	OLGA CARMENZA RAMIREZ HENAO	
INFORME SEMANA 23 -28 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		

CONTRATO DE OBRA No 2406190756-

MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTO DOMINGO SAVIO DEL MUNICIPIODE MANIZALES

CONTRATISTA

OLGA CARMENZA RAMIREZ HENAO

PROFESIONAL SST:

MARIA OBEIDA PARRA ARCILA

LIC: 17-007-0252-16

PORCENTAJE EN CAMPO 100%

ENTIDAD CONTRATANTE:

ALCALDIA DE MANIZALES

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MANIZALES, SEPTIEMBRE DE 2024

	OLGA CARMENZA RAMIREZ HENAO	
INFORME SEMANA 23 -28 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		

PERSONAL EN OBRA	CANTIDAD
INGENIERO RESIDENTE	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1
PROFESIONAL DE SST	1
MAESTRO DE OBRA	0
OFICIALES	0
AYUDANTES	0
ESTRUCTURA METALICA Y FACHADA	1
SUBCONTRATISTAS	
PINTORES	4
ELECTRICISTAS	1
INGENIERO ASESOR	1
CELADOR	1
TOTAL	11

Número de incidentes laborales:

No se presentó incidente en esta semana

Número de accidentes:

No se presentó accidentes laborales en esta semana

Ausentismo por enfermedad general

Estamos pendientes de la incapacidad que se le genere al ingeniero residente ya lleva hospitalizado desde 22/09/2024

ACTIVIDAD	PERSONAL IMPACTADO
Inducción y socialización de políticas en SST, plan de emergencias, reglamento de higiene, identificación de peligros valoración de riesgos, etc. Al personal nuevo.	1
Entrega de EPP	3

	OLGA CARMENZA RAMIREZ HENAO	
INFORME SEMANA 23 -28 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		

Capacitación. • Socialización de ATS de la Instalación de la estructura metálica	2

Otras actividades realizadas

- Se realiza recorrido de obra todos los días
- Se realiza informe semanal y mensual
- Se realizo preoperacional de pulidora.
- se diligencia permisos trabajo en alturas para la instalación de estructura metálica.
- Se realizo ATS para la instalación estructura metálica y socialización de está.
- Se realiza control de existencia del personal diariamente
- Se continua con la pintura en la fachada de la institución educativa
- Ingreso un soldador para realizar la instalación de la estructura metálica, este está con la seguridad social al día e inducción.
- Se realiza permiso en caliente.
- Se acondiciono y se realizo el arreglo de lámparas en el comedor.
- Se preparo el espacio para realizo los trabajos de soldadura se señaliza.
- Se adecuo un área para disposición de láminas Ajover previo a su instalación.
- Como es sabido el contratista cuenta con 3 colaboradores fijos se realizó el nombramiento del vigía SST.

SUB-CONTRATISTA ARMANDO SANCHEZ DUQUE

PERSONAL EN OBRA

NOMBRE	CARGO	CEDULA	CERTIFICADO ALTURA
ANDERSON RENDON SANCHEZ	OFICIAL DE PINTURA	75094284	VIGENTE
ORLANDO OROZCO DIAZ	PINTOR	16076723	SIN CERTIFICADO
HECTOR FABIO SALAZAR LONDOÑO	OFICIAL DE PINTURA	16073122	VIGENTE
JHON JAIRO MEGIA VARGAS	AYUDANTE	75100861	SIN CERTIFICADO

	OLGA CARMENZA RAMIREZ HENAO	
INFORME SEMANA 23 -28 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES



MARIA OBEIDA PARRA ARCILA
Profesional de Seguridad y Salud en el trabajo
Especialista en Gerencia Ambiental

Licencia N° 17-007-0252-16