| DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha de presentación del informe: | JUNIO de 2025 | Numero de contrato: | **CD-12-2025-1089** |
| Datos del Contratista (nombres y apellidos- número de identificación) | **JUAN CARLOS RAPALINO VALLE**<br>**CC. No. 72181627** | | |
| Periodo del informe: | Informe correspondiente mes de junio de 2025 | Informe número: | 05 |
| Objeto del contrato: | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIAS A LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y A LOS PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. | | |
| Valor del contrato | **SON: TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/L ($37.200.000)** | | |
| Supervisor | RAFAEL LAFONT DE SALES C.C.: 8.662.605 | | |
| Cargo | SECRETARIO DE DESPACHO<br>SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS | | |

**DESARROLLO DE ACTIVIDADES**

Se realiza seguimiento a los trabajos pavimentación de nuevos tramos viales que se integran a la malla vial del Distrito de Barranquilla, estos trabajos son ejecutados en la carrera 46ª entre calles 9ª y 10 barrio BARLOVENTO, donde se realizan las siguientes actividades: corte y nivelación de terreno, instalación de tubería acometida de alcantarillado, retiro de materia sobrante, instalación de rieles, pavimentación de vías, construcción de andenes y bordillos.





Se realizó recorridos viviendas terminadas, las cuales fueron intervenidas por medio del Programa de Mejoramiento de Vivienda Saludable de la Secretaría de Obras Públicas de la Alcaldía de Barranquilla, interviniendo puntos internos de la vivienda como cocina, baños, redes eléctricas, pisos, estuco y puestas de los cuartos y baño, las direcciones donde se encuentran ubicadas las viviendas son:

| # | Postulante | Barrio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1 | Didier Guillermo Correa Perez | La paz | C 105 15B 43 |

REGISTRO FOTOGRÁFICO





SALA – COMEDOR: se realizó estuco y pintura junto con plantilla y cerámica nueva

COCINA: pañete en salpicadero, mesón, estuco y pintura, plantilla





HALL: estuco pintura y cerámica de piso junto a plantilla

HABITACION 1: cerámica de piso, estuco y pintura en toda la hab.





BAÑO: demolición de enchape antiguo, enchape en muro y piso antideslizante, accesorios y puerta

HABITACION 2: Estuco y pintura

| # | Postulante | Barrio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 2 | Rosiris Eunice Perez Martinez | La paz | C 105 15B 45 |

REGISTRO FOTOGRÁFICO





SALA COMEDOR: se realiza estuco y pintura de toda el área, junto con plantilla y enchape de piso

COCINA: Realización de mesón junto con enchape y salpicadero junto a accesorios





HABITACION 1: enchape, plantilla, estuco y pintura

HALL: Estuco y pintura del área, junto a enchape y plantilla nueva



BAÑO: Pañete parcial, estuco y pintura junto a piso antideslizante y puerta, accesorios

| # | Postulante | Barrio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 3 | Bedis Beatriz Acosta Castillo | La paz | T 15C 105 99 |

REGISTRO FOTOGRÁFICO





SALA: estuco y pintura junto a pañete, enchape de piso en toda la vivienda, parte eléctrica nueva

COCINA: mesón junto con enchape y salpicadero y parte eléctrica junto con ventana



BAÑO: enchape, estuco pañete y pintura junto con ventana y puerta nueva, accesorios

| # | Postulante | Barrio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 4 | Deivis Enrique Pua Benavides | La paz | T 15C 105 106 |

REGISTRO FOTOGRÁFICO



SALA: demolición y plantilla nueva junto a cerámica, parte eléctrica, estuco y pintura en toda la vivienda



COCINA: enchape de piso, mesón junto a accesorios



HALL: Estuco, pintura y piso



BAÑO: demolición completa y construcción nueva de enchape, accesorios y puerta





| | |
|---|---|
| HABITACION 1: estuco y pintura, piso con enchape cerámica | HABITACION 2: estuco y pintura, piso con enchape cerámica |


| # | Postulante | Barrio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 5 | Franklin Omar Restrepo Guarnizo | La paz | K 12D 99D 31 |

REGISTRO FOTOGRÁFICO





| | |
|---|---|
| SALA COMEDOR: Estuco y pintura en todo el área, plantilla y cerámica en todo el área | COCINA: Mesón, enchape de mesón y salpicadero y enchape de piso |





| | |
|---|---|
| HABITACION 1: Estuco y pintura plantilla y enchape en cerámica junto a puerta nueva | BAÑO: Enchape de toda el área, junto a piso antideslizante, pañete estuco y pintura en el área húmeda, combo sanitario y puerta |





| | |
|---|---|
| HABITACION 2: Estuco y pintura plantilla y enchape en cerámica junto a puerta nueva | HALL: estuco y pintura en toda el área, junto a enchape de piso y parte eléctrica |

| # | Postulante | Barrio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 6 | Deicy Anaya Crismath | La paz | C 104 12B 77 |

REGISTRO FOTOGRÁFICO

| | |
|---|---|
|  |  |
| SALA: enchape de pisos, estuco pintura del área junto a parte eléctrica | COCINA: enchape de piso, enchape de mesón y parte eléctrica junto a accesorios y salpicadero |
|  |  |
| HABITACION 1: enchape de piso, parte eléctrica, estuco y pintura junto a pañete y parte eléctrica | BAÑO: enchape de piso y accesorios s junto a puerta |
|  | |
| HALL: estuco, pintura y piso | |

| # | Postulante | Barrio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 7 | Rafael Enrique Rodriguez | La Paz | K 12F 100 63 |

REGISTRO FOTOGRÁFICO

| | |
|---|---|
|  |  |
| SALA: Enchape de piso junto a pañete estuco y pintura de área | BAÑO: pañete, estuco y pintura junto a accesorios s y puerta nueva |

| | |
|---|---|
|  |  |
| COCINA: colocación de enchape de mesón y salpicadero, construcción de mesón, colocación de accesorios s | HABITACION 1: pañete estuco y pintura de área, enchape de piso y parte eléctrica |

| # | Postulante | Barrio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 8 | Ana Mercedes Camacho Romero | La Paz | C 106 12B 55 |

REGISTRO FOTOGRÁFICO


| | |
|---|---|
|  |  |
| SALA: enchape de piso en toda la vivienda junto a nivelación, estuco y pintura en toda el área | HALL: Enchape, estuco y pintura, junto a parte eléctrica |
|  |  |
| BAÑO: puerta nueva, enchape y accesorios | COCINA: Mesón, enchape y salpicadero, enchape de piso y accesorios |

Durante este periodo de informe, se realizan recorridos de vías y se describen las siguientes actividades:

## CALLE 79 ENTRE CARRERA 49B Y CARRERA 50


- ✓ Se realizan actividades de acercamientos con la comunidad para concertar diseños proyectados en el espacio público frente a los predios.
- ✓ Se realizan labores de adecuación y conformación del espacio público, consistentes en la nivelación, compactación y perfilado del terreno, de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- ✓ La comisión de topografía de la Interventoría realizó el chequeo de la actividad de instalación de concreto MR39 acelerado a 3 días en las zonas correspondientes a bahías de parqueo, accesos a parqueaderos privados y espacio público.
- ✓ Se realizan actividades de instalación de MR39 en zonas de bahías de parqueo y accesos a parqueaderos privados.
- ✓ Se realizan actividades de instalación de plantilla y de loseta, para avance en la zona de espacio público peatonal.
- ✓ Se realizan actividades de instalación de Bordillo en concreto con una resistencia de 3000 PSI, en las zonas correspondientes a la ampliación del proyecto.
- ✓ Se ejecuta la instalación de concreto premezclado con una resistencia característica de 3000 psi, para la conformación de la rampa de acceso peatonal, cumpliendo con las especificaciones técnicas, garantizando las pendientes y acabados requeridos para la accesibilidad.
- ✓ Ejecución de trabajos de paisajismo general en zona verde, incluyendo la preparación del terreno, siembra de césped, plantación de especies.
- ✓ Se realiza el levantamiento de jardinera mediante la colocación de bloques tipo abusardado, siguiendo el trazo y nivelación previamente establecidos, garantizando la alineación.

Se realiza corrección de planos digitalizados, de acuerdo a las visitas realizadas en diferentes puntos de la ciudad (localidad suroriente), a las vías mal estado para ser incluidas en el programa de recuperación de la Malla vial y Barrios a la Obra de la Secretaria Distrital de Obras Públicas. Los planos revisados son:



## CARRERA 43 CON CARRERA 42G1

MIRAMAR - NORTE CENTRO HISTÓRICO




ÁREA: 24 M2

## TRANSVERSAL 44 CON CALLE 100


MIRAMAR - NORTE CENTRO HISTÓRICO




ÁREA: 72 M2

## CALLE 70C ENTRE CARRERAS 27 Y 28

OLAYA - SUR OCCIDENTE




ÁREA: 176 M2

## CARRERA 32 CON CALLE 63B


OLAYA - SUR OCCIDENTE




ÁREA: 64 M2

## CARRERA 38 ENTRE CALLES 69 Y 72


OLAYA - SUR OCCIDENTE



ÁREA: 64 M2

## DIAGONAL 34 ENTRE CARRERA 38 Y CALLE 70B

OLAYA - SUR OCCIDENTE




ÁREA: 16 M2

## CALLE 65B CON CARRERA 23B
SAN FELIPE - SUR OCCIDENTE





ÁREA: 32 M2

## CARRERA 21B CON CALLE 64B
SAN FELIPE - SUR OCCIDENTE




ÁREA: 64 M2




Atentamente,

**JUAN CARLOS RAPALINO VALLE**
**C.C. 72.181.627**
**Contratista**