ACTA DE OBRA

N° 2

Powered by CamScanner

CANAL
LA CAROLINA

Powered by CamScanner

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN PARA CONTRATISTAS	VERSION:
		FECHA:
	PROCESO GESTION DE LA CONTRATACION	PAGINA: 1 DE 2

1. DATOS DE LA REUNIÓN

ASUNTO / TEMA	Socializacion limpieza de canal (la carolina)								
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN									
CONVOCADA POR	Contratista							HORA	8:30 a.m.
MODALIDAD VIRTUAL		MODALIDAD PRESENCIAL	✓	DURACIÓN		FECHA	27	marzo	2025
Plataforma									

PARTICIPANTE/ ASISTENTES

#	NOMBRE	CARGO	TELEFONO	FIRMA
1	Edwin Bustelvas Comas	Presidente JAC	305 326 1513	
2	Lic H. Martinez J	Esp. PSLA OAGRD	3145550404	
3	Odalis Ariza B	Inspector de obra	3205349464	
4	Gabriel Miranda	Inspector de obra	3045520545	
5	Paola Luna Restrepo	Tesorera J.A.C	2209093	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Powered by CamScanner

MS DISEÑO & ARQUITECTURA S.A.S.

Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias

INFORME DE EJECUCIÓN No. 2

Proyecto: *"ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CAUCES PLUVIALES PARA PREVENCION Y REDUCCION DE EMERGENCIAS POR RIESGO DE INUNDACIONES QUE SE PRESENTEN EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS"*	**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:** 10 de abril de 2025
	TIEMPO DE EJECUCIÓN: 3 meses

DESCRIPCIÓN INFORME

FECHA DE CORTE PRESENTE ACTA No 2: MAYO 7 A JUNIO 04

FECHA APERTURA CANAL: 10 de abril | **FECHA DE CIERRE CANAL: 26 de mayo**

Características del canal	
Ancho promedio (m)	4 0
Altura promedio (m)	2 0
Largo Total intervenido (m)	832

Recurso Humano Disponible para Intervención	
Ayudantes	7
Inspector	1
Residente de Obra	1

UBICACIÓN CANAL INTERVENIDO: DRENAJES LA CAROLINA



Imagen satelital de los drenajes La Carolina

Powered by CamScanner

1. LIMPIEZA DE CANALES MECANICOS Y MANUALES.

1.1 EXCAVACIÓN HÚMEDA (EXCAVACIÓN QUE INCLUYE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA Y CUADRILLA DE OBREROS PARA LA EXCAVACIÓN DE MATERIAL EN ZONA DE DIFÍCIL ACCESO PARA LA MAQUINARIA).

Los drenajes de la Carolina que se intervienen son principalmente su canal central, y los drenajes paralelos, como son; El que recoge aguas de la vía del centro comercial Gran Manzana y el que se encuentra frente al condominio el Club. Este informe es correspondiente a la terminación de las labores de limpieza en este frente de trabajo, donde principalmente se terminó de limpiar el área frente al condominio el Club, de forma mecánica y manual.





Actividades de limpieza mecánica y manual.

1.2 DESMONTE MALEZA O ROCERÍA.

Los trabajos de desmonte en este frente se realizaron en las áreas del canal ubicadas frente al condominio el Club y fueron reportadas en el informe anterior. Durante la etapa del presente informe no se realizaron actividades de rocería.

1.3 RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION EN BOTADERO CERTIFICADO.

EL retiro de material se realizó en este frente con la ayuda del minicargador en la parte central y de la pajarita en los ramales, principalmente el sector frente al condominio el Club.







Cargue de material en volquetas para su disposición final.

Powered by CamScanner

De este frente se extrajeron 1192 m3 de material en este periodo de trabajo. Y e total en este frente desde el inicio de los trabajos hasta la terminación se extrajeron 2533 m3 de material, los cuales se relacionan en la tabla que aparece a continuación:

ITEM	N° RECIBO	FECHA	HORA	PLACA	PESO FINAL	VOLUMEN	CANAL	PARQUE AMBIENTAL
1	59032	6/05/2025	15:57	XKA367	8620	8	LA CAROLINA	BIOGER
2	60197	9/05/2025	14:00	AMC789	2350	8	LA CAROLINA	BIOGER
3	60122	9/05/2025	11:53	AMC789	3750	8	LA CAROLINA	BIOGER
4	60059	9/05/2025	10:03	AMC789	3920	8	LA CAROLINA	BIOGER
5	60183	9/05/2025	13:38	XKA367	5730	8	LA CAROLINA	BIOGER
6	60101	9/05/2025	11:20	XKA367	5130	8	LA CAROLINA	BIOGER
7	60047	9/05/2025	9:23	XKA367	5000	8	LA CAROLINA	BIOGER
8	60448	10/05/2025	8:39	AMC789	3180	8	LA CAROLINA	BIOGER
9	60482	10/05/2025	10:13	AMC789	2950	8	LA CAROLINA	BIOGER
10	60523	10/05/2025	11:45	AMC789	2780	8	LA CAROLINA	BIOGER
11	60522	10/05/2025	11:45	PAC665	3900	8	LA CAROLINA	BIOGER
12	60481	10/05/2025	10:12	PAC665	3820	8	LA CAROLINA	BIOGER
13	60487	10/05/2025	10:28	MAI315	4140	8	LA CAROLINA	BIOGER
14	60455	10/05/2025	8:55	MAI315	3020	8	LA CAROLINA	BIOGER
15	60593	10/05/2025	14:04	MAI315	3680	8	LA CAROLINA	BIOGER
16	60497	10/05/2025	10:47	PAI059	3370	8	LA CAROLINA	BIOGER
17	60458	10/05/2025	9:03	PAI059	3670	8	LA CAROLINA	BIOGER
18	60554	10/05/2025	12:35	PAI059	3930	8	LA CAROLINA	BIOGER
19	60534	10/05/2025	11:59	XKA367	4000	8	LA CAROLINA	BIOGER
20	60453	10/05/2025	8:51	XKA367	3740	8	LA CAROLINA	BIOGER
21	60485	10/05/2025	10:24	XKA367	3450	8	LA CAROLINA	BIOGER
22	60930	12/05/2025	12:49	XKA367	3890	8	LA CAROLINA	BIOGER
23	60843	12/05/2025	9:52	XKA367	3620	8	LA CAROLINA	BIOGER
24	61021	12/05/2025	15:58	XKA367	4500	8	LA CAROLINA	BIOGER
25	60986	12/05/2025	14:25	XKA367	4430	8	LA CAROLINA	BIOGER
26	60988	12/05/2025	14:29	PAI059	4230	8	LA CAROLINA	BIOGER
27	60848	12/05/2025	10:00	PAI059	3840	8	LA CAROLINA	BIOGER
28	60939	12/05/2025	13:03	PAI059	4490	8	LA CAROLINA	BIOGER
29	61026	12/05/2025	16:09	PAI059	4860	8	LA CAROLINA	BIOGER
30	60882	12/05/2025	11:11	AMC789	3240	8	LA CAROLINA	BIOGER
31	60837	12/05/2025	9:39	AMC789	2630	8	LA CAROLINA	BIOGER
32	60932	12/05/2025	12:53	AMC789	3440	8	LA CAROLINA	BIOGER
33	61275	13/05/2025	10:45	XKA367	4200	8	LA CAROLINA	BIOGER
34	61381	13/05/2025	13:57	PAI059	4040	8	LA CAROLINA	BIOGER
35	61224	13/05/2025	9:00	PAI059	3460	8	LA CAROLINA	BIOGER
36	61328	13/05/2025	12:13	PAI059	3310	8	LA CAROLINA	BIOGER
37	61273	13/05/2025	10:39	PAI059	9450	8	LA CAROLINA	BIOGER
38	61388	13/05/2025	14:16	AMC789	2750	8	LA CAROLINA	BIOGER
39	61342	13/05/2025	12:37	AMC789	3070	8	LA CAROLINA	BIOGER
40	61268	13/05/2025	10:30	AMC789	3080	8	LA CAROLINA	BIOGER
41	61221	13/05/2025	8:54	AMC789	3100	8	LA CAROLINA	BIOGER

Powered by CamScanner

42	61230	13/05/2025	9:14	XKA367	5080	8	LA CAROLINA	BIOGER
43	61330	13/05/2025	12:18	XKA367	4340	8	LA CAROLINA	BIOGER
44	61392	13/05/2025	14:20	XKA367	4080	8	LA CAROLINA	BIOGER
45	71119	13/05/2025	7:41	UZA076	3200	8	LA CAROLINA	BIOGER
46	71121	13/05/2025	9:21	UZA076	3300	8	LA CAROLINA	BIOGER
47	71122	13/05/2025	11:00	UZA076	2860	8	LA CAROLINA	BIOGER
48	71123	13/05/2025	14:39	UZA076	2670	8	LA CAROLINA	BIOGER
49	71126	13/05/2025	16:00	UZA076	2500	8	LA CAROLINA	BIOGER
50	71153	13/05/2025	15:55	XKA367	3150	8	LA CAROLINA	BIOGER
51	71114	13/05/2025	7:51	AMI011	2480	8	LA CAROLINA	BIOGER
52	71115	13/05/2025	9:36	AMI011	1800	8	LA CAROLINA	BIOGER
53	71130	13/05/2025	8:36	WTJ477	3160	8	LA CAROLINA	BIOGER
54	71132	13/05/2025	17:22	WTJ477	3870	8	LA CAROLINA	BIOGER
55	61781	14/05/2025	11:43	XKA367	4010	8	LA CAROLINA	BIOGER
56	61841	14/05/2025	13:36	XKA367	3950	8	LA CAROLINA	BIOGER
57	61895	14/05/2025	15:14	XKA367	4830	8	LA CAROLINA	BIOGER
58	61702	14/05/2025	8:50	XKA367	3840	8	LA CAROLINA	BIOGER
59	61735	14/05/2025	10:22	XKA367	3340	8	LA CAROLINA	BIOGER
60	61827	14/05/2025	13:14	AMC789	2950	8	LA CAROLINA	BIOGER
61	61773	14/05/2025	11:26	AMC789	2900	8	LA CAROLINA	BIOGER
62	61876	14/05/2025	14:41	AMC789	3220	8	LA CAROLINA	BIOGER
63	61916	14/05/2025	16:00	AMC789	2990	8	LA CAROLINA	BIOGER
64	61729	14/05/2025	10:09	AMC789	2370	8	LA CAROLINA	BIOGER
65	61699	14/05/2025	8:47	AMC789	2710	8	LA CAROLINA	BIOGER
66	61896	14/05/2025	15:15	PAI059	4460	8	LA CAROLINA	BIOGER
67	61784	14/05/2025	11:47	PAI059	4370	8	LA CAROLINA	BIOGER
68	61842	14/05/2025	13:40	PAI059	4090	8	LA CAROLINA	BIOGER
69	61733	14/05/2025	10:19	PAI059	3500	8	LA CAROLINA	BIOGER
70	61698	14/05/2025	8:45	PAI059	3700	8	LA CAROLINA	BIOGER
71	62109	15/05/2025	9:52	PAI059	4350	8	LA CAROLINA	BIOGER
72	62113	15/05/2025	10:00	WTJ477	3710	8	LA CAROLINA	BIOGER
73	62194	15/05/2025	12:47	PAI059	3780	8	LA CAROLINA	BIOGER
74	62273	15/05/2025	15:35	PAI059	4170	8	LA CAROLINA	BIOGER
75	62202	15/05/2025	12:58	WTJ477	3050	8	LA CAROLINA	BIOGER
76	62269	15/05/2025	15:33	WTJ477	4360	8	LA CAROLINA	BIOGER
77	62312	15/05/2025	18:12	OLJ192	3470	8	LA CAROLINA	BIOGER
78	62247	15/05/2025	14:42	OLJ192	3400	8	LA CAROLINA	BIOGER
79	62180	15/05/2025	12:28	OLJ192	3970	8	LA CAROLINA	BIOGER
80	62187	15/05/2025	12:37	XKA367	3350	8	LA CAROLINA	BIOGER
81	62244	15/05/2025	14:35	XKA367	3550	8	LA CAROLINA	BIOGER
82	62095	15/05/2025	9:30	XKA367	3940	8	LA CAROLINA	BIOGER
83	62293	15/05/2025	16:46	XKA367	3230	8	LA CAROLINA	BIOGER
84	62263	15/05/2025	15:02	KBD587	4180	8	LA CAROLINA	BIOGER
85	62097	15/05/2025	9:38	KBD587	4180	8	LA CAROLINA	BIOGER
86	62190	15/05/2025	12:40	KBD587	3240	8	LA CAROLINA	BIOGER
87	62102	15/05/2025	9:42	AMC789	3410	8	LA CAROLINA	BIOGER
88	62195	15/05/2025	12:48	AMC789	1890	8	LA CAROLINA	BIOGER

Powered by CamScanner

89	62268	15/05/2025	15:13	AMC789	3010	8	LA CAROLINA	BIOGER
90	71635	15/05/2025	17:10	WTJ477	2440	8	LA CAROLINA	BIOGER
91	71634	15/05/2025	11:33	WTJ477	2600	8	LA CAROLINA	BIOGER
92	71633	15/05/2025	8:20	WTJ477	3150	8	LA CAROLINA	BIOGER
93	71620	15/05/2025	7:50	PAI059	2500	8	LA CAROLINA	BIOGER
94	71622	15/05/2025	17:00	PAI059	2875	8	LA CAROLINA	BIOGER
95	71621	15/05/2025	7:50	PAI059	3630	8	LA CAROLINA	BIOGER
96	71619	15/05/2025	10:28	OLJ192	1780	8	LA CAROLINA	BIOGER
97	71618	15/05/2025	9:00	OLJ192	3140	8	LA CAROLINA	BIOGER
98	71615	15/05/2025	16:27	KBD587	2400	8	LA CAROLINA	BIOGER
99	71614	15/05/2025	11:09	KBD587	2650	8	LA CAROLINA	BIOGER
100	71612	15/05/2025	7:45	KBD587	3215	8	LA CAROLINA	BIOGER
101	71608	15/05/2025	7:55	AMC789	3010	8	LA CAROLINA	BIOGER
102	71611	15/05/2025	11:13	AMC789	3150	8	LA CAROLINA	BIOGER
103	71610	15/05/2025	7:55	AMC789	3240	8	LA CAROLINA	BIOGER
104	62463	16/05/2025	9:54	CAD127	3560	8	LA CAROLINA	BIOGER
105	62528	16/05/2025	11:56	CAD127	3000	8	LA CAROLINA	BIOGER
106	62532	16/05/2025	12:00	WHJ273	4620	8	LA CAROLINA	BIOGER
107	62458	16/05/2025	9:45	WHJ273	4330	8	LA CAROLINA	BIOGER
108	62610	16/05/2025	14:31	WHJ273	4090	8	LA CAROLINA	BIOGER
109	62457	16/05/2025	9:43	XKA367	3870	8	LA CAROLINA	BIOGER
110	62523	16/05/2025	11:48	XKA367	3990	8	LA CAROLINA	BIOGER
111	62599	16/05/2025	13:57	PAI059	3820	8	LA CAROLINA	BIOGER
112	62447	16/05/2025	9:08	PAI059	4690	8	LA CAROLINA	BIOGER
113	62525	16/05/2025	11:50	PAI059	4830	8	LA CAROLINA	BIOGER
114	62515	16/05/2025	11:31	AMC789	3950	8	LA CAROLINA	BIOGER
115	62592	16/05/2025	13:49	AMC789	3520	8	LA CAROLINA	BIOGER
116	62604	16/05/2025	14:03	PAI059	4560	8	LA CAROLINA	BIOGER
117	63016	17/05/2025	11:25	PAJ837	5310	8	LA CAROLINA	BIOGER
118	63021	17/05/2025	11:33	VJJ071	4300	8	LA CAROLINA	BIOGER
119	63011	17/05/2025	11:09	AMC789	3960	8	LA CAROLINA	BIOGER
120	62960	17/05/2025	9:12	AMC789	3060	8	LA CAROLINA	BIOGER
121	62966	17/05/2025	9:27	VJJ071	3370	8	LA CAROLINA	BIOGER
122	71566	17/05/2025	9:41	SBH839	3200	8	LA CAROLINA	BIOGER
123	71564	17/05/2025	9:30	PAJ837	3150	8	LA CAROLINA	BIOGER
124	71563	17/05/2025	7:45	PAJ837	1980	8	LA CAROLINA	BIOGER
125	71562	19/05/2025	12:30	WTJ477	3200	8	LA CAROLINA	BIOGER
126	71561	19/05/2025	10:22	WTJ477	2200	8	LA CAROLINA	BIOGER
127	71559	19/05/2025	8:02	WTJ477	2580	8	LA CAROLINA	BIOGER
128	71558	19/05/2025	15:19	OLJ192	2700	8	LA CAROLINA	BIOGER
129	71557	19/05/2025	11:30	OLJ192	2860	8	LA CAROLINA	BIOGER
130	71556	19/05/2025	9:28	OLJ192	3640	8	LA CAROLINA	BIOGER
131	71555	19/05/2025	7:50	OLJ192	2670	8	LA CAROLINA	BIOGER
132	63755	20/05/2025	10:40	MAI315	4510	8	LA CAROLINA	BIOGER
133	63804	20/05/2025	12:13	PAI059	4180	8	LA CAROLINA	BIOGER
134	63732	20/05/2025	9:50	PAI059	5480	8	LA CAROLINA	BIOGER
135	63721	20/05/2025	9:34	AMC789	2690	8	LA CAROLINA	BIOGER

Powered by CamScanner

136	63775	20/05/2025	11:14	AMC789	3210	8	LA CAROLINA	BIOGER
137	63788	20/05/2025	11:32	KBD587	2850	8	LA CAROLINA	BIOGER
138	63814	20/05/2025	12:26	PAC665	3930	8	LA CAROLINA	BIOGER
139	63745	20/05/2025	10:24	PAC665	4840	8	LA CAROLINA	BIOGER
140	63741	20/05/2025	10:11	WTJ477	4190	8	LA CAROLINA	BIOGER
141	63833	20/05/2025	12:51	WTJ477	3270	8	LA CAROLINA	BIOGER
142	63785	20/05/2025	11:30	OLJ192	4080	8	LA CAROLINA	BIOGER
143	63728	20/05/2025	9:47	XKA367	4480	8	LA CAROLINA	BIOGER
144	63797	20/05/2025	12:00	XKA367	3370	8	LA CAROLINA	BIOGER
145	63871	20/05/2025	14:04	XKA367	4110	8	LA CAROLINA	BIOGER
146	64609	22/05/2025	12:38	AMC789	5170	8	LA CAROLINA	BIOGER
147	65119	23/05/2025	16:47	WTJ477	6820	8	LA CAROLINA	BIOGER
148	65079	23/05/2025	15:17	PAI472	5160	8	LA CAROLINA	BIOGER
149	65372	24/05/2025	10:59	XKA367	5140	8	LA CAROLINA	BIOGER
						1192 m3		

1.4 CAMABAJA.

Para la intervención de este canal se dispuso en este frente un retrocargador tipo pajarita y un minicargador. A la fecha del presente informe solo se encontraba trabajando la pajarita, ya que el minicargador había sido retirado del frente.





Movimientos en camabaja de maquinaria en este frente. Salida del frente de trabajo por finalización

2. LIMPIEZA DE CANALES MECANICOS SIN DISPOSICIÓN EN EL BOTADERO

2.1 CONFORMACIÓN TERRENO CON MATERIAL DEL SITIO EN CANALES LOS CUALES LA DISPOSICIÓN EN SITIO AYUDE A LA MITIGACIÓN DE INUNDACIONES.

En este frente de trabajo no se realizó la actividad de conformación de terreno.

3. REPOSICIÓN DE TAPAS Y REJILLAS PARA CANALES BAJO CALLE

3.1 SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA (INCLUYE COLOMBINAS Y CINTA PARA AREAS DE PELIGRO DE CAIDA)

Powered by CamScanner

Puesto que en esta última etapa se trabajó la limpieza dentro de un lote cerrado, acceso lateral el cual no revestía ningún riesgo para los transeúntes y los vehículos de los alrededores, no fue necesario el uso de la señalización vertical en este frente.

3.2 RETIRO DE TAPAS Y REJILLAS QUE SE REQUIERA DE MENOR TAMAÑO

No se evidencia esta actividad en este frente de trabajo.

3.3 DEMOLICIÓN DE ANDENES, PLANTILLAS NECESARIAS PARA ACCEDER A TRAMOS BAJO CALLE. INCL RETIRO (E= 0,15-0,25M)

No se evidencia esta actividad en este canal.

4. LIMPIEZA DE CANALES CON CABRESTANTE Y SUCCIÓN

4.1 LIMPIEZA CON CABRESTANTE DIURNO (INCLUYE ACOPIO EN SACOS PLASTICOS Y RETIRO EN BOTADERO CERTIFICADO)

No se utilizó este equipo en este frente de trabajo.

5. LIMPIEZA DE VALVULAS PICO DE PATO

5.1 LIMPIEZA DE VALVULAS PICO DE PATO CONSITE EN COLOCACIÓN DE BINCHA Y CUADRILLA DE MANTENIMIENTO

No se evidencias estas válvulas en este frente de trabajo.

Powered by CamScanner

ANEXO. REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES DE LIMPIEZA


A continuación, se anexa evidencia del canal antes de su intervención, durante y después de la misma

Registro del canal antes de su intervención




Registro del canal durante su intervención












Powered by CamScanner

Registro del canal después de su intervención













Powered by CamScanner

RESUMEN CANTIDADES EJECUTADAS FRENTE DRENAJES DE LA CAROLINA:

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
1.0	**LIMPIEZA DE CANALES MECANICOS Y MANUALES.**		
1.1	EXCAVACIÓN HÚMEDA	M3	1192
1.2	DESMONTE MALEZA O ROCERÍA.	M2	0
1.3	RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION EN BOTADERO CERTIFICADO.	M3	1192
1.4	CAMABAJAS	UND	1
2.0	**LIMPIEZA DE CANALES MECANICOS SIN DISPOSICIÓN EN EL BOTADERO**		
2.1	CONFORMACIÓN TERRENO CON MATERIAL DEL SITIO EN CANALES LOS CUALES LA DISPOSICIÓN EN SITIO AYUDE A LA MITIGACIÓN DE INUNDACIONES.	M3	0
3.0	**REPOSICIÓN DE TAPAS Y REJILLAS PARA CANALES BAJO CALLE**		
3.1	SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA (INCLUYE COLOMBINAS Y CINTA PARA AREAS DE PELIGRO DE CAIDA)	UND	0
3.2	RETIRO DE TAPAS Y REJILLAS QUE SE REQUIERA DE MENOR TAMAÑO	UND	0
3.3	DEMOLICIÓN DE ANDENES, PLANTILLAS NECESARIAS PARA ACCEDER A TRAMOS BAJO CALLE. INCL. RETIRO (E= 0,15 0,25M)	M2	0
4.0	**LIMPIEZA DE CANALES CON CABRESTANTE Y SUCCIÓN**		
4.1	LIMPIEZA CON CABRESTANTE DIURNO (INCLUYE ACOPIO EN SACOS PLÁSTICOS Y RETIRO EN BOTADERO CERTIFICADO)	M3	N / A
5.0	**LIMPIEZA DE VALVULAS PICO DE PATO**		
5.1	LIMPIEZA DE VÁLVULAS PICO DE PATO CONSISTE EN COLOCACIÓN DE BINCHA Y CUADRILLA DE MANTENIMIENTO	UND	N / A

Elaboró: Ing. Carlos Zamora C.
Director de Proyecto

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

N° DE REGISTRO: 59032

ENTRADA:	08-mayo-25	15:57	15470 Kg		
SALIDA:	08-mayo-25	15:15	6850 Kg		8620 Kg

CONDUCTOR:	WILMER CABARCA	CEDULA:	00
PLACA:	XKA367	TRATAMIENTO:	CELDA ESPEC
GENERADOR:	MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S	CLIENTE O PROVEEDOR:	MARIO JAVIER
RESIDUO:	LODOS ORGANICOS	TIPO DE VEHICULO:	VOLTEO
CORRIENTE:	LA CAROLINA		

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

N° DE REGISTRO: 60197

ENTRADA:	09-mayo-25	14:00	9850 Kg		
SALIDA:	09-mayo-25	14:10	7500 Kg		2350 Kg

CONDUCTOR:	OSCAR COLINA	CEDULA:	73137489
PLACA:	AMC789	TRATAMIENTO:	CELDA ESPEC
GENERADOR:	MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S	CLIENTE O PROVEEDOR:	MARIO JAVIER
RESIDUO:	LODOS ORGANICOS	TIPO DE VEHICULO:	VOLTEO
CORRIENTE:	LA CAROLINA		

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 900.000.669-9
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 96122

ENTRADA:	09-mayo-25	11:53	11350 Kg		
SALIDA:	09-mayo-25	12:18	7600 Kg		3750 Kg

CONDUCTOR: LISCAR COLINA — CEDULA: 73137459
PLACA: AMC789 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: LA CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 900.000.669-9
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 96058

ENTRADA:	09-mayo-25	10:03	11520 Kg		
SALIDA:	09-mayo-25	10:15	7600 Kg		3920 Kg

CONDUCTOR: LISCAR COLINA — CEDULA: 73137459
PLACA: AMC789 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: LA CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.006.660-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 00184

ENTRADA:	09-mayo-25	13:30	12580 Kg	
SALIDA:	09-mayo-25	13:59	8850 Kg	3730 Kg

CONDUCTOR: WILMER CABARCA
CEDULA: 00
PLACA: XKA367
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S
CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: LA CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.006.660-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 00101

ENTRADA:	09-mayo-25	11:20	11980 Kg	
SALIDA:	09-mayo-25	11:38	8850 Kg	3130 Kg

CONDUCTOR: WILMER CABARCA
CEDULA: 00
PLACA: XKA367
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S
CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: LA CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO: 80447
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	09-mayo-25	09:23	11850 Kg	5060 Kg
SALIDA:	09-mayo-25	09:45	6850 Kg	

CONDUCTOR: WILMER CABARCA — CEDULA: 00
PLACA: XNA357 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: LA CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO: 80448
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	10-mayo-25	08:39	10780 Kg	3180 Kg
SALIDA:	10-mayo-25	08:58	7600 Kg	

CONDUCTOR: OSCAR COLINA — CEDULA: 73137489
PLACA: XNC760 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: LA CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P. N° DE REGISTRO: 60482
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	10-mayo-25	10:13	10550 Kg	2950 Kg
SALIDA:	10-mayo-25	10:29	7600 Kg	

CONDUCTOR: LISCAR COLINA — CEDULA: 73137489
PLACA: AMC789 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A. — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: LA CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P. N° DE REGISTRO: 60523
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	10-mayo-25	11:45	10380 Kg	2780 Kg
SALIDA:	10-mayo-25	11:58	7600 Kg	

CONDUCTOR: LISCAR COLINA — CEDULA: 73137489
PLACA: AMC789 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: LA CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 900.008.896-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 90870

ENTRADA:	10-mayo-25	11:46	10396 Kg	3800 Kg
SALIDA:	10-mayo-25	11:58	6496 Kg	

CONDUCTOR: WILLIAN JULIO — CEDULA: 80887755
PLACA: PAC 886 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
ORIGEN: LA CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: _____ FIRMA DEL CONDUCTOR: _____

BIOGER

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 900.008.896-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 90481

ENTRADA:	10-mayo-25	10:12	10396 Kg	3820 Kg
SALIDA:	10-mayo-25	10:29	6496 Kg	

CONDUCTOR: WILLIAN JULIO — CEDULA: 80887755
PLACA: PAC 886 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
ORIGEN: LA CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: _____ FIRMA DEL CONDUCTOR: _____

Powered by CamScanner

BIOGER

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 900 (illegible) 8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 00431

ENTRADA:	16 mayo-25	10:20	11820 Kg	4140 Kg
SALIDA:	16 mayo-25	10:45	8720 Kg	

CONDUCTOR: CARLOS REYES — CEDULA: (illegible)
PLACA: WAS 15 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MG DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A. — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAIMES
RESIDUO: LODO ORGANICO — TIPO DE VEHICULO: VOLQUETA
CORRIENTE: LA CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: _____ FIRMA DEL CONDUCTOR: _____

BIOGER

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 900(illegible)8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 00435

ENTRADA:	16 mayo-25	08:55	8740 Kg	3020 Kg
SALIDA:	16 mayo-25	09:15	8720 Kg	

CONDUCTOR: CARLOS REYES — CEDULA: (illegible)
PLACA: WAS 15 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MG DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S. — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAIMES
RESIDUO: LODO ORGANICO — TIPO DE VEHICULO: VOLQUETA
CORRIENTE: LA CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: _____ FIRMA DEL CONDUCTOR: _____

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT. 806.008.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 60593

ENTRADA:	10-mayo-25	14:04	10400 Kg	3680 Kg
SALIDA:	10-mayo-25	14:15	6720 Kg	

CONDUCTOR: CARLOS REYES — CEDULA: 00
PLACA: MAN315 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODO ORGANICO — TIPO DE VEHICULO: VOLQUETA
CORRIENTE: LA CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT. 806.008.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 60497

ENTRADA:	10-mayo-25	10:47	8490 Kg	3370 Kg
SALIDA:	10-mayo-25	10:59	5120 Kg	

CONDUCTOR: WILLIAN JIMENEZ — CEDULA: 000
PLACA: PAD50 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A. — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODO ORGANICO — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: LA CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO: 00856
NIT: 900.000.869-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	10-mayo-25	09:15	8190 Kg	3070 Kg
SALIDA:	10-mayo-25	09:25	5120 Kg	

CONDUCTOR: WILLIAN JIMENEZ — CEDULA: 000
PLACA: PA0050 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODO ORGANICO — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: LA CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO: 00854
NIT: 900.000.869-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	10-mayo-25	12:35	9050 Kg	3930 kg
SALIDA:	10-mayo-25	12:45	5120 Kg	

CONDUCTOR: WILLIAN JIMENEZ — CEDULA: 000
PLACA: PA0050 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODO ORGANICO — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: LA CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 6653A

ENTRADA:	10-mayo-25	11:59	10850 Kg		
SALIDA:	10-mayo-25	12:18	6850 Kg		4000 Kg

CONDUCTOR: WILMER CABARCA
CEDULA: 08
PLACA: XKA367
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S
CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: LA CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 6653

ENTRADA:	10-mayo-25	08:51	10590 Kg		
SALIDA:	10-mayo-25	09:10	6850 Kg		3740 Kg

CONDUCTOR: WILMER CABARCA
CEDULA: 08
PLACA: XKA367
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S
CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: LA CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.008.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 60485

ENTRADA:	10-mayo-25	10:24	10300 Kg	
SALIDA:	10-mayo-25	10:45	6850 Kg	3450 Kg

CONDUCTOR: WILMER CABARCA
CEDULA: 00
PLACA: XKA367
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A
CUENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: LA CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.008.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 60882

ENTRADA:	12-mayo-25	11:11	10940 Kg	
SALIDA:	12-mayo-25	11:25	7600 Kg	3240 Kg

CONDUCTOR: LISCAR COLINA
CEDULA: 73137489
PLACA: ANC789
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S
CUENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: LA CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO: 80831
NIT: 806.006.669-3
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	12-mayo-25	09:39	10235 Kg	2636 Kg
SALIDA:	12-mayo-25	09:49	7600 Kg	

CONDUCTOR: LISCAR COLINA — CEDULA: 73137469
PLACA: AMC789 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: LA CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO: 80832
NIT: 806.006.669-3
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	12-mayo-25	12:53	11040 Kg	3440 Kg
SALIDA:	12-mayo-25	13:05	7600 Kg	

CONDUCTOR: LISCAR COLINA — CEDULA: 73137469
PLACA: AMC789 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A. — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: LA CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P. N° DE REGISTRO: 60830
NIT: 806.008.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	12-mayo-25	12:49	10740 Kg	3890 kg	
SALIDA:	12-mayo-25	12:59	6850 Kg		
CONDUCTOR:	WILMER CABARCA			CEDULA:	00
PLACA:	XKA360			TRATAMIENTO:	CELDA ESPEC
GENERADOR:	MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.			CLIENTE O PROVEEDOR:	MARIO JAVIER
RESIDUO:	LODOS ORGANICOS			TIPO DE VEHICULO:	VOLTEO
CORRIENTE:	LA CAROLINA				

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P. N° DE REGISTRO: 60843
NIT: 806.008.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	12-mayo-25	09:52	10470 Kg	3820 Kg	
SALIDA:	12-mayo-25	10:10	6650 Kg		
CONDUCTOR:	WILMER CABARCA			CEDULA:	00
PLACA:	XKA360			TRATAMIENTO:	CELDA ESPEC
GENERADOR:	MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S			CLIENTE O PROVEEDOR:	MARIO JAVIER
RESIDUO:	LODOS ORGANICOS			TIPO DE VEHICULO:	VOLTEO
CORRIENTE:	LA CAROLINA				

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO: 61921
NIT: 808.008.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	12-mayo-25	16:58	11350 Kg	4500 Kg
SALIDA:	12-mayo-25	16:10	6950 Kg	

CONDUCTOR: WILMER CABARCA — CEDULA: 00
PLACA: XKA367 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A. — CUENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: LA CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO: 60966
NIT: 808.008.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	12-mayo-25	14:25	11280 Kg	4430 Kg
SALIDA:	12-mayo-25	14:45	6850 Kg	

CONDUCTOR: WILMER CABARCA — CEDULA: 00
PLACA: XKA367 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A. — CUENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: LA CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT. 809.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 80848

ENTRADA:	12-mayo-26	14:29	9360 Kg	4230 Kg
SALIDA:	12-mayo-26	14:48	5130 Kg	

CONDUCTOR: WILLIAN JIMENEZ
CEDULA: 000
PLACA: PAR69
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.
CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODO ORGANICO
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: LA CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT. 809.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 80849

ENTRADA:	12-mayo-26	10:00	8980 Kg	3840 Kg
SALIDA:	12-mayo-26	10:10	5130 Kg	

CONDUCTOR: WILLIAN JIMENEZ
CEDULA: 000
PLACA: PAR69
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S
CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODO ORGANICO
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: LA CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 900.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

N° DE REGISTRO: 60930

ENTRADA:	12-mayo-25	13:03	9640 Kg	
SALIDA:	12-mayo-25	13:15	5120 Kg	4490 Kg

CONDUCTOR: WILLIAN JIMENEZ
CEDULA: 000
PLACA: PA059
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A
CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODO ORGANICO
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: LA CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 900.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

N° DE REGISTRO: 61026

ENTRADA:	12-mayo-25	16:09	9980 Kg	
SALIDA:	12-mayo-25	16:25	5120 Kg	4880 Kg

CONDUCTOR: WILLIAN JIMENEZ
CEDULA: 000
PLACA: PA059
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.
CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODO ORGANICO
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: LA CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO: 61275
NIT: 900.000.869-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 19 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	13-mayo-25	10:45	11060 Kg	4200 Kg
SALIDA:	13-mayo-25	11:00	6860 Kg	

CONDUCTOR: WILMER CABARCA — CEDULA: 00
PLACA: XKA367 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A. — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: LA CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO: 61301
NIT: 900.000.869-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 19 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	13-mayo-25	13:57	9160 Kg	4040 Kg
SALIDA:	13-mayo-25	14:10	5120 Kg	

CONDUCTOR: WILLIAN JIMENEZ — CEDULA: 000
PLACA: PAI059 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A. — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODO ORGANICO — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: LA CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT. 900.000.000-0
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 19 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 84224

ENTRADA:	13-mayo-25	08:58	8595 Kg	3455 Kg
SALIDA:	13-mayo-25	09:15	5120 Kg	

CONDUCTOR: WILLIAN JIMENEZ
CEDULA: 000
PLACA: PASAN
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.
CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODO ORGANICO
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
PROCEDENCIA: LA CARPOLIMA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT. 900.000.000-0
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 19 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 84225

ENTRADA:	13-mayo-25	12:13	8430 Kg	3310 Kg
SALIDA:	13-mayo-25	12:25	5120 Kg	

CONDUCTOR: WILLIAN JIMENEZ
CEDULA: 000
PLACA: PASAN
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.
CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODO ORGANICO
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
PROCEDENCIA: LA CARPOLIMA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.008.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 61273

ENTRADA:	13-mayo-25	10:39	14570 Kg	9450 Kg
SALIDA:	13-mayo-25	10:50	5120 Kg	

CONDUCTOR: WILLIAN JIMENEZ
CEDULA: (illegible)
PLACA: PAI059
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.
CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODO ORGANICO
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: LA CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.008.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 61388

ENTRADA:	13-mayo-25	14:16	10350 Kg	2750 Kg
SALIDA:	13-mayo-25	14:29	7600 Kg	

CONDUCTOR: OSCAR COLINA
CEDULA: 73137489
PLACA: AMC789
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.
CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: LA CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 900 008 880-9
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
FAGACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 81342

ENTRADA:	13-mayo-25	12:27	19870 Kg	3070 Kg
SALIDA:	13-mayo-25	12:47	7000 Kg	

CONDUCTOR: LISCAR COLINA
CEDULA: 731374[illegible]
PLACA: AWC 79[illegible]
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.
CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: LA CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 900 008 880-9
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
FAGACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 81288

ENTRADA:	13-mayo-25	10:30	10680 Kg	3080 Kg
SALIDA:	13-mayo-25	10:40	7600 Kg	

CONDUCTOR: LISCAR COLINA
CEDULA: 731374[illegible]
PLACA: AWC 79[illegible]
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.
CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: LA CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO: 61221
NIT: 806.008.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	13-mayo-25	08:54	16700 Kg	3100 Kg
SALIDA:	13-mayo-25	09:18	7600 Kg	

CONDUCTOR: LISCAR COLINA — CEDULA: 73137489
PLACA: AMC789 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A. — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: LA CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR — FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO: 61230
NIT: 806.008.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	13-mayo-25	09:14	11930 Kg	5080 Kg
SALIDA:	13-mayo-25	09:25	6850 Kg	

CONDUCTOR: WILMER CABARCA — CEDULA: 00
PLACA: WKA387 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A. — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: LA CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR — FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT. 806.008.869-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 19 - 730
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 81390

ENTRADA:	13-mayo-25	12:15	11180 Kg	4340 Kg
SALIDA:	13-mayo-25	12:25	6840 Kg	

CONDUCTOR: WILMER CABARCA — CEDULA: 00
PLACA: XKA367 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A. — CUENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: LA CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: _____ FIRMA DEL CONDUCTOR: _____

BIOGER

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT. 806.008.869-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 19 - 730
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 81392

ENTRADA:	13-mayo-25	14:20	10930 Kg	4080 Kg
SALIDA:	13-mayo-25	14:35	6850 Kg	

CONDUCTOR: WILMER CABARCA — CEDULA: 00
PLACA: XKA367 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A. — CUENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: LA CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: _____ FIRMA DEL CONDUCTOR: _____

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 71119

ENTRADA:	13-mayo-25	07:41	8900 Kg		3200 Kg
SALIDA:	13-mayo-25	07:51	5700 Kg		

CONDUCTOR: LUIS ANTONIO
CEDULA: 0000
PLACA: UZA076
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.
CLIENTE O PROVEEDOR: MS DISEÑOS
RESIDUO: ESPECIALES
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 71121

ENTRADA:	13-mayo-25	09:21	9000 Kg		3300 Kg
SALIDA:	13-mayo-25	09:31	5700 Kg		

CONDUCTOR: LUIS ANTONIO
CEDULA: 0000
PLACA: UZA076
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.
CLIENTE O PROVEEDOR: MS DISEÑOS
RESIDUO: ESPECIALES
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO: 71122
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:		13-mayo-25	11:00	8580 Kg	2880 Kg
SALIDA:		13-mayo-25	11:15	5700 Kg	
CONDUCTOR:	LUIS ANTONIO			CEDULA:	0000
PLACA:	UZA076			TRATAMIENTO:	CELDA ESPEC
GENERADOR:	MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.			CLIENTE O PROVEEDOR:	MS DISEÑOS
RESIDUO:	ESPECIALES			TIPO DE VEHICULO:	VOLTEO
CORRIENTE:	CAROLINA				

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO: 71123
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:		13-mayo-25	14:39	8370 Kg	2670 Kg
SALIDA:		13-mayo-25	14:50	5700 Kg	
CONDUCTOR:	LUIS ANTONIO			CEDULA:	0000
PLACA:	UZA076			TRATAMIENTO:	CELDA ESPEC
GENERADOR:	MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.			CLIENTE O PROVEEDOR:	MS DISEÑOS
RESIDUO:	ESPECIALES			TIPO DE VEHICULO:	VOLTEO
CORRIENTE:	CAROLINA				

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 71128

ENTRADA:	13-mayo-25	16:00	8200 Kg	2500 Kg
SALIDA:	13-mayo-25	16:10	5700 Kg	

CONDUCTOR: LUIS ANTONIO
CEDULA: 0000
PLACA: UZA076
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A
CLIENTE O PROVEEDOR: MS DISEÑOS /
RESIDUO: ESPECIALES
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 71153

ENTRADA:	13-mayo-25	15:55	10000 Kg	3150 Kg
SALIDA:	13-mayo-25	17:45	6850 Kg	

CONDUCTOR: WILMER CABARCA
CEDULA: 00
PLACA: XKA367
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A
CLIENTE O PROVEEDOR: MS DISEÑOS /
RESIDUO: ESPECIALES
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P.

NIT: 806.006.669-8

PARQUE AMBIENTAL BIOGER

PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720

CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 71114

ENTRADA:	13-mayo-25	07:51	8790 Kg	2480 Kg	
SALIDA:	13-mayo-25	08:05	6310 Kg		
CONDUCTOR:	JOSE PAJARO			CEDULA:	73155633
PLACA:	AMI011			TRATAMIENTO:	CELDA ESPEC
GENERADOR:	MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.			CLIENTE O PROVEEDOR:	MS DISEÑOS
RESIDUO:	ESPECIALES			TIPO DE VEHICULO:	CARPADO
CORRIENTE:	CAROLINA				

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P.

NIT: 806.006.669-8

PARQUE AMBIENTAL BIOGER

PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720

CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 71115

ENTRADA:	13-mayo-25	09:36	8110 Kg	1800 Kg	
SALIDA:	13-mayo-25	09:45	6310 Kg		
CONDUCTOR:	JOSE PAJARO			CEDULA:	73155633
PLACA:	AMI011			TRATAMIENTO:	CELDA ESPEC
GENERADOR:	MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.			CLIENTE O PROVEEDOR:	MS DISEÑOS
RESIDUO:	ESPECIALES			TIPO DE VEHICULO:	CARPADO
CORRIENTE:	CAROLINA				

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 71130

ENTRADA:	13-mayo-25	08:36	10150 Kg	3160 Kg
SALIDA:	13-mayo-25	08:46	6990 Kg	

CONDUCTOR: ANTONIO DE LA PEÑA
CEDULA: 000
PLACA: WTJ477
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.
CLIENTE O PROVEEDOR: MS DISEÑOS &
RESIDUO: ESPECIALES
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 71132

ENTRADA:	13-mayo-25	17:22	10860 Kg	3870 Kg
SALIDA:	13-mayo-25	17:32	6990 Kg	

CONDUCTOR: ANTONIO DE LA PEÑA
CEDULA: 000
PLACA: WTJ477
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.
CLIENTE O PROVEEDOR: MS DISEÑOS &
RESIDUO: ESPECIALES
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO: 51739
NIT: 806.008.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 19 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	14-mayo-25	10:19	9620 Kg		3500 Kg
SALIDA:	14-mayo-25	10:30	5120 Kg		

CONDUCTOR: WILLIAN JIMENEZ — CEDULA: 000
PLACA: PAI669 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S — CUENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODO ORGANICO — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: LA CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO: 51698
NIT: 806.008.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 19 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	14-mayo-25	08:45	9620 Kg		3700 Kg
SALIDA:	14-mayo-25	08:55	5120 Kg		

CONDUCTOR: WILLIAN JIMENEZ — CEDULA: 000
PLACA: PAI669 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S — CUENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODO ORGANICO — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: LA CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

N° DE REGISTRO: 61782

ENTRADA:	14-mayo-25	13:40	9210 Kg	
SALIDA:	14-mayo-25	13:50	5120 Kg	4090 Kg

CONDUCTOR: WILLIAN JIMENEZ
CEDULA: 000
PLACA: PAI059
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S
CUENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODO ORGANICO
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: LA CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

N° DE REGISTRO: 61784

ENTRADA:	14-mayo-25	11:47	9490 Kg	
SALIDA:	14-mayo-25	11:59	5120 Kg	4370 Kg

CONDUCTOR: WILLIAN JIMENEZ
CEDULA: 000
PLACA: PAI059
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S
CUENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODO ORGANICO
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: LA CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO: 61686
NIT: 900.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	14-mayo-25	15:15	9680 Kg	4480 Kg
SALIDA:	14-mayo-25	15:29	5120 Kg	

CONDUCTOR: WILLIAN JIMENEZ — CEDULA: 000
PLACA: PA0069 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S — CUENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODO ORGANICO — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: LA CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO: 61781
NIT: 900.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	14-mayo-25	11:43	10880 Kg	4010 Kg
SALIDA:	14-mayo-25	11:59	6850 kg	

CONDUCTOR: WILMER CABARCA — CEDULA: 00
PLACA: XKA387 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: LA CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER

BIOGER S.A.S. E.S.P. — Nº DE REGISTRO: 81128
NIT: 806.006.860-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 10 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	14-mayo-25	10:00	9970 Kg	2370 Kg
SALIDA:	14-mayo-25	10:20	7600 Kg	

CONDUCTOR: LIS CAR COLINA — CEDULA: 73137499
PLACA: AMC789 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: LA CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER

BIOGER S.A.S. E.S.P. — Nº DE REGISTRO: 81598
NIT: 806.006.860-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 10 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	14-mayo-25	08:47	10310 Kg	2710 Kg
SALIDA:	14-mayo-25	08:57	7600 kg	

CONDUCTOR: LIS CAR COLINA — CEDULA: 73137499
PLACA: AMC789 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: LA CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT. 808.008.689-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 16 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 61878

ENTRADA:	14-mayo-26	14:44	10870 Kg	3220 Kg
SALIDA:	14-mayo-26	14:56	7650 Kg	

CONDUCTOR: LISCAR COLINA
CEDULA: 73137469
PLACA: AMC789
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S
CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: LA CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT. 808.008.689-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 16 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 61918

ENTRADA:	14-mayo-26	18:00	10560 Kg	2990 Kg
SALIDA:	14-mayo-26	18:10	7600 Kg	

CONDUCTOR: LISCAR COLINA
CEDULA: 73137469
PLACA: AMC789
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S
CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: LA CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT. 808.008.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 61827

ENTRADA:	14-mayo-25	13:14	10550 Kg	2950 Kg
SALIDA:	14-mayo-25	13:25	7600 Kg	

CONDUCTOR: OSCAR COLINA — CEDULA: 73137469
PLACA: AMC789 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S — CUENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: LA CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 808.008.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 61773

ENTRADA:	14-mayo-25	11:26	10500 Kg	2900 Kg
SALIDA:	14-mayo-25	11:37	7600 Kg	

CONDUCTOR: OSCAR COLINA — CEDULA: 73137469
PLACA: AMC789 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S — CUENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: LA CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO: 81736
NIT: 900.008.869-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 19 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	14-mayo-25	10:22	10190 Kg	3340 Kg
SALIDA:	14-mayo-25	10:30	6850 Kg	

CONDUCTOR: WILMER CABARCA — CEDULA: 00
PLACA: XNA387 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: LA CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO: 81702
NIT: 900.008.869-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 19 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	14-mayo-25	08:50	10890 Kg	3840 Kg
SALIDA:	14-mayo-25	09:00	6850 Kg	

CONDUCTOR: WILMER CABARCA — CEDULA: 00
PLACA: XNA387 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: LA CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 81695

ENTRADA:	14-mayo-25	15:14	11680 Kg	4830 Kg
SALIDA:	14-mayo-25	15:26	6850 Kg	

CONDUCTOR: WILMER CABARCA
CEDULA: 00
PLACA: XKA367
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S
CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: LA CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 81641

ENTRADA:	14-mayo-25	13:38	10800 Kg	3950 Kg
SALIDA:	14-mayo-25	13:50	6850 Kg	

CONDUCTOR: WILMER CABARCA
CEDULA: 00
PLACA: XKA367
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S
CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: LA CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO: 62268
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	15-mayo-25	15:13	10810 Kg	3010 Kg
SALIDA:	15-mayo-25	15:30	7800 Kg	

CONDUCTOR: LISCAR COLINA — CEDULA: 73137489
PLACA: AMC789 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A. — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: LA CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO: 62087
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	15-mayo-25	09:36	9930 Kg	4180 Kg
SALIDA:	15-mayo-25	09:46	5750 Kg	

CONDUCTOR: NESTOR JULIO — CEDULA: 731982503
PLACA: KBD 537 — TRATAMIENTO: CELDA ORDIN
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A. — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: LA CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 900.000.609-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 82283

ENTRADA:	15-mayo-25	10:30	10090 Kg	3230 Kg
SALIDA:	15-mayo-25	10:59	6860 Kg	

CONDUCTOR: WILMER CABARCA
PLACA: XKA367
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.
RESIDUO: LODOS ORGANICOS
CORRIENTE: LA CAROLINA

CEDULA: 00
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 900.000.609-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 82285

ENTRADA:	15-mayo-25	09:30	10790 Kg	3940 Kg
SALIDA:	15-mayo-25	09:45	6850 Kg	

CONDUCTOR: WILMER CABARCA
PLACA: XKA367
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.
RESIDUO: LODOS ORGANICOS
CORRIENTE: LA CAROLINA

CEDULA: 00
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 19 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 62244

ENTRADA:	15-mayo-25	14:35	10400 Kg	3550 Kg	
SALIDA:	15-mayo-25	14:48	6850 Kg		
CONDUCTOR:	WILMER CABARCA			CEDULA:	00
PLACA:	XKA367			TRATAMIENTO:	CELDA ESPEC
GENERADOR:	MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.			CLIENTE O PROVEEDOR:	MARIO JAVIER
RESIDUO:	LODOS ORGANICOS			TIPO DE VEHICULO:	VOLTEO
CORRIENTE:	LA CAROLINA				

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 19 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 62180

ENTRADA:	15-mayo-25	12:28	10330 Kg	3970 Kg	
SALIDA:	15-mayo-25	12:40	6360 Kg		
CONDUCTOR:	VICTOR VELAZQUE			CEDULA:	00
PLACA:	OLJ192			TRATAMIENTO:	CELDA ESPEC
GENERADOR:	MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.			CLIENTE O PROVEEDOR:	MARIO JAVIER
RESIDUO:	LODOS ORGANICOS			TIPO DE VEHICULO:	VOLTEO
CORRIENTE:	LA CAROLINA				

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER

BIOGER S.A.S. E.S.P. — Nº DE REGISTRO: 5710
NIT. 806.008.394-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PAGACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	15-mayo-25	12:31	16090 Kg	3960 Kg
SALIDA:	15-mayo-25	12:50	8530 Kg	

CONDUCTOR: WILMER CALAPICA — CEDULA: 10
PLACA: XKA387 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A. — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAIMES
RESIDUO: LODOS ORGANICOS — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: LA CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: _____ FIRMA DEL CONDUCTOR: _____

BIOGER

BIOGER S.A.S. E.S.P. — Nº DE REGISTRO: 5710
NIT. 806.008.394-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PAGACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	15-mayo-25	12:40	15690 Kg	3240 Kg
SALIDA:	15-mayo-25	12:50	5750 Kg	

CONDUCTOR: NESTOR JULIO — CEDULA: 7310825160
PLACA: KBO 567 — TRATAMIENTO: CELDA OPCION
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A. — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAIMES
RESIDUO: LODOS ORGANICOS — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: LA CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: _____ FIRMA DEL CONDUCTOR: _____

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO: 62113
NIT: 806.006.669-9
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 19 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	15-mayo-25	10:00	10700 Kg	3710 Kg
SALIDA:	15-mayo-25	10:15	6990 Kg	

CONDUCTOR: ANTONIO DE LA PEÑA — CEDULA: 000
PLACA: WTJ477 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A. — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODO ORGANICO — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: LA CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO: 62263
NIT: 806.006.669-9
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 19 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	15-mayo-25	15:02	8570 Kg	2820 Kg
SALIDA:	15-mayo-25	15:20	5750 Kg	

CONDUCTOR: NESTOR JULIO — CEDULA: 7310525803
PLACA: KBD 587 — TRATAMIENTO: CELDA ORDIN
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A. — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: LA CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 808.008.689-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 19 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

N° DE REGISTRO: 62199

ENTRADA:	15-mayo-25	09:52	9470 Kg	4350 Kg
SALIDA:	15-mayo-25	10:15	5120 Kg	

CONDUCTOR: WILLIAN JIMENEZ — CEDULA: 080 .

PLACA: PAI069 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC

GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A. — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER

RESIDUO: LODO ORGANICO — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO

CORRIENTE: LA CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

N° DE REGISTRO: 62194

ENTRADA:	15-mayo-25	12:47	9600 Kg	3780 Kg
SALIDA:	15-mayo-25	13:00	5120 Kg	

CONDUCTOR: WILLIAN JIMENEZ
PLACA: PA959
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.
RESIDUO: LODO ORGANICO
CORRIENTE: LA CAROLINA

CEDULA: 000
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
CUENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO

OBSERVACIONES:

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

N° DE REGISTRO: 62273

ENTRADA:	15-mayo-25	15:35	9290 Kg	4170 Kg
SALIDA:	15-mayo-25	15:44	5120 Kg	

CONDUCTOR: WILLIAN JIMENEZ
PLACA: PA959
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.
RESIDUO: LODO ORGANICO
CORRIENTE: LA CAROLINA

CEDULA: 000
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
CUENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT. 900.500.9958
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 82269

ENTRADA:	15-mayo-25	12:59	15440 Kg	6980 Kg
SALIDA:	15-mayo-25	13:10	8660 Kg	

CONDUCTOR: ANTONIO DE LA PEÑA — CEDULA: 100
PLACA: WEJ471 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MG DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A. — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAIMES
RESIDUO: LODO ORGANICO — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: LA CARCOLIA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR — FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT. 900.500.9958
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 82269

ENTRADA:	15-mayo-25	15:33	11350 Kg	4380 Kg
SALIDA:	15-mayo-25	15:44	8660 Kg	

CONDUCTOR: ANTONIO DE LA PEÑA — CEDULA: 100
PLACA: WEJ471 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MG DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A. — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAIMES
RESIDUO: LODO ORGANICO — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: LA CARCOLIA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR — FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO: 62312
NIT: 900.000.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	15-mayo-25	10:12	9830 Kg		
SALIDA:	15-mayo-25	12:35	6360 Kg	3470 Kg	

CONDUCTOR: VICTOR VELAZQUE — CEDULA: 00
PLACA: OLJ462 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: LA CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: FIRMA DEL CONDUCTOR:

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO: 62247
NIT: 900.000.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	15-mayo-25	14:42	9780 Kg		
SALIDA:	15-mayo-25	14:51	6380 Kg	3400 Kg	

CONDUCTOR: VICTOR VELAZQUE — CEDULA: 00
PLACA: OLJ462 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: LA CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: FIRMA DEL CONDUCTOR:

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO: 82102
NIT: 806.008.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	15-mayo-25	09:42	11610 Kg	3410 Kg	
SALIDA:	15-mayo-25	09:55	7600 Kg		
CONDUCTOR:	LISCAR COLINA			CEDULA:	73137459
PLACA:	AMC789			TRATAMIENTO:	CELDA ESPEC
GENERADOR:	MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.			CLIENTE O PROVEEDOR:	MARIO JAVIER
RESIDUO:	LODOS ORGANICOS			TIPO DE VEHICULO:	VOLTEO
CORRIENTE:	LA CAROLINA				

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO: 82195
NIT: 806.008.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	15-mayo-25	12:48	9490 Kg	1890 Kg	
SALIDA:	15-mayo-25	13:09	7600 Kg		
CONDUCTOR:	LISCAR COLINA			CEDULA:	73137459
PLACA:	AMC789			TRATAMIENTO:	CELDA ESPEC
GENERADOR:	MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.			CLIENTE O PROVEEDOR:	MARIO JAVIER
RESIDUO:	LODOS ORGANICOS			TIPO DE VEHICULO:	VOLTEO
CORRIENTE:	LA CAROLINA				

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO: 71635
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 19 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	15-mayo-25	17:10	9430 Kg	2440 Kg
SALIDA:	15-mayo-25	17:22	6990 Kg	

CONDUCTOR: ANTONIO DE LA PEÑA
CEDULA: 000
PLACA: WTJ477
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.
CLIENTE O PROVEEDOR: MS DISEÑOS S
RESIDUO: ESPECIALES
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO: 71634
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 19 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	15-mayo-25	11:33	9590 Kg	2600 Kg
SALIDA:	15-mayo-25	11:45	6990 Kg	

CONDUCTOR: ANTONIO DE LA PEÑA
CEDULA: 000
PLACA: WTJ477
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.
CLIENTE O PROVEEDOR: MS DISEÑOS S
RESIDUO: ESPECIALES
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO: 71633
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	15-mayo-25	08:20	10140 Kg	3150 Kg	
SALIDA:	15-mayo-25	08:31	6990 Kg		

CONDUCTOR: ANTONIO DE LA PEÑA — CEDULA: 000
PLACA: WTJ477 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A. — CLIENTE O PROVEEDOR: MS DISEÑOS
RESIDUO: ESPECIALES — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO: 71620
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	15-mayo-25	07:50	7620 Kg	2500 Kg	
SALIDA:	15-mayo-25	08:01	5120 Kg		

CONDUCTOR: WILLIAN JIMENEZ — CEDULA: 000
PLACA: PAI059 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A. — CLIENTE O PROVEEDOR: MS DISEÑOS
RESIDUO: ESPECIALES — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO: 71622
NIT: 900 008 884-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 19 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	15-mayo-25	17:00	7995 Kg	2875 Kg
SALIDA:	15-mayo-25	17:10	5120 Kg	

CONDUCTOR: WILLIAN JIMENEZ
CEDULA: 000
PLACA: PAI058
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.
CLIENTE O PROVEEDOR: MS DISEÑOS
RESIDUO: ESPECIALES
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO: 71621
NIT: 900 008 884-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 19 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	15-mayo-25	07:50	8750 Kg	3630 Kg
SALIDA:	15-mayo-25	11:25	5120 Kg	

CONDUCTOR: WILLIAN JIMENEZ
CEDULA: 000
PLACA: PAI058
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.
CLIENTE O PROVEEDOR: MS DISEÑOS
RESIDUO: ESPECIALES
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P.

NIT: 806.008.669-8

N° DE REGISTRO: 71619

PARQUE AMBIENTAL BIOGER

PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 19 - 720

CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	15-mayo-25	10:28	9140 Kg	1780 Kg	
SALIDA:	15-mayo-25	18:46	6360 Kg		

CONDUCTOR:	VICTOR VELAZQUE	CEDULA:	00
PLACA:	OLJ182	TRATAMIENTO:	CELDA ESPEC
GENERADOR:	MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.	CLIENTE O PROVEEDOR:	MS DISEÑOS &
RESIDUO:	ESPECIALES	TIPO DE VEHICULO:	VOLTEO
CORRIENTE:	CAROLINA		

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P.

NIT: 806.008.669-8

N° DE REGISTRO: 71618

PARQUE AMBIENTAL BIOGER

PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 19 - 720

CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	15-mayo-25	09:00	9500 Kg	3140 Kg	
SALIDA:	15-mayo-25	10:38	6360 Kg		

CONDUCTOR:	VICTOR VELAZQUE	CEDULA:	00
PLACA:	OLJ182	TRATAMIENTO:	CELDA ESPEC
GENERADOR:	MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.	CLIENTE O PROVEEDOR:	MS DISEÑOS &
RESIDUO:	ESPECIALES	TIPO DE VEHICULO:	VOLTEO
CORRIENTE:	CAROLINA		

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 71615

ENTRADA:	15-mayo-25	16:27	8150 Kg		
SALIDA:	15-mayo-25	19:10	5750 Kg	2400 Kg	

CONDUCTOR: NESTOR JULIO
CEDULA: 731052503
PLACA: KBD 587
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.
CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: ESPECIALES
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 71614

ENTRADA:	15-mayo-25	11:09	8400 Kg		
SALIDA:	15-mayo-25	16:37	5750 Kg	2650 Kg	

CONDUCTOR: NESTOR JULIO
CEDULA: 731052503
PLACA: KBD 587
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.
CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: ESPECIALES
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO: 71612
NIT: 806.008.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	15-mayo-25	07:45	9985 Kg	3215 Kg
SALIDA:	15-mayo-25	07:55	5750 Kg	

CONDUCTOR: NESTOR JULIO — CEDULA: 73108780
PLACA: KBD 587 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAIMES
RESIDUO: ESPECIALES — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.008.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS
Nº DE REGISTRO: 71608

ENTRADA:	15-mayo-25	07:55	10810 Kg	3010 Kg
SALIDA:	15-mayo-25	08:05	7800 Kg	

CONDUCTOR: OSCAR COLINA — CEDULA: 73137469
PLACA: AWC739 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A — CLIENTE O PROVEEDOR: MS DISEÑOS
RESIDUO: ESPECIALES — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO: 71811
NIT: 806.008.869-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	15-mayo-25	11:13	10750 Kg	3150 Kg
SALIDA:	15-mayo-25	17:32	7600 Kg	

CONDUCTOR: OSCAR COLINA — CEDULA: 73137489
PLACA: AMC789 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A. — CLIENTE O PROVEEDOR: MS DISEÑOS
RESIDUO: ESPECIALES — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.008.869-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS
Nº DE REGISTRO: 71810

ENTRADA:	15-mayo-25	07:55	10840 Kg	3240 Kg
SALIDA:	15-mayo-25	11:23	7600 Kg	

CONDUCTOR: OSCAR COLINA — CEDULA: 73137489
PLACA: AMC789 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A. — CLIENTE O PROVEEDOR: MS DISEÑOS
RESIDUO: ESPECIALES — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT. 806.000.660-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 82483

ENTRADA:	16-mayo-25	09:54	10500 Kg	3580 Kg
SALIDA:	16-mayo-25	10:05	6970 Kg	

CONDUCTOR: JOSE MEJIA — CEDULA: 00
PLACA: CAD127 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODO ORGANICO — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: LA CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT. 806.000.660-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 82526

ENTRADA:	16-mayo-25	11:56	9970 Kg	3000 Kg
SALIDA:	16-mayo-25	12:10	6970 Kg	

CONDUCTOR: JOSE MEJIA — CEDULA: 00
PLACA: CAD127 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODO ORGANICO — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: LA CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO: 6359
NIT: 806.008.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 16 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	16-mayo-25	12:00	11660 Kg	4820 Kg
SALIDA:	16-mayo-25	12:10	6840 Kg	

CONDUCTOR: JEISON GOMEZ — CEDULA: 000
PLACA: WHJ273 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAIME
RESIDUO: LODOS ORGANICOS — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: LA CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO: 6359
NIT: 806.008.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 16 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	16-mayo-25	09:45	10710 Kg	4330 Kg
SALIDA:	16-mayo-25	09:55	6380 Kg	

CONDUCTOR: JEISON GOMEZ — CEDULA: 000
PLACA: WHJ273 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAIME
RESIDUO: LODOS ORGANICOS — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: LA CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT. 806.008.889-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 82457

ENTRADA:	18-mayo-25	14:31	19470 Kg	4980 Kg
SALIDA:	18-mayo-25	14:45	8390 Kg	

CONDUCTOR: JEISON GOMEZ — CEDULA: 000
PLACA: WHU273 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: LA CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT. 806.008.889-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 82457

ENTRADA:	18-mayo-25	09:43	10720 Kg	3870 Kg
SALIDA:	18-mayo-25	09:55	6850 Kg	

CONDUCTOR: WILMER CABARCA — CEDULA: 00
PLACA: XXA367 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: LA CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P
NIT: 806.008.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 62623

ENTRADA:	18-mayo-26	11:40	10840 Kg	3990 Kg
SALIDA:	18-mayo-26	11:58	6850 Kg	

CONDUCTOR: WILMER CABARCA
CEDULA: 80
PLACA: XKA387
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S
CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: LA CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.008.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 62660

ENTRADA:	18-mayo-26	13:57	10870 Kg	3820 Kg
SALIDA:	18-mayo-26	14:10	6850 Kg	

CONDUCTOR: WILMER CABARCA
CEDULA: 80
PLACA: XKA387
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S
CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: LA CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P. N° DE REGISTRO: 62447
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 19 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	16-mayo-25	09:08	9810 Kg	4690 Kg
SALIDA:	16-mayo-25	09:18	5120 Kg	

CONDUCTOR: WILLIAN JIMENEZ — CEDULA: 000
PLACA: PAI059 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODO ORGANICO — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: LA CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P. N° DE REGISTRO: 62525
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 19 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	16-mayo-25	11:50	9950 Kg	4830 Kg
SALIDA:	16-mayo-25	12:00	5120 Kg	

CONDUCTOR: WILLIAN JIMENEZ — CEDULA: 000
PLACA: PAI059 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODO ORGANICO — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: LA CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.006.869-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 62515

ENTRADA:	16-mayo-25	11:31	11560 Kg		
SALIDA:	16-mayo-25	11:40	7800 Kg		3960 Kg

CONDUCTOR:	LISCAR COLINA	CEDULA:	73137459
PLACA:	AMC789	TRATAMIENTO:	CELDA ESPEC
GENERADOR:	MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S	CLIENTE O PROVEEDOR:	MARIO JAVIER
RESIDUO:	LODOS ORGANICOS	TIPO DE VEHICULO:	VOLTEO
CORRIENTE:	LA CAROLINA		

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.006.869-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 62582

ENTRADA:	16-mayo-25	13:49	11120 Kg		
SALIDA:	16-mayo-25	14:00	7800 Kg		3320 Kg

CONDUCTOR:	LISCAR COLINA	CEDULA:	73137459
PLACA:	AMC789	TRATAMIENTO:	CELDA ESPEC
GENERADOR:	MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S	CLIENTE O PROVEEDOR:	MARIO JAVIER
RESIDUO:	LODOS ORGANICOS	TIPO DE VEHICULO:	VOLTEO
CORRIENTE:	LA CAROLINA		

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGEO

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO: 63018
NIT: 806.006.869-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 19 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	17-mayo-25	11:26	11610 Kg	5310 Kg
SALIDA:	17-mayo-25	11:35	6300 Kg	

CONDUCTOR: YEFERSON LIMON — CEDULA: 73008881
PLACA: PAJ837 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: LA CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR — FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO: 63021
NIT: 806.006.869-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 19 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	17-mayo-25	11:33	11040 Kg	4300 Kg
SALIDA:	17-mayo-25	11:45	6740 Kg	

CONDUCTOR: EDER CABARCAS — CEDULA: 000
PLACA: WJJ071 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS — TIPO DE VEHICULO: CARPADO
CORRIENTE: LA CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR — FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.008.869-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 82611

ENTRADA:	17-mayo-25	11:09	11560 Kg		
SALIDA:	17-mayo-25	11:20	7800 Kg		3660 Kg
CONDUCTOR:	LISCAR COLINA			CEDULA:	73137469
PLACA:	AMC789			TRATAMIENTO:	CELDA ESPE
GENERADOR:	MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S			CLIENTE O PROVEEDOR:	MARIO JAVIE
RESIDUO:	LODOS ORGANICOS			TIPO DE VEHICULO:	VOLTEO
CORRIENTE:	LA CAROLINA				

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.008.869-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 82660

ENTRADA:	17-mayo-25	09:12	10860 Kg		
SALIDA:	17-mayo-25	09:22	7800 Kg		3060 Kg
CONDUCTOR:	LISCAR COLINA			CEDULA:	73137469
PLACA:	AMC789			TRATAMIENTO:	CELDA ESPE
GENERADOR:	MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S			CLIENTE O PROVEEDOR:	MARIO JAVIER
RESIDUO:	LODOS ORGANICOS			TIPO DE VEHICULO:	VOLTEO
CORRIENTE:	LA CAROLINA				

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.008.669-9
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 19 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 62966

ENTRADA:	17-mayo-25	09:27	10110 Kg	3370 Kg
SALIDA:	17-mayo-25	09:40	6740 Kg	

CONDUCTOR: EIDER CABARCAS
CEDULA: 000
PLACA: VJU071
TRATAMIENTO: CELDA ESPE
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S
CUENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS
TIPO DE VEHICULO: CARPADO
CORRIENTE: LA CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO: 71566
NIT: 808.008.869-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	17-mayo-25	09:41	10330 Kg	3200 Kg	
SALIDA:	17-mayo-25	09:55	7130 Kg		

CONDUCTOR: EDGAR OSPINO — CEDULA: 0000
PLACA: SBH839 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A. — CLIENTE O PROVEEDOR: MS DISEÑOS /
RESIDUO: ESPECIALES — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO: 71564
NIT: 808.008.869-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	17-mayo-25	09:30	9450 Kg	3150 Kg	
SALIDA:	17-mayo-25	09:45	6300 Kg		

CONDUCTOR: YEFERSON LIMON — CEDULA: 73008661
PLACA: PAJ637 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A. — CLIENTE O PROVEEDOR: MS DISEÑOS /
RESIDUO: ESPECIALES — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO: 71563
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 19 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	17-mayo-25	07:45	8280 Kg	1980 Kg	
SALIDA:	17-mayo-25	07:55	6300 Kg		
CONDUCTOR:	YEFERSON LIMON			CEDULA:	73008661
PLACA:	PAJ837			TRATAMIENTO:	CELDA ESPEC
GENERADOR:	MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.			CLIENTE O PROVEEDOR:	MS DISEÑOS S
RESIDUO:	ESPECIALES			TIPO DE VEHICULO:	VOLTEO
CORRIENTE:	CAROLINA				

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO: 71562
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 19 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	19-mayo-25	12:30	10190 Kg	3200 Kg	
SALIDA:	19-mayo-25	12:45	6990 Kg		
CONDUCTOR:	ANTONIO DE LA PEÑA			CEDULA:	000
PLACA:	WTJ477			TRATAMIENTO:	CELDA ESPEC
GENERADOR:	MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.			CLIENTE O PROVEEDOR:	MS DISEÑOS S
RESIDUO:	ESPECIALES			TIPO DE VEHICULO:	VOLTEO
CORRIENTE:	CAROLINA				

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO: 71561
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	19-mayo-25	10:22	9190 Kg	2200 Kg
SALIDA:	19-mayo-25	10:35	6990 Kg	

CONDUCTOR: ANTONIO DE LA PEÑA — CEDULA: 000
PLACA: WTJ477 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A. — CLIENTE O PROVEEDOR: MS DISEÑOS &
RESIDUO: ESPECIALES — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO: 71559
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	19-mayo-25	08:02	9570 Kg	2580 Kg
SALIDA:	19-mayo-25	08:15	6990 Kg	

CONDUCTOR: ANTONIO DE LA PEÑA — CEDULA: 000
PLACA: WTJ477 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A. — CLIENTE O PROVEEDOR: MS DISEÑOS &
RESIDUO: ESPECIALES — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 71558

ENTRADA:	19-mayo-25	15:19	9060 Kg	2700 Kg
SALIDA:	19-mayo-25	15:30	6360 Kg	

CONDUCTOR: VICTOR VELAZQUE
CEDULA: 00
PLACA: OLJ192
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A
CUENTE O PROVEEDOR: MS DISEÑOS
RESIDUO: ESPECIALES
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 71557

ENTRADA:	19-mayo-25	11:30	9220 Kg	2860 Kg
SALIDA:	19-mayo-25	11:45	6360 Kg	

CONDUCTOR: VICTOR VELAZQUE
CEDULA: 00
PLACA: OLJ192
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A
CUENTE O PROVEEDOR: MS DISEÑOS
RESIDUO: ESPECIALES
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER

BIOGER S.A.S. E.S.P
NIT. 900.000.000-0
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 71556

ENTRADA:	15 mayo 25	08:23	10000 Kg	
SALIDA:	15 mayo 25	08:30	6080 Kg	3840 Kg

CONDUCTOR: VICTOR VELAZQUE
PLACA: OLJ 192
GENERADOR: MG DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A
RESIDUO: ESPECIALES
CORRIENTE: CARTULINA

CEDULA: 00
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
CLIENTE O PROVEEDOR: MG DISEÑOS
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER

BIOGER S.A.S. E.S.P
NIT. 900.000.000-0
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 71555

ENTRADA:	15 mayo 25	07:50	9950 Kg	
SALIDA:	15 mayo 25	08:05	6080 Kg	3870 Kg

CONDUCTOR: VICTOR VELAZQUE
PLACA: OLJ 192
GENERADOR: MG DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A
RESIDUO: ESPECIALES
CORRIENTE: CARTULINA

CEDULA: 00
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
CLIENTE O PROVEEDOR: MG DISEÑOS
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P. N° DE REGISTRO: 63814
NIT: 806.008.660-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	20-mayo-25	12:26	10410 Kg	3930 Kg
SALIDA:	20-mayo-25	12:35	6480 Kg	

CONDUCTOR: WILLIAN JULIO — CEDULA: 80865559
PLACA: PAC 865 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: LA CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P. N° DE REGISTRO: 63745
NIT: 806.008.660-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	20-mayo-25	10:24	11320 Kg	4840 Kg
SALIDA:	20-mayo-25	10:25	6480 Kg	

CONDUCTOR: WILLIAN JULIO — CEDULA: 80865559
PLACA: PAC 865 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: LA CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PADACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 10 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 63775

ENTRADA:	20-mayo-25	11:14	10610 Kg	3210 Kg	
SALIDA:	20-mayo-25	11:25	7600 Kg		

CONDUCTOR: OSCAR COLINA — CEDULA: 73137469
PLACA: AMC789 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: LA CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PADACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 10 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 63788

ENTRADA:	20-mayo-25	11:32	8600 Kg	2850 Kg	
SALIDA:	20-mayo-25	11:45	5750 Kg		

CONDUCTOR: NESTOR JULIO — CEDULA: 731052503
PLACA: KBD 587 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: LA CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO: 63732
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 19 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	20-mayo-25	08:50	10600 Kg	5480 Kg
SALIDA:	20-mayo-25	10:19	5120 Kg	

CONDUCTOR: WILLIAN JIMENEZ — CEDULA: 000
PLACA: PAI069 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODO ORGANICO — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: LA CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO: 63721
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 19 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	20-mayo-25	09:34	10290 Kg	2690 Kg
SALIDA:	20-mayo-25	09:45	7600 Kg	

CONDUCTOR: OSCAR COLINA — CEDULA: 73137489
PLACA: AMC789 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: LA CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO: 63755
NIT: 808.008.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 19 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	20-mayo-25	10:48	11230 Kg	4510 Kg
SALIDA:	20-mayo-25	10:55	6720 Kg	

CONDUCTOR: CARLOS REYES — CEDULA: 80
PLACA: WAN16 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS — TIPO DE VEHICULO: VOLQUETA
CORRIENTE: LA CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO: 63804
NIT: 808.008.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 19 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	20-mayo-25	12:13	9300 Kg	4180 Kg
SALIDA:	20-mayo-25	12:25	5120 Kg	

CONDUCTOR: WILLIAN JIMENEZ — CEDULA: 800
PLACA: PAM69 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODO ORGANICO — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: LA CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 63797

ENTRADA:	20-mayo-25	12:01	10220 Kg	3370 Kg
SALIDA:	20-mayo-25	12:15	6850 Kg	

CONDUCTOR: WILMER CABARCA
PLACA: XKA367
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S
RESIDUO: LODOS ORGANICOS
CORRIENTE: LA CAROLINA

CEDULA: 00
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
CUENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 63871

ENTRADA:	20-mayo-25	14:04	10960 Kg	4110 Kg
SALIDA:	20-mayo-25	14:15	6850 Kg	

CONDUCTOR: WILMER CABARCA
PLACA: XKA367
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S
RESIDUO: LODOS ORGANICOS
CORRIENTE: LA CAROLINA

CEDULA: 00
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
CUENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 900.000.000-0
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 19 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 63726

ENTRADA:	20-mayo-25	09:47	11330 Kg	4480 Kg
SALIDA:	20-mayo-25	10:00	6850 Kg	

CONDUCTOR: WILMER CABARCA
CEDULA: 00
PLACA: WKA261
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S
CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: LA CARCAIMA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 900.000.000-0
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 19 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 63726

ENTRADA:	20-mayo-25	09:47	11330 Kg	4480 Kg
SALIDA:	20-mayo-25	10:00	6850 Kg	

CONDUCTOR: WILMER CABARCA
CEDULA: 00
PLACA: WKA261
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S
CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: LA CARCAIMA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P. N° DE REGISTRO: 63741
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 19 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	20-mayo-25	10:11	11180 Kg	4190 Kg
SALIDA:	20-mayo-25	10:15	6990 Kg	

CONDUCTOR: ANTONIO DE LA PEÑA — CEDULA: 000
PLACA: WTJ477 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODO ORGANICO — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: LA CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P. N° DE REGISTRO: 63833
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 19 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	20-mayo-25	12:51	10260 Kg	3270 Kg
SALIDA:	20-mayo-25	13:10	6990 Kg	

CONDUCTOR: ANTONIO DE LA PEÑA — CEDULA: 000
PLACA: WTJ477 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODO ORGANICO — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: LA CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.006.689-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 64868

ENTRADA:	22-mayo-25	12:36	12770 Kg	5170 Kg
SALIDA:	22-mayo-25	12:45	7600 Kg	

CONDUCTOR: LISCANO COLINA
CEDULA: 1.117.489
PLACA: AMC799
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S
CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: LA CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.006.689-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 65079

ENTRADA:	23-mayo-25	15:17	11810 Kg	5180 Kg
SALIDA:	23-mayo-25	15:25	6630 Kg	

CONDUCTOR: CARLOS MARIMON
CEDULA: 00
PLACA: PAA172
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S
CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODO ORGANICO
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 900.006.869-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 65119

ENTRADA:	23-mayo-25	19:41	13810 Kg	8820 Kg
SALIDA:	23-mayo-25	16:56	5990 Kg	

CONDUCTOR: ANTONIO DE LA PEÑA — CEDULA: 100
PLACA: WTJ431 — TRATAMIENTO: CELDA RCD
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: PETREOS Y HORMIGON — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: LA CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 900.006.869-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 65372

ENTRADA:	24-mayo-25	10:59	11990 Kg	5140 Kg
SALIDA:	24-mayo-25	11:13	6850 Kg	

CONDUCTOR: WILMER CABARCA — CEDULA: 00
PLACA: XKA36D — TRATAMIENTO: CELDA RCD
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: ESCOMBRO — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: LA CAROLINA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

MS DISEÑO Y ARQUITECTURA	FORMATO ACTA DE APERTURA Y CIERRE	VERSION:
	Cdube S.A	FECHA:
		PAGINA:

Contratante:	Cdube S.A							
Contrato de obra:	25-0041							
Nombre del Canal	La Carolina							
Mts Lineales Intervenidos	832	Mts Lineales Totales				Fecha		
Registro Nº						10	Abril	
Tipo de Registro	APERTURA	✓	PARCIAL		CIERRE		de	2025

INTERVENCIONES O ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

1	Socialización
2	Recorrido

OBSERVACIONES

Firma pendiente J.A.C.

VEEDURIA COMUNAL (JAC & JAL)

NOMBRES	APELLIDOS	DIRECCION	FIRMA
Elsa Beatriz G.	Beatriz Gomez	La Carolina	
/	/	/	/

ELABORO:	Gabriel Cuenca	REVISO:	Carlos Jaramillo	APROBO:	
CARGO	Inspector de obra	CARGO	Director Obra	CARGO	

Las reuniones de socialización son realizadas con la comunidad y con las autoridades municipales del área de influencia directa del proyecto, dando información relevante del proyecto de intervención, entre los que se encuentran cuáles son las empresas vinculadas y como identificar los profesionales contratados.

Powered by CamScanner

	FORMATO ACTA DE APERTURA Y CIERRE	VERSION: FECHA: PAGINA:

Contratante:	Edumbo S.A								
Contrato de obra:	limpieza de canales								
Nombre del Canal	la candelaria								
Mts Lineales Intervenidos	/	Mts Lineañes Totales				/	Fecha		
Registro Nº							10	11440	
Tipo de Registro	APERTURA		PARCIAL	X	CIERRE		de	2025	

INTERVENCIONES O ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

*	limpieza manual de canal principal
*	limpieza mecanica con minicargador y retroexcavadora.
*	limpieza de taludes y zonas aledañas del canal.
*	limpieza del fondo del canal, retiro de sedimentos y basuras
*	disposición final del material al botadero autorizado.
*	cuidado minimo, todo organico, basura, botella, botellones etc.
	etc.

OBSERVACIONES

Firma presidente J.A.C.

VEEDURIA COMUNAL (JAC & JAL)

NOMBRES	APELLIDOS	DIRECCION	FIRMA
Edwin	Buitrago Gomez	calle 3 M 3-16	

ELABORO:	Gabriel Quintana	REVISO:	Carlos Jaramillo	APROBO:	
CARGO	Inspector de obras	CARGO	Director de obra	CARGO	

Las reuniones de socialización son realizadas con la comunidad y con las autoridades municipales del área de influencia directa del proyecto, dando información relevante del proyecto de intervención, entre los que se encuentran cuáles son las empresas vinculadas y como identificar los profesionales contratados.

Powered by CamScanner

MS DISEÑO Y ARQUITECTURA	FORMATO ACTA DE APERTURA Y CIERRE	VERSION: FECHA: PAGINA:

Contratante:	Edurbe S.A.									
Contrato de obra:	25-0041									
Nombre del Canal	Canal la Carolina									
Mts Lineales Intervenidos	832.	Mts Lineañes Totales			Fecha					
Registro Nº										
Tipo de Registro	APERTURA		PARCIAL		CIERRE	X	de			

INTERVENCIONES O ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

Intervención manual
limpieza de Talud y exteriores del Canal
limpieza de puentes
limpieza mecanica amarilla
(minicargador y Pajarita)
retiro de material y disposicion final
a botadero certificado
Se retira material todo organico, enea y basura

OBSERVACIONES

Firma presidente J.A.C.

VEEDURIA COMUNAL (JAC & JAL)

NOMBRES	APELLIDOS	DIRECCION	FIRMA
Efrain	Buelvas	la carolina	

ELABORO:		REVISO:	Carlos Jaramillo	APROBO:	
CARGO		CARGO	Director Libre	CARGO	

Las reuniones de socialización son realizadas con la comunidad y con las autoridades municipales del área de influencia directa del proyecto, dando información relevante del proyecto de intervención, entre los que se encuentran cuáles son las empresas vinculadas y como identificar los profesionales contratados.

Powered by CamScanner

CANAL CAMPESTRE

Powered by CamScanner

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN PARA CONTRATISTAS	VERSION :
		FECHA:
	PROCESO GESTION DE LA CONTRATACION	PAGINA: 1 DE 2

1. DATOS DE LA REUNIÓN

ASUNTO / TEMA	Socializacion e inspeccion Canal campestre								
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN									
CONVOCADA POR	Contratista							HORA	10:40 am
MODALIDAD VIRTUAL		MODALIDAD PRESENCIAL	✓	DURACIÓN		FECHA	28	Marzo	2025
Plataforma									

PARTICIPANTE/ ASISTENTES

#	NOMBRE	CARGO	TELEFONO	FIRMA
1	Fernando Fernan Florez	Presidente	3136399795	Fernandoflorez0320@gmail.com
2	Jairo Rodriguez	Lider Inspeccion	3217117835	El Caimito Cienaga
3	Yuleidy Cervantes		3045520545	Yuleidy Cervantes
4	Odalis Nieto		3205349764	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Powered by CamScanner

MS DISEÑO & ARQUITECTURA S.A.S.

Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias

INFORME DE EJECUCIÓN No. 2

Proyecto: *"ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CAUCES PLUVIALES PARA PREVENCION Y REDUCCION DE EMERGENCIAS POR RIESGO DE INUNDACIONES QUE SE PRESENTEN EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS"*	**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 10 de abril de 2025**
	TIEMPO DE EJECUCIÓN: 3 meses

DESCRIPCIÓN INFORME

FECHA DE CORTE PRESENTE ACTA No.2: mayo 07 a junio 04

FECHA APERTURA CANAL: 07 de mayo

Características del canal	
Ancho promedio (m)	5.0
Altura promedio (m)	2.0
Largo Total intervenido (m)	435

FECHA DE CIERRE CANAL: 13 de mayo

Recurso Humano Disponible para Intervención	
Ayudantes	6
Inspector	1
Residente de Obra	1

UBICACIÓN CANAL INTERVENIDO: CAMPESTRE




Imagen satelital del canal sector Campestre

Powered by CamScanner

1. LIMPIEZA DE CANALES MECANICOS Y MANUALES.

1.1 EXCAVACIÓN HÚMEDA (EXCAVACIÓN QUE INCLUYE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA Y CUADRILLA DE OBREROS PARA LA EXCAVACIÓN DE MATERIAL EN ZONA DE DIFÍCIL ACCESO PARA LA MAQUINARIA).

En este frente de trabajo, se realizaron las actividades de excavación con una cuadrilla conformada por seis personas y con la maquina minicargador, la cual actuó en la limpieza en los tramos mas abiertos y en el cargue del material para su disposición final.





1.2 DESMONTE MALEZA O ROCERÍA.

En los trabajos de limpieza de estos drenajes, no se realizó rocería, pero se intervinieron los hombros del mismo, recogiendo toda la basura y escombros que afectaban la operación del canal.

1.3 RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION EN BOTADERO CERTIFICADO.

EL retiro de material se realizó con el apoyo de un minicargador y se realizó con el uso de volquetas sencillas, las cuales dispusieron finalmente en el parque ambiental BIOGER.

De este frente se extrajeron 125 m3 de material, los cuales se relacionan en la tabla que aparece a continuación:

ITEM	Nº RECIBO	FECHA	HORA	PLACA	PESO FINAL	VOLUMEN	CANAL	PARQUE AMBIENTAL
1	59472	7/05/2025	16:11	SBH839	4010	8	CAMPESTRE	BIOGER
2	59136	7/05/2025	11:23	XKA367	750	8	CAMPESTRE	BIOGER
3	59448	7/05/2025	15:14	XKA367	1030	8	CAMPESTRE	BIOGER
4	59818	8/05/2025	14:29	UAJ968	540	8	CAMPESTRE	BIOGER
5	59745	8/05/2025	12:36	XKA367	3780	8	CAMPESTRE	BIOGER
6	59642	8/05/2025	8:45	XKA367	4000	8	CAMPESTRE	BIOGER
7	59651	8/05/2025	9:24	UAJ968	2230	8	CAMPESTRE	BIOGER
8	59697	8/05/2025	10:54	PVC169	2000	9	CAMPESTRE	BIOGER

Powered by CamScanner

9	60235	9/05/2025	15:17	PVC169	3680	9	CAMPESTRE	BIOGER
10	60982	12/05/2025	14:17	PAJ837	1650	8	CAMPESTRE	BIOGER
11	61038	12/05/2025	16:39	PAJ837	2490	8	CAMPESTRE	BIOGER
12	61063	12/05/2025	17:05	UZA076	2380	9	CAMPESTRE	BIOGER
13	61051	12/05/2025	17:56	SBH839	2730	8	CAMPESTRE	BIOGER
14	60940	12/05/2025	13:04	UZA076	4030	9	CAMPESTRE	BIOGER
15	61349	13/05/2025	12:56	UZA076	1140	9	CAMPESTRE	BIOGER
						125		

1.4 CAMABAJA.

Para la intervención del canal se dispuso de una maquina tipo minicargador.





Maquinaria en este frente. Llegada y salida del frente de trabajo.

2. LIMPIEZA DE CANALES MECANICOS SIN DISPOSICIÓN EN EL BOTADERO

2.1 CONFORMACIÓN TERRENO CON MATERIAL DEL SITIO EN CANALES LOS CUALES LA DISPOSICIÓN EN SITIO AYUDE A LA MITIGACIÓN DE INUNDACIONES.

Por las características del canal que es revestido en concreto y su ubicación, las actividades de conformación de taludes no fueron necesarias.

3. REPOSICIÓN DE TAPAS Y REJILLAS PARA CANALES BAJO CALLE

3.1 SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA (INCLUYE COLOMBINAS Y CINTA PARA AREAS DE PELIGRO DE CAIDA)

No se evidencia esta actividad en este frente de trabajo.

3.2 RETIRO DE TAPAS Y REJILLAS QUE SE REQUIERA DE MENOR TAMAÑO

Durante los trabajos de limpieza en este canal, no se evidencian registros de esta actividad.

Powered by CamScanner

3.3 DEMOLICIÓN DE ANDENES, PLANTILLAS NECESARIAS PARA ACCEDER A TRAMOS BAJO CALLE. INCL RETIRO (E= 0,15-0,25M)

No se evidencia esta actividad en este canal.

4. LIMPIEZA DE CANALES CON CABRESTANTE Y SUCCIÓN

4.1 LIMPIEZA CON CABRESTANTE DIURNO (INCLUYE ACOPIO EN SACOS PLASTICOS Y RETIRO EN BOTADERO CERTIFICADO)

No se utilizo este equipo en este frente de trabajo

5. LIMPIEZA DE VALVULAS PICO DE PATO

5.1 LIMPIEZA DE VALVULAS PICO DE PATO CONSITE EN COLOCACIÓN DE BINCHA Y CUADRILLA DE MANTENIMIENTO

No se evidencias estas válvulas en este frente de trabajo

Powered by CamScanner

ANEXO. REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES DE LIMPIEZA

A continuación, se anexa evidencia del canal antes de su intervención y después de la misma.

ANTES



Powered by CamScanner

DURANTE



Powered by CamScanner

DESPUÉS



Powered by CamScanner

RESUMEN CANTIDADES EJECUTADAS FRENTE CAMPESTRE:

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
1.0	**LIMPIEZA DE CANALES MECANICOS Y MANUALES.**		
1.1	EXCAVACIÓN HUMEDA	M3	125
1.2	DESMONTE MALEZA O ROCERÍA.	M2	0
1.3	RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION EN BOTADERO CERTIFICADO.	M3	125
1.4	CAMABAJAS	UND	2
2.0	**LIMPIEZA DE CANALES MECANICOS SIN DISPOSICIÓN EN EL BOTADERO**		
2.1	CONFORMACION TERRENO CON MATERIAL DEL SITIO EN CANALES LOS CUALES LA DISPOSICIÓN EN SITIO AYUDE A LA MITIGACIÓN DE INUNDACIONES	M3	N/A
3.0	**REPOSICIÓN DE TAPAS Y REJILLAS PARA CANALES BAJO CALLE**		
3.1	SEÑALIZACION PREVENTIVA (INCLUYE COLOMBINAS Y CINTA PARA AREAS DE PELIGRO DE CAIDA)	UND	0
3.2	RETIRO DE TAPAS Y REJILLAS QUE SE REQUIERA DE MENOR TAMAÑO	UND	0
3.3	DEMOLICIÓN DE ANDENES. PLANTILLAS NECESARIAS PARA ACCEDER A TRAMOS BAJO CALLE. INCL. RETIRO (E= 0,15 0.25M)	M2	0
4.0	**LIMPIEZA DE CANALES CON CABRESTANTE Y SUCCIÓN**		
4.1	LIMPIEZA CON CABRESTANTE DIURNO (INCLUYE ACOPIO EN SACOS PLÁSTICOS Y RETIRO EN BOTADERO CERTIFICADO)	M3	N / A
5.0	**LIMPIEZA DE VALVULAS PICO DE PATO**		
5.1	LIMPIEZA DE VÁLVULAS PICO DE PATO CONSISTE EN COLOCACIÓN DE BINCHA Y CUADRILLA DE MANTENIMIENTO	UND	N / A

Elaboró: Ing. Carlos Zamora C.
Director de Proyecto

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P
NIT: 806.008.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

N° DE REGISTRO: 59448

ENTRADA:	07-mayo-25	15:14	7880 Kg	1030 Kg
SALIDA:	07-mayo-25	15:25	6850 Kg	

CONDUCTOR: WILMER CABARCA — CEDULA: (illegible)
PLACA: XKA367 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S — CUENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: CAMPESTRE

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.008.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

N° DE REGISTRO: 59472

ENTRADA:	07-mayo-25	16:11	11140 Kg	4010 Kg
SALIDA:	07-mayo-25	16:15	7130 Kg	

CONDUCTOR: EDGAR OSPINO — CEDULA: 0000
PLACA: SBH839 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑOS & ARQUITECTURAS S.A.S — CUENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: CAMPESTRE

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO: 59316
NIT: 806.008.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	07-may-25	11:23	19460 Kg	750 Kg
SALIDA:	07-may-25	11:35	18650 Kg	

CONDUCTOR: WILMER CABARCA — CEDULA: 80
PLACA: XKA367 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: CANAL CAMPESTRE

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO: 59618
NIT: 806.008.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	08-mayo-25	14:29	6980 Kg	640 Kg
SALIDA:	08-mayo-25	15:40	6340 Kg	

CONDUCTOR: LUIS ACOSTA — CEDULA: 73155695
PLACA: WAS68 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: EL CAMPESTRE

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT. 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 56697

ENTRADA:	08-mayo-25	10:54	9190 Kg	2000 Kg
SALIDA:	08-mayo-25	11:09	7190 Kg	

CONDUCTOR: LEINER CABARCAS — CEDULA: 00
PLACA: FVC189 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODO ORGANICO — TIPO DE VEHICULO: CARPADO
CORRIENTE: CANAL CAMPESTRE

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT. 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 56642

ENTRADA:	08-mayo-25	08:45	10850 Kg	4000 Kg
SALIDA:	08-mayo-25	08:59	6850 Kg	

CONDUCTOR: WILMER CABARCA — CEDULA: 00
PLACA: XKA361 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: CAMPESTRE

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 900.900.809-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 59651

ENTRADA:	08-mayo-25	09:24	9510 Kg	2270 Kg
SALIDA:	08-mayo-25	09:45	8340 Kg	

CONDUCTOR: LUIS ACOSTA
CEDULA: 7316[illegible]
PLACA: UAJ[illegible]
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MG DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S
CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: EL CAMPESTRE

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR:

FIRMA DEL CONDUCTOR:

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 900.900.809-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 59745

ENTRADA:	08-mayo-25	12:35	10690 Kg	3790 Kg
SALIDA:	08-mayo-25	12:48	6850 Kg	

CONDUCTOR: WILMER CABARCA
CEDULA: 00
PLACA: WKA361
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MG DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S
CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: CAMPESTRE

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR:

FIRMA DEL CONDUCTOR:

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO: 60235
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	09-mayo-25	15:17	10870 Kg	3680 Kg	
SALIDA:	09-mayo-25	15:30	7190 Kg		
CONDUCTOR:	LEINER CABARCAS			CEDULA:	00
PLACA:	PVC189			TRATAMIENTO:	CELDA ESPEC
GENERADOR:	MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S			CLIENTE O PROVEEDOR:	MARIO JAVIER
RESIDUO:	LODO ORGANICO			TIPO DE VEHÍCULO:	CARPADO
CORRIENTE:	CANAL CAMPESTRE				

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO: 61038
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	12-mayo-25	16:39	8790 Kg	2490 Kg	
SALIDA:	12-mayo-25	16:58	6300 Kg		
CONDUCTOR:	YEFERSON LIMON			CEDULA:	73008661
PLACA:	PAI837			TRATAMIENTO:	CELDA ESPEC
GENERADOR:	MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A			CLIENTE O PROVEEDOR:	MARIO JAVIER
RESIDUO:	LODOS ORGANICOS			TIPO DE VEHICULO:	VOLTEO
CORRIENTE:	EL CAMPESTRE				

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 900.006.660-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 61051

ENTRADA:	12-mayo-25	17:58	9380 Kg	2730 Kg
SALIDA:	12-mayo-25	18:10	7130 Kg	

CONDUCTOR: EDGAR OSPINO — CEDULA: 0000
PLACA: SBH839 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A. — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: EL CAMPESTRE

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 900.006.660-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 61043

ENTRADA:	12-mayo-25	17:05	9080 Kg	2380 Kg
SALIDA:	12-mayo-25	17:20	6700 Kg	

CONDUCTOR: LUIS ANTONIO — CEDULA: 0000
PLACA: UZA076 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A. — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: EL CAMPESTRE

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO: 60902
NIT: 806.008.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	12-mayo-25	14:17	7850 Kg	1850 Kg	
SALIDA:	12-mayo-25	14:35	6000 Kg		

CONDUCTOR: YEFERSON LIMON — CEDULA: 73082881
PLACA: FAI651 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A. — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: EL CAMPESTRE

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO: 60940
NIT: 806.008.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	12-mayo-25	13:04	10730 Kg	4030 Kg	
SALIDA:	12-mayo-25	13:15	6700 Kg		

CONDUCTOR: LUIS ANTONIO — CEDULA: 0000
PLACA: UZA078 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A. — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: EL CAMPESTRE

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.008.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 61349

ENTRADA:	13-mayo-25	12:58	7840 Kg	1140 Kg
SALIDA:	13-mayo-25	13:10	6700 Kg	

CONDUCTOR: LUIS ANTONIO
CEDULA: 0000
PLACA: UZA078
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.
CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: EL CAMPESTRE

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

...ficha del proyecto, dando información relevante del proyecto de intervención, entre los que se encuentran cuáles son las empresas vinculadas y como identificar los profesionales contratados.

Powered by CamScanner

MS DISEÑO Y ARQUITECTURA	FORMATO ACTA DE APERTURA Y CIERRE	VERSION:
		FECHA:
		PAGINA:

Contratante:	Liduibe S.A.								
Contrato de obra:	25-0041								
Nombre del Canal	Canal del campestre 3								
Mts Lineales Intervenidos		Mts Lineañes Totales				Fecha			
Registro Nº						5	mayo		
Tipo de Registro	APERTURA	✓	PARCIAL		CIERRE		de	2025	

INTERVENCIONES O ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	
001	Socializacion de la limpieza de canal campestre 3
002	Recorrido e inpeccion del canal campestre 3

OBSERVACIONES

VEEDURIA COMUNAL (JAC & JAL)			
NOMBRES	APELLIDOS	DIRECCION	FIRMA
Ivan	Cruz-S	Campestre.	
Hugo Romero	Perez	B comp. M-31-2-1	
Gilberto Diaz O.	Osorio	Comparbe M132 Lo 05	

ELABORO:	OSMEL CARRERA B	REVISO:	Carlos Jaramillo	APROBO:	
CARGO	Supervisor	CARGO	Director de obra	CARGO	

Las reuniones de socialización son realizadas con la comunidad y con las autoridades municipales del área de influencia directa del proyecto, dando información relevante del proyecto de intervención, entre los que se encuentran cuáles son las empresas vinculadas y como identificar los profesionales contratados.

Powered by CamScanner

MS DISEÑO Y ARQUITECTURA	FORMATO ACTA DE APERTURA Y CIERRE	VERSION:
		FECHA:
		PAGINA:

Contratante:	Edurbe								
Contrato de obra:	25-0041								
Nombre del Canal	Canal Campestre								
Mts Lineales Intervenidos	495	Mts Lineañes Totales				Fecha			
Registro Nº						13	Mayo		
Tipo de Registro	APERTURA		PARCIAL		CIERRE	✓	de	2025	

INTERVENCIONES O ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

001	Se realizaron labores de limpieza con maquina y manual
002	retiros de malesa Se hizo retiro de la malesa y residuos de todo Canal Campestre

OBSERVACIONES

VEEDURIA COMUNAL (JAC & JAL)

NOMBRES	APELLIDOS	DIRECCION	FIRMA
IVAN CRUZ S.	CRUZ -	CAMPESTRE	
Segundo Ramon Franco		Campestre	
Ruth Nelly Jimenez M.	Campestre	329-1-213	

ELABORO:	OSMEL CONTRERAS	REVISO:	Carlos Zamora	APROBO:	✓
CARGO	Supervisor	CARGO	Director de obra	CARGO	✓

Las reuniones de socialización son realizadas con la comunidad y con las autoridades municipales del área de influencia directa del proyecto, dando información relevante del proyecto de intervención, entre los que se encuentran cuáles son las empresas vinculadas y como identificar los profesionales contratados.

Powered by CamScanner

DRENAJES
NUEVO ORIENTE

Powered by CamScanner

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN PARA CONTRATISTAS	VERSION :
		FECHA:
	PROCESO GESTION DE LA CONTRATACION	PAGINA: 1 DE 2

1. DATOS DE LA REUNIÓN

ASUNTO / TEMA	Socializacion e inspeccion canal Convivienda - Rio Orente								
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN									
CONVOCADA POR	Contratista							HORA	8:30 AM
MODALIDAD VIRTUAL		MODALIDAD PRESENCIAL	✓	DURACIÓN		FECHA	28	Marzo	2025
Plataforma									

PARTICIPANTE/ ASISTENTES

#	NOMBRE	CARGO	TELEFONO	FIRMA
1	JOAQUIN JUETE	LIDER	3155815383	
2	[illegible]	[illegible]	3205410045	
3	[illegible]	Lider	3114095990	
4	[illegible]	[illegible]	3045550549	
5	Odalis Nieto Zuleta		3209349767	ONZ
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Powered by CamScanner

MS DISEÑO & ARQUITECTURA S.A.S.

Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias

INFORME DE EJECUCIÓN No. 2

Proyecto: *"ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CAUCES PLUVIALES PARA PREVENCION Y REDUCCION DE EMERGENCIAS POR RIESGO DE INUNDACIONES QUE SE PRESENTEN EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS"*	**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:** 10 de abril de 2025
	TIEMPO DE EJECUCIÓN: 3 meses

DESCRIPCIÓN INFORME

FECHA DE CORTE PRESENTE ACTA No.2: mayo 07 a junio 04

FECHA APERTURA CANAL: 05 de mayo | **FECHA DE CIERRE CANAL: 28 de mayo**

Caracteristicas del canal	
Ancho promedio (m)	1.5
Altura promedio (m)	1.5
Largo Total intervenido (m)	56

Recurso Humano Disponible para Intervención	
Ayudantes	6
Inspector	1
Residente de Obra	1

UBICACIÓN CANAL INTERVENIDO: DRENAJES NUEVO ORIENTE



Imagen satelital de los drenajes intervenidos en Nuevo Oriente. Fuente Google maps.

Powered by CamScanner

Los drenajes intervenidos en este frente corresponden a siete tubos de desagüe que atraviesan el corredor de carga y un tramo de 60m de canal abierto, como se muestra en la imagen.

1. LIMPIEZA DE CANALES MECANICOS Y MANUALES.

1.1 EXCAVACIÓN HÚMEDA (EXCAVACIÓN QUE INCLUYE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA Y CUADRILLA DE OBREROS PARA LA EXCAVACIÓN DE MATERIAL EN ZONA DE DIFICIL ACCESO PARA LA MAQUINARIA).

En este frente de trabajo, se realizaron las actividades de excavación con una cuadrilla conformada por seis personas y consistió en extraer los residuos sólidos del interior de siete tubos de alcantarillado de 24 pulgadas que traviesan la carretera "corredor de carga" y también la extracción del material dentro de un tramo de canal abierto de 60m en la vía que comunica la transversal 54 con el corredor de carga.





1.2 DESMONTE MALEZA O ROCERÍA.

En los trabajos de limpieza de estos drenajes, se realizó el desmonte en los hombros del tramo de canal a cielo abierto que conecta la transversal 54 con el corredor de carga.





Se realizó desmonte en un área de 35 m2 : 14mt x 2.5m

Powered by CamScanner

1.3 RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION EN BOTADERO CERTIFICADO.

EL retiro de material se realizó de forma manual y se realizó con el uso de volquetas sencillas, las cuales dispusieron finalmente en el parque ambiental BIOGER.





Cargue manual de volquetas.

De este frente se extrajeron 73 m3 de material, los cuales se relacionan en la tabla que aparece a continuación:

ITEM	Nº RECIBO	FECHA	HORA	PLACA	PESO FINAL	VOLUMEN	CANAL	PARQUE AMBIENTAL
1	59066	6/05/2025	17:07	SBH839	3330	8	NUEVO ORIENTE	BIOGER
2	59841	8/05/2025	15:53	SBH839	1720	8	NUEVO ORIENTE	BIOGER
3	60533	10/05/2025	11:59	SBH839	2150	8	NUEVO ORIENTE	BIOGER
4	61466	13/05/2025	17:29	UZA076	3130	9	NUEVO ORIENTE	BIOGER
5	63440	19/05/2025	13:44	OLJ192	5260	8	NUEVO ORIENTE	BIOGER
6	64602	22/05/2025	12:18	OLJ192	2630	8	NUEVO ORIENTE	BIOGER
7	66239	27/05/2025	8:28	PAI472	1930	8	NUEVO ORIENTE	BIOGER
8	66351	27/05/2025	12:14	PAI472	2450	8	NUEVO ORIENTE	BIOGER
9	66436	27/05/2025	14:56	PAI472	2930	8	NUEVO ORIENTE	BIOGER

73 m3

1.4 CAMABAJA.

Para la intervención de este frente no fue necesario el uso de maquinaria en las labores de limpieza.

2. LIMPIEZA DE CANALES MECANICOS SIN DISPOSICIÓN EN EL BOTADERO

2.1 CONFORMACIÓN TERRENO CON MATERIAL DEL SITIO EN CANALES LOS CUALES LA DISPOSICIÓN EN SITIO AYUDE A LA MITIGACIÓN DE INUNDACIONES.

Por las caracteristicas de los drenajes, los cuales son tuberias. No se realizó esta actividad en este frente de trabajo.

Powered by CamScanner

3. REPOSICIÓN DE TAPAS Y REJILLAS PARA CANALES BAJO CALLE

3.1 SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA (INCLUYE COLOMBINAS Y CINTA PARA AREAS DE PELIGRO DE CAIDA)





Dos puntos de señalización

3.2 RETIRO DE TAPAS Y REJILLAS QUE SE REQUIERA DE MENOR TAMAÑO

Durante los trabajos de limpieza en este canal, no se evidencian registros de esta actividad

3.3 DEMOLICIÓN DE ANDENES, PLANTILLAS NECESARIAS PARA ACCEDER A TRAMOS BAJO CALLE. INCL RETIRO (E= 0,15-0,25M)

No se evidencia esta actividad en este canal

4. LIMPIEZA DE CANALES CON CABRESTANTE Y SUCCIÓN

4.1 LIMPIEZA CON CABRESTANTE DIURNO (INCLUYE ACOPIO EN SACOS PLASTICOS Y RETIRO EN BOTADERO CERTIFICADO)

No se utilizó este equipo en este frente de trabajo

5. LIMPIEZA DE VALVULAS PICO DE PATO

5.1 LIMPIEZA DE VALVULAS PICO DE PATO CONSITE EN COLOCACIÓN DE BINCHA Y CUADRILLA DE MANTENIMIENTO

No se evidencias estas válvulas en este frente de trabajo

Powered by CamScanner


ANEXO. REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES DE LIMPIEZA


A continuación, se anexa evidencia del canal antes de su intervención y después de la misma.

ANTES









Powered by CamScanner


DURANTE













Powered by CamScanner

DESPUÉS

















Powered by CamScanner

RESUMEN CANTIDADES EJECUTADAS FRENTE NUEVO ORIENTE:

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
1.0	**LIMPIEZA DE CANALES MECANICOS Y MANUALES.**		
1.1	EXCAVACIÓN HÚMEDA	M3	73
1.2	DESMONTE MALEZA O ROCERÍA	M2	35
1.3	RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION EN BOTADERO CERTIFICADO	M3	73
1.4	CAMABAJAS	UND	0
2.0	**LIMPIEZA DE CANALES MECANICOS SIN DISPOSICIÓN EN EL BOTADERO**		
2.1	CONFORMACIÓN TERRENO CON MATERIAL DEL SITIO EN CANALES LOS CUALES LA DISPOSICIÓN EN SITIO AYUDE A LA MITIGACIÓN DE INUNDACIONES	M3	N/A
3.0	**REPOSICIÓN DE TAPAS Y REJILLAS PARA CANALES BAJO CALLE**		
3.1	SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA (INCLUYE COLOMBINAS Y CINTA PARA AREAS DE PELIGRO DE CAIDA)	UND	2
3.2	RETIRO DE TAPAS Y REJILLAS QUE SE REQUIERA DE MENOR TAMAÑO	UND	0
3.3	DEMOLICIÓN DE ANDENES, PLANTILLAS NECESARIAS PARA ACCEDER A TRAMOS BAJO CALLE. INCL. RETIRO (E= 0.15 0.25M)	M2	0
4.0	**LIMPIEZA DE CANALES CON CABRESTANTE Y SUCCIÓN**		
4.1	LIMPIEZA CON CABRESTANTE DIURNO (INCLUYE ACOPIO EN SACOS PLÁSTICOS Y RETIRO EN BOTADERO CERTIFICADO)	M3	N / A
5.0	**LIMPIEZA DE VALVULAS PICO DE PATO**		
5.1	LIMPIEZA DE VÁLVULAS PICO DE PATO CONSISTE EN COLOCACIÓN DE BINCHA Y CUADRILLA DE MANTENIMIENTO	UND	N / A

Elaboró: Ing. Carlos Zamora C.
Director de Proyecto

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 900.085.689-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 51051

ENTRADA:	06-mayo-25	17:50	10480 Kg	3350 Kg
SALIDA:	06-mayo-25	17:20	7130 Kg	

CONDUCTOR: EDGAR OSPINO
CEDULA: 0000
PLACA: SBH839
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S
CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: NUEVO HORIENTE

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 900.085.689-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 59841

ENTRADA:	08-mayo-25	15:53	8850 Kg	1720 Kg
SALIDA:	08-mayo-25	16:10	7130 Kg	

CONDUCTOR: EDGAR OSPINO
CEDULA: 0000
PLACA: SBH839
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S
CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: NUEVO HORIENTE

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E S.P.
NIT: 900.000.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 19 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 60533

ENTRADA:	10-mayo-25	11:50	9280 Kg	2150 Kg
SALIDA:	10-mayo-25	12:15	7130 Kg	

CONDUCTOR: EDGAR OSPINO
CEDULA: 0000
PLACA: SBH839
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S
CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: NUEVO HORIENTE

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E S.P.
NIT: 900.000.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 19 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 61466

ENTRADA:	13-mayo-25	17:29	9830 Kg	3130 Kg
SALIDA:	13-mayo-25	17:49	6700 Kg	

CONDUCTOR: LUIS ANTONIO
CEDULA: 0000
PLACA: UZA078
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S
CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: NUEVO ORIENTE

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P. N° DE REGISTRO: 63440
NIT: 900.000.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 16 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	19-mayo-25	13:44	11620 Kg	5280 Kg
SALIDA:	19-mayo-25	14:00	6340 Kg	

CONDUCTOR: VICTOR VELAZQUE — CEDULA: 00
PLACA: OLJ162 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: NUEVO HORIENTE

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P. N° DE REGISTRO: 64802
NIT: 900.000.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 16 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	22-mayo-25	12:18	8968 Kg	2630 Kg
SALIDA:	22-mayo-25	12:25	6380 Kg	

CONDUCTOR: VICTOR VELAZQUE — CEDULA: 00
PLACA: OLJ162 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: NUEVO HORIENTE

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.008.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 66234

ENTRADA:	27-mayo-25	08:28	8380 Kg	
SALIDA:	27-mayo-25	08:41	6450 Kg	1930 Kg

CONDUCTOR: CARLOS MARIMON
CEDULA: 00
PLACA: PAA472
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S
CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODO ORGANICO
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: CANAL NUEVO ORIENTE

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.008.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 66351

ENTRADA:	27-mayo-25	12:14	8900 Kg	
SALIDA:	27-mayo-25	12:30	6450 Kg	2450 Kg

CONDUCTOR: CARLOS MARIMON
CEDULA: 00
PLACA: PAA472
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S
CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODO ORGANICO
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: CANAL NUEVO ORIENTE

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner



Powered by CamScanner

MS DISEÑO Y ARQUITECTURA	FORMATO ACTA DE APERTURA Y CIERRE	VERSION: FECHA: PAGINA:

Contratante:	EOurbe S.A.								
Contrato de obra:	25-0041								
Nombre del Canal	Nuevo oriente								
Mts Lineales Intervenidos		Mts Lineañes Totales					Fecha		
Registro Nº							05	05	
Tipo de Registro	APERTURA	X	PARCIAL		CIERRE		de	2025	

INTERVENCIONES O ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	
1	Socializacion de limpieza
2	Recorrido

OBSERVACIONES

Firma presidenta J.A.C

VEEDURIA COMUNAL (JAC & JAL)

NOMBRES	APELLIDOS	DIRECCION	FIRMA
Gus del pilar	Alfaro Rodriguez	NVO. Oriente.	Gues

ELABORO:	Briggette tores	REVISO:	Carlos Zamora	APROBO:	
CARGO	Supervisor (A)	CARGO	Director Obra	CARGO	

Las reuniones de socialización son realizadas con la comunidad y con las autoridades municipales del área de influencia directa del proyecto, dando información relevante del proyecto de intervención, entre los que se encuentran cuáles son las empresas vinculadas y como identificar los profesionales contratados.

Powered by CamScanner

MS DISEÑO Y ARQUITECTURA	FORMATO ACTA DE APERTURA Y CIERRE	VERSION: FECHA: PAGINA:

Contratante:	EDurbe SA.								
Contrato de obra:	25-0041								
Nombre del Canal	Nuevo Oriente								
Mts Lineales Intervenidos		Mts Lineañes Totales		Fecha					
Registro Nº								13	05
Tipo de Registro	APERTURA		PARCIAL	X	CIERRE		de		2025

INTERVENCIONES O ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

1	Se realizo limpieza manual a los tubos 1 y 2
2	Se retiro materiales

OBSERVACIONES

Firma presidente J.A.C

VEEDURIA COMUNAL (JAC & JAL)

NOMBRES	APELLIDOS	DIRECCION	FIRMA
Ines del pilar	Alfaro Rodriguez	NVO. Oriente	

ELABORO:	Briggette torres	REVISO:	Carlos Zamora C	APROBO:	
CARGO	Supervisor (A)	CARGO	Director de obra	CARGO	

Las reuniones de socialización son realizadas con la comunidad y con las autoridades municipales del área de influencia directa del proyecto, dando información relevante del proyecto de intervención, entre los que se encuentran cuáles son las empresas vinculadas y como identificar los profesionales contratados.

Powered by CamScanner

MS DISEÑO Y ARQUITECTURA	FORMATO ACTA DE APERTURA Y CIERRE	VERSION:
		FECHA:
		PAGINA:

Contratante:	Equibe S.A.								
Contrato de obra:	25-0091								
Nombre del Canal	Nuevo oriente								
Mts Lineales Intervenidos		Mts Lineales Totales				Fecha			
Registro Nº									
Tipo de Registro	APERTURA		PARCIAL	X	CIERRE		15 de	05	2025

INTERVENCIONES O ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

1	Se realizo la limpieza manual a los Tubos 3 y 4

OBSERVACIONES

VEEDURIA COMUNAL (JAC & JAL)

NOMBRES	APELLIDOS	DIRECCION	FIRMA
Yesid Pelaez	Alfaro Rodriguez		

ELABORO:	Briggetitores	REVISO:	Carlos Ramirez	APROBO:	
CARGO	Supervisora	CARGO	Director de obra	CARGO	

Las reuniones de socialización son realizadas con la comunidad y con las autoridades municipales del área de influencia directa del proyecto, dando información relevante del proyecto de intervención, entre los que se encuentran cuáles son las empresas vinculadas y como identificar los profesionales contratados.

Powered by CamScanner

MS DISEÑO Y ARQUITECTURA	FORMATO ACTA DE APERTURA Y CIERRE	VERSION FECHA PAGINA

Contratante	Corbe S.A.								
Contrato de obra	2-0291								
Nombre del Canal	Nuevo Oriente								
Mts Lineales Intervenidos		Mts Lineales Totales				Fecha			
Registro N°						22	de	05	
Tipo de Registro	APERTURA		PARCIAL		CIERRE	X		2015	

INTERVENCIONES O ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

1	Se realiza limpieza manual de taludes 3.6.7
2	retiro de material de taludes contratado
3	limpieza de canal Nuevo Oriente

OBSERVACIONES

firma predada y A.C.

VEEDURIA COMUNAL (JAC & JAL)

NOMBRES	APELLIDOS	DIRECCION	FIRMA
Guardia	Alfaro Pedraza		
/	/	/	/

ELABORO:		REVISO:		APROBO:	
CARGO		CARGO		CARGO	

Las reuniones de socialización son realizadas con la comunidad y con las autoridades municipales del área de influencia directa del proyecto, dando información relevante del proyecto de intervención, entre los que se encuentran cuáles son las empresas vinculadas y como identificar los profesionales contratados.

Powered by CamScanner

CANAL
MATUTE - FREDONIA

Powered by CamScanner

MS DISEÑO Y ARQUITECTURA	FORMATO ACTA DE REUNIÓN PARA CONTRATISTAS	VERSION :
		FECHA:
	PROCESO GESTION DE LA CONTRATACION	PAGINA: 1 DE 2

1. DATOS DE LA REUNIÓN

ASUNTO / TEMA	Socialización y recorrido limpieza de canal Fredonia								
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN	Socializar a la JAC y comunidad el trabajo a realizar								
CONVOCADA POR							HORA	8:30 am	
MODALIDAD VIRTUAL		MODALIDAD PRESENCIAL	V	DURACIÓN		FECHA	02	05	2025
Plataforma									

PARTICIPANTE/ ASISTENTES

#	NOMBRE	CARGO	TELEFONO	FIRMA
1	Rosa Alvarez Ricardo	Presidente	3023812959	
2	Wilson Jean V.	Cabd Obras	3007720067	
3	Gabriel Narvaez V	Contratista	3217093701	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Powered by CamScanner

MS DISEÑO & ARQUITECTURA S.A.S.

Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias

INFORME DE EJECUCIÓN No. 2

Proyecto: *"ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CAUCES PLUVIALES PARA PREVENCION Y REDUCCION DE EMERGENCIAS POR RIESGO DE INUNDACIONES QUE SE PRESENTEN EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS"*	**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:** 10 de abril de 2025
	TIEMPO DE EJECUCIÓN: 3 meses

DESCRIPCIÓN INFORME

FECHA DE CORTE PRESENTE ACTA No 2: MAYO 07 A JUNIO 04

FECHA APERTURA CANAL: 05 de mayo	**FECHA DE CIERRE CANAL: 28 de mayo**

Caracteristicas del canal	
Ancho promedio (m)	15
Altura promedio (m)	2.0
Largo Total intervenido (m)	1050

Recurso Humano Disponible para Intervención	
Ayudantes	10
Inspector	1
Residente de Obra	1

UBICACIÓN CANAL INTERVENIDO: MATUTE SECTOR FREDONIA/MAGDALENA



Imagen satelital de canal Matute en el sector Magdalena

Powered by CamScanner

1. LIMPIEZA DE CANALES MECANICOS Y MANUALES.

1.1 EXCAVACIÓN HÚMEDA (EXCAVACIÓN QUE INCLUYE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA Y CUADRILLA DE OBREROS PARA LA EXCAVACIÓN DE MATERIAL EN ZONA DE DIFÍCIL ACCESO PARA LA MAQUINARIA).

El tramo del canal Matute intervenido en esta parte, corresponde al ubicado entre la Avenida Pedro Romero y la intersección a la altura de Isla de Belén, donde se une con el canal Calicanto viejo y sigue hacia la ciénaga de Tesca.





1.2 DESMONTE MALEZA O ROCERÍA.

A lo largo de los hombros del canal se realizó la rocería con el personal de obra. Esta actividad se realizó en ambos costados del canal en una longitud aproximada de 38ml, para un total en ambos lados de 76ml, como se muestra en las imágenes.





Powered by CamScanner





38.18 x 2 lados x 2.00 mt = 152.75 m2

1.3 RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION EN BOTADERO CERTIFICADO.

EL retiro de material se realizó en este frente con la ayuda de la pajarita y con la ayuda del personal, quien realizó el traslado de los residuos desde el canal hasta un punto de acopio, donde se pudieran cargar mecánicamente.



Cargue de material en volquetas para su disposición final.

De este frente se extrajeron 970 m3 de material, los cuales se relacionan en la tabla que aparece a continuación:

ITEM	Nº RECIBO	FECHA	HORA	PLACA	PESO FINAL	VOLUMEN	CANAL	PARQUE AMBIENTAL
1	59478	7/05/2025	16:28	NTJ694	3350	8	FREDONIA	BIOGER
2	59432	7/05/2025	14:47	NTJ694	3630	8	FREDONIA	BIOGER
3	59487	7/05/2025	17:04	WTJ477	2390	8	FREDONIA	BIOGER
4	59458	7/05/2025	15:27	WTJ477	3260	8	FREDONIA	BIOGER
5	59410	7/05/2025	13:51	WTJ477	2530	8	FREDONIA	BIOGER
6	59351	7/05/2025	12:33	PAJ411	2890	8	FREDONIA	BIOGER
7	59422	7/05/2025	14:21	PAJ411	2190	8	FREDONIA	BIOGER
8	59467	7/05/2025	15:54	PAJ411	3770	8	FREDONIA	BIOGER
9	59278	7/05/2025	10:25	PAJ411	2840	8	FREDONIA	BIOGER
10	59481	7/05/2025	16:33	PVC169	3150	9	FREDONIA	BIOGER
11	59359	7/05/2025	12:43	PVC169	3200	9	FREDONIA	BIOGER
12	59426	7/05/2025	14:25	PVC169	2380	9	FREDONIA	BIOGER

Powered by CamScanner

13	59480	7/05/2025	16:28	PAJ837	2850	8	FREDONIA	BIOGER
14	59433	7/05/2025	14:49	PAJ837	2230	8	FREDONIA	BIOGER
15	59826	8/05/2025	14:52	OLJ192	2470	8	FREDONIA	BIOGER
16	59708	8/05/2025	11:10	WTJ477	660	8	FREDONIA	BIOGER
17	59768	8/05/2025	13:03	WTJ477	2180	8	FREDONIA	BIOGER
18	60267	9/05/2025	16:20	OLJ192	3020	8	FREDONIA	BIOGER
19	60271	9/05/2025	16:29	AMI011	2270	8	FREDONIA	BIOGER
20	60246	9/05/2025	15:38	WTJ477	2260	8	FREDONIA	BIOGER
21	60198	9/05/2025	14:04	WTJ477	2150	8	FREDONIA	BIOGER
22	60140	9/05/2025	12:26	WTJ477	3780	8	FREDONIA	BIOGER
23	60067	9/05/2025	10:25	WTJ477	2780	8	FREDONIA	BIOGER
24	60237	9/05/2025	15:19	SBH839	2370	8	FREDONIA	BIOGER
25	60171	9/05/2025	13:16	AMI011	2680	8	FREDONIA	BIOGER
26	60071	9/05/2025	10:33	AMI011	3880	8	FREDONIA	BIOGER
27	60193	9/05/2025	13:55	OLJ192	3330	8	FREDONIA	BIOGER
28	60203	9/05/2025	14:16	PAI059	4170	8	FREDONIA	BIOGER
29	60133	9/05/2025	12:15	PAI059	5500	8	FREDONIA	BIOGER
30	60184	9/05/2025	13:38	UZA076	3170	9	FREDONIA	BIOGER
31	60102	9/05/2025	11:12	UZA076	3980	9	FREDONIA	BIOGER
32	60041	9/05/2025	9:01	UZA076	3690	9	FREDONIA	BIOGER
33	60030	9/05/2025	8:37	WTJ477	2700	8	FREDONIA	BIOGER
34	60439	10/05/2025	7:58	AMI011	2870	8	FREDONIA	BIOGER
35	60475	10/05/2025	9:59	AMI011	3270	8	FREDONIA	BIOGER
36	60536	10/05/2025	12:01	AMI011	3180	8	FREDONIA	BIOGER
37	60600	10/05/2025	14:22	PVC169	1060	9	FREDONIA	BIOGER
38	60506	10/05/2025	10:50	PVC169	2520	8	FREDONIA	BIOGER
39	60445	10/05/2025	8:28	PVC169	1950	8	FREDONIA	BIOGER
40	60915	12/05/2025	12:20	WTJ477	2190	8	FREDONIA	BIOGER
41	60976	12/05/2025	14:12	WTJ477	3500	8	FREDONIA	BIOGER
42	61005	12/05/2025	15:03	AMI011	1490	8	FREDONIA	BIOGER
43	60881	12/05/2025	11:11	OLJ192	900	8	FREDONIA	BIOGER
44	71094	12/05/2025	12:36	AMI011	2440	8	FREDONIA	BIOGER
45	71092	12/05/2025	11:00	AMI011	2560	8	FREDONIA	BIOGER
46	71090	12/05/2025	7:45	AMI011	3050	8	FREDONIA	BIOGER
47	71091	12/05/2025	9:22	AMI011	2840	8	FREDONIA	BIOGER
48	71095	12/05/2025	16:41	AMI011	2230	8	FREDONIA	BIOGER
49	71079	12/05/2025	8:05	AMC789	2180	8	FREDONIA	BIOGER
50	71080	12/05/2025	14:28	AMC789	2000	8	FREDONIA	BIOGER
51	71081	12/05/2025	16:01	AMC789	3650	8	FREDONIA	BIOGER
52	71099	12/05/2025	7:50	OLJ192	3520	8	FREDONIA	BIOGER
53	71100	12/05/2025	9:30	OLJ192	3450	8	FREDONIA	BIOGER
54	71103	12/05/2025	12:50	OLJ192	3150	8	FREDONIA	BIOGER
55	71104	12/05/2025	14:33	OLJ192	3230	8	FREDONIA	BIOGER
56	71105	12/05/2025	16:06	OLJ192	3500	8	FREDONIA	BIOGER
57	71107	12/05/2025	7:42	WTJ477	2650	8	FREDONIA	BIOGER
58	71108	12/05/2025	9:16	WTJ477	2560	8	FREDONIA	BIOGER
59	71109	12/05/2025	10:38	WTJ477	2400	8	FREDONIA	BIOGER

Powered by CamScanner

60	71110	12/05/2025	15:42	WTJ477	1980	8	FREDONIA	BIOGER
61	71111	12/05/2025	17:22	WTJ477	3150	8	FREDONIA	BIOGER
62	61319	13/05/2025	12:01	AMI011	3600	8	FREDONIA	BIOGER
63	61412	13/05/2025	14:50	AMI011	2580	8	FREDONIA	BIOGER
64	61417	13/05/2025	14:56	WTJ477	4130	8	FREDONIA	BIOGER
65	61317	13/05/2025	11:56	WTJ477	850	8	FREDONIA	BIOGER
66	61890	14/05/2025	15:12	OLJ192	2420	8	FREDONIA	BIOGER
67	61785	14/05/2025	11:48	OLJ192	1170	8	FREDONIA	BIOGER
68	61800	14/05/2025	12:23	WTJ477	2000	8	FREDONIA	BIOGER
69	61859	14/05/2025	14:02	WTJ477	2050	8	FREDONIA	BIOGER
70	71278	14/05/2025	16:54	PAI059	2790	8	FREDONIA	BIOGER
71	71266	14/05/2025	7:35	OLJ192	2400	8	FREDONIA	BIOGER
72	71267	14/05/2025	9:03	OLJ192	1980	8	FREDONIA	BIOGER
73	71271	14/05/2025	10:30	OLJ192	3150	8	FREDONIA	BIOGER
74	71272	14/05/2025	13:30	OLJ192	3200	8	FREDONIA	BIOGER
75	71274	14/05/2025	16:56	OLJ192	2670	8	FREDONIA	BIOGER
76	71624	14/05/2025	7:50	WTJ477	3640	8	FREDONIA	BIOGER
77	62486	16/05/2025	10:49	VJJ071	3480	8	FREDONIA	BIOGER
78	62466	16/05/2025	9:58	SBH839	1210	8	FREDONIA	BIOGER
79	62472	16/05/2025	10:09	WTJ477	1260	8	FREDONIA	BIOGER
80	71158	16/05/2025	7:58	XKA367	2120	8	FREDONIA	BIOGER
81	71592	16/05/2025	17:06	AMC789	3640	8	FREDONIA	BIOGER
82	71591	16/05/2025	15:30	AMC789	2670	8	FREDONIA	BIOGER
83	71590	16/05/2025	9:21	AMC789	3200	8	FREDONIA	BIOGER
84	71589	16/05/2025	7:47	AMC789	3150	8	FREDONIA	BIOGER
85	71588	16/05/2025	16:40	CAD127	3300	8	FREDONIA	BIOGER
86	71587	16/05/2025	15:02	CAD127	2890	8	FREDONIA	BIOGER
87	71586	16/05/2025	13:35	CAD127	1800	8	FREDONIA	BIOGER
88	71585	16/05/2025	8:20	CAD127	2480	8	FREDONIA	BIOGER
89	71584	16/05/2025	15:40	PAI059	3160	8	FREDONIA	BIOGER
90	71583	16/05/2025	16:00	SBH839	2440	8	FREDONIA	BIOGER
91	71582	16/05/2025	13:59	SBH839	2600	8	FREDONIA	BIOGER
92	71581	16/05/2025	11:52	SBH839	3150	8	FREDONIA	BIOGER
93	71580	16/05/2025	7:50	SBH839	2875	8	FREDONIA	BIOGER
94	71579	16/05/2025	17:15	VJJ071	3630	8	FREDONIA	BIOGER
95	71577	16/05/2025	15:45	VJJ071	2500	8	FREDONIA	BIOGER
96	71576	16/05/2025	14:10	VJJ071	2200	8	FREDONIA	BIOGER
97	71575	16/05/2025	12:36	VJJ071	2580	8	FREDONIA	BIOGER
98	71574	16/05/2025	9:00	VJJ071	2700	8	FREDONIA	BIOGER
99	71573	16/05/2025	7:30	VJJ071	2860	8	FREDONIA	BIOGER
100	71571	16/05/2025	16:05	WHJ273	3870	8	FREDONIA	BIOGER
101	71570	16/05/2025	14:15	WTJ477	2400	8	FREDONIA	BIOGER
102	71569	16/05/2025	12:10	WTJ477	2790	8	FREDONIA	BIOGER
103	71568	16/05/2025	8:02	WTJ477	2120	8	FREDONIA	BIOGER
104	63020	17/05/2025	11:32	SBH839	1030	8	FREDONIA	BIOGER
105	62992	17/05/2025	10:17	WTJ477	680	8	FREDONIA	BIOGER
106	63504	19/05/2025	16:35	WTJ477	1290	8	FREDONIA	BIOGER

Powered by CamScanner

107	63719	20/05/2025	9:32	KBD587	710	8	FREDONIA	BIOGER
108	63746	20/05/2025	10:27	VJJ071	2540	8	FREDONIA	BIOGER
109	63811	20/05/2025	12:28	VJJ071	2030	8	FREDONIA	BIOGER
110	64127	21/05/2025	9:58	OLJ192	960	8	FREDONIA	BIOGER
111	64331	21/05/2025	16:00	WTJ477	350	8	FREDONIA	BIOGER
112	64234	21/05/2025	13:06	WTJ477	660	8	FREDONIA	BIOGER
113	64995	23/05/2025	12:24	RCF849	3020	9	FREDONIA	BIOGER
114	65054	23/05/2025	14:02	KBD587	3540	8	FREDONIA	BIOGER
115	65062	23/05/2025	14:30	RCF849	2030	9	FREDONIA	BIOGER
116	64899	23/05/2025	9:20	UZA076	2160	9	FREDONIA	BIOGER
117	64989	23/05/2025	12:07	KBD587	2780	8	FREDONIA	BIOGER
118	65335	24/05/2025	9:54	KBD587	540	8	FREDONIA	BIOGER
119	65379	24/05/2025	11:21	PAC665	830	8	FREDONIA	BIOGER
120	65429	24/05/2025	13:03	KBD587	560	8	FREDONIA	BIOGER

970 m3

1.4 CAMABAJA.

Para la intervención de este canal se dispuso en este frente un retrocargador tipo pajarita y un minicargador.





Movimientos en camabaja de maquinaria en este frente. Salida del frente de trabajo

2. LIMPIEZA DE CANALES MECANICOS SIN DISPOSICIÓN EN EL BOTADERO

2.1 CONFORMACIÓN TERRENO CON MATERIAL DEL SITIO EN CANALES LOS CUALES LA DISPOSICIÓN EN SITIO AYUDE A LA MITIGACIÓN DE INUNDACIONES.

En este frente de trabajo, dadas las condiciones que no permitían el ingreso a las áreas del canal, no se realizó labor de conformación de los taludes.

3. REPOSICIÓN DE TAPAS Y REJILLAS PARA CANALES BAJO CALLE

3.1 SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA (INCLUYE COLOMBINAS Y CINTA PARA AREAS DE PELIGRO DE CAIDA)

Por las condiciones de trabajo y ubicación de la zona de limpieza no fue necesario el uso de señalización permanente en este frente de trabajo.

3.2 RETIRO DE TAPAS Y REJILLAS QUE SE REQUIERA DE MENOR TAMAÑO

No se evidencia esta actividad en este frente de trabajo.

Powered by CamScanner

3.3 DEMOLICIÓN DE ANDENES, PLANTILLAS NECESARIAS PARA ACCEDER A TRAMOS BAJO CALLE. INCL RETIRO (E= 0,15-0,25M)

No se evidencia esta actividad en este canal.

4. LIMPIEZA DE CANALES CON CABRESTANTE Y SUCCIÓN

4.1 LIMPIEZA CON CABRESTANTE DIURNO (INCLUYE ACOPIO EN SACOS PLASTICOS Y RETIRO EN BOTADERO CERTIFICADO)

No se utilizó este equipo en este frente de trabajo.

5. LIMPIEZA DE VALVULAS PICO DE PATO

5.1 LIMPIEZA DE VALVULAS PICO DE PATO CONSITE EN COLOCACIÓN DE BINCHA Y CUADRILLA DE MANTENIMIENTO

No se evidencias estas válvulas en este frente de trabajo.

Powered by CamScanner

ANEXO. REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES DE LIMPIEZA

A continuación, se anexa evidencia del canal antes de su intervención, durante y después de la misma.

Registro del canal antes de su intervención











Powered by CamScanner

Registro del canal durante su intervención













Powered by CamScanner

Registro del canal después de su intervención













Powered by CamScanner

RESUMEN CANTIDADES EJECUTADAS FRENTE MATUTE – FREDONIA / MAGDALENA.

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
1.0	**LIMPIEZA DE CANALES MECANICOS Y MANUALES.**		
1.1	EXCAVACIÓN HUMEDA	M3	970
1.2	DESMONTE MALEZA O ROCERÍA.	M2	152,75
1.3	RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION EN BOTADERO CERTIFICADO.	M3	970
1.4	CAMABAJAS	UND	1
2.0	**LIMPIEZA DE CANALES MECANICOS SIN DISPOSICIÓN EN EL BOTADERO**		
2.1	CONFORMACIÓN TERRENO CON MATERIAL DEL SITIO EN CANALES LOS CUALES LA DISPOSICIÓN EN SITIO AYUDE A LA MITIGACIÓN DE INUNDACIONES.	M3	0
3.0	**REPOSICIÓN DE TAPAS Y REJILLAS PARA CANALES BAJO CALLE**		
3.1	SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA (INCLUYE COLOMBINAS Y CINTA PARA AREAS DE PELIGRO DE CAIDA)	UND	0
3.2	RETIRO DE TAPAS Y REJILLAS QUE SE REQUIERA DE MENOR TAMAÑO	UND	0
3.3	DEMOLICIÓN DE ANDENES, PLANTILLAS NECESARIAS PARA ACCEDER A TRAMOS BAJO CALLE. INCL. RETIRO (E= 0,15 0,25M)	M2	0
4.0	**LIMPIEZA DE CANALES CON CABRESTANTE Y SUCCIÓN**		
4.1	LIMPIEZA CON CABRESTANTE DIURNO (INCLUYE ACOPIO EN SACOS PLÁSTICOS Y RETIRO EN BOTADERO CERTIFICADO)	M3	N / A
5.0	**LIMPIEZA DE VALVULAS PICO DE PATO**		
5.1	LIMPIEZA DE VÁLVULAS PICO DE PATO CONSISTE EN COLOCACIÓN DE BINCHA Y CUADRILLA DE MANTENIMIENTO	UND	N / A

Elaboró: Ing. Carlos Zamora C.
Director de Proyecto

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO: 59478
NIT: 806.006.869-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	07-mayo-25	16:28	10620 Kg	3350 Kg
SALIDA:	07-mayo-25	16:40	7270 Kg	

CONDUCTOR: WILFRIDO LIMON — CEDULA: 73208335
PLACA: NTJ994 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: FREDONIA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO: 59432
NIT: 806.006.869-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	07-mayo-25	14:47	10900 Kg	3630 Kg
SALIDA:	07-mayo-25	15:04	7270 Kg	

CONDUCTOR: WILFRIDO LIMON — CEDULA: 73208335
PLACA: NTJ994 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: FREDONIA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO: 59457
NIT: 806.006.869-9
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	07-mayo-25	17:04	9389 Kg	2390 Kg
SALIDA:	07-mayo-25	17:10	6999 Kg	

CONDUCTOR: ANTONIO DE LA PEÑA — CEDULA: 000
PLACA: WKM477 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MG DISEÑOS & ARQUITECTURAS S.A.S — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODO ORGANICO — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: PREDOMA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO: 59458
NIT: 806.006.869-9
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	07-mayo-25	15:27	10250 Kg	3260 Kg
SALIDA:	07-mayo-25	15:35	6990 Kg	

CONDUCTOR: ANTONIO DE LA PEÑA — CEDULA: 000
PLACA: WKM477 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MG DISEÑOS & ARQUITECTURAS S.A.S — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODO ORGANICO — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: PREDOMA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

N° DE REGISTRO: 59410

ENTRADA:	07-mayo-25	13:51	9520 Kg	
SALIDA:	07-mayo-25	14:02	6990 Kg	2530 Kg

CONDUCTOR: ANTONIO DE LA PEÑA
CEDULA: 000
PLACA: WTJ477
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑOS & ARQUITECTURAS S.A.S
CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODO ORGANICO
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: FREDONIA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

N° DE REGISTRO: 59351

ENTRADA:	07-mayo-25	12:33	9450 Kg	
SALIDA:	07-mayo-25	12:59	6560 Kg	2890 Kg

CONDUCTOR: GUILLERMO PEREZ
CEDULA: 00
PLACA: PAM111
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S
CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODO ORGANICO
TIPO DE VEHICULO: CARPADO
CORRIENTE: FREDONIA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 900.008.869-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 59471

ENTRADA:	07-mayo-25	14:21	9150 Kg	2190 Kg
SALIDA:	07-mayo-25	14:30	6960 Kg	

CONDUCTOR: GUILLERMO PEREZ
CEDULA: 00
PLACA: PAJ911
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S
CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODO ORGANICO
TIPO DE VEHICULO: CARPADO
COMIENTE: FREDONIA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 900.008.869-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 59467

ENTRADA:	07-mayo-25	15:5A	10330 Kg	3770 Kg
SALIDA:	07-mayo-25	16:10	6560 Kg	

CONDUCTOR: GUILLERMO PEREZ
CEDULA: 00
PLACA: PAJ911
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S
CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODO ORGANICO
TIPO DE VEHICULO: CARPADO
COMIENTE: FREDONIA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO 59078
NIT: 900.060.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 16 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	07-mayo-25	10:25	9460 Kg	2540 Kg
SALIDA:	07-mayo-25	10:45	6920 Kg	

CONDUCTOR: GUILLERMO PEREZ — CEDULA: 00
PLACA: PAM44 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODO ORGANICO — TIPO DE VEHICULO: CARPADO
CONTENTE: TRITOCAMA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO 59481
NIT: 900.060.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 16 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	07-mayo-25	16:33	10340 Kg	3150 Kg
SALIDA:	07-mayo-25	16:40	7190 Kg	

CONDUCTOR: LEINER CABARCAS — CEDULA: 00
PLACA: PVC196 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODO ORGANICO — TIPO DE VEHICULO: CARPADO
CONTENTE: TRITOCAMA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P.

NIT: 806.006.669-8

PARQUE AMBIENTAL BIOGER

PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720

CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

N° DE REGISTRO: 59359

ENTRADA:	07-mayo-25	12:43	10390 Kg	3200 Kg
SALIDA:	07-mayo-25	13:00	7190 Kg	

CONDUCTOR: LEINER CABARCAS

CEDULA: 00

PLACA: PVC169

TRATAMIENTO: CELDA ESPEC

GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S

CUENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER

RESIDUO: LODO ORGANICO

TIPO DE VEHICULO: CARPADO

CORRIENTE: FREDONIA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P.

NIT: 806.006.669-8

PARQUE AMBIENTAL BIOGER

PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720

CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

N° DE REGISTRO: 59426

ENTRADA:	07-mayo-25	14:25	9570 Kg	2380 Kg
SALIDA:	07-mayo-25	14:35	7190 Kg	

CONDUCTOR: LEINER CABARCAS

CEDULA: 00

PLACA: PVC169

TRATAMIENTO: CELDA ESPEC

GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S

CUENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER

RESIDUO: LODO ORGANICO

TIPO DE VEHICULO: CARPADO

CORRIENTE: FREDONIA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 59432

ENTRADA:	07-mayo-25	16:28	9150 Kg		
SALIDA:	07-mayo-25	16:40	6300 Kg	2850 Kg	
CONDUCTOR:	YEFERSON LIMON			CEDULA:	73008661
PLACA:	PAJ837			TRATAMIENTO:	CELDA ESPEC
GENERADOR:	MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S			CLIENTE O PROVEEDOR:	MARIO JAVIER
RESIDUO:	LODOS ORGANICOS			TIPO DE VEHICULO:	VOLTEO
CORRIENTE:	FREDONIA				

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 59433

ENTRADA:	07-mayo-25	14:49	8530 Kg		
SALIDA:	07-mayo-25	15:07	6300 Kg	2230 Kg	
CONDUCTOR:	YEFERSON LIMON			CEDULA:	73008661
PLACA:	PAJ837			TRATAMIENTO:	CELDA ESPEC
GENERADOR:	MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S			CLIENTE O PROVEEDOR:	MARIO JAVIER
RESIDUO:	LODOS ORGANICOS			TIPO DE VEHICULO:	VOLTEO
CORRIENTE:	FREDONIA				

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO: 5863
NIT: 900.608.089-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	08-mayo-25	14:52	16650 Kg	2470 Kg
SALIDA:	08-mayo-25	15:10	8980 Kg	

CONDUCTOR: VICTOR VELAZQUE — CEDULA: 0
PLACA: OIL192 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S — CUENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: CANAL FREDONIA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO: 5858
NIT: 900.608.089-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	08-mayo-25	11:10	7660 Kg	860 Kg
SALIDA:	08-mayo-25	11:35	6980 Kg	

CONDUCTOR: ANTONIO DE LA PEÑA — CEDULA: 000
PLACA: WEJ477 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑOS & ARQUITECTURAS S.A.S — CUENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODO ORGANICO — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: FREDONIA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO: 59768
NIT: 900.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	08-mayo-25	13:03	9170 Kg	2180 Kg
SALIDA:	08-mayo-25	13:28	6990 Kg	

CONDUCTOR: ANTONIO DE LA PEÑA — CEDULA: 000
PLACA: WTJ477 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑOS & ARQUITECTURAS S.A.S — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODO ORGANICO — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: FREDONIA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO: 60267
NIT: 900.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	09-mayo-25	16:20	9380 Kg	3020 Kg
SALIDA:	09-mayo-25	16:30	6360 Kg	

CONDUCTOR: VICTOR VELAZQUE — CEDULA: 00
PLACA: OLJ192 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: CANAL FREDONIA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO: 60246
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	09-mayo-25	15:38	9250 Kg	2260 Kg
SALIDA:	09-mayo-25	15:46	6990 Kg	

CONDUCTOR: ANTONIO DE LA PEÑA — CEDULA: 000
PLACA: WTJ477 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODO ORGANICO — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: FREDONIA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO: 60198
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	09-mayo-25	14:04	9140 Kg	2150 Kg
SALIDA:	09-mayo-25	14:15	6990 Kg	

CONDUCTOR: ANTONIO DE LA PEÑA — CEDULA: 000
PLACA: WTJ477 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODO ORGANICO — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: FREDONIA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P. N° DE REGISTRO: 60140
NIT: 900.008.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	09-mayo-25	12:26	10770 Kg	3780 Kg
SALIDA:	09-mayo-25	12:58	6990 Kg	

CONDUCTOR: ANTONIO DE LA PEÑA — CEDULA: 000
PLACA: WTJ477 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODO ORGANICO — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: FREDONIA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P. N° DE REGISTRO: 60067
NIT: 900.008.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	09-mayo-25	10:25	9770 Kg	2780 Kg
SALIDA:	09-mayo-25	10:45	6990 Kg	

CONDUCTOR: ANTONIO DE LA PEÑA — CEDULA: 000
PLACA: WTJ477 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODO ORGANICO — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: FREDONIA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.008.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 60237

ENTRADA:	09-mayo-25	15:19	9500 Kg		
SALIDA:	09-mayo-25	15:30	7130 Kg		2370 Kg

CONDUCTOR: EDGAR OSPINO
CEDULA: 0000
PLACA: SBH839
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S
CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: CANAL FREDONIA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.008.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 60171

ENTRADA:	09-mayo-25	13:16	8890 Kg		
SALIDA:	09-mayo-25	13:38	6310 Kg		2580 Kg

CONDUCTOR: JOSE PAJARO
CEDULA: 73155633
PLACA: AMI611
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S
CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS
TIPO DE VEHICULO: CARPADO
CORRIENTE: MATUTE / FREDONIA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO: 60071
NIT: 806.008.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 16 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	09-mayo-25	10:33	10190 Kg	3880 Kg
SALIDA:	09-mayo-25	10:45	6310 Kg	

CONDUCTOR: JOSE PAJARO — CEDULA: 73156633
PLACA: AMI011 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS — TIPO DE VEHICULO: CARPADO
CORRIENTE: MATUTE / FREDONIA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR — FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO: 60193
NIT: 806.008.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 16 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	09-mayo-25	13:55	9690 Kg	3330 Kg
SALIDA:	09-mayo-25	14:10	6360 Kg	

CONDUCTOR: VICTOR VELAZQUE — CEDULA: 00
PLACA: OIJ182 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: CANAL FREDONIA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR — FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT. 900.000.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

N° DE REGISTRO: 80093

ENTRADA:	09-mayo-25	14:16	9290 Kg	4170 Kg
SALIDA:	09-mayo-25	14:30	5190 Kg	

CONDUCTOR: WILLIAN JIMENEZ
CEDULA: 000
PLACA: PAI069
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S
CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODO ORGANICO
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: FREDONIA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT. 900.000.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

N° DE REGISTRO: 80133

ENTRADA:	09-mayo-25	12:15	10690 Kg	5500 Kg
SALIDA:	09-mayo-25	12:35	5190 Kg	

CONDUCTOR: WILLIAN JIMENEZ
CEDULA: 000
PLACA: PAI069
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S
CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODO ORGANICO
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: FREDONIA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.008.668-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 60104

ENTRADA:	09-mayo-25	13:38	9870 Kg	3170 Kg
SALIDA:	09-mayo-25	13:59	6700 Kg	

CONDUCTOR: LUIS ANTONIO
CEDULA: 0000
PLACA: UZA078
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S
CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: FRESCANA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.008.668-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 60102

ENTRADA:	09-mayo-25	11:12	10680 Kg	3980 Kg
SALIDA:	09-mayo-25	11:25	6700 Kg	

CONDUCTOR: LUIS ANTONIO
CEDULA: 0000
PLACA: UZA078
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S
CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: FRESCANA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner



BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 808.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

N° DE REGISTRO: 60931

ENTRADA:	09-mayo-25	08:03	10390 Kg	3690 Kg
SALIDA:	09-mayo-25	09:29	6700 Kg	

CONDUCTOR: LUIS ANTONIO — CEDULA: (illegible)
PLACA: LIZ407B — TRATAMIENTO: CELDA ESPE
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A. — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: FREDONIA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR



BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 808.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

N° DE REGISTRO: 60930

ENTRADA:	09-mayo-25	08:37	9690 Kg	2700 Kg
SALIDA:	09-mayo-25	09:50	6990 Kg	

CONDUCTOR: ANTONIO DE LA PEÑA — CEDULA: 000
PLACA: WFL977 — TRATAMIENTO: CELDA ESPE
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A. — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODO ORGANICO — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: FREDONIA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P.

NIT: 806.008.869-8

PARQUE AMBIENTAL BIOGER

PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720

CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 60271

ENTRADA :	09-mayo-25	18:29	8580 Kg	2270 Kg
SALIDA :	09-mayo-25	18:38	6310 Kg	

CONDUCTOR : JOSE PAJARO

CEDULA : 73155633

PLACA : AMI011

TRATAMIENTO : CELDA ESPEC

GENERADOR : MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S

CLIENTE O PROVEEDOR : MARIO JAVIER

RESIDUO : LODOS ORGANICOS

TIPO DE VEHICULO : CARPADO

CORRIENTE : MATUTE / FREDONIA

OBSERVACIONES :

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER

BIOGER S.A.S. E.S.P
NIT. 806.006.660-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 726
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

N° DE REGISTRO: 80476

ENTRADA:	10-mayo-25	07:58	9480 Kg	2870 Kg
SALIDA:	10-mayo-25	08:15	6310 Kg	

CONDUCTOR: JOSE PAJARO
CEDULA: 7315560
PLACA: ABB011
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S
CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS
TIPO DE VEHICULO: CARPADO
CORRIENTE: CANAL FREDONIA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER

BIOGER S.A.S. E.S.P
NIT. 806.006.660-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 726
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

N° DE REGISTRO: 80475

ENTRADA:	10-mayo-25	06:56	9580 Kg	3270 Kg
SALIDA:	10-mayo-25	10:12	6310 Kg	

CONDUCTOR: JOSE PAJARO
CEDULA: 7315560
PLACA: ABB011
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S
CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS
TIPO DE VEHICULO: CARPADO
CORRIENTE: CANAL FREDONIA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 60536

ENTRADA:	10-mayo-25	12:01	9480 Kg	3160 Kg	
SALIDA:	10-mayo-25	12:21	6310 Kg		

CONDUCTOR: JOSE PAJARO — CEDULA: 73155630
PLACA: AMO11 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS — TIPO DE VEHICULO: CARPADO
CORRIENTE: CANAL FREDONIA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 60600

ENTRADA:	10-mayo-25	14:22	8480 Kg	1060 Kg	
SALIDA:	10-mayo-25	14:35	7420 Kg		

CONDUCTOR: LEINER CABARCAS — CEDULA: 00
PLACA: PVC189 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODO ORGANICO — TIPO DE VEHICULO: CARPADO
CORRIENTE: CANAL FREDONIA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 900.000.000-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 60508

ENTRADA:	10-mayo-25	10:50	9940 Kg	2520 Kg
SALIDA:	10-mayo-25	11:15	7420 Kg	

CONDUCTOR: LEINER CABARCAS — CEDULA: 00
PLACA: PAC189 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODO ORGANICO — TIPO DE VEHICULO: CARPADO
CORRIENTE: CANAL FRETONIA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 900.000.000-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 60445

ENTRADA:	10-mayo-25	08:28	9400 Kg	1950 Kg
SALIDA:	10-mayo-25	08:50	7450 Kg	

CONDUCTOR: LEINER CABARCAS — CEDULA: 000
PLACA: TVC189 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: CANAL FRETONIA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO: 60975
NIT: 806.008.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	12-mayo-25	12:20	9180 Kg	2190 Kg
SALIDA:	12-mayo-25	12:30	6990 Kg	

CONDUCTOR: ANTONIO DE LA PEÑA — CEDULA: 000
PLACA: WTJ477 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A. — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODO ORGANICO — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: FREDONIA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO: 60976
NIT: 806.008.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	12-mayo-25	14:12	10490 Kg	3500 Kg
SALIDA:	12-mayo-25	14:29	6990 Kg	

CONDUCTOR: ANTONIO DE LA PEÑA — CEDULA: 000
PLACA: WTJ477 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A. — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODO ORGANICO — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: FREDONIA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO: 51005
NIT: 900.000.000-0
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	12-mayo-25	15:03	7800 Kg	1460 Kg
SALIDA:	12-mayo-25	15:26	6340 Kg	

CONDUCTOR: JOSE PAJARO CEDULA: 7315[illegible]
PLACA: AMB111 TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A. CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS TIPO DE VEHICULO: CARPADO
CORRIENTE: CANAL FREDOMA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO: 50881
NIT: 900.000.000-0
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	12-mayo-25	11:11	7260 Kg	900 Kg
SALIDA:	12-mayo-25	11:25	6360 Kg	

CONDUCTOR: VICTOR VELAZQUE CEDULA: 00
PLACA: SLM182 TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S. CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: CANAL FREDOMA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO: 71094
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	12-mayo-25	12:36	8750 Kg	2440 Kg	
SALIDA:	12-mayo-25	12:46	6310 Kg		

CONDUCTOR: JOSE PAJARO — CEDULA: 73155633
PLACA: AMI011 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A. — CLIENTE O PROVEEDOR: MS DISEÑOS
RESIDUO: ESPECIALES — TIPO DE VEHICULO: CARPADO
CORRIENTE: FREDONIA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO: 71092
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	12-mayo-25	11:00	8870 Kg	2560 Kg	
SALIDA:	12-mayo-25	11:15	6310 Kg		

CONDUCTOR: JOSE PAJARO — CEDULA: 73155633
PLACA: AMI011 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A. — CLIENTE O PROVEEDOR: MS DISEÑOS
RESIDUO: ESPECIALES — TIPO DE VEHICULO: CARPADO
CORRIENTE: FREDONIA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.008.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 71090

ENTRADA:	12-mayo-25	07:45	9360 Kg		
SALIDA:	12-mayo-25	07:55	6310 Kg		3050 Kg

CONDUCTOR: JOSE PAJARO
CEDULA: 73155833
PLACA: AMI011
TRATAMIENTO: CELDA ESPE(
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.
CUENTE O PROVEEDOR: MS DISEÑOS
RESIDUO: ESPECIALES
TIPO DE VEHICULO: CARPADO
CORRIENTE: FREDONIA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.008.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 71091

ENTRADA:	12-mayo-25	09:22	9150 Kg		
SALIDA:	12-mayo-25	09:33	6310 Kg		2840 Kg

CONDUCTOR: JOSE PAJARO
CEDULA: 73155833
PLACA: AMI011
TRATAMIENTO: CELDA ESPE(
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.
CUENTE O PROVEEDOR: MS DISEÑOS
RESIDUO: ESPECIALES
TIPO DE VEHICULO: CARPADO
CORRIENTE: FREDONIA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 19 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

N° DE REGISTRO: 71005

ENTRADA:	12-mayo-25	16:41	8540 Kg	2230 Kg
SALIDA:	12-mayo-25	16:51	6310 Kg	

CONDUCTOR: JOSE PAJARO
CEDULA: 73156833
PLACA: AMI011
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.
CLIENTE O PROVEEDOR: MS DISEÑOS
RESIDUO: ESPECIALES
TIPO DE VEHICULO: CARPADO
CORRIENTE: FREDONIA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 19 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

N° DE REGISTRO: 71079

ENTRADA:	12-mayo-25	08:05	9780 Kg	2180 Kg
SALIDA:	12-mayo-25	08:20	7600 Kg	

CONDUCTOR: LISCAR COLINA
CEDULA: 73137489
PLACA: AMC789
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.
CLIENTE O PROVEEDOR: MS DISEÑOS
RESIDUO: ESPECIALES
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: FREDONIA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 19 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 71080

ENTRADA:	12-mayo-25	14:28	9600 Kg	2000 Kg
SALIDA:	12-mayo-25	14:38	7600 Kg	

CONDUCTOR: LISCAR COLINA
CEDULA: 73137489
PLACA: AMC789
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.
CLIENTE O PROVEEDOR: MS DISEÑOS
RESIDUO: ESPECIALES
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: FREDONIA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 19 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 71081

ENTRADA:	12-mayo-25	16:01	11250 Kg	3650 Kg
SALIDA:	12-mayo-25	16:15	7600 Kg	

CONDUCTOR: LISCAR COLINA
CEDULA: 73137489
PLACA: AMC789
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.
CLIENTE O PROVEEDOR: MS DISEÑOS
RESIDUO: ESPECIALES
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: FREDONIA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 16 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 71099

ENTRADA:	12-mayo-25	07:50	9880 Kg	3520 Kg	
SALIDA:	12-mayo-25	08:05	6360 Kg		

CONDUCTOR: VICTOR VELAZQUE
CEDULA: 00
PLACA: OAJ592
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.
CLIENTE O PROVEEDOR: MS DISEÑOS
RESIDUO: ESPECIALES
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: FREDONIA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 16 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 71100

ENTRADA:	12-mayo-25	09:30	9810 Kg	3450 Kg	
SALIDA:	12-mayo-25	09:45	6360 Kg		

CONDUCTOR: VICTOR VELAZQUE
CEDULA: 00
PLACA: OAJ592
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.
CLIENTE O PROVEEDOR: MS DISEÑOS
RESIDUO: ESPECIALES
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: FREDONIA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P. N° DE REGISTRO: 71103
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	12-mayo-25	12:50	9510 Kg	3150 Kg
SALIDA:	12-mayo-25	13:00	6360 Kg	

CONDUCTOR: VICTOR VELAZQUE — CEDULA: 00
PLACA: OLJ192 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A. — CLIENTE O PROVEEDOR: MS DISEÑOS
RESIDUO: ESPECIALES — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: FREDONIA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P. N° DE REGISTRO: 71104
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	12-mayo-25	14:33	9590 Kg	3230 Kg
SALIDA:	12-mayo-25	14:45	6360 Kg	

CONDUCTOR: VICTOR VELAZQUE — CEDULA: 00
PLACA: OLJ192 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A. — CLIENTE O PROVEEDOR: MS DISEÑOS
RESIDUO: ESPECIALES — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: FREDONIA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO: 71105
NIT: 806.008.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	12-mayo-25	16:06	9860 Kg	3500 Kg
SALIDA:	12-mayo-25	16:20	6360 Kg	

CONDUCTOR: VICTOR VELAZQUE — CEDULA: 00
PLACA: OLH02 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A. — CLIENTE O PROVEEDOR: MS DISEÑOS &
RESIDUO: ESPECIALES — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: FREDONIA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO: 71107
NIT: 806.008.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	12-mayo-25	07:42	9640 Kg	2650 Kg
SALIDA:	12-mayo-25	07:55	6990 Kg	

CONDUCTOR: ANTONIO DE LA PEÑA — CEDULA: 000
PLACA: WTJ477 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A. — CLIENTE O PROVEEDOR: MS DISEÑOS &
RESIDUO: ESPECIALES — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: FREDONIA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO: 71108

NIT: 806.008.669-8

PARQUE AMBIENTAL BIOGER

PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720

CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	12-mayo-25	09:16	9560 Kg	2560 Kg
SALIDA:	12-mayo-25	09:30	6990 Kg	

CONDUCTOR: ANTONIO DE LA PEÑA — CEDULA: 000

PLACA: WTJ477 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC

GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A. — CUENTE O PROVEEDOR: MS DISEÑOS

RESIDUO: ESPECIALES — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO

CORRIENTE: FREDONIA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO: 71109

NIT: 806.008.669-8

PARQUE AMBIENTAL BIOGER

PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720

CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	12-mayo-25	10:38	9390 Kg	2400 Kg
SALIDA:	12-mayo-25	10:50	6990 Kg	

CONDUCTOR: ANTONIO DE LA PEÑA — CEDULA: 000

PLACA: WTJ477 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC

GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A. — CUENTE O PROVEEDOR: MS DISEÑOS

RESIDUO: ESPECIALES — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO

CORRIENTE: FREDONIA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT. 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 71110

ENTRADA:	12-mayo-26	15:42	8970 Kg	1060 Kg
SALIDA:	12-mayo-26	15:55	7910 Kg	

CONDUCTOR: ANTONIO DE LA PEÑA
CEDULA: 000
PLACA: WTJ477
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.
CLIENTE O PROVEEDOR: MS DISEÑOS
RESIDUO: ESPECIALES
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: FREDONIA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT. 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 71111

ENTRADA:	12-mayo-26	17:22	10140 Kg	3150 Kg
SALIDA:	12-mayo-26	17:33	6990 Kg	

CONDUCTOR: ANTONIO DE LA PEÑA
CEDULA: 000
PLACA: WTJ477
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.
CLIENTE O PROVEEDOR: MS DISEÑOS
RESIDUO: ESPECIALES
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: FREDONIA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO: 81319
NIT: 900.008.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 19 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	13-mayo-25	12:01	9610 Kg		
SALIDA:	13-mayo-25	12:15	8310 Kg		1300 Kg

CONDUCTOR: JOSE PAJARO — CEDULA: 73155833
PLACA: AMG11 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A. — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS — TIPO DE VEHICULO: CARPADO
CORRIENTE: CANAL FREDONIA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR — FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO: 81412
NIT: 900.008.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 19 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	13-mayo-25	14:50	8900 Kg		
SALIDA:	13-mayo-25	15:06	6310 Kg		2590 Kg

CONDUCTOR: JOSE PAJARO — CEDULA: 73155833
PLACA: AMG11 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A. — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS — TIPO DE VEHICULO: CARPADO
CORRIENTE: CANAL FREDONIA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR — FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 808.008.889-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 81317

ENTRADA:	13-mayo-25	14:08	11170 Kg	4130 Kg
SALIDA:	13-mayo-25	15:40	8000 Kg	

CONDUCTOR: ANTONIO DE LA PEÑA — CEDULA: 000
PLACA: WTJ477 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A. — CUENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODO ORGANICO — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: FREDONIA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 808.008.889-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 81317

ENTRADA:	13-mayo-25	11:58	7840 Kg	850 Kg
SALIDA:	13-mayo-25	12:10	8990 Kg	

CONDUCTOR: ANTONIO DE LA PEÑA — CEDULA: 000
PLACA: WTJ477 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A. — CUENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODO ORGANICO — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: FREDONIA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER

BIOGER S.A.S. E.S.P. — Nº DE REGISTRO: 61690
NIT: 830.009.869-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	14-mayo-25	15:12	5186 Kg	2478 Kg
SALIDA:	14-mayo-25	15:25	8088 Kg	

CONDUCTOR: VICTOR VELAZQUE — CEDULA: 91
PLACA: OIL192 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: CANAL FREDONIA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER

BIOGER S.A.S. E.S.P. — Nº DE REGISTRO: 61785
NIT: 830.009.869-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	14-mayo-25	11:48	7530 Kg	1170 Kg
SALIDA:	14-mayo-25	11:59	6360 Kg	

CONDUCTOR: VICTOR VELAZQUE — CEDULA: 91
PLACA: OIL192 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: CANAL FREDONIA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO 61860
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 19 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	14-mayo-25	12:23	8886 Kg		
SALIDA:	14-mayo-25	12:35	6990 Kg		2060 Kg

CONDUCTOR:	ANTONIO DE LA PEÑA	CEDULA:	000
PLACA:	WTJ477	TRATAMIENTO:	CELDA ESPEC
GENERADOR:	MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S	CLIENTE O PROVEEDOR:	MARIO JAVIER
RESIDUO:	LODO ORGANICO	TIPO DE VEHICULO:	VOLTEO
CORRIENTE:	FREDONIA		

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO 61859
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 19 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	14-mayo-25	14:02	8040 Kg		
SALIDA:	14-mayo-25	14:15	6990 Kg		2050 Kg

CONDUCTOR:	ANTONIO DE LA PEÑA	CEDULA:	000
PLACA:	WTJ477	TRATAMIENTO:	CELDA ESPEC
GENERADOR:	MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S	CLIENTE O PROVEEDOR:	MARIO JAVIER
RESIDUO:	LODO ORGANICO	TIPO DE VEHICULO:	VOLTEO
CORRIENTE:	FREDONIA		

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P.

Nº DE REGISTRO: 71218

NIT: 830.000.660-8

PARQUE AMBIENTAL BIOGER

PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 19 - 720

CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	14-mayo-25	10:54	7010 Kg	2790 Kg
SALIDA:	14-mayo-25	12:00	4220 Kg	

CONDUCTOR: WILLIAN JIMENEZ — CEDULA: 000

PLACA: PAI050 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC

GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A — CLIENTE O PROVEEDOR: MS DISEÑOS

RESIDUO: ESPECIALES — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO

CORRIENTE: FREDONIA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: _____

FIRMA DEL CONDUCTOR: _____

BIOGER S.A.S. E.S.P.

Nº DE REGISTRO: 71266

NIT: 830.000.660-8

PARQUE AMBIENTAL BIOGER

PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 19 - 720

CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	14-mayo-25	07:36	8760 Kg	2400 Kg
SALIDA:	14-mayo-25	07:45	6260 Kg	

CONDUCTOR: VICTOR VELAZQUE — CEDULA: 00

PLACA: OIL192 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC

GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A — CLIENTE O PROVEEDOR: MS DISEÑOS

RESIDUO: ESPECIALES — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO

CORRIENTE: FREDONIA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: _____

FIRMA DEL CONDUCTOR: _____

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

N° DE REGISTRO: 71267

ENTRADA:	14-mayo-25	09:03	8340 Kg	
SALIDA:	14-mayo-25	09:12	6360 Kg	1980 Kg

CONDUCTOR: VICTOR VELAZQUE
CEDULA: 00
PLACA: OLJ192
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.
CLIENTE O PROVEEDOR: MS DISEÑOS &
RESIDUO: ESPECIALES
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: FREDONIA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

N° DE REGISTRO: 71271

ENTRADA:	14-mayo-25	10:30	9510 Kg	
SALIDA:	14-mayo-25	10:40	6360 Kg	3150 Kg

CONDUCTOR: VICTOR VELAZQUE
CEDULA: 00
PLACA: OLJ192
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.
CLIENTE O PROVEEDOR: MS DISEÑOS &
RESIDUO: ESPECIALES
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: FREDONIA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.006.669-9
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

N° DE REGISTRO: 71272

ENTRADA:	14-mayo-25	13:30	9560 Kg	3200 Kg
SALIDA:	14-mayo-25	13:40	6360 Kg	

CONDUCTOR: VICTOR VELAZQUE
CEDULA: 00
PLACA: OLJ182
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.
CLIENTE O PROVEEDOR: MS DISEÑOS
RESIDUO: ESPECIALES
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: FREDONIA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.006.669-9
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

N° DE REGISTRO: 71274

ENTRADA:	14-mayo-25	16:56	9030 Kg	2870 Kg
SALIDA:	14-mayo-25	17:05	6369 Kg	

CONDUCTOR: VICTOR VELAZQUE
CEDULA: 00
PLACA: OLJ182
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.
CLIENTE O PROVEEDOR: MS DISEÑOS
RESIDUO: ESPECIALES
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: FREDONIA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO: 71824

NIT: 806 006 869-8

PARQUE AMBIENTAL BIOGER

PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720

CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA	14-mayo-25	07:50	10830 kg	3840 kg
SALIDA	14-mayo-25	07:55	6990 kg	

CONDUCTOR: ANTONIO DE LA PEÑA — CEDULA: 000

PLACA: WTJ477 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC

GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A. — CLIENTE O PROVEEDOR: MS DISEÑOS A

RESIDUO: ESPECIALES — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO

CORRIENTE: FREDONIA

OBSERVACIONES: HORA INICIAL 07:43

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P
NIT: 900.006.869-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 82466

ENTRADA:	16-mayo-25	10:40	10220 Kg	3480 Kg
SALIDA:	16-mayo-25	11:00	6740 Kg	

CONDUCTOR: EIDER CABARCAS — CEDULA: 000
PLACA: VJL071 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS — TIPO DE VEHICULO: CARPADO
CORRIENTE: FREDONIA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P
NIT: 900.006.869-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 82466

ENTRADA:	16-mayo-25	09:58	8340 Kg	1210 Kg
SALIDA:	16-mayo-25	10:08	7130 Kg	

CONDUCTOR: EDGAR OSPINO — CEDULA: 0000
PLACA: SSH639 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: FREDONIA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 19 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

N° DE REGISTRO: 92472

ENTRADA:	16-mayo-25	10:09	6250 Kg	1260 Kg
SALIDA:	16-mayo-25	10:20	5000 Kg	

CONDUCTOR: ANTONIO DE LA PEÑA
CEDULA: 060
PLACA: WTM77
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S
CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAIME P
RESIDUO: LODO ORGANICO
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: FREDONIA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 19 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

N° DE REGISTRO: 71592

ENTRADA:	16-mayo-25	17:08	11240 Kg	3640 Kg
SALIDA:	16-mayo-25	17:20	7600 Kg	

CONDUCTOR: OSCAR COLINA
CEDULA: 73137489
PLACA: AMC789
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.
CLIENTE O PROVEEDOR: MS DISEÑOS &
RESIDUO: ESPECIALES
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: FREDONIA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.008.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 19 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

N° DE REGISTRO: 71591

ENTRADA:	16-mayo-25	15:30	10270 Kg	2870 Kg	
SALIDA:	16-mayo-25	15:45	7800 Kg		

CONDUCTOR: LISCAR COLINA — CEDULA: 73137489
PLACA: AMC789 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A. — CLIENTE O PROVEEDOR: MS DISEÑOS
RESIDUO: ESPECIALES — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: FREDONIA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.008.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 19 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

N° DE REGISTRO: 71590

ENTRADA:	16-mayo-25	09:21	10800 Kg	3200 Kg	
SALIDA:	16-mayo-25	09:35	7600 Kg		

CONDUCTOR: LISCAR COLINA — CEDULA: 73137489
PLACA: AMC789 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A. — CLIENTE O PROVEEDOR: MS DISEÑOS
RESIDUO: ESPECIALES — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: FREDONIA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT. 806.008.869-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 19 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 71589

ENTRADA:	16-mayo-25	07:41	10750 Kg		
SALIDA:	16-mayo-25	07:59	7600 Kg		3150 Kg

CONDUCTOR: OSCAR COLINA
CEDULA: 73137489
PLACA: AMC789
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.
CLIENTE O PROVEEDOR: MS DISEÑOS
RESIDUO: ESPECIALES
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: FREDONIA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT. 806.008.869-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 19 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 71588

ENTRADA:	16-mayo-25	16:40	10270 Kg		
SALIDA:	16-mayo-25	16:55	6970 Kg		3300 Kg

CONDUCTOR: JOSE MEJIA
CEDULA: 00
PLACA: CAD127
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.
CLIENTE O PROVEEDOR: MS DISEÑOS
RESIDUO: ESPECIALES
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: FREDONIA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO: 71587
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	16-mayo-25	15:02	8980 Kg		
SALIDA:	16-mayo-25	15:15	8970 Kg		2990 Kg

CONDUCTOR: JOSE MEJIA — CEDULA: 00
PLACA: CAD127 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A. — CLIENTE O PROVEEDOR: MS DISEÑOS
RESIDUO: ESPECIALES — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: FREDONIA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO: 71588
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	16-mayo-25	13:35	8770 Kg		
SALIDA:	16-mayo-25	13:45	8970 Kg		1800 Kg

CONDUCTOR: JOSE MEJIA — CEDULA: 00
PLACA: CAD127 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A. — CLIENTE O PROVEEDOR: MS DISEÑOS
RESIDUO: ESPECIALES — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: FREDONIA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO: 71585
NIT. 808 008 869-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	18-mayo-25	08:20	9450 Kg	2480 Kg	
SALIDA:	18-mayo-25	08:32	6970 Kg		
CONDUCTOR:	JOSE MEJIA			CEDULA:	00
PLACA:	CAD127			TRATAMIENTO:	CELDA ESPEC
GENERADOR:	MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.			CLIENTE O PROVEEDOR:	MS DISEÑOS &
RESIDUO:	ESPECIALES			TIPO DE VEHICULO:	VOLTEO
CORRIENTE:	FREDONIA				

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO: 71584
NIT: 808.008.869-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	18-mayo-25	15:40	8280 Kg	3160 Kg	
SALIDA:	18-mayo-25	15:55	5120 Kg		
CONDUCTOR:	WILLIAN JIMENEZ			CEDULA:	000
PLACA:	PAI059			TRATAMIENTO:	CELDA ESPEC
GENERADOR:	MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.			CLIENTE O PROVEEDOR:	MS DISEÑOS &
RESIDUO:	ESPECIALES			TIPO DE VEHICULO:	VOLTEO
CORRIENTE:	FREDONIA				

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT. 900.806.869-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 71561

ENTRADA:	18-mayo-25	13:50	9670 Kg	2440 Kg
SALIDA:	18-mayo-25	16:13	7130 Kg	

CONDUCTOR: EDGAR OSPINO — CEDULA: 0000
PLACA: SSH839 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A. — CLIENTE O PROVEEDOR: MS DISEÑOS
RESIDUO: ESPECIALES — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
COMPONENTE: FRESCANA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT. 900.806.869-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 71562

ENTRADA:	18-mayo-25	13:50	9730 Kg	2600 Kg
SALIDA:	18-mayo-25	14:10	7130 Kg	

CONDUCTOR: EDGAR OSPINO — CEDULA: 0000
PLACA: SSH839 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A. — CLIENTE O PROVEEDOR: MS DISEÑOS
RESIDUO: ESPECIALES — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
COMPONENTE: FRESCANA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO: 71581
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	16-mayo-25	11:52	10280 Kg	3150 Kg	
SALIDA:	16-mayo-25	12:10	7130 Kg		

CONDUCTOR: EDGAR OSPINO — CEDULA: 0000
PLACA: SBH839 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A. — CLIENTE O PROVEEDOR: MS DISEÑOS
RESIDUO: ESPECIALES — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: FREDONIA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO: 71580
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	16-mayo-25	07:50	10005 Kg	2875 Kg	
SALIDA:	16-mayo-25	08:00	7130 Kg		

CONDUCTOR: EDGAR OSPINO — CEDULA: 0000
PLACA: SBH839 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A. — CLIENTE O PROVEEDOR: MS DISEÑOS
RESIDUO: ESPECIALES — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: FREDONIA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 900.000.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 71579

ENTRADA:	16-mayo-25	17:15	16010 Kg	3630 Kg
SALIDA:	16-mayo-25	17:30	6740 Kg	

CONDUCTOR: EIDER CABARCAS — CEDULA: 000
PLACA: VJJ071 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A. — CLIENTE O PROVEEDOR: MS DISEÑOS
RESIDUO: ESPECIALES — TIPO DE VEHICULO: CARPADO
CORRIENTE: FREDONIA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 900.000.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 71577

ENTRADA:	16-mayo-25	15:45	9240 Kg	2500 Kg
SALIDA:	16-mayo-25	15:55	6740 Kg	

CONDUCTOR: EIDER CABARCAS — CEDULA: 000
PLACA: VJJ071 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A. — CLIENTE O PROVEEDOR: MS DISEÑOS
RESIDUO: ESPECIALES — TIPO DE VEHICULO: CARPADO
CORRIENTE: FREDONIA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.008.869-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 19 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

N° DE REGISTRO: 71576

ENTRADA:	16-mayo-25	14:10	8940 Kg		
SALIDA:	16-mayo-25	14:23	6740 Kg		2200 Kg

CONDUCTOR: EIDER CABARCAS
CEDULA: 000
PLACA: VJJ071
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.
CLIENTE O PROVEEDOR: MS DISEÑOS
RESIDUO: ESPECIALES
TIPO DE VEHICULO: CARPADO
CORRIENTE: FREDONIA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.008.869-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 19 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

N° DE REGISTRO: 71575

ENTRADA:	16-mayo-25	12:36	9320 Kg		
SALIDA:	16-mayo-25	12:48	6740 Kg		2580 Kg

CONDUCTOR: EIDER CABARCAS
CEDULA: 000
PLACA: VJJ071
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.
CLIENTE O PROVEEDOR: MS DISEÑOS
RESIDUO: ESPECIALES
TIPO DE VEHICULO: CARPADO
CORRIENTE: FREDONIA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT. 900 008 664-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 71574

ENTRADA:	18-mayo-25	09:00	9440 Kg	2700 Kg
SALIDA:	18-mayo-25	09:15	6740 Kg	

CONDUCTOR: EIDER CABARCAS — CEDULA: 000
PLACA: VJJ071 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A. — CLIENTE O PROVEEDOR: MS DISEÑOS
RESIDUO: ESPECIALES — TIPO DE VEHICULO: CARPADO
CORRIENTE: PREDOMA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT. 900 008 664-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 71573

ENTRADA:	18-mayo-25	07:30	9600 Kg	2860 Kg
SALIDA:	18-mayo-25	07:45	6740 Kg	

CONDUCTOR: EIDER CABARCAS — CEDULA: 000
PLACA: VJJ071 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A. — CLIENTE O PROVEEDOR: MS DISEÑOS
RESIDUO: ESPECIALES — TIPO DE VEHICULO: CARPADO
CORRIENTE: PREDOMA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO: 71571
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 19 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	16-mayo-25	16:05	16256 Kg	3870 Kg
SALIDA:	16-mayo-25	16:15	6990 Kg	

CONDUCTOR: JEISON GOMEZ — CEDULA: 000
PLACA: WHQ713 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A. — CLIENTE O PROVEEDOR: MS DISEÑOS
RESIDUO: ESPECIALES — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: FREDONIA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO: 71570
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 19 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	16-mayo-25	14:15	9390 Kg	2400 Kg
SALIDA:	16-mayo-25	14:30	6990 Kg	

CONDUCTOR: ANTONIO DE LA PEÑA — CEDULA: 000
PLACA: WTJ477 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A. — CLIENTE O PROVEEDOR: MS DISEÑOS
RESIDUO: ESPECIALES — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: FREDONIA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 71569

ENTRADA:	16-mayo-25	12:10	9780 Kg		
SALIDA:	16-mayo-25	12:25	6990 Kg		2790 Kg

CONDUCTOR: ANTONIO DE LA PEÑA
CEDULA: 000
PLACA: WTJ477
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.
CLIENTE O PROVEEDOR: MS DISEÑOS
RESIDUO: ESPECIALES
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: FREDONIA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 71568

ENTRADA:	16-mayo-25	08:02	9110 Kg		
SALIDA:	16-mayo-25	08:15	6990 Kg		2120 Kg

CONDUCTOR: ANTONIO DE LA PEÑA
CEDULA: 000
PLACA: WTJ477
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.
CLIENTE O PROVEEDOR: MS DISEÑOS
RESIDUO: ESPECIALES
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: FREDONIA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P. N° DE REGISTRO: 71158
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	16-mayo-25	07:58	8970 Kg		
SALIDA:	16-mayo-25	08:10	6850 Kg	2120 Kg	

CONDUCTOR: WILMER CABARCA
CEDULA: 00
PLACA: XKA367
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.
CLIENTE O PROVEEDOR: MS DISEÑOS
RESIDUO: ESPECIALES
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: FREDONIA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P. N° DE REGISTRO: 63020
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	17-mayo-25	11:32	8160 Kg		
SALIDA:	17-mayo-25	11:45	7130 Kg	1030 Kg	

CONDUCTOR: EDGAR OSPINO
CEDULA: 0000
PLACA: SBH839
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S
CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: FREDONIA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P.

Nº DE REGISTRO: 62992

NIT: 900.000.000-0

PARQUE AMBIENTAL BIOGER

PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720

CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA	17-mayo-25	10:17	7070 Kg	660 Kg
SALIDA	17-mayo-25	10:28	6990 Kg	

CONDUCTOR: ANTONIO DE LA PEÑA — CEDULA: 000

PLACA: WTJ477 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC

GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER

RESIDUO: LODO ORGANICO — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO

CORRIENTE: FREDONIA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P.

Nº DE REGISTRO: 63504

NIT: 900.000.000-0

PARQUE AMBIENTAL BIOGER

PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720

CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA	19-mayo-25	16:35	8280 Kg	1290 Kg
SALIDA	19-mayo-25	16:45	6990 Kg	

CONDUCTOR: ANTONIO DE LA PEÑA — CEDULA: 000

PLACA: WTJ477 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC

GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER

RESIDUO: LODO ORGANICO — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO

CORRIENTE: FREDONIA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.008.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

N° DE REGISTRO: 63719

ENTRADA:	20-mayo-25	09:32	8486 Kg	710 Kg
SALIDA:	20-mayo-25	09:46	5750 Kg	

CONDUCTOR: NESTOR JULIO
CEDULA: 7316[illegible]
PLACA: KBD 587
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S
CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: CANAL FREDONIA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.008.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

N° DE REGISTRO: 63811

ENTRADA:	20-mayo-25	12:26	8770 Kg	2030 Kg
SALIDA:	20-mayo-25	12:35	6740 Kg	

CONDUCTOR: EIDER CABARCAS
CEDULA: 000
PLACA: WJU971
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S
CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS
TIPO DE VEHICULO: CARPADO
CORRIENTE: FREDONIA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.008.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 63748

ENTRADA:	20-mayo-25	10:21	9290 Kg	
SALIDA:	20-mayo-25	10:35	6740 Kg	2540 Kg

CONDUCTOR: EIDER CABARCAS
CEDULA: 000
PLACA: VJU371
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S
CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS
TIPO DE VEHICULO: CAMPADO
CORRIENTE: FREDONIA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.008.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 64234

ENTRADA:	21-mayo-25	13:06	7650 Kg	
SALIDA:	21-mayo-25	13:15	6990 Kg	660 Kg

CONDUCTOR: ANTONIO DE LA PEÑA
CEDULA: 000
PLACA: WTJ477
TRATAMIENTO: CELDA RCD
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S
CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: PETREOS Y HORMIGON
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: FREDONIA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO: 64331
NIT: 806.008.869-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	21-mayo-25	18:09	7340 Kg		350 Kg
SALIDA:	21-mayo-25	18:10	6990 Kg		

CONDUCTOR: ANTONIO DE LA PEÑA — CEDULA: 000
PLACA: WTJ417 — TRATAMIENTO: CELDA RCD
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: PETREOS Y HORMIGON — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: FREDONIA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO: 64127
NIT: 806.008.869-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	21-mayo-25	09:58	7320 Kg		960 Kg
SALIDA:	21-mayo-25	10:10	6360 Kg		

CONDUCTOR: VICTOR VELAZQUE — CEDULA: 00
PLACA: OLJ159 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: CANAL FREDONIA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.008 869-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 64995

ENTRADA:	23-mayo-25	12:24	9480 Kg	3020 Kg
SALIDA:	23-mayo-25	12:30	6460 Kg	

CONDUCTOR: PABLO PEREZ
CEDULA: 731[illegible]
PLACA: RCF849
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S
CLIENTE O PROVEEDOR: MARIE JOSE F
RESIDUO: LODOS ORGANICOS
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: CANAL FREDONIA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.008 869-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 65054

ENTRADA:	23-mayo-25	14:02	9290 Kg	3540 Kg
SALIDA:	23-mayo-25	14:10	5750 Kg	

CONDUCTOR: NESTOR JULIO
CEDULA: 731052503
PLACA: KBD 587
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S
CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: CANAL FREDONIA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 65062

ENTRADA:	23-mayo-25	14:30	8490 Kg	2030 Kg
SALIDA:	23-mayo-25	14:40	6460 Kg	

CONDUCTOR: PABLO PEREZ
CEDULA: 73136840
PLACA: RCF849
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S
CLIENTE O PROVEEDOR: MARIE JOSE F
RESIDUO: LODOS ORGANICOS
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: CANAL FREDONIA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 64899

ENTRADA:	23-mayo-25	08:20	8860 Kg	2160 Kg
SALIDA:	23-mayo-25	09:35	6700 Kg	

CONDUCTOR: LUIS ANTONIO
CEDULA: 0000
PLACA: UZA078
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S
CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: FREDONIA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 64960

ENTRADA:	23-mayo-25	12:07	8530 Kg	2780 Kg
SALIDA:	23-mayo-25	12:12	5750 Kg	

CONDUCTOR: NESTOR JULIO
CEDULA: 731052503
PLACA: KBD 587
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S
CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: CANAL FREDONIA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 65335

ENTRADA:	24-mayo-25	09:54	6290 Kg	540 Kg
SALIDA:	24-mayo-25	10:10	5750 Kg	

CONDUCTOR: NESTOR JULIO
CEDULA: 731052503
PLACA: KBD 587
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S
CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: FREDONIA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO: 65378
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	24-mayo-25	11:21	7310 Kg	830 Kg
SALIDA:	24-mayo-25	11:30	6480 Kg	

CONDUCTOR: WILLIAN JULIO — CEDULA: 80085559
PLACA: PAC 885 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: CANAL FREDONIA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO: 65429
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	24-mayo-25	13:03	6310 Kg	560 Kg
SALIDA:	24-mayo-25	13:12	5750 Kg	

CONDUCTOR: NESTOR JULIO — CEDULA: 7310052503
PLACA: KBD 587 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: FREDONIA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

MS DISEÑO Y ARQUITECTURA	FORMATO ACTA DE APERTURA Y CIERRE	VERSION: FECHA: PAGINA:

Contratante:	EDUBE S A.								
Contrato de obra:	25-0041								
Nombre del Canal	Canal Matute Fredonia								
Mts Lineales Intervenidos	1050 mL	Mts Lineales Totales					Fecha		
Registro Nº							05	05	
Tipo de Registro	APERTURA	✓	PARCIAL		CIERRE		de	2025	

INTERVENCIONES O ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

001	Socalización de labores a realizar de limpieza de canal.
002	Recorrido Canal

OBSERVACIONES

VEEDURIA COMUNAL (JAC & JAL)

NOMBRES	APELLIDOS	DIRECCION	FIRMA
Wilson Leon Villadiego	Leon Villadiego	Fredonia	
/	/	/	/

ELABORO:	Gabriel Narvaez	REVISO:	Carlos Zamora	APROBO:	
CARGO	SISO	CARGO	Director de obra	CARGO	

Las reuniones de socialización son realizadas con la comunidad y con las autoridades municipales del área de influencia directa del proyecto, dando información relevante del proyecto de intervención, entre los que se encuentran cuáles son las empresas vinculadas y como identificar los profesionales contratados.

Powered by CamScanner

MS DISEÑO Y ARQUITECTURA	FORMATO ACTA DE APERTURA Y CIERRE	VERSION: FECHA: PAGINA:

Contratante:	EDUBE S.A.								
Contrato de obra:	25-0041								
Nombre del Canal	Canal Matute Fredonia								
Mts Lineales Intervenidos	1050	Mts Lineañes Totales					Fecha		
Registro Nº							28 de	MAYO	
Tipo de Registro	APERTURA		PARCIAL		CIERRE	X	de	2025	

INTERVENCIONES O ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	
001	Limpieza manual de canal
002	limpieza mecanica, extraccion de tierra.
003	Rocería en hombros del Canal.
004	Cargue y disposición final de residuos.

OBSERVACIONES

VEEDURIA COMUNAL (JAC & JAL)

NOMBRES	APELLIDOS	DIRECCION	FIRMA
Wilson antonio	Leon Villadiego	Fredonia calle 8	
/	/	/	/

ELABORO:	Gabriel Naranjo	REVISO:	Carlos Zamora	APROBO:	
CARGO	SISO	CARGO	Director Obra	CARGO	

Las reuniones de socialización son realizadas con la comunidad y con las autoridades municipales del área de influencia directa del proyecto, dando información relevante del proyecto de intervención, entre los que se encuentran cuáles son las empresas vinculadas y como identificar los profesionales contratados.

Powered by CamScanner

CANAL
QUINDÍO

Powered by CamScanner

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN PARA CONTRATISTAS	VERSIÓN:
		FECHA:
	PROCESO GESTION DE LA CONTRATACION	PAGINA 1 DE 2

1. DATOS DE LA REUNIÓN

ASUNTO / TEMA	Socialización e inspección semanal contratista (Rondin)								
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN	Socializar la limpieza de canales								
CONVOCADA POR	Contratista						HORA	8:30 a.m.	10:30 a.m.
MODALIDAD VIRTUAL		MODALIDAD PRESENCIAL	✓	DURACION		FECHA	05	Abril	2025
Plataforma									

PARTICIPANTE/ ASISTENTES

#	NOMBRE	CARGO	TELEFONO	FIRMA
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Powered by CamScanner

MS DISEÑO & ARQUITECTURA S.A.S.

Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias

INFORME DE EJECUCIÓN No. 2

Proyecto: *"ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CAUCES PLUVIALES PARA PREVENCION Y REDUCCION DE EMERGENCIAS POR RIESGO DE INUNDACIONES QUE SE PRESENTEN EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS"*	**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 10 de abril de 2025** **TIEMPO DE EJECUCIÓN: 3 meses**

DESCRIPCIÓN INFORME

FECHA DE CORTE PRESENTE ACTA No.2: MAYO 7 A JUNIO 04

FECHA APERTURA CANAL: mayo 19 de 2025	**FECHA DE CIERRE CANAL: En ejecución**

Características del canal	
Ancho promedio (m)	4.0
Altura promedio (m)	1.5
Largo Total intervenido (m)	

Recurso Humano Disponible para Intervención	
Ayudantes	7
Inspector	1
Residente de Obra	1

UBICACIÓN CANAL INTERVENIDO: CANAL QUINDIO




Imagen satelital de canales Quindío

Powered by CamScanner

1. LIMPIEZA DE CANALES MECANICOS Y MANUALES.

1.1 EXCAVACIÓN HÚMEDA (EXCAVACIÓN QUE INCLUYE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA Y CUADRILLA DE OBREROS PARA LA EXCAVACIÓN DE MATERIAL EN ZONA DE DIFÍCIL ACCESO PARA LA MAQUINARIA).

Los canales de Quindío que se intervienen son tramos de canal a cielo abierto, como se muestra en las imágenes satelitales, que se interconectan a través de calles canales. Que inicia recogiendo sus aguas de las escorrentías que llegan a la calle 61con calle 10 y luego van avanzando hacia vista Hermosa.

La intervención en este canal se ha hecho de forma manual con una cuadrilla de 7 personas y mecánica con la ayuda de un minicargador.





Actividades de limpieza mecánica y manual.


1.2 DESMONTE MALEZA O ROCERÍA.

Los trabajos de desmonte en este frente se realizaron en los hombros del canal, a todo lo largo de los tramos donde se ha intervenido. Como se muestra en las imágenes contamos con un trabajo manual que se calcula en 85 m2, así:





Powered by CamScanner



(12ml x 2.75m) + (13ml x 4.0m) = 85 m2

1.3 RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION EN BOTADERO CERTIFICADO.

EL retiro de material se realizó en este frente con la ayuda del minicargador, se extrajo el material hasta un punto de acopio, donde pudiera ser cargado por la máquina.



Cargue de material en volquetas para su disposición final.

EL retiro de material se realizó con el apoyo de un minicargador y se realizó con el uso de volquetas sencillas, las cuales dispusieron finalmente en el parque ambiental BIOGER.

Powered by CamScanner

De este frente se extrajeron 120 m3 de material, los cuales se relacionan en la tabla que aparece a continuación:

ITEM	Nº RECIBO	FECHA	HORA	PLACA	PESO FINAL	VOLUMEN	CANAL	PARQUE AMBIENTAL
1	64695	22/05/2025	15:50	OLJ192	780	8	QUINDIO	BIOGER
2	65033	23/05/2025	13:18	WTJ477	390	8	QUINDIO	BIOGER
3	65412	24/05/2025	12:28	WTJ477	300	8	QUINDIO	BIOGER
4	65960	26/05/2025	13:14	WTJ477	500	8	QUINDIO	BIOGER
5	66030	26/05/2025	15:14	OLJ192	1220	8	QUINDIO	BIOGER
6	65944	26/05/2025	12:26	OLJ192	3020	8	QUINDIO	BIOGER
7	66047	26/05/2025	15:50	WTJ477	1390	8	QUINDIO	BIOGER
8	66450	27/05/2025	15:22	SBH839	1030	8	QUINDIO	BIOGER
9	66986	30/05/2025	10:48	WTJ477	1000	8	QUINDIO	BIOGER
10	67074	30/05/2025	13:26	WTJ477	1400	8	QUINDIO	BIOGER
11	67459	31/05/2025	11:06	SBH839	2230	8	QUINDIO	BIOGER
12	68716	4/06/2025	14:27	PAJ411	1090	8	QUINDIO	BIOGER
13	68661	4/06/2025	12:40	PAJ411	1060	8	QUINDIO	BIOGER
14	68580	4/06/2025	10:37	PAJ411	780	8	QUINDIO	BIOGER
15	68618	4/06/2025	11:38	OLJ192	1590	8	QUINDIO	BIOGER
						120 m3		

1.4 CAMABAJA.

Para la intervención de este canal se dispuso en este frente un minicargador.





Movimientos en camabaja de maquinaria en este frente. llegada al frente de trabajo.

2. LIMPIEZA DE CANALES MECANICOS SIN DISPOSICIÓN EN EL BOTADERO

2.1 CONFORMACIÓN TERRENO CON MATERIAL DEL SITIO EN CANALES LOS CUALES LA DISPOSICIÓN EN SITIO AYUDE A LA MITIGACIÓN DE INUNDACIONES.

En este frente de trabajo no se realizó la actividad de conformación de terreno.

Powered by CamScanner

3. REPOSICIÓN DE TAPAS Y REJILLAS PARA CANALES BAJO CALLE

3.1 SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA (INCLUYE COLOMBINAS Y CINTA PARA AREAS DE PELIGRO DE CAIDA)

Puesto que en esta última etapa se trabajó la limpieza dentro de un lote cerrado, acceso lateral el cual no revestia ningún riesgo para los transeúntes y los vehículos de los alrededores, no fue necesario el uso de la señalización vertical en este frente.

3.2 RETIRO DE TAPAS Y REJILLAS QUE SE REQUIERA DE MENOR TAMAÑO

No se evidencia esta actividad en este frente de trabajo.

3.3 DEMOLICIÓN DE ANDENES, PLANTILLAS NECESARIAS PARA ACCEDER A TRAMOS BAJO CALLE. INCL RETIRO (E= 0,15-0,25M)

No se evidencia esta actividad en este canal.

4. LIMPIEZA DE CANALES CON CABRESTANTE Y SUCCIÓN

4.1 LIMPIEZA CON CABRESTANTE DIURNO (INCLUYE ACOPIO EN SACOS PLASTICOS Y RETIRO EN BOTADERO CERTIFICADO)

No se utilizó este equipo en este frente de trabajo.

5. LIMPIEZA DE VALVULAS PICO DE PATO

5.1 LIMPIEZA DE VALVULAS PICO DE PATO CONSITE EN COLOCACIÓN DE BINCHA Y CUADRILLA DE MANTENIMIENTO

No se evidencias estas válvulas en este frente de trabajo.

Powered by CamScanner

ANEXO. REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES DE LIMPIEZA

A continuación, se anexa evidencia del canal antes de su intervención, durante y después de la misma

Registro del canal antes de su intervención













Powered by CamScanner

Registro del canal durante su intervención















Powered by CamScanner

Registro del canal en tramos intervenidos terminados. Sector Matto









RESUMEN CANTIDADES EJECUTADAS FRENTE CANALES QUINDIO:

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
1.0	**LIMPIEZA DE CANALES MECANICOS Y MANUALES.**		
1.1	EXCAVACIÓN HÚMEDA	M3	120
1.2	DESMONTE MALEZA O ROCERÍA.	M2	85
1.3	RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION EN BOTADERO CERTIFICADO.	M3	120
1.4	CAMABAJAS	UND	1
2.0	**LIMPIEZA DE CANALES MECANICOS SIN DISPOSICIÓN EN EL BOTADERO**		
2.1	CONFORMACIÓN TERRENO CON MATERIAL DEL SITIO EN CANALES LOS CUALES LA DISPOSICIÓN EN SITIO AYUDE A LA MITIGACIÓN DE INUNDACIONES.	M3	0
3.0	**REPOSICIÓN DE TAPAS Y REJILLAS PARA CANALES BAJO CALLE**		
3.1	SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA (INCLUYE COLOMBINAS Y CINTA PARA AREAS DE PELIGRO DE CAIDA)	UND	0
3.2	RETIRO DE TAPAS Y REJILLAS QUE SE REQUIERA DE MENOR TAMAÑO	UND	0
3.3	DEMOLICIÓN DE ANDENES, PLANTILLAS NECESARIAS PARA ACCEDER A TRAMOS BAJO CALLE. INCL. RETIRO (E= 0,15 0,25M)	M2	0
4.0	**LIMPIEZA DE CANALES CON CABRESTANTE Y SUCCIÓN**		
4.1	LIMPIEZA CON CABRESTANTE DIURNO (INCLUYE ACOPIO EN SACOS PLÁSTICOS Y RETIRO EN BOTADERO CERTIFICADO)	M3	N / A
5.0	**LIMPIEZA DE VALVULAS PICO DE PATO**		
5.1	LIMPIEZA DE VÁLVULAS PICO DE PATO CONSISTE EN COLOCACIÓN DE BINCHA Y CUADRILLA DE MANTENIMIENTO	UND	N / A

Elaboró: Ing. Carlos Zamora C.
Director de Proyecto

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P. N° DE REGISTRO: 64695
NIT: 806.008.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	22-mayo-25	15:50	7140 Kg	780 Kg
SALIDA:	22-mayo-25	16:00	6360 Kg	

CONDUCTOR: VICTOR VELAZQUE — CEDULA: 00
PLACA: OLJ192 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S — CUENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: EL CAIMITO

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P. N° DE REGISTRO: 65033
NIT: 806.008.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	23-mayo-25	13:18	7380 Kg	390 Kg
SALIDA:	23-mayo-25	13:30	6990 Kg	

CONDUCTOR: ANTONIO DE LA PEÑA — CEDULA: 000
PLACA: WTJ477 — TRATAMIENTO: CELDA RCD
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S — CUENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: PETREOS Y HORMIGON — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: CAIMITO

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 85412

ENTRADA:	24-mayo-25	12:28	7290 Kg	300 Kg
SALIDA:	24-mayo-25	12:35	6990 Kg	

CONDUCTOR: ANTONIO DE LA PEÑA
CEDULA: 000
PLACA: WTJ477
TRATAMIENTO: CELDA RCD
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S
CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: PETREOS Y HORMIGON
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: CUNDIO

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 85960

ENTRADA:	28-mayo-25	13:14	7490 Kg	500 Kg
SALIDA:	28-mayo-25	13:20	6990 Kg	

CONDUCTOR: ANTONIO DE LA PEÑA
CEDULA: 000
PLACA: WTJ477
TRATAMIENTO: CELDA RCD
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S
CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: PETREOS Y HORMIGON
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: EL CUNDIO

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 900.000.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 66036

ENTRADA:	28-mayo-25	15:19	7580 Kg	
SALIDA:	28-mayo-25	15:30	6360 Kg	1220 Kg

CONDUCTOR: VICTOR VELAZQUE
CEDULA: 00
PLACA: OLJ192
TRATAMIENTO: CELDA RCD
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S
CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: ESCOMBRO
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: EL CARMEN

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 900.000.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 65944

ENTRADA:	28-mayo-25	12:26	9380 Kg	
SALIDA:	28-mayo-25	12:39	6360 Kg	3020 Kg

CONDUCTOR: VICTOR VELAZQUE
CEDULA: 00
PLACA: OLJ192
TRATAMIENTO: CELDA RCD
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S
CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: ESCOMBRO
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: EL CARMEN

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P
NIT: 806.008.869-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

N° DE REGISTRO: 66047

ENTRADA:	26-mayo-25	15:50	8390 Kg	1390 Kg
SALIDA:	26-mayo-25	16:00	6990 Kg	

CONDUCTOR: ANTONIO DE LA PEÑA
CEDULA: 000
PLACA: WTJ477
TRATAMIENTO: CELDA RCD
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S
CUENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: PETREOS Y HORMIGON
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: EL CAIMITO

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.008.869-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

N° DE REGISTRO: 66450

ENTRADA:	27-mayo-25	15:22	8160 Kg	1030 Kg
SALIDA:	27-mayo-25	15:30	7130 Kg	

CONDUCTOR: EDGAR OSPINO
CEDULA: 0000
PLACA: SBH838
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S
CUENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: EL CAIMITO

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO: 67074
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	30-mayo-25	13:28	8390 Kg	1400 Kg	
SALIDA:	30-mayo-25	13:29	6990 Kg		
CONDUCTOR:	ANTONIO DE LA PEÑA			CEDULA:	000
PLACA:	WTJ477			TRATAMIENTO:	CELDA ESPEC
GENERADOR:	MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S			CUENTE O PROVEEDOR:	MARIO JAVIER
RESIDUO:	LODOS ORGANICOS			TIPO DE VEHICULO:	VOLTEO
CORRIENTE:	EL QUINDIO				

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO: 66966
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	30-mayo-25	10:48	7990 Kg	1000 Kg	
SALIDA:	30-mayo-25	10:58	6990 Kg		
CONDUCTOR:	ANTONIO DE LA PEÑA			CEDULA:	000
PLACA:	WTJ477			TRATAMIENTO:	CELDA ESPEC
GENERADOR:	MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S			CUENTE O PROVEEDOR:	MARIO JAVIER
RESIDUO:	LODOS ORGANICOS			TIPO DE VEHICULO:	VOLTEO
CORRIENTE:	EL QUINDIO				

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.008.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

N° DE REGISTRO: 67459

ENTRADA:	31-mayo-25	11:06	9360 Kg		
SALIDA:	31-mayo-25	11:18	7130 Kg		2230 Kg
CONDUCTOR:	EDGAR OSPINO			CEDULA:	0000
PLACA:	SBH839			TRATAMIENTO:	CELDA RCD
GENERADOR:	MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S			CLIENTE O PROVEEDOR:	MARIO JAVIER
RESIDUO:	LODOS ORGANICOS			TIPO DE VEHICULO:	VOLTEO
CORRIENTE:	EL CUNDIO				

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.008.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

N° DE REGISTRO: 68718

ENTRADA:	04-junio-25	14:27	7760 Kg		
SALIDA:	04-junio-25	14:39	6670 Kg		1090 Kg
CONDUCTOR:	GUILLERMO PEREZ			CEDULA:	00
PLACA:	PAM411			TRATAMIENTO:	CELDA ESPEC
GENERADOR:	MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S			CLIENTE O PROVEEDOR:	MARIO JAVIER
RESIDUO:	LODO ORGANICO			TIPO DE VEHICULO:	CARPADO
CORRIENTE:	EL CUNDAO				

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 66961

ENTRADA:	04-junio-25	12:40	7730 Kg		
SALIDA:	04-junio-25	12:50	6670 Kg		1060 Kg

CONDUCTOR: GUILLERMO PEREZ
CEDULA: 00
PLACA: PAJA11
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S
CUENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODO ORGANICO
TIPO DE VEHICULO: CARPADO
CORRIENTE: EL CAIMOO

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 66560

ENTRADA:	04-junio-25	10:37	7450 Kg		
SALIDA:	04-junio-25	10:47	6670 Kg		780 Kg

CONDUCTOR: GUILLERMO PEREZ
CEDULA: 00
PLACA: PAJA11
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S
CUENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODO ORGANICO
TIPO DE VEHICULO: CARPADO
CORRIENTE: EL CAIMOO

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P. N° DE REGISTRO: 66616
NIT. 900.008.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 19 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	04-junio-25	11:38	7950 Kg	1590 Kg	
SALIDA:	04-junio-25	11:48	6360 Kg		

CONDUCTOR:	VICTOR VELAZQUE	CEDULA:	00
PLACA:	OLM192	TRATAMIENTO:	CELDA ESPEC
GENERADOR:	MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S	CLIENTE O PROVEEDOR:	MARIO JAVIER
RESIDUO:	LODOS ORGANICOS	TIPO DE VEHICULO:	VOLTEO
CORRIENTE:	EL CAIMCAO		

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR





Powered by CamScanner

MS DISEÑO Y ARQUITECTURA	FORMATO ACTA DE APERTURA Y CIERRE	VERSION:
		FECHA:
		PAGINA:

Contratante:	EDURBE SA.								
Contrato de obra:	25-0041								
Nombre del Canal	Canal Quindio								
Mts Lineales Intervenidos		Mts Lineañes Totales				Fecha			
Registro Nº									
Tipo de Registro	APERTURA	✓	PARCIAL		CIERRE		de		

INTERVENCIONES O ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	
1	Limpieza Manual
2	Limpieza Con maquinaria amarilla (Mini Cargador)
3	Retiro de Material

OBSERVACIONES

VEEDURIA COMUNAL (JAC & JAL)

NOMBRES	APELLIDOS	DIRECCION	FIRMA
Edwin Esther	Perez Mosca	cra 60R #14-37	Edwin Perez
/	/	/	/

ELABORO:	Duvan Del Rio	REVISO:	Carlos Zamora C	APROBO:	
CARGO	Supervisor	CARGO	Director de Obra	CARGO	

Las reuniones de socialización son realizadas con la comunidad y con las autoridades municipales del área de influencia directa del proyecto, dando información relevante del proyecto de intervención, entre los que se encuentran cuáles son las empresas vinculadas y como identificar los profesionales contratados.

Powered by CamScanner

MS DISEÑO Y ARQUITECTURA	FORMATO ACTA DE APERTURA Y CIERRE	VERSION:
		FECHA:
		PAGINA:

Contratante:	COURBE S.A.							
Contrato de obra:	25-0041							
Nombre del Canal	Canal Quindio (Sector Matio)							
Mts Lineales Intervenidos	134 ml	Mts Lineañes Totales				Fecha		
Registro Nº						30 de	Mayo 2025	
Tipo de Registro	APERTURA		PARCIAL	✓	CIERRE			

INTERVENCIONES O ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	
1	limpieza manual ejecutada por 7 Personas
2	limpieza con maquinaria amarilla (Minicargador)
3	Retiro de material (Basura, maleza y escombros)
4	Cargue de material en volquetas para ser llevado a botar a botadero Certificado

OBSERVACIONES

VEEDURIA COMUNAL (JAC & JAL)

NOMBRES	APELLIDOS	DIRECCION	FIRMA
Edwin Perez M	Mosquera	cra 60e #14-37	

ELABORO:	Duvan Del Rio	REVISO:	Carlos Zamora	APROBO:	
CARGO	Supervisor	CARGO	Director de obra	CARGO	

Las reuniones de socialización son realizadas con la comunidad y con las autoridades municipales del área de influencia directa del proyecto, dando información relevante del proyecto de intervención, entre los que se encuentran cuáles son las empresas vinculadas y como identificar los profesionales contratados.

Powered by CamScanner

CANAL
MARLINDA

Powered by CamScanner

MS DISEÑO Y ARQUITECTURA	FORMATO ACTA DE REUNIÓN PARA CONTRATISTAS	VERSION :
		FECHA:
	PROCESO GESTION DE LA CONTRATACION	PAGINA: 1 DE 2

1. DATOS DE LA REUNIÓN

ASUNTO / TEMA	Socializacion y recorrido canal el chavó (Marlinda - la boquilla)								
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN									
CONVOCADA POR								HORA	07:00
MODALIDAD VIRTUAL		MODALIDAD PRESENCIAL	✓	DURACIÓN		FECHA	22	Abr	2025
Plataforma									

PARTICIPANTE/ ASISTENTES

#	NOMBRE	CARGO	TELEFONO	FIRMA
1	Carmen Katya moya.	COMEX.	3007661685	
2	Yolanda Prieto Oviedo	Comba	3172205223	
3	Carlos Franco pineda	comba	3008488007	
4	Jhordan Franco Pineda	presidente C.C Nevada	3153585508	
5	Maryluz Carmona Ayala	maryluz carmona140@hotmail.com		
6	Odalis Prieto Pajaro		3002163197	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Powered by CamScanner

MS DISEÑO & ARQUITECTURA S.A.S.

Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias

INFORME DE EJECUCIÓN No. 2

Proyecto: *"ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CAUCES PLUVIALES PARA PREVENCION Y REDUCCION DE EMERGENCIAS POR RIESGO DE INUNDACIONES QUE SE PRESENTEN EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS"*	**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:** 10 de abril de 2025 **TIEMPO DE EJECUCIÓN:** 3 meses

DESCRIPCIÓN INFORME

FECHA DE CORTE PRESENTE ACTA No.2: MAYO 07 A JUNIO 04

FECHA APERTURA CANAL: 21 de mayo	**FECHA DE CIERRE CANAL: En ejecución**

Características del canal	
Ancho promedio (m)	10
Altura promedio (m)	1.5
Largo Total intervenido (m)	730

Recurso Humano Disponible para Intervención	
Ayudantes	21
Inspector	1
Residente de Obra	1

UBICACIÓN CANAL INTERVENIDO: MARLINDA – LA BOQUILLA




Imagen satelital de canal el Chavó en Marlinda

Powered by CamScanner

1. LIMPIEZA DE CANALES MECANICOS Y MANUALES.

1.1 EXCAVACIÓN HÚMEDA (EXCAVACIÓN QUE INCLUYE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA Y CUADRILLA DE OBREROS PARA LA EXCAVACIÓN DE MATERIAL EN ZONA DE DIFÍCIL ACCESO PARA LA MAQUINARIA).

El tramo de canal intervenido en Marlinda corresponde principalmente a la calle 5ª de este barrio, la cual lo atraviesa intercomunicando los cuerpos de agua a su alrededor. La intervención de este canal se realiza con la ayuda de una excavadora sobre orugas y el apoyo activo de la población la cual aportó la mano de obra local con 21 personas.



1.2 DESMONTE MALEZA O ROCERÍA.

A lo largo de la intervención de este cuerpo de agua, no se han realizado trabajos de rocería propiamente dichos. Se ha realizado el retiro de material vegetativo invasivo que se encuentra dentro del caño y se ha extraído de forma manual hasta un punto de acopio donde es cargado por la máquina.

1.3 RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION EN BOTADERO CERTIFICADO.

EL retiro de material se realizó en este frente con la ayuda de la pajarita y con la ayuda del personal, quien realizó el traslado de los residuos desde el canal hasta un punto de acopio, donde se pudieran cargar mecánicamente.



Cargue de material en volquetas para su disposición final.

Powered by CamScanner

De este frente se han extraído a la fecha del presente informe (04/06/25) 216 m3 de material, los cuales se relacionan en la tabla que aparece a continuación:

ITEM	Nº RECIBO	FECHA	HORA	PLACA	PESO FINAL	VOLUMEN	CANAL	PARQUE AMBIENTAL
1	67148	30/05/2025	15:42	VJJ071	3020	8	MARLINDA	BIOGER
2	67184	30/05/2025	17:02	PAJ837	3280	8	MARLINDA	BIOGER
3	67138	30/05/2025	15:24	CAD127	2860	8	MARLINDA	BIOGER
4	67185	30/05/2025	17:02	XKA367	3330	8	MARLINDA	BIOGER
5	67112	30/05/2025	14:34	PAI472	2560	8	MARLINDA	BIOGER
6	67509	31/05/2025	12:50	WHJ273	3830	8	MARLINDA	BIOGER
7	67461	31/05/2025	11:09	USD872	6480	8	MARLINDA	BIOGER
8	67529	31/05/2025	13:28	CAD127	4280	8	MARLINDA	BIOGER
9	67532	31/05/2025	13:32	USD872	4330	8	MARLINDA	BIOGER
10	67438	31/05/2025	10:22	OLJ192	6150	8	MARLINDA	BIOGER
11	67557	31/05/2025	14:27	OLJ192	4060	8	MARLINDA	BIOGER
12	67464	31/05/2025	11:12	PAI472	5860	8	MARLINDA	BIOGER
13	67462	31/05/2025	11:09	VJJ071	6780	8	MARLINDA	BIOGER
14	68196	3/06/2025	13:03	PAI472	1560	8	MARLINDA	BIOGER
15	68272	3/06/2025	15:44	KBD587	6010	8	MARLINDA	BIOGER
16	68140	3/06/2025	11:36	KBD587	790	8	MARLINDA	BIOGER
17	68111	3/06/2025	10:35	XKA367	3330	8	MARLINDA	BIOGER
18	68260	3/06/2025	15:23	XKA367	1380	8	MARLINDA	BIOGER
19	68310	3/06/2025	17:05	VJJ071	2150	8	MARLINDA	BIOGER
20	68269	3/06/2025	15:38	PBJ370	7550	8	MARLINDA	BIOGER
21	68117	3/06/2025	10:45	PBJ370	4730	8	MARLINDA	BIOGER
22	68086	3/06/2025	9:45	PAI472	2830	8	MARLINDA	BIOGER
23	68197	3/06/2025	13:04	PAI472	600	8	MARLINDA	BIOGER
24	68085	3/06/2025	9:44	KBD587	2990	8	MARLINDA	BIOGER
25	68124	3/06/2025	11:01	VJJ071	2730	8	MARLINDA	BIOGER
26	68494	4/06/2025	8:40	SBH839	2150	8	MARLINDA	BIOGER
27	68495	4/06/2025	8:45	AMI011	2540	8	MARLINDA	BIOGER
						216 m3		

1.4 CAMABAJA.

Para la intervención de este canal se dispuso en este frente una excavadora sobre orugas. La cual llegó al frente de obra el día 21-05-25.

Powered by CamScanner





Movimientos en camabaja de maquinaria. Llegada al frente de trabajo

2. LIMPIEZA DE CANALES MECANICOS SIN DISPOSICIÓN EN EL BOTADERO

2.1 CONFORMACIÓN TERRENO CON MATERIAL DEL SITIO EN CANALES LOS CUALES LA DISPOSICIÓN EN SITIO AYUDE A LA MITIGACIÓN DE INUNDACIONES.

En este frente de trabajo, en este periodo de trabajo aún no se han realizado labores de conformación. Pero cabe resaltar que se tiene proyectado la conformación a lo largo del canal en la zona que corresponde a la calle 5ª y principal de la población.

3. REPOSICIÓN DE TAPAS Y REJILLAS PARA CANALES BAJO CALLE

3.1 SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA (INCLUYE COLOMBINAS Y CINTA PARA AREAS DE PELIGRO DE CAIDA)

Por las condiciones de trabajo y ubicación de la zona de limpieza, la cual no reviste peligro para la población, en este frente aún no ha sido necesario el uso de señalización permanente para el desarrollo de los trabajos.

3.2 RETIRO DE TAPAS Y REJILLAS QUE SE REQUIERA DE MENOR TAMAÑO

No se evidencia esta actividad en este frente de trabajo.

3.3 DEMOLICIÓN DE ANDENES, PLANTILLAS NECESARIAS PARA ACCEDER A TRAMOS BAJO CALLE. INCL RETIRO (E= 0,15-0,25M)

No se evidencia esta actividad en este canal.

4. LIMPIEZA DE CANALES CON CABRESTANTE Y SUCCIÓN

4.1 LIMPIEZA CON CABRESTANTE DIURNO (INCLUYE ACOPIO EN SACOS PLASTICOS Y RETIRO EN BOTADERO CERTIFICADO)

No se utilizó este equipo en este frente de trabajo.

5. LIMPIEZA DE VALVULAS PICO DE PATO

5.1 LIMPIEZA DE VALVULAS PICO DE PATO CONSITE EN COLOCACIÓN DE BINCHA Y CUADRILLA DE MANTENIMIENTO

No se evidencias estas válvulas en este frente de trabajo.

Powered by CamScanner

ANEXO. REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES DE LIMPIEZA


A continuación, se anexa evidencia del canal antes de su intervención, durante y después de la misma.

Registro del canal antes de su intervención













Powered by CamScanner

Registro del canal durante su intervención













Powered by CamScanner

RESUMEN CANTIDADES EJECUTADAS FRENTE MARLINDA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
1.0	**LIMPIEZA DE CANALES MECANICOS Y MANUALES.**		
1.1	EXCAVACIÓN HUMEDA	M3	216
1.2	DESMONTE MALEZA O ROCERÍA	M2	0
1.3	RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION EN BOTADERO CERTIFICADO	M3	216
1.4	CAMABAJAS	UND	1
2.0	**LIMPIEZA DE CANALES MECANICOS SIN DISPOSICIÓN EN EL BOTADERO**		
2.1	CONFORMACIÓN TERRENO CON MATERIAL DEL SITIO EN CANALES LOS CUALES LA DISPOSICIÓN EN SITIO AYUDE A LA MITIGACIÓN DE INUNDACIONES	M3	0
3.0	**REPOSICIÓN DE TAPAS Y REJILLAS PARA CANALES BAJO CALLE**		
3.1	SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA (INCLUYE COLOMBINAS Y CINTA PARA AREAS DE PELIGRO DE CAIDA)	UND	0
3.2	RETIRO DE TAPAS Y REJILLAS QUE SE REQUIERA DE MENOR TAMAÑO	UND	0
3.3	DEMOLICIÓN DE ANDENES, PLANTILLAS NECESARIAS PARA ACCEDER A TRAMOS BAJO CALLE INCL. RETIRO (E= 0,15 0,25M)	M2	0
4.0	**LIMPIEZA DE CANALES CON CABRESTANTE Y SUCCIÓN**		
4.1	LIMPIEZA CON CABRESTANTE DIURNO (INCLUYE ACOPIO EN SACOS PLÁSTICOS Y RETIRO EN BOTADERO CERTIFICADO)	M3	N / A
5.0	**LIMPIEZA DE VALVULAS PICO DE PATO**		
5.1	LIMPIEZA DE VÁLVULAS PICO DE PATO CONSISTE EN COLOCACIÓN DE BINCHA Y CUADRILLA DE MANTENIMIENTO	UND	N / A

Elaboró Ing. Carlos Zamora C.
Director de Proyecto

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 900.606.609-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 67184

ENTRADA:	30-mayo-25	17:02	9580 Kg		3280 Kg
SALIDA:	30-mayo-25	17:10	6300 Kg		

CONDUCTOR: YEFERSON UNION
CEDULA: 7906881
PLACA: PAV637
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S
CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: MARLINDA LA BOCADILLA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 67148

ENTRADA:	30-mayo-25	15:42	9760 Kg	3020 Kg
SALIDA:	30-mayo-25	15:50	6740 Kg	

CONDUCTOR: EIDER CABARCAS — CEDULA: 000
PLACA: VJJ071 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS — TIPO DE VEHICULO: CARPADO
CORRIENTE: MARLINDA LA BOCAUILLA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 67136

ENTRADA:	30-mayo-25	15:29	9830 Kg	2860 Kg
SALIDA:	30-mayo-25	15:30	6970 Kg	

CONDUCTOR: JOSE MEJIA — CEDULA: 00
PLACA: CAD121 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODO ORGANICO — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: MARLINDA LA BOCAUILLA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 67112

ENTRADA:	30-mayo-25	14:34	9010 Kg	2560 Kg	
SALIDA:	30-mayo-25	14:40	6450 Kg		

CONDUCTOR: CARLOS MARIMON — CEDULA: 00
PLACA: PAN472 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S — CUENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODO ORGANICO — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: MARGINDA LA BOCADILLA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 67438

ENTRADA:	31-mayo-25	10:22	12510 Kg	6150 Kg	
SALIDA:	31-mayo-25	10:39	6360 Kg		

CONDUCTOR: VICTOR VELAZQUE — CEDULA: 00
PLACA: CJU160 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S — CUENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: MARGINDA LA BOCADILLA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO: 87482
NIT: 806.008.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	31-mayo-25	11:09	13520 Kg	6780 Kg
SALIDA:	31-mayo-25	11:25	6740 Kg	

CONDUCTOR: EDGER CABARCAS — CEDULA: 000
PLACA: VLJ011 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS — TIPO DE VEHICULO: CARPADO
CORRIENTE: MARLINDA LA BOCUILLA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO: 87484
NIT: 806.008.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	31-mayo-25	11:12	12310 Kg	5880 Kg
SALIDA:	31-mayo-25	11:25	6450 Kg	

CONDUCTOR: CARLOS MARIMON — CEDULA: 00
PLACA: PNA72 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODO ORGANICO — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: MARLINDA LA BOCUILLA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

N° DE REGISTRO: 67481

ENTRADA:	31-mayo-25	11:09	13230 Kg		6480 Kg
SALIDA:	31-mayo-25	11:25	6750 Kg		
CONDUCTOR:	OSCAR RUAS			CEDULA:	00
PLACA:	USD872			TRATAMIENTO:	CELDA ESPEC
GENERADOR:	MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S			CLIENTE O PROVEEDOR:	MS DISEÑOS A
RESIDUO:	LODOS ORGANICOS			TIPO DE VEHICULO:	VOLQUETA
CORRIENTE:	MARUNDA LA BOCAUILLA				

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

N° DE REGISTRO: 67509

ENTRADA:	31-mayo-25	12:50	10210 Kg		3830 Kg
SALIDA:	31-mayo-25	13:05	6380 Kg		
CONDUCTOR:	JEISON GOMEZ			CEDULA:	000
PLACA:	WMJ273			TRATAMIENTO:	CELDA ESPEC
GENERADOR:	MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S			CLIENTE O PROVEEDOR:	MARIO JAVIER
RESIDUO:	LODOS ORGANICOS			TIPO DE VEHICULO:	VOLTEO
CORRIENTE:	MARUNDA LA BOCAUILLA				

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.008.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 67529

ENTRADA:	31-mayo-25	13:28	11250 Kg	4280 Kg	
SALIDA:	31-mayo-25	13:28	6970 Kg		
CONDUCTOR:	JOSE MEJIA			CEDULA:	00
PLACA:	CAD127			TRATAMIENTO:	CELDA ESPEC
GENERADOR:	MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S			CLIENTE O PROVEEDOR:	MARIO JAVIER
RESIDUO:	LODO ORGANICO			TIPO DE VEHICULO:	VOLTEO
CORRIENTE:	MARUNDA LA BOCADILLA				

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.008.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 67532

ENTRADA:	31-mayo-25	13:32	11080 Kg	4330 Kg	
SALIDA:	31-mayo-25	13:42	6750 Kg		
CONDUCTOR:	OSCAR RUAS			CEDULA:	00
PLACA:	VSD872			TRATAMIENTO:	CELDA ESPEC
GENERADOR:	MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S			CLIENTE O PROVEEDOR:	MARIO JAVIER
RESIDUO:	LODOS ORGANICOS			TIPO DE VEHICULO:	VOLQUETA
CORRIENTE:	MARUNDA LA BOCADILLA				

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 67557

ENTRADA:	31-mayo-25	14:27	10420 Kg	4060 Kg
SALIDA:	31-mayo-25	14:35	6360 Kg	

CONDUCTOR: VICTOR VELAZQUE
CEDULA: 00
PLACA: OLJ192
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S
CUENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: MARGINDA LA BOCAJILLA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 68086

ENTRADA:	03-junio-25	09:45	9280 Kg	2830 Kg
SALIDA:	03-junio-25	09:55	6450 Kg	

CONDUCTOR: CARLOS MARIMON
CEDULA: 00
PLACA: PNA172
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S
CUENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODO ORGANICO
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: MARGINDA LA BOCAJILLA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 19 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 68111

ENTRADA:	03-junio-25	10:35	10180 Kg	3330 Kg
SALIDA:	03-junio-25	10:45	6850 Kg	

CONDUCTOR: WILMER CABARCA
CEDULA: 00
PLACA: XKA380
TRATAMIENTO: CELDA RCD
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S
CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: MARLINDA LA BOCAUILLA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 19 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 68124

ENTRADA:	03-junio-25	11:01	12580 Kg	2730 Kg
SALIDA:	03-junio-25	11:15	9850 Kg	

CONDUCTOR: EIDER CABARCAS
CEDULA: 000
PLACA: VJJ071
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S
CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS
TIPO DE VEHICULO: CARPADO
CORRIENTE: MARLINDA LA BOCAUILLA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

105

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 68140

ENTRADA:	03-junio-25	11:36	6540 Kg	790 Kg
SALIDA:	03-junio-25	11:46	5750 Kg	

CONDUCTOR: NESTOR JULIO
CEDULA: 731052503
PLACA: KBD 587
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S
CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: MARLINDA LA BOCAUILLA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 68196

ENTRADA:	03-junio-25	13:03	6680 Kg	1560 Kg
SALIDA:	03-junio-25	13:15	5120 Kg	

CONDUCTOR: WILLIAN JIMENEZ
CEDULA: 000
PLACA: PA059
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S
CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODO ORGANICO
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: MARLINDA LA BOCAUILLA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER

BIOGER S.A.S. E.S.P
NIT. 900 000 000-0
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 66190

ENTRADA:	03-junio-25	13:04	7550 Kg	500 Kg
SALIDA:	03-junio-25	13:15	8450 Kg	

CONDUCTOR: CARLOS MARMOLEJO
PLACA: PNA72
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S
RESIDUO: LODO ORGANICO
CORRIENTE: MARMOLEJO LA BOCADILLA

CEDULA: 00
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT. 900 000 000-0
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 66200

ENTRADA:	03-junio-25	15:23	8230 Kg	1380 Kg
SALIDA:	03-junio-25	15:30	6850 Kg	

CONDUCTOR: WILMER CABRERA
PLACA: WKA357
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S
RESIDUO: LODOS ORGANICOS
CORRIENTE: MARMOLEJO LA BOCADILLA

CEDULA: 00
TRATAMIENTO: CELDA RCD
CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P. N° DE REGISTRO: 08269
NIT: 805.000.609-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	03-junio-25	15:30	14090 Kg	7550 Kg
SALIDA:	03-junio-25	15:48	7140 Kg	

CONDUCTOR: RAFAEL PEREZ — CEDULA: 00
PLACA: PIA370 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: MARRANDA LA BOCADILLA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P. N° DE REGISTRO: 08272
NIT: 805.000.609-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	03-junio-25	15:44	11760 Kg	6010 Kg
SALIDA:	03-junio-25	15:59	5750 Kg	

CONDUCTOR: NESTOR JULIO — CEDULA: 7310527503
PLACA: KZD587 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: MARRANDA LA BOCADILLA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT. 806.008.869-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 08117

ENTRADA:	03-junio-25	10:45	11870 Kg	4730 Kg
SALIDA:	03-junio-25	11:00	7140 Kg	

CONDUCTOR: RAFAEL PEREZ
CEDULA: 73182887
PLACA: PDJ370
TRATAMIENTO:
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S
CUENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: MARLINDA LA BOCUILLA

OBSERVACIONES:

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT. 806.008.869-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 08085

ENTRADA:	03-junio-25	09:44	8740 kg	2990 kg
SALIDA:	03-junio-25	09:54	5750 kg	

CONDUCTOR: NESTOR JULIO
CEDULA: 73182583
PLACA: KSD 681
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S
CUENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: MARLINDA LA BOCAJILLA

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P
NIT: 900.008.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 19 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 66310

ENTRADA:	03-junio-25	17:05	12060 Kg	2150 Kg
SALIDA:	03-junio-25	17:12	9850 Kg	

CONDUCTOR: EIDER CABARCAS
CEDULA: 000
PLACA: VJL071
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.
CUENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS
TIPO DE VEHICULO: CARPADO
CORRIENTE: MARLINDA LA BOCAYILLA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P
NIT: 808.008.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 19 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 66484

ENTRADA:	04-junio-25	08:40	9280 Kg	2150 Kg
SALIDA:	04-junio-25	08:55	7130 Kg	

CONDUCTOR: EDGAR OSPINO
CEDULA: 0000
PLACA: SGH233
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S
CUENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: MARLINDA LA BOCAYILLA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S E.S.P
NIT. 806.008.869-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 19 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO 86486

ENTRADA:	04-junio-25	08:45	8850 Kg		
SALIDA:	04-junio-25	08:55	6310 Kg		2540 Kg

CONDUCTOR: JOSE PAJARO
CEDULA: 73155833
PLACA: AMB011
TRATAMIENTO: CELDA ESPE
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S
CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS
TIPO DE VEHICULO: CARPADO
PROCEDENTE: MARLINDA LA BOCADILLA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

MS DISEÑO Y ARQUITECTURA	FORMATO ACTA DE APERTURA Y CIERRE	VERSION: FECHA: PAGINA:

Contratante:	Cedro S.A.S								
Contrato de obra:	Limpieza de canales - 33-0041								
Nombre del Canal	Arroyo (margen la bogotella)								
Mts Lineales Intervenidos	730	Mts Lineañes Totales				Fecha			
Registro Nº						21	enero		
Tipo de Registro	APERTURA	X	PARCIAL		CIERRE		de	2025	

INTERVENCIONES O ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

X	socialización
X	trabajo manual con motoguadaña retroexcavadora.
X	intervención manual, con 20 personas.

OBSERVACIONES

Recuperación de 1 mts y 30 cm de fondo del canal y retiro de margen invasivo.

VEEDURIA COMUNAL (JAC & JAL)

NOMBRES	APELLIDOS	DIRECCION	FIRMA
Yolima	Rivera Andrade Pinto Gomez	Maluenda Las Lomas	

ELABORO:	Gabriel Quintero	REVISO:	Carlos Zamora E.	APROBO:	
CARGO	Inspector de obra	CARGO	Director de obra	CARGO	

Las reuniones de socialización son realizadas con la comunidad y con las autoridades municipales del área de influencia directa del proyecto, dando información relevante del proyecto de intervención, entre los que se encuentran cuáles son las empresas vinculadas y como identificar los profesionales contratados.

Powered by CamScanner

MS DISEÑO Y ARQUITECTURA	FORMATO ACTA DE APERTURA Y CIERRE	VERSION:
		FECHA:
		PAGINA:

Contratante:	Edurbe S.A								
Contrato de obra:	limpieza de canales 25-0041								
Nombre del Canal	El Chavó (manual de la boquilla)								
Mts Lineales Intervenidos		Mts Lineañes Totales					Fecha		
Registro Nº									
Tipo de Registro	APERTURA		PARCIAL	X	CIERRE		de		

INTERVENCIONES O ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	
X	limpieza manual con 20 personas y herramientas adecuadas al trabajo
X	limpieza mecanica con maquina retroexcavadora.
X	retiro de material inservible para recuperacion del campo de agua.
X	recuperacion de suelo en fondo del canal.
X	retiro y disposicion de material al botadero autorizado.
X	manual retirado todo organico, basura y basura

OBSERVACIONES

VEEDURIA COMUNAL (JAC & JAL)

NOMBRES	APELLIDOS	DIRECCION	FIRMA
Wenne	Ruiz Cuevo	Marinilla	Wenne
Yolima	Perez Ocampo	Marinilla	Yolima

ELABORO:	Gabriel Quiroga	REVISO:	Carlos Zamora C	APROBO:	
CARGO	Inspector de obra	CARGO	Director de obra	CARGO	

Las reuniones de socialización son realizadas con la comunidad y con las autoridades municipales del área de influencia directa del proyecto, dando información relevante del proyecto de intervención, entre los que se encuentran cuáles son las empresas vinculadas y como identificar los profesionales contratados.

Powered by CamScanner

CANAL
POLICARPA

Powered by CamScanner

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN PARA CONTRATISTAS	VERSION :
		FECHA:
	PROCESO GESTION DE LA CONTRATACION	PAGINA: 1 DE 2

1. DATOS DE LA REUNIÓN

ASUNTO / TEMA	Socializacion y recorrido de canales (Policarpa)								
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN									
CONVOCADA POR							HORA	9:30	
MODALIDAD VIRTUAL		MODALIDAD PRESENCIAL	✓	DURACIÓN		FECHA	26	Marzo	2025
Plataforma									

PARTICIPANTE/ ASISTENTES

#	NOMBRE	CARGO	TELEFONO	FIRMA
1	Luis Alberto Vargas Ospina	Presidente JAC	3014878916	
2	Odalis Nieto P.		3205349767	
3	Edwin Giraldo	Inspector de obra	3143520545	
4	Lil Le Martinez J	ESP. Psicosocial	3145550994	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Powered by CamScanner

MS DISEÑO & ARQUITECTURA S.A.S.

Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias

INFORME DE EJECUCIÓN No. 2

Proyecto: *"ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CAUCES PLUVIALES PARA PREVENCION Y REDUCCION DE EMERGENCIAS POR RIESGO DE INUNDACIONES QUE SE PRESENTEN EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS"*	**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 10 de abril de 2025**
	TIEMPO DE EJECUCIÓN: 3 meses

DESCRIPCIÓN INFORME

FECHA DE CORTE PRESENTE ACTA No.2: MAYO 07 A JUNIO 04

FECHA APERTURA CANAL: 31 de mayo de 2025	**FECHA DE CIERRE CANAL: En ejecución**

Características del canal	
Ancho promedio (m)	7
Altura promedio (m)	2.0
Largo Total intervenido (m)	345

Recurso Humano Disponible para Intervención	
Ayudantes	1
Inspector	1
Residente de Obra	1

UBICACIÓN CANAL INTERVENIDO: POLICARPA




Imagen satelital de canal Policarpa

Powered by CamScanner

1. LIMPIEZA DE CANALES MECANICOS Y MANUALES.

1.1 EXCAVACIÓN HÚMEDA (EXCAVACIÓN QUE INCLUYE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA Y CUADRILLA DE OBREROS PARA LA EXCAVACIÓN DE MATERIAL EN ZONA DE DIFÍCIL ACCESO PARA LA MAQUINARIA).

El tramo del canal intervenido en este sector nace en la carretera a Mamonal, contiguo a la calle 73 hasta la carrera 58 del mismo barrio. Es de sección revestida y rectangular. Y la intervención ha sido del todo mecánica, con la ayuda de una pajarita.



1.2 DESMONTE MALEZA O ROCERÍA.

En este frente de trabajo aún no se han hecho trabajos de desmonte o rocería, solo se ha intervenido mecánicamente el canal en su parte interna.

1.3 RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION EN BOTADERO CERTIFICADO.

EL retiro de material se realizó en este frente con la ayuda de la pajarita, la cual extrajo el material de la parte interna del canal, realizó un acopio y luego se cargó y dispuso en el botadero.



Cargue de material en volquetas para su disposición final.

Powered by CamScanner

De este frente se extrajeron 152 m3 de material, los cuales se relacionan en la tabla que aparece a continuación:

ITEM	N° RECIBO	FECHA	HORA	PLACA	PESO FINAL	VOLUMEN	CANAL	PARQUE AMBIENTAL
1	68581	4/06/2025	10:39	AMI011	5050	8	POLICARPA	BIOGER
2	68514	4/06/2025	8:51	WTJ477	6510	8	POLICARPA	BIOGER
3	68564	4/06/2025	10:18	WTJ477	4350	8	POLICARPA	BIOGER
4	68521	4/06/2025	9:02	AMI011	4370	8	POLICARPA	BIOGER
5	68533	4/06/2025	9:19	VJJ071	2860	8	POLICARPA	BIOGER
6	68608	4/06/2025	11:20	PBJ370	6880	8	POLICARPA	BIOGER
7	68673	4/06/2025	13:03	PBJ370	3670	8	POLICARPA	BIOGER
8	68509	4/06/2025	8:32	PAI472	4970	8	POLICARPA	BIOGER
9	68570	4/06/2025	10:24	PAI472	4820	8	POLICARPA	BIOGER
10	68628	4/06/2025	11:54	PAI472	6060	8	POLICARPA	BIOGER
11	68525	4/06/2025	9:09	KBD587	4180	8	POLICARPA	BIOGER
12	68596	4/06/2025	11:00	KBD587	5990	8	POLICARPA	BIOGER
13	68653	4/06/2025	12:33	KBD587	4060	8	POLICARPA	BIOGER
14	69555	4/06/2025	12:34	PAI059	4450	8	POLICARPA	BIOGER
15	68535	4/06/2025	9:20	PAI059	5330	8	POLICARPA	BIOGER
16	68602	4/06/2025	11:08	PAI059	5070	8	POLICARPA	BIOGER
17	68572	4/06/2025	10:26	XKA367	4760	8	POLICARPA	BIOGER
18	68643	4/06/2025	12:18	XKA367	8500	8	POLICARPA	BIOGER
19	68519	4/06/2025	9:00	XKA367	5160	8	POLICARPA	BIOGER
						152 m3		

1.4 CAMABAJA.

Para la intervención de este canal se dispuso en este frente un retrocargador tipo pajarita.





Movimientos en camabaja de maquinaria. Llegada al frente de trabajo

Powered by CamScanner

2. LIMPIEZA DE CANALES MECANICOS SIN DISPOSICIÓN EN EL BOTADERO

2.1 CONFORMACIÓN TERRENO CON MATERIAL DEL SITIO EN CANALES LOS CUALES LA DISPOSICIÓN EN SITIO AYUDE A LA MITIGACIÓN DE INUNDACIONES.

Dado que es un canal revestido en concreto de sección rectangular, no se realizó conformación alguna de los taludes.

3. REPOSICIÓN DE TAPAS Y REJILLAS PARA CANALES BAJO CALLE

3.1 SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA (INCLUYE COLOMBINAS Y CINTA PARA AREAS DE PELIGRO DE CAIDA)

Por las condiciones de trabajo y ubicación de la zona de limpieza no fue necesario el uso de señalización permanente en este frente de trabajo.

3.2 RETIRO DE TAPAS Y REJILLAS QUE SE REQUIERA DE MENOR TAMAÑO

No se evidencia esta actividad en este frente de trabajo.

3.3 DEMOLICIÓN DE ANDENES, PLANTILLAS NECESARIAS PARA ACCEDER A TRAMOS BAJO CALLE. INCL RETIRO (E= 0,15-0,25M)

No se evidencia esta actividad en este canal.

4. LIMPIEZA DE CANALES CON CABRESTANTE Y SUCCIÓN

4.1 LIMPIEZA CON CABRESTANTE DIURNO (INCLUYE ACOPIO EN SACOS PLASTICOS Y RETIRO EN BOTADERO CERTIFICADO)

No se utilizó este equipo en este frente de trabajo.

5. LIMPIEZA DE VALVULAS PICO DE PATO

5.1 LIMPIEZA DE VALVULAS PICO DE PATO CONSITE EN COLOCACIÓN DE BINCHA Y CUADRILLA DE MANTENIMIENTO

No se evidencias estas válvulas en este frente de trabajo.

Powered by CamScanner

ANEXO. REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES DE LIMPIEZA

A continuación, se anexa evidencia del canal antes de su intervención, durante y después de la misma.

Registro del canal antes de su intervención













Powered by CamScanner

Registro del canal durante su intervención













Powered by CamScanner

RESUMEN CANTIDADES EJECUTADAS FRENTE POLICARPA:

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
1.0	**LIMPIEZA DE CANALES MECANICOS Y MANUALES.**		
1.1	EXCAVACIÓN HÚMEDA	M3	152
1.2	DESMONTE MALEZA O ROCERÍA.	M2	0
1.3	RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION EN BOTADERO CERTIFICADO.	M3	152
1.4	CAMABAJAS	UND	1
2.0	**LIMPIEZA DE CANALES MECANICOS SIN DISPOSICIÓN EN EL BOTADERO**		
2.1	CONFORMACIÓN TERRENO CON MATERIAL DEL SITIO EN CANALES LOS CUALES LA DISPOSICIÓN EN SITIO AYUDE A LA MITIGACIÓN DE INUNDACIONES.	M3	0
3.0	**REPOSICIÓN DE TAPAS Y REJILLAS PARA CANALES BAJO CALLE**		
3.1	SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA (INCLUYE COLOMBINAS Y CINTA PARA AREAS DE PELIGRO DE CAIDA)	UND	0
3.2	RETIRO DE TAPAS Y REJILLAS QUE SE REQUIERA DE MENOR TAMAÑO	UND	0
3.3	DEMOLICIÓN DE ANDENES, PLANTILLAS NECESARIAS PARA ACCEDER A TRAMOS BAJO CALLE. INCL. RETIRO (E= 0,15 0,25M)	M2	0
4.0	**LIMPIEZA DE CANALES CON CABRESTANTE Y SUCCIÓN**		
4.1	LIMPIEZA CON CABRESTANTE DIURNO (INCLUYE ACOPIO EN SACOS PLÁSTICOS Y RETIRO EN BOTADERO CERTIFICADO)	M3	N / A
5.0	**LIMPIEZA DE VALVULAS PICO DE PATO**		
5.1	LIMPIEZA DE VÁLVULAS PICO DE PATO CONSISTE EN COLOCACIÓN DE BINCHA Y CUADRILLA DE MANTENIMIENTO	UND	N / A

Elaboró: Ing. Carlos Zamora C.
Director de Proyecto

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO 88581

NIT 800.000.869-8

PARQUE AMBIENTAL BIOGER

PASAC ADALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720

CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA	04-junio-25	10:30	11300 kg	5050 Kg
SALIDA	04-junio-25	10:49	6310 kg	

CONDUCTOR: JOSE PARRA CEDULA: 73155033

PLACA: AMB111 TRATAMIENTO: CELDA ESPEC

GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER

RESIDUO: LODOS ORGANICOS TIPO DE VEHICULO: CARPADO

CONTENTE: POLICARPA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO 88514

NIT 800.000.869-8

PARQUE AMBIENTAL BIOGER

PASAC ADALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720

CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA	04-junio-25	08:51	13500 kg	6810 Kg
SALIDA	04-junio-25	09:00	6690 kg	

CONDUCTOR: ANTONIO DE LA PEÑA CEDULA: 000

PLACA: WLI471 TRATAMIENTO: CELDA ESPEC

GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER

RESIDUO: LODOS ORGANICOS TIPO DE VEHICULO: VOLTEO

CONTENTE: POLICARPA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.006.660-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 68564

ENTRADA:	04-junio-25	10:16	11340 Kg	4350 Kg
SALIDA:	04-junio-25	10:30	6990 Kg	

CONDUCTOR: ANTONIO DE LA PEÑA
CEDULA: 000
PLACA: WSJ477
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S
CUENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: POLICARPA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.006.660-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 68521

ENTRADA:	04-junio-25	09:02	10660 Kg	4370 Kg
SALIDA:	04-junio-25	09:15	6310 Kg	

CONDUCTOR: JOSE PAJARO
CEDULA: 73156633
PLACA: AWK011
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S
CUENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS
TIPO DE VEHICULO: CARPADO
CORRIENTE: POLICARPA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 68603

ENTRADA:	04-junio-25	08:19	12740 Kg	2890 Kg
SALIDA:	04-junio-25	09:30	9850 Kg	

CONDUCTOR: EIDER CABARCAS — CEDULA: 000
PLACA: VJJ071 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S — CUENTE O PROVEEDOR: MARIO JAIMER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS — TIPO DE VEHICULO: CARPADO
CORRIENTE: POLICARPA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 68608

ENTRADA:	04-junio-25	11:20	14020 Kg	6880 Kg
SALIDA:	04-junio-25	11:30	7140 Kg	

CONDUCTOR: RAFAEL PEREZ — CEDULA: 00
PLACA: PBJ370 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S — CUENTE O PROVEEDOR: MARIO JAIMER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: POLICARPA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 19 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

N° DE REGISTRO: 88673

ENTRADA:	04-junio-25	13:03	10810 Kg	3670 Kg
SALIDA:	04-junio-25	13:15	7140 Kg	

CONDUCTOR: RAFAEL PEREZ
CEDULA: 00
PLACA: PBJ370
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S
CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: POLICARPA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 19 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

N° DE REGISTRO: 88509

ENTRADA:	04-junio-25	08:32	11420 Kg	4970 Kg
SALIDA:	04-junio-25	08:42	6450 Kg	

CONDUCTOR: CARLOS MARMON
CEDULA: 00
PLACA: PAA772
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S
CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODO ORGANICO
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: POLICARPA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO: 68570
NIT: 806.008.660-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	04-junio-25	10:24	11270 Kg	4820 Kg
SALIDA:	04-junio-25	10:35	6450 Kg	

CONDUCTOR: CARLOS MARIMON — CEDULA: 00
PLACA: PAA72 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S — CUENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODO ORGANICO — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: POLICARPA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO: 68628
NIT: 806.008.660-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	04-junio-25	11:54	12510 Kg	6060 Kg
SALIDA:	04-junio-25	12:05	6450 Kg	

CONDUCTOR: CARLOS MARIMON — CEDULA: 00
PLACA: PAA72 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S — CUENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODO ORGANICO — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: POLICARPA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P. N° DE REGISTRO: 66525
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 19 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	04-junio-25	09:09	9930 Kg	4180 Kg	
SALIDA:	04-junio-25	09:20	5750 Kg		
CONDUCTOR:	NESTOR JULIO			CEDULA:	7310520
PLACA:	KBD 587			TRATAMIENTO:	CELDA ESPEC
GENERADOR:	MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S			CLIENTE O PROVEEDOR:	MARIO JAVIER
RESIDUO:	LODOS ORGANICOS			TIPO DE VEHICULO:	VOLTEO
CORRIENTE:	POLICARPA				

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P. N° DE REGISTRO: 66596
NIT: 806.006.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 19 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	04-junio-25	11:00	11740 Kg	5990 Kg	
SALIDA:	04-junio-25	11:15	5750 Kg		
CONDUCTOR:	NESTOR JULIO			CEDULA:	7310520
PLACA:	KBD 587			TRATAMIENTO:	CELDA ESPEC
GENERADOR:	MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S			CLIENTE O PROVEEDOR:	MARIO JAVIER
RESIDUO:	LODOS ORGANICOS			TIPO DE VEHICULO:	VOLTEO
CORRIENTE:	POLICARPA				

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO: 88883
NIT: 806.008.889-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 19 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	04-junio-25	12:33	9810 Kg	4060 Kg	
SALIDA:	04-junio-25	12:43	5750 Kg		

CONDUCTOR: NESTOR JULIO — CEDULA: 7310823[illegible]
PLACA: KBD 561 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: POLICARPA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P. Nº DE REGISTRO: 88885
NIT: 806.008.889-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 19 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	04-junio-25	12:34	9570 Kg	4450 Kg	
SALIDA:	04-junio-25	12:45	5120 Kg		

CONDUCTOR: WILLIAN JIMENEZ — CEDULA: 000
PLACA: PABR18 — TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODO ORGANICO — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: POLICARPA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.008.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 68535

ENTRADA:	04-junio-25	08:20	10450 Kg	5330 Kg
SALIDA:	04-junio-25	09:30	5120 Kg	

CONDUCTOR: WILLIAN JIMENEZ
CEDULA: 000
PLACA: PAB69
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S
CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODO ORGANICO
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: POLICARPA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT: 806.008.669-8
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 18 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 68602

ENTRADA:	04-junio-25	11:08	10190 Kg	5070 Kg
SALIDA:	04-junio-25	11:18	5120 Kg	

CONDUCTOR: WILLIAN JIMENEZ
CEDULA: 000
PLACA: PAB69
TRATAMIENTO: CELDA ESPEC
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S
CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODO ORGANICO
TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CORRIENTE: POLICARPA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT 900 006 669 6
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 19 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 66572

ENTRADA:	04-junio-26	12:20	16550 Kg	4760 Kg
SALIDA:	04-junio-26	10:30	8950 Kg	

CONDUCTOR: WILMER CABARCA — CEDULA: 00
PLACA: XKA961 — TRATAMIENTO: CELDA RCD
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CONTENIDO: POLICALPA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

BIOGER S.A.S. E.S.P.
NIT 900 006 669 6
PARQUE AMBIENTAL BIOGER
PASACABALLOS ZONA RURAL DOLORES KM 19 - 720
CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO: 66643

ENTRADA:	04-junio-26	12:18	16350 Kg	9500 Kg
SALIDA:	04-junio-26	12:25	6850 Kg	

CONDUCTOR: WILMER CABARCA — CEDULA: 00
PLACA: XKA961 — TRATAMIENTO: CELDA RCD
GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S — CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER
RESIDUO: LODOS ORGANICOS — TIPO DE VEHICULO: VOLTEO
CONTENIDO: POLICALPA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

BIOGER S.A.S. E.S.P

Nº DE REGISTRO: 68619

NIT: 806.008.669-8

PARQUE AMBIENTAL BIOGER

VIA CABALLO COG ZONA RURAL DE LORICA KM 19 - 720

CONTROL DE PESAJE DE RESIDUOS

ENTRADA:	04-junio-25	09:00	12010 Kg	5160 Kg
SALIDA:	04-junio-25	09:10	6850 Kg	

CONDUCTOR: WILMER CABARCA

CEDULA: 10

PLACA: XKA360

TRATAMIENTO: CELDA RCD

GENERADOR: MS DISEÑO & ARQUITECTURAS S.A.S

CLIENTE O PROVEEDOR: MARIO JAVIER

RESIDUO: LODOS ORGANICOS

TIPO DE VEHICULO: VOLTEO

CORRIENTE: POLICARPA

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL CONDUCTOR

Powered by CamScanner

MS DISEÑO Y ARQUITECTURA	FORMATO ACTA DE APERTURA Y CIERRE	VERSION:
		FECHA:
		PAGINA:

Contratante:	EARBE S.A							
Contrato de obra:	25-0041							
Nombre del Canal	Canal Policarpa							
Mts Lineales Intervenidos		Mts Lineañes Totales				Fecha		
Registro Nº						31	Mayo	
Tipo de Registro	APERTURA	X	PARCIAL		CIERRE		de	2025

INTERVENCIONES O ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

1	Socializacion de limpieza al Canal Policarpa
2	Recorrido e inspeccion de Canal

OBSERVACIONES

VEEDURIA COMUNAL (JAC & JAL)

NOMBRES	APELLIDOS	DIRECCION	FIRMA
Luis alberto	Ventura Ospina	Cra 75B 36-422	

ELABORO:	OSMEL CABEZAS	**REVISO:**	Carlos Zamorano	**APROBO:**	
CARGO	Supervisor	**CARGO**	Director de obra	**CARGO**	

Las reuniones de socialización son realizadas con la comunidad y con las autoridades municipales del área de influencia directa del proyecto, dando información relevante del proyecto de intervención, entre los que se encuentran cuáles son las empresas vinculadas y como identificar los profesionales contratados.

Powered by CamScanner

INFORME SST

Powered by CamScanner