ALCALDIA DE MEDELLIN

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

INFORME MENSUAL DEL 03 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

Alcaldía de Medellín

OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE CONDUCTO ENTERRADO EN LA CALLE 14A CON CARRERA 138 SOBRE LA QUEBRADA LA BUGA, CORREGIMIENTO DE ALTAVISTA	**INFORME No.** 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO




FOTO 1	26/03/2025 - Se realiza comité de obra #4 en las oficinas de la SIF



FOTO 2	29/03/2025 - Se realiza entrega de EPP´S por parte del contratista de obra



FOTO 3	28/03/2025 - Se continua con el levantamiento de actas de vencidad y entorno



FOTO 4	28/03/2025 - el contratista de obra inicia labores de excavación y desmonte de la caseta de la madera, sin realizar cierre vial dado que el PMT aun no se encuentra aprobado por la secretaria de Movilidad



FOTO 5	27/03/2025 - Desmonte de Caseta en madera existente para inicio de las excavaciones



FOTO 6	28/03/2025 -llegada de materiales petreos a la obra



FOTO 7	28/03/2025 - Vista Quebrada aguas abajo, roseria



FOTO 8	28/03/2025 - excavacion Manual en roca

ALCALDIA DE MEDELLIN

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

INFORME MENSUAL DEL 03 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

Alcaldía de Medellín

OBJETO DEL CONTRATO:	0	INFORME No. 0

REGISTRO FOTOGRÁFICO

RECORRIDO DE OBRA



FOTO 1	18/03/2025 - Se realiza entrega puerta a puerta la pieza comunicativa de la circular informativa de la reunión de inicio



FOTO 2	19/03/2025 - Se efectuo reunión de inicio de obra, con asistencia de la comunidad y participación de la SIF, interventoria y contratista de obra



FOTO 3	19/03/2025 - Se realiza comité de obra N°3, en las oficinas de la SIF



FOTO 4	20/03/2025 - Se realiza recorrido en obra con el Apoyo Ambiental de la SIF, interventoria y contratista de obra.



FOTO 1	18/03/2025 - vista aerea del sitio de la obra



FOTO 2	19/03/2025 - vista del sitio de obra



FOTO 3	21/03/2025 - Vista Quebrada aguas abajo



FOTO 4	20/03/2025 - Vista del Box y manholes a remober