	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S.	Codigo	34
		Version	I
	INSPECCION DE ARNES, ESLINGAS Y LINEAS DE VIDA	Fecha	1/02/2017

Fecha de inspección: 24 Octubre /2024 Numero y/o referencia del Equipo a Inspeccionar: _____

Nombre del Trabajador : ARNULFO VIRGUEZ H. Cargo del Trabajador: OFICIAL

Utilizado en la labor de: DESMONTE CUBIERTA Responsable de la inspección: _____

ASPECTOS A INSPECCIONAR			SI	NO	OBSERVACIONES
ARNES	Cintas / Correas	Libres Rotura	✓		
		Libre Desgaste	✓		
		Libre Talladuras	✓		
		Libre Torsión	✓		
		Libre Suciedad	✓		
		Libre sustan. químicas	✓		
	Costuras	Están Completas	✓		
	Plásticas	Están Completas	✓		
	Partes metálicas	Están Completas	✓		
		Libres de Corrosión	✓		
		Sin deformaciones	✓		
		Libres de fisuras	✓		
	Otros:				
ESLINGA	mosquetones	Ajustan perfectamente	✓		
		Poseen seguro	✓		
		Libres de fisuras	✓		
		Libres de corrosión	✓		
	Cuerda	Libre de rotura	✓		
		Trenzado completo	✓		
		Libre nudos y empates	✓		
		Libre sustan. químicas	✓		
	Otros:				
ANCLAJES	Anclaje	Punto fijo diferente a la estructura de trabajo	✓		
		Garantiza resistencia	✓		
	Cuerda	Libre de rotura	✓		
		Trenzado completo	✓		
		Libre nudos y empates	✓		
		Libre sustan. químicas	✓		
	Otros:				
LINEA DE SEGURIDAD	Esta protegido contra arista		NO		
	La línea es horizontal o vertical?		H		
	Cuantas personas se encuentran aseguradas a la línea de seguridad?		2		
	Otros:				

NOTA:
En Línea vertical solo se permite el anclaje de una sola.
En la línea de vida horizontal se pueden asegurar varias personas, pero esta debe estar asegurada por tramos (1 personas por cada tramo y cada tramo debe tener on distancia 3 m maximo) y garantizar como mínimo 5000 libras por persona sujetada.

TRAZABILIDAD DEL EVENTO SUFRIDO

FECHA	HALLAZGO	DESCRIPCION DEL EVENTO (INCLUIR: Altura, causa Etc.)	ACCIONES TOMADAS