Soluciones Integrales Union S.A.S	INSPECCION LOCATIVA	CODIGO 28
		VERSION 1
		27/01/2017

DATOS GENERALES:	
Responsable de la Inspección:	Arnulfo Virguez
Area o sitio de trabajo:	Frente La Palma
Fecha:	11 de Noviembre de 2024
Persona que realiza la Inspección	Arnulfo Virguez

Componente	Existe SI	Existe NO	Observaciones	Medidas de control a implementar
PLANTA FISICA				
Se cuenta con salidas de emergencia	X			
Se cuenta con servicio sanitario	X			
Adecuada demarcación y señalización	X			
MAQUINARIA Y TRANSPORTE				
Se emplean correctamente las máquinas				
Se emplean correctamente los vehículos				
Maquinas estan en buen estado de aseo				
Maquinas en buen estado de funcionamiento				
Vehículos estan en buen estado de aseo				
Vehículos en buen estado de funcionamiento				
El personal usa el cinturon de seguridad				
Documentos conductor y vehículo completos				
Se realiza mantenimiento periódico				
El personal emplea los tapaoídos				
Se tiene completo el equipo de carreteras				
HERRAMIENTAS				
Empleo adecuado de herramientas manuales	X			
Empleo adecuado de herramientas mecánicas		X		
Todas las herramientas estan en buen estado	X			
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)				
El personal usa todos sus EPP adecuadamente	X			
SANEAMIENTO BASICO				
Servicio de Agua				
El suministro de agua es permanente	X			
En el trabajo el consumo de agua es en bolsa	X		En Botella	
Tanques de reserva de agua limpios	X			
Desechos				
Se observa basura en los sitios de trabajo		X		
Se tienen canecas para almacenar basuras	X			
Se emplean las bolsas según su color	X			
Existe un sitio para almacenar las basuras	X			
Los desechos peligrosos son incinerados				
Se hace disposición final de las basuras				
ALMACENAMIENTO				
Area separada o destianda exclusivamente				
Los elementos estan clasificados				
Los elementos estan etiquetados				
Existen letreros para identificar los productos				
Hay señalización y demarcación				
Existe extintor contra incendios				
Se observa orden y aseo				
MANTENIMIENTO				
Area separada o destianada exclusivamente				
Herramientas y equipos estan organizados				
Hay señalización y demarcación				
Se observa orden y aseo				
PREVENCION DE INCENDIOS				
Existen extintores contra incendio (cantidad)	X			
La ubicación es adecuada	X			
Los extintores estan cargados	X			
Fecha de vencimiento de la carga es vigente	X			
Hay personal que sepa emplear los extintores	X			
PLAN DE EMERGENCIA				
Estan los grupos organizados				
Personal con conocimiento en Prim. Auxilios				
Botiquines de primeros auxilios dotados				
Personal con conocimiento en Evacuación				
Personal con conoc. en Control Incendios				
Se han realizado simulacros (Cáda cuánto)				
Existe señalización y demarcación				

Observaciones:

Arnulfo Virguez

FIRMA DE PARTICIPANTES

Escaneado con CamScanner