Soluciones Integrales Unión S.A.S	**INSPECCIÓN ORDEN Y ASEO**	VERSIÓN 01. CODIGO: 05

Responsable de la inspección	Arnulfo Virgüez	Fecha:11 de Noviembre de 2024

No.	CARACTERÍSTICAS	CONDICIÓN ENCONTRADA			OBSERVACIONES
		BUENA	REGULAR	MALA	
CONDICIONES LOCATIVAS					
1	Condiciones de la superficie de trabajo (orden y limpieza)	x			
2	Estado de los pisos, techos (Superficies seguras y aptas para el trabajo, limpios, secos, libres de aceites y contaminantes)	x			
3	Disposición de sustancias peligrosas (Ubicación, almacenamiento, manejo)	x			
4	Estado de las tuberías y conexiones del campamento (Verificación de escapes, rupturas, señalización)	x			
5	Rutas de tránsito (Accesibilidad, demarcación y dimensiones adecuadas)	x			
6	Estado de la disposición de la señalización preventiva de emergencia del campamento y obra en general	x			
7	Estado de escaleras de emergencia, puertas, puertas, rutas de evacuación.	x			
8	Estado del sistema de extinción de incendios (Ubicación, señalización, accesibilidad)	x			

No.	CARACTERÍSTICAS	CONDICIÓN ENCONTRADA			OBSERVACIONES
		BUENA	REGULAR	MALA	
FACTORES DE RIESGO ELÉCTRICO					
1	Estado de las instalaciones eléctricas	x			
2	Existen cables o conexiones adecuadamente aisladas en los sitios de trabajo	x			
3	Los tableros de circuitos eléctricos fijos y/o movibles están adecuadamente cubiertos y puestos	x			
4	Se encuentran aisladas y señalizadas las áreas de alto voltaje	x			
No.	**CARACTERÍSTICAS**	**CONDICIÓN ENCONTRADA**			**OBSERVACIONES**
		BUENA	**REGULAR**	**MALA**	
SANEAMIENTO AMBIENTAL					
1	Se observa basura en los sitios de trabajo.	x			
2	Uso de recipientes para basuras, con tapa y bolsa plástica	x			
3	Asignación de sitio para almacenamiento de basura	x			
4	Se encuentra en sitio un área separada y destinada exclusivamente para la clasificación y separación de residuos	x			
5	El suministro de agua es permanente. Se cuenta con punto de hidratación de obra	x			

No.	CARACTERÍSTICAS	CONDICIÓN ENCONTRADA			OBSERVACIONES
		BUENA	REGULAR	MALA	
CONDICIONES DE HIGIENE					
1	Estado de iluminación de obra	x			
2	Las unidades sanitarias permanecen debidamente aseadas.	x			
No.	**CARACTERÍSTICAS**	**CONDICIÓN ENCONTRADA**			**OBSERVACIONES**
		BUENA	**REGULAR**	**MALA**	
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL					
1	Se provee de adecuados EPP de acuerdo a la exposición de riesgos en los lugares de trabajo	x			
2	Se utilizan correctamente los EPP	x			
3	Se reemplaza oportunamente el EPP deteriorado	x			
4	Los EPP se encuentran en adecuado estado	x			
5	Todo el personal cuenta con carne o ultimo pago de EPS y ARL	x			
No.	**CARACTERÍSTICAS**	**CONDICIÓN ENCONTRADA**			**OBSERVACIONES**
		BUENA	**REGULAR**	**MALA**	
SEGURIDAD EN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					
1	Se mantienen las herramientas en buen estado	x			
2	Se seleccionan las herramientas correctamente para el trabajo a realizar	x			
3	Se usan las herramientas correctamente	x			
4	Se transportan las herramientas adecuadamente	x			

5	Se guardan las herramientas en un lugar seguro					
No.	**CARACTERÍSTICAS**		**CONDICIÓN ENCONTRADA**			**OBSERVACIONES**
			BUENA	**REGULAR**	**MALA**	
6	Se cumplen normas generales de seguridad para trabajos con equipos en movimiento	Cuerpo libre de anillos, cadenas, relojes	X			
		Overoles abotonados, mangas ajustadas	X			
7	Los equipos tienen guardas que protegen al trabajador de atrapamiento por partes en movimiento					n/a
8	Las labores de mantenimiento como: Limpieza, lubricación, ajuste o reparación se efectúen con los equipos apagados					n/a
9	Se encuentran señalizados los equipos que revisten peligros especiales tales como alto voltaje					n/a

Firma
Nombre Arnaldo Irigoyen

Residente SST