CONSORCIO
CARVI



BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO N°: 12-OBR009 DE 2024

OBJETO CONTRACTUAL: *"Contratar a nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Neiva, la adecuación y remodelación de la infraestructura física de los pisos quinto y sexto de la Sede Judicial Edificio "Rodrigo Lara Bonilla" Palacio de Justicia de Neiva"*

Contratista: CONSORCIO CARVI

NIT: 901.895.769-3

NEIVA – HUILA

CONSORCIO
CARVI

INICIO: 27 DE DICIEMBRE DE 2024

Personal:

- Maestro: 1
- Ayudantes: 7

Actividades:

- Se inicio la ejecución de las actividades del contrato de obra con la revisión de los diseños arquitectónicos, la elaboración de memorias de cantidades y balance inicial.
- Se inicio el desmonte y acopio de luminarias en las oficinas 04, 05, 06 y 07 del piso seis (6).
- Se inició el desmonte cielo rasos con la respectiva estructura de soporte en las oficinas 04, 05, 06 y 07 del piso seis (6).
- Se inicio el desmonte de las puertas de madera de la oficina 05, 06 y 07 del piso seis (6).
- Se inicio la demolición de muros en DryWall en las oficinas 04, 05, 06 y 07 del piso seis (6).
- Se inicio el desmonte de las divisiones de oficinas en las oficinas 04, 05 y 06 del piso seis (6).

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

28 DE DICIEMBRE DE 2024

Personal:

- Maestro: 1
- Ayudantes: 7

Actividades:

- Se continua la ejecución de las actividades del contrato de obra con la revisión de los diseños arquitectónicos, la elaboración de memorias de cantidades y balance inicial.
- Se continua el desmonte y acopio de luminarias en las oficinas 04, 05, 06 y 07 del piso seis (6).
- Se continua el desmonte cielo rasos con la respectiva estructura de soporte en las oficinas 04, 05, 06 y 07 del piso seis (6).
- Se continua el desmonte de las puertas de madera de la oficina 05, 06 y 07 del piso seis (6).
- Se continua la demolición de muros en DryWall en las oficinas 04, 05, 06 y 07 del piso seis (6).
- Se continua el desmonte de las divisiones de oficinas en las oficinas 04, 05 y 06 del piso seis (6).

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

30 DE DICIEMBRE DE 2024

Personal:

- Maestro: 1
- Ayudantes: 8

Actividades:

- Se continua la ejecución de las actividades del contrato de obra con la revisión de los diseños arquitectónicos, la elaboración de memorias de cantidades y balance inicial.
- Se continua el desmonte y acopio de luminarias en las oficinas 04, 05, 06 y 07 del piso seis (6).
- Se continua el desmonte cielo rasos con la respectiva estructura de soporte en las oficinas 04, 05, 06 y 07 del piso seis (6).
- Se continua el desmonte de las puertas de madera de la oficina 05, 06 y 07 del piso seis (6).
- Se continua la demolición de muros en DryWall en las oficinas 04, 05, 06 y 07 del piso seis (6).
- Se continua el desmonte de las divisiones de oficinas en las oficinas 04, 05 y 06 del piso seis (6).

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

31 DE DICIEMBRE DE 2024

Personal:

- Maestro: 1
- Ayudantes: 8

Actividades:

- Se continua la ejecución de las actividades del contrato de obra con la revisión de los diseños arquitectónicos, la elaboración de memorias de cantidades y balance inicial.
- Se continua el desmonte y acopio de luminarias en las oficinas 04, 05, 06 y 07 del piso seis (6).
- Se continua el desmonte cielo rasos con la respectiva estructura de soporte en las oficinas 04, 05, 06 y 07 del piso seis (6).
- Se inicio la demolición de pisos con la oficina 06 del piso seis (6).
- Se continua el desmonte de las puertas de madera de la oficina 05, 06 y 07 del piso seis (6).
- Se continua la demolición de muros en DryWall en las oficinas 04, 05, 06 y 07 del piso seis (6).
- Se continua el desmonte de las divisiones de oficinas en las oficinas 04, 05 y 06 del piso seis (6).

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

02 DE ENERO DE 2025

Personal:

- Maestro: 1
- Ayudantes: 8

Actividades:

- Se continua la ejecución de las actividades del contrato de obra con la revisión de los diseños arquitectónicos, la elaboración de memorias de cantidades y balance inicial.
- Se finalizo el desmonte y acopio de luminarias en las oficinas 04, 05, 06 y 07 del piso seis (6).
- Se finalizo el desmonte cielo rasos con la respectiva estructura de soporte en las oficinas 04, 05, 06 y 07 del piso seis (6).
- Se continuo la demolición de pisos con la oficina 06 del piso seis (6).
- Se finalizo el desmonte de las puertas de madera de la oficina 05, 06 y 07 del piso seis (6).
- Se finalizo la demolición de muros en DryWall en las oficinas 04, 05, 06 y 07 del piso seis (6).
- Se finalizo el desmonte de las divisiones de oficinas en las oficinas 04, 05 y 06 del piso seis (6).

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

03 DE ENERO DE 2025

Personal:

- Maestro: 1
- Ayudantes: 8

Actividades:

- Se continua la ejecución de las actividades del contrato de obra con la revisión de los diseños arquitectónicos, la elaboración de memorias de cantidades y balance inicial.
- Se continua el desmonte y acopio de luminarias en las oficinas 01, 02, 03 y 04 del piso seis (6).
- Se continua el desmonte cielo rasos con la respectiva estructura de soporte en las oficinas 01, 02, 03 y 04 del piso seis (6).
- Se continua la demolición de pisos con la oficina 07 del piso seis (6)
- Se continua el desmonte de las puertas de madera de la oficina 05, 06 y 07 del piso seis (6).
- Se continua la demolición de muros en DryWall en las oficinas 01. 02 y 03 del piso seis (6).
- Se continua el desmonte de las divisiones de oficinas en las oficinas 01. 02 y 03 del piso seis (6).
- Se inicio el desmonte de ventanería frontal y posterior de las oficinas 01, 02, 03, 04, 05, 06 y 07 del piso seis (6).

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

04 DE ENERO DE 2025

Personal:

- Maestro: 1
- Ayudantes: 8

Actividades:

- Se continua la ejecución de las actividades del contrato de obra con la revisión de los diseños arquitectónicos, la elaboración de memorias de cantidades y balance inicial.
- Se continua el desmonte y acopio de luminarias en las oficinas 01, 02, 03 y 04 del piso seis (6).
- Se continua el desmonte cielo rasos con la respectiva estructura de soporte en las oficinas 01, 02, 03 y 04 del piso seis (6).
- Se continua la demolición de pisos con la oficina 07 del piso seis (6).
- Se continua el desmonte de las puertas de madera de la oficina 05, 06 y 07 del piso seis (6).
- Se continua la demolición de muros en DryWall en las oficinas 01. 02 y 03 del piso seis (6).
- Se continua el desmonte de las divisiones de oficinas en las oficinas 01. 02 y 03 del piso seis (6).
- Se inicio el desmonte de ventanería frontal y posterior de las oficinas 01, 02, 03, 04, 05, 06 y 07 del piso seis (6).

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

06 DE ENERO DE 2025

Personal:

- Maestro: 1
- Ayudantes: 8

Actividades:

- Se continua la ejecución de las actividades del contrato de obra con la revisión de los diseños arquitectónicos, la elaboración de memorias de cantidades y balance inicial.
- Se continua el desmonte y acopio de luminarias en las oficinas 01, 02, 03 y 04 del piso seis (6).
- Se continua el desmonte cielo rasos con la respectiva estructura de soporte en las oficinas 01, 02, 03 y 04 del piso seis (6).
- Se continua la demolición de pisos con la oficina 07 del piso seis (6).
- Se continua el desmonte de las puertas de madera de la oficina 05, 06 y 07 del piso seis (6).
- Se continua la demolición de muros en DryWall en las oficinas 01. 02 y 03 del piso seis (6).
- Se continua el desmonte de las divisiones de oficinas en las oficinas 01. 02 y 03 del piso seis (6).
- Se inicio el desmonte de ventanería frontal y posterior de las oficinas 01, 02, 03, 04, 05, 06 y 07 del piso seis (6).

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

07 DE ENERO DE 2025

Personal:

1. Maestro: 1
2. Ayudante: 8

Actividades:

- Se continua la ejecución de las actividades del contrato de obra con la revisión de los diseños arquitectónicos, la elaboración de memorias de cantidades y balance inicial.
- Se continua el desmonte y acopio de luminarias en las oficinas 01, 02, 03 y 04 del piso seis (6).
- Se continua el desmonte cielo rasos con la respectiva estructura de soporte en las oficinas 01, 02, 03 y 04 del piso seis (6).
- Se continua la demolición de pisos con la oficina 07 del piso seis (6).
- Se continua el desmonte de las puertas de madera de la oficina 05, 06 y 07 del piso seis (6).
- Se continua la demolición de muros en DryWall en las oficinas 01. 02 y 03 del piso seis (6).
- Se continua el desmonte de las divisiones de oficinas en las oficinas 01. 02 y 03 del piso seis (6).
- Se inicio el desmonte de ventanería frontal y posterior de las oficinas 01, 02, 03, 04, 05, 06 y 07 del piso seis (6).

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

08 DE ENERO DE 2025

Personal:

- Maestro: 1
- Ayudantes: 8

Actividades:

- Se continua la ejecución de las actividades del contrato de obra con la revisión de los diseños arquitectónicos, la elaboración de memorias de cantidades y balance inicial.
- Se continua el desmonte y acopio de luminarias en las oficinas 01, 02, 03 y 04 del piso seis (6).
- Se continua el desmonte cielo rasos con la respectiva estructura de soporte en las oficinas 01, 02, 03 y 04 del piso seis (6).
- Se continua la demolición de pisos con la oficina 07 del piso seis (6).
- Se continua el desmonte de las puertas de madera de la oficina 05, 06 y 07 del piso seis (6).
- Se continua la demolición de muros en DryWall en las oficinas 01. 02 y 03 del piso seis (6).
- Se continua el desmonte de las divisiones de oficinas en las oficinas 01. 02 y 03 del piso seis (6).
- Se inicio el desmonte de ventanería frontal y posterior de las oficinas 01, 02, 03, 04, 05, 06 y 07 del piso seis (6).

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

09 DE ENERO DE 2025

Personal:

- Maestro: 1
- Ayudantes: 8

Actividades:

- Se continua la ejecución de las actividades del contrato de obra con la revisión de los diseños arquitectónicos, la elaboración de memorias de cantidades y balance inicial.
- Se finalizo el desmonte y acopio de luminarias en las oficinas 01, 02, 03 y 04 del piso seis (6).
- Se finalizo el desmonte cielo rasos con la respectiva estructura de soporte en las oficinas 01, 02, 03 y 04 del piso seis (6).
- Se continua la demolición de pisos con las oficinas 01, 02, 03 y 04 del piso seis (6).
- Se continua el desmonte de las puertas de madera de la oficina 05, 06 y 07 del piso seis (6).
- Se continua la demolición de muros en DryWall en las oficinas 01. 02 y 03 del piso seis (6).
- Se continua el desmonte de las divisiones de oficinas en las oficinas 01. 02 y 03 del piso seis (6).
- Se continua el desmonte de ventanería frontal y posterior de las oficinas 01, 02, 03, 04, 05, 06 y 07 del piso seis (6).

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

10 DE ENERO DE 2025

Personal:

1. Maestro; 1
2. Ayudantes: 8

Actividades:

- Se continua la ejecución de las actividades del contrato de obra con la revisión de los diseños arquitectónicos, la elaboración de memorias de cantidades y balance inicial.
- Se continua la demolición de pisos con las oficinas 01, 02 y 03 del piso seis (6).
- Se inicio el desmonte de los ductos de aire acondicionado en las oficinas 01, 02, 03, 04 y 05 del piso seis (6).
- Se continua el desmonte de ventanería frontal y posterior de las oficinas 01, 02, 03, 04, 05, 06 y 07 del piso seis (6).
- Se inicio la demolición de muros en mampostería de las oficinas 01. Y 02 del piso seis (6).
- Se realizo acopio, trasiego y disposición final de RCD del piso seis (6).
- Se inicio el desmonte y acopio de luminarias en las oficinas 01, 02, 03 y 04 del piso cinco (5).
- Se inicio el desmonte cielo rasos con la respectiva estructura de soporte en las oficinas 01, 02, 03 y 04 del piso cinco (5).
- Se inicio el desmonte de divisiones de oficinas en las oficinas 01. 02, 03 y 04 del piso cinco (5).
- Se inicio la demolición de muros en DryWall en las oficinas 01. 02, 03 y 04 del piso cinco (5).

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

11 DE ENERO DE 2025

Personal:

- Maestro: 1
- Ayudantes: 8

Actividades:

- Se continua la ejecución de las actividades del contrato de obra con la revisión de los diseños arquitectónicos, la elaboración de memorias de cantidades y balance inicial.
- Se continua la demolición de pisos con las oficinas 01, 02 y 03 del piso seis (6).
- Se continua el desmonte de los ductos de aire acondicionado en las oficinas 01, 02, 03, 04 y 05 del piso seis (6).
- Se finalizo el desmonte de ventanería frontal y posterior de las oficinas 01, 02, 03, 04, 05, 06 y 07 del piso seis (6).
- Se continua la demolición de muros en mampostería de las oficinas 01. Y 02 del piso seis (6).
- Se realizo acopio, trasiego y disposición final de RCD del piso seis (6).
- Se continua el desmonte y acopio de luminarias en las oficinas 01, 02, 03 y 04 del piso cinco (5).
- Se continua el desmonte cielo rasos con la respectiva estructura de soporte en las oficinas 01, 02, 03 y 04 del piso cinco (5).
- Se continua el desmonte de divisiones de oficinas en las oficinas 01. 02, 03 y 04 del piso cinco (5).
- Se continua la demolición de muros en DryWall en las oficinas 01. 02, 03 y 04 del piso cinco (5).

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

13 DE ENERO DE 2025

Personal:

- Maestro: 1
- Ayudantes: 5

Actividades:

- Se continua la ejecución de las actividades del contrato de obra con la revisión de los diseños arquitectónicos, la elaboración de memorias de cantidades y balance inicial.
- Se continua la demolición de pisos con el corredor de ingreso del piso seis (6).
- Se continua el desmonte de los ductos de aire acondicionado en las oficinas 01, 02, 03, 04 y 05 del piso seis (6).
- Se continua la demolición de muros en mampostería de las oficinas 01. Y 02 del piso seis (6).
- Se continua el desmonte y acopio de luminarias en las oficinas 01, 02, 03 y 04 del piso cinco (5).
- Se continua el desmonte cielo rasos con la respectiva estructura de soporte en las oficinas 01, 02, 03 y 04 del piso cinco (5).
- Se continua el desmonte de divisiones de oficinas en las oficinas 01. 02, 03 y 04 del piso cinco (5).
- Se continua la demolición de muros en DryWall en las oficinas 01. 02, 03 y 04 del piso cinco (5).
- Se inicio el desmonte de canaleta, puntos eléctricos y cableado en las oficinas 01, 02, 03 y 04 del piso cinco (5).
- Se inicio el desmonte de ductos de aires acondicionados en las oficinas 01, 02, 03 y 04 del piso cinco (5).

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

14 DE ENERO DE 2025

Personal:

- Maestro: 1
- Ayudantes: 5

Actividades:

- Se continua la ejecución de las actividades del contrato de obra con la revisión de los diseños arquitectónicos, la elaboración de memorias de cantidades y balance inicial.
- Se continua la demolición de pisos con el corredor de ingreso del piso seis (6).
- Se continua el desmonte de los ductos de aire acondicionado en las oficinas 01, 02, 03, 04 y 05 del piso seis (6).
- Se continua la demolición de muros en mampostería de las oficinas 01. Y 02 del piso seis (6).
- Se continua el desmonte y acopio de luminarias en las oficinas 01, 02, 03 y 04 del piso cinco (5).
- Se continua el desmonte cielo rasos con la respectiva estructura de soporte en las oficinas 01, 02, 03 y 04 del piso cinco (5).
- Se continua el desmonte de divisiones de oficinas en las oficinas 01. 02, 03 y 04 del piso cinco (5).
- Se continua la demolición de muros en DryWall en las oficinas 01. 02, 03 y 04 del piso cinco (5).
- Se continua el desmonte de canaleta, puntos eléctricos y cableado en las oficinas 01, 02, 03 y 04 del piso cinco (5).
- Se continua el desmonte de ductos de aires acondicionados en las oficinas 01, 02, 03 y 04 del piso cinco (5).

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

15 DE ENERO DE 2025

Personal:

1. Maestro: 1
2. Ayudantes: 5

Actividades:

- Se continua la ejecución de las actividades del contrato de obra con la revisión de los diseños arquitectónicos, la elaboración de memorias de cantidades y balance inicial.
- Se continua la demolición de pisos con el corredor de ingreso del piso seis (6).
- Se continua el desmonte de los ductos de aire acondicionado en las oficinas 01, 02, 03, 04 y 05 del piso seis (6).
- Se continua la demolición de muros en mampostería de las oficinas 01. Y 02 del piso seis (6).
- Se finalizo el desmonte y acopio de luminarias en las oficinas 01, 02, 03 y 04 del piso cinco (5).
- Se finalizo el desmonte cielo rasos con la respectiva estructura de soporte en las oficinas 01, 02, 03 y 04 del piso cinco (5).
- Se continua el desmonte de divisiones de oficinas en las oficinas 01. 02, 03 y 04 del piso cinco (5).
- Se continua la demolición de muros en DryWall en las oficinas 01. 02, 03 y 04 del piso cinco (5).
- Se continua el desmonte de canaleta, puntos eléctricos y cableado en las oficinas 01, 02, 03 y 04 del piso cinco (5).
- Se continua el desmonte de ductos de aires acondicionados en las oficinas 01, 02, 03 y 04 del piso cinco (5).

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

16 DE ENERO DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 1
- Ayudantes: 5

Actividades:

- Se continua la ejecución de las actividades del contrato de obra con la revisión de los diseños arquitectónicos, la elaboración de memorias de cantidades y balance inicial.
- Se finalizo la demolición de pisos con el corredor de ingreso del piso seis (6).
- Se finalizo el desmonte de los ductos de aire acondicionado en las oficinas 01, 02, 03, 04 y 05 del piso seis (6).
- Se continua la demolición de muros en mampostería de las oficinas 01. Y 02 del piso seis (6).
- Se finalizo el desmonte de divisiones de oficinas en las oficinas 01. 02, 03 y 04 del piso cinco (5).
- Se finalizo la demolición de muros en DryWall en las oficinas 01. 02, 03 y 04 del piso cinco (5).
- Se finalizo el desmonte de canaleta, puntos eléctricos y cableado en las oficinas 01, 02, 03 y 04 del piso cinco (5).
- Se continua el desmonte de ductos de aires acondicionados en las oficinas 01, 02, 03 y 04 del piso cinco (5).

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

17 DE ENERO DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 1
- Ayudantes: 5

Actividades:

- Se continua la ejecución de las actividades del contrato de obra con la revisión de los diseños arquitectónicos, la elaboración de memorias de cantidades y balance inicial.
- Se inicio el ajuste de los diseños eléctricos y los diseños de voz y datos.
- Se inicio el suministro de afinado de pisos en el corredor del piso seis (6).
- Se continua la demolición de muros en mampostería de las oficinas 01. Y 02; adicionalmente se inició demolición de mampostería para los vanos de puertas en los archivos generales del piso seis (6).
- Se inicio la demolición de pisos con las oficinas 01. 02, 03 y 04 del piso cinco (5).
- Se continua el desmonte de ductos de aires acondicionados en las oficinas 01, 02, 03 y 04 del piso cinco (5).

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

18 DE ENERO DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 1
- Ayudantes: 5

Actividades:

- Se continua la ejecución de las actividades del contrato de obra con la revisión de los diseños arquitectónicos, la elaboración de memorias de cantidades y balance inicial.
- Se continua el ajuste de los diseños eléctricos y los diseños de voz y datos.
- Se continua el suministro de afinado de pisos en el corredor del piso seis (6).
- Se finalizo la demolición de muros en mampostería de las oficinas 01. Y 02; adicionalmente se continua la demolición de mampostería para los vanos de puertas en los archivos generales del piso seis (6).
- Se continua la demolición de pisos con las oficinas 01. 02, 03 y 04 del piso cinco (5).
- Se continua el desmonte de ductos de aires acondicionados en las oficinas 01, 02, 03 y 04 del piso cinco (5).

Observaciones:

OBRA:



LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:



JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

20 DE ENERO DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 1
- Ayudantes: 7

Actividades:

- Se continua la ejecución de las actividades del contrato de obra con la revisión de los diseños arquitectónicos, la elaboración de memorias de cantidades y balance inicial.
- Se continua el ajuste de los diseños eléctricos y los diseños de voz y datos.
- Se continua el suministro de afinado de pisos en el corredor del piso seis (6).
- Se continua la demolición de mampostería para los vanos de puertas en los archivos generales del piso seis (6).
- Se continua la demolición de pisos con las oficinas 01. 02, 03 y 04 del piso cinco (5).
- Se continua el desmonte de ductos de aires acondicionados en las oficinas 01, 02, 03 y 04 del piso cinco (5).
- Se realizo acopio, trasiego y disposición final de RCD del piso cinco (5) y seis (6).

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

21 DE ENERO DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 1
- Ayudantes: 7

Actividades:

- Se continua la ejecución de las actividades del contrato de obra con la revisión de los diseños arquitectónicos, la elaboración de memorias de cantidades y balance inicial.
- Se continua el ajuste de los diseños eléctricos y los diseños de voz y datos.
- Se continua el suministro de afinado de pisos en el corredor del piso seis (6).
- Se continua la demolición de mampostería para los vanos de puertas en los archivos generales del piso seis (6).
- Se continua la demolición de pisos con las oficinas 01. 02, 03 y 04 del piso cinco (5).
- Se continua el desmonte de ductos de aires acondicionados en las oficinas 01, 02, 03 y 04 del piso cinco (5).
- Se realizo acopio, trasiego y disposición final de RCD del piso cinco (5) y seis (6).

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

22 DE ENERO DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 1
- Ayudantes: 7

Actividades:

- Se continua la ejecución de las actividades del contrato de obra con la revisión de los diseños arquitectónicos, la elaboración de memorias de cantidades y balance inicial.
- Se continua el ajuste de los diseños eléctricos y los diseños de voz y datos.
- Se continua el suministro de afinado de pisos en el corredor del piso seis (6).
- Se continua la demolición de mampostería para los vanos de puertas en los archivos generales del piso seis (6).
- Se continua la demolición de pisos con las oficinas 01. 02, 03 y 04 del piso cinco (5).
- Se continua el desmonte de ductos de aires acondicionados en las oficinas 01, 02, 03 y 04 del piso cinco (5).
- Se realizo acopio, trasiego y disposición final de RCD del piso cinco (5) y seis (6).

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

23 DE ENERO DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 1
- Ayudantes: 7

Actividades:

- Se continua la ejecución de las actividades del contrato de obra con la revisión de los diseños arquitectónicos, la elaboración de memorias de cantidades y balance inicial.
- Se continua el ajuste de los diseños eléctricos y los diseños de voz y datos.
- Se finalizo el suministro de afinado de pisos en el corredor del piso seis (6).
- Se finalizo la demolición de mampostería para los vanos de puertas en los archivos generales del piso seis (6).
- Se finalizo la demolición de pisos con las oficinas 01. 02, 03 y 04 del piso cinco (5).
- Se finalizo el desmonte de ductos de aires acondicionados en las oficinas 01, 02, 03 y 04 del piso cinco (5).
- Se realizo acopio, trasiego y disposición final de RCD del piso cinco (5) y seis (6).

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

24 DE ENERO DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 1
- Ayudantes: 5

Actividades:

- Se continua la ejecución de las actividades del contrato de obra con la revisión de los diseños arquitectónicos, la elaboración de memorias de cantidades y balance inicial.
- Se continua el ajuste de los diseños eléctricos y los diseños de voz y datos.
- Se inicio el levantamiento de muros en DryWall en las oficinas del piso seis (6).
- Se inicio el suministro de afinado de pisos en el corredor del piso cinco (5).
- Se inicio el desmonte de aparatos sanitarios de las baterías sanitarias de los hombres en el piso cinco (5).
- Se inicio el desmonte de las divisiones de las baterías sanitarias de los hombres en el piso cinco (5).
- Se inicio la demolición de enchapes de pared de las baterías sanitarias de los hombres en el piso cinco (5).
- Se realizo acopio, trasiego y disposición final de RCD del piso cinco (5) y seis (6).

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

25 DE ENERO DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 1
- Ayudantes: 5

Actividades:

- Se continua la ejecución de las actividades del contrato de obra con la revisión de los diseños arquitectónicos, la elaboración de memorias de cantidades y balance inicial.
- Se continua el ajuste de los diseños eléctricos y los diseños de voz y datos.
- Se continua el levantamiento de muros en DryWall en las oficinas del piso seis (6).
- Se continua el suministro de afinado de pisos en el corredor del piso cinco (5).
- Se continua el desmonte de aparatos sanitarios de las baterías sanitarias de los hombres en el piso cinco (5).
- Se finalizoel desmonte de las divisiones de las baterías sanitarias de los hombres en el piso cinco (5).
- Se continua la demolición de enchapes de pared de las baterías sanitarias de los hombres en el piso cinco (5).
- Se realizo acopio, trasiego y disposición final de RCD del piso cinco (5) y seis (6).

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

27 DE ENERO DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 1
- Ayudantes: 5

Actividades:

- Se continua la ejecución de las actividades del contrato de obra con la revisión de los diseños arquitectónicos, la elaboración de memorias de cantidades y balance inicial.
- Se continua el ajuste de los diseños eléctricos y los diseños de voz y datos.
- Se continua el levantamiento de muros en DryWall en las oficinas del piso seis (6).
- Se finalizo el suministro de afinado de pisos en el corredor del piso cinco (5).
- Se continua el desmonte de aparatos sanitarios de las baterías sanitarias de los hombres en el piso cinco (5).
- Se continua la demolición de enchapes de pared de las baterías sanitarias de los hombres en el piso cinco (5).
- Se realizo acopio, trasiego y disposición final de RCD del piso cinco (5) y seis (6).

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

28 DE ENERO DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 1
- Ayudantes: 6

Actividades:

- Se continua la ejecución de las actividades del contrato de obra con la revisión de los diseños arquitectónicos, la elaboración de memorias de cantidades y balance inicial.
- Se continua el ajuste de los diseños eléctricos y los diseños de voz y datos.
- Se continua el levantamiento de muros en DryWall en las oficinas del piso seis (6).
- Se finalizo el desmonte de aparatos sanitarios de las baterías sanitarias de los hombres en el piso cinco (5).
- Se continua la demolición de enchapes de pared de las baterías sanitarias de los hombres en el piso cinco (5).
- Se realizo acopio, trasiego y disposición final de RCD del piso cinco (5) y seis (6).

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

29 DE ENERO DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 1
- Ayudantes: 8

Actividades:

- Se finalizo la revisión de los diseños arquitectónicos, la elaboración de memorias de cantidades y balance inicial.
- Se continua el ajuste de los diseños eléctricos y los diseños de voz y datos.
- Se continua el levantamiento de muros en DryWall en las oficinas del piso seis (6).
- Se finalizo el desmonte de aparatos sanitarios de las baterías sanitarias de los hombres en el piso cinco (5).
- Se continua la demolición de enchapes de pared de las baterías sanitarias de los hombres en el piso cinco (5).
- Se realizo acopio, trasiego y disposición final de RCD del piso cinco (5) y seis (6).

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

30 DE ENERO DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 1
- Ayudantes: 8

Actividades:

- Se continua el ajuste de los diseños eléctricos y los diseños de voz y datos.
- Se continua el levantamiento de muros en DryWall en las oficinas del piso seis (6).
- Se finalizo la demolición de enchapes de pared de las baterías sanitarias de los hombres en el piso cinco (5).
- Se realizo acopio, trasiego y disposición final de RCD del piso cinco (5) y seis (6).

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

31 DE ENERO DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 1
- Ayudantes: 8

Actividades:

- Se continua el ajuste de los diseños eléctricos y los diseños de voz y datos.
- Se inicio el desmonte de aires acondicionados existentes en oficinas del piso seis (6).
- Se inicio la instalación de cerámica en oficinas del piso seis (6).
- Se inicio la colocación de mampostería en bloque N° 5 para cerrar los vanos en los muros existentes del piso seis (6).
- Se inicio la aplicación de estucos en muros existentes del piso seis (6).
- Se inicio el desmonte de aires acondicionados existentes en oficinas del piso cinco (5).
- Se inicio la demolición de mampostería para ampliación de corredores en el piso cinco (5).
- Se inicio la colocación de pañete en muros de la batería sanitaria del piso cinco (5).

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

1 DE FEBRERO DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 1
- Ayudantes: 4

Actividades:

- Se continua el ajuste de los diseños eléctricos y los diseños de voz y datos.
- Se continua el desmonte de aires acondicionados existentes en oficinas del piso seis (6).
- Se continua la instalación de cerámica en oficinas del piso seis (6).
- Se continua la colocación de mampostería en bloque N° 5 para cerrar los vanos en los muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua el desmonte de aires acondicionados existentes en oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la demolición de mampostería para ampliación de corredores en el piso cinco (5).
- Se continua la colocación de pañete en muros de la batería sanitaria del piso cinco (5).

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

3 DE FEBRERO DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 1
- Ayudantes: 4

Actividades:

- Se continua el ajuste de los diseños eléctricos y los diseños de voz y datos.
- Se continua el desmonte de aires acondicionados existentes en oficinas del piso seis (6).
- Se continua la instalación de cerámica en oficinas del piso seis (6).
- Se continua la colocación de mampostería en bloque N° 5 para cerrar los vanos en los muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua el desmonte de aires acondicionados existentes en oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la demolición de mampostería para ampliación de corredores en el piso cinco (5).
- Se continua la colocación de pañete en muros de la batería sanitaria del piso cinco (5).

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

4 DE FEBRERO DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 2
- Ayudantes: 4

Actividades:

- Se continua el ajuste de los diseños eléctricos y los diseños de voz y datos.
- Se continua el desmonte de aires acondicionados existentes en oficinas del piso seis (6).
- Se continua la instalación de cerámica en oficinas del piso seis (6).
- Se continua la colocación de mampostería en bloque N° 5 para cerrar los vanos en los muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua el desmonte de aires acondicionados existentes en oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la demolición de mampostería para ampliación de corredores en el piso cinco (5).
- Se continua la colocación de pañete en muros de la batería sanitaria del piso cinco (5).
- Se inicio el levantamiento de muros en DryWall en las oficinas del piso cinco (5).

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

5 DE FEBRERO DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 2
- Ayudantes: 4

Actividades:

- Se continua el ajuste de los diseños eléctricos y los diseños de voz y datos.
- Se finalizo el desmonte de aires acondicionados existentes en oficinas del piso seis (6).
- Se continua la instalación de cerámica en oficinas del piso seis (6).
- Se finalizo la colocación de mampostería en bloque N° 5 para cerrar los vanos en los muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso seis (6).
- Se finalizo el desmonte de aires acondicionados existentes en oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la demolición de mampostería para ampliación de corredores en el piso cinco (5).
- Se finalizo la colocación de pañete en muros de la batería sanitaria del piso cinco (5).
- Se continua el levantamiento de muros en DryWall en las oficinas del piso cinco (5).

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

6 DE FEBRERO DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 3
- Ayudantes: 6

Actividades:

- Se continua el ajuste de los diseños eléctricos y los diseños de voz y datos.
- Se continua la instalación de cerámica en oficinas del piso seis (6).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso seis (6).
- Se finalizo la demolición de mampostería para ampliación de corredores en el piso cinco (5).
- Se continua el levantamiento de muros en DryWall en las oficinas del piso cinco (5).

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

7 DE FEBRERO DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 3
- Ayudantes: 6

Actividades:

- Se continua el ajuste de los diseños eléctricos y los diseños de voz y datos.
- Se continua la instalación de cerámica en oficinas del piso seis (6).
- Se inicio la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso seis (6).
- Se inicio la instalación de cielo raso en fibra mineral en las oficinas del piso seis (6).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso seis (6).
- Se inicio la aplicación de pinturas en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua el levantamiento de muros en DryWall en las oficinas del piso cinco (5).
- Se inicio la instalación de cerámica en oficinas del piso cinco (5).
- Se realizo acopio, trasiego y disposición final de RCD del piso cinco (5) y seis (6).

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

8 DE FEBRERO DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 3
- Ayudantes: 6

Actividades:

- Se continua la ejecución de las actividades del contrato de obra con la revisión de los diseños arquitectónicos, la elaboración de memorias de cantidades y balance inicial.
- Se continua el ajuste de los diseños eléctricos y los diseños de voz y datos.
- Se continua la instalación de cerámica en oficinas del piso seis (6).
- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso seis (6).
- Se continua la instalación de cielo raso en fibra mineral en las oficinas del piso seis (6).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua el levantamiento de muros en DryWall en las oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la instalación de cerámica en oficinas del piso cinco (5).
- Se realizo acopio, trasiego y disposición final de RCD del piso cinco (5) y seis (6).

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

10 DE FEBRERO DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 3
- Ayudantes: 6

Actividades:

- Se continua el ajuste de los diseños eléctricos y los diseños de voz y datos.
- Se continua la instalación de cerámica en oficinas del piso seis (6).
- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso seis (6).
- Se continua la instalación de cielo raso en fibra mineral en las oficinas del piso seis (6).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua el levantamiento de muros en DryWall en las oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la instalación de cerámica en oficinas del piso cinco (5).

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

11 DE FEBRERO DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 3
- Ayudantes: 6

Actividades:

- Se continua el ajuste de los diseños eléctricos y los diseños de voz y datos.
- Se continua la instalación de cerámica en oficinas del piso seis (6).
- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso seis (6).
- Se continua la instalación de cielo raso en fibra mineral en las oficinas del piso seis (6).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua el levantamiento de muros en DryWall en las oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la instalación de cerámica en oficinas del piso cinco (5).

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

12 DE FEBRERO DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 4
- Ayudantes: 4

Actividades:

- Se finalizo el ajuste de los diseños eléctricos y los diseños de voz y datos.
- Se continua la instalación de cerámica en oficinas del piso seis (6).
- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso seis (6).
- Se continua la instalación de cielo raso en fibra mineral en las oficinas del piso seis (6).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua el levantamiento de muros en DryWall en las oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la instalación de cerámica en oficinas del piso cinco (5).

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

13 DE FEBRERO DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 4
- Ayudantes: 4

Actividades:

- Se continua la instalación de cerámica en oficinas del piso seis (6).
- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso seis (6).
- Se continua la instalación de cielo raso en fibra mineral en las oficinas del piso seis (6).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso seis (6).
- Se finalizo el levantamiento de muros en DryWall en las oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la instalación de cerámica en oficinas del piso cinco (5).

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

14 DE FEBRERO DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 4
- Ayudantes: 4

Actividades:

- Se continua la instalación de cerámica en oficinas del piso seis (6).
- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso seis (6).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la instalación de cerámica en oficinas del piso cinco (5).

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

15 DE FEBRERO DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 4
- Ayudantes: 4

Actividades:

- Se continua la instalación de cerámica en oficinas del piso seis (6).
- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso seis (6).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la instalación de cerámica en oficinas del piso cinco (5).
- Se inicio la aplicación de estucos en muros existentes del piso cinco (5).

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

17 DE FEBRERO DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 3
- Ayudantes: 3

Actividades:

- Se continua la instalación de cerámica en oficinas del piso seis (6).
- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso seis (6).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la instalación de cerámica en oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso cinco (5).
- Se inicio la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso cinco (5).

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

18 DE FEBRERO DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 3
- Ayudantes: 3

Actividades:

- Se continua la instalación de cerámica en oficinas del piso seis (6).
- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso seis (6).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la instalación de cerámica en oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso cinco (5).
- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso cinco (5).

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

19 DE FEBRERO DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 3
- Ayudantes: 3

Actividades:

- Se continua la instalación de cerámica en oficinas del piso seis (6).
- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso seis (6).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la instalación de cerámica en oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso cinco (5).
- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso cinco (5).

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

20 DE FEBRERO DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 3
- Ayudantes: 3

Actividades:

- Se continua la instalación de cerámica en oficinas del piso seis (6).
- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso seis (6).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la instalación de cerámica en oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso cinco (5).
- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso cinco (5).

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

21 DE FEBRERO DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 3
- Ayudantes: 3

Actividades:

- Se continua la instalación de cerámica en oficinas del piso seis (6).
- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso seis (6).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la instalación de cerámica en oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso cinco (5).
- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso cinco (5).

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

22 DE FEBRERO DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 3
- Ayudantes: 3

Actividades:

- Se continua la instalación de cerámica en oficinas del piso seis (6).
- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso seis (6).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la instalación de cerámica en oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso cinco (5).
- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso cinco (5).

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

24 DE FEBRERO DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 3
- Ayudantes: 3

Actividades:

- Se continua la instalación de cerámica en oficinas del piso seis (6).
- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso seis (6).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la instalación de cerámica en oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso cinco (5).
- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso cinco (5).

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

25 DE FEBRERO DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 3
- Ayudantes: 3

Actividades:

- Se continua la instalación de cerámica en oficinas del piso seis (6).
- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso seis (6).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la instalación de cerámica en oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso cinco (5).
- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso cinco (5).

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

26 DE FEBRERO DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 3
- Ayudantes: 3

Actividades:

- Se continua la instalación de cerámica en oficinas del piso seis (6).
- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso seis (6).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la instalación de cerámica en oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso cinco (5).
- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso cinco (5).
- Se realizo acopio, trasiego y disposición final de RCD en los pisos cinco (5) y seis (6).

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

27 DE FEBRERO DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 3
- Ayudantes: 3

Actividades:

- Se continua la instalación de cerámica en oficinas del piso seis (6).
- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso seis (6).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la instalación de cerámica en oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso cinco (5).
- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso cinco (5).
- Se realizo acopio, trasiego y disposición final de RCD en los pisos cinco (5) y seis (6).

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

28 DE FEBRERO DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 3
- Ayudantes: 3

Actividades:

- Se continua la instalación de cerámica en oficinas del piso seis (6).
- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso seis (6).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la instalación de cerámica en oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso cinco (5).
- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso cinco (5).

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

01 DE MARZO DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 3
- Ayudantes: 3

Actividades:

- Se continua la instalación de cerámica en oficinas del piso seis (6).
- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso seis (6).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la instalación de cerámica en oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso cinco (5).
- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso cinco (5).

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

03 DE MARZO DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 3
- Ayudantes: 3

Actividades:

- Se continua la instalación de cerámica en oficinas del piso seis (6).
- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso seis (6).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la instalación de cerámica en oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso cinco (5).
- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso cinco (5).

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

04 DE MARZO DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 4
- Ayudantes: 3

Actividades:

- Se continua la instalación de cerámica en oficinas del piso seis (6).
- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso seis (6).
- Se continua la instalación de cielo raso en fibra mineral del piso seis (6).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la instalación de cerámica en oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso cinco (5).
- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso cinco (5).

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

05 DE MARZO DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 4
- Ayudantes: 3

Actividades:

- Se continua la instalación de cerámica en oficinas del piso seis (6).
- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso seis (6).
- Se continua la instalación de cielo raso en fibra mineral del piso seis (6).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la instalación de cerámica en oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso cinco (5).
- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso cinco (5).

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

06 DE MARZO DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 4
- Ayudantes: 3

Actividades:

- Se continua la instalación de cerámica en oficinas del piso seis (6).
- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso seis (6).
- Se continua la instalación de cielo raso en fibra mineral del piso seis (6).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la instalación de cerámica en oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso cinco (5).
- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso cinco (5).

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

07 DE MARZO DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 4
- Ayudantes: 3

Actividades:

- Se continua la instalación de cerámica en oficinas del piso seis (6).
- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso seis (6).
- Se continua la instalación de cielo raso en fibra mineral del piso seis (6).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la instalación de cerámica en oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso cinco (5).
- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso cinco (5).

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

08 DE MARZO DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 4
- Ayudantes: 3

Actividades:

- Se continua la instalación de cerámica en oficinas del piso seis (6).
- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso seis (6).
- Se continua la instalación de cielo raso en fibra mineral del piso seis (6).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso seis (6).
- Se inicio la instalación de puntos eléctricos como salidas para luminarias y salidas para interruptores del piso seis (6).
- Se continua la instalación de cerámica en oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso cinco (5).
- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso cinco (5).

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

10 DE MARZO DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 4
- Ayudantes: 3

Actividades:

- Se continua la instalación de cerámica en oficinas del piso seis (6).
- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso seis (6).
- Se continua la instalación de cielo raso en fibra mineral del piso seis (6).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la instalación de puntos eléctricos como salidas para luminarias y salidas para interruptores del piso seis (6).
- Se inicio la elaboración de ventanería en aluminio en taller.
- Se continua la instalación de cerámica en oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso cinco (5).
- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso cinco (5).
- Se inicio el desmonte de la ventanería de ingreso en la otra mitad del piso cinco (5).

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

11 DE MARZO DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 4
- Ayudantes: 3

Actividades:

- Se continua la instalación de cerámica en oficinas del piso seis (6).
- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso seis (6).
- Se continua la instalación de cielo raso en fibra mineral del piso seis (6).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la instalación de puntos eléctricos como salidas para luminarias y salidas para interruptores del piso seis (6).
- Se continua la elaboración de ventanería en aluminio en taller.
- Se continua la instalación de cerámica en oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso cinco (5).
- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso cinco (5).
- Se continua el desmonte de la ventanería de ingreso en la otra mitad del piso cinco (5).

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

12 DE MARZO DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 4
- Ayudantes: 3

Actividades:

- Se finaliza la instalación de cerámica en oficinas del piso seis (6).
- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso seis (6).
- Se continua la instalación de cielo raso en fibra mineral del piso seis (6).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la instalación de puntos eléctricos como salidas para luminarias y salidas para interruptores del piso seis (6).
- Se continua la elaboración de ventanería en aluminio en taller.
- Se continua la instalación de cerámica en oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso cinco (5).
- Se inicia la aplicación de pinturas en muros existentes del piso cinco (5).
- Se continua el desmonte de la ventanería de ingreso en la otra mitad del piso cinco (5).

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

13 DE MARZO DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 4
- Ayudantes: 3

Actividades:

- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso seis (6).
- Se continua la instalación de cielo raso en fibra mineral del piso seis (6).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la instalación de puntos eléctricos como salidas para luminarias y salidas para interruptores del piso seis (6).
- Se continua la elaboración de ventanería en aluminio en taller.
- Se continua la instalación de cerámica en oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la instalación de cielo raso en fibra mineral del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso cinco (5).
- Se continua el desmonte de la ventanería de ingreso en la otra mitad del piso cinco (5).

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

14 DE MARZO DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 3
- Ayudantes: 3

Actividades:

- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso seis (6).
- Se continua la instalación de cielo raso en fibra mineral del piso seis (6).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la instalación de puntos eléctricos como salidas para luminarias y salidas para interruptores del piso seis (6).
- Se continua la elaboración de ventanería en aluminio en taller.
- Se continua la instalación de cerámica en oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la instalación de cielo raso en fibra mineral del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso cinco (5).
- Se finaliza el desmonte de la ventanería de ingreso en la otra mitad del piso cinco (5).

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

15 DE MARZO DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 3
- Ayudantes: 3

Actividades:

- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso seis (6).
- Se continua la instalación de cielo raso en fibra mineral del piso seis (6).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la instalación de puntos eléctricos como salidas para luminarias y salidas para interruptores del piso seis (6).
- Se continua la elaboración de ventanería en aluminio en taller.
- Se continua la instalación de cerámica en oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la instalación de cielo raso en fibra mineral del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso cinco (5).

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

17 DE MARZO DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 4
- Ayudantes: 3

Actividades:

- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso seis (6).
- Se continua la instalación de cielo raso en fibra mineral del piso seis (6).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la instalación de puntos eléctricos como salidas para luminarias y salidas para interruptores del piso seis (6).
- Se inicia la instalación de ventanería en aluminio en el piso seis (6).
- Se continua la instalación de cerámica en oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la instalación de cielo raso en fibra mineral del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso cinco (5).

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

18 DE MARZO DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 4
- Ayudantes: 3

Actividades:

- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso seis (6).
- Se continua la instalación de cielo raso en fibra mineral del piso seis (6).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la instalación de puntos eléctricos como salidas para luminarias y salidas para interruptores del piso seis (6).
- Se continua la instalación de ventanería en aluminio en el piso seis (6).
- Se continua la instalación de cerámica en oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la instalación de cielo raso en fibra mineral del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso cinco (5).
- Se inicio el cerramiento de vanos de ductos de aires acondicionados en muros con mampostería N° 5 en el piso cinco (5).
- Se inicio el levantamiento de muros de DryWall en el piso cinco (5).

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

19 DE MARZO DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 4
- Ayudantes: 3

Actividades:

- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso seis (6).
- Se continua la instalación de cielo raso en fibra mineral del piso seis (6).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la instalación de puntos eléctricos como salidas para luminarias y salidas para interruptores del piso seis (6).
- Se continua la instalación de ventanería en aluminio en el piso seis (6).
- Se continua la instalación de cerámica en oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la instalación de cielo raso en fibra mineral del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso cinco (5).
- Se contina el cerramiento de vanos de ductos de aires acondicionados en muros con mampostería N° 5 en el piso cinco (5).
- Se continua el levantamiento de muros de DryWall en el piso cinco (5).

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

20 DE MARZO DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 4
- Ayudantes: 3

Actividades:

- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso seis (6).
- Se continua la instalación de cielo raso en fibra mineral del piso seis (6).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la instalación de puntos eléctricos como salidas para luminarias y salidas para interruptores del piso seis (6).
- Se continua la instalación de ventanería en aluminio en el piso seis (6).
- Se continua la instalación de cerámica en oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la instalación de cielo raso en fibra mineral del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso cinco (5).
- Se finaliza el cerramiento de vanos de ductos de aires acondicionados en muros con mampostería N° 5 en el piso cinco (5).
- Se continua el levantamiento de muros de DryWall en el piso cinco (5).

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

21 DE MARZO DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 4
- Ayudantes: 3

Actividades:

- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso seis (6).
- Se continua la instalación de cielo raso en fibra mineral del piso seis (6).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la instalación de puntos eléctricos como salidas para luminarias y salidas para interruptores del piso seis (6).
- Se continua la instalación de ventanería en aluminio en el piso seis (6).
- Se continua la instalación de cerámica en oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la instalación de cielo raso en fibra mineral del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso cinco (5).
- Se finaliza el cerramiento de vanos de ductos de aires acondicionados en muros con mampostería N° 5 en el piso cinco (5).
- Se continua el levantamiento de muros de DryWall en el piso cinco (5).

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

22 DE MARZO DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 4
- Ayudantes: 3

Actividades:

- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso seis (6).
- Se continua la instalación de cielo raso en fibra mineral del piso seis (6).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la instalación de puntos eléctricos como salidas para luminarias y salidas para interruptores del piso seis (6).
- Se continua la instalación de ventanería en aluminio en el piso seis (6).
- Se continua la instalación de cerámica en oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la instalación de cielo raso en fibra mineral del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso cinco (5).
- Se finaliza el levantamiento de muros de DryWall en el piso cinco (5).

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

24 DE MARZO DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 4
- Ayudantes: 3

Actividades:

- Se finaliza la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso seis (6).
- Se continua la instalación de cielo raso en fibra mineral del piso seis (6).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la instalación de puntos eléctricos como salidas para luminarias y salidas para interruptores del piso seis (6).
- Se continua la instalación de ventanería en aluminio en el piso seis (6).
- Se continua la instalación de cerámica en oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la instalación de cielo raso en fibra mineral del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso cinco (5).

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

25 DE MARZO DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 3
- Ayudantes: 3

Actividades:

- Se finaliza la instalación de cielo raso en fibra mineral del piso seis (6).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la instalación de puntos eléctricos como salidas para luminarias y salidas para interruptores del piso seis (6).
- Se continua la instalación de ventanería en aluminio en el piso seis (6).
- Se continua la instalación de cerámica en oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la instalación de cielo raso en fibra mineral del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso cinco (5).

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

26 DE MARZO DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 3
- Ayudantes: 3

Actividades:

- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la instalación de puntos eléctricos como salidas para luminarias y salidas para interruptores del piso seis (6).
- Se continua la instalación de ventanería en aluminio en el piso seis (6).
- Se continua la instalación de cerámica en oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la instalación de cielo raso en fibra mineral del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso cinco (5).

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

27 DE MARZO DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 3
- Ayudantes: 3

Actividades:

- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la instalación de puntos eléctricos como salidas para luminarias y salidas para interruptores del piso seis (6).
- Se continua la instalación de ventanería en aluminio en el piso seis (6).
- Se continua la instalación de cerámica en oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la instalación de cielo raso en fibra mineral del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso cinco (5).

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

28 DE MARZO DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 3
- Ayudantes: 3

Actividades:

- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la instalación de puntos eléctricos como salidas para luminarias y salidas para interruptores del piso seis (6).
- Se continua la instalación de ventanería en aluminio en el piso seis (6).
- Se continua la instalación de cerámica en oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la instalación de cielo raso en fibra mineral del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso cinco (5).

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

29 DE MARZO DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 3
- Ayudantes: 3

Actividades:

- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la instalación de puntos eléctricos como salidas para luminarias y salidas para interruptores del piso seis (6).
- Se continua la instalación de ventanería en aluminio en el piso seis (6).
- Se continua la instalación de cerámica en oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la instalación de cielo raso en fibra mineral del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso cinco (5).

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

31 DE MARZO DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 3
- Ayudantes: 3

Actividades:

- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la instalación de puntos eléctricos como salidas para luminarias y salidas para interruptores del piso seis (6).
- Se continua la instalación de ventanería en aluminio en el piso seis (6).
- Se continua la instalación de cerámica en oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la instalación de cielo raso en fibra mineral del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso cinco (5).

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

01 DE ABRIL DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 3
- Ayudantes: 3

Actividades:

- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la instalación de puntos eléctricos como salidas para luminarias y salidas para interruptores del piso seis (6).
- Se continua la instalación de ventanería en aluminio en el piso seis (6).
- Se continua la instalación de cerámica en oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la instalación de cielo raso en fibra mineral del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso cinco (5).

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

02 DE ABRIL DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 3
- Ayudantes: 3

Actividades:

- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la instalación de puntos eléctricos como salidas para luminarias y salidas para interruptores del piso seis (6).
- Se continua la instalación de puntos eléctricos como salidas para luminarias y salidas para interruptores del piso cinco (5).
- Se continua la instalación de ventanería en aluminio en el piso seis (6).
- Se continua la instalación de cerámica en oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la instalación de cielo raso en fibra mineral del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso cinco (5).

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

03 DE ABRIL DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 3
- Ayudantes: 3

Actividades:

- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la instalación de puntos eléctricos como salidas para luminarias y salidas para interruptores del piso seis (6).
- Se continua la instalación de puntos eléctricos como salidas para luminarias y salidas para interruptores del piso cinco (5).
- Se continua la instalación de ventanería en aluminio en el piso seis (6).
- Se continua la instalación de cerámica en oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la instalación de cielo raso en fibra mineral del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso cinco (5).

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

04 DE ABRIL DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 3
- Ayudantes: 3

Actividades:

- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la instalación de puntos eléctricos como salidas para luminarias y salidas para interruptores del piso seis (6).
- Se continua la instalación de puntos eléctricos como salidas para luminarias y salidas para interruptores del piso cinco (5).
- Se continua la instalación de ventanería en aluminio en el piso seis (6).
- Se continua la instalación de cerámica en oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la instalación de cielo raso en fibra mineral del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso cinco (5).

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

05 DE ABRIL DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 3
- Ayudantes: 3

Actividades:

- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la instalación de puntos eléctricos como salidas para luminarias y salidas para interruptores del piso seis (6).
- Se continua la instalación de puntos eléctricos como salidas para luminarias y salidas para interruptores del piso cinco (5).
- Se continua la instalación de ventanería en aluminio en el piso seis (6).
- Se continua la instalación de cerámica en oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la instalación de cielo raso en fibra mineral del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso cinco (5).

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

07 DE ABRIL DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 3
- Ayudantes: 3

Actividades:

- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la instalación de puntos eléctricos como salidas para luminarias y salidas para interruptores del piso seis (6).
- Se continua la instalación de puntos eléctricos como salidas para luminarias y salidas para interruptores del piso cinco (5).
- Se continua la instalación de ventanería en aluminio en el piso seis (6).
- Se continua la instalación de cerámica en oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la instalación de cielo raso en fibra mineral del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso cinco (5).

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

08 DE ABRIL DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 3
- Ayudantes: 3

Actividades:

- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la instalación de puntos eléctricos como salidas para luminarias y salidas para interruptores del piso seis (6).
- Se continua la instalación de puntos eléctricos como salidas para luminarias y salidas para interruptores del piso cinco (5).
- Se continua la instalación de ventanería en aluminio en el piso seis (6).
- Se continua la instalación de cerámica en oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la instalación de cielo raso en fibra mineral del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso cinco (5).
- Se inicio el proceso de mantenimiento en puertas de madera.

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

09 DE ABRIL DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 3
- Ayudantes: 3

Actividades:

- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la instalación de puntos eléctricos como salidas para luminarias y salidas para interruptores del piso seis (6).
- Se continua la instalación de puntos eléctricos como salidas para luminarias y salidas para interruptores del piso cinco (5).
- Se continua la instalación de ventanería en aluminio en el piso seis (6).
- Se continua la instalación de cerámica en oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la instalación de cielo raso en fibra mineral del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso cinco (5).
- Se continua el proceso de mantenimiento en puertas de madera.

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

10 DE ABRIL DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 3
- Ayudantes: 3

Actividades:

- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la instalación de puntos eléctricos como salidas para luminarias y salidas para interruptores del piso seis (6).
- Se continua la instalación de puntos eléctricos como salidas para luminarias y salidas para interruptores del piso cinco (5).
- Se continua la instalación de ventanería en aluminio en el piso seis (6).
- Se continua la instalación de cerámica en oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la instalación de cielo raso en fibra mineral del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso cinco (5).
- Se continua el proceso de mantenimiento en puertas de madera.

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

11 DE ABRIL DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 3
- Ayudantes: 3

Actividades:

- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la instalación de elementos eléctricos como canaletas y bandejas porta cables del piso seis (6).
- Se continua la instalación de puntos eléctricos como salidas para luminarias y salidas para interruptores del piso cinco (5).
- Se continua la instalación de ventanería en aluminio en el piso seis (6).
- Se continua la instalación de cerámica en oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la instalación de cielo raso en fibra mineral del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso cinco (5).
- Se continua el proceso de mantenimiento en puertas de madera.

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

12 DE ABRIL DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 3
- Ayudantes: 3

Actividades:

- Se finalizo la aplicación de estucos en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la instalación de elementos eléctricos como canaletas y bandejas porta cables del piso seis (6).
- Se continua la instalación de puntos eléctricos como salidas para luminarias y salidas para interruptores del piso cinco (5).
- Se finalizo la instalación de ventanería en aluminio en el piso seis (6).
- Se finalizo la instalación de cerámica en oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la instalación de cielo raso en fibra mineral del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso cinco (5).
- Se continua el proceso de mantenimiento en puertas de madera.

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

14 DE ABRIL DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 3
- Ayudantes: 3

Actividades:

- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la instalación de elementos eléctricos como canaletas y bandejas porta cables del piso seis (6).
- Se continua la instalación de puntos eléctricos como salidas para luminarias y salidas para interruptores del piso cinco (5).
- Se inicio la instalación de cerámica 60 x 30 en batería sanitaria del piso cinco (5).
- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la instalación de cielo raso en fibra mineral del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso cinco (5).
- Se continua el proceso de mantenimiento en puertas de madera.

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

15 DE ABRIL DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 3
- Ayudantes: 3

Actividades:

- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la instalación de elementos eléctricos como canaletas y bandejas porta cables del piso seis (6).
- Se continua la instalación de puntos eléctricos como salidas para luminarias y salidas para interruptores del piso cinco (5).
- Se continua la instalación de cerámica 60 x 30 en batería sanitaria del piso cinco (5).
- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la instalación de cielo raso en fibra mineral del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso cinco (5).
- Se continua el proceso de mantenimiento en puertas de madera.

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

16 DE ABRIL DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 3
- Ayudantes: 3

Actividades:

- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la instalación de elementos eléctricos como canaletas y bandejas porta cables del piso seis (6).
- Se continua la instalación de puntos eléctricos como salidas para luminarias y salidas para interruptores del piso cinco (5).
- Se continua la instalación de cerámica 60 x 30 en batería sanitaria del piso cinco (5).
- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la instalación de cielo raso en fibra mineral del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso cinco (5).
- Se continua el proceso de mantenimiento en puertas de madera.
- Se realizo el suministro de las UPS de 20 KvA para los pisos cinco (5) y seis (6).

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

19 DE ABRIL DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 3
- Ayudantes: 3

Actividades:

- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la instalación de elementos eléctricos como canaletas y bandejas porta cables del piso seis (6).
- Se continua la instalación de puntos eléctricos como salidas para luminarias y salidas para interruptores del piso cinco (5).
- Se continua la instalación de cerámica 60 x 30 en batería sanitaria del piso cinco (5).
- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la instalación de cielo raso en fibra mineral del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso cinco (5).
- Se continua el proceso de mantenimiento en puertas de madera.

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

21 DE ABRIL DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 4
- Ayudantes: 3

Actividades:

- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso seis (6).
- Se inicio la instalación de componentes de conectividad del piso seis (6).
- Se continua la instalación de puntos eléctricos como salidas para luminarias y salidas para interruptores del piso cinco (5).
- Se continua la instalación de cerámica 60 x 30 en batería sanitaria del piso cinco (5).
- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la instalación de cielo raso en fibra mineral del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso cinco (5).
- Se continua el proceso de mantenimiento en puertas de madera.

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

22 DE ABRIL DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 4
- Ayudantes: 3

Actividades:

- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la instalación de componentes de conectividad del piso seis (6).
- Se continua la instalación de puntos eléctricos como salidas para luminarias y salidas para interruptores del piso cinco (5).
- Se continua la instalación de cerámica 60 x 30 en batería sanitaria del piso cinco (5).
- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la instalación de cielo raso en fibra mineral del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso cinco (5).
- Se inicio la instalación de ventanería de en aluminio del piso cinco (5).
- Se continua el proceso de mantenimiento en puertas de madera.

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

23 DE ABRIL DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 4
- Ayudantes: 3

Actividades:

- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la instalación de componentes de conectividad del piso seis (6).
- Se continua la instalación de puntos eléctricos como salidas para luminarias y salidas para interruptores del piso cinco (5).
- Se continua la instalación de cerámica 60 x 30 en batería sanitaria del piso cinco (5).
- Se inició la instalación de elementos sanitarios en el piso cinco (5).
- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la instalación de cielo raso en fibra mineral del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso cinco (5).
- Se continua la instalación de ventanería de en aluminio del piso cinco (5).
- Se inicio la elaboración de vidrios templados de ingreso en el piso seis (6).
- Se continua el proceso de mantenimiento en puertas de madera.

Observaciones:

|

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

24 DE ABRIL DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 4
- Ayudantes: 3

Actividades:

- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la instalación de componentes de conectividad del piso seis (6).
- Se continua la instalación de puntos eléctricos como salidas para luminarias y salidas para interruptores del piso cinco (5).
- Se continua la instalación de cerámica 60 x 30 en batería sanitaria del piso cinco (5).
- Se continua la instalación de elementos sanitarios en el piso cinco (5).
- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la instalación de cielo raso en fibra mineral del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso cinco (5).
- Se continua la instalación de ventanería de en aluminio del piso cinco (5).
- Se continua la elaboración de vidrios templados de ingreso en el piso seis (6).
- Se continua el proceso de mantenimiento en puertas de madera.

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

25 DE ABRIL DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 4
- Ayudantes: 3

Actividades:

- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la instalación de componentes de conectividad del piso seis (6).
- Se continua la instalación de puntos eléctricos como salidas para luminarias y salidas para interruptores del piso cinco (5).
- Se continua la instalación de cerámica 60 x 30 en batería sanitaria del piso cinco (5).
- Se continua la instalación de elementos sanitarios en el piso cinco (5).
- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la instalación de cielo raso en fibra mineral del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso cinco (5).
- Se continua la instalación de ventanería de en aluminio del piso cinco (5).
- Se continua la elaboración de vidrios templados de ingreso en el piso seis (6).
- Se continua el proceso de mantenimiento en puertas de madera.

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

26 DE ABRIL DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 4
- Ayudantes: 3

Actividades:

- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la instalación de componentes de conectividad del piso seis (6).
- Se continua la instalación de puntos eléctricos como salidas para luminarias y salidas para interruptores del piso cinco (5).
- Se finalizo la instalación de cerámica 60 x 30 en batería sanitaria del piso cinco (5).
- Se continua la instalación de elementos sanitarios en el piso cinco (5).
- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la instalación de cielo raso en fibra mineral del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso cinco (5).
- Se continua la instalación de ventanería de en aluminio del piso cinco (5).
- Se continua la elaboración de vidrios templados de ingreso en el piso seis (6).
- Se continua el proceso de mantenimiento en puertas de madera.

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

28 DE ABRIL DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 4
- Ayudantes: 3

Actividades:

- Se finalizo la aplicación de pinturas en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la instalación de componentes de conectividad del piso seis (6).
- Se continua la instalación de puntos eléctricos como salidas para luminarias y salidas para interruptores del piso cinco (5).
- Se continua la instalación de elementos sanitarios en el piso cinco (5).
- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la instalación de cielo raso en fibra mineral del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de estucos en muros existentes del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso cinco (5).
- Se continua la instalación de ventanería de en aluminio del piso cinco (5).
- Se continua la elaboración de vidrios templados de ingreso en el piso seis (6).
- Se continua el proceso de mantenimiento en puertas de madera.

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

29 DE ABRIL DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 4
- Ayudantes: 3

Actividades:

- Se continua la instalación de componentes de conectividad del piso seis (6).
- Se continua la instalación de puntos eléctricos como salidas para luminarias y salidas para interruptores del piso cinco (5).
- Se continua la instalación de elementos sanitarios en el piso cinco (5).
- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la instalación de cielo raso en fibra mineral del piso cinco (5).
- Se finalizo la aplicación de estucos en muros existentes del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso cinco (5).
- Se finalizo la instalación de ventanería de en aluminio del piso cinco (5).
- Se continua la elaboración de vidrios templados de ingreso en el piso seis (6).
- Se continua el proceso de mantenimiento en puertas de madera.

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

30 DE ABRIL DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 4
- Ayudantes: 3

Actividades:

- Se finalizo la aplicación de pinturas en muros existentes del piso seis (6).
- Se continua la instalación de componentes de conectividad del piso seis (6).
- Se inicio la instalación de componentes de conectividad del piso cinco (5).
- Se continua la instalación de puntos eléctricos como salidas para luminarias y salidas para interruptores del piso cinco (5).
- Se continua la instalación de elementos sanitarios en el piso cinco (5).
- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso cinco (5).
- Se finalizo la instalación de cielo raso en fibra mineral del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso cinco (5).
- Se continua la elaboración de vidrios templados de ingreso en el piso seis (6).
- Se continua el proceso de mantenimiento en puertas de madera.

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

02 DE MAYO DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 5
- Ayudantes: 3

Actividades:

- Se continua la instalación de componentes de conectividad del piso seis (6).
- Se continua la instalación de componentes de conectividad del piso cinco (5).
- Se inicio la instalación de tableros de 36 y 24 circuitos en el piso seis (6).
- Se continua con la instalación de luminarias de 60 x 60 en el piso seis (6).
- Se continua la instalación de puntos eléctricos como salidas para luminarias y salidas para interruptores del piso cinco (5).
- Se continua la instalación de elementos sanitarios en el piso cinco (5).
- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso cinco (5).
- Se continua la elaboración de vidrios templados de ingreso en el piso seis (6).
- Se continua el proceso de mantenimiento en puertas de madera.

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

03 DE MAYO DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 5
- Ayudantes: 3

Actividades:

- Se continua la instalación de componentes de conectividad del piso seis (6).
- Se continua la instalación de componentes de conectividad del piso cinco (5).
- Se finalizo la instalación de tableros de 36 y 24 circuitos en el piso seis (6).
- Se continua con la instalación de luminarias de 60 x 60 en el piso seis (6).
- Se continua la instalación de puntos eléctricos como salidas para luminarias y salidas para interruptores del piso cinco (5).
- Se continua la instalación de elementos sanitarios en el piso cinco (5).
- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso cinco (5).
- Se continua la elaboración de vidrios templados de ingreso en el piso seis (6).
- Se continua el proceso de mantenimiento en puertas de madera.

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

05 DE MAYO DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 5
- Ayudantes: 3

Actividades:

- Se continua la instalación de componentes de conectividad del piso seis (6).
- Se continua la instalación de componentes de conectividad del piso cinco (5).
- Se inicio la instalación de puertas y vidrios templados de ingreso en el piso seis (6).
- Se continua con la instalación de luminarias de 60 x 60 en el piso seis (6).
- Se continua la instalación de puntos eléctricos como salidas para luminarias y salidas para interruptores del piso cinco (5).
- Se finalizo la instalación de elementos sanitarios en el piso cinco (5).
- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso cinco (5).
- Se continua el proceso de mantenimiento en puertas de madera.

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

06 DE MAYO DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 5
- Ayudantes: 3

Actividades:

- Se continua la instalación de componentes de conectividad del piso seis (6).
- Se continua la instalación de componentes de conectividad del piso cinco (5).
- Se continua la instalación de puertas y vidrios templados de ingreso en el piso seis (6).
- Se continua con la instalación de luminarias de 60 x 60 en el piso seis (6).
- Se continua la instalación de puntos eléctricos como salidas para luminarias y salidas para interruptores del piso cinco (5).
- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso cinco (5).
- Se continua el proceso de mantenimiento en puertas de madera.

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

07 DE MAYO DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 5
- Ayudantes: 3

Actividades:

- Se continua la instalación de componentes de conectividad del piso seis (6).
- Se continua la instalación de componentes de conectividad del piso cinco (5).
- Se continua la instalación de puertas y vidrios templados de ingreso en el piso seis (6).
- Se continua con la instalación de luminarias de 60 x 60 en el piso seis (6).
- Se continua la instalación de puntos eléctricos como salidas para luminarias y salidas para interruptores del piso cinco (5).
- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso cinco (5).
- Se continua el proceso de mantenimiento en puertas de madera.

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

08 DE MAYO DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 5
- Ayudantes: 3

Actividades:

- Se continua la instalación de componentes de conectividad del piso seis (6).
- Se continua la instalación de componentes de conectividad del piso cinco (5).
- Se continua la instalación de puertas y vidrios templados de ingreso en el piso seis (6).
- Se continua con la instalación de luminarias de 60 x 60 en el piso seis (6).
- Se continua la instalación de puntos eléctricos como salidas para luminarias y salidas para interruptores del piso cinco (5).
- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso cinco (5).
- Se continua el proceso de mantenimiento en puertas de madera.

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

09 DE MAYO DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 5
- Ayudantes: 3

Actividades:

- Se continua la instalación de componentes de conectividad del piso seis (6).
- Se continua la instalación de componentes de conectividad del piso cinco (5).
- Se continua la instalación de puertas y vidrios templados de ingreso en el piso seis (6).
- Se continua con la instalación de luminarias de 60 x 60 en el piso seis (6).
- Se continua la instalación de puntos eléctricos como salidas para luminarias y salidas para interruptores del piso cinco (5).
- Se continua la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso cinco (5).
- Se continua el proceso de mantenimiento en puertas de madera.

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

10 DE MAYO DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 5
- Ayudantes: 3

Actividades:

- Se finalizo la instalación de componentes de conectividad del piso seis (6).
- Se continua la instalación de componentes de conectividad del piso cinco (5).
- Se continua la instalación de puertas y vidrios templados de ingreso en el piso seis (6).
- Se continua con la instalación de luminarias de 60 x 60 en el piso seis (6).
- Se continua la instalación de puntos eléctricos como salidas para luminarias y salidas para interruptores del piso cinco (5).
- Se finalizo la colocación de guarda escobas en cerámica en las oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso cinco (5).
- Se continua el proceso de mantenimiento en puertas de madera.

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

12 DE MAYO DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 5
- Ayudantes: 3

Actividades:

- Se continua la instalación de componentes de conectividad del piso cinco (5).
- Se continua la instalación de puertas y vidrios templados de ingreso en el piso seis (6).
- Se continua con la instalación de luminarias de 60 x 60 en el piso seis (6).
- Se finalizo la instalación de puntos eléctricos como salidas para luminarias y salidas para interruptores del piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso cinco (5).
- Se continua el proceso de mantenimiento en puertas de madera.

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

13 DE MAYO DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 5
- Ayudantes: 3

Actividades:

- Se continua la instalación de componentes de conectividad del piso cinco (5).
- Se inicia la instalación de cableado para alimentación de condensadoras de aire acondicionado en el piso cinco (5).
- Se continua la instalación de puertas y vidrios templados de ingreso en el piso seis (6).
- Se continua con la instalación de luminarias de 60 x 60 en el piso seis (6).
- Se inicia con la instalación de luminarias de 60 x 60 en el piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso cinco (5).
- Se inicia la instalación de tableros de 36 y 24 circuitos en el piso cinco (5).
- Se inicia la instalación de mesones recibidores en los ingresos de oficinas del piso seis (6).
- Se continua el proceso de mantenimiento en puertas de madera.

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

14 DE MAYO DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 5
- Ayudantes: 3

Actividades:

- Se continua la instalación de componentes de conectividad del piso cinco (5).
- Se continua la instalación de cableado para alimentación de condensadoras de aire acondicionado en el piso cinco (5).
- Se continua la instalación de puertas y vidrios templados de ingreso en el piso seis (6).
- Se continua con la instalación de luminarias de 60 x 60 en el piso seis (6).
- Se continua con la instalación de luminarias de 60 x 60 en el piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso cinco (5).
- Se finaliza la instalación de tableros de 36 y 24 circuitos en el piso cinco (5).
- Se continua la instalación de mesones recibidores en los ingresos de oficinas del piso seis (6).
- Se continua el proceso de mantenimiento en puertas de madera.

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

15 DE MAYO DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 5
- Ayudantes: 3

Actividades:

- Se continua la instalación de componentes de conectividad del piso cinco (5).
- Se continua la instalación de cableado para alimentación de condensadoras de aire acondicionado en el piso cinco (5).
- Se finalizó la instalación de puertas y vidrios templados de ingreso en el piso seis (6).
- Se continua con la instalación de luminarias de 60 x 60 en el piso seis (6).
- Se continua con la instalación de luminarias de 60 x 60 en el piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso cinco (5).
- Se finalizo la instalación de mesones recibidores en los ingresos de oficinas del piso seis (6).
- Se continua el proceso de mantenimiento en puertas de madera.

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

16 DE MAYO DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 5
- Ayudantes: 3

Actividades:

- Se continua la instalación de componentes de conectividad del piso cinco (5).
- Se continua la instalación de cableado para alimentación de condensadoras de aire acondicionado en el piso cinco (5).
- Se continua con la instalación de luminarias de 60 x 60 en el piso seis (6).
- Se continua con la instalación de luminarias de 60 x 60 en el piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso cinco (5).
- Se continua el proceso de mantenimiento en puertas de madera.

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

17 DE MAYO DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 5
- Ayudantes: 3

Actividades:

- Se continua la instalación de componentes de conectividad del piso cinco (5).
- Se continua la instalación de cableado para alimentación de condensadoras de aire acondicionado en el piso cinco (5).
- Se continua con la instalación de luminarias de 60 x 60 en el piso seis (6).
- Se continua con la instalación de luminarias de 60 x 60 en el piso cinco (5).
- Se continua la aplicación de pinturas en muros existentes del piso cinco (5).
- Se inicia la instalación de mesones recibidores en los ingresos de oficinas del piso cinco (5).
- Se continua el proceso de mantenimiento en puertas de madera.

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

19 DE MAYO DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 4
- Ayudantes: 3

Actividades:

- Se continua la instalación de componentes de conectividad del piso cinco (5).
- Se continua la instalación de cableado para alimentación de condensadoras de aire acondicionado en el piso cinco (5).
- Se continua la instalación de cableado para alimentación de condensadoras de aire acondicionado en el piso cinco (5).
- Se finalizo la instalación de luminarias de 60 x 60 en el piso seis (6).
- Se inicia con la instalación de luminarias de emergencia en el piso seis (6).
- Se continua con la instalación de luminarias de 60 x 60 en el piso cinco (5).
- Se inicia la instalación de entrepaños del piso seis (6).
- Se inicia la instalación de mesones recibidores en los ingresos de oficinas del piso cinco (5).
- Se inicio la instalación de acometidas en cable N° 02 para tableros de aires acondicionados y N°6 para red regulada.
- Se finalizo la aplicación de pinturas en muros existentes del piso cinco (5).
- Se finaliza la instalación de mesones recibidores en los ingresos de oficinas del piso cinco (5).
- Se continua el proceso de mantenimiento en puertas de madera. Se inicio la instalación del mesón del lavamanos para el baño del piso cinco (5).

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

20 DE MAYO DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 4
- Ayudantes: 3

Actividades:

- Se continua la instalación de componentes de conectividad del piso cinco (5).
- Se continua la instalación de cableado para alimentación de condensadoras de aire acondicionado en el piso seis (6).
- Se continua la instalación de cableado para alimentación de condensadoras de aire acondicionado en el piso cinco (5).
- Se continua con la instalación de luminarias de 60 x 60 en el piso cinco (5).
- Se continua con la instalación de luminarias de emergencia en el piso seis (6).
- Se continua la instalación de entrepaños del piso seis (6).
- Se continua la instalación de mesones recibidores en los ingresos de oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la instalación de acometidas en cable N° 02 para tableros de aires acondicionados y N°06 para red regulada piso cinco (5).y piso seis (6).
- Se continua el proceso de mantenimiento en puertas de madera.
- Se continua la instalación del mesón del lavamanos para el baño del piso cinco (5).

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

21 DE MAYO DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 4
- Ayudantes: 3

Actividades:

- Se continua la instalación de componentes de conectividad del piso cinco (5).
- Se continua la instalación de cableado para alimentación de condensadoras de aire acondicionado en el piso seis (6).
- Se continua la instalación de cableado para alimentación de condensadoras de aire acondicionado en el piso cinco (5).
- Se continua la instalación de luminarias de 60 x 60 en el piso cinco (5).
- Se continua la instalación de luminarias de emergencia en el piso seis (6).
- Se continua la instalación de entrepaños del piso seis (6).
- Se continua la instalación de mesones recibidores en los ingresos de oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la instalación de acometidas en cable N° 02 para tableros de aires acondicionados y N°06 para red regulada piso cinco (5).y piso seis (6).
- Se continua el proceso de mantenimiento en puertas de madera.
- Se finalizo la instalación del mesón del lavamanos para el baño del piso cinco (5).
- Se realizo pintura en marcos de puertas de madera del piso seis (6).

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

22 DE MAYO DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 4
- Ayudantes: 3

Actividades:

- Se continua la instalación de componentes de conectividad del piso cinco (5).
- Se continua la instalación de cableado para alimentación de condensadoras de aire acondicionado en el piso seis (6).
- Se continua la instalación de cableado para alimentación de condensadoras de aire acondicionado en el piso cinco (5).
- Se continua la instalación de luminarias de 60 x 60 en el piso cinco (5).
- Se continua la instalación de luminarias de emergencia en el piso seis (6).
- Se finalizo la instalación de entrepaños del piso seis (6).
- Se continua la instalación de mesones recibidores en los ingresos de oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la instalación de acometidas en cable N° 02 para tableros de aires acondicionados y N°06 para red regulada piso cinco (5).y piso seis (6).
- Se continua el proceso de mantenimiento en puertas de madera.
- Se realizo pintura en marcos de puertas de madera del piso cinco (5).

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

23 DE MAYO DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 4
- Ayudantes: 3

Actividades:

- Se continua la instalación de componentes de conectividad del piso cinco (5).
- Se continua la instalación de cableado para alimentación de condensadoras de aire acondicionado en el piso seis (6).
- Se continua la instalación de cableado para alimentación de condensadoras de aire acondicionado en el piso cinco (5).
- Se continua la instalación de luminarias de 60 x 60 en el piso cinco (5).
- Se continua la instalación de luminarias de emergencia en el piso seis (6).
- Se continua la instalación de mesones recibidores en los ingresos de oficinas del piso cinco (5).
- Se continua la instalación de acometidas en cable N° 02 para tableros de aires acondicionados y N°06 para red regulada piso cinco (5).y piso seis (6).
- Se continua el proceso de mantenimiento en puertas de madera.

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

24 DE MAYO DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 4
- Ayudantes: 3

Actividades:

- Se continua la instalación de componentes de conectividad del piso cinco (5).
- Se continua la instalación de cableado para alimentación de condensadoras de aire acondicionado en el piso seis (6).
- Se continua la instalación de cableado para alimentación de condensadoras de aire acondicionado en el piso cinco (5).
- Se continua la instalación de luminarias de 60 x 60 en el piso cinco (5).
- Se continua la instalación de luminarias de emergencia en el piso seis (6).
- Se continua la instalación de mesones recibidores en los ingresos de oficinas del piso cinco (5).
- Se finalizo la instalación de acometidas en cable N° 02 para tableros de aires acondicionados y N°06 para red regulada piso cinco (5).y piso seis (6).
- Se continua el proceso de mantenimiento en puertas de madera.

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

26 DE MAYO DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 4
- Ayudantes: 3

Actividades:

- Se continua la instalación de componentes de conectividad del piso cinco (5).
- Se finalizo la instalación de cableado para alimentación de condensadoras de aire acondicionado en el piso seis (6).
- Se continua la instalación de cableado para alimentación de condensadoras de aire acondicionado en el piso cinco (5).
- Se continua la instalación de luminarias de 60 x 60 en el piso cinco (5).
- Se continua la instalación de luminarias de emergencia en el piso seis (6).
- Se finalizo la instalación de mesones recibidores en los ingresos de oficinas del piso cinco (5).
- Se finalizo el proceso de mantenimiento en puertas de madera.

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

27 DE MAYO DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 4
- Ayudantes: 3

Actividades:

- Se continua la instalación de componentes de conectividad del piso cinco (5).
- Se finalizo la instalación de cableado para alimentación de condensadoras de aire acondicionado en el piso cinco (5).
- Se continua la instalación de luminarias de 60 x 60 en el piso cinco (5).
- Se continua la instalación de luminarias de emergencia en el piso cinco (5).
- Se inicio la instalación de puertas de puertas de madera.
- Se inicio la limpieza y aseo de las áreas intervenidas.

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

28 DE MAYO DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 4
- Ayudantes: 3

Actividades:

- Se continua la instalación de componentes de conectividad del piso cinco (5).
- Se continua la instalación de luminarias de 60 x 60 en el piso cinco (5).
- Se continua la instalación de luminarias de emergencia en el piso cinco (5
- Se inicio la instalación de puertas de puertas de madera.
- Se continua la limpieza y aseo de las áreas intervenidas.

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

29 DE MAYO DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 4
- Ayudantes: 3

Actividades:

- Se finaliza la instalación de componentes de conectividad del piso cinco (5).
- Se finalizo la instalación de luminarias de 60 x 60 en el piso cinco (5).
- Se continua la instalación de luminarias de emergencia en el piso cinco (5
- Se continua la instalación de puertas de puertas de madera.
- Se continua la limpieza y aseo de las áreas intervenidas.

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
CARVI

30 DE MAYO DE 2025

Personal:

- Maestro. 1
- Oficiales: 4
- Ayudantes: 3

Actividades:

- Se finalizo la instalación de luminarias de emergencia en el piso cinco(5).
- Se finalizo la instalación de puertas de puertas de madera.
- Se finalizo la limpieza y aseo de las áreas intervenidas.

Observaciones:

OBRA:

LEOMAN BUENDÍA VICTORIA
RESIDENTE

INTERVENTORÍA:

JESÚS MARÍA RUIZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL