-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 2 SECCIONAL BOLIVAR N° FGN-RCA-0106-2024

Tarea #2409008

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

Descripcion
FGN carmen de bolivar

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA 15/04/2025	**LUGAR** FGN carmen de bolivar
UBICACIÓN Archivo garaje piso 1	**MARCA** Innovair
SERIAL N/A	**MODELO** N/A
CAPACIDAD 12000btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** Se realiza mantenimiento preventivo aire acondicionado mini split marca midea de 12000btu a 220v queda operativo sin novedad

FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Miguel Saravia Ayala, Documento: 73155520


FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO




Firmado por: Yara Montes, Documento: 45582144

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)















10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 2 SECCIONAL BOLIVAR N° FGN-RCA-0106-2024

Tarea #2409015

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

Descripcion
FGN carmen de bolivar

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA 15/04/2025	**LUGAR** FGN carmen de bolivar
UBICACIÓN Oficina de Valistica	**MARCA** Midea
SERIAL N/A	**MODELO** MOX130-11CN1
CAPACIDAD 12000btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** Se realiza mantenimiento preventivo aire acondicionado mini split marca midea de 12000btu a 220v queda operativo sin novedad

FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Miguel Saravia Ayala, Documento: 73155520

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO




Firmado por: Yara Montes, Documento: 45582144

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)












10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 2 SECCIONAL BOLIVAR N° FGN-RCA-0106-2024

Tarea #2409016

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

Descripcion
FGN carmen de bolivar

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA 13/04/2025	**LUGAR** FGN carmen de bolivar
UBICACIÓN Oficina investigadores 4	**MARCA** Midea
SERIAL N/A	**MODELO** MOX130-11CN1
CAPACIDAD 12000btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** Se realiza mantenimiento preventivo aire acondicionado mini split marca midea de 12000btu a 220v queda operativo sin novedad

FIRMA DEL TECNICO

Firmado por: Miguel Saravia, Documento: 73155520

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO

Firmado por: Yara Montes, Documento: 45582144

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)










10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 2 SECCIONAL BOLIVAR N° FGN-RCA-0106-2024

Tarea #2409021

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

Descripcion
FGN carmen de bolivar

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA 13/04/2025	**LUGAR** FGN carmen de bolivar
UBICACIÓN Oficina investigadores 3	**MARCA** Midea
SERIAL N/A	**MODELO** MOCA30-24CN1NB8W
CAPACIDAD 24000btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** Se realiza mantenimiento preventivo aire acondicionado mini split marca midea de 24000btu a 220v queda operativo sin novedad

FIRMA DEL TECNICO




Firmado por: Miguel Saravia Ayala, Documento: 73155520

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO




Firmado por: Yara Montes, Documento: 45582144

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)














10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 2 SECCIONAL BOLIVAR N° FGN-RCA-0106-2024

Tarea #2409022

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

Descripcion
FGN carmen de bolivar

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA 13/04/2025	**LUGAR** FGN carmen de bolivar
UBICACIÓN Oficina investigador 2	**MARCA** Midea
SERIAL N/A	**MODELO** MOCA30-24CN1NB8W
CAPACIDAD 24000btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** Se realiza mantenimiento preventivo aire acondicionado mini split marca midea de 24000btu a 220v queda operativo sin novedad

FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Miguel Saravia, Documento: 73155520

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO



Firmado por: Yara Montes, Documento: 45582144


9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)
















10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 2 SECCIONAL BOLIVAR N° FGN-RCA-0106-2024

Tarea #2409031

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

Descripcion
FGN carmen de bolivar

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA 13/04/2025	**LUGAR** FGN carmen de bolivar
UBICACIÓN Investigador 1	**MARCA** Goodman
SERIAL N/A	**MODELO** N/A
CAPACIDAD 5ton	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** Se realiza mantenimiento preventivo aire acondicionado tipo casset marca goodman de 55000btu a 220v queda operativo sin novedad

FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Miguel Saravia, Documento: 73155520

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO



Firmado por: Yara Montes, Documento: 45582144


9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)















10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 2 SECCIONAL BOLIVAR N° FGN-RCA-0106-2024

Tarea #2409032

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

Descripcion
FGN carmen de bolivar

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA 13/04/2025	**LUGAR** FGN carmen de bolivar
UBICACIÓN Coordinación cti piso 1	**MARCA** Midea
SERIAL N/A	**MODELO** MOX130-11CN1
CAPACIDAD 12000btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** Se realiza mantenimiento preventivo aire acondicionado mini split marca midea de 12000btu a 220v queda operativo sin novedad

FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Miguel Saravia Ayala, Documento: 73155520

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO




Firmado por: Jorge Atencia, Documento: 45564793

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)














10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 2 SECCIONAL BOLIVAR N° FGN-RCA-0106-2024

Tarea #2409062

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

Descripcion
FGN carmen de bolivar

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA 13/04/2025	**LUGAR** FGN carmen de bolivar
UBICACIÓN Denuncia	**MARCA** Midea
SERIAL N/A	**MODELO** MOX130-11CN1
CAPACIDAD 12000btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** Se realiza mantenimiento preventivo aire acondicionado mini split marca midea de 12000btu a 220v queda operativo sin novedad

FIRMA DEL TECNICO




Firmado por: Miguel Saravia, Documento: 73155520

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO




Firmado por: Jorge Atencia, Documento: 45564793


9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)















10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 2 SECCIONAL BOLIVAR N° FGN-RCA-0106-2024

Tarea #2409074

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

Descripcion
FGN carmen de bolivar

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA 13/04/2025	**LUGAR** FGN carmen de bolivar
UBICACIÓN Centro de cableado	**MARCA** Midea
SERIAL N/A	**MODELO** MOX130-11CN1
CAPACIDAD 12000btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** Realizado

FIRMA DEL TECNICO


Firmado por: Miguel Saravia, Documento: 73155520

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO

Firmado por: Jorge Atencia, Documento: 45564793

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)














10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 2 SECCIONAL BOLIVAR N° FGN-RCA-0106-2024

Tarea #2409075

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

Descripcion
FGN carmen de bolivar

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA 13/04/2025	**LUGAR** FGN carmen de bolivar
UBICACIÓN Sala de espera piso 1	**MARCA** Midea
SERIAL N/A	**MODELO** MOCA30-24CN1NB8W
CAPACIDAD 24000btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** Se realiza mantenimiento preventivo aire acondicionado mini split marca midea de 24000btu a 220v queda operativo sin novedad

FIRMA DEL TECNICO


Firmado por: Miguel Saravia, Documento: 73155520

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO

Firmado por: Jorge Atencia, Documento: 45564793

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)









10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 2 SECCIONAL BOLIVAR N° FGN-RCA-0106-2024

Tarea #2421491

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

Descripcion
FGN carmen de bolivar

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA 15/04/2025	**LUGAR** FGN carmen de bolivar
UBICACIÓN Archivo fiscalia piso 2	**MARCA** Midea
SERIAL N/A	**MODELO** MOX130-11CN1
CAPACIDAD 12000btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** Se realiza mantenimiento preventivo aire acondicionado mini split marca midea de 12000btu a 220v queda operativo sin novedad

FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Gabriel Carrillo, Documento: 1128049078

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO



Firmado por: Yara Montes, Documento: 45582144

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)














10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 2 SECCIONAL BOLIVAR N° FGN-RCA-0106-2024

Tarea #2427932

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

Descripcion
FGN monpox

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA 19/04/2025	**LUGAR** FGN monpox
UBICACIÓN Fiscalia local 73	**MARCA** Chigo
SERIAL N/A	**MODELO** Cs-12c 2a
CAPACIDAD 12000btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** Se realiza mantenimiento preventivo aire acondicionado mini split marca chigo de 12000btu a 220v queda operativo sin novedad

FIRMA DEL TECNICO

Firmado por: Gabriel Carrillo, Documento: 1128049078


FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO

Firmado por: Jorge Atencia, Documento: 45564793


9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)








10) VOLTAJE



11) AMPERAJE


CLAMP METER
CHIGO
OFF
20MΩ
2000MΩ
EXTERNAL UNIT
OFF
A~
COM
EXT

12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 2 SECCIONAL BOLIVAR N° FGN-RCA-0106-2024

Tarea #2427933

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

Descripcion
FGN monpox

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA 19/04/2025	**LUGAR** FGN monpox
UBICACIÓN Oficina asistente seccional 58	**MARCA** Chigo
SERIAL 45564793	**MODELO** Cs- 12 c 2 a
CAPACIDAD 12000btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** Se realiza mantenimiento preventivo aire acondicionado mini split marca chigo de 12000btu a 220v queda operativo sin novedad

FIRMA DEL TECNICO

Firmado por: Gabriel Carrillo, Documento: 1128049078

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO

Firmado por: Jorge Atencia, Documento: N/A


9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)









10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 2 SECCIONAL BOLIVAR N° FGN-RCA-0106-2024

Tarea #2427934

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

Descripcion
FGN monpox

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA 19/04/2025	**LUGAR** FGN monpox
UBICACIÓN Fiscalia seccional 58	**MARCA** Mirage
SERIAL N/A	**MODELO** Elf181Q
CAPACIDAD 18000btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** Se realiza mantenimiento preventivo aire acondicionado mini split marca mirage de 18000btu a 220v queda operativo sin novedad

FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Gabriel Carrillo, Documento: 1128049078

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO




Firmado por: Jorge Atencia, Documento: 45564793

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)















10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 2 SECCIONAL BOLIVAR N° FGN-RCA-0106-2024

Tarea #2427935

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

Descripcion
FGN monpox

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA 19/04/2025	**LUGAR** FGN monpox
UBICACIÓN Asistente F seccional 41	**MARCA** Chigo
SERIAL N/A	**MODELO** Cs-12c2a
CAPACIDAD 12000btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador. Realizado	**UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.** Realizado
COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso Realizado	**CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.** Realizado
CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo Realizado	**OBSERVACIONES** Se realiza mantenimiento preventivo aire acondicionado mini split marca chigo de 12000btu a 220v queda operativo sin novedad

FIRMA DEL TECNICO

Firmado por: Gabriel Carrillo, Documento: 1128049078

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO


Firmado por: Jorge Atencia, Documento: N/A


9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)














10) VOLTAJE



11) AMPERAJE



12) PRESION

