

<div>NO SOMOS AGENTE AUTORETENEDORES</div> <div>NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES</div>	<div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div>DIVERMINSAS</div></div> <div>DIVERSIFICACION EMPRESARIAL INDUSTRIAL SAS</div>				<div>SOMOS TU SOLUCIÓN A LA CREACION DE NUEVOS SUEÑOS</div>	
<div>NIT:</div> <div>CORREO:</div> <div>CELULAR</div> <div>DIRECCIÓN</div> <div>CIUDAD:</div>	<div>901689403-0</div> <div>diverminsas@gmail.com</div> <div>3008150354</div> <div>CL 75 B # 41-87 TO 7 A 427 BARRIO LAS MERCEDES</div> <div>Barranquilla - Atlantico</div>				<div>COTIZACION No: 51-2025</div>	
					<div>Vigencia desde:</div>	<div>20/06/2025</div>
					<div>Vigencia hasta:</div>	<div>20/09/2025</div>
<div>CLIENTE:</div>	<div>SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-</div> <div>SENA</div> <div>899999034-1</div> <div>Atlantico</div>				<div>Observaciones:</div>	
<div>NIT:</div>						
<div>CIUDAD:</div>						
<div>ITEM</div>	<div>NOMBRE</div>	<div>UND</div>	<div>CANTIDAD</div>	<div>VR. UNITARIO</div>	<div>VALOR TOTAL INCLUIDO IVA</div>	
<div>1</div>	<div>Inspeccion Visual. Realizar una inspeccion visual detallada de la estructura para identificar las grietas y otros daños</div>	<div>UNIDAD</div>	<div>1</div>	<div>\$ 5.500.000</div>	<div>\$ 5.500.000</div>	
<div>2</div>	<div>Prueba no destructiva. Realizar pruebas no destructivas como ultrasonido o radiografia; para evaluar la condicion interna de la estructura.</div>	<div>UNIDAD</div>	<div>1</div>	<div>\$ 16.800.000</div>	<div>\$ 16.800.000</div>	
<div>3</div>	<div>Analisis estructural. Realizar un analisis estructural para determinar la capacidad de carga y la estabilidad de la estructura.</div>	<div>UNIDAD</div>	<div>1</div>	<div>\$ 9.400.000</div>	<div>\$ 9.400.000</div>	
<div>4</div>	<div>Memoria fotografica de daños</div>	<div>UNIDAD</div>	<div>1</div>	<div>\$ 4.650.000</div>	<div>\$ 4.650.000</div>	
<div>5</div>	<div>Deteccion de eflorescencias</div>	<div>UNIDAD</div>	<div>1</div>	<div>\$ 7.900.000</div>	<div>\$ 7.900.000</div>	
<div>6</div>	<div>Inspeccion de cimentacion existente</div>	<div>UNIDAD</div>	<div>1</div>	<div>\$ 28.800.000</div>	<div>\$ 28.800.000</div>	
<div>7</div>	<div>Inspeccion de elementos de cubierta</div>	<div>UNIDAD</div>	<div>1</div>	<div>\$ 12.100.000</div>	<div>\$ 12.100.000</div>	
<div>8</div>	<div>Procedimiento de intervencion del sistema estructural</div>	<div>UNIDAD</div>	<div>1</div>	<div>\$ 10.740.000</div>	<div>\$ 10.740.000</div>	
<div>9</div>	<div>Recopilacion de informacion</div>	<div>UNIDAD</div>	<div>1</div>	<div>\$ 5.800.000</div>	<div>\$ 5.800.000</div>	
<div>10</div>	<div>Evaluacion de cargas gravitacionales para calculo final</div>	<div>UNIDAD</div>	<div>1</div>	<div>\$ 7.650.000</div>	<div>\$ 7.650.000</div>	
			<div>VALOR PARCIAL</div>		<div>\$ 109.340.000</div>	
<div>VALOR TOTAL EN LETRAS</div>	<div>Ciento treinta millones ciento catorce mil seiscientos pesos MCTE</div>		<div>IVA</div>		<div>19%</div>	<div>\$ 20.774.600</div>
			<div>PRECIO TOTAL</div>		<div>\$ 130.114.600</div>	