

INFORME DE ACTIVIDADES						
Fecha de elaboración del informe: junio de 2025	Informe No: 05		Periodo: Junio 2025			
Contrato No: 114	Vigencia del Contrato					
	Fecha de Inicio			Fecha de Terminación		
	21	02	2025	30	06	2025
Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, USO ADECUADO, ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DE LAS PISCINAS DEL INDESA.						
Nombre del contratista y/o Proveedor: ESTIVEN MESA LÓPEZ				Documento de identificación: 1039452945		

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR AL PERIODO DE REPORTE
--

ITEM	ACTIVIDADES CONTRACTUALES	DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD Iniciar todos los formatos y cumplir procesos y procedimientos establecidos por el Sistema Integral de Gestión del INDESAIDAD	FUENTE DE VERIFICACIÓN (Carpeta física, Ruta de ubicación donde se encuentran guardados los archivos digitales).
1	Toma de muestras fisicoquímicas y microbiológicas (se realizará una toma de muestra fisicoquímica y microbiológica al estanque de la piscina de forma mensual, garantizando los parámetros establecidos por la normatividad vigente en piscinas.)	No aplica para este mes dado que la piscina se encuentra en obra.	No Aplica.


2	Seguimiento a los resultados y muestras obtenidas en los análisis de laboratorio para mejoramiento de la piscina.	No aplica para este mes dado que la piscina se encuentra en obra	No Aplica.
3	Seguimiento y control diariamente a la bitácora de la piscina.	No aplica para este mes dado que la piscina se encuentra en obra	No Aplica.
4	Realizar informe mensual de control a los insumos químicos necesarios para el mantenimiento de la piscina.	Revise estado de insumos químicos guardados para el mantenimiento de la piscina	Ver anexo 4
5	Reportes de anomalías, daños o eventos que puedan presentar fallas en el servicio de la piscina.	Realice reporté de daño evidenciado en la lámpara del baño de los hombres	Ver anexo 5 Fuente de verificación medio digital
6	Acompañamiento al personal de la piscina (capacitación, apoyo en toma de muestras; solución de problemas de la piscina, etc.)	Acompañé a los ingenieros en la supervisión e intervención del arreglo de la piscina.	Ver anexo 6 Fuente de verificación, informe enviado a coordinación de escenarios.
7	Seguimiento y control del plan de saneamiento mensual realizado para preservar el buen estado de la piscina del Indesa.	Realicé una revisión junto con el personal encargado de las intervenciones en la piscina, para observar si había alguna novedad o situación particular en el cuarto de máquinas, verificando el estado general del espacio y el funcionamiento de los equipos	Ver anexo 7
8	Realizar la dosificación de insumos químicos y toma de muestras en los horarios indicados.	No aplica para este mes dado que la piscina se encuentra en obra.	No Aplica
9	Realizar el mantenimiento, lavado, enjuague y desinfección de filtros y aspirado de la piscina, al igual que la limpieza de zonas duras y baños del área de la piscina.	Realice la limpieza del gimnasio y de las zonas cercanas, incluyendo el aseo y desinfección de las máquinas multifuncionales	Ver anexo 9

Manifiesto que, he dado cumplimiento a los pagos al sistema de seguridad social, de acuerdo con lo establecido en las normas vigentes, así:


Planilla número:	78048488
Período de Cotización	mayo de 2025
Fecha de pago	17/06/2025
Valor base de cotización	\$1.423.500
Valor pagado en Salud	\$178.000
Valor pagado en Pensión	\$227.800
Valor pagado en ARL	\$14.900
Tipo de riesgo: 2	

Para lo cual anexo planilla y pago de seguridad social correspondiente al mes de mayo.


ANEXOS




Anexo 4



Anexo 5



Anexo 5



Anexo 6




Anexo 7



Anexo 9




Anexo 9




Anexo 9



Anexo 9



Anexo 10



Anexo 11

En constancia a lo anterior, se firma el presente informe.

CONTRATISTA Estiven Mesa López

CC. 1039452945

FIRMA: Steven Mesa López

V°B°. APOYO PROFESIONAL

CC. 1039022175

FIRMA: Mayella A-E-T.