

JPU

CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS JPU S.A.S
Carrera 5 No. 28-66 Mirador del Norte Anserma Caldas Tel 3146626491
Código Postal 177080
E-mail e.uribeparra_26@hotmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES No. 003

PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA CMC-010-2024

Del 22 de mayo al 22 de junio de 2024

FECHA DE ELABORACION: 27 de junio de 2024- Anserma Caldas.

CONTRATISTA: EDISSON JAMES PARRA URIBE
C.C. 9.698.374

OBJETO: **"CONTRATACION DE CUADRILLA DE OBRA PARA LA EJECUCION DE OBRAS RELACIONADAS CON MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL".**

TIEMPO DE EJECUCION: DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO- HASTA EL 30 DE JULIO DE 2024, Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO-LO QUE SUCEDA PRIMERO

IMPUTACION: 2.3.2.02.02.008, SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION- CDP No. 00157 DEL 22 DE FEBRERO DE 2024.

FECHA DE INICIACIÓN: 22 DE MARZO DE 2024
FECHA DE TERMINACION: 30 DE JULIO DE 2024 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO

VALOR DE EL CONTRATO: $ 36.400.000
VALOR ANTICIPO 00%:
VALOR A CANCELAR FINALIZACION:

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

Se han realizado las siguientes actividades:

Resumen de Actividades de la semana del 22 de mayo al 30 de mayo de 2024:

Se continuó con la instalación de maderas y el vaciado de concreto en la calle 28. Esta fase es esencial para asegurar la correcta estructuración del pavimento, proporcionando soporte y estabilidad. El equipo de trabajo se organizó para llevar a cabo la instalación de las maderas que servirían como formaleta, asegurando que estuvieran bien alineadas y fijadas para evitar cualquier desplazamiento durante el vaciado.

Durante la instalación, se realizaron mediciones precisas para garantizar que las dimensiones del área a vaciar cumplieran con las especificaciones del proyecto. Se mantuvo un enfoque en la calidad, revisando el estado de las maderas y asegurando que estuvieran en óptimas condiciones para su uso.

Una vez completada la instalación de las maderas, se procedió a la colocación de la malla electro soldada dentro de la formaleta. Este refuerzo es crucial para aumentar la resistencia del concreto una vez fraguado. Se llevó a cabo una supervisión constante para verificar que la malla estuviera correctamente posicionada y no se desplazara durante el proceso.

El suministro de concreto fue coordinado cuidadosamente para asegurar que llegara fresco y en la cantidad necesaria. Al iniciar el vaciado, se utilizó equipo adecuado para distribuir el concreto de manera uniforme, evitando burbujas de aire y asegurando una compactación adecuada.

El personal mantuvo una comunicación constante para coordinar cada etapa del proceso, desde el vaciado hasta el acabado del concreto. Se implementaron medidas de seguridad, como el uso de cascos y guantes, y se señalizaron las áreas de trabajo para prevenir accidentes.

Después del vaciado, se realizó el acabado del concreto, utilizando herramientas específicas para lograr una superficie lisa y uniforme. Se prestó atención a los detalles, asegurando que el acabado cumpliera con los estándares requeridos.
Finalmente, se planificaron las actividades de curado del concreto, esenciales para garantizar su resistencia y durabilidad a largo plazo. Esta etapa es fundamental para mejorar la infraestructura de la calle 28, contribuyendo a una mejor movilidad y seguridad vial en la zona.

Resumen de Actividades de la semana del 01 de junio al 22 de junio de 2024:

Se procede a realizar la señalización de las vías en diferentes puntos del Municipio de Anserma. Esta actividad es fundamental para mejorar la seguridad vial y facilitar la circulación de vehículos y peatones. El equipo de trabajo se organizó para cubrir varias áreas del municipio, priorizando los puntos más críticos donde la señalización era necesaria.

Antes de iniciar la señalización, se llevó a cabo un estudio de las vías para identificar las necesidades específicas en cada punto. Se realizaron mediciones y se evaluaron las condiciones del tráfico, así como la visibilidad de las señales existentes. Con base en esta

información, se diseñó un plan de señalización que incluía la ubicación de señales de tránsito, marcas viales y otros elementos necesarios.

El proceso de señalización comenzó con la preparación de las áreas, lo que incluyó la limpieza de superficies y la reparación de cualquier daño en el pavimento que pudiera afectar la visibilidad de las señales. Se utilizaron materiales de alta calidad y reflectantes para asegurar que las señales fueran visibles tanto de día como de noche.

El equipo de trabajo se dividió en grupos para realizar la instalación de las señales de manera eficiente. Se colocaron señales de alto, ceda el paso, y otras indicaciones necesarias en puntos estratégicos. Además, se pintaron las marcas viales, como líneas de detención, pasos peatonales y flechas direccionales, siguiendo las normativas de tránsito.

Durante el proceso, se implementaron medidas de seguridad para proteger al personal y a los conductores. Se utilizó señalización temporal para advertir a los automovilistas sobre los trabajos en curso, minimizando riesgos de accidentes.

Una vez completada la instalación, se realizó una inspección final para verificar que todas las señales estuvieran correctamente colocadas y cumplieran con los estándares de calidad. Se documentaron las ubicaciones y tipos de señales instaladas, lo que facilitará el mantenimiento futuro.

Finalmente, se comunicó a la comunidad sobre las nuevas señales, enfatizando su importancia para la seguridad vial. Esta actividad no solo mejora la circulación en el Municipio de Anserma, sino que también contribuye a crear conciencia sobre la importancia de respetar las normas de tránsito.

Balance

23 de mayo al 22 de junio de 2024	valor día	total trabajadores	total días mes trabajados	valor por mes
ayudantes	$ 91.961	6	24	$ 13.215.970
oficial	$ 111.566	2	24	$ 5.355.168
soldador	$ 115.666	1	7	$ 809.662
total trabajado				$ 19.380.800



JPU

CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS JPU S.A.S
Carrera 5 No. 28-66 Mirador del Norte Anserma Caldas Tel 3146626491
Código Postal 177080
E-mail e.uribeparra_26@hotmail.com

Acta 1: **$** 13.219.400
Acta 2: **$** 21.798.819
Acta 3: **$** 19.380.800

Balance General del Contrato	
Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$ 36.400.000
Valor Adiciones	$ 17.999.019
Valor Total del Contrato	$ 36.400.000
Valor pagado	$ 0
Valor causado que no se ha pagado	$ 19.380.800
Valor total ejecutado	$ 54.399.019
saldo	$ 0
Factura de pago No.	FEV-1

RECOMENDACIONES:

Realizar la señalización según las normas establecidas en la oficina de movilidad del municipio de Anserma

Édisson James Parra Uribe
C.C No 9.698.374
Contratista
Construcciones y Agregados JPU S.A.S

JPU

CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS JPU S.A.S
Carrera 5 No. 28-66 Mirador del Norte Anserma Caldas Tel 3146626491
Código Postal 177080
E-mail e.uribeparra_26@hotmail.com

ANEXO 2

REGISTRO FOTOGRAFICO

PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA CMC-010-2024

CONTRATISTA: EDISSON JAMES PARRA URIBE

C.C: # 9.698.374

FECHA INFORME: 22 DE MAYO DE 2024









JPU	***CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS JPU S.A.S*** *Carrera 5 No. 28-66 Mirador del Norte Anserma Caldas Tel 3146626491* *Código Postal 177080* *E-mail e.uribeparra_26@hotmail.com*









JPU

CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS JPU S.A.S
Carrera 5 No. 28-66 Mirador del Norte Anserma Caldas Tel 3146626491
Código Postal 177080
E-mail e.uribeparra_26@hotmail.com









JPU

CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS JPU S.A.S
Carrera 5 No. 28-66 Mirador del Norte Anserma Caldas Tel 3146626491
Código Postal 177080
E-mail e.uribeparra_26@hotmail.com









JPU	***CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS JPU S.A.S*** *Carrera 5 No. 28-66 Mirador del Norte Anserma Caldas Tel 3146626491* *Código Postal 177080* *E-mail e.uribeparra_26@hotmail.com*



Édisson James Parra Uribe
C.C No 9.698.374
Contratista
Construcciones y Agregados JPU S.A.S



JPU

CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS JPU S.A.S
Carrera 5 No. 28-66 Mirador del Norte Anserma Caldas Tel 3146626491
Código Postal 177080
E-mail e.uribeparra_26@hotmail.com