

 Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: MISIONAL		SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL
	PROCESO: GESTION DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL		
	SUBPROCESO: ASEGURAMIENTO Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		
	ACTA DE IVC	VERSIÓN:2	

Fecha. 2 -12 - 2024	Hora: 11:30AM	Lugar: Cra 16 Cll 17	Acta No.
TEMA DE REUNIÓN: Verificar in situ las condiciones mínimas de operación de los vehículos ambulancia en el Sistema de Emergencias Médicas SEM Municipal.			

ORDEN DEL DÍA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Datos entidad prestadora del servicio de transporte de pacientes 2. Datos del vehículo 3. Complejidad del servicio 4. Datos de la tripulación 5. Condiciones mínimas de bioseguridad. 6. Protocolo de triage y su implementación.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
<p>Asistentes: Por el sistema de emergencias Médicas Dosquebradas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Profesional. SEM Stephanie Uribe • Alejandro Arenas, Tecnólogo de Atención Pre hospitalaria, <p>TAPH angela Rodríguez</p> <p>Conductor Diego Alejandro Martínez</p> <p>Desarrollo de la visita: realizada la aplicada la verificación del instrumento se evidencia que:</p> <p><u>Item Talento humano:</u> Cuenta con Tecnólogo en atención prehospitalaria o auxiliar de enfermería, con certificado de formación en soporte vital básico. Conductor con licencia de conducción y curso de primeros auxilios.</p> <p><u>Item Condiciones mínimas de bioseguridad:</u> -Cuenta con productos para limpieza y desinfección, debidamente rotulados y con fecha vigente. -Cuenta con adecuadas condiciones de limpieza del vehículo y la dotación (sin presencia de residuos de alimentos, sin polvo, sin evidencia de plagas, sin derrames de fluidos corporales). -El tripulante describe en orden los pasos para realizar la limpieza y desinfección del habitáculo del paciente: -Deja ventanas y puertas abiertas para permitir el suficiente intercambio de aire. -Conoce las recomendaciones y lineamientos para el manejo de los materiales usados para el proceso de limpieza y desinfección dados por el fabricante de los productos usados. -Realiza limpieza y desinfección de todas las superficies con las que pueden haber entrado en contacto con el paciente, realizando aspersión del producto desinfectante y dejando actuar el tiempo indicado según el producto utilizado. -Cuenta con recipientes para residuos de tapa tipo pedal debidamente rotulados. -Cuenta con recipiente adecuado para residuos corto punzante, esta fijo, asegurado y debidamente rotulado. -Cuenta con recipiente de agua potable de capacidad mínima de 1.0 galón, con jabón líquido para manos y con toallas</p>

desechables para secado de manos.

-Cuenta con cuatro (4) sábanas desechables.

-Cuenta con una (1) caja de guantes de látex.

-Cuenta con cuatro (4) máscaras N95.

-La tripulación usa ropa en material antifuído.

-Cuenta con cuatro (4) gorros.

-Cuenta con una (1) caja de mascarilla quirúrgica.

-Cada tripulante cuenta con sus propias mono gafas.

-Cuenta como mínimo con cuatro (4) batas de bioseguridad desechables manga larga.

cuenta con una (1) cobija.

Hallazgos:

Recipientes de residuos sin rotular

No cuenta con las 4 batas y 4 sabanas.

Item Dotación:

-Cuenta con desfibrilador externo automático DEA, incluyendo electrodos adhesivos para adultos y pediátricos

-Fonendoscopio adulto y pediátrico.

-Tensiómetro adulto y pediátrico.

-Equipo eléctrico de aspiración de urgencia con todos sus accesorios (manguera de succión y sondas de aspiración de varios tamaños).

Item Triage:

-La tripulación aplica el protocolo triage de clasificación de los pacientes por colores y lo describe de la siguiente manera:

Rojo: triage 1(atención inmediata)

Naranja: triage 2 (hasta 30 min)

Amarillo: triage 3 (4 horas)

Verde: triage 4 (consulta externa).


Adicional en la historia clínica de la empresa lo aplican al llenar los datos de cada paciente.

En la presente visita de inspección se presentó 2 hallazgos al instrumento de verificación de condiciones de ambulancias.

Siendo las 12:00pm se da por terminada la visita.

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS
<ul style="list-style-type: none">- Se envía copia de acta, e instrumento de la visita de inspección.- Pendientes batas, sábanas y rotular canecas.
REGISTRO FOTOGRÁFICO O ANEXOS, SI APLICA



Proyectó		Responsable	
Nombre	Firma	Nombre	Firma
STEPHANIE URIBE Enfermera Profesional - SEM secretaria de Salud y Seguridad Social de Dosquebradas		ALEJANDRO ARENAS Tecnólogo en Atención Prehospitalaria -SEM Secretaria de Salud y Seguridad Social de Dosquebradas	

Se anexa instrumento.

 Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: MISIONAL		SECRETARÍA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	
	PROCESO: GESTIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL			
	SUBPROCESO: ASEGURAMIENTO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD			
	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN CONDICIONES DE OPERACIÓN AMBULANCIAS		VERSIÓN: 01	FEV. 05/2024
ACTA No.	Página		de	
MARCO NORMATIVO: Ley 9 de 1979, Ley 715 de 2001, Resolución 1184 de 2002, Resolución 2184 de 2019, Resolución 926 de 2017, Resolución 3100 de 2019, Resolución 1596 de 2013, Circular 059 de 2013				
OBJETIVO: Verificar las condiciones mínimas de operación de los vehículos ambulancia en el Sistema de Emergencias Médicas del Municipio				
Fecha:	07/11/24	Hora Inicio:	11:15	Hora finalización: 12:17
Municipio:	Dosquebradas			
DATOS ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTES				
Razón social:	RIPSA MEDICAL			
Representante legal:	Andrés Ospina			
NIT:	Código de prestador:			
Dirección de la sede:	Teléfono:			
2. DATOS DEL VEHÍCULO				
Placa	Tarjeta de propiedad	SOAT (Circular 15/2016 Super Salud)	Revisión Técnico Mecánica	
078	10032161920	Fecha de vencimiento	2.1 SOAT VIGENTE?	2.2 Revisión Técnico mecánica vigente?
		04/03/25	NO	SI
3. COMPLEJIDAD DEL SERVICIO				
SERVICIO QUE PRESTA	Transporte Asistencial de baja complejidad	SI	NO	Transporte Asistencial de Mediana Complejidad
		SI	NO	SI
3.1 El servicio se encuentra habilitado bajo la norma vigente				
3.2 El vehículo se encuentra registrado en el REPS				
3.3 La complejidad habilitada del servicio corresponde con la identificada en la móvil.				
4. DATOS DE LA TRIPULACIÓN				
DATOS DEL PERFIL EN SALUD				
PERFIL EN SALUD 1				
Nombre completo	Angela Cornejo			
Profesión/Ocupación	Aux CNF			
Documento de identidad	Cédula	Tarjeta de identidad	Pasaporte	Cédula extranjera
	1030663996			
4.1 Cuenta con inscripción Rethus/Deptal:	SI	NO	4.2 Cuenta con capacitación en Soporte Vital Básico	SI
	SI	NO		NO
4.3 Cuenta con capacitación en Soporte Vital Avanzado SVA	SI	NO	No aplica	
	SI	NO		
4.4 Cuenta con capacitación de TRIAGE	SI	NO		
	SI	NO		
PERFIL EN SALUD 2				
Nombre completo				
Profesión/Ocupación				
Documento de identidad	Cédula	Tarjeta de identidad	Pasaporte	Cédula extranjera
4.1 Cuenta con inscripción Rethus/Deptal:	SI	NO	4.2 Cuenta con capacitación en Soporte Vital Básico	SI
	SI	NO		NO
4.3 Cuenta con capacitación en Soporte Vital Avanzado SVA	SI	NO	No aplica	
	SI	NO		
4.4 Cuenta con capacitación de TRIAGE	SI	NO		
	SI	NO		
DATOS DEL CONDUCTOR				
Nombre	Diego Alejandro Flaviañez Contreras			
Documento de identidad	Cédula	Tarjeta de identidad	Pasaporte	Cédula extranjera
	9809969			
Licencia de conducción	SI	NO	Número	Categoría
	SI	NO		61
4.5 Cuenta con curso certificado en primeros auxilios	SI	NO	4.6 Cuenta con curso certificado en primer respondiente	SI
	SI	NO		NO

5. CONDICIONES MINIMAS DEL VEHICULO		SI	NO
5.1 Cuenta con sistemas de alerta de emergencia y luces generales.		/	
5.2 Esta el exterior del vehículo limpio y sin daños.		/	
5.3 Número de identificación o código asignado del vehículo de emergencia otorgado por la SD5 ubicado en: Costados de la carrocería del vehículo, Parte posterior de la carrocería del vehículo.		/	
6. CONDICIONES MINIMAS DE BIOSEGURIDAD		SI	NO
6.1. Cuenta con productos para limpieza y desinfección, debidamente rotulados y con fecha vigente (Un producto para limpieza y otro para desinfección) (Res. 1164/02).		/	
6.2 Cuenta con adecuadas condiciones de limpieza del vehículo y la dotación (sin presencia de residuos de alimentos, sin polvo, sin evidencia de sin derrames de fluidos corporales, etc.)		/	
6.3 El tripulante describe en orden, los siguientes pasos para realizar la limpieza y desinfección del habitáculo del paciente.		/	
6.3.1 Cuenta con elementos de protección personal necesarios.		/	
6.3.2 Deja ventanas y puertas abiertas para permitir el suficiente intercambio de aire.		/	
6.3.3 Conoce las recomendaciones y lineamientos para el manejo de los materiales usados para el proceso de limpieza y desinfección dados por el fabricante de los productos usados. (ficha técnica).		/	
6.3.4 Realiza limpieza y desinfección de todas las superficies con las que pueden haber entrado en contacto con el paciente, realizando aspersión del producto desinfectante y dejando actuar el tiempo indicado según el producto utilizado.		/	
6.3.5 Conocer la correcta manipulación y limpieza de la ropa sucia.		/	
6.3.6 Contar con ruta sanitaria y almacenamiento de residuos del proceso de limpieza y desinfección.		/	
6.3.7 Cuenta con un área asignada para realizar el proceso de limpieza y desinfección del vehículo (código de la policía 1801 del 2016).		/	
6.4. Cuenta con recipientes para residuos de tapa tipo pedal debidamente rotulados (Res. 1164/02).	(pte rotulados)	/	
6.5. Cuenta con recipiente adecuado para residuos corto punzantes (Debe estar fijo, asegurado y debidamente rotulado).		/	
6.6. Cuenta con elementos de protección personal EPP que se describen a continuación:		/	
6.6.1. Cuenta en la ambulancia con recipiente de agua potable de capacidad mínima de 1.0 galón, con jabón líquido para manos y con toallas desechables para secado de manos.		/	
6.6.2. Cuentan con un (1) recipiente de gel antibacterial, mínimo de 300 ml.		/	
6.6.3. Cuenta como mínimo con cuatro (4) sábanas desechables.	(1)	/	
6.6.4. Cuenta como mínimo con cuatro (4) gorros o coberturas cepélicas.		/	
6.6.5. Cuenta como mínimo con una (1) caja de mascarilla quirúrgica.		/	
6.6.6. Cada tripulante cuenta con sus propias mono gafas o con careta.		/	

 <p>Municipio de Dosquebradas</p>	MACROPROCESO: MISIONAL	<p>SECRETARÍA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL</p>
	PROCESO: GESTIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	
	SUBPROCESO: ASEGURAMIENTO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD	
	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN CONDICIONES DE OPERACIÓN AMBULANCIAS	
	VERSIÓN: 01	
	FV: 05/2024	
ACTA No.	Página	de
6.6.7. Cuenta como mínimo con cuatro (4) batas de bioseguridad desechables manga larga.		0
6.6.8. Cuenta como mínimo con una (1) caja de guantes de látex.		/
6.6.9. Cuentan como mínimo con cuatro (4) máscaras N95.		/
6.6.10. La tripulación usa ropa en material antifluído, se encuentra establecido en los lineamientos para traslado de paciente Covid, reflejado por el ministerio de salud y seguridad social.)		/
6.7 Cuenta con chaleco reflectivo.		/
6.8 Los gabinetes llevan el nombre correspondiente y colores de identificación para guardar los elementos de acuerdo con su especialidad, así: azul: sistema respiratorio;		/
6.9 Cuenta con ropa hospitalaria, una cobija.		/
7. DOTACIÓN: VERIFIQUE QUE LA AMBULANCIA CUENTE CON LOS SIGUIENTES ELEMENTOS EN BUEN ESTADO Y OPERANDO:		SI NO
7.1. Desfibrilador externo automático DEA, incluyendo electrodos adhesivos para adultos y pediátricos (verificar fecha de vencimiento de los parches).		/
7.2 Fonendoscopio adulto y pediátrico		/
7.3 Tensiómetro adulto y pediátrico.		/
7.4 Equipo eléctrico de aspiración de urgencia con todos sus accesorios (manguera de succión y sondas de aspiración de varios tamaños).		/
7.5 Dos (2) torniquetes para control de hemorragias.		/
7.6 Glucómetro con tirillas.		/
7.7 Camilla principal con sistema de anclaje y cinturones de seguridad o correas para asegurar el paciente.		/
7.8 Camilla secundaria para inmovilización espinal y correas para asegurar el paciente.		/
7.9 Inmovilizadores cervicales y de extremidades en diversos tamaños.		/
7.10 Tabla espinal corta o chaleco de extracción vehicular.		/
7.11 Silla de ruedas portátil, liviana y plegable, con capacidad de carga mínimo de 120kg. Con sistema de sujeción para su transporte al interior de la ambulancia. Deberá tener cinturón de sujeción para el paciente.		/
7.12 Cilindro con Oxígeno medicinal con capacidad de almacenamiento mínimo de tres (3) metros cúbicos con sistema de sujeción al habitáculo del paciente. (Incluye flujómetro).		/
7.13 Cilindro de oxígeno medicinal portátil de mínimo 0,5 metros cúbicos para permitir el desplazamiento de las camillas manteniendo el suministro de oxígeno medicinal al paciente. (Incluye flujómetro).		/

7.14 Resucitador pulmonar manual adulto y pediátrico debidamente rotulado.		
7.15 Monitor de Signos Vitales con mínimo monitoreo de presión arterial no invasiva, frecuencia cardíaca y oximetría de pulso, con brazaletes adulto y pediátrico.		
7.16 Cuenta con extintores ABC con capacidad mínima de carga de 2.26 kg para cada uno de los compartimientos del vehículo. (Calibrados, con fecha de vencimiento vigente, un extintor en cabina de conducción y otro extintor en habitáculo del paciente).		
8. Cuenta con Sistema de Geoposicionamiento Global. (Circular 059, 19 de 2023).		
8.1 Sistema que permita el monitoreo y contacto con la entidad territorial en salud a través del CRUE.		
- Georreferenciación.		
- Comunicación (radio, fijo y móvil para Vehículos del Convenio).		
8.2 Sistema de Geoposicionamiento Global.		
9. Citados técnicos para el Sistema de Selección y Clasificación de pacientes TRIAGE (Resolución 5328 de 2013).		
9.1 Tiene establecido un protocolo de TRIAGE hospitalario y cuál tienen adoptado.		
9.2 Según el protocolo adoptado el tripulante conoce y aplica las escalas de TRIAGE hospitalario.		
9. HALLAZGOS Y OBSERVACIONES.		
Paciente: Botos y Sobacos 3 Rotulador conexas		

	MACROPROCESO MISIONAL	SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	
	PROCESO GESTION DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL		
	SUBPROCESO ASEGURAMIENTO Y PRESTACION DE SERVICIOS EN SALUD		
	INSTRUMENTO DE VERIFICACION CONDICIONES DE OPERACION AMBULANCIAS		
ACTA No.	VERSION 01 F.V. 05/2024	Página	de
10. OBSERVACIONES POR PARTE DEL PRESTADOR.			
Queda copia de la presente acta diligenciada, en manos del prestador: SI NO			
Medio de entrega	Se envia por correo electrónico	Copia entregada a tripulantes	Foto del formato
	Otros		
Anexos de la presente acta	Cual ?		
	1		
	2		
	3		
	4		
Responsable ambulancia (perfil de salud):	ANGELA RODRIGUEZ	Conductor de la ambulancia:	GABRIELA GOMEZ D
CC: 10306634916		CC: 10003355334	
Firma: ANGELA R		Firma: GABRIELA GOMEZ D	
Nombre funcionario SEM Dosquebradas	DEIVIDIO ARENAS AGUILO	Nombre funcionario SEM Dosquebradas	
CC: 1088374024		CC:	
Firma:		Firma:	
Nombre testigo:		Nombre testigo:	
		CC:	
		Firma:	

* Plantilla V 4- fecha de vigencia 1 de junio de 2023

Fecha de vigencia: 25 de Junio de 2019