

 Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: MISIONAL		SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL
	PROCESO: GESTIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL		
	SUBPROCESO: ASEGURAMIENTO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD		
	ACTA DE REUNIÓN	VERSIÓN:2	

Fecha. 09 - 04- 2025	Hora: 17:10PM	Lugar: CII 20 postobon	Acta No.
TEMA DE REUNIÓN: Verificar in situ las condiciones mínimas de operación de los vehículos ambulancia en el Sistema de Emergencias Médicas SEM Municipal.			

ORDEN DEL DÍA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Datos entidad prestadora del servicio de transporte de pacientes 2. Datos del vehículo 3. Complejidad del servicio 4. Datos de la tripulación 5. Condiciones mínimas de bioseguridad. 6. Protocolo de triage y su implementación.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
<p>Se inicia la visita de inspección y vigilancia a las 17:10 pm en la posta Postobón, a la ambulancia de placas FMB373 de transporte asistencial básico. Con presencia de las siguientes personas:</p> <p>Asistentes: Por el sistema de emergencias Médicas Dosquebradas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alejandro Arenas Agudelo, Jaiver Loaiza Tecnólogo de Atención Prehospitalaria, SEM Por el prestador: • Yeraldin Garcia; tripulante • Andres Giraldo, Conductor <p>Desarrollo de la visita: realizada la aplicada la verificación del instrumento se evidencia que:</p> <p><u>Item Talento humano:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Cuenta con Tecnólogo en atención prehospitalaria o auxiliar de enfermería, con certificado de formación en soporte vital básico. - Conductor con licencia de conducción y curso de primeros auxilios. <p><u>Item Condiciones mínimas de bioseguridad:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Cuenta con productos para limpieza y desinfección, debidamente rotulados y con fecha vigente. - Cuenta con adecuadas condiciones de limpieza del vehículo y la dotación (sin presencia de residuos de alimentos, sin polvo, sin evidencia de plagas, sin derrames de fluidos corporales. - El tripulante describe en orden los pasos para realizar la limpieza y desinfección del habitáculo del paciente: - Deja ventanas y puertas abiertas para permitir el suficiente intercambio de aire. - Conoce las recomendaciones y lineamientos para el manejo de los materiales usados para el proceso de

 Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: MISIONAL		SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL
	PROCESO: GESTIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL		
	SUBPROCESO: ASEGURAMIENTO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD		
	ACTA DE REUNIÓN	VERSIÓN:2	

limpieza y desinfección dados por el fabricante de los productos usados.

- Realiza limpieza y desinfección de todas las superficies con las que pueden haber entrado en contacto con el paciente, realizando aspersión del producto desinfectante y dejando actuar el tiempo indicado según el producto utilizado.
- Cuenta con recipientes para residuos de tapa tipo pedal debidamente rotulados.
- Cuenta con recipiente adecuado para residuos corto punzante, esta fijo, asegurado y debidamente rotulado.
- Cuenta con recipiente de agua potable de capacidad mínima de 1.0 galón, con jabón líquido para manos y con toallas desechables para secado de manos.
- Cuenta con cuatro (4) sábanas desechables.
- Cuenta con una (1) caja de guantes de látex.
- Cuenta con cuatro (4) máscaras N95.
- La tripulación usa ropa en material antifluído.
- Cuenta con cuatro (4) gorros.
- Cuenta con una (1) caja de mascarilla quirúrgica.
- Cada tripulante cuenta con sus propias mono gafas.
- Cuenta como mínimo con cuatro (4) batas de bioseguridad desechables manga larga.
- Cuenta con cobija

Item Dotación:

- Cuenta con desfibrilador externo automático DEA, incluyendo electrodos adhesivos para adultos y pediátricos
- Fonendoscopio adulto y pediátrico.
- Tensiómetro adulto y pediátrico.
- Equipo eléctrico de aspiración de urgencia con todos sus accesorios (manguera de succión y sondas de aspiración de varios tamaños).
- Cuenta con Glucómetro con tirillas.
-

Item Triage:

La tripulación aplica el protocolo triage de clasificación de los pacientes por colores y lo describe de la siguiente manera:

- **Rojo:** triage 1(atención inmediata)
- **Naranja:** triage 2 (hasta 30 min)
- **Amarillo:** triage 3 (4 horas)
- **Verde:** triage 4 (consulta externa).

Adicional en la historia clínica de la empresa lo aplican al llenar los datos de cada paciente.

En la presente visita de inspección no se tuvieron hallazgos al instrumento de verificación de condiciones de ambulancias.

Se envía acta sin hallazgos.

 Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: MISIONAL		SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL
	PROCESO: GESTIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL		
	SUBPROCESO: ASEGURAMIENTO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD		
	ACTA DE REUNIÓN	VERSIÓN:2	

REGISTRO FOTOGRAFICO O ANEXOS, SI APLICA	
	

Proyectó		Responsable	
Nombre	Firma	Nombre	Firma
STEPHANIE URIBE Enfermera Profesional - SEM Secretaria de Salud y Seguridad Social de Dosquebradas		ALEJANDRO ARENAS AGUDELO Tecnólogo en atención prehospitalaria Despachador SEM JAIVER LOAIZA CASTAÑO Tecnólogo en atención prehospitalaria Despachador SEM	 

Se anexa lista de instrumento.

 Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: MISIONAL				SECRETARÍA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	
	PROCESO: GESTIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL					
	SUBPROCESO: ASEGURAMIENTO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD					
	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN CONDICIONES DE OPERACIÓN AMBULANCIAS					
				VERSIÓN: 01		
				FV: 12/2024		
				Página	de	
ACTA No.						
MARCO NORMATIVO: Ley 9 de 1979, Ley 715 de 2001, Resolución 1164 de 2002, Resolución 2184 de 2019, Resolución 926 de 2017, Resolución 3100 de 2019, Resolución 5596 de 2015, Circular 059 19 dic 2023						
OBJETIVO: Verificar in situ las condiciones mínimas de operación de los vehículos ambulancia en el Sistema de Emergencias Médicas SEM Municipal						
Fecha: 09-09-2025		Hora inicio: 17:10		Hora finalización: 17:50		
Municipio: Dosquebradas		Dirección verificación: Calle 20 P.O. 10501				
1. DATOS ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTES						
Razón social: Ambulancias de Dosquebradas		Documento:				
Representante legal:		Código de prestador:				
NIT:		Teléfono:				
Dirección de la sede:						
2. DATOS DEL VEHÍCULO						
Placa	Tarjeta de propiedad	SOAT (Circular 15/2016 Súper Salud)		Revisión Técnico Mecánica		
FM8373	10026779359	Fecha de vencimiento	2.1 SOAT VIGENTE?	Fecha de vencimiento	2.2 Revisión Técnico mecánica vigente?	
		16/10/2025	☒ SI ☐ NO	27/09/2025	☒ SI ☐ NO	
3. COMPLEJIDAD DEL SERVICIO						
SERVICIO QUE PRESTA	Transporte Asistencial de baja complejidad	☒ SI ☐ NO	Transporte Asistencial de Mediana Complejidad.	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	
3.1 El servicio se encuentra habilitado bajo la norma vigente			☒ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	
3.2 El vehículo se encuentra registrado en el REPS			☒ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	
3.3 La complejidad habilitada del servicio corresponde con la identificada en la móvil.			☒ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	
4. DATOS DE LA TRIPULACIÓN						
DATOS DEL PERFIL EN SALUD						
PERFIL EN SALUD 1						
Nombre completo	Yeraldin Garcia Orango					
Profesión/Ocupación	Aux enf					
Documento de identidad	Cédula	☒ SI ☐ NO	Tarjeta de identidad	Pasaporte	Cédula extranjera	
	Permiso especial de permanencia	☐	Número documento	1048830479		
4.1 Cuenta con inscripción Rethus/Deptal:	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	4.2 Cuenta con capacitación en Soporte Vital Básico	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	
4.3 Cuenta con capacitación en Soporte Vital Avanzado SVA	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	NO	No aplica		
4.4 Cuenta con capacitación de TRIAGE	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO				
PERFIL EN SALUD 2						
Nombre completo						
Profesión/Ocupación						
Documento de identidad	Cédula	☐ SI ☐ NO	Tarjeta de identidad	Pasaporte	Cédula extranjera	
	Permiso especial de permanencia	☐	Número documento			
4.1 Cuenta con inscripción Rethus/Deptal:	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	4.2 Cuenta con capacitación en Soporte Vital Básico	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	
4.3 Cuenta con capacitación en Soporte Vital Avanzado SVA	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	NO	No aplica		
4.4 Cuenta con capacitación de TRIAGE	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO				
DATOS DEL CONDUCTOR						
Nombre	Andres Felipe Girondo Cano					
Documento de identidad	Cédula	☒ SI ☐ NO	Tarjeta de identidad	Pasaporte	Cédula extranjera	
	Permiso especial de permanencia	☐	Número documento	1090334888		
Licencia de conducción	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	Número	Categoría		
4.5 Cuenta con curso certificado en primeros auxilios	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	4.6 Cuenta con curso certificado en primer respondiente	☒ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	
5. CONDICIONES MÍNIMAS DEL VEHICULO.						
5.1 Cuenta con sistemas de alerta de emergencia y luces generales.				☒ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	
5.2 Está el exterior del vehículo limpio y sin daños.				☒ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	
5.3 Número de identificación o código asignado del vehículo de emergencia otorgado por la SDS ubicado en: Costados de la carrocería del vehículo, Parte posterior de la carrocería del vehículo.				☐ SI ☐ NO	☒ SI ☐ NO	
6. CONDICIONES MÍNIMAS DE BIOSEGURIDAD.						
6.1. Cuenta con productos para limpieza y desinfección, debidamente rotulados y con fecha vigente (Un producto para limpieza y otro para desinfección) (Res. 1164/02).				☒ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	
6.2. Cuenta con adecuadas condiciones de limpieza del vehículo y la dotación (sin presencia de residuos de alimentos, sin polvo, sin evidencia de plagas, sin derrames de fluidos corporales, etc.)				☒ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	
6.3 El tripulante describe en orden, los siguientes pasos para realizar la limpieza y desinfección del habitáculo del paciente.				☒ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	
6.3.1 Cuenta con elementos de protección personal necesarios.				☒ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	
6.3.2 Deja ventanas y puertas abiertas para permitir el suficiente intercambio de aire.				☒ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	
6.3.3 Conoce las recomendaciones y lineamientos para el manejo de los materiales usados para el proceso de limpieza y desinfección dados por el fabricante de los productos usados. (ficha técnica).				☒ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	
6.3.4 Realiza limpieza y desinfección de todas las superficies con las que pueden haber entrado en contacto con el paciente, realizando aspersión del producto desinfectante y dejando actuar el tiempo indicado según el producto utilizado.				☒ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	
6.3.5 Conocer la correcta manipulación y limpieza de la ropa sucia.				☒ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	
6.3.6 Contar con ruta sanitaria y almacenamiento de residuos del proceso de limpieza y desinfección.				☒ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	
6.3.7 Cuenta con un área asignada para realizar el proceso de limpieza y desinfección del vehículo (Código de policía 1801 del 2016).				☒ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	
6.4. Cuenta con recipientes para residuos de tapa tipo pedal debidamente rotulados (Res. 1164/02).				☒ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	
6.5. Cuenta con recipiente adecuado para residuos corto punzantes (Debe estar fijo, asegurado y debidamente rotulado).				☒ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	
6.6. Cuenta con elementos de protección personal-EPP que se describen a continuación:				☒ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	
6.6.1. Cuenta en la ambulancia con recipiente de agua potable de capacidad mínima de 1.0 galón, con jabón líquido para manos y con toallas desechables para secado de manos.				☒ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	
6.6.2. Cuentan con un (1) recipiente de gel antibacterial, mínimo de 300 ml.				☒ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	
6.6.3. Cuenta como mínimo con cuatro (4) sábanas desechables.				☒ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	
6.6.4. Cuenta como mínimo con cuatro (4) gorros o coberturas cefálicas.				☒ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	
6.6.5. Cuenta como mínimo con una (1) caja de mascarilla quirúrgica.				☒ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	

 Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO MISIONAL		SECRETARÍA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	
	PROCESO GESTIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL			
	SUBPROCESO ASEGURAMIENTO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD			
	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN CONDICIONES DE OPERACIÓN AMBULANCIAS			
			VERSIÓN 01	
			FV: 12/2024	
ACTA No.			Página	de
6.6.9. Cuentan como mínimo con cuatro (4) máscaras N95.			/	
6.6.10. La tripulación usa ropa en material antifuído (El uso de ropa material antifuído, se encuentra establecido en los lineamientos para traslado de paciente Covid, reflejado por el ministerio de salud y seguridad social.)			/	
6.7 Cuenta con chaleco reflectivo.			/	
6.8 Los gabinetes llevan el nombre correspondiente y colores de identificación para guardar los elementos de acuerdo con su especialidad, así: azul: sistema respiratorio;			/	
6.9 Cuenta con ropa hospitalaria, una cobija.			/	
7. DOTACIÓN: VERIFIQUE QUE LA AMBULANCIA CUENTE CON LOS SIGUIENTES ELEMENTOS EN BUEN ESTADO Y OPERANDO:			SI	NO
7.1. Desfibrilador externo automático DEA, incluyendo electrodos adhesivos para adultos y pediátricos (verificar fecha de vencimiento de los parches).			/	
7.2 Fonendoscopio adulto y pediátrico			/	
7.3 Tensiómetro adulto y pediátrico.			/	
7.4 Equipo eléctrico de aspiración de urgencia con todos sus accesorios (manguera de succión y sondas de aspiración de varios tamaños).			/	
7.5 Dos (2) torniquetes para control de hemorragias.			(1)	/
7.6 Glucómetro con tirillas.			/	
7.7 Camilla principal con sistema de anclaje y cinturones de seguridad o correas para asegurar el paciente.			/	
7.8 Camilla secundaria para inmovilización espinal y correas para asegurar el paciente.			/	
7.9 Inmovilizadores cervicales y de extremidades en diversos tamaños.			/	
7.10 Tabla espinal corta o chaleco de extracción vehicular.			/	
7.11 Silla de ruedas portátil, liviana y plegable, con capacidad de carga mínimo de 120kg. Con sistema de sujeción para su transporte al interior de la ambulancia. Deberá tener cinturón de sujeción para el paciente.			/	1500 PUN
7.12 Cilindro con Oxígeno medicinal con capacidad de almacenamiento mínimo de tres (3) metros cúbicos con sistema de sujeción al habitáculo del paciente. (Incluye flujómetro).			En Vendido	
7.13 Cilindro de oxígeno medicinal portátil de mínimo 0,5 metros cúbicos para permitir el desplazamiento de las camillas manteniendo el suministro de oxígeno medicinal al paciente. (Incluye flujómetro).			/	
7.14 Resucitador pulmonar manual adulto y pediátrico debidamente rotulado.			/	
7.15 Monitor de Signos Vitales con mínimo monitoreo de presión arterial no invasiva, frecuencia cardíaca y oximetría de pulso, con brazaletes adulto y pediátrico.			/	
7.16 Cuenta con extintores ABC con capacidad mínima de carga de 2.26 kg para cada uno de los compartimientos del vehículo. (Calibrados, con fecha de vencimiento vigente, un extintor en cabina de conducción y otro extintor en habitáculo del paciente).			/	
8. Cuenta con Sistema de Geoposicionamiento Global. (Circular 059, 19 dic 2023).				
8.1 Sistema que permita el monitoreo y contacto con la entidad territorial en salud a través del CRUE. - Georreferenciación. - Comunicación (radio, fijo y móvil para vehículos del Convenio).			/	
8.2 Sistema de Geoposicionamiento Global.			/	
9. Criterios técnicos para el Sistema de Selección y Clasificación de pacientes TRIAGE (Resolución 5596 de 2015)				
9.1 Tiene establecido un protocolo de TRIAGE hospitalario y cuál tienen adoptado.			/	
9.2 Según el protocolo adoptado el tripulante conoce y aplica las escalas de TRIAGE hospitalario.			/	
10. HALLAZGOS Y OBSERVACIONES.				

 Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: MISIONAL		SECRETARÍA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL		
	PROCESO: GESTIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL				
	SUBPROCESO: ASEGURAMIENTO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD				
	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN CONDICIONES DE OPERACIÓN AMBULANCIAS				
		VERSIÓN: 01			
		FV: 12/2024			
ACTA No.		Página		de	
11. OBSERVACIONES POR PARTE DEL PRESTADOR.					
<p>Cumple ✓</p>					
Queda copia de la presente acta diligenciada, en manos del prestador:				SI	NO
Medio de entrega	Se envía por correo electrónico		Copia entregada a tripulantes	Foto del formato	
	Otros	Cual ?			
Anexos de la presente acta	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
Responsable ambulancia (perfil de salud):		Conductor de la ambulancia:			
C: 088030479		CC: 1090374888			
Firma: Yeraldin Garza Arango		Firma: [Firma]			
Nombre funcionario SEM Dosquebradas: Alejandro Arenas Aguileto		Nombre funcionario SEM Dosquebradas			
C: 1080324024		CC:			
Firma: [Firma]		Firma:			
Nombre testigo:		Nombre testigo:			
C:		CC:			
Firma:		Firma:			