ACTA N° 02

FECHA: Bogotá, agosto, 23 de 2021

HORA: 03:00 p.m. - 05:30 p.m.

LUGAR: Centro Comunidad de cuidado Caminos de Vida

TEMA: Visita supervisión componente ambientes adecuados y seguros, convenio 9707-21

ASISTENTES:

Raúl Martínez Moreno

Francisco Ramírez

Yody Santofimio

ORDEN DEL DÍA:

1. Recorrido y recomendaciones

DESARROLLO:

1. Recorrido y recomendaciones

Escaneado con CamScanner

Se realizó recorrido por todas las áreas del inmueble en el cual opera el servicio social "Comunidad de cuidado Caminos de Vida" se emitieron observaciones las siguientes observaciones:

-Circulaciones exteriores: Los pasamanos instalados no ofrecen condiciones de seguridad adecuadas para los usuarios del servicio. Se deben cumplir las condiciones indicadas en la tabla 5. Condiciones generales, ítem 21 "Todas las circulaciones tienen pasamanos a ambos costados a 90 cm de altura, firmes, de acuerdo a la NTC 4201". Los acabados de los pasamanos instlados no garantizan la seguridad del usuario ya que presentan bordes filosos, oxidación y elementos estructurales (varillas).

-Señalización y Señalética: No se encuentra la señalización en una amplia zona del centro. Se recuerda que esta señalización debe cumplir con lo indicado en la tabla 5. Condiciones generales, ítem 15 "Todos los espacios de la unidad operativa se encuentran con señalización y señalética (Resolución 0182-0230 de 01/03/2013 ítems 20.1.22, 2.1.3.23 y 2.1.3.24)". Igualmente, esta señalización debe corresponder con las exigencias del PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS.

-Seguridad e higiene: Se observa en el recorrido residuos de obra, herramientas y material sobrante en general en casi todas las circulaciones exteriores de la unidad operativa. Estos deben ser retirados para garantizar la seguridad de las personas al interior del centro, especialmente por los usuarios con deterioro cognitivo. Igualmente es necesario cerrar y señalizar adecuadamente las zonas de intervención por obra civil al interior del centro.

-Salubridad, aseo y limpieza: En el recorrido se observó que la implementación de protocolos de aseo no es llevada de forma adecuada. El recorrido se realiza en horas de la tarde y se perciben malos olores en las habitaciones, pisos sucios, polvo acumulado, ventanas sucias, material particulado en pisos y superficies. Es necesario y urgente una correcta implantación del Plan de Saneamiento Básico.

-Ropería y Lavandería: Se observa a dos personas mayores manipulando las prendas de vestir sin acompañamiento ni supervisión de ningún funcionario del centro. Igualmente se observó que la ropa interior es tendida para su secado en guaduas de pasamanos y malla de la cancha de fútbol, sin asegurar ninguna protección debida frente a vectores de contaminación.

Escaneado con CamScanner

Compromisos:

Compromisos	Responsables	Fecha de Ejecución
Tomar las medidas suficientes y adecuadas para subsanar las observaciones planteadas en la presente acta	Raúl Martínez Coordinador	25 de agosto de 2021.

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Yody Santofimio	Apoyo supervisión	Subd. Vejez	
Francisco Ramírez B	Apoyo supervisión	Subd. Vejez SDIS	
Raúl Armando Martínez	Coordinador	Comunidad cuidado Caminos de vida	

Elaboró: Francisco Ramírez, Yody Santofimio.

Escaneado con CamScanner