

INFORME DE GESTION – CUOTA 03
Contrato de Prestación de Servicios
No.4162.010.26.1.0798-2025.
FECHA: 25/Abr/2025

CONTRATISTA: DIEGO HERNAN ZAPATA SALAZAR
DEPENDENCIA: SUBSECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
SUPERVISOR: ANDRES CAMILO CERVINO TORO

Por medio del presente entrego informe de Gestión de las actividades realizadas en la SRD
– DEPENDENCIA SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA, como parte de la ejecución del contrato: No.4162.010.26.1.0798-2025

Cuota TRES

1. Realizar tareas de apoyo en el mantenimiento, embellecimiento y adecuaciones de acuerdo a las instrucciones del Líder de grupo y/o el Coordinador del área. para definir las necesidades de la infraestructura de los escenarios de alto rendimiento y comunitarios, en lugares de difícil acceso y a más de dos (02) mts de altura que requieren la utilización técnica de escalada y de su equipo de seguridad correspondiente, con el fin de adecuarlos y mantenerlos para garantizar espacios seguros, accesibles y funcionales para la práctica deportiva y recreativa en el distrito de Santiago de Cali.

- Realicé tareas de apoyo en revisión teja y goteras en Coliseo de Pesas
- Realicé tareas de apoyo en revisión de canales en el Coliseo Evangelista Mora
- Realicé tareas de apoyo en limpieza de canales en el parque Bajos de Ciudad Córdoba
- Realicé tareas de apoyo en arreglo de tejado en la federación de Pesas
- Realicé tareas de apoyo en revisión de goteras en el Diamante de Beisbol
- Realicé tareas de apoyo en la inspección del techo en las Piscinas Hernando Botero Obyrne

2. Apoyar con el diligenciamiento de listado y traslado de equipos, herramientas, materiales requeridos para las intervenciones de mantenimiento a ejecutar en las piscinas de las unidades deportivas de alto rendimiento y unidades recreativas comunitarias.

- Brindé apoyo en diligenciamiento de listado en entrega de herramientas y materiales requeridos para las intervenciones en las Piscinas Hernando Botero Obyrne

3. Prestar apoyo con el registro fotográfico de las intervenciones de mantenimiento ejecutadas en las piscinas de las unidades deportivas de alto rendimiento y unidades recreativas comunitarias.

- Presté apoyo con registro fotográfico en la inspección del techo en las Piscinas Hernando Botero Obyrne

4. Participar en las capacitaciones, reuniones y las demás que le sean asignadas.

- Participé en reunión de equipo de mantenimiento para establecer directrices claras para el cumplimiento de sus actividades

5. Realizar otras actividades asistenciales que le sean asignadas por el Líder de grupo y/o Coordinador, en cumplimiento del objeto contractual.

- Realicé otra actividad de apoyo en montaje y desmontaje de polisombra en el Coliseo el Pueblo

MEDIO DE VERIFICACION

LAS EVIDENCIAS DE LO RELACIONADO SE ENCUENTRAN EN EL SIGUIENTE LINK:

https://drive.google.com/drive/folders/12TO9eDSEOQjJPpxmcSLyEolAleJuAJbE?usp=drive_link



DIEGO HERNAN ZAPATA SALAZAR
94.466.404