ALCALDIA DE MEDELLIN

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

INFORME SEMANAL EJECUTIVO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025

Alcaldía de Medellín

OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE CONDUCTO ENTERRADO EN LA CALLE 14A CON CARRERA 138 SOBRE LA QUEBRADA LA BUGA, CORREGIMIENTO DE ALTAVISTA	**INFORME No.** 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1	31/03/2025 - Se realiza Cargue y retiro de material Heterogeneo



FOTO 2	31/03/2025 - Demolicion de Roca con cuña neumatica



FOTO 3	31/03/2025 - Señalizacion y aislamiento de sitio de acopio



FOTO 4	31/03/2025 - Acopio de materiales pétreos, Arena



FOTO 5	01/04/2025 - Construccion de Mh No. 2, con anillo prefabricado



FOTO 6	01/04/2025 - Construccion de Mh No. 2, con anillo prefabricado



FOTO 7	03/04/2025 - Desvio para manejo de aguas



FOTO 8	03/04/2025 - Desvio para manejo de aguas

Elaboró: Residente de Interventoría

ALCALDIA DE MEDELLIN
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

INFORME SEMANAL EJECUTIVO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025

Alcaldía de Medellín

OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE CONDUCTO ENTERRADO EN LA CALLE 14A CON CARRERA 138 SOBRE LA QUEBRADA LA BUGA, CORREGIMIENTO DE ALTAVISTA	**INFORME No.** 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 9	04/04/2025 - Excavacion Mecanica de material heterogeneo



FOTO 10	04/04/2025 - Demolicion de Roca con cuña neumatica



FOTO 11	03/04/2025 - Construccion de entibado en madera para contencion de talud



FOTO 12	01/04/2025 Excavacion Manual para MH No. 2



FOTO 13	02/04/2025 Ubicación de pasacalles provisional del PMT



FOTO 14	02/04/2025 Levantamiento de actas de vecindad



FOTO 15	28/03/2025 Entrega de constancia de visita para levantamiento de actas de vecindad



FOTO 16	12/04/2025 - Excavacion de llave superior

ALCALDIA DE MEDELLIN

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

INFORME SEMANAL EJECUTIVO DEL 01 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

Alcaldía de Medellín

OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE CONDUCTO ENTERRADO EN LA CALLE 14A CON CARRERA 138 SOBRE LA QUEBRADA LA BUGA, CORREGIMIENTO DE ALTAVISTA	**INFORME No.** **2**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 17 09/04/2025 - Se realiza Cargue y retiro de material Heterogeneo



FOTO 18 09/04/2025 - Solado en concreto



FOTO 19 11/04/2025 - vista general del proyecto



FOTO 20 10/04/2025 excavacion de llaves y demolicion de roca



FOTO 21 12/04/2025 - Demoliciones



FOTO 22 10/04/2025 - Acero figurado en obra



FOTO 23 10/04/2025 - demolicion de Manhole existente No. 2



FOTO 24 09/04/2025 - fundida de solado enconcreto de 14 mpa

Elaboró: Residente de Interventoría

ALCALDIA DE MEDELLIN

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

INFORME SEMANAL EJECUTIVO DEL 01 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

Alcaldía de Medellín

OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE CONDUCTO ENTERRADO EN LA CALLE 14A CON CARRERA 138 SOBRE LA QUEBRADA LA BUGA, CORREGIMIENTO DE ALTAVISTA	**INFORME No.** 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 25	16/04/2025 - pruebas de concreto y toma de muestras



FOTO 26	/04/2025 - fundida de ñllaves transversales



FOTO 27	1/04/2025 - Armado de acero para llaves transversales



FOTO 28	16/04/2025 - Armado y colocacion de acero para llaves transversales



FOTO 29	16/04/2025 - Armado y colocacion de acero para llaves transversales




FOTO 30	16/04/2025 - Armado y colocacion de acero para llaves transversales



FOTO 31	16/04/2025 - Armado y colocacion de acero para llaves transversales



FOTO 32	16/04/2025 - Llegada a obra de mixer con concreto de 4000 psi o 28 Mpa

Elaboró: Residente de Interventoría

ALCALDIA DE MEDELLIN
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

INFORME SEMANAL EJECUTIVO DEL 01 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

Alcaldía de Medellín

OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE CONDUCTO ENTERRADO EN LA CALLE 14A CON CARRERA 138 SOBRE LA QUEBRADA LA BUGA, CORREGIMIENTO DE ALTAVISTA	**INFORME No.** 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 33	15/04/2025 - Excavacion para llaves transversales



FOTO 10	15/04/2025 - Excavacion para llaves transversales



FOTO 35	14/04/2025 - Manejo de aguas



FOTO 36	15/04/2025 - Excavacion para llaves transversales



FOTO 37	10/04/2025 - colocacion de lona verde para cerramiento



FOTO 38	09/04/2025 - Desvio provicional para circulacion de peatones



FOTO 39	09/04/2025 - Mejoramiento de subrasante con triturado

Elaboró: Residente de Interventoría

ALCALDIA DE MEDELLIN

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

INFORME SEMANAL EJECUTIVO DEL 01 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

Alcaldía de Medellín

OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE CONDUCTO ENTERRADO EN LA CALLE 14A CON CARRERA 138 SOBRE LA QUEBRADA LA BUGA, CORREGIMIENTO DE ALTAVISTA	**INFORME No.** 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 40 — 24/04/2025 - Vista general del canal Armado de acero para losa de fondo



FOTO 41 — 24/04/2025 - Acero de losa inferior



FOTO 42 — 23/04/2025 - Armado de acero transversal o longitudinal para losa inferior



FOTO 43 — 24/04/2025 - Armado y colocacion de acero vertical para muros



FOTO 44 — 24/04/2025 - Corte y figurado de acero



FOTO 45 — 24/04/2025 - Armado y colocacion de acero vertical para muros



FOTO 46 — 23/04/2025 - Preparacion de Solado para armado de acero



FOTO 47 — 24/04/2025 - Armado de acero transversal o longitudinal para losa inferior

Elaboró: Residente de Interventoría

ALCALDIA DE MEDELLIN
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

INFORME SEMANAL EJECUTIVO DEL 01 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

Alcaldía de Medellín

OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE CONDUCTO ENTERRADO EN LA CALLE 14A CON CARRERA 138 SOBRE LA QUEBRADA LA BUGA, CORREGIMIENTO DE ALTAVISTA	**INFORME No.** 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 48	25/04/2025 - Armado de acero transversal o longitudinal para losa inferior



FOTO 49	25/04/2025 - subienda de quebrada por lluvias en la zona



FOTO 50	26/04/2025 - Limpieza de sedimento



FOTO 51	26/04/2025 - Limpieza de sedimento

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ALBERTO TEJERA HIGGINS
HUPERNIKAO S.A.S

Elaboró: Resi[illegible]dente de Interventoría