


Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

EXTINTORES ORIENTAL LTDA.

NIT . 860.451.666-1

VENTA Y MANTENIMIENTO
DE EQUIPOS CONTRA INCENDIO
AFILIADO A ICONTEC

REMISION 11189

Carrera 69M No. 66 - 53
Tel: (601) 630 2876 - 240 9585
E-mail: gerencia@extintoresoriental.com
Bogotá. D.C. Colombia.
www.extintoresoriental.com

SEÑORES (ES): FUNDACION CELESTIN FREINET FECHA: 8 OCTUBRE 2.024

DIRECCIÓN: CRA. 111 A # 139-98 CÓDIGO OFICINA:

OFICINA: COMEDOR COMUNITARIO CIUDAD: BOGOTA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Vr. Unitario	VALOR TOTAL
1	Cambio extintor polvo químico seco ABC 10 lbs		22.000
1	Cambio extintor polvo químico seco ABC 20 lbs		25.000
1	Cambio extintor solkaflam 123 3.7 kilogramos		98.000

EXTINTORES ORIENTAL LTDA.


DESPACHADO POR: MODESTO EURO ROZO

EXTINTORES ORIENTAL LTDA.

RECIBIDO POR:

TOTAL: 145.000

Powered by CamScanner


ALCANCE - ENLAC
1.9 AUTOEVALUAC
AUTOEVALUACION
1.8 HUELLA DE CA
1.8 HUELLA DE CA
EP_HC_II TRIMEST
HUELLA DE CARB
docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSd6DshAVVwpD0XGWVzLckSIvc-82YxaRuX1WX61LirSvhdrwA/formResponse
HUELLA DE CARBONO 2024
Se registró tu respuesta
Ver respuestas anteriores
Enviar otra respuesta
Google no creó ni aprobó este contenido. Denunciar abuso - Condiciones del Servicio - Política de Privacidad
Google Formularios

Buscar
ESP
1:46 p. m.
10/07/2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Código: FOR-TH-006 Versión: 0 Fecha: Memo INT 80658 - 25/11/2016 Página 1 de 1

Fecha de Inspección: 28/05/2024	Hora: 10:00 am	Área/Unidad operativa: Cañiza	Localidad: Suba
Inspección realizada por: Maria Esperanza Casallas		Nombre responsable unidad: Maria Esperanza Casallas	

No	Area donde esta ubicado el equipo	ESTADO DEL EXTINTOR																						AGENTE EXTINTOR				Observaciones
		Fecha Vencimiento recarga		Manometro		Pasador de seguridad		Boquilla		Manija		Cilindro		Pintura		Señalización		Ubicación		Visibilidad		Acceso al extintor						
		Mes	Año	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	ABC Multiproposito	CO2	Solkaflam	Agua presurizada	
1	SALON	9	2024	x		x		x		x		x		x		x		X		X		X		X				ninguna
2	oficina	9	2024	x		x		x		x		x		x		x		X		X		X		X				ninguna
3	Bodega	9	2024	x		x		x		x		x		x		x		X		X		X		X				ninguna
4																												
5																												
6																												
7																												
8																												
9																												

Maf = Esperanza Casallas P.S.

Firma responsable inspección

Apoyo a la Supervisión

Firma responsable unidad operativa

Powered by CamScanner