SECOB	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: FT-SST-19
		VERSIÓN: 02
	INSPECCION DE EXTINTORES	FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 16/02/2021

FECHA DE INSPECCIÓN: 29/11/2023 UBICACIÓN: SECOB SAS

EXTINTOR N°	FECHA DE RECARGA	CARGADO		LIBRAS	CLASE	TIPO		ROTULOS		MANGUERA		PICO DE DESCARGA		PASADOR ANILLO		PRECINTO DE SEG.		PINTURA		MANÓMETRO	
		SI	NO			CO2	PQS	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	Julio 2023	x		5	BC	x		x		x		x		x		x		x		x	
2	Julio 2023	x		10	ABC		x	x		ND		x		x		x		x		x	
3	Febrero 2023	x		5	BC	x		x		x		x		x		x		x		x	
4	Febrero 2023	x		10	ABC		x	x		x		x		x		x		x		x	
5	Junio 2023	x		5	ABC		x	x		NA		x		x		x		x		x	
6	Noviembre 2023	x		5	ABC		x	x		NA		x		x		x		x		x	

OBSERVACIONES:

1. Piso 1
2. Parqueadero
3. Piso 2
4. Piso 3
5. Vehiculo FVM 789 6. Vehiculo LZQ 245

ELABORADO POR:	Ulder Norbey Gonzalez Meche	APROBADO POR:	Stefania Rodriguez
CARGO:	Profesional Financiero	CARGO:	Profesional SST
FIRMA:		FECHA: 28-11-2023	FIRMA: FECHA: 29/11/23

SECOB	SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	CÓDIGO: FT-SGA-03
		VERSIÓN:00
	INSPECCIÓN AMBIENTAL	FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/01/2021

CENTRO DE TRABAJO	Calle 22 # 12-185	FECHA	28	11	2023
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN	Toly Espinoza Parra	CARGO	Ing. Ambiental		

PARAMETROS A EVALUAR	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
SEPARACIÓN EN LA FUENTE				
¿Se cuenta con recipientes apropiados para los tipos de residuos generados en el área?	X			
¿Se cuentan con los recipientes necesarios para los residuos generados?	X			
¿Se realiza correctamente separación en la fuente de los residuos?	X			
¿El tiene implementado el código de colores conforme a lo dispuesto a la normatividad vigente?	X			
PAPEL				
¿Se cuenta con un espacio para almacenar el papel a reutilizar y se encuentra debidamente etiquetado?	X			
¿ Se hace uso del papel reutilizable para imprimir documentos internos?	X			
¿ La disposición de los residuos reciclables se realiza con asociaciones que realicen su aprovechamiento?	X			
ENERGÍA				
¿Se utiliza de forma adecuada la luz natural?	X			
¿Las luces que no se necesiten, se encuentran apagadas?	X			
¿Los computadores que no están en uso, ¿tienen apagado el monitor o están apagados completamente?	X			
¿Se han realizado campañas de sensibilización del uso racional de la energía?	X			
RESIDUOS PELIGROSOS				
¿Se han generado residuos peligrosos?		X		
¿Se encuentran ubicados en el lugar destinado para éstos?			X	
ORDEN Y ASEO				
¿Existen objetos que no corresponden con la labor que se está ejecutando?	X		X	
¿Los elementos que se encuentran en el área de trabajo están ubicados de manera tal que no se puedan caer, mover y que no estorben?	X			
¿Los elementos que se encuentran en el área de trabajo se encuentran bajo condiciones que evitan la oxidación, golpes o deterioro?	X			
¿El área de trabajo se encuentra limpia y ordenada?	X			
Al finalizar la jornada laboral, ¿el área de trabajo queda ordenada y limpia?	X			
AGUA				
¿Los sanitarios funcionan adecuadamente?	X			
¿Existen fugas en sanitarios o lavamanos?		X		
¿Se han realizado campañas de sensibilización del uso racional del Agua?	X			

PLAN DE ACCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA RAIZ	ACCIONES A SEGUIR	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA DE EJECUCIÓN

SECOB	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: FT-SST-51
		VERSIÓN: 01
	INSPECCIÓN DE CAMILLAS	FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 21/10/2022

FECHA DE INSPECCIÓN:	28/11/2023
UBICACIÓN O LUGAR:	SECOB SAS

ITEM	ASPECTOS A VERIFICAR	BUENO	REGULAR	MALO	OBSERVACIONES
1	Correas de amarre	✓			
2	Fisuras en la tabla	✓			No presenta
3	Manijas de agarre	✓			
4	Se encuentra en un lugar visible	✓			
5	Se encuentra rotulada	✓			
6	Inmovilizador de cuello	✓			
7	Cuenta con Kit de ferulas	✓			

PLAN DE ACCIÓN

CONDICIÓN ENCONTRADA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO			ESTADO
		DD	MM	AÑO	
NA	NA				

FIRMA:		**FIRMA:**	
NOMBRE:	Stefania Rodriguez	**NOMBRE:**	EDY ESPINOZA PARRA
CARGO:	Profesional SST	**CARGO:**	ING. AMBIENTAL ESP SST
ELABORÓ		**APROBÓ**	

SECOB	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO:FT-SSTAQ-59
		VERSIÓN: 00
	INSPECCIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS	CHA DE ACTUALIZACIÓN: 29/11/20

Objetivo: Monitorear el estado de las instalaciones eléctricas y sus componentes con el fin de evitar la ocurrencia de eventos adversos relacionados con el riesgo eléctrico.

Lugar: Secob SAS **Fecha:** 28/11/2023

DILIGENCIE : ESTADO (C: CUMPLE -NC: NO CUMPLE - NA: NO APLICA) MANTENIMIENTO (P:preventivo - C:correctivo NA: no aplica)

ITEM	PUNTO DE VIGILANCIA	CONDICIÓN ESTÁNDAR	ESTADO	MANTENIMIENTO	OBSERVACIONES
1	OFICINA	¿Se cuenta con los planos electricos de la propiedad?	C		
		¿El sistema electrico de la propiedad se esta aterrizado a traves de un polo a tierra?	C		
2	TOMA ELÉCTRICA	La tornillería está completa y ajustada mecanicamente?	C		
		La conexión está ajustada a la normativa?	C		
		Existe conexión de puesta a tierra?	C		
		La tapa está completa sin roturas?	C		
		Aseo general	C		
3	INTERRUPTORES	La tornillería está completa y ajustada	C		
		La tapa está completa sin roturas?	C		
		Esta identificada?	C		
		Comprobar funcionamiento	C		
		Al manipularlo no presenta trabas ni esté flojo?	C		
		Aseo general	C		
4	LÁMPARAS/LUMINARIAS	La tornillería está completa y ajustada mecanicamente?	C		
		Encienden y están funcionales?	C		
		Está completa y sin roturas?	C		
		Aseo general	C		
5	CANALETA	La tornillería está completa y ajustada?	C		
		Los chazos están completos y fijos?	C		
		Está completa y sin roturas?	C		
		Tiene cables por fuera de la canaleta?	C		
		Aseo general	C		
7	TOMA DATOS	La tornillería está completa y ajustada?	C		
		La tapa está completa sin roturas?	C		
		La tapa tiene identificación?	C		
		Funciona al conectarle un equipo?	C		
		Aseo general	C		
8	TABLEROS CIRCUITOS	La tornillería está completa y ajustada?	C		
		Los cables están organizados?	C		
		Existe el directorio de circuitos?	C		
		Existe código de colores?	C		
		Existe conexión de puesta a tierra?	C		
		Los breakers están identificados?	C		
		Aseo general	C		
9	CENTRAL DE COMUNICACIONES	Está protegida de golpes?	C		
		El cableado está identifiado?	C		
		Aseo general	C		
10	SISTEMA DE CABLEADO	Los cables se encuentran totalmente protegidos?	C		
		Los cables son los correctos para el voltaje?	C		
		Los cables representan riesgo de caidas?	C		
		Los cables están tensionados?	C		
		se tienen multi-tomas y extensiones suficientes?	C		
		Aseo general	C		

RESPONSABLE DE INSPECCIÓN ROBERT DIAZ ORT.2 FIRMA:

TARJETA CONTE Nº. 62510.