1. DATOS GENERALES DE UBICACIÓN DEL INMUEBLE:

Departamento	Valle
Municipio	Cali
Vereda	
Barrio	Departamental
Dirección	Calle 10 # 41-11

2. LINDEROS FÍSICOS DEL INMUEBLE:

Norte	Vía pública, la carrera 41
Sur	Motel Bossanova
Oriente	(1) Predio con acceso a las Carreras 41
Occidente	Vía pública, la Calle 10
Nadir	0,00
Cenit	8,00

3. TIPO DE INMUEBLE

Apartamento	☐	Finca	☐
Bodega	☐	Garaje	☐
Casa	■	Local	☐
Casa-Lote		Lote	☐
Depósito	☐	Oficina	☐
Edificio	☐	Parqueadero	☐
Otro	☐	¿Cual?	☐

4. SITUACIÓN ACTUAL DEL INMUEBLE

Uso propio	☐
Entregado en comodato	■
Desocupado	☐
Ocupado por copropietario	☐
Invadido	☐
Otro	☐

Cual: _____

5. NOMBRE DEL PROGRAMA QUE FUNCIONA

Hogar Infantil

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

6. ESTADO FÍSICO DEL INMUEBLE

Bueno	☐
Regular	■
Malo	☐

7. SERVICIOS PÚBLICOS

TIPO DE SERVICIO	SI	NO	OBSERVACIONES
Acueducto y alcantarillado	■	☐	
Energía	■	☐	
Gas	■	☐	
Teléfono	■	☐	
Vigilancia	☐	■	

8. INGRESO AL INMUEBLE

SI ■ NO ☐

9. OBSERVACIONES FRENTE A LA EDIFICACIÓN

La edificación donde funciona el Hogar infantil Muchachitos, no se encuentra afectada por el asentamiento de la parte delantera de la edificación, esquina izquierda, viéndola desde la calle 10 o autopista Sur.

En el primer piso, en la habitación de la esquina no se evidencian fisuras en los muros (horizontales y diagonales) atascamiento de puertas por presión de marcos; es de anotar que los muros sostienen la losa en esta parte de la casa. Fisuras en losa en espacio a la derecha del acceso

En el segundo piso, no hay fisuras verticales en muros, en pisos en la habitación esquinera, ni en espacio junto a la cocina.

PÚBLICA

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

10. RESPONSABLE DE LA VISITA

Julián Andrés Mendoza T.

Antes de imprimir este documento… piense en

Firma
Nombre: Julián Andrés Mendoza Tobar
Cargo: Contratista - arquitecto
Dependencia: Grupo Administrativo.

11. PERSONA QUE ACOMPAÑÓ LA VISITA

Firma:
Nombre: Julia Antonia Olave
Cargo: secretaria ejecutiva
Dependencia: Grupo Administrativo.

12. CIUDAD Y FECHA DE LA VISITA

Cali, viernes 29 de marzo de 2025

13. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 20