REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 1471. Recibo final de las obras.



Figura 1472. Recibo final de las obras.



Figura 1473. Recibo final de las obras.



Figura 1474. Recibo final de las obras.



Figura 1475. Recibo final de las obras.



Figura 1476. Recibo final de las obras.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 1477. Recibo final de las obras.



Figura 1478. Recibo final de las obras.



Figura 1479. Recibo final de las obras.



Figura 1480. Recibo final de las obras.



Figura 1481. Recibo final de las obras.



Figura 1482. Recibo final de las obras.

4.7.4 MUNICIPIO SAN MARTÍN

VISITA DE CAMPO DE LA INTERVENTORIA			
	CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓN AMBIENTAL 2024		
DATOS GENERALES			
Nombre del Predio	La Milagrosa		
Usuario	Heidy Viviana González		
Vereda	Puerto Castro	**Coordenadas**	3°37' 43.2" N
Municipio	San Martín		73°52' 52.4" W
Departamento	Meta	**Actividad**	*Mantenimiento 1 y 2*

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

El equipo de la interventoría realizó visitas al predio con el fin de verificar las actividades realizadas por el contratista de obra en el predio, durante las visitas se realizó lo siguiente:

- Se verificó que el contratista hiciera entrega de los insumos y materiales en el predio para iniciar las labores de cada mantenimiento al material vegetal establecido con anterioridad. Para ello, gestionó la consecución de mano de obra no calificada de la zona. El primero mantenimiento se realizó en el 2024, y el segundo mantenimiento se realizó una vez inició la temporada de lluvias en el 2025, entre marzo y abril.
- Se verificó que, durante la ejecución de las actividades se tuvieran en cuenta cada una de las especificaciones técnica estipuladas en el contrato de obra.
- Dentro de los insumos y materiales a entregar se encontraban (por cada mantenimiento):
  - Plántulas resiembra (70/ hectárea)
  - Cal dolomita (150 gramos/planta)
  - Abono (500 gramos/planta, insecticida (2 litros/hectárea)
- Se verificó que se realizaran las labores propias del mantenimiento, tales como:
  - Plateo o deshierbe, aplicación de fertilizantes y correctivos
  - Control fitosanitario y reposición (replante)
- Se hizo el seguimiento a las plantas sembradas inicialmente y aquellas sembradas en aquellos lugares donde no la plántula inicial no sobrevivió, y se evidenció que presentaban buen crecimiento, también se revisó la aplicación del abono, la cal dolomita y demás insumos en el momento de las labores de mantenimiento. En la plantación se encontraban las siguientes especies: yopo, caño fistol, aceite, algarrobo, entre otros.
- Finalmente, se corroboró que el contratista de obra ejecutó la totalidad de las actividades relacionadas con los mantenimientos No.1 y No. 2 de la plantación existente. En este predio se intervinieron 20 hectáreas.

IMPREVISTOS

No se presentaron imprevistos durante el desarrollo de la visita.

OBSERVACIONES

N/A

REGISTRO FOTOGRÁFICO




Figura 1483. Verificación de la entrega de insumos para las actividades de mantenimiento.




Figura 1484. Verificación de la entrega de insumos para las actividades de mantenimiento.



Figura 1485. Verificación de la entrega de insumos para las actividades de mantenimiento.



Figura 1486. Verificación de la entrega de insumos para las actividades de mantenimiento.



Figura 1487. Verificación de la entrega de insumos para las actividades de mantenimiento.



Figura 1488. Verificación de las actividades de mantenimiento (plateo, aplicación enmiendas y resiembra).

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 1489. Verificación del estado del material vegetal de la resiembra.



Figura 1490. Verificación de las actividades de mantenimiento (plateo, aplicación enmiendas y resiembra).



Figura 1491. Verificación de las actividades de mantenimiento (plateo, aplicación enmiendas y resiembra).



Figura 1492. Verificación de las actividades de mantenimiento (plateo, aplicación enmiendas y resiembra).




Figura 1493. Verificación de las actividades de mantenimiento (plateo, aplicación enmiendas y resiembra).



Figura 1494. Verificación de las actividades de mantenimiento (plateo, aplicación enmiendas y resiembra).

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 1495. Verificación de las actividades de mantenimiento (plateo, aplicación enmiendas y resiembra).



Figura 1496. Verificación de las actividades de mantenimiento (plateo, aplicación enmiendas y resiembra).



Figura 1497. Verificación de las actividades de mantenimiento (plateo, aplicación enmiendas y resiembra).



Figura 1498. Verificación de las actividades de mantenimiento (plateo, aplicación enmiendas y resiembra).



Figura 1499. Verificación de las actividades de mantenimiento (plateo, aplicación enmiendas y resiembra).




Figura 1500. Uso de vehículos para llevar a cabo las visitas.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 1501. Verificación de las actividades de mantenimiento (plateo, aplicación enmiendas y resiembra).




Figura 1502. Verificación de las actividades de mantenimiento (plateo, aplicación enmiendas y resiembra).



Figura 1503. Verificación de las actividades de mantenimiento (plateo, aplicación enmiendas y resiembra).



Figura 1504. Verificación de las actividades de mantenimiento (plateo, aplicación enmiendas y resiembra).



Figura 1505. Verificación de las actividades de mantenimiento (plateo, aplicación enmiendas y resiembra).



Figura 1506. Verificación de las actividades de mantenimiento (plateo, aplicación enmiendas y resiembra).

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 1507. Verificación de las actividades de mantenimiento (plateo, aplicación enmiendas y resiembra).



Figura 1508. Verificación de las actividades de mantenimiento (plateo, aplicación enmiendas y resiembra).



Figura 1509. Verificación de las actividades de mantenimiento (plateo, aplicación enmiendas y resiembra).



Figura 1510. Verificación de las actividades de mantenimiento (plateo, aplicación enmiendas y resiembra).



Figura 1511. Verificación de las actividades de mantenimiento (plateo, aplicación enmiendas y resiembra).



Figura 1512. Verificación de las actividades de mantenimiento (plateo, aplicación enmiendas y resiembra).

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 1513. Descargue de insumos.



Figura 1514. Descargue de insumos.



Figura 1515. Descargue de insumos.



Figura 1516. Descargue de insumos.



Figura 1517. Descargue de insumos.



Figura 1518. Recibo final de barreras cortafuegos.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 1519. Descargue de insumos.



Figura 1520. Descargue de insumos.



Figura 1521. Descargue de insumos.



Figura 1522. Descargue de insumos.



Figura 1523. Descargue de insumos.




Figura 1524. Descargue de materia vegetal para mantenimiento.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 1525. Recibo final de barreras cortafuegos.



Figura 1526. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1527. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1528. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1529. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1530. Seguimiento actividades de mantenimiento.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 1531. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1532. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1533. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1534. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1535. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1536. Seguimiento actividades de mantenimiento.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 1537. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1538. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1539. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1540. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1541. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1542. Seguimiento actividades de mantenimiento.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 1543. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1544. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1545. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1546. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1547. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1548. Seguimiento actividades de mantenimiento.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 1549. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1550. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1551. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1552. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1553. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1554. Seguimiento actividades de mantenimiento.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 1555. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1556. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1557. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1558. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1559. Seguimiento actividades de mantenimiento.




Figura 1560. Seguimiento actividades de mantenimiento.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 1561. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1562. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1563. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1564. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1565. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1566. Seguimiento actividades de mantenimiento.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 1567. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1568. Recorrido con el propietario.



Figura 1569. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1570. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1571. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1572. Seguimiento actividades de mantenimiento.

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
Figura 1573. Seguimiento actividades de mantenimiento.	*Figura 1574. Seguimiento actividades de mantenimiento.*
	
Figura 1575. Seguimiento actividades de mantenimiento.	*Figura 1576. Seguimiento actividades de mantenimiento.*
	
Figura 1577. Seguimiento actividades de mantenimiento.	*Figura 1578. Seguimiento actividades de mantenimiento.*

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
Figura 1579. Seguimiento actividades de mantenimiento.	*Figura 1580. Seguimiento actividades de mantenimiento.*
	
Figura 1581. Seguimiento actividades de mantenimiento.	*Figura 1582. Seguimiento actividades de mantenimiento.*
	
Figura 1583. Seguimiento actividades de mantenimiento.	*Figura 1584. Seguimiento actividades de mantenimiento.*

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 1585. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1586. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1587. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1588. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1589. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1590. Seguimiento actividades de mantenimiento.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 1591. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1592. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1593. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1594. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1595. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1596. Seguimiento actividades de mantenimiento.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 1597. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1598. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1599. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1600. Seguimiento actividades de mantenimiento.




Figura 1601. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1602. Seguimiento actividades de mantenimiento.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 1603. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1604. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1605. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1606. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1607. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1608. Seguimiento actividades de mantenimiento.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 1609. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1610. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1611. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1612. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1613. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1614. Seguimiento actividades de mantenimiento.

REGISTRO FOTOGRÁFICO




Figura 1615. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1616. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1617. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1618. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1619. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1620. Seguimiento actividades de mantenimiento.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 1621. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1622. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1623. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1624. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1625. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1626. Seguimiento actividades de mantenimiento.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 1627. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1628. Uso de vehiculos.



Figura 1629. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1630. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1631. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1632. Seguimiento actividades de mantenimiento.

4.7.5 MUNICIPIO DE CABUYARO

VISITA DE CAMPO DE LA INTERVENTORIA			
	CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓN AMBIENTAL 2024		
DATOS GENERALES			
Nombre del Predio	San Cristóbal Lote A		
Usuario	Myriam Martínez López		
Vereda	Las Delicias	**Coordenadas**	3°37' 43.2" N
Municipio	Cabuyaro		73°52' 52.4" W
Departamento	Meta	**Actividad**	*Mantenimiento 1 y 2.*

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

El equipo de la interventoría realizó visitas al predio con el fin de verificar las actividades realizadas por el contratista de obra en el predio, durante las visitas se realizó lo siguiente:

- Se verificó que el contratista hiciera entrega de los insumos y materiales en el predio para iniciar las labores de cada mantenimiento al material vegetal establecido con anterioridad. Para ello, gestionó la consecución de mano de obra no calificada de la zona. El primero mantenimiento se realizó en el 2024, y el segundo mantenimiento se realizó una vez inició la temporada de lluvias en el 2025, entre marzo y abril.
- Se verificó que, durante la ejecución de las actividades se tuvieran en cuenta cada una de las especificaciones técnica estipuladas en el contrato de obra.
- Dentro de los insumos y materiales a entregar se encontraban (por cada mantenimiento):
  - Plántulas resiembra (70/ hectárea)
  - Cal dolomita (150 gramos/planta)
  - Abono (500 gramos/planta, insecticida (2 litros/hectárea)
- Se verificó que se realizaran las labores propias del mantenimiento, tales como:
  - Plateo o deshierbe, aplicación de fertilizantes y correctivos
  - Control fitosanitario y reposición (replante)
- Se hizo el seguimiento a las plantas sembradas inicialmente y aquellas sembradas en aquellos lugares donde no la plántula inicial no sobrevivió, y se evidenció que presentaban buen crecimiento, también se revisó la aplicación del abono, la cal dolomita y demás insumos en el momento de las labores de mantenimiento. En la plantación se encontraban las siguientes especies: machaco, moriche, cámbulo, aceite, entre otros.
- Finalmente, se corroboró que el contratista de obra ejecutó la totalidad de las actividades relacionadas con los mantenimientos No.1 y No. 2 de la plantación existente. En este predio se intervinieron 7 hectáreas.

IMPREVISTOS

No se presentaron imprevistos que alteraran la finalización de las actividades

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

N/A

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 1633. Verificación de las actividades de mantenimiento.




Figura 1634. Verificación de las actividades de plateo y resiembra.



Figura 1635. Verificación de las actividades de mantenimiento.



Figura 1636. Verificación de las actividades de mantenimiento.



Figura 1637. Verificación de las actividades de mantenimiento.



Figura 1638. Verificación de las actividades de mantenimiento.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 1639. Verificación de las actividades de mantenimiento.



Figura 1640. Verificación de las actividades de plateo y resiembra.



Figura 1641. Verificación de las actividades de mantenimiento.



Figura 1642. Verificación de las actividades de mantenimiento.



Figura 1643. Verificación de las actividades de mantenimiento.




Figura 1644. Verificación de las actividades de mantenimiento.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 1645. Verificación de las actividades de plateo.



Figura 1646. Verificación de las actividades de mantenimiento.



Figura 1647. Verificación de las actividades de mantenimiento.



Figura 1648. Verificación de las actividades de mantenimiento.



Figura 1649. Verificación de las actividades de mantenimiento.



Figura 1650. Verificación de las actividades de mantenimiento.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 1651. Verificación de las actividades de mantenimiento.



Figura 1652. Verificación de las actividades de mantenimiento.



Figura 1653. Verificación de las actividades de mantenimiento.



Figura 1654. Verificación de las actividades de mantenimiento.



Figura 1655. Verificación de las actividades de mantenimiento.



Figura 1656. Verificación de las actividades de mantenimiento.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 1657. Verificación de las actividades de mantenimiento.



Figura 1658. Verificación de las actividades de mantenimiento.



Figura 1659. Verificación de las actividades de mantenimiento.



Figura 1660. Verificación de las actividades de mantenimiento.



Figura 1661. Verificación de las actividades de mantenimiento.



Figura 1662. Verificación de las actividades de mantenimiento.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 1675. Verificación de las actividades de mantenimiento.



Figura 1676. Verificación de las actividades de mantenimiento.



Figura 1677. Verificación de las actividades de mantenimiento.



Figura 1678. Verificación de las actividades de mantenimiento.



Figura 1679. Verificación de las actividades de mantenimiento.



Figura 1680. Verificación de las actividades de mantenimiento.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 1663. Verificación de las actividades de mantenimiento.



Figura 1664. Verificación de las actividades de mantenimiento.



Figura 1665. Verificación de las actividades de mantenimiento.



Figura 1666. Verificación de las actividades de mantenimiento.



Figura 1667. Verificación de las actividades de mantenimiento.




Figura 1668. Verificación de las actividades de mantenimiento.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 1669. Verificación de las actividades de mantenimiento.



Figura 1670. Verificación de las actividades de mantenimiento.



Figura 1671. Verificación de las actividades de mantenimiento.



Figura 1672. Verificación de las actividades de mantenimiento.



Figura 1673. Verificación de las actividades de mantenimiento.



Figura 1674. Verificación de las actividades de mantenimiento.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 1681. Verificación de las actividades de mantenimiento.



Figura 1682. Verificación de las actividades de mantenimiento.



Figura 1683. Verificación de las actividades de mantenimiento.



Figura 1684. Verificación de las actividades de mantenimiento.



Figura 1685. Verificación de las actividades de mantenimiento.



Figura 1686. Verificación de las actividades de mantenimiento.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 1687. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1688. Seguimiento actividades de mantenimiento



Figura 1689. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1690. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1691. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1692. Seguimiento actividades de mantenimiento.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 1693. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1694. Seguimiento actividades de mantenimiento



Figura 1695. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1696. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1697. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1698. Seguimiento actividades de mantenimiento.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 1699. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1700. Seguimiento actividades de mantenimiento



Figura 1701. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1702. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1703. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1704. Seguimiento actividades de mantenimiento.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 1705. Recibo Final de las obras.



Figura 1706. Recibo Final de las obras.



Figura 1707. Recibo Final de las obras.



Figura 1708. Recibo Final de las obras.



Figura 1709. Recibo Final de las obras.



Figura 1710. Recibo Final de las obras.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 1711. Recibo Final de las obras.



Figura 1712. Recibo Final de las obras.



Figura 1713. Recibo Final de las obras.



Figura 1714. Recibo Final de las obras.



Figura 1715. Recibo Final de las obras.



Figura 1716. Recibo Final de las obras.

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
Figura 1717. Recibo Final de las obras.	*Figura 1718. Recibo Final de las obras.*
	
Figura 1719. Recibo Final de las obras.	*Figura 1720. Recibo Final de las obras.*
	
Figura 1721. Recibo Final de las obras.	*Figura 1722. Recibo Final de las obras.*

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 1723. Recibo Final de las obras.



Figura 1724. Excremento de ganado.



Figura 1725. Excremento de ganado.



Figura 1726. Recibo Final de las obras.



Figura 1727. Recibo Final de las obras.



Figura 1728. Recibo Final de las obras.

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
Figura 1729. Recibo Final de las obras.	*Figura 1730. Recibo final de las obras.*
	
Figura 1731. Recibo Final de las obras.	*Figura 1732. Recibo Final de las obras.*
	
Figura 1733. Recibo Final de las obras.	*Figura 1734. Recibo Final de las obras.*

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 1735. Recibo Final de las obras.



Figura 1736. Recibo Final de las obras.



Figura 1737. Recibo Final de las obras.



Figura 1738. Recibo Final de las obras.



Figura 1739. Recibo Final de las obras.



Figura 1740. Recibo Final de las obras.

4.7.6 MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ

VISITA DE CAMPO DE LA INTERVENTORIA			
CONSORCIO INTERVENTORÍA REHABILITACIÓN AMBIENTAL 2024			
DATOS GENERALES			
Nombre del Predio	Santa Inés		
Usuario	Mabel Helena Narváez		
Vereda	Melua	**Coordenadas**	3°37' 43.2" N
Municipio	Puerto López		73°52' 52.4" W
Departamento	Meta	**Actividad**	*Mantenimiento 1 y 2*

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

El equipo de la interventoría realizó visitas al predio con el fin de verificar las actividades realizadas por el contratista de obra en el predio, durante las visitas se realizó lo siguiente:

- Se verificó que el contratista hiciera entrega de los insumos y materiales en el predio para iniciar las labores de cada mantenimiento al material vegetal establecido con anterioridad. Para ello, gestionó la consecución de mano de obra no calificada de la zona. El primer mantenimiento se realizó en el 2024, y el segundo mantenimiento se realizó una vez inició la temporada de lluvias en el 2025, entre marzo y abril.
- Se verificó que, durante la ejecución de las actividades se tuvieran en cuenta cada una de las especificaciones técnica estipuladas en el contrato de obra.
- Dentro de los insumos y materiales a entregar se encontraban (por cada mantenimiento):
  - Plántulas resiembra (70/ hectárea)
  - Cal dolomita (150 gramos/planta)
  - Abono (500 gramos/planta)
  - Insecticida (2 litros/hectárea)
- Se verificó que se realizaran las labores propias del mantenimiento, tales como:
  - Plateo o deshierbe, aplicación de fertilizantes y correctivos
  - Control fitosanitario y reposición (replante)
- Se hizo el seguimiento a las plantas sembradas inicialmente y aquellas sembradas en aquellos lugares donde no la plántula inicial no sobrevivió, y se evidenció que presentaban buen crecimiento, también se revisó la aplicación del abono, la cal dolomita y demás insumos en el momento de las labores de mantenimiento. En la plantación se encontraban las siguientes especies: yopo, caño fistol, aceite, algarrobo, entre otros.
- Finalmente, se corroboró que el contratista de obra ejecutó la totalidad de las actividades relacionadas con los mantenimientos No.1 y No. 2 de la plantación existente. En este predio se intervinieron 19 hectáreas.

IMPREVISTOS

No se presentaron imprevistos durante el desarrollo de la visita.

OBSERVACIONES

N/A

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 1741. Verificación de entrega de insumos para el mantenimiento.



Figura 1742. Verificación de entrega de insumos para el mantenimiento.



Figura 1743. Verificación de las actividades de mantenimiento (plateo, aplicación enmiendas y resiembra).



Figura 1744. Verificación de las actividades de mantenimiento (plateo, aplicación enmiendas y resiembra).



Figura 1745. Verificación de las actividades de mantenimiento (plateo, aplicación enmiendas y resiembra).



Figura 1746. Verificación de las actividades de mantenimiento (plateo, aplicación enmiendas y resiembra).

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 1747. Verificación de las actividades de mantenimiento (plateo, aplicación enmiendas y resiembra).



Figura 1748. Verificación de las actividades de mantenimiento (plateo, aplicación enmiendas y resiembra).



Figura 1749. Verificación de las actividades de mantenimiento (plateo, aplicación enmiendas y resiembra).



Figura 1750. Verificación de las actividades de mantenimiento (plateo, aplicación enmiendas y resiembra).



Figura 1751. Verificación de las actividades de mantenimiento (plateo, aplicación enmiendas y resiembra).



Figura 1752. Verificación de las actividades de mantenimiento (plateo, aplicación enmiendas y resiembra).

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 1753. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1754. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1755. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1756. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1757. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1758. Seguimiento actividades de mantenimiento.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 1759. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1760. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1761. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1762. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1763. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1764. Seguimiento actividades de mantenimiento.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 1765. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1766. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1767. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1768. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1769. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1770. Seguimiento actividades de mantenimiento.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 1771. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1772. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1773. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1774. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1775. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1776. Seguimiento actividades de mantenimiento.

REGISTRO FOTOGRÁFICO




Figura 1777. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1778. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1779. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1780. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1781. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1782. Seguimiento actividades de mantenimiento.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 1783. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1784. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1785. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1786. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1787. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1788. Seguimiento actividades de mantenimiento.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 1789. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1790. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1791. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1792. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1793. Seguimiento actividades de mantenimiento.




Figura 1794. Seguimiento actividades de mantenimiento.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 1795. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1796. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1797. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1798. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1799. Seguimiento actividades de mantenimiento.



Figura 1800. Uso de vehículos.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 1801. Recibo final del mantenimiento.




Figura 1802. Recibo final del mantenimiento.



Figura 1803. Recibo final del mantenimiento.



Figura 1804. Recibo final del mantenimiento.



Figura 1805. Recibo final del mantenimiento.



Figura 1806. Recibo final del mantenimiento.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 1807. Recibo final del mantenimiento.



Figura 1808. Recibo final del mantenimiento.




Figura 1809. Recibo final del mantenimiento.



Figura 1810. Recibo final del mantenimiento.



Figura 1811. Recibo final del mantenimiento.



Figura 1812. Recibo final del mantenimiento.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 1813. Recibo final del mantenimiento.



Figura 1814. Recibo final del mantenimiento.



Figura 1815. Recibo final del mantenimiento.



Figura 1816. Recibo final del mantenimiento.



Figura 1817. Recibo final del mantenimiento.



Figura 1818. Recibo final del mantenimiento.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 1819. Recibo final del mantenimiento.



Figura 1820. Recibo final del mantenimiento.




Figura 1821. Recibo final del mantenimiento.



Figura 1822. Recibo final del mantenimiento.



Figura 1823. Recibo final del mantenimiento.



Figura 1824. Recibo final del mantenimiento.

5 MAYOR OFRECIMIIENTO

OFRECIMIENTO No.1

El contratista realizará la entrega de material vegetal y aplicación de fertilizantes con elementos menores de las plantaciones con la entrega y establecimiento de 1500 plántulas nativas de 50-100cm de altura, según especificaciones técnicas. ESPECIFICACIONES TECNICAS PLANTAS ADICIONALES: plántulas de tamaño homogéneo, sanas con buen enraizamiento, tallo recto, grueso y firme. Planta completa con sustrato y raíces, que presente altura entre 50-100cm a partir de la base del tallo en bolsa con las siguientes dimensiones 12 20pulgadas. Plantas libres de plagas, malezas, enfermedades, heridas, sin síntomas de deficiencias nutricionales no presentar raíz con deformación. Incluye transporte y siembra en sitio definitivo a concertar con la entidad, de acuerdo a las condiciones presentadas en la oferta, sin que genere costos algunos para la corporación.*

- Se realizó una primera visita al predio Villa Isaura con el objetivo de hacer el seguimiento a las actividades correspondientes al mayor ofrecimiento. Durante esta visita, se observó un avance aproximado del 80% en las actividades de siembra. El trazado se efectuó a lo largo de la cerca eléctrica que divide varios potreros, con distancias de siembra de 3 metros entre árboles y 50 cm de separación con la cerca. Cabe destacar que los individuos sembrados no cuentan con un sistema de encerramiento, lo que los deja expuestos a posibles daños por semovientes.

- El ahoyado realizado para la siembra tiene las dimensiones de 30x30x30 cm, y se evidenció la aplicación de insumos premezclados con antelación. Los individuos observados presentan alturas entre 60 cm y 1 metro, con un buen desarrollo de fuste y follaje verde. Sin embargo, se identificó que las fuertes brisas están afectando el crecimiento de los árboles, ya que están doblando el fuste. Como recomendación, se sugirió la instalación de tutores para estabilizar los árboles y evitar daños adicionales.

- Posteriormente, se llevó a cabo una segunda visita con el fin de dar recibo final al cumplimiento del mayor ofrecimiento por parte del contratista. Durante esta visita, se recorrió el área sembrada, observando las líneas de árboles dispuestas a manera de cerca viva, ubicadas en los costados de la entrada del predio y sobre el cercado de dos potreros, uno en el noroccidente y otro en el sur. En general, las distancias de siembra son de 3 metros, aunque en algunos puntos se observan variaciones debido a la presencia de árboles ya establecidos en la zona.

- Los individuos arbóreos presentan alturas que varían entre 0,8 y 1,60 metros, lo cual facilita su adaptación al entorno, ya que no genera competencia significativa con las arvenses. Además, su sistema radicular profundo disminuye la competencia por nutrientes. Entre las especies sembradas se encuentran Maíz Tostao, Palo Cruz, Arrayán, Flor Amarillo, entre otras. Finalmente, se procedió con el recibo de la siembra de los 1.500 individuos, los cuales presentan buenas características vegetativas, lo que garantiza un desarrollo adecuado en la fase de crecimiento.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 1825. Seguimiento y verificación siembra



Figura 1826. Seguimiento y verificación siembra



Figura 1827. Seguimiento y verificación siembra



Figura 1828. Seguimiento y verificación siembra



Figura 1829. Seguimiento y verificación siembra



Figura 1830. Seguimiento y verificación siembra

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
Figura 1831. Seguimiento y verificación siembra	*Figura 1832. Seguimiento y verificación siembra*
	
Figura 1833. Seguimiento y verificación siembra	*Figura 1834. Seguimiento y verificación siembra*
	
Figura 1835. Seguimiento y verificación siembra	*Figura 1836. Seguimiento y verificación siembra*

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 1837. Seguimiento y verificación siembra



Figura 1838. Seguimiento y verificación siembra



Figura 1839. Seguimiento y verificación siembra



Figura 1840. Seguimiento y verificación siembra



Figura 1841. Seguimiento y verificación siembra



Figura 1842. Seguimiento y verificación siembra

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 1843. Seguimiento y verificación siembra




Figura 1844. Seguimiento y verificación siembra



Figura 1845. Seguimiento y verificación siembra



Figura 1846. Seguimiento y verificación siembra



Figura 1847. Seguimiento y verificación siembra



Figura 1848. Seguimiento y verificación siembra

OFRECIOMIENTO No. 2

Elaborar un plan de monitoreo a la restauración ecológica para las áreas establecidas, mediante la presentación de una propuesta metodológica ajustada a los lineamientos para la planeación integral de un programa de restauración y monitoreo de conformidad con el anexo 3 del plan nacional de restauración de acuerdo a las condiciones presentadas en la oferta sin que genere costo alguno.

El contratista hizo entrega del documento denominado "Plan de monitoreo a la restauración ecológica", el cual se enfocó en las áreas en donde se realizó el establecimiento de materia vegetal (152 hectáreas). El documento se encuentra como anexo del informe de ejecución No. 6 de obra, con sus respectivos soportes.



Figura 1849 Parcelas de monitoreo



Figura 1850 Parcelas de monitoreo



Figura 1851 Parcelas de monitoreo

6 USO DE VEHÍCULOS

Para la realización de las visitas de campo a los predios de los beneficiarios del proyecto, se tuvo a disposición motocicletas y vehículo tipo camioneta doble cabina, doble tracción (4x4), con conductor, costos de peajes y combustible para los técnicos y para el personal profesional de la interventoría. Adicionalmente, estos vehículos se encuentran al día con los seguros y garantías del vehículo para cubrir los desplazamientos a que haya lugar, para la ejecución de las actividades.

Con esto, se logró visitar los predios, y realizar las visitas de reconocimiento de los predios beneficiarios del proyecto. Anexo se entregan las bitácoras de campo como soporte de las visitas realizadas durante la ejecución del primer mes del contrato de interventoría.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 1858. Uso de vehículos para llevar a cabo las visitas de seguimiento por la interventoría.



Figura 1859. Uso de vehículos para llevar a cabo las visitas de seguimiento por la interventoría.



Figura 1860. Uso de vehículos para llevar a cabo las visitas de seguimiento por la interventoría.



Figura 1861. Uso de vehículos para llevar a cabo las visitas de seguimiento por la interventoría.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 1856. Uso de vehículos para llevar a cabo las visitas de seguimiento por la interventoría.



Figura 1857. Uso de vehículos para llevar a cabo las visitas de seguimiento por la interventoría.



Figura 1858. Uso de vehículos para llevar a cabo las visitas de seguimiento por la interventoría.).



Figura 1859. Uso de vehículos para llevar a cabo las visitas de seguimiento por la interventoría.).



Figura 1860. Uso de vehículos para llevar a cabo las visitas de seguimiento por la interventoría.



Figura 1861. Uso de vehículos para llevar a cabo las visitas de seguimiento por la interventoría.

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
Figura 1862. Uso de vehiculos para llevar a cabo las visitas de seguimiento por la interventoría.	*Figura 1863. Uso de vehiculos para llevar a cabo las visitas de seguimiento por la interventoría.*
	
Figura 1864. Uso de vehiculos para llevar a cabo las visitas de seguimiento por la interventoría.).	*Figura 1865. Uso de vehiculos para llevar a cabo las visitas de seguimiento por la interventoría.).*

7. COMITES TÉCNICOS

COMITÉ No. 1	
Fecha del comité No.1	17 DE JUNIO DE 2024
Lugar de reunión	CORMACARENA

OBJETIVO DEL COMITÉ:
Llevar a cabo el comité de obra del contrato PS-GCT-2.7.24-585 -, denominado: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META." y comité de interventoría del contrato PS-GCT-2.7.24 -379.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Siendo las 4:00 pm se da inicio al comité de obra e interventoría de los contratos No. PS-GCT-2.7.24 -585 y PS-GCT-2.7.24 -379, respectivamente.

Comienza con la presentación del equipo de la interventoría, obra y la supervisión. Posteriormente, se aborda el tema de la disponibilidad de las áreas que se encuentran disponibles para intervenir durante la ejecución del contrato.
A continuación, se relaciona el listado de predios que fueron caracterizados por la entidad contratante en el año 2022 y fueron seleccionados como beneficiarios para este proceso.

Tabla 5. Listado de predios preseleccionados para el proyecto.

BENEFICIARIOS CONSORCIO REHABILITACIÓN 2024							
N.º	**USUARIO**	**N° DE IDENTIFICACIÓN**	**N° DE CONTACTO**	**MUNICIPIO**	**VEREDA**	**PREDIO**	**ÁREA (HA)**
1	Juan Carlos Niño	79.153.967	3102747172	Puerto López	Pozones	La Esmeralda	19
2	Myriam Martínez López	51.817.022	3012265493	Cabuyaro	Las Delicias	San Cristóbal Lote A	15
3	Luz Marina Fino	41.730.928	3212774054	San Martín	Llano Grande	Villa Claudia	20
4	José Arbey Ruiz	16.653.380	3173292124	Mapiripán	Merecures	Hacienda Galápagos	12
5	Mauricio Bermúdez	7.827.735	3212160596	Mapiripán	San Jorge	Mano de Dios	17
6	Tiberio Mendoza	86.005.764	3228100409	Mapiripán	La Realidad	La Isabela	11
7	Yesid Baquero	17.348.336	311 854 79 76	Mapiripán	Guacamayas	La Cayena	28
8	Aura Alcira Vargas	51.748.124	3102276923	Puerto Lleras	El Cairo	El Mirador	30

La supervisión del contrato manifiesta que por motivos de la alteración de orden público en el municipio de Mapiripán e incumplimiento de requisitos mínimos para hacer parte del proyecto y por falta de interés de algunos beneficiarios se debe ajustar el listado de los beneficiarios. De acuerdo a lo anterior, se debe realizar el cambio de beneficiarios. A continuación, se relaciona el listado oficial de los predios beneficiarios para este proyecto:

Tabla 6. Listado oficial de los predios.

BENEFICIARIOS CONSORCIO REHABILITACIÓN 2024							
N.º	**USUARIO**	**Nº DE IDENTIFICACIÓN**	**Nº DE CONTACTO**	**MUNICIPIO**	**VEREDA**	**PREDIO**	**ÁREA (HA)**
1	Mabel Elena Narváez Bergonzoli	31.860.866	3164714415	Puerto López	Navajas	Santa Inés	19
2	Myriam Martínez López	51.817.022	3012265493	Cabuyaro	Las Delicias	San Cristóbal Lote A	15
3	Heidi Viviana González Benavides	1.122.125.202	3185892828	San Martín	Puerto Castro	La Milagrosa	20
4	Henry Clavijo	17.412.433	3174043956	Mapiripán	Guacamayas	Agropecuaria Porvenir	10
5	Abraham Castillo Panadera	7.301.965	3176963397		Guacamayas	Bella Vista	27
6	Tiberio Mendoza	86.005.764	3228100409		La Realidad	La Isabela	11
7	Yesid Baquero	17.348.336	311 854 79 76		Guacamayas	La Cayena	10
8	Jesús Alberto Cubillos Caicedo	17.413.060	3114943090		Guacamayas	La Soledad	10
9	John Jairo Córdoba	17.421.492	3115585643	Puerto Lleras	Chafurray	El Paisaje	30
ÁREA TOTAL PARA INTERVENIR DURANTE EL PROYECTO (Ha)							**152**

La interventoría toma la palabra y solicita que en los formatos de las actas de compromiso y actas de entrega de material vegetal e insumos que proyecta el contratista de obra se incluya la firma de un técnico de obra, un técnico de la interventoría y de los representantes legales de obra e interventoría. Adicionalmente se menciona que el contratista de obra informe con al menos con dos días de anticipación de las actividades relacionadas con socializaciones y talleres en los municipios objeto del contrato.

Por otra parte, se mencionó que, en los términos establecidos en dicho contrato, los periodos de corte para la recopilación de información y elaboración de informes se han establecido para los días 13 de cada mes. Siguiendo este calendario, la entrega de los informes correspondientes debe llevarse a cabo en los cinco días posteriores a dicho periodo de corte.

El equipo de obra manifiesta que el material vegetal disponible para la ejecución del proyecto es de las especies machaco, arrayan blanco, yopo, samán, aceite, caño fistol, búcaro y algarrobo.

- OFRECIMIENTO DEL CONTRATISTA DE OBRA: El contratista realizará el suministro y la siembra de 1.500 plantas, en cuanto al transporte de las plantas e insumos el responsable es CORMACARENA. Adicionalmente la entrega del plan de monitoreo a la restauración ecológica para las áreas establecida y se aclara que este último se entregará en la etapa de liquidación.

Habiendo abordado todos los aspectos a revisar en la reunión, se da por finalizado el comité

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura. 601. Reunión de comité N°1



Figura. 602. Reunión de comité N°1

Cormacarena

REGISTRO DE ASISTENCIA A REUNIONES Y EVENTOS INTERNOS

Código: P-GC-09
Versión: 08
Fecha: 20/04/2022

REUNIÓN O EVENTO:	Comité Tuisa de obra
LUGAR:	Cormacarena
RESPONSABLE:	
FECHA:	17 de Junio 2024
HORA INICIO:	
HORA FINAL:	

N.	NOMBRES Y APELLIDOS	GÉNERO M	GÉNERO F	GÉNERO OTRO	DEPENDENCIA	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	NÚMERO TELEFÓNICO	FIRMA
1	Edwin Olimpo Lopez	X			Asodelcol	Vig Ambiental	edwinolimpo@gmail.com	3133735869	
2	Carlos Cardona	X				Ingeniero	carlosmauricio.cardona@cormacarena.gov.co	3142703748	
3	Rudi Gutiérrez		X		Asodelcol	Contador P.	rudy2102@gmail.com	3207743666	
4	Magdaleya Garcia		X		Asodelcol	Juridica	magdaleya2092@yahoo.es	320 8018891	
5	Kaima Ospina		X		Asodelcol	Tec ambiental	kormaospina@hotmail.com	3214555 3113	
6	Valentina Arenas U		X		Asodelcol	Ing. Ambiental	arenasvalen@gmail.com	3166337282	
7	Alejandra Jiménez B		X		Interventoría	Aux. administrativa	mariajimenezb99@gmail.com	3219001434	
8	Fredy Zorro	x			Asodelcol	P / Resol	fredyzorro@gmail.com	3114128822	
9	Camilo Ramirez	X			Cormacarena	(coordinador vivero)	camilo.ramirez@cormacarena.gov.co	3008212215	
10							ingcivilvas@gmail.com	3102754092	
11									
12									
13									

Figura. 603. Asistencia al comité N°1

COMITÉ No. 2			
FECHA DE REUNIÓN:	22 DE JULIO DE 2024		
LUGAR DE REUNIÓN:	CORMACARENA		
HORA DE INICIO:	4:00 PM	**HORA FINAL:**	05:30 PM
DATOS DE QUIEN CONVOCA			
NOMBRE:	INGENIERO CAMILO AUGUSTO RAMÍREZ ROJAS		
CARGO:	SUPERVISOR CONTRATO		
DEPENDENCIA:	N/A		
OBJETIVO DE LA REUNIÓN Y/O TEMAS A TRATAR:			
Llevar a cabo el segundo comité técnico de seguimiento al Contrato de Interventoría **No. PS-GCT.2.7.24 – 379** y cuyo objeto es ***"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTÍN Y CABUYARO JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL META"*** y al Contrato de Obra **No. PS-GCT.2.7.24 – 585**, cuyo objeto es ***"IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTÍN Y CABUYARO JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL META".***			
ORDEN DEL DÍA:			
• Avance de cronograma de actividades • Áreas intervenidas durante el contrato. • Límites de tiempo para entrega de informes			
DESARROLLO DE LA REUNIÓN:			
Siendo las 4:00 pm se da inicio al comité de obra e interventoría de los contratos No. PS-GCT-2.7.24 -585 y PS-GCT-2.7.24 -379, respectivamente. Comienza con la intervención del contratista de obra, mostrando el cronograma de actividades, y los avances realizados a fecha de 20 de julio.			

Cormacarena
Somos vida, somos Meta

DIAGRAMA DE GANTT-ACTIVIDADES CONTRATO

ASODEICOL

OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTIN Y CABUYARO JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATO DE OBRA No PS-GCT.2.7.24- 585

LUGAR	RESPONSABLE	ACTIVIDADES CONTRATO	AÑO 2024																													
			JUNIO				JULIO					AGOSTO					SEPTIEMBRE					OCTUBRE					NOVIEMBRE					DICIEMBRE		
			2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3
VILLAVICENCIO	REPRESENT. LEGAL	PROCESO PRECONTRACTUAL																														
VILLAVICENCIO	EQUIPO SUPERVISIÓN, INTERVENTORÍA Y OBRA.	COMITÉ TÉCNICO .																														
DEPARTAMENTO META	REPRESENT. LEGAL Y/O DIRECTOR.	SELECCIÓN PRODUCCIÓN Y ADQUISICIÓN MATERIAL VEGETAL																														
VILLAVICENCIO	REPRESENT. LEGAL Y/O DIRECTOR.	SELECCIÓN DE PROVEEDORES Y ADQUISICIÓN MATERIALES E INSUMOS																														
SOCIALIZACIONES MUNICIPIOS	DIRECTOR - EQUIPO PROFESIONALES Y TECNICOS	SOCIALIZACIÓN																														
IMPLEMENTACION DE 40 HECTAREAS **MAPIRIPAN**	EQUIPO DE OBRA (DIRECTOR PROFESIONALES Y TÉCNICOS).	VISITA Y RECONOCIMIENTO DE TERRENO																														
		LIMPIEZA - CONTROL ARVENSES																														
		TRAZADO																														
		AHOYADO ENCALADO																														
		AISLAMIENTO																														
		FERTILIZACIÓN [ABONO E HIDROGETECEDOR]																														
		SIEMBRA																														
		MANTENIMIENTO [45 días después siembra]																														
		PLATEO																														
		RESIEMBRA																														
		SEGUNDA FERTILIZACION																														
		CONTROL FITOSANITARIO																														
		TALLERES																														
		ASISTENCIA TÉCNICA																														
IMPLEMENTACION DE 20 HECTAREAS **PUERTO LLERAS**	EQUIPO DE OBRA (DIRECTOR PROFESIONALES Y TÉCNICOS).	VISITA Y RECONOCIMIENTO DE TERRENO																														
		LIMPIEZA - CONTROL ARVENSES																														
		TRAZADO																														
		AHOYADO ENCALADO																														
		AISLAMIENTO																														
		FERTILIZACIÓN [ABONO E HIDROGETECEDOR]																														
		SIEMBRA																														
		MANTENIMIENTO [45 días después siembra]																														
		PLATEO																														
		RESIEMBRA																														
		SEGUNDA FERTILIZACION																														
		CONTROL FITOSANITARIO																														
		TALLERES																														
		ASISTENCIA TÉCNICA																														
IMPLEMENTACION DE 20 HECTAREAS **SAN MARTIN DE OS LLANOS**	EQUIPO DE OBRA (DIRECTOR PROFESIONALES Y TÉCNICOS).	TRAZADO																														
		AHOYADO ENCALADO																														
		AISLAMIENTO																														
		FERTILIZACIÓN [ABONO E HIDROGETECEDOR]																														
		SIEMBRA																														
		MANTENIMIENTO [45 días después siembra]																														
		PLATEO																														
		RESIEMBRA																														
		SEGUNDA FERTILIZACION																														
		CONTROL FITOSANITARIO																														
		TALLERES																														
		ASISTENCIA TÉCNICA																														
IMPLEMENTACION DE 15 HECTAREAS **PUERTO LOPEZ**	EQUIPO DE OBRA (DIRECTOR PROFESIONALES Y TÉCNICOS).	VISITA Y RECONOCIMIENTO DE TERRENO																														
		LIMPIEZA - CONTROL ARVENSES																														
		TRAZADO																														
		AHOYADO ENCALADO																														
		AISLAMIENTO																														
		FERTILIZACIÓN [ABONO E HIDROGETECEDOR]																														
		SIEMBRA																														
		MANTENIMIENTO [45 días después siembra]																														
		PLATEO																														
		RESIEMBRA																														
		SEGUNDA FERTILIZACION																														
		CONTROL FITOSANITARIO																														
		TALLERES																														
		ASISTENCIA TÉCNICA																														
IMPLEMENTACION DE 15 HECTAREAS **CABUYARO**	EQUIPO DE OBRA (DIRECTOR PROFESIONALES Y TÉCNICOS).	VISITA Y RECONOCIMIENTO DE TERRENO																														
		LIMPIEZA - CONTROL ARVENSES																														
		TRAZADO																														
		AHOYADO ENCALADO																														
		AISLAMIENTO																														
		FERTILIZACIÓN [ABONO E HIDROGETECEDOR]																														
		SIEMBRA																														
		MANTENIMIENTO [45 días después siembra]																														
		PLATEO																														
		RESIEMBRA																														
		SEGUNDA FERTILIZACION																														
		CONTROL FITOSANITARIO																														
		TALLERES																														
		ASISTENCIA TÉCNICA																														

Manifiesta haber realizado las siguientes actividades del cronograma de actividades:

COMITÉ TÉCNICO -	14%
SELECCIÓN PRODUCCIÓN Y ADQUISICIÓN MATERIAL VEGETAL	50%
SELECCIÓN DE PROVEEDORES Y ADQUISICIÓN MATERIALES E INSUMOS	30%
SOCIALIZACIÓN	100%
VISITA Y RECONOCIMIENTO DE TERRENO	100%

Manifiesta el equipo de obra que se lleva ejecutado un 13% del proyecto.

Así mismo, el contratista muestra registro fotográfico de los predios en los cuales se ha realizado labores, tales como:

- Limpieza de terreno y arvenses.
- hoyado para la instalación de componente de aislamiento para la siembra.

El equipo de obra manifiesta que, el material vegetal disponible para la ejecución del proyecto es de las especies machaco, arrayan blanco, yopo, samán, aceite, caño fistol, búcaro y algarrobo.

Toma la voz la interventoría para recordar que, a la fecha, el contratista de obra no ha ejecutado el inicio de labores en el predio de San Cristóbal lote A del municipio de Cabuyaro y no se evidencia la entrega de materiales e insumos para el aislamiento generando incumplimiento en el cronograma de actividades presentado. Adicional, durante las visitas realizadas por los técnicos de la interventoría se evidencia que hay predios donde se entregó el material para el aislamiento, pero no se ha iniciado esta labor.

Se hizo la presentación de solicitudes y sugerencias de algunos beneficiarios con respecto a parámetros para la siembra, y distancias para los aislamientos.
Toma la voz la supervisión mencionando que las especificaciones no se pueden modificar con respecto a las dimensiones de siembra y aislamiento, la siembra se debe hacer en una distancia de 3m a 3.5m, y la distancia de poste a poste también es de 3m y cada 30m debe haber un pie de amigo.
Por otra parte, se mencionó que en los términos establecidos en dicho contrato, los periodos de corte para la recopilación de información y elaboración de informes se han establecido para los días 13 de cada mes. Siguiendo este calendario, la entrega de los informes correspondientes debe llevarse a cabo en los cinco días posteriores a dicho periodo de corte.

COMPROMISOS

Por el contratista: Entregar el informe avance Nº1 el día 26 de julio de 2024.

Por la interventoría: Entregar el informe Nº1 el día 24 de julio de 2024.

Habiendo abordado todos los aspectos a revisar en la reunión, se da por finalizado el comité.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura. 604. Reunión de comité N°2



Figura. 605. Reunión de comité N°2

Cormacarena

REGISTRO DE ASISTENCIA A REUNIONES Y EVENTOS EXTERNOS

REUNIÓN O EVENTO	Comité N° 2
LUGAR	Cormacarena
RESPONSABLE	
FECHA	22 - 10 - 24

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	GÉNERO: Masculino	GÉNERO: Femenino	CICLO DE VIDA: Primera infancia (0 a 5 años)	CICLO DE VIDA: Infancia (6 a 11 años)	CICLO DE VIDA: Adolescencia (12 a 18 años)	CICLO DE VIDA: Juventud (19 a 28 años)	CICLO DE VIDA: Adultez (29 a 59 años)	CICLO DE VIDA: Persona mayor (60 años en adelante)	GRUPO ÉTNICO	CATEGORÍAS DE GÉNERO	GRUPOS POBLACIONALES	ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	NÚMERO TELEFÓNICO	FIRMA
1	Mary Cecilia Fonseca		X					X					Cormacarena	comitecormacarena@gmail.com	3134363712	
2	Carlos Ramirez	X											Consultores	Consultores@gmail.com	3005621705	
3	Karen Valeria Toro R.		X					X					Cormacarena	karentoro@gmail.com	3143447776	
4	Mateo Gutierrez	X											ASOBOLO		3147425	
5	Magdalena Daza		X										Asobeicol		3207268	
6	Karina Ospina		X					X					Asodecol	karina.ospina@...	321 468 3333	
7	Carlos Cordoba							X						karinaospina.97@gmail.com	3134703 98 38	
8	Paola Jaramillo	X											Asodecol		321 6214 26	
9	Guillermo Reyes	X						X					Interventoria		3102364092	
10	Valentina Arevalo		X					X					Asodecol		3153	
11																
12																
13																
14																
15																

Figura. 606. Asistencia al comité N°2

COMITÉ No. 3			
FECHA DE REUNIÓN:	12 DE AGOSTO DE 2024		
LUGAR DE REUNIÓN:	CORMACARENA		
HORA DE INICIO:	3:00 PM	**HORA FINAL:**	04:30 PM
DATOS DE QUIEN CONVOCA			
NOMBRE:	INGENIERO CAMILO AUGUSTO RAMÍREZ ROJAS		
CARGO:	SUPERVISOR CONTRATO		
DEPENDENCIA:	N/A		

OBJETIVO DE LA REUNIÓN Y/O TEMAS A TRATAR:

Llevar a cabo el comité técnico de seguimiento al Contrato de Interventoría **No. PS-GCT.2.7.24 – 379** y cuyo objeto es ***"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTÍN Y CABUYARO JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL META"*** y al Contrato de Obra **No. PS-GCT.2.7.24 – 585**, cuyo objeto es ***"IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, SAN MARTÍN Y CABUYARO JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL META".***

ORDEN DEL DÍA:

- Inconvenientes presentados con el predio de Cabuyaro.
- Avance del proyecto
- Implementación de elementos de seguridad.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Siendo las 3:00 pm se da inicio al comité de obra e interventoría de los contratos No. PS-GCT-2.7.24 -585 y PS-GCT-2.7.24 -379, respectivamente.

El contratista de obra inicia manifestando los inconvenientes surgidos con el predio del municipio de Cabuyaro. Inicialmente, se había previsto realizar la siembra en 15 hectáreas del predio San Cristóbal. Sin embargo, durante una visita al predio para coordinar la entrega de materiales y herramientas, el propietario manifestó su interés de que la siembra se realice en los humedales, específicamente con la especie de moriche.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

El contratista mencionó que la densidad requerida para cubrir dicha área es de 7.700 plantas, lo cual presenta dos problemas: la dificultad para conseguir esa cantidad y el elevado costo del moriche en comparación con otras especies forestales.

La interventoría intervino, advirtiendo que es muy probable que las plantas no se desarrollen adecuadamente en las áreas húmedas debido a las condiciones del terreno. Además, propuso involucrar al propietario del predio en Cabuyaro para mirar la posibilidad de utilizar un área con condiciones más adecuadas, aunque sea de menor extensión, y compensar la superficie restante en el predio El Paisaje, ubicado en el municipio de Puerto Lleras.

Durante el comité se realizó la llamada telefónica al propietario del predio San Cristóbal, el cual nos indicó que no podía atendernos sino hasta el día de miércoles (14/08/2024) a las 11:00 am, de acuerdo a lo anterior se plantean dos opciones:

1. Si el usuario de Cabuyaro no dispone de área para el proyecto, Cormacarena queda con el compromiso de hacer la entrega de un nuevo predio en el municipio de Cabuyaro.
2. En caso de disponer un área menor a 15 hectáreas, el área faltante se reubicará en cualquier municipio objeto del contrato.

El comité continúa aclarando la importancia del uso de los implementos de seguridad por parte del personal de mano de obra no calificada que esté en campo realizando actividades de aislamiento y siembra. El contratista de obra informa que ya ha entregado dichos implementos en todos los predios beneficiarios del proyecto.

Finalmente, la interventoría solicita al contratista que, una vez se finalice la instalación de aislamiento o la siembra en un predio, se notifique y coordine una visita para que la interventoría pueda emitir el recibo a satisfacción. Además, se reitera la importancia de que, al concluir las actividades, se realice la toma de ortofotos para garantizar la trazabilidad del impacto positivo del proyecto.

Habiendo abordado todos los aspectos a revisar en la reunión, se da por finalizado el comité.

No.	COMPROMISO Y/O ACCIÓN DE MEJORA	JUSTIFICACIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN
1	Reunión con el usuario del predio de Cabuyaro.	Definir participación del predio San Cristóbal en el proyecto.	Obra, interventoría y supervisión.	