
N°	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA	DIRECCION	CANTIDAD	MARCA	MODELO	POTENCIA	TIPO COMBUSTIBLE	NUMERO DE PLACA	REGISTRO FOTOGRÁFICO PLANTA	¿ALMACENA COMBUSTIBLE?	¿REQUIERE ANÁLISIS O MUESTREO ISOCINÉTICO?	MANTENIMIENTO/VISITA DE RECONOCIMIENTO	ORDEN DE SERVICIO	DESCRIPCION	OBSERVACION	RESPONSABLE
1	Suba	Jl pinos	calle 144 # 139-55	1	MODANSA (Motores Diesel andinos S.A)	MP-30	34,4 KVA	DIÉSEL	_		NO	NO	_	_	**En este periodo no se realizó mantenimiento**	_	_
2	Bosa	Jl Campo Verde	Transversal 95 A 85-90 Sur	1	AGG GENERATOR TECHNOLOGIES	M50		DIÉSEL	_		NO	NO	_	_	**En este periodo no se realizó mantenimiento**	_	_
3	Rafael Uribe Uribe	Jl Nueva Acacias	Calle 36 Sur # 13 F 85	1	AOSIF	M25	125 KVA	DIÉSEL	_		NO	NO	_	_	**En este periodo no se realizó mantenimiento**	_	_
4	Santa Fe	Jl Bertha Rodríguez Rossi	Carrera 7 # 1-53	1	LEEGA	789		DIÉSEL	_		NO		_	_	**En este periodo no se realizó mantenimiento**	_	_
5	Barrios Unidos	Jardín Infantil Sdis Nogal De La Esperanza	cl 72 52 18	1	no funciona				_		NO	NO	_	_	**En este periodo no se realizó mantenimiento**	_	_
6	Bosa	Jardín Infantil Sdis absun Semilla De Vida	kr 81 81 15 sur	1					_		NO	NO	_	_	**En este periodo no se realizó mantenimiento**	_	_
7	Bosa	Jardín Infantil Sdis aventuras Mágicas	cl 73 sur 92 21	1					_		NO	NO	_	_	**En este periodo no se realizó mantenimiento**	_	_
8	Bosa	Jardín Infantil Social ojo De Perdiz	kr 92 70 15 sur	1					_		NO	NO	_	_	**En este periodo no se realizó mantenimiento**	_	_
9	Engativá	Centro Avanzar grupo 1	kr 77 bis n° 64 i 50	1					_		NO	NO	_	_	**En este periodo no se realizó mantenimiento**	_	_
10	Engativá	Centro Renacer	kr 77 bis n° 64 i 50	1					_		NO	NO	_	_	**En este periodo no se realizó mantenimiento**	_	_
11	Fontibón	Centro Crecer fontibon	cl 22f 106 26	1					_	 	NO	NO	_	_	**En este periodo no se realizó mantenimiento**	_	_
12	Fuera De Bogotá	Centro De Atención Alta Dependencia Funcional	vía san joaquín vereda la trinita km 4, finca las pemelas	1					_		NO	NO	_	_	**En este periodo no se realizó mantenimiento**	_	_

13	Fuera De Bogotá	Centro Comunidad De Cuidado hogar Nazareth Chinauta	km 69 via bogotá melgar	1					_		NO	NO	6/01/2021	NA	Respecto a la Planta eléctrica el mantenimiento consiste en: Revisión del sensor de voltaje y efectuar los ajustes que se requieran Revisión del sistema de transferencia y ajustes si se requiere Revisión del arranque y entrada en marcha. Revisión de la batería. Revisión del alternador y medición de carga Revisión presión de aceite. Revisión nivel de refrigerante. Revisión bomba de aceite. Revisión correa trapezoidal. Realización de prueba de encendido y apagado automático Cambio de filtros aire y aceite.	El mantenimiento preventivo se realiza dos (2) veces al año, cada seis (6) meses y el correctivo toda vez que sea requerido.	FELIPE HUMBERTO CUBILLOS RIVEROS
14	Kennedy	Centro Crecer kennedy	kr 7 a 42 g 52 sur	1					_		NO	NO	_	_	**En este periodo no se realizó mantenimiento**	_	_
15	Santa Fé	Jardín Infantil Sdis las Cruces	cl 1c 5a 30	1					_		NO	NO	_	_	**En este periodo no se realizó mantenimiento**	_	_
16	Santa Fé	Centro De Desarrollo Comunitario Lourdes	kr 2 4 10	1					_		NO	NO	_	_	**En este periodo no se realizó mantenimiento**	_	_
17	Suba	Casa De Pensamiento Intercultural gue Atyqiib Xaguara Sun Siasua	cl 144 139 55	1					_		NO	NO	_	_	**En este periodo no se realizó mantenimiento**	_	_
18	Fuera De Bogotá	HOGAR FRANCISCO Y CLARA	KM2 VÍA FUSAGASUGÁ PASCA	1					_		NO		_	_	**En este periodo no se realizó mantenimiento**	_	_
19	Santa Fé	Jardín Infantil ATA	AV CL 6 3A 53	1	PLANTA ELECTRICA MOTOR CUMMINS GENERDAOR STAMFORD	MPMC	45 KVA	DIÉSEL	_		si	NO	aplica Garantia	_	_	_	_
20	Bosa	CDC Porvenir	cra. 100 # 52-24 sur	1	MOTORES Y GENERADORES DE POTENCIA LA SUPERIOR GENERADOR STAMFORD	UC127AC	167,5 KVA	DIÉSEL	2208554		si	NO	18/11/2021	NA	Se realiza visita de reconocimiento y toma de datos identificando que la planta requiere mantenimiento preventivo con insumos y correctivo del sistema generador de potencia, validando que items requiere para dicho mantenimiento, se requiere cambio de precalentador, y analisis de la bateria por fluidos o reemplazo de esta.		IMC- Ingenieria montajes & construccion sas
21	Los Mártires	Centro dia mi refugio	cle 153 n° 98a-60	1	KIPOR	KDE20553	17,5	DIÉSEL	2203101		NO	NO	17/11/2021	NA	Se realiza visita de reconocimiento y toma de datos identificando que la planta requiere mantenimiento correctivo por daño en CTR, el cual impide la transferencia en automatico, requiere un mantenimiento preventivo con insumos, cambio de aceite, filtros, refrigerante y limpieza general	La planta no esta en funcionamiento	IMC- Ingenieria montajes & construccion sas

22	SAN CRISTÓBAL	Centro Crecer Balcanes	CALLE 11 SUR # 1B-10 ESTE	1	FG WILSON	P110-3	100 KVA	DIÉSEL	2211511		NO	NO	19/11/2021	NA	Se realiza visita de reconocimiento y toma de datos identificando que la planta requiere mantenimiento preventivo con insumos, aceite, filtros, refrigerante ajuste y limpieza general, cambio de precalentador y cambio de la toma para precalentador.	la planta se encuentra fuera de servicio	IMC- Ingenieria montajes & construccion sas
3	KENNEDY	CDC BELLAVISTA	CL 38 SUR No 94 C 29 Nueva	1	NO SE REGISTRA MARCA MOTOR PERKINS AH35075 / GENERADOR STAMFORD UCDI224E1	N/A	75 KVA	DIÉSEL	2208595		NO	NO	18/11/2021	NA	Se realiza visita de reconocimiento y toma de datos identificando que la planta requiere mantenimiento preventivo con insumos y correctivo, ya que la planta no posee refrigerante si no agua, la bateria esta en mal estado y se hizo cambio dela bomba d einyeccion, bomba de combustible	La planta nunca estuvo en funcionamiento debido a que no tinen conexión a la red	IMC- Ingenieria montajes & construccion sas
4	KENNEDY	JARDIN INFANTIL ACUNAR EL CARACOL	CRA. 95 A # 34-76 SUR	1	POWER MOTORS	GMP 260	53 KVA	DIÉSEL	2208594		NO	NO	18/11/2021	NA	Se realiza visita de reconocimiento y toma de datos identificando que la planta requiere mantenimiento preventivo y correctivo con insumos por perdidas de las propiedades en refrigerante, falla en la bateria y cargador de bateria ya que no suministra amperaje ni voltaje para la carga de la misma	La planta nunca ha funcionado oen la unidad operativa	IMC- Ingenieria montajes & construccion sas
5	LOS MARTIRES	Jardin Infantil Jorge Bejarano	CL 10 29 48	1	MODASA	RF MP45		DIESEL			NO	NO	17/11/2021	NA	Se realiza visita de reconocimiento y toma de datos identificando que la planta requiere mantenimiento preventivo con insumos, filtros, aceite, refrigerante y ajuste general, revision causa del no encendido en automatico	La planta esta afuera de servicio	IMC- Ingenieria montajes & construccion sas
6	SAN CRISTÓBAL	JARDIN INFANTIL JOSE MARTI	CALLE 27 B SUR # 32-75	1	POWER RINK	PX11050	52,5 KVA	DIÉSEL	2208593		NO	NO	19/11/2021	NA	Se realiza visita de reconocimiento y toma de datos identificando que la planta requiere mantenimiento, ya que requiere cambio de bateria, cargador y revision del modulo de encendido	La planta esta afuera de servicio	IMC- Ingenieria montajes & construccion sas
	Fuera De Bogotá	Centro Comunidad de Cuidado Caminos de Vida	Vereda Los Panches, Finca Tranquilandia, Chinauta, Fusagasugá	1	UNITED POWER	GG6300E	6000 W	GASOLINA			NO	NO	NA	NA	La planta eléctrica se adquirió nueva hces aproximadamente dos meses por lo tanto aun no se le ha realizado mantenimiento.	-	-