**PLAN MANTENIMIENTO**

**RESPONSABLE:** **JULIETTE ANDREA CORRALES M.** AÑO: 2024

| | | OBSERVACIONES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Equipo | FECHA MANTENIMIENTO | FECHA MANTENIMIENTO | FECHA MANTENIMIENTO | FECHA MANTENIMIENTO | FECHA MANTENIMIENTO | FECHA MANTENIMIENTO | FECHA MANTENIMIENTO | FECHA MANTENIMIENTO | FECHA MANTENIMIENTO | FECHA MANTENIMIENTO | FECHA MANTENIMIENTO | FECHA MANTENIMIENTO | FECHA MANTENIMIENTO |
| EQUIPOS | EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN Y CONGELACION | Nevera mixta (refrigeración-congelación) de 27 pies Congelador - CADA 6 MESES O CUANDO LO AMERITE | | | | | | | | | | | X | |
| | ESTUFA | Estufa industrial a gas de 3 - 1 estufa enana - CADA 6 MESES O CUANDO LO AMERITE | | | | | | | | | | | X | |
| | LICUADORAS | Licuadora Industrial en acero inoxidable - CADA 6 MESES O CUANDO LO AMERITE | | | | | | | | | | | X | |
| | | Licuadora casera de 1.25 litros - CADA 6 MESES O CUANDO LO AMERITE | | | | | | | | | | | X | |
| INSTRUMENTOS DE MEDICION | BASCULA | Báscula electrónica, con capacidad mínima de 50 libras. - SE CALIBRA MENSUALMENTE | | | | | X | X | X | X | X | X | X | |
| | GRAMERA | Gramera electrónica con capacidad de 1000 g x 5 g - SE CALIBRA MENSUALMENTE | | | | | X | X | X | X | X | X | X | |
| | BASCULA PARA EL PESAJE DE RESIDUOS SOLIDOS | Báscula con capacidad suficiente para el pesaje de los residuos sólidos - SE CALIBRA MENSUALMENTE | | | | | X | X | X | X | X | X | X | |
| | TERMOMETROS DE ALIMENTOS | Termómetro de punzón digital para productos fríos y caliente - SE CALIBRA SEMANAL | | | | | X | X | X | X | X | X | X | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | COMPUTADORES | CADA DOS MESES | | | | | | | X | | X | | X | |
| | IMPRESORA | CADA DOS MESES | | | | | | | X | | X | | X | |
| | ESCANER | CUANDO LO AMERITE | | | | | | | X | | X | | X | |

**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**

## 1. OBJETO

Establecer el procedimiento para la programación y ejecución del mantenimiento correctivo a los equipos de la empresa **ASOCIACION DE APOYO COMUNITARIO AL COMEDOR JUVENIL DEL BARRIO VILLA SUAITA LA PAZ "ASOPAZ"** con personal propio o de empresas de contratadas.

## 2. ALCANCE

El presente programa aplica a todos los equipos y herramientas existentes en el almacén, propios o de contratistas que sean de uso diario, temporal y/o eventual en las labores propias de la actividad económica de la empresa **ASOCIACION DE APOYO COMUNITARIO AL COMEDOR JUVENIL DEL BARRIO VILLA SUAITA LA PAZ "ASOPAZ"**

## 3. DEFINICIONES

**MANTENIMIENTO**

Acción eficaz para mejorar aspectos operativos relevantes de un establecimiento tales como funcionalidad, seguridad, productividad, confort, imagen corporativa, salubridad e higiene.

El mantenimiento debe ser tanto periódico como permanente, preventivo y correctivo. El mantenimiento es la segunda rama de la conservación y se refiere a los trabajos que son necesarios hacer con objeto de proporcionar un servicio de calidad estipulada.

- **MANTENIMIENTO CORRECTIVO** Acción de carácter puntual a raíz del uso, agotamiento de la vida útil u otros factores externos, de componentes, partes, piezas, materiales y en general, de elementos que constituyen la infraestructura o planta física, permitiendo su recuperación, restauración o renovación, sin agregarle valor al establecimiento. Es la actividad humana desarrollada en los recursos físicos de la empresa **ASOCIACION DE APOYO COMUNITARIO AL COMEDOR JUVENIL DEL BARRIO VILLA SUAITA LA PAZ "ASOPAZ"** cuando a consecuencia de una falla han dejado de proporcionar la calidad de servicio esperada.

- Este tipo de mantenimiento de divide en dos ramas:

**Correctivo urgente** El mantenimiento correctivo urgente se refiere a las actividades que se realizan en forma inmediata, debido a que algún equipo proporciona servicio vital ha dejado de hacerlo, por cualquier causa, y tenemos que actuar en forma urgente y, en el mejor de los casos, bajo un plan contingente. Las labores que en este caso deben realizarse, tienen por objeto la recuperación inmediata de la calidad de servicio; es decir, que esta se coloque dentro de los limites esperados por medio de arreglos provisionales, así, el personal de conservación debe efectuar solamente trabajos indispensables, evitando arreglar otros elementos de la maquina o hacer otro trabajo adicional, que quite tiempo para volverla a poner en funcionamiento con una adecuada fiabilidad que permite la atención complementaria cuando el mencionado servicio ya no se requiera o la importancia de este sea menor y, por lo tanto, al ejecutar estos trabajos se reduzcan las perdidas.

**Correctivo programable**. El mantenimiento correctivo programable se refiere a las actividades que se desarrollan en los equipos o maquinas que están proporcionando un servicio y este, aunque necesario, no es indispensable para dar una buena calidad de servicio, por lo que es mejor programar su atención, por cuestiones económicas; de esta forma, se puede compaginar estos trabajos con los programas de mantenimiento preventivo.

## 4. RESPONSABLES

### 4.1. RESPONSABLE POR LA EJECUCIÓN DE ESTE PROGRAMA, EL MANTENIMIENTO Y CONTROL DEL MISMO:

Jefe operativo de la empresa **ASOCIACION DE APOYO COMUNITARIO AL COMEDOR JUVENIL DEL BARRIO VILLA SUAITA LA PAZ "ASOPAZ"**

## 5. DOCUMENTO RELACIONADOS

Norma Técnica Colombiana NTC-OHSAS 18001 Norma Técnica Colombiana NTC 4114

Norma Técnica Colombiana NTC 4116 Decreto 1072 de 2015

## 6. DESCRIPCIÓN

### 6.1. RESPONSABLE DEL SERVICIO COMEDOR COMUNITARIO

Verificar y realizar el mantenimiento de equipos mecánicos, cumpliendo las medidas contempladas en el presente programa para las “labores de mantenimiento preventivo y correctivo.

Apoyar al coordinador en las inspecciones pre-operacionales de todos los equipos que ingresen en el futuro.

### 6.3. RESPONSABLE DEL SERVICIO

Verificar el cumplimiento de las medidas contempladas en el presente programa para las labores de mantenimiento preventivo y correctivo y tomar las medidas necesarias.

### 6.4. INSPECTOR

Verificar de manera aleatoria el funcionamiento y realizar inspecciones operacionales periódicas, con el objeto de verificar el buen funcionamiento de los equipos.

Diligenciar el formato en donde se registra el mantenimiento preventivo de la maquinaria.

Elaborar los formatos de inspecciones pre-operacionales, supervisar y controlar la elaboración y entrega por parte de cada operador del formato de verificaciones operacionales diarias.

### 6.5. CONTRATISTAS

Conocer y entender este programa, cumpliendo con los requisitos establecidos. Atender las

observaciones realizadas por los funcionarios del grupo de gestión.

Realizar inspecciones periódicas pre-operacionales a la maquinaria y equipos con el propósito de verificar su estado general

| HOJA DE VIDA DE EQUIPOS | |
|---|---|
| NOMBRE DE PRESTADOR | **ASOCIACION ASOPAZ** |
| CÓDIGO DEL PRESTADOR | **CC PARQUES DE BOGOTA** |

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

| DETALLE | CARACTERÍSTICAS |
|---|---|
| NOMBRE DEL EQUIPO | CONGELADOR VERTICAL |
| MARCA | **ICBERG** |
| MODELO | 430 INT.EXT |
| CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO  | NEVERA DOS PUERTAS- MIXTA- DISPENSADOR DE AGUA VOLUMEN 285L |

## REGISTRO DE MANTENIMIENTO

| FECHA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | CALIBRACIÓN | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA | NOMBRE DEL PROFESIONAL O TÉCNICO | FIRMA DEL PROFESIONAL O TÉCNICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| HOJA DE VIDA DE EQUIPOS | |
|---|---|
| NOMBRE DE PRESTADOR | **ASOCIACION ASOPAZ** |
| CÓDIGO DEL PRESTADOR | **CC PARQUES DE BOGOTA** |

| DETALLE | CARACTERÍSTICAS |
|---|---|
| NOMBRE DEL EQUIPO | REFRIGERADOR/CONGELADOR VERTICAL |
| MARCA | HACEB |
| MODELO | ASSENTO |
| CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO   | VOLUMEN TOTAL DE ALMACENAMIENTO 370 LITROS<br>SISTEMA DE RERIGERACION SIN ESCARCHA<br>ALTO 172 CM<br>ANCHO 70 CM<br>PROFUNDIDAD 73 CM<br>NO FROST<br>DOS PUERTAS NEVERA MIXTA.<br>DISPENSADOR DE AGUA |

## REGISTRO DE MANTENIMIENTO

| | | | | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA | NOMBRE DEL PROFESIONAL O TÉCNICO | FIRMA DEL PROFESIONAL O TÉCNICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | CALIBRACIÓN | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

| | |
|---|---|
| NOMBRE DE PRESTADOR | **ASOCIACION ASOPAZ** |
| CÓDIGO DEL PRESTADOR | **CC PARQUES DE BOGOTA** |

| DETALLE | CARACTERÍSTICAS |
|---|---|
| NOMBRE DEL EQUIPO | REFRIGERADOR/CONGELADOR VERTICAL |
| MARCA | ECOFRIAL |
| MODELO | K-CH99L2 Blanco |
|  | • Capacidad de 99 litros para tus alimentos y bebidas.<br>• Temperatura ajustable según tu necesidad<br>• Ruedas para fácil desplazamiento<br>• Sistema de seguridad con llave<br>• Tubería D type para una refrigeración más eficiente.<br>**Descripción del producto**<br>Este congelador horizontal de Kalley tiene una capacidad de 99 litros para que almacenes tus alimentos y se mantengan frescos. Tiene una temperatura ajustable según tu necesidad y con su función 4 en 1 que refrigera, conserva, pre congela o congela. Además cuenta con ruedas para un fácil desplazamiento, sistema de seguridad con llave en la puerta y una canastilla de alambre. Adquiérelo ahora mismo. |

# REGISTRO DE MANTENIMIENTO

| | | | | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA | NOMBRE DEL PROFESIONAL O TÉCNICO | FIRMA DEL PROFESIONAL O TÉCNICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | CALIBRACIÓN | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

| | |
|---|---|
| NOMBRE DE | **ASOCIACION ASOPAZ** |
| CÓDIGO DEL | **CC PARQUES DE BOGOTA** |

| DETALLE | CARACTERÍSTICAS |
|---|---|
| NOMBRE DEL EQUIPO | REFRIGERADOR/CONGELADOR HORIZONTAL |
| MARCA | CHALLENGER |
| MODELO | 100 Lt Chest Freezer Blanco |
|  | Tipo<br>**Horizontales**<br>Garantía<br>**12 meses**<br>Alimentación<br>**Eléctrica**<br>Alto<br>**84.6 cm**<br>Ancho<br>**55.5 cm**<br>Cantidad de puertas<br>**1**<br>Capacidad<br>**97.0 litros**<br>Características<br>**Chapa de seguridad;2 Patas niveladoras y 2 rodachinas para facilitar su desplazamiento; gabinete interno; sistema dual (refrigerador y congelador);empaque removible; bajo nivel de ruido;iuminación led; canastilla de gran resistencia** |

## REGISTRO DE MANTENIMIENTO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA | NOMBRE DEL PROFESIONAL O TÉCNICO | FIRMA DEL PROFESIONAL O TÉCNICO |
| FECHA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | CALIBRACIÓN | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

| | |
|---|---|
| NOMBRE DE | **ASOCIACION ASOPAZ** |
| CÓDIGO DEL | **CC PARQUES DE BOGOTA** |


| DETALLE | CARACTERÍSTICAS |
|---|---|
| NOMBRE DEL EQUIPO | REFRIGERADOR/CONGELADOR HORIZONTAL |
| MARCA | WHIRLPOOL |
| MODELO | WCF2107Q |
|  | **Características**<br>Ventajas competitivas<br>Dual cooling (refrigerador y congelador)<br>Tipo de deshielo<br>Frost<br>Nombre del fabricante y/o importador<br>Whirlpool<br>EAN/UPC<br>7501545589447<br>Drenado de deshielo<br>Sí<br>Alarma de temperatura<br>No<br>Ajuste de Congelado Rápido<br>No<br>Alarma de Puerta Abierta<br>No<br>Sistema de Seguridad<br>Candado de la puerta |

## REGISTRO DE MANTENIMIENTO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA** | **NOMBRE DEL PROFESIONAL O TÉCNICO** | **FIRMA DEL PROFESIONAL O TÉCNICO** |
| **FECHA** | **MANTENIMIENTO PREVENTIVO** | **CALIBRACIÓN** | **MANTENIMIENTO CORRECTIVO** | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| HOJA DE VIDA DE EQUIPOS | |
|---|---|
| NOMBRE DE PRESTADOR | **ASOCIACION ASOPAZ** |
| CÓDIGO DEL PRESTADOR | **CCCP PARQUES DE BOGOTA** |

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

| DETALLE | CARACTERÍSTICAS |
|---|---|
| NOMBRE DEL EQUIPO | ESTUFA INDUSTRIAL |
| MARCA | |
| MODELO | ACERO INOXIDABLE |
| CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO   | LARGO 170 CM<br>ANCHO 60 CM<br>ALTO 90 CM<br>PROFUNDO 65 CM<br>SIN HORNO<br>QUEMADORES INDUSTRIALES |

## REGISTRO DE MANTENIMIENTO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | CALIBRACIÓN | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA | NOMBRE DEL PROFESIONAL O TÉCNICO | FIRMA DEL PROFESIONAL O TÉCNICO |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| HOJA DE VIDA DE EQUIPOS | |
|---|---|
| NOMBRE DE PRESTADOR | **ASOCIACION ASOPAZ** |
| CÓDIGO DEL PRESTADOR | **CCCP PARQUES DE BOGOTA** |

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

| DETALLE | CARACTERÍSTICAS |
|---|---|
| NOMBRE DEL EQUIPO | GRAMERAS (Cantidad 2) |
| MARCA | SF 400 |
| MODELO<br>SERIE | DIGITAL SCALE<br>5000g X1g 177oz XO.1oz |
|  | COLOR BLANCO<br>FABRICADO EN PLASTICO<br>AUTO ZERO RESSETING<br>ENERGIA BATERIAS<br>MODO FUNCION<br>CANTIDAD 2 |

## REGISTRO DE MANTENIMIENTO

| | | | | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA | NOMBRE DEL PROFESIONAL O TÉCNICO | FIRMA DEL PROFESIONAL O TÉCNICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | CALIBRACIÓN | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | | | |
| 31/05/2024 | X | X | | SE REALIZA CALIBRACIÓN DEL EQUIPO | MAURICIO OVALLE | MAURICIO OVALLE |
| 29/06/2024 | X | X | | SE REALIZA CALIBRACIÓN DEL EQUIPO | MAURICIO OVALLE | MAURICIO OVALLE |
| 31/07/2024 | X | X | | SE REALIZA CALIBRACIÓN DEL EQUIPO | MAURICIO OVALLE | MAURICIO OVALLE |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| HOJA DE VIDA DE EQUIPOS | |
|---|---|
| NOMBRE DE PRESTADOR | **ASOCIACION ASOPAZ** |
| CÓDIGO DEL PRESTADOR | **CCCP PARQUES DE BOGOTA** |

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

| DETALLE | CARACTERÍSTICAS |
|---|---|
| NOMBRE DEL EQUIPO | LICUADORA INDUSTRIAL |
| MARCA | VOLCABLE LVT 15 |
| MODELO<br>SERIE | OMEGA CARDIN<br>15 LITROS |
|  | VERTICAL DE TANQUE SUPERIO Y MOTOR INFERIOR<br>BASE EN TUBERIA EN ACERO INOXIDABLE<br>LAMINA DE 18 CALIBRE<br>SELLO MECANICO<br>SISTEMA DE VOLETO CON TRINQUETE |

## REGISTRO DE MANTENIMIENTO

| | | | | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA | NOMBRE DEL PROFESIONAL O TÉCNICO | FIRMA DEL PROFESIONAL O TÉCNICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | CALIBRACIÓN | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| HOJA DE VIDA DE EQUIPOS | |
|---|---|
| NOMBRE DE PRESTADOR | **ASOCIACION ASOPAZ** |
| CÓDIGO DEL PRESTADOR | **CCCP PARQUES DE BOGOTA** |

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

| DETALLE | CARACTERÍSTICAS |
|---|---|
| NOMBRE DEL EQUIPO | BALANZA (Cantidad 2) |
| MARCA | SILVERMAX |
| MODELO | Escala electronica |
| CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO   | NÚMERO DE MODELO: ESCALA ELECTRÓNICA<br>TIPO: BALANZA PLATAFORMA<br>FUENTE DE ALIMENTACIÓN: ELECTRÓNICA<br>TIPO DE VISUALIZACIÓN: DIGITAL<br>CARGA TASADA:150 KG<br>PRECISIÓN:0.1G<br>PALABRAS CLAVE: MÁQUINA DE PRUEBA<br>CAPACIDAD:150 KG |

## REGISTRO DE MANTENIMIENTO

| | | | | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA | NOMBRE DEL PROFESIONAL O TÉCNICO | FIRMA DEL PROFESIONAL O TÉCNICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | CALIBRACIÓN | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | | | |
| 31/05/2024 | X | X | | SE REALIZA CALIBRACIÓN | MAURICIO OVALLE | MAURICIO OVALLE |
| 29/06/2024 | X | X | | SE REALIZA CALIBRACIÓN | MAURICIO OVALLE | MAURICIO OVALLE |
| 31/07/2024 | X | X | | SE REALIZA CALIBRACIÓN | MAURICIO OVALLE | MAURICIO OVALLE |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| HOJA DE VIDA DE EQUIPOS | |
|---|---|
| NOMBRE DE PRESTADOR | **ASOCIACION ASOPAZ** |
| CÓDIGO DEL PRESTADOR | **CC PARQUES DE BOGOTA** |

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

| **DETALLE** | **CARACTERÍSTICAS** |
|---|---|
| NOMBRE DEL EQUIPO | LICUADORA / BLENDERCASERA |
| MARCA | OSTER |
| MODELO | FUSION BLADE 1131SGM, |
| CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO  | LICUADORA DOMESTICA<br>VASO DE VIDRIO<br>CAPACIDAD 1.5 LITROS<br>BOTONES DE AJUSTE VELOCIDAD<br>SE APAGA AUTOMATICAMENTE CUANDO TIENE SOBRE CARGA |

## REGISTRO DE MANTENIMIENTO

| | | | | **DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA** | **NOMBRE DEL PROFESIONAL O TÉCNICO** | **FIRMA DEL PROFESIONAL O TÉCNICO** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA** | **MANTENIMIENTO PREVENTIVO** | **CALIBRACIÓN** | **MANTENIMIENTO CORRECTIVO** | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

| | |
|---|---|
| NOMBRE DE PRESTADOR | **ASOCIACION ASOPAZ** |
| CÓDIGO DEL PRESTADOR | **CCCP PARQUES DE BOGOTA** |

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

| DETALLE | CARACTERÍSTICAS |
|---|---|
| NOMBRE DEL EQUIPO | BALANZA |
| MARCA | SCALA |
| MODELO | PESA PERSONAS |
|  | Diseño moderno y elegante de alta calidad<br>Capacidad hasta de 150 Kg<br>Sensor de alta precisión<br>Apagado automático on/off<br>Plataforma de vidrio templado de 6mm<br>Pantalla digital<br>Medición en Kg o Lb |

## REGISTRO DE MANTENIMIENTO

| | | | | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA | NOMBRE DEL PROFESIONAL O TÉCNICO | FIRMA DEL PROFESIONAL O TÉCNICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | CALIBRACIÓN | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | | | |
| 31/05/2024 | X | X | | SE REALIZA CALIBRACIÓN DEL EQUIPO | MAURICIO OVALLE | MAURICIO OVALLE |
| 29/06/2024 | X | X | | SE REALIZA CALIBRACIÓN DEL EQUIPO | MAURICIO OVALLE | MAURICIO OVALLE |
| 31/07/2024 | X | X | | SE REALIZA CALIBRACIÓN DEL EQUIPO | MAURICIO OVALLE | MAURICIO OVALLE |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

| | |
|---|---|
| NOMBRE DE PRESTADOR | **ASOCIACION ASOPAZ** |
| CÓDIGO DEL PRESTADOR | **CC PARQUES DE BOGOTA** |

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

| DETALLE | CARACTERÍSTICAS |
|---|---|
| NOMBRE DEL EQUIPO | COMPUTADOR |
| MARCA | HP |
| MODELO | COMPUTADOR TODO EN 1 |
|  | Computador con disco duro de 150G, memoria RAM 8G, cuatro puertos USB 2.0 libres, monitos de 15" para portátil y 17" para escritorio con tecnología LCD, DVD RW 16x o superior.<br>Mouse óptico con scroll<br>Microsoft office 2016 profesional |

## REGISTRO DE MANTENIMIENTO

| FECHA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | CALIBRACIÓN | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA | NOMBRE DEL PROFESIONAL O TÉCNICO | FIRMA DEL PROFESIONAL O TÉCNICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2024 | X | | | SE REALIZAN LA ADECUADA ACTUALIZACION DEL SOFTWARE | JULIO CESAR SANCHEZ | JULIO CESAR SANCHEZ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

| | |
|---|---|
| NOMBRE DE PRESTADOR | **ASOCIACION ASOPAZ** |
| CÓDIGO DEL PRESTADOR | **CC PARQUES DE BOGOTA** |

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

| DETALLE | CARACTERÍSTICAS |
|---|---|
| NOMBRE DEL EQUIPO | COMPUTADOR |
| MARCA | HP |
| MODELO | COMPUTADOR TODO EN 1 |
|  | Computador con disco duro de 150G, memoria RAM 8G, cuatro puertos USB 2.0 libres, monitos de 15" para portátil y 17" para escritorio con tecnología LCD, DVD RW 16x o superior.<br>Mouse óptico con scroll<br>Microsoft office 2016 profesional |


## REGISTRO DE MANTENIMIENTO

| FECHA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | CALIBRACIÓN | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA | NOMBRE DEL PROFESIONAL O TÉCNICO | FIRMA DEL PROFESIONAL O TÉCNICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2024 | X | | | SE REALIZAN LA ADECUADA ACTUALIZACION DEL SOFTWARE | JULIO CESAR SANCHEZ | JULIO CESAR SANCHEZ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

| | |
|---|---|
| NOMBRE DE PRESTADOR | **ASOCIACION ASOPAZ** |
| CÓDIGO DEL PRESTADOR | **CC PARQUES DE BOGOTA** |

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

| DETALLE | CARACTERÍSTICAS |
|---|---|
| NOMBRE DEL EQUIPO | COMPUTADOR |
| MARCA | HP |
| MODELO | COMPUTADOR TODO EN 1 |
|  | Computador con disco duro de 150G, memoria RAM 8G, cuatro puertos USB 2.0 libres, monitos de 15" para portátil y 17" para escritorio con tecnología LCD, DVD RW 16x o superior.<br>Mouse óptico con scroll<br>Microsoft office 2016 profesional |

## REGISTRO DE MANTENIMIENTO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA | NOMBRE DEL PROFESIONAL O TÉCNICO | FIRMA DEL PROFESIONAL O TÉCNICO |
| FECHA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | CALIBRACIÓN | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | | | |
| 22/07/2024 | X | | | SE REALIZAN LA ADECUADA ACTUALIZACION DEL SOFTWARE | JULIO CESAR SANCHEZ | JULIO CESAR SANCHEZ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| HOJA DE VIDA DE EQUIPOS | |
|---|---|
| NOMBRE DE PRESTADOR | **ASOCIACION ASOPAZ** |
| CÓDIGO DEL PRESTADOR | **CCCP PARQUES DE BOGOTA** |

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

| DETALLE | CARACTERÍSTICAS |
|---|---|
| NOMBRE DEL EQUIPO | UPS |
| MARCA | CDP Chicago Digital Power |
| MODELO | R-UPR |
|  | capacidad y potencia de 1000 VA |

## REGISTRO DE MANTENIMIENTO

| | | | | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA | NOMBRE DEL PROFESIONAL O TÉCNICO | FIRMA DEL PROFESIONAL O TÉCNICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | CALIBRACIÓN | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | | | |
| 22/07/2024 | X | | | SE REALIZAN EL MANTENIMIENTO | JULIO CESAR SANCHEZ | JULIO CESAR SANCHEZ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| HOJA DE VIDA DE EQUIPOS | |
|---|---|
| NOMBRE DE PRESTADOR | **ASOCIACION ASOPAZ** |
| CÓDIGO DEL PRESTADOR | **CC PARQUES DE BOGOTA** |

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

| DETALLE | CARACTERÍSTICAS |
|---|---|
| NOMBRE DEL EQUIPO | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL |
| MARCA | SAMSUNG |
| MODELO | MULTIFUNCIONAL SAMSUM SL – M2070W |
|  | • Función: imprime, fotocopia y escanea<br>• • Velocidad de Impresión: 21 PPM<br>• • Resolución impresión: Ne 1200DPI<br>• • Resolución escaner: Sca1200ppp<br>• Conectividad: USB; Wi-Fi |

## REGISTRO DE MANTENIMIENTO

| | | | | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA | NOMBRE DEL PROFESIONAL O TÉCNICO | FIRMA DEL PROFESIONAL O TÉCNICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | CALIBRACIÓN | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | | | |
| 22/07/2024 | X | | | SE REALIZAN EL MANTENIMIENTO | JULIO CESAR SANCHEZ | JULIO CESAR SANCHEZ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES

PROCEDIMIENTO OPERACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN LOS SERVICIOS SOCIALES

# FORMATO VERIFICACION DE BÁSCULAS Y GRAMERAS

FORMATO NO CONTROLADO

**SUBDIRECCION LOCAL / LOCALIDAD:** _BOSA **SERVICIO SOCIAL:** COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR

**UNIDAD OPERATIVA:** 113529 CCCP 07 - 007 PARQUES DE BOGOTA **OPERADOR:** ASOCIACION ASOPAZ **MES:** JULIO **AÑO:** 2024

**NOMBRES Y PERSONAS ENCARGADAS DE LAS TOMAS:** ANDREA CORRALES **CARGO:** RESPONSABLE DEL SERVICIO

| DIA | TIPO DE INSTRUMENTO | | IDENTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO | TOMA UNO | | | | TOMA DOS | | | | TOMA TRES | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | GRAMERA | BÁSCULA | | PESO PATRÓN (Kg, g) | PESO OBSERVADO (Kg, g) | CONFORME | NO CONFORME | PESO PATRÓN (Kg, g) | PESO OBSERVADO (Kg, g) | CONFORME | NO CONFORME | PESO PATRÓN (Kg, g) | PESO OBSERVADO (Kg, g) | CONFORME | NO CONFORME | |
| 5/07/2024 | x | | SF-400 | 300 g | 300 g | X | | 300 g | 300 g | X | | 300 g | 300 g | X | | |
| 5/07/2024 | x | | SF-400 | 110g | 110g | X | | 110g | 110g | X | | 110g | 110g | X | | |
| 5/07/2024 | | x | SILVER MAX | 8 kg | 8 kg | X | | 8 kg | 8 kg | X | | 8 kg | 8 kg | X | | |
| 5/07/2024 | | x | TEXON | 1 kg | 1 kg | X | | 1 kg | 1 kg | X | | 1 kg | 1 kg | X | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12/07/2024 | x | | SF-400 | 100 G | 100 G | X | | 100 G | 100 G | X | | 100 G | 100 G | X | | |
| 12/07/2024 | x | | SF-400 | 200G | 200G | X | | 200G | 200G | X | | 200G | 200G | X | | |
| 12/07/2024 | | x | SILVER MAX | 3 kg | 3 kg | X | | 3 kg | 3 kg | X | | 3 kg | 3 kg | X | | |
| 12/07/2024 | | x | TEXON | 4,1 kg | 4,1 kg | X | | 4,1 kg | 4,1 kg | X | | 4,1 kg | 4,1 kg | X | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19/07/2024 | x | | SF-400 | 500 g | 500 g | X | | 500 g | 500 g | X | | 500 g | 500 g | X | | |
| 19/07/2024 | x | | SF-400 | 500 g | 500 g | X | | 500 g | 500 g | X | | 500 g | 500 g | X | | |
| 19/07/2024 | | x | SILVER MAX | 5 kg | 5 kg | X | | 5 kg | 5 kg | X | | 5 kg | 5 kg | X | | |
| 19/07/2024 | | x | TEXON | 4,1 kg | 4,1 kg | X | | 4,1 kg | 4,1 kg | X | | 4,1 kg | 4,1 kg | X | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26/07/2024 | x | | SF-400 | 1000 g | 1000 g | X | | 1000 g | 1000 g | X | | 1000 g | 1000 g | X | | |
| 26/07/2024 | x | | SF-400 | 1000 g | 1000 g | X | | 1000 g | 1000 g | X | | 1000 g | 1000 g | X | | |
| 26/07/2024 | | x | SILVER MAX | 5 kg | 5 kg | X | | 5 kg | 5 kg | X | | 5 kg | 5 kg | X | | |
| 26/07/2024 | | x | TEXON | 4,1 kg | 4,1 kg | X | | 4,1 kg | 4,1 kg | X | | 4,1 kg | 4,1 kg | X | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital de Integración Social | **SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL**<br>**PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES**<br>**PROCEDIMIENTO OPERACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN LOS SERVICIOS SOCIALES**<br><br>**VERIFICACION DE TERMÓMETROS** | **Codigo: 72**<br>Fecha: 01/01/2022<br>**Versión**<br>**3** |

**SUBDIRECCION LOCAL: BOSA** **MES: JULIO**

**UNIDAD OPERATIVA: 113529 CC 07-007 PARQUES DE BOGOTA** **AÑO: 2024**

| DIA | MES | IDENTIFICACIÓN DEL TERMOMETRO | TEMPERATURA DE VERIFICACION | | RESPONSABLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | INICIAL | FINAL | | |
| 5/07/2024 | JULIO | CALIENTE | 18°C | 95°C | ANDREA CORRALES RESPONSABLE DEL SERVICIO | |
| | | FRIO | 18°C | 0,3°C | | |
| 12/07/2024 | JULIO | CALIENTE | 19°C | 91°C | ANDREA CORRALES RESPONSABLE DEL SERVICIO | |
| | | FRIO | 19°C | 0,5°C | | |
| 19/07/2024 | JULIO | CALIENTE | 22°C | 95°C | ANDREA CORRALES RESPONSABLE DEL SERVICIO | |
| | | FRIO | 22°C | 0,3°C | | |
| 26/07/2024 | JULIO | CALIENTE | 18°C | 91°C | ANDREA CORRALES RESPONSABLE DEL SERVICIO | |
| | | FRIO | 18°C | 0,9°C | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA DE VENTA**

**Decreto N. 522/2003 Art.03**

**N° 528**

Para personas naturales no comerciales ó inscritas en Regimen Simplificado

| | |
|---|---|
| **RAZON SOCIAL** | ASOCIACION DE APOYO COMUNITARIO AL COMEDOR JUVENIL DEL BARRIO VILLA SUIATA LA PAZ "ASOPAZ" |
| **DIRECCION** | CARRERA 90 N. 79 SUR 33 **TELEFONO** 9344434 |
| **NIT** | 800214677-7 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA DE TRANSACCION** | 22 DE JULIO DE 2024 | **NIT/C.C** | 80024178-7 |
| **NOMBRE Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO DEL PAGO** | JULIO CESAR SANCHEZ CHISCO | | |
| **CIUDAD Y DIRECCION DEL BENEFICIARIO DEL PAGO** | CARRERA 87 N. 129 B - 26 BRR LA AGUADITA | | |

**CONCEPTO:**

Mantenimiento Preventivo físico y lógico de dos computadores
* Limpieza componentes internos de la CPU
* Actualizacion del sistema operativo, programas y antivirus
* Revision y eliminación de archivos temporales y no necesarios
* Limpieza de registro de Windows

Comedor Comunitario - Cocina popular
PARQUES DE BOGOTA

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR DE LA OPERACIÓN** | $ | 390.000,00 |
| **RETENCION EN LA FUENTE** | | |
| **VALOR A PAGAR** | **$** | **390.000,00** |

**FIRMAR:**

**NOTA:** las personas inscritas en Regimen Simplificado, adjuntar fotocopia de RUT - Las personas naturales no comerciales, adjuntar fotocopia de la CC.