

Multiservicios ————— Fenix MY

NIT. 15.908.974-1



Programa de Manejo Integrado de Plegas
Limpieza y Desinfección de Tanques
Termómetros
Cursos de Manipulación de Alimentos
Planes de Saneamiento
Planes de Emergencia
Asistencia Técnica

CERTIFICA QUE

A las instalaciones de **JARDIN ACEPTA EL CAMBIO** Con NIT 900077259-6. Ubicado en la Calle 65C #78C-25 Sur. En desarrollo del programa sanitario se le realizo limpieza y desinfección 2 tanques aéreos de 1000 litros de almacenamiento de agua potable con **HIPOCLORITO AL 5 .25% Y DILUCION DE 200 PPM. X 10 MINUTOS.**

Cumpliendo con las normas requeridas por la secretaria de salud del distrito para el funcionamiento de nuestro concepto técnico favorable de salud pública de nuestra empresa.

Se expide a los 10 días del mes de mayo del 2025 Se recomienda realizar limpieza cada 6 meses. Anexo concepto sanitario fichas técnicas de los productos utilizados.

HERNAN PATINO OSORIO

C.C. 15908974

JEFE DE SERVICIOS

Carrera 88 No. 67-15 Sur

Teléfono: 783 42 14



312 595 38 00

310 258 65 01

E-mail: interservicios68@gmail.com

FICHA TECNICA HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25% CARACTERÍSTICAS GENERALES EL HIPOCLORITO DE SODIO

Es un líquido amarillento adecuado para la desinfección de áreas, superficies y limpieza de ropas tanto del hogar como a nivel hospitalario y salud. Actúa por el cloro que libera, con un rendimiento muy alto según beneficio - costo. Es un utilizador de todo tipo de virus, bacterias, hongos y levaduras. Recomendado para limpieza profunda de áreas comunes en todo tipo de industria, hospitales y clínicas, sanitarios, baldosas, pisos, ropa de enfermería blanca y de pacientes y todo tipo de superficies y accesorios lavables. Limpia y desinfecta en una sola operación. Acción bactericida y fungicida. Eficaz y económico. Máxima concentración, menor costo por litro. Máxima efectividad en uso hospitalario. Para aplicación de sistemas de control no contaminante, se recomienda dilución al 2% como mínimo para aspersión, limpieza general y desinfección de áreas comunes y áreas que no sufran ningún tipo de corrosión.

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Ingredientes activos: Hipoclorito de Sodio.

PROPIEDADES FÍSICOQUÍMICAS

Temperatura a 20°C	Líquido Amarillo Transparente
Viscosidad a 15°C	N.A.
Punto de Congelación	-4 °C
Olor	Característico al cloro
Densidad a 20°C	1.10 g/cc
Valor de Ph	11.00 - 13.00
Solubilidad	Soluble en agua
Concentración (%m/v NaOCl)	5% Máx.
Alcalinidad Total (%m/v NaOH)	1.67 Máx.

INSTRUCCIONES DE USO

Disuelva aproximadamente 40 cc en un balde con 10 litros de agua para limpieza y desinfección del hogar e industria en superficies lavables, baños y pisos. En ropa blanca de trabajo y hogar 80cc por cada 4 litros de agua, mezcle bien y sumerja su ropa por 10 minutos, luego enjuague y deje secar

ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO

Almacénese en un lugar fresco y evítese la exposición directa a la luz solar. Evítese contacto con otros insumos químicos. En contacto con ácidos libera gases tóxicos. Consérvese bajo llave y manténganse fuera del alcance de los niños.

RECOMENDACIONES

Evitar el contacto directo con la piel y ojos; en su forma concentrada puede producir irritaciones o quemaduras. Evitar la inhalación de los vapores del producto concentrado. Utilizar gafas protectoras, máscara, guantes y ropa apropiada según las recomendaciones de las normas de salud pública en el uso de productos a base de cloro. Manténgase lejos de alimentos, bebidas. En caso de contacto con la piel, lavarse inmediata y abundantemente con agua y acudir a un médico. En caso de accidente o malestar, acudir inmediatamente al médico (si es posible muéstrole la etiqueta).

PRESENTACION COMERCIAL

Envase de 1 litro y 4 litros. Tambor 20 litros, 60 litros y 220 litros.

Multiservicios — Fenix MY

NIT. 15.908.974-1



Programa de Manejo Integrado de Plagas
Limpieza y Desinfección de Tanques
Termómetros
Cursos de Manipulación de Alimentos
Planes de Saneamiento
Planes de Emergencia
Asistencia Técnica



CERTIFICA QUE

A las instalaciones de **JARDIN INFANTIL ACEPTA EL CAMBIO** Con NIT 900077259-6. Ubicado en la Calle 65C#78C-25 Sur En desarrollo del programa sanitario se le realizo una limpieza y desinfección a 1 tanque aéreo de 500 litros de almacenamiento de agua potable con **HIPOCLORITO AL 5 % Y DILUCIÓN DE 200 PPM. X 10 MINUTOS.**

Cumplimos con las normas requeridas por la secretaria de salud del distrito oficina de atención al medio ambiente para el funcionamiento de nuestro concepto técnico favorable de salud pública de nuestra empresa.

Se expide a los 24 del mes de mayo de 2025. **Se recomienda realizar lavado cada 6 meses.** Anexo concepto sanitario fichas técnicas de los productos.


HERNAN PATIÑO OSORIO
C.C 159089974
JEFE DE SERVICIOS

Carrera 88 No. 67-15 Sur

Teléfono: 783 42 14

 **312 595 38 00**
310 258 65 01

E-mail: interservicios68@gmail.com



PROTOCOLO PARA EL LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE

ANEXO 4
FORMATO INFORMACIÓN DEL SERVICIO

Versión: 1
Fecha: 20 - 01 - 2023
Página: 1

Fecha: 24 Mayo 2023 Lugar: Bogotá Otra: 0737

DATOS DEL CLIENTE

Razón social: Jardín abierta al Cambio Nit. 900077259-E
Dirección: Calle 65 C Sur No 78C. 25 Tel.: 3057191523.
Representante legal: C.C.
Servicio prestado: Lavado de tanque de almacenamiento de agua potable ☒ no potable

CARACTERÍSTICAS DEL / LOS TANQUE(S)

TANQUE NÚMERO	UBICACIÓN			CAPACIDAD (Litros)	MATERIAL
	AÉREO	SUBTERRÁNEO	SUPERFICIAL		
01	☒			500	PVC

EQUIPOS UTILIZADOS	Elementos de protección personal utilizados
☐ Bomba sumergible ☐ Extensión ☐ Cepillo ☐ Hidrolavadora ☐ Manguera ☐ Interna ☒ Balde ☐ Escoba ☒ Trapos ☐ Reflector ☒ Esponja ☐ Ventilador	☒ Guantes ☒ Botas de caucho ☒ Casco con Carbuqueo ☐ Arnés eslinga de posicionamiento ☐ Línea de vida ☐ Protección respiratoria para el cloro ☐ Escalera ☐ Monogafas ☐ Cofia ☐ Antifluído

DIAGNOSTICO

1 ¿El tanque se encontró vacío?	☒ SI ☐ NO	8 ¿Se abrieron las válvulas de salida para dejar salir el agua sobrante?	☒ SI ☐ NO	13 ¿Se dejó actuar el desinfectante según el instructivo?	☒ SI ☐ NO
2 ¿Las válvulas de entrada y salida se encuentran cerradas?	☒ SI ☐ NO	9 ¿Se preparo la solución desinfectante según el instructivo para lavado, limpieza y desinfección de tanque?	☒ SI ☐ NO	14 ¿Se abrieron las válvulas de entrada y salida de agua para realizar la remoción del desinfectante del tanque?	☒ SI ☐ NO
3 ¿Se verificó estado de: Tuberías, Válvulas, Grietas en el tanque, Desgaste de material, Hermeticidad de tanque?	☒ SI ☐ NO	10 ¿Se tuvo en cuenta los elementos de protección personal para la preparación de la solución desinfectante?	☒ SI ☐ NO	15 ¿Se dejó drenar la solución de lavado del tanque por las tuberías para realizar una purga de estas?	☒ SI ☐ NO
4 ¿Se realizó la remoción de residuos sólidos del fondo del tanque?	☒ SI ☐ NO	11 ¿Se tuvo en cuenta los elementos de protección personal para ingresar al tanque?	☒ SI ☐ NO	16 ¿Se realizaron varios lavados con agua potable eliminando así los residuos del desinfectante?	☒ SI ☐ NO
5 ¿Hay nivel considerado para realizar un prelavado?	☒ SI ☐ NO	12 ¿Las superficies del tanque fueron impregnadas con la solución, teniendo en cuenta los equipos de protección personal?	☒ SI ☐ NO	17 ¿Se comprobó la ausencia de olor y sabor en el agua?	☒ SI ☐ NO
6 ¿Se realizó prelavado del tanque?	☒ SI ☐ NO			18 ¿Se instaló correctamente la tapa para evitar el ingreso de contaminantes?	☒ SI ☐ NO
7 ¿Se realizó la remoción de residuos sólidos del fondo del tanque?	☒ SI ☐ NO				

PRODUCTOS EMPLEADOS: HIPOCLORITO DE SODIO

CONCENTRACIÓN: 5% ☐ 5.25% ☒

RECOMENDACIONES:

SERVICIO RECIBIDO

NOMBRE:

FIRMA:

No. DOCUMENTO

SERVICIO REALIZADO

NOMBRE:

FIRMA:

No. DOCUMENTO

MULTISERVICIOS FENIX MY Carrera 88 No. 67-15 Sur - Contacto Telefónico: 312 595 3800





PROTOCOLO PARA LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE AGUA POTABLE

INFORMACION BASICA DEL TANQUE DE AGUA POTABLE:

MATERIAL: PLASTICO ☒ ADBESTO _____ OTRO _____

UBICACIÓN AEREO ☒ SUBTERRANEO _____ OTRO _____





DESCRIPCION DEL SERVICIO:

>ALISTAMIENTO:

Se programa con personal de planta fecha y hora para la ejecución del servicio, cierre total de la entrada de agua para su aprovechamiento, dejando solo el agua que necesita para el proceso.

>MEDIDAS DE SEGURIDAD:

El técnico procede a dotarse de elementos de seguridad como son:

***botas *casco *guantes**, para la limpieza y desinfección. Aliste cepillos, escalera, reflector, escobas, baldes, rodillos, bombas o cualquier otro



elemento que necesite.

>RETIRADO DE TAPAS:

El técnico retira con cuidado la tapa de ingreso e inspección del tanque.

>INSPECCION:

El técnico revisa condiciones internas del tanque (visibilidad, grado de contaminación, mecanismo de ingreso, contactos eléctricos.)

>DESOCUPAR TANQUE:

Se realiza evacuación del agua utilizando bomba sumergible.

>INGRESO:

Se ingresa al tanque cuando el nivel de agua sea bajo de 20 a 30 centímetros aproximadamente teniendo en cuenta medidas de seguridad. (dotación, si se encuentra en espacios confinados el técnico de salir constantemente.)

>REMOCION DE SOLIDOS:

La remoción de material con sedimentación (barro) que se encuentra en el fondo del tanque utilizando escobas, cepillos, y aspiradoras de lodo para extraer el material.

>RESTREGADO:

Cepillado de piso y paredes en la totalidad del tanque.

>ENJUAGAR:

Se realiza un enjuague con abundante agua limpia en la totalidad del tanque mediante agua a presión utilizando manguera o hidrolavadora y



se retira el agua de este proceso.

>DOSIFICACION DESINFECTANTE:

TABLA DE DOSIFICACIONES

$\text{M L HIPOCLORITO} = \frac{\text{L} * \text{P.P.M}}{\% \text{FORMULA} * 10}$

- *Se debe conocer el tamaño del tanque
- *Calibre la aspersora o determine las condiciones de operación del equipo a utilizar.
- *Al mezclar agregue primero el hipoclorito y luego el agua.
- *Homogenice cuidadosamente.
- *No mezclar con otros productos.
- *El equipo de aspersión no se debe utilizar en otras labores.
- *Se prepara una cantidad y suficiente de solución desinfectante hipoclorito de sodio con una concentración de 200 ppm.

>APLICACIÓN DESINFECTANTE:

Se realiza una aplicación de solución desinfectante de 200 PPM utilizando aspersora para cubrir la totalidad del tanque.

>ACCION DESINFECTANTE:

Se deja actuar la solución por 15 minutos.

>ENJUAGAR:

CENTRO DE ENTRENAMIENTO ACTIVIDADES DE RIESGO SAS
NIT 901.787.183-5

Licencia SST Res. No. 15150 23/04/2024 SDB

Avalado por la resolución 4272 de 2021 del Ministerio de trabajo

Código de acreditación BUREAU VERITAS N° C024.00545, bajo el esquema 6, según ISO/IEC 17067 versión 2013



TSA-8594

CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO
PARA TRABAJO EN ALTURAS
OTORGADO A:

HERNAN PATIÑO OSORIO

IDENTIFICADO CON C.C. N° 15908974

CURSÓ Y APROBÓ EL PROGRAMA DE:

TRABAJO EN ALTURAS NIVEL REENTRENAMIENTO

CON UNA INTENSIDAD HORARIA DE (8) HORAS

Curso realizado en Bogotá el 05 febrero 2025, se expide en Bogotá el 05 febrero 2025


Angela Paola Espitia Restrepo
REPRESENTANTE LEGAL


JORGE IVAN SANCHEZ QUINTERO
RES No. 73190 14/09/2017

EMPRESA: HERNAN PATIÑO OSORIO
REP. HERNAN PATIÑO OSORIO
NIT: 15908974
ARL: POSITIVA

La autenticidad de este documento se puede verificar llamando a la línea 304 605 1896
<http://www.cearalturas.com> - alturascear@gmail.com - Dirección: Carrera 78 C N 59 Sur 40 - Bogotá - Colombia

Certifica que:
Hernan Patiño Osorio

Identificado(a) con número de cédula 15.908.974 de Chinchina

Participó en el Seminario sobre

***Limpieza y desinfección de tanques de
almacenamiento de agua potable - Módulo 1***

Con una intensidad horaria de 8 horas

9/Septiembre/2023

Bogotá, Colombia


Jose Wilmar Giraldo Briceño
CC 11.255.947
Rep. Legal



PROTOCOLO PARA EL LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE

ANEXO 4
FORMATO INFORMACIÓN DEL SERVICIO

Versión: 1

Fecha: 20 - 01 - 2023

Página: 1

Fecha: 10. mayo. 2023

Lugar: Bogotá

Otra:

0723

DATOS DEL CLIENTE

Acción social: Orden. Acopia el Cambio

Dirección: Calle 65c sur. N° 78C 25.

Nit. 900077259-6

Tel.:

C.C.

Representante legal:

Servicio prestado: Lavado de tanque de almacenamiento de agua potable ☒ no potable

CARACTERÍSTICAS DEL / LOS TANQUE(S)

TANQUE NÚMERO	UBICACIÓN			CAPACIDAD (Litros)	MATERIAL
	AÉREO	SUBTERRÁNEO	SUPERFICIAL		
01	☒			1000	PVC
01	☒			1000	PVC.

RELACIÓN DE TANQUE(S)

EQUIPOS UTILIZADOS

- ☒ Bomba sumergible
- ☐ Extensión
- ☐ Cepillo
- ☐ Hidrolavadora
- ☐ Manguera
- ☐ Interna
- ☒ Balde
- ☒ Escoba
- ☒ Trapos
- ☒ Reflector
- ☒ Esponja
- ☐ Ventilador

Elementos de protección personal utilizados

- ☒ Guantes
- ☒ Botas de caucho
- ☒ Casco con Carbuqueo
- ☒ Arnés eslinga de posicionamiento
- ☐ Línea de vida
- ☐ Protección respiratoria para el cloro
- ☐ Escalera
- ☐ Monogafas
- ☐ Cofia
- ☐ Antifluído

DIAGNOSTICO

- ¿El tanque se encontró vacío?
- ¿Las válvulas de entrada y salida se encuentran cerradas?
- ¿Se verificó estado de: Tuberías, Válvulas, Grietas en el tanque, Desgaste de material, Hermeticidad de tanque?
- ¿Se realizó la remoción de residuos sólidos del fondo del tanque?
- ¿Hay nivel considerado para realizar un prelavado?
- ¿Se realizó prelavado del tanque?
- ¿Se realizó la remoción de residuos sólidos del fondo del tanque?

☒ SI ☐ NO

- ¿Se abrieron las válvulas de salida para dejar salir el agua sobrante?
- ¿Se preparo la solución desinfectante según el instructivo para lavado, limpieza y desinfección de tanque?
- ¿Se tuvo en cuenta los elementos de protección personal para la preparación de la solución desinfectante?
- ¿Se tuvo en cuenta los elementos de protección personal para ingresar al tanque?
- ¿Las superficies del tanque fueron impregnadas con la solución, teniendo en cuenta los equipos de protección personal?

☒ SI ☐ NO


- ¿Se dejó actuar el desinfectante según el instructivo?
- ¿Se abrieron las válvulas de entrada y salida de agua para realizar la remoción del desinfectante del tanque?
- ¿Se dejó drenar la solución de lavado del tanque por las tuberías para realizar una purga de estas?
- ¿Se realizaron varios lavados con agua potable eliminando así los residuos del desinfectante?
- ¿Se comprobó la ausencia de olor y sabor en el agua?
- ¿Se instaló correctamente la tapa para evitar el ingreso de contaminantes?

☒ SI ☐ NO

PRODUCTOS EMPLEADOS: HIPOCLORITO DE SODIO

CONCENTRACIÓN: 5% ☐ 5.25% ☒

RECOMENDACIONES:



E.S.E.: **Subred Sur Occidente**

Fecha: **04 04 2025**

1. CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO

ID Establecimiento: 740487	Número de Inscripción: SQ00011021	Número de carpeta: BS78
Razón social: NO aplica		
Nombre del establecimiento: Multiservicios fenix my		
NIT: 15 908 974	-DV: 1	Sede: Única
Dirección: Kr 88 67 15 Sur		
Ubicación: NO aplica		
Localidad: Bosa	UPZ: Bosa Occidental	
Barrio: chico Sur	Teléfonos 601 7834214 - 3125953800	
Correo electrónico para notificación* interservicios68@gmail.com		
Nombre propietario: Hernan Patiño Osorio		
Tipo de documento: C.C. ☒ C.E. ☐ NIT ☐ PEP ☐ PS ☐ PTP ☐		Número documento: 15 908 974
Nombre representante legal: NO aplica		
Tipo de documento: C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☐ PEP ☐ PS ☐ PTP ☐		Número documento: NO aplica
Dirección de notificación: Kr 88 67 15 Sur		
Presenta matrícula mercantil del establecimiento: SI ☐ NO ☒ 01857817		
Línea de intervención: Seguridad Química		
Intervención: vigilancia intensificada a empresas que realizan control vectorial y/o prestan el servicio de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable / lavado y desinfección de tanques		
Tipo de establecimiento: control de vectores / lavado y desinfección de tanques		
Número de trabajadores: 2	Horario: Diurno ☒ Nocturno ☐ 24 horas ☐ Otro: ☐	
Días de funcionamiento: Lunes a viernes ☐ Domingo a domingo ☐ Fin de semana ☒ Otro: ☐		

VISITA	DÍA	MES	AÑO	CONCEPTO	MEDIDA SANITARIA	
					SI	NO
Visita 1	12	03	2025	favorable con requerimientos		X
Visita 2						
Visita 3						
Visita 4						

MOTIVO DE LA VISITA

Programación ☒	Solicitud del interesado ☐ Número de radicado:	Asociada a peticiones, quejas y reclamos ☐ Número de radicado:
Solicitud oficial ☐ Número de radicado:	Evento de interés en salud pública ☐	Solicitud de práctica de pruebas/ Procesos sancionatorios admin ☐
Otro: ☐ Especifique:		

2. INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Aspecto a verificar	Número	Hallazgos
2.1 Número de trabajadores administrativos hombres	0	
2.2 Número de trabajadores administrativos mujeres	1	
2.3 Número de trabajadores operativos hombres	1	
2.4 Número de trabajadores operativos mujeres	0	
2.5 Número de trabajadores menores de edad.	0	
2.6 Número de turnos de personal operativo por día	1	
2.7 Horas por turno por trabajador.	8	

*Al suministrar esta información, se autoriza la notificación electrónica

3. CONDICIONES LOCATIVAS Y DE ALMACENAMIENTO

Aspecto a verificar	Cumplimiento		Hallazgos
3.1 El establecimiento está localizado en zona libre de riesgo o desastre natural, y su construcción es firme, resistente y segura.	X	2	consultado en fecha 11-02-2025
3.2 Concepto uso del suelo.	X	NO	
3.3 Pisos sólidos, impermeables, antideslizantes, de fácil limpieza, desinfección, resistentes y uniformes	X	2	
3.4 Paredes sólidas, de fácil limpieza, desinfección y resistentes	X	2	
3.5 Techos sólidos, limpios y resistentes	X	2	
3.6 Escaleras, rampas y vías de acceso en buen estado, con elementos de seguridad y despejadas	X	2	
3.7 Ventilación natural y/o artificial permanente y suficiente	X	2	
3.8 Iluminación natural y/o artificial suficiente y adecuada	X	2	
3.9 Se adoptan las medidas necesarias para controlar y mantener la temperatura del lugar de trabajo de manera que no represente riesgo para la salud	X	2	
3.10 Ubicación, distribución y separación adecuada de áreas de trabajo	X	2	
3.11 Aislamiento de áreas administrativas y de almacenamiento	X	2	
3.12 Área de almacenamiento seguro de productos químicos, herramientas e insumos	X	2	

4. CONDICIONES DE SEGURIDAD

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
4.1 Adecuada ubicación y almacenamiento de equipos, herramientas, repuestos de aplicación y protección	X	2	3	/
4.2 Mantenimiento periódico de equipos y calibración.	X	2	3	

4.3 Clase de equipos utilizados

EQUIPO	NÚMERO DE EQUIPOS	MARCA	ESTADO	FECHA DE ÚLTIMO MANTENIMIENTO
Bomba Sumergible	1	Forte Pumps	Bueno	20-03-2025
Nebulizador eléctrico	1	Mish Sprayer	Bueno	20-03-2025
Aspersora Motor	1	Stihl SP420	Bueno	20-03-2025
Aspersora Manual	2	Lhaura	Bueno	20-03-2025
Bomba Sumergible	1	Barnes	Bueno	20-03-2025
Bomba Sumergible	1	Shinge	Bueno	29-03-2025
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/

1. Cumple 2. No Cumple 3. No Aplica

CONTINUACIÓN 4. CONDICIONES DE SEGURIDAD

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
4.4 Protocolos de procedimientos avalados según el perfil específico.	X	2		Gestión realizada el 18-03-2025
4.5. Implementación de formato de reporte de entrega a usuarios o formato de diagnóstico	X	2		
4.6 Sistema contra incendios en funcionamiento, concepto de bomberos	X	2		
4.7 Uso de elementos de protección personal de acuerdo al riesgo y registro de entrega	X	2		
4.8 Sistema eléctrico en un estado tal que previene el riesgo de incendio y evita el contacto con elementos sometidos a tensión	X	2		
4.9 Señalización y demarcación de áreas, vías de circulación y de seguridad completa y clara	X	2		
4.10 Ubicación y dotación adecuada de botiquín de primeros auxilios	X	2		
4.11 Manipulación segura de productos químicos	X	2	3	
4.12 Prácticas seguras de almacenamiento de productos químicos	X	2	3	
4.13 Alimentos empleados para preparación de cebos empleados para control de plagas identificados y separados de otros productos químicos.	X	2	3	
Aspectos a verificar para la actividad de control de plagas y vectores				
4.14 Poliza de Responsabilidad Civil.	X	NO		Seguros del Estado SA N° 14-02-101008210
4.15 Educación sanitaria a la comunidad.	X	2	3	Digna Marcela Parado Medellín Medico Veterinario
4.16 Asistente técnico con contrato laboral.	X	2	3	
4.17 El asistente técnico se encuentra inscrito ante la entidad de salud competente.	X	2	3	
4.18 Existe evidencia de la prestación del servicio del asistente técnico	X	2	3	
4.19 El asistente técnico presenta informe trimestral actualizado a la entidad de salud competente	X	2	3	
4.20 Fecha de último reporte:	22-01-2025			
4.21 La empresa cuenta con archivo de facturas de la compra de productos plaguicidas	X	2	3	

5. CONDICIONES SANITARIAS

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
5.1 Establecimiento cuenta con sistema de abastecimiento y almacenamiento de agua potable	X	2		protección y gestión Ambiental SA Acta N° 0011-25 fecha 10-02-2025
5.2 Establecimiento cuenta con conexión a alcantarillado u otro sistema alternativo	X	2		
5.3 Drenajes, cajas, canales y sifones en buen estado y funcionamiento	X	2		
5.4 Servicios sanitarios con batería sanitaria completa en funcionamiento y cantidad suficientes	X	2		
5.5 Vestieres con lockers de doble compartimentos en cantidad suficientes	X	2	3	
5.6 Procedimientos de limpieza y desinfección implementados	X	2		
5.7 Prácticas de gestión interna de residuos implementados	X	2		
5.8 Disposición de residuos sólidos y líquidos peligrosos con empresa gestora autorizada.	X	NO	N.A.	
5.9 Ausencia de polvos orgánicos e inorgánicos.	X	2		
5.10 Ausencia de olores, gases, humos, otros.	X	2		
5.11 Programa de manejo integrado de plagas y vectores implementado	X	2		
5.12 Se cuenta con procedimientos tendientes a minimizar residuos líquidos peligrosos derivados de las actividades de manejo y uso de plaguicidas.	X	2	3	

1. Cumple 2. No Cumple 3. No Aplica N.A. No Aplica

Hoja 3/7

6. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					
Aspecto a verificar		Cumplimiento			Hallazgos
6.1 Afiliación a riesgos laborales		☒	NO		positiva compensar
6.2 Afiliación a Regimen Contributivo en Salud.		☒	NO		
6.3 Afiliación a Regimen Subsidiado en Salud.		SI	☒		
6.4 Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST.		☒	NO		
6.5 Exámenes ocupacionales de acuerdo a trabajo, para la actividad de control de plagas y vectores		☒	2	3	
6.6 Capacitación específica para la actividad de todo el personal involucrado.		☒	2		
6.7 Los técnicos cuentan con carne refrendado por la autoridad sanitaria, para la actividad de control de plagas y vectores.		☒	2	3	
6.8 Técnicos aplicadores de plaguicidas para la actividad de control de plagas y vectores: 1					

[illegible]

1. Cumple	2. No Cumple	3. No Aplica
-----------	--------------	--------------

7. PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
7.1 Cuenta con un plan de gestión del riesgo de desastres	X	NO		
7.2 Procedimientos de prevención y atención de emergencias implementados.	X	2		
7.3 Señalización completa y adecuada de emergencias y evacuación.	X	2		
7.4 Cuenta con sistemas para la contención de derrames	X	2	3	
7.5 Conocimiento en procedimientos para atención de emergencias.	X	2		
7.6 Conocimiento en prácticas de manejo seguro de sustancias químicas.	X	2	3	
7.7 Todas los productos químicos se encuentran debidamente rotulados y etiquetados	X	2	3	
7.8 Cuenta con hojas de datos de seguridad de los productos químicos empleados y almacenados	X	2	3	

8. RELACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, PRODUCTOS Y RESIDUOS

8.1 SUSTANCIAS QUÍMICAS UTILIZADAS Y ALMACENADAS

Nombre Comercial	Nombre Genérico	Estado Físico			Tiene Ficha de Datos de Seguridad	Cantidad Mensual Utilizada	Cantidad Mensual Almacenada
		S	L	G			
Gelfipro GW	Fitronil	X			Si	0.1kg	0.1kg
Hipodorrto de Sodio	Hipodorrto de Sodio		X		Si	0.4L	0.8L
Fosgas EC	Cipermetrina		X		Si	0.1L	0.3L
Rutto EC	Ciflutrin		X		Si	0.1L	0.1L
Neo Serpa Rat	Brodifacum	X			Si	0.4kg	0.7kg

8.2 RESIDUOS GENERADOS

Residuo Generado	Clase de Residuos	Estado Físico			Cantidad Mensual Generada
		S	L	G	
Desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de biocidas y productos fitofarmacéuticos	desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de biocidas y productos fitofarmacéuticos	X			0.5kg

1. Cumple 2. No Cumple 3. No Aplica

S: Sólido L: Líquido G: Gaseoso

9. EXIGENCIAS:

SI

☒

9.1 Descripción de las exigencias: Se realiza visita de inspección sanitaria al establecimiento donde verifico cumplimiento de la ley 9 de 1979, Decreto 1843 de 1991 y decreto 1575 de 2007, por tanto se emite concepto sanitario favorable, el cual se mantiene mientras se conserven las condiciones

9.2 Concepto sanitario de la visita:

Favorable

☒

Favorable con requerimientos*

Desfavorable

*El establecimiento no cumple con la totalidad de los requisitos sanitarios establecidos en las normas vigentes.

9.3 Para el cumplimiento de los anteriores requerimientos se concede un plazo de _____ días, contados a partir de día _____ del mes de _____ de _____, que vence el día _____ del mes de _____ de _____. De acuerdo a la ley 9 de 1979 y decretos reglamentarios, Ley 715 de 2001 y demás disposiciones legales vigentes.

9.4 Observaciones de quien realiza la visita o de quien atiende la visita Se socializa alerta por Sarampión y conio del proyecto liderplaguicidastanques@subredsuraccidente.gov.co. Se relaciona acta de cumplimiento de la ley 1375 de 2009 AR01C 136011 con fecha 09-04-2025. Nota aclaratoria: se aclara nombre por parte del establecimiento es: Hernan Patiño Osorio

Se emite concepto sanitario:
FAVORABLE

10. APLICACIÓN DE MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD

Clausura temporal total	☐	Suspensión total de trabajos o servicios	☐
Clausura temporal parcial	☐	Decomiso	☐
Suspensión parcial de trabajos o servicios	☐	Congelación	☐
Destrucción o desnaturalización	☐		

Para constancia, previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta, firman los colaboradores y personas que intervinieron en la visita, hoy (día/mes/año) 04/04/2025 en Bogotá D.C.

POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA

Nombre: Speranny Sanchez Quiroga
Tipo de documento: CC
Número de documento: 1070960744
Profesión u oficio: Médico veterinario
Firma: [Firma]

POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA

Nombre: Daniel Esteban Sarmiento Lemus
Tipo de documento: CC
Número de documento: 1022393955
Profesión u oficio: Ingeniero Químico
Firma: Daniel Sarmiento L.

POR PARTE DEL ESTABLECIMIENTO

Nombre: Hernan Patiño Osorio
Tipo de documento: C.C. ☒ C.E. ☐ NIT ☐ PEP ☐ PS ☐ PTP ☐
Número de documento: 15908974
Cargo: Representante legal ☐ Propietario ☒ Encargado ☐
Firma: [Firma]

TESTIGO

Nombre: _____
Tipo de documento: C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☐ PEP ☐ PS ☐ PTP ☐
Número de documento: _____
Firma: _____

NOTA 1: Para concordancia con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, se da por comunicado que la imposición de un concepto sanitario desfavorable y/o de una medida sanitaria de seguridad de la Ley 9 de 1979, se iniciará una investigación administrativa en salud, conforme los términos establecidos en el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011"

NOTA 2: "La Adulteración, el uso fraudulento, el suministro y consignación de información falsa, registrada en el presente documento o sus anexos, acarreará las responsabilidades de ley, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 286 y ss. del Código Penal Colombiano y Ley 734 de 2002 Código Único Disciplinario"