

**CONTRATO: “REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, DESTINADOS AL USO DE LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA Y LA SECRETARIA DEL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES”**

**CONTRATISTA: JOSÉ ALIRIO ÁLVAREZ CÁRDENAS**

**CONTRATO N°  
2406200763**

**PROFESIONAL SST:  
NATALIA CARDONA ARIAS**

**FECHA: 22 de Agosto de 2024**



**INFORME DEL 22 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DE 2024**

## **INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

### **1. NÚMERO DE TRABAJADORES:**

El contrato 2406200763 cuenta con 17 trabajadores directos distribuidos de la siguiente manera:

- 1 Ingeniera Residente
- 1 Profesional SST
- 1 Maestro de Obra
- 1 Técnico electricista
- 6 Oficiales
- 7 Ayudantes

### **2. NÚMERO DE INCIDENTES Y ACCIDENTES LABORALES:**

En el periodo comprendido del 22 de Julio al 22 de Agosto del 2024 no se presentaron incidentes ni accidentes laborales.

Se encuentra en seguimiento un ausentismo por enfermedad general.

Se realiza seguimiento a dos accidentes de origen externo, donde 2 de nuestros colaboradores sufrieron un accidente en moto, generando lesiones menores con 7 días de incapacidad para cada uno.

### **3. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

Durante el periodo del 22 de Julio al 22 de Agosto del 2024 se realizaron las siguientes actividades:



## INFORME DEL 22 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DE 2024

- Proceso de elaboración de documentación correspondiente al SG.SST
- Proceso de gestión de exámenes de ingreso del personal.
- Afiliaciones de todos los empleados a ARL SURA y respectivas EPS.
- Firma de contratos de trabajo.
- Señalización y acordonamiento de obra.
- Acompañamiento y recorrido en los frentes de trabajo activos (Maltería, enea, alto bonito, San Cayetano, Samaria, Cuchilla del salado, Cable, Estación de policía ciudadela del norte).
- Inducciones SST a personal nuevo
- Entrega de Elementos de Protección Personal.
- Verificación de puntos ecológicos.
- Capacitación.
- Ejecución de pausas activas.
- Actividades de orden, limpieza y aseo.
- Inspección general de obra.
- Inspección de herramientas manuales.
- Inspección de Elementos de Protección Personal.

#### 4. REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL

##### MALTERIA, ENEA, ALTO BONITO, CABLE, CUCHILLA DL SALADO, SAN CAYETANO, SAMARIA, SAN SEBASTIAN



**MALTERIA, ENEA, ALTO BONITO, CABLE, CUCHILLA DL SALADO, SAN CAYETANO,  
SAMARIA, SAN SEBASTIAN**




**MALTERIA, ENEA, ALTO BONITO, CABLE, CUCHILLA DL SALADO, SAN CAYETANO,  
SAMARIA, SAN SEBASTIAN**



**MALTERIA, ENEA, ALTO BONITO, SAMARIA, SAN SEBASTIAN, ESTACION POLICIA  
CIUDADELA DEL NORTE, CUCHILLA DEL SALADO, CABLE**



**MALTERIA, ENEA, ALTO BONITO, SAMARIA, SAN SEBASTIAN, ESTACION POLICIA  
CIUDADELA DEL NORTE, CUCHILLA DEL SALADO, CABLE**



**MALTERIA, ENEA, ALTO BONITO, SAMARIA, SAN SEBASTIAN, ESTACION POLICIA  
CIUDADELA DEL NORTE, CUCHILLA DEL SALADO, CABLE**



## 5. CONCLUSIONES

El Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo del contrato, se encuentra en ejecución según la programación del proyecto.



**INFORME DEL 22 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DE 2024**

## **6. FIRMA**

El presente informe fue realizado por la Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo Natalia Cardona Arias con licencia 17-007-0178-16

**Natalia Cardona Arias**

Profesional SST