ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMATO INSPECCIÓN DE CAMILLAS

Código: FOR-TH-007	
Versión: 1	
Fecha: Memo I2019028310 – 14/06/2019	
Página 1 de 1	

Fecha de Inspección: 30 / Mayo / 2025 **Hora:** 5:00 pm **Localidad:** Bosa

Inspección realizada por: Nilsy Rojas Torres **Nombre responsable de la unidad operativa:** Nohora Pedraza

No	Ubicación de la Camilla	ESTADO DE LAS CAMILLA																						OBSERVACIONES
		¿Se encuentra visible?		¿Estado?		¿Herramientas que la obstruyan?		¿Se encuentra señalizada?		¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?		¿Cuenta con cinturones de seguridad?		¿Cuenta con frenos para operar?		¿Cuenta con inmovilizador lateral?		¿Cuenta con inmovilizador superior?		¿Estado General?		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Bueno	Regular	
1	Enfermeria	✓		✓			✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						

Nilsy Rojas Torres
Firma responsable inspección

Firma del responsable de la unidad operativa