SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
DIRECCION TERRITORIAL - SUBDIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL
CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL COMEDOR: SURAMERICA
CONVENIO: 7375/2024

NOMBRE COORDINADOR OPERATIVO Y/O RESPONSABLE: ANDREA AREVALO

ACTIVIDAD A REALIZAR **CRONOGRAMA**

ACTIVIDAD A REALIZAR	MAYO	JUNIO	JULIO	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PINTURA EN EL COMEDOR	X							
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO								
IMPRESORA	X		X		X		X	
COMPUTADOR	X		X		X		X	
EQUIPOS DE COCINA								
CONGELADOR BLANCO CANTIDAD 2	X					X		
NEVERA MIXTA GRIS CANTIDAD 1	X					X		
REGRIGERADOR NEGRO CANTIDAD 1	X					X		
ESTUFA INDUSTRIAL CUATRO 4 PUESTOS**	X					X		
ESTUFA PEQUEÑA	X					X		
LICUADORA INDUSTRIAL	X					X		
GRAMERAS COCINA	X	X	X	X	X	X	X	
BASCULA DIGITAL	X	X	X	X	X	X	X	
BALANZA DIGITAL (PESA PERSONAS)	X	X	X	X	X	X	X	
TERMOMETROS DIGITALES	X	X	X	X	X	X	X	
LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE AGUA POTABLE (INICIA FEBRERO 2024)				X				
FUMIGACION (INCIA CON FEBRERO 2024)				X				
EXTINTOR SOLKAFLAM Y ABC		**PROXIMA RECARGA AGOSTO 2024**						
EXTINTOR ABC		**PROXIMA RECARGA MARZO 2025**						

*DE ACUERDO A LA NECESIDAD (BAJA)

**DE ACUERDO A LA NECESIDAD (MEDIA)

***DE ACUERDO A LA NECESIDAD (ALTA)

EL CRONOGRAMA ES SUCEPTIBLE A CAMBIOS DEBIDO A LAS NECESIDADES DEL COMEDOR O IMPREVISTOS

NOTA: Gramera, bascula, balanza y termometros se calibran y se maneja en los formatos establecidor por la SDIS

Powered by CamScanner

COMULPRODES
COMEDORSURAMERICA
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

INFORMACION DE ADQUISICION

EMPRESA DONDE SE ADQUIRIO	DIRECCION	TELEFONOS	FECHA DE ADQUISICION	TIEMPO DE GARANTIA	FACTURA NUMERO	VENDEDOR

INFORMACION DEL EQUIPO

NOMBRE DE EQUIPO: ESTUFAS INDUSTRIALES A GAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

UNA DE 4 PUESTOS + 1 ESTUFA TAMALERAS

DIMENSIONES: 1 FOGON (57 ANCHO*60 FONDO*45 ALTO) - 4 PUESTOS (75 FONDO*203 ANCHO * 37 ALTO)

COLOR: GRIS

CAPACIDAD: Capacidad calórica 88.000 BTU/h aproximadamente de 4 quemadores grandes en fundición de hierro

CODIGO	ESPECIFICACIONES ELECTRICAS	MODELO	MARCA	SERIAL	LOCALIZACION	CANTIDAD
NA	NA	NO ESPECIFICA	SUPERIOR	NA	COCINA	2

REGISTRO HISTORICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

NECESITA MANTENIMIENTO	DESCRIPCION DE LA REPARACION	FECHA DE PARADA	FECHA DE ARRANQUE	PIEZAS CAMBIADAS	REVISADO POR	COSTO DE MANTENIMIENTO
Si	Cambio de Quemadores y valvulas	02/05/2024	02/05/2024	Quemadores y valvulas	Jose Belton.	—
Si	Cambio de Quemadores y valvulas	04/10/2024	04/10/2024	Quemadores y valvulas	Jose Belton	—

OBSERVACIONES GENERALES:

RESPONSABLE: Andrea Arcila

Powered by CamScanner

COMULPRODES
COMEDOR SURAMERICA
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

INFORMACION DE ADQUISICION

EMPRESA DONDE SE ADQUIRIO	DIRECCION	TELEFONOS	FECHA DE ADQUISICION	TIEMPO DE GARANTIA	FACTURA NUMERO	VENDEDOR

INFORMACION DEL EQUIPO

NOMBRE DE EQUIPO: NEVERA MIXTA (REFRIGERACION-CONGELACION)

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

VERTICAL 2 PUERTA

DIMENSIONES: AN605xAL1642xP713

COLOR: GRIS

CAPACIDAD: 294,4 PIES CUBICOS

CODIGO	ESPECIFICACIONES ELECTRICAS	MODELO	MARCA	SERIAL	LOCALIZACION	CANTIDAD
NA	115V - 60HZ	G3-351QC	LG	NA	BODEGA-FRUVER	1

REGISTRO HISTORICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

NECESITA MANTENIMIENTO	DESCRIPCION DE LA REPARACION	FECHA DE PARADA	FECHA DE ARRANQUE	PIEZAS CAMBIADAS	REVISADO POR	COSTO DE MANTENIMIENTO
3°	General	02-05-2024	02-05-2024	Ninguna	Efrain	—
3°	General	05-10-2024	05-10-2024	Ninguna	Efrain	—

OBSERVACIONES GENERALES:

RESPONSABLE: Andres Arrieta

Powered by CamScanner

COMULPRODES
COMEDOR SURAMERICA
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

INFORMACION DE ADQUISICION

EMPRESA DONDE SE ADQUIRIO	DIRECCION	TELEFONOS	FECHA DE ADQUISICION	TIEMPO DE GARANTIA	FACTURA NUMERO	VENDEDOR

INFORMACION DEL EQUIPO

NOMBRE DE EQUIPO: REFRIGERADOR

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

VERTICAL PUERTA VIDRIO

DIMENSIONES: NEGRO - (195 AL *76AN *68FO)

COLOR: NEGRO

CAPACIDAD: 510 L

CODIGO	ESPECIFICACIONES ELECTRICAS	MODELO	MARCA	SERIAL	LOCALIZACION	CANTIDAD
NA	VOLTAJE 220	W510BL1	NA	NA	BODEGA-FRUVER	1

REGISTRO HISTORICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

NECESITA MANTENIMIENTO	DESCRIPCION DE LA REPARACION	FECHA DE PARADA	FECHA DE ARRANQUE	PIEZAS CAMBIADAS	REVISADO POR	COSTO DE MANTENIMIENTO
S°	General	02-05-2024	02-05-2024	Ninguna	Efrain	——
S°	General	05-10-2024	05-10-2024	Ninguna	Efrain	——

OBSERVACIONES GENERALES:

RESPONSABLE: Andres Aracata

Powered by CamScanner

COMULPRODES
COMEDOR SURAMERICA
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

INFORMACION DE ADQUISICION

EMPRESA DONDE SE ADQUIRIO	DIRECCION	TELEFONOS	FECHA DE ADQUISICION	TIEMPO DE GARANTIA	FACTURA NUMERO	VENDEDOR

INFORMACION DEL EQUIPO

NOMBRE DE EQUIPO: CONGELADORES

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

HORIZONTALES A 1 PUERTA

DIMENSIONES: BLANCA (89A*117A*66F) MARCA CHALLENGER

COLOR: BLANCO

CAPACIDAD: 335

CODIGO	ESPECIFICACIONES ELECTRICAS	MODELO	MARCA	SERIAL	LOCALIZACION	CANTIDAD
R134	VOLTAJE 220	EFCC323CHQW	CHALLENGER	NA	BODEGA-FRUVER	2

REGISTRO HISTORICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

NECESITA MANTENIMIENTO	DESCRIPCION DE LA REPARACION	FECHA DE PARADA	FECHA DE ARRANQUE	PIEZAS CAMBIADAS	REVISADO POR	COSTO DE MANTENIMIENTO
SP	General	02-05-24	02-05-24	Ninguna	Efrain.	—
SP	General	05-10-24	05-10-24	Ninguna	Efrain	—

OBSERVACIONES GENERALES:

RESPONSABLE: Andrea Arrato

Powered by CamScanner

COMULPRODES
COMEDOR SURAMERICA
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

INFORMACION DE ADQUISICION

EMPRESA DONDE SE ADQUIRIO	DIRECCION	TELEFONOS	FECHA DE ADQUISICION	TIEMPO DE GARANTIA	FACTURA NUMERO	VENDEDOR

INFORMACION DEL EQUIPO

NOMBRE DE EQUIPO: LICUADORA INDUSTRIAL REF B5230B

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

VASOS Y CUCHILLAS EN ACERO INOXIDABLE MOTOR DE 2HP VASO CONICO

DIMENSIONES: ANCHO 41CM - ALTO 92CM LARGO 52CM

COLOR: GRIS

CAPACIDAD: 15 LITROS

CODIGO	ESPECIFICACIONES ELECTRICAS	MODELO	MARCA	SERIAL	LOCALIZACION	CANTIDAD
NA	500V	BS230B		NA	ALMACENAMIENTO	1

REGISTRO HISTORICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

NECESITA MANTENIMIENTO	DESCRIPCION DE LA REPARACION	FECHA DE PARADA	FECHA DE ARRANQUE	PIEZAS CAMBIADAS	REVISADO POR	COSTO DE MANTENIMIENTO
SI	General	2-05-24	2-05-24	Ninguna	Efrain	—
SI	Revisión cuchillos y General	05-10-24	05-10-24	Ninguna	Efrain	—

OBSERVACIONES GENERALES:

RESPONSABLE: Andrea Arevalo.

Powered by CamScanner

COMULPRODES
COMEDOR SURAMERICA
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

INFORMACION DE ADQUISICION

EMPRESA DONDE SE ADQUIRIO	DIRECCION	TELEFONOS	FECHA DE ADQUISICION	TIEMPO DE GARANTIA	FACTURA NUMERO	VENDEDOR

INFORMACION DEL EQUIPO

NOMBRE DE EQUIPO:	HP LAPTOP 14-FQ1XXXX
ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
PROCESADOR:	AMD RYZEN 5
MEMORIA RAM:	16,0 GB (15,3 UTILIZABLE)
TIPO DE SISTEMA:	Sistema operativo 64 bits
WINDOWS	11 PRO
PANTALLA:	14"
TECLADO:	NA
MOUSE:	NA

IMPRESORA: HP SMART TANK 720

CODIGO	ESPECIFICACIONES ELECTRICAS	MODELO	MARCA	SERIAL	LOCALIZACION	CANTIDAD
CODIGO	ESPECIFICACIONES ELECTRICAS	MODELO	MARCA	SERIAL	LOCALIZACION	CANTIDAD
	110 VOLTIOS		HP	SN 5CD2203TWF	OFICINA-P.S	1

REGISTRO HISTORICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

NECESITA MANTENIMIENTO	DESCRIPCION DE LA REPARACION	FECHA DE PARADA	FECHA DE ARRANQUE	PIEZAS CAMBIADAS	REVISADO POR	COSTO DE MANTENIMIENTO
SI	Mantenimiento General	02-05-24	02-05-24	Ninguna.	Yordan P.	———
SI	Mantenimiento General	02-09-24	02-09-24	Ninguna.	Yordan P.	———
SI	Mantenimiento General	02-09-24	02-09-24	Ninguna.	Yeudin D.	———
SI	Mantenimiento General	05-11-24	05-11-24	Ninguna	Yeudin D.	

OBSERVACIONES GENERALES:

RESPONSABLE: Andrea Araujo

Escaneado con CamScanner

COMULPRODES
COMEDOR SURAMERICA
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

INFORMACION DE ADQUISICION

EMPRESA DONDE SE ADQUIRIO	DIRECCION	TELEFONOS	FECHA DE ADQUISICIO	TIEMPO DE GARANTIA	FACTURA NUMERO	VENDEDOR

INFORMACION DEL EQUIPO

NOMBRE DE EQUIPO: HP ALL-IN-ONBE 22-C0XX

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

PROCESADOR: AMD A9-9425 RADEON R5, 5 COMPUTE CORE 2C+3G

MEMORIA RAM: 12 GB (11,4 UTILIZABLE)

TIPO DE SISTEMA: Sistema operativo 64bits

WINDOWS 10 home Single Language Version 22h2

PANTALLA: 22"

TECLADO: HP

MOUSE: HP

IMPRESORA: HP SMART TANK 720

CODIGO	ESPECIFICACIONES ELECTRICAS	MODELO	MARCA	SERIAL	LOCALIZACION	CANTIDAD
	110 VOLTIOS	2020	HP	F78175D2-DCCF-4544	OFICINA-R.S	1

REGISTRO HISTORICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

NECESITA MANTENIMIENTO	DESCRIPCION DE LA REPARACION	FECHA DE PARADA	FECHA DE ARRANQUE	PIEZAS CAMBIADAS	REVISADO POR	COSTO DE MANTENIMIENTO
SI	Mantenimiento General	02-05-24	02-05-24	Ninguna	Yordan P.	———
SI	Mantenimiento General	02-09-24	02-09-24	Ninguna	Yordan P.	———
SI	Mantenimiento General	02-09-24	02-09-24	Ninguna	Yordan P.	———
SI	Mantenimiento General	05-11-24	05-11-24	Ninguna	Yordan P.	———

OBSERVACIONES GENERALES:

RESPONSABLE: Andres Araujo.

Escaneado con CamScanner

Bogotá 02 de septiembre 2024

CERTIFICACIÓN

Por medio de la presente se certifica que se realizó visita técnica del **COMEDOR COMUNITARIO – SURAMERICA**, en la cual se realizó mantenimiento preventivo, actualización de antivirus, y se realiza limpieza del registro del sistema, esto con el fin de dar cumplimiento a las especificaciones técnicas exigidas por el anexo técnico.

Descripciones del equipo

Equipo HP ALL-In-One 22 - cOxx
Impresora Multifuncional HP Smart Tank 710-720
Diagnóstico y mantenimiento de red

YORDAN ARIEL PÉREZ ABRIL
C.C 1023971431
Tel: 3059293503

Powered by CamScanner

Bogotá 2 de septiembre 2024

CERTIFICACIÓN

Por medio de la presente se certifica que se realizó visita técnica del **COMEDOR COMUNITARIO – SURAMERICA**, en la cual se realizó mantenimiento preventivo, actualización de antivirus, y se realiza limpieza del registro del sistema, esto con el fin de dar cumplimiento a las especificaciones técnicas exigidas por el anexo técnico.

Descripciones del equipo

Equipo HP LAPTOP 14
AMD RYZEN 5
Diagnóstico y mantenimiento de red

YORDAN ARIEL PÉREZ ABRIL
C.C 1023971431
Tel: 3059293503

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES

PROCEDIMIENTO OPERACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN LOS SERVICIOS SOCIALES

FORMATO VERIFICACION DE BÁSCULAS Y GRAMERAS

FORMATO NO CONTROLADO

SUBDIRECCION LOCAL / LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL

SERVICIO SOCIAL: COMEDORES

UNIDAD OPERATIVA: SURAMERICA **OPERADOR:** COOPERATIVA MULTIACTIVA PRO DESARROLLO SOSTENIBLE **MES:** NOVIEMBRE **AÑO:** 2024

NOMBRES Y PERSONAS ENCARGADAS DE LAS TOMAS: ANDREA AREVALO **CARGO:** RESPONSABLE DEL SERVICIO

DIA	TIPO DE INSTRUMENTO		IDENTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO	TOMA UNO				TOMA DOS				TOMA TRES				OBSERVACIONES
	GRAMERA	BÁSCULA		PESO PATRÓN (Kg, g)	PESO OBSERVADO (Kg, g)	CONFORME	NO CONFORME	PESO PATRÓN (Kg, g)	PESO OBSERVADO (Kg, g)	CONFORME	NO CONFORME	PESO PATRÓN (Kg, g)	PESO OBSERVADO (Kg, g)	CONFORME	NO CONFORME	
5/11/2024	X		FIRST	1 KG	1 KG	X		1 KG	1 KG	X		1 KG	1 KG	X		
5/11/2024		X	Serial 202120622	1KG	1KG	X		1KG	1KG	X		1KG	1KG	X		
5/11/2024		X	TIAN SHAN-2005D	1KG	1KG	X		1KG	1KG	X		1KG	1KG	X		
12/11/2024	X		FIRST	1 KG	1 KG	X		1 KG	1 KG	X		1 KG	1 KG	X		
12/11/2024		X	Serial 202120622	1KG	1KG	X		1KG	1KG	X		1KG	1KG	X		
12/11/2024		X	TIAN SHAN-2005D	1KG	1KG	X		1KG	1KG	X		1KG	1KG	X		
18/11/2024	X		FIRST	1 KG	1 KG	X		1 KG	1 KG	X		1 KG	1 KG	X		
18/11/2024		X	Serial 202120622	1KG	1KG	X		1KG	1KG	X		1KG	1KG	X		
18/11/2024		X	TIAN SHAN-2005D	1KG	1KG	X		1KG	1KG	X		1KG	1KG	X		

FIRMA DEL RESPONSABLE: ANDREA AREVALO

OBJETIVO

Verificar que las grameras y básculas se encuentren en buen estado