**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**
**DIRECCION TERRITORIAL - SUBDIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL**
**CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS**

LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL COMEDOR: SURAMERICA
CONVENIO: 7375/2024

NOMBRE COORDINADOR OPERATIVO Y/O RESPONSABLE: ANDREA AREVALO

**ACTIVIDAD A REALIZAR** **CRONOGRAMA**

| ACTIVIDAD A REALIZAR | MAYO | JUNIO | JULIO | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PINTURA EN EL COMEDOR | X | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO** | | | | | | | | |
| IMPRESORA | X | | X | | X | | X | |
| COMPUTADOR | X | | X | | X | | X | |
| EQUIPOS DE COCINA | | | | | | | | |
| CONGELADOR BLANCO CANTIDAD 2 | X | | | | | X | | |
| NEVERA MIXTA GRIS CANTIDAD 1 | X | | | | | X | | |
| REGRIGERADOR NEGRO CANTIDAD 1 | X | | | | | X | | |
| ESTUFA INDUSTRIAL CUATRO 4 PUESTOS** | X | | | | | X | | |
| ESTUFA PEQUEÑA | X | | | | | X | | |
| LICUADORA INDUSTRIAL | X | | | | | X | | |
| GRAMERAS COCINA | X | X | X | X | X | X | X | |
| BASCULA DIGITAL | X | X | X | X | X | X | X | |
| BALANZA DIGITAL (PESA PERSONAS) | X | X | X | X | X | X | X | |
| TERMOMETROS DIGITALES | X | X | X | X | X | X | X | |
| LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE AGUA POTABLE (INICIA FEBRERO 2024) | | | | X | | | | |
| FUMIGACION ( INCIA CON FEBRERO 2024) | | | | X | | | | |
| EXTINTOR SOLKAFLAM Y ABC | | **PROXIMA RECARGA AGOSTO 2024** | | | | | | |
| EXTINTOR ABC | | **PROXIMA RECARGA MARZO 2025** | | | | | | |

*DE ACUERDO A LA NECESIDAD (BAJA)

**DE ACUERDO A LA NECESIDAD (MEDIA)

***DE ACUERDO A LA NECESIDAD (ALTA)

EL CRONOGRAMA ES SUCEPTIBLE A CAMBIOS DEBIDO A LAS NECESIDADES DEL COMEDOR O IMPREVISTOS

**NOTA: Gramera, bascula, balanza y termometros se calibran y se maneja en los formatos establecidor por la SDIS**

Powered by CamScanner

# COMULPRODES
# COMEDOR SURAMERICA
# HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

## INFORMACION DE ADQUISICION

| EMPRESA DONDE SE ADQUIRIO | DIRECCION | TELEFONOS | FECHA DE ADQUISICION | TIEMPO DE GARANTIA | FACTURA NUMERO | VENDEDOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

## INFORMACION DEL EQUIPO

| | |
|---|---|
| NOMBRE DE EQUIPO: | HP LAPTOP 14-FQ1XXXX |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: | |
| PROCESADOR: | AMD RYZEN 5 |
| MEMORIA RAM: | 16,0 GB ( 15,3 UTILIZABLE) |
| TIPO DE SISTEMA: | Sistema operativo 64 bits |
| WINDOWS | 11 PRO |
| PANTALLA: | 14" |
| TECLADO: | NA |
| MOUSE: | NA |

IMPRESORA: HP SMART TANK 720

| CODIGO | ESPECIFICACIONES ELECTRICAS | MODELO | MARCA | SERIAL | LOCALIZACION | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | ESPECIFICACIONES ELECTRICAS | MODELO | MARCA | SERIAL | LOCALIZACION | CANTIDAD |
| | 110 VOLTIOS | | HP | SN 5CD2203TWF | OFICINA-P.S | 1 |

## REGISTRO HISTORICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

| NECESITA MANTENIMIENTO | DESCRIPCION DE LA REPARACION | FECHA DE PARADA | FECHA DE ARRANQUE | PIEZAS CAMBIADAS | REVISADO POR | COSTO DE MANTENIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SI | Mantenimiento General | 02-05-24 | 02-05-24 | Ninguna. | Yordan P. | ——— |
| SI | Mantenimiento General | 02-07-24 | 02-07-24 | Ninguna. | Yordan P. | ——— |
| SI | Mantenimiento General | 02-09-24 | 02-09-24 | Ninguna. | Yordan D. | ——— |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

OBSERVACIONES GENERALES:

RESPONSABLE: Andrea Araujo

Powered by CamScanner

# COMULPRODES
# COMEDOR SURAMERICA
# HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

## INFORMACION DE ADQUISICION

| EMPRESA DONDE SE ADQUIRIO | DIRECCION | TELEFONOS | FECHA DE ADQUISICIO | TIEMPO DE GARANTIA | FACTURA NUMERO | VENDEDOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

## INFORMACION DEL EQUIPO

NOMBRE DE EQUIPO: HP ALL-IN-ONBE 22-C0XX

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

PROCESADOR: AMD A9-9425 RADEON R5, 5 COMPUTE CORE 2C+3G

MEMORIA RAM: 12 GB (11,4 UTILIZABLE)

TIPO DE SISTEMA: Sistema operativo 64bits

WINDOWS 10 home Single Language Version 22h2

PANTALLA: 22"

TECLADO: HP

MOUSE: HP

IMPRESORA: HP SMART TANK 720

| CODIGO | ESPECIFICACIONES ELECTRICAS | MODELO | MARCA | SERIAL | LOCALIZACION | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 110 VOLTIOS | 2020 | HP | F78175D2-DCCF-4544 | OFICINA-R.S | 1 |

## REGISTRO HISTORICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

| NECESITA MANTENIMIENTO | DESCRIPCION DE LA REPARACION | FECHA DE PARADA | FECHA DE ARRANQUE | PIEZAS CAMBIADAS | REVISADO POR | COSTO DE MANTENIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SI | Mantenimiento General | 02-05-24 | 02-05-24 | Ninguna | Jordan P. | |
| SI | Mantenimiento General | 02-07-24 | 02-07-24 | Ninguna | Jordan P. | |
| SI | Mantenimiento General | 02-09-24 | 02-09-24 | Ninguna | Jordan P. | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

OBSERVACIONES GENERALES:

RESPONSABLE: Andres Arcila.

Powered by CamScanner

# COMULPRODES
# COMEDORSURAMERICA
# HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

## INFORMACION DE ADQUISICION

| EMPRESA DONDE SE ADQUIRIO | DIRECCION | TELEFONOS | FECHA DE ADQUISICION | TIEMPO DE GARANTIA | FACTURA NUMERO | VENDEDOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

## INFORMACION DEL EQUIPO

NOMBRE DE EQUIPO: ESTUFAS INDUSTRIALES A GAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

UNA DE 4 PUESTOS + 1 ESTUFA TAMALERAS

DIMENSIONES: 1 FOGON (57 ANCHO*60 FONDO*45 ALTO) - 4 PUESTOS ( 75 FONDO*203 ANCHO * 37 ALTO)

COLOR: GRIS

CAPACIDAD: Capacidad calórica 88.000 BTU/h aproximadamente de 4 quemadores grandes en fundición de hierro

| CODIGO | ESPECIFICACIONES ELECTRICAS | MODELO | MARCA | SERIAL | LOCALIZACION | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NA | NA | NO ESPECIFICA | SUPERIOR | NA | COCINA | 2 |

## REGISTRO HISTORICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

| NECESITA MANTENIMIENTO | DESCRIPCION DE LA REPARACION | FECHA DE PARADA | FECHA DE ARRANQUE | PIEZAS CAMBIADAS | REVISADO POR | COSTO DE MANTENIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Si | Cambio de | | | Quemadores | Jose | |
| | Quemadores y valvulas | 02/05/2024 | 02/05/2024 | y valvulas | Belton. | — |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

OBSERVACIONES GENERALES:

RESPONSABLE: Andres Arcila

Powered by CamScanner

# COMULPRODES
# COMEDOR SURAMERICA
# HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

## INFORMACION DE ADQUISICION

| EMPRESA DONDE SE ADQUIRIO | DIRECCION | TELEFONOS | FECHA DE ADQUISICION | TIEMPO DE GARANTIA | FACTURA NUMERO | VENDEDOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

## INFORMACION DEL EQUIPO

NOMBRE DE EQUIPO: NEVERA MIXTA (REFRIGERACION-CONGELACION)

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

VERTICAL 2 PUERTA

DIMENSIONES: AN605xAL1642xP713

COLOR: GRIS

CAPACIDAD: 294,4 PIES CUBICOS

| CODIGO | ESPECIFICACIONES ELECTRICAS | MODELO | MARCA | SERIAL | LOCALIZACION | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NA | 115V - 60HZ | G3-351QC | LG | NA | BODEGA-FRUVER | 1 |

## REGISTRO HISTORICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

| NECESITA MANTENIMIENTO | DESCRIPCION DE LA REPARACION | FECHA DE PARADA | FECHA DE ARRANQUE | PIEZAS CAMBIADAS | REVISADO POR | COSTO DE MANTENIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Si | General | 02-05-2024 | 02-05-2024 | Ninguna | Efrain | — |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

OBSERVACIONES GENERALES:

RESPONSABLE: Andres Arcila

Powered by CamScanner

# COMULPRODES
# COMEDOR SURAMERICA
# HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

## INFORMACION DE ADQUISICION

| EMPRESA DONDE SE ADQUIRIO | DIRECCION | TELEFONOS | FECHA DE ADQUISICION | TIEMPO DE GARANTIA | FACTURA NUMERO | VENDEDOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

## INFORMACION DEL EQUIPO

NOMBRE DE EQUIPO: REFRIGERADOR

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

VERTICAL PUERTA VIDRIO

DIMENSIONES: NEGRO - (195 AL *76AN *68FO)

COLOR: NEGRO

CAPACIDAD: 510 L

| CODIGO | ESPECIFICACIONES ELECTRICAS | MODELO | MARCA | SERIAL | LOCALIZACION | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NA | VOLTAJE 220 | W510BL1 | NA | NA | BODEGA-FRUVER | 1 |

## REGISTRO HISTORICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

| NECESITA MANTENIMIENTO | DESCRIPCION DE LA REPARACION | FECHA DE PARADA | FECHA DE ARRANQUE | PIEZAS CAMBIADAS | REVISADO POR | COSTO DE MANTENIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SI | General | 02-05-2024 | 02-05-2024 | Ninguna | Efrain | ——— |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

OBSERVACIONES GENERALES:

RESPONSABLE: Andres Arzola

Powered by CamScanner

# COMULPRODES
# COMEDOR SURAMERICA
# HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

## INFORMACION DE ADQUISICION

| EMPRESA DONDE SE ADQUIRIO | DIRECCION | TELEFONOS | FECHA DE ADQUISICION | TIEMPO DE GARANTIA | FACTURA NUMERO | VENDEDOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

## INFORMACION DEL EQUIPO

NOMBRE DE EQUIPO: CONGELADORES

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

HORIZONTALES A 1 PUERTA

DIMENSIONES: BLANCA (89A*117A*66F) MARCA CHALLENGER

COLOR: BLANCO

CAPACIDAD: 335

| CODIGO | ESPECIFICACIONES ELECTRICAS | MODELO | MARCA | SERIAL | LOCALIZACION | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R134 | VOLTAJE 220 | EFCC323CHQW | CHALLENGER | NA | BODEGA-FRUVER | 2 |

## REGISTRO HISTORICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

| NECESITA MANTENIMIENTO | DESCRIPCION DE LA REPARACION | FECHA DE PARADA | FECHA DE ARRANQUE | PIEZAS CAMBIADAS | REVISADO POR | COSTO DE MANTENIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sp | General | 02-05-24 | 02-05-24 | Ninguna | Efrain. | — |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

OBSERVACIONES GENERALES:

RESPONSABLE: Andrea Arenas

Powered by CamScanner

# COMULPRODES
# COMEDOR SURAMERICA
# HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

## INFORMACION DE ADQUISICION

| EMPRESA DONDE SE ADQUIRIO | DIRECCION | TELEFONOS | FECHA DE ADQUISICION | TIEMPO DE GARANTIA | FACTURA NUMERO | VENDEDOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

## INFORMACION DEL EQUIPO

NOMBRE DE EQUIPO: LICUADORA INDUSTRIAL REF B5230B

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

VASOS Y CUCHILLAS EN ACERO INOXIDABLE MOTOR DE 2HP VASO CONICO

DIMENSIONES: ANCHO 41CM - ALTO 92CM LARGO 52CM

COLOR: GRIS

CAPACIDAD: 15 LITROS

| CODIGO | ESPECIFICACIONES ELECTRICAS | MODELO | MARCA | SERIAL | LOCALIZACION | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NA | 500V | BS230B | | NA | ALMACENAMIENTO | 1 |

## REGISTRO HISTORICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

| NECESITA MANTENIMIENTO | DESCRIPCION DE LA REPARACION | FECHA DE PARADA | FECHA DE ARRANQUE | PIEZAS CAMBIADAS | REVISADO POR | COSTO DE MANTENIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Si | General | 2-05-24 | 2-05-24 | Ninguna | Efrain | — |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

OBSERVACIONES GENERALES:

RESPONSABLE: Andrea Arevalo.

Powered by CamScanner

Bogotá 2 de septiembre 2024

# CERTIFICACIÓN

Por medio de la presente se certifica que se realizó visita técnica del **COMEDOR COMUNITARIO – SURAMERICA**, en la cual se realizó mantenimiento preventivo, actualización de antivirus, y se realiza limpieza del registro del sistema, esto con el fin de dar cumplimiento a las especificaciones técnicas exigidas por el anexo técnico.

Descripciones del equipo

Equipo HP LAPTOP 14
AMD RYZEN 5
Diagnóstico y mantenimiento de red

**YORDAN ARIEL PÉREZ ABRIL**
C.C 1023971431
Tel: 3059293503

Powered by CamScanner

Bogotá 02 de septiembre 2024

# CERTIFICACIÓN

Por medio de la presente se certifica que se realizó visita técnica del **COMEDOR COMUNITARIO – SURAMERICA**, en la cual se realizó mantenimiento preventivo, actualización de antivirus, y se realiza limpieza del registro del sistema, esto con el fin de dar cumplimiento a las especificaciones técnicas exigidas por el anexo técnico.

Descripciones del equipo

Equipo HP ALL-In-One 22 - cOxx
Impresora Multifuncional HP Smart Tank 710-720
Diagnóstico y mantenimiento de red

**YORDAN ARIEL PÉREZ ABRIL**
C.C 1023971431
Tel: 3059293503

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES

PROCEDIMIENTO OPERACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN LOS SERVICIOS SOCIALES

# FORMATO VERIFICACION DE BÁSCULAS Y GRAMERAS

FORMATO NO CONTROLADO

**SUBDIRECCION LOCAL / LOCALIDAD:** SAN CRISTOBAL

**SERVICIO SOCIAL:** COMEDORES

**UNIDAD OPERATIVA:** SURAMERICA **OPERADOR:** COOPERATIVA MULTIACTIVA PRO DESARROLLO SOSTENIBLE **MES:** SEPTIEMBRE **AÑO:** 2024

**NOMBRES Y PERSONAS ENCARGADAS DE LAS TOMAS:** ANDREA AREVALO **CARGO:** RESPONSABLE DEL SERVICIO

| DIA | TIPO DE INSTRUMENTO | | IDENTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO | TOMA UNO | | | | TOMA DOS | | | | TOMA TRES | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | GRAMERA | BÁSCULA | | PESO PATRÓN (Kg, g) | PESO OBSERVADO (Kg, g) | CONFORME | NO CONFORME | PESO PATRÓN (Kg, g) | PESO OBSERVADO (Kg, g) | CONFORME | NO CONFORME | PESO PATRÓN (Kg, g) | PESO OBSERVADO (Kg, g) | CONFORME | NO CONFORME | |
| 2/09/2024 | X | | FIRST | 1 KG | 1 KG | X | | 1 KG | 1 KG | X | | 1 KG | 1 KG | X | | |
| 2/09/2024 | | X | Serial 202120622 | 1KG | 1KG | X | | 1KG | 1KG | X | | 1KG | 1KG | X | | |
| 2/09/2024 | | X | TIAN SHAN-2005D | 1KG | 1KG | X | | 1KG | 1KG | X | | 1KG | 1KG | X | | |
| 9/09/2024 | X | | FIRST | 1 KG | 1 KG | X | | 1 KG | 1 KG | X | | 1 KG | 1 KG | X | | |
| 9/09/2024 | | X | Serial 202120622 | 1KG | 1KG | X | | 1KG | 1KG | X | | 1KG | 1KG | X | | |
| 9/09/2024 | | X | TIAN SHAN-2005D | 1KG | 1KG | X | | 1KG | 1KG | X | | 1KG | 1KG | X | | |
| 16/09/2024 | X | | FIRST | 1 KG | 1 KG | X | | 1 KG | 1 KG | X | | 1 KG | 1 KG | X | | |
| 16/09/2024 | | X | Serial 202120622 | 1KG | 1KG | X | | 1KG | 1KG | X | | 1KG | 1KG | X | | |
| 16/09/2024 | | X | TIAN SHAN-2005D | 1KG | 1KG | X | | 1KG | 1KG | X | | 1KG | 1KG | X | | |
| 23/09/2024 | X | | FIRST | 1 KG | 1 KG | X | | 1 KG | 1 KG | X | | 1 KG | 1 KG | X | | |
| 23/09/2024 | | X | Serial 202120622 | 1KG | 1KG | X | | 1KG | 1KG | X | | 1KG | 1KG | X | | |
| 23/09/2024 | | X | TIAN SHAN-2005D | 1KG | 1KG | X | | 1KG | 1KG | X | | 1KG | 1KG | X | | |
| 30/09/2024 | X | | FIRST | 1 KG | 1 KG | X | | 1 KG | 1 KG | X | | 1 KG | 1 KG | X | | |
| 30/09/2024 | | X | Serial 202120622 | 1KG | 1KG | X | | 1KG | 1KG | X | | 1KG | 1KG | X | | |
| 30/09/2024 | | X | TIAN SHAN-2005D | 1KG | 1KG | X | | 1KG | 1KG | X | | 1KG | 1KG | X | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

**FIRMA DEL RESPONSABLE:** ANDREA AREVALO

**OBJETIVO**

Verificar que las grameras y básculas se encuentren en buen estado