Alemana de Multiservicios

"Cuidamos y Certificamos su Ambiente"

CERTIFICACION No 021/2024

CERTIFICAMOS

QUE: COMEDOR COMUNITARIO ALTOS DEL POBLADO

DIRECCIÓN: CLL 40 SUR No 11-00 ESTE

SE LE REALIZO EL SERVICIO DE:

LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE AGUA POTABLE

DATOS GENERALES.

Número de tanques:	1
Capacidad:	1000 LITROS
Desinfectantes:	HIPOCLORITO DE SODIO
Fecha de servicio:	23 DE ENERO DE 2024
Ubicación:	PLANCHA
Material:	PVC

PROCEDIMIENTO

- **Remoción de residuos y sedimentos.**
- **Lavado y enjuague de los tanques.**
- **Aplicación del desinfectante. (se deja actuar 10 min.)**
- **Enjuague**

Nuestra empresa está ampliamente autorizada por el ministerio de salud pública distrital para efectuar los servicios anteriormente ofrecidos según acta de Inspección Vigilancia y Control Higiénico Sanitaria a Empresas Aplicadoras de Plaguicidas y/o lavado de tanques de agua potable No SQ07C 003145 Secretaria Distrital de Salud de Bogotá.

Alemana de Multiservicios
Concepto Sanitario Favorable

Firma y sello

Alemana de Multiservicios

CLL 71 D SUR No 14X-09 alemanamultiservicios@yahoo.com
Tel 3913889 3125302199

Alemana de Multiservicios

"Cuidamos y Certificamos su Ambiente"

INFORME TECNICO DE LAVADO DE TANQUES

EMPRESA :	COMEDOR COMUNITARIO ALTOS DEL POBLADO		
DIRECCION:	CLL 40 SUR No 11-00 ESTE	TELEFONO	3193628534
BARRIO:	ALTOS DEL POBLADO	PERSONA AUTORIZADA	NURY SARMIENTO

TIPO DE ESTABLECIMIENTO							
BODEGA		C. COMERCIAL		CONJUNTO RESID		ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO	
ENTIDAD DE SALUD		ENTIDAD BANCARIA		ENTIDAD EDUCATIVA		INDUSTRIA	
EMPRESA ALIMENTOS	X	JARDIN INFANTIL		COMEDOR COMUN		OTRO	

AEREO	
CONTENEDOR	X
SUBTERRANEO	

FECHA
23 DE ENERO DE 2024

DESCRIPCION	No 1
CAPACIDAD	1000 LITROS
UBICACIÓN	PLANCHA
MATERIAL	PVC
TAPA DEL TANQUE	C
CUERPO DEL TANQUE	C
TUBERIA ED ENTRADA	C
TUBERIA DE SALIDA	C
CHEQUE	C
FLOTADOR	C
VARILLA DE FLOTADOR	C
PARED DEL TANQUE	NA
TECHO DEL TANQUE	NA
PISO DEL TANQUE	NA
COLOR TANQUE	C
OLOR	C

CONFORME	C	NO CONFORME	NC

OBSERVACIONES
El tanque presenta buenas condiciones

PRODUCTO UTILIZADO	HIPOCLORITO DE SODIO
1.5 cc / Litro de Agua 200 ppmm Concentración 13 %	

FUNCIONARIO ALEMANA MULTISERVICIOS		FUNCIONARIO O CLIENTE	
NOMBRE	ALEXIS OLAYA CUENCA	NOMBRE	
IDENTIFICACIÓN	79.309.903	IDENTIFICACIÓN	
CARGO	OPERARIO	CARGO	
FIRMA		FIRMA	

CLL 71 D SUR No 14X-09 alemaniamultiservicios@yahoo.com
tel 3913889 3125302199

Brinsa

VEFT0007:23/05/2007

NaOCl
HIPOCLORITO DE SODIO
FICHA TECNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO	**HIPOCLORITO DE SODIO**
DESCRIPCION FISICA	Solución acuosa, clara, ligeramente amarilla, olor característico penetrante e irritante. Fuertemente oxidante; dependiendo del pH de la solución se presenta disociado en forma de cloro activo, ácido hipocloroso HOCl y/o ión hipoclorito OCl^-. De estas formas de "cloro libre activo" depende su reactividad en las reacciones de oxidación, cloración y acción bioquímica tales como el control bacteriológico y microbiológico.
INGREDIENTES PRINCIPALES	Producto obtenido a partir del hidróxido de sodio (NaOH) en solución acuosa mediante absorción del cloro gaseoso (Cl_2).
CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS	**CARACTERÍSTICA** / **ESPECIFICACION** Hipoclorito de Sodio en % m/v: 15 Mín. Hidróxido de sodio (alcalinidad total) en % m/v: 1 Máx. Densidad a 20 °C en g/ml: 1.20 Mín. Apariencia: Ligeramente amarilla.
PRESENTACIONES COMERCIALES	El hipoclorito de sodio se vende a granel en tanques de plástico, fibra de vidrio o en canecas plásticas. - 10022302-PISCICLOR GARRAFA X 20 lt - 10022308-AGROCLOR GARRAFA X 20 lt - 10022306-HIPOCLORITO AL 15% TBX55G.(KG) - 10022307-HIPOCLORITO AL 15% CNX70K.(KG) - 10022301-HIPOCLORITO DE SODIO AL 15% GRANEL
USOS E INSTRUCCIONES	Se destacan las siguientes industrias como principales consumidoras: **TRATAMIENTO DE AGUAS** Desinfección, esterilización, acción algicida, decloración y desodorización de aguas industriales, potables y piscinas. **PAPELERA** En procesos de lavado como blanqueador de celulosa, pulpa de papel y textiles. **QUIMICA** Hidróxido férrico $Fe(OH)_3$ y dióxido de manganeso MnO_2, de nitratos, sulfatos y cianatos (por reacción con los cianuros y sulfuros correspondientes), de cloraminas orgánicas e inorgánicas y clorofenoles.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Dado que el NaOCl es una solución muy inestable y se descompone por la acción de impurezas catiónicas como hierro, aniónicas, temperatura, pH y la luz, el producto se debe proteger de estos factores. Se debe almacenar en áreas con excelente ventilación. El piso debe ser incombustible e impermeable. Se deberá disponer de duchas y tomas de agua a presión en sitios de fácil acceso dentro del área. No se debe almacenar con sustancias incompatibles como ácidos y productos orgánicos.

LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO ES **COPIA NO CONTROLADA** DEL SISTEMA DE CALIDAD

Brinsa

VEFT0007:23/05/2007

NaOCl
HIPOCLORITO DE SODIO
FICHA TECNICA

MANEJO Y TRANSPORTE	Las operaciones de cargue, transvase, dilución, descargue y toma de muestras de los envases o depósitos que contengan hipoclorito de sodio se deben realizar bajo excelente ventilación, utilizando los elementos de protección adecuados: gafas de seguridad y/o careta facial, respirador industrial con absorbente apropiado, guantes, botas y delantal de caucho. **NOTA:** El hipoclorito de sodio se puede descomponer por acción del calor, por contacto con material férrico o por la acción de la luz solar, generando CLORO GASEOSO, altamente oxidante, irritante y corrosivo. Si se mezclan soluciones de hipoclorito de sodio con cualquier ácido, hay desprendimiento de cloro gaseoso. El transporte se efectuará en envases de fibra de vidrio, polipropileno, polietileno o en carro tanques construidos con los mismos materiales.
PRECAUCIONES Y RESTRICCIONES	El hipoclorito de sodio es altamente corrosivo. Su inhalación o ingestión puede provocar desde leves irritaciones cutáneas hasta edemas pulmonares, perforaciones de esófago y estómago. Por contacto puede producir lesiones oculares, cutáneas, pulmonares y digestivas. Se recomienda leer la Hoja de Seguridad y el brochure del producto **NOTA:** El uso final del producto es de responsabilidad absoluta y aceptada por el cliente. La información se ha consignado a título ilustrativo y no substituye las patentes o licencias sobre el uso del producto.

ATENCION DE EMERGENCIAS.Tel: (57 1) 484 6000 Ext. 444.
Cel: 3102943054 o 3158945370
Planta Betania: km. 6 vía Cajicá - Zipaquirá
Tels: (+1) 484 6000 Fax: (+1) 4846001
Planta Mamonal: km. 11 vía Mamonal - Cartagena
Tel: (+5) 6686206 Fax: 6686156
Oficina Bogotá
Tel: (+1) 635 6080 Fax (+1) 636 1961
Oficina Medellín
Tel: (+4) 313 7575 Fax: (+4) 313 9764
Brinsa S.A. Nit: 800-221-789-2
A.A. 3005 Bogotá, D.C.
Colombia - Sur América

LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO ES **COPIA NO CONTROLADA** DEL SISTEMA DE CALIDAD

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, Vigilancia y Control higiénico sanitario a empresas de control de plagas, lavado de tanques de agua potable, desinfección de áreas

Acta Número SQ07C 004375

E.S.E.: Subred Sur Occidente ESE — Fecha: 16 | 01 | 2024

1. CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO

ID Establecimiento: 521062	Número de Inscripción: SQCXXX02405	Número de carpeta: 020

Razón social: Alemana Multiservicios SAS
Nombre del establecimiento: Alemana Multiservicios SAS.
NIT: 901033594 3 — Sede: Única.
Dirección: CL 71D Sur 14 x 09.
Ubicación: No Única.
Localidad: Usme — UPZ: 58 Comuneros
Barrio: Quintas del Rio Seco — Teléfonos: 3125302199 - 6013913889
Correo electrónico para notificación*: alemanamultiservicios@yahoo.com
Nombre propietario: Alemana multiservicios SAS
Tipo de documento: C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☒ PEP ☐ PS ☐ PTP ☐ — Número documento: 901033594-3
Nombre representante legal: Martha Cecilia Tovar Rojo
Tipo de documento: C.C. ☒ C.E. ☐ NIT ☐ PEP ☐ PS ☐ PTP ☐ — Número documento: 52889990
Dirección de notificación: CL 71D Sur 14 x 09
Presenta matrícula mercantil del establecimiento: SI ☒ NO ☐ 02759430.
Línea de intervención: Secretaría Química
Vectores: Identificación y control que realiza control vectorial y/o plagas al momento de la intervención y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable a nivel urbano y rural
Tipo de establecimiento: CONTROL DE VECTORES (LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE (DESINFECCIÓN AMBIENTAL)
Número de trabajadores: 2 — Horario: Diurno ☒ Nocturno ☐ 24 horas ☐ Otro:
Días de funcionamiento: Lunes a viernes ☐ Domingo a domingo ☒ Fin de semana ☐ Otro:

VISITA	DÍA	MES	AÑO	CONCEPTO	MEDIDA SANITARIA SI	MEDIDA SANITARIA NO
Visita 1						
Visita 2						
Visita 3						
Visita 4						

MOTIVO DE LA VISITA

Programación	☐	Solicitud del interesado ☒ Número de radicado: 80983 10/12/2023		Asociada a peticiones, quejas y reclamos ☐ Número de radicado:	
Solicitud oficial ☐ Número de radicado:		Evento de interés en salud pública ☐		Solicitud de práctica de pruebas/ Procesos sancionatorios admin ☐	

Otro: ☐ Especifique:

2.INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Aspecto a verificar	Número	Hallazgos
2.1 Número de trabajadores administrativos hombres	0	
2.2 Número de trabajadores administrativos mujeres	1	
2.3 Número de trabajadores operativos hombres	1	
2.4 Número de trabajadores operativos mujeres	0	
2.5 Número de trabajadores menores de edad.	0	
2.6 Número de turnos de personal operativo por día	1	
2.7 Horas por turno por trabajador.	8	

*Al suministrar esta información, se autoriza la notificación electrónica

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, Vigilancia y Control higiénico sanitario a empresas de control de plagas, lavado de tanques de agua potable, desinfección de áreas

Acta Número SQ07C 0043

3. CONDICIONES LOCATIVAS Y DE ALMACENAMIENTO

Aspecto a verificar	Cumplimiento		Hallazgos
3.1 El establecimiento está localizado en zona libre de riesgo o desastre natural, y su construcción es firme, resistente y segura.	✓	2	Se presenta Rad 1-2021-59524
3.2 Concepto uso del suelo.	✓	NO	
3.3 Pisos sólidos, impermeables, antideslizantes, de fácil limpieza, desinfección, resistentes y uniformes	✓	2	
3.4 Paredes sólidas, de fácil limpieza, desinfección y resistentes	✓	2	
3.5 Techos sólidos, limpios y resistentes	✓	2	
3.6 Escaleras, rampas y vías de acceso en buen estado, con elementos de seguridad y despejadas	✓	2	
3.7 Ventilación natural y/o artificial permanente y suficiente	✓	2	
3.8 Iluminación natural y/o artificial suficiente y adecuada	✓	2	
3.9 Se adoptan las medidas necesarias para controlar y mantener la temperatura del lugar de trabajo de manera que no represente riesgo para la salud	✓	2	
3.10 Ubicación, distribución y separación adecuada de áreas de trabajo	✓	2	
3.11 Aislamiento de áreas administrativas y de almacenamiento	✓	2	
3.12 Área de almacenamiento seguro de productos químicos, herramientas e insumos	✓	2	

4. CONDICIONES DE SEGURIDAD

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
4.1 Adecuada ubicación y almacenamiento de equipos, herramientas, repuestos de aplicación y protección	✓	2	3	
4.2 Mantenimiento periódico de equipos y calibración.	✓	2	3	

4.3 Clase de equipos utilizados

EQUIPO	NÚMERO DE EQUIPOS	MARCA	ESTADO	FECHA DE ÚLT MANTENIMIEI
Aspersor Manual	1	Sprayer	Bueno	05/12/202
Termonebulizador.	1	Thermal Fogger	Bueno	05/12/20
Aspersora a Motor.	1	Stihl SR 420	Bueno	05/12/20
Aspersora Electrica	1.	Anticaro	Bueno	05/12/202
Bomba Sumergible	1	Barnes	Bueno	16/10/20
Hidrolavadora.	1	Black & Decker	Bueno	05/12/2
Aspiradora	1	Electrolux	Bueno	05/12/20
Vaporizador	1	Vaporetto	Bueno	05/12/202

1. Cumple | 2. No Cumple | 3. No Aplica

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

CONTINUACIÓN 4. CONDICIONES DE SEGURIDAD

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
4.4 Protocolos de procedimientos de actividad riesgo el perfil de peligro	X	1		
4.5 Diligenciamiento de formatos de reporte de accidentes de trabajo y enfermedad laboral	X	1		
4.6 Cuenta con capacitación sobre prevención de accidentes de trabajo	X	1		
4.7 Uso de elementos de protección personal de acuerdo al riesgo de la actividad	X	1		
4.8 Cuenta con programa de salud ocupacional de acuerdo al riesgo de la actividad económica y cuenta con el soporte documental	X	1		
4.9 Señalización y demarcación de áreas de acuerdo a la actividad económica y de seguridad y salud en el trabajo	X	1		
4.10 Ubicación y disposición adecuada de Botiquín de primeros auxilios	X	1		
4.11 Manipulación y aplicación de productos químicos	X	2	3	
4.12 Prácticas seguras de almacenamiento de productos químicos	X	2	3	
4.13 Alimentos empleados para preparación de cebos empleados para control de plagas identificados y separados de otros productos químicos	X	2	3	

Aspectos a verificar para la actividad de control de plagas y vectores

4.14 Póliza de Responsabilidad Civil	X	NO	Incluida en Oferta No 2147410-10329851
4.15 Educación sanitaria a la comunidad	X	2	3
4.16 Asistente técnico con contrato laboral	X	2	3
4.17 El asistente técnico se encuentra inscrito ante la entidad de salud competente	X	2	3
4.18 Existe evidencia de la prestación del servicio del asistente técnico	X	2	3
4.19 El asistente técnico presenta informe mensual actualizado a la entidad de salud competente	X	2	3
4.20 Fecha de último reporte	23	10	2023
4.21 La empresa cuenta con archivo de las fichas de la compra de productos plaguicidas	X	2	3

Oficina Operativa Salamanca
Profesional en Salud Ocupacional

5. CONDICIONES SANITARIAS

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
5.1 Establecimiento cuenta con sistema de abastecimiento y almacenamiento de agua potable	X	2		Se presenta certificado 20/01/2023
5.2 Establecimiento cuenta con conexión a alcantarillado o otro sistema alternativo	X	2		
5.3 Drenajes, cajas, canales y colores en buen estado y funcionamiento	X	2		
5.4 Sanitarios suficientes con batería sanitaria completa en funcionamiento y cantidad suficientes	X	2		
5.5 Vestuarios con lockers de doble compartimentos en cantidad suficientes	X	2	3	
5.6 Procedimientos de limpieza y desinfección implementados	X	2		
5.7 Disposición de residuos sólidos implementados	X	2		
5.8 Disposición de residuos sólidos y líquidos peligrosos con empresa gestora autorizada	X	NO	N/A	Se realiza disposición Biológicos y Cortopunzantes con Cat.
5.9 Ausencia de polvos orgánicos e inorgánicos	X	2		
5.10 Ausencia de olores, gases, humos, otros	X	2		
5.11 Programa de manejo integrado de plagas y vectores implementado	X	2		
5.12 Se cuenta con procedimientos, basados a monitoreo (trampas, lupas, pegantes, distintivos de los puntos de manejo y tipo de plaguicida)	X	2	3	

1. Cumple | 2. No Cumple | 3. No Aplica | N.A. No Aplica

Cra 32 No. 12 81
Tel : 364 9090
www.saludcapital.gov.co

6. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
6.1 Afiliación a riesgos laborales	SI	NO		Sura
6.2 Afiliación a Regimen Contributivo en Salud.	SI	NO		Sanitas
6.3 Afiliación a Regimen Subsidiado en Salud.	SI	NO		
6.4 Sistema de gestion de la seguridad y salud en el Trabajo SG SST.	SI	NO		
6.5 Examenes ocupacionales de acuerdo a trabajo, para la actividad de control de plagas y vectores	X	2	3	
6.6 Capacitación especifica para la actividad de todo el personal involucrado	X	2		
6.7 Los técnicos cuentan con carne refrendado por la autoridad sanitaria, para la actividad de control de plagas y vectores	X	2	3	

6.8 Técnicos aplicadores de plaguicidas para la actividad de control de plagas y vectores:

No	NOMBRE COMPLETO	CÉDULA	ÚLTIMO CURSO PLAGUICIDAS	No CARNET	VIGENCIA	EXÁMENES OCUPACIONALES REALIZADOS (TIPO DE EXÁMEN)	FECHA EXÁMEN
1	Manuel Ortega Cuenca.	79.861.903	06/12/2023	0118 9903	05/12 2024	ETA TPT PO	28/11/2023

Tipo de Exámen CS: Colinesterasa serica PT: Tiempo de Protrombina PO: Piretrinas en orina ETA: Examen Trabajo

1. Cumple | 2. No Cumple | 3. No Aplica

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, Vigilancia y Control higiénico sanitario a empresas de control de plagas, lavado de tanques de agua potable, desinfección de áreas

Acta Número
SQ07C 004375

9.2 Concepto sanitario de la visita: Favorable [X] Favorable con requerimientos* [ ] Desfavorable [ ]

*El establecimiento no cumple con la totalidad de los requisitos sanitarios establecidos en las normas vigentes

9.3 Para el cumplimiento de los anteriores requerimientos se concede un plazo de 7 días, contados a partir de día / del mes de / de / , que vence el día / del mes de / de / . De acuerdo a la ley 9 de 1979 y decretos reglamentarios, Ley 715 de 2001 y demás disposiciones legales vigentes.

9.4 Observaciones de quien realiza la visita y de quien atiende la visita: se realiza visita por bote de fumigación

se entrega acta de Inspección Vigilancia Ley 1335/2009
N. ASOC 122334 de fecha 16/01/2014

"CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE"

Vidal.jacquicida@orques@hadirección@de.gov.co

10. APLICACIÓN DE MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD

Clausura temporal total	[X]	Suspensión total de trabajos o servicios	[ ]
Clausura temporal parcial	[ ]	Decomiso	[ ]
Suspensión parcial de trabajos o servicios	[ ]	Congelación	[ ]
Destrucción o desnaturalización	[ ]		

Para constancia, previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta, firman los colaboradores y personas que intervinieron en la visita, hoy (día/mes/año) 16-01-2014 en Bogotá D.C.

POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA	POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA
Nombre: LUZ MARGARITA BARCIA TAVIRA	Nombre: [illegible]
Tipo de documento: CC	Tipo de documento: CC
Número de documento: 52383952	Número de documento: 79933961
Profesión u oficio: MEDICO VETERINARIO	Profesión u oficio: TECNICO [illegible]
Firma:	Firma:
POR PARTE DEL ESTABLECIMIENTO	**TESTIGO**
Nombre: MARTHA CECILIA TUNARROSA	Nombre:
Tipo de documento: C.C. [X] C.E. [ ] NIT [ ] PEP [ ] PS [ ] PTP [ ]	Tipo de documento: C.C. [ ] C.E [ ] NIT [ ] PEP [ ] PS [ ] PTP [ ]
Número de documento: 52 383 990	Número de documento:
Cargo: Representante legal [X] Propietario [ ] Encargado [ ]	Firma:
Firma:	

NOTA 1: "En concordancia con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, se da por comunicado que la imposición de un concepto sanitario desfavorable y/o de una medida sanitaria de seguridad de la Ley 9 de 1979, se iniciará una investigación administrativa en salud, conforme los términos establecidos en el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011"
NOTA 2: "La Adulteración, el uso fraudulento, el suministro y consignación de información falsa, registrada en el presente documento o sus anexos, acarreara las responsabilidades de ley, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 286 y ss. del Código Penal Colombiano y Ley 734 de 2002 Código Único Disciplinario"

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE SALUD | BOGOTÁ

Alemana de Multiservicios

"Cuidamos y Certificamos su Ambiente"

INFORME TECNICO DE LAVADO DE TANQUES

EMPRESA :	COMEDOR COMUNITARIO ALTOS DEL POBLADO		
DIRECCION:	CLL 40 SUR No 11-00 ESTE	TELEFONO	3193628534
BARRIO:	ALTOS DEL POBLADO	PERSONA AUTORIZADA	NURY SARMIENTO

TIPO DE ESTABLECIMIENTO									
BODEGA		C. COMERCIAL		CONJUNTO RESID		ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO			
ENTIDAD DE SALUD		ENTIDAD BANCARIA		ENTIDAD EDUCATIVA		INDUSTRIA			
EMPRESA ALIMENTOS		JARDIN INFANTIL		COMEDOR COMUN	X	OTRO			

AEREO	
CONTENEDOR	X
SUBTERRANEO	

FECHA
23 DE JULIO DE 2024

DESCRIPCION	No 1
CAPACIDAD	1000 LITROS
UBICACIÓN	PLANCHA
MATERIAL	PVC
TAPA DEL TANQUE	C
CUERPO DEL TANQUE	C
TUBERIA ED ENTRADA	C
TUBERIA DE SALIDA	C
CHEQUE	C
FLOTADOR	C
VARILLA DE FLOTADOR	C
PARED DEL TANQUE	NA
TECHO DEL TANQUE	NA
PISO DEL TANQUE	NA
COLOR TANQUE	C
OLOR	C

CONFORME	C	NO CONFORME	NC

OBSERVACIONES
El tanque presenta buenas condiciones

PRODUCTO UTILIZADO	HIPOCLORITO DE SODIO
1.5 cc / Litro de Agua 200 ppmm Concentración 13 %	

FUNCIONARIO ALEMANA MULTISERVICIOS		FUNCIONARIO O CLIENTE	
NOMBRE	ALEXIS OLAYA CUENCA	NOMBRE	
IDENTIFICACIÓN	79.309.903	IDENTIFICACIÓN	
CARGO	OPERARIO	CARGO	
FIRMA		FIRMA	

Alemana de Multiservicios

CLL 71 D SUR No 14X-09 alemanamultiservicios@yahoo.com
tel 3913889 3125302199

Powered by CamScanner

Alemana de Multiservicios

"Cuidamos y Certificamos su Ambiente"

CERTIFICACION No 219/2024

CERTIFICAMOS

QUE: COMEDOR COMUNITARIO ALTOS DEL POBLADO

DIRECCIÓN: CLL 40 SUR No 11-00 ESTE

SE LE REALIZO EL SERVICIO DE:

LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE AGUA POTABLE

DATOS GENERALES.

Número de tanques:	1
Capacidad:	1000 LITROS
Desinfectantes:	HIPOCLORITO DE SODIO
Fecha de servicio:	23 DE JULIO DE 2024
Ubicación:	PLANCHA
Material:	PVC

PROCEDIMIENTO

- **Remoción de residuos y sedimentos.**
- **Lavado y enjuague de los tanques.**
- **Aplicación del desinfectante. (se deja actuar 10 min.)**
- **Enjuague**

Nuestra empresa está ampliamente autorizada por el ministerio de salud pública distrital para efectuar los servicios anteriormente ofrecidos según acta de Inspección Vigilancia y Control Higiénico Sanitaria a Empresas Aplicadoras de Plaguicidas y/o lavado de tanques de agua potable No SQ07C 004375 Secretaria Distrital de Salud de Bogotá.

Alemana de Multiservicios
Concepto Sanitario Favorable
NIT 52.099.990 - 1

Firma y sello

Alemana de Multiservicios

CLL 71 D SUR No 14X-09 alemanamultiservicios@yahoo.com
Tel 3913889 3125302199

Powered by CamScanner

Brinsa

VEFT0007:23/05/2007

NaOCl
HIPOCLORITO DE SODIO
FICHA TECNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO	**HIPOCLORITO DE SODIO**
DESCRIPCION FISICA	Solución acuosa, clara, ligeramente amarilla, olor característico penetrante e irritante. Fuertemente oxidante; dependiendo del pH de la solución se presenta disociado en forma de cloro activo, ácido hipocloroso HOCl y/o ión hipoclorito OCl^-. De estas formas de "cloro libre activo" depende su reactividad en las reacciones de oxidación, cloración y acción bioquímica tales como el control bacteriológico y microbiológico.
INGREDIENTES PRINCIPALES	Producto obtenido a partir del hidróxido de sodio (NaOH) en solución acuosa mediante absorción del cloro gaseoso (Cl_2).
CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS	**CARACTERÍSTICA** / **ESPECIFICACION** Hipoclorito de Sodio en % m/v — 15 Mín. Hidróxido de sodio (alcalinidad total) en % m/v — 1 Máx. Densidad a 20 °C en g/ml — 1.20 Mín. Apariencia — Ligeramente amarilla.
PRESENTACIONES COMERCIALES	El hipoclorito de sodio se vende a granel en tanques de plástico, fibra de vidrio o en canecas plásticas. - 10022302-PISCICLOR GARRAFA X 20 lt - 10022308-AGROCLOR GARRAFA X 20 lt - 10022306-HIPOCLORITO AL 15% TBX55G.(KG) - 10022307-HIPOCLORITO AL 15% CNX70K.(KG) - 10022301-HIPOCLORITO DE SODIO AL 15% GRANEL
USOS E INSTRUCCIONES	Se destacan las siguientes industrias como principales consumidoras: **TRATAMIENTO DE AGUAS** Desinfección, esterilización, acción algicida, decloración y desodorización de aguas industriales, potables y piscinas. **PAPELERA** En procesos de lavado como blanqueador de celulosa, pulpa de papel y textiles. **QUIMICA** Hidróxido férrico $Fe(OH)_3$ y dióxido de manganeso MnO_2, de nitratos, sulfatos y cianatos (por reacción con los cianuros y sulfuros correspondientes), de cloraminas orgánicas e inorgánicas y clorofenoles.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Dado que el NaOCl es una solución muy inestable y se descompone por la acción de impurezas catiónicas como hierro, aniónicas, temperatura, pH y la luz, el producto se debe proteger de estos factores. Se debe almacenar en áreas con excelente ventilación. El piso debe ser incombustible e impermeable. Se deberá disponer de duchas y tomas de agua a presión en sitios de fácil acceso dentro del área. No se debe almacenar con sustancias incompatibles como ácidos y productos orgánicos.

LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO ES **COPIA NO CONTROLADA** DEL SISTEMA DE CALIDAD

Powered by CamScanner

Brinsa

VEFT0007:23/05/2007

NaOCl
HIPOCLORITO DE SODIO
FICHA TECNICA

MANEJO Y TRANSPORTE	Las operaciones de cargue, transvase, dilución, descargue y toma de muestras de los envases o depósitos que contengan hipoclorito de sodio se deben realizar bajo excelente ventilación, utilizando los elementos de protección adecuados: gafas de seguridad y/o careta facial, respirador industrial con absorbente apropiado, guantes, botas y delantal de caucho. **NOTA:** El hipoclorito de sodio se puede descomponer por acción del calor, por contacto con material férrico o por la acción de la luz solar, generando CLORO GASEOSO, altamente oxidante, irritante y corrosivo. Si se mezclan soluciones de hipoclorito de sodio con cualquier ácido, hay desprendimiento de cloro gaseoso. El transporte se efectuará en envases de fibra de vidrio, polipropileno, polietileno o en carro tanques construidos con los mismos materiales.
PRECAUCIONES Y RESTRICCIONES	El hipoclorito de sodio es altamente corrosivo. Su inhalación o ingestión puede provocar desde leves irritaciones cutáneas hasta edemas pulmonares, perforaciones de esófago y estómago. Por contacto puede producir lesiones oculares, cutáneas, pulmonares y digestivas. Se recomienda leer la Hoja de Seguridad y el brochure del producto **NOTA:** El uso final del producto es de responsabilidad absoluta y aceptada por el cliente. La información se ha consignado a título ilustrativo y no substituye las patentes o licencias sobre el uso del producto.

ATENCION DE EMERGENCIAS.Tel: (57 1) 484 6000 Ext. 444.
Cel: 3102943054 o 3158945370
Planta Betania: km. 6 vía Cajicá - Zipaquirá
Tels: (+1) 484 6000 Fax: (+1) 4846001
Planta Mamonal: km. 11 vía Mamonal - Cartagena
Tel: (+5) 6686206 Fax: 6686156
Oficina Bogotá
Tel: (+1) 635 6080 Fax (+1) 636 1961
Oficina Medellín
Tel: (+4) 313 7575 Fax: (+4) 313 9764
Brinsa S.A. Nit: 800-221-789-2
A.A. 3005 Bogotá, D.C.
Colombia - Sur América

LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO ES COPIA NO CONTROLADA DEL SISTEMA DE CALIDAD

Powered by CamScanner

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, Vigilancia y Control higiénico sanitario a empresas
de control de plagas, lavado de tanques de agua potable, desinfección de áreas

Acta Número
SQ07C 004375

E.S.E.: SUBRED INT OCCIDENTE ESE. Fecha: 16 01 2024

1. CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO

ID Establecimiento:	Número de Inscripción:	Número de carpeta:
521662	SQ0000002405	U20

Razón social: ALEMANA MULTISERVICIOS SAS.

Nombre del establecimiento: ALEMANA MULTISERVICIOS SAS.

NIT: 901033594 DV: 3 Sede: UNICA.

Dirección: CL 710 INT 14 x 09.

Ubicación: NO APLICA.

Localidad: USME. UPZ: 58 Comuneros

Barrio: QUINTAS DEL RAN SOCIAL Teléfonos 3125302199 - 6013913889

Correo electrónico para notificación* alemanamultiservicios@yahoo.com.

Nombre propietario: ALEMANA MULTISERVICIOS SAS

Tipo de documento: C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☒ PEP ☐ PS ☐ PTP ☐ Número documento: 901033594-3.

Nombre representante legal: MARTHA CECILIA MONTAÑEZ ROJO

Tipo de documento: C.C. ☒ C.E. ☐ NIT ☐ PEP ☐ PS ☐ PTP ☐ Número documento: 52889990

Dirección de notificación: CL 710 INT 14 x 09.

Presenta matrícula mercantil del establecimiento: SI ☒ NO ☐ 02759430.

Línea de intervención: SEGURIDAD QUIMICA.

Modalidad Intervención: Identificación a empresas que realizan control vectorial y/o plaguicida y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable a nivel distrital

Tipo de establecimiento: CONTROL DE VECTORES / LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE AGUA POTABLE / DESINFECCION AMBIENTAL

Número de trabajadores: 2 Horario: Diurno ☒ Nocturno ☐ 24 horas ☐ Otro:

Días de funcionamiento: Lunes a viernes ☐ Domingo a domingo ☒ Fin de semana ☐ Otro:

VISITA	DÍA	MES	AÑO	CONCEPTO	MEDIDA SANITARIA SI	MEDIDA SANITARIA NO
Visita 1						
Visita 2						
Visita 3						
Visita 4						

MOTIVO DE LA VISITA

Programación ☐	Solicitud del interesado ☒ Número de radicado: 80983 10/12/2023	Asociada a peticiones, quejas y reclamos ☐ Número de radicado:
Solicitud oficial ☐ Número de radicado:	Evento de interés en salud pública ☐	Solicitud de práctica de pruebas/ Procesos sancionatorios admin ☐

Otro: ☐ Especifique:

2.INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Aspecto a verificar	Número	Hallazgos
2.1 Número de trabajadores administrativos hombres	0	
2.2 Número de trabajadores administrativos mujeres	1	
2.3 Número de trabajadores operativos hombres	1	
2.4 Número de trabajadores operativos mujeres	0	
2.5 Número de trabajadores menores de edad.	0	
2.6 Número de turnos de personal operativo por día	1	
2.7 Horas por turno por trabajador.	8	

*Al suministrar esta información, se autoriza la notificación electrónica

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE SALUD | BOGOTÁ

Powered by CamScanner

3. CONDICIONES LOCATIVAS Y DE ALMACENAMIENTO

Aspecto a verificar	Cumplimiento		Hallazgos
3.1 El establecimiento está localizado en zona libre de riesgo o desastre natural, y su construcción es firme, resistente y segura.	✓	2	
3.2 Concepto uso del suelo.	S✓	NO	Se presenta. Rad. 1-2021-59526.
3.3 Pisos sólidos, impermeables, antideslizantes, de fácil limpieza, desinfección, resistentes y uniformes	✓	2	
3.4 Paredes sólidas, de fácil limpieza, desinfección y resistentes	✓	2	
3.5 Techos sólidos, limpios y resistentes	✓	2	
3.6 Escaleras, rampas y vías de acceso en buen estado, con elementos de seguridad y despejadas	✓	2	
3.7 Ventilación natural y/o artificial permanente y suficiente	✓	2	
3.8 Iluminación natural y/o artificial suficiente y adecuada	✓	2	
3.9 Se adoptan las medidas necesarias para controlar y mantener la temperatura del lugar de trabajo de manera que no represente riesgo para la salud	✓	2	
3.10 Ubicación, distribución y separación adecuada de áreas de trabajo	✓	2	
3.11 Aislamiento de áreas administrativas y de almacenamiento	✓	2	
3.12 Área de almacenamiento seguro de productos químicos, herramientas e insumos	✓	2	

4. CONDICIONES DE SEGURIDAD

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
4.1 Adecuada ubicación y almacenamiento de equipos, herramientas, repuestos de aplicación y protección	✓	2	3	
4.2 Mantenimiento periódico de equipos y calibración.	✓	2	3	

4.3 Clase de equipos utilizados

EQUIPO	NÚMERO DE EQUIPOS	MARCA	ESTADO	FECHA DE ÚLTIMO MANTENIMIENTO
Aspersor. Manual	1	Sprayer.	BUENO	05/12/2023
Termonebulizador.	1	Thermo Fogger.	BUENO	05/12/2023
Aspersora a Motor.	1	Sthil SR 420	BUENO	05/12/2023
Aspersora Electrica	1.	ANTICARO	BUENO	05/12/2023.
Bomba. Sumergible.	1	BARNES.	BUENO	16/10/2023
Hidrolavadora.	1	BLACK & DECKER.	BUENO	05/12/2023
Aspiradora.	1	Electrolux	BUENO	05/12/2023
Vaporizador.	1	Vaporetto	BUENO	05/12/2023

1. Cumple | 2. No Cumple | 3. No Aplica

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE SALUD | BOGOTÁ

Powered by CamScanner

CONTINUACIÓN 4. CONDICIONES DE SEGURIDAD

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
4.4 Protocolos de procedimientos avalados según el perfil específico	X	2		
4.5 Implementación de formato de reporte de entrega a usuarios o formato de diagnóstico	X	2		
4.6 Sistema contra incendios en funcionamiento, concepto de bomberos	X	2		Se presenta copia 8/12/2023
4.7 Uso de elementos de protección personal de acuerdo al riesgo y registro de entrega	X	2		
4.8 Sistema eléctrico en un estado tal que previene el riesgo de incendio y evita el contacto con elementos sometidos a tensión	X	2		
4.9 Señalización y demarcación de áreas, vías de circulación y de seguridad completa y clara	X	2		
4.10 Ubicación y dotación adecuada de botiquín de primeros auxilios	X	2		
4.11 Manipulación segura de productos químicos	X	2	3	
4.12 Prácticas seguras de almacenamiento de productos químicos	X	2	3	
4.13 Alimentos empleados para preparación de cebos empleados para control de plagas identificados y separados de otros productos químicos.	X	2	3	
Aspectos a verificar para la actividad de control de plagas y vectores				
4.14 Poliza de Responsabilidad Civil.	X	NO		SEGUROS DEL ESTADO SA 2147101032489
4.15 Educación sanitaria a la comunidad.	X	2	3	
4.16 Asistente técnico con contrato laboral.	X	2	3	
4.17 El asistente técnico se encuentra inscrito ante la entidad de salud competente.	X	2	3	DIANA CAROLINA PALOMARES. PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL
4.18 Existe evidencia de la prestación del servicio del asistente técnico	X	2	3	
4.19 El asistente técnico presenta informe trimestral actualizado a la entidad de salud competente	X	2	3	
4.20 Fecha de último reporte:	23	10	2023	
4.21 La empresa cuenta con archivo de facturas de la compra de productos plaguicidas	X	2	3	

5. CONDICIONES SANITARIAS

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
5.1 Establecimiento cuenta con sistema de abastecimiento y almacenamiento de agua potable	X	2		Se presenta certificado 20/09/2023
5.2 Establecimiento cuenta con conexión a alcantarillado u otro sistema alternativo	X	2		
5.3 Drenajes, cajas, canales y sifones en buen estado y funcionamiento	X	2		
5.4 Servicios sanitarios con batería sanitaria completa en funcionamiento y cantidad suficientes	X	2		
5.5 Vestieres con lockers de doble compartimentos en cantidad suficientes	X	2	3	
5.6 Procedimientos de limpieza y desinfección implementados	X	2		
5.7 Prácticas de gestión interna de residuos implementados	X	2		
5.8 Disposición de residuos sólidos y líquidos peligrosos con empresa gestora autorizada.	X	NO	N.A.	Se realiza disposicion Biologicos y Contaminados con esp.
5.9 Ausencia de polvos orgánicos e inorgánicos.	X	2		
5.10 Ausencia de olores, gases, humos, otros.	X	2		
5.11 Programa de manejo integrado de plagas y vectores implementado	X	2		
5.12 Se cuenta con procedimientos tendientes a minimizar residuos líquidos peligrosos derivados de las actividades de manejo y uso de plaguicidas.	X	2	3	

1. Cumple	2. No Cumple	3. No Aplica	N.A. No Aplica

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

Impresión Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE SALUD | BOGOTÁ

Powered by CamScanner

6. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
6.1 Afiliación a riesgos laborales	~~SI~~	NO		SURA
6.2 Afiliación a Regimen Contributivo en Salud.	~~SI~~	NO		SANITAS.
6.3 Afiliacion a Regimen Subsidiado en Salud.	SI	~~NO~~		
6.4 Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST.	~~SI~~	NO		
6.5 Examenes ocupacionales de acuerdo a trabajo, para la actividad de control de plagas y vectores	~~SI~~	2	3	
6.6 Capacitación especifica para la actividad de todo el personal involucrado.	~~SI~~	2		
6.7 Los técnicos cuentan con carne refrendado por la autoridad sanitaria, para la actividad de control de plagas y vectores.	~~SI~~	2	3	
6.8 Técnicos aplicadores de plaguicidas para la actividad de control de plagas y vectores:				

No	NOMBRE COMPLETO	CÉDULA	ÚLTIMO CURSO PLAGUICIDAS	No CARNET	VIGENCIA	EXÁMENES OCUPACIONALES REALIZADOS (TIPO DE EXÁMEN)	FECHA DE EXÁMENES
1	Alexis Olaya Cuenca.	79389 903	06/12/2023	0118 9903.	05/12 2024.	ETA PT PO	28/11/2023

Tipo de Exámen **CS**: Colinesterasa serica **PT**: Tiempo de Protrombina **PO**: Piretrinas en orina **ETA**: Examen Trabajo Alturas

1. Cumple	2. No Cumple	3. No Aplica

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

Powered by CamScanner

7. PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
7.1 Cuenta con un plan de gestión del riesgo de desastres	SP	NO		
7.2 Procedimientos de prevención y atención de emergencias implementados.	X	2		
7.3 Señalizacion completa y adecuada deemergencias y evacuación.	X	2		
7.4 Cuenta con sistemas para la contencion de derrames	X	2	3	
7.5 Conocimiento en procedimientos para atención de emergencias.	X	2		
7.6 Conocimiento en prácticas de manejo seguro de sustancias químicas.	X	2	3	
7.7 Todas los productos químicos se encuentran debidamente rotulados y etiquetados	X	2	3	
7.8 Cuenta con hojas de datos de seguridad de los productos químicos empleados y almacenados	X	2	3	

8. RELACIÓN DE SUSTANCIAS QUIMICAS, PRODUCTOS Y RESIDUOS

8.1 SUSTANCIAS QUÍMICAS UTILIZADAS Y ALMACENADAS

Nombre Comercial	Nombre Genérico	Estado Físico			Tiene Ficha de Datos de Seguridad	Cantidad Mensual Utilizada	Cantidad Mensual Almacenada
		S	L	G			
DELTETRIN 2.50 CC	DELTAMETRINA.		X		SI.	175ml	1l.
FENDONA SC 60	ALFACIPERMETRINA.		X		SI	100ml	300ml.
BAYGON	CYPERMETHRIN	X			SI	80gr	1Kg
RAID	CLORURO DE DIDECIL DIMETIL BENZIL AMONIO	X			SI.	50gr	1Kg
HIPOCLORITO DE SODIO	HIPOCLORITO DE SODIO		X		SI	2ml	3l.
ACEITE LUBRICANTE	ACEITE LUBRICANTE.		X		SI.	0.	500ml.

8.2 RESIDUOS GENERADOS

Residuo Generado	Clase de Residuos	Estado Físico			Cantidad Mensual Generada
		S	L	G	
DESECHOS RESULTANTES DE LA PREPARACION Y LA UTILIZACION DE BOCCIONES Y PRODUCTOS FITOFARMACEUTICOS	DESECHOS RESULTANTES DE LA PREPARACION Y LA UTILIZACION DE BOCCIONES Y PRODUCTOS FITOFARMACEUTICOS	X			500gr

1. Cumple | 2. No Cumple | 3. No Aplica

S: Sólido | L: Líquido | G: Gaseoso

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE SALUD | BOGOTÁ

Powered by CamScanner

9. EXIGENCIAS:	SI	NO

9.1 Descripción de las exigencias:

En visita sanitaria se verifica las condiciones normativas establecidas en ley 09/79, Decreto 1843/91 y Decreto 1575/2007, se observa cumplimiento por lo cual se emite concepto sanitario "FAVORABLE"

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD
BOGOTÁ

Powered by CamScanner

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, Vigilancia y Control higiénico sanitario a empresas
de control de plagas, lavado de tanques de agua potable, desinfección de áreas

Acta Número
SQ07C 004375

9.2 Concepto sanitario de la visita:	Favorable	X	Favorable con requerimientos*		Desfavorable	

*El establecimiento no cumple con la totalidad de los requisitos sanitarios establecidos en las normas vigentes.

9.3 Para el cumplimiento de los anteriores requerimientos se concede un plazo de 1 días, contados a partir de día 1 del mes de 1 de 1, que vence el día 1 del mes de 1 de 1. De acuerdo a la ley 9 de 1979 y decretos reglamentarios, Ley 715 de 2001 y demás disposiciones legales vigentes.

9.4 Observaciones de quien realiza la visita o de quien atiende la visita: se socializa alerta por brote de Leptospira.

se entrega acta de Inspección Vigilancia Ley 1335/2009 N. ALO1C 122384 de fecha 16/01/2024

"CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE"

liderdaquicidastorres@subredsuroccidente.gov.co

10. APLICACIÓN DE MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD

Clausura temporal total		Suspensión total de trabajos o servicios	
Clausura temporal parcial		Decomiso	
Suspensión parcial de trabajos o servicios		Congelación	
Destrucción o desnaturalización			

Para constancia, previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta, firman los colaboradores y personas que intervinieron en la visita, hoy (día/mes/año) 16/01/2024 en Bogotá D.C.

POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA	POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA
Nombre: LUZ MARGARITA BARRERA TRIVIÑO	Nombre: [illegible]
Tipo de documento: CC	Tipo de documento: CE
Número de documento: 52[illegible]	Número de documento: 7497378
Profesión u oficio: [illegible] P.C.	Profesión u oficio: [illegible]
Firma:	Firma:
POR PARTE DEL ESTABLECIMIENTO	**TESTIGO**
Nombre: MARTHA CECILIA TORRES ROJAS	Nombre:
Tipo de documento: C.C. X C.E. ☐ NIT ☐ PEP ☐ PS ☐ PTP ☐	Tipo de documento: C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☐ PEP ☐ PS ☐ PTP ☐
Número de documento: 52889900	Número de documento:
Cargo: Representante legal X Propietario ☐ Encargado ☐	Firma:
Firma:	

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

NOTA 1: "En concordancia con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, se da por comunicado que la imposición de un concepto sanitario desfavorable y/o de una medida sanitaria de seguridad de la Ley 9 de 1979, se iniciará una investigación administrativa en salud, conforme los términos establecidos en el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011"
NOTA 2: "La Adulteración, el uso fraudulento, el suministro y consignación de información falsa, registrada en el presente documento o sus anexos, acarreara las responsabilidades de ley, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 286 y ss. del Código Penal Colombiano y Ley 734 de 2002 Código Único Disciplinario"

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE SALUD | BOGOTÁ

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner