

INFORME POZO PROFUNDO
 SEGÚN VIDEO DE INSPECCIÓN

FECHA DE GRABACIÓN	18 de Noviembre de 2020		
UBICACIÓN	SENA “La Granja”. Espinal, Tolima		
TUBERÍA DE REVESTIMIENTO	Acero al Carbón	DIÁMETRO	8 y 6 pulgadas
FILTROS	Ranura continua en acero inoxidable		
COMENTARIOS	Se observó fisuras en diferentes partes de la tubería de revestimiento y filtros, con entrada de gravilla hacia el interior del pozo.		

