EVIDENCIA FOTOGRAFICA PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO FOR-PSS-417

1. **Timbres sueltos en habitación social 2**

ANTES



DESPUES



2. **Pintura deteriorada de pared habitación social 1**

ANTES



DESPUES



3. **Vidrio roto en puerta de habitación social 1**

ANTES



DESPUES



4. **Paredes de ducha deteriorada en baño de habitación 1**

ANTES



DESPUES



5. **Esquinero suelto en habitación 4**

ANTES



DESPUES



6. **Pared con perforación inferior en habitación 4**



7. Interruptor dañado en habitación 7

ANTES



DESPUES



8. Anjeos en mal estado en habitación 7 y 6

ANTES



DESPUES



9. Chapa dañada en habitación 7

ANTES



DESPUES



10. Resane de pared en baños sociales

ANTES



DESPUES



11. Pintura y adecuación de toma en habitaciones

ANTES



DESPUES

