EVIDENCIA FOTOGRAFICA PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO **FOR-PSS-418**

1. **Humedad en habitación social 1**

ANTES **DESPUES**





2. **Puerta deteriorada habitación social 1 y 2**

ANTES **DESPUES**






3. **Cortinas faltantes en baños sociales de mujeres y hombres**

ANTES **DESPUES**





4. **Humedad en pared de habitación del área de apartamentos**

ANTES **DESPUES**





5. **Adecuación de caja eléctrica en habitación 20**

ANTES **DESPUES**





6. **Reparación de techo en área sensorial**

ANTES **DESPUES**





7. Humedad en área externa de apartamentos

ANTES **DESPUES**



