CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL APISONADOR (CANGURO)

APISONADOR No. 27 MARCA NIKASA SERIE: NT-55F CONTRATISTA ARGEON.

PROYECTO C.V. VG-VNF. SEMANA DEL 16 AL 21 DE 06 2025.

ÍTEM	CONCEPTO	16.06.25		17.06.25						20.06.25		21.06.25			
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓		✓						✓		✓			
	Control de fugas	✓		✓						✓		✓			
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓						✓		✓			
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓		✓						✓		✓			
	Estado del embrague	✓		✓						✓		✓			
	Estado del resorte	✓		✓						✓		✓			
	Estado de la superficie del apisonador	✓		✓						✓		✓			
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMA	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Fabian Osorio.	Fabian		✓						✓		✓			
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) Argiro Miranda	✓		Argiro Miranda						Argiro Miranda		Argiro Miranda			
	OPERADOR 3 (Nombre y apellidos)	✓		✓						✓		✓			
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana María Toro	[signature]		[signature]						[signature]		[signature]			

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL APISONADOR (CANGURO)

APISONADOR No. 01 MARCA Honda GxR120 SERIE: 237277 CONTRATISTA ARPE

PROYECTO Construcción Andenes SEMANA DEL 09 AL 14 DE Junio 2025

ÍTEM	CONCEPTO	12.06.25		13.06.25		14.06.25		—		—		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓		✓		✓									
	Control de fugas	✓		✓		✓				/					
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓		✓		/				/			
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓		✓		✓									
	Estado del embrague	✓		✓		✓				/				/	
	Estado del resorte	✓		✓		✓			/				/		
	Estado de la superficie del apisonador	✓		✓		✓		/				/			
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMA	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Mauricio obando	Mau O		Mau O		✓		✓		✓		✓		✓	
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) Pablo Antonio Vasco	✓		✓		Pablo V.		✓		✓		✓		✓	
	OPERADOR 3 (Nombre y apellidos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Diaz floret	fabian Diaz		fabian Diaz		fabian Diaz		✓		✓		✓		✓	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA
	/	/	/	

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL APISONADOR (CANGURO)

APISONADOR No. 01 MARCA Epico Honda Gx160 SERIE: No Reg. CONTRATISTA Const. Civiles M&M

PROYECTO Const. Andenes SEMANA DEL 09 AL 14 DE Junio 2025

ÍTEM	CONCEPTO	10 06 25		11.06.25		—		—		—		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓		✓											
	Control de fugas	✓		✓											
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓											
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓		✓											
	Estado del embrague	✓		✓											
	Estado del resorte	✓		✓											
	Estado de la superficie del apisonador	✓		✓											
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMA	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Santiago Bran	S.Bran		S.Bran		✓		✓		✓		✓		✓	
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) — — —	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	OPERADOR 3 (Nombre y apellidos) — — —	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Diaz florez	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL APISONADOR (CANGURO)

APISONADOR No. 02 MARCA Emco Honda Gx 160 SERIE: ——— CONTRATISTA Merida en Casa (MEC)

PROYECTO Construcción Andenes SEMANA DEL 09 AL 14 DE Junio 2025

ÍTEM	CONCEPTO	09.06.25		11.06.25		12.06.25		14.06.25		—		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓		✓		✓		✓							
	Control de fugas	✓		✓		✓		✓							
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓		✓		✓							
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓		✓		✓		✓							
	Estado del embrague	✓		✓		✓		✓							
	Estado del resorte	✓		✓		✓		✓							
	Estado de la superficie del apisonador	✓		✓		✓		✓							
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMA	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Juan Sebastian Ramos Avila														
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos)														
	OPERADOR 3 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Diaz Ficret.	fabian Diaz F		fabian Diaz F		fabian Diaz F		fabian Diaz F							

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL APISONADOR (CANGURO)

APISONADOR No. 01 MARCA Honda Gx 120 SERIE: 237277 CONTRATISTA ARPE

PROYECTO Construcción Andenes SEMANA DEL 16 AL 21 DE Junio 2025

ÍTEM	CONCEPTO	20 06 25		—		—		—		—		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓													
	Control de fugas	✓													
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓													
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓													
	Estado del embrague	✓													
	Estado del resorte	✓													
	Estado de la superficie del apisonador	✓													
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMA	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Gabriel Vasco	Gabriel		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) — — —	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	OPERADOR 3 (Nombre y apellidos) — — —	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Diaz florez	fabian Diaz		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL APISONADOR (CANGURO)

APISONADOR No. 42 MARCA AIDECCO SERIE: No Registra CONTRATISTA ARGEON

PROYECTO Construcción Andenes SEMANA DEL 16 AL 21 DE Junio 2025

ÍTEM	CONCEPTO	17.06.25		17.06.25		18.06.25		19.06.25		—		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓		✓		✓		✓							
	Control de fugas	✓		✓		✓		✓							
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓		✓		✓							
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓		✓		✓		✓							
	Estado del embrague	✓		✓		✓		✓							
	Estado del resorte	✓		✓		✓		✓							
	Estado de la superficie del apisonador	✓		✓		✓		✓							
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMA	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Yeferson Acosta P.														
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) DUVAN SOTELO														
	OPERADOR 3 (Nombre y apellidos) —														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Diaz Floret	Fabian Diaz F		Fabian Diaz F		Fabian Diaz F		Fabian Diaz F							

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
APISONADOR (CANGURO)

APISONADOR No. 02 MARCA ENA Power Honda GX 160 SERIE: N. Reg CONTRATISTA Morichs en Casa (MEC)

PROYECTO Construcción Andenes SEMANA DEL 16 AL 21 DE Junio 2025

ÍTEM	CONCEPTO	20.06.21		21 JUN 25		—		—		—		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓		✓											
	Control de fugas	✓		✓											
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓											
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓		✓											
	Estado del embrague	✓		✓											
	Estado del resorte	✓		✓											
	Estado de la superficie del apisonador	✓		✓											
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMA	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Eduar Lemus	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) Marlon Agudelo	✓		Marlon		✓		✓		✓		✓		✓	
	OPERADOR 3 (Nombre y apellidos) —	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil Fabian Diaz Ficret	Fabian Diaz F		Fabian Diaz F		✓		✓		✓		✓		✓	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL APISONADOR (CANGURO)

APISONADOR No. 13 MARCA ALK SERIE: ✓ CONTRATISTA _____

PROYECTO VG VNF SEMANA DEL 16 AL 21 DE Junio 2025

	ÍTEM	CONCEPTO	16-06-25 B	M	20-06-25 B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL		Nivel aceite y combustible	✓		✓											
		Control de fugas	✓		✓											
		Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓											
		Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓		✓											
		Estado del embrague	✓		✓											
		Estado del resorte	✓		✓											
		Estado de la superficie del apisonador	✓		✓											
			FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMA		OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Jose Herrera	Jose Herrera													
		OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) Jairo Hurtado			Jairo											
		OPERADOR 3 (Nombre y apellidos)														
		Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Jefferson Vanegas	Jefferson		Jefferson Vane-											

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL APISONADOR (CANGURO)

APISONADOR No. 1 MARCA Honda SERIE: 19H19A CONTRATISTA OMP

PROYECTO VG-VNF SEMANA DEL 16 AL 21 DE 06 2025

ÍTEM	CONCEPTO	20-06-25													
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓													
	Control de fugas	✓													
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓													
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓													
	Estado del embrague	✓													
	Estado del resorte	✓													
	Estado de la superficie del apisonador	✓													
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMA	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Yamara Duarte	Yamara Duarte													
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos)														
	OPERADOR 3 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Andrea Mosquera B.	Andrea B.													

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL APISONADOR (CANGURO)

APISONADOR No. _____ MARCA Honda SERIE: 237 CONTRATISTA DMP

PROYECTO VG-VNF SEMANA DEL 09 AL 14 DE 06 2025

ÍTEM	CONCEPTO	04-06-25		05-06-25		13-06-25									
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓		✓		✓									
	Control de fugas	✓		✓		✓									
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓		✓									
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓		✓		✓									
	Estado del embrague	✓		✓		✓									
	Estado del resorte	✓		✓		✓									
	Estado de la superficie del apisonador	✓		✓		✓									
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMA	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Juan pablo Ibañez.	Juan Pablo		Juan Pablo		Juan Pablo									
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos)														
	OPERADOR 3 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Andrea Mosquera	Andrea M.		Andrea M.		Andrea M.									

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL APISONADOR (CANGURO)

APISONADOR No. 13 MARCA ALK SERIE: 56908 CONTRATISTA Honda

PROYECTO VG VNF SEMANA DEL 24 AL 28 DE Junio 2025

ÍTEM	CONCEPTO	24-06-25		25-06-25											
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓		✓											
	Control de fugas	✓		✓											
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓											
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓		✓											
	Estado del embrague	✓		✓											
	Estado del resorte	✓		✓											
	Estado de la superficie del apisonador	✓		✓											
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMA	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Jairo Hincapie														
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos)														
	OPERADOR 3 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Tatiana Vanegas														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL APISONADOR (CANGURO)

APISONADOR No. 42 MARCA AIDECCO SERIE: No Reg. CONTRATISTA ARGEON

PROYECTO Construcción Andenes SEMANA DEL 24 AL 28 DE Junio 2025

	ÍTEM	CONCEPTO	26.06.25		27.06.25		—		—		—		—		—	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL		Nivel aceite y combustible	✓		✓											
		Control de fugas	✓		✓											
		Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓											
		Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓		✓											
		Estado del embrague	✓		✓											
		Estado del resorte	✓		✓											
		Estado de la superficie del apisonador	✓		✓											
			FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMA		OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Duvan Soler	Duvan		Duvan		✓		✓		✓		✓		✓	
		OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) — — —	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
		OPERADOR 3 (Nombre y apellidos) — — —	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
		Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Diaz Florez	fabian Diaz f		fabian Diaz f		✓		✓		✓		✓		✓	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL APISONADOR (CANGURO)

APISONADOR No. 27 MARCA MIKASA SERIE: MT-55P. CONTRATISTA ARGEON.

PROYECTO CV-VG-VNF. SEMANA DEL 24 AL 28 DE 06 2025

ÍTEM	CONCEPTO			26.06.25		26.06.25									
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible			✓		✓									
	Control de fugas			✓		✓									
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)			✓		✓									
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)			✓		✓									
	Estado del embrague			✓		✓									
	Estado del resorte			✓		✓									
	Estado de la superficie del apisonador			✓		✓									
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMA	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Algiro Miranda			Algiro Miranda		Algiro Miranda									
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) Andres Villa.			Andres Villa											
	OPERADOR 3 (Nombre y apellidos) —														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana Maria Toro.														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL APISONADOR (CANGURO)

APISONADOR No. 8 MARCA Powerir SERIE: — CONTRATISTA Excapi

PROYECTO Andes. SEMANA DEL 26 AL 28 DE Junio 2025

ÍTEM	CONCEPTO	26-06-25		27-06-25											
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓		✓											
	Control de fugas	✓		✓											
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓											
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓		✓											
	Estado del embrague	✓		✓											
	Estado del resorte	✓		✓											
	Estado de la superficie del apisonador	✓		✓											
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMA	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Arnobis praxca	ARNOBIS		ARNOBIS											
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos)														
	OPERADOR 3 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Juan Esteban L.	Juan Esteban L		Juan Esteban L											

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL APISONADOR (CANGURO)

APISONADOR No. 8 MARCA powerin SERIE: 144373 CONTRATISTA Excolpi

PROYECTO Andenes SEMANA DEL 16 AL 21 DE Junio 2025

ÍTEM	CONCEPTO	16-06-25													
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓													
	Control de fugas	✓													
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓													
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓													
	Estado del embrague	✓													
	Estado del resorte	✓													
	Estado de la superficie del apisonador	✓													
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMA	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Arnobis Proscol	ARNOV.													
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos)														
	OPERADOR 3 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Juan Esteban Hernandez	Juan Esteban H													

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL APISONADOR (CANGURO)

APISONADOR No. 8 MARCA powerin SERIE: — CONTRATISTA Excolpi

PROYECTO Andes SEMANA DEL 13 AL 14 DE Junio 2025

ÍTEM	CONCEPTO	13-06-25		14-06-25		—		—		—		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓		✓											
	Control de fugas	✓		✓											
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓											
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓		✓											
	Estado del embrague	✓		✓											
	Estado del resorte	✓		✓											
	Estado de la superficie del apisonador	✓		✓											
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMA	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Anobis Prasca	ANOBIS		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) Leonardo Rueda	✓		Leonardo		✓		✓		✓		✓		✓	
	OPERADOR 3 (Nombre y apellidos) —	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Juan Esteban L.	Juan Esteban L.		Juan Esteban L.		✓		✓		✓		✓		✓	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

PREOPERACIONAL
PLANTA ELECTRICA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Los Lomas Poblado MARCA: AIDECCO PLANTA ELÉCTRICA No. PE 106

PROYECTO Construccion Andenes SEMANA DEL 03 AL 07 DE Junio 2025

CONTRATISTA Mondos en Casa (MEC) EQUIPO: Portatil ✓ Fijo ___

ÍTEM	CONCEPTO	05.06.25		06.06.25		07.06.25		—		—		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓		✓		✓									
	Control de fugas	✓		✓		✓									
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓		✓									
ESTADO GENERAL	* Estadô del sistema de encendido	✓		✓		✓									
	* Estado del sistema generador de carga	✓		✓		✓									
	Estado del acumulador de energía	✓		✓		✓									
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓		✓		✓									
	Estado de swiches (conexiones)	✓		✓		✓									
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓		✓		✓									
	Estado general (tapas y estructura)	✓		✓		✓									
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓		✓		✓									
	Verificar el estado del breaker principal	✓		✓		✓									
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓		✓		✓									
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓		✓		✓									
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓		✓		✓									
	Estado de la plaqueta de identificación		X		X		X								
Eq. EMERG	Extintor 10 libras	✓		✓		✓									
	Parada de Emergencia	✓		✓		✓									
	Kit antiderrames	✓		✓		✓									
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Edwar Mauricio R	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) Nestor Serrano	✓		Nestor		✓		✓		✓		✓		✓	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Diaz Florez	fabian Diaz F		fabian Diaz F		fabian Diaz F		✓		✓		✓		✓	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: La loma Poblado MARCA: AIDECCO PLANTA ELÉCTRICA No. PE 106

PROYECTO Construcción A. SEMANA DEL 03 AL 07 DE Junio 2025

CONTRATISTA Construcciones Civile MYM EQUIPO: Portatil X Fijo ___

ÍTEM	CONCEPTO	03-06-25		03.06.25		07.06.25		07.06.25							
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓		✓		✓		✓							
	Control de fugas	✓		✓		✓		✓							
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓		✓		✓							
ESTADO GENERAL	* Estadõ del sistema de encendido	✓		✓		✓		✓							
	* Estado del sistema generador de carga	✓		✓		✓		✓							
	Estado del acumulador de energía	✓		✓		✓		✓							
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓		✓		✓		✓							
	Estado de swiches (conexiones)	✓		✓		✓		✓							
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓		✓		✓		✓							
	Estado general (tapas y estructura)	✓		✓		✓		✓							
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓		✓		✓		✓							
	Verificar el estado del breaker principal	✓		✓		✓		✓							
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓		✓		✓		✓							
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓		✓		✓		✓							
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓		✓		✓		✓							
	Estado de la plaqueta de identificación		X		X		X		X						
Eq. EMERG	Extintor 10 libras	✓		✓		✓		✓							
	Parada de Emergencia	✓		✓		✓		✓							
	Kit antiderrames	✓		✓		✓		✓							
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Andres Vega Mendoza	Andres		✓		Andres		✓		✓		✓		✓	
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) Jose Mosquera	✓		JESO		✓		Jose		✓		✓		✓	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Fabian Diaz Florez	Fabian Diaz F		Fabian Diaz F		Fabian Diaz F		Fabian Diaz F		✓		✓		✓	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Pobtado. Flonder. MARCA: YAZUKI PLANTA ELÉCTRICA No. 07.

PROYECTO CV. VG-VNF. SEMANA DEL 03 AL 07 DE 05 2025.

CONTRATISTA ARGEOX1 EQUIPO: Portatil ✓ Fijo ___

ÍTEM	CONCEPTO			03/05/25								07/05/25			
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible			✓								✓			
	Control de fugas			✓								✓			
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)			✓								✓			
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido			✓								✓			
	* Estado del sistema generador de carga			✓								✓			
	Estado del acumulador de energía			✓								✓			
	Estado y funcionamiento de indicadores			✓								✓			
	Estado de swiches (conexiones)			✓								✓			
	Estado y ubicación del sistema de escape			✓								✓			
	Estado general (tapas y estructura)			✓								✓			
	Verificar estado de tableros eléctricos			✓								✓			
	Verificar el estado del breaker principal			✓								✓			
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado			✓								✓			
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)			✓								✓			
	Verificar que los cable estén en buen estado			✓								✓			
	Estado de la plaqueta de identificación			✓								✓			
Eq. EMERG	Extintor 10 libras			✓								✓			
	Parada de Emergencia			✓								✓			
	Kit antiderrames			✓								✓			
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Juan David Hurtado														
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana María Torres														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Boston encaso. MARCA: Aldecco PLANTA ELÉCTRICA No. 15

PROYECTO VNF SEMANA DEL 03 AL 07 DE 06 2025

CONTRATISTA BMP EQUIPO: Portatil ✓ Fijo___

ÍTEM	CONCEPTO	03-06-25		05-06-25		07 (E-25									
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓		✓		✓									
	Control de fugas	✓		✓		✓									
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓		✓									
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓		✓		✓									
	* Estado del sistema generador de carga	✓		✓		✓									
	Estado del acumulador de energía	✓		✓		✓									
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓		✓		✓									
	Estado de swiches (conexiones)	✓		✓		✓									
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓		✓		✓									
	Estado general (tapas y estructura)	✓		✓		✓									
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓		✓		✓									
	Verificar el estado del breaker principal	✓		✓		✓									
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓		✓		✓									
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓		✓		✓									
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓		✓		✓									
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓									
Eq. EMERG	Extintor 10 libras	✓		✓		✓									
	Parada de Emergencia	✓		✓		✓									
	Kit antiderrames	✓		✓		✓									
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Jhan blandón.	Jhan Blandón		Jhan Blandón		Jhan Blandón									
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos)	>		>		>									
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Andrea Mosquera B	Andrea Mosquera		Andrea Mosquera		Andrea Mosquera									

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Andes - Bostor MARCA: Elite PLANTA ELÉCTRICA No. 1

PROYECTO Andes SEMANA DEL 03 AL 07 DE Junio 2025

CONTRATISTA Excopi EQUIPO: Portatil ✓ Fijo ___

ÍTEM	CONCEPTO	03-06-25		05-06-25		06-06-25		—		—		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓		✓		✓									
	Control de fugas	✓		✓		✓									
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓		✓									
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓		✓		✓									
	* Estado del sistema generador de carga	✓		✓		✓									
	Estado del acumulador de energía	✓				✓									
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓		✓		✓									
	Estado de swiches (conexiones)	✓		✓		✓									
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓		✓		✓									
	Estado general (tapas y estructura)	✓		✓		✓									
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓		✓		✓									
	Verificar el estado del breaker principal	✓		✓		✓									
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓		✓		!									
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓		✓		✓									
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓		✓		✓									
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓									
Eq. EMERG	Extintor 10 libras	✓		✓		✓									
	Parada de Emergencia	✓		✓		✓									
	Kit antiderrames	✓		✓		✓									
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Diver Porto	Diver		Diver		Diver		✓		✓		✓		✓	
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Juan Esteban h	Juan Esteban h		Juan Esteban h		Juan Esteban h		✓		✓		✓		✓	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Pobludo. Florida. MARCA: No registra PLANTA ELÉCTRICA No. 96.

PROYECTO CV. VG-VNF SEMANA DEL 09 AL 14 DE 06 2025.

CONTRATISTA ARGEON. EQUIPO: Portatil ✓ Fijo___

ÍTEM	CONCEPTO	09/06/25		10.06.25		11.06.25						14.06.25			
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓		✓		✓			/			✓			/
	Control de fugas	✓		✓		✓			/			✓			/
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓		✓			/			✓			/
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓		✓		✓			/			✓			/
	* Estado del sistema generador de carga	✓		✓		✓			/			✓			/
	Estado del acumulador de energía	✓		✓		✓			/			✓			/
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓		✓		✓			/			✓			/
	Estado de swiches (conexiones)	✓		✓		✓			/			✓			/
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓		✓		✓			/			✓			/
	Estado general (tapas y estructura)	✓		✓		✓			/			✓			/
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓		✓		✓			/			✓			/
	Verificar el estado del breaker principal	✓		✓		✓			/			✓			/
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓		✓		✓			/			✓			/
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓		✓		✓			/			✓			/
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓		✓		✓			/			✓			/
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓			/			✓			/
Eq. EMERG	Extintor 10 libras	✓		✓		✓			/			✓			/
	Parada de Emergencia	✓		✓		✓			/			✓			/
	Kit antiderrames	✓		✓		✓			/			✓			/
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Juan David Hortado.							/		/				/	
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) Davier Rosero.							/		/				/	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana María Toro							/		/				/	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Poblado Florida MARCA: YAMAHA. PLANTA ELÉCTRICA No. N/D rog.

PROYECTO CV. VG-VNF SEMANA DEL 09 AL 14 DE 06 2025

CONTRATISTA ARGEON. EQUIPO: Portatil ✓ Fijo___

ÍTEM	CONCEPTO			10-06-25		11-06-25				13-06-25					
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible			✓		✓				✓					
	Control de fugas			✓		✓				✓					✓
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)			✓		✓				✓					
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido			✓		✓				✓					
	* Estado del sistema generador de carga			✓		✓				✓					
	Estado del acumulador de energía			✓		✓				✓					
	Estado y funcionamiento de indicadores			✓		✓				✓					
	Estado de swiches (conexiones)			✓		✓				✓					
	Estado y ubicación del sistema de escape			✓		✓				✓					
	Estado general (tapas y estructura)			✓		✓				✓					
	Verificar estado de tableros eléctricos			✓		✓				✓					
	Verificar el estado del breaker principal			✓		✓				✓					
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado			✓		✓				✓					
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)			✓		✓				✓					
	Verificar que los cable estén en buen estado			✓		✓				✓					
	Estado de la plaqueta de identificación			✓		✓				✓					
Eq. EMERG	Extintor 10 libras			✓		✓				✓					
	Parada de Emergencia			✓		✓				✓					
	Kit antiderrames			✓		✓				✓					
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Algiro Miranda.			Algiro Miranda		Algiro Miranda									
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) Duban Fabra									Duban Fabra					
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana Maria Toms			Ana Maria Toms		Ana Maria Toms				Ana Maria Toms					

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-INF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Poblado Honda MARCA: YAMAHA EF 1600A PLANTA ELÉCTRICA No. No Registra

PROYECTO Andenes. SEMANA DEL 16 AL 21 DE Julio 2025

CONTRATISTA ARGEON EQUIPO: Portatil X Fijo ___

ÍTEM	CONCEPTO	17-06-25				19/06/25									
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓				✓									
	Control de fugas	✓				✓									
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓				✓									
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓				✓									
	* Estado del sistema generador de carga	✓				✓									
	Estado del acumulador de energía	✓				✓									
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓				✓									
	Estado de swiches (conexiones)	✓				✓									
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓				✓									
	Estado general (tapas y estructura)	✓				✓									
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓				✓									
	Verificar el estado del breaker principal	✓				✓									
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓				✓									
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓				✓									
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓				✓									
	Estado de la plaqueta de identificación	✓				✓									
Eq. EMERG	Extintor 10 libras	✓				✓									
	Parada de Emergencia	✓				✓									
	Kit antiderrames	✓				✓									
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Argiro Miranda	Argiro Miranda				Argiro Miranda									
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana Torres / Luis Orozco														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Los Lomas Poblado MARCA: Hinco Polino PLANTA ELÉCTRICA No. 19

PROYECTO Construcción Andenes SEMANA DEL 09 AL 14 DE Junio 2025

CONTRATISTA Const. Civiles M&M EQUIPO: Portatil ✓ Fijo ___

ÍTEM	CONCEPTO	11.06.25		12-06-25		13-06-25		—		—		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓		✓		✓									
	Control de fugas	✓		✓		✓									
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓		✓									
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido			✓		✓									
	* Estado del sistema generador de carga	✓		✓		✓									
	Estado del acumulador de energía	✓		✓		✓									
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓		✓		✓									
	Estado de swiches (conexiones)	✓		✓		✓									
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓		✓		✓									
	Estado general (tapas y estructura)	✓		✓		✓									
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓		✓		✓									
	Verificar el estado del breaker principal	✓		✓		✓									
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓		✓		✓									
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓		✓		✓									
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓		✓		✓									
	Estado de la plaqueta de identificación		X		X		X								
Eq. EMERG	Extintor 10 libras	✓		✓		✓									
	Parada de Emergencia	✓		✓		✓									
	Kit antiderrames	✓		✓		✓									
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Andres Alfonso Vega Mendoza.	Andres		Andres		Andres		✓		✓		✓		✓	
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Dial fiscal	fabian Dial f		fabian Dial f		fabian Dial f		✓		✓		✓		✓	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Los Lomas, Poblado MARCA: Honda Patiño PLANTA ELÉCTRICA No. 19

PROYECTO Construcción Andenes SEMANA DEL 09 AL 14 DE Junio 2025

CONTRATISTA Maridos en Casa (MEC) EQUIPO: Portatil X Fijo___

ÍTEM	CONCEPTO	11.06.25		12.06.25		13.06.25		—		—		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓		✓		✓									
	Control de fugas	✓		✓		✓									
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓		✓									
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓		✓		✓									
	* Estado del sistema generador de carga	✓		✓		✓									
	Estado del acumulador de energía	✓		✓		✓									
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓		✓		✓									
	Estado de swiches (conexiones)	✓		✓		✓									
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓		✓		✓									
	Estado general (tapas y estructura)	✓		✓		✓									
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓		✓		✓									
	Verificar el estado del breaker principal	✓		✓		✓									
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓		✓		✓									
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓		✓		✓									
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓		✓		✓									
	Estado de la plaqueta de identificación		X		f		X								
Eq. EMERG	Extintor 10 libras	✓		✓		✓									
	Parada de Emergencia	✓		✓		✓									
	Kit antiderrames	✓		✓		✓									
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Eduar Hernan R														
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) ALEX RAMIREZ			ALEX R											
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Diaz Florez	fabian Diaz F		fabian Diaz F		fabian Diaz F									

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Los Lomas Poblado MARCA: Yasuki PLANTA ELÉCTRICA No. AIDECCO 07

PROYECTO Construcción Andenes SEMANA DEL 16 AL 21 DE Junio 2025

CONTRATISTA ARPE EQUIPO: Portatil X Fijo ___

ÍTEM	CONCEPTO	17.06.25		18.06.25		19.06.25		—		—		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓		✓		✓									
	Control de fugas	✓		✓		✓									
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓		✓									
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓		✓		✓									
	* Estado del sistema generador de carga	✓		✓		✓									
	Estado del acumulador de energía	✓		✓		✓									
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓		✓		✓									
	Estado de swiches (conexiones)	✓		✓		✓									
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓		✓		✓									
	Estado general (tapas y estructura)	✓		✓		✓									
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓		✓		✓									
	Verificar el estado del breaker principal	✓		✓		✓									
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓		✓		✓									
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓		✓		✓									
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓		✓		✓									
	Estado de la plaqueta de identificación		X		X		X								
Eq. EMERG	Extintor 10 libras	✓		✓		✓									
	Parada de Emergencia	✓		✓		✓									
	Kit antiderrames	✓		✓		✓									
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Mauricio Obando														
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Diaz Florpt.														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Las Lomas, Pablada MARCA: Kama PLANTA ELÉCTRICA No. PE108

PROYECTO Construcción Andenes SEMANA DEL ____ AL ____ DE Junio 2025

CONTRATISTA ARGEON EQUIPO: Portatil ✓ Fijo ___

ÍTEM	CONCEPTO	17.06.25		18.06.25		19.06.25		21/06/25		—		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓		✓		✓		✓							
	Control de fugas	✓		✓		✓		✓							
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓		✓		✓							
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓		✓		✓		✓							
	* Estado del sistema generador de carga	✓		✓		✓		✓							
	Estado del acumulador de energía	✓		✓		✓		✓							
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓		✓		✓		✓							
	Estado de swiches (conexiones)	✓		✓		✓		✓							
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓		✓		✓		✓							
	Estado general (tapas y estructura)	✓		✓		✓		✓							
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓		✓		✓		✓							
	Verificar el estado del breaker principal	✓		✓		✓		✓							
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓		✓		✓		✓							
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓		✓		✓		✓							
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓		✓		✓		✓							
	Estado de la plaqueta de identificación		X		X		X		X						
Eq. EMERG	Extintor 10 libras	✓		✓		✓		✓							
	Parada de Emergencia	✓		✓		✓		✓							
	Kit antiderrames	✓		✓		✓		✓							
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) JULIAN SAENZ	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) Javier Rosario	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil Fabian Diaz	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Los Lomas Poblado MARCA: AIDECC PLANTA ELÉCTRICA No. 106

PROYECTO Construcción Anden SEMANA DEL 16 AL 21 DE Junio 2025

CONTRATISTA Morichas en Casa (MEC) EQUIPO: Portatil ✓ Fijo ___

ÍTEM	CONCEPTO	16 06 25		18 06 25		19 06 25		20 06 25		—		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓		✓		✓		J							
	Control de fugas	✓		✓		✓		J							
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓		✓		J							
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓		✓		✓		J							
	* Estado del sistema generador de carga	✓		✓		✓		✓							
	Estado del acumulador de energía	✓		✓		✓		✓							
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓		✓		✓		✓							
	Estado de swiches (conexiones)	✓		✓		✓		✓							
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓		✓		✓		✓							
	Estado general (tapas y estructura)	✓		✓		✓		✓							
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓		✓		✓		✓							
	Verificar el estado del breaker principal	✓		✓		✓		✓							
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓		✓		✓		✓							
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓		✓		✓		J							
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓		✓		✓		J							
	Estado de la plaqueta de identificación		✓		X		✓	X							
Eq. EMERG	Extintor 10 libras	✓		✓		✓		✓							
	Parada de Emergencia	✓		✓		✓		J							
	Kit antiderrames	✓		✓		✓		✓							
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Roman Haus														
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) Marlon Agudelo			Marlon				Marlon							
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Diaz Florez	fabian Diaz F		fabian Diaz F		fabian Diaz F		fabian Diaz F							

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Las Lomas - Pablado MARCA: AIDECCO PLANTA ELÉCTRICA No. 106

PROYECTO Construccion Andenes SEMANA DEL 18 AL 21 DE Junio 2025

CONTRATISTA Maricos en Casa (MEC) EQUIPO: Portatil ___ Fijo___

ÍTEM	CONCEPTO	—		—		18.06.25		19.06.25		20 06 25		21 06 25		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible														
	Control de fugas														
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)														
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido														
	* Estado del sistema generador de carga														
	Estado del acumulador de energía														
	Estado y funcionamiento de indicadores														
	Estado de swiches (conexiones)														
	Estado y ubicación del sistema de escape														
	Estado general (tapas y estructura)														
	Verificar estado de tableros eléctricos														
	Verificar el estado del breaker principal														
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado														
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)														
	Verificar que los cable estén en buen estado														
	Estado de la plaqueta de identificación														
Eq. EMERG	Extintor 10 libras														
	Parada de Emergencia														
	Kit antiderrames														
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Edwar Mauro R														
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) Jeramon Bermudez														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Diaz Florez					fabian Diaz F		fabian Diaz F		fabian Diaz F		fabian Diaz F			

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Bombona 1 MARCA: GM460 FORTE PLANTA ELÉCTRICA No. (06) 05

PROYECTO Andaues. SEMANA DEL 16 AL 21 DE 06 2025

CONTRATISTA EMCO - Consorcio EQUIPO: Portatil ✓ Fijo ___

ÍTEM	CONCEPTO	17-06		18-06		19-06		20-06							
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓		✓		✓		✓							
	Control de fugas	✓		✓		✓		✓							
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓		✓		✓							
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓		✓		✓		✓							
	* Estado del sistema generador de carga	✓		✓		✓		✓							
	Estado del acumulador de energía	✓		✓		✓		✓							
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓		✓		✓		✓							
	Estado de swiches (conexiones)	✓		✓		✓		✓							
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓		✓		✓		✓							
	Estado general (tapas y estructura)	✓		✓		✓		✓							
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓		✓		✓		✓							
	Verificar el estado del breaker principal	✓		✓		✓		✓							
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓		✓		✓		✓							
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓		✓		✓		✓							
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓		✓		✓		✓							
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓							
Eq. EMERG	Extintor 10 libras	✓		✓		✓		✓							
	Parada de Emergencia	✓		✓		✓		✓							
	Kit antiderrames	✓		✓		✓		✓							
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Ivan Garces	Jorge 6		Jorge 6		Jorge 6		Jorge 6							
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Luis F Orozco														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Bombeo 1 MARCA: AIKY con PLANTA ELÉCTRICA No. 14

PROYECTO VG VNF SEMANA DEL 14 AL 21 DE Junio 2025

CONTRATISTA DMP-SYS EQUIPO: Portatil ✓ Fijo ___

ÍTEM	CONCEPTO	17-06-25		18-06-25		19-06-25		20-06-25		20-06-25					
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓		✓		✓		✓		✓					
	Control de fugas	✓		✓		✓		✓		✓					
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓				✓		✓					
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado del sistema generador de carga	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado del acumulador de energía	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de swiches (conexiones)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓				✓		✓		✓					
	Estado general (tapas y estructura)	✓		✓				✓							
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓		✓		✓		✓		✓					
	Verificar el estado del breaker principal	✓		✓		✓		✓		✓					
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓		✓		✓		✓		✓					
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓		✓					
Eq. EMERG	Extintor 10 libras	✓		✓		✓		✓		✓					
	Parada de Emergencia	✓		✓		✓		✓		✓					
	Kit antiderrames	✓		✓		✓		✓		✓					
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Sergio Gaviria	Sergio		Sergio		Sergio		Sergio		Sergio					
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) Jose Hoyos	>		Jose Hoyos		>		>		>					
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Tatiana Vanegas	Tatiana Vanegas		Tatiana Vanegas		Tatiana Vanegas		Tatiana Vanegas		Tatiana Vanegas					

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Bostonenso MARCA: Aldecco PLANTA ELÉCTRICA No. 15

PROYECTO VG-VNF SEMANA DEL 16 AL 21 DE 06 2025

CONTRATISTA DMP EQUIPO: Portatil ✓ Fijo ___

ÍTEM	CONCEPTO	6-06-25		7-06-25		13-06-25		19-06-25							
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓		✓		✓		✓							
	Control de fugas	✓		✓		✓		✓							
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓		✓		✓							
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓		✓		✓		✓							
	* Estado del sistema generador de carga	✓		✓		✓		✓							
	Estado del acumulador de energía	✓		✓		✓		✓							
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓		✓		✓		✓							
	Estado de swiches (conexiones)	✓		✓		✓		✓							
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓		✓		✓		✓							
	Estado general (tapas y estructura)	✓		✓		✓		✓							
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓		✓		✓		✓							
	Verificar el estado del breaker principal	✓		✓		✓		✓							
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓		✓		✓		✓							
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓		✓		✓		✓							
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓		✓		✓		✓							
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓							
Eq. EMERG	Extintor 10 libras	✓		✓		✓		✓							
	Parada de Emergencia	✓		✓		✓		✓							
	Kit antiderrames	✓		✓		✓		✓							
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Jhan Blandon.	Jhan Blandon		Jhan Blandon		Jhan Blandon		Jhan Blandon							
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) Gildardo Monsalve.	>		>		>		>							
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Andrea Moxquera B	Andrea B.		Andrea B.		Andrea B.		Andrea B.							

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Boston-Circo MARCA: Aldeco PLANTA ELÉCTRICA No. 15

PROYECTO VG-VNF SEMANA DEL 09 AL 14 DE 06 2025

CONTRATISTA DMP EQUIPO: Portatil / Fijo___

ÍTEM	CONCEPTO	09-06-25		10-06-25		11-06-25		12-06-25		13-06-25		14-06-25			
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de fugas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado del sistema generador de carga	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del acumulador de energía	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de swiches (conexiones)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general (tapas y estructura)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Verificar el estado del breaker principal	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Eq. EMERG	Extintor 10 libras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Parada de Emergencia	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit antiderrames	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Jhan Blandón.	Jhan Blandón		Jhan Blandón		Jhan Blandón		Jhan Blandón		Jhan Blandón		Jhan Blandón		>	
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) Gildardo Monsalve	>		>		>		[illegible]		[illegible]		>		>	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Andrea Mosquera B	Andrea B.		Andrea B.		Andrea B.		Andrea B.		Andrea B.		Andrea B.		>	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Bambana II MARCA: FORTE 16.1 PLANTA ELÉCTRICA No. # 5

PROYECTO Andenes SEMANA DEL 24 AL 28 DE 06 202 5

CONTRATISTA ENCO EQUIPO: Portatil ✓ Fijo ___

ÍTEM	CONCEPTO	24/06		25/06		—		26-06		27-06		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓		✓				✓		✓					
	Control de fugas	✓		✓				✓		✓					
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓				✓		✓					
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓		✓				✓		✓					
	* Estado del sistema generador de carga	✓		✓				✓		✓					
	Estado del acumulador de energía	✓		✓				✓		✓					
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓		✓				✓		✓					
	Estado de swiches (conexiones)	✓		✓				✓		✓					
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓		✓				✓		✓					
	Estado general (tapas y estructura)	✓		✓				✓		✓					
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓		✓				✓		✓					
	Verificar el estado del breaker principal	✓		✓				✓		✓					
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓		✓				✓		✓					
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓		✓				✓		✓					
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓		✓				✓		✓					
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓				✓		✓					
Eq. EMERG	Extintor 10 libras	✓		✓				✓		✓					
	Parada de Emergencia	✓		✓				✓		✓					
	Kit antiderrames	✓		✓				✓		✓					
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Elaman Díaz	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) Uriel Mejia	UriEL		UriEL		✓		UriEL		UriEL		✓		✓	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Luis F Orozco	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Bambana 1 MARCA: Aldecco PLANTA ELÉCTRICA No. 15

PROYECTO VG VNF SEMANA DEL 21 AL 28 DE Junio 2025

CONTRATISTA Aldecco EQUIPO: Portatil ✓ Fijo ___

ÍTEM	CONCEPTO	24-05-25 B	24-05-25 M	26-05-25 B	26-05-25 M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓		✓		✓									
	Control de fugas	✓		✓		✓									
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓											
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓		✓											
	* Estado del sistema generador de carga	✓		✓											
	Estado del acumulador de energía	✓		✓											
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓		✓											
	Estado de swiches (conexiones)	✓		✓											
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓		✓											
	Estado general (tapas y estructura)	✓		✓											
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓		✓											
	Verificar el estado del breaker principal	✓		✓											
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓		✓											
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓		✓											
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓		✓											
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓											
Eq. EMERG	Extintor 10 libras	✓		✓											
	Parada de Emergencia	✓		✓											
	Kit antiderrames	✓		✓											
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Jhon Bbandes	Jhon Buendía													
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) Sergio Goodie	Sergio		Sergio		Sergio									
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Jaime Vanegas	Jaime		Johanna Vmé		Johanna Vanegas									

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Las Lomas, Poblado MARCA: Yasuki PLANTA ELÉCTRICA No. 07

PROYECTO Construcción Andino SEMANA DEL 24 AL 28 DE Junio 2025

CONTRATISTA ARPE EQUIPO: Portatil ✓ Fijo___

ÍTEM	CONCEPTO	24.06.25		27.06.25		—		—		—		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓		✓											
	Control de fugas	✓		✓											
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓											
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓		✓											
	* Estado del sistema generador de carga	✓		✓											
	Estado del acumulador de energía	✓		✓											
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓		✓											
	Estado de swiches (conexiones)	✓		✓											
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓		✓											
	Estado general (tapas y estructura)	✓		✓											
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓		✓											
	Verificar el estado del breaker principal	✓		✓											
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓		✓											
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓		✓											
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓		✓											
	Estado de la plaqueta de identificación		X		1										
Eq. EMERG	Extintor 10 libras	✓		✓											
	Parada de Emergencia	✓		✓											
	Kit antiderrames	✓		✓											
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) * Deiby Obando	Deiby		Deiby		✓		✓		✓		✓		✓	
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Diaz Florez	fabian Diaz F		fabian Diaz F		✓		✓		✓		✓		✓	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA
24/06/25	Tomas de Planta eléctrica se	> Intervención orden MP	Área	24
	encuentran funcionales 04. Entre-	Cerco Prov. Aldeco, se	Técnico Elec/	Jun
	das 110.V (Salidas)	opte Por otra Planta	SST	2025

Para Continuar labor

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Las Lomas Pablado MARCA: Kama - AIDECO PLANTA ELÉCTRICA No. 108

PROYECTO Construccion Andes SEMANA DEL 24 AL 28 DE Junio 2025

CONTRATISTA ARGEON EQUIPO: Portatil ✓ Fijo ___

ÍTEM	CONCEPTO	27.06.25		—		—		—		—		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓													
	Control de fugas	✓													
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓													
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓													
	* Estado del sistema generador de carga	✓													
	Estado del acumulador de energía	✓													
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓													
	Estado de swiches (conexiones)	✓													
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓													
	Estado general (tapas y estructura)	✓													
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓													
	Verificar el estado del breaker principal	✓													
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓													
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓													
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓													
	Estado de la plaqueta de identificación		X												
Eq. EMERG	Extintor 10 libras	✓													
	Parada de Emergencia	✓													
	Kit antiderrames	✓													
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) David Sastre	Rondt		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) — — —	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Fadil Fabian Diaz Floret	Fabian Diaz F		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Las Lomas Pablado (Mad) MARCA: AIDECCO PE PLANTA ELÉCTRICA No. 706

PROYECTO Const. Andenes SEMANA DEL 24 AL 28 DE Junio 2025

CONTRATISTA Maridos en Casa (MEC) EQUIPO: Portatil ✓ Fijo ___

ÍTEM	CONCEPTO	25/06/25		26/06/25		27.06.25		—		—		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓		✓		✓									
	Control de fugas	✓		✓		✓									
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓		✓									
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓		✓		✓									
	* Estado del sistema generador de carga	✓		✓		✓									
	Estado del acumulador de energía	✓		✓		✓									
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓		✓		✓									
	Estado de swiches (conexiones)	✓		✓		✓									
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓		✓		✓									
	Estado general (tapas y estructura)	✓		✓		✓									
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓		✓		✓									
	Verificar el estado del breaker principal	✓		✓		✓									
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓		✓		✓									
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓		✓		✓									
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓		✓		✓									
	Estado de la plaqueta de identificación		X		X		+								
Eq. EMERG	Extintor 10 libras	✓		✓		✓									
	Parada de Emergencia	✓		✓		✓									
	Kit antiderrames	✓		✓		✓									
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Marlon Agudelo.	Marlon		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) Edwar Mauricio Q	✓		Edwar		Edwar		✓		✓		✓		✓	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Diaz flores	fabian Diaz f		fabian Diaz f		fabian Diaz f		✓		✓		✓		✓	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Poblado. Florida. MARCA: YAMAHA PLANTA ELÉCTRICA No. EF1600A.

PROYECTO CV. VG-VNF. SEMANA DEL 24 AL 28 DE 06 2025.

CONTRATISTA ARGEON EQUIPO: Portatil ✓ Fijo___

ÍTEM	CONCEPTO			24.06.25				26.06.25				28.06.25			
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible			✓				✓				✓			
	Control de fugas			✓				✓				✓			
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)			✓				✓				✓			
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido			✓				✓				✓			
	* Estado del sistema generador de carga			✓				✓				✓			
	Estado del acumulador de energía			✓				✓				✓			
	Estado y funcionamiento de indicadores			✓				✓				✓			
	Estado de swiches (conexiones)			✓				✓				✓			
	Estado y ubicación del sistema de escape			✓				✓				✓			
	Estado general (tapas y estructura)			✓				✓				✓			
	Verificar estado de tableros eléctricos			✓				✓				✓			
	Verificar el estado del breaker principal			✓				✓				✓			
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado			✓				✓				✓			
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)			✓				✓				✓			
	Verificar que los cable estén en buen estado			✓				✓				✓			
	Estado de la plaqueta de identificación			✓				✓				✓			
Eq. EMERG	Extintor 10 libras			✓				✓				✓			
	Parada de Emergencia			✓				✓				✓			
	Kit antiderrames			✓				✓				✓			
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Algiro Miranda.			Algiro Miranda				Algiro Miranda				Algiro Miranda			
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) Andres Villa.			Andres				Andres Villa				Andres			
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana Maria Toms.														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: boston encino MARCA: Aldeco PLANTA ELÉCTRICA No. 15

PROYECTO VG-VNF SEMANA DEL 24 AL 28 DE 06 2025

CONTRATISTA OMP EQUIPO: Portatil ✓ Fijo ___

ÍTEM	CONCEPTO	24-06-25		25-06-25		26-06-25		27-06-25							
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓		✓		✓		✓							
	Control de fugas	✓		✓		✓		✓							
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓		✓		✓							
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓		✓		✓		✓							
	* Estado del sistema generador de carga	✓		✓		✓		✓							
	Estado del acumulador de energía	✓		✓		✓		✓							
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓		✓		✓		✓							
	Estado de swiches (conexiones)	✓		✓		✓		✓							
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓		✓		✓		✓							
	Estado general (tapas y estructura)	✓		✓		✓		✓							
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓		✓		✓		✓							
	Verificar el estado del breaker principal	✓		✓		✓		✓							
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓		✓		✓		✓							
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓		✓		✓		✓							
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓		✓		✓		✓							✓
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓							
Eq. EMERG	Extintor 10 libras	✓		✓		✓									
	Parada de Emergencia	✓		✓		✓		✓							
	Kit antiderrames	✓		✓		✓		✓							
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Jhon Blandon.	John Blandon		John Blandon		John Blandon		John Blandon							
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) ———	/		/		/		/							
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Andrea Mosquera	Andrea M.		Andrea M.		Andrea M.		Andrea M.							

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Bosfor MARCA: AKL PLANTA ELÉCTRICA No. 4

PROYECTO Andres SEMANA DEL 25 AL 28 DE Junio 2025

CONTRATISTA Excoipi EQUIPO: Portatil ✓ Fijo___

ÍTEM	CONCEPTO	25-06-25		26-06-25											
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓		✓											
	Control de fugas	✓		✓											
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓											
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓		✓											
	* Estado del sistema generador de carga	✓		✓											
	Estado del acumulador de energía	✓		✓											
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓		✓											
	Estado de swiches (conexiones)	✓		✓											
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓		✓											
	Estado general (tapas y estructura)	✓		✓											
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓		✓											
	Verificar el estado del breaker principal	✓		✓											
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓		✓											
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓		✓											
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓		✓											
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓											
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Diver Porto	Diver		Diver											
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) Albert rueda	Albert		Albert											
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Juan Esteban h	Juan Esteban h		Juan Esteban h											

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Bosto'n MARCA: Elite PLANTA ELÉCTRICA No. 1

PROYECTO Anderes SEMANA DEL 20 AL 21 DE Junio 2025

CONTRATISTA Excolpi EQUIPO: Portatil ✓ Fijo___

ÍTEM	CONCEPTO	20-06-25													
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓													
	Control de fugas	✓													
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓													
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓													
	* Estado del sistema generador de carga	✓													
	Estado del acumulador de energía	✓													
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓													
	Estado de swiches (conexiones)	✓													
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓													
	Estado general (tapas y estructura)	✓													
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓													
	Verificar el estado del breaker principal	✓													
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓													
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓													
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓													
	Estado de la plaqueta de identificación	✓													
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Diego Rueda														
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Juan Esteban h	Juan Esteban h													

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Bonton Cq40 MARCA: elite PLANTA ELÉCTRICA No. * 1

PROYECTO VG VNF SEMANA DEL 16 AL 21 DE junio 2025

CONTRATISTA Excapi EQUIPO: Portatil ✓ Fijo ___

ÍTEM	CONCEPTO	—		—		—		19/6/25		20/6/25		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible							✓		✓					
	Control de fugas							✓		✓					
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)							✓		✓					
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido							✓		✓					
	* Estado del sistema generador de carga							✓		✓					
	Estado del acumulador de energía							✓		✓					
	Estado y funcionamiento de indicadores							✓		✓					
	Estado de swiches (conexiones)							✓		✓					
	Estado y ubicación del sistema de escape							✓		✓					
	Estado general (tapas y estructura)							✓		✓					
	Verificar estado de tableros eléctricos							✓		✓					
	Verificar el estado del breaker principal							✓		✓					
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado							✓		✓					
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)							✓		✓					
	Verificar que los cable estén en buen estado							✓		✓					
	Estado de la plaqueta de identificación							✓		✓					
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Alber Rueda														
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) Hernando moreno														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Juan Esteban h. Jafran Vanegas									Juan esteban					

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Bostón MARCA: Elik PLANTA ELÉCTRICA No. 1

PROYECTO Andes SEMANA DEL 09 AL 14 DE Junio 2025

CONTRATISTA Excopi EQUIPO: Portatil ✓ Fijo ___

ÍTEM	CONCEPTO	11.06.25		13.06.25		—		—		—		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓		✓											
	Control de fugas	✓		✓											
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓											
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓		✓											
	* Estado del sistema generador de carga	✓		✓											
	Estado del acumulador de energía	✓		✓											
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓		✓											
	Estado de swiches (conexiones)	✓		✓											
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓		✓											
	Estado general (tapas y estructura)	✓		✓											
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓		✓											
	Verificar el estado del breaker principal	✓		✓											
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓		✓											
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓		✓											
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓		✓											
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓											
Eq. EMERG	Extintor 10 libras	✓		✓											
	Parada de Emergencia	✓		✓											
	Kit antiderrames	✓		✓											
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Leonardo Rueda	Leonardo													
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) Javier Porto			Javier											
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Juan Esteban h.	Juan Esteban h.		Juan Esteban h.											

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

PREOPERACIONAL SIERRA ELECTRICA (RADIAL)

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL SIERRA ELÉCTRICA (RADIAL)

SIERRA ELEC. No. Aldeco 36 CONTRATISTA: DMD

PROYECTO VG-VNF SEMANA DEL 16 AL 21 DE 06 2025

ÍTEM	CONCEPTO	17-06-25		18-06-25											
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓											
	Estado del gatillo de encendido y palanca de bloqueo	✓		✓											
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓											
	Estado del mango	✓		✓											
	Estado del cuerpo (pernos de orejetas, base, graduación profundidad de corte)	✓		✓											
	Estado de la cubierta de la sierra	✓		✓											
	Estado de la sierra y sus piezas (bridas, anillos, perno)	✓		✓											
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la sierra eléctrica	✓		✓											
	Estado general de la guía de corte	✓		✓											
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓											
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMA	Operador 01 (Nombre y apellidos) Gildardo Monsalve														
	Operador 02 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Andrea Mosquera B.	Andrea B.		Andrea B.											

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL SIERRA ELÉCTRICA (RADIAL)

SIERRA ELEC. No. Aldeco 36 CONTRATISTA: DMP

PROYECTO VG-VNF SEMANA DEL 09 AL 14 DE 06 2025

ÍTEM	CONCEPTO	13-06-25													
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓													
	Estado del gatillo de encendido y palanca de bloqueo	✓													
	Estado del accesorio portadiscos	✓													
	Estado del mango	✓													
	Estado del cuerpo (pernos de orejetas, base, graduación profundidad de corte)	✓													
	Estado de la cubierta de la sierra	✓													
	Estado de la sierra y sus piezas (bridas, anillos, perno)	✓													
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la sierra eléctrica	✓													
	Estado general de la guía de corte	✓													
	Estado de la plaqueta de identificación	✓													
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMA	Operador 01 (Nombre y apellidos) Galdarico Monsalve.														
	Operador 02 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Andrea Mosquera	Andrea B.													

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL SIERRA ELÉCTRICA (RADIAL)

SIERRA ELEC. No. 36 Aldeco CONTRATISTA: DNP

PROYECTO VG-VNF SEMANA DEL 24 AL 28 DE 06 2025

ÍTEM	CONCEPTO	24-06-25		25-06-25											
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓											
	Estado del gatillo de encendido y palanca de bloqueo	✓		✓											
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓											
	Estado del mango	✓		✓											
	Estado del cuerpo (pernos de orejetas, base, graduación profundidad de corte)	✓		✓											
	Estado de la cubierta de la sierra	✓		✓											
	Estado de la sierra y sus piezas (bridas, anillos, perno)	✓		✓											
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la sierra eléctrica	✓		✓											
	Estado general de la guía de corte	✓		✓											
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓											
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMA	Operador 01 (Nombre y apellidos) Gildardo M.														
	Operador 02 (Nombre y apellidos) Alexander B.														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Andrea B.														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

PREOPERACIONAL
CONCRETADORA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MEZCLADORA - CONCRETADORA**

MEZCLADORA No: 01 MARCA: HP 30

CONTRATISTA: Emco – Consorcio Vial VG-VNF

PROYECTO Bombona II SEMANA DEL 3 AL 7 DE Junio 2025

ÍTEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	POLEAS									✓					
	MEDIDOR DE ACEITE									✓					
	TAPA DE COMBUSTIBLE									✓					
	BUJÍA									✓					
	TUBO DE ESCAPE									✓					
	* GUARDA DE LOS PIÑONES									✓					
	CHOQUE									✓					
	YOYO									✓					
	ACELERADOR									✓					
	VOLANTE DE OPERACIÓN									✓					
	* MOTOR									✓					
	FILTRO DE COMBUSTIBLE									✓					
	TAPÓN DE ACEITE									✓					
	TORNILLOS EN GENERAL									✓					
	GUARDA DE LOS PIÑONES									✓					
	* TAPA PROTECTORA MOTOR									✓					
	* TAMBOR									✓					
	ESTRÍAS DE COMPACTACIÓN(INTERNO)									✓					
	LLANTAS									✓					
	ENGRASE EN GENERAL									✓					
	BALINERAS									✓					
	* FRENO DE SEGURIDAD(TAMBOR)									✓					
	PINTURA									✓					
	ASEO									✓					
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMA	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Louis vargas gonzalez	✓		✓		✓		✓		Louis Vargas G.		✓		✓	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Luis F Orozco	✓		✓		✓		✓		David Soria Jaime		✓		✓	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MEZCLADORA - CONCRETADORA**

MEZCLADORA No: 01 MARCA: Hagglegaps 90. HP

CONTRATISTA: EMCO - Consorcio Vial

PROYECTO Andenes. SEMANA DEL 9 AL 16 DE Junio 2025

ÍTEM	CONCEPTO	LUNES 09-06		MARTES 10-06		MIERC. 11-06		JUEVES 12-06		VIERNES 13-06		SÁBADO 14-06		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	POLEAS	✓		✓											
	MEDIDOR DE ACEITE	✓		✓											
	TAPA DE COMBUSTIBLE	✓		✓											
	BUJÍA	✓		✓											
	TUBO DE ESCAPE	✓		✓											
	* GUARDA DE LOS PIÑONES	✓		✓											
	CHOQUE	✓		✓											
	YOYO	✓		✓											
	ACELERADOR	✓		✓											
	VOLANTE DE OPERACIÓN	✓		✓											
	* MOTOR	✓		✓											
	FILTRO DE COMBUSTIBLE	✓		✓											
	TAPÓN DE ACEITE	✓		✓											
	TORNILLOS EN GENERAL	✓		✓											
	GUARDA DE LOS PIÑONES	✓		✓											
	* TAPA PROTECTORA MOTOR	✓		✓											
	* TAMBOR	✓		✓											
	ESTRÍAS DE COMPACTACIÓN(INTERNO)	✓		✓											
	LLANTAS	✓		✓											
	ENGRASE EN GENERAL	✓		✓											
	BALINERAS	✓		✓											
	* FRENO DE SEGURIDAD(TAMBOR)	✓		✓											
	PINTURA	✓		✓											
	ASEO	✓		✓											
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMA	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Luis Vargas	Luis Vargas		Luis Vargas											
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Luis F Ortego D														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MEZCLADORA - CONCRETADORA**

MEZCLADORA No: 03 MARCA: /

CONTRATISTA: DMP

PROYECTO VG-VNF SEMANA DEL 24 AL 28 DE 05 2025

ÍTEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	POLEAS		✓		✓		✓	✓		✓		✓			✓
	MEDIDOR DE ACEITE		✓		✓		✓	✓		✓		✓			✓
	TAPA DE COMBUSTIBLE		✓		✓		✓	✓		✓		✓			✓
	BUJÍA		✓		✓		✓	✓		✓		✓			✓
	TUBO DE ESCAPE		✓		✓		✓	✓			✓	✓			✓
	* GUARDA DE LOS PIÑONES		✓		✓		✓	✓			✓	✓			✓
	CHOQUE		✓		✓		✓	✓			✓	✓			✓
	YOYO		✓		✓		✓	✓			✓	✓			✓
	ACELERADOR		✓		✓		✓	✓			✓	✓			✓
	VOLANTE DE OPERACIÓN		✓		✓		✓	✓			✓	✓			✓
	* MOTOR		✓		✓		✓	✓		✓		✓			✓
	FILTRO DE COMBUSTIBLE		✓		✓		✓	✓			✓	✓			✓
	TAPÓN DE ACEITE		✓		✓		✓	✓			✓	✓			✓
	TORNILLOS EN GENERAL		✓		✓		✓	✓			✓	✓			✓
	GUARDA DE LOS PIÑONES		✓		✓		✓	✓			✓	✓			✓
	* TAPA PROTECTORA MOTOR		✓		✓		✓	✓		✓		✓			✓
	* TAMBOR		✓		✓		✓	✓		✓		✓			✓
	ESTRÍAS DE COMPACTACIÓN(INTERNO)		✓		✓		✓	✓		✓		✓			✓
	LLANTAS		✓		✓		✓	✓		✓		✓			✓
	ENGRASE EN GENERAL		✓		✓		✓	✓		✓		✓			✓
	BALINERAS		✓		✓		✓	✓		✓		✓			✓
	* FRENO DE SEGURIDAD(TAMBOR)		✓		✓		✓	✓		✓		✓			✓
	PINTURA		✓		✓		✓	✓		✓		✓			✓
	ASEO		✓		✓		✓	✓		✓		✓			✓

		FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA
FIRMA	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Daniel perea alvarez.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Andrea Mosquera.	✓	✓	✓	Andrea M.	Andrea M.	Andrea M.	✓

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

PREOPERACIONAL EQUIPO COMPACTADOR TIPO RANA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL COMPACTADOR (RANA)

MARCA: Yonko SERIE: PBX 4485320 COD INTERNO 16 CONTRATISTA Emco

PROYECTO Bombona II SEMANA DEL 4 AL 7 DE Mayo 2025

ÍTEM	CONCEPTO	04-06-25		05-06		06-06		07-06		—		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓		✓											
	Control de fugas	✓		✓											
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓											
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓		✓											
	Estado del embrague	✓		✓											
	Estado de los resortes	✓		✓											
	Estado de la superficie de la plancha compactadora	✓		✓											
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 01 (Nombre y apellidos) Jorge Ivan Garces	✓													
	OPERADOR 02 (Nombre y apellidos) Ursel Mejia														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Luis F Orrego														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL COMPACTADOR (RANA)

MARCA: WARRIOR SERIE: NO TR. COD INTERNO 2 CONTRATISTA ARPE.

PROYECTO CV. VG-VNF. SEMANA DEL 03 AL 07 DE 06 2025

ÍTEM	CONCEPTO					04/06/25									
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible					✓									
	Control de fugas					✓									
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)					✓									
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)					✓									
	Estado del embrague					✓									
	Estado de los resortes					✓									
	Estado de la superficie de la plancha compactadora					✓									
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 01 (Nombre y apellidos) Mauricio Obando.														
	OPERADOR 02 (Nombre y apellidos) —														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ary Mary Torres														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL COMPACTADOR (RANA)

MARCA: TOYAMA SERIE: TE65XP COD INTERNO 10 CONTRATISTA ARGEON.

PROYECTO CV. VG-VNF SEMANA DEL 03 AL 07 DE 06 2025

ÍTEM	CONCEPTO					04/06/25		05/06/25		06/06/25		07/06/25			
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible					✓		✓		✓		✓			
	Control de fugas					✓		✓		✓		✓			
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)					✓		✓		✓		✓			
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)					✓		✓		✓		✓			
	Estado del embrague					✓		✓		✓		✓			
	Estado de los resortes					✓		✓		✓		✓			
	Estado de la superficie de la plancha compactadora					✓		✓		✓		✓			
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 01 (Nombre y apellidos) DUVAN SIERRA					DUVAN SIERRA				DUVAN SIERRA					
	OPERADOR 02 (Nombre y apellidos) Algiro Miranda.							Algiro miranda		Algiro miranda		Algiro miranda			
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana María Toro					Toro		Toro		Toro		Toro			

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL COMPACTADOR (RANA)

MARCA: Aldeco SERIE: _____ COD INTERNO____ CONTRATISTA OMP.

PROYECTO VG-VNF SEMANA DEL 03 AL 07 DE 06 2025

ÍTEM	CONCEPTO	02-06-25		04-06-25		05-06-25		06-06-25		07-06-25					
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓		✓		✓		✓		✓					
	Control de fugas	✓		✓		✓		✓		✓					
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado del embrague	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de los resortes	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de la superficie de la plancha compactadora	✓		✓		✓		✓		✓					
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 01 (Nombre y apellidos) Alexander Bocanegra	✓		>		>		✓		✓					
	OPERADOR 02 (Nombre y apellidos) Xiomara Duarte.	>		Xiomara		Xiomara		>		>					
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Anderson Vanegas	Anderson V.		Anderson M.		Anderson M.		Anderson M.		Anderson M.					

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL COMPACTADOR (RANA)

MARCA: Toyama SERIE: — COD INTERNO — CONTRATISTA Excopi

PROYECTO Andenes SEMANA DEL 03 AL 07 DE Junio 2025

ÍTEM	CONCEPTO	05-06-25		06-06-25		—		—		—		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓		✓			✓								
	Control de fugas	✓		✓			✓								
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓			✓								
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓		✓			✓								
	Estado del embrague	✓		✓			✓								
	Estado de los resortes	✓		✓			✓								
	Estado de la superficie de la plancha compactadora	✓		✓											
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 01 (Nombre y apellidos) Yhon Jairo Torres	Jairo Torres		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	OPERADOR 02 (Nombre y apellidos) Didier Porto	✓		Didier		✓		✓		✓		✓		✓	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Juan Esteban L	Juan Esteban L		Juan Esteban L		✓		✓		✓		✓		✓	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL COMPACTADOR (RANA)

MARCA: AlDecco SERIE: no R COD INTERNO — CONTRATISTA Ercapi

PROYECTO Andenes SEMANA DEL 03 AL 07 DE Junio 2025

ÍTEM	CONCEPTO	03-06-25		05-06-25		—		—		—		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓		✓											
	Control de fugas	✓		✓											
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓											
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓		✓											
	Estado del embrague	✓		✓											
	Estado de los resortes	✓		✓											
	Estado de la superficie de la plancha compactadora	✓		✓											
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 01 (Nombre y apellidos) Anubis Proscon	ANUBIS		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	OPERADOR 02 (Nombre y apellidos) Albert Rueda	✓		ALBERT		✓		✓		✓		✓		✓	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Juan Esteban Hernandez	Juan Esteban H.		Juan Esteban H.		✓		✓		✓		✓		✓	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL COMPACTADOR (RANA)

MARCA: FECON. SERIE: No reg. COD INTERNO 15 CONTRATISTA ARGEAL.

PROYECTO C.V. VG-VNF SEMANA DEL 09 AL 14 DE 06 2025

ÍTEM	CONCEPTO	09-06-25		10.06.25		11.06.25		12.06.25							
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓		✓		✓		✓							
	Control de fugas	✓		✓		✓		✓							
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓		✓		✓							
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓		✓		✓		✓							
	Estado del embrague	✓		✓		✓		✓							
	Estado de los resortes	✓		✓		✓		✓							
	Estado de la superficie de la plancha compactadora	✓		✓		✓		✓							
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 01 (Nombre y apellidos) Emilio Herrera	Emilio		✓		✓		✓				✓		✓	
	OPERADOR 02 (Nombre y apellidos) Duvan Idelfe	✓		Duvan Idelfe		Duvan Idelfe		Duvan Idelfe							
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana María Torres	Ana María Torres		Ana María Torres		Ana María Torres		Ana María Torres							

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL COMPACTADOR (RANA)

MARCA: TOYAMA SERIE: TE65XP COD INTERNO 10 CONTRATISTA ARGEON.

PROYECTO C4. VG-VNF SEMANA DEL 16 AL 21 DE 06 2025

ÍTEM	CONCEPTO	16.06.25		17-06-25						20.06.25		21.06.25			
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓		✓						✓		✓			
	Control de fugas	✓		✓						✓		✓			
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓						✓		✓			
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓		✓						✓		✓			
	Estado del embrague	✓		✓						✓		✓			
	Estado de los resortes	✓		✓						✓		✓			
	Estado de la superficie de la plancha compactadora	✓		✓						✓		✓			
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 01 (Nombre y apellidos) Fabian Osorio	fabian		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	OPERADOR 02 (Nombre y apellidos) Argiro Miranda	✓		Argiro Miranda		✓		✓		Argiro Miranda		Argiro Miranda		✓	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana María Tovar	Ana María Tovar		Ana María Tovar		✓		✓		Ana María Tovar		Ana María Tovar		✓	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL COMPACTADOR (RANA)

MARCA: Warrior SERIE: No Reg. COD INTERNO EYA 02 CONTRATISTA ARPE

PROYECTO Const. Andenes SEMANA DEL 09 AL 14 DE Junio 2025

ÍTEM	CONCEPTO	11.06.25		12.06.25		14.06.25		—		—		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓		✓		✓									
	Control de fugas	✓		✓		✓									
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓		✓									
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓		✓		✓									
	Estado del embrague	✓		✓		✓									
	Estado de los resortes	✓		✓		✓									
	Estado de la superficie de la plancha compactadora	✓		✓		✓									
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 01 (Nombre y apellidos) Mauro obando	Mauro		Mauro		✓		✓		✓		✓		✓	
	OPERADOR 02 (Nombre y apellidos) Pablo Antonio Vasco	✓		✓		Pablo V.		✓		✓		✓		✓	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Diaz florez	fabian Diaz F		fabian Diaz F		fabian Diaz F		✓		✓		✓		✓	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL COMPACTADOR (RANA)

MARCA: AIDECCO SERIE: No Reg. COD INTERNO 30 CONTRATISTA Const. Civiles M&M

PROYECTO Construcción Andon SEMANA DEL 09 AL 14 DE Junio 2025

ÍTEM	CONCEPTO	11.06.25		12.06.25		—		—		—		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓		✓											
	Control de fugas	✓		✓											
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓											
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓		✓											
	Estado del embrague	✓		✓											
	Estado de los resortes	✓		✓											
	Estado de la superficie de la plancha compactadora	✓		✓											
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 01 (Nombre y apellidos) Santiago Bravo	Santiago		Santiago		✓		✓		✓		✓		✓	
	OPERADOR 02 (Nombre y apellidos) —	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Diaz Florez	fabian Diaz F		fabian Diaz F		✓		✓		✓		✓		✓	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL COMPACTADOR (RANA)

MARCA: AIDECCO SERIE: No Reg. COD INTERNO ____ CONTRATISTA Maridos en Casa (MEC)

PROYECTO Construcción Andenes SEMANA DEL 09 AL 14 DE Junio 2025

ÍTEM	CONCEPTO	12.06.25		13.06.25		14.06.25		—		—		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓		✓		✓		✓							
	Control de fugas	✓		✓		✓		✓							
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓		✓		✓							
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓		✓		✓		✓							
	Estado del embrague	✓		✓		✓		✓							
	Estado de los resortes	✓		✓		✓		✓							
	Estado de la superficie de la plancha compactadora	✓		✓		✓		✓							
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 01 (Nombre y apellidos) Jan Sebastian Pancs Avila														
	OPERADOR 02 (Nombre y apellidos) — — —														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Diaz Floret	fabian Diaz F		fabian Diaz F		fabian Diaz F		fabian Diaz F							

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL COMPACTADOR (RANA)

MARCA: AIDECCO SERIE: No Reg. COD INTERNO EYA 02 CONTRATISTA ARPL

PROYECTO Construcción Andenes SEMANA DEL 16 AL 21 DE Junio 2025

ÍTEM	CONCEPTO	20.06.25		—		—		—		—		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓													
	Control de fugas	✓													
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓													
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓													
	Estado del embrague	✓													
	Estado de los resortes	✓													
	Estado de la superficie de la plancha compactadora	✓													
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 01 (Nombre y apellidos) Gabriel Vasco	Gabriel		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	OPERADOR 02 (Nombre y apellidos) —	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Diaz ficha	Fabian Diaz		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL COMPACTADOR (RANA)

MARCA: AIDECCO SERIE: No Registra COD INTERNO 15 CONTRATISTA ARGEON

PROYECTO Construcción Andenes SEMANA DEL 16 AL 21 DE Junio 2025

ÍTEM	CONCEPTO	17.06.25		17.06.25		18.06.25		19.06.25		—		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓		✓		✓		✓							
	Control de fugas	✓		✓		✓		✓							
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓		✓		✓							
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓		✓		✓		✓							
	Estado del embrague	✓		✓		✓		✓							
	Estado de los resortes	✓		✓		✓		✓							
	Estado de la superficie de la plancha compactadora	✓		✓		✓		✓							
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 01 (Nombre y apellidos) Yeferson Acosta P.														
	OPERADOR 02 (Nombre y apellidos) Duvan Sierra			Duvan		Duvan		Duvan							
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Diaz Florez	fabian Diaz F		fabian Diaz F		fabian Diaz F		fabian Diaz F							

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL COMPACTADOR (RANA)

MARCA: AIDECCO SERIE: No Reg. COD INTERNO 30 CONTRATISTA Morichs en Casa (MEC)

PROYECTO Construccion Andenes SEMANA DEL 16 AL 21 DE Junio 2025

ÍTEM	CONCEPTO	20.06.25		23/06/25		—		—		—		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓		✓											
	Control de fugas	✓		✓											
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓											
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓		✓											
	Estado del embrague	✓		✓											
	Estado de los resortes	✓		✓											
	Estado de la superficie de la plancha compactadora	✓		✓											
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 01 (Nombre y apellidos) Edwin Mena R														
	OPERADOR 02 (Nombre y apellidos) Marlon Agudelo Arevalo														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Diaz Florez														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL COMPACTADOR (RANA)

MARCA: Aldecco SERIE: 14 COD INTERNO 1 CONTRATISTA Aldecco

PROYECTO VG VNF SEMANA DEL 16 AL 21 DE Junio 2025

ÍTEM	CONCEPTO	16-06-25		17-06-25		18-06-25		19-06-25							
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓		✓		✓		✓							
	Control de fugas	✓		✓		✓		✓							
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓		✓		✓							
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓		✓		✓		✓							
	Estado del embrague	✓		✓		✓		✓							
	Estado de los resortes	✓		✓		✓		✓							
	Estado de la superficie de la plancha compactadora	✓		✓				✓							
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 01 (Nombre y apellidos) José Heiko	José Heiko				José Heiko		José Heiko							
	OPERADOR 02 (Nombre y apellidos) Edgar Arana	Edgar		Edgar											
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Juan Vargas	Juan Vargas		Juan Vargas		Juan Vargas		Juan Vargas							

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL COMPACTADOR (RANA)

MARCA: Aldecoa SERIE: 4 COD INTERNO 1 CONTRATISTA OMP

PROYECTO VG-VNF SEMANA DEL 16 AL 21 DE 06 202 5

ÍTEM	CONCEPTO	15-06-25		20-06-25		21-06-25									
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓		✓		✓									
	Control de fugas	✓		✓		✓									
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓		✓									
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓		✓		✓									
	Estado del embrague	✓		✓		✓									
	Estado de los resortes	✓		✓		✓									
	Estado de la superficie de la plancha compactadora	✓		✓		✓									
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 01 (Nombre y apellidos) José antonio anza.	José Antonio		>		>									
	OPERADOR 02 (Nombre y apellidos) Yomara Duarte	>		Yomara Duarte		Yomara Duarte									
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Andrea Mosquera	Andrea M.		Andrea M.		Andrea M.									

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
COMPACTADOR (RANA)

MARCA: Aldecco SERIE: _____ COD INTERNO 14 CONTRATISTA S Y J

PROYECTO VG VNF SEMANA DEL 9 AL 14 DE Junio 2025

ÍTEM	CONCEPTO	13-06-25		14-06-25											
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓		✓											
	Control de fugas	✓		✓											
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓											
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓		✓											
	Estado del embrague	✓		✓											
	Estado de los resortes	✓		✓											
	Estado de la superficie de la plancha compactadora	✓		✓											
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 01 (Nombre y apellidos) José Hernandez	José Hernandez		José Hernandez											
	OPERADOR 02 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Johana Vanegas	Johana Vanegas		Johana Vanegas											

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL COMPACTADOR (RANA)

MARCA: Aldecco SERIE: 4 COD INTERNO 1 CONTRATISTA OMP

PROYECTO VG - VNF SEMANA DEL 09 AL 14 DE 06 2025

ÍTEM	CONCEPTO	10-06-25		13-06-25											
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓		✓											
	Control de fugas	✓		✓											
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓			✓										
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓		✓											
	Estado del embrague	✓		✓											
	Estado de los resortes	✓		✓											
	Estado de la superficie de la plancha compactadora	✓			✓										
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 01 (Nombre y apellidos) Juan pablo Ibanez	Juan Pablo		Juan Pablo											
	OPERADOR 02 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Andrea Mosquera	Andrea Mosquera		Andrea Mosquera											

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL COMPACTADOR (RANA)

MARCA: AIDECCO Warrior SERIE: No Reg COD INTERNO EYP 2C CONTRATISTA ARPE

PROYECTO Construcción Andenes SEMANA DEL 24 AL 28 DE Junio 2025 27.06.25 28.06.25 30.06.25

ÍTEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible									✓		✓		✓	
	Control de fugas									✓		✓		✓	
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)									✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)									✓		✓		✓	
	Estado del embrague									✓		✓		✓	
	Estado de los resortes									✓		✓		✓	
	Estado de la superficie de la plancha compactadora									✓		✓		✓	
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 01 (Nombre y apellidos) *Gabriel Nasco	✓		✓		✓		✓		Gabriel Nasco		Gabriel Nasco		✓	
	OPERADOR 02 (Nombre y apellidos) —	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Diaz Florez	✓		✓		✓		✓		fabian Diaz		fabian Diaz		✓	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL COMPACTADOR (RANA)

MARCA: AIDECCO SERIE: Nt Reg COD INTERNO 15 CONTRATISTA ARGEON

PROYECTO Construcción Andenes SEMANA DEL 24 AL 28 DE Junio 2025

ÍTEM	CONCEPTO	26.06.25		27.06.25		—		—		—		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓		✓											
	Control de fugas	✓		✓											
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓											
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓		✓											
	Estado del embrague	✓		✓											
	Estado de los resortes	✓		✓											
	Estado de la superficie de la plancha compactadora	✓		✓											
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 01 (Nombre y apellidos) DUVAN SAENZ	DUVAN SAENZ		DUVAN SAENZ		✓		✓		✓		✓		✓	
	OPERADOR 02 (Nombre y apellidos) —	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil febian Diaz F	febian Diaz F		febian Diaz F		✓		✓		✓		✓		✓	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL COMPACTADOR (RANA)

MARCA: TOYAMA SERIE: TE65XP COD INTERNO 10 CONTRATISTA ARGEOX.

PROYECTO CV-VG-VNF SEMANA DEL 24 AL 28 DE 06 2025.

ÍTEM	CONCEPTO	25.06.25		26.06.25											
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓		✓											
	Control de fugas	✓		✓											
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓											
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓		✓											
	Estado del embrague	✓		✓											
	Estado de los resortes	✓		✓											
	Estado de la superficie de la plancha compactadora	✓		✓											
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 01 (Nombre y apellidos) Andres Villa	Andres villa		Andres Villa											
	OPERADOR 02 (Nombre y apellidos)	/		/											
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana María Tovar.														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL COMPACTADOR (RANA)

MARCA: Aldecco SERIE: / COD INTERNO____ CONTRATISTA PMP

PROYECTO VG - VNF SEMANA DEL 24 AL 28 DE 06 2025

ÍTEM	CONCEPTO	25-06-25													
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓													
	Control de fugas	✓													
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓													
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓													
	Estado del embrague	✓													
	Estado de los resortes	✓													
	Estado de la superficie de la plancha compactadora	✓													
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 01 (Nombre y apellidos) Jhonatan Duarte	Jhonatan Duarte		/		/		/		/		/		/	
	OPERADOR 02 (Nombre y apellidos) ———	/		/								/		/	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Andrea Mosquera.	Andrea M.						/		/		/		/	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL COMPACTADOR (RANA)

MARCA: Toyama SERIE: — COD INTERNO — CONTRATISTA Excap 7

PROYECTO Andres SEMANA DEL 26 AL 28 DE Junio 2025

ÍTEM	CONCEPTO	23-06-25 B	M												
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓													
	Control de fugas	✓													
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓													
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓													
	Estado del embrague	✓													
	Estado de los resortes	✓													
	Estado de la superficie de la plancha compactadora	✓													
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 01 (Nombre y apellidos) Jhan Freddy Asprilla	Asprilla		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	OPERADOR 02 (Nombre y apellidos)													✓	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Juan Esteban L	Juan Esteban L												✓	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL COMPACTADOR (RANA)

MARCA: Toyama SERIE: — COD INTERNO — CONTRATISTA Excapi

PROYECTO Arderes SEMANA DEL 25 AL 28 DE Junio 2025

ÍTEM	CONCEPTO	25-06-25		26-06-25		27-06-25		28-06-25							
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓		✓		✓		✓							
	Control de fugas	✓		✓		✓		✓							
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓		✓		✓							
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓				✓		✓							
	Estado del embrague	✓		✓		✓		✓							
	Estado de los resortes	✓		✓		✓		✓							
	Estado de la superficie de la plancha compactadora	✓		✓		✓		✓							
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 01 (Nombre y apellidos) Leonardo ruda	Leonardo													
	OPERADOR 02 (Nombre y apellidos) Arnobis profca														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Juan Esteban h	Juan Esteban h		Juan Esteban h		Juan Esteban h		Juan Esteban h							

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL COMPACTADOR (RANA)

MARCA: Honda SERIE: — COD INTERNO — CONTRATISTA Excapi

PROYECTO VP VNF SEMANA DEL 16 AL 21 DE Junio 2025

ÍTEM	CONCEPTO							19/06/25		20.06.25					
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible							✓							
	Control de fugas							✓		✓					
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)							✓		✓					
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)							✓		✓					
	Estado del embrague							✓		✓					
	Estado de los resortes							✓		✓					
	Estado de la superficie de la plancha compactadora							✓		✓					
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 01 (Nombre y apellidos) Arnobis Prasca							ARNOBIS		ARNOBIS					
	OPERADOR 02 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Juan Esteban L. Johan Vanegas							Johan		Juan Esteban L					

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL COMPACTADOR (RANA)

MARCA: Toyomata SERIE: — COD INTERNO — CONTRATISTA Excapi

PROYECTO Andes SEMANA DEL 12 AL 14 DE Junio 2025

ÍTEM	CONCEPTO	12-06-25		—		—		—		—		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓													
	Control de fugas	✓		/		/		/		/		/			
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		/	/		/	/		/		/			/
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓		/		/									/
	Estado del embrague	✓			/		/		/	/					/
	Estado de los resortes	✓		/	/	/	/		/	/		/	/		
	Estado de la superficie de la plancha compactadora	✓			/		/		/	/		/			
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 01 (Nombre y apellidos) Albert Rueda	Albert		—		—		—		—		—		—	
	OPERADOR 02 (Nombre y apellidos) — —	—		—		—		—		—		—		—	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Juan Esteban Hernandez	Juan Esteban H		—		—		—				—		—	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

PREOPERACIONAL PULIDORA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. 75 MARCA: Bosch SERIE _____

PROYECTO Consorcio Vial SEMANA DEL 03 AL 07 MES 05 DE 202_

TAMAÑO: G ☑ P ☐ CONTRATISTA: EMCO

ÍTEM	CONCEPTO	05-06		06-06		07-06		—		—		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓											
	seguro	✓		✓											
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓											
	Estado del mango	✓		✓											
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓											
	RPM)	✓		✓											
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓		✓											
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓											
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓											
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Ivan Goicos	✓													
	Operador 02 (Nombre y apellidos) Uriel Mejia			Vrev											
	Operador 03 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Luis F Ortiz														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. M0921 MARCA: Bosch 9" SERIE No Registra

PROYECTO Const. Andenes SEMANA DEL 03 AL 07 MES Junio DE 2025

TAMAÑO: G ☒ 9" P ☐ CONTRATISTA: Morichos en Casa (MEC)

ÍTEM	CONCEPTO	05.06.25		06.06.25		07.06.25									
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓									
	seguro	✓		✓		✓									
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓									
	Estado del mango	✓		✓		✓									
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓									
	RPM)	✓		✓		✓									
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓		✓		✓									
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓									
	Estado de la plaqueta de identificación		✓		✓		✓								
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Edwar Franco R	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Operador 02 (Nombre y apellidos) Nestor Serrano	✓		Nestor		✓		✓		✓		✓		✓	
	Operador 03 (Nombre y apellidos) —	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Dial Florez	fabian Dial F		fabian Dial F		fabian Dial F		✓		✓		✓		✓	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. 03 MARCA: BOSCH D6 #03 SERIE No Registra

PROYECTO Construccion Anden SEMANA DEL 03 AL 07 MES Junio DE 2025

TAMAÑO: G ☑ 9" P ☐ CONTRATISTA: Construcciones Civiles M&M

ÍTEM	CONCEPTO	03-06-25		03.06.25		06.06.25		07.06.25		—		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓							
	seguro	✓		✓		✓		✓							
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓							
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓							
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓							
	RPM)	✓		✓		✓		✓							
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓		✓		✓		✓							
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓							
	Estado de la plaqueta de identificación		✓		✓		✓								
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Andres Jose Mendoza	Andres				Andres									
	Operador 02 (Nombre y apellidos) Jesp mosquera			Jose				Jose							
	Operador 03 (Nombre y apellidos) — — —														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Diaz flores	fabian Diaz f		fabian Diaz f		fabian Diaz f		fabian Diaz f							

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. 62 MARCA: BOSCH. SERIE Nano.

PROYECTO CV. VG-VNF SEMANA DEL 03 AL 07 MES 06 DE 2025.

TAMAÑO: G ☑ P ☐ CONTRATISTA: ARPE.

ÍTEM	CONCEPTO			03/06/25		04/06/25		05/06/25				07/06/25			
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas			✓		✓		✓				✓			
	seguro			✓		✓		✓				✓			
	Estado del accesorio portadiscos			✓		✓		✓				✓			
	Estado del mango			✓		✓		✓				✓			
	Estado del cuerpo (CARCAZA)			✓		✓		✓				✓			
	RPM)			✓		✓		✓				✓			
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora			✓		✓		✓				✓			
	Estado general de la guía y la guarda			✓		✓		✓				✓			
	Estado de la plaqueta de identificación			✓		✓		✓				✓			
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Mauricio Obando			Obando								Obando			
	Operador 02 (Nombre y apellidos) Pedro Obando.					Obando									
	Operador 03 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana María Torres.			Torres		Torres		Torres				Torres			

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. 65 MARCA: DEWALT SERIE 230-16.

PROYECTO CV. VG-VNF. SEMANA DEL 03 AL 07 MES 06 DE 2025.

TAMAÑO: G ☑ P ☐ CONTRATISTA: _____

ÍTEM	CONCEPTO			03/06/25								07/06/25			
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas		/	✓								✓			
	seguro		/	✓								✓			
	Estado del accesorio portadiscos			✓								✓			
	Estado del mango			✓								✓			
	Estado del cuerpo (CARCAZA)		/	✓								✓			
	RPM)		/	✓								✓			
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora		/	✓								✓			
	Estado general de la guía y la guarda		/	✓								✓			
	Estado de la plaqueta de identificación		/	✓								✓			
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Juan David Hurtado.	/				/		/		/				/	
	Operador 02 (Nombre y apellidos)	/		/		/		/		/				/	
	Operador 03 (Nombre y apellidos)	/		/		/		/		/				/	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana María Tomes.	/				/		/		/				/	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. 1 MARCA: EMCO SERIE PAG F30

PROYECTO VNF SEMANA DEL 03 AL 07 MES 06 DE 2025

TAMAÑO: G ☑ P ☐ CONTRATISTA: OMP

ÍTEM	CONCEPTO	03-06-25		05-06-25		07-06-25									
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓									
	seguro	✓		✓		✓									
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓									
	Estado del mango	✓		✓		✓									
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓									
	RPM)	✓		✓		✓									
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓		✓		✓									
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓									
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓									
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Jhon Blandon.	Jhon Blandon		Jhon Blandon		Jhon Blandon									
	Operador 02 (Nombre y apellidos)	>		>		>									
	Operador 03 (Nombre y apellidos)	>		>		>									
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Andrea Moxquera B.	Andrea M.		Andrea M.		Andrea M.									

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. _____ MARCA: Bosch SERIE 4483320

PROYECTO Anderes SEMANA DEL 03 AL 07 MES Junio DE 2025

TAMAÑO: G ☑ P ☐ CONTRATISTA: Excopi

ÍTEM	CONCEPTO	03-06-25		05-06-25		06-06-25		—		—		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓									
	seguro	✓		✓		✓									
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓									
	Estado del mango	✓		✓		✓									
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓									
	RPM)	✓		✓		✓									
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓		✓		✓									
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓									
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓									
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Duver Porto	Duver		Duver		Duver		✓		✓		✓		✓	
	Operador 02 (Nombre y apellidos)														
	Operador 03 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Juan Esteban h	Juan Esteban h		Juan Esteban h		Juan Esteban h		✓		✓		✓		✓	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. 73 MARCA: BOSCH SERIE No registra.

PROYECTO CV. VG-VNF SEMANA DEL 09 AL 14 MES 06 DE 2025

TAMAÑO: G ☑ P ☐ CONTRATISTA: ARGEON.

	ÍTEM	CONCEPTO	09-06-25		10.0625		11.0625						14.06.25			
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL		Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓					✓	✓			
		seguro	✓		✓		✓						✓			
		Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓						✓			
		Estado del mango	✓		✓		✓						✓			
		Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓						✓			
		RPM)	✓		✓		✓						✓			
		Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓		✓		✓						✓			
		Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓						✓			
		Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓						✓			
			FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS		Operador 01 (Nombre y apellidos) Juan David Hurtado.														
		Operador 02 (Nombre y apellidos) Javier Rosero.														
		Operador 03 (Nombre y apellidos) — o —														
		Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana María Tony														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. 59. MARCA: Bosch. SERIE No registra.

PROYECTO CV. VG-VNF. SEMANA DEL 09 AL 14 MES 06 DE 2025.

TAMAÑO: G ☑ P ☐ CONTRATISTA: ARGEON.

ÍTEM	CONCEPTO			10.06.25		11.06.25				13.06.25					
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas			✓		✓				✓					✓
	seguro			✓		✓				✓					
	Estado del accesorio portadiscos			✓		✓				✓					
	Estado del mango			✓		✓				✓					
	Estado del cuerpo (CARCAZA)			✓		✓				✓					
	RPM)			✓		✓				✓					
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora			✓		✓				✓					
	Estado general de la guía y la guarda			✓		✓				✓					
	Estado de la plaqueta de identificación			✓		✓				✓					
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Algiro Miranda.			Algiro Miranda		Algiro Miranda									
	Operador 02 (Nombre y apellidos) Duvan Sastre									Duvan Sastre					
	Operador 03 (Nombre y apellidos) —														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana María Toms.														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. 18 MARCA: MaKiTa SERIE _____

PROYECTO Bambona 11 SEMANA DEL 9 AL 14 MES Junio DE 2025

TAMAÑO: G ☐ P ☑ CONTRATISTA: Emco.

ÍTEM	CONCEPTO	Lunes		martes		miercoles		Jueves		Viernes		Sabado			
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas							✓		✓		✓			
	seguro							✓		✓		✓			
	Estado del accesorio portadiscos							✓		✓		✓			
	Estado del mango							✓		✓		✓			
	Estado del cuerpo (CARCAZA)							✓		✓		✓			
	RPM)							✓		✓		✓			
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora							✓		✓		✓			
	Estado general de la guía y la guarda							✓		✓		✓			
	Estado de la plaqueta de identificación							✓		✓		✓			
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Jorge Juan. Arcos.	✓		✓		✓		Jorge J. A.		Jorge J. A.		Jorge J. A.		✓	
	Operador 02 (Nombre y apellidos) ———	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Operador 03 (Nombre y apellidos) ———	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Luis F Orrego	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. 54 MARCA: Basch SERIE No registra.

PROYECTO Andes. SEMANA DEL 16 AL 21 MES 06 DE 2025

TAMAÑO: G ☑ P ☐ CONTRATISTA: Argeon

ÍTEM	CONCEPTO	17-06-25				19/06/25									
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓				✓									
	seguro	✓				✓									
	Estado del accesorio portadiscos	✓				✓									
	Estado del mango	✓				✓									
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓				✓									
	RPM)	✓				✓									
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓				✓									
	Estado general de la guía y la guarda	✓				✓									
	Estado de la plaqueta de identificación	✓				✓									
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Argiro Miranda.	Argiro Miranda													
	Operador 02 (Nombre y apellidos) Andres Villa					Andres Villa									
	Operador 03 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana Maria Torres / Luis Orozco														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. 72 MARCA: Bosch 9" SERIE No Registra

PROYECTO Const. Andenes SEMANA DEL 09 AL 14 MES Junio DE 2025

TAMAÑO: G ☑ 9" P ☐ CONTRATISTA: Const. Civilos M&M

ÍTEM	CONCEPTO	11.06.25		11.06.25		12-06-25		13-06-25		—		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓							
	seguro	✓		✓		✓		✓							
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓							
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓							
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓							
	RPM)	✓		✓		✓		✓							
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓		✓		✓		✓							
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓							
	Estado de la plaqueta de identificación		✓		✓		X		X						
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Andres Alfonso Vega Mendoza	Andres				Andres		Andres							
	Operador 02 (Nombre y apellidos)														
	Operador 03 (Nombre y apellidos) Santiago Bru			S.B.D.											
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Diaz Flor	fabian Diaz		fabian Diaz		fabian Diaz									

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. 01 MARCA: Bosch 9" SERIE No Registra

PROYECTO Const. Andenes SEMANA DEL 09 AL 14 MES Junio DE 2025

TAMAÑO: G ☑ 9" P ☐ CONTRATISTA: Morados en Casa (MEC)

ÍTEM	CONCEPTO	11.06.25		12.06.25		13.06.25		—		—		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓									
	seguro	✓		✓		✓									
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓									
	Estado del mango	✓		✓		✓									
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓									
	RPM)	✓		✓		✓									
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓		✓		✓									
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓									
	Estado de la plaqueta de identificación		✓		✓		✓								
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Edwar Mesa R	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Operador 02 (Nombre y apellidos) Alex RAMIREZ	✓		Alex R		✓		✓		✓		✓		✓	
	Operador 03 (Nombre y apellidos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil Fabian Diaz Flor	Fabian Diaz F		Fabian Diaz F		Fabian Diaz F		✓		✓		✓		✓	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. 72 MARCA: Bosch 9" SERIE No Registra

PROYECTO Construcción Andenes SEMANA DEL 16 AL 21 MES Junio DE 2025

TAMAÑO: G ☒ 9" P ☐ CONTRATISTA: Cont. ARPE

ÍTEM	CONCEPTO	17.06.25		17.06.25		18.06.25		19.06.25		—		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓							
	seguro	✓		✓		✓		✓							
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓							
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓							
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓							
	RPM)	✓		✓		✓		✓							
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓		✓		✓		✓							
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓							
	Estado de la plaqueta de identificación		✓		✓		✓		✓						
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Mario obando														
	Operador 02 (Nombre y apellidos)														
	Operador 03 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Diaz florez	fabian Diaz f		fabian Diaz f		fabian Diaz f		fabian Diaz f							

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. 73 MARCA: AIDECCO SERIE No Registra

PROYECTO Construcción Andenes SEMANA DEL ____ AL ____ MES Junio DE 2025

TAMAÑO: G ☑ P ☐ CONTRATISTA: ARGEON

ÍTEM	CONCEPTO	17.06.25		18.06.25		19.06.25		21/06/25		—		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓							
	seguro	✓		✓		✓		✓							
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓							
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓							
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓							
	RPM)	✓		✓		✓		✓							
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓		✓		✓		✓							
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓							
	Estado de la plaqueta de identificación		X		X		X		X						
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Edilson Cotta	Edilson		Edilson		Edilson		✓		✓		✓		✓	
	Operador 02 (Nombre y apellidos) Javier Rosario	✓		✓		✓		Javier		✓		✓		✓	
	Operador 03 (Nombre y apellidos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Diaz Florez	fabian Diaz f		fabian Diaz f		fabian Diaz f		fabian Diaz f		✓		✓		✓	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

AIDECCO

PULIDORA No. 01 MARCA: BOSCH 9" SERIE No Registra

PROYECTO Construcción Andenes SEMANA DEL 16 AL 21 MES Junio DE 2025

TAMAÑO: G ☒ 9" P ☐ CONTRATISTA: Maridos en Casa (MEC)

ÍTEM	CONCEPTO	16.06.25		17.06.25		18.06.25		18.06.25		19.06.25		20.06.25		20.06.25	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	seguro	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	RPM)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de la plaqueta de identificación		X		X		X		X		X		X		
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Edwar Mesa R	✓		✓				✓						✓	
	Operador 02 (Nombre y apellidos) Robinson Yepes			✓		✓				✓		✓		✓	
	Operador 03 (Nombre y apellidos) Marlon Agudelo	✓		Marlon		✓		✓		✓		✓		Marlon	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Diaz Floret	fabian Diaz F		fabian Diaz F		fabian Diaz F		fabian Diaz F		fabian Diaz F		fabian Diaz F		fabian Diaz F	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

AIDECCO

PULIDORA No. 01 MARCA: Bosch 9" SERIE No Registra

PROYECTO Construccion Andenes SEMANA DEL 16 AL 21 MES Junio DE 2025

TAMAÑO: G ☒ P ☐ CONTRATISTA: Maridos en Casa (MEC)

ÍTEM	CONCEPTO	21.06.25		---		---		---		---		---		---		---	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓													
	seguro	✓													
	Estado del accesorio portadiscos	✓													
	Estado del mango	✓													
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓													
	RPM)	✓													
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓													
	Estado general de la guía y la guarda	✓													
	Estado de la plaqueta de identificación		X												
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos)														
	Operador 02 (Nombre y apellidos)														
	Operador 03 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Diaz flores	fabian Diaz													

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. M MARCA: MaKiTa SERIE M0991

PROYECTO Bambara II SEMANA DEL 16 AL 21 MES Junio DE 2025

TAMAÑO: G ☐ P ☒ CONTRATISTA: Emco

ÍTEM	CONCEPTO	Lunes		martes		miercoles		Jueves		Viernes		Sabado			
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas		✓	✓		✓		✓		✓					✓
	seguro		✓	✓		✓		✓		✓					✓
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado del cuerpo (CARCAZA)			✓		✓		✓		✓					
	RPM)		✓	✓		✓		✓		✓					
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de la plaqueta de identificación			✓		✓		✓		✓					
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Pablo Ivan d. G.	✓		✓		Pablo G.		Pablo G.		Pablo G.					
	Operador 02 (Nombre y apellidos)														
	Operador 03 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Luis F Orrego														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. 62 MARCA: Aldecoa SERIE 62

PROYECTO VG VNF SEMANA DEL 16 AL 21 MES Junio DE 2025

TAMAÑO: G ☑ P ☐ CONTRATISTA: DM-545

ÍTEM	CONCEPTO	17-06-25		18-06-25		19-06-25		20-06-25		21-06-25					
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓		✓					
	seguro	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado del mango	✓		✓		✓				✓					
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓							
	RPM)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓		✓					
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Sergio Pardo	Sergio		Sergio		Sergio		Sergio		Sergio					
	Operador 02 (Nombre y apellidos) Jose Hernandez			Jose Hernandez											
	Operador 03 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Stefano Vargas	Stefano Vargas		Stefano Vargas		Stefano Vargas		Stefano Vargas		Stefano Vargas					

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. _____ MARCA: Emco SERIE PA6-GF-30

PROYECTO VG - VNF SEMANA DEL 16 AL 21 MES 06 DE 2025

TAMAÑO: G ☑ P ☐ CONTRATISTA: DMP

ÍTEM	CONCEPTO	16-06-25		17-06-25		18-06-25		19-06-25							
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓							
	seguro	✓		✓		✓		✓							
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓							
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓							
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓							
	RPM)	✓		✓		✓		✓							
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓		✓		✓		✓							
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓							
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓							
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Jhon Blandon.	Jhon Blandon		Jhon Blandon		Jhon Blandon		Jhon Blandon				>		>	
	Operador 02 (Nombre y apellidos)	←													
	Operador 03 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Andrea Moxquera B.	Andrea B.		Andrea B.		Andrea B.		Andrea B.		>		>		>	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. 1 MARCA: FMLO SERIE DA6f30

PROYECTO VG-UNF SEMANA DEL 09 AL 14 MES 06 DE 2025

TAMAÑO: G ☑ P ☐ CONTRATISTA: DMP

ÍTEM	CONCEPTO	09-06-25		10-06-25		11-06-25		12-06-25		13-06-25		14-06-25			
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	seguro	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	RPM)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	**Operador 01** (Nombre y apellidos) Jhon Blandón	Jhon Blandón		Jhon Blandón		Jhon Blandón		Jhon Blandón		Jhon Blandón		Jhon Blandón		>	
	Operador 02 (Nombre y apellidos) Gildardo Monsalve	>		>		>		>		>		>		>	
	Operador 03 (Nombre y apellidos)	>		>		>		>		>		>		>	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Andrea Mosquera B.	Andrea B.		Andrea B.		Andrea B.		Andrea B.		Andrea B.		Andrea B.		>	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. 01 MARCA: Makita SERIE M0901B

PROYECTO Andenes. SEMANA DEL 24 AL 28 MES 06 DE 2025

TAMAÑO: G ☐ P ☒ CONTRATISTA: EMCO

ÍTEM	CONCEPTO	24/06		25/06		—		26-06		27.06		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓			✓	✓		✓			✓		✓
	seguro	✓		✓			✓	✓		✓			✓		✓
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓				✓		✓			✓		✓
	Estado del mango	✓		✓				✓		✓			✓		
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓				✓		✓					
	RPM)	✓		✓				✓		✓			✓		✓
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓		✓				✓		✓					
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓				✓		✓		✓			
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓				✓		✓					
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Glaman Díaz	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Operador 02 (Nombre y apellidos) Uriel Mejía	Uriel		Uriel		✓		Uriel		Uriel		✓		✓	
	Operador 03 (Nombre y apellidos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Luis J Orozco D	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. 1 MARCA: Makita SERIE PA6 EF30

PROYECTO Andaues SEMANA DEL 24 AL 28 MES Enero DE 2025

TAMAÑO: G ☑ P ☐ CONTRATISTA: SYJ

ÍTEM	CONCEPTO	21-01-25		26-01-25		31-01-25									
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓									
	seguro	✓		✓		✓									
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓									
	Estado del mango	✓		✓		✓									
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓									
	RPM)	✓		✓		✓									
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓		✓		✓									
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓									
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓									
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Jhon Blandon	Jhon Blandon													
	Operador 02 (Nombre y apellidos) Sergio Gaviria	Sergio		Sergio		Sergio									
	Operador 03 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Johana Vanessa Jaramillo	Johana Vanessa		Johana Vanessa		Johana Vanessa									

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. 72 MARCA: AIDECCO SERIE No Registra

PROYECTO Construcción Andamos SEMANA DEL 24 AL 28 MES Jun DE 2025

TAMAÑO: G ☑ qdd P ☐ CONTRATISTA: ARPC

ÍTEM	CONCEPTO	27.06.25		—		—		—		—		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓													
	seguro	✓													
	Estado del accesorio portadiscos	✓													
	Estado del mango	✓													
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓													
	RPM)	✓													
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓													
	Estado general de la guía y la guarda	✓													
	Estado de la plaqueta de identificación	✓													
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Jhon Javier Obando M.	Jhon		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Operador 02 (Nombre y apellidos) —	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Operador 03 (Nombre y apellidos) —	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Diaz Florez.	fabian Diaz		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. 73 MARCA: Bosch 9" SERIE No Registra

PROYECTO Construcción Andamio SEMANA DEL 24 AL 28 MES Junio DE 2025

TAMAÑO: G ☑ 9" P ☐ CONTRATISTA: ARGEAN

	ÍTEM	CONCEPTO	27.06.25		—		—		—		—		—		—	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL		Estado del cable y las conexiones eléctricas	/													
		seguro	/													
		Estado del accesorio portadiscos	/													
		Estado del mango	/													
		Estado del cuerpo (CARCAZA)	/													
		RPM)	/													
		Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	/													
		Estado general de la guía y la guarda	/													
		Estado de la plaqueta de identificación		/												
			FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS		Operador 01 (Nombre y apellidos) DUVAN SOTO	Duvan		/		/		/		/		/		/	
		Operador 02 (Nombre y apellidos)	/		/		/		/		/		/		/	
		Operador 03 (Nombre y apellidos)	/		/		/		/		/		/		/	
		Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil Fabian Diaz Florez	Fabian Diaz F		/		/		/		/		/		/	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. 01 (AIDECCO) MARCA: Bosch 9" SERIE No Registra

PROYECTO Construccion Andenes SEMANA DEL 24 AL 28 MES Junio DE 2025

TAMAÑO: G ☑ P ☐ CONTRATISTA: Maricks en Casa (MEC)

ÍTEM	CONCEPTO	25/06/25		26/06/25		27/06/25		—		—		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓									
	seguro	✓		✓		✓									
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓									
	Estado del mango	✓		✓		✓									
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓									
	RPM)	✓		✓		✓									
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓		✓		✓									
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓									
	Estado de la plaqueta de identificación		X		X		X								
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Marlon Agudelo.	Marlon		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Operador 02 (Nombre y apellidos) Edwar Mauricio R	✓						✓		✓		✓		✓	
	Operador 03 (Nombre y apellidos) — — —	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Dial Florez	fabian Dial F		fabian Dial F		fabian Dial F		✓		✓		✓		✓	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. 95 MARCA: BOSCH SERIE NO registra.

PROYECTO CV. VG-VNF. SEMANA DEL 24 AL 28 MES 06 DE 2025

TAMAÑO: G ☑ P ☐ CONTRATISTA: ARGEON.

ÍTEM	CONCEPTO			24.06.25				26.06.25				28.06.25			
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas			✓			✓	✓			✓	✓			✓
	seguro			✓			✓	✓			✓	✓			✓
	Estado del accesorio portadiscos			✓			✓	✓			✓	✓			✓
	Estado del mango			✓			✓	✓			✓	✓			✓
	Estado del cuerpo (CARCAZA)			✓			✓	✓			✓	✓			✓
	RPM)			✓			✓	✓			✓	✓			✓
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora			✓			✓	✓			✓	✓			✓
	Estado general de la guía y la guarda			✓			✓	✓			✓	✓			✓
	Estado de la plaqueta de identificación			✓			✓	✓			✓	✓			✓
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Algiro Miranda.			Algiro miranda				Algiro miranda				Algiro miranda			
	Operador 02 (Nombre y apellidos) Andres Villa.			Andres villa				Andres villa				Andres villa.			
	Operador 03 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana María Bores														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. _____ MARCA: EMCO SERIE DAG-GF-30

PROYECTO VG-VNF SEMANA DEL 24 AL 28 MES 06 DE 2025

TAMAÑO: G ☑ P ☐ CONTRATISTA: BMP

ÍTEM	CONCEPTO	24-06-25		25-06-25		26-06-25		27-06-25							
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓							
	seguro	✓		✓		✓		✓							
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓							
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓							
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓							
	RPM)	✓		✓		✓		✓							
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓		✓		✓		✓							
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓							
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓							
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Jhon Blandon.	John Blandon		John Blandon		John Blandon		John Blandon							
	Operador 02 (Nombre y apellidos) _____														
	Operador 03 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Andrea Mosquera B.	Andrea M.		Andrea M.		Andrea M.		Andrea M.							

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. — MARCA: makita SERIE —

PROYECTO Andes SEMANA DEL 25 AL 28 MES Junio DE 2025

TAMAÑO: G ☑ P ☐ CONTRATISTA: Excapi

ÍTEM	CONCEPTO	25-06-25		26-06-25											
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓											
	seguro	✓		✓											
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓											
	Estado del mango	✓		✓											
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓											
	RPM)	✓		✓											
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓		✓											
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓											
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓											
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Diviet Porto	Diviet		Diviet											
	Operador 02 (Nombre y apellidos) Albert rueda			Albert											
	Operador 03 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Juan Esteban h.	Juan Esteban h.		Juan Esteban h.											

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. 78 MARCA: makita SERIE 047533

PROYECTO Andenes SEMANA DEL 20 AL 21 MES Junio DE 2025

TAMAÑO: G ☑ P ☐ CONTRATISTA: Excapi

	ÍTEM	CONCEPTO	20-06-25		—		—		—		—		—		—	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL		Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓													
		seguro	✓													
		Estado del accesorio portadiscos	✓													
		Estado del mango	✓													
		Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓													
		RPM)	✓													
		Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓													
		Estado general de la guía y la guarda	✓													
		Estado de la plaqueta de identificación	✓													
			FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS		Operador 01 (Nombre y apellidos) Diego Rueda														
		Operador 02 (Nombre y apellidos)														
		Operador 03 (Nombre y apellidos)														
		Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Juan Esteban h.	Juan Esteban h.													

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. 78 MARCA: MAKITA SERIE 047533

PROYECTO VG VNF SEMANA DEL 16 AL 21 MES Junio DE 2025

TAMAÑO: G ☑ P ☐ CONTRATISTA: Excapi

ÍTEM	CONCEPTO	—		—		—		19-06-25		20/06/25		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas		✓		✓		✓	✓		✓			✓		✓
	seguro		✓		✓		✓	✓		✓			✓		✓
	Estado del accesorio portadiscos		✓		✓		✓	✓		✓			✓		✓
	Estado del mango		✓		✓		✓	✓		✓			✓		✓
	Estado del cuerpo (CARCAZA)		✓		✓		✓	✓		✓			✓		✓
	RPM)		✓		✓		✓	✓		✓			✓		✓
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora		✓		✓		✓	✓		✓			✓		✓
	Estado general de la guía y la guarda		✓		✓		✓	✓		✓			✓		✓
	Estado de la plaqueta de identificación		✓		✓		✓	✓		✓			✓		✓
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	**Operador 01** (Nombre y apellidos) Alber Rueda							Alber							
	Operador 02 (Nombre y apellidos) Hildemaro Moreno														
	Operador 03 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Juan Esteban h. Tahora V20.925							Juan Esteban h.		Juan Esteban h.					

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. 76 MARCA: BOSCH SERIE ——

PROYECTO Anderes SEMANA DEL 09 AL 14 MES Junio DE 2025

TAMAÑO: G ☑ P ☐ CONTRATISTA: Excopi

ÍTEM	CONCEPTO	11-06-25		13-06-25		—		—		—		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓											
	seguro	✓		✓											
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓											
	Estado del mango	✓		✓											
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓											
	RPM)	✓		✓											
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓		✓											
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓											
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓											
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	**Operador 01** (Nombre y apellidos) Leonardo Rueda	leonardo													
	Operador 02 (Nombre y apellidos) Divier Porto														
	Operador 03 (Nombre y apellidos) ——														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Juan Esteban h.	Juan Esteban h		Juan Esteban h											

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

PREOPERACIONAL
MINICARGADOR

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MINICARGADOR

MARCA: Catarpillar MODELO: 236 B SERIE: Cat 236 B

PROYECTO VNf SEMANA DEL 03 AL 07 DE 06 2025

ÍTEM		CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIERC.			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
			B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
LUCES		De trabajo delanteras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		De trabajo traseras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CABINA		Protección antivuelco	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Pito	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Alarma de retroceso	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Cinturón de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Freno de parqueo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Indicadores (hidráulicos, refrigerante, corriente-aceite motor-horómetro)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Extintor de incendios	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Silla del operador	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Espejo central convexo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Pasamanos de acceso	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LLANTAS		En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO MECÁNICO		Control de fugas hidráulicas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Estado pasadores	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Mecanismo de giro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Mandos de avance	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Guardas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Estado del bastidor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA		
FIRMAS		OPERADOR (Nombre y apellidos) Rodolfo Quintero.	Rodolfo			Rodolfo			Rodolfo			Rodolfo			Rodolfo			Rodolfo			✓		
		Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Andrea Mosquera B	Andrea Mosquera			Andrea Mosquera			Andrea Mosquera			Andrea Mosquera			Andrea Mosquera			Andrea Mosquera			✓		

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE		FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MINICARGADOR

MARCA: Jcb 205#2 MODELO: 2022 SERIE: 1LF225

PROYECTO VG VNF V.P SEMANA DEL 03 AL 07 DE 06 2025

ÍTEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIERC.			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
LUCES	De trabajo delanteras			/	✓			✓			✓			✓			✓					/
	De trabajo traseras			/	✓			✓			✓			✓			✓					/
CABINA	Protección antivuelco		/		✓			✓			✓			✓			✓				/	
	Pito	/			✓			✓			✓			✓			✓				/	
	Alarma de retroceso			/	✓			✓			✓			✓			✓					
	Cinturón de seguridad			/	✓			✓			✓			✓			✓					
	Freno de parqueo			/	✓			✓			✓			✓			✓				/	
	Indicadores (hidráulicos, refrigerante, corriente-aceite motor-horómetro)	/			✓			✓			✓			✓			✓					
	Extintor de incendios			/	✓			✓			✓			✓			✓					
	Silla del operador			/	✓			✓			✓			✓			✓					
	Espejo central convexo			/	✓			✓			✓			✓			✓					
	Pasamanos de acceso			/	✓			✓			✓			✓			✓					/
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)			/	✓			✓			✓			✓			✓					/
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas			/	✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado pasadores			/	✓			✓			✓			✓			✓					
	Mecanismo de giro			/	✓			✓			✓			✓			✓					
	Mandos de avance			/	✓			✓			✓			✓			✓					
	Guardas			/	✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado del bastidor			/	✓			✓			✓			✓			✓					
		FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA		
FIRMAS	OPERADOR (Nombre y apellidos)	Festivo																				
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Juan Esteban h.	—			Juan Esteban h			Juan Esteban h			Juan Esteban h.			Juan Esteban h.			Juan Esteban h.					

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE		FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MINICARGADOR

MARCA: JCB 103+3 MODELO: 2022 SERIE: 70F225

PROYECTO VG VNF SEMANA DEL 03 AL 07 DE junio 2025

ÍTEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIERC.			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
LUCES	De trabajo delanteras	✓			✓			✓														
	De trabajo traseras	✓			✓			✓														
CABINA	Protección antivuelco	✓			✓			✓														
	Pito	✓			✓			✓														
	Alarma de retroceso	✓			✓			✓														
	Cinturón de seguridad	✓			✓			✓														
	Freno de parqueo	✓			✓			✓														
	Indicadores (hidráulicos, refrigerante, corriente-aceite motor-horómetro)	✓			✓			✓														
	Extintor de incendios	✓			✓			✓														
	Silla del operador	✓			✓			✓														
	Espejo central convexo	✓			✓			✓														
	Pasamanos de acceso	✓			✓			✓														
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	✓			✓			✓														
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	✓			✓			✓														
	Estado pasadores	✓			✓			✓														
	Mecanismo de giro	✓			✓			✓														
	Mandos de avance	✓			✓			✓														
	Guardas		N/A			N/A			N/A													
	Estado del bastidor	✓			✓			✓														
		FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA		
FIRMAS	OPERADOR (Nombre y apellidos) Nivilton Ramirez																					
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos)				Fabian Diaz			Fabian Diaz														

DESCANSO

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE		FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MINICARGADOR

MARCA: JCB 103/3 MODELO: 2022 SERIE: 70f225

PROYECTO Const. Andenes SEMANA DEL 09 AL 14 DE Junio 2025

ÍTEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIERC.			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
LUCES	De trabajo delanteras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
	De trabajo traseras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CABINA	Protección antivuelco	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Pito	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Alarma de retroceso	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Cinturón de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
	Freno de parqueo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Indicadores (hidráulicos, refrigerante, corriente-aceite motor-horómetro)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Extintor de incendios	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Silla del operador	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Espejo central convexo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Pasamanos de acceso	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado pasadores	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Mecanismo de giro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
	Mandos de avance	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
	Guardas		N/A			N/A			N/A			N/A			N/A			N/A				✓
	Estado del bastidor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
		FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA		
FIRMAS	OPERADOR (Nombre y apellidos) Nilton Daniel H																					✓
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Diaz florez	Fabian Diaz f.			Fabian Diaz f			Fabian Diaz f			Fabian Diaz f			Fabian Diaz f			Fabian Diaz f			Fabian Diaz f		✓

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE		FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MINICARGADOR

MARCA: Caterpillar MODELO: Cat 236B SERIE: 236B

PROYECTO VG-VNF SEMANA DEL 16 AL 21 DE 06 2025

ÍTEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIERC.			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
LUCES	De trabajo delanteras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	De trabajo traseras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CABINA	Protección antivuelco	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Pito	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Alarma de retroceso	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Cinturón de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Freno de parqueo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Indicadores (hidráulicos, refrigerante, corriente-aceite motor-horómetro)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Extintor de incendios	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Silla del operador	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Espejo central convexo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Pasamanos de acceso	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado pasadores	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Mecanismo de giro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Mandos de avance	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Guardas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado del bastidor																✓					
		FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA		
FIRMAS	OPERADOR (Nombre y apellidos) Rodolfo Enrico	Rodolfo			Rodolfo			Rodolfo			Rodolfo			Rodolfo			Rodolfo			✓		
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Andrea Mosquera B.	Andrea M.			Andrea M			Andrea M.			Andrea M			Andrea M.			Andrea M.			✓		

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE		FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MINICARGADOR

MARCA: Cotapillar MODELO: Cat 236B SERIE: 23613

PROYECTO VG-VNF SEMANA DEL 09 AL 14 DE 06 2025

ÍTEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIERC.			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
LUCES	De trabajo delanteras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	De trabajo traseras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CABINA	Protección antivuelco	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Pito	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Alarma de retroceso	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Cinturón de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Freno de parqueo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Indicadores (hidráulicos, refrigerante, corriente-aceite motor-horómetro)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Extintor de incendios	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Silla del operador	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Espejo central convexo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Pasamanos de acceso	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado pasadores	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Mecanismo de giro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Mandos de avance	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Guardas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado del bastidor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA		
FIRMAS	OPERADOR (Nombre y apellidos) Roldfo.																					
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Andrea Olandón.	Andrea Mosquera			Andrea Mosquera			Andrea Mosquera			Andrea Mosquera			Andrea Mosquera			Andrea Mosquera					

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE		FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VMF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MINICARGADOR

MARCA: LGB 205 13 MODELO: 2022 SERIE: 10 F 225

PROYECTO: Const Andes SEMANA DEL 24 AL 28 DE Junio 2025

ÍTEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIERC.			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
LUCES	De trabajo delanteras																					
	De trabajo traseras																					
CABINA	Protección antivuelco																					
	Pito																					
	Alarma de retroceso																					
	Cinturón de seguridad																					
	Freno de parqueo																					
	Indicadores (hidráulicos, refrigerante, corriente-aceite motor-horómetro)																					
	Extintor de incendios																					
	Silla del operador																					
	Espejo central convexo																					
	Pasamanos de acceso																					
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)																					
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas																					
	Estado pasadores																					
	Mecanismo de giro																					
	Mandos de avance																					
	Guardas					NA			NA			NA			NA			NA					
	Estado del bastidor																					
		FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA		
FIRMAS	OPERADOR (Nombre y apellidos)																					
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil Fabian Diaz Florez				Fabian Diaz f			Fabian Diaz f.			Fabian Diaz f			Fabian Diaz f			Fabian Diaz f					

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE		FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VAF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MINICARGADOR

MARCA: Jcb 205#1 MODELO: 2022 SERIE: 11F225

PROYECTO VG VAF V.P SEMANA DEL 24 AL 28 DE 06 2025

ÍTEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIERC.			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
LUCES	De trabajo delanteras				✓			✓			✓			✓			✓					
	De trabajo traseras				✓			✓			✓			✓			✓					
CABINA	Protección antivuelco				✓			✓			✓			✓			✓					
	Pito				✓			✓			✓			✓			✓					
	Alarma de retroceso				✓			✓			✓			✓			✓					
	Cinturón de seguridad				✓			✓			✓			✓			✓					
	Freno de parqueo				✓			✓			✓			✓			✓					
	Indicadores (hidráulicos, refrigerante, corriente-aceite motor-horómetro)				✓			✓			✓			✓			✓					
	Extintor de incendios				✓			✓			✓			✓			✓					
	Silla del operador				✓			✓			✓			✓			✓					
	Espejo central convexo				✓			✓			✓			✓			✓					
	Pasamanos de acceso				✓			✓			✓			✓			✓					
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)				✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas				✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado pasadores				✓			✓			✓			✓			✓					
	Mecanismo de giro				✓			✓			✓			✓			✓					
	Mandos de avance				✓			✓			✓			✓			✓					
	Guardas				✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado del bastidor				✓			✓			✓			✓			✓					
		FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA		
FIRMAS	OPERADOR (Nombre y apellidos) Didier Idarraga																					
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Juan Esteban h				Juan Esteban h			Juan Esteban h			Juan Esteban h			Juan Esteban h			Juan Esteban h					

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE		FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MINICARGADOR

MARCA: NEW HOLLAND MODELO: 2014 SERIE: 0113099

PROYECTO VG. VNF SEMANA DEL 20 AL 21 DE JUNIO 2025

OPERADOR HECTOR ROMANO PALACIOS

ÍTEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras									✓					
	De trabajo traseras									✓					
CABINA	Protección antivuelco									✓					
	Pito									✓					
	Alarma de retroceso									✓					
	Cinturón de seguridad									✓					
	Freno de parqueo									✓					
	Indicadores (hidráulicos, refrigerante, corriente-aceite motor-horómetro)									✓					
	Extintor de incendios									✓					
	Silla del operador									✓					
	Espejo central convexo									✓					
	Pasamanos de acceso									✓					
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)									✓					
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas									✓					
	Estado pasadores									✓					
	Mecanismo de giro									✓					
	Mandos de avance									✓					
	Guardas									✓					
	Estado del bastidor									✓					
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR (Nombre y apellidos) HECTOR ROMANO									HECTO					
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Juan Esteban L.									Juan Esteban L.					

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MINICARGADOR

MARCA: Jcb 205 #1 MODELO: 2022 SERIE: llf225

PROYECTO V9 Vnf V.P SEMANA DEL 09 AL 14 DE 06 2025

ÍTEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIERC.			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
LUCES	De trabajo delanteras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	De trabajo traseras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CABINA	Protección antivuelco	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Pito	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Alarma de retroceso	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Cinturón de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Freno de parqueo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Indicadores (hidráulicos, refrigerante, corriente-aceite motor-horómetro)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Extintor de incendios	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Silla del operador	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Espejo central convexo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Pasamanos de acceso	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado pasadores	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Mecanismo de giro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Mandos de avance	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Guardas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado del bastidor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA		
FIRMAS	OPERADOR (Nombre y apellidos) Pedro Edgardo																			✓		
	Resp. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Juan Esteban H	Juan Esteban H			Juan Esteban H			Juan Esteban H			Juan Esteban H			Juan Esteban H			Juan Esteban H					

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE		FECHA

INSPECCIONES DE SEGURIDAD

	INSPECCION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
LUGAR DE INSPECCIÓN:	Las Lomas, Poblado - Contratista ARPE
FECHA DE INSPECCIÓN:	28 Junio 2025
QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	Edil Fabian Diaz Florez - Insp SST VG-VNC

Cumple (C) **No cumple (N)** **No Aplica (N/A)**

	ASPECTO A EVALUAR	C	N	N/A	OBSERVACIONES
1	Existe demarcación en áreas de trabajo, pasillos, zonas de circulación y almacenamiento.	C			
2	El piso y/o superficies están libres de irregularidades que puedan causar accidentes.			NA	Superficie de circ. Varia, entre trabajos
3	La iluminación general del área de trabajo es suficiente.	C			
4	Las paredes están libres de humedades y de objetos innecesarios.			NA	Area de trabajo en Vias Peatonale.
5	Las puertas están en adecuadas condiciones de funcionamiento.			NA	// // //
6	Las puertas y salidas están libres de obstáculos.			NA	// // //
7	Existe señalización informativa, preventiva y reglamentaria visible, bien ubicada y en buenas condiciones.	C			
8	Existen salidas de emergencia señalizadas y despejadas.	C			
9	Se tiene definido e identificado el punto de encuentro.	C			
10	Se dispone de un botiquin de Primeros Auxilios, y este se encuentra bien ubicado, dotado y con un responsable a cargo.	C			
11	Se dispone del número suficiente de extintores y estos se encuentran identificados y con recarga vigente.	C			Extintor multiproposito
12	Se han identificado y verificado el estado de los hidrantes.			NA	
13	Se ha identificado y verificado el estado los elementos de la red contraincendios.	C			Extintor multiproposito, buenas Cond.
14	Se dispone de camilla rígida, inmovilizadores de cuello, inmovilizadores de miembros superiores e inferiores etc	C			
15	Existen sitios especificos, delimitados y señalizados para un adecuado almacenamiento de materiales.	C			Puntos de acopio, destinados Subbase
16	Los productos químicos se encuentran en sitios inferiores y asegurados.	C			
17	Los productos químicos están lejos de fuentes de calor, escaleras y salidas, evitándose el volcamiento y perforación de los envases.	C			
18	Los productos químicos están separados por contenido y marcados claramente.	C			Rotulacion en base al SGA
19	Se cuenta con las hojas de seguridad de los productos quimicos y estas se encuentran de forma visible cerca de los productos.	C			
20	Los tableros eléctricos y cajas de contador cuentan con señalización que identifique el riesgo eléctrico.	C			Generacion electrica (Acta Electrica)
21	Los productos inflamables se almacenan en áreas restringidas acondicionadas de techo, piso duro y medidas de control que eviten la ocurrencia de accidentes.	C			
22	Existen sistemas de ventilación natural.	C			Ventilacion, aire libre (Natural)
23	Los liquidos inflamables se encuentran dentro de recipientes rotulados y en buen estado.	C			
24	Se prohibe fumar dentro de las áreas de trabajo.	C			
25	Las fuentes de ignición tales como vehiculos, equipos de soldadura o generadores de chispa se encuentran adecuadamente aislados.	C			Pulidora
26	Existen sistemas de detección y alarma en caso de emergencia.			N.A	
27	Las máquinas, cuentan con guardas de seguridad.	C			Pulidora (Guarda Seguridad)
28	El personal tiene formación en el uso correcto de los equipos y maquinaria.	C			
29	Se utilizan herramientas adecuadas para cada actividad.	C			

30	Las herramientas se encuentran en buen estado.	C			
31	La cantidad de herramientas es suficiente para el trabajo que se está realizando.	C			
32	Se tienen paneles o cajas para la ubicación ordenada de herramientas.	C			Cercas metalicas Para almacenamiento
33	Las escaleras manuales, plataformas y andamios, entre otros se encuentran en buen estado.	C			
34	Las escaleras utilizadas son adecuadas para la altura de la labor.	C			
35	El personal que realiza trabajos en altura, se encuentra protegido con arnés de seguridad, eslinga y línea de vida, sujetos a un punto de anclaje seguro.			NA	Trabajos a nivel de Piso
36	El personal ha recibido entrenamiento en nivel avanzado para realizar la labor de trabajo en alturas.			NA	// // //
37	El personal utiliza adecuadamente los equipos de protección personal.	C			
38	El personal que se encuentra en obra, conoce y aplica el Programa SOL (Seguridad, Orden y Limpieza).	C			
39	Se cuenta con la siguiente señalización preventiva e informativa clara, en buen estado y de fácil interpretación para los usuarios: Piso húmedo, Transite con cuidado.	C			
40	Se cuenta con los siguientes dispositivos de señalización en buen estado, y en cantidad suficiente para la demarcación durante la ejecución de los trabajos: Cinta plástica reflectiva de seguridad, balizas.	C			

Realizado Por.

Nombre: Edil Fabian Diaz Florez

Firma: Fabian Diaz F

Cargo: Inspector SST - VG-VNF

CONSORCIO VIAL VG-VNF	**INSPECCION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**
LUGAR DE INSPECCIÓN:	Los Lomas Poblado - Contratista ARGEON
FECHA DE INSPECCIÓN:	28 Junio 2015
QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	Edil Fabian Diaz Florez - Insp. SST - VG-VNF

Cumple (C) **No cumple (N)** **No Aplica (N/A)**

	ASPECTO A EVALUAR	C	N	N/A	OBSERVACIONES
1	Existe demarcación en áreas de trabajo, pasillos, zonas de circulación y almacenamiento.	C			
2	El piso y/o superficies están libres de irregularidades que puedan causar accidentes.			NA	Superficie de area Vereda, onde trabajos
3	La iluminación general del área de trabajo es suficiente.	C			
4	Las paredes están libres de humedades y de objetos innecesarios.			NA	Area de trabajo en Vias Peatonales
5	Las puertas están en adecuadas condiciones de funcionamiento.			N.A	// // //
6	Las puertas y salidas están libres de obstáculos.			N.A	// // //
7	Existe señalización informativa, preventiva y reglamentaria visible, bien ubicada y en buenas condiciones.	C			
8	Existen salidas de emergencia señalizadas y despejadas.	C			
9	Se tiene definido e identificado el punto de encuentro.	C			
10	Se dispone de un botiquin de Primeros Auxilios, y este se encuentra bien ubicado, dotado y con un responsable a cargo.	C			
11	Se dispone del número suficiente de extintores y estos se encuentran identificados y con recarga vigente.	C			Extintor multiproposito
12	Se han identificado y verificado el estado de los hidrantes.			N.A	
13	Se ha identificado y verificado el estado los elementos de la red contraincendios.	C			Extintor M. en buena Condicion
14	Se dispone de camilla rígida, inmovilizadores de cuello, inmovilizadores de miembros superiores e inferiores etc	C			
15	Existen sitios especificos, delimitados y señalizados para un adecuado almacenamiento de materiales.	C			Puntos de acopio en area de trabajo
16	Los productos químicos se encuentran en sitios inferiores y asegurados.	C			
17	Los productos químicos están lejos de fuentes de calor, escaleras y salidas, evitándose el volcamiento y perforación de los envases.	C			
18	Los productos químicos están separados por contenido y marcados claramente.	C			Rotulacion de envases de acuerdo al SGA
19	Se cuenta con las hojas de seguridad de los productos químicos y estas se encuentran de forma visible cerca de los productos.	C			
20	Los tableros eléctricos y cajas de contador cuentan con señalización que identifique el riesgo eléctrico.	C			Generador electrico (Planta electrica)
21	Los productos inflamables se almacenan en áreas restringidas acondicionadas de techo, piso duro y medidas de control que eviten la ocurrencia de accidentes.	C			
22	Existen sistemas de ventilación natural.	C			Ventilacion aire libre (Natural)
23	Los líquidos inflamables se encuentran dentro de recipientes rotulados y en buen estado.	C			
24	Se prohíbe fumar dentro de las áreas de trabajo.	C			
25	Las fuentes de ignición tales como vehículos, equipos de soldadura o generadores de chispa se encuentran adecuadamente aislados.	C			Pulidora
26	Existen sistemas de detección y alarma en caso de emergencia.			NA	
27	Las máquinas, cuentan con guardas de seguridad.	C			Pulidora Guarda. Seguridad
28	El personal tiene formación en el uso correcto de los equipos y maquinaria.	C			
29	Se utilizan herramientas adecuadas para cada actividad.	C			

30	Las herramientas se encuentran en buen estado.	C			
31	La cantidad de herramientas es suficiente para el trabajo que se está realizando.	C			
32	Se tienen paneles o cajas para la ubicación ordenada de herramientas.	C			
33	Las escaleras manuales, plataformas y andamios, entre otros se encuentran en buen estado.	C			
34	Las escaleras utilizadas son adecuadas para la altura de la labor.	C			
35	El personal que realiza trabajos en altura, se encuentra protegido con arnés de seguridad, eslinga y línea de vida, sujetos a un punto de anclaje seguro.			N.A	
36	El personal ha recibido entrenamiento en nivel avanzado para realizar la labor de trabajo en alturas.			N.A	
37	El personal utiliza adecuadamente los equipos de protección personal.	C			
38	El personal que se encuentra en obra, conoce y aplica el Programa SOL (Seguridad, Orden y Limpieza).	C			
39	Se cuenta con la siguiente señalización preventiva e informativa clara, en buen estado y de fácil interpretación para los usuarios: Piso húmedo, Transite con cuidado.	C			
40	Se cuenta con los siguientes dispositivos de señalización en buen estado, y en cantidad suficiente para la demarcación durante la ejecución de los trabajos: Cinta plástica reflectiva de seguridad, balizas.	C			

Realizado Por.

Nombre: Edil fabian Diaz Florpt

Firma: fabian Diaz f

Cargo: Inspector SST Cons. VG-VNT

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
LUGAR DE INSPECCIÓN:	Los Lomas, Poblado - Contratista Maridos en Casa (MEC)
FECHA DE INSPECCIÓN:	28 Jun 2025
QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	Edil Fabian Diaz Floret - Insp. SST-VG-VNF

Cumple (C) **No cumple (N)** **No Aplica (N/A)**

	ASPECTO A EVALUAR	C	N	N/A	OBSERVACIONES
1	Existe demarcación en áreas de trabajo, pasillos, zonas de circulación y almacenamiento.	C			
2	El piso y/o superficies están libres de irregularidades que puedan causar accidentes.			NA	Superficie de obra Variable, entre-Trabajos
3	La iluminación general del área de trabajo es suficiente.	C			
4	Las paredes están libres de humedades y de objetos innecesarios.			NA	Area trabajo en Vias Peatonales
5	Las puertas están en adecuadas condiciones de funcionamiento.			NA	" " "
6	Las puertas y salidas están libres de obstáculos.			NA	" " "
7	Existe señalización informativa, preventiva y reglamentaria visible, bien ubicada y en buenas condiciones.	C			
8	Existen salidas de emergencia señalizadas y despejadas.	C			
9	Se tiene definido e identificado el punto de encuentro.	C			
10	Se dispone de un botiquín de Primeros Auxilios, y este se encuentra bien ubicado, dotado y con un responsable a cargo.	C			
11	Se dispone del número suficiente de extintores y estos se encuentran identificados y con recarga vigente.	C			Extintor Multiproposito
12	Se han identificado y verificado el estado de los hidrantes.			NA	
13	Se ha identificado y verificado el estado los elementos de la red contraincendios.	C			Extintor M, en buenas Condiciones
14	Se dispone de camilla rígida, inmovilizadores de cuello, inmovilizadores de miembros superiores e inferiores etc	C			
15	Existen sitios específicos, delimitados y señalizados para un adecuado almacenamiento de materiales.	C			Puntos acopio destinados Subbase...
16	Los productos químicos se encuentran en sitios inferiores y asegurados.	C			
17	Los productos químicos están lejos de fuentes de calor, escaleras y salidas, evitándose el volcamiento y perforación de los envases.	C			
18	Los productos químicos están separados por contenido y marcados claramente.	C			Rotulacion envases en base al SGA
19	Se cuenta con las hojas de seguridad de los productos químicos y estas se encuentran de forma visible cerca de los productos.	C			
20	Los tableros eléctricos y cajas de contador cuentan con señalización que identifique el riesgo eléctrico.	C			Generador electrica/Planta electrica)
21	Los productos inflamables se almacenan en áreas restringidas acondicionadas de techo, piso duro y medidas de control que eviten la ocurrencia de accidentes.	C			
22	Existen sistemas de ventilación natural.	C			Ventilacion aire libre (Natural)
23	Los líquidos inflamables se encuentran dentro de recipientes rotulados y en buen estado.	C			
24	Se prohíbe fumar dentro de las áreas de trabajo.	C			
25	Las fuentes de ignición tales como vehículos, equipos de soldadura o generadores de chispa se encuentran adecuadamente aislados.	C			Polidora
26	Existen sistemas de detección y alarma en caso de emergencia.			NA	
27	Las máquinas, cuentan con guardas de seguridad.	C			Polidora (Guarda Seguridad)
28	El personal tiene formación en el uso correcto de los equipos y maquinaria.	C			
29	Se utilizan herramientas adecuadas para cada actividad.	C			

30	Las herramientas se encuentran en buen estado.	C			
31	La cantidad de herramientas es suficiente para el trabajo que se está realizando.	C			
32	Se tienen paneles o cajas para la ubicación ordenada de herramientas.	C			Cercas Para almacenamiento
33	Las escaleras manuales, plataformas y andamios, entre otros se encuentran en buen estado.	C			
34	Las escaleras utilizadas son adecuadas para la altura de la labor.	C			
35	El personal que realiza trabajos en altura, se encuentra protegido con arnés de seguridad, eslinga y línea de vida, sujetos a un punto de anclaje seguro.			NA	Trabajos a nivel de Piso
36	El personal ha recibido entrenamiento en nivel avanzado para realizar la labor de trabajo en alturas.			NA	" " "
37	El personal utiliza adecuadamente los equipos de protección personal.	C			
38	El personal que se encuentra en obra, conoce y aplica el Programa SOL (Seguridad, Orden y Limpieza).	C			
39	Se cuenta con la siguiente señalización preventiva e informativa clara, en buen estado y de fácil interpretación para los usuarios: Piso húmedo, Transite con cuidado.	C			Señor Peaton, transite con Precaución
40	Se cuenta con los siguientes dispositivos de señalización en buen estado, y en cantidad suficiente para la demarcación durante la ejecución de los trabajos: Cinta plástica reflectiva de seguridad, balizas.	C			Añadir, matutines Viales

Realizado Por.

Nombre: Edil fabian Diaz Flores

Firma: fabian Diaz f

Cargo: Inspector SST - VG-VNF

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
LUGAR DE INSPECCIÓN:	Bombona I
FECHA DE INSPECCIÓN:	25-06-2025
QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	Tatiana Vanegas

Cumple (C) No cumple (N) No Aplica (N/A)

	ASPECTO A EVALUAR	C	N	N/A	OBSERVACIONES
1	Existe demarcación en áreas de trabajo, pasillos, zonas de circulación y almacenamiento.	✓			
2	El piso y/o superficies están libres de irregularidades que puedan causar accidentes.	✓			
3	La iluminación general del área de trabajo es suficiente.	✓			
4	Las paredes están libres de humedades y de objetos innecesarios.			✓	
5	Las puertas están en adecuadas condiciones de funcionamiento.			✓	
6	Las puertas y salidas están libres de obstáculos.			✓	
7	Existe señalización informativa, preventiva y reglamentaria visible, bien ubicada y en buenas condiciones.	✓			
8	Existen salidas de emergencia señalizadas y despejadas.	✓			
9	Se tiene definido e identificado el punto de encuentro.	✓			
10	Se dispone de un botiquín de Primeros Auxilios, y este se encuentra bien ubicado, dotado y con un responsable a cargo.	✓			
11	Se dispone del número suficiente de extintores y estos se encuentran identificados y con recarga vigente.	✓			
12	Se han identificado y verificado el estado de los hidrantes.			✓	
13	Se ha identificado y verificado el estado los elementos de la red contraincendios.			✓	
14	Se dispone de camilla rígida, inmovilizadores de cuello, inmovilizadores de miembros superiores e inferiores etc	✓			
15	Existen sitios específicos, delimitados y señalizados para un adecuado almacenamiento de materiales.	✓			
16	Los productos químicos se encuentran en sitios inferiores y asegurados.			✓	
17	Los productos químicos están lejos de fuentes de calor, escaleras y salidas, evitándose el volcamiento y perforación de los envases.			✓	
18	Los productos químicos están separados por contenido y marcados claramente.	✓			
19	Se cuenta con las hojas de seguridad de los productos químicos y estas se encuentran de forma visible cerca de los productos.	✓			
20	Los tableros eléctricos y cajas de contador cuentan con señalización que identifique el riesgo eléctrico.			✓	
21	Los productos inflamables se almacenan en áreas restringidas acondicionadas de techo, piso duro y medidas de control que eviten la ocurrencia de accidentes.			✓	
22	Existen sistemas de ventilación natural.	✓			
23	Los líquidos inflamables se encuentran dentro de recipientes rotulados y en buen estado.			✓	
24	Se prohíbe fumar dentro de las áreas de trabajo.	✓			
25	Las fuentes de ignición tales como vehículos, equipos de soldadura o generadores de chispa se encuentran adecuadamente aislados.			✓	
26	Existen sistemas de detección y alarma en caso de emergencia.			✓	
27	Las máquinas, cuentan con guardas de seguridad.	✓			
28	El personal tiene formación en el uso correcto de los equipos y maquinaria.			✓	
29	Se utilizan herramientas adecuadas para cada actividad.	✓			

30	Las herramientas se encuentran en buen estado.	✓			
31	La cantidad de herramientas es suficiente para el trabajo que se está realizando.	✓			
32	Se tienen paneles o cajas para la ubicación ordenada de herramientas.	✓			
33	Las escaleras manuales, plataformas y andamios, entre otros se encuentran en buen estado.			✓	
34	Las escaleras utilizadas son adecuadas para la altura de la labor.			✓	
35	El personal que realiza trabajos en altura, se encuentra protegido con arnés de seguridad, eslinga y línea de vida, sujetos a un punto de anclaje seguro.			✓	
36	El personal ha recibido entrenamiento en nivel avanzado para realizar la labor de trabajo en alturas.			✓	
37	El personal utiliza adecuadamente los equipos de protección personal.	✓			
38	El personal que se encuentra en obra, conoce y aplica el Programa SOL (Seguridad, Orden y Limpieza).	✓			
39	Se cuenta con la siguiente señalización preventiva e informativa clara, en buen estado y de fácil interpretación para los usuarios: Piso húmedo, Transite con cuidado.	✓			
40	Se cuenta con los siguientes dispositivos de señalización en buen estado, y en cantidad suficiente para la demarcación durante la ejecución de los trabajos: Cinta plástica reflectiva de seguridad, balizas.	✓			

Realizado Por.

Nombre: Johan Vanegas

Firma: Johan Vanegas

Cargo: Aux SST

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
LUGAR DE INSPECCIÓN:	Poblado. Ibnda. Cra. 33 #56-13.
FECHA DE INSPECCIÓN:	26-06-2025.
QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	Ana Maria Toro.

Cumple (C) **No cumple (N)** **No Aplica (N/A)**

	ASPECTO A EVALUAR	C	N	N/A	OBSERVACIONES
1	Existe demarcación en áreas de trabajo, pasillos, zonas de circulación y almacenamiento.	✓			
2	El piso y/o superficies están libres de irregularidades que puedan causar accidentes.	✓			
3	La iluminación general del área de trabajo es suficiente.	✓			
4	Las paredes están libres de humedades y de objetos innecesarios.			✓	
5	Las puertas están en adecuadas condiciones de funcionamiento.			✓	
6	Las puertas y salidas están libres de obstáculos.	✓			
7	Existe señalización informativa, preventiva y reglamentaria visible, bien ubicada y en buenas condiciones.	✓			
8	Existen salidas de emergencia señalizadas y despejadas.	✓			
9	Se tiene definido e identificado el punto de encuentro.	✓			
10	Se dispone de un botiquín de Primeros Auxilios, y este se encuentra bien ubicado, dotado y con un responsable a cargo.	✓			
11	Se dispone del número suficiente de extintores y estos se encuentran identificados y con recarga vigente.	✓			
12	Se han identificado y verificado el estado de los hidrantes.	✓			
13	Se ha identificado y verificado el estado los elementos de la red contraincendios.			✓	
14	Se dispone de camilla rígida, inmovilizadores de cuello, inmovilizadores de miembros superiores e inferiores etc	✓			
15	Existen sitios especificos, delimitados y señalizados para un adecuado almacenamiento de materiales.	✓			
16	Los productos químicos se encuentran en sitios inferiores y asegurados.	✓			
17	Los productos químicos están lejos de fuentes de calor, escaleras y salidas, evitándose el volcamiento y perforación de los envases.	✓			
18	Los productos químicos están separados por contenido y marcados claramente.	✓			
19	Se cuenta con las hojas de seguridad de los productos químicos y estas se encuentran de forma visible cerca de los productos.	✓			
20	Los tableros eléctricos y cajas de contador cuentan con señalización que identifique el riesgo eléctrico.			✓	
21	Los productos inflamables se almacenan en áreas restringidas acondicionadas de techo, piso duro y medidas de control que eviten la ocurrencia de accidentes.	✓			
22	Existen sistemas de ventilación natural.	✓			
23	Los líquidos inflamables se encuentran dentro de recipientes rotulados y en buen estado.	✓			
24	Se prohíbe fumar dentro de las áreas de trabajo.	✓			
25	Las fuentes de ignición tales como vehículos, equipos de soldadura o generadores de chispa se encuentran adecuadamente aislados.			✓	
26	Existen sistemas de detección y alarma en caso de emergencia.	✓			
27	Las máquinas, cuentan con guardas de seguridad.	✓			
28	El personal tiene formación en el uso correcto de los equipos y maquinaria.	✓			
29	Se utilizan herramientas adecuadas para cada actividad.	✓			

30	Las herramientas se encuentran en buen estado.	✓			
31	La cantidad de herramientas es suficiente para el trabajo que se está realizando.	✓			
32	Se tienen paneles o cajas para la ubicación ordenada de herramientas.	✓			
33	Las escaleras manuales, plataformas y andamios, entre otros se encuentran en buen estado.			✓	
34	Las escaleras utilizadas son adecuadas para la altura de la labor.			✓	
35	El personal que realiza trabajos en altura, se encuentra protegido con arnés de seguridad, eslinga y línea de vida, sujetos a un punto de anclaje seguro.			✓	
36	El personal ha recibido entrenamiento en nivel avanzado para realizar la labor de trabajo en alturas.			✓	
37	El personal utiliza adecuadamente los equipos de protección personal.	✓			
38	El personal que se encuentra en obra, conoce y aplica el Programa SOL (Seguridad, Orden y Limpieza).	✓			
39	Se cuenta con la siguiente señalización preventiva e informativa clara, en buen estado y de fácil interpretación para los usuarios: Piso húmedo, Transite con cuidado.	✓			
40	Se cuenta con los siguientes dispositivos de señalización en buen estado, y en cantidad suficiente para la demarcación durante la ejecución de los trabajos: Cinta plástica reflectiva de seguridad, balizas.	✓			

Realizado Por.

Nombre: Ana María Torres

Firma:

Cargo: Aux SST

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
LUGAR DE INSPECCIÓN:	
FECHA DE INSPECCIÓN:	26-06-2025
QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	Andrea Mosquera Blandon

Cumple (C) **No cumple (N)** **No Aplica (N/A)**

	ASPECTO A EVALUAR	C	N	N/A	OBSERVACIONES
1	Existe demarcación en áreas de trabajo, pasillos, zonas de circulación y almacenamiento.	✓			
2	El piso y/o superficies están libres de irregularidades que puedan causar accidentes.	✓			
3	La iluminación general del área de trabajo es suficiente.	✓			
4	Las paredes están libres de humedades y de objetos innecesarios.			✓	
5	Las puertas están en adecuadas condiciones de funcionamiento.			✓	
6	Las puertas y salidas están libres de obstáculos.	✓			
7	Existe señalización informativa, preventiva y reglamentaria visible, bien ubicada y en buenas condiciones.	✓			
8	Existen salidas de emergencia señalizadas y despejadas.			✓	
9	Se tiene definido e identificado el punto de encuentro.	✓			
10	Se dispone de un botiquín de Primeros Auxilios, y este se encuentra bien ubicado, dotado y con un responsable a cargo.	✓			
11	Se dispone del número suficiente de extintores y estos se encuentran identificados y con recarga vigente.	✓			
12	Se han identificado y verificado el estado de los hidrantes.	✓			
13	Se ha identificado y verificado el estado los elementos de la red contraincendios.			✓	
14	Se dispone de camilla rígida, inmovilizadores de cuello, inmovilizadores de miembros superiores e inferiores etc	✓			
15	Existen sitios específicos, delimitados y señalizados para un adecuado almacenamiento de materiales.	✓			
16	Los productos químicos se encuentran en sitios inferiores y asegurados.	✓			
17	Los productos químicos están lejos de fuentes de calor, escaleras y salidas, evitándose el volcamiento y perforación de los envases.	✓			
18	Los productos químicos están separados por contenido y marcados claramente.	✓			
19	Se cuenta con las hojas de seguridad de los productos químicos y estas se encuentran de forma visible cerca de los productos.	✓			
20	Los tableros eléctricos y cajas de contador cuentan con señalización que identifique el riesgo eléctrico.			✓	
21	Los productos inflamables se almacenan en áreas restringidas acondicionadas de techo, piso duro y medidas de control que eviten la ocurrencia de accidentes.			✓	
22	Existen sistemas de ventilación natural.	✓			
23	Los líquidos inflamables se encuentran dentro de recipientes rotulados y en buen estado.			✓	
24	Se prohíbe fumar dentro de las áreas de trabajo.	✓			
25	Las fuentes de ignición tales como vehículos, equipos de soldadura o generadores de chispa se encuentran adecuadamente aislados.	✓			
26	Existen sistemas de detección y alarma en caso de emergencia.			✓	
27	Las máquinas, cuentan con guardas de seguridad.	✓			
28	El personal tiene formación en el uso correcto de los equipos y maquinaria.	✓			
29	Se utilizan herramientas adecuadas para cada actividad.	✓			

30	Las herramientas se encuentran en buen estado.	✓			
31	La cantidad de herramientas es suficiente para el trabajo que se está realizando.	✓			
32	Se tienen paneles o cajas para la ubicación ordenada de herramientas.	✓			
33	Las escaleras manuales, plataformas y andamios, entre otros se encuentran en buen estado.	✓			
34	Las escaleras utilizadas son adecuadas para la altura de la labor.	✓			
35	El personal que realiza trabajos en altura, se encuentra protegido con arnés de seguridad, eslinga y línea de vida, sujetos a un punto de anclaje seguro.			✓	
36	El personal ha recibido entrenamiento en nivel avanzado para realizar la labor de trabajo en alturas.			✓	
37	El personal utiliza adecuadamente los equipos de protección personal.	✓			
38	El personal que se encuentra en obra, conoce y aplica el Programa SOL (Seguridad, Orden y Limpieza).	✓			
39	Se cuenta con la siguiente señalización preventiva e informativa clara, en buen estado y de fácil interpretación para los usuarios: Piso húmedo, Transite con cuidado.	✓			
40	Se cuenta con los siguientes dispositivos de señalización en buen estado, y en cantidad suficiente para la demarcación durante la ejecución de los trabajos: Cinta plástica reflectiva de seguridad, balizas.	✓			

Realizado Por. Andrea Mosquera B.

Nombre: Maroly Andrea Mosquera.

Firma: Andrea Mosquera

Cargo: Auxt sst.

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
LUGAR DE INSPECCIÓN:	Obra Bosfor
FECHA DE INSPECCIÓN:	26. 06. 2025
QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	Ivor Esteban Hernandez - SST

Cumple (C) **No cumple (N)** **No Aplica (N/A)**

	ASPECTO A EVALUAR	C	N	N/A	OBSERVACIONES
1	Existe demarcación en áreas de trabajo, pasillos, zonas de circulación y almacenamiento.	✓			
2	El piso y/o superficies están libres de irregularidades que puedan causar accidentes.	✓			
3	La iluminación general del área de trabajo es suficiente.	✓			
4	Las paredes están libres de humedades y de objetos innecesarios.			✓	
5	Las puertas están en adecuadas condiciones de funcionamiento.			✓	
6	Las puertas y salidas están libres de obstáculos.			✓	
7	Existe señalización informativa, preventiva y reglamentaria visible, bien ubicada y en buenas condiciones.	✓			
8	Existen salidas de emergencia señalizadas y despejadas.	✓			
9	Se tiene definido e identificado el punto de encuentro.	✓			
10	Se dispone de un botiquín de Primeros Auxilios, y este se encuentra bien ubicado, dotado y con un responsable a cargo.	✓			
11	Se dispone del número suficiente de extintores y estos se encuentran identificados y con recarga vigente.	✓			
12	Se han identificado y verificado el estado de los hidrantes.	✓			
13	Se ha identificado y verificado el estado los elementos de la red contraincendios.		✓		
14	Se dispone de camilla rígida, inmovilizadores de cuello, inmovilizadores de miembros superiores e inferiores etc	✓			
15	Existen sitios específicos, delimitados y señalizados para un adecuado almacenamiento de materiales.	✓			
16	Los productos químicos se encuentran en sitios inferiores y asegurados.	✓			
17	Los productos químicos están lejos de fuentes de calor, escaleras y salidas, evitándose el volcamiento y perforación de los envases.	✓			
18	Los productos químicos están separados por contenido y marcados claramente.	✓			
19	Se cuenta con las hojas de seguridad de los productos químicos y estas se encuentran de forma visible cerca de los productos.	✓			
20	Los tableros eléctricos y cajas de contador cuentan con señalización que identifique el riesgo eléctrico.			✓	
21	Los productos inflamables se almacenan en áreas restringidas acondicionadas de techo, piso duro y medidas de control que eviten la ocurrencia de accidentes.			✓	
22	Existen sistemas de ventilación natural.			✓	
23	Los líquidos inflamables se encuentran dentro de recipientes rotulados y en buen estado.			✓	
24	Se prohíbe fumar dentro de las áreas de trabajo.	✓			
25	Las fuentes de ignición tales como vehículos, equipos de soldadura o generadores de chispa se encuentran adecuadamente aislados.			✓	
26	Existen sistemas de detección y alarma en caso de emergencia.	✓		✓	
27	Las máquinas, cuentan con guardas de seguridad.	✓			
28	El personal tiene formación en el uso correcto de los equipos y maquinaria.	✓			
29	Se utilizan herramientas adecuadas para cada actividad.	✓			

30	Las herramientas se encuentran en buen estado.	✓			
31	La cantidad de herramientas es suficiente para el trabajo que se está realizando.	✓			
32	Se tienen paneles o cajas para la ubicación ordenada de herramientas.	✓			
33	Las escaleras manuales, plataformas y andamios, entre otros se encuentran en buen estado.	✓			
34	Las escaleras utilizadas son adecuadas para la altura de la labor.	✓			
35	El personal que realiza trabajos en altura, se encuentra protegido con arnés de seguridad, eslinga y línea de vida, sujetos a un punto de anclaje seguro.			✓	
36	El personal ha recibido entrenamiento en nivel avanzado para realizar la labor de trabajo en alturas.			✓	
37	El personal utiliza adecuadamente los equipos de protección personal.	✓			
38	El personal que se encuentra en obra, conoce y aplica el Programa SOL (Seguridad, Orden y Limpieza).	✓			
39	Se cuenta con la siguiente señalización preventiva e informativa clara, en buen estado y de fácil interpretación para los usuarios: Piso húmedo, Transite con cuidado.	✓			
40	Se cuenta con los siguientes dispositivos de señalización en buen estado, y en cantidad suficiente para la demarcación durante la ejecución de los trabajos: Cinta plástica reflectiva de seguridad, balizas.	✓			

Realizado Por.

Nombre: Juan Esteban h

Firma: Juan Esteban h

Cargo: SST

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTROL DE ENTRADA EN OBRA / PRE-USO
MAQUINARIA DE OBRA: MAQUINARIA GRAL. PESADA
MOVIMIENTO DE TIERRAS (MINICARGADOR)

TIPO DE CONTROL: De entrada ☐ **PERIODICIDAD:** **FECHA** 28 / 06 / 2025
Periódico ☑

OBRA: Construccion, mejoramiento, Conservacion de Vias Rurales
NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR: Mini Cargador JCB
IDENTIFICACIÓN (Matricula, Bastidor, referencia, etc.): JCB 205T3
NOMBRE DEL OPERADOR: Nivilton Ramirez Herrera - Cons. VG-VNF

Requisitos imprescindibles para la admisión y uso

Documentación de maquinaria objeto de control:

	SI	NO	N/A	Observación
• Tarjeta de propiedad.	✓			
• Certificado de revisión tecno mecánica (si aplica)			✓	
• SOAT (si aplica)			✓	
• Tarjeta de operaciones (servicio público)			✓	
• Póliza todo riesgo con el comprobante de pago emitido por el banco.	✓			
• Ficha técnica y Manual de operaciones (español)	✓			
• Ultimo mantenimiento no mayor a seis meses	✓			
• Declaración de importación de la maquinaria y/o equipo	✓			

Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

Requisitos imprescindibles para la admisión y uso

	✓	✗	NO APLICA	Observación
• Rotativo Luminoso		✓		
• Espejos retrovisores		✓		
• Cinturones de seguridad	✓			
• Pito	✓			
• Dispositivo acústico marcha atrás	✓			
• Luces de posición, freno e intermitentes			✓	
• Frenos / Freno de mano.			✓	
• Vidrio frontal (buen estado)			✓	
• Plumillas limpia parabrisas			✓	
• Barra anti-vuelco (Según máquina)	✓			
• Estado de los neumáticos o cadenas.	✓			

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTROL DE ENTRADA EN OBRA / PRE-USO
MAQUINARIA DE OBRA: MAQUINARIA GRAL. PESADA
MOVIMIENTO DE TIERRAS (MINICARGADOR)

• Kit de herramientas		✓	
• Fugas hidráulicas y/o aceites	✓		
Requisitos de control en obra	✓	✗	NO APLICA	**Observación**
Equipos de emergencias:				
• Kits antiderrames	✓			
• Extintor (10 lbs)	✓			
• Botiquín básico	✓			
• Conos de seguridad, chalecos reflectivos	✓			

RESULTADO DE LA INSPECIÓN

SI	NO
✓	

- Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad realizada, puede ser utilizada.

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones mínimas exigibles, pero se considere que puede ser utilizada, especificar las razones.

Razones para iniciar o continuar la actividad:
• De acuerdo a inspección visual, funcionamiento de los componentes mecani
cos por parte del operador y Parametros de seguridad SST realizado Puede
Continuar operación en el Proyecto.

REVISADO POR	**OPERADOR**
NOMBRE: Edil fabian Diaz Flores	**NOMBRE:** N. Wilton Ramirez
FIRMA: fabian Diaz F	**FIRMA:**
CARGO: Inspector SST	**CARGO:** operador

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTROL DE ENTRADA EN OBRA / PRE-USO
MAQUINARIA DE OBRA: MAQUINARIA GRAL. PESADA
MOVIMIENTO DE TIERRAS (MINICARGADOR)

TIPO DE CONTROL: De entrada ☐ Periódico ☑ **PERIODICIDAD:** Mensual **FECHA** 27 / 06 / 2025.

OBRA: Poblado, Florida. Cra. 33 #56-13

NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR: Minicargador BOCAT.

IDENTIFICACIÓN (Matricula, Bastidor, referencia, etc.): MC13047.

NOMBRE DEL OPERADOR: Luis Javier Cuesta asprilla.

Requisitos imprescindibles para la admisión y uso

Documentación de maquinaria objeto de control:

	SI	NO	N/A	Observación
• Tarjeta de propiedad.	✓			
• Certificado de revisión tecno mecánica (si aplica)			✓	
• SOAT (si aplica)	✓			
• Tarjeta de operaciones (servicio público)	✓			
• Póliza todo riesgo con el comprobante de pago emitido por el banco.	✓			
• Ficha técnica y Manual de operaciones (español)	✓			
• Ultimo mantenimiento no mayor a seis meses	✓			06-2025.
• Declaración de importación de la maquinaria y/o equipo	✓			

Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

Requisitos imprescindibles para la admisión y uso

	✓	✗	NO APLICA	Observación
• Rotativo Luminoso	✓			
• Espejos retrovisores	✓			
• Cinturones de seguridad	✓			
• Pito	✓			
• Dispositivo acústico marcha atrás	✓			
• Luces de posición, freno e intermitentes			✓	
• Frenos / Freno de mano.			✓	
• Vidrio frontal (buen estado)		✓		
• Plumillas limpia parabrisas		✓		
• Barra anti-vuelco (Según máquina)		✓		
• Estado de los neumáticos o cadenas.		✓		llantas lisas

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTROL DE ENTRADA EN OBRA / PRE-USO
MAQUINARIA DE OBRA: MAQUINARIA GRAL. PESADA
MOVIMIENTO DE TIERRAS (MINICARGADOR)

• Kit de herramientas	✓		
• Fugas hidráulicas y/o aceites	✓		
Requisitos de control en obra	✓	✗ NO APLICA	**Observación**
Equipos de emergencias:			
• Kits antiderrames	✓		
• Extintor (10 lbs)	✓		FV: 04-2025 SLb. FP: 04-2026.
• Botiquín básico	✓		
• Conos de seguridad, chalecos reflectivos	✓		

RESULTADO DE LA INSPECIÓN

	SI	NO
• Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad realizada, puede ser utilizada.	✓	

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones mínimas exigibles, pero se considere que puede ser utilizada, especificar las razones.

Razones para iniciar o continuar la actividad:
Equipo dan condiciones optimas para su operación
Las llantas se encuentran un poco lisas.

REVISADO POR	OPERADOR
NOMBRE: Arq María Torres.	NOMBRE: Luis J. Cuesta.
FIRMA: Arapmy.	FIRMA:
CARGO: Auxiliar SST.	CARGO: Operador Bocat.

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTROL DE ENTRADA EN OBRA / PRE-USO
MAQUINARIA DE OBRA: MAQUINARIA GRAL. PESADA
MOVIMIENTO DE TIERRAS (MINICARGADOR)

TIPO DE CONTROL: De entrada ☐ Periódico ☒ **PERIODICIDAD:** mensual **FECHA** 26 / 06 / 2025

OBRA: _____

NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR: Minicargador

IDENTIFICACIÓN (Matricula, Bastidor, referencia, etc.): CAT0236BHHEN07069.

NOMBRE DEL OPERADOR: Rodolfo Quintero

Requisitos imprescindibles para la admisión y uso

Documentación de maquinaria objeto de control:

	Si	NO	N/A	Observación
• Tarjeta de propiedad.	✓			
• Certificado de revisión tecno mecánica (si aplica)	✓			
• SOAT (si aplica)	✓			
• Tarjeta de operaciones (servicio público)	.		X	
• Póliza todo riesgo con el comprobante de pago emitido por el banco.	✓			
• Ficha técnica y Manual de operaciones (español)	✓			
• Ultimo mantenimiento no mayor a seis meses	✓			Hace 5 meses.
• Declaración de importación de la maquinaria y/o equipo	✓			

Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

Requisitos imprescindibles para la admisión y uso

	✓	✗	NO APLICA	Observación
• Rotativo Luminoso		X		
• Espejos retrovisores	✓			
• Cinturones de seguridad	✓			
• Pito	✓			
• Dispositivo acústico marcha atrás	✓			
• Luces de posición, freno e intermitentes			X	
• Frenos / Freno de mano.	✓			
• Vidrio frontal (buen estado)			X	
• Plumillas limpia parabrisas			X	
• Barra anti-vuelco (Según máquina)	✓			
• Estado de los neumáticos o cadenas.		X		Desgaste

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTROL DE ENTRADA EN OBRA / PRE-USO
MAQUINARIA DE OBRA: MAQUINARIA GRAL. PESADA
MOVIMIENTO DE TIERRAS (MINICARGADOR)

• Kit de herramientas	✓			
• Fugas hidráulicas y/o aceites		X		
Requisitos de control en obra	✓	X	NO APLICA	Observación
Equipos de emergencias:				
• Kits antiderrames	✓			
• Extintor (10 lbs)	✓			
• Botiquín básico	✓			
• Conos de seguridad, chalecos reflectivos	✓			

RESULTADO DE LA INSPECIÓN

SI	NO
✓	

- Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad realizada, puede ser utilizada.

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones mínimas exigibles, pero se considere que puede ser utilizada, especificar las razones.

Razones para iniciar o continuar la actividad:

REVISADO POR	OPERADOR
NOMBRE: Andrea Mosquera B.	NOMBRE: [illegible]
FIRMA: Andrea Mosquera	FIRMA: [signature]
CARGO: Aux sst.	CARGO: operador

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTROL DE ENTRADA EN OBRA / PRE-USO
MAQUINARIA DE OBRA: MAQUINARIA GRAL. PESADA
MOVIMIENTO DE TIERRAS (MINICARGADOR)

TIPO DE CONTROL: De entrada ☐ Periódico ☑ **PERIODICIDAD:** mensual **FECHA** 26 / 06 / 2025

OBRA: Bostón

NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR: minicargador

IDENTIFICACIÓN (Matricula, Bastidor, referencia, etc.):

NOMBRE DEL OPERADOR: Didier laguna.

Requisitos imprescindibles para la admisión y uso

Documentación de maquinaria objeto de control:

- Tarjeta de propiedad.
- Certificado de revisión tecno mecánica (si aplica)
- SOAT (si aplica)
- Tarjeta de operaciones (servicio público)
- Póliza todo riesgo con el comprobante de pago emitido por el banco.
- Ficha técnica y Manual de operaciones (español)
- Ultimo mantenimiento no mayor a seis meses
- Declaración de importación de la maquinaria y/o equipo

SI	NO	N/A	Observación
✓			
✓			
✓			
✓			
✓			
✓			
✓			
✓			

Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

Requisitos imprescindibles para la admisión y uso

- Rotativo Luminoso
- Espejos retrovisores
- Cinturones de seguridad
- Pito
- Dispositivo acústico marcha atrás
- Luces de posición, freno e intermitentes
- Frenos / Freno de mano.
- Vidrio frontal (buen estado)
- Plumillas limpia parabrisas
- Barra anti-vuelco (Según máquina)
- Estado de los neumáticos o cadenas.

✓	X	NO APLICA	Observación
✓			
✓			
✓			
✓			
✓			
✓			
✓			
✓			
✓			
√			
✓			

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTROL DE ENTRADA EN OBRA / PRE-USO
MAQUINARIA DE OBRA: MAQUINARIA GRAL. PESADA
MOVIMIENTO DE TIERRAS (MINICARGADOR)

• Kit de herramientas	✓		
• Fugas hidráulicas y/o aceites	✓		
Requisitos de control en obra	✓	X	NO APLICA	Observación
Equipos de emergencias:				
• Kits antiderrames	✓			
• Extintor (10 lbs)	✓			
• Botiquín básico	✓			
• Conos de seguridad, chalecos reflectivos	✓			

RESULTADO DE LA INSPECIÓN

SI	NO
✓	

- Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad realizada, puede ser utilizada.

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones mínimas exigibles, pero se considere que puede ser utilizada, especificar las razones.

Razones para iniciar o continuar la actividad:

REVISADO POR	**OPERADOR**
NOMBRE: Juan Esteban h.	**NOMBRE:** Didier Holguin
FIRMA: Juan Esteban h	**FIRMA:**
CARGO: SST	**CARGO:** Operador

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Marlon Alexander Agudelo.

Cargo del trabajador: Ayudante. **Fecha:** 28-06-2025

Actividad que realiza: Apoyo trabajos Varios Obra Civil

Empresa para la que labora: MEC

Firma del trabajador: Marlon A.

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente			✓
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Edil fabian Diaz Florez - SST

Firma: fabian Diaz F

OBSERVACIONES:

//

//

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: ANDRES F GOMEZ

Cargo del trabajador: OPERADOR **Fecha:** 28-06-2025

Actividad que realiza: DEMOLICION

Empresa para la que labora: AIDECCO

Firma del trabajador: ANDRES GOMEZ

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente			✓
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Edil fabian Diaz Florez-SST

Firma: fabian Diaz F

OBSERVACIONES:

//

//

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Yerson Marin

Cargo del trabajador: Aux. Vial **Fecha:** 28.06.2025

Actividad que realiza: Control trafico Vehicular

Empresa para la que labora: Contratista EXCAPI

Firma del trabajador:

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente			✓
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Edil fabian Diaz Florez

Firma: fabian Diaz F

OBSERVACIONES:

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Wilton Ramirez Lopez

Cargo del trabajador: operador. **Fecha:** 28-06-2025

Actividad que realiza: Traslado de Materiales

Empresa para la que labora: Consorcio VG-VNF

Firma del trabajador:

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente			✓
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Edil fabian Diaz Florez

Firma: fabian Diaz F

OBSERVACIONES:

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Luis H Rodriguez G

Cargo del trabajador: Oficial **Fecha:** 28.06.2025

Actividad que realiza: Ejecucion, acabados Obra Civil

Empresa para la que labora: M.E.C

Firma del trabajador:

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente			/
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Edil fabian Diaz floret - SST

Firma: fabian Diaz f

OBSERVACIONES:

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Luis Carlos Pozo [illegible]

Cargo del trabajador: [illegible] **Fecha:** 28-06-2025

Actividad que realiza: Apoyo ejecucion trabajos Varios Obra Civil

Empresa para la que labora: MEC

Firma del trabajador:

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente			✓
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada			
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Edil fabian Diaz floret - SST

Firma: fabian Diaz f

OBSERVACIONES:

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Dajr Jose Rodriguez Cortes

Cargo del trabajador: Ayudante **Fecha:** 24-06-2015

Actividad que realiza: Apoyo ejecucion trabajos Varios Obr. Civil

Empresa para la que labora: ARPE

Firma del trabajador: Jrodriguez G.

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente			✓
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Edil Fabian Diaz Florez

Firma: Fabian Diaz F

OBSERVACIONES:

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador:

Cargo del trabajador: **Fecha:**

Actividad que realiza:

Empresa para la que labora:

Firma del trabajador: N/A

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio			
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta			
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente			
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)			
El trabajador lo utiliza de manera adecuada			
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas			
Tienen filtro UV			
Tienen propiedad antiempañante			
El trabajador las utiliza de manera adecuada			
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo			
No presentan perforaciones			
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador			
El trabajador los utiliza de manera adecuada			
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)			
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios			
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta			
El trabajador los utiliza de manera adecuada			
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto			
Se encuentra en buen estado y limpia			
El trabajador lo utiliza de manera adecuada			
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga			
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)			
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)			
El trabajador lo utiliza de manera adecuada			
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada			
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)			
El trabajador lo utiliza de manera adecuada			

Nombre y cargo de quien inspecciona:

Firma:

OBSERVACIONES:

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Deivy Dario Obando Morales

Cargo del trabajador: Ayudante **Fecha:** 28-06-2025

Actividad que realiza: Apoyo, Ejecución trabajos Varios Obra Civil

Empresa para la que labora: ARPE

Firma del trabajador: Deivy O.

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente			✓
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Edil Fabian Dial Florez - SST

Firma: FabianDial F

OBSERVACIONES:

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Pedro Pablo Obando Mancera

Cargo del trabajador: Oficial **Fecha:** 28-06-2025

Actividad que realiza: Ejecución, acabados Obra Civil

Empresa para la que labora: ARPE

Firma del trabajador: Pedro Obando

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente			✓
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Edil Fabian Dial Florez.

Firma: FabianDial F

OBSERVACIONES:

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Marlin Raul Monsalve

Cargo del trabajador: Ayudante **Fecha:** 28-06-2025

Actividad que realiza: Apoyo, Ejecucion trabajos Varios Obra Civil

Empresa para la que labora: ARPE

Firma del trabajador: Marlin monsalve

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente			✓
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Edil fabian Diaz Florez - SST

Firma: fabian Diaz F

OBSERVACIONES:

//

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Gabriel De Jesus Vasc Carvajo

Cargo del trabajador: Ayudante **Fecha:** 28-06-2025

Actividad que realiza: Apoyo, ejecucion trabajos Varios Obra Civil

Empresa para la que labora: ARPE.

Firma del trabajador: Gabriel Vasco

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente			✓
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Edil fabian Diaz Florez

Firma: fabian Diaz F

OBSERVACIONES:

//

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Javier Alberto Rosario Pantoja

Cargo del trabajador: Oficial **Fecha:** 28.06.2025

Actividad que realiza: Ejecucion, acabados de Obra Civil

Empresa para la que labora: ARGEON

Firma del trabajador: Javier Rosario Pantoja.

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente			✓
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Edil fabian Diaz Floret - SST

Firma: fabian Diaz f

OBSERVACIONES:

//

//

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Edil fabian Diaz Floret

Cargo del trabajador: Aux. SST **Fecha:** 28.06.2025

Actividad que realiza: Acompañamiento y Gestion SST

Empresa para la que labora: Consorcio VG-VNF

Firma del trabajador: fabian Diaz f.

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente			✓
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto			✓
Se encuentra en buen estado y limpia			✓
El trabajador lo utiliza de manera adecuada			✓
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Edil fabian Diaz Floret.

Firma: fabian Diaz f

OBSERVACIONES:

//

//

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Duvan Dorio Saint Hayes

Cargo del trabajador: Oficial Encargado **Fecha:** 28.06.25

Actividad que realiza: Supervicion, ejecucion trabajos Obra Civil

Empresa para la que labora: ARGEON

Firma del trabajador: DUVAN SAINT

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente			✓
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)			
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Edil fabian Dial Flores — Firma: fabian Dial F

OBSERVACIONES:

//

//

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Alexi Rafael Villalba Vuelvas

Cargo del trabajador: Ayudante **Fecha:** 28-06-2025

Actividad que realiza: Apoyo, ejecucion trabajos Varios Obra Civil

Empresa para la que labora: ARGEON

Firma del trabajador: ALEXI VILLALBA

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente	✓		
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada			
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Edil fabian Dial Flores - SST — Firma: Fabian Dial F

OBSERVACIONES:

//

//

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Oder Smith Villalba Vuelvas

Cargo del trabajador: Ayudanta **Fecha:** 28-06-2025

Actividad que realiza: Apoyo, Ejecución trabajos Varios Obra Civil

Empresa para la que labora: ARGEON

Firma del trabajador: oder smith villalba B.

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente			✓
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Edil fabian Diaz Florez - SST

Firma: fabian Diaz f

OBSERVACIONES:

//

//

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Yenier David Polanias Mosquera

Cargo del trabajador: Ayudante **Fecha:** 28-06-2025

Actividad que realiza: Apoyo, trabajos Varios Obra Civil

Empresa para la que labora: ARGEON

Firma del trabajador: x DAVID P.

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente			✓
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Edil Fabian Diaz Florez - SST

Firma: fabian Diaz f

OBSERVACIONES:

//

//

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Mudardo Antonio Gomez Rivera

Cargo del trabajador: Ayudante | **Fecha:** 28-06-2025

Actividad que realiza: Apoyo, ejecucion trabajos Varios Obra Civil

Empresa para la que labora: ARGEON

Firma del trabajador: Mudardo Gomez

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente			✓
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Edil fabian Diaz Florez - SST

Firma: fabian Diaz F

OBSERVACIONES:

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Emilio Manuel Herrera Pastrana

Cargo del trabajador: Ayudante | **Fecha:** 28-06-2025

Actividad que realiza: Apoyo, ejecución trabajos Varios Obra Civil

Empresa para la que labora: ARGEON

Firma del trabajador: EMILIO

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente			✓
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Edil fabian Diaz Florez

Firma: fabian Diaz F

OBSERVACIONES:

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Yeferson Acosta Renal

Cargo del trabajador: Ayudante **Fecha:** 28-06-2025

Actividad que realiza: Apoyo ejecución trabajos Varios Obra Civil

Empresa para la que labora: ARGEON

Firma del trabajador: Yeferson Acosta.

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente			✓
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Edil Fabian Diaz Flurel - SST

Firma: Fabian Diaz f

OBSERVACIONES:

//

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Reginaldo D Cristo Diaz Hernandez

Cargo del trabajador: Oficial **Fecha:** 26-08-2025

Actividad que realiza: ARGEON - Ejecución acabados T. Obra Civil

Empresa para la que labora: ARGEON

Firma del trabajador: Reginaldo Diaz H

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente			✓
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Edil Fabian Diaz Flurel - SST

Firma: Fabian Diaz f

OBSERVACIONES:

//

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Julio Herrera

Cargo del trabajador: oficial **Fecha:** 25-06-25

Actividad que realiza: obras varias construccion

Empresa para la que labora: DMP

Firma del trabajador: Julio HP

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente		✓	
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Fabiana Vanegas — Firma: Fabiana Vanegas

OBSERVACIONES:

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Camilo martinez

Cargo del trabajador: Ayudante **Fecha:** 25-06-25

Actividad que realiza: obras varias construccion

Empresa para la que labora: SAS

Firma del trabajador: Camilo martinez

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente	✓	✓	
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Fabiana Vanegas — Firma: Fabiana Vanegas

OBSERVACIONES:

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Rodrigo Antonio Ochoa

Cargo del trabajador: oficial **Fecha:** 25-06-23

Actividad que realiza: Oficios Varios construccion

Empresa para la que labora: DMP

Firma del trabajador: Rodrigo Antonio Ochoa

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente		✓	
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Fabiana Vasquez — Firma: Fabiana Vasquez

OBSERVACIONES:

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Sergio Gomez

Cargo del trabajador: oficial **Fecha:** 25-06-23

Actividad que realiza: oficios varios construccion

Empresa para la que labora: DMP

Firma del trabajador: Sergio Gómez

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente		✓	
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Fabiana Vasquez — Firma: Fabiana Vasquez

OBSERVACIONES:

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Jhonys alfaro del Rio

Cargo del trabajador: Ayudante **Fecha:** 25-06-25

Actividad que realiza: obras varias construccion

Empresa para la que labora: DMP

Firma del trabajador: Jhonys del Rio prenth

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente		✓	
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada			
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Gafano Vanegas

Firma: Gafano Vanegas

OBSERVACIONES:

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Gustavo Adolfo Acosta

Cargo del trabajador: oficios varios **Fecha:** 25-06-25

Actividad que realiza: oficios varios construccion

Empresa para la que labora: DMP

Firma del trabajador: GUSTAVO ADOLFO C L2

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente		✓	
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Gafano Vanegas

Firma: Gafano Vanegas

OBSERVACIONES:

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Rodolfo Quintero

Cargo del trabajador: Operario mdi **Fecha:** 25-06-25

Actividad que realiza: Operario

Empresa para la que labora: VGVNF

Firma del trabajador: Rodolfo Quintero R

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente		✓	-
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta		✓	
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Tatiana Vanegas

Firma: Tatiana Vanegas

OBSERVACIONES:

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Jose Heraclio Hernandez

Cargo del trabajador: Ayudante **Fecha:** 25-06-2025

Actividad que realiza: Oficios varios construccion

Empresa para la que labora: DMP

Firma del trabajador: [signature]

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente		✓	
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Tatiana Vanegas

Firma: Tatiana Vanegas

OBSERVACIONES:

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Alberto Alzate

Cargo del trabajador: Ayudante **Fecha:** 25-06-25

Actividad que realiza: Obras Varias Construccion

Empresa para la que labora: DMP

Firma del trabajador: Alberto Alzate

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente		✓	
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada			
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Jaime Vanegas **Firma:** Jaime Vdg

OBSERVACIONES:

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Juan Jairo Hincapie

Cargo del trabajador: Oficial **Fecha:** 25-06-25

Actividad que realiza: Obras Varias Construccion

Empresa para la que labora: DMP

Firma del trabajador: Juan Hincapie

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente		✓	
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo			
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada			
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada			
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Jaime Vanegas **Firma:** Jaime Vanegas

OBSERVACIONES:

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Jorge Luis Fernandez

Cargo del trabajador: oficial **Fecha:** 25.06.23

Actividad que realiza: Oficios Varios construccion

Empresa para la que labora: DMP

Firma del trabajador: Jorge Luis F

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente		✓	
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Fabian Vargas **Firma:** Fabian V.G

OBSERVACIONES:

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Danilo Urrola

Cargo del trabajador: Ayudante **Fecha:** 25.06.23

Actividad que realiza: Oficios Varios construccion

Empresa para la que labora: DMP

Firma del trabajador: Danilo Urrola M.

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente		✓	
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Fabian Vargas **Firma:** Fabian V.G

OBSERVACIONES:

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Sergio Gandia

Cargo del trabajador: oficial **Fecha:** 25-06-25

Actividad que realiza: Oficios Varios construccion

Empresa para la que labora: S45

Firma del trabajador: Sergio Gandia

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente		✓	
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Tatiana Vanegas — Firma: Tatiana VNG

OBSERVACIONES:

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Edgar Arenas

Cargo del trabajador: oficial **Fecha:** 25-06-25

Actividad que realiza: oficios varios construccion

Empresa para la que labora: S45

Firma del trabajador: Edgar Arenas

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente		/	
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Tatiana Vanegas — Firma: Tatiana Vanegas

OBSERVACIONES:

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Deiver Rojas

Cargo del trabajador: Ayudante | **Fecha:** 25-06-25

Actividad que realiza: Oficios varios construccion

Empresa para la que labora: S45

Firma del trabajador: Deiver Rojas

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente		✓	
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Jaiyra Vanegas | Firma: Jaiyra V.G

OBSERVACIONES:

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Ivan Navarro

Cargo del trabajador: oficial | **Fecha:** 25-06-25

Actividad que realiza: oficios varios construccion

Empresa para la que labora: S45

Firma del trabajador: Ivan Navarro

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente		✓	
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Jaiyra Vanegas | Firma: Jaiyra V.G

OBSERVACIONES:

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Juan manuel ojeda

Cargo del trabajador: Ayudante **Fecha:** 25.06.25

Actividad que realiza: oficios varios construccion

Empresa para la que labora: S4S

Firma del trabajador: [signature]

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente		✓	
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Jafeth Vanegas **Firma:** [signature]

OBSERVACIONES:

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Jesus Antonio morales

Cargo del trabajador: Oficial **Fecha:** 25.06.25

Actividad que realiza: oficios varios construccion

Empresa para la que labora: S4S

Firma del trabajador: Jesus A Morales

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente		✓	
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Jafeth Vanegas **Firma:** [signature]

OBSERVACIONES:

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Heiber Rojas

Cargo del trabajador: Ayudante **Fecha:** 25.06.23

Actividad que realiza: Obras viales construccion

Empresa para la que labora: S45

Firma del trabajador: Carlos Rendon

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente		✓	
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Tatiana Vanegas

Firma: Tatiana Vanegas

OBSERVACIONES:

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Duvan Vuelva

Cargo del trabajador: Operado **Fecha:** 25-06-2023

Actividad que realiza: Operario compresor

Empresa para la que labora: Alpecco

Firma del trabajador: Duvan E Bahamon P

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente		✓	
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Tatiana Vanegas

Firma: Tatiana Vanegas

OBSERVACIONES:

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Wilver mansalve

Cargo del trabajador: Ayudante | **Fecha:** 25-06-25

Actividad que realiza: oficios varios construcción

Empresa para la que labora: S45

Firma del trabajador: Wilver Mansalve

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente		✓	
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Jaime Vanegas | Firma: Jaime Vanegas

OBSERVACIONES:

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Jose Heano

Cargo del trabajador: Oficial | **Fecha:** 25-06-25

Actividad que realiza: oficios varios construcción

Empresa para la que labora: S45

Firma del trabajador: Jose Heano

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente		✓	
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Jaime Vanegas | Firma: Jaime Vanegas

OBSERVACIONES:

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Oder Villalba

Cargo del trabajador: Oficial **Fecha:** 26-06-25.

Actividad que realiza: Restauración de andenes.

Empresa para la que labora: ARGEON.

Firma del trabajador: .ODER VILLALVA

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente			✓
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas		✓	
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Ana María Torres **Firma:**

OBSERVACIONES:

Gafas ralladas.

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Andres Villa.

Cargo del trabajador: Ayudante. **Fecha:** 26-06-25.

Actividad que realiza: Restauración de andenes.

Empresa para la que labora: ARGEON

Firma del trabajador: Andres Villa

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente			✓
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)		✓	
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Ana María Torres **Firma:**

OBSERVACIONES:

Pantalon Roto.

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Manuel Arteaga

Cargo del trabajador: Ayudante **Fecha:** 26-06-25

Actividad que realiza: Restauración de andenes

Empresa para la que labora: ARGEON

Firma del trabajador:

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente			✓
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Ana María Torres **Firma:**

OBSERVACIONES:

/

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Jairo Obando

Cargo del trabajador: Oficial **Fecha:** 26-06-2025

Actividad que realiza: Restauración de andenes.

Empresa para la que labora: ARGEON.

Firma del trabajador: JAIRO.

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente			✓
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Ana María Torres. **Firma:**

OBSERVACIONES:

/

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Cristian Gonzales.

Cargo del trabajador: Ayudante **Fecha:** 27/06/25

Actividad que realiza: Restauración de cordones.

Empresa para la que labora: ARGEON.

Firma del trabajador: CRISTIAN GONZALEZ

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente			✓
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas		✓	
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada		✓	
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)		✓	
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Ana María Torres **Firma:**

OBSERVACIONES:

- No cuenta con tapaados
- Zapatos en mal estado.

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Hernan O. Carvajal.

Cargo del trabajador: Control Vial **Fecha:** 27/06/2025

Actividad que realiza: R Control Vial

Empresa para la que labora: CV. VG-VNF.

Firma del trabajador: HERNAN CARVAJAL

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente			✓
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas		✓	
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Ana María Torres **Firma:**

OBSERVACIONES:

- Tiene las gafas ralladas.

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Domingo Moreno Palacio

Cargo del trabajador: Ayudante S **Fecha:** 26-06-25

Actividad que realiza: Restauración de cunetas.

Empresa para la que labora: ARGEOM

Firma del trabajador: DOMINGO MORENO PALACIO

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente			✓
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Ana María Torres **Firma:**

OBSERVACIONES:

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Juan Echeverry.

Cargo del trabajador: Contratista V. **Fecha:** 26/06-2025.

Actividad que realiza: Control vial.

Empresa para la que labora: C.V. VG-VNF

Firma del trabajador: Juan Echeverry

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente			✓
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada		✓	
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Ana María Torres **Firma:**

OBSERVACIONES:

Perdida de guantes.

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Fabian Osorio.

Cargo del trabajador: Ayudante. **Fecha:** 26/06/25.

Actividad que realiza: Restauración de andenes.

Empresa para la que labora: ARGEON.

Firma del trabajador: Fabian.

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente			✓
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada		✓	
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Ana María Torres

Firma:

OBSERVACIONES:

Perdida de guantes

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador:

Cargo del trabajador: **Fecha:**

Actividad que realiza:

Empresa para la que labora:

Firma del trabajador:

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio			
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta			
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente			
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)			
El trabajador lo utiliza de manera adecuada			
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas			
Tienen filtro UV			
Tienen propiedad antiempañante			
El trabajador las utiliza de manera adecuada			
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo			
No presentan perforaciones			
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador			
El trabajador los utiliza de manera adecuada			
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)			
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios			
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta			
El trabajador los utiliza de manera adecuada			
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto			
Se encuentra en buen estado y limpia			
El trabajador lo utiliza de manera adecuada			
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga			
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)			
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)			
El trabajador lo utiliza de manera adecuada			
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada			
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)			
El trabajador lo utiliza de manera adecuada			

Nombre y cargo de quien inspecciona:

Firma:

OBSERVACIONES:

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Alan Miranda

Cargo del trabajador: Encargado **Fecha:** 26-06-2025

Actividad que realiza: Restauración de arcos.

Empresa para la que labora: ARGEON.

Firma del trabajador: Alan Miranda

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente			✓
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada		✓	
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Ana María Torres — Firma:

OBSERVACIONES: Perdida de guantes

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador:

Cargo del trabajador: **Fecha:**

Actividad que realiza:

Empresa para la que labora:

Firma del trabajador: N/A

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio			✓
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta			✓
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente			✓
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)			✓
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas			✓
Tienen filtro UV		✓	
Tienen propiedad antiempañante		✓	
El trabajador las utiliza de manera adecuada			✓
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo			✓
No presentan perforaciones			✓
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador		✓	
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)			✓
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios		✓	
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta		✓	
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto			✓
Se encuentra en buen estado y limpia		✓	
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga			✓
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)			✓
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)		✓	
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada			✓
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)		✓	
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: — Firma:

OBSERVACIONES: N/A

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Daniel Perea.

Cargo del trabajador: Ayudante **Fecha:** 26-06-2025

Actividad que realiza: Oficios varios

Empresa para la que labora: DMP

Firma del trabajador: Daniel Perea Alvarez

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente	✓		
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)			✓
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Maroly A. Mosquera B. SST

Firma: Andrea M.

OBSERVACIONES:

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Darlinso Urrutia.

Cargo del trabajador: Ayudante **Fecha:** 26-06-2025

Actividad que realiza: Oficios varios

Empresa para la que labora: DMP.

Firma del trabajador: Darlinso Cundo Urrutia

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente	✓		
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)			✓
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)		✓	
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: SST Maidy A. Mosquera B

Firma: Andrea M.

OBSERVACIONES:

Camisa rota mangas.

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Melino Rivas Mosquera

Cargo del trabajador: Ayudante | **Fecha:** 26-06-2025

Actividad que realiza: Oficios varios.

Empresa para la que labora: Dmp.

Firma del trabajador: Melino Rivas

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente	✓		
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)			✓
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Maroly Andrea Mosquera | Firma: Andrea M.

OBSERVACIONES:

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: jose antonio Aviza.

Cargo del trabajador: Ayudante | **Fecha:** 26-06-2025

Actividad que realiza: Oficios varios

Empresa para la que labora: Dmp

Firma del trabajador: JOSE ANTONIO AVIZA

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente	✓		
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)			✓
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga		✓	
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)		✓	
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)		✓	
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Maroly Andrea Mosquera | Firma: Andrea M.

OBSERVACIONES:

Pantalon se encuentra descocido.

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Alexander Briceño.

Cargo del trabajador: Ayudante E. **Fecha:** 26-06-2025

Actividad que realiza: Oficios varios

Empresa para la que labora: DMP

Firma del trabajador: Alexander Briceño

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente	✓		
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)			✓
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Maroly A. Mosquera B. Firma: Andrea M.

OBSERVACIONES:

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Yan carlos Cordoba.

Cargo del trabajador: Ayudante **Fecha:** 26-06-2025

Actividad que realiza: Oficios varios

Empresa para la que labora: DMP

Firma del trabajador: Yan Carlos Cordoba U.

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente	✓		
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)			✓
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Maroly Andrea B Firma: Andrea M.

OBSERVACIONES:

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Jhon alexander vargas

Cargo del trabajador: Ayudante | **Fecha:** 26-06-2025

Actividad que realiza: Oficios varios

Empresa para la que labora: DMP

Firma del trabajador:

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente	✓		
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)			✓
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Maroly A. Mosquera B Aux. SST | Firma: Andrea M.

OBSERVACIONES:

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Luis Duarte.

Cargo del trabajador: Ayudante | **Fecha:** 26-06-2025

Actividad que realiza: Oficios varios.

Empresa para la que labora: DMP

Firma del trabajador: Luis.

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente	✓		
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)			✓
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Aux SST Maroly Andrea Mosquera B. | Firma: Andrea M.

OBSERVACIONES:

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Luis Carlos Perez

Cargo del trabajador: Ayudante **Fecha:** 26-06-2025

Actividad que realiza: Oficios generales varios

Empresa para la que labora: DMP

Firma del trabajador: [signature]

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente	✓		
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)			✓
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Andrea Moxquera Blandón — Firma: Andrea M.

OBSERVACIONES:

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Yiomara Duarte

Cargo del trabajador: Ayudante **Fecha:**

Actividad que realiza: Oficios generales varios

Empresa para la que labora: DMP

Firma del trabajador: Yiomara Duarte

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente	✓		
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)			✓
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Andrea Moxquera B. — Firma: Andrea M.

OBSERVACIONES:

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Miguel Angel

Cargo del trabajador: Ayudante **Fecha:** 26-06-25

Actividad que realiza: Oficios varios

Empresa para la que labora: DMP

Firma del trabajador: Miguel Angel Moreno O.

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente	✓		
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)			✓
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: SST Marcoly A. Mosquera B | Firma: Andrea M.

OBSERVACIONES:

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Juan manuel

Cargo del trabajador: Ayudante **Fecha:** 26-06-2025

Actividad que realiza: Oficios varios

Empresa para la que labora: DMP

Firma del trabajador: Juan

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente	✓		
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Marcoly A. Mosquera B | Firma: Andrea M.

OBSERVACIONES:

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Gilberto Monsalve.

Cargo del trabajador: Oficial E **Fecha:** 26-06-25

Actividad que realiza:

Empresa para la que labora: DMP

Firma del trabajador:

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente	✓		
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)			✓
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Mardy A. Mosquera B. Aux SST

Firma: Andrea M.

OBSERVACIONES:

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Doueney Montto

Cargo del trabajador: Encargado **Fecha:** 26-06-2025

Actividad que realiza: Encargado obra

Empresa para la que labora: DMP

Firma del trabajador:

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente	✓		
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)			✓
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Mardy A. Mosquera B. Aux SST

Firma: Andrea M.

OBSERVACIONES:

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Jhon Blandon.

Cargo del trabajador: Ayudante E **Fecha:** 26-09-2025

Actividad que realiza: Oficios varios - Destallador

Empresa para la que labora: Bmp

Firma del trabajador: JOHN ANDREY BLANDON H

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente	✓		
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Mayly Andrea Mosquera B. Firma: Andrea M.

OBSERVACIONES:

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador:

Cargo del trabajador: **Fecha:**

Actividad que realiza:

Empresa para la que labora:

Firma del trabajador: N/A

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio			✓
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta			✓
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente			✓
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)		✓	
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas			✓
Tienen filtro UV		✓	
Tienen propiedad antiempañante		✓	
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo			✓
No presentan perforaciones		✓	
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador		✓	
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)			✓
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios		✓	
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada			
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto			✓
Se encuentra en buen estado y limpia		✓	
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga			
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)			
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)		✓	
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada		✓	
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)		✓	
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Firma:

OBSERVACIONES: N/A

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Freydell Palacio

Cargo del trabajador: Ayudante **Fecha:** 26-06-2025

Actividad que realiza: Ayudante de obra

Empresa para la que labora: Excapi

Firma del trabajador: FREYDELL. O. Palacios. P.

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		✓
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente		✓	
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Juan Esteban h. SST

Firma: Juan Esteban h

OBSERVACIONES:

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Divier Pato

Cargo del trabajador: Oficial **Fecha:** 26-06-2025

Actividad que realiza: oficial de obra

Empresa para la que labora: Excapi

Firma del trabajador: Divier

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente		✓	
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Juan Esteban h. SST

Firma: Juan Esteban h

OBSERVACIONES:

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Arnobis prosca

Cargo del trabajador: Ayudante **Fecha:** 26-06-2025

Actividad que realiza: Ayudante de obra

Empresa para la que labora: Excapi

Firma del trabajador: Arnobis Prosca

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente		✓	
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Juan Esteban h. - SST

Firma: Juan Esteban h.

OBSERVACIONES:

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Yeison Ibarguen

Cargo del trabajador: Ayudante **Fecha:** 26-06-2025

Actividad que realiza: Ayudante de obra

Empresa para la que labora: Excapi

Firma del trabajador: Yeison Ibarguen V

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente		✓	
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Juan Esteban h. SST

Firma: Juan Esteban h.

OBSERVACIONES:

CONSORCIO VIAL UG-VNF

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Elmer rodriguez

Cargo del trabajador: Ayudante **Fecha:** 26-06-2025

Actividad que realiza: Ayudante de obra

Empresa para la que labora: Excapi

Firma del trabajador: Elmer

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente		✓	
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Juan Esteban h. SST

Firma: Juan Esteban h

OBSERVACIONES:

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Jose manuel Bello

Cargo del trabajador: Ayudante **Fecha:** 26-06-2025

Actividad que realiza: Ayudante de obra

Empresa para la que labora: Excapi

Firma del trabajador: José M. Bello.

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente		✓	
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Juan Esteban h. -SST

Firma: Juan Esteban h

OBSERVACIONES:

CONSORCIO VIAL VG-VNT

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Albeiro roldan

Cargo del trabajador: Oficial | **Fecha:** 26-06-2025

Actividad que realiza: Oficial Obra

Empresa para la que labora: Excaipi

Firma del trabajador: Albeiro R.

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente		✓	
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Juan Esteban h. SST | Firma: Juan Esteban h

OBSERVACIONES:

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Alvaro mahecha

Cargo del trabajador: Ayudante | **Fecha:** 26.06.2025

Actividad que realiza: Ayudante de obra

Empresa para la que labora: Excaipi

Firma del trabajador: Alvaro Mahecha

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente		✓	
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Juan Esteban h. SST | Firma: Juan Esteban h

OBSERVACIONES:

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Jhon Freddy Asprilla

Cargo del trabajador: Oficial | **Fecha:** 26-06-2025

Actividad que realiza: Oficial de obra

Empresa para la que labora: Excapi

Firma del trabajador: JHON ASPRILLA-R.

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente		✓	
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Juan Esteban h. SST

Firma: Juan Esteban h

OBSERVACIONES:

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Jhan Alejandro Holguin

Cargo del trabajador: Ayudante | **Fecha:** 26-06-2025

Actividad que realiza: Ayudante de obra

Empresa para la que labora: Excapi

Firma del trabajador: JOHN HOLGUIN

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente		✓	
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)			
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Juan Esteban h.

Firma: Juan Esteban h

OBSERVACIONES:

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Yeison restrepo

Cargo del trabajador: Ayudante **Fecha:** 26-06-2025

Actividad que realiza: Ayudante de obra

Empresa para la que labora: Excapi

Firma del trabajador: YEISON RESTREPO

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente		✓	
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Juan Esteban h. SST

Firma: Juan Esteban h

OBSERVACIONES:

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Juan Diego Ramirez

Cargo del trabajador: Ayudante **Fecha:** 26-06-2025

Actividad que realiza: Ayudante de obra

Empresa para la que labora: Excapi

Firma del trabajador: Juan diego ramirez

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente		✓	
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Juan Esteban h. SST

Firma: Juan Esteban h.

OBSERVACIONES:

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Diego Rueda

Cargo del trabajador: Oficial **Fecha:** 26-06-2025

Actividad que realiza: Oficial de obra

Empresa para la que labora: Excapi

Firma del trabajador:

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente		✓	
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Juan Esteban h. SST

Firma: Juan Esteban h

OBSERVACIONES:

Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre completo del trabajador: Leonardo rueda

Cargo del trabajador: Oficial **Fecha:** 26-06-2025

Actividad que realiza: Oficial de obra

Empresa para la que labora: Excapi

Firma del trabajador: LeonardoRuedaPaez

1. Casco	C	N/C	N/A
El exterior del casco este sin fisuras ni golpes visibles y limpio	✓		
El tafilete esta completo, limpio y se ajusta de forma correcta	✓		
El barbiquejo esta completo, limpio y conectado correctamente		✓	
El casco tiene propiedades dieléctricas (si existe riesgo eléctrico en la actividad)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
2. Gafas de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
Los lentes están sin ralladuras ni manchas	✓		
Tienen filtro UV	✓		
Tienen propiedad antiempañante	✓		
El trabajador las utiliza de manera adecuada	✓		
3. Guantes	**C**	**N/C**	**N/A**
Son apropiados para la actividad en desarrollo	✓		
No presentan perforaciones	✓		
La talla de los guantes es la apropiada para las mano del trabajador	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
4. Protectores auditivos	**C**	**N/C**	**N/A**
Son los adecuados para la actividad que se está ejecutando (inserción / copa)	✓		
Los protectores auditivos están en buen estado y limpios	✓		
Cuentan con estuche para almacenarlos de forma higiénica y correcta	✓		
El trabajador los utiliza de manera adecuada	✓		
5. Protección respiratoria	**C**	**N/C**	**N/A**
Es la adecuada, según la actividad en desarrollo, para proteger al trabajador de los contaminantes a los cuales está expuesto	✓		
Se encuentra en buen estado y limpia	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
6. Ropa de trabajo	**C**	**N/C**	**N/A**
Se compone de pantalón largo y camisa manga larga	✓		
Es de material adecuado (brinda la protección necesaria)	✓		
Se encuentra en buen estado (completo, sin agujeros, limpio)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		
7. Calzado de seguridad	**C**	**N/C**	**N/A**
El calzado utilizado cumple con las condiciones requeridas (según aplique: puntera, dieléctrica, impermeable, antideslizante, etc.) para la actividad desarrollada	✓		
Se encuentra en buen estado (sin agujeros, completas, limpias)	✓		
El trabajador lo utiliza de manera adecuada	✓		

Nombre y cargo de quien inspecciona: Juan Esteban h. SST

Firma: Juan Esteban h

OBSERVACIONES:

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN EQUIPO/ MAQUINARIA MARTILLO NEUMATICO

TIPO DE CONTROL: De entrada ☐ **PERIODICIDAD:** Mensual **FECHA:** 28 / 06 / 2025

Periódico ☑

OBRA: Construccion, mejoramiento, Conservacion de Vias Peatonales

NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR: Martillo de demolicion **EMPRESA:** AIDECCO

IDENTIFICACIÓN (Matricula, Bastidor, referencia, etc.): Martillo neumatico - Prov. AIDECCO #214 - 60lb

CODIGO INTERNO: 214

Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

Requisitos imprescindibles para la admisión y uso

	✓	X	N/A	Observaciones
• Manguera de alimentación en buen estado	✓			
• ¿Acople de garra o chicago se encuentra en buen estado?	✓			
• La carcasa o cilindro se encuentra limpia y en buen estado	✓			
• ¿El seguro o uña de punta se encuentra operativo y en buenas condiciones?	✓			
• La manija percutora se encuentra operativo y en buenas condiciones.	✓			
• Los mangos o puños de agarre, se encuentran firmes y en buen estado	✓			
• Los mangos y gatillo cuentan con los cauchos o material dieléctrico.	✓			Cambio, Cuando Evidencie Desgaste.
• Las puntas, se encuentran en buen estado, es decir sin desgaste excesivo o daño visible	✓			
• Cuenta con latiguillos de seguridad y se encuentran en buen estado.	✓			

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

SI	NO
✓	

- Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentesde seguridad realizada, puede ser utilizada.

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones minimas exigibles, pero se considere que puedeser utilizada, especificar las razones.

Razones para iniciar o NO continuar la actividad:

· En base a inspeccion Visual, funcionamiento de las Componentes mecanicos Por parte del operador y Parametros de seguridad SST inspeccionado, Puede Continuar operacion en el Proyecto.

Revisado por:

Nombre: Edil fabian Diaz flore

Firma: fabian Diaz f

Cargo: Inspector SST

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN EQUIPO/ MAQUINARIA MARTILLO NEUMATICO

TIPO DE CONTROL: De entrada ☐ **PERIODICIDAD:** mensual **FECHA:** 26/06/2025

Periódico ☑

OBRA: Bombeo 1

NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR: martillo neumatico **EMPRESA:** Aldecoa

IDENTIFICACIÓN (Matricula, Bastidor, referencia, etc.): _____

CODIGO INTERNO: 136046

Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

Requisitos imprescindibles para la admisión y uso

	✓	X	N/A	Observaciones
• Manguera de alimentación en buen estado	✓			
• ¿Acople de garra o chicago se encuentra en buen estado?	✓			
• La carcasa o cilindro se encuentra limpia y en buen estado	✓			
• ¿El seguro o uña de punta se encuentra operativo y en buenas condiciones?	✓			
• La manija percutora se encuentra operativo y en buenas condiciones.	✓			
• Los mangos o puños de agarre, se encuentran firmes y en buen estado	✓			
• Los mangos y gatillo cuentan con los cauchos o material dieléctrico.	✓			
• Las puntas, se encuentran en buen estado, es decir sin desgaste excesivo o daño visible	✓			
• Cuenta con latiguillos de seguridad y se encuentran en buen estado.	✓			

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

SI	NO
✓	

- Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentesde seguridad realizada, puede ser utilizada.

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones mínimas exigibles, pero se considere que puedeser utilizada, especificar las razones.

Razones para iniciar o NO continuar la actividad:	Revisado por: Nombre: Jadiano Vanegas Firma: Jadiano Vanegas Cargo: AUX SST

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN EQUIPO/ MAQUINARIA MARTILLO NEUMATICO

TIPO DE CONTROL: De entrada ☐ Periódico ☑ **PERIODICIDAD:** mensual **FECHA:** 25 / 06 / 2025

OBRA: Bosfor

NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR: martillo neumatico **EMPRESA:** Excapi - Aldecoa

IDENTIFICACIÓN (Matricula, Bastidor, referencia, etc.): martillo neumatico #21.

CODIGO INTERNO: 21

Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

Requisitos imprescindibles para la admisión y uso

	✓	X	N/A	Observaciones
• Manguera de alimentación en buen estado	✓			
• ¿Acople de garra o chicago se encuentra en buen estado?	✓			
• La carcasa o cilindro se encuentra limpia y en buen estado	✓			
• ¿El seguro o uña de punta se encuentra operativo y en buenas condiciones?	✓			
• La manija percutora se encuentra operativo y en buenas condiciones.	✓			
• Los mangos o puños de agarre, se encuentran firmes y en buen estado	✓			
• Los mangos y gatillo cuentan con los cauchos o material dieléctrico.	✓			
• Las puntas, se encuentran en buen estado, es decir sin desgaste excesivo o daño visible	✓			
• Cuenta con latiguillos de seguridad y se encuentran en buen estado.	✓			

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

	SI	NO
• Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentesde seguridad realizada, puede ser utilizada.	✓	

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones mínimas exigibles, pero se considere que puedeser utilizada, especificar las razones.

Razones para iniciar o NO continuar la actividad:	Revisado por: Nombre: Juan Esteban Firma: Juan Esteban H Cargo: SST

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN EXTENSIONES ELÉCTRICAS

OBRA: Restauración de cárcavas	TIPO DE CONTROL:	Inicial ☐	Periodico ☐
UBICACIÓN: Pablado. Florida.	PERIODICIDAD:	Mensual	EXTENSION N°: 01.
VOLTAGE DE LA EXTENSION:			FECHA: 26-06-2025.

ITEM	CONDICIONES	CONDICIONES SI	CONDICIONES NO	OBSERVACIONES
1	Las extensiones poseen cortaduras o daños en algunas de sus partes.	✓		
2	Se presentan empalmes con cinta aislante y/o autofundente y estan se encuentran en buen estado.	✓		
3	Los enchufes se encuentran en buen estado	✓		
4	Presentan nudos en algunos de sus tramos o partes		✓	
5	La extension se mantiene en un lugar seco aislado del agua y de la humedad.	✓		
6	Al energizarse la extension presenta fallas o provoca corto circuito		✓	

OPERATIVO	SI ✓	NO

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

REVISADO
NOMBRE: Ana María Toro
CARGO: Aux SST.
FIRMA
FECHA 26-06-2025.

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN EXTENSIONES ELÉCTRICAS

OBRA: VG-VNF OMP	TIPO DE CONTROL:	Inicial		Periodico	X
UBICACIÓN: Boston enciso	PERIODICIDAD:	mensual	EXTENSION N°:		
VOLTAGE DE LA EXTENSION: 110			FECHA: 26-06-2025		

ITEM	CONDICIONES	CONDICIONES		OBSERVACIONES
		SI	NO	
1	Las extensiones poseen cortaduras o daños en algunas de sus partes.		✓	
2	Se presentan empalmes con cinta aislante y/o autofundente y estan se encuentran en buen estado.		✓	
3	Los enchufes se encuentran en buen estado	✓		
4	Presentan nudos en algunos de sus tramos o partes		✓	
5	La extension se mantiene en un lugar seco aislado del agua y de la humedad.	✓		
6	Al energizarse la extension presenta fallas o provoca corto circuito		✓	

OPERATIVO	SI	NO

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

REVISADO	
NOMBRE:	Maroly Andrea Moxquera Blandon
CARGO:	Aux t SST
FIRMA	Andrea Moxquera B.
FECHA	26-06-2025

CONSORCIO VIAL VG-VNF	MAQUINARIA DE OBRA MAQUINARIA GRAL. – LIGERA – GENERADORES (PLANTAS ELECTRICAS)

TIPO DE CONTROL: De entrada, ☐ Periódico ☑ **PERIODICIDAD:** mensual **FECHA:** 25 / 06 / 2025

OBRA: Bosfor

NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR: A1K planta electrica

IDENTIFICACIÓN (Matricula, Bastidor, referencia, etc.): AC120V AVR

Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

Requisitos imprescindibles para la admisión y uso

- Carcasa de protección cerrada y en buen estado.
- Depósito de combustible con tapón y en buen estado
- Conexión eléctricas de salida con protección antihumedad
- Dispositivo de parada de emergencia.

✓	X	Observaciones
✓		
✓		
✓		
✓		

RESULTADO DE LA INSPECIÓN

- Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentesde seguridad realizada, puede ser utilizada.

SI	NO
✓	

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones mínimas exigibles, pero se considere que puedeser utilizada, especificar las razones.

Razones para iniciar o continuar la actividad:

Revisado por:
Nombre: Juan Esteban
Firma: Juan Esteban h
Cargo: SST

CONSORCIO VIAL VG-VNF	MAQUINARIA DE OBRA MAQUINARIA GRAL. – LIGERA – GENERADORES (PLANTAS ELECTRICAS)

TIPO DE CONTROL: De entrada, ☐ Periódico ☑ **PERIODICIDAD:** Mensual **FECHA:** 26 / 06 / 2025

OBRA: Construccion, mejoramiento, Conservacion de Vias Peatonales

NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR: Generador Electrico (Contratista ARPE)

IDENTIFICACIÓN (Matricula, Bastidor, referencia, etc.): Planta Electrica; Proveedor AIDECCO #07 (Yasuki)

Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

Requisitos imprescindibles para la admisión y uso

- Carcasa de protección cerrada y en buen estado.
- Depósito de combustible con tapón y en buen estado
- Conexión eléctricas de salida con protección antihumedad
- Dispositivo de parada de emergencia.

✓	X	Observaciones
✓		
✓		
✓		
✓		

RESULTADO DE LA INSPECIÓN

- Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentesde seguridad realizada, puede ser utilizada.

SI	NO
✓	

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones mínimas exigibles, pero se considere que puedeser utilizada, especificar las razones.

Razones para iniciar o continuar la actividad:

• De acuerdo a Inspeccion Visual, funcionamiento de los Componentes mecanicos y aspectos de Seguridad SST inspeccionados en planta electrico, este equipo Puede Continuar operacion en el Proyecto

Revisado por:

Nombre: Edil fabian Diaz Flores

Firma: fabian Diaz f

Cargo: Inspector SST Cons VG-VNF

CONSORCIO VIAL VG-VNF	MAQUINARIA DE OBRA MAQUINARIA GRAL. – LIGERA – GENERADORES (PLANTAS ELECTRICAS)

TIPO DE CONTROL: De entrada, ☐ Periódico ☑ **PERIODICIDAD:** Mensual **FECHA:** 26 / 06 / 2025

Nº del control: _____

OBRA: Construcion, mejoramiento, Conservacion de Vias Rectorales

NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR: Planta electrica (Contratista ARGEON)

IDENTIFICACIÓN (Matricula, Bastidor, referencia, etc.): Generador Electrico ; Prov. AIIDECCO, ID Int PE #108

La maquinaria objeto del control:

SI	NO
✓	

- Ha sido controlada antes de su entrada en obra a nivel documental (marcados de conformidad,manuales de utilización, historial de mantenimiento...)

Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

Requisitos imprescindibles para la admisión y uso

- Carcasa de protección cerrada y en buen estado.
- Depósito de combustible con tapón y en buen estado
- Conexión eléctricas de salida con protección antihumedad
- Dispositivo de parada de emergencia.

✓	X	Observaciones
✓		
✓		
✓		
✓		

Requisitos de control en obra

- Identificación próximo mantenimiento
- Identificación de riesgos y obligaciones

✓	X	Observaciones
✓		
✓		

RESULTADO DE LA INSPECIÓN

SI	NO
✓	

- Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentesde seguridad realizada, puede ser utilizada.

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones mínimas exigibles, pero se considere que puedeser utilizada, especificar las razones.

Razones para iniciar o continuar la actividad:

- De acuerdo a inspeccion Visual, Funcionamiento de los Componentes mecanicos y aspectos de Seguridad SST inspeccionados en planta electrica AIDECCO H, este equipo Puede Continuar operacion en el Proyecto.

Revisado por:

Nombre: Edil Fabian Diaz Flores

Firma: Fabian Diaz F

Cargo: Inspector SST Cons VG-VNF

CONSORCIO VIAL VG-VNF	MAQUINARIA DE OBRA MAQUINARIA GRAL. – LIGERA – GENERADORES (PLANTAS ELECTRICAS)

TIPO DE CONTROL: De entrada, ☐ Periódico ☑ **PERIODICIDAD:** Mensual **FECHA:** 26 / 06 / 2025

Nº del control: 03

OBRA: Construcción, mejoramiento, Conservación de Vías Peatonales

NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR: Planta Electrica (Contratista Maridos en Casa)

IDENTIFICACIÓN (Matricula, Bastidor, referencia, etc.): Generador Electrico ; Prov. AIDECCO ; ID Int. PE#106

La maquinaria objeto del control:

	SI	NO
• Ha sido controlada antes de su entrada en obra a nivel documental (marcados de conformidad,manuales de utilización, historial de mantenimiento...)	✓	

Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

Requisitos imprescindibles para la admisión y uso

	✓	X	Observaciones
• Carcasa de protección cerrada y en buen estado.	✓		
• Depósito de combustible con tapón y en buen estado	✓		
• Conexión eléctricas de salida con protección antihumedad	✓		
• Dispositivo de parada de emergencia.	✓		

Requisitos de control en obra

	✓	X	Observaciones
• Identificación próximo mantenimiento	✓		De acuerdo a Novedades
• Identificación de riesgos y obligaciones	✓		Si! Preoperacional Semanal

RESULTADO DE LA INSPECIÓN

	SI	NO
• Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentesde seguridad realizada, puede ser utilizada.	✓	

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones mínimas exigibles, pero se considere que puedeser utilizada, especificar las razones.

Razones para iniciar o continuar la actividad:

- En base a inspección Visual, funcionamiento de los Componentes mecanicos y aspectos de Seguridad SST inspeccionados en generador electrico este equipo Puede Continuar operacion en el Proyecto.

Revisado por:

Nombre: Edil fabian Diaz

Firma:

Cargo: fabian Diaz F
Inspector SST
Cons. VG-VNF

CONSORCIO VIAL VG-VNF	MAQUINARIA DE OBRA MAQUINARIA GRAL. – LIGERA – GENERADORES (PLANTAS ELECTRICAS)

TIPO DE CONTROL: De entrada, ☐ Periódico ☐ **PERIODICIDAD:** Mensual **FECHA:** 26/06/2025

OBRA: Bombora I

NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR: Planta Electrica

IDENTIFICACIÓN (Matricula, Bastidor, referencia, etc.): AIKY - 4

Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

Requisitos imprescindibles para la admisión y uso

- Carcasa de protección cerrada y en buen estado.
- Depósito de combustible con tapón y en buen estado
- Conexión eléctricas de salida con protección antihumedad
- Dispositivo de parada de emergencia.

✓	X	Observaciones
✓		
✓		
✓		
✓		

RESULTADO DE LA INSPECIÓN

- Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentesde seguridad realizada, puede ser utilizada.

SI	NO
✓	

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones mínimas exigibles, pero se considere que puedeser utilizada, especificar las razones.

Razones para iniciar o continuar la actividad:

Revisado por:

Nombre: Jo Jiona Vanega

Firma: Jojona Vanegas

Cargo: Aux SSP

CONSORCIO VIAL VG-VNF	MAQUINARIA DE OBRA MAQUINARIA GRAL. – LIGERA – GENERADORES (PLANTAS ELECTRICAS)

TIPO DE CONTROL: De entrada, ☐ Periódico ☑ **PERIODICIDAD:** Mensual **FECHA:** 27 / 06 / 2025.

OBRA: Poblado. Florida. Cra. 33 # 56-13.

NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR: YAMAHA

IDENTIFICACIÓN (Matricula, Bastidor, referencia, etc.): EF1600A.

Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

Requisitos imprescindibles para la admisión y uso

- Carcasa de protección cerrada y en buen estado.
- Depósito de combustible con tapón y en buen estado
- Conexión eléctricas de salida con protección antihumedad
- Dispositivo de parada de emergencia.

✓	X	Observaciones
✓		
✓		
✓		
✓		

RESULTADO DE LA INSPECIÓN

- Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentesde seguridad realizada, puede ser utilizada.

SI	NO
✓	

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones mínimas exigibles, pero se considere que puedeser utilizada, especificar las razones.

Razones para iniciar o continuar la actividad:

Equipo en buenas condiciones para su uso y operación.

Revisado por:

Nombre: Ana María Torres

Firma:

Cargo: Aux SST.

CONSORCIO VIAL VG-VNF	MAQUINARIA DE OBRA MAQUINARIA GRAL. – LIGERA – GENERADORES (PLANTAS ELECTRICAS)

TIPO DE CONTROL: De entrada, ☐ Periódico ☑ **PERIODICIDAD:** mensual **FECHA:** 26 / 06 / 2025

OBRA: DMP Boston encaso.

NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR:

IDENTIFICACIÓN (Matricula, Bastidor, referencia, etc.): Planta electrica #15

Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

Requisitos imprescindibles para la admisión y uso

- Carcasa de protección cerrada y en buen estado.
- Depósito de combustible con tapón y en buen estado
- Conexión eléctricas de salida con protección antihumedad
- Dispositivo de parada de emergencia.

✓	X	Observaciones
✓		
✓		
✓		
✓		

RESULTADO DE LA INSPECIÓN

- Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentesde seguridad realizada, puede ser utilizada.

SI	NO
✓	

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones minimas exigibles, pero se considere que puedeser utilizada, especificar las razones.

Razones para iniciar o continuar la actividad:

Revisado por:
Nombre: Andrea Mosquera
Firma: Andrea M.
Cargo: Aux sst.

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCION HERRAMIENTAS MANUALES

AREA A INSPECCIONAR	Frente de trabajo Provicional - Contratista ARPE	FECHA	27 Jun 2025

ITEM	SELECCIÓN	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1	Se usa la herramienta adecuada para la tarea	✓			
2	Las herramientas son usadas para su propósito especifico	✓			
3	Las herramientas causan incomodidad en la mano o en la muñeca al usarlas			✓	
4	las herramientas se ajustan a la mano cómodamente	✓			
5	Las herramientas no son tan pesadas como para forzar la mano y el hombro	✓			
6	las herramientas no requieren fuerza excesiva para usarlas	✓			
7	Los mangos de las herramientas son los adecuados y están en buenas condiciones (mangos rotos, resbalosos, largos, cortos etc.)	✓			
	INSPECCIONES	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
8	Las herramientas son inspeccionadas diariamente antes de ser usadas y se mantienen limpias y en buenascondiciones. Son inspeccionadas por deformaciones, deterioro, desgaste, fatiga del metal, antes de usarlas.	✓			
9	Las herramientas en mal estado, con defectos o gastadas son marcadas y removidas del servicio hasta serreparadas.	✓			
	PRACTICAS DE TRABAJO	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
10	Los colaboradores que usan las herramientas mantienen su área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.	✓			
11	El filo de las herramientas (serrucho, azuela, bisturí,) está siempre dirigido hacia afuera del cuerpo mientras se usa.	✓			
12	Las macetas, machos y martillos son los adecuados para el tipo de labor ejecutada.	✓			
13	Las herramientas que producen chispas o llama, en lugares con la presencia de materiales inflamables, son usadas bajo permisos de trabajo especiales y con la seguridad exigida para el caso	✓			
	MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
14	Las herramientas con filo o puntiagudas son guardadas en bolsas de herramientas o estuches y no en las bolsas del colaborador	✓			
15	Las herramientas no se dejan abandonadas a la intemperie.	✓			
16	Se usan cinturones para las herramientas	✓			
17	Las herramientas son protegidas del contacto con agua, aceite, superficies calientes y substancias quimicasque las puedan dañar.	✓			
	ERGONOMIA	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
18	El personal mantiene Posturas corporales inadecuadas: encorvado, rotado, flexionado, extendido, encogido		✓		
19	El personal adopta Posiciones inadecuadas: sentado, parado, acostado		✓		
20	¿Existe un programa de pausas activas, es suficiente y se cumple para reponer fatiga?	✓			
21	Las siguientes herramientas se encuentran en buen estado	✓			
Cant.	**LISTADO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS**	**B**	**R**	**M**	**OBSERVACIONES**
04	Palustres	B			
04	Carretillas (Coches)	B			
03	Barra metalicas	B			
03	Martillos	B			
05	Pica (Pico)	B			
06	Palas	B			

REALIZADO POR	Edil fabian Diaz Florez
FIRMA	Fabian Diaz f
CARGO	Inspector SST VG-VNF

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCION HERRAMIENTAS MANUALES

AREA A INSPECCIONAR	Frente de trabajo, Provicional C. Maridos en Casa (rec)	FECHA	27 Jun 2025

ITEM	SELECCIÓN	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1	Se usa la herramienta adecuada para la tarea	✓			
2	Las herramientas son usadas para su propósito especifico	✓			
3	Las herramientas causan incomodidad en la mano o en la muñeca al usarlas			✓	
4	las herramientas se ajustan a la mano cómodamente	✓			
5	Las herramientas no son tan pesadas como para forzar la mano y el hombro	✓			
6	las herramientas no requieren fuerza excesiva para usarlas	✓			
7	Los mangos de las herramientas son los adecuados y están en buenas condiciones (mangos rotos, resbalosos, largos, cortos etc.)	✓			
	INSPECCIONES	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
8	Las herramientas son inspeccionadas diariamente antes de ser usadas y se mantienen limpias y en buenascondiciones. Son inspeccionadas por deformaciones, deterioro, desgaste, fatiga del metal, antes de usarlas.	✓			
9	Las herramientas en mal estado, con defectos o gastadas son marcadas y removidas del servicio hasta serreparadas.	✓			
	PRACTICAS DE TRABAJO	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
10	Los colaboradores que usan las herramientas mantienen su área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.	✓			
11	El filo de las herramientas (serrucho, azuela, bisturi,) está siempre dirigido hacia afuera del cuerpo mientras se usa.	✓			
12	Las macetas, machos y martillos son los adecuados para el tipo de labor ejecutada.	✓			
13	Las herramientas que producen chispas o llama, en lugares con la presencia de materiales inflamables, son usadas bajo permisos de trabajo especiales y con la seguridad exigida para el caso	✓			
	MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
14	Las herramientas con filo o puntiagudas son guardadas en bolsas de herramientas o estuches y no en las bolsas del colaborador	✓			
15	Las herramientas no se dejan abandonadas a la intemperie.	✓			
16	Se usan cinturones para las herramientas	✓			
17	Las herramientas son protegidas del contacto con agua, aceite, superficies calientes y substancias químicasque las puedan dañar.	✓			
	ERGONOMIA	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
18	El personal mantiene Posturas corporales inadecuadas: encorvado, rotado, flexionado, extendido, encogido		✓		
19	El personal adopta Posiciones inadecuadas: sentado, parado, acostado		✓		
20	¿Existe un programa de pausas activas, es suficiente y se cumple para reponer fatiga?	✓			
21	Las siguientes herramientas se encuentran en buen estado	✓			
Cant.	**LISTADO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS**	**B**	**R**	**M**	**OBSERVACIONES**
08	Palas	B			
08	Pico (Pico)	B			
03	Martillos	B			
03	Barra metalica	B			
04	Carretilla (Coche)	B			
05	Palustre	B			

REALIZADO POR	fdil felsien Diaz fromet
FIRMA	felsien Diaz f
CARGO	Inspector SST VG-VNF

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCION HERRAMIENTAS MANUALES

AREA A INSPECCIONAR	Frente de trabajo, Provicional C. ARGEON	FECHA	27 Jun 2025

ITEM	SELECCIÓN	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1	Se usa la herramienta adecuada para la tarea	✓			
2	Las herramientas son usadas para su propósito especifico	✓			
3	Las herramientas causan incomodidad en la mano o en la muñeca al usarlas			✓	
4	las herramientas se ajustan a la mano cómodamente	✓			
5	Las herramientas no son tan pesadas como para forzar la mano y el hombro	✓			
6	las herramientas no requieren fuerza excesiva para usarlas	✓			
7	Los mangos de las herramientas son los adecuados y están en buenas condiciones (mangos rotos, resbalosos, largos, cortos etc.)	✓			
	INSPECCIONES	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
8	Las herramientas son inspeccionadas diariamente antes de ser usadas y se mantienen limpias y en buenascondiciones. Son inspeccionadas por deformaciones, deterioro, desgaste, fatiga del metal, antes de usarlas.	✓			
9	Las herramientas en mal estado, con defectos o gastadas son marcadas y removidas del servicio hasta serreparadas.	✓			
	PRACTICAS DE TRABAJO	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
10	Los colaboradores que usan las herramientas mantienen su área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.	✓			
11	El filo de las herramientas (serrucho, azuela, bisturi,) está siempre dirigido hacia afuera del cuerpo mientras se usa.	✓			
12	Las macetas, machos y martillos son los adecuados para el tipo de labor ejecutada.	✓			
13	Las herramientas que producen chispas o llama, en lugares con la presencia de materiales inflamables, son usadas bajo permisos de trabajo especiales y con la seguridad exigida para el caso	✓			
	MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
14	Las herramientas con filo o puntiagudas son guardadas en bolsas de herramientas o estuches y no en las bolsas del colaborador	✓			
15	Las herramientas no se dejan abandonadas a la intemperie.	✓			
16	Se usan cinturones para las herramientas	✓			
17	Las herramientas son protegidas del contacto con agua, aceite, superficies calientes y substancias quimicasque las puedan dañar.	✓			
	ERGONOMIA	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
18	El personal mantiene Posturas corporales inadecuadas: encorvado, rotado, flexionado, extendido, encogido		✓		
19	El personal adopta Posiciones inadecuadas: sentado, parado, acostado		✓		
20	¿Existe un programa de pausas activas, es suficiente y se cumple para reponer fatiga?	✓			
21	Las siguientes herramientas se encuentran en buen estado	✓			

Cant.	LISTADO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	B	R	M	OBSERVACIONES
09	Palas				
11	Picas (Picas)				
05	Martillos				
02	Barr Metalica				
04	Carretilla (Cache)				
03	Almadana				

REALIZADO POR	Edil Fabian Diaz Florez
FIRMA	Fabian Diaz F
CARGO	Inspector SST VG-VNF

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCION HERRAMIENTAS MANUALES

AREA A INSPECCIONAR	Bombona 1	FECHA	26-06-25

ITEM	SELECCIÓN	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1	Se usa la herramienta adecuada para la tarea	✓			
2	Las herramientas son usadas para su propósito especifico	✓			
3	Las herramientas causan incomodidad en la mano o en la muñeca al usarlas		✓		
4	las herramientas se ajustan a la mano cómodamente		✓		
5	Las herramientas no son tan pesadas como para forzar la mano y el hombro		✓		
6	las herramientas no requieren fuerza excesiva para usarlas		✓		
7	Los mangos de las herramientas son los adecuados y están en buenas condiciones (mangos rotos, resbalosos, largos, cortos etc.)	✓			
	INSPECCIONES	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
8	Las herramientas son inspeccionadas diariamente antes de ser usadas y se mantienen limpias y en buenascondiciones. Son inspeccionadas por deformaciones, deterioro, desgaste, fatiga del metal, antes de usarlas.	✓			
9	Las herramientas en mal estado, con defectos o gastadas son marcadas y removidas del servicio hasta serreparadas.	✓			
	PRACTICAS DE TRABAJO	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
10	Los colaboradores que usan las herramientas mantienen su área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.	✓			
11	El filo de las herramientas (serrucho, azuela, bisturi,) está siempre dirigido hacia afuera del cuerpo mientras se usa.			✓	
12	Las macetas, machos y martillos son los adecuados para el tipo de labor ejecutada.	✓			
13	Las herramientas que producen chispas o llama, en lugares con la presencia de materiales inflamables, son usadas bajo permisos de trabajo especiales y con la seguridad exigida para el caso	✓			
	MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
14	Las herramientas con filo o puntiagudas son guardadas en bolsas de herramientas o estuches y no en las bolsas del colaborador			✓	
15	Las herramientas no se dejan abandonadas a la intemperie.		✓		
16	Se usan cinturones para las herramientas			✓	
17	Las herramientas son protegidas del contacto con agua, aceite, superficies calientes y substancias químicasque las puedan dañar.	✓			
	ERGONOMIA	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
18	El personal mantiene Posturas corporales inadecuadas: encorvado, rotado, flexionado, extendido, encogido		✓		
19	El personal adopta Posiciones inadecuadas: sentado, parado, acostado		✓		
20	¿Existe un programa de pausas activas, es suficiente y se cumple para reponer fatiga?	✓			
21	Las siguientes herramientas se encuentran en buen estado	✓			
Cant.	**LISTADO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS**	**B**	**R**	**M**	**OBSERVACIONES**
	Barras	✓			
	Picas	✓			
	Palas	✓			
	Llaves	✓			
	codales	✓			
	cizalla				

REALIZADO POR	Jaqueline Vanegas
FIRMA	Jaqueline Vanegas
CARGO	Aux SST

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCION HERRAMIENTAS MANUALES

AREA A INSPECCIONAR	Campamento Boston enciso.	FECHA	26-06-2025

ITEM	SELECCIÓN	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1	Se usa la herramienta adecuada para la tarea	✓			
2	Las herramientas son usadas para su propósito especifico	✓			
3	Las herramientas causan incomodidad en la mano o en la muñeca al usarlas		✓		
4	las herramientas se ajustan a la mano cómodamente		✓		
5	Las herramientas no son tan pesadas como para forzar la mano y el hombro		✓		
6	las herramientas no requieren fuerza excesiva para usarlas		✓		
7	Los mangos de las herramientas son los adecuados y están en buenas condiciones (mangos rotos, resbalosos, largos, cortos etc.)	✓			
	INSPECCIONES	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
8	Las herramientas son inspeccionadas diariamente antes de ser usadas y se mantienen limpias y en buenascondiciones. Son inspeccionadas por deformaciones, deterioro, desgaste, fatiga del metal, antes de usarlas.	✓			
9	Las herramientas en mal estado, con defectos o gastadas son marcadas y removidas del servicio hasta serreparadas.	✓			
	PRACTICAS DE TRABAJO	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
10	Los colaboradores que usan las herramientas mantienen su área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.	✓			
11	El filo de las herramientas (serrucho, azuela, bisturi,) está siempre dirigido hacia afuera del cuerpo mientras se usa.	✓			
12	Las macetas, machos y martillos son los adecuados para el tipo de labor ejecutada.	✓			
13	Las herramientas que producen chispas o llama, en lugares con la presencia de materiales inflamables, son usadas bajo permisos de trabajo especiales y con la seguridad exigida para el caso	✓			
	MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
14	Las herramientas con filo o puntiagudas son guardadas en bolsas de herramientas o estuches y no en las bolsas del colaborador	✓			
15	Las herramientas no se dejan abandonadas a la intemperie.		✓		
16	Se usan cinturones para las herramientas		✓		
17	Las herramientas son protegidas del contacto con agua, aceite, superficies calientes y substancias quimicasque las puedan dañar.	✓			
	ERGONOMIA	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
18	El personal mantiene Posturas corporales inadecuadas: encorvado, rotado, flexionado, extendido, encogido		✓		
19	El personal adopta Posiciones inadecuadas: sentado, parado, acostado		✓		
20	¿Existe un programa de pausas activas, es suficiente y se cumple para reponer fatiga?	✓			
21	Las siguientes herramientas se encuentran en buen estado				

Cant.	LISTADO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	B	R	M	OBSERVACIONES
10	Pala				
4	pica				
1	Barra				
4	Coches.				

REALIZADO POR	Mardy Andrea Mosquera Blandon
FIRMA	Andrea Mosquera
CARGO	Aux sst.

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN EQUIPO ELECTRICO DE CORTE TRONZADORA – PULIDORA - SIERRA CIRCULAR

TIPO DE CONTROL: De entrada ☐ **PERIODICIDAD:** Mensual **FECHA:** 26 / 06 / 2025

Periódico ☐

OBRA: Construcción, mejoramiento, Conservación Vias Rurales

NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR: Amoladora (Pulidora) **EMPRESA:** ARPE

IDENTIFICACIÓN (Matricula, Bastidor, referencia, etc.): Pulidora Bosch 9" Proveedor AIDECCO #72

Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

Requisitos imprescindibles para la admisión y uso

- ¿Estado del cable y conexiones eléctricas?
- ¿Estado del gatillo de encendido y palanca de bloqueo?
- Estado del accesorio portadiscos/Sierra?
- ¿Estado del mango de agarre?
- ¿Estado y funcionamiento de guarda de seguridad?
- ¿Estado del disco y sus piezas (bridas, anillos, perno)?
- ¿RPM del disco con respecto a las RPM del equipo?
- ¿Estado general del cuerpo del equipo?

✓	X	N/A	Observaciones
✓			
✓			
✓			
✓			
✓			
✓			
✓			
✓			

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

- Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentesde seguridad realizada, puede ser utilizada.

SI	NO
✓	

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones mínimas exigibles, pero se considere que puedeser utilizada, especificar las razones.

Razones para iniciar o NO continuar la actividad:

-De acuerdo a Inspección Visual, funcionamiento de los Componentes mecanicos y aspectos de Seguridad SST Inspeccionados en Pulidora, esta, Puede Continuar Operación en el Proyecto

Revisado por:

Nombre: Edil Fabian Diaz F

Firma: Fabian Diaz F

Cargo: Insp. SST Cons. VG-VNF

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN EQUIPO ELECTRICO DE CORTE TRONZADORA – PULIDORA - SIERRA CIRCULAR

TIPO DE CONTROL: De entrada ☐ **PERIODICIDAD:** Mensual **FECHA:** 26 / 06 / 2025

Periódico ☑

OBRA: Construcción, mejoramiento, Conservación de Vias Peatonales

NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR: Amoladora (Pulidora) **EMPRESA:** ARGEON

IDENTIFICACIÓN (Matricula, Bastidor, referencia, etc.): Polidora BOSCH 9". Proveedor AIDECCO # 73

Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

Requisitos imprescindibles para la admisión y uso

- ¿Estado del cable y conexiones eléctricas?
- ¿Estado del gatillo de encendido y palanca de bloqueo?
- Estado del accesorio portadiscos/Sierra?
- ¿Estado del mango de agarre?
- ¿Estado y funcionamiento de guarda de seguridad?
- ¿Estado del disco y sus piezas (bridas, anillos, perno)?
- ¿RPM del disco con respecto a las RPM del equipo?
- ¿Estado general del cuerpo del equipo?

✓	X	N/A	Observaciones
✓			
✓			
✓			
✓			
✓			
✓			
✓			
✓			

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

- Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentesde seguridad realizada, puede ser utilizada.

SI	NO
✓	

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones minimas exigibles, pero se considere que puedeser utilizada, especificar las razones.

Razones para iniciar o NO continuar la actividad:

· En base a inspeccion Visual, funcionamiento de los Componentes mecanicos y aspectos de Seguridad SST inspeccionados en Polidora Bosch # Este equipo de trabajo Puede Continuar operacion en el Proyecto

Revisado por:

Nombre: Edil fabian Diaz Flore

Firma: Fabian Diaz F

Cargo: Inspector SST. Cons. VG-VNF

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN EQUIPO ELECTRICO DE CORTE TRONZADORA – PULIDORA - SIERRA CIRCULAR

TIPO DE CONTROL: De entrada ☐ **PERIODICIDAD:** Mensual **FECHA:** 26 / 06 / 2025

Periódico ☑

OBRA: Construcción, mejoramiento, Conservación de Vías Peatonales

NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR: Amoladora (Pulidora) **EMPRESA:** Maridos en Casa (MEC)

IDENTIFICACIÓN (Matricula, Bastidor, referencia, etc.): Pulidora BOSCH 9" - Proveedor ADECCO #01

Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

Requisitos imprescindibles para la admisión y uso

- ¿Estado del cable y conexiones eléctricas?
- ¿Estado del gatillo de encendido y palanca de bloqueo?
- Estado del accesorio portadiscos/Sierra?
- ¿Estado del mango de agarre?
- ¿Estado y funcionamiento de guarda de seguridad?
- ¿Estado del disco y sus piezas (bridas, anillos, perno)?
- ¿RPM del disco con respecto a las RPM del equipo?
- ¿Estado general del cuerpo del equipo?

✓	X	N/A	Observaciones
✓			
✓			
✓			
✓			
✓			
✓			
✓			
✓			

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

- Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentesde seguridad realizada, puede ser utilizada.

SI	NO
✓	

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones mínimas exigibles, pero se considere que puedeser utilizada, especificar las razones.

Razones para iniciar o NO continuar la actividad:

• De acuerdo a inspeccion Visual, funcionamiento de los Componentes mecanicos y aspectos de Seguridad inspeccionados en Pulidora Bosch 9" #01, esta herramienta Puede Continuar operacion en el Proyecto

Revisado por:

Nombre: Edil fabian Diaz flore

Firma: fabian Diaz f

Cargo: Inspector SST. Cons VG-VNF

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN EQUIPO ELECTRICO DE CORTE TRONZADORA – PULIDORA - SIERRA CIRCULAR

TIPO DE CONTROL: De entrada ☐ **PERIODICIDAD:** mensual **FECHA:** 26-06-2025

Periódico ☐

OBRA: Bombona I

NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR: Pulidora **EMPRESA:** _____

IDENTIFICACIÓN (Matricula, Bastidor, referencia, etc.): Makita PA6 6730

Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

Requisitos imprescindibles para la admisión y uso

- ¿Estado del cable y conexiones eléctricas?
- ¿Estado del gatillo de encendido y palanca de bloqueo?
- Estado del accesorio portadiscos/Sierra?
- ¿Estado del mango de agarre?
- ¿Estado y funcionamiento de guarda de seguridad?
- ¿Estado del disco y sus piezas (bridas, anillos, perno)?
- ¿RPM del disco con respecto a las RPM del equipo?
- ¿Estado general del cuerpo del equipo?

✓	X	N/A	Observaciones
✓			
✓			
✓			
✓			
✓			
✓			
✓			
✓			

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

- *Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentesde seguridad realizada, puede ser utilizada.*

SI	NO

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones mínimas exigibles, pero se considere que puedeser utilizada, especificar las razones.

Razones para iniciar o NO continuar la actividad:

Revisado por:

Nombre: Jaziona Vanegas

Firma: Jaziona Vanegas

Cargo: PA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN EQUIPO ELECTRICO DE CORTE TRONZADORA – PULIDORA - SIERRA CIRCULAR

TIPO DE CONTROL: De entrada ☐ **PERIODICIDAD:** Mensual **FECHA:** 27 / 06 / 2025.

Periódico ☑

OBRA: Poblado. Florida Cra 33 # 56-13.

NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR: Pulidora **EMPRESA:** ARGEON

IDENTIFICACIÓN (Matricula, Bastidor, referencia, etc.): BOSCH #59.

Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

Requisitos imprescindibles para la admisión y uso

- ¿Estado del cable y conexiones eléctricas?
- ¿Estado del gatillo de encendido y palanca de bloqueo?
- Estado del accesorio portadiscos/Sierra?
- ¿Estado del mango de agarre?
- ¿Estado y funcionamiento de guarda de seguridad?
- ¿Estado del disco y sus piezas (bridas, anillos, perno)?
- ¿RPM del disco con respecto a las RPM del equipo?
- ¿Estado general del cuerpo del equipo?

✓	X	N/A	Observaciones
✓			
✓			
✓			
✓			
✓			
✓			
✓			
✓			

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

- Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentesde seguridad realizada, puede ser utilizada.

SI	NO
✓	

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones mínimas exigibles, pero se considere que puedeser utilizada, especificar las razones.

Razones para iniciar o NO continuar la actividad:

El equipo se encuentra en buenas condiciones para su uso y operación.

Revisado por:

Nombre: Ana María Torres

Firma:

Cargo: Aux SST.

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN EQUIPO ELECTRICO DE CORTE TRONZADORA – PULIDORA - SIERRA CIRCULAR

TIPO DE CONTROL: De entrada ☐ **PERIODICIDAD:** mensual **FECHA:** 26 / 06 / 2025

Periódico ☒

OBRA: Vg - VNf bmp Boston enciso

NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR: polidora. **EMPRESA:** bmp

IDENTIFICACIÓN (Matricula, Bastidor, referencia, etc.): PAC -6f -30 Emco.

Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

Requisitos imprescindibles para la admisión y uso

- ¿Estado del cable y conexiones eléctricas?
- ¿Estado del gatillo de encendido y palanca de bloqueo?
- Estado del accesorio portadiscos/Sierra?
- ¿Estado del mango de agarre?
- ¿Estado y funcionamiento de guarda de seguridad?
- ¿Estado del disco y sus piezas (bridas, anillos, perno)?
- ¿RPM del disco con respecto a las RPM del equipo?
- ¿Estado general del cuerpo del equipo?

✓	X	N/A	Observaciones
✓			
✓			
✓			
✓			
✓			
✓			
✓			
✓			

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

- Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentesde seguridad realizada, puede ser utilizada.

SI	NO
✓	

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones mínimas exigibles, pero se considere que puedeser utilizada, especificar las razones.

Razones para iniciar o NO continuar la actividad:

Revisado por:
Nombre: Maroly A. Mosquera
Firma: Andrea M.
Cargo: Auxt sst.

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN EQUIPO ELECTRICO DE CORTE TRONZADORA – PULIDORA - SIERRA CIRCULAR

TIPO DE CONTROL: De entrada ☐ **PERIODICIDAD:** mensua **FECHA:** 26 / 06 / 2025

Periódico ☒

OBRA: Baston encaso.

NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR: Siera Circular. **EMPRESA:** DMP

IDENTIFICACIÓN (Matricula, Bastidor, referencia, etc.): #36 Aldeco.

Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

Requisitos imprescindibles para la admisión y uso

- ¿Estado del cable y conexiones eléctricas?
- ¿Estado del gatillo de encendido y palanca de bloqueo?
- Estado del accesorio portadiscos/Sierra?
- ¿Estado del mango de agarre?
- ¿Estado y funcionamiento de guarda de seguridad?
- ¿Estado del disco y sus piezas (bridas, anillos, perno)?
- ¿RPM del disco con respecto a las RPM del equipo?
- ¿Estado general del cuerpo del equipo?

✓	X	N/A	Observaciones
✓			
✓			
✓			
✓			
✓			
✓			
✓			
✓			

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

- Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentesde seguridad realizada, puede ser utilizada.

SI	NO
✓	

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones mínimas exigibles, pero se considere que puedeser utilizada, especificar las razones.

Razones para iniciar o NO continuar la actividad:

Revisado por:

Nombre: Mardy A. Marquez

Firma: Andrea Marquez

Cargo: Auxt sst.

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN EQUIPO ELECTRICO DE CORTE TRONZADORA – PULIDORA - SIERRA CIRCULAR

TIPO DE CONTROL: De entrada ☐ **PERIODICIDAD:** mensual **FECHA:** 25 / 06 / 2025

Periódico ☑

OBRA: Bosfor

NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR: Pulidora makita **EMPRESA:** Excapi

IDENTIFICACIÓN (Matricula, Bastidor, referencia, etc.): Pulidora makita 047533

Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

Requisitos imprescindibles para la admisión y uso

	✓	X	N/A	Observaciones
• ¿Estado del cable y conexiones eléctricas?	✓			
• ¿Estado del gatillo de encendido y palanca de bloqueo?	✓			
• Estado del accesorio portadiscos/Sierra?	✓			
• ¿Estado del mango de agarre?	✓			
• ¿Estado y funcionamiento de guarda de seguridad?	✓			
• ¿Estado del disco y sus piezas (bridas, anillos, perno)?	✓			
• ¿RPM del disco con respecto a las RPM del equipo?	✓			
• ¿Estado general del cuerpo del equipo?	✓			

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

- Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentesde seguridad realizada, puede ser utilizada.

SI	NO
✓	

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones mínimas exigibles, pero se considere que puedeser utilizada, especificar las razones.

Razones para iniciar o NO continuar la actividad:

Revisado por: Juan Esteban

Nombre: Juan Esteban h

Firma: Juan Esteban h

Cargo: SST

CONSORCIO VIAL VG-VNF	**INSPECCION BOTIQUINES - CAMILLA**		
Proyecto	Construccion, mejoramiento, Conservacion Vias Peatonales		
Control efectuado por:	Fabian Dial F. Insp. SST VG-VNF	**Fecha:**	27-06-2025
Responsable del area:	Pedro Pablo Obando - Oficial Encargado Cont. ARPE		

Bueno	B	Regular	R	Malo	M

Botiquin tipo: A ☒ B ☐ C ☐

INSPECCIÓN DE BOTIQUÍNES

	Descripción del elemento del botiquín de primeros auxilios	B	R	M	N/A	Cantidad	Observaciones
1	Estado del botiquín	B				01 Bolsa	Bolsa Cuadrada
2	Guantes de látex / nitrilo	B				02 Und	
3	Lodopovidona solución	B				01 frasco	frasco 60 ml
4	Solucion Salina 250 cc o 500 cc	B				01 Bolsa	Bolsa x 250 cc
5	Gasa estéril	B				01 Paquete	Paquete x 05 Und
6	Aposito de algodón esteril	B				01 Bolsa	Bolsa 5g
7	Venda de algodón	B				01 Rollo	Venda 3x5
8	Venda elástica	B				01 Rollo	Venda 5x5
9	Espadadrapo de tela	B				01 Rollo	Rollo 5x5
10	Aplicadores de algodón	B				05 Und	
11	Termometro	B				01 Und	
12	Linterna	B				01 Und	
13	Tijeras	B				01 Und	
14	Alcohol antiséptico	B				01 Botella	Botella 120 ml

* Nota: Solo se deben tener medicamentos en el botiquín si existe personal entrenado para suministrarlo (médico o enfermera)

INSPECCIÓN DE CAMILLA

	Descripción del elemento	B	R	M	No tiene	Observaciones
1	Instalación (Sitio de ubicación)	B				
2	Señalización	B				
3	Estado del soporte	B				
4	Correas de seguridad	B				
5	Sugetadores para agarre	B				

Otras observaciones:

Inspeccionó:

Nombre: Edil fabian Dial Flurez

Firma: Fabian Dial F

Cargo: Inspector SST Cons. VG-VNF

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCION BOTIQUINES - CAMILLA

Proyecto	Construccion, mejoramiento, Conservacion de Vias Peatonales		
Control efectuado por:	Edil fabian Diaz Florez - Insp. SST	**Fecha:**	27.06.2025
Responsable del area:	Duvan Doria Saenz - Oficial Encargado Cont. ARGEON		

Bueno	B	Regular	R	Malo	M

Botiquin tipo: A ☒ B ☐ C ☐

INSPECCIÓN DE BOTIQUÍNES

	Descripción del elemento del botiquin de primeros auxilios	B	R	M	N/A	Cantidad	Observaciones
1	Estado del botiquin	B				01	
2	Guantes de látex / nitrilo	B				Caja x 100 Und	
3	Lodopovidona solución	B				01 frasco	120 ml
4	Solucion Salina 250 cc o 500 cc	B				01 Bolsa	250 ml
5	Gasa estéril	B				02 Gasas	02 Paq x 05 Und
6	Aposito de algodón esteril			M		01 Und	
7	Venda de algodón	B				02 Vendas	3x5 - 5x5
8	Venda elástica	B				01 Rollo	2x5
9	Esparadrapo de tela	B				01 Rollo	4x5
10	Aplicadores de algodón	B				Bolsa x 10 Und	
11	Termometro	B				01 Und	
12	Linterna			M		01 Und	Cambio Linterna (Daño)
13	Tijeras	B				01 Und	
14	Alcohol acéptico	B				01 frasco	120 ml

* Nota: Solo se deben tener medicamentos en el botiquín si existe personal entrenado para suministrarlo (médico o enfermera)

INSPECCIÓN DE CAMILLA

	Descripción del elemento	B	R	M	No tiene	Observaciones
1	Instalación (Sitio de ubicación)	✓				
2	Señalización	✓				
3	Estado del soporte	✓				
4	Correas de seguridad	✓				
5	Sugetadores para agarre	✓				

Otras observaciones:

Inspeccionó:

Nombre:	Edil fabian Diaz Florez
Firma:	fabian Diaz F
Cargo:	Inspector SST - Cons. VG-VNF

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCION BOTIQUINES - CAMILLA

Proyecto	Construccion, mejoramiento, Conservacion de Vias Peatonales		
Control efectuado por:	Edil Fabian Diaz Fluret - Insp. SST	**Fecha:**	27.06.2025
Responsable del area:	Luis Alfonso Macias. Oficial Encargado Contratista MEC		

Bueno	B	Regular	R	Malo	M

Botiquin tipo: A ☒ B ☐ C ☐

INSPECCIÓN DE BOTIQUÍNES

	Descripción del elemento del botiquín de primeros auxilios	B	R	M	N/A	Cantidad	Observaciones
1	Estado del botiquín	B				01	
2	Guantes de látex / nitrilo	B				01 Caja	Caja x 100 Und
3	Lodopovidona solución	B				01 frasco	frasco x 60 ml
4	Solucion Salina 250 cc o 500 cc	B				02 Bolsas	250 cc
5	Gasa estéril	B				03 Paq	Paq x 05 Und
6	Aposito de algodón esteril			M		0 Und	
7	Venda de algodón	B				02 Und	Venda 3x5 - 5x5
8	Venda elástica	B				02 Und	Venda 2x5 - 3x5
9	Espadadrapo de tela	B				01 Rollo	01 Rollo 4x5
10	Aplicadores de algodón	B				01 Bolsa	Bolsa x 10 Und
11	Termometro	B				01 Und	
12	Linterna	B				01 Und	
13	Tijeras	B				01 Und	
14	Alcohol antiséptico	B				01 frasco	

* Nota: Solo se deben tener medicamentos en el botiquín si existe personal entrenado para suministrarlo (médico o enfermera)

INSPECCIÓN DE CAMILLA

	Descripción del elemento	B	R	M	No tiene	Observaciones
1	Instalación (Sitio de ubicación)	B				
2	Señalización	B				
3	Estado del soporte	B				
4	Correas de seguridad	B				
5	Sugetadores para agarre	B				

Otras observaciones:

Inspeccionó:

Nombre: Edil fabian Diaz fluret

Firma: fabian Diaz f

Cargo: Insp. SST Cons VG-VNF

CONSORCIO VIAL VG-VNF	**INSPECCION BOTIQUINES - CAMILLA**		
Proyecto	VG VNF - Bombas 1		
Control efectuado por:	Fabian Vanegas	**Fecha:**	26-06-25
Responsable del area:	Fabian Vanegas		

Bueno	B	Regular	R	Malo	M

Botiquin tipo: A ☑ B ☐ C ☐

INSPECCIÓN DE BOTIQUÍNES

	Descripción del elemento del botiquín de primeros auxilios	B	R	M	N/A	Cantidad	Observaciones
1	Estado del botiquín	✓				1	
2	Guantes de látex / nitrilo	✓				1	
3	Lodopovidona solución	✓				1	
4	Solucion Salina 250 cc o 500 cc	✓				1	
5	Gasa estéril	✓				1	
6	Aposito de algodón esteril	✓				1	
7	Venda de algodón	✓				1	
8	Venda elástica	✓				1	
9	Espadadrapo de tela	✓				1	
10	Aplicadores de algodón	✓				1	
11	Termometro	✓				1	
12	Linterna	✓				1	
13	Tijeras	✓				1	
14	Alcohol antiséptico	✓				1	

* Nota: Solo se deben tener medicamentos en el botiquín si existe personal entrenado para suministrarlo (médico o enfermera)

INSPECCIÓN DE CAMILLA

	Descripción del elemento	B	R	M	No tiene	Observaciones
1	Instalación (Sitio de ubicación)	✓				
2	Señalización	✓				
3	Estado del soporte	✓				
4	Correas de seguridad	✓				
5	Sugetadores para agarre	✓				

Otras observaciones:

Inspeccionó:

Nombre: Fabian Vanegas

Firma: Fabian Vanegas

Cargo: AUX SST

INSPECCION BOTIQUINES - CAMILLA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

Proyecto	Restauración de anderes.		
Control efectuado por:	Ana María Torres	**Fecha:**	28-06-2025
Responsable del area:	Luis Fernando Orozco.		

Bueno	B	Regular	R	Malo	M

Botiquin tipo: A ☐ B ☐ C ☐

INSPECCIÓN DE BOTIQUÍNES

	Descripción del elemento del botiquín de primeros auxilios	B	R	M	N/A	Cantidad	Observaciones
1	Estado del botiquín	✓				1 und.	
2	Guantes de látex / nitrilo	✓				1 caja.	
3	Lodopovidona solución	✓				1 und	V: 24/10/2026.
4	Solucion Salina 250 cc o 500 cc	✓				1 und	V: 11/04/2026
5	Gasa estéril	✓				3 paq.	V: 04/04/2029.
6	Aposito de algodón esteril	✓				1 und.	V: 08/2029.
7	Venda de algodón	✓				2 und.	V: 04/29 V: 10/29.
8	Venda elástica	✓				2 und	V: 09/2029. V: 11/2029
9	Espadadrapo de tela	✓				1 und	V: 27/07/2029.
10	Aplicadores de algodón	✓				20 und.	
11	Termometro	✓				1 und.	V: 04/10/2028
12	Linterna	✓				1 und.	
13	Tijeras					0	
14	Alcohol antiséptico	✓				1 Und.	

* Nota: Solo se deben tener medicamentos en el botiquín si existe personal entrenado para suministrarlo (médico o enfermera)

INSPECCIÓN DE CAMILLA

	Descripción del elemento	B	R	M	No tiene	Observaciones
1	Instalación (Sitio de ubicación)	✓				
2	Señalización	✓				
3	Estado del soporte	✓				
4	Correas de seguridad	✓				
5	Sugetadores para agarre	✓				

Otras observaciones:

Inspeccionó:

Nombre: Ana María Torres

Firma: Fernando.

Cargo: Aux SST.

CONSORCIO VIAL VG-VNF	**INSPECCION BOTIQUINES - CAMILLA**		
Proyecto	VG - VNF		
Control efectuado por:	Maroly Andrea Mosquera B	**Fecha:**	26-06-2025
Responsable del area:	Andrea Mosquera		

Bueno	B	Regular	R	Malo	M

Botiquin tipo: A ☑ B ☐ C ☐

INSPECCIÓN DE BOTIQUÍNES

	Descripción del elemento del botiquín de primeros auxilios	B	R	M	N/A	Cantidad	Observaciones
1	Estado del botiquín	✓					
2	Guantes de látex / nitrilo	✓					
3	Lodopovidona solución	✓					
4	Solucion Salina 250 cc o 500 cc	✓					
5	Gasa estéril	✓					
6	Aposito de algodón esteril	✓					
7	Venda de algodón	✓					
8	Venda elástica	✓					
9	Esparadrapo de tela	✓					
10	Aplicadores de algodón	✓					
11	Termometro	✓					
12	Linterna	✓					
13	Tijeras	✓					
14	Alcohol acéptico	✓					

* Nota: Solo se deben tener medicamentos en el botiquín si existe personal entrenado para suministrarlo (médico o enfermera)

INSPECCIÓN DE CAMILLA

	Descripción del elemento	B	R	M	No tiene	Observaciones
1	Instalación (Sitio de ubicación)	✓				
2	Señalización	✓				
3	Estado del soporte	✓				
4	Correas de seguridad	✓				
5	Sugetadores para agarre	✓				

Otras observaciones:

Inspeccionó:

Nombre: Mardy Andrea Mosquera Blandon

Firma: Andrea Mosquera B.

Cargo: Auxt sst.

CONSORCIO VIAL VG-VNF	**INSPECCION BOTIQUINES - CAMILLA**

Proyecto	consorcio vial VJ - VNF		
Control efectuado por:	Juan Esteban h.	**Fecha:**	26-06-2025
Responsable del area:	Juan Esteban Hernandez - SST		

Bueno	B ✓	Regular	R	Malo	M

Botiquin tipo: A ☑ **B** ☐ **C** ☐

INSPECCIÓN DE BOTIQUÍNES

	Descripción del elemento del botiquín de primeros auxilios	B	R	M	N/A	Cantidad	Observaciones
1	Estado del botiquín	✓					
2	Guantes de látex / nitrilo	✓					
3	Lodopovidona solución	✓					
4	Solucion Salina 250 cc o 500 cc	✓					
5	Gasa estéril	✓					
6	Aposito de algodón esteril	✓					
7	Venda de algodón	✓					
8	Venda elástica	✓					
9	Esparadrapo de tela	✓					
10	Aplicadores de algodón	✓					
11	Termometro	✓					
12	Linterna	✓					
13	Tijeras	✓					
14	Alcohol acéptico	✓					

* Nota: Solo se deben tener medicamentos en el botiquín si existe personal entrenado para suministrarlo (médico o enfermera)

INSPECCIÓN DE CAMILLA

	Descripción del elemento	B	R	M	No tiene	Observaciones
1	Instalación (Sitio de ubicación)	✓				
2	Señalización	✓				
3	Estado del soporte	✓				
4	Correas de seguridad	✓				
5	Sugetadores para agarre	✓				

Otras observaciones:

Inspeccionó:

Nombre: Juan Esteban Hernandez

Firma: Juan Esteban Hernandez

Cargo: SST

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCION DE EXTINTORES

Ciudad: Medellin - Antioquia (Las Lomas; Pobladb) | **Fecha dd/mm/aa:** 27-06-2025 | **Oficina/Proyecto:** Construccion, mejoramiento Andenes

Nombre y cargo de quien realiza la inspección: Edil fabian Diaz Florez - Inspector SST

INSPECCION

Nº	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR (1)	CLASE	CAPACIDAD	ACCESO AL EXTINTOR Y SEÑALIZACION		CILINDRO		PASADOR		PRECINTO (PLÁSTICO)		MANÓMETRO Y PRESION		MANGUERA, BOQUILLA Y/O CORNETA		ETIQUETA DE IDENTIFICACION		INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN		FECHA (DD/MM/AÑO)		
					BIEN	MAL	BIEN	MAL	TIENE	NO TIENE	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	ULTIMA CARGA	PROXIMA RECARGA	PRUEBA HIDROSTATICA
1	Provisional Camp. MEC	POS	M. Prop.	10Lb	B		B		B		B		B		B		B		B		Abr 2025	Abr 2026	150 ✓
2	Provisional. Camp. ARGEON	POS	M. Prop	10Lb	B		B		B		B		B		B		B		B		Jun 2025	Jun 2026	150 ✓
3	Provisional Camp. ARPE.	POS	M. Prop	20Lb	B		B		B		B			M	B		B		B		Dic 2024	Dic 2025	-195 (o)
4	Mini Cargador JCB 205T3	POS	M. Prop	05Lb	B		B		B		B		B		B		B		B		Nov 2024	Nov. 2025	125 ✓
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							

(1) AGENTE EXTINTOR: PQS - CO2 - SOLKAFLAM - AGUA

OBSERVACIONES

- Extintor 20 Lb, Contratista, ARPE, Presenta despresurizacion, Se realizara Cargue nuevamente a este Para mantenerle Vigente en Punto de trabajo

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCION DE EXTINTORES

Ciudad: Medellin - Bambara

Fecha dd/mm/aa: 26-06-2025

Oficina/Proyecto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre y cargo de quien realiza la inspección: Jaison Vanegas AUX SST

INSPECCION

Nº	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR (1)	CLASE	CAPACIDAD	ACCESO AL EXTINTOR Y SEÑALIZACION		CILINDRO		PASADOR		PRECINTO (PLÁSTICO)		MANÓMETRO Y PRESION		MANGUERA, BOQUILLA Y/O CORNETA		ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN		INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN		FECHA (DD/MM/AÑO)		
					BIEN	MAL	BIEN	MAL	TIENE	NO TIENE	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	ULTIMA CARGA	PROXIMA RECARGA	PRUEBA HIDROSTATICA
1	Campamento	Polvo	ml/g	10LB	V		V		V		V		V		V		V		V		2023	2026	
2																							
3																							
4																							

(1) AGENTE EXTINTOR: **PQS - CO2 - SOLKAFLAM - AGUA**

OBSERVACIONES

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCION DE EXTINTORES

Ciudad: Medellin. Pobado. Florida. **Fecha dd/mm/aa:** 28-06-2026. **Oficina/Proyecto:** Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre y cargo de quien realiza la inspección: Ana Maria Torres. Aux SST.

INSPECCION

Nº	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR (1)	CLASE	CAPACIDAD	ACCESO AL EXTINTOR Y SEÑALIZACION		CILINDRO		PASADOR		PRECINTO (PLÁSTICO)		MANÓMETRO Y PRESION		MANGUERA, BOQUILLA Y/O CORNETA		ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN		INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN		FECHA (DD/MM/AÑO)		
					BIEN	MAL	BIEN	MAL	TIENE	NO TIENE	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	ULTIMA CARGA	PROXIMA RECARGA	PRUEBA HIDROSTATICA
1	Campamento.	Multiproposito	ABC	10L	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		01-2025	01-2026	
2																							
3																							
4																							

(1) AGENTE EXTINTOR: **PQS - CO2 - SOLKAFLAM - AGUA**

OBSERVACIONES

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCION DE EXTINTORES

Ciudad: Medellin | **Fecha dd/mm/aa:** 27-06-2025 | **Oficina/Proyecto:** Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Nombre y cargo de quien realiza la inspección: Juan Esteban Hernandez SST

INSPECCION

Nº	UBICACIÓN	AGENTE EXTINTOR (1)	CLASE	CAPACIDAD	ACCESO AL EXTINTOR Y SEÑALIZACION		CILINDRO		PASADOR		PRECINTO (PLÁSTICO)		MANÓMETRO Y PRESION		MANGUERA, BOQUILLA Y/O CORNETA		ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN		INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN		FECHA (DD/MM/AÑO)		
					BIEN	MAL	BIEN	MAL	TIENE	NO TIENE	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	ULTIMA CARGA	PROXIMA RECARGA	PRUEBA HIDROSTATICA
1	Obra Bostar	ABC CO2	multipro.	30lb	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		04-2023	04-2026	—
2																							
3																							
4																							

(1) AGENTE EXTINTOR: **PQS - CO2 - SOLKAFLAM - AGUA**

OBSERVACIONES

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCION MAQUINARIA DE OBRA: MAQUINARIA GRAL. COMPRESORES

TIPO DE CONTROL: De entrada ☐ Periódico ☑ **PERIODICIDAD:** Mensual **FECHA** 28 / 06 / 2025

OBRA: Construccion, mejoramiento, Conservacion de Vias Peatonales

NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR: Compresor Doosan C185 - Prov. AIDECCO

IDENTIFICACIÓN (Matricula, Bastidor, referencia, etc.): Compresor Doosan C185 - Numero Informe #06

La maquinaria objeto del control:

	SI	NO
• Ha sido controlada antes de su entrada en obra a nivel documental (marcados de conformidad, manuales de utilización, historial de mantenimiento…)	✓	

Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

Requisitos imprescindibles para la admisión y uso

	✓	✗	N/A	Observaciones
• Carcasa de protección cerrada y en buen estado.	✓			
• Estado de mangueras y racores de conexión (Sin grietas y desgastes)	✓			
• Estado de la alimentación eléctrica.	✓			
• Dispositivo de parada de emergencia.	✓			

Requisitos de control en obra

	✓	✗	N/A	Observaciones
• Identificación *próximo mantenimiento*	✓			
• Identificación de riesgos y obligaciones	✓			

RESULTADO DE LA INSPECIÓN

	SI	NO
• Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad realizada, puede ser utilizada.	✓	

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones mínimas exigibles, pero se considere que puede ser utilizada, especificar las razones.

Razones para iniciar o continuar la actividad:

•En base a Inspeccion Visual, funcionamiento de los Componentes mecanicos Por parte del operador y Parametros de Seguridad SST realizado, Puede Continuar Operacion en el Proyecto

Revisado por:

Nombre: Edil fabian Diaz Florel

Firma:

Cargo: fabian Diaz F
Inspector SST.

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCION MAQUINARIA DE OBRA: MAQUINARIA GRAL. COMPRESORES

TIPO DE CONTROL: De entrada ☐ **PERIODICIDAD:** Mensual **FECHA** 26/06/25
Periódico ☑

OBRA: Bombeo 1

NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR: Compresor Serie U63239VDIE04

IDENTIFICACIÓN (Matricula, Bastidor, referencia, etc.): modelo 2014

La maquinaria objeto del control:

- Ha sido controlada antes de su entrada en obra a nivel documental (marcados de conformidad, manuales de utilización, historial de mantenimiento...)

SI	NO
✓	

Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

Requisitos imprescindibles para la admisión y uso

	✓	✗	N/A	Observaciones
• Carcasa de protección cerrada y en buen estado.	✓			
• Estado de mangueras y racores de conexión (Sin grietas y desgastes)	✓			
• Estado de la alimentación eléctrica.	✓			
• Dispositivo de parada de emergencia.	✓			

Requisitos de control en obra

	✓	✗	N/A	Observaciones
• Identificación próximo mantenimiento	✓			
• Identificación de riesgos y obligaciones	✓			

RESULTADO DE LA INSPECIÓN

- Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad realizada, puede ser utilizada.

SI	NO
✓	

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones mínimas exigibles, pero se considere que puede ser utilizada, especificar las razones.

Razones para iniciar o continuar la actividad:	Revisado por: Nombre: Adriana Venegas Firma: Cargo : AOX SST

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCION MAQUINARIA DE OBRA: MAQUINARIA GRAL. COMPRESORES

TIPO DE CONTROL: De entrada ☐ Periódico ☑ **PERIODICIDAD:** mensual **FECHA** 25 / 06 / 2025

OBRA: Bastar

NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR: compresor.

IDENTIFICACIÓN (Matricula, Bastidor, referencia, etc.): Doosan Infracore. C18SWKUB-6X-T2

La maquinaria objeto del control:

- Ha sido controlada antes de su entrada en obra a nivel documental (marcados de conformidad, manuales de utilización, historial de mantenimiento...)

SI	NO
✓	

Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

Requisitos imprescindibles para la admisión y uso

- Carcasa de protección cerrada y en buen estado.
- Estado de mangueras y racores de conexión (Sin grietas y desgastes)
- Estado de la alimentación eléctrica.
- Dispositivo de parada de emergencia.

✓	X	N/A	Observaciones
✓			
✓			
✓			
✓			

Requisitos de control en obra

- Identificación *próximo mantenimiento*
- Identificación de riesgos y obligaciones

✓	X	N/A	Observaciones
✓			cada 200 horas.
✓			

RESULTADO DE LA INSPECIÓN

- Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad realizada, puede ser utilizada.

SI	NO
✓	

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones mínimas exigibles, pero se considere que puede ser utilizada, especificar las razones.

Razones para iniciar o continuar la actividad:	Revisado por: Nombre: Juan Esteban M Firma: Juan Esteban M Cargo : SST

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCION MAQUINARIA DE OBRA
MAQUINARIA GRAL. – LIGERA
(Compactadores y pisones manuales Canguro-Rana)

TIPO DE CONTROL: De entrada ☐ Periódico ☑ **PERIODICIDAD:** Mensual **FECHA** 28 / 06 / 2025

OBRA: Construccion, mejoramiento, Conservacion de Vias Peatonales - Contratista ARPE

NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR: Compactador Canguro

IDENTIFICACIÓN (Matricula, Bastidor, referencia, etc.): Compactador tipo Canguro - Proveedor ALDECCO #01

Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

Requisitos imprescindibles para la admisión y uso

	✓	✗	N/A
• Sistema de mando (Interruptor de encendido, arrancador, válvula de apertura de combustible, estrangulador, acelerador, manillar) en buenas condiciones.	✓		
• Depósitos (combustible, hidráulico) sin pérdidas y con tapón.	✓		
• Estabilidad de la zapata, Placa o rodillo.	✓		
• Mangueras (combustible, hidráulico) sin fugas.	✓		
• Carcasa de la correa. Tapa del motor, fuelle y resguardos.	✓		
• Órganos de accionamiento visibles. Sistema de accionamiento voluntario. (Llave o pulsador, para puesta en marcha y parada)	✓		

RESULTADO DE LA INSPECIÓN

	SI	NO
• Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad realizada, puede ser utilizada.	✓	

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones mínimas exigibles, pero se considere que puede ser utilizada, especificar las razones.

Razones para iniciar o continuar la actividad:

En base a inspeccion visual, funcionamiento de los Componentes mecanicos y aspectos de Seguridad SST inspeccionados en Compactador tipo Canguro, este equipo puede Continuar operacion en el Proyecto

Revisado por:

Nombre: Edil Fabian Diaz Flores

Firma:

Cargo: Fabian Diaz F
Inspector SST
Cons. VG-VNF

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCION MAQUINARIA DE OBRA
MAQUINARIA GRAL. – LIGERA
(Compactadores y pisones manuales Canguro-Rana)

TIPO DE CONTROL: De entrada ☐ Periódico ☑ **PERIODICIDAD:** Mensual **FECHA** 28 / 06 / 2025

OBRA: Construccion, mejoramiento, Conservacion de Vias Peatonales - Contratista ANGECON

NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR: Compactador Canguro

IDENTIFICACIÓN (Matricula, Bastidor, referencia, etc.): Compactador tipo Canguro - Prov. ANDECCO # 42

Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

Requisitos imprescindibles para la admisión y uso

	✓	X	N/A
• Sistema de mando (Interruptor de encendido, arrancador, válvula de apertura de combustible, estrangulador, acelerador, manillar) en buenas condiciones.	✓		
• Depósitos (combustible, hidráulico) sin pérdidas y con tapón.	✓		
• Estabilidad de la zapata, Placa o rodillo.	✓		
• Mangueras (combustible, hidráulico) sin fugas.	✓		
• Carcasa de la correa. Tapa del motor, fuelle y resguardos.	✓		
• Órganos de accionamiento visibles. Sistema de accionamiento voluntario. (Llave o pulsador, para puesta en marcha y parada)	✓		

RESULTADO DE LA INSPECIÓN

	SI	NO
• Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad realizada, puede ser utilizada.	✓	

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones mínimas exigibles, pero se considere que puede ser utilizada, especificar las razones.

Razones para iniciar o continuar la actividad:

De acuerdo a Inspeccion Visual llevada a Cabo de los Componentes mecanicos, funcionamiento de estos, aspectos de Seguridad SST inspeccionados en Compactador tipo Canguro # Puede Continuar operacion en el Proyecto

Revisado por:

Nombre: Edil fabian Diaz firma

Firma:

Cargo: fabian Diaz f

Inspector SST

Cons. VG VNF

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCION MAQUINARIA DE OBRA
MAQUINARIA GRAL. – LIGERA
(Compactadores y pisones manuales Canguro-Rana)

TIPO DE CONTROL: De entrada ☐ Periódico ☑ **PERIODICIDAD:** Mensual **FECHA** 28 / 06 / 2025

OBRA: Construcción, Mejoramiento Conservación de Vias Peatonales - Cont. MEC

NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR: Compactador Canguro

IDENTIFICACIÓN (Matricula, Bastidor, referencia, etc.): Compactador Tipo Canguro - Prov AIDECCO #02

Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

Requisitos imprescindibles para la admisión y uso

- Sistema de mando (Interruptor de encendido, arrancador, válvula de apertura de combustible, estrangulador, acelerador, manillar) en buenas condiciones.
- Depósitos (combustible, hidráulico) sin pérdidas y con tapón.
- Estabilidad de la zapata, Placa o rodillo.
- Mangueras (combustible, hidráulico) sin fugas.
- Carcasa de la correa. Tapa del motor, fuelle y resguardos.
- Órganos de accionamiento visibles. Sistema de accionamiento voluntario. (Llave o pulsador, para puesta en marcha y parada)

✓	X	N/A
✓		
✓		
✓		
✓		
✓		
✓		

RESULTADO DE LA INSPECIÓN

- Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad realizada, puede ser utilizada.

SI	NO
✓	

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones mínimas exigibles, pero se considere que puede ser utilizada, especificar las razones.

Razones para iniciar o continuar la actividad:

En base a inspección visual llevada a Cabo, funcionamiento de los Componentes mecanicos y aspectos de Seguridad SST inspeccionados en Compactador Tipo Canguro, este equipo Puede Continuar Operación

Revisado por:

Nombre: Edilfabian Diaz Florez

Firma:

Cargo: Inspector SST Cons VG-VNF

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCION MAQUINARIA DE OBRA
MAQUINARIA GRAL. – LIGERA
(Compactadores y pisones manuales Canguro-Rana)

TIPO DE CONTROL: De entrada ☐ Periódico ☑ **PERIODICIDAD:** Mensual **FECHA** 28 / 06 / 2025

OBRA: Construccion, mejoramiento, Conservacion de Vias Peatonales - Contratista ARPE

NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR: Compactador Rana

IDENTIFICACIÓN (Matricula, Bastidor, referencia, etc.): Compactador Tipo Rana. - Proveedor AIDECCO # EYA02

Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

Requisitos imprescindibles para la admisión y uso

	✓	X	N/A
• Sistema de mando (Interruptor de encendido, arrancador, válvula de apertura de combustible, estrangulador, acelerador, manillar) en buenas condiciones.	✓		
• Depósitos (combustible, hidráulico) sin pérdidas y con tapón.	✓		
• Estabilidad de la zapata, Placa o rodillo.	✓		
• Mangueras (combustible, hidráulico) sin fugas.	✓		
• Carcasa de la correa. Tapa del motor, fuelle y resguardos.	✓		
• Órganos de accionamiento visibles. Sistema de accionamiento voluntario. (Llave o pulsador, para puesta en marcha y parada)	✓		

RESULTADO DE LA INSPECIÓN

	SI	NO
• Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad realizada, puede ser utilizada.	✓	

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones mínimas exigibles, pero se considere que puede ser utilizada, especificar las razones.

Razones para iniciar o continuar la actividad:

- De acuerdo a inspeccion Visual, Funcionamiento de los Componentes mecanicos y aspectos de Seguridad. SST Inspeccionados en Compactador tipo Rana, Puede Continuar en operacion en el Proyecto.

Revisado por:

Nombre: Edil fabian Diaz Fuentes

Firma:

Cargo: Fabian Diaz F
Inspector SST
Cons. VG-VNF

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCION MAQUINARIA DE OBRA
MAQUINARIA GRAL. – LIGERA
(Compactadores y pisones manuales Canguro-Rana)

TIPO DE CONTROL: De entrada ☐ Periódico ☑ **PERIODICIDAD:** Mensual **FECHA** 28 / 06 / 2025

OBRA: Construccion mejoramiento Conservacion de Vias Rurales - Contratista ARGEON

NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR: Compactador Rana

IDENTIFICACIÓN (Matricula, Bastidor, referencia, etc.): Compactador tipo Rana - Placa AMDECO # 15

Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

Requisitos imprescindibles para la admisión y uso

	✓	X	N/A
• Sistema de mando (Interruptor de encendido, arrancador, válvula de apertura de combustible, estrangulador, acelerador, manillar) en buenas condiciones.	✓		
• Depósitos (combustible, hidráulico) sin pérdidas y con tapón.	✓		
• Estabilidad de la zapata, Placa o rodillo.	✓		
• Mangueras (combustible, hidráulico) sin fugas.	✓		
• Carcasa de la correa. Tapa del motor, fuelle y resguardos.	✓		
• Órganos de accionamiento visibles. Sistema de accionamiento voluntario. (Llave o pulsador, para puesta en marcha y parada)	✓		

RESULTADO DE LA INSPECIÓN

	SI	NO
• Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad realizada, puede ser utilizada.	✓	

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones mínimas exigibles, pero se considere que puede ser utilizada, especificar las razones.

Razones para iniciar o continuar la actividad:

En base a inspeccion Visual llevada a Cabo, de los Componentes mecanicos, funcionamiento de estos, aspectos de Seguridad SST inspeccionados el Compactador tipo Rana Puede Continuar operacion en el Proyecto

Revisado por:

Nombre: Edil fabian Diaz flores

Firma: fabian Diaz

Cargo: Inspector SST Cons VG VNF

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCION MAQUINARIA DE OBRA
MAQUINARIA GRAL. – LIGERA
(Compactadores y pisones manuales Canguro-Rana)

TIPO DE CONTROL: De entrada ☐ Periódico ☑ **PERIODICIDAD:** Mensual **FECHA** 28 / 06 / 2025

OBRA: Construcción, mejoramiento, Conservación de Vías Peatonales - Cont. MEC.

NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR: Compactador Rana

IDENTIFICACIÓN (Matricula, Bastidor, referencia, etc.): Compactador Tipo Rana - Proveedor AIDECO #30

Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

Requisitos imprescindibles para la admisión y uso

	✓	✗	N/A
• Sistema de mando (Interruptor de encendido, arrancador, válvula de apertura de combustible, estrangulador, acelerador, manillar) en buenas condiciones.	✓		
• Depósitos (combustible, hidráulico) sin pérdidas y con tapón.	✓		
• Estabilidad de la zapata, Placa o rodillo.	✓		
• Mangueras (combustible, hidráulico) sin fugas.	✓		
• Carcasa de la correa. Tapa del motor, fuelle y resguardos.	✓		
• Órganos de accionamiento visibles. Sistema de accionamiento voluntario. (Llave o pulsador, para puesta en marcha y parada)	✓		

RESULTADO DE LA INSPECIÓN

	SI	NO
• Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad realizada, puede ser utilizada.	✓	

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones mínimas exigibles, pero se considere que puede ser utilizada, especificar las razones.

Razones para iniciar o continuar la actividad:

De acuerdo a inspección Visual llevada a Cabo, funcionamiento de los Componentes mecanicos y aspectos de Seguridad SST inspeccionados en Compactador tipo Rana. Puede Continuar operación

Revisado por:

Nombre: Edil Fabian Diaz Florez

Firma:

Cargo: Fabian Diaz F
Inspector SST
Cons. VG-VNF

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCION MAQUINARIA DE OBRA
MAQUINARIA GRAL. – LIGERA
(Compactadores y pisones manuales Canguro-Rana)

TIPO DE CONTROL: De entrada ☐ **PERIODICIDAD:** Mensual **FECHA** 26/06/25
Periódico ☐

OBRA: _____

NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR: Rana

IDENTIFICACIÓN (Matricula, Bastidor, referencia, etc.): _____

Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

Requisitos imprescindibles para la admisión y uso

	✓	X	N/A
• Sistema de mando (Interruptor de encendido, arrancador, válvula de apertura de combustible, estrangulador, acelerador, manillar) en buenas condiciones.	✓		
• Depósitos (combustible, hidráulico) sin pérdidas y con tapón.	✓		
• Estabilidad de la zapata, Placa o rodillo.	✓		
• Mangueras (combustible, hidráulico) sin fugas.	✓		
• Carcasa de la correa. Tapa del motor, fuelle y resguardos.	✓		
• Órganos de accionamiento visibles. Sistema de accionamiento voluntario. (Llave o pulsador, para puesta en marcha y parada)	✓		

RESULTADO DE LA INSPECIÓN

	SI	NO
• Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad realizada, puede ser utilizada.	✓	

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones mínimas exigibles, pero se considere que puede ser utilizada, especificar las razones.

Razones para iniciar o continuar la actividad:

_____.

_____.

_____.

_____

Revisado por:
Nombre: Jofroma V.
Firma: Jofroma V.
Cargo : AUX SST

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCION MAQUINARIA DE OBRA
MAQUINARIA GRAL. – LIGERA
(Compactadores y pisones manuales Canguro-Rana)

TIPO DE CONTROL: De entrada ☐ Periódico ☐ **PERIODICIDAD:** mensual **FECHA** 26/06/25

OBRA: _____

NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR: canguro

IDENTIFICACIÓN (Matricula, Bastidor, referencia, etc.): ALK13

Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

Requisitos imprescindibles para la admisión y uso

- Sistema de mando (Interruptor de encendido, arrancador, válvula de apertura de combustible, estrangulador, acelerador, manillar) en buenas condiciones.
- Depósitos (combustible, hidráulico) sin pérdidas y con tapón.
- Estabilidad de la zapata, Placa o rodillo.
- Mangueras (combustible, hidráulico) sin fugas.
- Carcasa de la correa. Tapa del motor, fuelle y resguardos.
- Órganos de accionamiento visibles. Sistema de accionamiento voluntario. (Llave o pulsador, para puesta en marcha y parada)

✓	X	N/A
✓		
✓		
✓		
✓		
✓		
✓		

RESULTADO DE LA INSPECIÓN

SI	NO
✓	

- Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad realizada, puede ser utilizada.

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones mínimas exigibles, pero se considere que puede ser utilizada, especificar las razones.

Razones para iniciar o continuar la actividad:

_____.

_____.

_____.

_____

Revisado por:

Nombre: Jaime Vara

Firma: Jaime Vara

Cargo : AUX 55

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCION MAQUINARIA DE OBRA
MAQUINARIA GRAL. – LIGERA
(Compactadores y pisones manuales Canguro-Rana)

TIPO DE CONTROL: De entrada ☐ Periódico ☒ **PERIODICIDAD:** Mensual **FECHA** 27 / 06 / 2025.

OBRA: Pobladó, Florida. Cra. 33 #56-13.

NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR: Rana

IDENTIFICACIÓN (Matricula, Bastidor, referencia, etc.): TOYAMA TE65XP.

Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

Requisitos imprescindibles para la admisión y uso

	✓	✗	N/A
• Sistema de mando (Interruptor de encendido, arrancador, válvula de apertura de combustible, estrangulador, acelerador, manillar) en buenas condiciones.	✓		
• Depósitos (combustible, hidráulico) sin pérdidas y con tapón.	✓		
• Estabilidad de la zapata, Placa o rodillo.	✓		
• Mangueras (combustible, hidráulico) sin fugas.	✓		
• Carcasa de la correa. Tapa del motor, fuelle y resguardos.	✓		
• Órganos de accionamiento visibles. Sistema de accionamiento voluntario. (Llave o pulsador, para puesta en marcha y parada)	✓		

RESULTADO DE LA INSPECIÓN

	SI	NO
• Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad realizada, puede ser utilizada.	✓	

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones mínimas exigibles, pero se considere que puede ser utilizada, especificar las razones.

Razones para iniciar o continuar la actividad:

Equipo en buenas condiciones para su uso y operación.

Revisado por:

Nombre: Ana M. Tomás

Firma:

Cargo : Aux SST.

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCION MAQUINARIA DE OBRA
MAQUINARIA GRAL. – LIGERA
(Compactadores y pisones manuales Canguro-Rana)

TIPO DE CONTROL: De entrada ☐ Periódico ☑ **PERIODICIDAD:** Mensual **FECHA** 27 / 06 / 25.

OBRA: Poblado Florida Cra 33 #56-13.

NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR: Canguro.

IDENTIFICACIÓN (Matricula, Bastidor, referencia, etc.): MIRASA MT-55P.

Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

Requisitos imprescindibles para la admisión y uso

	✓	✗	N/A
• Sistema de mando (Interruptor de encendido, arrancador, válvula de apertura de combustible, estrangulador, acelerador, manillar) en buenas condiciones.	✓		
• Depósitos (combustible, hidráulico) sin pérdidas y con tapón.	✓		
• Estabilidad de la zapata, Placa o rodillo.	✓		
• Mangueras (combustible, hidráulico) sin fugas.	✓		
• Carcasa de la correa. Tapa del motor, fuelle y resguardos.	✓		
• Órganos de accionamiento visibles. Sistema de accionamiento voluntario. (Llave o pulsador, para puesta en marcha y parada)	✓		

RESULTADO DE LA INSPECIÓN

	SI	NO
• Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad realizada, puede ser utilizada.	✓	

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones mínimas exigibles, pero se considere que puede ser utilizada, especificar las razones.

Razones para iniciar o continuar la actividad:

Equipo en buenas condiciones para su uso de operación.

Revisado por:

Nombre: Arq. N. Torres

Firma:

Cargo: Apoyo SST.

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCION MAQUINARIA DE OBRA
MAQUINARIA GRAL. – LIGERA
(Compactadores y pisones manuales Canguro-Rana)

TIPO DE CONTROL: De entrada ☐ Periódico ☒ **PERIODICIDAD:** mensual **FECHA** 26 / 06 / 2025

OBRA: Boston enlisO

NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR: Canguro

IDENTIFICACIÓN (Matricula, Bastidor, referencia, etc.): # 03 Emco - Honda.

Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

Requisitos imprescindibles para la admisión y uso

	✓	✗	N/A
• Sistema de mando (Interruptor de encendido, arrancador, válvula de apertura de combustible, estrangulador, acelerador, manillar) en buenas condiciones.	✓		
• Depósitos (combustible, hidráulico) sin pérdidas y con tapón.	✓		
• Estabilidad de la zapata, Placa o rodillo.	✓		
• Mangueras (combustible, hidráulico) sin fugas.	✓		
• Carcasa de la correa. Tapa del motor, fuelle y resguardos.	✓		
• Órganos de accionamiento visibles. Sistema de accionamiento voluntario. (Llave o pulsador, para puesta en marcha y parada)	✓		

RESULTADO DE LA INSPECIÓN

	SI	NO
• Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad realizada, puede ser utilizada.	✓	

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones mínimas exigibles, pero se considere que puede ser utilizada, especificar las razones.

Razones para iniciar o continuar la actividad:

Revisado por:
Nombre: AndreaM
Firma: AndreaM.
Cargo: Aux sst.

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCION MAQUINARIA DE OBRA
MAQUINARIA GRAL. – LIGERA
(Compactadores y pisones manuales Canguro-Rana)

TIPO DE CONTROL: De entrada ☐ Periódico ☑ **PERIODICIDAD:** mensual **FECHA** 26 / 06 / 2025

OBRA: Boston enciso

NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR: Rana

IDENTIFICACIÓN (Matricula, Bastidor, referencia, etc.): Aldeco #04

Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

Requisitos imprescindibles para la admisión y uso

	✓	X	N/A
• Sistema de mando (Interruptor de encendido, arrancador, válvula de apertura de combustible, estrangulador, acelerador, manillar) en buenas condiciones.	✓		
• Depósitos (combustible, hidráulico) sin pérdidas y con tapón.	✓		
• Estabilidad de la zapata, Placa o rodillo.	✓		
• Mangueras (combustible, hidráulico) sin fugas.	✓		
• Carcasa de la correa. Tapa del motor, fuelle y resguardos.	✓		
• Órganos de accionamiento visibles. Sistema de accionamiento voluntario. (Llave o pulsador, para puesta en marcha y parada)	✓		

RESULTADO DE LA INSPECIÓN

	Si	NO
• Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad realizada, puede ser utilizada.	✓	

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones mínimas exigibles, pero se considere que puede ser utilizada, especificar las razones.

Razones para iniciar o continuar la actividad:

Revisado por:
Nombre: Andrea M.
Firma: Andrea M.
Cargo: Auxt sst.

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCION MAQUINARIA DE OBRA
MAQUINARIA GRAL. – LIGERA
(Compactadores y pisones manuales Canguro-Rana)

TIPO DE CONTROL: De entrada ☐ Periódico ☑ **PERIODICIDAD:** mensual **FECHA** 26 / 06 / 25

OBRA: Bostán

NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR: Varios compactadores.

IDENTIFICACIÓN (Matricula, Bastidor, referencia, etc.):

Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

Requisitos imprescindibles para la admisión y uso

	✓	✗	N/A
• Sistema de mando (Interruptor de encendido, arrancador, válvula de apertura de combustible, estrangulador, acelerador, manillar) en buenas condiciones.	✓		
• Depósitos (combustible, hidráulico) sin pérdidas y con tapón.	✓		
• Estabilidad de la zapata, Placa o rodillo.	✓		
• Mangueras (combustible, hidráulico) sin fugas.	✓		
• Carcasa de la correa. Tapa del motor, fuelle y resguardos.	✓		
• Órganos de accionamiento visibles. Sistema de accionamiento voluntario. (Llave o pulsador, para puesta en marcha y parada)	✓		

RESULTADO DE LA INSPECIÓN

	SI	NO
• Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad realizada, puede ser utilizada.	✓	

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones mínimas exigibles, pero se considere que puede ser utilizada, especificar las razones.

Razones para iniciar o continuar la actividad:

Revisado por:
Nombre: Juan Gtchar
Firma: Juan Gtchar
Cargo: SST

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCION MAQUINARIA DE OBRA
MAQUINARIA GRAL. – LIGERA
(Compactadores y pisones manuales Canguro-Rana)

TIPO DE CONTROL: De entrada ☐ Periódico ☑ **PERIODICIDAD:** mensual **FECHA** 26 / 06 / 2025

OBRA: Bastar

NOMBRE DE LA MÁQUINA A CONTROLAR: canguro Ponerin

IDENTIFICACIÓN (Matricula, Bastidor, referencia, etc.): — #2

Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad

Requisitos imprescindibles para la admisión y uso

	✓	✗	N/A
• Sistema de mando (Interruptor de encendido, arrancador, válvula de apertura de combustible, estrangulador, acelerador, manillar) en buenas condiciones.	✓		
• Depósitos (combustible, hidráulico) sin pérdidas y con tapón.	✓		
• Estabilidad de la zapata, Placa o rodillo.	✓		
• Mangueras (combustible, hidráulico) sin fugas.	✓		
• Carcasa de la correa. Tapa del motor, fuelle y resguardos.	✓		
• Órganos de accionamiento visibles. Sistema de accionamiento voluntario. (Llave o pulsador, para puesta en marcha y parada)	✓		

RESULTADO DE LA INSPECIÓN

	SI	NO
• Este equipo / máquina, en base a la Inspección Visual y de funcionamiento de los componentes de seguridad realizada, puede ser utilizada.	✓	

En caso de que el equipo o máquina **NO** cumpla con las condiciones mínimas exigibles, pero se considere que puede ser utilizada, especificar las razones.

Razones para iniciar o continuar la actividad:

Revisado por:
Nombre: Juan Esteban
Firma: Juan Esteban
Cargo : SST

ANEXO H

COMPONENTE SST

6. Investigación accidentes de trabajo

INFORME DE ACCIDENTE DE TRABAJO DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE

ARL | sura

EPS a la que está afiliado	Código EPS	ARL a la que está afiliado	Código ARL
NUEVA EPS S.A.	037	ARL SURA	40

AFP a la que está afiliado PORVENIR Código AFP 003

Identificación general de la empresa

Tipo de vinculador laboral (•) Empleador ( ) Contratante ( ) Cooperativa de trabajo asociado

Nombre de la actividad económica

PREPARACIÓN DEL TERRENO, INCLUYE LA PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA POSTERIORES ACTIVIDADES, EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS, DRENAJE DE TERRENOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE TIERRAS AGRÍCOLAS O FORESTALES

Nombre o razón social

CONSTRUCTORA DMP SAS

Tipo de identificación (•) NI ( ) CC ( ) CE ( ) NU ( ) PA Número 901388313

Dirección	Teléfono	Fax
CL 52 # 52 - 11 OFICINA 512	3502949741	

Correo electrónico	Departamento	Municipio	Zona
CONSTRUCCIONESDMP@HOTMAIL.COM	ANTIOQUIA	MEDELLIN	(•) U ( ) R

Centro de trabajo donde labora el trabajador

Son los datos del centro de trabajo son los mismos de la sede principal? (•) Si ( ) No

Nombre de la actividad económica del centro de trabajo

PREPARACIÓN DEL TERRENO, INCLUYE LA PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA POSTERIORES ACTIVIDADES, EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS, DRENAJE DE TERRENOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE TIERRAS

Código de la actividad económica del centro de trabajo 5431202

Dirección	Teléfono	Fax
CL 52 # 52 - 11 OFICINA 512	4897121	

Departamento	Municipio	Zona
ANTIOQUIA	MEDELLIN	(•) U ( ) R

Identificación de la persona que se accidentó

Tipo de vinculación (•) Planta ( ) Misión ( ) Cooperado ( ) Estudiante o aprendíz ( ) Independiente Código

Primer apellido	Segundo apellido	Nombres
DUARTE	CASTRO	JOSE VICENTE

Tipo de identificación	Número	Fecha de nacimiento	Sexo
( ) NI (•) CC ( ) CE ( ) NU ( ) PA	71748270	04081974	(•) M ( ) F

Dirección	Teléfono	Fax
CR 30 48-25	5813390	

Departamento	Municipio	Zona	Cargo
ANTIOQUIA	MEDELLIN	(•) U ( ) R	AYUDANTE

Ocupación habitual	Tiempo de ocupación habitual al momento del accidente
OBREROS DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO: CARRETERAS, PRESAS Y OBRAS SIMILARES	1:18

Fecha de ingreso a la empresa	Salario u honorarios (mensual)	Jornada de trabajo habitual
29042025	1423500	(•) Diurna ( ) Nocturna ( ) Mixto ( ) Turnos

Información sobre el accidente

Fecha del accidente	Estaba dentro de la empresa?	Día de la semana en el que ocurrio el accidente
17062025 16:55:00	S	Martes

Jornada en que sucede (•) Normal ( ) Extra

¿Estaba realizando su labor habitual? (•) Si ( ) No

¿Cuál?

¿Causó la muerte al trabajador?	Departamento del accidente	Municipio del accidente	Zona donde ocurrio el accidente
( ) Si (•) No	ANTIOQUIA	MEDELLIN	(•) U ( ) R

Total tiempo laborado previo al accidente 9:55

Tipo de accidente ( ) Violencia ( ) Tránsito ( ) Deportivo ( ) Recreativo o cultural (•) Propios del trabajo

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Lugar donde ocurrió el accidente — (•) Dentro de la empresa — ( ) Fuera de la empresa

Indique cuál sitio

- ( ) Almacenes o depósitos
- (•) Áreas de producción
- ( ) Áreas recreativas o deportivas
- ( ) Corredores o pasillos
- ( ) Escaleras
- ( ) Parqueaderos o áreas de circulación vehícular
- ( ) Oficinas
- ( ) Otras áreas comunes
- ( ) Otro

Parte del cuerpo aparentemente afectado

- ( ) Cabeza
- ( ) Ojo
- ( ) Cuello
- ( ) Tronco (incluye espalda, columna vertebral, médula espinal, pélvis)
- ( ) Tórax
- ( ) Abdomen
- ( ) Miembros superiores
- ( ) Manos
- ( ) Miembros inferiores
- (•) Pies
- ( ) Ubicaciones múltiples
- ( ) Lesiones generales u otras

Tipo de Lesión

- ( ) Fractura
- ( ) Luxación
- ( ) Torcedura o esguince, desgarro muscular, hernia o laceración de tendón sin herida
- ( ) Conmoción o trauma interno
- ( ) Amputación o ennucleación
- ( ) Herida
- (•) Trauma superficial
- ( ) Golpe contusión o aplastamiento
- ( ) Quemadura
- ( ) Envenenamiento o intoxicación aguda o alergia
- ( ) Efecto del tiempo, del clima u otro relacionado con el ambiente
- ( ) Asfixia
- ( ) Efecto de la electricidad
- ( ) Efecto nocivo de la radiación
- ( ) Lesiones múltiples
- ( ) Otro

Agente del accidente (con que se lesionó el trabajador)

- ( ) Máquinas y/o equipos
- ( ) Medios de transporte
- ( ) Aparatos
- (•) Herramientas, implementos o utensilios
- ( ) Materiales o sustancias
- ( ) Radiaciones
- ( ) Ambiente de trabajo (incluye superficies de tránsito y de trabajo, muebles, tejados, en el exterior, interior o subterráneos)
- ( ) Otros agentes no clasificados
- ( ) Animales (vivos o productos animales)
- ( ) Agentes no clasificados por falta de datos

Mecanismos o forma del accidente

- ( ) Caída de personas
- ( ) Caída de objetos
- ( ) Pisadas, choques o golpes
- ( ) Atrapamientos
- ( ) Sobreesfuerzo, esfuerzo excesivo o falso movimiento
- ( ) Exposición o contacto con temperatura extrema
- ( ) Exposición o contacto con la electricidad
- ( ) Exposición o contacto con sustancias nocivas o radiaciones o salpicaduras
- ( ) Golpes por o contra objetos
- (•) Otro

CONTACTO CON HERRAMIENTOS U OBJETOS CORTO PUNZANTES...

Descripción del accidente

EL TRABAJADOR SE ENCONTRABA CAMINANDO POR EL AREA DE PRODUCCION Y AL PISAR SE ENTERRO UNA AGUJA DE JERINGA EN EL PIE IZQUIERDO,

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Personas que presenciaron el accidente

Hubo personas que presenciaron el accidente? ( ) Si (•) No

Apellidos y nombres — Documento de identidad — No.
Cargo — CC TI CE NU PA

Apellidos y nombres — Documento de identidad — No.
Cargo — CC TI CE NU PA

Persona responsable del informe (Representante o delegado)

Documento de identidad — No.

Apellidos y nombres: CASANOVA CRISTINA — (•) CC ( ) TI ( ) CE ( ) NU ( ) PA 32201822
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVA

ARL SURA
17-06-2025 17:13:38
17-06-2025 17:13:32
RECIBIDO

Fecha de diligenciamiento del informe del accidente
Fecha de recibido en ARL SURA

Fecha Impresión 17-06-2025 17:13:52

Medellín, 20 de junio 2025

Señores.
NUEVA EPS
Medellín-Antioquia

Asunto: Reporte de Accidente Laboral JUAN MANUEL YEPEZ RAMIREZ

Cordial saludo, Respetados señores:

Mediante la presente y dando cumplimiento al decreto 1562 de 2012, 472 de 2015 y laresolución 1401 de 2007, me permito reportar el accidente del siguiente funcionario:

CEDULA	NOMBRE
71748270	José Vicente Duarte Castro

Se adjunta reporte de accidente de trabajo (FURAT).

Cordialmente;

Andrea Mosquera B

Maroly Andrea Mosquera
Inspectora SST
Constructora DMP S.A.S

Nro: 2506001348

Clínica CES

CORPORACION PARA ESTUDIOS EN SALUD CLINICA CES - CORPORACION PARA ESTUDIOS EN SALUD CLINICA CES
NIT 890982608-1
REPS 050010212401

INCAPACIDAD MÉDICA

Aseguradora: SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A
Lugar y fecha de expedición: MEDELLIN - 2025-06-17 23:03:28
Nombre Afiliado: DUARTE CASTRO JOSE VICENTE
Documento de Identetidad: CC 71748270

Fecha inicio incapacidad: 2025/06/17 **Fecha fin incapacidad:** 2025/06/18 **Dias incapacidad:** 2 (DOS)
Grupo de servicios: Atención Inmediata
Modalidad de la Prestación: INTRAMURAL
Código diagnóstico principal: T812
Código diagnóstico relacionado:
Presunto origen de la incapacidad: LABORAL
Causa de la atención: LABORAL
Prórroga: NO
Incapacidad retroactiva: NO
Observaciones: INCAPACIDAD MEDICA

SALAZAR AGUDELO JUANITA

CC 1036669283

Powered by CamScanner

CONSTRUCTORA DMP S.A.S	**ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ INVESTIGADOR**

En Medellín a los 06 días del mes de mayo de 2025, se reunieron los trabajadores en las instalaciones CONSTRUCTORA DMP SAS, con el fin de elegir a los miembros del **EQUIPO INVESTIGADOR DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO,** con la finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes en la **RESOLUCION No. 1401 DEL 14 DE MAYO DE 2007** del Ministerio de Protección Social, en su artículo 7º por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo; para tal efecto se estableció;

El siguiente orden del día:

- Reunión de los Trabajadores.
- Motivación y sensibilización de la RESOLUCION 1401 del 14 de mayo de 2007.
- Elección de los integrantes.
- Conformación del equipo Investigador
- Funciones del equipo Investigador

Una vez realizada la motivación y sensibilización a los participantes, los directivos y trabajadores conformaron el Comité investigador de CONSTRUCTORA DMP SAS de la siguiente forma:

Jefe inmediato o supervisor del trabajador accidentado o el área donde ocurrió el incidente o accidente:

Nombres y Apellidos	Cargo	Firma
Arnold Antonio Ruiz Palacios	Jefe inmediato	

Un representante del Comité Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo:

Nombres y Apellidos	Cargo	Firma
Duverney Murillo Palacios	Encargado de obra	
Jonaiker Alexander Briceño	Ayudante de Obra	