"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

CONTRATO IDRD N° SG-4060



INFORME AMBIENTAL No 6
PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2025
VERSIÓN 3
CONTRATO BELZCON I-BOGOTÁ,
MAYO DE 2025

CONTROL DE CAMBIOS AL CONTENIDO DEL DOCUMENTO		
Versión No.	**Fecha de elaboración**	**Control de cambios**
1	abril 2025	Versión original del documento
2	mayo 2025	Atención observaciones de interventoría
3	Mayo 2025	Atención observaciones de interventoría


ELABORÓ	REVISÓ Y APROBO
	
ING. ADRIANA PACHON FAJARDO	ING. ENRIQUE GUZMAN
RESIDENTE AMBIENTAL	DIRECTOR DE OBRA

TABLA DE CONTENIDO

CONTRATO IDRD N° SG-4060 1
1. INTRODUCCIÓN 6
2. OBJETIVOS 6
2.1. Objetivo General 6
2.2. Objetivos Específicos 6
3. GENERALIDADES DEL PROYECTO 7
4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 9
5. DESARROLLO DEL COMPONENTE AMBIENTAL 11
5.1 Permisos y tramites ambientales ante la Secretaría de Ambiente 11
5.2 Descripción de actividades constructivas desarrolladas 11
PARQUE SIMON BOLIVAR (PALACIO DE LOS DEPORTES) 12
LAS MARGARITAS GILMA JIMENEZ 12
PARQUE SAN CRISTOBAL 12
PARQUE ESTADIO OLAYA HERRERA 13
PARQUE CIUDAD MONTES 14
PARQUE TUNAL 14
PARQUE GAITAN CORTES 14
PARQUE PIJAOS JORGE E. CABALIER 15
PARQUE INDEPENDENCIA-BICENTENARIO 15
PARQUE LA SERENA 16
PARQUE NARANJOS 16
PARQUE AGUA VIVA 16
PARQUE URBANIZACION BURGOS (BRITALIA) 17
PARQUE PATIO BONITO 17
PARQUE TIMIZA 17
PARQUE EDUARDO SANTOS 18
PARQUE URBANIZACION LA ESTANCIA 18
PARQUE NACIONAL (PM-02) ENRIQUE OLAYA HERRERA 18
PARQUE EL PORVENIR 19
PARQUE VALLES DE CAFAM 20

480

PARQUE PATIO BONITO....21
PARQUE SIMON BOLIVAR (PALACIO DE LOS DEPORTES)....21
PARQUE SIMON BOLIVAR (PARQUE DEPORTIVO EL SALITRE)....22
PARQUE SIMON BOLIVAR (SECTOR CIUDAD DE LOS NIÑOS)....22
PARQUE EL COUNTRY....23
PARQUE LA ANDREA....23
PARQUE TIMIZA....24
PARQUE PALESTINA....24
PARQUE CAYETANO CAÑIZALES....25
PARQUE SIMON BOLIVAR (SECTOR CENTRAL)....26
PARQUE URBANIZACION CALLE 170....26
PARQUE NUEVA URBANIZACION EL CEDRITO....26
PARQUE URBANIZACION EL TOBERIN....27
PARQUE SANTA CLARA....27
PARQUE SANTA ISABEL IV SECTOR....27
PARQUE NUEVO MILENIO ETAPA 1....28
PARQUE MODELIA SECTOR A....28
6. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL....29
6.1 A1 CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE GESTIÓN AMBIENTAL....29
6.2 A2 CAPACITACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN PARA EL PERSONAL DE OBRA 29
6.3 D-1 CONTROL DE RUIDO Y EMISIONES ATMOSFERICAS....30
6.4 D-2 MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN....32
6.5 D3 Manejo integral de residuos ordinarios, peligrosos, especiales y RCD....34
6.6 D4 Manejo Integral de cuerpos de agua y sumideros....38
6.7 D5 Manejo ambiental de campamentos fijos y/o temporales y centros de acopio....39
6.8 D-6 Manejo de maquinaria, equipos y vehículos....40
7. CONCLUSIONES....41

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Parques Autorizados 7
Tabla 2 Información del Contrato 9
Tabla 3 Personal Ambiental 29
Tabla 4 Capacitaciones 29
Tabla 5 Gestores de RCD 32
Tabla 6 Proveedores 33
Tabla 7 Relación de materiales 33
Tabla 8 Relación de otros materiales 34
Tabla 9 Generación de RCD 35
Tabla 10 Gestión de Residuos aprovechables 36
Tabla 11 Seguimiento de indicador de aprovechamiento 38
Tabla 12 Indicador de Circularidad 38
Tabla 13 Relación de Vehículos 40
Tabla 14 Relación de maquinaria 41

LISTA DE ANEXOS

Anexo 1 Registro de Capacitación 30
Anexo 2 Control de materiales 34
Anexo 3 Gestión de Residuos 36
Anexo 4 Trazabilidad reportes RCD 36

1. INTRODUCCIÓN

Este documento corresponde al primer informe de cumplimiento en la gestión ambiental con respecto al contrato de obra CONTRATO No. 4060 DE 2024. Cuyo objeto contractual es "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES DE LA RED DE PROXIMIDAD QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES"

Para este propósito se diseñó una metodología que califica el cumplimiento ambiental para el periodo a través de las fichas del Plan de Manejo Ambiental. En este informe se resume el avance constructivo de las obras y el desarrollo de las actividades del Plan de Manejo Ambiental, efectuadas en el periodo comprendido entre el 1 al 30 de abril 2025, de acuerdo con la ejecución de las actividades constructivas de las instituciones intervenidas.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

Elaborar un Informe mensual dando cumplimiento en la gestión ambiental del proyecto con respecto al contrato de obra CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES DE LA RED DE PROXIMIDAD QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES.

2.2. Objetivos Específicos

- Establecer los compromisos relacionados con el manejo ambiental que se desarrollan en la ejecución de la obra.
- Desarrollar los compromisos ambientales que permitan efectuar los seguimientos de las diferentes entidades que tienen competencia en el proyecto.
- Establecer claramente las acciones referentes al Componente de actividades de obra que se implementan y mantienen durante la ejecución del contrato.
- Establecer los procedimientos ambientales para el manejo de los diferentes impactos que se generan con las actividades de obra.

3. GENERALIDADES DEL PROYECTO

El contrato 4060 de 2024 se firmó entre Belzcon S.A.S. y el Instituto de Recreación y Deporte IDRD, con acta de inicio del 1 al 30 de abril de 2025, este proyecto pretende beneficiar a los habitantes de tres del distrito capital.

Pretende atender de manera oportuna las labores de mantenimiento, adecuación, mejoramiento integral, recuperación de la infraestructura física, el suministro, desmonte e instalación de las piezas, y/o partes del mobiliario urbano, módulos de juegos infantiles y estructuras deportivas, de los parques de la Red de Proximidad del Sistema Distrital de Parques del IDRD a monto agotable.

Para la fecha de presentación de este informe se tiene un listado de 61 parques distribuidos en las tres localidades de intervención; para este periodo se encuentran los siguientes parques en ejecución:

Tabla 1 Parques Autorizados

ITEM	NOMBRE DEL PARQUE
1	PARQUE NACIONAL
2	SAUZALITO
3	GILMA JIMENEZ
4	PIJAOS
5	PALERMO SUR
6	URBANIZACIÓN CALLE 170 / ALAMEDA
7	SERVITA
8	DESARROLLO VERBENAL I
9	URBANIZACIÓN TOBERIN
10	NUEVA URBANIZACIÓN EL CEDRITO
11	PARQUE DE LOS NIÑOS
12	PRD EL SALITRE
13	COUNTRY
14	CEFE SAN CRISTOBAL
15	UNIDAD DEPORTIVA SALITRE UDS
16	PALACIO DE LOS DEPORTES
17	PARQUE LOS NOVIOS

18	MANTENIMIENTO ECOMUROS
19	SIMON BOLIVAR
20	RECREO
21	JAZMIN
22	PTAR SALITRE
23	VALLES DE CAFAM
24	RENACIMIENTO
25	INDEPENDENCIA
26	PORVENIR
27	TIMIZA
28	PALESTINA
29	MIRAVALLE F8
30	LOMBARDIA
31	VILLA DE LOS SAUCES
32	SANTA ISABEL
33	GAVILANES
34	GORGONZOLA
35	FLORENCIA
36	PRADERA SUR
37	PEPITA
38	TRONQUITOS
39	AMERICAS OCCIDENTAL
40	ATALAYAS
41	LUCES VILLARICA
42	MARRUECOS
43	BELLAVISTA DINDALITO-CANCHA
44	CHICALA
45	TIBABUYES
46	BURGOS BRITALIA
47	HAYUELOS F5
48	HAYUELOS

49	ALFONSO LOPEZ
50	EUROPA
51	SANTA CLARA
52	SAN JOSE
53	GILMA 2 F5
54	GILMA F8
55	GILMA F11
56	TEJAR
57	MOLINOS
58	PRADO PINZÓN
59	EJIDOS F11
60	CARMELO FÚTBOL 11
61	SANTA CLARA

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El objeto del contrato es: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES DE LA RED DE PROXIMIDAD QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES"

A continuación, se describe la información del contrato junto con sus suspensiones y prorrogas del mismo. La información del contrato se presenta a continuación

Tabla 2 Información del Contrato

	CONTRATANTE **INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE**
Supervisión Técnica:	ANGÉLICA MARÍA ROMERO HERNANDEZ

	INTERVENTORÍA **Contrato IDRD-SG-4080-2024**
Interventoría:	SOLIUN
Director de	RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

Interventoria:	
Residente Ambiental Interventoria	NATALI ESPINOSA SIERRA
Objeto:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD.
Duración del contrato:	OCHO (8) MESES
Fecha de inicio del proyecto:	20 DE NOVIEMBRE 2024
Fecha de Terminación:	19 DE JULIO 2025

CONTRATISTA **Contrato IDRD SG – 4060 – 2024**	
Contratista:	CONSORCIO BELZCON I.
Director de Obra:	ENRIQUE GUZMAN
Profesional Ambiental	ADRIANA PACHON FAJARDO
Objeto:	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES DE LA RED DE PROXIMIDAD QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES
Duración del contrato:	OCHO (8) MESES
Fecha de inicio del proyecto:	20 DE NOVIEMBRE 2024
Fecha de Terminación:	19 DE JULIO 2025

Fuente: Consorcio Belzcon IDRD 1

5. DESARROLLO DEL COMPONENTE AMBIENTAL

5.1 Permisos y tramites ambientales ante la Secretaria de Ambiente

Apertura del PIN Ambiental

De acuerdo con el radicado No. SDA2024ER246198, la Secretaria Distrital de Ambiente se asignó el PIN ambiental **No. 26732**

5.2 Descripción de actividades constructivas desarrolladas

De conformidad con la priorización entregada por parte del Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD, a continuación, se presentan las actividades constructivas realizadas en el periodo del 1 al 30 de abril de 2025.

- **PARQUE NACIONAL (PM-02) ENRIQUE OLAYA HERRERA**

CODIGO: 03-035 UPZ: 91. SAGRADO CORAZON

Localización General del Parque

El Parque Nacional (PM-2A) Enrique Olaya Herrera (Sector Histórico) se localiza en la Carrera 7 No.37-04 Ubicado en el Sur-Oriente de la ciudad de Bogotá, hace parte de la Zona Tercera del Distrito Capital Localidad Santa Fe.

Durante este periodo se realizaron actividades:

- Extendido de geotextil T2100 en senderos Fuente de León y La Virgen
- Relleno y compactación mecánica de material granular B-600 en senderos Fuente de León, La Virgen y zona acceso rotonda Francisco de Orellana
- Bordillo en ladrillo hilada vertical senderos Fuente de León y y zona acceso rotonda Francisco de Orellana
- Vaciado de concreto 3000 PSI en placas de contrapiso sendero Rio arzobispo y zona acceso rotonda Francisco de Orellana
- Desmonte y reinstalación de piso deck en acceso a baños zona patinódromo
- Suministro e instalación de piso deck en acceso a baños zona patinódromo
- Desmonte de baranda existente en zona patinódromo
- Suministro e instalación de baranda M-83 en zona patinódromo
- Suministro e instalación de válvula antivandálica tipo push en sanitarios de baños calle 39
- Suministro e instalación de accesorios PVC-P 1" en sanitarios de baños calle 39

PARQUE SIMON BOLIVAR (PALACIO DE LOS DEPORTES)

CODIGO: 12-125 UPZ: PARQUE EL SALITRE

Localización General del Parque

El Parque Simón Bolívar – Palacio de los deportes se localiza en la Avenida calle 63 No 45 10 Ubicado en el nor occidente de la ciudad de Bogotá, hace parte de la Zona doce del Distrito Capital Localidad de Barrios Unidos.

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Arreglo de daño de tubería de 3"
- Demolición de asfalto
- Excavación manual
- Instalación de unión Dresser de 3"
- Relleno con material granular
- Instalación de concreto

LAS MARGARITAS GILMA JIMENEZ

CODIGO: 08-552 UPZ: GRAN BRITALIA

Localización General del Parque

El Parque Las Margaritas Gilma Jiménez se localiza en la CALLE 51 A SUR N 82 A 16 Ubicado en el sur occidente de la ciudad de Bogotá, hace parte de la Zona octava del Distrito Capital Localidad de KENNEDY.

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Atención de ruptura de tubería baño de niños zona psicomotricidad.
- Ajuste y mantenimiento de tablero y cambio de contactor.

PARQUE SAN CRISTOBAL

CODIGO: 04-127 UPZ: SOSIEGO

Localización General del Parque

El Parque San Cristóbal se localiza en la calle 17a Sur No 2A 50 E, Ubicado en de la ciudad de Bogotá, hace parte de la Zona cuarta del Distrito Capital Localidad de San Cristóbal.

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Punto de reparación hidráulica en zona sótano baños piscinas.
- Punto de reparación hidráulica en zona baños mujeres piscina olímpica.
- Punto de reparación hidráulica en zona baños hombres coliseo.
- Desmonte, suministro e instalación de llave tipo push en zona baño hombres coliseo.
- Desmonte, suministro e instalación de cerrojos en puertas.

PARQUE ESTADIO OLAYA HERRERA

CODIGO: 18-207 UPZ: QUIROGA

Localización General del Parque

El Parque estadio Olaya Herrera se localiza en la calle 22 sur No 21- 09, Ubicado en de la ciudad de Bogotá, hace parte de la Zona número dieciocho del Distrito Capital Localidad de Rafael Uribe.

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Suministro e instalación de push sanitarios baño mujeres bajo gradería costado sur.
- Suministro e instalación cartuchos para orinal seco bajo gradería costado sur.
- Suministro e instalación de válvula orinales baño hombres bajo gradería costado sur.
- Fabricación de tapa caja eléctrica de 87x87 zona ingreso carrera 21.
- Mantenimiento provisional puerta ingreso recepción.

PARQUE CIUDAD MONTES

CODIGO: 16-112 UPZ: CIUDAD MONTES

Localización General del Parque

El Parque Ciudad Montes se localiza en la Carrera 39 No 10 -75 Sur, Ubicado en de la ciudad de Bogotá, hace parte de la Zona número dieciséis del Distrito Capital Localidad de Puente Aranda.

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Inicio de actividades en areneros de playa voleibol

PARQUE TUNAL

CODIGO: 06-063 UPZ: VENECIA

Localización General del Parque

El Parque Tunal se localiza en la calle 48 c sur No 22D 81 Ubicado en la ciudad de Bogotá, hace parte de la Zona sexta del Distrito Capital Localidad de Tunjuelito.

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Atención de emergencia por fuga en push sanitario baño mujeres ingreso 5.

PARQUE GAITAN CORTES

CODIGO: 04-103 UPZ: SAN BLAS

Localización General del Parque

El Parque Gaitán Cortes se localiza en la Diagonal 31 C sur No 5A 20 E Ubicado en la ciudad de Bogotá, hace parte de la zona número cuatro del Distrito Capital Localidad de San Cristóbal.

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Atención bajo puente 4 por socavación por lluvias fuertes en la zona, la quebrada se llevó material y se repone con lonas para garantizar estabilidad del puente.
- Ajuste y mantenimiento de tablero de iluminación y cambio de dos contactores.

PARQUE PIJAOS JORGE E. CABALIER

CODIGO: 18-090 UPZ: SAN JOSE

Localización General del Parque

El Parque Pijaos Jorge e. cabalier se localiza en la Carrera 10 D No 34 - 50 Sur Ubicado en la ciudad de Bogotá, hace parte de la zona decima del Distrito Capital Localidad de Rafael Uribe.

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Se finalizan trabajos de pintura cuarto eléctrico.
- Suministro e instalación de tapa registros.
- Suministro e instalación de rejillas de piso baño hombres, mujeres y cuarto de aseo.

PARQUE INDEPENDENCIA-BICENTENARIO

CODIGO: 03-039 UPZ: SANTA FE

Localización General del Parque

El Parque la Independencia - Bicentenario se localiza en la Calle 24 No 6ª- 01Ubicado en la ciudad de Bogotá, hace parte de la zona tercera del Distrito Capital Localidad de Santa Fe.

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Desmonte de módulos de cerramiento en malla eslabonada
- Suministro e instalación de módulos de cerramiento en malla eslabonada

PARQUE LA SERENA

CODIGO: 10-223 UPZ: MINUTO DE DIOS

Localización General del Parque

El Parque la Serena se localiza en la Calle 90 A No 85 -70, ubicado en la ciudad de Bogotá, hace parte de la zona decima del Distrito Capital Localidad de Engativa.

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Cambio de cubierta del módulo de baños.

PARQUE NARANJOS

CODIGO: 07-035 UPZ: BOSA CENTRAL

Localización General del Parque

El Parque Naranjos se localiza en la Calle 70 F Sur No 80J- 50, ubicado en la ciudad de Bogotá, hace parte de la zona número siete del Distrito Capital Localidad de Bosa.

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Desmonte e instalación de red hidráulica nueva en zona de tanque de almacenamiento de agua potable ubicado en la placa de contrapiso de la zona de administración.
- Se realiza desmonte, suministro e instalación de registro cortina de 1" en caja de paso frente a acceso de baños de zona de administración.

PARQUE AGUA VIVA

CODIGO: 16-221 UPZ: CIUDAD MONTES

Localización General del Parque

El Parque Agua viva se localiza en la KR 34 No 3 - 97, ubicado en la ciudad de Bogotá, hace parte de la zona número dieciséis del Distrito Capital Localidad de Puente Aranda.

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Revisión y limpieza de cárcamo con cableado en cuarto eléctrico.

PARQUE URBANIZACION BURGOS (BRITALIA)

CODIGO: 11-058 UPZ: CASA BLANCA

Localización General del Parque

El Parque Urbanización Burgos Britalia se localiza en la Carrera 73 No 160- 64, Ubicado en de la ciudad de Bogotá, hace parte de la Zona número once del Distrito Capital Localidad de Suba.

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Ajuste y mantenimiento de tableros.

PARQUE PATIO BONITO

CODIGO: 08-034 UPZ: PATIO BONITO

Localización General del Parque

El Parque Patio Bonito se localiza en la Calle 34 Bis A sur No 88D-12, ubicado la ciudad de Bogotá, hace parte de la zona número ocho del Distrito Capital Localidad de Kennedy.

Ilustración 1 UBICACION PARQUE PATIO BONITO

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Cambio de iluminación en baño de la zona de piscina.

PARQUE TIMIZA

CODIGO: 08-219 UPZ: TIMIZA

Localización General del Parque

El Parque Timiza se localiza en la Calle 40 H Sur No 70A 81, ubicado en la ciudad de Bogotá, hace parte de la zona número ocho del Distrito Capital Localidad de Kennedy.

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Cambio de iluminación y tomas en bodega.

PARQUE EDUARDO SANTOS

CODIGO: 14-030 UPZ: SANTA ISABEL

Localización General del Parque

El Parque Eduardo Santos se localiza en la Calle 4A Bis No 18B - 30, ubicado en la ciudad de Bogotá, hace parte de la zona número catorce del Distrito Capital Localidad de Mártires.

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Ajuste y mantenimiento de tablero y cambio de interruptor principal.

PARQUE URBANIZACION LA ESTANCIA

CODIGO: 19-231 UPZ: ISMAEL PERDOMO

Localización General del Parque

El Parque Urbanización la Estancia se localiza en la Calle 59 A Sur No 86-00, ubicado en la ciudad de Bogotá, hace parte de la zona número diecinueve del Distrito Capital Localidad de Ciudad Bolívar.

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Se arregla tubería desplomada y corto en el circuito eléctrico.

PARQUE NACIONAL (PM-02) ENRIQUE OLAYA HERRERA

CODIGO: 03-035 UPZ: 91. SAGRADO CORAZON

Localización General del Parque

El Parque Nacional (PM-2A) Enrique Olaya Herrera (Sector Histórico) se localiza en la Carrera 7 No.37-04 Ubicado en el Sur-Oriente de la ciudad de Bogotá, hace parte de la Zona Tercera del Distrito Capital Localidad Santa Fe.

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Bordillo en ladrillo hilada vertical zona senderos Fuente de León y La Virgen
- Retiro y disposición final de RCD
- Desmonte de cerramientos en postes de madera y lona zona senderos
- Desmonte de baranda existente en zona patinódromo
- Instalación de baranda M-83 en zona patinódromo
- Pintura tipo tráfico color amarillo en bordillo (viga) de baranda zona patinódromo
- Lavado de bordillos en ladrillo con ácido zona senderos

PARQUE PIJAOS JORGE E. CABALIER
CODIGO: 18-090 UPZ: SAN JOSE

Localización General del Parque

El Parque Pijaos Jorge e. cabalier se localiza en la CARRERA 10 D N 34 50 SUR Ubicado en el sur de la ciudad de Bogotá, hace parte de la Zona Decima del Distrito Capital Localidad de RAFAEL URIBE URIBE.

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Fundida pilotines cerca administración, ingreso a grama costado sur
- Fundida placa de concreto de transición ingreso grama desde administración
- Suministro e instalación de tubería para cerramiento
- Excavación manual caja de inspección y cárcamo
- Mampostería cárcamo y caja de inspección

PARQUE EL PORVENIR

CODIGO: 07-391 UPZ: EL PORVENIR

Localización General del Parque

El Parque porvenir se localiza en la CARRERA 100 -CALLE 54D SUR Ubicado en el sur de la ciudad de Bogotá, hace parte de la Zona Decima del Distrito Capital Localidad de BOSA.

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Construcción de pozos de inspección sanitario y pluvial zona módulos baños (acero de refuerzo y concreto para placas base, muros en ladrillo tolete recocido, pañete interno impermeabilizado, geotextil en contorno exterior, relleno con BG en contorno exterior)
- Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC-P 6" entre caja de inspección y pozo de inspección sanitario zona módulos baños
- Construcción de caja de inspección sanitario 80x80 cm en zona módulos baños
- Cerramientos provisionales con postes de madera y lona en contorno de pista de trote zona canchas sintéticas
- Protección provisional de rejillas en Cárcamos zona pista de trote
- Desmonte de piso caucho en zona pista de trote
- Excavación manual de material granular en zona pista de trote
- Desmonte de estructura metálica en muros zona módulos baños
- Suministro e instalación de tubería y accesorios en puntos sanitarios zona módulos -Suministro e instalación de tubería y accesorios en puntos hidráulicos zona módulos baños

PARQUE VALLES DE CAFAM

CODIGO: 05-003 UPZ: COMUNEROS

Localización General del Parque

El Parque urbanización Valles de Cafam se localiza en la Calle 92 sur No 14D - 87 Ubicado en el sur de la ciudad de Bogotá, hace parte de la Zona quinta del Distrito Capital Localidad de Usme.

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Retiro, Suministro e instalación de adoquín zona detrás de cancha microfútbol
- Excavación manual de cimentación postes de iluminación solar
- Remate de pintura baranda M-83, zona juegos infantiles

497

PARQUE PATIO BONITO

CODIGO: 08-034 UPZ: PATIO BONITO

Localización General del Parque

El Parque PATIO BONITO se localiza en la CALLE 34 BIS A SUR N 88 D 12Ubicado en el sur de la ciudad de Bogotá, hace parte de la Zona Primera del Distrito Capital Localidad de KENNEDY.

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Pintura tipo koraza color gris en fachada contorno de salón de eventos
- Emboquillado de piso en piscina adultos
- Emboquillado de piso en exterior de piscinas
- Punto de reparación hidráulica en sanitario baño hombres zona piscinas
- Desmonte, suministro e instalación de push en ducha baño mujeres zona piscinas
- Desmonte, suministro e instalación de llave para lavamanos tipo push en baño zona administrativa y baño hombres zona salón de eventos
- Limpieza de enchape en muros y piso zona piscinas
- Suministro e instalación de rejilla en piso de piscina adultos
- Llenado de piscinas con agua potable desde carro tanques

PARQUE SIMON BOLIVAR (PALACIO DE LOS DEPORTES)

CODIGO: 12-125 UPZ: PARQUE EL SALITRE

Localización General del Parque

El Parque Simón Bolivar – Palacio de los deportes se localiza en la Avenida calle 63 No 45 10 Ubicado en el nor occidente de la ciudad de Bogotá, hace parte de la Zona doce del Distrito Capital Localidad de Barrios Unidos.

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Limpieza de canales
- Impermeabilización de canales
- Cerramiento provisional
- Desmonte de cerramiento existente
- Demolición de muro y viga existente
- Excavación mecánica

- Transporte y disposición de material de excavación y demolición
- Suministro de material granular

PARQUE SIMON BOLIVAR (PARQUE DEPORTIVO EL SALITRE)

CODIGO: 12-091 UPZ: PARQUE EL SALITRE

Localización General del Parque

El Parque Simón Bolivar – Parque Deportivo el Salitre se localiza en la Avenida Carrera 60 N 63 75 Ubicado en el nor occidente de la ciudad de Bogotá, hace parte de la Zona doce del Distrito Capital Localidad de Barrios Unidos.

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Cambio de push antivandálico de sanitarios de mujeres de la pista de patinaje.
- Demolición de pañete y muro.
- Demolición de tableta y pañete.
- Instalación de accesorios de PVC.
- Instalación de pañete y baldosa.
- Cambio de cartucho de push de lavamanos de baño de mujeres de la pista de patinaje.
- Instalación salidas y luminarias de emergencia. (UCAD)
- Limpieza de canales edifico acondicionamiento físico y edificio metodología de la UCAD.
- Limpieza de tubería de bajantes del edificio de consultorios de la UCAD
- Retiro e instalación de manto para impermeabilización en el edificio de acondicionamiento físico, metodología y consultorios de la UCAD.
- Mantenimiento de juntas de la zona de la cubierta con emulsión asfáltica en el edificio de consultorios de la UCAD.
- Resane de muros parte superior e impermeabilización en el edificio de consultorios.
- Arreglo de orificios de bajantes con mortero de rehabilitación en el edificio de metodología.

PARQUE SIMON BOLIVAR (SECTOR CIUDAD DE LOS NIÑOS)

CODIGO: 12-041 UPZ: PARQUE EL SALITRE

Localización General del Parque

El Parque Simón Bolivar – Parque Deportivo el Salitre se localiza en la Avenida Carrera 63 No 60 80 Ubicado en el nor occidente de la ciudad de Bogotá, hace parte de la Zona doce del Distrito Capital Localidad de Barrios Unidos.

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Instalación de grifería de lavamanos dañada (2 llaves).
- Mantenimiento de bajante de tobogán costado oriental.
- Demolición de baldosa de piso en modulo 2 de baños.
- Arreglo de tubería de sanitario modulo 2.
- Instalación de tubería de PVC y accesorios.

PARQUE EL COUNTRY

CODIGO: 01-1000 UPZ: COUNTRY CLUB

Localización General del Parque

El Parque el country se localiza en la Avenida Carrera 63 No 60 80 Ubicado en el norte de la ciudad de Bogotá, hace parte de la zona número uno del Distrito Capital Localidad de Usaquén.

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Descapote de área para instalación de tubería y cajas de inspección.
- Excavación manual para construcción de cajas e instalación de tubería.
- Demolición de cajas de inspección existentes.
- Construcción de cajas de inspección.
- Suministro e instalación de sardinel A10 para confinamiento.
- Suministro de geotextil y tubería para filtro espina de pescado.

PARQUE LA ANDREA

CODIGO: 05-004 UPZ: LA GRAN YOMASA

Localización General del Parque

El Parque la Andrea se localiza en la calle 81 bis Sur N 8A 24 Ubicado en la ciudad de Bogotá, hace parte de la Zona quinta del Distrito Capital Localidad de Usme.

500

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Pintura baranda M-80 zona pista patinaje
- Pintura baranda M-83 zona juego infantiles
- Retiro, suministro e instalación de manto impermeable zona de bodegas y zona baños camerinos
- Pintura baranda con 3 pasamanos zona ingreso bodega
- Pintura puerta ingreso parque
- Pintura bicicletería zona ingreso parque

PARQUE TIMIZA

CODIGO: 08-219 UPZ: TIMIZA

Localización General del Parque

El Parque Timiza se localiza en la Calle 40 H Sur No 70A 81, ubicado en la ciudad de Bogotá, hace parte de la zona número ocho del Distrito Capital Localidad de Kennedy.

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Excavación manual para viga ce cimentación y pilotes en zona senderos lago.
- Figurado y amarre de acero de refuerzo para pilotes en zona senderos lago.
- Protección provisional con plástico sobre material granular zona senderos lago.
- Desmonte, suministro e instalación de luminarias tipo led en zona local comercial.
- Desmonte, suministro e instalación de tomacorrientes dobles normales e interruptor doble (aparatos) en zona local comercial.
- Pintura tipo vinilo en muros y techo color blanco en zona local comercial.
- Pintura tipo esmalte color negro en puerta zona local comercial.

PARQUE PALESTINA

CODIGO: 07-165 UPZ: BOSA CENTRAL

Localización General del Parque

El Parque Palestina se localiza en la Calle 68 Sur No 81G-09, ubicado en la ciudad de Bogotá, hace parte de la zona número siete del Distrito Capital Localidad de Bosa.

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Cerramiento provisional en postes de madera y lona en zona de juegos.
- Demolición manual de asfalto en zona de juegos.
- Desmonte de baranda en contorno de zona de juegos.
- Desmonte de juegos infantiles en zona de juegos.

PARQUE CAYETANO CAÑIZALES

CODIGO: 08-241 UPZ: CORABASTOS

Localización General del Parque

El Parque el Carmelo se localiza en la Avenida Carrera 80 MJ, Ubicado en de la ciudad de Bogotá, hace parte de la zona número ocho del Distrito Capital Localidad de Kennedy.

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Desmonte, suministro e instalación de válvula tipo push en sanitarios zona baños coliseo mayor.
- Desmonte, suministro e instalación de llaves para lavamanos tipo push en zona baños coliseo menor y coliseo menor.
- Suministro e Instalación de brida sanitaria en sanitarios zona baños coliseo mayor.
- Re instalación de sanitarios en zona baños coliseo mayor.
- Desmonte, suministro e instalación de griferia para tanque de sanitarios en zona. baños coliseo mayor y coliseo menor.
- Punto de reparación hidráulica en placa de entrepiso zona coliseo menor.
- Sondeo de orinal en zona baños coliseo menor.

PARQUE SIMON BOLIVAR (SECTOR CENTRAL)

CODIGO: 13-089 UPZ: PARQUE SIMÓN BOLÍVAR - CAN

Localización General del Parque

El Parque Simón Bolivar (sector central) se localiza en la Avenida Carrera 68 No 53-36, Ubicado en de la ciudad de Bogotá, hace parte de la zona número trece del Distrito Capital Localidad de Teusaquillo.

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Instalación de cerramiento provisional.
- Inicio de mantenimiento de juegos zona 5.

PARQUE URBANIZACION CALLE 170

CODIGO: 01-540 UPZ: LA URIBE

Localización General del Parque

El Parque Urbanización Calle 170 se localiza en la Calle 175 No 17-11, ubicado en de la ciudad de Bogotá, hace parte de la zona número uno del Distrito Capital Localidad de Usaquén.

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Construcción de placa de contrapiso del cuarto eléctrico.

PARQUE NUEVA URBANIZACION EL CEDRITO

CODIGO: 01-131 UPZ: LOS CEDROS

Localización General del Parque

El Parque Nueva Urbanización el Cedrito se localiza en la Calle 145 No 9-90, ubicado en de la ciudad de Bogotá, hace parte de la zona número uno del Distrito Capital Localidad de Usaquén.

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

503

- Construcción de placa de contrapiso del cuarto eléctrico.

PARQUE URBANIZACION EL TOBERIN

CODIGO: 01-079 UPZ: TOBERIN

Localización General del Parque

El Parque Urbanización el Toberín se localiza en la Carrera 16 C No 164-79, ubicado en de la ciudad de Bogotá, hace parte de la zona número uno del Distrito Capital Localidad de Usaquén.

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Construcción de placa de contrapiso del cuarto eléctrico.

PARQUE SANTA CLARA

CODIGO: 13-015 UPZ: QUINTA PAREDES

Localización General del Parque

El Parque Santa Clara se localiza en la Carrera 45 No 22-63, ubicado en de la ciudad de Bogotá, hace parte de la zona número trece del Distrito Capital Localidad de Teusaquillo.

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Excavación Manual para instalación de postes metálicos en cancha sintética (Instalación de malla Nylon).
- Instalación de parrillas de acero.
- Vaciado de concreto para pilotes.

PARQUE SANTA ISABEL IV SECTOR

CODIGO: 14-029 UPZ: SANTA ISABEL

Localización General del Parque

504

El Parque Santa Isabel IV sector se localiza en la Calle 4 sur con Carrera 29 costado suroccidental, ubicado en de la ciudad de Bogotá, hace parte de la zona número catorce del Distrito Capital Localidad de los Mártires.

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Ajuste y mantenimiento de tableros
- cambio de control de iluminación
- cambio de puerta de tablero

PARQUE NUEVO MILENIO ETAPA 1

CODIGO: 05-476 UPZ: DANUBIO

Localización General del Parque

El Parque Nuevo Milenio etapa I se localiza en la Calle 67 A bis sur No 9-40, ubicado en de la ciudad de Bogotá, hace parte de la zona número cinco del Distrito Capital Localidad de los Usme.

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Instalación de tablero general y control
- Instalación de cableado
- Sistema de puesta a tierra
- Marcación de circuitos
- Conexión de cajas de derivación
- Soldadura en cámaras de inspección

PARQUE MODELIA SECTOR A

CODIGO: 09-092 UPZ: MODELIA

Localización General del Parque

El Parque Modelia Sector A se localiza en la Carrera 81 entre calles 25B y 24C, ubicado en de la ciudad de Bogotá, hace parte de la zona número nueve del Distrito Capital Localidad de Fontibón.

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- ❖ Ajuste y mantenimiento de tableros.
- ❖ Cambio de control de iluminación.
- ❖ Revisión acometida a torres de iluminación.

Localización General del Parque

El Parque el country se localiza en la Avenida Carrera 63 No 60 80 Ubicado en el norte de la ciudad de Bogotá, hace parte de la Zona primera del Distrito Capital Localidad de Usaquén.

6. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

En este ítem se describirá el cumplimiento a las medidas contempladas en el Plan de Manejo Ambiental en cada uno de los parques intervenidos dando alcance al contrato.:

6.1 A1 CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE GESTIÓN AMBIENTAL

Se cuenta con el personal mínimo requerido para el componente ambiental descrito a continuación

Tabla 3 Personal Ambiental

CARGO	NOMBRE
Residente Ambiental	Adriana Pachón Fajardo

Fuente: Consorcio Belzcon IDRD 1

El soporte de la aprobación del personal fue remitido en el informe No. 2

6.2 A2 CAPACITACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN PARA EL PERSONAL DE OBRA

Durante el periodo del informe se realizaron las siguientes actividades de capacitación

Tabla 4 Capacitaciones

FECHA	TEMA
1 al 30 de abril 2025	Inducción ambiental Ingreso de personal nuevo
8/04/2025	Capacitación procedimiento de auxiliares de tráfico.
14/04/2025	Capacitación a la brigada de aseo y limpieza (BOAL) en los siguientes temas: *Manejo de emergencias en la obra - Tipos de elementos de protección personal a emplear en la obra y su correcto uso

506

FECHA	TEMA
	*Generalidades del PMA *Funciones de la brigada de orden, aseo y limpieza.
21/04/2025	Capacitación Manejo Ambientalmente Responsable de Actividades Constructivas. (Gestión Integral de RCD, protección de sumideros).
15/04/2025	Ahorro y uso eficiente del agua

Fuente: Consorcio Belzcon IDRD 1


Anexo 1 Registro de Capacitación

Se asistió a los comités semanales programados en conjunto con interventoría y la supervisión del IDRD.

6.3 D-1 CONTROL DE RUIDO Y EMISIONES ATMOSFERICAS

De acuerdo con las actividades constructivas realizadas durante el periodo del informe en los parques intervenidos se realizó la instalación de cerramientos de áreas de trabajo y acopios, como se indica en el registro fotográfico a continuación:

Ilustración 2 Registro fotográfico cerramientos

INSTALACIÓN DE CERRAMIENTOS	
	









INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTOS

RETIRO DE RCD





INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTOS



Fuente: Consorcio Belzcon IDRD 1

Adicional se contemplan las medidas para el control de las emisiones atmosféricas (material particulado) tales como:

- No se realizan quemas de residuos en ninguno de los frentes de obra
- Se realizan jornadas de orden y aseo permanentes en cada frente de obra
- Se realiza la limpieza de las vías de los frentes de obra y carpado de volquetas para disminuir los aportes de material particulado en la atmosfera

6.4 D-2 MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

1. Seguimiento de proveedores y gestores

Durante el periodo se utilizaron los siguientes gestores de residuos – RCD, de igual forma se incluyeron gestores para el manejo de residuos

Tabla 5 Gestores de RCD

GESTOR	LOCALIZACIÓN	RESOLUCIÓN
MAQUINAS AMARILLAS	Las Manas	Resolución 1480 del 04/12/2014 Resolución 0228 del 07/03/2016
CEMEX	Av. Villavicencio (Boyacá) #72-04 sur	Resolución 1280 del 15/06/2017

GESTOR	LOCALIZACIÓN	RESOLUCIÓN
CHATARRERIA AMBIENTAL LA ESMERALDA	Carrera 72 A No. 70 - 55 (Bogotá)	Informe Técnico No. 02696 - 2019IE301932 Rad de aprobación: 2019EE303076
DEPOSITO SAN VICENTE SAS	Carrera 69K No. 74B - 99	Informe Técnico No. 03591 Radicado SDA No. 2021IE198062
TRATAMIENTOS Y RELLENOS AMBIENTALES DE COLOMBIA	Calle 3 N° 17 - 03 L1 - 187 Parque industrial San Jorge - Mosquera	Resolución CAR No.1821 del 14 de julio del 2017

Fuente: Consorcio Belzcon IDRD 1

Tabla 6 Proveedores

GESTOR	LOCALIZACIÓN	RESOLUCIÓN	APROBACIÓN
SECAM JR	Carrera 7 D Este Calle 115 Sur	COMUNICADO CAR 20232082175 DEL 11/09/2023	26/02/2025
CODEOBRAS	Kilómetro 1.5 Bogotá Siberia – Costado Sur	COMUNICADO CAR 20252004394 DEL 04/02/2025	26/02/2025

Fuente: Consorcio Belzcon IDRD 1

2. Manejo de materiales

De acuerdo con las actividades constructivas en el periodo del informe se utilizaron los materiales constructivos, que fueron adquiridos y reportados en el periodo del 1 al 30 de abril de 2025.

Tabla 7 Relación de materiales

MES	PROVEEDOR	TIPO DE MATERIAL	m3	Ton
NOVIEMBRE	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL NOVIEMBRE			**0**	**0**
DICIEMBRE	DROMOS	B400	76	129,2
DICIEMBRE	DROMOS	B600	14,33	24,36
DICIEMBRE	DROMOS	RAJON	15	25,5
DICIEMBRE	FORZA	B600	15	25,5

MES	PROVEEDOR	TIPO DE MATERIAL	m3	Ton
DICIEMBRE	IN SITU	MATERIAL EXCAVACIÓN	41,5	72,62
DICIEMBRE	LADRILLERA SAN JOAQUIN	LADRILLO TOLETE MACIZO 6000 UND	10,37	21
TOTAL DICIEMBRE			**172,2**	**298,18**
ENERO	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL ENERO			**0**	**0**
FEBRERO	CODEOBRAS	AR-PEA	50	72,5
FEBRERO	DROMOS	B600	59,7	101,49
FEBRERO	LADRILLERA SAN JOAQUIN	LADRILLO TOLETE MACIZO 3000 UND	5,19	10,5
FEBRERO	SECAM JR	SBG-PEA RECICLADA	7	11,90
TOTAL FEBRERO			**121,89**	**196,39**
MARZO	DROMOS	B600	29,6	50,32
MARZO	CONCREMOVIL	CONCRETO C-3000-A	24	40,8
MARZO	LADRILLERA SAN JOAQUIN	LADRILLO TOLETE 3000 UND	5,19	10,5
MARZO	COLCONCRETOS	REJILLA 25*50*5 (240UND)	12	0,24
			70,79	**101,86**
ABRIL	BYP PREFABRICADOS	BLOQUE A10	6,8	11,56
		TOTAL	**6,8**	**11,56**

Fuente: Consorcio Belzcon IDRD 1

Tabla 8 Relación de otros materiales

MES	TIPO DE MATERIAL	UND	Ton
ENERO	CEMENTO GRIS X 50KG	64	3,2
MARZO	CEMENTO GRIS X 50KG	18	0,9
ABRIL	CEMENTO GRIS X 50KG	23	1,15

Fuente: Consorcio Belzcon IDRD 1

Anexo 2 Control de materiales

6.5 D3 Manejo integral de residuos ordinarios, peligrosos, especiales y RCD.

3. Manejo integral de los residuos solidos

511

De acuerdo con las actividades de demolición en el frente de trabajo se generaron los siguientes volúmenes de RCD, los cuales fueron dispuestos como se muestra en la tabla a continuación.

Tabla 9 Generación de RCD

GESTOR	EXCAVACIÓN m^3	DEMOLICIÓN m^3	PESO EN TONELADAS
RECICLADOS INDUSTRIALES		15	19,5
GRECO		15	19,2
TOTAL NOVIEMBRE	**0**	**30**	**38,7**
RECICLADOS INDUSTRIALES		14	18,20
TOTAL DICIEMBRE	**0**	**14**	**18,20**
MAQUINAS AMARILLAS	90		115,44
CEMEX	14		20,52
TOTAL ENERO	**104**	**0**	**135,96**
MAQUINAS AMARILLAS	65		83,38
CEMEX	7		10,26
TOTAL FEBRERO	**72**	**0**	**108,16**
MAQUINAS AMARILLAS	89		114,16
DEPOSITO VICENTE (PUNTO LIMPIO)		0,51	0,51
TOTAL MARZO	**89**	**0,51**	**114,68**
MAQUINAS AMARILLAS	88		113,43
TOTAL, ABRIL	**88**		**113,43**

Fuente: Consorcio Belzcon IDRD 1

Se realiza gestión de residuos aprovechables de los parques: Cancha sintética Jazmín, Cancha Sintética Pijaos, Cancha Sintética Valles de Cafam, Cancha Voleibol Complejo acuático, Canchas de futbol, tenis, patinaje, fontana de rio, Canchas de tenis fontanar del río, Coliseo tunal-cuarto de máquinas CEFE Tunal, Pista de patinaje San Andrés.

512

A continuación, se relaciona el volumen total de los residuos retirados, de estos

Tabla 10 Gestión de Residuos aprovechables

GESTOR	RESIDUOS	KG	Toneladas
Chatarrería La Esmeralda	METAL	815,1	0,8151
Chatarrería La Esmeralda	METAL	257,4	0,2574
Chatarrería La Esmeralda	METAL	228,8	0,2288
Chatarrería La Esmeralda	METAL	162,8	0,1628
Chatarrería La Esmeralda	METAL	194,7	0,1947
Chatarrería La Esmeralda	METAL	70,4	0,704
Chatarrería La Esmeralda	METAL	94,6	0,0946
Chatarrería La Esmeralda	METAL	243,1	0,2431
	TOTAL	**2066,9**	**2,066**

Fuente: Consorcio Belzcon IDRD 1

Anexo 3 Gestión de Residuos

Se incluye en el presente informe la trazabilidad de la gestión de RCD en el Anexo 4

Anexo 4 Trazabilidad reportes RCD

SLB

Ilustración 3 Registro Fotográfico Retiro de RCD



Fuente: Consorcio Belzcon IDRD 1

4. **Seguimiento y consolidado de material reutilizado.**

A continuación, se relacionan los indicadores de aprovechamiento e RCD de acuerdo con el decreto 507 del 2023.

514

Tabla 11 Seguimiento de indicador de aprovechamiento

Periodo	Envio a planta de aprovechamiento + reutilización in situ + entrega a recuperador específico + compra de material reciclado	Cantidad total generada sin material total de excavación	%
20 al 30 noviembre 2024	38.7	38.7	100%
1 al 31 de diciembre 2024	91,12	91,12	100%
1 al 31 de enero del 2025	0	0	0%
1 al 28 de febrero del 2025	84,4	84,4	100%
1 al 31 de marzo del 2025	0,51	0,51	100%
1 al 30 de abril del 2025	2,06	2,06	100%

Fuente: Consorcio Belzcon IDRD 1

Tabla 12 Indicador de Circularidad

Periodo	Cantidad de RCD aprovechado en la obra (t)/Cantidad de materiales que ingresan a la obra	%
20 al 30 noviembre 2024	0	0
1 al 31 de diciembre 2024	72,62/298,18 =0,24	24,35%
1 al 31 de enero del 2025	0	0
1 al 28 de febrero del 2025	84,4/196,39=0,43	42%
1 al 31 de marzo del 2025	0/101,86	0
1 al 30 de abril del 2025	0/11,56=0	0%

Fuente: Consorcio Belzcon IDRD 1

6.6 D4 Manejo Integral de cuerpos de agua y sumideros

1. En el periodo del informe se requirió realizar protección de sumideros en el parque country y porvenir.

515

2. No se realizó ningún tipo de reparación
3. En ni lavado de vehículos ni maquinaria, en el frente de obra y menos en cercanía a sumideros.
4. En los frentes de obra no se instalaron unidades sanitarias portátiles, ya que se utilizaron las existentes en cada parque intervenido.

Ilustración 4 Registro Fotográfico Retiro de RCD

PROTECCIÓN DE SUMIDEROS Y CARCAMOS	
	


6.7 D5 Manejo ambiental de campamentos fijos y/o temporales y centros de acopio

Durante el periodo del informe no se realizó la instalación de campamentos de obra temporales, sin embargo, se realizó el uso de los puntos ecológicos de los parques intervenidos para el manejo de los residuos, se realizó la protección y cerramiento de acopios, así como el orden y aseo de las áreas de trabajo.

Ilustración 5 Registro fotográfico manejo de áreas de trabajo

PROTECCIÓN DE ACOPIOS	MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTOS
	
MANEJO DE ACOPIOS	CERRAMIENTO ÁREAS DE TRABAJO

516



Fuente: Consorcio Belzcon IDRD 1

6.8 D-6 Manejo de maquinaria, equipos y vehiculos

Para el periodo del informe se utilizaron los siguientes vehiculos.

Tabla 13 Relación de Vehiculos

TIPO DE VEHICULO	PLACA	PIN	REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA
VOLQUETA	UPS399	1805	10/09/2025
VOLQUETA	USC745	560	21/10/2025
VOLQUETA	SPT393	566	24/12/2025

Fuente: Consorcio Belzcon IDRD 1

Tabla 14 Relación de maquinaria

EQUIPO	REFERENCIA
MINICARCADOR	NEW HOLAND L175

Fuente: Consorcio Belzcon IDRD 1

La documentación correspondiente a equipos vehículos y maquinaria es reportada en el informe de SST

7. CONCLUSIONES

- Se ejecutaron actividades constructivas y retiro de RCD con gestores autorizados.
- Se realiza seguimiento en el frente de obra para el control de los impactos ambientales generados.
- Se cuentan con las certificaciones de materiales y RCD correspondientes a los periodos anteriores.

Country

	CONTROL DE ASISTENCIA	CBZC-FR-SST-07 VERSIÓN: 01 PAG.1 DE 1 2024/11/24

FECHA:	08/04/2025	HORA INICIO:	8:30	HORA FIN:	9:15	ACTIVIDAD	
LUGAR:	parque country					INDUCCIÓN	
TEMAS:	Capacitación procedimiento de auxiliares de tráfico.					REINDUCCIÓN	
						REUNIÓN	
						CAPACITACION	X
INSTRUCTOR Y CARGO:	Adriana Pachon Fajardo					OTRA	
FIRMA DEL INSTRUCTOR:							
OBJETIVO:							

PARTICIPANTES

No.	NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
1	[illegible]	auxiliar	
2	Kevin Acosta Baiza	auxiliar	
	Luis Quintero	Maestro	
	Juan Gomez	OF	

OBSERVACIONES:

519

CONTROL DE ASISTENCIA

CBZC-FR-SST-07
VERSION: 01
PAG.1 DE 1
2024/11/24

FECHA:	14/04/2025	HORA INICIO:	9:30	HORA FIN:	10:15	ACTIVIDAD	
LUGAR:	parques					INDUCCIÓN	
TEMAS:	Capacitación a la brigada de aseo y limpieza (BOAL) en los siguientes tem as: *Manejo de emergencias en la obra - Tipos de elementos de protecci on personal a emplear en la obra y su correcto uso *Generalidades del PMA *Funciones de la brigada de orden, aseo y limpieza.					REINDUCCIÓN	
						REUNIÓN	
						CAPACITACION	x
INSTRUCTOR Y CARGO:	Adriana Pachon Fajardo					OTRA	
FIRMA DEL INSTRUCTOR:							
OBJETIVO:							

PARTICIPANTES

No.	NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
	Jalmiro serrato Ruiz	oficial	
	Jeferson Manuel Antiaga Salvarez	ayudante	Jeferson Antiaga
	Orlando Florian Roberto	ayudante	Orlando Florian
	Jaime ruiz	OFICIAL	Jaime
	Juan Carlos Garnica Bautista	Ayudante	Juan Carlos Garnica
	Jeffersson Leiva Cuervo	oficial	

OBSERVACIONES:

	CONTROL DE ASISTENCIA	CBZC-FR-SST-07 VERSIÓN: 01 PAG.1 DE 1 2024/11/24

FECHA:	21/04/2025	**HORA INICIO:**	2:00	**HORA FIN:**	2;40	ACTIVIDAD	
LUGAR:						INDUCCIÓN	
TEMAS:	Capacitación Manejo Ambientalmente Responsable de Actividades Constructivas. (Gestión Integral de RCD, protección de sumideros).					**REINDUCCIÓN**	
						REUNIÓN	
						CAPACITACION	X
INSTRUCTOR Y CARGO:	Adriana Pachon Fajardo					**OTRA**	
FIRMA DEL INSTRUCTOR:							
OBJETIVO:							

PARTICIPANTES

No.	NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
	Abriel Cabrejo	Oficial	
	Andres David Suarez Alfonso	oficial	Andres Suarez
	Orlando Fajardo	Oficial	

OBSERVACIONES:



CONTROL DE ASISTENCIA

CBZC-FR-SST-07
VERSIÓN: 01
PAG.1 DE 1
2024/11/24

FECHA:	8/04/2025	HORA INICIO:	11:30	HORA FIN:	12:15	ACTIVIDAD	
LUGAR:	PARQUES					INDUCCIÓN	
TEMAS:	Capacitación procedimiento de auxiliares de tráfico.					REINDUCCIÓN	
						REUNIÓN	
						CAPACITACION	X
INSTRUCTOR Y CARGO:	ADRIANA PACHON FAJADO					OTRA	
FIRMA DEL INSTRUCTOR:							
OBJETIVO:							

PARTICIPANTES

No.	NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
	Dalmiro Serrato Aya	oficial	
	Jeferson Manuel Arteaga Echevarria	ayudante	Jeferson Arteaga
	Orlando Florian Lobato ayoo	ayudante	Orlando Florian
		OFICIAL	
	Juan Carlos Garnica Bautista	Ayudante	Juan Carlos Garnica
	Dubalick Zgarza cuervo	oficial	

OBSERVACIONES:

522

	CONTROL DE ASISTENCIA	CBZC-FR-SST-07 VERSIÓN: 01 PAG.1 DE 1 2024/11/24

FECHA:	26/04/2025	HORA INICIO:	10:40	HORA FIN:	11:00	ACTIVIDAD	
LUGAR:						INDUCCIÓN	
TEMAS:	Capacitación ambiental manejo teja asbesto cemento, afectaciones ambientales y a la salud humana					REINDUCCIÓN	
						REUNIÓN	
						CAPACITACION	X
INSTRUCTOR Y CARGO:	ADRIANA PACHON FAJARDO					OTRA	
FIRMA DEL INSTRUCTOR:							
OBJETIVO:							

PARTICIPANTES

No.	NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
	Oswaldo Cabrejo	Oficial.	
	Andres David Suarez Alfarez	oficial	Andres Suarez
	Orlando Forero	oficial	

OBSERVACIONES:

	CONTROL DE ASISTENCIA	CBZC-FR-SST-07 VERSIÓN: 01 PAG.1 DE 1 2024/11/24

FECHA:	15/04/2025	HORA INICIO:	8:30	HORA FIN:	9:00	ACTIVIDAD	
LUGAR:						INDUCCIÓN	
TEMAS:	AHORRO Y USO EFICIENDE DEL AGUA					REINDUCCIÓN	
						REUNIÓN	
						CAPACITACION	X
INSTRUCTOR Y CARGO:	ADRIANA PACHON FAJARDO					OTRA	
FIRMA DEL INSTRUCTOR:							
OBJETIVO:							

PARTICIPANTES

No.	NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
	Jaider camargo -V-	oficial	
	Luis Rojas	Ayudante	
	Rene Camargo V.	of	
	Jeferson Stid Camargo	oficial	
	Edwin Camargo	maestro	

OBSERVACIONES:

524

CONSORCIO BELZCON ORD 1 FECHA ACTUALIZACIÓN: 31/MARZO/2025	PLAN ANUAL DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE LA GESTIÓN AMBIENTAL	PMG-01 VERSIÓN 1 FECHA 26-12-2024

1. OBJETIVO	1. Implementar el Plan de manejo ambiental, durante la ejecución del proyecto con el fin de minimizar los impactos ambientales identificados y evaluados por la matriz de identificación y valoración de impactos, cumpliendo con los requerimientos legales y contractuales. 2. Cumplir a cabalidad con el programa de capacitaciones y entrenamiento a los trabajadores en los temas referentes al PMA, con la finalidad de fortalecer sus competencias en el tema ambiental. 3. Gestionar adecuadamente los residuos solgrados 4. Evaluar el cumplimiento de los requisitos Ambiental
2. META	Cumplir con el 90% de las actividades programadas en el Plan Anual de Trabajo y Cronograma de la Gestión Ambiental. La medición del indicador de cumplimiento de actividades se realizará mensualmente.
3. ALCANCE	Aplica para todos los trabajadores, contratistas y subcontratistas.
4. RESPONSABILIDADES	Cumplir y ejecutar el Plan Anual de Trabajo y Cronograma de la Gestión Ambiental.

5. ETAPAS Y PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN (11 MESES)

ACTIVIDADES	RECURSOS ASIGNADOS	DIRIGIDO A	RESPONSABLES	ESTADO	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	%	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
					1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4			
Cuando se cumpla se marca con 1 el E. (Ejecutado)													
5.1 ETAPA PRELIMINAR													
Aprobación de aprobación, ajustes y la presentación de estudios y diseños.	Humanos, Tecnológicos y Físicos	NA	Director de Obra, Asesora Ambiental	P E							100%		
Radicación del PMA en la interventoría y aprobación del documento por la misma.	Humanos, Tecnológicos y Físicos	Interventoría	Director de Obra, Asesora Ambiental	P E							100%		
5.1.1 GENERALES													
Inducción ambiental ingreso de personal nuevo	Humanos, Financieros, Tecnológicos y Físicos	Todo el personal del contrato	Residente Ambiental o respectivo SST/SA	P E							100%		
Revisión y actualización matriz de identificación y valoración de impactos ambientales	Humanos, Tecnológicos y Físicos	NA	Residente Ambiental	P E							100%		

525

CONSORCIO BELIZON IDRD 1 FECHA ACTUALIZACIÓN: 31/MARZO/2025	PLAN ANUAL DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE LA GESTIÓN AMBIENTAL	PMA-21 VERSION 1 FECHA 26-12-2024

1. OBJETIVO	1. Implementar el Plan de manejo ambiental, durante la ejecución del proyecto con el fin de minimizar los impactos ambientales identificados y evaluados por la matriz de identificación y valoración de impactos, cumpliendo con los requerimientos legales y contractuales
	2. Cumplir a cabalidad con el programa de capacitaciones y entrenamiento a los trabajadores en los temas referentes al PMA, con la finalidad de fortalecer sus competencias en materia ambiental.
	3. Gestionar adecuadamente los residuos asignados
	4. Evaluar el cumplimiento de los requisitos Ambiental
2. META	Cumplir con el 90% de las actividades programadas en el Plan Anual de Trabajo y Cronograma de la Gestión Ambiental. La medición del indicador de cumplimiento de actividades se realizará mensualmente
3. ALCANCE	Aplica para todos los trabajadores, contratistas y subcontratistas.
4. RESPONSABILIDADES	Cumplir y ejecutar el Plan Anual de Trabajo y Cronograma de la Gestión Ambiental.

5. ETAPAS Y PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN (11 MESES)

ACTIVIDADES	RECURSOS ASIGNADOS	DIRIGIDO A	RESPONSABLES	ESTADO	MES 1 (1 2 3 4)	MES 2 (1 2 3 4)	MES 3 (1 2 3 4)	MES 4 (1 2 3 4)	MES 5 (1 2 3 4)	MES 6 (1 2 3 4)	%	REGISTRO O SOPORTE	OBSERVACIÓN
5.2 ETAPA CONSTRUCTIVA (Se incluye **todas las Fichas Ambientales PMA**)													
5.2.1 CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL													
Realizar la conformación de la Brigada de Orden, Aseo y Limpieza (BOAL)	Humanos y Físicos	BOAL	Residente Ambiental	P E							100%		
5.2.2 SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN PARA EL PERSONAL DE OBRA													
Socialización del PMA y de los programas ambientales	Humanos, Tecnológicos, Financieros y Físicos	Todo el personal del contrato	Residente Ambiental	P E							100%		
Capacitación a la brigada de aseo y limpieza (BOAL) en los siguientes temas: "Manejo de residuos en la obra – Tipos de elementos de protección personal a emplear en la obra y su correcto uso "Generalidades del PMA "Funciones de la brigada de orden, aseo y limpieza.	Humanos, Tecnológicos, Financieros y Físicos	BOAL	Residente Ambiental	P E							0%		
Capacitación manejo de emergencias ambientales en obra.	Humanos, Tecnológicos, Financieros y Físicos	Todo el personal del contrato	Residente Ambiental	P E							100%		
Capacitación Gestión Integral de Residuos Sólidos (RESPEL) y Residuos Peligrosos (RESPEL)	Humanos, Tecnológicos, Financieros y Físicos	Inspectores de SST/ Auxiliares de obra	Residente Ambiental	P E							100%		
Capacitación ahorro/manejo de auxiliares de tráfico	Humanos, Tecnológicos, Financieros y Físicos	Auxiliares de tráfico	Residente Ambiental	P E							0%		
Capacitación ambiental previa (el aspecto ambiental afectados ambientales y medidas)	Humanos, Tecnológicos, Financieros y Físicos	Todo el personal del contrato	Residente Ambiental	P E							50%		
Capacitación Manejo Ambientalmente Responsable de Actividades Constructivas. (Gestión Integral de RCD, protección de subsuelos)	Humanos, Tecnológicos, Financieros y Físicos	Todo el personal del contrato	Residente Ambiental	P E							100%		
Reinducción SSA	Humanos, Tecnológicos, Financieros y Físicos	Todo el personal del contrato	Residente Ambiental	P E							#¡DIV/0!		
5.2.3 CONTROL DE RUIDO Y EMISIONES ATMOSFÉRICAS													
Seguimiento documentación vehículos y equipos	Humanos y Físicos	Conductores - Operadores	Residente Ambiental y SST	P E							89%		

25
9

	PLAN ANUAL DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE LA GESTIÓN AMBIENTAL	PMA-01
CONSORCIO MALECON CRIO 1		VERSION 1
FECHA ACTUALIZACIÓN: 31 MARZO/2025		FECHA: 09-12-2024

1. OBJETIVO	1. Implementar el Plan de manejo ambiental, durante la ejecución del proyecto con el fin de minimizar los impactos ambientales identificados y evaluados por la matriz de identificación y valoración de impactos, cumpliendo con los requerimientos legales y contractuales.
	2. Cumplir a cabalidad con el programa de capacitaciones y entrenamiento a los trabajadores en los temas relacionados al PMA, con la finalidad de fortalecer sus competencias en el tema ambiental.
	3. Gestionar adecuadamente los recursos asignados
	4. Evaluar el cumplimiento de los requisitos Ambientales
2. META	Cumplir con el 95% de las actividades programadas en el Plan Anual de Trabajo y Cronograma de la Gestión Ambiental. La medición del indicador de cumplimiento de actividades se realizará mensualmente.
3. ALCANCE	Aplica para todos los trabajadores, contratistas y subcontratistas.
4. RESPONSABILIDADES	Cumplir y ejecutar el Plan Anual de Trabajo y Cronograma de la Gestión Ambiental.

5. ETAPAS Y PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN (EN MESES)

ACTIVIDADES	RECURSOS ASIGNADOS	DIRIGIDO A	RESPONSABLES	ESTADO	MES 1 (1 2 3 4)	MES 2 (1 2 3 4)	MES 3 (1 2 3 4)	MES 4 (1 2 3 4)	MES 5 (1 2 3 4)	MES 6 (1 2 3 4)	%	REGISTRO O SOPORTE	OBSERVACIÓN
5.2.4 MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES PÉTREOS DE CONSTRUCCIÓN.													
Registro control de materiales e la supervisión del Contrato	Humanos, Tecnológicos y Físicos	SISE, Interventoría	Residente Ambiental	P							80%		
				E									
Solicitud y presentación de certificados del suministro de materiales	Humanos, Tecnológicos, Financieros y Físicos	Proveedores	Residente Ambiental	P							80%		
				E									
Realizar los actos de acopio temporales de los materiales y realizar el respectivo mantenimiento y señalización.	Humanos, Tecnológicos, Financieros y Físicos	Residente de Obra - Inspector de Obra - Ayudantes de Obra	Residente de obra, Residente ambiental Ambiental, SISAL, Inspectores	P							40%		
				E									
5.2.1 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS ORDINARIOS, ESPECIALES Y RCD													
Seguimiento a la gestión de los residuos sólidos ordinarios	Humanos y Físicos	SISAL	Residente Ambiental, SISAL e inspectores	P							0%		
				E									
Seguimiento a la gestión de los residuos industriales	Humanos y Físicos	SISAL	Residente Ambiental, SISAL e inspectores	P							0%		
				E									
Realizar los actos de acopio temporales de los RCD y realizar el respectivo mantenimiento y señalización	Humanos, Tecnológicos, Financieros y Físicos	Residente de Obra - Inspector de obra	Residente de Obra, Residente Ambiental, Residente SST e inspectores.	P							20%		
				E									
Reporte disposición de RCD a la supervisión del Contrato	Humanos, Tecnológicos y Físicos	SISE - Interventoría	Residente Ambiental	P							20%		
				E									
Evidencia de la certificación de la entrega y disposición de los RCD.	Humanos, Tecnológicos, Financieros y Físicos	Sitios de Disposición final de RCD	Residente Ambiental	P							50%		
				E									

	PLAN ANUAL DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE LA GESTIÓN AMBIENTAL	PMA-01
CONSORCIO BELEN ORO 1		VERSION 1
FECHA ACTUALIZACIÓN: 31/MARZO/2025		FECHA 09-12-2024

1. OBJETIVO	1. Implementar el Plan de manejo ambiental, durante la ejecución del proyecto con el fin de mitigar los impactos ambientales identificados y evaluados en la matriz de identificación y valoración de impactos, cumpliendo con los requerimientos legales y contractuales. 2. Cumplir a cabalidad con el programa de capacitaciones y entrenamiento a los trabajadores en los temas referentes al PMA, con la finalidad de fortalecer sus competencias en la forma ambiental. 3. Gestionar adecuadamente los residuos peligrosos 4. Evaluar el cumplimiento de los requisitos Ambiental
2. META	Cumplir con el 80% de las actividades programadas en el Plan Anual de Trabajo y Cronograma de la Gestión Ambiental. La medición del indicador de cumplimiento de actividades se realizará mensualmente.
3. ALCANCE	Aplica para todos los trabajadores, contratistas y subcontratistas
4. RESPONSABILIDADES	Cumplir y ejecutar el Plan Anual de Trabajo y Cronograma de la Gestión Ambiental.

5. ETAPAS Y PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN (11 MESES)

ACTIVIDADES	RECURSOS REQUERIDO	DIRIGIDO A	RESPONSABLES	ESTADO	MES 1 (1 2 3 4)	MES 2 (1 2 3 4)	MES 3 (1 2 3 4)	MES 4 (1 2 3 4)	MES 5 (1 2 3 4)	MES 6 (1 2 3 4)	%	REGISTRO O SOPORTE	OBSERVACIÓN
5.2.6 MANEJO INTEGRAL DE CUERPOS DE AGUA Y SUMIDEROS													
Revisión, inventario y actualización de sumideros	Humanos y Físicos	Ingenieros de obra - Ayudantes de obra	Residente de Obra, Residente Ambiental y SGAL	P							50%		SE REALIZA LA PROTECCION DE SUMIDEROS EN EL PARQUE LINEAL Y PORVENIR
				E									
Limpieza y protección de sumideros	Humanos y Físicos	Residente de Obra - Ingenieros de obra - Ayudantes de obra	Residente de Obra, Residente Ambiental y SGAL	P							67%		
				E									
5.2.7 MANEJO AMBIENTAL DE CAMPAMENTOS FIJOS NO TEMPORALES Y CENTROS DE ACOPIO.													
Verificar la instalación de campamento de obra	Humanos, Financieros y Físicos	NA	Residente de Obra, Residente Ambiental, Residente SST e inspectores	P							0%		DE ACUERDO CON LOS PANELES INFORMATIVOS NO SE HA REQUERIDO LA INSTALACIÓN DE CAMPAMENTOS FIJOS TEMPORALES, ASI MISMO NO SE HA REQUERIDO LA INSTALACIÓN DE LAVADEROS SANITARIOS PORTATILES
				E									
Desmantelamiento de campamento, medidas complementarias	Humanos y Físicos	NA	Residente de Obra, Residente Ambiental, Residente SST e inspectores	P							0%		
				E									
Verificar el mantenimiento y/o aseo general de los Lavaderos sanitarios en los campamentos y frentes de obra	Humanos y Físicos	SGAL - Ayudantes de Obra	Residente de Obra, Residente Ambiental, Residente SST e inspectores	P							0%		
				E									
5.2.9 MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS.													
Verificar la revisión de las inspecciones preoperacionales de vehículos y maquinaria	Humanos y Físicos	Operadores, Conductores	Residente de Obra, Residente Ambiental, Residente SST e inspectores	P							26%		
				E									
5.2.10 PLAN DE SEÑALIZACIÓN													
Implementar el Plan de la señalización Ambiental (informativa, preventiva y obligatoria)	Humanos, Financieros y Físicos	NA	Residente Ambiental e inspectores	P							50%		
				E									
Implementar el Plan de la señalización del Plan de Manejo de tráfico (PMT)	Humanos, Financieros y Físicos	Residente de Obra - Inspector de Obra - Ayudantes de Obra	Residente Ambiental e inspectores	P							0%		NO SE HA REQUERIDO LA INSTALACIÓN
				E									
5.2.11 ACTIVIDADES PROPIAS DEL CONTRATO													
Asistencia a comité integral semanal	Humanos	NA	Residente Ambiental	P							82%		
				E									
Elaboración informe mensual de la gestión ambiental	Humanos, Tecnológicos y Físicos	SST, Interventoría	Residente Ambiental	P							100%		
				E									

S28

CONSORCIO BELLAVISTA ORO 1 FECHA ACTUALIZACIÓN: 31/MARZO/2020	PLAN ANUAL DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE LA GESTIÓN AMBIENTAL	PMA-01 VERSION 1 FECHA 26-10-2021

1. OBJETIVO	1. Implementar el Plan de manejo ambiental, durante la ejecución del proyecto con el fin de minimizar los impactos ambientales identificados y evaluados por la matriz de identificación y valoración de impactos, cumpliendo con los requerimientos legales y contractuales. 2. Cumplir a cabalidad con el programa de capacitaciones y entrenamiento a los trabajadores en los temas referentes al PMA, con la finalidad de fortalecer sus conocimientos en el tema ambiental. 3. Gestionar adecuadamente los recursos asignados 4. Evaluar el cumplimiento de los requisitos Ambientales
2. META	Cumplir con el 80% de las actividades programadas en el Plan Anual de Trabajo y Cronograma de la Gestión Ambiental. La medición del indicador de cumplimiento de actividades se realizará mensualmente.
3. ALCANCE	Aplica para todos los trabajadores, contratistas y subcontratistas.
4. RESPONSABILIDADES	Cumplir y ejecutar el Plan Anual de Trabajo y Cronograma de la Gestión Ambiental.

5. ETAPAS Y PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN (12 MESES)

ACTIVIDADES	RECURSOS ASIGNADOS	DIRIGIDO A	RESPONSABLES	ESTADO	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	%	RECURSO O SOPORTE	OBSERVACIÓN
					1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4			
6. ETAPA DE CIERRE													
Elaboración informe de Cierre Ambiental	Humanos	Contratista - Interventoría	Residente Ambiental	P R							EJECUTADO		

7. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

FORMULA	VARIABLES	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6
# Actividades Ejecutadas / # de Actividades Programadas * 100	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	34	39	30	32	33	34
	ACTIVIDADES EJECUTADAS	13	28	21	11	19	0
	RESULTADO	38%	72%	80%	34%	58%	26%
	META	100%	100%	80%	100%	100%	100%

8. RESPONSABLES

FIRMA:		FIRMA:	
ELABORÓ:	ADRIANA PACHON FAJARDO	REVISO:	EMIGDIO SILVIAN
CARGO:	ESPECIALISTA AMBIENTAL	CARGO:	DIRECTOR DE OBRA

92

Country

CONSORCIO	**CONTROL DE ASISTENCIA**	CBZC-FR-SST-07 VERSIÓN: 01 PAG.1 DE 1 2024/11/24

FECHA:	21/04/2025	HORA INICIO:	7:30	HORA FIN:	8:30	ACTIVIDAD	
LUGAR:						INDUCCIÓN	X
TEMAS:	Inducción ambiental ingreso de personal nuevo					REINDUCCIÓN	
						REUNIÓN	
						CAPACITACION	
...TRUCTOR Y CARGO:	ADRIANA PACHON FAJARDO					OTRA	
FIRMA DEL INSTRUCTOR:							
OBJETIVO:							

PARTICIPANTES

No.	NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
1	Cesar Mendez	auxiliar	
2	Laura Acosta Borja	auxiliar	
	Luis Quintero	auxiliar	
	Ivan Gomez	OK	

OBSERVACIONES:

530

Country

	CONTROL DE ASISTENCIA	CBZC-FR-SST-07 VERSIÓN: 01 PAG.1 DE 1 2024/11/24

FECHA:	21/04/2025	HORA INICIO:	7:30	HORA FIN:	8:30	ACTIVIDAD	
LUGAR:						INDUCCIÓN	X
TEMAS:	Inducción ambiental Ingreso de personal nuevo					REINDUCCIÓN	
						REUNIÓN	
						CAPACITACION	
...TRUCTOR Y CARGO:	ADRIANA PACHON FAJARDO					OTRA	
FIRMA DEL INSTRUCTOR:							
OBJETIVO:							

PARTICIPANTES

No.	NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
1	Eglcum Hurtado	auxiliar	
2	Karen Nosta Borja	Auxiliar	
	Luis Quintero		
	Juan Gomez	OK	

OBSERVACIONES:

531

	CONTROL DE ASISTENCIA	CBZC-FR-SST-07 VERSIÓN: 01 PAG.1 DE 1 2024/11/24

FECHA:	20/04/2025	**HORA INICIO:**	7:30	**HORA FIN:**	8:30	**ACTIVIDAD**	
LUGAR:	Parques					**INDUCCIÓN**	X
TEMAS:	Inducción ambiental Ingreso de personal nuevo					**REINDUCCIÓN**	
						REUNIÓN	
						CAPACITACION	
INSTRUCTOR Y CARGO:	Adriana Pachon Fajardo					**OTRA**	
FIRMA DEL INSTRUCTOR:							
OBJETIVO:							

PARTICIPANTES

No.	NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
	Jairo Castañeda C	Oficial	
	Jorge Chico L.	Auxiliar	

OBSERVACIONES:

532

Gmail

ADRIANA PACHON <apachon.bzc@gmail.com>

_SOLICITUD DE CERTIFICADO SUMINISTRO C. BELZCON IDRD

1 mensaje

ADRIANA PACHON <apachon.bzc@gmail.com> 12 de mayo de 2025, 10:23
Para: BYBPREFABRICADOS@outlook.com

Buenos días

mediante el presente solicitamos por favor sea emitida certificación de suministro de acuerdo con la información anexa, a continuación se relaciona la información del contrato

EMPRESA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
TIPO DOC	NIT
NO. DOC	901.886.663-3
PERIODO A CERTIFICAR	ABRIL
REPRESENTANTE LEGAL	WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR
DIRECCIÓN	Cl. 105 #46 – 26 piso 2,
TELÉFONO	300 8506053
CORREO ELECTRÓNICO	apachon.bcz@gmail.com
MUNICIPIO O DISTRITO	BOGOTÁ D.C
OBRA O CONTRATO	CONTRATO IDRD N° SG-4060
PIN DE OBRA	26732

Cordialmente

Adriana Pachon Fajardo
Residente Ambiental



VALES BYP.jpeg
134K

533


B y B PREFABRICADOS S.A.S.
NIT.: 900 980 357-2
Cra. 46 Este No. 34-12 Br. San Marcos - Sopcha
Cel.: 316 668 0885 bybprefabricados@outlook.com
FECHA DE DESPACHO
REMISIÓN 1744
CANTIDAD MTS.
REFERENCIA
CANTIDAD UND.
DESCRIPCIÓN
NOTA: Después de recibido el material no se aceptan devoluciones;
Se entrega el Material hasta donde haya acceso vehicular
Despachado por:
Conductor
Nombre quien recibe
Sello
C.C.
C.C.
23 abr 2025 2:27:11 p. m
Ing. Felipe Ardila
#Parque El Country

ColConcretos
prefabricados

G- 018-2025

PREFABRICADOS COLCONCRETOS SAS

NIT.901289568-0

CERTIFICA

Que **CONSORCIO BELZCON IDRD 1** con **NIT. 901886663-3** recibió por parte de nosotros la siguiente relación de materiales prefabricados en concreto en el mes de marzo, al contrato Contrato IDRD N° SG-4060, PIN de obra 26732 en Bogotá D.C:

REJILLA R25	240

FERNANDO PEÑA

REPRESENTANTE LEGAL

PREFABRICADOS COLCONCRETOS SAS

535

Concremóvil

Bogotá, abril 7 de 2025

Señores
CONSORCIO BELZCON IDRD 1
Nit 901.886.663-3
Representante Legal WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

Con la presente certificamos el concreto suministrado al CONTRATO IDRD N° SG-4060. Con PIN No. 26732 en el periodo del 1 de marzo al 31 de marzo del año 2025.

Producto	Volumen (m3)
C-3000-4-28-6	24
TOTAL	24

- Nota: Información con corte al 31 de marzo de 2025.

Cordialmente,

Ing. Miguel Jure Bayona
Director Comercial y técnico - Concremovil S.A.S.
Email: Miguel.jure@concremovil.com
Cel: 317-4273397

ANEXO

Planta	Fecha	Remisión	Obra	Concreto	Cantidad Concreto
Bogotá - Tun	25/03/2025	34844	PARQUE NACIONAL	C-3000-4-28-6	7
Bogotá - Tun	28/03/2025	34935	PARQUE NACIONAL	C-3000-4-28-6	10
Bogotá - Tun	28/03/2025	34938	PARQUE NACIONAL	C-3000-4-28-6	7

DPC -167-2025

Bogotá, 21 de abril de 2025

Señores
BELZCON SAS
Ciudad BOGOTA D.C

Asunto: **CERTIFICACIÓN SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR**

Objeto: **CONSRCIO BELZCON IDRD 1**

Contrato: **IDRD N° SG -4060**

PIN: 26732

La Empresa **Dromos Pavimentos S.A.S** con **NIT. 900.215.394-5**, hace constar que a la empresa **BELZCON SAS** identificada con **NIT. 901.252.860** Se le realizo siguiente despacho de material ,durante el periodo comprendido del 1 al 31 marzo 2025

Los materiales que se relacionan a continuación:

MATERIAL	CANTIDAD (M3)
B-600 EA=19	29,06

Esta certificación es válida únicamente en papeleria original y con el sello de la compañia. Cualquier aclaración sobre la misma, favor comunicarse al teléfono 7425376 Ext 1208 o 1225

Cordialmente,

Ing. Juan Carlos Hernández
Director Comercial

LADRILLERA SAN JOAQUÍN SAS

Nit: 832.009.008-8

Chia Cundinamarca, 4 de abril de 2025

CERTIFICA QUE:

A la firma **CONSORCIO BELZCON IDRD 1** con NIT. 901.886.663-3, se le suministró el siguiente material de arcilla:

OBJETO Y No. DEL CONTRATO: IDRD N° SG-4060 "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de parques y campos deportivos administrados por el IDRD"

GRUPO 2. "Mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Pin 26732

Periodo: DESDE 1 DE MARZO DE 2025 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2025

NOMBRE CONTRATISTA	DIRECCION O FRENTE DE OBRA	PRODUCTO	CANTIDAD Ud.	REMISION
CONSORCIO BELZCON IDRD 1	Carrera 95A - Calle 54 sur Parque Porvenir	LADRILLO RECOCIDO	3.000	37822

El material certificado es suministrado por Ladrillera san Joaquín, inscrita en el Directorio de Proveedores del IDU con el Registro No. 138 – 2003.

Cordialmente,

CARLOS SAAVEDRA MARTINEZ
Gerente general
LADRILLERA SAN JOAQUIN SAS
apr

Depósito SAN VICENTE UNO SAS

CERTIFICADO No. CERT: 0206
FECHA DE EMISIÓN: 29 ABRIL 2025

ANEXO II. FORMATO CONSTANCIA GESTORES

DATOS DEL GESTOR		
PIN de gestor de residuos	20497	
Nombre o razón social	DEPOSITO SAN VICENTE UNO S.A.S.	
Documento de identificación o NIT (en caso de personas jurídicas)	901437458 - 4	
Representante legal	Fredy Andrey Quiroz Mesa	
Dirección	Carrera 69K No. 74B-99	
Teléfono	310 242 43 42	
Correo electronico	faquiroz1983@gmail.com	
Gestor	Punto limpio	X
	Planta de aprovechamiento	
	Disposición final	

DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR	
PIN de generador de residuos	26732
Nombre o razón social	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
Documento de identificación o NIT (en caso de personas jurídicas)	901886663 - 3
Representante legal	WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR
Dirección domicilio	Cl 105 46 - 26 2do piso
Teléfono	300 850 60 53
Correo electronico	apachon.bzc@gmail.com
Dirección de generación de RCD	CONTRATO IDRD nro: SG - 4060

CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO		
Periodo reportado:	25 DE MARZO DE 2025	
TIPO DE RCD *(Total del periodo)*	**Cantidad de RCD recibidos del generador (t)**	
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:		
1.4. No pétreos: vidrios, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	X	**CHATARRA:** transportada a PAPELES EL VERGEL al reunir la cantidad máxima es enviado a las empresas: DIACO, SIDENAL, PAZ DEL RIO, donde es triturado y fundido para creación de nuevos productos para la industria metalmecánica, construcción entre otros 0,510 ton
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:		
2.1. Los contaminados con residuos peligrosos.		
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.		
Total RCD recibidos /t)	0,510 ton	
Fecha de recepción de los RCD	25 DE MARZO DE 2025	

Cordialmente,

FIRMA: **DEPOSITO SAN VICENTE UNO S.A.S.**
NIT: **901437458 - 4**
NOMBRE: **FREDY ANDREY QUIROZ MESA**

540

MÁQUINAS AMARILLAS

Bogotá, 4 de abril de 2025

CERT-654-2025

Sitio de disposición de material de escombros y estériles las manas (residuos de construcción y demolición) PIN 8418 - SDA secretaria distrital del medio ambiente autorizados mediante resolución número 1480 de 2014 ANLA, dando cumplimiento a la Resolución 1257 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo, escombrera Las Manas.

CERTIFICA QUE:

DATOS EL GESTOR	
Nombre o razón social	MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Número de identificación	NIT: 900.459.311-1
Representante Legal	HERNANDO LAVERDE MANJARRES
Teléfono	+57 (601) 7023060
Correo electrónico	comercial@maquiamarillas.com
Dirección	AV BOYACÁ 71 SUR # 12 - 20
Municipio o Distrito	BOGOTÁ D.C.
Gestor	DISPOSICION FINAL
DATOS BASICOS DEL GENERADOR	
Pin de la obra	26732
Nombre de la obra	CONTRATO IDRD N° SG-4060 CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD
Nombre o razón social	BELZCON SAS
Documento de identificación o NIT	901252880
Representante Legal	BELZNER SALAZAR WILLY PATRICK
Dirección domicilio	CI 105 46 26 P 2
Teléfono	601 8062552
Correo electrónico	facturacion.bzc@gmail.com
CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO	

TIPO DE RESIDUO	*CANTIDAD M3*	*CANTIDAD TON*
1. Residuos de Construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento	*0,00*	*0,00*
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos producto de la excavación, entre otros	*89,00*	*114,16*
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás	*0,00*	*0,00*
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfálticos, trozos de ladrillo y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cemento, concretos hidráulicos, entre otros	*0,00*	*0,00*
1.4 No pétreos: Vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos, tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall) entre otros	*0,00*	*0,00*
Totales:	***89,00***	***114,16***

Fecha de Recepción RCD el día 01 de marzo de 2025 hasta el día 31 de marzo de 2025

Verifique la autenticidad de este certificado escaneando el código Qr ubicado en la esquina superior derecha

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Aprobó: ANDREA ALVAREZ GARZON

Gmail

ADRIANA PACHON <apachon.bzc@gmail.com>

SOLICITUD CERTIFICACION MAQUINAS AMARILLAS IDRD

1 mensaje

ADRIANA PACHON <apachon.bzc@gmail.com> 12 de mayo de 2025, 8:13
Para: comercial@maquiamarillas.com

Buenos días

mediante el presente solicitamos por favor sea emitida certificación de suministro de acuerdo con la información anexa, a continuación se relaciona la información del contrato

EMPRESA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
TIPO DOC	NIT
NO. DOC	901.886.663-3
PERIODO A CERTIFICAR	ABRIL
REPRESENTANTE LEGAL	WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR
DIRECCIÓN	Cl. 105 #46 – 26 piso 2,
TELÉFONO	300 8506053
CORREO ELECTRÓNICO	apachon.bcz@gmail.com
MUNICIPIO O DISTRITO	BOGOTÁ D.C
OBRA O CONTRATO	CONTRATO IDRD N° SG-4060
PIN DE OBRA	26732

Cordialmente

Adriana Pachon Fajardo
Residente Ambiental

4 adjuntos

CamScanner 02-05-2025 08.45.pdf
721K

CamScanner 02-05-2025 08.18.pdf
1058K

FORMATO PARA SOLICITUD DE CERTIFICADO ABRIL.pdf
1182K

VALES ABRIL.pdf
363K

542


0113 Country

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.493.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel. 7023049/50/65

Res. 1-480 de 2014 de la ANLA

Remisión N: RM-1031n3
Fecha: 2015-04-03 09:57:36
Cajero: Luis
Placa: USC716 PIN Valquela: 500
CLIENTE: CONSORCIO BELZCON IDRD
1
Recibo No: 0113 N.V. 0
Obra: TODAS
Viaje: SENCILLO- EXCAVACION HUMEDA, CAPA VEGETAL, TIERRA NEGRA
Mts: 7.0
TOTAL: ..... Credito

FIRMA CONDUCTOR


MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Recuperación Morfológica LAS MANAS
N.I.T. 900.485.311-1
Cra 17 No. 142 - 25 Tel.
7023048/60/65
Resl. 3480 de 2014 de la ANLA
Remision N: RM-168208
Fecha: 2025-04-03 10:35:13
Cajera: Lida
Placa: SPT393 PIN Volqueta: 506
CLIENTE: CONSORCIO BELZOR IDF
1
Recibo No. 0114 N.V. 0
CIRCU. TODAS
CAPA VEGETAL TIERRA NEGRA
Mts. 15.0
TOTAL
Credito
FIRMA CONDUCTOR

0115 Country

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.495.311-1
Cr 17 No. 142 - 25 Tel.
7023146/6070


Res. 1460 de 2014 de la ANLA

Remisión N: RM-168330
Fecha: 2025-04-03 14:26:43
Cliente: Lote
Placa: USC745 P/V Volquete: 960
CLIENTE CONSENCIDO REFZOON IOT


Recibe No. 0115 A.V. 0
Obra: TODAS
Viaje: SERVICIO EXCAVACION
MATERIA: CAPA VEGETAL, TIERRA NEGRA
Mts: 7.0
TOTAL: ..... Credito

FIRMA CONDUCTOR

545


Vale No 0116
No. de Control
Fecha
Placa
Puerta
Destino
DESPACHADO
RECIBIDO
Material
Observaciones
Cant (m3)
FIRMA DESPACHO
FIRMA RECEPCIÓN
Nombre:
Empresa:
Nombre:
Empresa
FIRMA CONDUCTOR

0117 Country



CONTROL DE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES
GRANULARES Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS

Vale No. 0118

No. de Contrato

Fecha | Placa

Firma

Destino

DESPACHADO | RECIBIDO


Material

Observaciones | Cant. m3 | HORA SALIDA | HORA LLEGADA

FIRMA DESPACHO | FIRMA RECEPCION

Nombre | Nombre

Empresa | Empresa



CONTROL DE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS

Vale No. 0119

No. de Contrato 4060 IDRD 2024

Placa UPS 399

Fecha 24/09/2025

Frente Parque El Country

Destino Maquinas Amarillas

DESPACHADO		RECIBIDO
Material	X Excavación	Recebo común
	Demolicion	B-600
	Interno	Rajón
	Fresado	Arena de peña
	SBG-A	Arena de rio
	SBG-B	Gravilla 1/2
	SBG-C	Gravilla 3/4
	SBG-PEA	Otro

Observaciones:

Cant (m3): 15m3

HORA SALIDA:

HORA LLEGADA:

FIRMA DESPACHO	FIRMA RECEPCIÓN
Nombre: Felipe Ardila	Nombre:
Empresa: Consorcio Bolivar FDRD - 1	Empresa:



CONTROL DE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS

No. de Contrato: 4060 IDRD 2025 — Viaje No.: 0120

Fecha: 23/04/25 — Placa: USC 745

Frente: Parque Nacional

Destino: Maguncia Amarillas

DESPACHADO		RECIBIDO	
Material	Excavación		Relleno común
	Demolición	X	S-600
	Interno		Rajón
	Fresado		Arena de peña
	SBG-A		Arena de río
	SBG-B		Gravilla 1/2
	SBG-C		Gravilla 3/4
	SBG-PEA		Otro:

Observaciones:

Cant (m3): 7 m3

HORA SALIDA:

HORA LLEGADA:

FIRMA DESPACHO — FIRMA RECEPCIÓN

Nombre: Felipe Avella — Nombre:

Empresa: Consorcio Bolívar IDRD-3 — Empresa:

CHATARRERÍA AMBIENTAL LA ESMERALDA		
Barrio Boyacá Real-Engativá	**ACTA DE RECIBO**	Formato. V. 1.0

N° EM-022

Yo Álvaro Ballén Forero, identificado con cedula de ciudanía No. 19.320.145 de la ciudad de Bogotá, actuando como representante legal de la Chatarrería Ambiental La Esmeralda aprobada bajo el Informe Técnico No. **02696 - 2019IE301932** Rad de aprobación: 2019EE303076 certifico la recolección del siguiente material:

Fecha de recolección o entrega del material		**30 de abril del 2025**	
Nombre de la empresa o proyecto de quien se recibe el material:			
CONSORCIO BELZCON IDRD			
Pin Ambiental: **#26732**			
Dirección: Avenida Carrera 50 N 1 D 28	CANCHA SINTETICA JAZMIN	Teléfono	**3012411989**

Tipo de material	Descripción	Cantidad (kg)	Volumen (m3)
METAL	**(CAMPANA+ COFRE+KIT)**	**815.1**	**0.815 m3**
	TOTAL:	**815.1**	**0,815 m3**

El certificado se expide a los __30_(Treinta)__ del mes de _Abril_ del año _2025_.

Firma.

Alvaro Ballen

Álvaro Ballén Forero

Representante Legal

C.C. 19.320.145

CHATARRERÍA AMBIENTAL LA ESMERALDA		
Barrio Boyacá Real-Engativá	**ACTA DE RECIBO**	Formato. V. 1.0

N° EM-015

Yo Álvaro Ballén Forero, identificado con cedula de ciudanía No. 19.320.145 de la ciudad de Bogotá, actuando como representante legal de la Chatarrería Ambiental La Esmeralda aprobada bajo el Informe Técnico No. **02696 - 2019IE301932** Rad de aprobación: 2019EE303076 certifico la recolección del siguiente material:

Fecha de recolección o entrega del material		**30 de abril del 2025**	
Nombre de la empresa o proyecto de quien se recibe el material:			
CONSORCIO BELZCON IDRD			
Pin Ambiental: **#26732**			
Dirección: Carrera 10 D N 34 50 Sur	CANCHA SINTETICA PIJAOS	Teléfono	3012411989

Tipo de material	Descripción	Cantidad (kg)	Volumen (m3)
METAL	**(CAMPANA+ COFRE+KIT)**	**257.4**	**0.2574 m3**
	TOTAL:	**257.4**	**0,2574 m3**

El certificado se expide a los __30_(Treinta)__ del mes de _Abril_ del año _2025_.

Firma.

Alvaro Ballen

Álvaro Ballén Forero

Representante Legal

C.C. 19.320.145

CHATARRERÍA AMBIENTAL LA ESMERALDA		
Barrio Boyacá Real-Engativá	**ACTA DE RECIBO**	Formato. V. 1.0

N° EM-018

Yo Álvaro Ballén Forero, identificado con cedula de ciudanía No. 19.320.145 de la ciudad de Bogotá, actuando como representante legal de la Chatarreria Ambiental La Esmeralda aprobada bajo el Informe Técnico No. **02696 - 2019IE301932** Rad de aprobación: 2019EE303076 certifico la recolección del siguiente material:

Fecha de recolección o entrega del material		**30 de abril del 2025**	
Nombre de la empresa o proyecto de quien se recibe el material:			
CONSORCIO BELZCON IDRD			
Pin Ambiental: **#26732**			
Dirección: Carrera 14 A Calle 137 B sur	CANCHA SINTETICA VALLES DE CAFAM	Teléfono	**3012411989**

Tipo de material	Descripción	Cantidad (kg)	Volumen (m3)
METAL	**(CAMPANA+ COFRE+KIT)**	**228.8**	**0.228 m3**
	TOTAL:	**228.8**	**0,228 m3**

El certificado se expide a los __30_(Treinta)__ del mes de _Abril_ del año _2025_.

Firma.

Alvaro Ballen

Álvaro Ballén Forero

Representante Legal

C.C. 19.320.145

CHATARRERÍA AMBIENTAL LA ESMERALDA		
Barrio Boyacá Real-Engativá	**ACTA DE RECIBO**	Formato. V. 1.0

N° EM-021

Yo Álvaro Ballén Forero, identificado con cedula de ciudanía No. 19.320.145 de la ciudad de Bogotá, actuando como representante legal de la Chatarrería Ambiental La Esmeralda aprobada bajo el Informe Técnico No. **02696 - 2019IE301932** Rad de aprobación: 2019EE303076 certifico la recolección del siguiente material:

Fecha de recolección o entrega del material		**30 de abril del 2025**	
Nombre de la empresa o proyecto de quien se recibe el material:			
CONSORCIO BELZCON IDRD			
Pin Ambiental: **#26732**			
Dirección: Avenida Calle 63 N 45 10	CANCHA VOLEIBOL COMPLEJO ACUATICO	Teléfono	**3012411989**

Tipo de material	Descripción	Cantidad (kg)	Volumen (m3)
METAL	(CAMPANA+ COFRE+KIT)	105.6	0.105 m3
METAL	**(CAMPANA+ COFRE+KIT)**	**57.2**	**0.57 m3**
	TOTAL:	**162.8**	**0,162 m3**

El certificado se expide a los __30_(Treinta)__ del mes de _Abril_ del año _2025_.

Firma.

Alvaro Ballen

Álvaro Ballén Forero

Representante Legal

C.C. 19.320.145

CHATARRERÍA AMBIENTAL LA ESMERALDA		
Barrio Boyacá Real-Engativá	**ACTA DE RECIBO**	Formato. V. 1.0

N° EM-016

Yo Álvaro Ballén Forero, identificado con cedula de ciudania No. 19.320.145 de la ciudad de Bogotá, actuando como representante legal de la Chatarrería Ambiental La Esmeralda aprobada bajo el Informe Técnico No. **02696 - 2019IE301932** Rad de aprobación: 2019EE303076 certifico la recolección del siguiente material:

Fecha de recolección o entrega del material		**30 de abril del 2025**	
Nombre de la empresa o proyecto de quien se recibe el material:			
CONSORCIO BELZCON IDRD			
Pin Ambiental: **#26732**			
Dirección: Diagonal 147 # 141A - 42	CANCHAS DE FUTBOL, TENIS, PATINAJE, FONTANAR DEL RIO	Teléfono	**3012411989**

Tipo de material	Descripción	Cantidad (kg)	Volumen (m3)
METAL	**(CAMPANA+ COFRE+KIT)**	**123.2**	**0.123 m3**
METAL	**(CAMPANA+ COFRE+KIT)**	**71.5**	**0.75 m3**
	TOTAL:	**194.7**	**0,873 m3**

El certificado se expide a los __30_(Treinta)__ del mes de _Abril_ del año _2025_.

Firma.

Alvaro Ballen

Álvaro Ballén Forero

Representante Legal

C.C. 19.320.145

555

CHATARRERÍA AMBIENTAL LA ESMERALDA		
Barrio Boyacá Real-Engativá	**ACTA DE RECIBO**	Formato. V. 1.0

N° EM-020

Yo Álvaro Ballén Forero, identificado con cedula de ciudanía No. 19.320.145 de la ciudad de Bogotá, actuando como representante legal de la Chatarrería Ambiental La Esmeralda aprobada bajo el Informe Técnico No. **02696 - 2019IE301932** Rad de aprobación: 2019EE303076 certifico la recolección del siguiente material:

Fecha de recolección o entrega del material		**30 de abril del 2025**	
Nombre de la empresa o proyecto de quien se recibe el material:			
CONSORCIO BELZCON IDRD			
Pin Ambiental: **#26732**			
Dirección: Diagonal 147 # 141A - 42	CANCHAS DE TENIS FONTANAR DEL RIO	Teléfono	**3012411989**

Tipo de material	Descripción	Cantidad (kg)	Volumen (m3)
METAL	(CAMPANA+ COFRE+KIT)	70.4	0.70 m3
	TOTAL:	**70.4**	**0,70 m3**

El certificado se expide a los __30_(Treinta)__ del mes de _Abril_ del año _2025_.

Firma.

Alvaro Ballen

Álvaro Ballén Forero

Representante Legal

C.C. 19.320.145

CHATARRERÍA AMBIENTAL LA ESMERALDA		
Barrio Boyacá Real-Engativá	**ACTA DE RECIBO**	Formato. V. 1.0

N° EM-017

Yo Álvaro Ballén Forero, identificado con cedula de ciudanía No. 19.320.145 de la ciudad de Bogotá, actuando como representante legal de la Chatarrería Ambiental La Esmeralda aprobada bajo el Informe Técnico No. **02696 - 2019IE301932** Rad de aprobación: 2019EE303076 certifico la recolección del siguiente material:

Fecha de recolección o entrega del material		**30 de abril del 2025**	
Nombre de la empresa o proyecto de quien se recibe el material:			
CONSORCIO BELZCON IDRD			
Pin Ambiental: **#26732**			
Dirección: Calle 48 C Sur N 22D 81	COLISEO TUNAL - CUARTO DE MAQUINAS CEFE TUNAL	Teléfono	**3012411989**

Tipo de material	Descripción	Cantidad (kg)	Volumen (m3)
METAL	CAMPANA+ COFRE+KIT)	61.6	0.61 m3
METAL	TUBERIA EMT 3/4, CAJAS METALICAS	33	0.33 m3
	TOTAL:	**94.6**	**0,94 m3**

El certificado se expide a los __30_(Treinta)__ del mes de _Abril_ del año _2025_.

Firma.

Alvaro Ballen

Álvaro Ballén Forero

Representante Legal

C.C. 19.320.145

CHATARRERÍA AMBIENTAL LA ESMERALDA		
Barrio Boyacá Real-Engativá	**ACTA DE RECIBO**	Formato. V. 1.0

N° EM-019

Yo Álvaro Ballén Forero, identificado con cedula de ciudanía No. 19.320.145 de la ciudad de Bogotá, actuando como representante legal de la Chatarrería Ambiental La Esmeralda aprobada bajo el Informe Técnico No. **02696 - 2019IE301932** Rad de aprobación: 2019EE303076 certifico la recolección del siguiente material:

Fecha de recolección o entrega del material		**30 de abril del 2025**	
Nombre de la empresa o proyecto de quien se recibe el material:			
CONSORCIO BELZCON IDRD			
Pin Ambiental: **#26732**			
Dirección: CALLE 82 CARRERA 102	PISTA DE PATINAJE SAN ANDRES	Teléfono	**3012411989**
Tipo de material	Descripción	Cantidad (kg)	Volumen (m3)
METAL	**(CAMPANA+ COFRE+KIT)**	243.1	**0.243 m3**
	TOTAL:	**243.1**	**0,243 m3**

El certificado se expide a los __30_(Treinta)__ del mes de _Abril_ del año _2025_.

Firma.

Alvaro Ballen

Álvaro Ballén Forero

Representante Legal

C.C. 19.320.145

CEMEX	ANEXO IV - CONSTANCIA DE GESTIÓN
APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN SDA NO. 1280 DE 2017, MEDIANTE RESOLUCIÓN ANLA NO. 1506 -2006 Y 1480-2014.	APROBADO MEDIANTE PINES 8418-1778
	# NTR –

1. DATOS DEL GENERADOR	
PIN-GEN	26732
Nombre del proyecto (obra)	CONTRATO IDRD N° SG-4060 CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD
Nombre o razón social	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
Documento de identificación o NIT	8600610991
Representante Legal	NO REGISTRA
Dirección domicilio	NO REGISTRA
Teléfono	3107069144
Correo electrónico	apachon.bzc@gmail.com
Dirección de generación de RCD	CR 10 D No. 34 - 50 SUR

2. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LOS RCD				
Transportador:	Razón social	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	No. de Identificación	9018866633

Vehículos asociados:	Tipo	Placa	No. PIN TRANS
	Volqueta sencilla y/o doble, tractomula (entre otros)	USC745	560

No. Constancias de Gestión Provisional recibidas al transportador	1

3. GESTIÓN INTEGRAL RCD (ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO, APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL)

559

Gestor	Punto Limpio		Sitio de disposición final	X	Recuperador Específico	
	Receptor		Planta de tratamiento y aprovechamiento		Otro (¿Cuál?)	

PIN del gestor	8418-1778	Datos del Gestor	
NTR		Nombre o Razón Social	CEMEX COLOMBIA S.A.
Fecha de recepción RCD	02 - 2025	Identificación o NIT	860.002.523-1
		Representante Legal	CARLOS ANDRÉS BONILLA SABOGAL
		Dirección	Av. Boyacá No. 72 - 04 sur
		Municipio	Bogotá, D.C. Colombia
		Teléfono de contacto	3112209197

01 RCD susceptibles de aprovechamiento			
01 01 Excavación		Ton	m3
01 01 01	Coberturas vegetales		
01 01 02	Tierras limpias de excavación		
01 01 03	Limos		
01 01 04	Materiales petreos de excavación		
01 01 05	Otros residuos de excavación	10.26	7

01 02 Productos de cimentación y pilotaje		Ton	m3
01 02 01	Arcillas		
01 02 02	Bentonitas		
01 02 03	Otros residuos de cimentación y pilotaje		

01 03 Petreos		Ton	m3
01 03 01	Concretos		
01 03 02	Gravas		
01 03 03	Cantos		
01 03 04	Ladrillos		
01 03 05	Arenas		
01 03 06	Morteros		
01 03 07	Materiales cerámicos		
01 03 08	Residuos de material asfáltico		
01 03 09	Bases y sub bases granulares		
01 03 10	Otros residuos pétreos		

560

Nombre del encargado obra (Director de obra, representante legal, residente técnico ambiental, o quien haga sus veces)			
CC		Firma	

Nombre del representante legal gestor	SALOME ESTEPHANIA FIQUE ESPITIA		Salome Fique. SALOME ESTEPHANIA FIQUE ESPITIA COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL CENTRO DE CIRCULARIDAD CEMEX COLOMBIA S.A.
CC	860.002.523-1	Firma	

Consecutivo para la verificación del certificado: JIr6iUDP-41244, generado en: 2025-05-19

La presente certificación tendrá una fecha máxima de verificación de 30 días calendario a partir de su recepción, para solicitud de ajustes y cambios de la misma por parte de CEMEX COLOMBIA S.A.

© 2024, CEMEX COLOMBIA S.A. Todos los derechos reservados

561

BOGOTÁ	ANEXO V. INFORME DE APROVECHAMIENTO IN SITU

Mes del Aprovechamiento:	**ABRIL DE 2025**
Nombre del Proyecto:	CONTRATO IDRD 4060 -2024-
PIN-GEN: 26732	

1. Registro fotográfico del "antes" del sitio que va a ser utilizado para la reutilización, con referencia de la zona.

Descripcion: Adecuacion de terreno e instalación de cesped



2. Esquema del área a usar para la reutilización de los RCD's (Especifique las dimensiones del área para reutilizar)

Alto: 0,05 Ancho: 1,4 Largo 0,7

3. Tipo de material a emplear en la reutilización:

Descripcion detallada:Tierra negra producto de excavacion y cespedodes extraidos en descapote

4. Descripción del proceso a realizar: Definir el origen del residuo y el coeficiente de compactación del material.

Se realiza la adecuacion de terreno con instalacion de tierra negra, para siembra de cesped.

5. Registro fotográfico durante la reutilización:

Descripción: instalación de subbase y compactacion para la conformación de terreno





6. Registro fotográfico de la finalización del proceso de reutilización:





Información de la Reutilización:

7. Cantidad de material proveniente de Plantas de Tratamiento y/o Aprovechamiento móviles : 10,88(**Ton**)

7.1. PIN TRAT/APROV (planta de tratamiento y/o aprovechamiento móvil): **N/A** (Ton)

8. Volumen total reutilizado: 6,4 **m3**

9. Duración del proceso: 1 **(meses)**

10. Area final recuperada: 98 m2

11. Valor del % de la reutilización, respecto al total del material utilizado para la construcción de la obra: **(%)**

12 . Comentarios, Conclusiones y/o Justificación de la no reutilización:

De acuerdo con las actividades contructivas realizadas en el periodo, no se requirió el aprovechamiento de materiales

ENRIQUE OLIVIAN

Firma del Representante Legal o Director de obra

BOGOTÁ	ANEXO VI. CONSTANCIA DE MATERIALS PÉTREOS Y NO PÉTREOS VALORIZADOS DE RCD
1. DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO	
Nombre o razón social	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
Documento de identificación o NIT	901.686.663-3
Representante Legal	WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR,
Dirección	Calle 105 No. 46-26 Piso 2 (Bogotá)
Teléfono	3107069144
Correo electrónico	[illegible]
Municipio o distrito	BOGOTÁ
Nombre de la Obra	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES DE LA RED DE PROXIMIDAD QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES
PIN-GEN	
2. DATOS BÁSICOS DEL PROVEEDOR	
PIN-PROV	
Nombre o razón social	
Documento de identificación o NIT	
Representante Legal	
Dirección domicilio	
Teléfono	
Correo electrónico	

3. CANTIDADES DE MATERIALES VALORIZADOS DE RCD SUMINISTRADOS AL GENERADOR

Nota 1. La información reportada en este anexo, se entenderá que esta presentada bajo la gravedad de juramento.
Nota 2. Se debe anexar certificados, soportes de estudios técnicos de laboratorios, y/o ficha técnica de la composición del material valorizado

TIPO DE MATERIAL	CANTIDAD (Ton)	CARACTERISTICAS /COMPOSICIÓN
Toeal RCD suministrados (Ton)	0	
Fecha de suministro de mater		

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:
NIT 901.686.663-3



INDICADORES RCD ABRIL 2025
CONTRATO 4060 2024

ITEM	INDICADOR	TONELADA	% DE APROV
1	Cantidad de RCD generado en obra (t) % (t total)	114,6	100%
2	Cantidad de RCD aprovechado en la obra (t)/Cantidad de materiales que ingresan a la obra **CIRCULARIDAD**	0,48	48,00%
4	Cantidad de RCD entregado en planta de aprovechamiento de RCD (t) % (t entregadas / t total)	1,17	1,02%
6	Cantidad de RCD llevado a sitio de disposición final de RCD (t) % (t entregadas / t total)	113,43	98,98%
7	**Meta acumulada total de aprovechamiento**	**0,01**	**100,00%**

fecha_transporte	placa_transporto	pin_transportador2798	clasif_sitio_disp	etapa_RCD
4/3/2025	USC745	560	1	2
4/3/2025	SPT393	566	1	2
4/3/2025	USC745	560	1	2
4/4/2025	USC745	560	1	2
4/23/2025	UPS399	1805	1	2
4/23/2025	UPS399	1805	1	2
4/23/2025	USC745	560	1	2
4/24/2025	UPS399	1805	1	2

responsable_despacho	nombre_sitio_recep	dir_sitio_recep	vol_mü,,,,,,,,
CONSORCIO BELZCON IDRD 1	MAQUINAS AMARILLAS	AV BOYACÁ 71 SUR # 12 - 20	7
CONSORCIO BELZCON IDRD 1	MAQUINAS AMARILLAS	AV BOYACÁ 71 SUR # 12 - 20	15
CONSORCIO BELZCON IDRD 1	MAQUINAS AMARILLAS	AV BOYACÁ 71 SUR # 12 - 20	7
CONSORCIO BELZCON IDRD 1	MAQUINAS AMARILLAS	AV BOYACÁ 71 SUR # 12 - 20	7
CONSORCIO BELZCON IDRD 1	MAQUINAS AMARILLAS	AV BOYACÁ 71 SUR # 12 - 20	15
CONSORCIO BELZCON IDRD 1	MAQUINAS AMARILLAS	AV BOYACÁ 71 SUR # 12 - 20	15
CONSORCIO BELZCON IDRD 1	MAQUINAS AMARILLAS	AV BOYACÁ 71 SUR # 12 - 20	7
CONSORCIO BELZCON IDRD 1	MAQUINAS AMARILLAS	AV BOYACÁ 71 SUR # 12 - 20	15

CERTIFICADO No. CERT: 0206
FECHA DE EMISIÓN: 29 ABRIL 2025

ANEXO II. FORMATO CONSTANCIA GESTORES

DATOS DEL GESTOR		
PIN de gestor de residuos	20497	
Nombre o razón social	DEPOSITO SAN VICENTE UNO S.A.S.	
Documento de identificación o NIT (en caso de personas jurídicas)	901437458 - 4	
Representante legal	Fredy Andrey Quiroz Mesa	
Dirección	Carrera 69K No. 74B-99	
Teléfono	310 242 43 42	
Correo electronico	faquiroz1983@gmail.com	
Gestor	Punto limpio	X
	Planta de aprovechamiento	
	Disposición final	

DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR	
PIN de generador de residuos	26732
Nombre o razón social	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
Documento de identificación o NIT (en caso de personas jurídicas)	901886663 - 3
Representante legal	WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR
Dirección domicilio	Cl 105 46 - 26 2do piso
Teléfono	300 850 60 53
Correo electronico	apachon.bzc@gmail.com
Dirección de generación de RCD	CONTRATO IDRD nro: SG - 4060

CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO		
Periodo reportado:	25 DE MARZO DE 2025	
TIPO DE RCD *(Total del periodo)*	Cantidad de RCD recibidos del generador (t)	
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:		
1.4. No pétreos: vidrios, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	X	CHATARRA: transportada a PAPELES EL VERGEL al reunir la cantidad máxima es enviado a las empresas: DIACO, SIDENAL, PAZ DEL RIO, donde es triturado y fundido para creación de nuevos productos para la industria metalmecánica, construcción entre otros 0,510 ton
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:		
2.1. Los contaminados con residuos peligrosos.		
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.		
Total RCD recibidos /t)	0,510 ton	
Fecha de recepción de los RCD	25 DE MARZO DE 2025	

Cordialmente,

FIRMA: DEPOSITO SAN VICENTE UNO S.A.S.
NIT: 901437458 - 4
NOMBRE: FREDY ANDREY QUIROZ MESA

569

MÁQUINAS AMARILLAS

Bogotá, 4 de abril de 2025

CERT-554-2025

Sitio de disposición de material de escombros y estériles las manas (residuos de construcción y demolición) PIN 8418 - SDA secretaria distrital del medio ambiente autorizados mediante resolución número 1460 de 2014 ANLA, dando cumplimiento a la Resolución 1257 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo, escombrera Las Manas.

CERTIFICA QUE:

DATOS EL GESTOR	
Nombre o razón social	MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Número de identificación	NIT: 900.459.311-1
Representante Legal	HERNANDO LAVERDE MANJARRES
Teléfono	+57 (601) 7023060
Correo electrónico	comercial@maquiamarillas.com
Dirección	AV BOYACÁ 71 SUR # 12 - 20
Municipio o Distrito	BOGOTÁ D.C.
Gestor	DISPOSICION FINAL
DATOS BASICOS DEL GENERADOR	
Pin de la obra	26732
Nombre de la obra	CONTRATO IDRD N° SG-4060 CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD
Nombre o razón social	BELZCON SAS
Documento de identificación o NIT	901252860
Representante Legal	BELZNER SALAZAR WILLY PATRICK
Dirección domicilio	CI 105 46 26 P 2
Teléfono	601 8062562
Correo electrónico	facturacion.bzc@gmail.com
CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO	

TIPO DE RESIDUO	*CANTIDAD M3*	*CANTIDAD TON*
1. Residuos de Construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento	*0,00*	*0,00*
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	*89,00*	*114,16*
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás	*0,00*	*0,00*
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillo y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos, concretos hidráulicos, entre otros	*0,00*	*0,00*
1.4 No petreos: Vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos, tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall) entre otros	*0,00*	*0,00*
Totales:	***89,00***	***114,16***

Fecha de Recepción RCD el día 01 de marzo de 2025 hasta el día 31 de marzo de 2025

Verifique la autenticidad de este certificado escaneando el código Qr ubicado en la esquina superior derecha

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Aprobó: ANDREA ALVAREZ GARZON

BOGOTÁ	ANEXO V. INFORME DE APROVECHAMIENTO IN SITU

Mes del Aprovechamiento:	**MARZO DE 2025**
Nombre del Proyecto:	CONTRATO IDRD 4060 -2024 -
PIN-GEN: 26732	

1. Registro fotografico del "antes" del sitio que va a ser utilizado para la reutilización, con referencia de la zona.

Descripcion: Adecuacion de terreno para instalación de subbase

2. Esquema del área a usar para la reutilización de los RCD's (Especifique las dimensiones del área para reutilizar)

Alto: Ancho: Largo

3. Tipo de material a emplear en la reutilización:

Descripcion detallada:

4. Descripción del proceso a realizar: Definir el origen del residuo y el coeficiente de compactación del material.

5. Registro fotográfico durante la reutilización:

Descripción: Instalación de subbase y compactacion para la conformación de terreno





6. Registro fotográfico de la finalización del proceso de reutilización:



Información de la Reutilización:

7. Cantidad de material proveniente de Plantas de Tratamiento y/o Aprovechamiento moviles : **(Ton)**

7.1. PIN TRAT/APROV (planta de tratamiento y/o aprovechamiento móvil): N/A (Ton)

8. Volumen total reutilizado: m3

9. Duración del proceso: **(meses)**

10. Area final recuperada: m2

11. Valor del % de la reutilización, respecto al total del material utilizado para la construcción de la obra: **(%)**

12 . Comentarios, Conclusiones y/o Justificación de la no reutilización:

De acuerdo con las actividades contructivas realizadas en el periodo, no se requirió el aprovechamiento de materiales

DARIO E GUZMAN

Firma del Representante Legal o Director de obra

fecha_transporte	placa_transporto	pin_transportador2798	clasif_sitio_disp	etapa_RCD	responsable_despacho	nombre_sitio_recep	dir_sitio_recep	vol_mú.....
12/3/2025	USC745	560	1	2	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	MAQUINAS AMARILLAS	AV BOYACÁ 71 SUR # 12 - 20	7
13/03/2025	USD554	1960	1	2	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	MAQUINAS AMARILLAS	AV BOYACÁ 71 SUR # 12 - 20	15
14/03/2025	USD554	1960	1	2	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	MAQUINAS AMARILLAS	AV BOYACÁ 71 SUR # 12 - 20	15
14/03/2025	USD554	1960	1	2	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	MAQUINAS AMARILLAS	AV BOYACÁ 71 SUR # 12 - 20	15
14/03/2025	USC745	560	1	2	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	MAQUINAS AMARILLAS	AV BOYACÁ 71 SUR # 12 - 20	7
14/03/2025	USC745	560	1	2	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	MAQUINAS AMARILLAS	AV BOYACÁ 71 SUR # 12 - 20	7
15/03/2025	USD554	1960	1	2	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	MAQUINAS AMARILLAS	AV BOYACÁ 71 SUR # 12 - 20	15
17/03/2025	USD554	1960	1	2	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	MAQUINAS AMARILLAS	AV BOYACÁ 71 SUR # 12 - 20	15