RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad: Apia Rda	23 Día 01 Mes 2025. Año	No
Pagado a: Luz Elena Quintero.		$ 100.000
Concepto: Pago arreglo de daños construcción pavimento Apia. Dirección: Calle 11 #7-23. (efectivo).		
Valor (en letras): Cien. mil pesos. m/cte		
Código	Firma de recibido: Luz Elena Quintero A	
Aprobado	CC [x] NIT [ ] No 24411547	

Prod. Inspel S.A.S.

Scanned with CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
Cierre	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO: "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5002; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES."

FECHA: (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. 4161 - 2023 | Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023 | Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación: Departamento	Municipio	Vereda	PR
RISARALDA	APIA		

Dirección: CALLE 11 Nº 7-23 Y 7-25 | Teléfonos: 3001949797.

Nombre de la persona que atiende la visita: MARIA ADIELA AGUDELO MONTOYA | CC No. 24526485.

Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva | 1

Nombre del responsable/propietario de la construcción: MARIA ADIELA AGUDELO MONTOYA | CC No. 24526485.

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI ☑ NO ☐
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	2.
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	2

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
VENTANA COCINA	→ RESIDENTE REFIERE Y SE EVIDENCIA COSTADO I2Ø DE LA VENTANA DE LA COCINA BALDOSA LEVANTADA.
PUERTAS. RESIDUOS CONCRETO.	SE EVIDENCIA RESIDUOS DE CONCRETO ADHERIDO A LAS PUERTAS DE INGRESO A LA VIVIENDA / PPAL-GARAJE
FISURA. VENTANA	FISURA EN COSTADO I2Ø. DE MARCO DE VENTANA, QUE QUEDA AL SUBIR LA ESCALA. MANO I2Ø.

FIRMAS

Firma Nombre: M Adiela Agudelo M Responsable Unidad Social C.C. O NIT: 24526485	Firma Nombre: [illegible] Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.: 2520272718 CND	Firma Nombre: Andrea Ayes Soto Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.:
Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:		

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre

4. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS POR RECLAMACIÓN

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)
Se realiza visita para verificar los daños constructivos por la construcción de obra en Apia / dela Calle 11 Entre Carrera 6 y 8. Llegando a un acuerdo economico por $ 250:000. haciendo entrega en efectivo. Quedando a paz y salvo con propietario de la vivienda. Se anexa recibo de caja.	

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [✓] NO [ ]

Firma Nombre: Yudula Agudelo M Responsable Unidad Social C.C. O NIT: 24522485	Firma Nombre: Eduardo Ramos C. Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.: 73202329129 CDO	Firma Nombre: Alex Soto Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.:	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES."	FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas:
4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Scanned with CamScanner

CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad: Apia Rda	23 Día 01 Mes 2025 Año	No
Pagase a: Maria Adiela Agudelo M.		$ 250.000
Concepto: Pago arreglo de daños construcción. Apartamento Apia: Dirección: Calle 11 #7-23. (efectivo)		
Valor (en letras): Doscientos cincuenta mil pesos m/cte		
Código	Firma de recibido: Maria Adiela Agudelo M.	
Aprobado	CC ☒ NIT ☐ No 24526485	

Scanned with CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
Cierre	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR
	RISARALDA	APIA		

Dirección	CALLE 11 Nº 7-31	Teléfonos	3145499480
Nombre de la persona que atiende la visita:	LUZ PERLY HERNANDEZ AGUDELO	CC No.	24411380
Tipo de tenencia de la vivienda	1. Propia, 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		1
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	JAIRO BERRIO	CC No.	4350777

2. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI ☐ NO ☑
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	0
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	0

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS

FIRMAS

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: 24411380	Matrícula profesional No.: 3520232941 CND	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "		FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre		

4. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS POR RECLAMACIÓN

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [X] NO [ ]

Firma Nombre: Responsable Unidad Social C.C. O NIT: 24413380	Firma Nombre: Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No. 2520272973 CLSO	Firma Nombre: Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.:	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES."	FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO







Notas:
4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Scanned with CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
Cierre	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO: "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "

FECHA (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. 4161 - 2023 | Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023 | **Acta de Vecindad de Cierre**

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR
	RISARALDA	APIA		

Dirección: CALLE 11 N° 7-38 — Teléfonos: 3162590005.

Nombre de la persona que atiende la visita: WILMAR MORCADA — CC No. 24411299.

Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva — 1

Nombre del responsable / poseedor de la construcción: WILMAR MORCADA. — CC No. 24411299.

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto: SI [X] NO [ ]

DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES
0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo

DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES)
0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
FISURA PUERTA PRINCIPAL	- REFIERE RESIDENTE QUE LA PUERTA PRINCIPAL DE INGRESO. PRESENTA FISURA EN PARED. Y DIFICULTAD AL CERRAR.
	SE EVIDENCIA AL COSTADO IZQ DE LA PUERTA. FISURA.

FIRMAS

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: 24411299	Matrícula profesional No.: 252027291129 CND	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA (Dia / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre

4. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS POR RECLAMACIÓN

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Dia / Mes / Año)
SE REALIZA VISITA A VIVIENDA, VERIFICANDO HALLAZGOS ENCONTRADOS POR PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA APIA RUTA 5003. DE LA CALLE 11 ENTRE CARRERA 5 Y 8. LLEGANDO A UN ACUERDO ECONOMICO CON PROPIETARIA. DE $ 150.000. LOS CUALES SE HACE ENTREGA EN EFECTIVO. SE DA POR CERRADO ACTA DE VECINDAD A SATISFACCIÓN. SE ANEXA RECIBO DE CAJA.	

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [x] NO [ ]

Firma Nombre: Responsable Unidad Social C.C. O NIT: 24411299	Firma Nombre: Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.: 2520232912 CND	Firma Nombre: Alex Soto Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.:	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA	(Dia / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Scanned with CamScanner

TAYDEM

Ciudad: Apia Risaralda | Día: 24 | Mes: 01 | Año: 2025 | No

Pagase a: LUZMILA MONCADA DE CALLEJO | $ 150.000

Concepto: Pago arreglo daño construcción pavimento Apia. Dirección: Calle 11 # 7-38

Valor en letras: Ciento cincuento mil pesos m/cte

Código

Aprobado

Firma de recibido: Luzmila Moncada

CC ☒ NIT ☐ No 24411294

Fecha: 24/01/2025

Scanned with CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-N-3-FR-4
Cierre	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR
	RISARALDA	APIA		
Dirección	CALLE 11 Nº 7-42 (CÁMARA DE COMERCIO)	Teléfonos	3145726882.	

Nombre de la persona que atiende la visita: HUBER DE JESUS RAMIREZ BEDOYA CC No. 18531538

Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva — 1

Nombre del responsable / propietario de la construcción: HUBER DE JESUS RAMIREZ BEDOYA CC No. 18531538Y.

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI ☐ NO ☑
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	0
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	0

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS

FIRMAS

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Interventoría	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: 18531538	Matrícula profesional No.: 2520232912 CAU	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre

4. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS POR RECLAMACIÓN

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [✓] NO [ ]

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: 18531538	Matrícula profesional No.: 2720237289 CND	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES."	FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO





Notas:
4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		Cierre	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4181 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR
	RISARALDA	APIA		
Dirección	CALLE 11 Nº 7-44 (PISO 2 Y EXTERIOR EPS)	Teléfonos	3145726882	
Nombre de la persona que atiende la visita: HUBER DE JESUS RAMIREZ BEDOYA		CC No.	18531538	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		1	
Nombre del representante / propietario de la propiedad: HUBER DE JESUS RAMIREZ BEDOYA		CC No.	18531538	

2. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI	
	NO	X
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo		0
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo		0

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS

FIRMAS

Firma Nombre: Responsable Unidad Social C.C. O NIT: 18531538	Firma Nombre: Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.: 2320279189 CND	Firma Nombre: Andres Soto Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.:	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CALIYA, RUTA 2507; CALIYA LA FELISA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES."	FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

4. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS POR RECLAMACIÓN

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [✓] NO [ ]

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: 18531538	Matrícula profesional No. 25202789-29 CND	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507, CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO







Notas:
4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Scanned with CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
Cierre	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: RISARALDA	Municipio: APIA	Vereda	PR
Dirección	CALLE 11 N° 7-44 (BARBERIA)	Teléfonos	3334089167	
Nombre de la persona que atiende la visita: ARCADIO MORALES		CC No.	4350758	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia. 2. En arriendo. 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		1	
Nombre del responsable / propietario de la construcción: ARCADIO MORALES		CC No.	4350758.	

2. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI	NO ☑
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	0	
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	0	

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS

FIRMAS

Firma Nombre: Responsable Unidad Social C.C. O NIT: 4350.758	Firma Nombre: Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.: 3502327195140	Firma Nombre: Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.:	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA., INCLUYE PUENTES "	FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre

4. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS POR RECLAMACIÓN

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [X] NO [ ]

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: 4350756	Matrícula profesional No. 7520232129 CND	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO







Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Scanned with CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
Cierre	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4101 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR
	RISARALDA	APIA		

Dirección	CALLE 11 Nº 7-46 (EPS)	Teléfonos	3145726882
Nombre de la persona que atendió la visita	HUBER DE JESUS RAMIREZ BEDOYA	CC No.	18531538
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia, 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		1
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	HUBER DE JESUS RAMIREZ BEDOYA	CC No.	18531538.

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUÉS DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI	NO ✓
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno, 2. Ligero, 3. Moderado, 4. Fuerte, 5. Severo	0	
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno, 2. Ligero, 3. Moderado, 4. Fuerte, 5. Severo	0	

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS

FIRMAS

Firma Nombre: Responsable Unidad Social C.C. O NIT:	Firma Nombre: Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.:	Firma Nombre: Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.:	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:
18531538			

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre

4. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS POR RECLAMACIÓN

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [✓] NO [ ]

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: 18531538	Matrícula profesional No.: 2520272917 CND	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA., INCLUYE PUENTES "	FECHA (Día / Mes / Año)	
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO





Notas:
4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Scanned with CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
Cierre	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4181 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR
	RISARALDA	APIA		
Dirección	CALLE 11 N° 7-47	Teléfonos	3234089167.	
Nombre(s) y apellidos completos que aparecen en la cédula	ARCADIO MORALES	CC No.	4350758	
Tipo de tenencia de la vivienda	1. Propia. 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		1	
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	ARCADIO MORALES.	CC No.	4350758	

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI ☐ NO ☑
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno. 2. Ligero. 3. Moderado. 4. Fuerte. 5. Severo	0
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno. 2. Ligero. 3. Moderado. 4. Fuerte. 5. Severo	0

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS

FIRMAS

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: ARCADIO MORALES	Nombre: [illegible]	Nombre: [illegible]	Nombre
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: 4350 758	Matrícula profesional No.: 2520232927 CND	Matrícula profesional No.: Apto 5670	C.C. O NIT:

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA (Día / Mes / Año)	
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

4. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS POR RECLAMACIÓN

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [✓] NO [ ]

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: Arcelio Morales	Nombre: Yeison Quintero C	Nombre: Arles Soto	Nombre
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: 4.359.758	Matrícula profesional No.: 25202291169 CND	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003, REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507, CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notes: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Scanned with CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
Cierre	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoria No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR
	RISARALDA	APIA		

Dirección: CALLE 11 Nº 7-50 (TALLER DE MOTOS) — Teléfonos: 3113835906.

Nombre de la persona que atiende la visita: JAIME LOAIZA. — CC No. 4351283

Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva — 1

Nombre del responsable / propietario de la construcción: JAIME LOAIZA. — CC No. 4351283

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUÉS DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto: SI ☐ NO ☑

DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES (0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo): 8

DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) (0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo): 8

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS

FIRMAS

Firma / Nombre / C.C. o NIT:	Firma / Nombre: Ing. Residente Contratista / Matrícula profesional No.:	Firma / Nombre: Ing. Residente Interventoría / Matrícula profesional No.	Firma / Nombre / Testigo / C.C. O NIT:
Responsable Unidad Social 4351283	Mauricio Munoz C. 3522721-24CUO	Andres Soto	

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre

4. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS POR RECLAMACIÓN

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [✓] NO [ ]

Firma Nombre: Responsable Unidad Social C.C. O NIT: 1.35N.283	Firma Nombre: Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.: 25202-272127 CUO	Firma Nombre: Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.:	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA	(Dia / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas:
4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Scanned with CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
Cierre	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4167 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR
	RISARALDA	APIA		

Dirección	CALLE 11 N° 7-50 (LOCAL ALUMINIOS 1 A)	Teléfonos	3113835906.
Nombre de la persona que atiende la visita: JAIME COAIZA .		CC No.	4351293
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		1
Nombre del responsable / propietario de la construcción: JAIME COAIZA .		CC No.	4351283

2. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI ☐ NO ☑
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	0
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	0

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS

FIRMAS

Firma	Firma	Firma
Nombre: Responsable Unidad Social	Nombre: Mauricio Mancera C	Nombre: ALEX SOTO
C.C. O NIT: 4.351283	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría
	Matrícula profesional No.: 252027289 CUO	Matrícula profesional No.
		Nombre Testigo
		C.C. O NIT:

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

4. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS POR RECLAMACIÓN

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [X] NO [ ]

Firma Nombre: Responsable Unidad Social C.C. O NIT: 4.351.293	Firma Nombre: Hernán Ramos C Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.: 2520235179 CND	Firma Nombre: Arles Soto Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.:	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA; RUTA 5003; REMOLINOS - CALIYA; RUTA 2507; CALIYA LA FELISA; RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO







Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Scanned with CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-N-3-FR-4
Cierre	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR
	RISARALDA	APIA		

Dirección	CALLE 11 N° 7-67	Teléfonos	3183594274
Nombre del propietario que atendió la vivienda	DANITZA KARAGEORGE	CC No.	CE: 463699
Tipo de tenencia de la vivienda	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		1
Nombre del responsable / propietario de la construcción	DANITZA KARAGEORGE	CC No.	CE: 463699

2. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI	X
	NO	
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES (0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo		2
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) (0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo		2

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
FISURA ESQUINA. PARED INGRESO	-RESIDENTE REFIERE Y SE EVIDENCIA FISURA A LO LARGO DE LA PARED EN LA ESQUINA A TODO EL FONDO DEL INGRESO PRINCIPAL.
MANCHAS CONCRETO PUERTAS	COMO TAMBIEN HABITACIÓN ALEDAÑA. -SE EVIDENCIA RESIDUOS DE CONCRETO EN LAS PUERTAS DE INGRESO A LA VIVIENDA.

FIRMAS

Firma Nombre: Responsable Unidad Social C.C. O NIT:	Danitza Karageorget 463699	Firma Nombre: Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.:	[illegible]	Firma Nombre: Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.:	Arles Soto	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:	

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CALIYA, RUTA 2507; CALIYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre

4. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS POR RECLAMACIÓN

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)
SE REALIZA VISITA A VIVIENDA. POR HALLAZGOS ENCONTRADOS POR PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA APIA RUTA 5003. DE LA CALLE 11 ENTRE CARRERA 5 Y 8. LLEGANDO A UN ACUERDO ECONÓMICO POR UN VALOR DE $300.000 M/CTE. LOS CUALES SE HACEN ENTREGA. EN EFECTIVO. PARA SUBSANAR HALLAZGOS ENCONTRADOS. QUEDANDO ACTA DE VECINDAD CERRADA A SATISFACCION. SE ANEXA COPIA DE RECIBO.	

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [✓] NO [ ]

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: Danitza Karageorge T.	Nombre: Marco Arias C	Nombre: Aviles Soto	Nombre
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: 1.143.699	Matrícula profesional No.: 27202729127 CQO	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

Scanned with CamScanner


	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA., INCLUYE PUENTES "	FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas:
4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Scanned with CamScanner

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad: Apia Rda | Día: 28 | Mes: 01 | Año: 2025 | No

Pagado a: Danitza Karageorge | $300.000

Concepto: Pago por daños causados por proceso constructivo de obra. Apia. Dirección: Calle 11 # 7-57

Valor en letras: Trescientos mil pesos mcte

Código:

Aprobado:

Firma de recibido: Danitza Karageorget 1163699

CC [X] NIT [ ] No

Productos Finapel S.A.S.

Scanned with CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
Cierre	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO: ASIA: RUTA 5003, REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR
	RISARALDA	APIA		

Dirección: CARRERA 8 CALLE 11 ESQUINA — Teléfonos: 3126511076.

Nombre del propietario que atiende la visita: AMPARO DE JESUS GRISALES. — CC No. 25242906

Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia. 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva — 1

Nombre del encargado (encargada) de la construcción: AMPARO DE JESUS GRISALES — CC No. 25242906.

2. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI ☐ NO ☐
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	0
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	2

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
FISURA PUERTA PPAL VENTANA	-RESIDENTE REFIERE Y SE VISUALIZA. FISURA EN LA PUERTA PRINCIPAL Y VENTANA QUE DA A LA CALLE. PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA.

FIRMAS

Firma	Amparo De Jesus Grisales	Firma		Firma	
Nombre:		Nombre:	Gustavo Manosalva	Nombre	Testigo
Responsable Unidad Social		Ing. Residente Contratista		Ing. Residente Interventoría	
C.C. O NIT:	25242906	Matrícula profesional No.:	25202729128 CND	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CALIYA, RUTA 2507; CALIYA LA FELISA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA., INCLUYE PUENTES."	FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

4. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS POR RECLAMACIÓN

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)
SE REALIZA VISITA A VNIENDA, VERIFICANDO DAÑOS CAUSADOS POR PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA EN APIA DE LA CALLE 11 ENTRE CARRERA 5 Y 6; LLEGANDO A UN ACUERDO ECONOMICO CON LA PROPIETARIA DE $250.000 M/CTE. LOS CUALES SE HACE ENTREGA EN EFECTIVO. SE CIERRA ACTA DE VECINDAD A SATISFACCIÓN, SE ANEXA RECIBO DE CAJA.	

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [✓] NO [ ]

Firma Nombre: Responsable Unidad Social C.C. O NIT: 25[illegible]206	Firma Nombre: [illegible] Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.: 2520232977 CND	Firma Nombre: [illegible] Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.:	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA	(Dia / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas:
4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Scanned with CamScanner

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad: Apia Dda	Día: 24 Mes: 01 Año: 2025	No
Pagado a: ARGELIA DE JESÚS GRASALES		$ 250.000
Concepto: Pago arreglo de daño construcción pavimento Apia. Dirección: Carrera 8 Calle 11 Esquina.		
Valor (en letras): Doscientos cincuenta mil pesos m/cte		
Código	Firma de recibido: Argelia De Jesus Grasales H	
Aprobado	CC ☒ NIT ☐ No 25.2[illegible]	

Vinil Impresos S.A.S

Scanned with CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
Cierre	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CALIYA, RUTA 2507; CALIYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR
	RISARALDA	APIA		

Dirección	CARRERA 8 N° 10-65	Teléfonos	3113835918.
Nombre de la persona que atiende la visita: JAIME UDAGA.		CC No.	4351283
Tipo de tenencia de la vivienda	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		1
Nombre del responsable (constructor) de la construcción: JAIME UDAGA.		CC No.	4351283.

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI ☐ NO ☑
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	0
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	0.

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS

FIRMAS

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre:	Nombre: Mauricio Upegui C	Nombre: Andres Soto	Nombre
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: 4.351.283	Matrícula profesional No.: 25202 81291 CD	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre

4. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS POR RECLAMACIÓN

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [X] NO [ ]

Firma Nombre: Responsable Unidad Social C.C. O NIT:	Firma Nombre: Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.:	Firma Nombre: Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.:	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:
4.351283		Axel Soto	

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 6003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

Scanned with CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
Cierre	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO: "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "

FECHA: (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. 4181 - 2023 | Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023 | Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación: Departamento	Municipio	Vereda	PR
RISARALDA	APIA		

Dirección: CALLE 11 N° 8-83 — Teléfonos: 3012304819

Nombre de la persona que atiende la visita: LUZ FABIOLA GALLEGO DIAZ — CC No. 24412023

Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva — 1

Nombre del representante / propietario de la comunidad: LUZ FABIOLA GALLEGO DIAZ — CC No. (301) 24412023

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUÉS DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto — SI ☐ NO ☑

DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES
0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo — 8

DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES)
0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo — 8

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS

FIRMAS

Firma / Nombre: Responsable Unidad Social	Firma / Nombre: Ing. Residente Contratista	Firma / Nombre: Ing. Residente Interventoría	Firma / Nombre: Testigo
C.C. O NIT: 24.412.023	Matrícula profesional No.: 25202-329129 CND	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

4. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS POR RECLAMACIÓN

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [✓] NO [ ]

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: Ley Fabiola Gallego.	Nombre: Jaime Perez C	Nombre: Andres Soto	Nombre
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: 30.412.023	Matrícula profesional No. 2520238129 CQO	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA., INCLUYE PUENTES."		FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre		

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas:
4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Scanned with CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
Cierre	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA	(Dia / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoria No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR
	RISARALDA	APIA		

Dirección: CALLE 11 N° 8-67 — Teléfonos: 3012304819

Nombre de la persona que atiende la visita: LUIS FABIOLA GALLEGO DIAZ. — CC No. 24412028

Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva — 1

Nombre del responsable / propietario de la construcción: LUIS FABIOLA GALLEGO DIAZ — CC No. 24412023

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI ☐ NO ☑
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES (0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo)	0
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) (0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo)	0

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS

FIRMAS

Firma: Luis Fabiola Gallego	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre: Fabricio Hoyos C	Nombre: Alvaro Soto	Nombre
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: 24.412.023	Matrícula profesional No.: 252027281 CD	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "		FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre		

4. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS POR RECLAMACIÓN

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [✓] NO [ ]

Firma Nombre: Ley Fabiola Gallego Responsable Unidad Social C.C. O NIT: 20-4/12.023	Firma Nombre: Mauricio Arroyo C Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No. 25202329139 CND	Firma Nombre: Andres Soto Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.:	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO







Notas:
4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Scanned with CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
Cierre	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELIGA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES."	FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR
	RISARALDA	APIA		

Dirección	CALLE 11 CARRERA 8 ESQUINA	Teléfonos	3162787897
Nombre del propietario que atiende la visita: ANDREA PIERCEDES OCHOA		CC No.	1061368342
Tipo de tenencia de la vivienda: (1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva)			1
Nombre del responsable / propietario de la construcción: ANDREA PIERCEDES OCHOA		CC No.	1061368342

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI ☐ NO ☑
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES (0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo)	0
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) (0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo)	0

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS

FIRMAS

Firma: Andrea Ochoa	Firma:	Firma:	Firma
Nombre:	Nombre: Alberto Yepes C	Nombre: Alejandro	Nombre
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: 1061368342	Matrícula profesional No.: 25202329129 CND	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "		FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

4. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS POR RECLAMACIÓN

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [X] NO [ ]

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: Andrea Ochoa	Nombre: Mauricio Marios C	Nombre: Angelica Ayala Soto	Nombre
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: 1061368347	Matrícula profesional No.: 2152023129 CND	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 6003, REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507, CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO







Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS

Scanned with CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
Cierre	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR
	RISARALDA	APIA		

Dirección: CARRERA 8 N° 10-78 — Teléfonos: 3162678797

Nombre del propietario que atiende la visita: ANDREA MERCEDES OCHOA — CC No. 1061368342

Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva — 1

Nombre del representante / apoderado de la propiedad: ANDREA MERCEDES OCHOA. — CC No. 1061368342

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI / NO: NO ✓
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	0
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	0

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS

FIRMAS

Firma: Andrea Ochoa	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: Responsable Unidad Social	Nombre: Ing. Residente Contratista	Nombre: Ing. Residente Interventoría	Nombre Testigo
C.C. O NIT: 1061368342	Matrícula profesional No.: 2520232912 9 CD	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre

4. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS POR RECLAMACIÓN

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [X] NO [ ]

Firma: Andrea Ochoa	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre: Mauricio Herrera C	Nombre: Andrés Soto	Nombre
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: 1001368342	Matrícula profesional No.: 2520272129 CND	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA., INCLUYE PUENTES "	FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuere necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Scanned with CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
Cierre	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "
FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	
Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	
Acta de Vecindad de Cierre	

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación: Departamento	Municipio	Vereda	PR
CALDAS	ANSERMA	CHAPARRAL	651

Dirección: PORVENIR. Teléfonos: 3185482639.

Nombre de la persona que atendió la visita: BEATRIZ GRAJALES NARANJO. CC No. 25077438

Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva: 1

Nombre del responsable / representante de la construcción: BEATRIZ GRAJALES NARANJO. CC No. 25077438.

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUÉS DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI ☐ NO ☒
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES (0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo)	0
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) (0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo)	0

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS

FIRMAS

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: Beatriz Grajales	Nombre: Yamor Yoros C	Nombre: Ailey Soto	Nombre
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Consultora	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: 25077438	Matrícula profesional No.: 25202329129	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2506. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

4. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS POR RECLAMACIÓN

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)

Firma al acta de cierre a satisfacción SI [✓] NO [ ]

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: Beatriz Gonzalez N.	Nombre: Yacsco Torres C	Nombre: Arley Soto	Nombre
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: 25071438	Matrícula profesional No.: 25202989129 CUO	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APÍA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Scanned with CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD


CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
Cierre	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA., INCLUYE PUENTES "	FECHA (Día / Mes / Año)	
Contrato de Obra No. 4181 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: CALDAS.	Municipio: RISERALDA.	Vereda: CHAPATA	Nº: CS2.
Dirección: NEREDA CHAPATA.		Teléfonos: 3016020872.		
Nombre de la persona que atendió la visita: ALEYDA RIOS ROJAS.		CC No. 24394196.		
Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				1
Nombre del responsable y contratado de la construcción: ALEYDA RIOS ROJAS.		CC No. 24394196.		

2. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI ☐ NO ☑
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	0
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	0

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS

FIRMAS

Firma: Aleyda Rios.	Firma:	Firma: Aydee	Firma:
Nombre: Responsable Unidad Social	Nombre: Ing. Residente Contratista	Nombre: Ailes Soto	Nombre: Testigo
C.C. O NIT: 24394196	Matrícula profesional No.: 2520242129 CND	Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CALIVA, RUTA 2507; CALIVA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA (Dia / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoria No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre

4. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS POR RECLAMACIÓN

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Dia / Mes / Año)

Firma el acta de cierre a satisfacción: SI [✓] NO [ ]

Firma Nombre: Alcyda Rios. Responsable Unidad Social C.C. O NIT: 24394196.	Firma Nombre: Teodoro Muñoz C Ing. Residente Contratista Matricula profesional No.: 25202-76179 CND	Firma Nombre: Aides Soto Ing. Residente Interventoria Matricula profesional No.:	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoria, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Scanned with CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
Cierre	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA., INCLUYE PUENTES "	FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: CALDAS.	Municipio: ANSERMA	Vereda: CHAPATA.	PR: 0.
Dirección: CHAPATA.		Teléfonos: 3016020872		

Nombre de la persona que atiende la visita: FIEDA RIOS ROJAS.
CC No. 24394196.

Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva: 1

Nombre del responsable / propietario de la construcción: RAMON NELSON RIOS ROJAS.
CC No. ———

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI ☐ NO ☑
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	0
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	0

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS

FIRMAS

Firma Nombre: Aleyda Rios. Responsable Unidad Social C.C. O NIT: 24394196	Firma Nombre: [illegible] Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.: 252023294189 CND	Firma Nombre: Ailes Soto Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.:	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

4. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS POR RECLAMACIÓN

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [✓] NO [ ]

Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: Aleyda Ríos	Nombre: Pedro Perez C	Nombre: Aylen Soto	Nombre:
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: 24139496	Matrícula profesional No.: 3520282916WO	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA., INCLUYE PUENTES "		FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO





Notas:
4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Scanned with CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
Cierre	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES."	FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: CALDAS.	Municipio: ANSERMA	Vereda: CHAPATA.	PR: CSJ.
Dirección:	FINCA LA DIVISA.	Teléfonos:	3148967705.	

Nombre de la persona que atiende la visita: MARIA EUGENIA ARCAPA OBTANEDA CC No. 24386148

Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva: 1

Nombre del responsable / propietario de la construcción: MARIA EUGENIA ARCAPA OBTANEDA CC No. 24386148.

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

	SI	NO
La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto		✓
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES (0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo)	0	
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) (0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo)	0	

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS

FIRMAS

Firma: María Eugenia	Firma:	Firma: Anboca.	Firma
Nombre:	Nombre:	Nombre: Ayes Soto	Nombre
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: 24138614	Matrícula profesional No.: 25202 329184 CND	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre

4. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS POR RECLAMACIÓN

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [✓] NO [ ]

Firma: M E Isenia	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre:	Nombre: Aires Soto	Nombre
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: 24438614	Matrícula profesional No.: 1510279109 CND	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5303; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2597; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoria No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Scanned with CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
Cierre	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA., INCLUYE PUENTES."	FECHA (Día / Mes / Año)	
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: CALDAS.	Municipio: ANSERMA.	Vereda: CHAPATA	Vía: VIAS.
Dirección: CHAPATA.		Teléfonos: 3127493968		
Nombre de la persona que atendió la visita: MARIJA CARVAJAL		CC No. 31051892.		
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia. 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva	1		
Nombre del responsable / propietario de la construcción: MARIJA CARVAJAL.		CC No. 31051892		

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUÉS DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI / NO ☐
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	8
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	8

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS

FIRMAS

Firma Nombre: Marina Carvajal Responsable Unidad Social C.C. O NIT: 31051892	Firma Nombre: Horacio Flores C Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.: 252072291129 CND	Firma Nombre: Aires Soto Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.:	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA (Dia / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoria No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre

4. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS POR RECLAMACIÓN

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Dia / Mes / Año)

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [X] NO [ ]

Firma Nombre: Responsable Unidad Social C.C. O NIT:	Firma Nombre: Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No:	Firma Nombre: Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No:	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-8-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4151 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

5. REGISTRO FOTOGRAFICO



Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Scanned with CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
Cierre	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CALIYA, RUTA 2507; CALIYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA., INCLUYE PUENTES."
FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4181 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023
Acta de Vecindad de Cierre	

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: CALDAS.	Municipio: ANSERMA	Vereda: CHAPATA	PR: 056.
Dirección:	VILLA RUDAL	Teléfonos:	3117613596	
Nombre del propietario que atiende la vivienda:	MARIA OLIVA MORALES MOJATO.	CC No.	24395058.	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		1.	
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	MARIA OLIVA MORALES MOJATO.	CC No.	24395058.	

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

	SI	NO
La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto		X
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES (1. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo)	0	
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) (1. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo)	0	

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS

FIRMAS

ACTA DE VECINDAD DE CIERRE. QUE ES FIRMADA POR TESTIGO. YA QUE ALLI NO RESIDE NADIE Y LOS PROPIETARIOS LA VISITAN EVENTUALMENTE. ENCARGADA DE VIVIENDA QUIEN FIRMA.

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre:	Nombre: Franco Munoz C	Nombre: Aries Soto	Nombre Testigo: NO FIRMA - SE ANEXA
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	
C.C. O NIT:	Matrícula profesional No.: 2520252918 CLD	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT: FOTOCOPIA DE CÉDULA.

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2506, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

4. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS POR RECLAMACIÓN

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [✓] NO [ ]

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre:	Nombre: Edwin Mauricio Munos C	Nombre: Aitor Soto	Nombre Testigo: NO FIRMA - SE ANEXA COPIA DE CEDULA.
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	
C.C. O NIT:	Matrícula profesional No.: 75202 872129 CND	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CODIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA	(Dia / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Scanned with CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **24.395.058**

MORALES MOTATO

APELLIDOS

MARIA OLIVA

NOMBRES



NO FIRMA

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **11-MAR-1971**

RIOSUCIO
RIO SUCIO (CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.53	O+	F
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

08-OCT-1993 ANSERMA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0900700-00208234-F-0024395058-20100108 0019783870A 1 4780101580

Scanned with CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
Cierre	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA., INCLUYE PUENTES."	FECHA (Día / Mes / Año)	
Contrato de Obra No. 4181 - 2023	Contrato de Interventoria No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: CALDAS	Municipio: ANSERMA	Vereda: CHAPATA	PR: 057	
Dirección	FINCA BLANCA NORIS.	Teléfonos	3117613596.		
Nombre de la persona que atiende la visita: MARIA OLIVA MORALES MOTATO			CC No. 24.395.058		
Tipo de tenencia de la vivienda	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				2.
Nombre del responsable / propietario de la vivienda: MARIA OLIVA MORALES MOTATO.			CC No. 24.395.058.		

2. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI ☐ NO ☒
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	0
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	0

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS

FIRMAS

Firma	NO FIRMA - SE ANEXA		Aybocq.
Nombre:		Mauricio Matos C	Aylen Soto
Responsable Unidad Social	FOTOCOPIA CÉDULA	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoria
C.C. O NIT:		Matrícula profesional No.: 7520275191394 CQD	Matrícula profesional No.:
			Testigo
			C.C. O NIT:

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2506. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA	(Dia / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4181 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

4. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS POR RECLAMACIÓN

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Dia / Mes / Año)

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [✓] NO [ ]

Firma: NO FIRMA – SE ANEXA Nombre: Responsable Unidad Social: COPIA CÉDULA. C.C. O NIT:	Firma: Nombre: Horacio Ospina C Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.: 2520252912 29	Firma: Nombre: Alexis Soto Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.:	Firma: Nombre Testigo C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES."	FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas:
4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Scanned with CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **24.395.058**

MORALES MOTATO

APELLIDOS

MARIA OLIVA

NOMBRES



NO FIRMA

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **11-MAR-1971**

RIOSUCIO
RIO SUCIO (CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.53	O+	F
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

08-OCT-1993 ANSERMA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0900700-00208234-F-0024395058-20100108 0019783870A 1 4780101580

Scanned with CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
Clase	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO: "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5303; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "

FECHA: (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. 4161 - 2023 | Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023 | Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación: Departamento	Municipio	Vereda	PR
CALDAS.	ANSERMA	CHAPATA.	0 8

Dirección: FINCA BUENOS AIRES. Teléfonos: 3143511842

Nombre de la persona que atiende la visita: MARIA RUBY CAÑAN ANDICA. CC No. 30411971

Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva — 1

Nombre del responsable / propietario de la construcción: MARIA RUBY CAÑAN ANDICA CC No. 30411971

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI ☐ NO ☒
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES (0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo)	0
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) (0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo)	0

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS

FIRMAS

Firma: Ruby Cañan	Firma:	Firma: Aydeca.	Firma:
Nombre: Responsable Unidad Social	Nombre: Mauricio Monroy C	Nombre: Ayda Soto	Nombre: Testigo
C.C. O NIT: 30411971	Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.: 25202327129 CUO	Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "		FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

4. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS POR RECLAMACIÓN

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [✓] NO [ ]

Firma: Roby Cañas	Firma:	Firma: Aydoca.	Firma
Nombre:	Nombre: Mauricio Torres C.	Nombre: Aydes Soto	Nombre
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: 30477471	Matrícula profesional No.: 3582072819 CUO	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4151 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Scanned with CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
Cierre	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO: "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003, REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507, CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES."

FECHA: (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. 4181 - 2023 | Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023 | Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación: Departamento: CALDAS | Municipio: ANSERMA | Vereda: CHAPATA. | PR: C59

Dirección: FINCA CHAPATA. | Teléfonos: 3226666289

Nombre de la persona que atiende la visita: MARIA MARLENY PEREZ. | CC No. 41995006

Tipo de tenencia de la vivienda: 1 (1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo, 5. Propiedad colectiva)

Nombre del responsable / representante de la construcción: MARIA MARLENY PEREZ | CC No. 41995006.

2. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

	SI	NO
La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto		☑
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES (0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo)		0
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) (0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo)		0

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS

FIRMAS

Firma: mª marleny Perez	Firma:	Firma: Ang Soco	Firma
Nombre:	Nombre: Mauricio Hurtado C	Nombre: Alex Soto	Nombre
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: 41.995.006	Matrícula profesional No.: 2520232124CQD	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: AFIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "		FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4181 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

4. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS POR RECLAMACIÓN

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)

Firma al acta de cierre a satisfacción SI [✓] NO [ ]

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: Ma Marleny Perez	Nombre: Hernando Alvarez C	Nombre: Aytes Soto	Nombre
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: 41 995.006	Matrícula profesional No.: 2520237917 CQO	Matrícula profesional No.: Cauca.	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO







Notas:
4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Scanned with CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
Cierre	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2506, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES"
FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	
Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	
Acta de Vecindad de Cierre	

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: CALDAS.	Municipio: ANSERMA.	Vereda: CHAPARRAL.	PR: 05+10
Dirección:	FINCA EL REFUGIO.	Teléfonos:	3116441716	

Nombre de la persona que atiende la visita: SANDRA MILENA MOLINA LOPEZ CC No. 24396409.

Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva: 1

Nombre del responsable / propietario de la construcción: SANDRA MILENA MOLINA LOPEZ CC No. 24396409.

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUÉS DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

	SI	NO
La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto		✓
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo		0
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo		0

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: Sandra Milena Molina	Nombre: Mauricio Muñoz C	Nombre: Aylen Soto	Nombre:
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: 24.396.409.	Matrícula profesional No.: 2520259121CDO	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:

Scanned with CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA (Dia / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre

4. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS POR RECLAMACIÓN

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Dia / Mes / Año)

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [✓] NO [ ]

Firma: Sandra Milena Molina	Firma:	Firma: Ayleen Soto	Firma:
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: 24.396.409.	Matrícula profesional No.: 7520239179 CND	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CODIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

5. REGISTRO FOTOGRAFICO









Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Scanned with CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
Cierre	1
PÁGINA	


OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "
FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023
Acta de Vecindad de Cierre	

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación: Departamento	Municipio	Vereda	PR
CALDAS	ANSERMA	CHAPATA	VIA 11

Dirección	HIDROELECTRICA MORROAZUL	Teléfonos	3203240960
Nombre de la persona que atiende la visita: PIER ENRIQUE PEDINA PAEZ		CC No.	93378022.
Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva			1
Nombre del responsable / propietario de la construcción: RISARALDA ENERGIA		CC No.	

2. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI / NO: NO ✓
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	0
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	0

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS

FIRMAS

Firma: Alex Medina	Firma:	Firma: Aileen Soto	Firma
Nombre:	Nombre: Gerardo Ramos C	Nombre:	Nombre
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: 93378022	Matrícula profesional No.: 2520232912 9 CND	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre

4. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS POR RECLAMACIÓN

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)

Firma al acta de cierre a satisfacción: SI [✓] NO [ ]

Firma: Alex Medina	Firma:	Firma: Alex Boca	Firma:
Nombre: Responsable Unidad Social 9/3/2022.	Nombre: Ing. Residente Contratista	Nombre: Ing. Residente Interventoría	Nombre: Testigo
C.C. O NIT:	Matrícula profesional No.: 252072979 CUN	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO







Notas:
4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Scanned with CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
Cierre	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO: "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "

FECHA: (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. 4161 - 2023 | Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023 | Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación: Departamento	Municipio	Vereda	PR
CALDAS.	ANSERMA.	CHAPATA.	0512.

Dirección: FINCA EL REFUGIO. Teléfonos: 3158680261

Nombre de la persona que atiende la visita: WILBERY MONCADA MUÑOZ CC No. 24384847

Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva: 1

Nombre del responsable / propietario de la construcción: WILBERY MONCADA MUÑOZ CC No. 24384847

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUÉS DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI ☐ NO ☑
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	0
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	0

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS

FIRMAS

Firma: Luz Mery Moncada	Firma:	Firma:
Nombre: Responsable Unidad Social	Nombre: Ing. Residente Contratista	Nombre: Ing. Residente Interventoría
C.C. O NIT: 24384847	Matrícula profesional No.: 2520272912 CHO	Matrícula profesional No.:
		Nombre Testigo
		C.C. O NIT:

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5002; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA (Día / Mes / Año)	
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

4. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS POR RECLAMACIÓN

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [✓] NO [ ]

Firma	Luz Neyi Moncada	Firma		Firma	
Nombre:	Nombre: Mauricio Lopez C	Nombre:	Aides Soto	Nombre	
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría		Testigo	
C.C. O NIT: 24384847	Matrícula profesional No.: 25102-371127 CND	Matrícula profesional No.:		C.C. O NIT:	

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-84-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508 EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA	(Dia / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoria No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

5. REGISTRO FOTOGRAFICO









Notas:
4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Scanned with CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
Cierre	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CALIYA, RUTA 2507; CALIYA LA FELISA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA., INCLUYE PUENTES "	FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: CALDAS.	Municipio: ANSERMA.	Vereda: CHAPETA.	Nº: 95
Dirección	FINCA LA FORTUNA.	Teléfono	3158680261	
Nombre de la persona que atiende la visita	LUZ MERY MONCADA MUÑOZ.	CC No.	24384847	
Tipo de tenencia de la vivienda	1. Propia. 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva			1
Nombre del responsable / propietario de la construcción	CARLOS ALBERTO HEREDIA MONCADA	CC No.	75039026.	

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI ☐ NO ☑
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	8
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	8

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS

FIRMAS

Firma	Luz Mery Moncada	Firma		Firma	
Nombre:		Nombre:		Nombre	
Responsable Unidad Social		Ing. Residente Contratista		Testigo	
C.C. O NIT:	24384847	Matrícula profesional No.:	2580259115 CND	C.C. O NIT:	
		Firma			
		Nombre:	Aries Soto		
		Ing. Residente Interventoría			
		Matrícula profesional No.:			

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4181 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre

4. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS POR RECLAMACIÓN

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [✓] NO [ ]

Firma	Luz Mery Moncada	Firma		Firma	
Nombre:		Nombre:	Mauricio Torres C	Nombre	
Responsable Unidad Social		Ing. Residente Contratista		Testigo	
C.C. O NIT:	24384817	Matrícula profesional No.:	2520272912 CDO	C.C. O NIT:	
		Firma			
		Nombre:	Alba Soto		
		Ing. Residente Interventoría			
		Matrícula profesional No.:			

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "		FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO





Notas:
4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Scanned with CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
Cierre	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "
FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023
Acta de Vecindad de Cierre	

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: CALDAS.	Municipio: ANSERMA.	Vereda: CHAPATA.	PR: 0514
Dirección	FINCA VILLA DIANA 1	Teléfonos	3146750697	
Nombre de la persona que atiende la visita: ANA DEL CARMEN ARBOLEDA		CC No.	24387016	
Tipo de tenencia de la vivienda	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		1	
Nombre del representante/propietario de la construcción: MARIA CARDENZA HEREDIA.		CC No.		

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI ☐ NO ☑
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	8
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	8

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS

FIRMAS

Firma	Ana del Carmen Arbolda	Firma	Arboleda.
Nombre:	Roberto Ramos C	Nombre:	Arles Soto
Responsable Unidad Social C.C. O NIT:	24387016	Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.:	2520272912 CND
		Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.:	
		Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:	

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5302, REMOLINOS - CALIYA, RUTA 2507, CALIYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "		FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

4. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS POR RECLAMACIÓN

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)

Firma al acta de cierre a satisfacción: SI [✓] NO [ ]

Firma	Ana del Carmen Arrubla	Firma		Firma	
Nombre:		Nombre:		Nombre:	
Responsable Unidad Social		Ing. Residente Contratista		Ing. Residente Interventoría	
C.C. O NIT:	24387046	Matrícula profesional No.:	2520237129 COO	Matrícula profesional No.:	
				Testigo	
				C.C. O NIT:	

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

5. REGISTRO FOTOGRAFICO





Notes:
4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Scanned with CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
Cierre	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR
	CALDAS.	ANSERMA.	CHAPARRAL.	CS15

Dirección	FINCA VILLA DIANA.	Teléfonos	3146760697
Nombre de la persona que atiende la visita:	ANA DEL CARMEN ARRUBLA.	CC No.	24387016.

Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva — 1

Nombre del responsable o propietario de la construcción:	ANA DEL CARMEN ARRUBLA.	CC No. 24387016.

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUÉS DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI ☐ NO ☑
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	0
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	0

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS

FIRMAS

Firma	Ana del Carmen Arrubla		Alfonso.
Nombre:		Mauricio Monroy C	
	Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría
C.C. O NIT:	24387016	Matrícula profesional No.: 7302329184 CND	Matrícula profesional No.: A16J040

Firma	
Nombre	
	Testigo
C.C. O NIT:	

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES."	FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre

4. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS POR RECLAMACIÓN

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [✓] NO [ ]

Firma	Ana del Carmen Arrubla	Firma		Firma	
Nombre:		Nombre: Hernán Munoz C.	Nombre: Andres Soto	Nombre	
Responsable Unidad Social		Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo	
C.C. O NIT:	24387016	Matrícula profesional No. 25202529189 CND	Matrícula profesional No :	C.C. O NIT:	

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Scanned with CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD


CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
Cierre	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- AGUA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: CALDAS.	Municipio: ANSERMA.	Vereda: CHAPATA.	Id: CS16.
Dirección: FINCA EL REFUGIO.		Teléfonos: 3104919116.		
Nombre de la persona que atiende la visita: HAROLD LARGO.			CC No. 1054919950	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva			1
Nombre del responsable (propietario) de la construcción: HAROLD LARGO.			CC No. 1054919950	

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUÉS DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

	SI	NO
La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto		☑
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES (0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo)		0
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) (0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo)		0

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS

FIRMAS

Firma: Harold Largo	Firma:	Firma: Anfloq.	Firma
Nombre: Responsable Unidad Social	Nombre: Haroldo Arias C.	Nombre: Ángeles Soto	Nombre
C.C. O NIT: 1054919950	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
	Matrícula profesional No.: 2510252912 CND	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

4. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS POR RECLAMACIÓN

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [X] NO [ ]

Firma: Harold Larap	Firma:	Firma: Aydeq.	Firma
Nombre:	Nombre: Horacio Ramos C.	Nombre: Ayles Soto	Nombre
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: 1054919950.	Matrícula profesional No.: 25202729129 CND	Matrícula profesional No.	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO







Notas:
4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Scanned with CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
Cierre	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: CALDAS.	Municipio: ANSERMA	Vereda: EL HORRO.	PR: 0517	
Dirección	FINCA EL RANCHO.	Teléfonos	3217735602		
Nombre de la persona que atiende la visita: MARIA MICHELL MEJIA RODRIGUEZ		CC No.	24397346.		
Tipo de tenencia de la vivienda	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		2		
Nombre del responsable / propietario de la construcción: JESUS OCTAVIO SUAREZ		CC No.			

2. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI	☐
	NO	☑
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo		0
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo		0

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre:
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: 24.397.346	Matrícula profesional No.: 2580236189 CND	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA (Dia / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre

4. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS POR RECLAMACIÓN

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Dia / Mes / Año)

Firma el acta de cierre a satisfacción: SI [✓] NO [ ]

Firma: Yesly Yaya R.	Firma:	Firma: Ayboca.	Firma:
Nombre: Responsable Unidad Social	Nombre: Mauricio Ramos C	Nombre: Aibe Soto	Nombre
C.C. O NIT: 24.347.346	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
	Matrícula profesional No.: 3520232719 CUO	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO







Notas:
4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Scanned with CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
Cierre	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA (Día / Mes / Año)	
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación: Departamento	Municipio	Vereda	PR
CALDAS	ANSERMA	CHAPARRAL	0518

Dirección	FINCA PESCADORA.	Teléfonos	3184847053.
Nombre de la persona que atiende la visita:	ALBEIRO ANTONIO GALEANO.	CC No.	10190597.
Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva			2.
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	ALBEIRO ANTONIO GALEANO.	CC No.	

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI ☐ NO ☑
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	B
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	B

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS

FIRMAS

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre:	Nombre:	Nombre: Arles Soto	Nombre
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: 10190597	Matrícula profesional No.: 2572072912 CND	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4181 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

4. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS POR RECLAMACIÓN

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)

Firma al acta de cierre a satisfacción SI [✓] NO [ ]

Firma Nombre: Responsable Unidad Social C.C. O NIT: 1049057	Firma Nombre: Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No: 2520272124 CND	Firma Nombre: Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No:	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4181 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO







Notas:
4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Scanned with CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
Cierre	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003, RIOSUCIO - CAUYA, RUTA 2507, CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación: Departamento	Municipio	Vereda	
CALDAS	ANSERMA	CHAPATA	VIA 19

Dirección: HACIENDA LA PECADORA — Teléfonos: 3184847053

Nombre de la persona que atiende la visita: ALBERTO ANTONIO GALEANO. — CC No.: 10190597

Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva: 2

Nombre del propietario / arrendatario (para reconstrucción): ALBER ANTONIO GALEANO. — CC No.

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI ☐ NO ☑
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES (0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo)	0
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) (0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo)	0

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS

FIRMAS

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: Responsable Unidad Social	Nombre: Ing. Residente Contratista	Nombre: Ing. Residente Interventoría	Nombre Testigo
C.C. O NIT: 10.190.597	Matrícula profesional No: 2520232129 CND	Matrícula profesional No:	C.C. O NIT:

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA	(Dia / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoria No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

4. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS POR RECLAMACIÓN

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Dia / Mes / Año)

Firma al acta de cierre a satisfacción: SI [✓] NO [ ]

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: 10 1905 7	Matrícula profesional No : 2520272129 COO	Matrícula profesional No :	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	


OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas:
4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Scanned with CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
Cierre	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "
FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoria No. 4107 - 2023
Acta de Vecindad de Cierre	

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación: Departamento	Municipio	Vereda	Abscisa
CALDAS	ANSERMA	EL HORROBAJO	CS20

Dirección	FINCA EL PENCIL.	Teléfonos	3012692964.
Nombre de la persona que atiende la visita	CAROLINA FORERO PINEDA.	CC No.	1005701195.

Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva — 2

Nombre del responsable / promovente de la construcción: MARIA AMPARO MUNOZ — CC No.

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI ☐ NO ☑
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	0
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	0

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS

FIRMAS

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: Carolina Forero	Nombre: Mauricio Forero C	Nombre: Alejandro Soto	Nombre
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: 1005701195	Matrícula profesional No.: 2570237129 CND	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA (Dia / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4181 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre

4. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS POR RECLAMACIÓN

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Dia / Mes / Año)

Firma el acta de cierre a satisfacción: SI [✓] NO [ ]

Firma Nombre: Carolina Forero Responsable Unidad Social C.C. O NIT: 1005701945	Firma Nombre: Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.: 2520276129	Firma Nombre: Adler Soto Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.:	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5303; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2597; CAUYA LA FELISA, RUTA 2598. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO





Notas:
4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Scanned with CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
Cierre	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ARIA, RUTA 5003; HEMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES."	FECHA (Día / Mes / Año)	
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	Vía
	CALDAS	ANSERMA.	EL TORRO	VA21

Dirección: FINCA ANDALUCIA. Teléfonos: 3007213792

Nombre de la persona entrevistada (propietario): ANDRES DEJ. LOPEZ PONCADA CC No. 7503998

Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva: 1

Nombre del responsable / propietario de la construcción: ANDRES LOPEZ PONCADA. CC No. 7503998

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUÉS DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI ☐ NO ☒
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	0
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	0

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS

FIRMAS

Firma: Andrés López	Firma:	Firma: Aquboca.	Firma
Nombre:	Nombre: Eduardo Yancy C	Nombre: Alfredo	Nombre
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: 7503998	Matrícula profesional No.: 2520232918 CDO	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 6003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "		FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre		

4. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS POR RECLAMACIÓN

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [X] NO [ ]

Firma Nombre: Responsable Unidad Social C.C. O NIT:	Andrés López 1030591951	Firma Nombre: Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.	[illegible] Roberto Arroyo C 252037291 CUN	Firma Nombre: Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.:	Ayboca Arlos Soto (	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:	

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Veridad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CODIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4181 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO







Notas:
4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Scanned with CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
Cierre	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA; RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA; RUTA 2507; CAUYA LA FELISA; RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación: Departamento	Municipio	Vereda	Vía
CALDAS	ANSERMA	MORRO POLO	VIA 22

Dirección	LOTE LA FE	Teléfonos	3013960443.
Nombre de la persona que atiende la visita:	ANALDO DE JESUS CANO PELAEZ.	CC No.	7604049
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		1
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	JORGE MEDINA	CC No.	

2. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI ☐ NO ☑
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	0
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	0.

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS

FIRMAS

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: 75040491	Matrícula profesional No.: 2520272912 CND	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA., INCLUYE PUENTES "	FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4181 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre

4. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS POR RECLAMACIÓN

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)

Firma al acta de cierre a satisfacción SI [✓] NO [ ]

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: Responsable Unidad Social	Nombre: Ing. Residente Contratista	Nombre: Ing. Residente Interventoría	Nombre Testigo
C.C. O NIT: 75040641	Matrícula profesional No.: 252072291294 CD	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO' APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO





Notas:
4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Scanned with CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
Cierre	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO: "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2509, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "

FECHA: (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. 4161 - 2023 | Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023 | Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: CALDAS	Municipio: ANSERMA	Vereda: HORTO ALTO	PR: 0528
Dirección: FINCA LA TULA.		Teléfonos: 3013960448.		
Nombre de la persona que atiende la visita: ANALO DE JESUS CANO PELAEZ.			CC No. 75040491	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva			1
Nombre del responsable / propietario de la vivienda: ANALO DE JESUS CANO PELAEZ.			CC No. 75040491.	

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUÉS DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

	SI	NO
La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto		X
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES (0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo)		0
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) (0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo)		0

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS

FIRMAS

Firma: Alvaro Cano	Firma:	Firma: Ayala	Firma
Nombre:	Nombre: Mauricio Monroy C	Nombre: Ayala Soto	Nombre
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: 75046491	Matrícula profesional No.: 252025291296 CND	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA (Dia / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoria No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre

4. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS POR RECLAMACIÓN

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Dia / Mes / Año)
RESIDENTE DE VIVIENDA REFIERE QUE AL FRENTE DE SU VIVIENDA NO SE REALIZO NINGUN TRABAJO EN LA VIA, POR LO TANTO NO FUE AFECTADO NI BENEFICIADO.	

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [✓] NO [ ]

Firma: [signature]	Firma: [signature]	Firma: [signature]	Firma:
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: 75040491	Matrícula profesional No.: 2582022129 CND	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO







Notas:
4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Scanned with CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
Clase	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO: "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO: ASIA, RUTA 5003; HERCULINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA., INCLUYE PUENTES "


FECHA (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. 4181 - 2023 | Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023 | Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: CALDAS.	Municipio: ANSERMA.	Vereda: VILLA CRUCES.	PR: 0524	
Dirección:	PUENTE TUSAS.	Teléfonos:	3145413054.		
Nombre de la persona encontrada en vivienda:	ALEJANDRO CARDONA	CC No.:	1054923339		
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva			2	
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	INES DORIS MONTOYA.	CC No.:	—		

2. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI ☐ NO ☑
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES (0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo)	0
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) (0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo)	0

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: ALEJANDRO CARDONA	Nombre:	Nombre:	Nombre:
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: 1054923.339	Matrícula profesional No.:	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5053; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre

4. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS POR RECLAMACIÓN

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [✓] NO [ ]

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: ALEXANDRO CUNDAR	Nombre:	Nombre:	Nombre
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: 16.542.734	Matrícula profesional No.: 2520272967 CND	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CODIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA	(Dia / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

5. REGISTRO FOTOGRAFICO









Notas:
4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Scanned with CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
Clase	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO: "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "

FECHA (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. 4181 - 2023 | Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023 | Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación: Departamento	Municipio	Vereda	PR
CALDAS	ANSERMA	VIA ORIENTE	CS 26.

Dirección: ANCA VILA VAYRA. Teléfonos: 3145535490

Nombre del propietario o tenedor: ALEJANDRO CARDONA. CC No.: 1054923389

Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva: 1

Nombre del responsable / encargado de la construcción: JUAN JOSE ARROYAVE. CC No.: —

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUÉS DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

	SI	NO
La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto		✓
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES (0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo)		0
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) (0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo)		0.

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS

FIRMAS

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: ALEJANDRO CARDONA	Nombre: Mauricio Herrera C	Nombre: Andres Soto	Nombre
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: 1054923389	Matrícula profesional No.: 2320237129 CLD	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre

4. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS POR RECLAMACIÓN

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)

Firma el acta de cierre a satisfacción: SI [✓] NO [ ]

Firma		Firma	Firma
Nombre: Alejandro Cifuentes	Nombre: Ingeniero Yerald C	Nombre: Aylos Soto	Nombre
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: 1054972379	Matrícula profesional No: 3720258129 CND	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO







Notas:
4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad

Scanned with CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
Cierre	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA; RUTA 5003: REMOLINOS - CAUYA; RUTA 2507: CAUYA LA FELISA; RUTA 2508: EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES."	FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación: Departamento	Municipio	Vereda	PR
CALDAS	ANSERMA.		CS 26

Dirección	NILIA TUSA PARTE BAJA.	Teléfonos	3046512489.
Nombre de la persona que atiende la visita:	ALBA NELY RAMOS.	CC No.	24398327.
Tipo de tenencia de la vivienda	1. Propia 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		1
Nombre del responsable / propietario de la construcción	YEIMI VANESA. OCHOA OCAMPO.	CC No.	

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUÉS DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI ☐ NO ☑
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES (0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	0
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) (0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	0

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS

FIRMAS

Firma	Alba Nelly Ramos V.		Augusto
Nombre:		Eduardo Ramos C	Alba Soto
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista		Ing. Residente Interventoría
C.C. O NIT: 24.398327	Matrícula profesional No.: 2520259179CND	Matrícula profesional No.:	
Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:			

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre

4. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS POR RECLAMACIÓN

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)

Firma el acta de cierre a satisfacción: SI [✓] NO [ ]

Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: Alba Nelly Ramos V.	Nombre: Pedro Yuriby C.	Nombre: Arturo Soto	Nombre:
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: 24.398327	Matrícula profesional No. 2520278918 CQO	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas:
4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Scanned with CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-N-3-FR-4
Cierre	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA; RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA; RUTA 2507; CAUYA LA FELISA; RUTA 2508; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoria No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: CALDAS	Municipio: ANSERMA	Vereda: VIVA OROZCO	PR: C527
Dirección	FINCA VIVA NEIY.	Teléfonos	3113816067.	
Nombre de la persona que atiende la visita:	LUIS FERNANDO RIOS ZAPATA.	CC No.	9695144.	

Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva

Nombre del responsable / propietario de la construcción:	CC No.
LUIS FERNANDO RIOS ZAPATA	9695144.

2. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI ☐ NO ☒
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES (0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo)	0
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) (0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo)	0

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS

FIRMAS

Firma: Luis Fdo Rios	Firma:	Firma: Orozco.	Firma
Nombre: Responsable Unidad Social	Nombre: Mauricio Herrera C	Nombre: Ayles Soto	Nombre Testigo
C.C. O NIT: 9695144.	Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.: 252023594124CND	Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ANIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "		FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

4. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS POR RECLAMACIÓN

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [✓] NO [ ]

Firma Nombre: Responsable Unidad Social C.C. O NIT: 96951444	Firma Nombre: Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.: 25202279189 QUO	Firma Nombre: Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.:	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CODIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO







Notas:
4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Scanned with CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO REGIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
Cierre	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO: "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA., INCLUYE PUENTES "

FECHA: (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. 4181 - 2023 | Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023 | Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: CALDAS	Municipio: ANSERMA	Vereda: VIUA ORO200	PR: CS 24	
Dirección:	FINCA VIUA EMAUS	Teléfonos:	3106460213		
Nombre de la persona que atiende la visita:	FABIAN GARCIA.	CC No.	10083257		
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		1		
Nombre del propietario / representante de la construcción:	FABIAN GARCIA.	CC No.	10083257		

2. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI ☐ NO ☒
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES (0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo)	0
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) (0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo)	0

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS

FIRMAS

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: 10.083257	Matrícula profesional No.: 2520278912020	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

4. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS POR RECLAMACIÓN

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)

Firma el acta de cierre a satisfacción: SI [✓] NO [ ]

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre:	Nombre: Yacqueline Arroyo C	Nombre: Andres Soto	Nombre
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: 10.083257	Matrícula profesional No.: 252027CT9129 CUO	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; HEMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO





Notas:	4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas. 5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Scanned with CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
Cierre	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CALIYA, RUTA 2507; CALIYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES"	FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación: Departamento	Municipio	Vereda	
CALDAS	ANSERMA.	CAMPATA.	VIA 29

Dirección	HACIENDA LA MARIA.	Teléfonos	3136409351
Nombre de la persona que atiende la visita	ALEJANDRO GARCIA.	CC No.	1061369887
Tipo de tenencia de la vivienda	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		2.
Nombre del representante/ propietario de la construcción:	ALEJANDRO GARCIA.	CC No.	1061369887.

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUÉS DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI ☐ NO ☒
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	8
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	8

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS

FIRMAS

Firma Nombre: Alejandro Garcia Responsable Unidad Social C.C. O NIT: 1061369887	Firma Nombre: Mauricio Ubros C Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.: 2320232912 CND	Firma Nombre: Andres Soto Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.:	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5002; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2506, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "		FECHA (Dia / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoria No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

4. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS POR RECLAMACIÓN

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Dia / Mes / Año)

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [✓] NO [ ]

Firma Nombre: Alejandro Garcia Responsable Unidad Social C.C. O NIT: 1061769887	Firma Nombre: Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No. 2520236129 CND	Firma Nombre: Apoco. Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.:	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA. INCLUYE PUENTES "	FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO







Notas:
4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuere necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Scanned with CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
Cierre	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: CALDAS	Municipio: ANSERMA	Vereda: EL HORRO.	PR: VIA 80
Dirección	VEREDA EL HORRO.	Teléfonos	3142341321.	
Nombre de la persona que atiende la visita: LUIS ALBERTO MOLINA			CC No. 75039104.	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		1	
Nombre del representante / propietario de la construcción: ALBA NELLY MOLINA CORRALES			CC No. 24381389.	

2. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI ☐ NO ☑
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES (0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo)	0
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) (0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo)	0

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS

FIRMAS

Firma	Luis Alberto Molina	Firma	
Nombre: Responsable Unidad Social		Nombre: Ing. Residente Contratista	
C.C. O NIT:	75 039 104	Matrícula profesional No.: 2520271918 CQO	
Firma		Firma	
Nombre: Ing. Residente Interventoría	Alex Soto	Nombre Testigo	
Matrícula profesional No.		C.C. O NIT:	

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre

4. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS POR RECLAMACIÓN

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [✓] NO [ ]

Firma		Firma		Firma	
Nombre:	Luis Alberto Molina	Nombre:		Nombre:	
Responsable Unidad Social		Ing. Residente Contratista		Ing. Residente Interventoría	
C.C. O NIT:	75039704	Matrícula profesional No.		Matrícula profesional Nº:	
				C.C. O NIT:	

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "		FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO







Notas:
4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Scanned with CamScanner

8.17 PQDRS.

5143058INV-OV-399-2024

Viterbo - Caldas, 16 de diciembre 2024

Señores:
ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S
FRANCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA
Representante legal.
ANDRÉS RICARDO GARAVITO FERNÁNDEZ
Director de Obra.
utmantenimientoviasejecafetero@gmail.com

Referencia: Contrato de Interventoría No. 4107 de 2023, "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA-LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES."

Asunto: Reiteración de PQRDS Queja por pago pendiente canon arrendamiento predio maquinaria, del Contrato de Obra No. 4161 de 2023 – "MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES".

Respetado Franco Escudero:

La interventoría envió oficio 5143058INV-OV-390-2024 con asunto: "Alcance de PQRDS Queja por pago pendiente canon arrendamiento predio" el día 4 de diciembre del 2024 y radicado 2024E-VUVRAZ-123741. En el cual se exponía la situación de la señora Noelba del Carmen Grajales, quien manifestaba que, a la fecha, se le debía (1) mes de arriendo, del predio que se utilizo para guardar la maquinaria que se utilizo para las actividades de obra de la ruta 2508, Sector San Clemente.

Cabe resaltar, que, aunque el oficio enviado por la interventoría cuenta con fecha del 04/12/2024, este PQRDS, fue informado en el comité de los sistemas integrados de gestión -SIG- N°39 - 28/11/2024, por lo que a la fecha han trascurrido (12) días hábiles.

Se le solicita al contratista de obra atender la solicitud realizada a la brevedad posible, tal y como se encuentra estipulado en el plan de gestión social presentado a la empresa contratante, INVIAS.

Atentamente.

JOHN DEYBER QUICENO LÓPEZ
Director de Interventoría
CONSORCIO ETSA-SIGA
Elaboró: JMCE
Reviso: JDQL
Con copia a: Invias - "atencionciudadano@invias.gov.co" atencionciudadano@invias.gov.co

5143058INV-OV-400-2024

Viterbo - Caldas, 16 de diciembre 2024

Señores:
ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S
FRANCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA
Representante legal.
ANDRÉS RICARDO GARAVITO FERNÁNDEZ
Director de Obra.
utmantenimientoviasejecafetero@gmail.com

Referencia: Contrato de Interventoría No. 4107 de 2023, "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA-LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES."

Asunto: Reiteración de PQRDS por falta de pago a Carlos Andrés Aristizábal, del Contrato de Obra No. 4161 de 2023 – "MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES".

Respetado Franco Escudero:

La interventoría envió oficio 5143058INV-OV-386-2024 con asunto: "Alcance de PQRDS por falta de pago a Carlos Andrés Aristizábal," el día 28 de noviembre del 2024 y radicado 2024E-VUVRAZ-121266. En el cual se exponía la situación del señor Carlos Andrés Aristizábal, quien manifestaba que, a la fecha, se le debía $3.000.000 por los servicios prestados rediseñando los muros ubicados en la ruta 5003 (Apia-Viterbo-Asia) PR 67+900, 67+850 y 63+250, además del ubicado en la ruta 2508 (Cauya-La Felisa) PR 54+850.

A la fecha, han transcurridos (12) días hábiles, por lo que se le solicita al contratista de obra atender la solicitud realizada a la brevedad posible, tal y como se encuentra estipulado en el plan de gestión social presentado a la empresa contratante, INVIAS.

Atentamente.

JOHN DEYBER QUICENO LÓPEZ
Director de Interventoría
CONSORCIO ETSA-SIGA
Elaboró: JMCE
Reviso: JDQL
Con copia a: Invias - "atencionciudadano@invias.gov.co" atencionciudadano@invias.gov.co

8.18 Acta de empalme social final ruta 5003 Municipio Apia

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA _____ (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. _____
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: Risaralda

CONTRATO DE OBRA No. 4161 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: ENDO CONSTRUCCIONES S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4107 - 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO ETSA-SIGA

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Empalme Final Frente obra -(Ruta 5003 PR 58+590-58+800) de ENDO Construcciones S.A.S a Tecon.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Se realiza recorrido de obra de la Calle 11, entre carrera 5 y 8 (Ruta 5003, PR58+590-58+800) Verificando el estado de las viviendas ubicadas en el trama. Por parte de ENDO Construcciones S.A.S, Se realizo el cierre de (42) Actas de Vecindad sin inconvenientes, (18) Edificaciones presentaron leves inconveni+

Scanned with CamScanner

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

-entes, los cuales van a ser atendidos por el area tecnica del contratista de obra del contrato 4161/23 de INVIAS. Anexo I.

Se hace la claridad, que los posibles afectaciones que se generen despues de la Fecha de este empalme, no seran responsabilidad de ENDO Construcciones S.A.S

PQRDS: A la Fecha, el contratista de obra ENDO Construcciones S.A.S esta realizando las gestiones para atender las solicitudes de: Luz Amparo Marin Bedoya y Maria Olga Gaviria Ramirez.

Por parte de la administracion local, no se ha recibido PQRDS por actividades desarrolladas durante el ultimo periodo de tiempo.

No se conformo Veeduria durante el periodo de tiempo de ejecucion por parte de ENDO Construcciones S.A.S

Por lo anterior, se da por cerrado el empalme realizado.

Scanned with CamScanner

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Dia /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Dia / Mes / Año)

NOTAS:
1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por sí solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Julieth Campos	Pro-Social	ETSA-SIGA	
Isabel Cristina Ospina	Trabajadora Social Tecon	TECCON.	
ISABEL MUÑOZ T.	PROF. SOCIAL	ENDU CONSTRUCCIONES SAS ISABEL M.	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Scanned with CamScanner

ANEXO I

CIERRE DE ACTAS DE VECINDAD RUTA 5003 APIA CALLE 11 ENTRE CARRERA 5 Y 8 REALIZADAS EL DIA JUEVES 16, VIERNES 17, SABADO 18 Y LUNES 20 DE 2025

N° DE ACTAS: 60

ACTAS CERRADAS: 42

ABIERTAS: 18

- CALLE 11 N° 5-13
  LUZ AMPARO MARIN BEDOYA
  3148831605
  Residuos de concreto pegado en la reja del antejardín
  Sin contador de agua





- CALLE 11 N° 5-18 ESQUINA
  JACKELINE ECHEVERRY
  346264705
  Residuos de escombros en la reja perimetral que pasa por la estación de la bomba de gasolina




Scanned with CamScanner

- CALLE 11 N° 5-27
  MIRIAM MARIN
  3104576350
  Tapa del contador que fue destruida en su totalidad



- CALLE 11 N° 5-30
  MARIA OLGA GAVIRIA RAMIREZ
  3113326015
  Fisuras en pared del interior de apartamento, que se encuentra el fondo de la vivienda
  Contador averiado







- CALLE 11 N° 5-53
  LUZ CLEMENCIA JIMENEZ RUIZ
  3148202060
  Fisuras al costado del marco de las ventanas que dan a la calle
  Desprendimiento de moldura decorativa en ventana
  Cerámica movida y suelta en fachada

Scanned with CamScanner

Residuos de concreto adheridos a la fachada







- CALLE 11 N° 6-06
  OELIA FRANCO ARCILA
  3142541126
  Desplazamiento del cielorraso del alero que da a la calle
  Daño en anden que da la vuelta a la casa por descargar y recoger material para la obra





Scanned with CamScanner

- CALLE 11 N° 6-20 PISO 2
  JOSE ADAN SEPULVEDA SILVA
  3128560948
  Residente refiere que el vidrio de la puerta de ingreso estaba quebrado pero ajustado, con al trabajo de la obra se abrió




- CALLE 11 N° 6-61
  RAMON ANTONIO VALENCIA
  3112792030
  Residuos de concreto en fachada – pintura (Residente de la vivienda se encuentra haciendo arreglos en la vivienda)







- CALLE 11 N° 7-13 (AVISO APOSTAR)
  DIEGO HUMBERTO ECHEVERRY
  3113274276
  Residente manifiesta que se le adeuda el valor de $ 150.000, ya que se había alquilado el garaje por el Ing. Auxiliar Felipe en el mes de Abril de 2024 por el valor de $ 250.000 y solo se le cancelo el valor de $ 100.000. En este mismo garaje se encuentran dos costales de arena.


Scanned with CamScanner




- CALLE 11 Nº 7-23
  LUZ ELENA QUINTERO
  3128767182
  Fisura a lo largo de la pared (esquina) en lateral izquierdo del pasillo de la entrada

- CALLE 11 Nº 7-23 _ 7-25
  MARIA ADIELA AGUDELO PATIÑO
  3001949797
  Baldosa levantada en el costado izquierdo de la ventana en la cocina
  Residuos de concreto en las puertas de ingreso de la vivienda


Scanned with CamScanner

- CALLE 11 N° 7-38
  LUZ MILA MONCADA
  3162519005
  Fisura en el costado izquierdo de la pared de la puerta de ingreso
  Dificultad para cerrar la puerta de ingreso






- CALLE 11 N° 7-09 (TALLER)
  ALBEIRO ALONSO RAMIREZ ALVAREZ
  3116034256
  Humedad en la pared costado derecho (bajos)





- CALLE 11 N° 7-57
  DANITZA KARAGEORGE
  3138359424
  Fisura en la esquina de la pared del ingreso como también en la habitación aledaña
  Residuos de concreto en las puertas de ingreso

Scanned with CamScanner




- CARRERA 8 CALLE 11 ESQUINA
  ARGELIA DE JESÚS GRISALES
  3126511076
  Fisuras en la puerta de ingreso y ventanas que da a la calle (Puertas y ventanas de madera)





Scanned with CamScanner

OTROS

Por otra parte, se recibe solicitud de residentes por daños en sus viviendas derivados por la obra.

- CALLE 6 N° 10-36
  CANDIDA ROSA MONCADA
  3136856161
  Daño en anden con baldosas por volquetas. Residente informa que tiene las baldosas.





- CALLE 6 N° 9-05
  RODRIGO ACOSTA
  3128201994
  Daño en fachada de mirador del 2 piso. Desprendimiento de material y pintura por paso de vehículos. Debido al PMT





Scanned with CamScanner

- CARRERA 6 N° 10ª-33
  EFREN GIL
  3218928456
  Avería en vidrio de ventana costado izquierdo que da al antejardín





Realizado por:
ISABEL MARCELA MUÑOZ TABORDA
TRABAJADORA SOCIAL

Scanned with CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
Cierre	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA (Día / Mes / Año)	
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR
	RISARALDA	APIA		

Dirección	CALLE 11 N° 5-13	Teléfonos	3148836O5
Nombre de la persona que atiende la visita	WILMAR AMPARO MARIN BEDOYA	CC No.	24411973
Tipo de tenencia de la vivienda	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		1
Nombre del propietario de la construcción	WILMAR AMPARO MARIN BEDOYA	CC No.	24411973

2. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI ☐ NO ☑
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES (0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo)	0
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) (0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo)	2

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
REJA ANTEJARDIN	- SE EVIDENCIA RESIDUOS DE CONCRETO EN LA REJA DEL ANTEJARDIN. COMO TAMBIEN DESAJUSTADA.
CONTADOR DE AGUA.	- NO SE EVIDENCIA CONTADOR DE AGUA. POR PERDIDA.

FIRMAS

Firma	Firma	Firma
Nombre: Anuar Ruiz	Nombre: Yaneth Moreno	Nombre: Alvis Soto
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría
C.C. O NIT: 4350693	Matrícula profesional No.: 3720237271-29 COO	Matrícula profesional No.:

Firma
Nombre Testigo
C.C. O NIT:

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre

4. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS POR RECLAMACIÓN

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)
SE REALIZA VISITA A VIVIENDA POR HALLAZGOS ENCONTRADOS POR PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA APIA RUTA 5003, DE LA CALLE 11 ENTRE CARRERA 5 Y 8. REALIZANDO LA COMPRA DE CONTADOR DE AGUA EN EMPRESAS PÚBLICAS DE APIA. POR PERDIDA, EL CUAL SE ENCUENTRA PARA INSTALACION POR PARTE DE EMPRESAS PÚBLICAS, COMO TAMBIEN, SE REALIZA LA COMPRA DE LAMINA DE ALUMINIO. PARA SU RESPECTIVA INSTALACIÓN. POR PARTE DEL PROVEEDOR. SE ANEXA COPIA DE PAGO DEL CONTADOR DE AGUA Y COMPRA DE PERFIL. QUEDANDO ACTA DE VECINDAD CERRADA A SATISFACCION.	

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [✓] NO [ ]

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: ANCIZAR DIAZ	Nombre: IGNACIO HOYOS C	Nombre: ANDRES SOTO	Nombre
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: 4350693	Matrícula profesional No. 73202729168 CND	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Scanned with CamScanner

MEN-14 4107-2023 ENE2025 000751

Empresas Públicas Municipales de Apia E.S.P.

Nit :800232840-8 Nuir: 166045000-1
Dirección: Cra 9 No.9-22 Cel: 313 672 6606

Factura de Venta de Servicios Públ

No. 0587564 Hora Fecha Factura 13/12/2024
Fact. Desde 01/11/2024 Hasta Noviembre / 202

FECHA MÁXIMA DE PAGO Sin Recargo diciembre 25, 2024 TOTAL A PAG 31.600
Con Recargo diciembre 26, 2024 31.600

DATOS DEL USUARIO

Nombre: Luz Amparo Marin Bedova Id. Usuario: 001 0000005282
Dirección: Calle 11 No 5-13 NUEVO Ciclo: Ruta:
Clase de uso: Residencial Categoria: medio bajo Estrato: 3

LIQUIDACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

No.de Med 20082394 Días de Servicio 30 Lectura Actual 67 Anterior 65

LIQUIDACIÓN DE ASEO

kg/M³ Frecuencia Modal Recolec. 2 Barrido

SI ESTÁS EN MORA APROVECHA LA OPORTUNIDAD DE CONDONACIÓN DE INTERÉS SOLO POR EL MES DE DICIEMBRE.

RELACIÓN DE CONSUMOS (M^3)

Mes 6	Mes 5	Mes 4	Mes 3	Mes 2	Mes Ant.	Actual	Promedio
2	2	3	2	3	2	2	2

Concepto de Lectura

DETALLE DE CARGOS FACTURADOS

NOMBRE DEL CARGO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	VALOR ANTERIOR	VALOR ACTUAL
ACUEDUCTO			
CARGO FIJO ACUEDUCTO		0	10525
CONSUMO BASICO	2 x 907.6 = 1.815,00		1.815
CONSUMO COMPLEMENTARIO		0	
CONSUMO SUNTUARIO			
RECARGO ACUEDUCTO		0	
SUBSIDIO O APORTE ACUEDUCTO	SUBSIDIO DEL 15 %		-1.851
ALCANTARILLADO			
CARGO FIJO ALCANTARILLADO		0	5966
CONSUMO BASICO	2 x 788.3 = 1.577,00		1.577
CONSUMO COMPLEMENTARIO		0	
CONSUMO SUNTUARIO			
RECARGO ALCANTARILLADO		0	
SUBSIDIO O APORTE ALCANTARILLADO	SUBSIDIO DEL 15 %		-1.132
ASEO		0	17.322
VALOR ASEO			
RECARGO ASEO			
SUBSIDIO O APORTE ASEO	SUBSIDIO DEL 15 %	0	-2.593
COSTO FIJO TOTAL (CFT)	5105		
COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE	112530		
OTROS		0	
RECARGO OTROS		0	
Concepto	Total Resta Pendiente Valor Cuota		0

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S.

A TODOS NUESTROS USUARIOS LOS MEJORES DESECS EN EST\ NAVIDAD Y UN AÑO NUEVO LLENO DE EXITOS.

VALOR FACTURA:	37.181,00
VALOR SUBS/CONTR:	-5.581,00
TOTAL GENERAL:	**31.600**

Ultimo Pago Fecha 27/11/2024 Valor 65.500 Facturas Pendientes 0

Firma Gerente

Noviembre / 2024

CUPON DE PAGO (EMPRESA)

Nombre de Usuario: Luz Amparo Marin Bedova
Id. Usuario: 001 00000052\2
No. de Factura: 0587564
Fecha Facturación: 13/12/2024


Fecha máxima de pago
SIN RECARGO diciembre 25, 2024 CON RECARGO diciembre 26, 2024

(415)7709998507739(8020)000587564(3900)000031600(96)20241220

Total a Pagar
SIN RECARGO 31.600 CON RECARGO 31.600

Empresas Públicas Municipales de Apia E.S.P.
Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S.

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Apia Rda.	28 01 2025 (Día Mes Año)	No
Aluminios y vidrios 1A		$25.000.
Lamina de Aluminio. por arreglo. por proceso constructivo. Apia. Dirección: Calle 11 # 5-B.		
Veinticinco mil pesos m/cte.		
Código	Firma Victor Manuel Zapata. 1090507736.	
Aprobado	CC ☐ NIT ☐ No	

Scanned with CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
Cierre	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "
FECHA	(Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. 4161 - 2023 | Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023 | Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR
	RISARALDA	APIA		

Dirección: CALLE 11 N° 5-27 | Teléfonos: 3104576350.

Nombre de la persona que atiende la visita: MIRIAM MARIN | CC No: 24418216

Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva: 1

Nombre del responsable / propietario de la construcción: MIRIAM MARIN. | CC No.

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI ☐ NO ☑
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES (0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo)	0
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) (0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo)	0

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
TAPA CONTADOR.	MORADORA INFORMA QUE LA TAPA DEL CONTADOR DE AGUA FUE DESTRUIDA. EN SU TOTALIDAD.

FIRMAS

Firma	Firma	Firma
Nombre:	Nombre:	Nombre: Aires Soto
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría
C.C. O NIT: 24418216	Matrícula profesional No.: 5202 329129 CUO	Matrícula profesional No.:

Firma
Nombre
Testigo
C.C. O NIT:

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA (Dia / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre

4. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS POR RECLAMACIÓN

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Dia / Mes / Año)
SE REALIZA VISITA A VIVIENDA POR HALLAZGOS ENCONTRADOS POR PROCESO CONSTRUCTIVO DE OBRA EN LA RUTA 5003. DE LA CALLE 11 ENTRE CARRERA 5 Y 8 APIA. SE COMPRA TAPA DE CONTADOR DE AGUA. EN EMPRESAS PÚBLICAS DE APIA, LA CUAL FUE ENTREGADA PERSONALMENTE A PROPIETARIA DE VIVIENDA. PARA SU RESPECTIVA INSTALACIÓN EN EL MOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE ANDENES. QUEDANDO ASI ACTA DE VECINDAD CERRADA. A SATISFACCIÓN. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO Y COPIA DE ENTREGA A PROPIETARIA.	

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [X] NO [ ]

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre:	Nombre: Yaqqo Yukoy C	Nombre: Aries Soto.	Nombre
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: 29713216.	Matrícula profesional No.: 2582023291-69 COO	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

5. REGISTRO FOTOGRAFICO





Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

MEN-14 4107-2023 ENE2025 000758

EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE APÍA E.S.P NIT: 800.232.840-8			
AUTORIZACION			
CÓDIGO:	VERSIÓN:	FECHA:	TRD: 200.30.01

Yo ENDD CONSTRUCCIONES SAS identificado/a con cedula de ciudadanía Nº 901361235-0, en calidad de dueño y/o representante del inmueble, predio y/o local ubicado en Calle 11 5-27. del municipio de Apia Risaralda,

AUTORIZO

Hacer la instalación de:

	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
	MEDIDOR			
V	TAPA	1	$ 150.000	$ 150.000
	LLAVE			

En el inmueble, predio y/o vivienda a nombre de Virgelina Arboleda Gomez registrada en las Empresas Públicas Municipales de Apia E.S.P con el código 5240 y así dar cumplimiento a La Ley 142/94 la cual se cita en el Artículo 144.

Forma de pago:

CONTADO ☑

FINANCIACIÓN ☐ N° DE CUOTAS __POR VALOR DE $ _____

Para constancia se firma a los veintitres (23) días del mes enero de 2025.

ISABEL MUNOZ
REPRESENTANTE Y/O DUEÑO
C.C. 1061866882
Tel 3103739136.

DATOS DE INSTALACIÓN

Nº de Medidor: _____ NO APLICA ☐

Fontanero Encargado: _____

Fecha de Instalación: ____ de _____ de 2025

Recibido a satisfacción: _____

Carrera 9 N° 9-12 Apia-Risaralda
Teléfono: 3609927
Cel: 3136726606
Correo: espapia@apia-risaralda.gov.co
http://espapia-apia-risaralda.gov.co
Código Postal: 663030

Scanned with CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
Cierre	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR
	RISARALDA	APIA		
Dirección	CALLE 11 N° 5-30	Teléfonos	3113326015.	
Nombre de la persona que atiende la visita	MARIA OLGA GAVIRIA RAMIREZ	CC No.	24411446	
Tipo de tenencia de la vivienda	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		1	
Nombre del responsable (propietario de la construcción)	MARIA OLGA GAVIRIA RAMIREZ	CC No.	24411446.	

2. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUÉS DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI ☑ NO ☐
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES (0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo)	3
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) (0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo)	2

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
PARED INTERIOR APARTAMENTO	- SE EVIDENCIA FISURAS EN PARED AL INTERIOR DE APARTAMENTO; QUE SE ENCUENTRA AL FONDO DE LA VIVIENDA.
CONTADOR AVERIADO.	- MORADORA MANIFIESTA CONTADOR AVERIADO. QUIEN REFIERE QUE HABIA PASADO REPORTE, Y LA RESPUESTA FUE: QUE EL CONTADOR YA ESTABA ASI.

FIRMAS

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: R/L Olga Gaviria R	Nombre: Yoffrio Ramos C	Nombre: Aides Soto	Nombre
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: 24411446.	Matrícula profesional No.: 2520272912 CDO	Matrícula profesional No.: Arq Soco.	C.C. O NIT:

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA (Día / Mes / Año)	
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

4. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS POR RECLAMACIÓN

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)
SE REALIZA VISITA A VIVIENDA POR HALLAZGOS ENCONTRADOS. POR PROCESO CONSTRUCTIVO. DE LA OBRA APIA RUTA 5003. DE LA CALLE 11 ENTRE CARRERA 5 Y 8. HACIENDO LA COMPRA. DEL CONTADOR DE AGUA. EN EMPRESAS PUBLICAS DE APIA, REPORTADO CON AVERIA. A CAUSA DE TRABAJOS EN OBRA, PENDIENTE INSTALACIÓN POR PARTE DE EMPRESAS PÚBLICAS. POR OTRA PARTE, SE LLEGA A UN ACUERDO ECONOMICO. POR UN VALOR DE $ 350.000 POR ARREGLO DE FISURAS PARED INTERIOR APTO 2 PISO. HACIENDO ENTREGA EN EFECTIVO. SE ANEXA COPIA. DE PAGO DE CONTADOR Y RECIBO DE CAJA. SE CIERRA ACTA DE VECINDAD A SATISFACCIÓN.	

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [✓] NO [ ]

Firma Nombre: Olga Cecilia R. Responsable Unidad Social C.C. O NIT: 24 411 446.	Firma Nombre: Mauricio C Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No 25202329184 CND	Firma Nombre: Aug 2019. Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No:	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO NIGIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas:
4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Scanned with CamScanner

Empresas Públicas Municipales de Apia E.S.P.

Nit: 800232840-8
Dirección: Cra 9 No.9-22
Nuir: 166045000-1
Cel: 313 672 6666

Factura de Venta de Servicios Públicos
No. 0587565 Hoja 1
Fecha / 11/2024 Hasta 12/2024

DATOS DEL USUARIO

Nombre: María Olga Gaviria — Id. Usuario 001 0000005290
Dirección: Callealle 11 5-30 Callealle el CalleruCalleero — Ruta
Clase de uso: Residencial — Categoría: medio bajo — Estrato: 1

FECHA MÁXIMA DE PAGO — **TOTAL A PAGAR**
diciembre 25, 2024 — 52.600
Con Recargo: diciembre 26, 2024 — 52.600

LIQUIDACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

No de Medidor	Fecha de Lectura	Lectura Actual	Lectura Anterior
000000613	30	1497	1481

LIQUIDACIÓN DE ASEO

Kg/M³	Frecuencia Recolec.	Modal Barrido
	2	

RELACIÓN DE CONSUMOS (M³)

Mes 10	Mes 11	Mes 12	Mes 1	Mes 2	Mes Ant	Actual 16	Promedio

Concepto de Lectura

SI ESTÁS EN MORA APROVECHA LA OPORTUNIDAD DE CONDONACIÓN DE INTERÉS SOLO POR EL MES DE DICIEMBRE.

DETALLE DE CARGOS FACTURADOS

NOMBRE DEL CARGO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	VALOR ANTERIOR	VALOR ACTUAL
ACUEDUCTO			
CARGO FIJO ACUEDUCTO		0	10625
CONSUMO BASICO	13 x 907.6 = 11.799.00		11.799
CONSUMO COMPLEMENTARIO	3 x 907.6 = 2.723.00	0	2.723
CONSUMO SUNTUARIO		0	
RECARGO ACUEDUCTO			-3.349
SUBSIDIO O APORTE ACUEDUCTO	SUBSIDIO DEL 15 %		
ALCANTARILLADO		0	5966
CARGO FIJO ALCANTARILLADO			10.248
CONSUMO BASICO	13 x 788.3 = 10.248.00	0	2.365
CONSUMO COMPLEMENTARIO	3 x 788.3 = 2.365.00		
CONSUMO SUNTUARIO		0	
RECARGO ALCANTARILLADO			-2.432
SUBSIDIO O APORTE ALCANTARILLADO	SUBSIDIO DEL 15 %		
ASEO		0	17.322
VALOR ASEO			
RECARGO ASEO		0	-2.598
SUBSIDIO O APORTE ASEO	SUBSIDIO DEL 15 %		
COSTO FIJO TOTAL (CFT)	5105.69		
COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE	112539.66		
OTROS		0	
RECARGO OTROS		0	0

Concepto	Total	Resta	Pendiente	Valor Cuota

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S

A TODOS NUESTROS USUARIOS LOS MEJORES DESEOS EN ESTA NAVIDAD Y UN AÑO NUEVO LLENO DE EXITOS.

VALOR FACTURA:	60.979.00
VALOR SUBS/CONTR:	-8.379.00
TOTAL GENERAL:	**52.600**

Ultimo Pago Fecha	Valor	Facturas Pendientes
30/11/2024	33.800	0

Noviembre / 2024

CUPON DE PAGO (EMPRESA)

Nombre de Usuario: **María Olga Gaviria** — Id. Usuario: **001 0000005290**

No. de Factura: **0587565**
Fecha Facturación: **13/12/2024**

Fecha máxima de pago

SIN RECARGO	CON RECARGO
diciembre 25, 2024	diciembre 26, 2024


(415)7709998507739(8020)000056879(3900)000052600(96)20241226

Total a Pagar

SIN RECARGO	CON RECARGO
52.600	52.600

Empresas Públicas Municipales de Apia E.S.P.
Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad: Apia Ppal	28 01 2025 (Día Mes Año)	No
Pagado a: Gloria Olga Garcia Ramirez.		$ 350000
Concepto: Pago por arreglo de proceso constructivo. por obra Apia. Dirección: Calle 11 # 5-30: Fisuras en pared interior 2pto. Apto ponedo cacas.		
Valor (en letras): Trescientos cincuenta mil pesos m/cte		
Código:	Firma de recibido: Gloria Olga Garcia R.	
Aprobado:	CC ☐ NIT ☐ No 24.411446-	

Printed in Colombia by Carvajal S.A.S.

Scanned with CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
Cierre	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ABIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR
	RISARALDA	APIA		

Dirección: CALLE 11 N° 5-53 — Teléfonos: 3148202060

Nombre de la persona que atiende la visita: LUZ CLEMENCIA JIMENEZ RUIZ — CC No. 24414470.

Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva: 1

Nombre del responsable / propietario de la construcción: LUZ CLEMENCIA JIMENEZ RUIZ — CC No. 24414470.

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI ☑ / NO ☐
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	3
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	3

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
FACHADA INTERIOR.	- FISURAS A LADO Y LADO DE LAS VENTANAS. - DESPRENDIMIENTO PINTURA DECORATIVA DE VENTANA.
FACHADA EXTERIOR.	- SE EVIDENCIA CERAMICA MOVIDA. - CEMENTO ADHERIDO A LA FACHADA.

FIRMAS

Firma Nombre: Cristian Mauricio Velasquez Responsable Unidad Social C.C. O NIT: 1053771775	Firma Nombre: Mauricio Arias C Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.: 2520229129 CND	Firma Nombre: Alves Soto Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.:	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre

4. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS POR RECLAMACIÓN

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)
SE REALIZA VISITA A VIVIENDA POR HALLAZGOS ENCONTRADOS POR PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA APIA RUTA 5003 DE LA CALLE 11 ENTRE CARRERA 5 Y 6, LLEGANDO A UN ACUERDO ECONOMICO DE $100.000 M/CTE. LOS CUALES SE HACEN ENTREGA EN EFECTIVO, PARA LAS REALIZACIÓN DE LOS HALLAZGOS, QUEDANDO ACTA DE VECINDAD CERRADA A SATISFACCIÓN. SE ANEXA COPIA DE RECIBO.	

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [✓] NO [ ]

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: Oscar Mauricio Velasquez	Nombre: Mauricio Moreno C	Nombre: Ayles Soto	Nombre
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: 1053177 5 DC	Matrícula profesional No.: 2520272929 CND	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

5. REGISTRO FOTOGRAFICO









Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Scanned with CamScanner

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad: Apia Roda | 28 Día | 01 Mes | 2025 Año | No

Pagué a: Oscar Mauricio Velasquez H. | $ 100.000

Concepto: Pago arreglo por daños por periode construcción Apia. Dirección: Calle 11-1 5-53.

Valor en letras: Cien mil pesos. m/cte

Código:

Aprobado:

Firma de recibido:

CC ☐ NIT ☐ No 18531975 de

Scanned with CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
Cierre	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA. INCLUYE PUENTES"	FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR
	RISARALDA	APIA		

Dirección	CALLE 11 N° 6-06	Teléfonos	3142541126
Nombre de la persona que atiende la visita: OFELIA FRANCO ARCILA		CC No.	24412052
Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva			1
Nombre del responsable del predio de la construcción: OFELIA FRANCO ARCILA		CC No.	24412052

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUÉS DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI ☑ NO ☐
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	2
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	3

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
ALERO. FRENTE VIVIENDA.	- DESPLAZAMIENTO. ALERO. FRENTE VIVIENDA. (CIELORASO)
ANDEN ESQUINA.	- MORADORA DE LA VIVIENDA REFIERE DAÑO EN EL ANDÉN QUE QUEDA. EN LA ESQUINA, Y LEVANTAMIENTO. DE BALDOSA. ALMOMENTO DE DESCARGAR Y RECOGER MATERIAL PARA LA OBRA.

FIRMAS

Firma: Ofelia Franco Arcila	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: Responsable Unidad Social	Nombre: Yaurico Hurtado C	Nombre: ANDRES SOTO	Nombre:
C.C. O NIT: 24412051	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
	Matrícula profesional No.: 7320279124 CDO	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

4. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS POR RECLAMACIÓN

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)
Se realiza visita. por hallazgos encontrados. llegando a un acuerdo con la residente de la vivienda, la cual contrato. un oficial quien repello realizar reafirmar el encielado, resanando. y pintando nuevamente. Ubicado al frente de la Calle 11. Se llega a un acuerdo economico. por $ 200.000. dado en efectivo. Dando por Cerrada el acta de vecindad. a satisfacción. Se anexa. copia recibo de caja.	

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [✓] NO [ ]

Firma Nombre: Odin Franco Arcila Responsable Unidad Social C.C. O NIT: 1544412067	Firma Nombre: Mateo Monroy C Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.: 2320251134 CND	Firma Nombre: Andres Soto Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.:	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas:
4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Scanned with CamScanner

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad: Apia Rda	24 Día	01 Mes	25. Año	No
Pagado a: DELIA FRANCO ARCILA			$ 200.000.-
Concepto: Pago. arreglo de daño construcción pavimento. Apia. Dirección. Calle 11 #6-06.			
Valor (en letras): Doscientos mil pesos m/cte.			
Código	Firma de recibido: Delia Franco Arcila CC ☒ NIT ☐ No 24721052		
Aprobado			

Industrias S.A.S.

Scanned with CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
Cierre	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5002; REMOLINOS - CALIYA, RUTA 2507; CALIYA LA FELISA, RUTA 2508; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR
	RISARALDA	APIA		

Dirección	CALLE 11 N° 6-12	Teléfonos	3146481749
Nombre de la persona que atiende la vivienda	JUAN SEBASTIAN CRUZ	CC No.	1088538139
Tipo de tenencia de la vivienda	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		1
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	JUAN SEBASTIAN CRUZ	CC No.	1088538139

2. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI ☐ NO ☑
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES (0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo)	0
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) (0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo)	0

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS

FIRMAS

Firma: Juan Sebastian Cruz	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre: Gaspar Reyes C	Nombre: Andres Soto	Nombre:
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: 1088538139	Matrícula profesional No.: 3570272109 CND	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CALIYA, RUTA 2507; CALIYA LA FELISA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA (Dia / Mes / Año)	
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoria No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

4. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS POR RECLAMACIÓN

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Dia / Mes / Año)
SE REALIZA COMPRA E INSTALACIÓN DE CONTADOR DE AGUA, EL CUAL FUE REPORTADO POR PARTE DE LOS PROPIETARIOS. DANDO RESPUESTA A SATISFACCIÓN. SE ANEXA COPIA DE COMPROBANTE DE RECIBIDO DE INSTALACIÓN DEL CONTADOR DE AGUA.	

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [✓] NO [ ]

Firma Nombre: Juan Sebastian Cruz Responsable Unidad Social C.C. O NIT: 1088538129	Firma Nombre: Eduardo Torres C Ing. Residente Contratista Matricula profesional No.: 2720272912 CND	Firma Nombre: Alves Soto Ing. Residente Interventoria Matricula profesional No.:	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoria, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA	(Dia / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Scanned with CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE RISARALDA
EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE APIA E.S.P.
TESORERIA GENERAL

COMPROBANTE DE INGRESO CI Nº 00001

Fecha de Expedición: 11/01/2025

Nit ó Cedula:	901.361.235
Beneficiario:	ENNO CONSTRUCCIONES SAS

Concepto de este Comprobante

PAGO DE UN MEDIDOR PARA EL PREDIO DE LA USUARIA CLAUDIA GERTRUDIZ RENDON ALARCON PARA EL CODIGO 5180. (CAMBIO DE MEDIDOR DAÑADO EN OBRA).

Detalle Presupuestal:

985F395801DF7FB54832AD0E8C774A45

Rubro		Descripción	Valor Rubro
1.1.02.05.001.06		COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	182.200,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	69210	Servicios de distribución de agua por tuberías (excepto vapor y agua caliente), por cuenta propia	182.200,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	182.200,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	182.200,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	182.200,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	182.200,00
CCPETIG - INGRESOS	CCPET09004	VENTA DE MEDIDORES	182.200,00

Valor en letras:

CIENTO OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Afectación de Caja:

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	Detalle	Documento	Valor
242077543	FONDO DE MEDIDORES	0000000001	182.200,00

Valentina Muñoz Q.
Tecnico Recaudador

Powered by CamScanner

Scanned with CamScanner

EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE APÍA E.S.P NIT: 900.232.840-8			
AUTORIZACION			
CÓDIGO:	VERSIÓN:	FECHA:	TRD: 200-30-01

Yo ENDO CONSTRUCCIONES SAS identificado/a con cedula de ciudadanía Nº 901361235-0, en calidad de dueño y/o representante del inmueble, predio y/o local ubicado en Calle 11 6-12 del municipio de Apia Risaralda,

AUTORIZO

Hacer la instalación de:

	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
✓	MEDIDOR	1	182.200	182.200
	TAPA			
	LLAVE			

En el inmueble, predio y/o vivienda a nombre de Claudia Beatriz Rendón A registrada en las Empresas Públicas Municipales de Apia E.S.P con el código 5180 y así dar cumplimiento a La Ley 142/94 la cual se cita en el Artículo 144.

Forma de pago:

CONTADO ☐

FINANCIACIÓN ☐ Nº DE CUOTAS __ POR VALOR DE $ _____

Para constancia se firma a los Once (11) días del mes enero de 2025.

ISABEL RUIZ T.
REPRESENTANTE Y/O DUEÑO
C.C. 901361.235-0
Tel 3103739136
utmantenimientoviasegecapetero@gmail.com

DATOS DE INSTALACIÓN

Nº de Medidor: 24026946. NO APLICA ☐

Fontanero Encargado: _____

Fecha de Instalación: 13 de enero de 2025

Recibido a satisfacción: Lorbi Alexandra Ramirez

Scanned with CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
Cierre	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoria No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR
	RISARALDA	APIA		

Dirección	CALLE 11 N° 8-20 PISO 2	Teléfonos	3128560948
Nombre de la persona que atiende la visita	JOSE ADAN SEPULVEDA SILVA	CC No.	10191559
Tipo de tenencia de la vivienda	1. Propia, 2. En arriendo, 3. Posesión, 4. Usufructo, 5. Propiedad colectiva		
Nombre del propietario, arrendatario, poseedor o usufructuario	JOSE ADAN SEPULVEDA SILVA	CC No.	10191559

2. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI ☑ NO ☐
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES (1. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo)	D
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) (1. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo)	2.

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
APERTURA VIDRIO PUERTA	→ RESIDENTE REFIERE QUE EL VIDRIO DE LA PUERTA DE ENTRADA SE ENCONTRABA AJUSTADO, Y AL MOMENTO DE LA VIBRACION SE DESAJUSTO. NOTA: VIDRIO YA SE ENCONTRABA QUEBRADO.

FIRMAS

Firma: Jose Adán Sepulveda S	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre: Ingrid Yanes C	Nombre:
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría
C.C. O NIT: 10191559	Matrícula profesional No. 252072691291 CNO	Matrícula profesional No.:
		Testigo
		C.C. O NIT:

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5023; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

4. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS POR RECLAMACIÓN

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)
SE REALIZA VISITA A VIVIENDA POR HALLAZGOS ENCONTRADOS POR PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA APIA RUTA 5003 DELA CALLE 11 ENTRE CARRERA 5 Y 8. DONDE SE LLEGA A UN ACUERDO. DE REPONER VIDRIO PUERTA PRINCIPAL. EL CUAL FUE COTIZADO. Y PAGADO, PARA SU RESPECTIVA INSTALACION. EN PRESENCIA DE SU PROPIETARIO. QUEDANDO CERRADA EL ACTA DE VECINDAD. A SATISFACCIÓN. SE ANEXA COPIA DE COMPRA.	

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [✓] NO [ ]

Firma	Jose Adan Segura Loaiza	Firma		Firma	
Nombre:		Nombre:	Yeison Yoreis C	Nombre:	Aules Soto
Responsable Unidad Social		Ing. Residente Contratista		Ing. Residente Interventoría	
C.C. O NIT:	10191559	Matrícula profesional No.:	2520227291 CQO	Matrícula profesional No.:	
					Testigo
				C.C. O NIT:	

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "		FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre		

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO







Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Scanned with CamScanner

Calle 11 No. 6-51
Cel: 311 362 6436

Puertas, Divisiones para Baños,
Acrilicos, Marqueteria en General

FECHA: 23 | 01 | 25

FACTURA DE VENTA
Nº 499

CLIENTE: E.N.B.D. Construcciones CEL

DIRECCIÓN: Calle 11 # 6-20 P2.

CANT.	DETALLE	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1	Vidrio Reflectivo		45000
	Instalado		
			45000

RECIBI

TOTAL $

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO

TIP. ANGHY. LUIS GERARDO PULGARIN B NIT. 18.531.676-9 CALLE 9a. No 9-37 CEL. 313 628 1232 APIA RDA

Scanned with CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
Cierre	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA (Dia / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR
	RISARALDA	APIA		
Dirección	CALLE 11 N° 6-61	Teléfonos	3112792030.	
Nombre de la persona que atiende la visita:	RAMON ANTONIO VALENCIA.	CC No.	4350376.	
Tipo de tenencia de la vivienda	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva			
Nombre del responsable / propietario de la construcción	RAMON ANTONIO VALENCIA.	CC No.	4350376.	

2. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI ☑ NO ☐
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES (0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo)	0
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) (0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo)	2

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
PINTURA FACHADA.	- MORADOR REFIERE Y SE OBSERVA FACHADAS CON RESIDUO DE CONCRETO EN PINTURA FACHADA.
	SE OBSERVA QUE EL RESIDENTE ESTA HACIENDO ARREGLOS EN FACHADA.

FIRMAS

Firma			
Nombre:	Ramón Valencia	Mauricio Moreno C	Andrés Soto
	Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría
C.C. O NIT:	4350376	Matrícula profesional No.: 252023-9129 CND	Matrícula profesional No.:
			Testigo
			C.C. O NIT:

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA. RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre

4. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS POR RECLAMACIÓN

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)
SE REALIZA VISITA A VIVIENDA POR HALLAZGOS ENCONTRADOS. POR PROCESO CONSTRUCTIVO DE OBRA APIA RUTA 5003 DE LA CALLE 11 ENTRE CARRERA 5Y 8. DONDE SE LLEGA A UN ACUERDO ECONOMICO POR UN VALOR DE $ 150.000 M/CTE. LOS CUALES SE HACEN ENTREGA EN EFECTIVO. QUEDANDO ACTA DE VECINDAD. CERRADA A SATISFACCIÓN. SE ANEXA COPIA DE RECIBO DE CAJA	

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [✓] NO [ ]

Firma Nombre: **Responsable Unidad Social** C.C. O NIT: 4250778	Firma Nombre: **Ing. Residente Contratista** Matrícula profesional No.: 25202329129 CND	Firma Nombre: ANGIE SOTO **Ing. Residente Interventoría** Matrícula profesional No.:	Firma Nombre **Testigo** C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

Scanned with CamScanner


	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA	(Dia / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoria No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

5. REGISTRO FOTOGRAFICO









Notas:
4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Scanned with CamScanner

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad: Apia Rda	23 01 2025 (Día Mes Año)	No
Pagado a: Ramón Antonio Valencia.		$150.000
Por concepto de: Pago arreglo mano de obra y compra de pintura por daños construcción pavimento Apia: Dirección: Calle 11 #6-61		
Valor (en letras): Ciento cincuenta mil pesos m/cte.		
Código	Firma de recibido 4370376	
Aprobado	Ramón A Valencia	
	CC ☒ NIT ☐ No	

Scanned with CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-N-3-FR-4
Cierre	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2506, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "
FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4181 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023
Acta de Vecindad de Cierre	

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR
	RISARALDA	APIA		

Dirección: CALLE 11 N° 7-66 — Teléfonos: 3113713206.

Nombre de la persona que atiende la visita: MARIA ELENA CORREA PALACIO. — CC No. 24411281

Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva — 1

Nombre del responsable / propietario de la construcción: MARIA ELENA. CORREA PALACIO. — CC No. 24411281.

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUÉS DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI ☑ / NO ☐
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES (0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo)	0
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) (0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo)	2

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
RESIDUOS FACHADA.	RESIDUOS DE CONCRETO EN FACHADA. Y PUERTAS PRINCIPALES.

FIRMAS

Firma: María Elena Correa P.	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre: Carlos Mario C	Nombre: Ayles Soto	Nombre:
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: 24401281	Matrícula profesional No.: 2520272916CND	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "		FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

4. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS POR RECLAMACIÓN

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)
SE REALIZA VISITA A VIVIENDA VERIFICANDO DAÑOS CAUSADOS POR EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA EN APIA DE LA CALLE 11 ENTRE CARRERA 5 Y 6. LLEGANDO A UN ACUERDO ECONOMICO CON LA PROPIETARIA DE $ 20.000, LOS CUALES SE DAN EN EFECTIVO, QUEDANDO SATISFECHA. SE DA POR CERRADA ACTA DE VECINDAD. SE ANEXA. REGISTRO DE CAMARA.	

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [X] NO [ ]

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: 24411281	Matrícula profesional No.: 2520279139 CND	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003, REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507, CAUYA LA FELISA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA	(Dia / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Scanned with CamScanner

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad: Apia Rda.	24 01 2025 (Día Mes Año)	No
Pagado a: Maria Elena Correa Palacio		$ 120.000.
Concepto: pago. arreglo. limpieza fachada por. construcción obra Apia. Dirección: Calle. 11 # 708.		
Valor (en letras): ciento veinte mil pesos m/cte.		
Código	Firma de recibido: María Elena Correa	
Aprobada	CC ☒ NIT ☐ No. 24461291	

Disec Papyrus S.A.S.

Scanned with CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
Cierre	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR
	RISARALDA	APIA		

Dirección	CALLE 11 N° 7-09 (TALLER)	Teléfonos	3116034256
Nombre de la persona que atiende la visita:	ALBERTO ALONSO RAMIREZ ALVAREZ	CC No.	18531152
Tipo de tenencia de la vivienda	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		1
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	ALBERTO ALONSO RAMIREZ ALVAREZ	CC No.	18531152.

2. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI ☑ NO ☐
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	3
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	0.

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
HUMEDAD PARED A LA CALLE	RESIDENTE REFIERE Y SE EVIDENCIA HUMEDAD EN LA PARED QUE DA A LA CALLE. DEBIDO AL TIEMPO. QUE SE DEMORARON EN LA OBRA POR LA INSTALACIÓN DE BORDILLO. Y LO QUE RETIRARON DE ANDEN. FILTRACIÓN DE AGUA.

FIRMAS

Firma: Alberto Ramirez	Firma:	Firma: Arley Soto	Firma
Nombre:	Nombre: Yadiro Horacio	Nombre:	Nombre
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: 19531152	Matrícula profesional No.: 25202329125 CQ	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

4. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS POR RECLAMACIÓN

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)
SE REALIZA VISITA A VIVIENDA, VERIFICANDO HALLAZGOS ENCONTRADOS POR PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA DE APIA RUTA 5003. DE LA CALLE 11 ENTRE CARRERA 5 Y 6. DONDE SE LLEGA A UN ACUERDO ECONOMICO CON EL PROPIETARIO DE LA VIVIENDA. POR UN VALOR DE $ 150.000 M/CTE LOS CUALES SE HACEN ENTREGA EN EFECTIVO. QUEDANDO CERRADO ACTA DE VECINDAD A SATISFACCION. SE ANEXA COPIA DE RECIBO DE CAJA.	

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [X] NO [ ]

Firma: Alberto Jumnol	Firma:	Firma: Ayboca	Firma
Nombre:	Nombre: Yambo Ayboy C	Nombre: Aides Soto	Nombre
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: 19531152	Matrícula profesional No.: 2720272939 CND	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA. RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO







Notas:
4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad

Scanned with CamScanner

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad: Apio Rda | 23 Día 01 Mes 2025 Año | No

Pagado a: Alberto Alonso Ramirez. | $ 150.000

Concepto: Pago. arreglo de daño construccion pavimento Apio. Dirección: Calle 114 #7-09 taller.

Valor en letras: Ciento cincuento mil pesos m/cte.

Código

Aprobado

Firma de recibido

CC [X] NIT [ ] No 1053711352

Scanned with CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
Cierre	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES."
FECHA	(Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. 4161 - 2023 | Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023 | Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR
	RISARALDA	APIA		

Dirección: CALLE 11 N° 7-13 (LOCAL DE RECAUDO-PAGO FACTURAS) — Teléfonos: 3113274276

Nombre de la persona con quien se hizo la visita: DIEGO HUMBERTO ECHEVERRY G — CC No.: 18531212

Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva: 1

Nombre del responsable / propietario de la construcción: DIEGO HUMBERTO ECHEVERRY G. — CC No.: 18531212

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUÉS DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto: SI ☑ / NO ☐

DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES (0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo): 0

DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) (0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo): 0.

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
DEUDA ALQUILER GARAGE.	- MORADOR REFIERE QUE ALQUILO EL GARAGE POR $250.000. A LO QUE LE PAGARON $100.000 Y SE QUEDO DEBIENDO $150.000. (ENCARGADO. ING. ALEX FELIPE). ALQUILER POR UN MES.

FIRMAS

Firma	Firma	Firma
Nombre: Responsable Unidad Social	Nombre: Ing. Residente Constructora	Nombre: Ing. Residente Interventoría
C.C. O NIT: 18531212	Matrícula profesional No.: 7580232427 CND	Matrícula profesional No.:
		Firma Nombre: Testigo C.C. O NIT:

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES."	FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoria No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

4. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION MEDIDAS POR RECLAMACION

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)
SE REALIZA VISITA A VIVIENDA POR HALLAZGO ENCONTRADO DEBIDO AL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA EN APIA RUTA 5003. DE LA CALLE 11 ENTRE CARRERA 5 X 8. HACIENDO PAGO DEL RESTANTE ADEUDADO POR ALQUILER DE GARAJE POR UN VALOR DE $150.000 PTS/GE. HACIENDO TRANSFERENCIA A NEQUI. SIENDO EXITOSA. QUEDANDO CERRADA ACTA DE VECINDAD A SATISFACCION. SE ANEXA COPIA DE TRANSFERENCIA.	

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [✓] NO [ ]

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: 1853212	Matrícula profesional No.: 73202 329129 CND	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	


OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
Cierre	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "
FECHA (Día / Mes / Año)	
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023
Acta de Vecindad de Cierre	

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación: Departamento	Municipio	Vereda	PR
RISARALDA	APIA		

Dirección: CALLE 11 N° 7-23 — Teléfonos: 3128767182.

Nombre de la persona que atiende la visita: LUZ ELENA QUINTERO. — CC No. 24411547

Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva: 1

Nombre del responsable / propietario de la construcción: LUZ ELENA QUINTERO. — CC No. 24411547.

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI ☑ / NO ☐
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	3
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	0.

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
FISURA. LATERAL IZQ PASILLO.	-RESIDENTE MANIFIESTA Y SE EVIDENCIA FISURA A LO LARGO DE LA PARED. (ESQUINA) EN LATERAL IZQ. DEL PASILLO ENTRADA.

FIRMAS

Firma: Luz Elena Quintero	Firma:	Firma: Ayloca
Nombre: Responsable Unidad Social 24411547	Nombre: Ing. Residente Contratista	Nombre: Ing. Residente Interventoría
C.C. O NIT:	Matrícula profesional No.: 25202328129 CND	Matrícula profesional No.:
Firma		
Nombre: Testigo		
C.C. O NIT:		

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA., INCLUYE PUENTES "	FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre

4. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS POR RECLAMACIÓN

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)
SE REALIZA VISITA A VIVIENDA POR HALLAZGOS ENCONTRADOS POR PROCESO CONSTRUCTIVO DE OBRA EN APIA RUTA 5003. DE LA CALLE 11 ENTRE CARRERA 5 Y 6. DONDE SE LLEGA A UN ACUERDO ECONOMICO POR VALOR DE $ 100.000 M/CTE. LOS CUALES SE HACEN ENTREGA EN EFECTIVO. QUEDANDO CERRADA ACTA DE VECINDAD A SATISFACCIÓN. SE ANEXA COPIA DE RECIBO DE CAJA.	

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [✓] NO [ ]

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre:	Nombre: Horacio Manos C	Nombre: Andres Soto	Nombre
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: 24411547	Matrícula profesional No.: 25202329129 CDO	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003, REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507, CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

5. REGISTRO FOTOGRAFICO







Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Scanned with CamScanner

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad: Apia Rda | 23 Día 01 Mes 2025. Año | No

Pagado a: Luz Elena Quintero. | $ 100.000

Concepto: Pago arreglo de daños construcción pavimento Apia. Dirección: Calle 11 #7-23. (efectivo).

Valor (en letras): Cien. mil pesos. m/cte

Código

Aprobado

Firma de recibido: Luz Elena Quintero A

CC X NIT ☐ No 24417547

Scanned with CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
Cierre	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA (Día / Mes / Año)	
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR
	RISARALDA	APIA		

Dirección	CALLE 11 N° 7-23 Y 7-25	Teléfonos	3001949797 .
Nombre de la persona que atiende la visita: MARIA ADIELA AGUDELO MONTOYA		CC No.	24526485 .
Tipo de tenencia de la vivienda	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		1
Nombre del responsable/representante de la construcción: MARIA ADIELA AGUDELO MONTOYA		CC No.	24526485.

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI ☑ NO ☐
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	2.
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	2

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
VENTANA COCINA	→ RESIDENTE REFIERE Y SE EVIDENCIA COSTADO IZQ DE LA VENTANA DE LA COCINA BALDOSA LEVANTADA.
PUERTAS. RESIDUOS CONCRETO	SE EVIDENCIA RESIDUOS DE CONCRETO ADHERIDO A LAS PUERTAS DE INGRESO A LA VIVIENDA PPAL-GARAJE.
FISURA. VENTANA	FISURA EN COSTADO IZQ. DE MARCO DE VENTANA, QUE QUEDA AL SUBIR LA ESCALA. MANO IZQ.

FIRMAS

Firma	M Adiela Agudelo M	Firma		Firma	
Nombre:		Nombre:		Nombre	
Responsable Unidad Social		Ing. Residente Contratista		Testigo	
C.C. O NIT:	24526485	Matrícula profesional No.:	2720227291 CND	C.C. O NIT:	
		Firma			
		Nombre:	Ayes Soto		
		Ing. Residente Interventoría			
		Matrícula profesional Nº:			

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA ; INCLUYE PUENTES "	FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre

4. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS POR RECLAMACIÓN

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)
Se realiza visita para verificar los daños constructivos por la construcción de obra en Apia / dela Calle 11 Entre Carrera 6 y 8. Llegando a un acuerdo economico por $ 250:000. haciendo entega en efectivo. Quedando a paz y salvo con propietario de la vivienda. Se anexa recibo de caja.	

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [✓] NO [ ]

Firma Nombre: Yudula Agudelo M **Responsable Unidad Social** C.C. O NIT: 24526485	Firma Nombre: Mauricio Ramos C **Ing. Residente Contratista** Matrícula profesional No.: 73202369129 CDO	Firma Nombre: Alvaro Soto **Ing. Residente Interventoría** Matrícula profesional No.:	Firma Nombre **Testigo** C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

5. REGISTRO FOTOGRAFICO









Notas:
4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Scanned with CamScanner

CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad: Apia Rda | 23 Día | 01 Mes | 2025 Año | No

Pagado a: Maria Adiela Agudelo M. | $ 250.000

Concepto: Pago arreglo de daños construcción. Pavimento Apia: Dirección: Calle 11 #7-23. (efectivo)

Valor (en letras): Doscientos cincuenta mil pesos mcte

Código

Aprobado

Firma de recibido: M Adiela Agudelo M

CC [X] NIT [ ] No 24526485

Scanned with CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
Cierre	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO: "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "

FECHA: (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. 4161 - 2023 | Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023 | Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR
	RISARALDA	APIA		

Dirección: CALLE 11 N° 7-38 — Teléfonos: 3162579005.

Nombre de la persona que atiende la visita: LUZ DAYCA MORCIADA — CC No. 24411299.

Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva — 1

Nombre del representante / propietario de la construcción: LUZ DAYCA MORCIADA. — CC No. 24411299.

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUÉS DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto: SI ☑ / NO ☐

DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES
0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo

DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES)
0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
FISURA PUERTA PRINCIPAL	- REFIERE RESIDENTE QUE LA PUERTA PRINCIPAL DE INGRESO. PRESENTA FISURA Y DIFICULTAD AL CERRAR. EN PARED.
	SE EVIDENCIA. AL COSTADO IZQ DE LA PUERTA. FISURA.

FIRMAS

	Firma	Nombre	C.C. O NIT
Responsable Unidad Social	Firma: Luz Dayca Morcia de G.	Nombre: LUZ DAYCA MORCIA DE G.	C.C. O NIT: 24411299
Ing. Residente Contratista	Firma:	Nombre: Heriberto Ramos C.	Matrícula profesional No.: 252027291189 CUO
Ing. Residente Interventoría	Firma: Arquitecta	Nombre: Adela Soto	Matrícula profesional No.:
Testigo	Firma	Nombre	C.C. O NIT

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003, REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA (Dia / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre

4. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION MEDIDAS POR RECLAMACION

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Dia / Mes / Año)
SE REALIZA VISITA A VIVIENDA, VERIFICANDO HALLAZGOS ENCONTRADOS POR PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA APIA RUTA 5003, DE LA CALLE 11 ENTRE CARRERA 5 Y 6. LLEGANDO A UN ACUERDO ECONOMICO CON PROPIETARIA. DE $ 150.000. LOS CUALES SE HACE ENTREGA EN EFECTIVO. SE DA POR CERRADO ACTA DE VECINDAD A SATISFACCIÓN. SE ANEXA RECIBO DE CAJA.	

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [✓] NO [ ]

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre:	Nombre: Faustino Monroy C	Nombre: Alvis Soto	Nombre
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: 24811299	Matrícula profesional No. 2520232912CUN	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas:
4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Scanned with CamScanner

TAYDEM

Cliente: Apia Rola	24 01 2025 (Día Mes Año)	No
Por: LUZMILA MONCADA DE GALLEGO		$ 150.000
Concepto: Pago arreglo daño construcción pavimento Apia. Dirección: Calle 11 # 7-38		
Valor en letras: Ciento cincuento mil pesos m/cte		
Código	Firma de recibido: Luzmila Moncada	
Aprobado	CC ☑ NIT ☐ No 24411294	

Print Maspel S.A.S.

Scanned with CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
Cierre	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA. INCLUYE PUENTES."	FECHA (Día / Mes / Año)	
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR
	RISARALDA	APIA		
Dirección	CALLE 11 N° 7-57	Teléfonos	3183594724	
Nombre del propietario que atendió la visita: DANITZA KARAGEORGE		CC No. DE: 463699		
Tipo de tenencia de la vivienda	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		1	
Nombre del responsable / propietario de la construcción: DANITZA KARAGEORGE		CC No. CE: 463699		

2. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI ☑ NO ☐
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES (0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo)	2
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) (0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo)	2

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
FISURA ESQUINA. PARED INGRESO	-RESIDENTE REFIERE Y SE EVIDENCIA FISURA A LO LARGO DE LA PARED EN LA ESQUINA A TODO EL FONDO DEL INGRESO PRINCIPAL.
MANCHAS CONCRETO PUERTAS	COMO TAMBIEN HABITACIÓN ALEDAÑA. -SE EVIDENCIA RESIDUOS DE CONCRETO EN LAS PUERTAS DE INGRESO A LA VIVIENDA.

FIRMAS

Firma: Danitza Karageorget	Firma:	Firma:	Firma
Nombre:	Nombre: Yeraldo Yanos C	Nombre: Alves Soto	Nombre
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: 463699	Matrícula profesional No.: 2520232129 CUO	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre

4. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS POR RECLAMACIÓN

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)
SE REALIZA VISITA A VIVIENDA. POR HALLAZGOS ENCONTRADOS POR PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA APIA RUTA 5003. DE LA CALLE 11 ENTRE CARRERA 5 Y 8. LLEGANDO A UN ACUERDO ECONÓMICO POR UN VALOR DE $300.000 M/CTE. LOS CUALES SE HACEN ENTREGA. EN EFECTIVO. PARA SUBSANAR HALLAZGOS ENCONTRADOS. QUEDANDO ACTA DE VECINDAD CERRADA A SATISFACCION. SE ANEXA COPIA DE RECIBO.	

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [✓] NO [ ]

Firma: Danitza Karagcorge T.	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre: Orlando Arias C	Nombre: Aydee Soto	Nombre:
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: 1163699	Matrícula profesional No.: 2720272912 CND	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507, CAUYA LA FELISA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES."	FECHA	(Dia / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoria No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

5. REGISTRO FOTOGRAFICO









Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Scanned with CamScanner

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad: Apia Rda	Día 28 Mes 01 Año 2025	No
Pagado a: Danitza Karageorge		$300.000
Concepto: Pago por daños causados por proceso constructivo de obra. Apia. Dirección: Calle 11 # 7-57		
Valor (en letras): Trescientos mil pesos mcte		
Código	Firma de recibido: Danitza Karageorge 1163699	
Aprobado	CC ☒ NIT ☐ No	

Fiscalización S.A.S.

Scanned with CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
Cierre	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO: "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "

FECHA: (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. 4161 - 2023 | Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023 | Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR
	RISARALDA	APIA		

Dirección: CARRERA 6 CALLE 11 ESQUINA — Teléfonos: 3126510716.

Nombre del propietario que atiende la visita: AREUA DE JESUS GRISALES. — CC No: 25242906

Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva — 1

Nombre del propietario/poseedor de la construcción: AREUA DE JESUS GRISALES — CC No: 25242906.

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI / NO (NO)
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES (0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo)	0
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) (0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo)	2

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
FISURA PUERTA PPAL VENTANA	-RESIDENTE REFIERE Y SE VISUALIZA. FISURA EN LA PUERTA PRINCIPAL Y VENTANA QUE DA A LA CALLE. PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA.

FIRMAS

Firma: Amplia De Jesus Grisales	Firma:	Firma:
Nombre: Responsable Unidad Social	Nombre: Ing. Residente Contratista	Nombre: Testigo
C.C. O NIT: 25242 906	Matrícula profesional No.: 25202329128	C.C. O NIT:

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA: RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES."	FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre

4. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS POR RECLAMACIÓN

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)
SE REALIZA VISITA A VIVIENDA, VERIFICANDO DAÑOS CAUSADOS POR PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA EN APIA DE LA CALLE 11 ENTRE CARRERA 5 Y 6; LLEGANDO A UN ACUERDO ECONOMICO CON LA PROPIETARIA DE $250.000 M/CTE. LOS CUALES SE HACE ENTREGA EN EFECTIVO. SE CIERRA ACTA DE VECINDAD SATISFACCIÓN, SE FIRMA RECIBO DE MANO.	

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [✓] NO [ ]

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: Angélica de Jesus Jaramillo	Nombre: Yesica Moreno C	Nombre: Alvaro Soto	Nombre
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: 25[illegible]206	Matrícula profesional No.: 25202529771 CND	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA: RUTA 5033; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2506. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA , INCLUYE PUENTES "	FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 4161 - 2023	Contrato de Interventoría No. 4107 - 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Scanned with CamScanner

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad: Apia Dda	24 Día 01 Mes 2025 Año	No
Pagado a: ARGELIA DE JESÚS GRISALES		$ 250.000
Concepto: Pago arreglo de daño construcción pavimento Apia. Dirección: Carrera 8 Calle 11 Esquina.		
Valor (en letras): Doscientos cincuenta mil pesos m/cte		
Código	Firma de recibido: Argelia De Jesus Grisales H	
Aprobado	CC X NIT No 25.2[illegible]	

Scanned with CamScanner

8.19 Formato generación de empleo

			MATRIZ DE PERSONAL ENDD						
#	NOMBRE	CEDULA	CARGO	ACTIVO/ INACTIVO/	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO D/M/A	RAZON SOCIAL	FRENTE DE TRABAJO	OBSERVACIONES
1	PATRICIA RUIZ RODRIGUEZ	39752157	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	ACTIVO	18/01/2024		ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
2	ANGELA CASTILLO AGUIRRE	30235814	INSPECTOR SISO	ACTIVO	18/01/2024		ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
3	CARLOS DANIEL CORTES VALENCIA	1002944561	INGENIERO AUXILIAR DE OBRA	ACTIVO	15/02/2024		ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
4	ANDRES RICARDO GARAVITO F	79796327	DIRECTOR DE OBRA	ACTIVO	25/03/2024		ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
5	ISABEL MARCELA MUÑOZ TABORDA	1061368682	PROFESIONAL SOCIAL	ACTIVO	01/04/2024		ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
6	KEVIN GOMEZ VELEZ	1088245235	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ACTIVO	04/07/2024		ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
7	JHON WILSON LOPEZ LOPEZ	75079821	TOPOGRAFO	ACTIVO	22/07/2024		ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
8	JOEL ARTURO RANGEL HERNANDEZ	77027611	MAESTRO	ACTIVO	29/07/2024		CONSTRUAVANZAR	VITERBO	BARRANQUILLA
9	MAURICIO ORJUELA MORENO	15.505.605	CONDUCTOR VOLQUETA SUK 161	ACTIVO	7/08/2024		AE INGENIEROS SAS	APIA	
10	JORGE ENRIQUE OSORIO RIVERA	1.002.944.383	AUXILIAR SST	ACTIVO	10/08/2024		CONSTRUSERVINDUSTRIAL	VITERBO	
11	EDWIN MONROY	7.181.940	INGENIERO RESIDENTE	ACTIVO	28/08/2024		ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
12	YAN CARLOS AGUIRRE IJAJI	1.037.977.168	OPERADOR RETRO 120D	ACTIVO	28/08/2024		COIMAQ	VITERBO	
13	RICARDO ALBERTO GIRADO GIRALDO	9870365	PROFESIONAL GESTION DE CALIDAD	ACTIVO	29/08/2024		ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
14	ADRIANA CARDONA BENTANCUR	1.087.490.610	PROFESIONAL SST	ACTIVO	29/08/2024		ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
15	ANDRES DAVILA	1.004.626.333	CUADRILLA OLA	ACTIVO	4/09/2024		CONSTRUSERVINDUSTRIAL	VITERBO	
16	VALENTINA VALLEJO VALENCIA	1002944048	CONTROLADOR VIAL	ACTIVO	9/10/2024		CONSTRUSERVINDUSTRIAL	MURO 63+250	
17	EMILIANO SEGUNDO HERNANDEZ HURTADO	85444858	OFICIAL	ACTIVO	15/10/2024		CONSTRUAVANZAR	PUENTE	
18	OSCAR CHAVARRO CARVAJAL	60010512	OFICIAL	ACTIVO	06/11/2024		CONSTRUAVANZAR		
19	DIEGO FERNANDO AGUDELO AGUDELO	18611913	AYUDANTE	ACTIVO	07/11/2024		CONSTRUAVANZAR	MELENAS	
20	JOSE LEONARDO SERNA GONZALES	1.088.278.541	AYUDANTE	ACTIVO	14/11/2024		CONSTRUAVANZAR	MELENAS	
21	WILLIAM BEDOYA	18600369	AYUDANTE	ACTIVO	20/11/2024		CONSTRUAVANZAR	SAN CLEMENTE	
22	DIEGO ALBERTO CARDONA VILLADA	1088257238	AYUDANTE	ACTIVO	18/11/2024		CONSTRUAVANZAR	PR 8+920 RUTA 2508	
23	GILBERTO RAFAEL MENESES MERIÑO	5049466	OFICIAL	ACTIVO	21/11/2024		CONSTRUAVANZAR	MURO 63+250	BARRANQUILLA
24	YONNY ALEJANDRO RAMIREZ GUTIERREZ	1089721259	AYUDANTE	ACTIVO	25/11/2024		CONSTRUAVANZAR	RUTA 2508 CUNETAS PR	
25	HECTOR MARIO BEDOYA BATERO	1089719548	AYUDANTE	ACTIVO	25/11/2024		CONSTRUAVANZAR	MELENAS	
26	EMILIANO ANTONIO ARGUMEDO RAMOS	1032251328	AYUDANTE	ACTIVO	27/11/2024		CONSTRUAVANZAR	MELENAS	
27	JUAN GUILLERMO CASTAÑO SERNA	1192924761	AYUDANTE	ACTIVO	26/11/2024		CONSTRUAVANZAR	MELENAS	
28	LUIS ALFONSO PEREZ	9993087	CONDUCTOR CAMIONETA	ACTIVO	28/11/2024		CONSTRUAVANZAR	VITERBO	
29	GUSTAVO RUIZ OLIVEROS	1110515483	AYUDANTE	ACTIVO	5/12/2024		CONSTRUAVANZAR	MURO 63+250	
30	LUIS FERNANDO MIRANDA CARDONA	9845977	OPERADOR RETROEXCAVADORA	ACTIVO	12/12/2024		AE INGENIEROS	PUENTE	
31	CARLOS ANDRES SANCHEZ RUIZ	10007534	OFICIAL	ACTIVO	18/12/2024		CONSTRUCCIONES SE SAS	PUENTE	
32	LUIS ALBERTO SERNA VARGAS	10132608	MAESTRO	ACTIVO	18/12/2024		CONSTRUCCIONES SE SAS	PUENTE	
33	HUGO ALBERTO SERNA CASTRILLON	1088272996	AYUDANTE	ACTIVO	18/12/2024		CONSTRUCCIONES SE SAS	PUENTE	
34	SANDRA LORENA MOTTA VARGAS	42134189	ENCARGADA	ACTIVO	18/12/2024		CONSTRUCCIONES SE SAS	PUENTE	
35	SANTIAGO RODRIGUEZ RANGEL	1064708350	AYUDANTE	ACTIVO	18/12/2024		CONSTRUAVANZAR	PUENTE	
36	TOMAS CRUZ MUÑOZ	1058817735	OPERADOR PILOTEADORA	ACTIVO	23/12/2024		JL PERFORACIONES	PUENTE	
37	FLORIBERTO LOPEZ	75064593	AYUDANTE DE PILOTEADORA	ACTIVO	23/12/2024		JL PERFORACIONES	PUENTE	
38	JAIDER FERNANDO MARTINEZ	16078232	INGENIERO	ACTIVO	23/12/2024		JL PERFORACIONES	PUENTE	
39	JESUS DANIEL RIOS ROJAS	1088536160	AYUDANTE	ACTIVO	8/01/2025		CONSTRUAVANZAR	MURO 63+250	
40	FERNANDO ANDRES MARTINEZ RENDON	4547722	AYUDANTE	ACTIVO	8/01/2025		CONSTRUAVANZAR	MURO 63+250	
41	OSMAR ESNEYDER CHAVARRO	1088539117	AYUDANTE	ACTIVO	8/01/2025		CONSTRUAVANZAR	MURO 63+250	
42	OMAR NIAZA NAMUNDIA	9956587	AYUDANTE	ACTIVO	8/01/2025		CONSTRUAVANZAR	MURO 63+250	
43	LEONARDO FABIO RIOS ROJAS	1004688487	AYUDANTE	ACTIVO	8/01/2025		CONSTRUAVANZAR	MURO 63+250	
44	ILDER LAMUNDIA SUCRE	1193510310	AYUDANTE	ACTIVO	8/01/2025		CONSTRUAVANZAR	MURO 63+250	
45	ANDRES SEGUNDO MONTIEL FERNANDEZ	31077862	SOLDADOR	ACTIVO	9/01/2025		CONSTRUAVANZAR	PUENTE	

8.20 Matriz de control ambiental.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA FORMATO DE RADICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN AMBIENTAL DE PROYECTOS	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-1-FR-1
		VERSIÓN	1
		PAGINA	
		FECHA	8/01/2025 (Día / Mes / Año)

FORMATO DE RADICACION Y ACTUALIZACIÓN AMBIENTAL No. 3
(Indicar el número consecutivo del Formato de Radicación y Actualización)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL** RISARALDA

1. DATOS DEL PROYECTO

1.1. CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO											
TIPO DE PROYECTO	LICENCIADO	X	Resolución N°		NO LICENCIADO - PAGA		Version N°	3	MINIMO IMPACTO	X	

RAZON SOCIAL CONTRATISTA	ENDO CONSTRUCCIONES S.A.S				
TIPO DE PERSONA JURÍDICA	Dominios!A67	**PARTICIPANTES**	**Razón Social**	**Tipo de identificación**	**Número de identificación**	**Porcentaje de participación (%)**
			ENDO CONSTUCCIONES S.A.S	NIT	901.361.235-0	100
			Sumatoria ∑			100
NIT	901.361.235-0					
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA					
NOMBRE DEL DIRECTOR DE OBRA	ANDRES RICARDO GARAVITO FERNANDEZ					
CONTRATO N°	4161 DE 2023					
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA-VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLNOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES.					
ACTA DE INICIO	2023S-VBOG-027822					
FECHA INICIO	12-dic-23					
VENCIMIENTO PLAZO INICIAL	31/12/2023					
FECHA DE INICIO (Prorroga 1)	1/01/2024					
VENCIMIENTO PLAZO (Prorroga 1)	30/06/2024					
FECHA DE INICIO (Prorroga 2)	1/07/2024					
VENCIMIENTO PLAZO (Prorroga 2)	31/10/2024					
FECHA DE INICIO (Prorroga 3)	1/11/2024					
VENCIMIENTO PLAZO (Prorroga 3)	14/11/2024					
FECHA DE INICIO (Prorroga 4)	15/11/2024					
VENCIMIENTO PLAZO (Prorroga 4)	31/12/2024					
FECHA DE INCIO (Prorroga 5)	1/01/2025					
VENCIMIENTO PLAZO (Prorroga 5)	10/01/2025					
INICIO SUSPENSIÓN 1	10/01/2025					
VENCIMIENTO (Suspensión 1)	26/01/2025					
AMPLIACIÓN (Suspensión 1	27/01/2025					
VENCIMIENTO AMPLIACION (Suspención 1)	28/02/2025					
REINICIO CONTRATO	1/03/2025					
VENCIMIENTO DEL REINICIO	3/03/2025					
FECHA DE INICIO (Proroga 6)	4/03/2025					
VENCIMIENTO PLAZO (Proroga 6)	3/09/2025					
VENCIMIENTO PLAZO TOTAL	1/09/2025					
VALOR DEL CONTRATO	$ 9.640.165.351,00					
ADICION UNO CONTRATO	$ 3.642.000.000,00					
VALOTOR TOTAL CONTRATRATO	$ 13.282.165.351,00					
VALOR PROVISIÓN GESTION AMBIENTAL (incluye PAGA)	$ -					

VALOR PROVISIÓN GESTION AMBIENTAL (incluye PAGA)	**0**	**VALOR PLAN DE INVERSION AMBIENTAL:**	0	**VALOR PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL**	0
OBSERVACIONES:					

VALOR PROYECTADO PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL VERSIÓN 1	0
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA	CR51B#82-100
CELULAR	3003252494
CORREO ELECTRONICO	utmantenimientoviasejecafetero@gmail.com

1.2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

RAZON SOCIAL INTERVENTORÍA					
TIPO DE ASOCIACION	CONSORCIO	**PARTICIPANTES**	**Razón Social**	**Tipo de identificación**	**Número de identificación**	**Porcentaje de participación (%)**
			SIGA Ingeniería y Consultoría S.A Sucursal Colombia	NIT	900.269.775-1	51%
			Estudios Técnicos S.A.S	NIT	860.008.018-9	49%
			Sumatoria ∑			
			Sumatoria ∑			100
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ERIKA LILIANA ACOSTA ALZATE					
NOMBRE DEL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	JOHN DEYBER QUICENO LOPEZ					
CONTRATO N°	4107/2023					
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINACIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA-VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLNOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAAS Y RISARALDA, INCLUY					
ACTA DE INICIACION	2023S-VBOG-027818					
FECHA DE INICIO	12-dic-23					
VENCIMIENTO PLAZO INICIAL	31/12/2023					
FECHA DE INICIO (Prorroga 1)	1/01/2024					
VENCIMIENTO PLAZO (Prorroga 1)	30/06/2024					
FECHA DE INICIO (Prorroga 2)	1/07/2024					
VENCIMIENTO PLAZO (Prorroga 2)	31/10/2024					
FECHA DE INICIO (Prorroga 3)	1/11/2024					
VENCIMIENTO PLAZO (Prorroga 3)	14/11/2024					
FECHA DE INICIO (Prorroga 4)	15/11/2024					
VENCIMIENTO PLAZO (Prorroga 4)	31/12/2024					
FECHA DE INCIO (Prorroga 5)	1/01/2024					
VENCIMIENTO PLAZO (Prorroga 5)	10/01/2025					
SUSPENSIÓN 1	10/01/2025					
VENCIMIENTO (Suspensión 1)	26/01/2025					
AMPLIACIÓN (Suspensión 1	27/01/2025					
VENCIMIENTO AMPLIACION (Suspención 1)	28/02/2025					
REINICIO CONTRATO	1/03/2025					
VENCIMIENTO DEL REINICIO	3/03/2025					
FECHA DE INICIO (Proroga 6)	4/03/2025					
VENCIMIENTO PLAZO (Proroga 6)	3/09/2025					
VENCIMIENTO PLAZO TOTAL	1/09/2025					
VENCIMIENTO PLAZO TOTAL	3/03/2025					
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 1.299.999.593,00					
ADICION 1 AL CONTRATO	$ 199.999.992,00					
ADICION 2 AL CONTRATO	$ 600.000.000,00					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 2.099.999.585,00					
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA	Carrera 100 No. 25c-11 bodega 3 (bogota)					
CORREO ELECTRONICO	INVIASEJECAFETERO@GMAIAL.COM					

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
FORMATO DE RADICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN AMBIENTAL DE PROYECTOS

CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-1-FR-1
VERSIÓN	1
PAGINA	
FECHA	8/01/2025 (Día / Mes / Año)

FORMATO DE RADICACION Y ACTUALIZACIÓN AMBIENTAL No. 3
(Indicar el número consecutivo del Formato de Radicación y Actualización)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL** RISARALDA

2. INFORMACIÓN AMBIENTAL

2.1. PERSONAL AMBIENTAL

2.1.1. CONTRATO DE OBRA

NOMBRE	Nº CEDULA	PROFESION	No TARJETA PROFESIONAL	CARGO	% DE DEDICACION	No CELULAR	DIRECCION ELECTRONICA	REVISADO Y APROBADO POR INTERVENTORIA (SI/NO)	MOTIVO DE NO APROBACION
MARIA ISABEL GARCIA ROJAS	22736408	INGENIERA AMBIENTAL Y SANITARIA		RESIDENTE AMBIENTAL CONTRATISTA	50	3006038479	marysabelgr14@gmail.com,	SI	N/A
CAROLINA TRIANA MOLINA	52409050	INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN GERENCIA ESTRATEGICAY ESPECIALISTA EN GESTION AMBIENTAL	25202-085095 CND	ESPECIALISTA AMBIENTAL DEL CONTRATISTA DominiosIA80	20	3208432178	utmantenimientoviasejecafetero@gmail.com	SI	N/A

2.1.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

NOMBRE	Nº CEDULA	PROFESION	No TARJETA PROFESIONAL	CARGO	% DE DEDICACION	No CELULAR	DIRECCION ELECTRONICA	REVISADO Y APROBADO POR INVIAS (SI/NO)	MOTIVO DE NO APROBACION
Maura Ximena Chacua Cuaran	1086299296	Ingeniera Ambiental	76238-302264 VLL	Profesional Ambiental	100	3147371805	Maura.chacua@Inviasejecafetero.com	SI	N/A

2.2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A EJECUTAR

El contrato tiene actividades contractuales e indicadas a continuación en las tres rutas 5003, 2507 y 2508, se tiene definido obras de pavimentación rígido y flexible, obras de contención y/o estabilización, obras de drenaje, atención de derrumbes, obras de señalización y seguridad vial. Que están incluidas en las siguientes actividades de acuerdo con las vías objeto del presente proyecto:
Vía APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003
• Construcción de obras de drenaje y disipadores, entre el PR 59+100 al PR 72+000. En Ejecución
• Construcción de muros en sitios críticos por ejemplo PR 63+0250. En ejecución
• Pavimentar la brecha existente entre el PR 74+514 al PR 74+988 (474m). En Ejecución
• Obras de drenaje en lo pavimentado (contrato 1383-2022) entre el PR 73+235 al PR 74+514 (longitud de 1.279m). En ejecución
• Continuar con la pavimentación del PR 73+235 hacia el PR 70+000 (hacia Apia). Ejecutado
• Reemplazo de algunas losas de pavimento en Apia y en Viterbo. En Ejecución
• Obras en el puente Viterbo, ubicado en el PR 77+100 vía 5003. En ejecución

2.3. DESCRIPCIÓN AMBIENTAL DEL AREA DEL PROYECTO

RUTA 5003 APIA - VITERBO - ASIA, RUTA: Los sectores a intervenir se encuentran sobre las áreas urbanas de los municipios de Apia, Viterbo, Asia – a la fecha se está construyendo muros de contención y en el municipio de Viterbo- se tiene definido Pavimento flexible sector las Melenas.Vía REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507: En esta ruta se tiene definido mejoramiento de tramos y muros de contención priorizados Por INVIAS entidad contratante para su intervención. Vía CAUYA-LA FELISA, RUTA 2508: Se tiene definido sectores a intervenir en los siguientes municipios Anserma, Guática, Riosucio y Supia para estas igualmente actividades de mejoramiento de pavimento flexible en sectores definidos por la entidad contratante INVIAS y muros de contención. Algunos de los posibles impactos ambientales negativos generados por este tipo de proyecto son los siguientes:1. Cambio en la percepción de la calidad visual del paisaje.2. Alteración del tráfico vehicular.3. Disminución en el acceso y disponibilidad a los RRNN.4. Incremento de residuos ordinarios, RCD.5. Incremento del material particulado.6. Incremento de la concentración de Gases de Efecto Invernadero (GEI).7. Cambio en los niveles de ruido, entre otros.

2.3.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ZONAS DE AREAS PROTEGIDAS PUBLICAS NACIONALES Y REGIONALES O ECOSISTEMAS ESTRATÉGICAS

MUNICIPIOS DE ANSERMA, RIOSUCIO, SUPIA, VITERBO Y APIA El municipio de Viterbo tiene LA MARGARITA como áreas del SINAP privadas - reservas Naturales de la sociedad civil RNSC.Los municipios de Anserma y Viterbo (ZRA del Río Risaralda) de la categoría Zonas de recarga acuífera -ZRA Bosque seco tropical aplica para los municipios Anserma, Riosucio, Supia. Adicional los municipios de Riosucio, Supia se definen con clase agroecológica VIII.Los municipios de Anserma, Riosucio y Viterbo con la categoría áreas POMCA, definida para el Río Risaralda-resolución 3688-2017.Áreas destinadas a la conservación y manejo de especies (AICA Bosque montanos del sur de Antioquia) para los municipios de Riosucio y Supia.Áreas de alto valor biocultural municipio de Riosucio, Supia y el municipio de Viterbo con áreas producto de estudios de estructura ecológica.El municipio de Apia tiene el Distrito Regional de Manejo Integrado Cuchilla Del San Juan y Agualinda, en este municipio también se encuentra el Parque Nacional Natural TatamáEs importante destacar que no se prevee realizar ninguna afectación de esas zonas y que solo hay un punto (PR 61+200) que se encuentra en cercanía con el DMI Cuchilla del San Juan.

2.4. OBLIGACIONES AMBIENTALES CEDIDAS DE OTROS CONTRATO DE OBRA

No. CONTRATO INVIAS QUE ORIGINO LA OBLIGACION	Nº Y FECHA DEL ACTO ADMINISTRATIVO DEL REQUERIMIENTO Y/O CESION	ENTIDAD QUE LO REQUIERE	REQUERIMIENTO				ACTIVIDADES REQUERIDAS EN EL ACTO ADMINISTRATIVO		ACTIVIDADES PENDIENTES DEL ACTO ADMINISTRATIVO		FECHA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES		COSTO ESTIMADO DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES	REVISADO Y APROBADO POR INTERVENTORIA (SI/NO)	MOTIVO DE NO APROBACION
							CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	INICIO	FIN			
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.5. AUTORIDAD (ES) AMBIENTAL (ES) COMPETENTE (S)

AUTORIDAD AMBIENTAL 1	AUTORIDAD AMBIENTAL 2	AUTORIDAD AMBIENTAL 3	AUTORIDAD AMBIENTAL 4
Corporación Autónoma Regional de Caldas.	Corporación Autónoma Regional de Risaralda.	N/A	N/A

2.6. CAMPAMENTOS

COORDENADAS (En notación sexagesimal)		LOCALIZACION					TIPO DE CAMPAMENTO		MANEJO DE AGUAS		TIPO DE PERMISOS QUE REQUIERE	ESTADO PERMISO	No. DEL ACTO ADMINISTRATIVO O No. DE RADICADO	REVISADO Y APROBADO POR INTERVENTORIA (SI/NO)	MOTIVO DE NO APROBACION
LATITUD	LONGITUD	MUNICIPIO	CORREGIMIENTO	VEREDA	PUNTO DE REFERENCIA (PR)	DIRECCION	EXISTENTE	NUEVO	SISTEMA DE TRATAMIENTO	RED DE ALCANTARILLADO					
5° 03' 46.8"		VITERBO	N/A	N/A	ZONA URBANA	Cl. 7 #8-107 a 8-1	X		X	X	N/A	N/A	N/A	SI	N/A

2.7. DEMANDA DE RECURSOS

2.7.1. SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES DE OBRA

NOMBRE DEL SITIO	TIPO (Marque con una x)		COORDENADA (En notación sexagesimal)		LOCALIZACION				ESTADO LEGAL						
									AUTORIDAD AMBIENTAL ( ) ALCALDIA MUNICIPAL ( )						
	ZODME O RCD	ESCOMBRERA	LATITUD	LONGITUD	MUNICIPIO	CORREGIMIENTO	VEREDA	No. CATASTRAL	ESTADO PERMISO	No. DEL ACTO ADMINISTRATIVO O No. DE RADICADO	VOLÚMEN AUTORIZADO (m3)	VIGENCIA	REVISADO Y APROBADO POR INTERVENTORIA (SI/NO)	MOTIVO DE NO APROBACION	
COCONI	X	N/A	4°54'59.7"N	75°52'05.5"W	LA VIRGINIA	PR 14+00 RUTA2507	En Proceso	No 290-47797	APROBADO	Resolución CARDER 1121 del 28 de abril de 2023	43.405 m2	2 años	SI	N/A	
RCDs y Agregados Nacionales	X	N/A	5°24'03.4"N	75°38'11.6"W	SUPIA	En proceso	Palma Sola	En proceso	APROBADO	Número de gestor CORPOCALDAS GES7	N/A	N/A	SI	N/A	

2.7.2. FUENTES DE MATERIALES

NOMBRE DEL SITIO	TIPO DE FUENTE	LOCALIZACION						ESTADO LEGAL									
		COORDENADA (En notación sexagesimal		MUNICIPIO	CORREGIMIENTO	VEREDA	No. CATASTRAL	AUTORIDAD AMBIENTAL					AUTORIDAD MINERA				MOTIVO DE NO APROBACION
		LATITUD	LONGITUD					ESTADO PERMISO	No. DEL ACTO ADMINISTRATIVO O No. DE RADICADO	VOLÚMEN AUTORIZADO (m3)	VOLUMEN REQUERIDOS PAR EL PROYECTO (m3)	FECHA DE REVISION Y APROBADO DE INTERVENTORIA	OBSERVACIONES	ESTADO PERMISO	No. DEL ACTO ADMINISTRATIVO O No. DE RADICADO	VOLÚMEN AUTORIZADO (m3)	VIGENCIA	REVISADO Y APROBADO POR INTERVENTORIA (SI/NO)	
Edgar De Jesús Rojas Arrubla/Martha Luz Marín BedoyaCantera El Jazmín	Afirmado	4° 57' 30.61"	75° 51' 22.35"	BELALCAZAR'VITERBO	Km 7 vereda el Jazmín vía la Virginia Viterbo	El Jazmín	En proceso	VIGENTE	Resolución No 2023-0643 del 17 de abril de 2023	356 Hectárea(s) y 720 mt(s)2	356 Hectárea(s) y 720 mt(s)2	26/02/2024	N/A	VIGENTE	430-17 HCEG-05	356 Hectárea(s) y 720 mt(s)2	19/08/2031	SI	N/A
Luis Alfonso Montoya RodríguezProyectos y Triturados de Risaralda	Arenas GravasSub base	5° 1' 44,87"		VITERBO	Km 27 adelante del peaje Acapulco, vía la Virginia Viterbo	Km 27 adelante del peaje Acapulco, vía la Virginia Viterbo	En proceso	VIGENTE	Resolución No 551 del 5 de noviembre de 2015	141.546	141.546	26/02/2024	N/A	VIGENTE	680-17 HGTK-01	200 Hectárea(s) y 540 mt(s)2	9/08/2037	SI	N/A
Francisco José Barbier LópezEmcaldas	Arenas Gravas	4° 53' 39,22"		BELALCAZAR'VITERBO	PR 11 25-07	PR 11 25-07	290-235376	VIGENTE	Resolución No 375 del 15 de septiembre de 2016	69.027.80	69.027,80	26/02/2024	N/A	VIGENTE	583-17 HCMK-01	121 Hectárea(s) y 6628 mt(s)2	10/07/2032	SI	N/A

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA FORMATO DE RADICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN AMBIENTAL DE PROYECTOS	CÓDIGO: MASPS-MN1-IN-1-FR-1 VERSIÓN: 1 PAGINA:

FECHA: 8/01/2025 (Día / Mes / Año)

FORMATO DE RADICACION Y ACTUALIZACIÓN AMBIENTAL No. 3
(Indicar el número consecutivo del Formato de Radicación y Actualización)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL** RISARALDA

2.7.3. PLANTAS

PLANTAS	LOCALIZACION				ESTADO LEGAL PERMISO DE EMISIONES					ESTADO LEGAL PERMISO DE VERTIMIENTO						ESTADO PERMISO DE CAPTACION DE AGUA				
	MUNICIPIO	CORREGIMIENTO	VEREDA	No. CATASTRAL	ESTADO PERMISO	No. DEL ACTO ADMINISTRATIVO O No. DE RADICADO	VIGENCIA	REVISADO Y APROBADO POR INTERVENTORIA (SI/NO)	MOTIVO DE NO APROBACION	ESTADO PERMISO	No. DEL ACTO ADMINISTRATIVO O No. DE RADICADO	VOLUMEN AUTORIZADO (M3)	VIGENCIA	REVISADO Y APROBADO POR INTERVENTORIA (SI/NO)	MOTIVO DE NO APROBACION	ESTADO PERMISO	No. DEL ACTO ADMINISTRATIVO O No. DE RADICADO	VOLUMEN AUTORIZADO (M3)	REVISADO Y APROBADO POR INTERVENTORIA (SI/NO)	MOTIVO DE NO APROBACION
TRITURACIÓN	VITERBO	Km 27 adelante del peaje Acapulco, vía la Virginia Viterbo	Km 27 adelante del peaje Acapulco, vía la Virginia Viterbo	En proceso	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	VIGENTE	Resolución No 551 del 5 de noviembre de 2015	Información no disponible en los permisos ambientales y mineros	26/02/2024	Si	N/A	VIGENTE	Resolución No 551 del 5 de noviembre de 2015	0,0082 l/s	Si	N/A
ASFALTO	NEIRAFILADELFIA	Tres puertas	Km 35 vía tres puertas irra	En proceso	VIGENTE		5 años	SI	N/A	VIGENTE	Resolución 145 del 22 de febrero 2016	Información no disponible en los permisos ambientales y mineros	10/07/2032	Si	N/A	VIGENTE	Resolución 145 del 22 de febrero 2016	0,0833	Si	N/A
	LA VIRGINIA	PR 11 25-07	PR 11 25-07	290-235376	VIGENTE		5 años	SI	N/A	VIGENTE	Resolución No. 556 de Noviembre 06 de 2015	Información no disponible en los permisos ambientales y mineros	22/02/2026	Si	N/A	VIGENTE	Resolución No. 556 de Noviembre 06 de 2015	Información no disponible en los permisos ambientales y mineros	Si	N/A
CONCRETO	LA VIRGINIA	PR 11 25-07	PR 11 25-07		VIGENTE	Resolución 6671 del 16 de diciembre 2022	5 años	SI	N/A	VIGENTE	Resolución o No. 556 de Noviembre 06 de 2015	Información no disponible en los permisos ambientales y mineros	10/07/2032	Si	N/A	VIGENTE	Resolución No. 556 de Noviembre 06 de 2015	Información no disponible en los permisos ambientales y mineros	Si	N/A
	LA VIRGINIA	PR 2+00 RUTA VIRGINIA - APIA	PR 2+00 RUTA VIRGINIA - APIA	290-235376	VIGENTE	Resolución 1613 del 03 de agosto 2016	EN TRAMITE	SI	N/A	VIGENTE	Acto Administrativo 153 de Julio 2016	Información no disponible en los permisos ambientales y mineros		Si	N/A	VIGENTE	Acto Administrativo 153 de Julio 2016	Información no disponible en los permisos ambientales y mineros	Si	N/A

2.7.4. USO RECURSO AGUA

2.7.4.1. CAPTACION

CONCESION DE AGUAS	NO	X	NOMBRE DEL PROVEEDOR DE AGUA	Empocaldas	No. PERMISO DE CONCESION DEL PROVEEDOR DE AGUA	Resolución 2017-2753	AUTORIDAD AMBIENTAL	Corporación Autónoma Regional de Caldas.
	SI							

NOMBRE DE LA FUENTE	COORDENADA (En notación sexagesimal)		LOCALIZACION				ESTADO LEGAL PERMISO DE CONCESION					
	LATITUD	LONGITUD	MUNICIPIO	CORREGIMIENTO	VEREDA	No. CATASTRAL	ESTADO PERMISO	No. DEL ACTO ADMINISTRATIVO O No. DE RADICADO	CAUDAL AUTORIZADO (Lit/seg)	VIGENCIA	REVISADO Y APROBADO POR INTERVENTORIA (SI/NO)	MOTIVO DE NO APROBACION
N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A
			Dominios!A149				Dominios!A138					
			Dominios!A149				Dominios!A138					

2.7.4.2. OCUPACION DE CAUCE

NOMBRE DE LA FUENTE	COORDENADA (En notación sexagesimal		LOCALIZACION				TIPO DE PERMISO		ESTADO PERMISO	No. DEL ACTO ADMINISTRATIVO O No. DE RADICADO	VIGENCIA	REVISADO Y APROBADO POR INTERVENTORIA (SI/NO)	MOTIVO DE NO APROBACION
	LATITUD	LONGITUD	MUNICIPIO	CORREGIMIENTO	VEREDA	PUNTO DE REFERENCIA (PR)	TEMPORAL	PERMANENTE					
RIO RISARALDA	5° 04' 10,2"	75° 51' 46.0"	VITERBO	puente de Viterbo	puente de Viterbo	PR 77+100 vía 5003.		X	ARCHIVADO	Resolución 0550 del 6 de noviembre de2001.	ARCHIVADO	SI	
RIO RISARALDA	5° 04' 10,2"	75° 51' 46.0"	VITERBO	puente de Viterbo	puente de Viterbo	PR 77+100 vía 5003.	X		AUTORIZADO	Resolución N°2024-0943 del (03 de julio 2024)	El permiso de ocupación de cauce será	SI	

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA FORMATO DE RADICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN AMBIENTAL DE PROYECTOS	CÓDIGO: MASPS-MN1-IN-1-FR-1 VERSIÓN: 1 PAGINA: FECHA: 8/01/2025 (Día / Mes / Año)

FORMATO DE RADICACION Y ACTUALIZACIÓN AMBIENTAL No. 3
(Indicar el número consecutivo del Formato de Radicación y Actualización)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL** RISARALDA

2.8. MANEJO DE COBERTURA VEGETAL

TRATAMIENTO	N° DE INDIVIDUOS	Estado permiso	No. Del Acto Administrativo o No. De Radicado	VIGENCIA	REVISADO Y APROBADO POR INTERVENTORIA (SI/NO)	MOTIVO DE NO APROBACION
TALA	4	APROBADO	No 545 del 01/03/2024	Acto administrativo N° 164.3.2-03 del 28 de febrero 2024 Acto	SI	N/A
TOTAL	4					
PODA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TRASLADO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
LEVANTAMIENTO DE VEDA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

SUSTRACCIÓN DE RESERVA			N° HA SUSTRAIDAS	NOMBRE DE LA RESERVA	Estado permiso	No. Del Acto Administrativo o No. De Radicado	VIGENCIA	AUTORIDAD AMBIENTAL	REVISADO Y APROBADO POR INTERVENTORIA (SI/NO)	MOTIVO DE NO APROBACION
	NO	X								
	SI									

2.9. FAUNA OBSERVADA

NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	ESPECIE VEDADA (SI/NO)	ESPECIE AMENAZADA (SI/NO)	LUGAR DE OBSERVACION	REVISADO Y APROBADO POR INTERVENTORIA (SI/NO)	MOTIVO DE NO APROBACION
Rana chivita	Craugastor raniformis	N/A	No	Viterbo	si	N/A
Rana toro	Lithobates catesbeianus	N/A	No	Viterbo	si	N/A
Basilisco con casco	Basiliscus galeritus	N/A	No	Viterbo	si	N/A
Lagartija Minadora Subtropical	Pholi-dobolus vertebralis	N/A	No	Viterbo	si	N/A
Iguana verde	Iguana iguana	N/A	No	Viterbo	si	N/A
Tortuga Pecho Quebrado Labios Blancos	Kinosternon leucostomum	N/A	No	Viterbo	si	N/A
Coquito	Phimosus infuscatus	N/A	No	Viterbo	si	N/A
Chilacoa colinegra	Aramides caja-neus	N/A	No	Viterbo	si	N/A
Bichofué	Pitangus sulphuratus	N/A	No	Viterbo	si	N/A
Garrapatero piquiliso	Crotophaga ani	N/A	No	Viterbo	si	N/A
Atrapamoscas ocráceo	Monecles oleagineus	N/A	No	Viterbo	si	N/A
saltarín barbiamarillo	Manacus manacus	N/A	No	Viterbo	si	N/A

2.10. MONITOREOS

MONITOREO	SE REQUIERE		PERIODICIDAD	No. DEL ACTO ADMINISTRATIVO O No. DE RADICADO	REVISADO Y APROBADO POR INTERVENTORIA (SI/NO)	MOTIVO DE NO APROBACION
	SI	NO				
		X				
N/A						

3. ANEXOS

1. Plano de localización del proyecto (digital)
2. Copia de actos administrativos de permisos otorgados por las autoridades ambientales o copia del radicado para inicio de tramite (Físico y digital)
3. Registro fotográfico inicial (Digital)
4. Permisos, autorizaciones, concesiones, licencias de proveedores
5. Certificado municipal de uso del suelo. En el cual se autorice la disposición de residuos de material de excavación (Físico y digital).
6. Shapefile de los puntos, líneas y polígonos requeridos en los numerales de la información ambiental (Digital).
7. Documento de Licencia Ambiental-PMA (Digital) y/o Documento Plan de Adaptación de la Guía Ambiental-PAGA (1a Versión aprobada en fisico, otras versiones actualizadas en digital)), según el tipo de proyecto.
8. Los demás que apliquen se deben entregar en digital (estudios, especificaciones entre otros)

Firma
Nombre: Andrés Ricardo Garavito Fernández
Director de Obra
Matrícula No.:2520280278

Firma
Nombre:John Deyber Quinceno López
Director de Interventoría
Matrícula No.:17202-184508 CLD

Firma
Nombre:Maria Isabel Garcia Rojas
Profesional Ambiental Contratista
Matrícula No.:TP-20924-283330

Firma
Nombre:Máura Ximena Chacua Cuaran
Profesional Ambiental Interventoría
Matrícula No.:76238-302264VLL

Original: Subdirección de Sostenibilidad.
Copias: Unidad Ejecutora y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-1-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA:	8/01/2025

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA Subdirección de Gestión Integral de Carreteras Nacionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL** Dirección Territorial Risaralda **NOMBRE DEL PROYECTO**

PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL No. 3
(Indicar el número concecutivo del Plan de Inversión Actualizado)

Periodo comprendido: 1/01/2025 **a** 8/01/2025
(Indicar dia/mes/año de inicio y de terminación del contrato)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO N/A (Indicar con una X) **Resolución N°** N/A (Indicar con una X)

(Indicar N° de Resolución día, mes y año)

CONTRATISTA: ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S

OBJETO: MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES.

N° CONTRATO: 4161 DE 2023 **FECHA DE INICIO** 12/12/2023 **FECHA DE TERMINACIÓN** 10/01/2025

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 9.640.165.351,00 **VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO** $ 9.640.165.351,00

PROVISIONES CONTRACTUALES:	VALOR INICIAL	VALOR ACTUALIZADO
AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	$ -	$ -
AMBIENTAL	$ -	$ -
PREDIAL	$ -	$ -
SOSTENIBILIDAD	$ -	$ -

VALOR DE AIU-PROPUESTA	
AIU %:	0,25
U %:	0,05

OBSERVACIONES: De acuerdo a lo estipulado en el oficio No. 2024S-VBOG-096621 del 19 de diciembre de 2024, la Subdirección de Sostenibilidad Invias emite la no objesión para trasladar los recursos de rubro ambiental a obra, por lo cual el valor actual del plan de inversión ambiental es $0. El contrato se suspendio desde el 8 de enero de 2025 hasta el 3 de marzo de 2025.

INTERVENTORIA: CONSORCIO ETSA-SIGA

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS CAUYA, RUTA 2507; CAUYA-LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES.

N° CONTRATO: 4107/2023

FECHA DE INICIO: 12/12/2023 **FECHA DE TERMINACIÓN:** 10/01/2025

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

CODIGO / FICHA	NOMBRE DEL INSUMO O ITEM			MEDIDA A EJECUTAR					CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO BASICO ($)	VALOR BÁSICO CON CARGO A			VALOR TOTAL IVA	TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:		SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN				REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
																		ACUMULADO EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR			
	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD Y/O OBLIGACIÓN	CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECCIÓN	COMPENSACIÓN				VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO		VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	CANTIDAD	VALOR TOTAL ACUMULADO ($)	CANTIDAD	VALOR TOTAL ($)		
										SUBTOTAL		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		

VALOR REEMBOLSO DE GASTOS	**$ 0,00**
VALOR BASICO	**$ 0,00**
VALOR IVA	**$ 0,00**
RECURSO REMANANTE	**0,00**
VALOR TOTAL PROVISIÓN AMBIENTAL	**$ 0,00**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 0,00**

NOTAS

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversion Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualemente.
2. A partir del Plan de Inversion Ambiental No. 2 la aprobación de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.
3. La aprobacion del Plan de Inversión Ambiental está sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Sostenibilidad así como las obligaciones.
4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningun motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.
5. El contratista y el Interventor deben balancear la provisión ambiental y si es el caso identificar los recursos que no se requieren en la casilla denominada "RECURSO REMANENTE" y adelantar la gestión respectiva según lo señalado en el Manual de Interventoría.

Firma
Nombre: Andrés Ricardo Garavito Fernández
Director de Obra
Contratista
Matricula No. :2520280278

Firma
Nombre:
Director de Interventoría: John Deyber Quinceno López
Matricula No. :17202-184508 CLD

Vo. Bo. Firma N/A
Nombre :
Especialista Sostenibilidad
Interventoría
Matricula No. :

Original: Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor.

MEN-14 4107-2023 ENE2025 000826

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-1-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 8 (Día) | 1 (Mes) | 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA Subdirección de Gestión Integral de Carreteras Nacionales

DIRECCIÓN TERRITORIAL Dirección Territorial Risaralda

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL **14**
(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO N/A (Indicar con una X)

Resolución N° **N/A** (Indicar N° de Resolucion dia, mes y año)

NO LICENCIADO (PMA o PAGA) 4

CONTRATISTA: **ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S**

OBJETO **MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES.**

N° CONTRATO 4161 DE 2023 **FECHA DE INICIO** 12/12/2023 **FECHA DE TERMINACIÓN** 10/01/2025

Valor Inicial Contrato Obra	$ 9.640.165.351,00
Valor Adicional No.	$ -
Valor Adicional No.	$ -
Valor Adicional No.	$ -
Valor Total	$ -

AIU %:	30%
U %:	5%

Valor Provisión Ambiental Inicial	$ -
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$ -
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$ -
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$ -
Valor Total Provisión Ambiental	$ -
Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado	$ -
Valor Provisión Ambiental por ejecutar	$ -

INTERVENTORIA **CONSORCIO ETSA-SIGA**

OBJETO **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS CAUYA, RUTA 2507; CAUYA-LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES.**

N° CONTRATO **4107/2023** **FECHA DE INICIO** **12/12/2023** **FECHA DE TERMINACIÓN** **10/01/2025**

Valor Inicial Contrato Interventoría	$ 1.290.999.953,00
Valor Adicional No.	$ 199.999.992,00
Valor Adicional No.	$ -
Valor Adicional No.	$ -
Valor Total	$ 1.490.999.945,00

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

CODIGO / FICHA	NOMBRE DEL INSUMO O ITEM			MEDIDA A EJECUTAR					CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° ____ Fecha _____									EJECUTADO EN EL MES								ACUMULADO EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR		REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECCIÓN	COMPENSACIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO BASICO (sin IVA) ($)	VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A			VALOR TOTAL IVA CON CARGO A:			TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:			CANTIDAD	VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO			IVA	TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:			CANTIDAD	VALORTOTAL ACUMULADO ($)	CANTIDAD	VALORTOTAL ($)		
												VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO		VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO		VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO						
											SUBTOTAL	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	**$ 0,00**	$ 0,00	0	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	**0**	$ 0,00										

VALOR REEMBOLSO DE GASTOS	$ 0,00
VALOR BÁSICO GESTION	$ 0,00
VALOR TOTAL BÁSICO PRE-ACTA	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR TOTAL PRE-ACTA GESTIÓN AMBIENTAL	$ 0,00

NOTAS

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversion Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualemente.
2. A partir del Plan de Inversion Ambiental No. 2 la aprobación de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.
3. La aprobacion del Plan de Inversión Ambiental esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones.
4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningun motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma
Nombre:Andrés Ricardo Garavito Fernández
Director de Obra
Contratista
Matricula No. :252028278

Firma
Nombre : John Jeyber Quiceno López
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matricula No. 17202-184508 CLD

Vo. Bo. Firma
Nombre :Maria Isabel Garcia Rojas
Profesional Ambiental
Contratista de Obra
Matricula No. :20924-283330

Vo. Bo. Firma
Nombre :
Profesional Ambiental
Interventoría
Matricula No. :

Maria Ximena Chaluat Cuaran
76238-302264VLL

Original: Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
MATRIZ DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

CODIGO	MASPS-MN1-IN-2-FR-2
VERSIÓN	1
PAGINA	
FECHA	9/01/2025 (Día / Mes / Año)

PROYECTO LICENCIADO	SI	
	NO	x

(Indicar con una X)

LICENCIA AMBIENTAL N°: N/A
FECHA: N/A
OBJETO: N/A

TIPO DE INFORME						
	FINAL		DESDE	DD/MM/AA	HASTA	DD/MM/AA
	MENSUAL	X	DESDE	1/01/2025	HASTA	9/01/2025
	PARCIAL		DESDE	DD/MM/AA	HASTA	DD/MM/AA

Número 10

UNIDAD EJECUTORA
DIRECCIÓN TERRITORIAL: Subdireccion de gestion integral de carreteras nacional

CONTRATO DE OBRA N°:	4161 de 2023	OBJETO:	Mantenimiento de las vías del eje cafetero Apia –Viterbo-Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya – La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda incluye puentes	FECHA DE INICIO:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	1/10/2025	RESIDENTE AMBIENTAL CONTRATISTA	MARIA ISABEL GARCIA ROJAS		ESPECIALISTA AMBIENTAL CONTRATISTA
									NOMBRE	FIRMA	NOMBRE
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°:	4107 de 2023	OBJETO:	Interventoría técnica, administrativa, financiera, y ambiental para el mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.	FECHA DE INICIO:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	1/10/2025	RESIDENTE AMBIENTAL INTERVENTORÍA	Maura Ximena Chacua		ESPECIALISTA AMBIENTAL INTERVENTORÍA
									NOMBRE	FIRMA	NOMBRE

			NO. TARJETA PROFESIONAL
			NO. TARJETA PROFESIONAL

ACTO ADMINISTRATIVO AL CUAL SE REALIZA SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO

N° ACTO ADMINISTRATIVO:	2024-0943
FECHA:	3/07/2024

OBJETO: Mantenimiento de las vías del eje cafetero Apia –Viterbo-Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya – La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda incluye puentes

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

1. OBLIGACIÓN					2. BALANCE DE CUMPLIMIENTO AL PERIODO (TRAIDO DEL FORMATO DE PROGRAMACION DE ACTIVIDADES AMBIENTALES)																										3. BALANCE DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA		4. SEGUIMIENTO COSTOS COMPONENTE AMBIENTAL				RELACION DE SOPORTES	
					PERIODO 1		PERIODO 2		PERIODO 3		PERIODO 4		PERIODO 5		PERIODO 6		PERIODO 7		PERIODO 8		PERIODO 9		PERIODO 10		PERIODO 11		PERIODO 12		ESTADO DE CUMPLIMIENTO				A CARGO DE ADMINISTRACIÓN Y/O ITEM DE OBRA		A CARGO DEL PLAN DE INVERSIÓN			
ARTÍCULO	NUMERAL	ACTIVIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	TOTAL PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO	CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (%)	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA ACTIVIDADES PENDIENTES DE EJECUCIÓN	TOTAL PROGRAMADO	EJECUTADO ACUMULADO	TOTAL PROGRAMADO	EJECUTADO ACUMULADO	DOCUMENTALES	FOTOGRAFICOS
ARTÍCULO PRIMERO	Otorgar a la sociedad ENDO CONSTRUCCIONES S.A.S., identificada con NIT 901.361.235-0,	Para este artículo no aplica toda vez que refiere a la notificación	1	GLOBAL	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%															100%	Se dio cumplimiento al mismo		$ -	$ -	$ -	$ -	Resolución 2024-0943 del 3 de julio de 2024	
	Durante la construcción de las obras se deben atender los diseños, especificaciones técnicas y ambientales	Notificar a la Autoridad Ambiental por cualquier modificación que tenga cambios al cronograma de obra	1	GLOBAL	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%	30%															30%	En cuento se realice el reinicio del proyecto se debe notificar el nuevo cronogtama a la Autoridad Ambiental		$ -	$ -	$ -	$ -		
	1. El presente permiso no se constituye en una autorización para ingresar o efectuar obras en predios privados, ni puede	Atender los diseños aprobados	1	GLOBAL	0	0%	0	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%															100%	Se dio cumplimiento al mismo		$ -	$ -	$ -	$ -	Resolución 2024-0943 del 3 de julio de 2024	
	Garantizar durante la intervención del cauce, el flujo continuo de las aguas asociadas a las corrientes intervenidas	Realizar el seguimiento para flujo continuo del cauce	1	GLOBAL	0	0%	0	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%															100%	Se dio cumplimiento al mismo		$ -	$ -	$ -	$ -	Reporte de alerta temprana	
	No se deberá realizar la extracción de material de lecho o de rio con fines comerciales.	Verificar que no se realice extracción de material en cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable	13	UNIDAD	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%															80%			$ -	$ -	$ -	$ -		
	No está permitida la construcción de obras temporales o permanentes dentro de los cauces intervenidos, no descritas	Verificar que se realice la construcción de las obras autorizadas por la Autoridad Ambiental	1	GLOBAL	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%															100%	Se dio cumplimiento al mismo		$ -	$ -	$ -	$ -	Cronograma de obra	
ARTICULO SEGUNDO:	Se debe informar a Corpocaldas el inicio de actividades, con el fin de realizar visita de seguimiento a las obras autorizadas.	Mediante oficio No. E-368 AM del 21 de septiembre de 2024, se le informó del inicio de las actividades a CORPOCALDAS	1	GLOBAL	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%															100%	Se dio cumplimiento al mismo		$ -	$ -	$ -	$ -	Oficio No. E-368 AM del 21 de septiembre de 2024	
	Durante todo momento se deberá prevenir el aporte de sedimentos, grasas y aceites, evitando el deterioro de la calidad del recurso hídrico; así mismo, el cuerpo de agua y sus taludes deben permanecer libres de cualquier tipo de residuo o escombros, los cuales serán depositados respectivamente en los rellenos sanitarios y escombreras autorizadas más cercanas.	Instalar lavado de maquinaria con el retiro establecido por la ley para cuidar el cauce	1	GLOBAL	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%															100%	Se dio cumplimiento al mismo		$ -	$ -	$ -	$ -		Lavado de maquinaria
	Durante la construcción, la sociedad ENDO CONSTRUCCIONES S.A.S., deberá efectuar monitoreos periódicos, especialmente después de las lluvias, a fin de verificar el estado de activos en el funcionamiento de las obras, el estado de las mismas y el flujo permanente de la corriente, sin la presencia de desviaciones, represamientos o bifurcaciones indeseables.	Sealizar monitoreos mediante alertas temprana	13	UNIDAD	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%															60%	Se realizan monitoreos diarios de alerta temprano y el calculo del cumplimiento de la actividad se realiza de acuerdo a los meses de ejecución del las actividades constructivas		$ -	$ -	$ -	$ -	Reporte de alerta temprana	
	Una vez terminadas las obras la sociedad permisionaria deberá retirar del cauce y las márgenes todo tipo de elementos o estructuras temporales implementadas para su ejecución, de tal forma que no queden restos de obra que contengan o propicien desviaciones del flujo o procesos desestabilizadores sobre las márgenes o el lecho.	Realizar limpieza en el área de influencia del proyecto garantizando que el estado del cauce sea con su flujo normal	1	GLOBAL	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%															0%	Está actividad se puede cumplir al final de proyecto		$ -	$ -	$ -	$ -		
	El titular del permiso presentará una vez terminadas las obras, un informe final en el cual se consigne la descripción de las obras efectivamente realizadas, anexando los planos específicos de soporte finales y el registro fotográfico correspondiente	Realizar informe final	1	GLOBAL	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%															0%	Está actividad se puede cumplir al final de proyecto		$ -	$ -	$ -	$ -		
ARTICULO TERCERO:	El permiso de ocupación de cauce será otorgado por un término de veinticuatro (24) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, que podrán ser prorrogados, 5 días antes de su vencimiento por solicitud del titular.	Verificar que las actividades constructivas se desarrollen en los terminos establecidos en el Auto Administrativo	1	GLOBAL	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%															100%	Se dio cumplimiento al mismo		$ -	$ -	$ -	$ -		
ARTICULO CUARTO:	La ocupación de cauce, en los aspectos no contenidos en el presente acto administrativo, y en lo no regigdo de manera especifica en la normativa ambiental, se atendrá a las especificaciones, cantidades y condicionamientos descritos en el Informe Técnico INF 04339 del 06 de junio de 2024, asociado al radicado 0003-0 0034411 del 18 de junio de 2024, de la Subdirección de Infraestructura Ambiental de Corpocaldas, que se incorpora y hace parte del permiso concedido.	Atender las especificaciones, cantidades y condicionamientos descritos en el Informe Técnico INF 04339 del 06 de junio de 2024	1	GLOBAL	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100	100%															100%	Se dio cumplimiento al mismo		$ -	$ -	$ -	$ -		
ARTICULO QUINTO	La titular del permiso deberá cancelar a favor de Corpocaldas, el servicio de seguimiento conforme a las facturas que se expidan para el efecto.	Pagar los valores adeudados ante la Autoridad Ambiental	3	UNIDAD	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%															0%	Esta actividad se cumplirá cuando se realice la notificación por parte de la Autoridad Ambiental		$ -	$ -	$ -	$ -		
ARTÍCULO SEXTO:	Notificar el contenido de esta decisión al representante legal de la sociedad ENDO CONSTRUCCIONES S.A.S., identificada con NIT.901.361.235-0, de conformidad con lo establecido en los artículos 67 y siguientes de la ley 1437 de 2011	Se notifico a la sociedad ENDO CONSTRUCCIONES S.A.S	1	GLOBAL	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%															100%	Se dio cumplimiento al mismo		$ -	$ -	$ -	$ -	Resolución 2024-0943 del 3 de julio de 2024	
	El original de la presente resolución reposará, para su custodia, en la Secretaría General. Dispóngase la incorporación de la copia en el expediente y la entrega de la misma al usuario.	Se realizo la notificación del permiso a la sociedad ENDO CONSTRUCCIONES S.A.S, cumpliendo lo estipulado por la Autoridad Ambiental	1	GLOBAL	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%															100%	Se dio cumplimiento al mismo		$ -	$ -	$ -	$ -	Resolución 2024-0943 del 3 de julio de 2024	
ARTÍCULO SÉPTIMO:	Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de Corpocaldas, de conformidad con los términos señalados en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.	Fue publicado el acto administrativo en el Boletín Oficial de Copocaldas	1	GLOBAL	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%															100%	Se dio cumplimiento al mismo		$ -	$ -	$ -	$ -		
ARTÍCULO OCTAVO:	Contra esta actuación procede el recurso de reposición ante esta secretaría, el cual podrá presentarse por escrito, dentro de los diez días siguientes a su notificación y con el lleno de los requisitos enunciados en el artículo 77 de la Ley 1437 de 2011.	No se llevó a cabo recurso de reposición	1	GLOBAL	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%															100%	Se dio cumplimiento al mismo		$ -	$ -	$ -	$ -		
1	Se consideo que estos arboles son un obstaculo en el desarrollo con la obra.	Se autorizo la tala de los arboles por parte del Municipio	1	GLOBAL	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%															100%	Se dio cumplimiento al mismo		$ -	$ -	$ -	$ -	Entrega de compensación forestal	
2	Que dichas especies deben ser erradicadas en un tiempo menor a 3 días.	Se realizo la erradicación en el tiempo estipulado por el Municipio	1	GLOBAL	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%															100%	Se dio cumplimiento al mismo		$ -	$ -	$ -	$ -	Entrega de compensación forestal	
3	Que dicha eliminacion corre por cuenta y riesgo de la sociedad ENNDO CONSTRUCCIONES S.A.S	La sociedad ENNDO CONSTRUCCIONES S.A.S realizó la tala correspondiente	1	GLOBAL	0	0	100%	100%	0	0	0	0	0	0	0	0%															100%	Se dio cumplimiento al mismo		$ -	$ -	$ -	$ -	Entrega de compensación forestal	
4	Que la administración municipal Alcaldía de Viterbo, no se hará responsable de daños a terceros.	Se reportan daños a terceros	1	GLOBAL	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0%															100%	Se dio cumplimiento al mismo		$ -	$ -	$ -	$ -	Entrega de compensación forestal	

8.21 Informe de gestión ambiental interventoría.

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL AMBIENTAL**	CONSORCIO ETSA-SIGA

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA GESTIÓN AMBIENTAL N° 14

01 al 08 enero de 2025

Contrato de Interventoría 4107 del 2023
Objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA-LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES. "
Interventor: Consorcio ETSA-SIGA
Fecha de inicio de Contrato: 12 de diciembre del 2023.
Fecha terminación de contrato: 31 de diciembre del 2023
Prorroga 1: 01 de enero al 30 de junio del 2024
Prorroga 2 (suscrita 28 de junio): 01 de julio al 31 de octubre del 2024
Prorroga 3: 01 al 14 de noviembre de 2024.
Prorroga 4: 15 de noviembre al 31 de diciembre del 2024.
Prorroga 5: 01 al 10 de enero del 2025.
Suspensión 1: 08 al 26 de enero 2025
Ampliación a la suspensión 1: 27 de enero al 28 de febrero 2025
Reinicio del contrato: 01 al 03 de marzo 2025

Contrato de Obra: 4161 del 2023
Objeto: "MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"
Contratista de obra: ENDD CONSTRUCCIONES SAS
Representante Legal: FRANCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA
Fecha de inicio de Contrato: 12 de diciembre del 2023
Fecha terminación de contrato: 31 de diciembre del 2023
Prorroga 1: 01 de enero al 30 de junio del 2024
Prorroga 2 (suscrita 28 de junio): 01 de julio al 31 de octubre del 2024
Prorroga 3: 01 al 14 de noviembre de 2024.
Prorroga 4: 15 de noviembre al 31 de diciembre del 2024.
Prorroga 5: 01 al 10 de enero del 2025.
Suspensión 1: 08 al 26 de enero 2025
Ampliación a la suspensión 1: 27 de enero al 28 de febrero 2025
Reinicio del contrato: 01 al 03 de marzo 2025

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL AMBIENTAL**	CONSORCIO ETSA-SIGA

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....3

OBJETIVO GENERAL.....3

OBJETIVOS ESPECIFICOS.....3

1. GESTIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO......4

1.1 COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y FORESTAL.....4

1.2 RECUPERACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS.....4

1.3 PROGRAMA E INFORME DE MANEJO AMBIENTAL DE RCD.....7

1.4 PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL PAGA V3.....7

1.5 TRASLADO DE RECURSOS ASIGNADOS AL PAGA..... ¡Error! Marcador no definido.

1.6 ALERTA TEMPRANA EN EL PUENTE VITERBO.....7

1.7 ACLARACIONES SOBRE EL ESTADO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO..... ¡Error! Marcador no definido.

2. PERMISOS AMBIENTALES.....9

PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE RIO RISARALDA PUENTE VITERBO PR77+100.....9

3. SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES CONSTRUCCTIVAS Y ADMINISTRATIVAS.....11

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....15

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL AMBIENTAL**	CONSORCIO ETSA-SIGA

INTRODUCCIÓN

El informe de seguimiento y control del área ambiental sobre las actividades ejecutadas en el periodo comprendido entre el 1 y 08 de enero del 2025, en el marco del contrato que tiene por objeto "**Mantenimiento de las vías del eje cafetero Apia – Viterbo-Asia, ruta 5003; Remolinos - Cauya, ruta 2507; Cauya – La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda incluye puentes"** y dando cumplimiento al seguimiento realizado por interventoría de las actividades e indicadores propuestos en el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) con el fin de disminuir, controlar, mitigar y/o compensar los impactos ambientales negativos que se generan durante la ejecución del proyecto.

OBJETIVO GENERAL

Hacer seguimiento de los programas establecidos en el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA), aprobado para el proyecto que tiene por objeto: " Mantenimiento de las vías del eje cafetero Apia – Viterbo-Asia, ruta 5003; Remolinos - Cauya, ruta 2507; Cauya – La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda incluye puentes".

OBJETIVO ESPECIFICO

Describir las gestiones realizadas por el contratista e interventoría en el periodo comprendido entre el 1 al 08 enero 2025, en cumplimiento al Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) versión (3).

1. GESTIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO.

1.1 COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y FORESTAL

De interventoría se hace la siguiente anotación, con relación a la compensación forestal realizada por ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S a la alcaldía del Municipio de Viterbo, esta fue realizada el 26 de noviembre del 2024, en la cual se entregó 38 individuos de (*Ebenopsis* Ébano) de 1.5 m de altura, como medida de compensación forestal, esto según lo contemplado en el PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL (PAGA), dando cumplimiento al procedimiento indicado en el programa de manejo del descapote y cobertura vegetal. Para la fecha el contratista radica a interventoría el certificado remitido por la alcaldía Municipal de Viterbo, con fecha del 6 de diciembre del 2024, donde se indica que se encuentra a paz y salvo en lo referente a compensación ambiental. (Ver anexo 1: certificación pdf.)

1.2 RECUPERACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS POR ACTIVIDADES CONSTRUCCTIVAS

Interventoría continúa solicitando al contratista **ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S,** mediante comunicados, y comités de seguimiento semanales, de continuar con la compensación del área afectada por la construcción del muro de contención ubicado sobre PR63+250 y reforzamiento del puente Viterbo que se localiza en el PR77+100 de la RUTA5003, ya que se evidencio incumplimiento de los programas aprobados en el PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL (PAGA) y que aplican para mitigación de los impactos generados.

Programas que el contratista no ejecuto las acciones de mitigación:

1. Manejo integral de materiales de construcción.
2. Manejo integral de los Residuos generados en las actividades de Construcción y Demolición (RCD) y lodos.
3. Programa de manejo del descapote y cobertura vegetal.

A continuación, se presenta el registro fotográfico del área intervenida y se reitera al contratista que, si durante la ejecución del contrato se generaran impactos negativos, es su obligación implementar acciones para reducirlos, mitigarlos, controlarlos y/o compensarlos.

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL AMBIENTAL**	CONSORCIO ETSA-SIGA

Frente de trabajo PR 63+250-Ruta 5003



Fuente: Tomado del plan de manejo del transito – contratista



Fuente: Fotos propias de y actuales PR 63+250-Ruta 5003

Frente de trabajo PR 8+920 -Ruta 2508



Fuente: Fotos propias de y actuales PR 8+920 -Ruta 2508

Frente de trabajo PR 77+100 Ruta 5003



Fuente: Fotos propias de y actuales PR 77+100 Ruta 5003

1.3 PROGRAMA E INFORME DE MANEJO AMBIENTAL DE RCD

El contratista **ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S** para este periodo no hace disposición de RCD de los tres frentes de obra activos RUTA 2508 - PR8+920, RUTA 5003 - PR77+100 (se realiza acopio de material de perforación). Interventoría continúa realizando lo respectivos controles y verificación.

1.4 PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL PAGA V3

Contratista a la fecha no presento la documentación para la respectiva actualización del PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL (PAGA) V3, ya que a la fecha solo se tiene aprobado hasta 31 de diciembre del 2024, y en reiteradas ocasiones interventoría ha solicitado presentar la respectiva documentación, para la actualización según lo indicado en la prologa número cinco (05, plazo solicitado del 1 al 10 de enero del 2025. Acción que será subsanada en la prologa número seis (06).

El contratista tiene pendiente realizar las respectivas actualizaciones del presupuesto ambiental, ya que a la fecha tiene aprobado el traslado de recursos asesinados a la gestión ambiental, igualmente será subsanada en el próximo informe de seguimiento.


1.6 ALERTA TEMPRANA EN EL PUENTE VITERBO

Interventoría revisa el seguimiento a la ejecución de la alerta temprana Rio Risaralda, sin embargo, el contratista no hace entrega documental del seguimiento. Adicionalmente interventoría mediante la gestión con el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Caldas - CDGRD - CALDAS - Gobernación de Caldas, se obtiene los reportes de lluvias del mes de diciembre del 2024 y enero del 2025, como se indican a continuación en las gráficas uno y dos.

Tabla de indicaciones de intensidad de lluvias según lo indicado en las gráficas presentadas a continuación.

DATOS DE REFERENCIA PARA ANALISIS	INTENSIDAD DE LLUVIAS SEGÚN CANTIDAD DE LOS Milimetros	LLUVIAS x HORA	LLUVIAS x DIA	LLUVIA POR MES
	Lluvias	< 2mm	< 24 mm	< 720 mm
	Lluvias Fuertes	2-15mm	24 -180 mm	720 - 5400 mm
	Lluvias muy Fuertes	15-30 mm	180 - 360 mm	5400 - 10.800 mm
	Lluvias Torrenciales	30 - 60 mm	360 - 720 mm	10.800 - 21.600 mm

Grafica uno: Registro de lluvias del mes de diciembre del 2024.



Fuente: Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Caldas

Grafica Dos: Registro de lluvias del mes de enero del 2024.



Fuente: Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Caldas

2. PERMISOS AMBIENTALES

ACTOS ADMINISTRATIVOS AMBIENTALES DEL CONTRATO	
PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE RIO RISARALDA PUENTE VITERBO PR77+100	
ARTÍCULO PRIMERO	Otorgar a la sociedad ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S., identificada con NIT 901.361.235-0, Permiso de Ocupación de Cauce para la construcción de un reforzamiento estructural de la cimentación del puente de concreto, ubicado en el PR 77+0100 VÍA 5003 (Apia – Viterbo, Asia, Ruta 5003), jurisdicción del Municipio de Viterbo en el Departamento de Caldas, específicamente en las coordenadas X: 801976,46655606758 Y: 1052595,1262999319.
	PARÁGRAFO: Durante la construcción de las obras se deben atender los diseños, especificaciones técnicas y ambientales estipuladas en las metodologías remitidas y se informará por escrito a Corpocaldas, cualquier variación en los diseños o cronogramas de trabajo, antes de iniciar las obras respectivas, o durante la construcción de las mismas, con el propósito de proceder a los ajustes de cada caso.
ARTÍCULO SEGUNDO:	La permisionaria deberá dar cumplimiento a las siguientesobligaciones:
	1. El presente permiso no se constituye en una autorización para ingresar o efectuar obras en predios privados, ni puede entenderse como una servidumbre de carácter temporal o permanente. En este sentido es responsabilidad del titular el diligenciamiento de las autorizaciones respectivas en los diferentes predios.
	2. Garantizar durante la intervención del cauce, el flujo continuo de las aguas asociadas a las corrientes intervenidas u ocupadas con las obras proyectadas, así como los mantenimientos durante la vida útil de la obra
	3. No se deberá realizar la extracción de material de lecho o de río con fines comerciales.
	4. No está permitida la construcción de obras temporales o permanentes dentro de los cauces intervenidos, no descritas en los diseños de soporte remitidos a la Corporación.
	5. Se debe informar a Corpocaldas el inicio de actividades, con el fin de realizar visita de seguimiento a las obras autorizadas.
	6. Durante todo momento se deberá prevenir el aporte de sedimentos, grasas y aceites, evitando el deterioro de la calidad del recurso hídrico; así mismo, el cuerpo de agua y sus taludes deben permanecer libres de cualquier tipo de residuo o escombros, los cuales serán depositados respectivamente en los rellenos sanitarios y escombreras autorizados más cercanos.
	7. Durante la construcción, la sociedad ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S., deberá efectuar monitoreos periódicos, especialmente después de las épocas de lluvias, con el propósito de verificar el funcionamiento de las obras, el estado de las mismas y el flujo permanente de la corriente, sin la presencia de desviaciones, represamientos o bifurcaciones indeseables.

ACTOS ADMINISTRATIVOS AMBIENTALES DEL CONTRATO	
	8. Una vez terminadas las obras la sociedad permisionaria deberá retirar del cauce y las márgenes todo tipo de elementos o estructuras temporales implementadas para su ejecución, de tal forma que se retome al flujo normal de la corriente, sin propiciar desviaciones del flujo o procesos desestabilizadores sobre las márgenes o el lecho.
	9. El titular del permiso presentará una vez terminadas las obras, un informe final en el cual se consigne la descripción de las obras efectivamente realizadas, anexando los planos específicos de soporte finales y el registro fotográfico correspondiente
ARTÍCULO TERCERO:	El permiso de ocupación de cauce será otorgado por el término de veinticuatro (24) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, que podrán ser prorrogados, 5 días antes de su vencimiento por solicitud del titular.
ARTÍCULO CUARTO:	La ocupación de cauce, en los aspectos no contenidos en el presente acto administrativo, y en lo no reglado de manera específica en la normativa ambiental, se atendrá a las especificaciones, cantidades y condicionamientos descritos en el Informe Técnico INF 04339 del 06 de junio de 2024, asociado al radicado 0000-II- 0 0034411 del 18 de junio de 2024, de la Subdirección de Infraestructura Ambiental de Corpocaldas, que se incorpora y hace parte del permiso concedido.
ARTÍCULO QUINTO	La titular del permiso deberá cancelar a favor de Corpocaldas, elservicio de seguimiento conforme a las facturas que se expidan para el efecto.
ARTÍCULO SEXTO:	Notificar el contenido de esta decisión al representante legal de la sociedad ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S., identificada con NIT 901.361.235-0, de conformidad con lo establecido en los artículos 67 y siguientes de la ley 1437 de 2011
	PARÁGRAFO: El original de la presente resolución reposará, para su custodia, en la Secretaría General. Dispóngase la incorporación de la copia en el expediente y la entrega de la misma al usuario.
ARTÍCULO SÉPTIMO:	Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de Corpocaldas, de conformidad con los términos señalados en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.
ARTÍCULO OCTAVO:	Contra esta actuación procede el recurso de reposición ante esta secretaría, el cual podrá presentarse por escrito, dentro de los diez días siguientes a su notificación y con el lleno de los requisitos enunciados en el artículo 77 de la Ley 1437 de 2011.

REGISTRO DE MAQUINARIA / VEHÍCULOS

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total, Disponible
Retroexcavadora de 138 HP como mínimo, balde de 1.5m3	2	2
volquetas de 14 M3	6	2
Piloteadora hidráulica CF6	1	1
Equipo de soldadura	1	1
Total	10	6

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

3. SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES CONSTRUCCTIVAS Y ADMINISTRATIVAS

Interventoría mediante documento PAGA (Plan de Adaptación de la Guía Ambiental), y en el marco de la ejecución del Contrato de Obra No. 4161 de 2023 – Se definieron 14 programas, con medidas tendientes a prevenir, controlar, mitigar, compensar y corregir los posibles efectos que se generen durante la ejecución, identificando las especificaciones y las condiciones de cada caso en particular, para propiciar el correcto manejo ambiental, en función de las respectivas actividades técnicas y operativas.

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL AMBIENTAL**	CONSORCIO ETSA-SIGA

<table>
<tr><th colspan="5">SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL – (PAGA)</th></tr>
<tr><th>PROGRAMA</th><th>OBJETIVO</th><th>TIPO DE MEDIDA</th><th>OBSERVACION</th><th>ANEXO VERIFICACION</th></tr>
<tr><td>Conformación del grupo de gestión ambiental y social.</td><td>Garantizar el cumplimiento y desarrollo eficaz de las acciones propuestas en cada programa del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental- PAGA.</td><td>Control
Prevención
Mitigación</td><td>El contratista para este periodo cumple con los requerimientos para la gestión ambiental:
1. Profesional ambiental.
2. Profesional social.
3. Profesional SST.</td><td>Verificación documentación área SST</td></tr>
<tr><td>INDICADOR DE CUMPLIMIENTO</td><td colspan="4"><table><tr><th>Medida</th><th>Parámetro</th><th>% de Cumplimiento</th></tr><tr><td>Conformación grupo de gestión ambiental y social</td><td>Personal contratado para la gestión ambiental y social requerido por el proyecto/ personal contratado para la gestión ambiental y social.</td><td>$\frac{3\ req}{3\ cont} * 100 = 100\%$</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Cumplimiento de requerimientos legales</td><td>Contar con todos los permisos, autorizaciones, licencias y/o concesiones por uso e intervención de recursos naturales que requiere el proyecto.</td><td>Control
Prevención
Mitigación</td><td>El contrato tiene permiso de ocupación de cauce Rio Risaralda, Puente Viterbo PR77+100 RUTA 5003, con Resolución numero 2024-0943 del 3 de julio de 2024.</td><td>Anexo certificación paz y salvo de compensación forestal.</td></tr>
<tr><td>INDICADOR DE CUMPLIMIENTO</td><td colspan="4"><table><tr><th>Medida</th><th>Parámetro</th><th>% de Cumplimiento</th></tr><tr><td>Requisitos legales</td><td>Permisos ambientales obtenidos/ Permisos ambientales requeridos (Permiso de Ocupación de Cauce) y tala de individuos forestales.</td><td>$\frac{1}{1} * 100 = 100\%$</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Manejo de residuos líquidos domésticos e industriales</td><td>Implementar medidas para el manejo adecuado de residuos líquidos domésticos e industriales</td><td>Control
Prevención
Mitigación</td><td>Aguas residuales domesticas: El contrato de obra por esta una zona, donde la prestación del servicio de unidades sanitarias portátiles no se en cuenta operativo se autorizó el alquiler de</td><td>Informe del contratista mes de enero del 2024.</td></tr>
</table>

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL AMBIENTAL**	CONSORCIO ETSA-SIGA

<table>
<tr><th colspan="5">SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL – (PAGA)</th></tr>
<tr><th>PROGRAMA</th><th>OBJETIVO</th><th>TIPO DE MEDIDA</th><th>OBSERVACION</th><th>ANEXO VERIFICACION</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>unidades residenciales para realizar la gestión directamente con el alcantarillado municipal se tiene habilitado 3 unidades en el municipio de Viterbo.</td><td></td></tr>
<tr><td>INDICADOR DE CUMPLIMIENTO</td><td colspan="4">
<table>
<tr><th>Medida</th><th>Parámetro</th><th>% de Cumplimiento</th></tr>
<tr><td>Baños</td><td>Cantidad de mantenimientos de las USP y/o baterías sanitarios realizados / Cantidad de mantenimientos programados X 100 No aplica durante este periodo
El contratista tiene alquilado baños en cada frente de trabajo.</td><td>$\frac{3}{3} * 100 = 100\%$</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio</td><td>Implementar un adecuado manejo de instalaciones temporales</td><td>Control
Prevención
Mitigación</td><td>Se cuenta con campamentos temporales en los fretes de obra:

PR 63+250 RUTA 5003
PR 77+100 puente Viterbo RUTA 5003
Oficina principal Municipio de Viterbo</td><td>Informe del contratista mes de enero del 2024.</td></tr>
<tr><td>INDICADOR DE CUMPLIMIENTO</td><td colspan="4">
<table>
<tr><th>Medida</th><th>Parámetro</th><th>% de Cumplimiento</th></tr>
<tr><td>Campamento</td><td>Número de estrategias implementadas/ Número de estrategias Programadas X 100</td><td>$\frac{3}{3} * 100 = 100\%$</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL AMBIENTAL**	CONSORCIO ETSA-SIGA

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL – (PAGA)				
PROGRAMA	**OBJETIVO**	**TIPO DE MEDIDA**	**OBSERVACION**	**ANEXO VERIFICACION**
Manejo de maquinaria, equipos y vehículos	Establecer medidas para el manejo de maquinaria, equipos y vehículos	Control Prevención Mitigación	El contratista en este periodo no presenta maquinaria en las rutas 2507 y 2508, solo se presenta maquinaria en la ruta 5003. Frente reforzamiento del puente Viterbo PR77+100 -RUTA5003 Frente muro de contención PR63+250 – RUTA 5003 Frente disipador PR8+920 -RUTA 2508	Informe del contratista mes de enero del 2024.

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

Medida	**Parámetro**	**% de Cumplimiento**
Maquinaria, equipos y vehículos	Número de estrategias implementadas/ Número de estrategias Programadas X 100	$\frac{6}{6} * 100 = 100\%$
Maquinaria y equipo	Soportes de mantenimiento presentados/ maquinaria y equipo en obra X100	$\frac{4}{4} * 100 = 100\%$
Vehículos	Documentación de volquetas presentada/ volquetas utilizadas en la obra	$\frac{2}{2} * 100 = 100\%$

Cuadro 1: Cuadro comparativo de los programas en ejecución y de seguimiento área Ambiental.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Interventoría solicita al contratista hacer los respectivos cierres de los frentes de trabajo activos en relación con señalización, jornadas de orden y aseo de los frentes de trabajo, ya que el contrato ingresa a un periodo de suspensión de actividades por consecución de recursos financieros, y dependiendo del tiempo se debe realiza mantenimiento de la señalización.

Interventoría solicita al contratista actualizar todos los programas, instructivos, protocolos, cronogramas y planes de trabajo, para el nuevo horizonte de ejecución del contrato, tal como se indique contractualmente.

El contratista a la fecha no tiene aprobación del informe RCD y este programa fue radico mediante correo electrónico a la corporación autónoma ambiental CORPOCALDAS, el día 23 de octubre del 2024, solo se informa que se tiene un comunicado de notificación donde hace la referencia al incumplimiento de la obligación y se puede incurrir en una sancionatorio, se continua pendiente la entrega de la correspondiente aprobación y observaciones de la entidad.

Los frentes de trabajo requieren fortalecer la señalización preventiva, minimizar el impacto ambiental en los frentes de trabajo con mayor susceptibilidad, y tener más frecuencias de orden y aseo, los requerimientos realizados por interventoría mediante comunicados, comités de sistemas integrales y en los recorridos de obra deben ser contestados a prontitud.

Elaboró:

Maura Ximena Chacua Cuaran
Asesora ambiental interventoría
Contrato 4107 del 2023
Firma:

Verificó:

John Deyber Quiceno López
Director interventoría
Contrato 4107 del 2023
Firma:

8.22 Informe de gestión ambiental obra

Proceso de licitación No SI-LP-01-2023

Mantenimiento de las vías del eje cafetero Apia –Viterbo-Asia, ruta 5003;Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya – La Felisa, ruta 2508, en los Departamentos de Caldas y Risaralda incluye puentes.

CONTRATISTA: ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S

CONTRATO DE OBRA No. 4161 de 2023

INFORME AMBIENTAL No 14

CORTE 1 AL 8 DE ENERO DEL 2025

TABLA DE CONTENIDO

LISTADO DE IMÁGENES....3
LISTADO DE TABLAS....3
LISTA DE ANEXOS....3
LISTA DE DISTRIBUCIÓN....3
1. INTRODUCCIÓN....6
2. OBJETIVOS....6
2.1. OBJETIVO GENERAL....6
2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS....6
2.3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO....7
2.4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO....8
3. GESTIÓN AMBIENTAL EFECTUADA EN EL PERIODO REPORTADO....10
3.1. DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO Y AFECTACIÓN DERECURSOS NATURALES....11
3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES, DESARROLLO, CUMPLIMIENTO DE INDICADORES Y ESTADO DE CADA UNO DE LOS PROGRAMAS AMBIENTALES PROPUESTOS....12
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES....25

LISTADO DE IMÁGENES

Ilustración 1 Ubicación frentes de obra Ruta 5003 8
Ilustración 3 Ruta 2507 9
Ilustración 2 Ruta 2508 9

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1 Responsables del contrato 4
Tabla 2 Estado del documento 4
Tabla 3 Responsables del documento 4
Tabla 4 Responsables de revisión y aprobación del documento 4
Tabla 5 Revisión por parte de supervisión 5
Tabla 6 Generalidades contractuales 7
Tabla 7 Permisos ambientales 11
Tabla 8 Conformación del grupo socioambiental 12
Tabla 9 Capacitación y concientización personal de obra 13
Tabla 10 Cumplimiento de requerimientos legales 15
Tabla 11 Manejo integral de materiales de construcción 16
Tabla 12 Permisos ambientales de proveedores 16
Tabla 13 Manejo integral de materiales de construcción 17
Tabla 14 Señalización frentes de obra y sitios temporales 18
Tabla 15 Manejo integral RCD 19
Tabla 16 Manejo integral de residuos sólidos convencionales y especiales 20
Tabla 17 Manejo de residuos líquidos e industriales 21
Tabla 18 Programa de manejo de descapote y cobertura vegetal 22
Tabla 19 Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio 23

LISTA DE ANEXOS

Anexo 1 Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 11
Anexo 2 Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 11
Anexo 3 Formanto MASPS-MN1-IN-1-FR-3 11
Anexo 4 Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-2 11
Anexo 5 Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-3 11
Anexo 6 Certificado compensación Foresta 15
Anexo 7 Traslado de Recursos 11
Anexo 8 Permiso de ocupación de cauce 11
Anexo 9 Informe meteorogolico 14
Anexo 10 Notificación de inicio de actividades Coporcaldas 11

Tabla 1

Responsables del contrato

ENTIDAD	No. de copias	Estado: Impreso/ Digital
ENDD CONSTRUCCIONES SAS	1	Digital
CONSORCIO ETSA-SIGA	1	Digital
INVIAS	1	Digital

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN INTERNO

Tabla 2


Estado del documento

Contrato:	Contrato de obra No. 4161 de 2023
Título Documento:	Informe ambiental No 14

RESPONSABLE DEL DOCUMENTO

Tabla 3

Responsables del documento

	REALIZÓ	REVISÓ Y APROBÓ
Nombre	Maria Isabel Garcia Rojas	Andrés Ricardo Garavito Fernández
Cargo	**Profesional Ambiental Contratista**	**Director contratista**
Firma		

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento describe las actividades desarrolladas desde el área ambiental en el periodo comprendido entre el 1 y 8 de enero de 2025, en el desarrollo del contrato que tiene por objeto“Mantenimiento de las vías del eje cafetero Apia – Viterbo-Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya – La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda incluye puentes” dando cumplimiento a las actividades e indicadores propuestos en el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental con el fin de disminuir, controlar, mitigar y/o compensar los impactos ambientales negativos que se generan durante la ejecución del proyecto.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

Implementar las actividades establecidos en el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental elaborado para el proyecto que tiene por objeto: " Mantenimiento de las vías del eje cafetero Apia – Viterbo- Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya – La Felisa, ruta 2508, en los departamentos deCaldas y Risaralda incluye puentes”.

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- ✓ Describir las actividades ambientales realizadas entre el 1 y 8 de enero 2025 correspondiente al Plan de Adaptación de la Guía Ambiental.
- ✓ Realizar seguimiento a los indicadores ambientales propuestos en el Plan de Adaptación de la GuíaAmbiental.
- ✓ Plasmar las medidas ambientales preventivas, correctivas y de compensación correspondientes al Plan de Adaptación de la Guía Ambiental

2.3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

A continuación, se presenta el resumen de las generalidades contractuales del proyecto:

Tabla 4
Generalidades contractuales

GENERALIDADES CONTRACTUALES			
CONTRATISTA	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S		
NIT	901.361.235-0		
OBJETO	Mantenimiento de las vías del eje cafetero Apia Viterbo-Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya – La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda incluye puentes.		
PLAZO	Plazo 1	12 de diciembre al 31 de diciembre	4 meses
	Prórroga 1	1 de enero al 30 junio 2024	6 meses
	Prórroga 2	30 de julio al 31 deoctubre 2024	4 meses
	Prórroga 3	01 al 14 de noviembre 2024	14 días
	Prórroga 4	15 de noviembre al 31 diciembre del 2024.	46 días
	Aclaración N°1 y la Prorroga N° 5	15 de noviembre de 2024 al 10 de enero 2025	56 días
	Suspensión 1	8 de enero 2025 al 27 de enero 2025	19 días
	Ampliación a la suspensión	27 de enero 2025 al 1 de marzo 2025	5 días
NÚMERO DE CONTRATO	4161 de 2023		
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ETSA-SIGA		

Fuente: Elaboración propia

2.4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra ubicado en los municipios de Supia, Riosucio, Guática, Anserma, Viterbo y Apia:

Ilustración 1
Ubicación frentes de obra Ruta 5003



PLAN DE TRABAJO Mantenimiento de las vías del eje cafetero: ruta 5003; ruta 2507; ruta 2508, en losdepartamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes
SECTOR 1 - Ruta 5003 y Ruta 2507
Ruta 5003 vía Apia - Viterbo - Asia
Construcción, mantenimiento y recalces disipadores, drenaje y descoles
Construcción cunetas vía, bordillo, sello fisuras en PR 73+210 a PR 74+520
Construcción muro contención con cimentación profunda PR 63+250/302
Construcción pavimento flexible en el PR 74+520 a PR 74+988
Señalización vertical, horizontal y dispositivos de seguridad vial
Apoyo atención de derrumbes, señalización y obras prioritarias temporales
Construcción pavimento rígido en el municipio de Apia, calle 11 Cra 5 a 8
Reforzamiento estructural en Puente vehicular Viterbo PR 77+100

Ilustración 2 *Ruta 2507*



PLAN DE TRABAJO Mantenimiento de las vías del eje cafetero: ruta 5003; ruta 2507; ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes
Ruta 2507 vía Remolinos - Cauya
Fresado y mantenimiento pavimento flexible en PR 48+000 a PR 48+091
Señalización vertical, horizontal y dispositivos de seguridad vial
Atención de derrumbes, señalización y obras prioritarias temporales

Ilustración 3 *Ruta 2508*



PLAN DE TRABAJO
Mantenimiento de las vías del eje cafetero: ruta 5003; ruta 2507; ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes
SECTOR 2 - Ruta 2508

Ruta 2508 vía Cauya - La Felisa
Fresado y mantenimiento pavimento flexible en PR 17+200 a PR 19+000
Atención de emergencia sector Las Pilas
Atención de emergencia sector La Roka
Canal disipador en PR 08+920 y PR 34+700
Muro de contención PR 54+850
Señalización vertical, horizontal y dispositivos de seguridad vial
Atención de derrumbes, señalización y obras prioritarias temporales

3. GESTIÓN AMBIENTAL EFECTUADA EN EL PERIODO REPORTADO

Para realizar el seguimiento al cumplimiento de las actividades establecidas en el programa de manejo ambiental se han realizado las siguientes actividades:

- ✓ Solicitud documentación maquinaria y equipos
- ✓ Solicitud de documentación de cantidades de materiales a proveedores.
- ✓ Solicitud hojas de vida maquinaria.
- ✓ Diligenciamiento de movimiento de maquinaria. (activa, reparación, inactiva).
- ✓ Capacitaciones ambientales
- ✓ Se ejecuta alerta temprana puente Viterbo mediante el acercamiento con bomberos y alcaldía del municipio de Anserma, hidroeléctrica Risaralda Energía S.A.S. E.S.P, y con el señor John Wilder Blandón Ortizhabitante del sector cabuya (alerta temprana puente Viterbo).
- ✓ Orden y aseo frente de obra.
- ✓ Medidas preventivas lavado de mixer en frente de obra
- ✓ Envió de programa de Residuos de Construcción y demolición (RCD) ante Corpocaldas
- ✓ Recolección de señalización en mal estado
- ✓ Manejo de residuos (aprovechables, especiales, ordinarios).
- ✓ Adecuación de señalización frentes de obra

3.1. DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO Y AFECTACIÓN DERECURSOSNATURALES

En la siguiente tabla se resumen algunos de los tramites ambientales:

Tabla 5
Permisos ambientales

Relación tramites ambientales		
Tipo de tramite	**A o N/A**	**Responsable**
Permiso de vertimiento	N/A	Se cuenta con las autorizaciones de baños de Apia, las melenas y el muroPR 63+250.
Permiso de ocupación de cauce	A	*Mediante Resolución 2024-0943 del 3 de julio de 2024, Corporcaldas ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S., identificada con NIT 901.361.235-0, Permiso de Ocupación de Cauce para la construcción de un reforzamiento estructural de la cimentación del puente de concreto, ubicado en el PR 77+0100 vía 5003 (Apia-Viterbo, Asia, Ruta 5003), jurisdicción del Municipio de Viterbo en el Departamento de Caldas, específicamente en las coordenadas X: 801976,4655606758 Y: 105295, 1262999319.*
Permiso de ZODME para disposición final de RCD	N/A	**Material limpieza de derrumbes.** Se gestiona el certificado de disposición final por parte del ZODME COCONI. Residuos de concreto. Se realiza disposición final de residuos de concreto a la empresa PETRI-RISARALDA, a fin de que este material sea reutilizado en el proceso productivo de la empresa.
Permiso de autorización detala de árboles	N/A	Se gestiona certificado de acuerdo con las obligaciones solicitadas en lo referente a la compensación ambiental por poda o erradicación de arboles
Permiso de Emisiones atmosféricas	N/A	Los materiales pétreos serán suministrados por proveedores que cuentancon las autorizaciones ambientales correspondientes. En el programa correspondiente se presenta las certificaciones otorgadas por el proveedor

Fuente: Elaboración propia con base a la guía del usuario CARDER 2014

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES, DESARROLLO, CUMPLIMIENTO DE INDICADORES Y ESTADO DE CADA UNO DE LOS PROGRAMAS AMBIENTALES PROPUESTOS

A continuación, se relacionan las actividades realizadas durante el periodo:

Tabla 6
Conformación del grupo socioambiental

Conformación del grupo de gestión ambiental y social							
OBJETIVO:							
Garantizar el cumplimiento y desarrollo eficaz de las acciones propuestas en cada programa del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental - PAGA.							
IMPACTOS AMBIENTALES ATENDIDOS:							
• Todos los impactos							
TIPO DE MEDIDA:							
Control	x	Prevención	x	Mitigación	x	Compensación	
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:							
-Se comienza a ejecutar alerta temprana puente Viterbo mediante el acercamiento con bomberos y alcaldía del municipio de Anserma, hidroeléctrica Risaralda Energía S.A.S. E.S.P, y con el señor John Wilder Blandón Ortiz habitante del sector cabuya (alerta temprana puente Viterbo). -Orden y aseo frente de obra. -Medidas preventivas lavado de mixer en frente de obra -Autorización tala de árboles sector las melenas -Recolección de señalización en mal estado -Entrega de Programa de Residuos de Construcción y Demolición RCD a corporación CORPOCALDAS -Manejo de residuos (aprovechables, especiales, ordinarios)							
SEGUIMIENTO Y MONITOREO							
INDICADOR	**DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR**	**TIPO DE INDICADOR**	**PERIODICIDAD DE EVALUACIÓN**	**REGISTRO DECUMPLIMIENTO**			
Conformación grupo de gestión ambiental y social	Personal contratado para la gestión ambiental y social requerido por el proyecto/ personal contratado para la gestión ambiental ysocial. R equeridos 3/3 contratados* 100 = 100%	Proceso	Mensual	Se cuenta con 2 profesionales ambientales, los cuales son la especialista y el profesional ambiental, así mismo desde el área sst se cuenta con el profesional sst y el inspector ambiental, y un profesional de la parte social.			

Tabla 7
Capacitación y concientización personal de obra

Capacitación y concientización para el personal de obra							
OBJETIVO:							
Sensibilizar al personal vinculado al proyecto en temas de interés ambiental							
IMPACTOS AMBIENTALES ATENDIDOS:							
-Cambios en los niveles de ruido Pérdida de individuos de fauna terrestre Cambios en la composiciónflorística. -Reducción y pérdida de conectividad ecológica. -Aumento de especies invasoras (especies exóticas o nativas generalistas) Contaminación de suelos							
TIPO DE MEDIDA:							
Control	x	Prevención	x	Mitigación	x	Compensación	
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:							
En la siguiente tabla se relacionan las capacitaciones en temas de interés ambiental realizadas hasta la fecha:							

Fecha	Tema	Cantidad de colaboradores
23-01-2024	Inducción ambiental	4
13-02-2024	Inducción ambiental	4
15-02-2024	Inducción ambiental	23
21-02-2024	Inducción ambiental	3
27-02-2024	Inducción ambiental	6
05-03-2024	Inducción ambiental	1
Marzo 2024	Socialización operarios maquinaria	2
Marzo 2024	Socialización conductores volquetas	2
Abril 2024	Socialización conductores de volquetas	9
Abril 2024	Socialización operarios maquinaria	5
Abril 2024	Socialización hallazgo fortuito de Bienestares arqueológicos	16
22-04-2024	Protección de flora y fauna orden y aseo	14
23-04-2024	Clasificación de residuos Notificación en caso de observarfauna atropellada Delitos e infracciones ambientales	10
25-04-2024	Manejo de residuos peligrosos Clasificación de residuos Sistema Globalmente Armonizado	2
16-05-2024	Inducción ambiental	2
23-05-2024	Notificación en caso de observar fauna atropellada Delitos einfracciones ambientales	9

28-05-24	Protección de flora y fauna Separación y clasificación de residuos	8
13-06 -2024	Autocuidado orden y aseo en la obra. Importancia de mantener los equipos de primeros auxilios en el frente de obra	12
16-07-2024	Inducción ambiental	4
22-07-2024	Manejo adecuado de RCD Orden y aseo Como utilizar correctamente punto ecológico Importancia y manejo.	12
29-07-2024	Inducción ambiental	13
28 -08-2024	Ley 2232 de 2022 consumo de plástico de un solo uso	18
30-08-2024	Prevención de piel y manejo de residuos peligrosos	10
1-08-24	Inducciones ambientales	11
1-09-24	Inducciones ambientales	15
17-09-24	Biodiversidad	8
6-09-24	Medidas de contingencia en caso de fuga de gas	10
06-09-24	Medidas de manejo de materiales de construcción	15
06-09-24	Socialización acopio de material vía publica	3
16-10-24	Orden y aseo	12
25-10-24	Orden y aseo	8
25-10-24	Manejo de RESPEL (EMPRESA SERVI- EQUIPOS)	6
28-11-24	Ciclo de vida de materiales de construcción	7
1-11-24	El ser humano y la relación con el ambiente	5
4-12-24	Capacitación en seguridad vial controladores vehiculares	4
10-12-24	Manejo de materiales de construcción y orden -aseo	7

Durante este periodo no se realizaron capacitaciones
Se instalarán puntos ecológicos en el puente Viterbo
Para el frente de obra del puente Viterbo se es necesario la construcción del mismo PR 77+100.

INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	PERIODICIDAD DE EVALUACIÓN	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO
Capacitaciones ambientales	Capacitaciones en temas de interés ambiental realizadas/Capacitacionesen temas de interés ambiental programadas Capacitaciones realizadas 0/0 capacitaciones programadas 1*100 = 100 %	Proceso	Mensual	

Tabla 8
Cumplimiento de requerimientos legales

Cumplimiento de requerimientos legales							
OBJETIVO:							
Contar con todos los permisos, autorizaciones, licencias y/o concesiones por uso e intervención de recursos naturales que requiere el proyecto.							
IMPACTOS AMBIENTALES ATENDIDOS:							
• Todos los impactos							
TIPO DE MEDIDA:							
Control	x	Prevención	x	Mitigación	x	Compensación	
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:							
En el presente periodo se encuentra vigente la Resolución 2024-0943 del 3 de julio de 2024, por medio de la cual se otorga permiso de ocupación de cauca del Rio Risaralda en el puente Viterbo PR77+100 RUTA 5003. Se están atendiendo las obligaciones estipuladas en el Auto Administrativo y se está dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1076-2015 y lo requerido por parte de la Interventoría.							
SEGUIMIENTO Y MONITOREO							
INDICADOR	**DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR**	**TIPO DE INDICADOR**	**PERIODICIDAD DE EVALUACIÓN**	**REGISTRO DE CUMPLIMIENTO**			
Requisitos legales	Permisos ambientales obtenidos/ Permisos ambientales requeridos Permisos obtenidos 1/1 permisos requeridos 1* 1= 100%	Proceso	Mensual				

Tabla 9
Manejo integral de materiales de construcción

Manejo integral de materiales de construcción						
OBJETIVO:						
Implementar medidas para el manejo integral de materiales de construcción						
IMPACTOS AMBIENTALES ATENDIDOS:						
-Cambio en la susceptibilidad a la erosión y estabilidad del terreno Cambio en la morfología y las propiedadesfisicoquímicas del suelo Cambio en el uso del suelo -Emisiones generadas (evitadas) relacionadas con la reducción del consumo de recursos pormenores actividades de mantenimiento y consumo de energía. -Contaminación de suelo y fuente hídricas. -Emisión de material particulado.						
TIPO DE MEDIDA:						
Control	x	Prevención	Mitigación	x	Compensación	
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:						
Los materiales de construcción almacenados en obra son delimitados y cubiertos. Se realiza el adecuado manejo de lavado de mixer en frente de obra. Los residuos de concreto producto de demolición de cunetas fueron recogidos y entregados a la empresa PETRIRISALRALDA para su posterior reutilización. Se verifico el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente por parte de los proveedores para el correcto suministro de materiales.						

PERMISOS DE PROVEEDORES DE MATERIALES				
Proveedor	**Materiales**	**Título minero**	**Licencia ambiental**	**Vigencia**
Edgar De Jesús ojas Arrubla/ Martha Luz Marín Bedoya Cantera El Jazmín	Afirmado	Contrato de concesión (d 2655) \contrato de concesión (l 685) Expediente: 430-17 RMN: HCEG-05	Resolución CORPOCALDAS No 2023- 0643 del 17 de abril de 2023	19/08/2031
luis Alfonso Montoya R odríguez Proyectos y Triturados de Risaralda	Arenas gravas base sub Base	contrato de concesión (L 685) Expediente: 680-17 RMN: HGTK-01	Resolución CORPOCALDAS No 551 del 5 de noviembre de 2015	09/08/2037
Francisco José Barbier López Emcaldas	Arenas Gravas	Expediente: 583-17 RMN: HCMK-01	Resolución No 375 del 15 de septiembre de 2016	10/07/2032
ALVARO GOMEZ BOTERO Arena y gravas	Base Subbase Crudo de rio	título minero 816-17 CONCESION (L 685)	RESOLUCIÓN NÚMERO 084 Febrero 11 de 2010 ÁLVARO GÓMEZ BOTERO,	Permanecerá vigente durante toda la vida útil del proyecto
Proveedor	**Materiales**	**Permiso de emisiones atmosféricas**		**Vigencia**
Sociedad C.I. GRODCO INGENIEROS CIVILES S.A.S.	Asfalto	Resolución CARDER 6671 del 16 de diciembre de 2022		5 años
Asfaltos y construcciones BEM S.A.S	Asfalto	Resolución CARDER 6671 del 16 de diciembre de 2022		5 años
Concreto premezclado				
CONCRETOS EJ SOLUCIONES EN CONCRETO	premezclado	Registro RUCOM 2019092715509		RESOLUCIÓN 01613

Esta información también es actualizada en el formato de radicación y actualización ambiental de proyectos - MASPS-MN1-IN-1-FR-1 de INVIAS, consus respectivos soportes, al igual que dentro del Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA) versión 3 en cumplimiento a lo establecido en el Manual de Interventoría de INVIAS.

Es de aclarar que en caso de existir una modificación contractual, donde se amplíen plazos y alcance del proyecto el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental – PAGA, debe ser actualizado.

Tabla 13
Manejo integral de materiales de construcción

Manejo integral de materiales de construcción			
Los materiales de construcción son dispuestos en el ZODME coconi, así como en el municipio de Viterbo yApía, para esto dos últimos tenemos permiso por parte de las alcaldías municipales.			
SEGUIMIENTO Y MONITOREO			
DESCRIPCIÓNDEL INDICADOR	**TIPO DE INDICADOR**	**PERIODICIDADDE EVALUACIÓN**	**REGISTRO DECUMPLIMIENTO**
Cantidad en m3 de materiales de construcción con su remisión adquiridos en fuentes legales			Registro fotográfico N/A
Debido a que las actividades constructivas solo se desarrollaron del 1 al 8 de enero, no se cuenta con disposición de material para este periodo	Proceso	Mensual	Registro fotográfico N/A

Tabla 14

Señalización frentes de obra y sitios temporales

Señalización para el manejo ambiental en frentes de obras y sitios temporales									
OBJETIVO:									
Incluir en el desarrollo del proyecto medidas para la prevención, reducción y/o mitigación del impacto delos accidentes asociados al tránsito, mediante la implementación de medidas de seguridad vial; junto con el uso de medidas durante la ejecución que vinculen al personal de obra al acceso de movilidadsegura.									
IMPACTOS AMBIENTALES ATENDIDOS:									
Corresponden a aquellos relacionados con la movilidad, el acceso a la infraestructura vial o la seguridad delpersonal vinculado a la obra junto con las comunidades aledañas a frentes de obra y áreas de uso temporal.									
TIPO DE MEDIDA:									
Control	x	Prevención	x	Mitigación	x	Compensación			
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:									
Se han instalado señales verticales y portátiles correspondientes a las contempladas dentro de los PMT,durante este mes se adecuo señalización en el puente Viterbo PR 77+100, frente de obra el muro PR 63+250, Municipio de Apia calle 11 entre carrera 4 y 5 y el sector de las melenas.									
SEGUIMIENTO Y MONITOREO									
INDICADOR	**DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR**	**TIPO DE INDICADOR**	**PERIODICIDAD DE EVALUACIÓN**	**REGISTRO DE CUMPLIMIENTO**					
Señalización	Cantidad de señales instaladas/ cantidad de señales requeridas en el PMT Durante este periodo no se instaló señalización, el sector correspondiente a el municipio de Apia y puente Viterbo. No obstante en las obras que se están desarrollando se tiene el siguiente indicador Señalización instalada / señalización requerida 15/15 100%	Proceso	Mensual	Registro fotográfico N/A					

Demarcación de áreas sensibles	Áreas del proyecto colindante con rondas hídricas de humedales, cuerpos y nacimientos de Aguas delimitadas / Áreas del proyecto colindante con rondas hídricas de humedales, cuerpos y nacimientos de agua No aplica durante este periodo	Proceso	Mensual	Registro fotográfico N/A

Tabla 15
Manejo integral RCD

Manejo integral de los Residuos generados en las actividades de Construcción y Demolición (RCD) y lodos							
OBJETIVO:							
Implementar estrategias para el adecuado manejo de los residuos de construcción y demolición generados en la obra							
IMPACTOS AMBIENTALES ATENDIDOS:							
– Cambio en la susceptibilidad a la erosión y estabilidad del terreno Cambio en la morfología y las propiedades fisicoquímicas del suelo.							
TIPO DE MEDIDA:							
Control	x	Prevención	x	Mitigación	x	Compensación	
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:							
Durante este periodo se generan los siguientes RCDs: **Residuos de concreto:** Para los residuos de concreto**,** se dispuso de dos volquetas para realizar limpieza de este material en el sector de las melenas y el municipio de Apia, una vez recolectado el material este fue llevado a la planta de la empresa Petri Risaralda para su posterior reutilización de este material. En cuanto al manejo de lodos a la fecha no se han generado en obra. En el sector las meleas PR 73+455 y la ROKA PR 34+760 los escombros se encuentran acopiados, señalizados y cubiertos. Con respecto a los residuos de concreto, estos son acopiados en un lugar autorizado por el Municipio, el cual será reutilizado posteriormente por dicho el mismo. Los residuos generados, cuentan con una disposición adecuada, no obstante, cabe aclarar que aun se cuenta con residuos que no han sido almacenados. En el sector del muro PR 63+250 es necesario disponer correctamente unos residuos de concreto y tierra, producto de las actividades adelantadas en este sector,se está a la espera de maquinaria para realizar el manejo y limpieza.							

SEGUIMIENTO Y MONITOREO				
INDICADOR	**DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR**	**TIPO DE INDICADOR**	**PERIODICIDAD DE EVALUACIÓN**	**REGISTRO DE CUMPLIMIENTO**
	Los RCDs generados dispuesto son productos de deslizamientos, y los otros 74 kg son producto de recolección de material RESPEL y residuos aprovechables, que si bien están no se han entregado a gestor autorizado si se encuentran en oficina guardados.	Proceso	Mensual	Para el presente periodo no se generaron residuos toda vez que las actividades desarrolladas fueron del 1 al 8 de enero

Tabla 16
Manejo integral de residuos sólidos convencionales y especiales

Manejo integral de residuos sólidos convencionales y especiales							
OBJETIVO:							
Implementar estrategias para el adecuado manejo de los residuos sólidos generados en la obra							
IMPACTOS AMBIENTALES ATENDIDOS:							
Cambio en la morfología y las propiedades fisicoquímicas del sueloCambio en los niveles de inmisión de olores							
TIPO DE MEDIDA:							
Control	x	Prevención	x	Mitigación	x	Compensación	
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:							
Se cuenta con bolsas de colores (blanca, negra y verde), para la clasificación de los residuos generados en obra.							
Manejo integral de residuos sólidos convencionales y especiales							
En la oficina del proyecto se cuenta con punto ecológico para la clasificación de residuos (canecablanca, negra, verde). Los frentes de obra con punto ecológico son: Sector las melenas PR 74+100, la oficina principal, frente de obra ubicado en el municipio de Apia y esta pendiente por instalar el concerniente al frente de obra del puente Viterbo. Hasta la fecha se han generado residuos peligrosos en pocas cantidades, sin embargo, no se ha realizadoentrega de este material a gestor autorizado. Durante este periodo no se realizada entrega de material aprovechables.							

SEGUIMIENTO Y MONITOREO				
INDICADOR	**DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR**	**TIPO DE INDICADOR**	**PERIODICIDAD DE EVALUACIÓN**	**REGISTRO DE CUMPLIMIENTO**
Residuos ordinarios	Kg de residuos dispuestos en relleno sanitario / Kg generados de Residuos ordinarios y no recuperables) x 100 Residuos para relleno sanitario 62 kg/ 62 kg residuos no aprovechables generados* 100= 100% Platico: 0 kg Papel 0.kg Cartón 0 kg	Proceso	Mensual	Para el presente periodo no se generaron residuos toda vez que las actividades desarrolladas fueron del 1 al 8 de enero
Residuos aprovechables	Kg de residuos recuperados entregados a gestores autorizados /Total de Kg generados de residuos aprovechables x 100 0/4=100%	Proceso	Mensual	Registro fotográfico N/A
Residuos peligrosos	Cantidad de residuos sólidos peligrosos dispuestos con gestores autorizados /Cantidad total de residuos peligrosos generados 0/0 x100	Normativo	Finalizada la obra	Registro fotográfico N/A

Tabla 17
Manejo de residuos líquidos e industriales

Manejo de residuos líquidos domésticos e industriales							
OBJETIVO:							
Implementar medidas para el manejo adecuado de residuos líquidos domésticos e industriales							
IMPACTOS AMBIENTALES ATENDIDOS:							
Cambios en la calidad del agua superficial y sedimentosContaminación del agua Disminución de la calidad del agua							
TIPO DE MEDIDA:							
Control	x	Prevención	x	Mitigación	x	Compensación	
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:							
se cuenta con permisos de uso de baño el sector de las melenas, el muro 63+250 y en el frente de obra del puente Viterbo PR 77+100. Esta medida se tomó con el fin de generar menos residuos contaminantes y ahorrar costos en el proyecto. Igualmente, para el proceso constructivo de la obra se cuenta con agua suministrada por la empresa Corpocaldas del municipio de Viterbo; la cual instalo dos acometidas para el suministro de este recurso.Uno ubicado en el sector de las melenas y el otro para el sector del puente Viterbo.							
SEGUIMIENTO Y MONITOREO							
INDICADOR	**DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR**	**TIPO DE INDICADOR**	**PERIODICIDAD DE EVALUACIÓN**	**REGISTRO DE CUMPLIMIENTO**			
Baños	Cantidad de mantenimientos de las USP y/o baterías sanitarios realizados / Cantidad de mantenimientos programados X 100 No aplica durante este periodo	Proceso	Mensual	Se cuenta con la autorización del dueño de la vivienda en el sector de las melenas, el frente de trabajo del muro 63+250, el municipio de Apia y el puente Viterbo PR 77+100.			
Derrames	Cantidad de derrames atendidos correctamente y registrados 0/ 0 cantidad de derrames presentados 0/0x100%	Proceso	Proceso				

Tabla 18
Programa de manejo de descapote y cobertura vegetal

Programa de manejo del descapote y cobertura vegetal							
OBJETIVO:							
Establecer medidas para el adecuado manejo de material de descapote y cobertura vegetal							
IMPACTOS AMBIENTALES ATENDIDOS:							
• Disminución de la cobertura vegetal • Cambios en la estructura y composición florística • Cambios en la abundancia de especies en veda de especies epifitas vascular y no vascular • Afectación de la percepción escénica							
TIPO DE MEDIDA:							
Control	x	Prevención	x	Mitigación	x	Compensación	
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:							
El material de descapote es acopiado temporalmente, una vez terminadas las obras en el PR 63+250 esteserá utilizado en este punto para recuperar las áreas afectadas. Igualmente, en este frente se tiene contemplado realizar una siembra con semilla bachearía por medio del método voleo, con el fin de revegetalizar las zonas afectadas por las actividades constructivas.							

Programa de manejo del descapote y cobertura vegetal				
SEGUIMIENTO Y MONITOREO				
INDICADOR	**DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR**	**TIPO DE INDICADOR**	**PERIODICIDA DDE EVALUACIÓN**	**REGISTRO DE CUMPLIMIENTO**
Aprovechamie ntoforestal	Número de estratégias implementadas/ Número de estratégias Programadas X 100 Estratégias implementadas 0/0 estratégias programadas durante este período *100 =100%	Proceso	No se realiza esta actividad durante el mes	N/A

Tabla 19

Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio

Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio							
OBJETIVO:							
Implementar un adecuado manejo de instalaciones temporales							
IMPACTOS AMBIENTALES ATENDIDOS:							
-Alteración de la morfología. -Activación o generación de procesos erosivos o de generación de movimientos. Pérdida de suelo. -Cambios en la calidad de los suelos. Alteración del uso actual. -Alteración de los valores escénicos de una unidad de paisaje. Cambios en la calidad del agua superficial ysedimentos. -Alteración en la capacidad de transporte de agua. Alteración del cauce. -Cambios en la calidad del agua del acuífero. Alteración en zonas de recarga hídrica. -Cambios en la calidad del aire. Cambios en los niveles de ruido.							
TIPO DE MEDIDA:							
Control	x	Prevención	x	Mitigación	x	Compensación	

Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio				
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:				
Se cuenta con campamentos temporales en los fretes de obra: - PR 63+250, En el sector la ROKA PR 34+760 ruta 2508. - PR 7+0100 puente Viterbo, se utilizó una casa del propietario como campamento.				
SEGUIMIENTO Y MONITOREO				
INDICADOR	**DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR**	**TIPO DE INDICADOR**	**PERIODICIDAD DE EVALUACIÓN**	**REGISTRO DE CUMPLIMIENTO**
Campamento	Número de estratégias implementadas/ Número de estratégias Programadas X 100 Estratégias implementadas 1/ estratégias programadas durante este período 1 *100 = 100%	Proceso	Mensual	

Tabla 20

Manejo de maquinaria, equipos y vehículos

<table>
<tr><th colspan="9">Manejo de maquinaria, equipos y vehículos</th></tr>
<tr><td colspan="9">OBJETIVO:</td></tr>
<tr><td colspan="9">Establecer medidas para el manejo de maquinaria, equipos y vehículos</td></tr>
<tr><td colspan="9">IMPACTOS AMBIENTALES ATENDIDOS:</td></tr>
<tr><td colspan="9">-Cambios en la calidad del agua superficial y sedimentos.
-Alteración en la capacidad de transporte de agua.
-Cambios en la calidad del aire.
-Cambios en los niveles de ruido.</td></tr>
<tr><td colspan="9">TIPO DE MEDIDA:</td></tr>
<tr><td>Control</td><td></td><td>Prevención</td><td>x</td><td>Mitigación</td><td>x</td><td>Compensación</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:</td></tr>
<tr><td colspan="9">- Ejecución de preoperacionales
- Capacitación a conductores
- Se solicita mantenimiento correctivos y preventivos
- Se realiza vigilancia de que el material trasportado este cubierto.</td></tr>
<tr><td colspan="9">SEGUIMIENTO Y MONITOREO</td></tr>
<tr><td>INDICADOR</td><td colspan="3">DESCRIPCIÓN DELINDICADOR</td><td>TIPO DE INDICADOR</td><td>PERIODICIDAD DE EVALUACIÓN</td><td colspan="2">REGISTRO DE CUMPLIMIENTO</td></tr>
<tr><td>Maquinaria, equipos y vehículos</td><td colspan="3">Entre las estrategias implementadas para maquinaria vehículosestán:

1. Verificación de preoperacionales
2. Verificación de carpado y limpieza de llantas
3. Verificación demantenimientos
4. documentación de ingreso de maquinaria y vehículos Número de estratégias implementadas/ Número de estratégias

Programadas X 100
4/4x100
100%</td><td>Proceso</td><td>Mensual</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>Maquinaria y equipo</td><td colspan="3">En el presente periodo no se realizó mantenimiento de maquinaria toda vez que se desarrollaron actividades del 1 al 8 de enero.</td><td>Proceso</td><td>Mensual Meta: 90% de la maquinaria y equipo alquilado a terceros</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Es indispensable acelerar el tema de RCD para poder radicar ante la corporación

Se evidencia la necesidad inmediata de tomar medidas preventivas en el puente Viterbo a fin de cumplircon todas las obligaciones del permiso.

Se debe tomar medidas contundentes con el contratista del muro 63+250 ya que todas las observaciones realizadas por la parte ambiental no son acatadas de forma satisfactoria.

Notificar a Corpocaldas al momento de reiniciar el contrato, toda vez que, se requiere modificar el cronograma de obra en cumplimiento de la Resolución 2024-0943 del 3 de julio de 2024

Realizar los monitores requeridos por la Autoridad Ambiental en la Resolución 2024-0943 del 3 de julio de 2024, con las alertas tempranas y radicar los mismos ante Corpocaldas.

8.23 Traslado de recursos PAGA

Fecha: 2024-12-19 16:19:41
Radicado: 2024I-VBOG-098913
Destino: Alvaro Eduardo Ruiz Morales
Anexos: 0

MEMORANDO INDIVIDUAL

N° Radicado: 2024I-VBOG-098913
Fecha: 2024-12-19 16:19:41

PARA: ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES
1120200 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DE: JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO
1110500 SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Asunto: Aprobación y Aval de traslado de recursos de la bolsa ambiental y/o social y/o predial del contrato de obra No. 4161 de 2023 "Mantenimiento de las Vías del Eje Cafetero: Apia - Viterbo-Asia. Ruta 5003; Remolinos - Cauya, Ruta 2507; Cauya - La Felisa, Ru

Respetado Ingeniero Ruiz,

La Subdirección de Sostenibilidad informa que mediante comunicado 5143058INV-OV-385-2024 expedido por la interventoría CONSORCIO ETSA-SIGA con contrato de interventoría 4107 de 2023: "*Interventoría técnica, administrativa, financiera, y ambiental para el mantenimiento de las vías del Eje Cafetero: Apia – Viterbo - Asia, Ruta 5003; Remolinos-Cauya, Ruta 2507; Cauya-La Felisa, Ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes",* aprueba y avala la solicitud presentada por el contratista de obra ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S mediante comunicación E-477AM al traslado de recursos consignados en el ítem GESTIÓN SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA): por valor de $97.455.166 NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SEIS PESOS.

Así las cosas, dando cumplimiento a lo establecido en los documentos técnicos que hacen parte integrante del manual de Interventoría como lo es el "INSTRUCTIVO SOLICITUD DE ADICIÓN, MODIFICACIÓN Y PRÓRROGA DEL CONTRATO DE OBRA CODIGO MEPI-MN1-IN12", el cual establece:

> *"(…) 5.5. Cuando se solicite modificar la provisión asignada a la Gestión Ambiental, Social, Predial y de Sostenibilidad, debe contarse con el previo concepto escrito favorable de la interventoría y de la Subdirección de Sostenibilidad como requisito para la presentación ante el Comité de Contratación, (…)"*

En vista de lo anterior, esta Subdirección expide concepto de no objeción, con las siguientes consideraciones:

Desde el **componente ambiental**

Teniendo en cuenta que ninguna actividad existente o nueva desde el ámbito socio ambiental tendrá a futuro un reconocimiento económico, sino que deberá de asumirse en la administración del contrato, lo anterior de acuerdo con lo conceptuado por la interventoría en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, donde establece:

> *(…) "La distribución de los recursos se autoriza con el fin de dar prioridad a las necesidades que surgieron del proyecto entonces. "El rubro de inversión presupuestal del PAGA correspondiente a $97.455.106, será utilizado en el desarrollo de actividades para el reforzamiento del puente Viterbo PR77+100 (Ruta 5003). De acuerdo con el presupuesto y alcance, con el valor del saldo se realizarán 31.74 m de Defensa metálica, se instalará 2 unidades de sección final, 47 unidades de captafaros, se realizará la remoción y sello de 21m de juntas, se realizarán 210 anclajes en concreto con epóxido químico Hilti y se instalarán 81 geo contenedores de dimensiones 94x94x50 cm; para un valor total de $97.455.106.00". según lo indicado en el presupuesto". (…)*

> *(…) "La interventoría aprueba el traslado de la totalidad de los recursos asignados a la gestión social y/o predial y/o ambiental aprobada en el (PAGA) para el proyecto: "El rubro de inversión presupuestal del*

PAGA correspondiente a $97.455.106, será utilizado en el desarrollo de actividades para el reforzamiento del puente Viterbo PR77+100 (Ruta 5003). De acuerdo con el presupuesto y alcance, con el valor del saldo se realizará 31.74 m de Defensa metálica, se instalará 2 unidades de sección final, 47 unidades de captafaros, se realizará la remoción y sello de 21m de juntas, se realizarán 210 anclajes en concreto con epóxido químico Hilti y se instalarán 81 Geo contenedores de dimensiones 94x94x50 cm; para un valor total de $97.455.106.00" actividad que deberá de ejecutarse en su totalidad y con las cantidades expresadas por ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S". (…)

(…) "A la fecha, no se evidencian actividades ambientales o sociales que requieran de nuevos rubros, pero en caso de que se requiera un nuevo rubro, el contratista deberá de asumir dicho gasto desde su administración, sin ser catalogada como de reconocimiento para pago" (…)

De esta forma, la Interventoría ha indicado que en la ejecución del contrato el cual presenta un avance significativo, el traslado de los recursos no afecta el cumplimiento de las metas técnicas, ambientales ni sociales del proyecto. Este traslado se considera viable, siempre que cumpla con las disposiciones del Manual de Interventoría, que regula la redistribución de recursos entre ítems contractuales. Por lo tanto, es preciso señalar que, en virtud de lo conceptuado por la interventoría y la evaluación realizada por la misma, La Subdirección de Sostenibilidad del Instituto Nacional de Vías emite concepto favorable para el traslado de los recursos por valor de $97.455.106,00, señalando que dicho ajuste no compromete los objetivos contractuales ni el cumplimiento de las obligaciones ambientales o sociales del proyecto.

No obstante, es importante señalar que se deberá garantizar la indemnidad del INVIAS frente a cualquier eventualidad que pueda surgir como resultado del traslado de estos recursos, incluyendo, pero no limitándose, a reclamaciones relacionadas con incumplimientos de obligaciones ambientales, sociales o contractuales. Para tal efecto, se debe asegurar que cualquier ajuste contractual quede debidamente soportado en los informes de la Interventoría y en los actos administrativos correspondientes, protegiendo en todo momento los intereses del Instituto.

Finalmente, y en atención al concepto y análisis emitido por la firma interventora, en cuanto al traslado de recursos se considera pertinente recordar el artículo 53 de la Ley 80 de 1993 que estipula:

(…) "Los consultores, Interventores y asesores externos responderán civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de consultoría, Interventoría o asesoría, como por los hechos u omisiones que les fueren imputables y que causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de consultoría, Interventoría o asesoría". (…)

Desde el **componente social**

Después de analizar la solicitud del contratista ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S, y de la Aprobación otorgada desde la interventoría, Consorcio ETSA SIGA, el componente social de la empresa contratante; evidenciado en el numeral 4 del oficio remisorio

(…) "La interventoría aprueba el traslado de la totalidad de los recursos asignados a la gestión social y/o predial y/o ambiental aprobada en el (PAGA) para el proyecto: "El rubro de inversión presupuestal del PAGA correspondiente a $97.455.106, será utilizado en el desarrollo de actividades para el reforzamiento del puente Viterbo PR77+100 (Ruta 5003). De acuerdo con el presupuesto y alcance, con el valor del saldo se realizarán 31.74 m de Defensa metálica, se instalará 2 unidades de sección final, 47 unidades de captafaros, se realizará la remoción y sello de 21m de juntas, se realizarán 210 anclajes en concreto con epóxido químico Hilti y se instalarán 81 geo contenedores de dimensiones 94x94x50 cm; para un valor total de $97.455.106.00 actividad que deberá de ejecutarse en su totalidad y con las cantidades expresadas por ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S (…)"

(…) "A la fecha, el contratista no ha generado cobros asignados a la Gestión socioambiental, por lo cual se tiene la totalidad del presupuesto disponible $97.455.106. Sin embargo, se hace la, claridad que la Gestión socioambiental definida mediante el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA), se está ejecutando según lo aprobado, y evidenciado en los seguimientos mensuales; es importante indicar que el contratista debe continuar con la correspondiente gestión hasta finalizar el contrato".

Desde el **componente predial:**

Una vez revisada la documentación relacionada respecto al traslado recursos y teniendo en cuenta que en el contrato actual no hay provisión contractual para la gestión predial en específico, pero si para la gestión socio ambiental y en concordancia con lo requerido por los anteriores conceptos es necesaria la remisión del plan de inversión predial actualizado, toda vez que, a pesar de no existir asignación presupuestal este documento de igual manera deberá ser remitido, conforme a lo establecido en el manual de interventoría.

Ahora bien, en concordancia con lo anterior desde esta subdirección y desde el componente predial se remite concepto de no objeción al traslado de recursos solicitado, no sin antes reiterar que deben ser allegados los documentos solicitados en el presente oficio en pro de la claridad y cumplimento de la ejecución y compromisos propios de acuerdo con el manual de interventoría

No obstante, se aclara que los vistos de no objeción emitidos por el Subdirector de Sostenibilidad, así como los diferentes gestores no constituyen aprobación sino la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en los Apéndices, el Manual de Contratación y el Manual de Interventoría en el entendido que la aprobación de dichos insumos es competencia de la Interventoría.

La presente se manifiesta en ejercicio de las funciones establecidas en el Manual de Interventoría, Manual de Contratación y las demás actividades delegadas a cada una de las partes, sin perjuicio de las acciones que desde la Supervisión de la Interventoría y Contratista se requiera realizar en el marco de su competencia, para lo cual se envía copia a Dirección Territorial de Risaralda.

Cordialmente,

JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO
SUBDIRECTOR DE SOSTENIBILIDAD

Proyectado por: NICOLAS RODRIGUEZ BARRAGAN
Revisado por:
Aprobado por:

Copia Interna a: MARÍA CELENY OCAMPO ARIAS (1000023)

Fecha: 2024-12-17 09:56:26
Radicado: 2024S-VBOG-095700
Destino: JOHN DEYBER QUICENO LOPEZ
Anexos: 0

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

INVIAS
Jairo Fernando Arguello Urrego,SUBDIRECTOR DE S
2024-12-17T09:36:29-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escane el Código QR Para Validarlo

Al contestar cite este radicado: 2024S-VBOG-095700
Fecha: 2024-12-17 09:56:26

SEÑOR(A):
JOHN DEYBER QUICENO LOPEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ETSA-SIGA
CRA 100 N 25C 11
inviasejecafetero@gmail.com
BOGOTÁ, D.C., BOGOTA

ASUNTO: Respuesta a entrada 2024E-VUVRAZ-116760 del 2024-11-19. CI-4107-23; CO-4161-23. Vías del Eje Cafetero. Departamento de Risaralda.

Referencia: *Contrato de interventoría 4107 de 2023: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA-LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"*

Respetado Ingeniero Quiceno,

En atención su comunicado 5143058INV-OV-381-2024 con radicado INVIAS 2024E-VUVRAZ-116760 del 19 de noviembre de 2024, mediante el cual la interventoría CONSORCIO ETSA-SIGA atiende las observaciones realizadas mediante oficio 2024S-VBOG-079555 del 28/10/2024 al contrato de obra No. 4161 de 2023 con objeto: *"Mantenimiento de las Vías del Eje Cafetero: Apia - Viterbo-Asia. Ruta 5003; Remolinos - Cauya, Ruta 2507; Cauya - La Felisa, Ruta 2508 en los Departamentos de Caldas y Risaralda, Incluye puentes"*

Una vez revisada la información, esta subdirección se permite informar que:

Se acogen las aclaraciones con respecto a los plazos establecidos contractualmente para llevar a cabo el desarrollo del contrato. Al respecto se recuerda a la interventoría, el cumplimiento de las obligaciones en relación con la presentación de los informes de estado ambiental y la remisión del Balance Ambiental una vez se culmine el periodo establecido para la terminación del contrato, cumpliendo con los lineamientos mínimos establecidos por el Manual de Interventoría del Instituto Nacional de Vías.

En cuanto al Plan de Inversión Versión No.2 se solicita a la interventoría revisión y actualización de los valores consignados en el formato. Lo anterior, teniendo en cuenta que la interventoría aprobó un traslado de recursos e informó previamente a la Subdirección de Sostenibilidad para su viabilidad, en virtud de que para el proyecto no se requiere el trámite de permisos ambientales y/o el reconocimiento de actividades para el rubro del componente ambiental por parte de la entidad.

Mediante oficio 2024S-VBOG-044542 del 2024-07-06, la subdirección de sostenibilidad expresa: "*La Interventoría informa de manera detallada el trámite desarrollado ante CORPOCALDAS y reporta que continua en trámite la solicitud del permiso de ocupación de cauce presentado mediante comunicado OR-AMB-608-2024 del 05 de marzo de 2024 radicado a CORPOCALDAS 2024 EI- 00004741 el 12 de marzo de 2024, se agradece continuar realizando las gestiones a que haya lugar para la obtención del permiso requerido"* Se solicita a la interventoría aclarar el estado actual de dicho trámite, teniendo en cuenta que se solicitó la viabilidad de traslado de recursos y la interventoría manifestó que no se requirió y no se prevé tramitar permisos para el proyecto.

Por otra parte, en cuanto a los radicados 2024E-VUVRAZ-065348; 2024E-VUVRAZ-07243 y 2024E-VUVRAZ-095988 que se relacionan en el oficio de respuesta y por los cuales se indica que se realizó la presentación de los Informes de Estado Ambiental pendientes, la Subdirección de Sostenibilidad se permite aclarar que no tiene conocimiento de la documentación contenida en dichos formatos, debido a que a la fecha no ha recibido dicha

información; En este sentido, se recuerda que el oficio remisorio mediante en el cual se realiza la presentación de documentación, objeto de revisión por parte de la Subdirección de Sostenibilidad debe ser dirigido directamente al Subdirector. No obstante, se sugiere que la información sea radicada nuevamente para su respectiva trazabilidad, haciendo la salvedad que la interventoría indica que los Informes ya fueron presentados.

La presente se manifiesta en ejercicio de las funciones establecidas en el Manual de Interventoría, Manual de Contratación y las demás actividades delegadas a cada una de las partes, sin perjuicio de las acciones que desde la Supervisión de la Interventoría y el contratista se requiera realizar en el marco de su competencia, para lo cual se envía copia a Unidad Ejecutora y Dirección Territorial Risaralda.

Cordialmente,

JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO
SUBDIRECTOR DE SOSTENIBILIDAD

Proyectado por: NICOLAS RODRIGUEZ BARRAGAN
Revisado por:
Aprobado por:

Copia Interna a: MARÍA CELENY OCAMPO ARIAS (1000023), ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES (1120200)
Copia Externa a:

INVIAS
Jairo Fernando Arguello Urrego,SUBDIRECTOR DE S
2024-12-17T09:36:29-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escane el Codigo QR Para Validarlo

REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES

8.24 Gestión permiso ocupación de cauce

INFORME MENSUAL LLUVIAS DPTO. DE CALDAS ENERO 2025

4.0 (Por: Ing. Ronald Polania 2024)


Ver JEDEGER

MUNICIPIO	mm mensual
ANSERMA	75,8
RIOSUCIO	34,77
SUPIA	75,67
VITERBO	32,59
TOTAL CALDAS	**218,83**

DATOS DE REFERENCIA PARA ANALISIS	INTENSIDAD DE LLUVIAS SEGÚN CANTIDAD DE LOS Milimetros	LLUVIAS x HORA	LLUVIAS x DIA	LLUVIA POR MES
	Lluvias	< 2mm	< 24 mm	< 720 mm
	Lluvias Fuertes	2-15mm	24 -180 mm	720 - 5400 mm
	Lluvias muy Fuertes	15-30 mm	180 - 360 mm	5400 - 10.800 mm
	Lluvias Torrenciales	30 - 60 mm	360 - 720 mm	10.800 - 21.600 mm

haga clic aquí

HISTORICO INFORMES METEOROLOGICOS CALDAS





	Temperature			Dew Point			Humidity			Speed			Pressure		Precip. Accum.
Date	High	Avg	Low	High	Avg	Low	High	Avg	Low	High	Avg	Low	High	Low	Sum
1/01/2025	25,2	18,6	15,7	17,9	15,5	14,1	94 %	83 %	58 %	13,3	1,9	0	1,017.51 hPa	1,013.21 hPa	0,2
1/02/2025	25,5	18	15,8	17,9	14,9	13,8	96 %	83 %	58 %	20,5	3,7	0	1,017.51 hPa	1,013.82 hPa	2,11
1/03/2025	24,9	18,3	15,5	18,1	15,5	13,9	97 %	85 %	63 %	13,3	1,4	0	1,018.08 hPa	1,013.88 hPa	11,61
1/04/2025	23,4	17,6	15,2	17,7	15,5	14,1	98 %	89 %	66 %	14,8	2,4	0	1,018.19 hPa	1,013.51 hPa	12,7
1/05/2025	24,8	18,1	15,2	18	15,4	13,6	94 %	85 %	64 %	9	1,1	0	1,018.59 hPa	1,013.51 hPa	8,1
1/06/2025	26,6	20,2	15,9	18,7	16,2	14,9	97 %	79 %	58 %	16,9	1,7	0	1,017.51 hPa	1,012.39 hPa	7,9
1/07/2025	26,5	20,1	17,2	20,5	16,2	14,6	89 %	79 %	59 %	24,8	2,4	0	1,017.41 hPa	1,013.41 hPa	0
1/08/2025	26	19,2	16,7	19,3	15,9	14,2	93 %	82 %	60 %	19,8	2,8	0	1,017.51 hPa	1,012.90 hPa	2,49
1/09/2025	26,3	19	16,2	18,6	15,5	13,6	96 %	81 %	56 %	15,5	1,7	0	1,017.10 hPa	1,012.60 hPa	0,79
1/10/2025	28	19,9	16,2	18,2	15,4	13,7	90 %	76 %	53 %	19,4	2,2	0	1,016.70 hPa	1,012.29 hPa	0
1/11/2025	25,7	19,6	16,5	17,7	15,3	14,2	89 %	77 %	59 %	21,6	4	0	1,016.80 hPa	1,013.00 hPa	0
1/12/2025	26,9	20,4	16,6	18,6	15,8	14,3	91 %	76 %	56 %	19,4	2,5	0	1,017.00 hPa	1,012.70 hPa	1,7
1/13/2025	27,7	21	16,1	18,3	15,9	14,6	92 %	74 %	53 %	21,6	3,4	0	1,018.19 hPa	1,013.82 hPa	1,8
1/14/2025	27,3	20,5	16,8	17,8	14,9	12,9	85 %	71 %	53 %	23,8	4,4	0	1,018.29 hPa	1,013.99 hPa	0
1/15/2025	26,7	19,6	16,2	17,1	14,2	12,2	85 %	72 %	52 %	22	4,2	0	1,018.19 hPa	1,014.39 hPa	1,5
1/16/2025	25,9	19,6	16,1	17,4	14,6	13,3	86 %	73 %	57 %	25,6	4,7	0	1,018.49 hPa	1,014.80 hPa	1,5
1/17/2025	27	19	15,5	17,6	14,7	13	93 %	77 %	53 %	22,3	2,8	0	1,019.20 hPa	1,015.00 hPa	0
1/20/2025	26,6	20,2	17,2	17,8	15	13,5	84 %	73 %	58 %	27	7,1	0	1,016.19 hPa	1,013.00 hPa	0
1/21/2025	27,9	20	15,2	17,4	14,3	12,2	84 %	71 %	45 %	20,2	2,9	0	1,017.71 hPa	1,012.80 hPa	0
1/22/2025	28	19,7	15,3	16,5	14,7	13,4	90 %	74 %	47 %	18,7	1,7	0	1,017.71 hPa	1,013.31 hPa	0
1/23/2025	28,1	21	15	17,2	14,3	10,7	90 %	67 %	37 %	24,8	3,5	0	1,017.41 hPa	1,013.11 hPa	0
1/24/2025	25,1	19,4	15,6	17,1	14,6	13,2	89 %	75 %	57 %	13,7	1,9	0	1,016.70 hPa	1,012.90 hPa	0
1/25/2025	27,8	20,2	16,1	17,9	14,8	12,6	85 %	72 %	53 %	16,9	2,1	0	1,017.31 hPa	1,012.39 hPa	0
1/26/2025	29,2	20,8	16,3	18,8	15,3	13,4	86 %	72 %	49 %	17,6	2,3	0	1,017.20 hPa	1,012.39 hPa	0
1/27/2025	27,8	20,7	16,6	18,2	15,8	14,2	86 %	74 %	55 %	14,8	1,9	0	1,016.29 hPa	1,011.89 hPa	4,29
1/28/2025	29,4	21	16,8	18,6	16,1	14,6	90 %	74 %	50 %	28,8	2,1	0	1,015.71 hPa	1,011.31 hPa	4,6
1/29/2025	29,9	20,9	16,8	18,9	16,1	14,5	88 %	75 %	50 %	24,8	3	0	1,016.59 hPa	1,011.79 hPa	4,6
1/30/2025	28,8	21,2	16,8	18,7	16,2	14,4	88 %	74 %	53 %	29,5	2,9	0	1,016.70 hPa	1,011.99 hPa	0
1/31/2025	28,3	21,4	15,6	19	16,3	13,1	92 %	74 %	52 %	29,2	2,9	0	1,016.09 hPa	1,011.62 hPa	9,91


Temp Promedio °C	26,94

VELOCIDAD PROMEDIO Km/h	20,33

TOTAL LLUVIAS DEL MES EN mm	75,8
PROMEDIO DE LLUVIAS EN mm	2,61









	Temperature			Dew Point			Humidity			Speed			Pressure		Precip. Accum.
Date	High	Avg	Low	High	Avg	Low	High	Avg	Low	High	Avg	Low	High	Low	Sum
1/01/2025	25,2	18,6	15,7	17,9	15,5	14,1	94 %	83 %	58 %	13,3	1,9	0	1,017.51 hPa	1,013.21 hPa	0,2
1/02/2025	25,5	18	15,8	17,9	14,9	13,8	96 %	83 %	58 %	20,5	3,7	0	1,017.51 hPa	1,013.82 hPa	2,11
1/03/2025	24,9	18,3	15,5	18,1	15,5	13,9	97 %	85 %	63 %	13,3	1,4	0	1,018.08 hPa	1,013.88 hPa	11,61
1/04/2025	23,4	17,6	15,2	17,7	15,5	14,1	98 %	89 %	66 %	14,8	2,4	0	1,018.19 hPa	1,013.51 hPa	12,7
1/05/2025	24,8	18,1	15,2	18	15,4	13,6	94 %	85 %	64 %	9	1,1	0	1,018.59 hPa	1,013.51 hPa	8,1
1/06/2025	26,6	20,2	15,9	18,7	16,2	14,9	97 %	79 %	58 %	16,9	1,7	0	1,017.51 hPa	1,012.39 hPa	7,9
1/07/2025	26,5	20,1	17,2	20,5	16,2	14,6	89 %	79 %	59 %	24,8	2,4	0	1,017.41 hPa	1,013.41 hPa	0
1/08/2025	26	19,2	16,7	19,3	15,9	14,2	93 %	82 %	60 %	19,8	2,8	0	1,017.51 hPa	1,012.90 hPa	2,49
1/09/2025	26,3	19	16,2	18,6	15,5	13,6	96 %	81 %	56 %	15,5	1,7	0	1,017.10 hPa	1,012.60 hPa	0,79
1/10/2025	28	19,9	16,2	18,2	15,4	13,7	90 %	76 %	53 %	19,4	2,2	0	1,016.70 hPa	1,012.29 hPa	0
1/11/2025	25,7	19,6	16,5	17,7	15,3	14,2	89 %	77 %	59 %	21,6	4	0	1,016.80 hPa	1,013.00 hPa	0
1/12/2025	26,9	20,4	16,6	18,6	15,8	14,3	91 %	76 %	56 %	19,4	2,5	0	1,017.00 hPa	1,012.70 hPa	1,7
1/13/2025	27,7	21	16,1	18,3	15,9	14,6	92 %	74 %	53 %	21,6	3,4	0	1,018.19 hPa	1,013.82 hPa	1,8
1/14/2025	27,3	20,5	16,8	17,8	14,9	12,9	85 %	71 %	53 %	23,8	4,4	0	1,018.29 hPa	1,013.99 hPa	0
1/15/2025	26,7	19,6	16,2	17,1	14,2	12,2	85 %	72 %	52 %	22	4,2	0	1,018.19 hPa	1,014.39 hPa	1,5
1/16/2025	25,9	19,6	16,1	17,4	14,6	13,3	86 %	73 %	57 %	25,6	4,7	0	1,018.49 hPa	1,014.80 hPa	1,5
1/17/2025	27	19	15,5	17,6	14,7	13	93 %	77 %	53 %	22,3	2,8	0	1,019.20 hPa	1,015.00 hPa	0
1/20/2025	26,6	20,2	17,2	17,8	15	13,5	84 %	73 %	58 %	27	7,1	0	1,016.19 hPa	1,013.00 hPa	0
1/21/2025	27,9	20	15,2	17,4	14,3	12,2	84 %	71 %	45 %	20,2	2,9	0	1,017.71 hPa	1,012.80 hPa	0
1/22/2025	28	19,7	15,3	16,5	14,7	13,4	90 %	74 %	47 %	18,7	1,7	0	1,017.71 hPa	1,013.31 hPa	0
1/23/2025	28,1	21	15	17,2	14,3	10,7	90 %	67 %	37 %	24,8	3,5	0	1,017.41 hPa	1,013.11 hPa	0
1/24/2025	25,1	19,4	15,6	17,1	14,6	13,2	89 %	75 %	57 %	13,7	1,9	0	1,016.70 hPa	1,012.90 hPa	0
1/25/2025	27,8	20,2	16,1	17,9	14,8	12,6	85 %	72 %	53 %	16,9	2,1	0	1,017.31 hPa	1,012.39 hPa	0
1/26/2025	29,2	20,8	16,3	18,8	15,3	13,4	86 %	72 %	49 %	17,6	2,3	0	1,017.20 hPa	1,012.39 hPa	0
1/27/2025	27,8	20,7	16,6	18,2	15,8	14,2	86 %	74 %	55 %	14,8	1,9	0	1,016.29 hPa	1,011.89 hPa	4,29
1/28/2025	29,4	21	16,8	18,6	16,1	14,6	90 %	74 %	50 %	28,8	2,1	0	1,015.71 hPa	1,011.31 hPa	4,6
1/29/2025	29,9	20,9	16,8	18,9	16,1	14,5	88 %	75 %	50 %	24,8	3	0	1,016.59 hPa	1,011.79 hPa	4,6
1/30/2025	28,8	21,2	16,8	18,7	16,2	14,4	88 %	74 %	53 %	29,5	2,9	0	1,016.70 hPa	1,011.99 hPa	0
1/31/2025	28,3	21,4	15,6	19	16,3	13,1	92 %	74 %	52 %	29,2	2,9	0	1,016.09 hPa	1,011.62 hPa	9,91


Temp Promedio °C	26,94

VELOCIDAD PROMEDIO Km/h	20,33

TOTAL LLUVIAS DEL MES EN mm	75,8
PROMEDIO DE LLUVIAS EN mm	2,61









	Temperature			Dew Point			Humidity			Speed			Pressure		Precip. Accum.
Date	High	Avg	Low	High	Avg	Low	High	Avg	Low	High	Avg	Low	High	Low	Sum
1/01/2025	25,2	18,6	15,7	17,9	15,5	14,1	94 %	83 %	58 %	13,3	1,9	0	1,017.51 hPa	1,013.21 hPa	0,2
1/02/2025	25,5	18	15,8	17,9	14,9	13,8	96 %	83 %	58 %	20,5	3,7	0	1,017.51 hPa	1,013.82 hPa	2,11
1/03/2025	24,9	18,3	15,5	18,1	15,5	13,9	97 %	85 %	63 %	13,3	1,4	0	1,018.08 hPa	1,013.88 hPa	11,61
1/04/2025	23,4	17,6	15,2	17,7	15,5	14,1	98 %	89 %	66 %	14,8	2,4	0	1,018.19 hPa	1,013.51 hPa	12,7
1/05/2025	24,8	18,1	15,2	18	15,4	13,6	94 %	85 %	64 %	9	1,1	0	1,018.59 hPa	1,013.51 hPa	8,1
1/06/2025	26,6	20,2	15,9	18,7	16,2	14,9	97 %	79 %	58 %	16,9	1,7	0	1,017.51 hPa	1,012.39 hPa	7,9
1/07/2025	26,5	20,1	17,2	20,5	16,2	14,6	89 %	79 %	59 %	24,8	2,4	0	1,017.41 hPa	1,013.41 hPa	0
1/08/2025	26	19,2	16,7	19,3	15,9	14,2	93 %	82 %	60 %	19,8	2,8	0	1,017.51 hPa	1,012.90 hPa	2,49
1/09/2025	26,3	19	16,2	18,6	15,5	13,6	96 %	81 %	56 %	15,5	1,7	0	1,017.10 hPa	1,012.60 hPa	0,79
1/10/2025	28	19,9	16,2	18,2	15,4	13,7	90 %	76 %	53 %	19,4	2,2	0	1,016.70 hPa	1,012.29 hPa	0
1/11/2025	25,7	19,6	16,5	17,7	15,3	14,2	89 %	77 %	59 %	21,6	4	0	1,016.80 hPa	1,013.00 hPa	0
1/12/2025	26,9	20,4	16,6	18,6	15,8	14,3	91 %	76 %	56 %	19,4	2,5	0	1,017.00 hPa	1,012.70 hPa	1,7
1/13/2025	27,7	21	16,1	18,3	15,9	14,6	92 %	74 %	53 %	21,6	3,4	0	1,018.19 hPa	1,013.82 hPa	1,8
1/14/2025	27,3	20,5	16,8	17,8	14,9	12,9	85 %	71 %	53 %	23,8	4,4	0	1,018.29 hPa	1,013.99 hPa	0
1/15/2025	26,7	19,6	16,2	17,1	14,2	12,2	85 %	72 %	52 %	22	4,2	0	1,018.19 hPa	1,014.39 hPa	1,5
1/16/2025	25,9	19,6	16,1	17,4	14,6	13,3	86 %	73 %	57 %	25,6	4,7	0	1,018.49 hPa	1,014.80 hPa	1,5
1/17/2025	27	19	15,5	17,6	14,7	13	93 %	77 %	53 %	22,3	2,8	0	1,019.20 hPa	1,015.00 hPa	0
1/20/2025	26,6	20,2	17,2	17,8	15	13,5	84 %	73 %	58 %	27	7,1	0	1,016.19 hPa	1,013.00 hPa	0
1/21/2025	27,9	20	15,2	17,4	14,3	12,2	84 %	71 %	45 %	20,2	2,9	0	1,017.71 hPa	1,012.80 hPa	0
1/22/2025	28	19,7	15,3	16,5	14,7	13,4	90 %	74 %	47 %	18,7	1,7	0	1,017.71 hPa	1,013.31 hPa	0
1/23/2025	28,1	21	15	17,2	14,3	10,7	90 %	67 %	37 %	24,8	3,5	0	1,017.41 hPa	1,013.11 hPa	0
1/24/2025	25,1	19,4	15,6	17,1	14,6	13,2	89 %	75 %	57 %	13,7	1,9	0	1,016.70 hPa	1,012.90 hPa	0
1/25/2025	27,8	20,2	16,1	17,9	14,8	12,6	85 %	72 %	53 %	16,9	2,1	0	1,017.31 hPa	1,012.39 hPa	0
1/26/2025	29,2	20,8	16,3	18,8	15,3	13,4	86 %	72 %	49 %	17,6	2,3	0	1,017.20 hPa	1,012.39 hPa	0
1/27/2025	27,8	20,7	16,6	18,2	15,8	14,2	86 %	74 %	55 %	14,8	1,9	0	1,016.29 hPa	1,011.89 hPa	4,29
1/28/2025	29,4	21	16,8	18,6	16,1	14,6	90 %	74 %	50 %	28,8	2,1	0	1,015.71 hPa	1,011.31 hPa	4,6
1/29/2025	29,9	20,9	16,8	18,9	16,1	14,5	88 %	75 %	50 %	24,8	3	0	1,016.59 hPa	1,011.79 hPa	4,6
1/30/2025	28,8	21,2	16,8	18,7	16,2	14,4	88 %	74 %	53 %	29,5	2,9	0	1,016.70 hPa	1,011.99 hPa	0
1/31/2025	28,3	21,4	15,6	19	16,3	13,1	92 %	74 %	52 %	29,2	2,9	0	1,016.09 hPa	1,011.62 hPa	9,91


Temp Promedio °C	26,94

VELOCIDAD PROMEDIO Km/h	20,33

TOTAL LLUVIAS DEL MES EN mm	75,8
PROMEDIO DE LLUVIAS EN mm	2,61









	Temperature			Dew Point			Humidity			Speed			Pressure		Precip. Accum.
Date	High	Avg	Low	High	Avg	Low	High	Avg	Low	High	Avg	Low	High	Low	Sum
1/01/2025	25,2	18,6	15,7	17,9	15,5	14,1	94 %	83 %	58 %	13,3	1,9	0	1,017.51 hPa	1,013.21 hPa	0,2
1/02/2025	25,5	18	15,8	17,9	14,9	13,8	96 %	83 %	58 %	20,5	3,7	0	1,017.51 hPa	1,013.82 hPa	2,11
1/03/2025	24,9	18,3	15,5	18,1	15,5	13,9	97 %	85 %	63 %	13,3	1,4	0	1,018.08 hPa	1,013.88 hPa	11,61
1/04/2025	23,4	17,6	15,2	17,7	15,5	14,1	98 %	89 %	66 %	14,8	2,4	0	1,018.19 hPa	1,013.51 hPa	12,7
1/05/2025	24,8	18,1	15,2	18	15,4	13,6	94 %	85 %	64 %	9	1,1	0	1,018.59 hPa	1,013.51 hPa	8,1
1/06/2025	26,6	20,2	15,9	18,7	16,2	14,9	97 %	79 %	58 %	16,9	1,7	0	1,017.51 hPa	1,012.39 hPa	7,9
1/07/2025	26,5	20,1	17,2	20,5	16,2	14,6	89 %	79 %	59 %	24,8	2,4	0	1,017.41 hPa	1,013.41 hPa	0
1/08/2025	26	19,2	16,7	19,3	15,9	14,2	93 %	82 %	60 %	19,8	2,8	0	1,017.51 hPa	1,012.90 hPa	2,49
1/09/2025	26,3	19	16,2	18,6	15,5	13,6	96 %	81 %	56 %	15,5	1,7	0	1,017.10 hPa	1,012.60 hPa	0,79
1/10/2025	28	19,9	16,2	18,2	15,4	13,7	90 %	76 %	53 %	19,4	2,2	0	1,016.70 hPa	1,012.29 hPa	0
1/11/2025	25,7	19,6	16,5	17,7	15,3	14,2	89 %	77 %	59 %	21,6	4	0	1,016.80 hPa	1,013.00 hPa	0
1/12/2025	26,9	20,4	16,6	18,6	15,8	14,3	91 %	76 %	56 %	19,4	2,5	0	1,017.00 hPa	1,012.70 hPa	1,7
1/13/2025	27,7	21	16,1	18,3	15,9	14,6	92 %	74 %	53 %	21,6	3,4	0	1,018.19 hPa	1,013.82 hPa	1,8
1/14/2025	27,3	20,5	16,8	17,8	14,9	12,9	85 %	71 %	53 %	23,8	4,4	0	1,018.29 hPa	1,013.99 hPa	0
1/15/2025	26,7	19,6	16,2	17,1	14,2	12,2	85 %	72 %	52 %	22	4,2	0	1,018.19 hPa	1,014.39 hPa	1,5
1/16/2025	25,9	19,6	16,1	17,4	14,6	13,3	86 %	73 %	57 %	25,6	4,7	0	1,018.49 hPa	1,014.80 hPa	1,5
1/17/2025	27	19	15,5	17,6	14,7	13	93 %	77 %	53 %	22,3	2,8	0	1,019.20 hPa	1,015.00 hPa	0
1/20/2025	26,6	20,2	17,2	17,8	15	13,5	84 %	73 %	58 %	27	7,1	0	1,016.19 hPa	1,013.00 hPa	0
1/21/2025	27,9	20	15,2	17,4	14,3	12,2	84 %	71 %	45 %	20,2	2,9	0	1,017.71 hPa	1,012.80 hPa	0
1/22/2025	28	19,7	15,3	16,5	14,7	13,4	90 %	74 %	47 %	18,7	1,7	0	1,017.71 hPa	1,013.31 hPa	0
1/23/2025	28,1	21	15	17,2	14,3	10,7	90 %	67 %	37 %	24,8	3,5	0	1,017.41 hPa	1,013.11 hPa	0
1/24/2025	25,1	19,4	15,6	17,1	14,6	13,2	89 %	75 %	57 %	13,7	1,9	0	1,016.70 hPa	1,012.90 hPa	0
1/25/2025	27,8	20,2	16,1	17,9	14,8	12,6	85 %	72 %	53 %	16,9	2,1	0	1,017.31 hPa	1,012.39 hPa	0
1/26/2025	29,2	20,8	16,3	18,8	15,3	13,4	86 %	72 %	49 %	17,6	2,3	0	1,017.20 hPa	1,012.39 hPa	0
1/27/2025	27,8	20,7	16,6	18,2	15,8	14,2	86 %	74 %	55 %	14,8	1,9	0	1,016.29 hPa	1,011.89 hPa	4,29
1/28/2025	29,4	21	16,8	18,6	16,1	14,6	90 %	74 %	50 %	28,8	2,1	0	1,015.71 hPa	1,011.31 hPa	4,6
1/29/2025	29,9	20,9	16,8	18,9	16,1	14,5	88 %	75 %	50 %	24,8	3	0	1,016.59 hPa	1,011.79 hPa	4,6
1/30/2025	28,8	21,2	16,8	18,7	16,2	14,4	88 %	74 %	53 %	29,5	2,9	0	1,016.70 hPa	1,011.99 hPa	0
1/31/2025	28,3	21,4	15,6	19	16,3	13,1	92 %	74 %	52 %	29,2	2,9	0	1,016.09 hPa	1,011.62 hPa	9,91


Temp Promedio °C	26,94

VELOCIDAD PROMEDIO Km/h	20,33

TOTAL LLUVIAS DEL MES EN mm	75,8
PROMEDIO DE LLUVIAS EN mm	2,61







8.25 Certificado de compensación forestal

ALCALDÍA DE VITERBO
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

EL SUSCRITO SECRETARIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE VITERBO, CALDAS

CERTIFICA

A QUIEN PUEDA INTERESAR:

Que de acuerdo a las obligaciones solicitadas por este Despacho en lo referente a la compensación ambiental por poda o erradicación de árboles, la Sociedad ENDD Construcciones S.A.S. se encuentra a paz y salvo por dicho concepto.

DANIEL JARAMILLO BURGOS
Secretario de Agricultura y Desarrollo Sostenible
Celular: 320 6829520

06 diciembre de 2024

Escaneado con CamScanner

8.26 Informe SST interventoría

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	CONSORCIO ETSA-SIGA

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA SG-SST

N° 14

Del 01 al 08 de enero 2025

Contrato de Interventoría 4107 del 2023
Objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA-LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES. "
Interventor: Consorcio ETSA-SIGA
Fecha de inicio del Contrato: 12 de diciembre del 2023.
Fecha terminación de contrato: 31 de diciembre del 2023
Prorroga 1: 01 de enero al 30 de junio del 2024
Prorroga 2: (suscrita 28 de junio): 01 de julio al 31 de octubre del 2024
Prorroga 3: (Suscrita el 27 de octubre): 01 al 15 de noviembre del 2024
Prorroga 4: (Suscrita el 14 de noviembre): hasta 31 de diciembre del 2024
Prorroga 5: (suscrita el 30 de diciembre): Hasta el 10 de enero del 2025.
Suspensión 1 suscrita el 08 de enero: 08 al 26 de enero del 2025
Ampliación Suspensión 1: 27 de enero al 28 de febrero del 2025
Reinicio del contrato: 01 de marzo al 03 de marzo del 2025

Al Contrato de Obra: 4161 del 2023
Objeto: "MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"
Contratista de obra: ENDD CONSTRUCCIONES SAS
Representante Legal: FRANCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA
NIT: 901.361.235-0
Fecha de inicio del Contrato: 12 de diciembre del 2023
Fecha terminación de contrato: 31 de diciembre del 2023
Prorroga 1: 01 de enero al 30 de junio del 2024
Prorroga 2: (suscrita 28 de junio): 01 de julio al 31 de octubre del 2024
Prorroga 3: (Suscrita el 27 de octubre): 01 al 15 de noviembre del 2024
Prorroga 4: (Suscrita el 14 de noviembre): hasta 31 de diciembre del 2024
Prorroga 5: (suscrita el 30 de diciembre): Hasta el 10 de enero del 2025.
Suspensión 1 suscrita el 08 de enero: 08 al 26 de enero del 2025
Ampliación Suspensión 1: 27 de enero al 28 de febrero del 2025
Reinicio del contrato: 01 de marzo al 03 de marzo del 2025

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**REGISTRO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	CONSORCIO ETSA-SIGA

TABLA DE CONTENIDO

1. Proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo 5
   1.1 Introducción 5
   1.2 Objetivo general 7
   1.3 Objetivo especifico 7
2. Descripción del proyecto y alcance 8
   2.1 Localización del proyecto. 8
   2.2 Información contractual del contratista 9
3. Documentos dispuestos por el contratista ENDD Construcciones S.A.S en SST 10
   3.1 Informes semanales 10
   3.2 Personal activo del contratista 11
4. Indicadores de frecuencia y severidad de accidentabilidad, ausentismo por causa médica y personal retirado del contratista de obra: 12
   4.1 Trabajadores retirados 12
   4.2 Ingreso de Personal 12
   4.3 Indicador de Frecuencia de accidentabilidad 13
   4.4 Indicador de Severidad de accidentabilidad 14
   4.5 Indicador de Proporción de accidentes de trabajo mortales 15
   4.6 Indicador de Prevalencia de la enfermedad laboral 16
   4.7 Indicador de Incidencia de la enfermedad laboral 17
   4.8 Indicador de ausentismo por causa médica 18
   4.9 Indicador de cumplimiento investigación de AT y EL 18
5. Inducción y capacitación al personal 18
6. Descripción de las actividades realizadas por el contratista 19
7. Presupuesto contratista 22
8. Información interventoría 23
   8.1 Documentos dispuestos por la interventoría en SST 24

8.2 Personal de interventoría 24
8.3 Registro de Ingresos personal de interventoría 25
8.4 Registro de ausentismo y personal retirado de interventoría 25
9. Conclusiones y recomendaciones 27

TABLAS

Tabla 1 Información contractual contratista 9
Tabla 2 Generalidades del contratista 9
Tabla 3 Informes semanales 10
Tabla 4 Informe mensual 10
Tabla 5 Personal administrativo 11
Tabla 6 Personal operativo 11
Tabla 7 Indicador de frecuencia de accidentabilidad 13
Tabla 8 Indicador de severidad de accidentabilidad 14
Tabla 9 Indicador Proporción de accidentes de trabajo mortales 15
Tabla 10 Indicador Prevalencia de la enfermedad laboral 16
Tabla 11 Indicador Incidencia de la enfermedad laboral 17
Tabla 12 Indicador de ausentismo por causa médica 18
Tabla 13 Indicador de cumplimiento investigación de AT y EL 18
Tabla 14 Inducción-capacitación 18
Tabla 15 Información contractual Interventoría 23
Tabla 16 Documentos interventoría 24
Tabla 17 Personal interventoría 24

Tabla 18 Ingresos interventoría 25

Tabla 19 Retiros interventoría 25

Tabla 20 Registro fotográfico ..... **¡Error! Marcador no definido.**

ANEXOS DOCUMENTOS SG-SST

Anexo 1	Asistencia Personal Interventoría
Anexo 2	Seguridad Social Interventoría
Anexo 3	Caminata Gerencial Interventoría
Anexo 4	Indicadores de accidentalidad y ausentismo Interventoría
Anexo 5	Documentos de egreso Interventoría
Anexo 6	Inspecciones generales Interventoría
Anexo 7	Análisis de trabajo seguro Interventoría

1. Proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo

1.1 Introducción

En cumplimiento del contrato de interventoría No 4107-2024 Consorcio ETSA - SIGA, presenta a continuación el Informe de Seguridad y Salud en el Trabajo de Interventoría Mensual No. 14, correspondiente a lo realizado desde el 01 al 08 de enero del 2025, el cual contiene un resumen general de las actividades adelantadas por el contratista ENDD Construcciones S.A.S, en el marco del contrato de obra 4161-2023 cuyo objeto es: "MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES".

Las actividades definidas en el Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo buscan mejorar el ambiente laboral, la seguridad y la salud de los trabajadores de la empresa, a partir de la aplicación de una política que incluye los objetivos clave, que deben guiar a los equipos de trabajo para alcanzar los resultados en materia de mejoramiento de las condiciones de trabajo, el bienestar y la satisfacción del personal.

Para este periodo, el contratista continua sus labores con actividades en la RUTA 5003 APIA-VITERBO-ASIA vaciado de vástago, armado y figurado de acero PR63+250; perforación para pilotaje, escarificación de pila central para su ampliación, armado y figurado de acero en el PR77+100; En la RUTA2508 se realiza armado y figurado de acero, vaciado de losa para canal disipador del PR8+920.

Para el mes de enero del 2025, se suspenden actividades debido a la suscripción de suspensión del contrato de obra 4161 y el de interventoría 4107 el día 08 de enero del mismo año.

En el frente de trabajo de la RUTA 5003 PR63+250 no se contó con personal para el cargo de controladores viales en el desarrollo de las actividades anteriormente mencionadas, la interventoría solicita al contratista ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S, contar con este cargo en los frentes de trabajo que lo requieran, específicamente aquellos lugares en los que se interfiera totalmente la vía y quede habilitado un solo carril, tal como lo es el PR63+250 de la RUTA 5003.

Por parte de la interventoría se le reitera al contratista durante el periodo, la importancia de cumplir con la instalación de señalización completa establecida en los diferentes PMTS entregados y gestionar el mantenimiento adecuado de las

estructuras ya instaladas con la intención de que se cumpla con los PMTS presentados de la RUTA 5003 APIA-VITERBO-ASIA, RUTA 2507, REMOLINOS CAUYA y RUTA 2508, CAUYA LA FELISA y con el "Manual de señalación vial 2015", incluyendo los PMTS para trabajos temporales, los cuales han sido minimizados y poco atendidos en cuanto a temas de señalización; a la fecha, se cuenta con la misma señalización referenciada para el mes de noviembre y diciembre; en la RUTA 5003 PR63+250, instaladas 10 de 14 señales establecidas en el PMT y en las actividades que se realizan de manera temporal en las diferentes rutas, no se cuenta con la señalización adecuada para el desarrollo de las mismas, colocando en riesgo la integridad del personal operativo y quienes transitan por la zona; por parte de la interventoría, se solicita constantemente la instalación de la señalización adecuada de estos frentes de trabajo, el mantenimiento constante de las estructuras ya instaladas y la recolección oportuna de aquellas señales que se encuentran en los frentes de trabajo que ya culminaron sus actividades, el mantenimiento preventivo incluye los pasos peatonales que se habilitan en los diferentes frentes de trabajo y las actividades que incluyen excavaciones deben ser cubiertas, se continua presentando carencia en la implementación de estructuras de acuerdo a los PMTS presentados de las diferentes rutas para el desarrollo de las actividades a realizar, señalización para los puntos críticos, trabajos temporales, las zonas de riesgos y las actividades en jornada nocturna, se continúan presentando deficiencia de estructuras móviles de proximidad en obra, no cuentan con señales rutilantes o reflectores para trabajos en jornada nocturnas; se reitera por parte de la interventoría al contratista ENDD CONSTRUCCIONES SAS, de manera verbal sobre las condiciones adecuadas y el mantenimiento preventivo que se debe mantener de la señalización instalada en los diferentes frentes de trabajo, con el objetivo de minimizar y evitar riesgos en las zonas a intervenir.

Para este periodo, la profesional y el auxiliar SST realiza socialización sobre la política SST, reglamento interno de trabajo y los riesgos principales que se pueden presentar en los diferentes puestos de trabajo, el procedimiento para reportes de AT y especifica en qué consisten los incidentes o accidentes de trabajo para conocimiento del personal operativo; para el periodo comprendido, el contratista ENDD CONSTRUCCIONES cumple con el 48% de las actividades programadas en el plan de trabajo y cronograma de capacitaciones, teniendo en cuenta que se realiza suspensión del contrato el 08 de enero del 2025, generando la cancelación de las actividades programadas.

Para el mes de enero, por parte de ENDD CONSTRUCCIONES SAS, se realizan diferentes actividades, las cuales se realizan con acompañamiento y trabajo continuo de las áreas de SST, ambiental, social y técnica, para intervenciones oportunas e identificación de condiciones inseguras. Desde el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo, el plan de trabajo se basó en ejecutar las actividades como: Control diario del personal en obra, Charlas SST, verificación documental del ingreso de personal y maquinaria, inducción al personal interno y externo, Inspecciones SST, Preoperacionales de maquinaria, verificación de seguridad social, COPASST y levantamiento de información para el SG-SST, los cuales cumplen con la normativa vigente Decreto 1072 de 2015, ejecución de la resolución 0312 de 2019 (obligatorio en todos los sectores económicos).

1.2 Objetivo general

Presentar la labor de la interventoría al momento de dar supervisión y control a la gestión realizada por el contratista en Seguridad y Salud en el Trabajo del CONTRATISTA ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la ejecución del contrato 4161 de 2023, cuyo Objeto es la “MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES”

1.3 Objetivo especifico

- Detallar las actividades ejecutadas en el periodo de acuerdo con el SG-SST, al plan de trabajo y al cronograma de actividades.
- Verificar el cumplimiento de la normatividad nacional vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como las políticas asociadas.
- Identificar las acciones implementadas en la administración del SG-SST.


2. Descripción del proyecto y alcance

El proyecto tiene como finalidad el “MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES”

El alcance del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), es la aplicación de este para todos los trabajadores (administrativos y operativos) contratistas y visitantes del proyecto que tiene por objeto el “MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES”

2.1 Localización del proyecto.

De acuerdo con los puntos a intervenir en el punto 1. Apia-Viterbo-Asia, Ruta 5003, se encuentra tramos pavimentados a excepción del tramo entre los PR77+0100 al PR78+0550 y el tramo entre los PR59+0600 al PR74+0100 que corresponde al tramo sin pavimentar, en el tramo 2. sector Remolinos-Cauya y Cauya -La Felisa, el cual se encuentra ubicado en los departamentos de Caldas y Risaralda



Fuente: Google maps

2.2 Información contractual del contratista

OBJETO	MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO- ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES
CONTRATANTE	Instituto nacional de vías (INVIAS)
CONTRATISTA	ENDD Construcciones S.A.S
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 9.640.165.351
IMPUTACIONES	C-2401-0600-112-0-2401023-02 C-2401-0600-75-0-2401023-02 C-2401-0600-75-0-2401024-02
PLAZO INICIAL	Ciento ochenta y dos (182 días) días
FECHA DE INICIACIÓN	12/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31/12/2023
PRORROGA 1	01 de enero al 30 de junio del 2024
PRORROGA 2 suscrita 28 junio	01 de julio al 31 de octubre del 2024
PRORROGA 3 suscrita 27 octubre	01 al 15 de noviembre del 2024
PRORROGA 4 suscrita 14 noviembre	16 de noviembre al 31 de diciembre 2024
PRORROGA 5 suscrita el 30 de diciembre	01 al 10 de enero del 2025
Suspensión 1 suscrita el 08 de enero	08 al 26 de enero del 2025
Ampliación Suspensión 1	27 de enero al 28 de febrero del 2025
Reinicio del contrato	01 de marzo al 03 de marzo del 2025

Tabla 1 Información contractual contratista

Generalidades de la empresa contratista “ENDD Construcciones S.A.S”

RAZÓN SOCIAL	ENDD Construcciones S.A.S
NIT	901.361.235-0
DIRECCIÓN	CR8 #7-63
TELÉFONO	3106017661
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290 construcción de otras obras de ingeniería civil
REPRESENTANTE LEGAL	Franco David Escudero Monterroza
ARL	POSITIVA
CLASE DE RIESGO	V

Tabla 2 Generalidades del contratista

3. Documentos dispuestos por el contratista ENDD Construcciones S.A.S en SST

- **Documentos:**
- Afiliación de personal externo
- Registro de Inducciones
- Gestión de EPP
- Inspecciones Preoperacionales y generales
- Matriz de personal
- Asistencia del personal
- Cronograma de formación
- Plan de trabajo anual
- Matriz de ausentismo indicadores
- Presupuesto
- Planillas de seguridad social
- Incapacidad medica

3.1 Informes semanales

El contratista entrega informes semanales de seguridad y Salud en el Trabajo del mes de enero de 2025, empezando los viernes y proyectando

Periodo comprendido
03 al 09 de enero de 2025

Tabla 3 Informes semanales

Así mismo, se entrega un informe mensual del mes de enero de 2025, proyectando

01 al 08 de enero de 2025

Tabla 4 Informe mensual

3.2 Personal activo del contratista

El personal profesional, técnico, operativo y de administración dispuesto por el CONTRATISTA ENDD Construcciones S.A.S para el desarrollo de la obra está discriminado así:

PERSONAL CONTRATISTA ENDD Construcciones S.A.S			
ÍTEM	**CARGO**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
1.	Director de obra	1	10
2.	Residente de obra	1	
3.	Auxiliar administrativa	1	
4.	Ingeniero Auxiliar	1	
5.	Profesional Social	1	
6.	Profesional de Calidad	1	
7.	Profesional SST	2 (1 con incapacidad)	
8.	Ayudante de topografía	1	
9.	Soldador	1	

Tabla 5 Personal administrativo

El personal operativo dispuesto en obra por el CONTRATISTA ENDD Construcciones S.A.S al corte de enero es el siguiente:

PERSONAL EXTERNO EN VÍA			
ÍTEM	**CARGO**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
1.	Ayudantes	17	35
2.	Oficiales	4	
3.	Inspector SST	1	
4.	Maestro de obra	2	
5.	Controladores viales	1	
6.	Brigada ola	1	
7.	Ayudante de piloteadora	1	
8.	Conductor de camioneta	1	
9.	Encargada de piloteadora	1	
10.	Ingeniero de maquina	1	
11.	Soldador	1	
MAQUINARIA PESADA			
12.	Operador Retroexcavadora John Deere	1	
13.	Operador de piloteadora	1	
14	Operador retroexcavadora	1	
VOLQUETAS			
15.	Conductores	1	

Tabla 6 Personal operativo

En la tabla anterior se relaciona el personal administrativo y operativo, se cuenta con la afiliación de todo el personal.

4. Indicadores de frecuencia y severidad de accidentabilidad, ausentismo por causa médica y personal retirado del contratista de obra:

4.1 Trabajadores retirados

Se aclara que para este mes del 01 al 08 de enero del 2025 se reporta 1 retiro, hace referencia al cargo de 1 conductor volqueta

PERSONAL RETIRADO		
CARGO	**NOMBRE**	**FECHA DE RETIRO**
CONDUCTOR VOLQUETA MLY317	Carlos Arturo Torres Rodríguez	9/01/2025

Tabla 7 Trabajadores retirados

Para este periodo, el contratista ENDD CONSTRUCCIONES, no realiza ninguna entrega referente a los documentos de egresos, continuando con el incumplimiento de subsanar dicha solicitud en su totalidad, la interventoría aclara que se continuara con la solicitud de esta documentación referente a todo el personal faltante, con el fin cumplir con el sistema de gestión.

4.2 Ingreso de Personal

PERSONAL NUEVO EXTERNO		
AYUDANTE	Omar Niaza Namudia	08/01/2025
AYUDANTE	Leonardo Fabio Rios Rojas	08/01/2025
AYUDANTE	Ilder lamudia Sucre	08/01/2025
AYUDANTE	Osmar Esneyder Chavarro	08/01/2025
AYUDANTE	Fernando andres Martinez	08/01/2025
AYUDANTE	Jesus Daniel Rios Rojas	08/01/2025
SOLDADOR	Andres Segundo Fernadez	08/01/2025

En la tabla relacionada anteriormente se identifica personal externo solicitado de otras razones sociales que aportan en la ejecución de actividades del contratista ENDD CONSTRUCCIONES.

El personal externo ingresa con la ARL vigente, AFP, EPS, a la fecha no se presenta la documentación total referente a Exámenes médicos ocupacionales de ingreso, la interventoría hace énfasis en la entrega oportuna de esta documentación para cumplir con el sistema de gestión implementado.


4.3 Indicador de Frecuencia de accidentabilidad

INDICADOR FRECUENCIA DE ACCIDENTABILIDAD			
No	Formula	Num/Den	Resultado
1	$\left(\frac{\text{No. de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes}}{\text{No. de trabajadores en el mes}}\right) * 100 =$	$\frac{0}{45} * 100$	0%

Tabla 7 Indicador de frecuencia de accidentabilidad

Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, no se presentan accidentes de trabajo.

Adicional a lo anterior se presenta el consolidado general de los indicadores hasta el cierre de las actividades de la obra, discriminados de la siguiente manera:




Conforme a lo anterior, se verifica que el indicador se encuentra dentro de los parámetros y las acciones implementadas, se identifica que, para el periodo evaluado del 01 al 08 de enero, no se presentan incidentes o accidentes de trabajo que alteren los indicadores del mes

4.4 Indicador de Severidad de accidentabilidad

INDICADOR SEVERIDAD DE ACCIDENTABILIDAD			
No	Formula	Num/Den	Resultado
1	$\frac{No.\,de\,días\,de\,incapacidad\,por\,accidente\,de\,trabajo\,en\,el\,mes\,+\,número\,de\,días\,cargados\,en\,el\,mes}{Número\,de\,trabajadores\,en\,el\,mes} * 100 =$	$\frac{0}{3} * 100$	0%

Tabla 8 Indicador de severidad de accidentabilidad

Por cada cien (100) trabajadores dependientes e independientes que laboren en el periodo del 01 al 08 de enero de 2025, no se perdieron días laborales por accidentes de trabajo



Adicional a lo anterior se presenta el indicador, discriminado de la siguiente manera:

Conforme a lo anterior, se verifica el consolidado del indicador y se encuentre dentro de los parámetros establecidos


4.5 Indicador de Proporción de accidentes de trabajo mortales

INDICADOR PROPORCIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO MORTALES			
No	Formula	Num/Den	Resultado
1	$\left(\frac{\text{No. de AT mortales que se presentaron en el año}}{\text{Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año}}\right) * 100 =$	$\frac{0}{0} * 100$	0

Tabla 9 Indicador Proporción de accidentes de trabajo mortales

En el periodo, No se presentan accidentes de trabajo mortales.

Adicional a lo anterior se presenta el consolidado del indicador discriminado de la siguiente manera:



Se verifica el indicador, el cual se encuentra dentro del rango de meta, no se presentaron accidentes de trabajo mortales.

4.6 Indicador de Prevalencia de la enfermedad laboral

INDICADOR PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL			
No	Formula	Num/Den	Resultado
1	$\left(\frac{\text{No. de casos nuevos y antiguos de EL en el periodo «Z»}}{\text{Promedio de trabajadores en el periodo «Z»}}\right) * 100000$	$\frac{0}{45} * 100000$	0

Tabla 10 Indicador Prevalencia de la enfermedad laboral

Por cada 100.000 trabajadores existen 0 casos de enfermedad laboral en el periodo enero de 2025

Adicional a lo anterior se presenta el consolidado del indicador discriminado de la siguiente manera:




En el periodo laborado del 01 al 08 de enero de 2025 no se presentaron caso de enfermedad laboral

4.7 Indicador de Incidencia de la enfermedad laboral

INDICADOR INCIDENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL			
No	Formula	Num/Den	Resultado
1	$\left(\frac{\text{No. de casos nuevos de EL en el periodo «Z»}}{\text{Promedio de trabajadores en el periodo «Z»}}\right) * 10000 =$	$\frac{0}{45} * 100000$	0

Tabla 11 Indicador Incidencia de la enfermedad laboral

Por cada 100.000 trabajadores existen 0 casos de enfermedad laboral en el periodo de enero del 2025



4.8 Indicador de ausentismo por causa médica

INDICADOR DE AUSENTISMO POR CAUSA MÉDICA			
No	Formula	Num/Den	Resultado
1	$\frac{\text{Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes}}{\text{Número de días de trabajo programados en el mes}} * 100 =$	$\frac{3}{135} * 100$	2,22%

Tabla 12 Indicador de ausentismo por causa médica

En el periodo comprendido entre el 01 al 08 de enero de 2025 se presentaron perdida de 3 días programados de trabajo por incapacidad médica general, relacionada a la profesional SST.

Para este periodo se contaba con 45 trabajadores y 3 días de trabajo programados, lo que conlleva a un 2,22% de ausentismo en el respectivo mes de enero

4.9 Indicador de cumplimiento investigación de AT y EL

INDICADOR DE AUSENTISMO POR CAUSA MÉDICA			
No	Formula	Num/Den	Resultado
1	$\frac{\text{No. de incidentes, AT y EL investigados oportunamente en el periodo}}{\text{No. Total de AT y EL reportados en el periodo}} * 100 =$	$\frac{0}{0} * 100$	0%

Tabla 13 Indicador de cumplimiento investigación de AT y EL

Para constancia del periodo evaluado, se evidencia con eficacia el 0% de los reportes de accidente de trabajo.

5. Inducción y capacitación al personal

INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN ENDD Construcciones S.A.S		
ÍTEM	**TEMA DESARROLLADO**	**Actividad**
1.	Socialización de política SST, reglamento interno y matriz de riesgo	Charla
2.	Significado de incidente y accidente de trabajo	Charla
3.	Procedimiento para reporte de AT	Charla

Tabla 14 Inducción-capacitación

Para el presente período el contratista cumple con el 48%, de las actividades propuestas en el plan de trabajo del SG-SST y el cronograma de formación.

En el programa de capacitaciones y en el plan de trabajo propuesto por el Contratista **ENDD Construcciones S.A.S**, se realiza la ejecución de las 2 actividades del cronograma de formación de 5 que se tenían programadas y 1 actividad del plan de trabajo anual de 2 actividades que se tenían programadas para el mes de enero, se le solicita al contratista que estas actividades sean reprogramadas y realizadas al iniciar actividades nuevamente.

6. Descripción de las actividades realizadas por el contratista

Para este periodo, continuando con las actividades realizadas por el contratista, para el mes de enero, se lleva a cabo entrega de elementos de protección personal (EPP) a los trabajadores que ingresan nuevos (casco, guantes, gafas); para este periodo, no se cuenta con la entrega de dotaciones pertinentes requeridas por el INVIAS en su manual de identidad visual al personal operativo, quedando pendiente nuevamente esta solicitud realizada por parte de la interventoría.

Por parte de la interventoría se identifica que el tema de señalización, continua con una carencia notoria por parte del contratista ENDD CONSTRUCCIONES, sin señalización móvil para las actividades temporales en los diferentes frentes de trabajo, contemplando un riesgo alto para el personal operativo que se encuentra expuesto y sin ningún tipo de señalización; se le solicita al contratista establecer señales de proximidad que permitan al usuario identificar las actividades de construcción que se van desarrollando en cada frente, contar con señalización nocturna suficiente para el desarrollo de actividades extra laborales, instalar las señalizaciones faltantes en cada punto de acuerdo con los PMTS presentados a la interventoría; cabe aclarar que el contratista continua incumpliendo las condiciones pertinentes para salvaguardar la integridad de los trabajadores en las diferentes rutas, tal como lo indica “las especificaciones INVIAS 2022”, el cual no cuenta con señalización reflectiva pertinente, ni señalización adecuada para las jornadas nocturnas (rutilantes o captafaros), tampoco se cuenta con señales de proximidad para trabajos temporales, como lo indica el “Capítulo 7 – SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD Art. 740 de las especificaciones INVIAS; la interventoría ha sido demasiado insistente con este tema desde el inicio del proyecto, por medio de oficios, mesas de trabajo, comités de las diferentes áreas, pero la respuesta por parte del contratista ha sido insuficiente, se tiene en cuenta que esta demarcación es fundamental en los sitios de trabajo, la RUTA 5003 APIA-VITERBO-ASIA y RUTA 2508 CAUYA – LA FELISA, ya que son los frentes de trabajo que se encuentran activos en el desarrollo de actividades para este periodo, por tal motivo, se requiere

mayor atención en estas situaciones; todo esto con el fin de reforzar la seguridad vial y evitar algún tipo de incidente o accidente que se pueda presentar por insuficiencia de demarcación.

Por parte del contratista ENDD CONSTRUCCIONES; la profesional y el auxiliar SST son los encargados de realizar inducciones al personal que ingresa, llevar a cabo los preoperacionales de maquinaria y volquetas que se encuentran laborando en la zona, efectuar inspecciones generales de los equipos de emergencia, inspecciones locativas y de seguridad, inspección a los elementos de protección personal (EPP); todo esto se debe realizar con el fin de operar de manera correcta y segura cada mecanismo, minimizando los riesgos que se puedan generar por falta de inspección básica e identificando actos o condiciones inseguras que nos puedan generar un incidente o accidente laboral; para este periodo el contratista realiza inducción a 6 personas de 7 que ingresaron el mes de enero, por parte de la interventoría se identifica la carencia que tiene el contratista en la realización de exámenes médicos a todo el personal que ingresa, igualmente la ausencia de paz y salvos del personal retirado; se identifica incumplimiento con las capacitaciones, charlas e inspecciones programadas para este mes, se lleva a cabo el control de asistencia del personal operativo y administrativo, por parte de la interventoría se solicita reiteradamente que el personal ingrese con los exámenes médicos ocupacionales, dicha información debe ser subsanada con rapidez, igualmente, se le recuerda al contratista que el personal no puede iniciar sus labores hasta que no se realice la inducción pertinente y se realice la entrega y verificación de los EPP y la dotación adecuada, el contratista ENDD CONSTRUCCIONES tiene la obligación de entregar la dotación completa requerida por el personal antes de ingresar al frente de trabajo e iniciar sus funciones, se le recuerda nuevamente al contratista que la documentación pertinente de ingreso de personal o maquinaria debe ser enviada a la interventoría con anticipación para lograr ser verificada y no cuando ya se evidencia el personal en campo.

Por parte del área SST se realizan inducciones, charlas y retroalimentaciones, inspecciones, preoperacionales y recopilación de información para el informe de clasificación de actividades SST generales de obra e inspecciones; por parte de la interventoría se verifica la afiliación de personal a la seguridad social, y el aporte de la documentación inicial; se realiza verificación de afiliaciones, seguimiento, preoperacionales de maquinaria, charlas, entrega de EPP realizados por el área, jornadas de orden y aseo en los diferentes frentes de trabajo al iniciar y al finalizar la jornada por parte de los trabajadores.

En la RUTA 5003 APIA-VITERBO-ASIA, vaciado de vástago, armado y figurado de acero PR63+250; perforación para pilotaje, escarificación de pila central para su ampliación, armado y figurado de acero en el PR77+100; el personal cuenta con los elementos de protección para el desarrollo de cada actividad, por parte de la interventoría se le solicita al contratista la reposición de elementos para los botiquines de primeros auxilios, monitoreo constante del cauce del rio por medio de la alerta temprana, validación de alergias del personal operativo por la presencia de avispas y abejas que se encuentran en el frente de trabajo y el uso adecuado de los elementos de protección personal, se solicita jornadas de orden e instalación de puntos ecológicos en los diferentes frentes de trabajo; En la RUTA2508 se realiza armado y figurado de acero, vaciado de losa para canal disipador del PR8+920.

Se continua realizando recorridos generales de obra con parte técnica, social, calidad, ambiental y SST, acompañados de los profesionales de interventoría, analizando los puntos intervenidos con la intención de identificar las necesidades del proyecto, desde el área SST de acuerdo con las actividades programadas, determinando los peligros y evaluando los riesgos que se puedan presentar; la interventoría reitera la importancia del control y mantenimiento adecuado de la señalización establecida en el PMT, la gravedad de la ausencia de seguridad industrial en el PR63+250 de la RUTA 5003, el control diario que se debe llevar de la alerta temprano sobre el nivel del rio en el PR77+100, la necesidad que genera ante el cierre de un carril sobre los controladores viales y el acompañamiento del área SST en las actividades de alto riesgo y en las actividades de vaciado, puntos de hidratación activos en cada frente, botiquines de primeros auxilios completos, jornadas de orden y aseo, instalación de puntos ecológicos en cada frente de trabajo y la importancia del control diario que se debe llevar de todos los trabajadores que se encuentran en los diferentes frentes de trabajo.

Para el periodo de enero, el contratista ENDD CONSTRUCCIONES continua pendiente de la entrega total referente a temas de liquidaciones, paz y salvos, notificación exámenes de egreso de los trabajadores, exámenes ocupacionales de ingreso o periódicos; la interventoría ha sido muy reiterativa con este tema a lo largo del proyecto, se le recuerda al contratista que esta información es importante para subsanar inconformidades que presenta el personal y que han sido reportadas al área social de la interventoría.


Para el periodo de enero se presenta ingreso de 7 personas de otras razones sociales que colaboran con ENDD CONSTRUCCIONES:6 ayudantes, 1 soldador; ubicados en los diferentes frentes de trabajo que se requiere, RUTA 5003 APIA-VITERBO-ASIA PR63+250, PR77+100, RUTA 2508, al corte de enero, se cuenta

con 45 personas operativas y administrativas, tanto internas como externas, entre ingenieros, asesores, maestros, oficiales, ayudantes, operados de maquinaria, soldador divididos en los diferentes frentes de trabajo; se verifican documentos del personal y de los vehículos, se diligencian preoperacionales; al contratista se le reitera que los documentos deben ser enviados a la interventoría antes de iniciar labores, no cuando ya están presentes en el frente de trabajo, adicional a ello, los exámenes médicos de ingresos deben ser programados antes de iniciar labores y se debe contar con los resultados después de ser realizados; Para este periodo de enero, se presenta 1 retiro, hacen referencia a 1 conductor de volqueta.

Aparte de eso, se recopila información y anexos que componen el Manual SG-SST de acuerdo con las observaciones realizadas por la interventoría para la entrega del informe mensual y control de datos.

7. Presupuesto contratista

El contratista desde el área de Seguridad y Salud en el Trabajo aporta un presupuesto el cual se detalla a continuación:



Fuente: Presupuesto SST ENDD Constructora S.A.S

Para el mes de enero, se identifica que el contratista no dispone de ningún valor ejecutado en el área SST, se continua con un acumulado a la fecha de 79,33% invertidos.

8. Información interventoría

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS -CAUYA, RUTA 2507; CAUYA-LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES
CONTRATANTE	Instituto Nacional de vías INVIAS
CONTRATISTA	Consorcio ETSA-SIGA
CÉDULA O NIT DEL CONTRATISTA	901.053.528-2
VALOR INICIAL CONTRATO	1.299.999.953
IMPUTACIONES	C-2401-0600-112-0-2401023-02 C-2401-0600-75-0-2401023-02 C-2401-0600-75-0-2401024-02
PLAZO INICIAL	Ciento ochenta y dos (182) días
FECHA DE INICIACIÓN	12/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31/12/2023
FECHA PRORROGA	01 de enero al 30 de junio del 2024
PRORROGA 2 SUSCRITA 28 JUNIO	01 de julio al 31 de octubre del 2024
PRORROGA 3 SUSCRITA 27 OCTUBRE	01 al 15 de noviembre del 2024
PRORROGA 4 SUSCRITA 14 noviembre	16 de noviembre al 31 de diciembre 2024
PRORROGA 5 suscrita el 30 de diciembre	01 al 10 de enero del 2025
Suspensión 1 suscrita el 08 de enero 2025	08 de enero al 26 de febrero del 2025
Ampliación Suspensión 1	27 de enero al 28 de febrero del 2025
Reinicio del contrato	01 de marzo al 03 de marzo del 2025

Tabla 15 Información contractual Interventoría

8.1 Documentos dispuestos por la interventoría en SST

La interventoría ha realizado la entrega de los informes semanales de gestión, que corresponden a:

DOCUMENTOS	PERIODO COMPRENDIDO
Informe No. 57	03 al 09 enero de 2025
Informe mensual No. 14	01 al 08 enero de 2025
Control personal interventoría	01 al 08 enero de 2025

Tabla 16 Documentos interventoría

8.2 Personal de interventoría

El personal profesional, técnico y de administración dispuesto por el CONSORCIO ETSA-SIGA para el desarrollo de la interventoría esta discriminado así:

PERSONAL CONSORCIO ETSA-SIGA			
ÍTEM	CARGO	CANTIDAD	TOTAL
1.	Director de Interventoría	1	8
2.	Ingeniero Residente de Interventoría	1	
3.	Asesora Social Interventoría	1	
4.	Asesora Ambiental Interventoría	1	
5.	Inspector	1	
6.	Inspector SST	1	
7.	Auxiliar Administrativa	1	
8.	Conductor	1	

Tabla 17 Personal interventoría

Todo el personal profesional de la interventoría cuenta con sus respectivas afiliaciones a seguridad social.

8.3 Registro de Ingresos personal de interventoría

CARGO	NOMBRE	FECHA DE INGRESO
N/A	N/A	N/A

Tabla 18 Ingresos interventoría

Para el periodo comprendido, no se presenta ningún ingreso del personal de interventoría.

8.4 Registro de ausentismo y personal retirado de interventoría

PERSONAL RETIRADO			
CARGO	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
Ingeniero auxiliar	Eduardo Orozco López	29 de enero 2024	08 de enero 2025

Tabla 19 Retiros interventoría

Para el periodo comprendido, se presenta un retiro del personal de interventoría, relacionado en el cargo de Ingeniero auxiliar

REGISTRÓ DE AUSENTISMO POR ENFERMEDAD COMÚN

Durante el periodo del 01 al 08 de enero de 2025 no se presentaron casos de ausentismos por enfermedad común.

- **Casos:** 0
- **Acumulados:** 0

REGISTRO DE AUSENTISMO POR ACCIDENTES DE TRABAJO

Durante el periodo del 01 al 08 de enero del 2025, no se presentaron accidentes de trabajo en la interventoría.

SGS

OPERATIONAL INTEGRITY

INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD EN SST

Código	OHF-F-00-01
Versión	1
Fecha	Agosto de 2023
Elaborado por:	Holman Moreno
Revisado por:	Yenny Parra
Aprobado por:	Yenny Parra

Objetivo : Registrar los datos de incidentes y accidentes de trabajo que permitan calcular y evaluar los diferentes indicadores para la toma de decisiones acorde a metas

Número de días de trabajo programados en el mes:	30		Empresa : ETSA PROYECTO INVIAS	Año : 2024

DIRECTOS

MES	NUMERO DE TRABAJADORES	Número de días de trabajo programados en el mes	DIAS DE INCAPACIDAD		DIAS CARGADOS EN EL MES	ACCIDENTES		ENFERMEDAD LABORAL		HHT MES	ACCIDENTALIDAD(Res.312/2019)					
			ENFERMEDAD COMUN	ACCIDENTE DE TRABAJO	Nº DIAS CARGADOS	NP	Nº AT	CASOS ANTIGUOS EL	CASOS NUEVOS EL		FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD (FA)	SEVERIDAD DE ACCIDENTALIDAD (SA)	TASA DE AT MORTALES. (TFA)	TASA DE AUSENTISMO POR CAUSA MEDICA (ACM)	INCIDENCIA DE ENFERMEDAD LABORAL (IEL)	PREVALENCIA DE ENFERMEDAD LABORAL (PEL)
ENERO	3	3	0	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00%	0,00	0,00
FEBRERO	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
MARZO	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
ABRIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
MAYO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
JUNIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
JULIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
AGOSTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
SEPTIEMBRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
OCTUBRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
NOVIEMBRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
DICIEMBRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
ACUMULADO	0	0	13	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00		200,00%	0,00	0,00
PROMEDIO	1															

Tabla indicadores de accidentalidad y ausentismo

Para este periodo, no se presenta ningún tipo de incidente o accidente laboral, tampoco existe ausentismo por parte del personal de interventoría para el periodo laborado en el mes de enero del 2025.

9. Conclusiones y recomendaciones

El contratista ENDD Construcciones S.A.S, desde el área de Seguridad y Salud en el Trabajo, realiza actividades acordes a su SG-SST, por parte de la interventoría se realiza seguimiento y según el análisis se evidencia cumplimento en actividades tales como:

- Seguridad social del personal
- Asistencia del personal
- Inspecciones generales
- Charlas y Capacitaciones
- Inducciones

Por parte de interventoría se recomienda al contratista al momento de iniciar o realizar actividades cumplir con el plan SG-SST aprobado:


- Control diario de la maquinaria y el personal que ingresen a la obra, informar oportunamente a la interventoría los ingresos del personal y maquinaria para la verificación de documentos, al igual que la apertura de los frentes de trabajo para una supervisión adecuada.
- Realizar verificación y correcciones de las planillas de seguridad social
- Realizar las inducciones y los exámenes médicos de ingreso al personal de manera oportuna.
- Reprogramar las actividades que no se realizaron en el mes de enero por temas de suspensión
- Reforzar los sistemas de seguridad y señalización en los diferentes frentes de trabajo
- Aportar a la interventoría toda la documentación pertinente de los retiros que continúan pendientes para validar que el contratista ENND CONSTRUCCIONES se encuentra a paz y salvo con todo el personal que se ha retirado.
- Instalar la señalización de acuerdo con los PMT establecidos en los frentes de trabajo, señalizaciones nocturnas y para puntos críticos; adicional a ello, contar con los controladores viales estipulados en cada PMT o de acuerdo con la necesidad de cada actividad.

- Implementar oportunamente la dotación de todo el personal, tanto operativo como administrativo, teniendo en cuenta las especificaciones que exige el INVIAS en el “Manual de identidad visual”.
- Entregar oportunamente el informe mensual con las correcciones realizadas por la interventoría al momento de su revisión

Elaboró:
Angie Camila Moncada
Líder de SST interventoría
Firma:



Verificó:
John Deyber Quiceno López
Director interventoría
Firma:



8.27 ANEXO 1. Asistencia interventoría.

INVIAS	**CONTROL PERSONAL DE INTERVENTORÍA**	CONSORCIO ETSA-SIGA

MODALIDAD: INTERVENTORIA	OBRA / PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, DMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA-LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES	**CONTRATO N°.**	4107 DE 2023
FECHA DE INICIO:	ENTIDAD CONTRATANTE / INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS-	**DEPARTAMENTO:**	CALDAS
FECHA DE FINALIZACION:	CONSORCIO ETSA-SIGA	**MUNICIPIO:**	VITERBO
	NIT: 901.053.528	**UBICACIÓN:**	CRA 9 # 9-34

No.	NOMBRE	CC	CARGO	VINCULACIÓN		ARL	DÍAS DEL MES																								MES: ENERO			
				F. INGRESO	F. RETIRO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
							M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V
1	JOHN DEYBER QUINCENO LOPEZ	75.107.973	Director de Interventoría	22/12/2023		POSITIVA	X	X	X	X			X	S																							
2	ARLES ALBERTO SOTO CALLEJAS	79.255.131	Ingeniero Residente de Interventoría	21/12/2023		POSITIVA	X	X	X	X			X	S																							
3	EDUARDO OROZCO LOPEZ	1.053.770.212	Ingeniero Residente Auxiliar de Interventoría	29/01/2024	8/01/2025	POSITIVA	X	X	X	X			X	R																							
4	JULIETH MARLEN CAMPOS ESCOBAR	1.054.559.701	Profesional Social	18/01/2024		POSITIVA	X	X	X	X			X	S																							
5	MAURA XIMENA CHACUA CUARUAN	1.086.299.296	Profesional Ambiental	22/01/2024		POSITIVA	X	X	X	X			X	S																							
6	ANGIE CAMILA MONCADA OSORIO	1.004.739.222	Inspector SST	9/02/2024		POSITIVA	X	X	X	X			X	S																							
7	ANA MARIA ALVAREZ GIL	1.061.372.602	Auxiliar Administrativa	27/01/2024		POSITIVA	X	X	X	X			X	S																							
8	DANIELA SANCHEZ CUERVO	1.193.568.076	Inspectora	10/07/2024		POSITIVA	X	X	X	X			X	S																							
9	JHON MARIO MARTINEZ GOMEZ	4.547.601	Conductor	11/072024		POSITIVA	X	X	X	X			X	S																							

OBSERVACIONES:

AT: ACCIDENTE DE TRABAJO
EC: ENFERMEDAD COMÚN
R: RETIRO
I: INCIDENTES DE TRABAJO
X: ASISTENCIA
F: FALTA JUSTIFICADA
V: VACACIONES
S: SUSPENSIÓN

Domingos
Festivos

Firma
Nombre: John Deyber Quiceno López
Director de Interventoria

Firma:
Nombre: Angie Camila Moncada
Inspector SST

8.28 ANEXO 2. Seguridad Social interventoría.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

El aportante **CONSORCIO ETSA SIGA**, identificado con **NI** número **901053528**, aportó por **MAURA XIMENA CHACUA CUARAN**, identificado(a) con **CC** número **1086299296** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2025-01** y salud **2025-02** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARAFISCALES Y SALUD	TARIFA ARL
CCF11	Caja de Compensacion Familiar de Caldas															0		14	$78.400	$0	$0	Enero - 2025	83917719	05/02/2025	S	0
CCF11	Caja de Compensacion Familiar de Caldas												X			0		16	$89.600	$0	$0	Enero - 2025	83917719	05/02/2025	S	0
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.															0		14	$136.500	$0	$0	Enero - 2025	83917719	05/02/2025	S	0,0696000
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.												X			0		16	$0	$0	$0	Enero - 2025	83917719	05/02/2025	S	0,0000000
230301	Porvenir															0		14	$313.600	$0	$0	Enero - 2025	83917719	05/02/2025	S	0
230301	Porvenir												X			0		16	$358.400	$0	$0	Enero - 2025	83917719	05/02/2025	S	0
EPS005	Sanitas EPS															0		14	$78.400	$0	$0	Febrero - 2025	83917719	05/02/2025	S	0
EPS005	Sanitas EPS												X			0		16	$89.600	$0	$0	Febrero - 2025	83917719	05/02/2025	S	0

PAGADA

El presente certificado se expide a los 6 días del mes Febrero de 2025

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

El aportante **CONSORCIO ETSA SIGA**, identificado con **NI** número **901053528**, aportó por **DANIELA SANCHEZ CUERVO**, identificado(a) con **CC** número **1193568076** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2025-01** y salud **2025-02** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARAFISCALES Y SALUD	TARIFA ARL
CCF11	Caja de Compensacion Familiar de Caldas															0		30	$88.000	$0	$0	Enero - 2025	83917719	05/02/2025	S	0
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.															0		30	$153.200	$0	$0	Enero - 2025	83917719	05/02/2025	S	0,0696000
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS															0		30	$88.000	$0	$0	Febrero - 2025	83917719	05/02/2025	S	0
230301	Porvenir															0		30	$352.000	$0	$0	Enero - 2025	83917719	05/02/2025	S	0

PAGADA

El presente certificado se expide a los 6 días del mes Febrero de 2025

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

El aportante **CONSORCIO ETSA SIGA**, identificado con **NI** número **901053528**, aportó por **JHON MARIO MARTINEZ GOMEZ**, identificado(a) con **CC** número **4547601** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2025-01** y salud **2025-02** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DÍAS	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PAFP,SCALES Y SALUD	TARIFA ARL
CCF11	Caja de Compensacion Familiar de Caldas												X			0		9	$18.000	$0	$0	Enero - 2025	83917719	05/02/2025	S	0
CCF11	Caja de Compensacion Familiar de Caldas															0		19	$38.000	$0	$0	Enero - 2025	83917719	05/02/2025	S	0
CCF11	Caja de Compensacion Familiar de Caldas												L			0		1	$2.000	$0	$0	Enero - 2025	83917719	05/02/2025	S	0
CCF11	Caja de Compensacion Familiar de Caldas												L			0		1	$2.000	$0	$0	Enero - 2025	83917719	05/02/2025	S	0
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.												X			0		9	$0	$0	$0	Enero - 2025	83917719	05/02/2025	S	0,0000000
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.															0		19	$66.200	$0	$0	Enero - 2025	83917719	05/02/2025	S	0,0696000
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.												L			0		1	$0	$0	$0	Enero - 2025	83917719	05/02/2025	S	0,0000000
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.												L			0		1	$0	$0	$0	Enero - 2025	83917719	05/02/2025	S	0,0000000
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS												X			0		9	$18.000	$0	$0	Febrero - 2025	83917719	05/02/2025	S	0
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS															0		19	$38.000	$0	$0	Febrero - 2025	83917719	05/02/2025	S	0
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS												L			0		1	$2.000	$0	$0	Febrero - 2025	83917719	05/02/2025	S	0
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS												L			0		1	$2.000	$0	$0	Febrero - 2025	83917719	05/02/2025	S	0
230301	Porvenir												X			0		9	$72.000	$0	$0	Enero - 2025	83917719	05/02/2025	S	0
230301	Porvenir															0		19	$152.000	$0	$0	Enero - 2025	83917719	05/02/2025	S	0
230301	Porvenir												L			0		1	$8.000	$0	$0	Enero - 2025	83917719	05/02/2025	S	0
230301	Porvenir												L			0		1	$8.000	$0	$0	Enero - 2025	83917719	05/02/2025	S	0

PAGADA

El presente certificado se expide a los 6 días del mes Febrero de 2025

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

El aportante **CONSORCIO ETSA SIGA**, identificado con **NI** número **901053528**, aportó por **JOHN DEYBER QUICENO LOPEZ**, identificado(a) con **CC** número **75107973** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2025-01** y salud **2025-02** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARAFISCALES Y SALUD	TARIFA ARL
CCF11	Caja de Compensacion Familiar de Caldas												X			0		16	$159.400	$0	$0	Enero - 2025	83917719	05/02/2025	S	0
CCF11	Caja de Compensacion Familiar de Caldas															0		14	$139.500	$0	$0	Enero - 2025	83917719	05/02/2025	S	0
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.												X			0		16	$0	$0	$0	Enero - 2025	83917719	05/02/2025	S	0,0000000
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.															0		14	$242.700	$0	$0	Enero - 2025	83917719	05/02/2025	S	0,0696000
EPS010	EPS Sura												X			0		16	$159.400	$0	$0	Febrero - 2025	83917719	05/02/2025	S	0
EPS010	EPS Sura															0		14	$139.500	$0	$0	Febrero - 2025	83917719	05/02/2025	S	0
230301	Porvenir												X			0		16	$637.500	$20.000	$20.000	Enero - 2025	83917719	05/02/2025	S	0
230301	Porvenir															0		14	$557.800	$17.500	$17.500	Enero - 2025	83917719	05/02/2025	S	0

PAGADA

El presente certificado se expide a los 6 días del mes Febrero de 2025

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **CONSORCIO ETSA SIGA**, identificada con **NI** número **901053528**, aportó por **ARLES ELBERTO SOTO CALLEJAS** identificado(a) con **CC** número **79255131** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 01 - 2025 y 02 - 2025 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
CCF11	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	1															0		18	$3,516,000	0.04000	$140,700	$0	$0	Enero - 2025	83917719	05/02/2025	Si
CCF11	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	1												X			0		12	$2,344,000	0.04000	$93,800	$0	$0	Enero - 2025	83917719	05/02/2025	Si
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1															0		18	$3,516,000	0.06960	$244,800	$0	$0	Enero - 2025	83917719	05/02/2025	Si
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1												X			0		12	$2,344,000	0.00000	$0	$0	$0	Enero - 2025	83917719	05/02/2025	Si
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	1															0		18	$3,516,000	0.16000	$562,600	$17,600	$17,600	Enero - 2025	83917719	05/02/2025	Si
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	1												X			0		12	$2,344,000	0.16000	$375,100	$11,800	$11,800	Enero - 2025	83917719	05/02/2025	Si
EPS002	Salud Total EPS	1															0		18	$3,516,000	0.04000	$140,700	$0	$0	Febrero - 2025	83917719	05/02/2025	Si
EPS002	Salud Total EPS	1												X			0		12	$2,344,000	0.04000	$93,800	$0	$0	Febrero - 2025	83917719	05/02/2025	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **19** días del mes **Febrero**de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

El aportante **CONSORCIO ETSA SIGA**, identificado con **NI** número **901053528**, aportó por **ANGIE CAMILA MONCADA OSORIO**, identificado(a) con **CC** número **1004739222** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2025-01** y salud **2025-02** de la siguiente manera:

CODIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARAFISCALES Y SALUD	TARIFA ARL
CCF11	Caja de Compensacion Familiar de Caldas												X			0		16	$47.600	$0	$0	Enero - 2025	83917719	05/02/2025	S	0
CCF11	Caja de Compensacion Familiar de Caldas															0		14	$41.700	$0	$0	Enero - 2025	83917719	05/02/2025	S	0
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.												X			0		16	$0	$0	$0	Enero - 2025	83917719	05/02/2025	S	0,0000000
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.															0		14	$72.500	$0	$0	Enero - 2025	83917719	05/02/2025	S	0,0696000
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS												X			0		16	$47.600	$0	$0	Febrero - 2025	83917719	05/02/2025	S	0
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS															0		14	$41.700	$0	$0	Febrero - 2025	83917719	05/02/2025	S	0
230201	Proteccion (ING + Proteccion)												X			0		16	$190.300	$0	$0	Enero - 2025	83917719	05/02/2025	S	0
230201	Proteccion (ING + Proteccion)															0		14	$166.600	$0	$0	Enero - 2025	83917719	05/02/2025	S	0

PAGADA

El presente certificado se expide a los 6 días del mes Febrero de 2025

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

El aportante **CONSORCIO ETSA SIGA**, identificado con **NI** número **901053528**, aportó por **EDUARDO OROZCO LOPEZ**, identificado(a) con **CC** número **1053770212** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2025-01** y salud **2025-02** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DÍAS	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PAPAFISCALES Y SALUD	TARIFA ARL
CCF11	Caja de Compensacion Familiar de Caldas		X													0		9	$116.700	$0	$0	Enero - 2025	83917719	05/02/2025	S	0
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.		X													0		9	$78.800	$0	$0	Enero - 2025	83917719	05/02/2025	S	0,0696000
EPS010	EPS Sura		X													0		9	$45.300	$0	$0	Febrero - 2025	83917719	05/02/2025	S	0
230301	Porvenir		X													0		9	$181.000	$0	$0	Enero - 2025	83917719	05/02/2025	S	0

PAGADA

El presente certificado se expide a los 6 días del mes Febrero de 2025

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

El aportante **CONSORCIO ETSA SIGA**, identificado con **NI** número **901053528**, aportó por **JULIETH MARLEN CAMPOS ESCOBAR**, identificado(a) con **CC** número **1054559701** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2025-01** y salud **2025-02** de la siguiente manera:

CODIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARAFISCALES Y SALUD	TARIFA ARL
CCF11	Caja de Compensacion Familiar de Caldas												X			0		16	$89.600	$0	$0	Enero - 2025	83917719	05/02/2025	S	0
CCF11	Caja de Compensacion Familiar de Caldas															0		14	$78.400	$0	$0	Enero - 2025	83917719	05/02/2025	S	0
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.												X			0		16	$0	$0	$0	Enero - 2025	83917719	05/02/2025	S	0,0000000
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.															0		14	$136.500	$0	$0	Enero - 2025	83917719	05/02/2025	S	0,0696000
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS												X			0		16	$89.600	$0	$0	Febrero - 2025	83917719	05/02/2025	S	0
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS															0		14	$78.400	$0	$0	Febrero - 2025	83917719	05/02/2025	S	0
230201	Proteccion (ING + Proteccion)												X			0		16	$358.400	$0	$0	Enero - 2025	83917719	05/02/2025	S	0
230201	Proteccion (ING + Proteccion)															0		14	$313.600	$0	$0	Enero - 2025	83917719	05/02/2025	S	0

PAGADA

El presente certificado se expide a los 6 días del mes Febrero de 2025

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **CONSORCIO ETSA SIGA**, identificada con **NI** número **901053528**, aportó por **ANA MARIA ALVAREZ GIL** identificado(a) con **CC** número **1061372602** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 01 - 2025 y 02 - 2025 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1												X			0		16	$759,200	0.16000	$121,500	$0	$0	Enero - 2025	83917719	05/02/2025	Si
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1							X								0		14	$664,300	0.16000	$106,300	$0	$0	Enero - 2025	83917719	05/02/2025	Si
CCF11	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	1												X			0		16	$759,200	0.04000	$30,400	$0	$0	Enero - 2025	83917719	05/02/2025	Si
CCF11	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	1							X								0		14	$664,300	0.04000	$26,600	$0	$0	Enero - 2025	83917719	05/02/2025	Si
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1												X			0		16	$759,200	0.00000	$0	$0	$0	Enero - 2025	83917719	05/02/2025	Si
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1							X								0		14	$664,300	0.00522	$3,500	$0	$0	Enero - 2025	83917719	05/02/2025	Si
EPS002	Salud Total EPS	1												X			0		16	$759,200	0.04000	$30,400	$0	$0	Febrero - 2025	83917719	05/02/2025	Si
EPS002	Salud Total EPS	1							X								0		14	$664,300	0.04000	$26,600	$0	$0	Febrero - 2025	83917719	05/02/2025	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **19** días del mes **Febrero**de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

8.29 ANEXO 3. Caminata Gerencial interventoría.

MEN-14 4107-2023 ENE2025 000928

	OPERATIONAL INTEGRITY	Código:	OI-F-PGR-02-09
SGS		Versión:	6
	CAMINATA GERENCIAL	Fecha:	Enero 2022
		Elaborado por:	Alejandra Moreno
		Revisado por:	Wendy Mendoza
		Aprobado por:	Leidy Diaz

FECHA DE LA INSPECCION	**7/01/2025**	**UBICACIÓN GEOGRAFICA**	**Viterbo Caldas**
SEDE O PROYECTO	**4153058 INV**	**RESPONSABLE DE LA INSPECCION**	**Camila Moncada - Deyber Quiceno**
SECTOR	**INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURA**	**CARGO**	**Inspector SST - Director Interventoría**

		Correcto	Necesita Trabajo	NA	OBSERVACIONES - HALLAZGOS (evidencia)	PLAN DE ACCION - MEDIDA CORRECTIVA
	REGLAS PARA LA VIDA					
1	Obtener permiso de trabajo y planes de prevención			X		
2	Control de energía	X				
3	Control de espacios confinados			X		
4	Control de trabajos en altura			X		
5	Utilizar dispositivo de flotación personal			X		
6	Cinturones de seguridad	X				
7	Utilizar casco y ropa de alta visibilidad	X				
8	Motor encedido Teléfono celular alejado	X				
9	Gestionar la fatiga	X				
10	Cumplir con la política de abuso de sustancia	X				
11	Eliminación de fuentes de ignición	X				
12	Control de trabajo alrededor de equipos móviles	X				
13	Peligros de atrapamiento y sofocación			X		
14	Salir de la línea de fuego			X		
	Formación y sensibilización					
15	Señales de seguridad	X				
16	Peligros / riesgos	X				
17	Salidas de emergencia	X				
18	Reuniones	X				
19	Inducciones	X				
	Edificios					
20	Control de acceso	X				
22	Pasillos y escaleras libres	X				
23	Orden y limpieza	X				
24	Mantenimientos	X				
25	Zonas Húmedas	X				
26	Protección contra incendios	X				
	Vehiculos					
27	Equipos de seguridad	X				
28	Mercancias peligrosas			X		
29	Viajes largos/ de riesgo			X		
30	Mantenimiento	X				
31	Alarmas de retroceso	X				
32	Señalización		X			Señales reflectivas y logos de INVIAS
	Productos químicos					
33	fichas de datos de seguridad a la mano			X		
34	Inventarios			X		
35	Etiquetas legibles	X				
36	Manejo de Emergencias			X		
37	EPP			X		
38	Procedimientos			X		
39	Almacenamiento			X		
	Residuos					
40	Almacenamiento	X				
41	Plan de gestión	X				
42	Puntos ecológicos	X				

		Correcto	Necesita Trabajo	NA	OBSERVACIONES - HALLAZGOS (evidencia)	PLAN DE ACCION - MEDIDA CORRECTIVA
43	Seguimiento de Informes	X				
44	Transporte y disposición	X				
	Máquinas y herramientas					
45	Herramientas seguras	X				
46	Paradas de emergencias			X		
47	Dispositivos de seguridad	X				
48	Mantenimiento	X				
49	Piezas moviles			X		
50	Señalización			X		
51	Almacenamiento	X				
	Energía					
52	Aislamiento deenergía			X		
53	Lock out/ tag out	X				
54	Mantenimiento	X				
55	Conexión a Tierra	X				
56	Zonas Húmedas			X		
57	Capacitación			X		
58	Cables de extensión	X				
	Inflamables y gases					
59	Etiquetas y señales			X		
60	Almacenamiento de cilindro para gas			X		
61	Almacenamientos de inflamables			X		
62	Contenedores			X		
63	Tuberias y líneas	X				
	Radiación					
64	Oficial de radiación			X		
65	Registros			X		
66	Procedimientos			X		
67	Señalización			X		
68	Mantenimiento			X		
69	Alarmas			X		
	Puertos y Barcos					
70	Embarques			X		
71	Chalecos salvavidas			X		
72	entrenamiento			X		
73	Traslado de barco a barco			X		
74	Acciones de emergencia			X		
75	Confinamiento			X		

Firma _____

Nota: Por favor remita copia de este registro firmado al área OI

Firma _____

8.30 ANEXO 4. Indicadores de ausentismo y accidentalidad interventoría.

	OPERATIONAL INTEGRITY	Código:	OI-F-P-00-01
SGS		Versión:	1
	INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD EN SST	Fecha:	Agosto de 2023
		Elaborado por:	Holman Moreno
		Revisado por:	Yenny Parra
		Aprobado por :	Yenny Parra

Objetivo : Registrar los datos de incidentes y accidentes de trabajo que permitan calcular y evaluar los diferentes indicadores para la toma de desiciones acorde a metas

Número de dias de trabajo programados en el mes:	30	**Empresa : ETSA PROYECTO INVIAS**	**Año : 2024**

DIRECTOS

MES	NÚMERO DE TRABAJADORES	Número de dias de trabajo programados en el mes	DIAS DE INCAPACIDAD		DIAS CARGADOS EN EL MES	ACCIDENTES		ENFERMEDAD LABORAL		HHT MES	ACCIDENTALIDAD(Res.312/2019)					
			ENFERMEDAD COMÚN	ACCIDENTE DE TRABAJO	N° DIAS CARGADOS	NF	N° AT	CASOS ANTIGUOS EL	CASOS NUEVOS EL		FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD (FA)	SEVERIDAD DE ACCIDENTALIDAD (SA)	TASA DE AT MORTALES- (TFA)	TASA DE AUSENTISMPO POR CAUSA MEDICA (ACM)	INCIDENCIA DE ENFERMEDAD LABORAL (IEL)	PREVALENCIA DE ENFERMEDAD LABORAL (PEL)
ENERO	9	5	0	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00
FEBRERO	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
MARZO	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
ABRIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
MAYO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
JUNIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
JULIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
AGOSTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
SEPTIEMBRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
OCTUBRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
NOVIEMBRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
DICIEMBRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
ACUMULADO	**9**	**5**	**13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**	0,00	0,00		260,00%	0,00	0,00
PROMEDIO	1															

8.31 ANEXO 5. Documentos de Egreso interventoría

Enero 08 de 2025, Viterbo Caldas

SEÑORES
CONSORCIO ETSA SIGA
Bogota DC

ASUNTO: RENUNCIA

Reciba un cordial y respetuoso saludo. Sirva la presente para informar ante usted la renuncia al cargo que vengo desempeñando como Ingeniero Auxiliar, laborando hasta el 09 de enero del 2025, esta decisión es por motivos personales; agradezco la oportunidad brindada.

Sin más a que hacer referencia, y en espera de su comprensión y mayor consideración.

Cordialmente,

EDUARDO OROZCO LOPEZ
CC. 1.053.770.212

Powered by CamScanner

CONSORCIO ETSA-SIGA

VITERBO CALDAS, 09 DE ENERO DEL 2025

CONSORCIO ETSA-SIGA

PAZ Y SALVO DEL ACTA DE DEVOLUCIÓN DE EPP Y DOTACIÓN

Por medio de la presente acta, se recibe del Señor **EDUARDO OROZCO LOPEZ** Identificado con numero de documento CC **1.053770212** expedida en Manizales Caldas, los siguientes elementos:

DESCRPCIÓN	CANTIDAD
Carnet de identificación	1
Camisas	4
Chaleco con logos INVIA S	1
Casco	1

OBSERVACIÓN:

La presente Acta se firma a los (09) días del mes de enero del 2025 por las personas que en ella intervinieron.

ENTREGADO POR:

CC: 1053770211

RECIBIDO POR:

CC: 1004739222.

Powered by CamScanner

8.32 ANEXO 6. Inspecciones generales interventoría

SGS	OPERATIONAL INTEGRITY	Codigo	OI-F-PGR-02-02
		Versión	6
	INSPECCION DE BOTIQUIN, CAMILLA Y ALARMA PROYECTO	Fecha	Mayo 2018
		Elaborado por	Alejandra Moreno
		Revisado por	Jhon Beltran
		Aprobado por	Jhon Botero

Fecha (Dia/Mes/Año): 08/01/2025 **Mes de la Inspección:** Enero.
Sucrusal o Proyecto: 5143058 INV **Responsable de la Inspección:** Camila Abocada
Ciudad: VITERBO CALDAS **Cargo:** Inspectora SST
Area especifica de ubicación del botiquin: Sala Juntas

ELEMENTOS	CANTIDAD MINIMA	FECHA VENCIMIENTO	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
GASAS LIMPIAS	1 Paquete*20	Nov. 2027	X			
ESPARADRAPO TELA ROLLO DE 4"	Unidad	Jul. 2027	X			
BAJALENGUAS	1 Paquete*20		X			
GUANTES DE LATEX	1 Caja*100		X			
VENDA ELASTICA 2"5 YARDAS	Unidad		X			
VENDA ELASTICA 3"5 YARDAS	Unidad	Nov-2028	X			
VENDA ELASTICA 5"5 YARDAS	Unidad	Oct-2028	X			
VENDA DE ALGODON 3"5 YARDAS	Unidad	Nov-2028	X			
YODOPOVIDONA (JABON QUIRURGICO)	1 Frasco *120 Ml	Dic-2028	X			
SOLUCIÓN SALINA 250 cc ó 500 cc	2 Unidades		X			
TERMÓMETRO DIGITAL	Unidad		X			
ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 275 ml	Unidad			X		
APÓSITO ó COMPRESAS NO ESTÉRILES	4 Unidades		X			
GASAS ESTÉRILES PAQUETE	20 Unidades		X			
TIJERAS DE TRAUMA	Unidad			X		
ALGODÓN	Paquete				X	
BOLSAS ROJAS	3 Unidades			X		
GEL FRIO	Unidad				X	Aplica según matriz de peligros y riesgos
SUERO ANTIOFIDICO	Unidad				X	Aplica según matriz de peligros y riesgos
PARCHE OCULAR	Paquete*30		X			
TAPA BOCAS	Paquete*50			X		
MICROPORE ROLLO DE 4"	Unidad		X			
JERINGA 10 cc	Unidad			X		

OBSERVACIONES ADICIONALES BOTIQUIN

si: Cumple **No:** No cumple **NA:** No Aplica — No diligencie la casilla Gris

DESCRIPCION	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
ESTADO GENERAL DEL BOTIQUIN	X			
ORDEN Y ASEO, ORGANIZACIÓN, PROTECCION DE LA INTEMPERIE	X			
UBICACIÓN DE FÁCIL ACCESO Y SEÑALIZADO	X			
PRESENCIA DE ELEMENTOS VENCIDOS O EN MAL ESTADO		X		
PRESENCIA DE MEDICAMENTOS DE FORMULACION			X	Si la respuesta es positiva, retire y disponga de forma adecuada los medicamentos
CAMILLA				
ACCESO Y UBICACIÓN (LIBRE DE OBSTACULOS)				
ARAÑA (SIN FIBRAS ROTAS)				
SEÑALIZACION				
INMOVILIZADOR CERVICAL				
INMOVILIZADORES EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIORES				
COBIJA				Aplica solo para las sucursales
ALARMA O MEGAFONO	X			Según aplique en el proyecto o sucursal
ESTADO Y FUNCIONAMIENTO	X			
SEÑALIZACION	X			
ACCESO Y UBICACIÓN (LIBRE DE OBSTACULOS)	X			

Powered by CamScanner

SGS	OPERATIONAL INTEGRITY	Código	OLP-FOR-02-07
		Versión	4
	INSPECCIÓN DE EQUIPO EXTINTOR	Fecha	Enero 2017
		Elaborado por	Alejandra Moreno
		Revisado por	Viviana Gaitán
		Aprobado por	Jean Sotelo

FECHA DE LA INSPECCION: 08-01-2025 ENCARGADO DE LA INSPECCIÓN: Camila Mbacada SECTOR: Industrial

PROYECTO O SUCURSAL: Silla 30 58 Int 104 CIUDAD: Villavicencio Casas

IDENTIFICACIÓN / CONSECUTIVO	LOCALIZACION	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO	Manija de Soporte	Manija de presión, palanca	Manómetro	Pasador	Pasador de Seguridad (precinto)	Manguera	Boquilla - válvula	Cuerpo del Cilindro	Soporte Pared	Sujeción del Extintor	Zapa para del extintor	Rotulos o Identificación (Señales)	Rotulación	Anillo de Gravedad	Señalización	Demarcación	Aseo	OBSERVACIONES
ABC	Camioneta	Multip	5 lb	03-2025	B	B	B	B	B	NA	B	B	NA	NA	NA	NA	B	B	B	B	B	
ABC	GW776	Multip	10 lb	03-2025	B	B	B	B	B	NA	B	B	NA	NA	NA	NA	B	B	B	B	B	
ABC	Silla Juntas	Multip	10 lb	03-2025	B	B	B	B	B	NA	B	B	NA	NA	B	NA	B	B	B	B	B	
ABC	Of Ave Arai	Multip	10 lb	11-2025	NA	B	B	B	B	B	B	B	NA	NA	B	NA	B	B	B	B	B	
ABC	Of directiv	Multip	10 lb	03-2025	B	B	B	B	B	NA	B	B	NA	NA	B	NA	B	B	B	B	B	
ABC	Aux Recepción	Multip	10 lb	11-2025	NA	B	B	B	B	NA	B	B	NA	NA	B	NA	B	B	B	B	B	
ABC	Socio Ambiental	Multip	10 lb	11-2025	NA	B	B	B	B	NA	B	B	NA	B	B	NA	B	B	B	B	B	
ABC	Cocina	Multip	5 lb	03-2025	NA	B	B	B	B	NA	B	B	NA	NA	NA	NA	B	B	B	B	B	

CONVENCIONES	
BUEN ESTADO	B
MAL ESTADO	M
REGULAR	R
NO TIENE	NT
NO APLICA	NA



TIPOS DE EXTINTORES		
Tipo A	A	Madera, papel, trapos, plastico
Tipo B	B	GLP, gasolina, pinturas, aceites, lubricantes
Tipo C	C	Equipo electricos conectados (energizados)

Powered by CamScanner

MEN-14 4107-2023 ENE2025 000938

SGS

OPERATIONAL INTEGRITY

INSPECCION A HERRAMIENTAS MANUALES

Código:	OI-PGR -02 -12
Versión:	5
Fecha:	Febrero 2017
Elaborado por:	Alejandra Moreno
Revisado por:	Jhon Beltran
Aprobado por:	Jhon Sotelo

FECHA DE LA INSPECCION: 07- Enero - 2025.

INSPECTOR: Camila Moncada

TIPO DE HERRAMIENTA	TIPO DE HERRAMIENTA			VERIFICAR LAS SIGUIENTES CONDICIONES DE LAS HERRAMIENTAS																											Observaciones
	Manual	Electrica	Neumatica	Instalaciones electricas			Guardas de seguridad			Partes de la herramienta			Polo a tierra			Mango de agarre			Condiciones generales de la herramienta			Condiciones de almacenamiento			Aseo de las herramientas						
				B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA				
Cinta Metrica	X					X	X			X					X	X			X			X					X				
Tijeras	X					X			X	X					X	X			X			X					X				
Grapadora	X					X	X			X					X	X			X			X					X				
Perforadoras	X					X	X			X					X	X			X			X					X				
Bisturi	X					X	X			X					X	X			X			X					X				
Saca Ganchos	X					X			X	X					X			X	X			X					X				
odometro	X					X	X			X					X	X			X			X					X				
Computadoras		X		X					X	X			X					X	X			X					X				Todo el personal utilizan estas herramientas
Impresora		X		X					X	X			X					X	X			X					X				

B: Bueno M: Malo NA: No aplica

FIRMA: ENCARGADO O SUPERVISOR:

La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en Share Point Trabajador

Powered by CamScanner

SGS	**INSPECCION DE SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE - OI**	Código:	OI-F-34-01
		Versión:	1
		Fecha:	Julio 2021
		Elaborado por:	Alejandra Camacho
		Revisado por:	leidy Diaz
		Aprobado por:	Andres Medina

FECHA : 07 ENERO 2025 **Nombre Inspector: Camila Moncada Osorio**

LIDER DEL GRUPO DE TRABAJO: John Deyber Quiceno Lopez

SEDE / UBICACIÓN: Viterbo Caldas

DATOS DEL GRUPO DE TRABAJO INSPECCIONADO

No.	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDOS	FUNCIÓN - CARGO	INCUMPLIMIENTOS (Escriba el Número del Incumplimiento)

Marque con una (X) la casilla correspondiente de acuerdo con lo observado en la inspección de seguridad industrial. Para cualquier respuesta negativa indique a que categoria corresponde este incumplimiento y registre las acciones tomadas en el campo de observaciones del inspector.

	DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	NA
I-1	**Locación y Equipos de emergencia**			
1.1	Se realiza el control de visitantes (Socialización de peligros y riesgos, rutas de evaciación) con firma.			1
1.2	Se realiza el control de contratistas (Seguridad Social y documentos legales para la actividad).	1		
1.3	Cuenta con botiquín de primeros auxilios, identificado y de fácil acceso.	1		
1.4	Cuenta con el inventario de elementos que compone el botiquín, en buen estado y vigente.	1		
1.5	Cuenta con la inspección mensual de botiquín de primeros auxilios.	1		
1.6	Cuenta con kit antiderrames, identificado y de fácil acceso.		1	
1.7	Cuenta con el inventario de elementos que compone el kit, en buen estado y normalizado.		1	
1.8	Cuenta con la inspección mensual del kit de derrames.		1	
1.9	El lugar de trabajo cuenta con extintor compatible con la clase de fuego más probable.	1		
1.10	Cuenta con la inspección mensual de extintores.	1		
1.11	El equipo de lavado de ojos y la ducha de emergencia se encuentra anclado, señalizado, sin obstrucciones y limpio.			1
1.12	Los accesorios del equipo de lavado de ojos y ducha de emergencias se accionan sin dificultad alguna, descargan abundante agua y no presenta deterioros como trazas de óxidos, fracturas o inestabilidad.			1
1.13	Cuenta con la inspección mensual del equipo para el lavado de ojos y ducha de emergencia.			1
1.14	El lugar de trabajo cuenta con señalización para evacuación y salidas de emergencias, con características de foto-luminicencia y totalmente libre de obstáculos.	1		
1.15	Se encuentra publicado el plan de emergencias, MEDEVAC y rutas de evacuación.	1		
1.16	Se identifica el personal brigadista.	1		
1,17	Se cuenta con registros de simulacros efectuados en la sede o proyecto			1
1.18	Se encuentra actualizada y divulgada a todo el personal la matriz de IPVR del proyecto / sede.	1		
1.19	El lugar de trabajo cuenta con la señalización asociada a los riesgos de la operación.	1		
1.20	Se encuentra actualizada la información del tablero OI.	1		
1.21	Se encuentran publicadas las 15 reglas que salvan vidas.	1		
1.22	Se evidencian reportes en la plataforma CRYSTAL.		1	
1.23	Se evidencia uso de del aplicativo de visitas.		1	
1,24	Se han divulgado lecciones aprendidas de los accidentes de trabajo.			1
	TOTAL	13	5	6
I-2	**Procedimientos de Trabajos**	**SI**	**NO**	**NA**
2.1	El personal cuenta con la inducción corporativa y la inducción al cargo.	1		
2.2	El personal conoce los peligros y riesgos a los cuales está expuesto.	1		
2.3	Cuenta con procedimientos de trabajo para ejecutar la operación.	1		
2.4	Cuenta con matriz de EPP´s aplicada al proyecto.	1		
2.5	Orden y/o limpieza en zona de trabajo.	1		
2.6	Empleado trabajando en condiciones físicas y psíquicas adecuadas.	1		
2.7	Cuenta con personal calificado para el almacenamiento y clasificación de residuos.	1		
	TOTAL	7	0	0
I-3	**Uso de Elementos de Protección Personal**	**SI**	**NO**	**NA**
3.1	Utiliza casco de seguridad con sistema de fijación en buen estado y normalizado.	1		
3.2	Utiliza calzado de seguridad, en buen estado y normalizado.	1		
3.3	Utiliza protección respiratoria de acuerdo a la labor ejecutada según corresponda, en buen estado y normalizados.	1		
3.4	Utiliza protector ocular, en buen estado y normalizado.	1		
3.5	Utiliza ropa de trabajo adecuada para la tarea, en buen estado y normalizado (Utiliza protección para la ropa, bata, traje impermeable o traje descartable)	1		
3.6	Utiliza protectores auditivos, en buen estado y normalizado.	1		
3.7	Utiliza protector solar.	1		
3.8	Utiliza ropa ignifuga.			1
3.9	Se lleva control de la entrega y reposición de los EPP.	1		
3.10	Se lleva control de la disposición de los EPP.	1		
3.11	Utiliza sistema de protección contra caídas de altura en buen estado y normalizado.			1
3.12	Dispone del equipo de rescate para trabajo en alturas en buen estado y normalizado según estructura donde trabaja y conoce el procedimiento establecido para el mismo.			1
3.13	Se realiza la inspección de los equipos para TSA antes de iniciar actividades.			1
3.14	Se realiza la inspección mensual de los equipos para TSA y confinados.			1
3.15	Se realiza la inspección anual de los equipos para TSA y confinados.			1
3.16	El personal que realiza la clasificación y disposición de residuos, cuenta con los EPP´s apropiados.	1		
	TOTAL	10	0	6
I-4	**Laboratorios**	**SI**	**NO**	**NA**
4.1	Cuenta con el invetario de productos químicos del lugar de trabajo.			1
4.2	Los productos químicos (PQ) se encuentran identificados bajo el SGA.			1
4.3	El pictograma corresponde al tipo de PQ.			1
4.4	Se encuentra disponible en el lugar de trabajo la hoja de seguridad de los PQ bajo el SGA.			1
4.5	Gabinetes y estantes se encuentran identificados y con el listado de PQ que almacenan.			1
4.6	En los espacios de almacenamiento se encuentra publicada la matriz de compatibilidad de PQ.			1
4.7	Los PQ cuentan con doble contención, como principio de prevención.			1
4.8	Los equipos para el transporte de PQ se encuentran en buen estado.			1
4.9	La campana de extracción cuenta con fecha de verificación vigente.			1
4.10	Se tienen las mediciones higiénicas reportadas en la matriz IPVR.			1
4.11	Se ejecuta el plan de acción resultante de las mediciones higiénicas.			1

	DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	E
I-5	**Gestión Ambiental**			
5,1	Cuenta con los certificados de disposición final de residuos.			1
5,2	Mensualmente se realizan las inspecciones ambientales.		1	
5,3	Cuenta con trampas de sedimento, en buen estado y operativas, se realiza mantenimiento mensual.			1
5,4	Cuenta con puntos ecologicos, identificados y de fácil acceso.	1		
5,5	Se han realizado las capacitaciones ambientales del PIC.	1		
5,6	Realiza la verificación del cumplimiento del decreto 1609 para el transporte de Residuos Peligrosos, formato OI-F-PGR-02-14			1
5,7	¿Cuenta con puntos de campañas pos consumo (tapas, pilas con el ambiente) y con caja naranja para la reutilización de papel para impresión?	1		
5,8	El cuarto de residuos peligrosos se encuentra en buenas condiciones de orden, aseo y etiquetado.			1
5,9	Los puntos de agua se encuentran en buen estado (sin fugas).	1		
5.10.	La campaña de ahorro de energía (oso less) está implementada.	1		
	TOTAL	5	1	4
I-6	**Seguridad basada en el comportamiento**	**SI**	**NO**	**NA**
6.1	Los trabajadores están atentos a los riesgos de su entorno.	1		
6,2	Los trabajadores conocen los planes de emergencia y cómo actuar ante una emergencia.	1		
6.3	Camina por senderos adecuados (sigue rutas establecidas; los trayectos más seguros).	1		
6.4	Evita comportamientos inseguros (subirse a nichos, celdas, barandas, cercas, rejas, correr).	1		
6.5	Realiza el levantamiento y transporte de cargas adecuadamente.			1
	TOTAL	4	0	1
I-7	**Transporte**	**SI**	**NO**	**NA**
7.1	El vehículo utilizado para la operación cuenta con sus equipamentos y accesorios conforme a las especificaciones normativa requeridas (Botiquín y kit de carretera).	1		
7,2	El vehículo cuenta con mantenimientos preventivos y correctivos.	1		
7,3	Posee la documentación del vehículo y del conductor exigidos por las autoridades de tránsito local.	1		
7,4	El vehículo cuenta con la inspección pre operacional, en buen estado y normalizado.	1		
7,5	El vehículo cuenta con la señalización y permisos para el transporte de mercancías peligrosas.			1
7,6	Motorizado utiliza EPP para conducción de motos en buen estado y normalizados (casco, visor, guantes, botas, chaleco, rodilleras, canilleras, air bags).			1
7,7	Cuenta con plan de viaje, autorizado y normalizado.			1
7,8	El estado general del vehiculo es bueno (aseo, rayones, golpes, partes rotas etc).	1		
7,9	El conductor cuenta con curso de manejo defensivo actualizado, políticas y compromiso vial.	1		
7.10.	Se cuenta con espacio para parqueo del vehiculo debidamente señalizada y con senderos peatonales.	1		
7.11.	Existe señalizacion de transito en las porterias (señal de pare).			1
	TOTAL	7	0	4
I-8	**Tareas de alto riesgo**	**SI**	**NO**	**NA**
8.1	Cuenta con el análisis y permiso de trabajo para realizar la actividad.			1
8.2	Posee la competencia adecuada para la actividad técnica que ejecuta (Trabajo en Alturas - Trabajos con Tensión - Izaje de Cargas).			1
8.3	Sabe o conoce cómo actuar en caso de emergencias o accidentes o incidentes de trabajo (Procedimiento de rescate y procedimiento de reporte de accidentes).			1
8.4	Aplica las medidas preventivas. (ATS).			1
8,5	Cumple con el protocolo para el ingreso a espacios confinados según su clasificación.			1
8,6	Realiza medición de la atmósfera con equipo calibrado y en buen estado al inicio y durante la labor ejecutada en el espacio confinado según procedimiento y las registra.			1
8,7	Realiza ventilación del espacio hasta lograr niveles permitidos (ventilación activa o pasiva).			1
8,8	Utiliza sistemas de respiración autónomo o de suministro de aires en buen estado y normalizada.			1
	TOTAL	0	0	8
I-9	**Riesgo biomecánico**			
9,1	Se realizan las inspecciones y mantenimiento de los equipos.	1		
9,2	Se ejecutan actividades de pausas activas.	1		
9,3	Se realiza inspección de herramientas manuales.	1		
	TOTAL	3	0	0

EL RESULTADO DE LA INSPECCIÓN REALIZADA ES:

CONFORME	**SI**	**X**	**INSPECCIÓN REALIZADA POR**	**INSPECCIÓN RECIBIDA POR**
	NO		**Angie Camila Moncada**	N/A
SE DETUVO EL TRABAJO	**SI**			N/A
	NO	**X**	**7/01/2025**	7/01/2025
RELACIONE LOS ITEMS NO CONFORMES				**NÚMERO CRYSTAL**
				N/A

OBSERVACIONES ADICIONALES

1. No se realizan actividades de alto riesgo para este periodo

8.33 ANEXO 7. análisis de trabajo seguro interventoría

SGS	OPERATIONAL INTEGRITY	Código	OI-F-11-01
		Versión	4
	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Fecha	Octubre 2022
		Elaborado por	Alejandra Moreno
		Revisado por	Jeidy Diaz
		Aprobado por	Yenny Parra

Actividad: Intervención del Reforzamiento estructural del Puente Ubérbo — Area: OSST - Tecnica

Turno: Dia [X] Tarde [X] Noche [ ] — Supervisor/Jefe: Deyber Garcia — Fecha: Desde 02 Hasta 07 - 2025

		FACTORES DE RIESGO
1		Espacio Confinado
2		Trabajo en Alturas 2.0 metros
3		Vehicular (Tránsito / Conducción)
4	X	Público (Violencia por terceros)
5		Radiacion Ionizante (Rayos X, Gama, Alfa, Beta y Neutrones)
6		Radiación No Ionizante (Infraroja, Microondas, entre otros)
7	X	Herramientas y equipos
8	X	Equipos con partes en movimiento o rotación
9		Electrico (manipulación de instalaciones electricas / equipos energizados)
10	X	Gases presurizados (Trabajo en Caliente)
11	X	Quimicos (polvo, liquido, aerosoles, gases, vapores)
12	X	Fisico - Quimico (Incendio / Explosiones)
13	X	Biologico: Animales venenosos /ponzoñosos
14	X	Biologico: Contacto con fluidos corporales/microorganismos
15		Ruido por encima del valor límite permisible (TLV)
16	X	Temperaturas extremas (frio / calor)
17	X	Ergonomico (prosiciones prolongadas, sobre-esfuerzos, movimiento repetitivos)
18	X	Psicosocial

		IMPACTOS AMBIENTALES
13		Descarga de efluentes líquidos fuera de norma
14		Generación de emisiones atmosfericas fuera de la norma
15		Disposición final de residuos peligrosos fuera de norma
16		Accidente durante transporte de cargas peligrosas
17		Contaminación/Derrame

		CONSECUENCIAS
1		Ahogamiento / Intoxicación
2	X	Fatiga
3		Ausencia / Falta de Oxigeno / Mareo
4	X	Lesiones de Personal
5		Daños a la propiedad
6	X	Cansancio/Fatiga
7		Atropello / Colisión
8	X	Caidas a un mismo nivel
9		Caidas a un diferente nivel
10	X	Atraco / Robo
11		Agresión Fisica
12		Agresión Verbal
13		Afectación a la salud
14	X	Aplastamiento
15		Aprisionamiento
16		Atrapamiento
17	X	Deficiencia, Desgaste de equipos / Herramientas
18		Choque Electrico / Corto Circuito
19		Inhalación de productos quimicos
20		Manipulación de sustancias químicas
21		Reacción quimica peligrosa
22	X	Mordedura / Picadura
23		Contacto con plantas venenosas
24		Disconfort por ruido
25		Alteraciones cutaneas

Otras Cuales?

		CONSECUENCIAS
26	X	Golpe de calor
27		Hipotermia
28		Esfuerzo excesivo
29		fatiga fisica
30		Dolor muscular
31	X	Comportamiento inseguro
32		Distracción en el trabajo
33		Trastorno cardiovascular
34		Trastorno gastrointestinal
35		Otro: Cual

		PELIGRO/ CONDICIONES SUB ESTANDAR
1	X	Terreno Inestable
2		Contacto con equipos calientes / frios
3		Maquinas rotativas sin guardas de seguridad
4		Desmonoramiento
5		Emisión de gases / vapores
6	X	Golpeado por / Golpeado Contra
7		Infraestructura inadecuada
8		EPP's en mal estado
9		Herramienta y equipos en mal estado
10		Presencia de otros trabajos en el entorno
11		Ausencia de equipos de medición
12		Sustancias quimicas sin rotular
13		Instalaciones eléctricas en mal estado
14		Condiciones climaticas adversas

Esta es una COPIA NO CONTROLADA
La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en SharePoint

Powered by CamScanner

SGS	OPERATIONAL INTEGRITY	Código	OI-F-11-01
		Versión:	4
	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Fecha:	mayo 2022
		Elaborado por:	Alejandra Moreno
		Revisado por:	leidy Diaz
		Aprobado por:	Yenny Parra

ITEM	ACCIONES QUE DEBEN SER TOMADOS PARA CONTROLAR LOS RIESGOS IDENTIFICADOS	RESPONSABLE
	Uso Adecuado de EPP.	
	Inspección de Maquinaria	

EPP's NECESARIOS PARA ESTA ACTIVIDAD					
✓	Casco de Seguridad Industrial		Traje Ignifugo		Chaleco salvavidas
✓	Gafas de Seguridad / Monogafas		Protección respiratoria		Otros:
✓	Proteción Auditiva		Protector Facial		
✓	Zapatos de Seguridad		Arnes de Seguridad		
✓	Guantes de Seguridad: Cual		Ropa de Agua		

Contactos en caso de emergencia:

			N 1
Se abre permiso de trabajo?	SI ✓	NO	
Conozco la actividad a ser ejecutada?	SI ✓	NO	
Si algo me ocurre, otras personas saben donde estoy?	SI ✓	NO	
Se han implemantado los controles para los riesgos ?	SI ✓	NO	
Conozco los riesgos a los que me voy a exponer?	SI ✓	NO	
Ha divulgado el ATS a todo el personal ejecutor?	SI ✓	NO	

VoBo REPRESENTANTE DEL ÁREA	FIRMA TRABAJADORES QUE ELABORAN EL ATS
	Daniela S.

Powered by CamScanner

8.34 Informe SST obra.

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INFORME GESTIÓN SST ENERO

PERIODO: DEL 01 AL 8 DE ENERO

ENDD
CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT. 901.361.235-0

OBJETO:

"MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"

ELABORÓ

ADRIANA CARDONA BETANCUR

PROFESIONAL SST

TABLA CONTENIDO

1.	RESUMEN DE GESTIÓN	03
2.	GESTIÓN DE PERSONAL	05
3.	RELACIÓN PERSONAL	07
4.	PROCESOS DE FORMACIÓN POR CRONOGRAMA SST – ACTIVIDADES ADICIONALES	08
5.	TAREAS ALTO RIESGO	08
6.	INSPECCIONES	09
7.	RELACIÓN PREOPERACIONALES	09
8.	RELACIÓN MAQUINARIA Y/O VEHÍCULOS	10
9.	INDICADORES – GRAFICAS AUSENTISMO AGOSTO 2024 ENDD CONSTRUCCIONES	12
10.	GESTIÓN COMITÉS	14
11.	CRONOGRAMA	14
12.	PLAN DE TRABAJO ANUAL	15
13.	PRESUPUESTO	15
14.	GESTIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL	15
15.	REGISTRO FOTOGRÁFICO SST	16
16.	GESTION ORDEN Y ASEO	20

1. RESUMEN DE GESTIÓN

CONCEPTOS MÉDICOS OCUPACIONALES DE INGRESO: **ANEXO 1. EXÁMENES MÉDICOS DE INGRESO**	No se realizaron envío de exámenes médicos a la interventoría
AFILIACIONES PERSONAL NUEVO PERIODO REFERIDO **ANEXO 2. DOCUMENTACIÓN INGRESOS**	Externos: 7
PROCESOS DE FORMACIÓN **ANEXO 7. REGISTROS DE FORMACIÓN Y/O ACTIVIDADES ADICIONALES**	Procesos De Formación: 2
INDUCCIONES **ANEXO 3. REGISTROS INDUCCIÓN**	Externos: 6
TAREAS ALTO RIESGO **ANEXO 8. GESTIÓN TAR**	Durante el periodo en mención no se llevaron a cabo actividades de alto riesgo.
INSPECCIONES **ANEXO 9. INSPECCIONES SST Y/O ELEMENTOS ATENCIÓN EMERGENCIAS**	ENDD: 4 Inspección Orden y Aseo: 1 Inspección Seguridad: 2 Inspección EPP: 1
PREOPERACIONALES **ANEXO 10. PREOPERACIONALES MAQUINARIAS Y/O VOLQUETAS**	ENDD: Externos: 05 Retroexcavadora: 2 Camión mixer: 1 Volquetas: 1 Piloteadora: 1
INCAPACIDADES **ANEXO 12. INCAPACIDADES**	1

PERSONAL DIRECTO CONTRATISTA ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S		
CARGO	**CANTIDAD**	**TOTAL**
DIRECTOR DE OBRA	1	10
AUX. ADMINISTRATIVA	(1 Bogotá)	
SOLDADOR	1	
PROFESIONAL SOCIAL	1	
PROFESIONAL DE CALIDAD	1	
PROFESIONAL SST- UNA INCAPACITADA	2 (1 Incapacitada)	
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	1	
INGENIERO AUXILIAR DE OBRA	1	
AYUDANTE DE TOPOGRAFIA	1	

PERSONAL EXTERNO CONTRATISTA ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S		
CARGO	**CANTIDAD**	**TOTAL**
CONDUCTORES DE VOLQUETA	1	**35**
CONDUCTOR DE CAMIONETA	1	
AYUDANTES	17	
INSPECTOR SST	1	
ENCARGADA	1	
INGENIERO DE MAQUINARIA	1	
AYUDANTE DE PILOTEADORA	1	
OPERADOR DE PILOTEADORA	1	
OPERADOR RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 120D	1	
OPERADOR RETROEXCAVADORA	1	
MAESTRO OBRA	2	
OFICIAL	4	
CONTROLADORES VIALES	1	
SOLDADOR	1	
OLA	1	

2. GESTIÓN DE PERSONAL

- **INGRESOS EN EL PERIODO**

#	NOMBRE	CEDULA	CARGO	ACTIVO/ INACTIVO/ RETIRADO	FECHA INGRESO D/M/A	RAZON SOCIAL	FRENTE DE TRABAJO
1	JESUS DANIEL RIOS ROJAS	1088536160	AYUDANTE	ACTIVO	8/01/2024	CONSTRUAVANZAR	MURO 63+250
2	FERNANDO ANDRES MARTINEZ RENDON	4547722	AYUDANTE	ACTIVO	8/01/2024	CONSTRUAVANZAR	MURO 63+250
3	OSMAR ESNEYDER CHAVARRO	1088539117	AYUDANTE	ACTIVO	8/01/2024	CONSTRUAVANZAR	MURO 63+250
4	OMAR NIAZA NAMUNDIA	9956587	AYUDANTE	ACTIVO	8/01/2024	CONSTRUAVANZAR	MURO 63+250
5	LEONARDO FABIO RIOS ROJAS	1004688487	AYUDANTE	RETIRADO	8/01/2024	CONSTRUAVANZAR	MURO 63+250
6	ILDER LAMUNDIA SUCRE	1193510310	AYUDANTE	ACTIVO	8/01/2024	CONSTRUAVANZAR	MURO 63+250
7	ANDRES SEGUNDO MONTIEL FERNANDEZ	31077862	SOLDADOR	ACTIVO	9/01/2024	CONSTRUAVANZAR	PUENTE

- **GESTIÓN EPP ENDD**

#	EPP Y/O DOTACION	INVENTARIO	ENERO	ENTREGADOS	SALDO
1	CASCO BLANCO	0	0	0	0
2	CASCO AZUL	1	0	0	1
3	CASCO NARANJA	3	0	0	3
4	CASCO AMARILLO	4	4	4	0
5	GAFAS	4	4	4	0
6	PROTECCION AUDITIVA	0	0	0	0
7	GUANTES NITRILO	7	7	7	0
8	GUANTES BAQUETA	0	0	0	0
9	GUANTES CAUCHO	0	0	0	0
10	CHALECOS REFLECTIVOS	4	4	4	0

ANEXO 1. EXÁMENES MÉDICOS DE INGRESO
ANEXO 2. DOCUMENTACIÓN INGRESOS
ANEXO 3. REGISTROS INDUCCIÓN
ANEXO 4. GESTIÓN EPP ENDD

3. RELACIÓN PERSONAL

- **GENERAL ACTIVO – RETIRADO**

Se anexa matriz general del personal con la relación de personal activo

- **RETIROS EN EL PERIODO**

RETIRO DE PERSONAL							
#	NOMBRE	CEDULA	CARGO	ACTIVO/ INACTIVO/ RETIRADO	FECHA RETIRO D/M/A	RAZON SOCIAL	FRENTE DE TRABAJO

Durante el período no se registra personal retirado

ANEXO 5. MATRIZ PERSONAL

ANEXO 6. DOCUMENTACIÓN EGRESOS

Observacion:
Durante el período no se remite documentacion de egreso a la interventoria

4. PROCESOS DE FORMACIÓN POR CRONOGRAMA SST – ACTIVIDADES ADICIONALES

#	TEMA	FECHA D/M/A	ASISTENCIA	CRONOGRAMA	PLAN DE TRABAJO ANUAL	ACTIVIDAD ADICIONAL
1	Socialización de Política de SST, Reglamento Interno y Matriz de Riesgos – Procedimiento para Reporte de AT, que son los Incidentes y Accidentes de Trabajo	08/01/2025	12	X	X	

ANEXO 7. REGISTROS DE FORMACIÓN Y/O ACTIVIDADES ADICIONALES

5. TAREAS ALTO RIESGO

Durante el periodo en mención no se llevaron a cabo actividades de alto riesgo.

ANEXO 8. GESTIÓN TAR

6. INSPECCIONES

ITEM	CANTIDAD	OBSERVACIONES	RAZÓN SOCIAL	FRENTE DE TRABAJO
SEGURIDAD	2	1 APIA 1 PUENTE VITERBO	ENDD CONSTRUCCIONES CONSTRUSERVINDUSTRIAL CONSTRUAVANZAR	VITERBO, APIA
EPP	1	N/A	ENDD CONSTRUCCIONES CONSTRUSERVINDUSTRIAL COSTRUAVANZAR	VITERBO, APIA
ORDEN Y ASEO	1	1 FRENTE LAS MELENAS	ENDD CONSTRUCCIONES CONSTRUSERVINDUSTRIAL CONSTRUAVANZAR	VITERBO

ANEXO 9. INSPECCIONES SST Y/O ELEMENTOS ATENCIÓN EMERGENCIAS

7. RELACIÓN PREOPERACIONALES

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	RAZÓN SOCIAL	FRENTE DE TRABAJO
VOLQUETAS	1	N/A	AEINGENIEROS	APIA, VITERBO
MIXER	1	N/A	CONCRETOS DEL EJE	LAS MELENAS
RETROEXCAVADORA JHONDEERE 120D	1	N/A	AEINGENIEROS	PUENTE
RETROEXCAVADORA CATER PILLAR	1	N/A	AEINGENIEROS	PUENTE
PILOTEADORA HITACHI	1	N/A	PERFORACIONES JL	PUENTE

ANEXO 10. PREOPERACIONALES MAQUINARIAS Y/O VOLQUETAS

8. RELACIÓN MAQUINARIA Y/O VEHÍCULOS

En el periodo referido se contó con la siguiente maquinaria y vehículos en las diferentes actividades constructivas ejecutadas en la obra.

- **MAQUINARIA**

		REGISTRO DE MAQUINARIA/VEHICULOS/EQUIPOS					
#	VEHICULO/ MAQUINARIA	PLACA/ MODELO	FRENTE DE TRABAJO	FECHA INICIO ACTIVIDADES D/M/A	FECHA FIN ACTIVIDADES D/M/A	NOMBRE TRABAJADOR	RAZON SOCIAL
1	RETROEXCAVADORA	JOHN DEERE 120D	PUENTE	27/08/2024		YAN CARLOS AJAJI	AE INGENIEROS SAS
2	RETROEXCAVADORA	CATERPILLAR 312B	PUENTE	12-12-2024	16-01-2025	LUIS FERNANDO MIRANDA CARDONA	AE INGENIEROS SAS
3	PILOTEADORA	CF6 TESCAR	PUENTE	23-12-2024		TOMAS CRUZ MUÑOZ	JL PERFORACIONES

- **RELACIÓN VEHÍCULOS**

	REGISTRO DE MAQUINARIA/VEHICULOS/EQUIPOS						
#	VEHICULO/ MAQUINARIA	PLACA/ MODELO	FRENTE DE TRABAJO	FECHA INICIO ACTIVIDADES D/M/A	FECHA FIN ACTIVIDADES D/M/A	NOMBRE TRABAJADOR	RAZON SOCIAL
1	VOLQUETA	SUK161	PUENTE	12/08/2024		MAURICIO ORJUELA	AE INGENIEROS SAS

9. INDICADORES – GRAFICAS AUSENTISMO

ENDD	CONSOLIDADO PERSONAL ENDD CONSTRUCCIONES	
PERIODO ENERO 2025		
ITEM	**ENDD CONSTRUCCIONES ENERO- 2025**	**TOTAL MENSUAL**
N° TOTAL DE TRABAJADORES	**45**	**45**
N° DIAS PROGRAMADOS DE TRABAJO X MES	**8**	**8**
N° TOTAL DE HORAS HOMBRE TRABAJADAS	**686**	**686**

Página 1

INDICADORES	
INDICE DE FRECUENCIA DE ACCIDENTE DE TRABAJO	-
INDICE DE SEVERIDAD DE ACCIDENTALIDAD	-
PROPORCIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO MORTALES	-
PREVALENCIA DE ENFERMEDAD LABORAL	-
INCIDENCIA DE ENFERMEDAD LABORAL	-
AUSENTISMO	2.2






PROPORCIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO MORTALES
1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
-
abr-24
may-24
jun-24
jul-24
ago-24
sep-24
oct-24
nov-24
dic-24
ene-25
feb-25
mar-25


PREVALENCIA DE ENFERMEDAD LABORAL
1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
-
abr-24
may-24
jun-24
jul-24
ago-24
sep-24
oct-24
nov-24
dic-24
ene-25
feb-25
mar-25


AUSENTISMO
5,00
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
-
4,48
1,28
1,41
1,42
2,40
2,32
abr-24
may-24
jun-24
jul-24
ago-24
sep-24
oct-24
nov-24
dic-24
ene-25
feb-25
mar-25


INCIDENCIA DE ENFERMEDAD LABORAL
1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
-
abr-24
may-24
jun-24
jul-24
ago-24
sep-24
oct-24
nov-24
dic-24
ene-25
feb-25
mar-25


RELACIÓN DE EVENTOS DE AUSENCIA POR CAUSA MÉDICA
1
1
1
0
0
-
1
abr-24
may-24
jun-24
jul-24
ago-24
sep-24
oct-24
nov-24
dic-24
ene-25
feb-25
mar-25


RELACIÓN DE DÍAS DE INCAPACIDAD POR CAUSA MÉDICA
30
25
20
15
10
5
-
30
30
30
30
08
abr-24
may-24
jun-24
jul-24
ago-24
sep-24
oct-24
nov-24
dic-24
ene-25
feb-25
mar-25

- **RELACIÓN DE AUSENCIAS NO JUSTIFICADAS**

RELACIÓN AUSENCIAS INJUSTIFICADAS						
#	**NOMBRE**	**CEDULA**	**CARGO**	**FECHA INGRESO**	**FECHA AUSENCIA INJUSTIFICADA**	**DIAS DE AUSENCIA**
1						

ANEXO 11. MATRIZ AUSENTISMO

ANEXO 12. INCAPACIDADES

ANEXO 13. INCIDENTES - ACCIDENTES DE TRABAJO

ANEXO 14. ASISTENCIA

10. GESTIÓN COMITÉS

Observacion: en el periodo no se realizaron Comités

ANEXO 15. GESTIÓN COMITÉS

11. CRONOGRAMA

En cumplimiento a las actividades propuestas en el cronograma SST, se llevó a cabo la gestión correspondiente para la realización de las mismas evidenciando el avance requerido.

- Retroalimentación Políticas SST, reglamento de H y S, reglamento interno, notificación matriz de peligros y riesgos.
- Procedimiento para el reporte de AT, que son los Accidente e Incidentes

ANEXO 16. CRONOGRAMA DE TRABAJO ANUAL

- Socialización de la política SST

ANEXO 17. PLAN DE TRABAJO ANUAL

12. PRESUPUESTO

Se anexa la ejecución del presupuesto de seguridad y salud en el trabajo en el mes referido.

ANEXO 18. PRESUPUESTO

13. GESTIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Día hábil	Fecha	Dos últimos dígitos del Nit o documento de identidad
2°	Enero 2 de 2025	00 al 07
3°	Enero 3 de 2025	08 al 14
4°	Enero 6 de 2025	15 al 21
5°	Enero 7 de 2025	22 al 28
6°	Enero 8 de 2025	29 al 35
7°	Enero 9 de 2025	36 al 42
8°	Enero 10 de 2025	43 al 49
9°	Enero 13 de 2025	50 al 56
10°	Enero 14 de 2025	57 al 63
11°	Enero 15 de 2025	64 al 69
12°	Enero 16 de 2025	70 al 75
13°	Enero 17 de 2025	76 al 81
14°	Enero 20 de 2025	82 al 87
15°	Enero 21 de 2025	88 al 93
16°	Enero 22 de 2025	94 al 99

RAZONES SOCIALES

RAZON SOCIAL	NIT	FECHA LIMETE PAGO DE SEGURIDAD	OBSERVACIONES
ENDD CONSTRUCCIONES	901361235	08/01/2025	
CONSTRUSERVINDUSTRIAL	900708708	03/01/2025	
CONSTRUCCIONES SE SAS	901607243	10-01-2025	
JL PERFORACIONES	901521290	21-10-2024	
AEINGENIEROS	901262354	13/01/2025	
BL SERVICIOS INTEGRA LES S.A.S	901320751	13/01/2025	
SERVIEQUIPOS	901605968	15/01/2025	

ANEXO 19. PLANILLAS PAGO SEGURIDAD SOCIAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO SST




SEÑALIZACIÓN




ORDEN Y ASEO










ENTREGA Y USO ADECUADO DE EPP

<table>
<tr><td> </td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">INDUCCION PERSONAL</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">CAPACITACION DEL PERSONAL</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>INSPECCIONES</td><td>INSPECCIONES</td></tr>
</table>

	
CUBIERTA DE CAISSON	**CUBIERTA DE CAISSON**

14. GESTION ORDEN Y ASEO

Se anexan las evidencias de gestión relacionadas con las actividades de orden y aseo.

ANEXO 20. GESTION ORDEN Y ASEO

TABLA DE ANEXOS

ANEXO 1. EXÁMENES MÉDICOS DE INGRESO

ANEXO 2. DOCUMENTACIÓN INGRESOS

ANEXO 3. REGISTROS INDUCCIÓN

ANEXO 4. GESTIÓN EPP ENDD

ANEXO 5. MATRIZ DE PERSONAL

ANEXO 6. DOCUMENTACIÓN EGRESOS

ANEXO 7. REGISTROS DE FORMACIÓN Y/O ACTIVIDADES ADICIONALES

ANEXO 8. GESTIÓN TAR

ANEXO 9. INSPECCIONES SST Y/O ELEMENTOS ATENCIÓN EMERGENCIAS

ANEXO 10. PREOPERACIONALES MAQUINARIA Y/O VOLQUETAS

ANEXO 11. MATRIZ AUSENTISMO

ANEXO 12. INCAPACIDADES

ANEXO 13. ACCIDENTES DE TRABAJO

ANEXO 14. ASISTENCIA

ANEXO 15. GESTIÓN COMITÉS

ANEXO 16. CRONOGRAMA

ANEXO 17. PLAN DE TRABAJO ANUAL

ANEXO 18. PRESUPUESTO

ANEXO 19. PLANILLAS PAGO SEGURIDAD SOCIAL - PARAFISCALES

ANEXO 20. GESTION ORDEN Y ASEO

ELABORÓ:	REVISÓ Y APROBÓ:
Adriana cardona B.	
ADRIANA CARDONA BETANCUR C.C 1.087.490.610 PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO LIC. 0244	ANDRES RICARDO GARAVITO F CC 79.796.327 DIRECTOR DE OBRA ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S

8.35 ANEXO 2. Documentación de ingreso obra

ARL | sura

Medellín, 07 de January de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSTRUAVANZAR SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 OPERATIVOS		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1088536160	RIOS ROJAS JESUS DANIEL	08/01/2025		76012925	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 07/01/2025 22:25:38 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 24.203.192.14, 198.143.60.18, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de afiliación en la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NÚMERO DE IDENTIFICACION	1088536160
NOMBRES	JESUS DANIEL
APELLIDOS	RIOS ROJAS
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	RISARALDA
MUNICIPIO	DOS QUEBRADAS

Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
ACTIVO	SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO Y DEL REGIMEN SUBSIDIADO S.A. - CM	SUBSIDIADO	17/03/2022	31/12/2999	CABEZA DE FAMILIA

Fecha de Impresión:	01/15/2025 10:36:51	**Estación de origen:**	2801:12:c800:2070::1

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las entidades del Régimen Subsidiado y el Régimen Contributivo, en cumplimiento de la Resolución 1133 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social y las Resoluciones 2153 de 2021 y 762 de 2023 de la ADRES, normativa por la cual se adopta el anexo técnico, los lineamientos y especificaciones técnicas y operativas para el reporte y actualización de las bases de datos de afiliación que opera la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES".

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **RIOS ROJAS JESUS DANIEL** identificado(a) con **CC** número **1.088.536.160** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 23 de marzo de 2022 y sus recursos se encuentran en el **FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO**.

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 30 de enero de 2025.

Cordialmente,



Cesar Mauricio Aubad Echeverry
Equipo Soporte para Clientes

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Línea de servicio Protección: Bogotá: **744 44 64** - Medellín y Cali **510 90 99**
Barranquilla: **319 79 99** - Cartagena: **642 49 99** - Nacional **01 8000 52 8000**
www.proteccion.com

ARL | sura

Medellín, 07 de January de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSTRUAVANZAR SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 OPERATIVOS		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C4547722	MARTINEZ RENDON FERNANDO ANDRES	08/01/2025		16163255	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 07/01/2025 22:12:44 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 24.203.192.14, 198.143.60.18, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **MARTINEZ RENDON FERNANDO ANDRES** identificado(a) con **CC** número **4.547.722** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 01 de febrero de 2002 y sus recursos se encuentran en el **FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO**.

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 30 de enero de 2025.

Cordialmente,



Cesar Mauricio Aubad Echeverry
Equipo Soporte para Clientes

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Línea de servicio Protección: Bogotá: **744 44 64** - Medellín y Cali **510 90 99**
Barranquilla: **319 79 99** - Cartagena: **642 49 99** - Nacional **01 8000 52 8000**
www.proteccion.com

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de afiliación en la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NÚMERO DE IDENTIFICACION	4547722
NOMBRES	FERNANDO ANDRES
APELLIDOS	MARTINEZ RENDON
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	CALDAS
MUNICIPIO	VITERBO

Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
ACTIVO	NUEVA EPS S.A.	CONTRIBUTIVO	01/09/2017	31/12/2999	BENEFICIARIO

Fecha de Impresión:	01/15/2025 10:49:03	**Estación de origen:**	2801:12:c800:2070::1

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las entidades del Régimen Subsidiado y el Régimen Contributivo, en cumplimiento de la Resolución 1133 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social y las Resoluciones 2153 de 2021 y 762 de 2023 de la ADRES, normativa por la cual se adopta el anexo técnico, los lineamientos y especificaciones técnicas y operativas para el reporte y actualización de las bases de datos de afiliación que opera la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES".

Respecto a las fechas de afiliación contenidas en esta consulta, se aclara que la **Fecha de Afiliación Efectiva** hace referencia a la fecha en la cual inicia la afiliación para el usuario, la cual fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Régimen Contributivo o en el Régimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la **Fecha de Finalización de Afiliación**, establece el término de la afiliación a la entidad de acuerdo con la fecha de la novedad que haya presentado la EPS o EOC. A su vez se aclara que la fecha de 31/12/2999 determina que el afiliado

ARL | sura

Medellín, 07 de January de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSTRUAVANZAR SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 OPERATIVOS		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1088539117	CHAVARRO TORRES OSMAR ESNEIDER	08/01/2025		42322237	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 07/01/2025 22:14:46 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 24.203.192.14, 198.143.60.18, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **CHAVARRO TORRES OSMAR ESNEIDER** identificado(a) con **CC** número **1.088.539.117** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 05 de marzo de 2020 y sus recursos se encuentran en el **FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO**.

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 30 de enero de 2025.

Cordialmente,



Cesar Mauricio Aubad Echeverry
Equipo Soporte para Clientes

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Línea de servicio Protección: Bogotá: **744 44 64** - Medellín y Cali **510 90 99**
Barranquilla: **319 79 99** - Cartagena: **642 49 99** - Nacional **01 8000 52 8000**
www.proteccion.com

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de afiliación en la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NÚMERO DE IDENTIFICACION	1088539117
NOMBRES	OSMAR ESNEIDER
APELLIDOS	CHAVARRO TORRES
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	RISARALDA
MUNICIPIO	APIA

Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
ACTIVO	ASMET SALUD EPS S.A.S. -CM	CONTRIBUTIVO	01/11/2022	31/12/2999	COTIZANTE

Fecha de Impresión:	01/15/2025 10:50:28	**Estación de origen:**	2801:12:c800:2070::1

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las entidades del Régimen Subsidiado y el Régimen Contributivo, en cumplimiento de la Resolución 1133 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social y las Resoluciones 2153 de 2021 y 762 de 2023 de la ADRES, normativa por la cual se adopta el anexo técnico, los lineamientos y especificaciones técnicas y operativas para el reporte y actualización de las bases de datos de afiliación que opera la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES".

Respecto a las fechas de afiliación contenidas en esta consulta, se aclara que la **Fecha de Afiliación Efectiva** hace referencia a la fecha en la cual inicia la afiliación para el usuario, la cual fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Régimen Contributivo o en el Régimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la **Fecha de Finalización de Afiliación**, establece el término de la afiliación a la entidad de acuerdo con la fecha de la novedad que haya

ARL | sura

Medellín, 07 de January de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSTRUAVANZAR SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 OPERATIVOS		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C9956587	NIAZA NAMUNDIA OMAR	08/01/2025		13z37150	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 07/01/2025 22:18:46 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 24.203.192.14, 198.143.60.18, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

OMAR NIAZA NAMUNDIA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **9.956.587**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 30 de Enero del 2025.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de afiliación en la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NÚMERO DE IDENTIFICACION	9956587
NOMBRES	OMAR
APELLIDOS	NIAZA NAMUNDIA
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	RISARALDA
MUNICIPIO	PEREIRA

Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
ACTIVO	SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO Y DEL REGIMEN SUBSIDIADO S.A. - CM	SUBSIDIADO	17/03/2022	31/12/2999	CABEZA DE FAMILIA

Fecha de Impresión:	01/15/2025 10:51:50	**Estación de origen:**	2801:12:c800:2070::1

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las entidades del Régimen Subsidiado y el Régimen Contributivo, en cumplimiento de la Resolución 1133 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social y las Resoluciones 2153 de 2021 y 762 de 2023 de la ADRES, normativa por la cual se adopta el anexo técnico, los lineamientos y especificaciones técnicas y operativas para el reporte y actualización de las bases de datos de afiliación que opera la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES".

ARL | sura

Medellín, 07 de January de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSTRUAVANZAR SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 OPERATIVOS		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1004688487	RIOS ROJAS LEONARDO FABIO	08/01/2025		15917421	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 07/01/2025 22:23:17 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 24.203.192.14, 198.143.60.18, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **RIOS ROJAS LEONARDO FABIO** identificado(a) con **CC** número **1.004.688.487** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 23 de marzo de 2022 y sus recursos se encuentran en el **FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO**.

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 30 de enero de 2025.

Cordialmente,



Cesar Mauricio Aubad Echeverry
Equipo Soporte para Clientes

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Línea de servicio Protección: Bogotá: **744 44 64** - Medellín y Cali **510 90 99**
Barranquilla: **319 79 99** - Cartagena: **642 49 99** - Nacional **01 8000 52 8000**
www.proteccion.com

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de afiliación en la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NÚMERO DE IDENTIFICACION	1004688487
NOMBRES	LEONARDO FABIO
APELLIDOS	RIOS ROJAS
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	RISARALDA
MUNICIPIO	DOS QUEBRADAS

Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
ACTIVO	SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO Y DEL REGIMEN SUBSIDIADO S.A. - CM	SUBSIDIADO	17/03/2022	31/12/2999	CABEZA DE FAMILIA

Fecha de Impresión:	01/15/2025 10:53:10	**Estación de origen:**	2801:12:c800:2070::1

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las entidades del Régimen Subsidiado y el Régimen Contributivo, en cumplimiento de la Resolución 1133 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social y las Resoluciones 2153 de 2021 y 762 de 2023 de la ADRES, normativa por la cual se adopta el anexo técnico, los lineamientos y especificaciones técnicas y operativas para el reporte y actualización de las bases de datos de afiliación que opera la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES".

ARL | sura

Medellín, 07 de January de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSTRUAVANZAR SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 OPERATIVOS		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1193510310	LAMUNDIA SUCRE ILDER	08/01/2025		18914415	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 07/01/2025 22:17:00 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 24.203.192.14, 198.143.60.18, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **LAMUNDIA SUCRE ILDER** identificado(a) con **CC** número **1.193.510.310** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 04 de noviembre de 2015 y sus recursos se encuentran en el **FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO**.

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 30 de enero de 2025.

Cordialmente,



Cesar Mauricio Aubad Echeverry
Equipo Soporte para Clientes

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Línea de servicio Protección: Bogotá: **744 44 64** - Medellín y Cali **510 90 99**
Barranquilla: **319 79 99** - Cartagena: **642 49 99** - Nacional **01 8000 52 8000**
www.proteccion.com

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de afiliación en la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NÚMERO DE IDENTIFICACION	1193510310
NOMBRES	ILDER
APELLIDOS	LAMUNDIA SUCRE
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	RISARALDA
MUNICIPIO	BELEN DE UMBRIA

Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
ACTIVO	NUEVA EPS S.A.	CONTRIBUTIVO	17/03/2022	31/12/2999	COTIZANTE

Fecha de Impresión:	01/15/2025 10:54:24	**Estación de origen:**	2801:12:c800:2070::1

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las entidades del Régimen Subsidiado y el Régimen Contributivo, en cumplimiento de la Resolución 1133 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social y las Resoluciones 2153 de 2021 y 762 de 2023 de la ADRES, normativa por la cual se adopta el anexo técnico, los lineamientos y especificaciones técnicas y operativas para el reporte y actualización de las bases de datos de afiliación que opera la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES".

Respecto a las fechas de afiliación contenidas en esta consulta, se aclara que la **Fecha de Afiliación Efectiva** hace referencia a la fecha en la cual inicia la afiliación para el usuario, la cual fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Régimen Contributivo o en el Régimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la **Fecha de Finalización de Afiliación**, establece el término de la afiliación a la entidad de acuerdo con la fecha de la novedad que haya presentado la EPS o EOC. A su vez se aclara que la fecha de 31/12/2999 determina que el afiliado

ARL | sura

Medellín, 08 de January de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSTRUAVANZAR SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 OPERATIVOS		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
X31077862	MONTIEL FERNANDEZ ANDRES SEGUNDO	09/01/2025		I196Vm23	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 08/01/2025 10:08:55 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 24.203.192.14, 198.143.60.18, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

8.36 ANEXO 3. Registros de inducción SST obra.

ENDO CONSTRUCCIONES S.A.S

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: S-SST-F-0015	VERSIÓN
INDUCCION	FECHA: ENERO 2024	001

OBJETO:	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ANIA, RUTA 8003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 3507; CAUYA LA FELISA, RUTA 3506, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"
FACILITADOR:	OBJETIVO: PROMOVER, MANTENER Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CON EL FIN DE GARANTIZAR EL BIENESTAR TOTAL DE NUESTROS GRUPOS DE INTERES
TEMAS:	Reglamento Interno - Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Roles y responsabilidades SG-SST- Política SST - Prevención Tabaquismo y Sustancias Psicoactivas - Seguridad Vial, Medio Ambiente - Plan de Emergencias y Evacuación - Brigada de Emergencias - Sistema de Alarma y Punto de Encuentro - Procedimientos Operativos Normalizados - Reporte de Accidentes, Incidentes, Condiciones y actos inseguros - Tareas de Alto Riesgo - Cronograma - Comité de Convivencia - Matrices de Seguridad - Socialización y explicación Formato Inicio y Fin de Jornada - Normatividad legal vigente - Generalidades de afiliación al SGSSS. NOTIFICACIÓN DE RIESGOS. Socialización de la Matriz de peligros y riesgos.

Con mi firma hago constar que ASISTÍ, ENTENDÍ y COMPRENDÍ los temas expuestos y me comprometo a aplicar los conocimientos adquiridos y a cumplir con todas las normas de Seguridad establecidas en la Empresa y con lo estipulado en las Resoluciones de sus sedes Territorial, de Calidad, Ambiental, Social y SST.

Autorizo explícitamente el uso de mis datos personales a ENDO CONSTRUCCIONES S.A.S con el fin de poder difundir sus actividades. Así mismo manifiesto que he sido informado que tengo derecho a acceder, modificar, rectificar, suprimir, solicitar copia de mi autorización y formular quejas, reclamos y consultas frente al tratamiento que haga la empresa de mis datos personales según lo estipulado en la ley.

#	FECHA D/M/A	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	RAZON SOCIAL	FIRMA	EPS	ARL	NOMBRE Y CONTACTO DE EMERGENCIA
1	8-1-25	Jesus Daniel Rios Rojas	1088330160	Ayudante	Construvalental	Daniel Rios	Salud T	SURA	Mario Rios Rojas
2	8-1-25	Leonardo fabio Rios R		Ayudante	Construvalental	Leonardo	Salud T	SURA	Maria Rojas
3	8-1-25	Omar Plaza Namundia	9956[illegible]9	Ayudante	Construvalental	Omar Plaza	A-3	SURA	[illegible]
4	8-1-25	Jider Lamundia Sucre	1193[illegible]320	ayudante	Construvalental	Hider	A3	SURA	[illegible]
5	8-1-25	Osmar Esney del Chavallo	1088339[illegible]	Ayudante	Construvalental	Osmar Chavallo	A-3	SURA	
6	8-1-25	Fernando Andres Martinez		Oficial	Construvalental	Fernando	Nueva EPS	SURA	[illegible]
								SURA	[illegible]

EN CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES" INDUCCION / REINDUCCION GENERAL Y ESPECIFICA	AREA SST	VERSIÓN 001
		CODIGO G-SST	FECHA ENERO 2024

INDUCCIÓN: X REINDUCCIÓN: ____

FECHA: DIA 8 MES 1 AÑO 25

NOMBRE: Jesus Daniel Rios Rojas

CEDULA: 1088536160 CARGO: Ayudante

Yo, Daniel Rios recibí inducción y/o reinducción general y especifica, en las cuales me dieron instrucciones sobre las generalidades de la empresa, seguridad y salud en el trabajo, gestión humana y me informaron acerca de mis responsabilidades y deberes como trabajador y certifico que he entendido cada uno de los mismos, ya que recibí instrucción, formación y entrenamiento del procedimiento de trabajo. Así mismo fui informado oportuna y convenientemente acerca de los riesgos asociados a la tarea, los métodos de trabajo correcto, y de sus medidas preventivas, además de la identificación, los límites de exposición permisibles, los peligros para la salud y medidas de prevención que deben adoptar para evitar los riesgos.

Generalidades de la empresa y Gestión Humana

- Perfil de cargo: funciones y Responsabilidades del cargo.
- Organigrama de la empresa.
- Visión, misión y objetivos de la empresa.
- Reglamento interno de trabajo.
-
-

Seguridad y Salud en el Trabajo

- Objetivos SST.
- Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Política de prevención de consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas.
- Responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo.
- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.
- Reglamento interno de trabajo.
- COPASST – Vigía SST.
- Comité de Convivencia Laboral.
- Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Gestión del riesgo.
- Medidas de seguridad para tareas de alto riesgo.
- Programas de gestión en SST.
- Mecanismos de participación de los trabajadores.
- Procedimiento en caso de Incidente, Accidente de Trabajo y Enfermedad laboral.
- Manejo integral de residuos.
- Seguridad Vial.
- Medio Ambiente.
- Plan de Emergencias y Evacuación.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 6003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES" INDUCCION / REINDUCCION GENERAL Y ESPECIFICA	AREA SST	VERSIÓN 001
		CODIGO G-SST	FECHA ENERO 2024

- Brigada de Emergencias.
- Procedimientos Operativos Normalizados.
- Clasificación de Riesgos.
- Matriz de Riesgos.
- Normas de Seguridad.
- Socialización y explicación Formato Inicio y Fin de Jornada.
- Medidas de seguridad para la prevención de enfermedades respiratorias.
- Autocuidado y uso correcto de los elementos de protección personal.
- Beneficios y generalidades de la seguridad social.

Inducción especifica en el cargo

- Procedimientos aplicables al cargo.
- Normas de seguridad relacionadas con el cargo.
- Dinámica de las actividades a realizar.
- Comunicación.
- Registros aplicables al cargo.

Observaciones:

Como trabajador me comprometo a hacer uso adecuado de los elementos de protección personal que me asignen, mantenerlos en buen estado y solicitar el cambio oportunamente. Declaro que conozco el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y las normas generales del SG-SST de la empresa y las cumpliré a cabalidad en todas sus partes. Me comprometo actuar de manera segura, con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

Daniel Rios

Firma Trabajador

CC. 1088536

CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: G-SST-F-011	VERSIÓN
	EVALUACIÓN INDUCCIÓN O REINDUCCIÓN	FECHA: ENERO 2024	001

OBJETO: "MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 3003, REMOLINOS - CAUYA, RUTA 3007, CAUYA LA PELIRA, RUTA 3008, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES" DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

NOMBRE: Jesus Daniel Dios Rojas

EMPRESA: Constivavantar

No. CEDULA: 1049536160

CARGO: Ayudante

OBRA: Muro 637+250 Apia 3003

FECHA DI 8 MI 01 N 25

1. Marque con una X la respuesta correcta: ¿Si usted sufre un accidente laboral que tiempo tiene para reportarlo?

a. Después de ser atendido por el medico
b. Al día siguiente del evento
X c. Debe reportarlo de inmediato
d. No es obligación reportarlo

2. Marque con una X 2 de las responsabilidades de los empleados

X a. Utilización adecuada de los EPP
b. Realizar el Pago de la ARL
X c. Asistencia a capacitaciones y charlas
X d. Aplicación de practicas y comportamientos seguros

3. Responda Falso (F) o Verdadero (V), según considere:

a. Debo separar los residuos adecuadamente según el código de colores correspondiente V
b. Los incidentes ambientales NO deben reportarse F
c. Mi área de trabajo debe permanecer en adecuadas condiciones de Orden y Aseo V
d. Un incidente de trabajo es un accidente grave F

4. Marque con una X 2 de las prohibiciones definidas por la empresa:

a. Reportar los incidentes laborales
b. Laborar con elementos de protección personal
X c. Trabajar bajo el efecto de sustancias psicoactivas
X d. Trabajar en estado de embriaguez

5. Marque con una X las entidades a las cuales lo debe afiliar la empresa

X a. EPS (entidad promotora de salud)
b. AFP (fondo de pensiones)
c. Un Plan Exequial
X d. ARL (administradora de riesgos laborales)

6. Responde Falso (F) o Verdadero (V):

a. El reglamento de higiene y seguridad en el trabajo menciona la escala de faltas y sanciones V
b. El dominical se debe pagar cuando no se labora la semana completa F
c. Antes de realizar una actividad de alto riesgo debo diligenciar el permiso de trabajo V
d. En las empresas se debe conformar el copasst y el comité de convivencia V

7. Marque con una X una de las políticas socializadas por la empresa

a. Política de desplazamiento y orden
b. Política de control interno
X c. Política de seguridad y salud en el trabajo
X d. Política de prevención del alcohol, tabaquismo y sustancias psicoactivas

8. Escriba 2 clases de riesgos: Fisico, Publico.

9. Escriba una modalidad de acoso laboral. Mas de 8 Horas Laboradas

10. Escriba dos elementos de protección personal que siempre debe utilizar casco, Botas

11. Conoce y puede identificar un punto de encuentro en su lugar de trabajo? SI X NO ___

12. Escriba la ARL a la cual pertenece SURA

13. Diga una medida de prevención en actividades con maquinaria amarilla y vehículos grandes: Distancia

14. Cual es el objetivo del formato de registro de inicio y fin de jornada: Horas laboradas

FIRMA DEL EVALUADO: Daniel Rios

FIRMA DEL EVALUADOR: Jorge. O

CADA PREGUNTA VALE 10 PUNTOS - PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO PARA APROBAR LA EVALUACIÓN 100 CALIFICACIÓN: 140

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES" INDUCCION / REINDUCCION GENERAL Y ESPECIFICA	AREA SST	VERSIÓN 001
		CODIGO G-SST	FECHA ENERO 2024

INDUCCIÓN: X REINDUCCIÓN: ____

FECHA: DIA 9 MES 01 AÑO 25

NOMBRE: fernando andres martinez pradera

CEDULA: 4547727 CARGO: auxiliar

Yo, Fernando A. Martinez P. recibí inducción y/o reinducción general y especifica, en las cuales me dieron instrucciones sobre las generalidades de la empresa, seguridad y salud en el trabajo, gestión humana y me informaron acerca de mis responsabilidades y deberes como trabajador y certifico que he entendido cada uno de los mismos, ya que recibí instrucción, formación y entrenamiento del procedimiento de trabajo. Así mismo fui informado oportuna y convenientemente acerca de los riesgos asociados a la tarea, los métodos de trabajo correcto, y de sus medidas preventivas, además de la identificación, los límites de exposición permisibles, los peligros para la salud y medidas de prevención que deben adoptar para evitar los riesgos.

Generalidades de la empresa y Gestión Humana
• Perfil de cargo: funciones y Responsabilidades del cargo. • Organigrama de la empresa. • Visión, misión y objetivos de la empresa. • Reglamento interno de trabajo. • •

Seguridad y Salud en el Trabajo
• Objetivos SST. • Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. • Política de prevención de consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas. • Responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo. • Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. • Reglamento interno de trabajo. • COPASST – Vigía SST. • Comité de Convivencia Laboral. • Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. • Gestión del riesgo. • Medidas de seguridad para tareas de alto riesgo. • Programas de gestión en SST. • Mecanismos de participación de los trabajadores. • Procedimiento en caso de Incidente, Accidente de Trabajo y Enfermedad laboral. • Manejo integral de residuos. • Seguridad Vial. • Medio Ambiente. • Plan de Emergencias y Evacuación.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO; APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 6003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2509, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES" INDUCCION / REINDUCCION GENERAL Y ESPECIFICA	AREA: SST	VERSION: 001
END CONSTRUCCIONES S.A.S		CODIGO: G-SST	FECHA: ENERO 2024

- Brigada de Emergencias.
- Procedimientos Operativos Normalizados.
- Clasificación de Riesgos.
- Matriz de Riesgos.
- Normas de Seguridad.
- Socialización y explicación Formato Inicio y Fin de Jornada.
- Medidas de seguridad para la prevención de enfermedades respiratorias.
- Autocuidado y uso correcto de los elementos de protección personal.
- Beneficios y generalidades de la seguridad social.

Inducción especifica en el cargo

- Procedimientos aplicables al cargo.
- Normas de seguridad relacionadas con el cargo.
- Dinámica de las actividades a realizar.
- Comunicación.
- Registros aplicables al cargo.

Observaciones:

Como trabajador me comprometo a hacer uso adecuado de los elementos de protección personal que me asignen, mantenerlos en buen estado y solicitar el cambio oportunamente. Declaro que conozco el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y las normas generales del SG-SST de la empresa y las cumpliré a cabalidad en todas sus partes. Me comprometo actuar de manera segura, con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

Fernando O'Meara C

Firma Trabajador

CC. 4547722

CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: G-SST-F-011	VERSIÓN
	EVALUACIÓN INDUCCIÓN O REINDUCCIÓN	FECHA: ENERO 2024	001

OBJETO: "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ABIA, RUTA 5003, RIOSUCIO - CALIFA, RUTA 2507, CALIFA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES" DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

NOMBRE: Fernando Andres Martinez

EMPRESA: Construvaza | No. CEDULA: 4347922

CARGO: oficial | OBRA: Apia muro 631+250 | 12500 3

FECHA DE 25 M 01 N 25

1. Marque con una X la respuesta correcta: ¿Si usted sufre un accidente laboral que tiempo tiene para reportarlo?

a. Después de ser atendido por el medico
b. Al día siguiente del evento
X. Debe reportarlo de inmediato
d. No es obligación reportarlo

2. Marque con una X 2 de las responsabilidades de los empleados

X. Utilización adecuada de los EPP
b. Realizar el Pago de la ARL
X. Asistencia a capacitaciones y charlas
d. Aplicación de practicas y comportamientos seguros

3. Responda Falso (F) o Verdadero (V), según considere:

a. Debo separar los residuos adecuadamente según el código de colores correspondiente V
b. Los incidentes ambientales NO deben reportarse F
c. Mi área de trabajo debe permanecer en adecuadas condiciones de Orden y Aseo V
d. Un incidente de trabajo es un accidente grave F

4. Marque con una X 2 de las prohibiciones definidas por la empresa:

a. Reportar los incidentes laborales
b. Laborar con elementos de protección personal
X. Trabajar bajo el efecto de sustancias psicoactivas
X. Trabajar en estado de embriaguez

5. Marque con una X las entidades a las cuales lo debe afiliar la empresa

X. EPS (entidad promotora de salud)
b. AFP (fondo de pensiones)
c. Un Plan Exequial
X. ARL (administradora de riesgos laborales)

6. Responde Falso (F) o Verdadero (V):

a. El reglamento de higiene y seguridad en el trabajo menciona la escala de faltas y sanciones V
b. El dominical se debe pagar cuando no se labora la semana completa F
c. Antes de realizar una actividad de alto riesgo debo diligenciar el permiso de trabajo V
d. En las empresas se debe conformar el copasst y el comité de convivencia V

7. Marque con una X una de las políticas socializadas por la empresa

a. Política de desplazamiento y orden
b. Política de control interno
X. Política de seguridad y salud en el trabajo
d. Política de prevención del alcohol tabaquismo y sustancias psicoactivas

8. **Escriba 2 clases de riesgos:** Ergonomico, Publico

9. **Escriba una modalidad de acoso laboral.** Maltrato verbal

10. **Escriba dos elementos de protección personal que siempre debe utilizar** Casco, Botas

11. **Conoce y puede identificar un punto de encuentro en su lugar de trabajo?** SI X NO ___

12. **Escriba la ARL a la cual pertenece** SURA

13. **Diga una medida de prevención en actividades con maquinaria amarilla y vehículos grandes:** Distancia y Señalización

14. **Cual es el objetivo del formato de registro de inicio y fin de jornada:** Tiempo laborado

FIRMA DEL EVALUADO: _____ FIRMA DEL EVALUADOR: Jorge.O

CADA PREGUNTA VALE 10 PUNTOS - PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO PARA APROBAR LA EVALUACIÓN 100 CALIFICACIÓN: 140

ENE CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES" INDUCCION / REINDUCCION GENERAL Y ESPECIFICA	AREA SST	VERSIÓN 001
		CODIGO G-SST	FECHA ENERO 2024

INDUCCIÓN: X REINDUCCIÓN: ____

FECHA: DIA 8 MES 01 AÑO 25

NOMBRE: Osmar Esneider Chavarro

CEDULA: 1098539117 CARGO: Ayudante

Yo, Oscar Cancelor Chavarro Torres recibí inducción y/o reinducción general y especifica, en las cuales me dieron instrucciones sobre las generalidades de la empresa, seguridad y salud en el trabajo, gestión humana y me informaron acerca de mis responsabilidades y deberes como trabajador y certifico que he entendido cada uno de los mismos, ya que recibí instrucción, formación y entrenamiento del procedimiento de trabajo. Así mismo fui informado oportuna y convenientemente acerca de los riesgos asociados a la tarea, los métodos de trabajo correcto, y de sus medidas preventivas, además de la identificación, los límites de exposición permisibles, los peligros para la salud y medidas de prevención que deben adoptar para evitar los riesgos.

Generalidades de la empresa y Gestión Humana

- Perfil de cargo: funciones y Responsabilidades del cargo.
- Organigrama de la empresa.
- Visión, misión y objetivos de la empresa.
- Reglamento interno de trabajo.
-
-

Seguridad y Salud en el Trabajo

- Objetivos SST.
- Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Política de prevención de consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas.
- Responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo.
- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.
- Reglamento interno de trabajo.
- COPASST – Vigía SST.
- Comité de Convivencia Laboral.
- Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Gestión del riesgo.
- Medidas de seguridad para tareas de alto riesgo.
- Programas de gestión en SST.
- Mecanismos de participación de los trabajadores.
- Procedimiento en caso de Incidente, Accidente de Trabajo y Enfermedad laboral.
- Manejo integral de residuos.
- Seguridad Vial.
- Medio Ambiente.
- Plan de Emergencias y Evacuación.

END CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 6003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES" INDUCCION / REINDUCCION GENERAL Y ESPECIFICA	AREA SST	VERSIÓN 001
		CODIGO G-SST	FECHA ENERO 2024

- Brigada de Emergencias.
- Procedimientos Operativos Normalizados.
- Clasificación de Riesgos.
- Matriz de Riesgos.
- Normas de Seguridad.
- Socialización y explicación Formato Inicio y Fin de Jornada.
- Medidas de seguridad para la prevención de enfermedades respiratorias.
- Autocuidado y uso correcto de los elementos de protección personal.
- Beneficios y generalidades de la seguridad social.

Inducción especifica en el cargo

- Procedimientos aplicables al cargo.
- Normas de seguridad relacionadas con el cargo.
- Dinámica de las actividades a realizar.
- Comunicación.
- Registros aplicables al cargo.

Observaciones:

Como trabajador me comprometo a hacer uso adecuado de los elementos de protección personal que me asignen, mantenerlos en buen estado y solicitar el cambio oportunamente. Declaro que conozco el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y las normas generales del SG-SST de la empresa y las cumpliré a cabalidad en todas sus partes. Me comprometo actuar de manera segura, con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

Omar Alvarez

Firma Trabajador

CC. 1048539772

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: G-SST-F-011	VERSIÓN
	EVALUACIÓN INDUCCIÓN O REINDUCCIÓN	FECHA: ENERO 2024	001

OBJETO: "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES" DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

NOMBRE: Osmar Esneider Chavarro — No. CEDULA: 1088539117

EMPRESA: Constructora Z&T — OBRA: MTO 631250 Apia 5003

CARGO: Ayudante — FECHA: DI 29 MI 01 AÑ 25

1. Marque con una X la respuesta correcta: ¿si usted sufre un accidente laboral que tiempo tiene para reportarlo?

a. Despues de ser atendido por el medico
b. Al dia siguiente del evento
X Debe reportarlo de inmediato
d. No es obligación reportarlo

2. Marque con una X 2 de las responsabilidades de los empleados

X Utilización adecuada de los EPP
b. Realizar el Pago de la ARL
X Asistencia a capacitaciones y charlas
d. Aplicación de practicas y comportamientos seguros

3. Responda Falso (F) o Verdadero (V), según considere:

a. Debo separar los residuos adecuadamente según el código de colores correspondiente V
b. Los accidentes ambientales NO deben reportarse F
c. Mi área de trabajo debe permanecer en adecuadas condiciones de Orden y Aseo V
d. Un incidente de trabajo es un accidente grave F

4. Marque con una X 2 de las prohibiciones definidas por la empresa:

a. Reportar los incidentes laborales
b. Laborar con elementos de protección personal
X Trabajar bajo el efecto de sustancias psicoactivas
d. Trabajar en estado de embriaguez

5. Marque con una X las entidades a las cuales lo debe afiliar la empresa

X EPS (entidad promotora de salud)
b. AFP (fondo de pensiones)
c. un Plan Exequial
X ARL (administradora de riesgos laborales)

6. Responda Falso (F) o Verdadero (V):

a. El reglamento de higiene y seguridad en el trabajo menciona la escala de faltas y sanciones V
b. El dominical se debe pagar cuando no se labora la semana completa F
c. Antes de realizar una actividad de alto riesgo debo diligenciar el permiso de trabajo V
d. En las empresas se debe conformar el copasst y el comité de convivencia V

7. Marque con una X una de las politicas socializadas por la empresa

a. Politica de desplazamiento y orden
b. Politica de control interno
X Politica de seguridad y salud en el trabajo
d. Politica de prevención del alcohol tabaquismo y sustancias psicoactivas

8. Escriba 2 clases de riesgos: Fisico, Ergonomico
9. Escriba una modalidad de acoso laboral: Maltrato Verbal
10. Escriba dos elementos de protección personal que siempre debe utilizar casco, Botas y ropa
11. Conoce y puede identificar un punto de encuentro en su lugar de trabajo? SI X NO V
12. Escriba la ARL a la cual pertenece SURA
13. Diga una medida de prevención en actividades con maquinaria amarilla y vehiculos grandes: Señalizacion
14. Cual es el objetivo del formato de registro de inicio y fin de jornada: Horas laboradas

FIRMA DEL EVALUADO: Osmar Chavarro — FIRMA DEL EVALUADOR: Jorge. O

CADA PREGUNTA VALE 10 PUNTOS - PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO PARA APROBAR LA EVALUACIÓN 100 CALIFICACIÓN: 140

EN CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES" INDUCCION / REINDUCCION GENERAL Y ESPECIFICA	AREA SST	VERSIÓN 001
		CODIGO G-SST	FECHA ENERO 2024

INDUCCIÓN: X **REINDUCCIÓN:** ____

FECHA: DIA 29 **MES** 01 **AÑO** 25

NOMBRE: omar piaza Namunda

CEDULA: 9956584 **CARGO:** Aydante

Yo, omar Niosa recibí inducción y/o reinducción general y especifica, en las cuales me dieron instrucciones sobre las generalidades de la empresa, seguridad y salud en el trabajo, gestión humana y me informaron acerca de mis responsabilidades y deberes como trabajador y certifico que he entendido cada uno de los mismos, ya que recibi instrucción, formación y entrenamiento del procedimiento de trabajo. Así mismo fui informado oportuna y convenientemente acerca de los riesgos asociados a la tarea, los métodos de trabajo correcto, y de sus medidas preventivas, además de la identificación, los límites de exposición permisibles, los peligros para la salud y medidas de prevención que deben adoptar para evitar los riesgos.

Generalidades de la empresa y Gestión Humana
• Perfil de cargo: funciones y Responsabilidades del cargo. • Organigrama de la empresa. • Visión, misión y objetivos de la empresa. • Reglamento interno de trabajo. • •

Seguridad y Salud en el Trabajo
• Objetivos SST. • Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. • Política de prevención de consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas. • Responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo. • Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. • Reglamento interno de trabajo. • COPASST – Vigía SST. • Comité de Convivencia Laboral. • Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. • Gestión del riesgo. • Medidas de seguridad para tareas de alto riesgo. • Programas de gestión en SST. • Mecanismos de participación de los trabajadores. • Procedimiento en caso de Incidente, Accidente de Trabajo y Enfermedad laboral. • Manejo integral de residuos. • Seguridad Vial. • Medio Ambiente. • Plan de Emergencias y Evacuación.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES" INDUCCION / REINDUCCION GENERAL Y ESPECIFICA	AREA SST	VERSIÓN 001
ENDE CONSTRUCCIONES S.A.S		CODIGO G-SST	FECHA ENERO 2024

- Brigada de Emergencias.
- Procedimientos Operativos Normalizados.
- Clasificación de Riesgos.
- Matriz de Riesgos.
- Normas de Seguridad.
- Socialización y explicación Formato Inicio y Fin de Jornada.
- Medidas de seguridad para la prevención de enfermedades respiratorias.
- Autocuidado y uso correcto de los elementos de protección personal.
- Beneficios y generalidades de la seguridad social.

Inducción especifica en el cargo

- Procedimientos aplicables al cargo.
- Normas de seguridad relacionadas con el cargo.
- Dinámica de las actividades a realizar.
- Comunicación.
- Registros aplicables al cargo.

Observaciones:

Como trabajador me comprometo a hacer uso adecuado de los elementos de protección personal que me asignen, mantenerlos en buen estado y solicitar el cambio oportunamente. Declaro que conozco el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y las normas generales del SG-SST de la empresa y las cumpliré a cabalidad en todas sus partes. Me comprometo actuar de manera segura, con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

omar Niasa

Firma Trabajador

cc. 9956587

CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: G-SST-F-011	VERSIÓN
	EVALUACIÓN INDUCCIÓN O REINDUCCIÓN	FECHA: ENERO 2024	001
OBJETO:	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES" DEL MUNICIPIO DE PEREIRA		
NOMBRE:	Omar Niaza Namunda	No. CEDULA:	99565
EMPRESA:	Construvarios	OBRA:	Muro 637250 Apia
CARGO:	Ayudante	FECHA: DI 8 MI 01 AÑ 25	

1. Marque con una X la respuesta correcta: ¿si usted sufre un accidente laboral que tiempo tiene para reportarlo?

a. Después de ser atendido por el medico
b. Al día siguiente del evento
X Debe reportarlo de inmediato
d. No es obligación reportarlo

2. Marque con una X 2 de las responsabilidades de los empleados

X Utilización adecuada de los EPP
b. Realizar el Pago de la ARL
X Asistencia a capacitaciones y charlas
d. Aplicación de practicas y comportamientos seguros

3. Responda Falso (F) o Verdadero (V), según considere:

a. Debo separar los residuos adecuadamente según el código de colores correspondiente V
b. Los incidentes ambientales NO deben reportarse F
c. Mi área de trabajo debe permanecer en adecuadas condiciones de Orden y Aseo V
d. Un incidente de trabajo es un accidente grave F

4. Marque con una X 2 de las prohibiciones definidas por la empresa:

a. Reportar los incidentes laborales
b. Laborar con elementos de protección personal
X Trabajar bajo el efecto de sustancias psicoactivas
X Trabajar en estado de embriaguez

5. Marque con una X las entidades a las cuales lo debe afiliar la empresa

X EPS (entidad promotora de salud)
b. AFP (fondo de pensiones)
c. Un Plan Exequial
X ARL (administradora de riesgos laborales)

6. Responde Falso (F) o Verdadero (V):

a. El reglamento de higiene y seguridad en el trabajo menciona la escala de faltas y sanciones V
b. El dominical se debe pagar cuando no se labora la semana completa F
c. Antes de realizar una actividad de alto riesgo debo diligenciar el permiso de trabajo V
d. En las empresas se debe conformar el copasst y el comité de convivencia V

7. Marque con una X una de las políticas socializadas por la empresa

a. Política de desplazamiento y orden
b. Política de control interno
X Política de seguridad y salud en el trabajo
X Política de prevención del alcohol tabaquismo y sustancias psicoactivas

8. Escriba 2 clases de riesgos: físico, público

9. Escriba una modalidad de acoso laboral. Horas Extra no remunerada

10. Escriba dos elementos de protección personal que siempre debe utilizar casco, guantes

11. Conoce y puede identificar un punto de encuentro en su lugar de trabajo? SI X **NO** ___

12. Escriba la ARL a la cual pertenece SURA

13. Diga una medida de prevención en actividades con maquinaria amarilla y vehículos grandes: Distancia y señalizar

14. Cual es el objetivo del formato de registro de inicio y fin de jornada: condición de salud

FIRMA DEL EVALUADO: Omar Niaza **FIRMA DEL EVALUADOR:** Jorge. O

CADA PREGUNTA VALE 10 PUNTOS - PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO PARA APROBAR LA EVALUACIÓN 100 CALIFICACIÓN: 140

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2506, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES" INDUCCION / REINDUCCION GENERAL Y ESPECIFICA	AREA SST	VERSIÓN 001
ENE CONSTRUCCIONES S.A.S		CODIGO G-SST	FECHA ENERO 2024

INDUCCIÓN: X REINDUCCIÓN: ____

FECHA: DIA 8 MES 01 AÑO 25

NOMBRE: Leonardo Fabio Rios Rojas

CEDULA: 1004688487 CARGO: Ayudante

Yo, Leonardo Fabio Rios recibí inducción y/o reinducción general y especifica, en las cuales me dieron instrucciones sobre las generalidades de la empresa, seguridad y salud en el trabajo, gestión humana y me informaron acerca de mis responsabilidades y deberes como trabajador y certifico que he entendido cada uno de los mismos, ya que recibí instrucción, formación y entrenamiento del procedimiento de trabajo. Así mismo fui informado oportuna y convenientemente acerca de los riesgos asociados a la tarea, los métodos de trabajo correcto, y de sus medidas preventivas, además de la identificación, los límites de exposición permisibles, los peligros para la salud y medidas de prevención que deben adoptar para evitar los riesgos.

Generalidades de la empresa y Gestión Humana

- Perfil de cargo: funciones y Responsabilidades del cargo.
- Organigrama de la empresa.
- Visión, misión y objetivos de la empresa.
- Reglamento interno de trabajo.
-
-

Seguridad y Salud en el Trabajo

- Objetivos SST.
- Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Política de prevención de consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas.
- Responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo.
- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.
- Reglamento interno de trabajo.
- COPASST – Vigía SST.
- Comité de Convivencia Laboral.
- Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Gestión del riesgo.
- Medidas de seguridad para tareas de alto riesgo.
- Programas de gestión en SST.
- Mecanismos de participación de los trabajadores.
- Procedimiento en caso de Incidente, Accidente de Trabajo y Enfermedad laboral.
- Manejo integral de residuos.
- Seguridad Vial.
- Medio Ambiente.
- Plan de Emergencias y Evacuación.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES" INDUCCION / REINDUCCION GENERAL Y ESPECIFICA	AREA: SST	VERSIÓN: 001
ENDE CONSTRUCCIONES S.A.S		CODIGO: G-SST	FECHA: ENERO 2024

- Brigada de Emergencias.
- Procedimientos Operativos Normalizados.
- Clasificación de Riesgos.
- Matriz de Riesgos.
- Normas de Seguridad.
- Socialización y explicación Formato Inicio y Fin de Jornada.
- Medidas de seguridad para la prevención de enfermedades respiratorias.
- Autocuidado y uso correcto de los elementos de protección personal.
- Beneficios y generalidades de la seguridad social.
-
-
-

Inducción especifica en el cargo

- Procedimientos aplicables al cargo.
- Normas de seguridad relacionadas con el cargo.
- Dinámica de las actividades a realizar.
- Comunicación.
- Registros aplicables al cargo.
-
-
-

Observaciones:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Como trabajador me comprometo a hacer uso adecuado de los elementos de protección personal que me asignen, mantenerlos en buen estado y solicitar el cambio oportunamente. Declaro que conozco el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y las normas generales del SG-SST de la empresa y las cumpliré a cabalidad en todas sus partes. Me comprometo actuar de manera segura, con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

Leonardo Fabio Rios

Firma Trabajador

CC. 1004688487

Construcciones S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO	VERSIÓN
	EVALUACIÓN INDUCCIÓN O REINDUCCIÓN	FECHA: DÍA/MES/AÑO	001
OBJETO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO APIA - VITERBO - ARIA, RUTA 5005, RISARALDA - CALETA, RUTA 5007 CALETA LA PRIJIA, RUTA 5008, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES" DEL MUNICIPIO DE PEREIRA		

NOMBRE: Leonardo Fabio Rios Rojas — No. CEDULA: 1004688487

EMPRESA: Construvanza SAS — OBRA: MURO 631+40 APIA 5005

CARGO: Ayudante — FECHA DE INDUCCIÓN: 10/01/25

1. Marque con una X la respuesta correcta. ¿Si usted sufrió un accidente laboral que tiempo tiene para reportarlo?

a. Después de ser atendido por el medico
b. Al día siguiente del evento
X. Debe reportarlo de inmediato
d. No es obligación reportarlo

2. Marque con una X 2 de las responsabilidades de los empleados

a. Ubicación adecuada de los EPP
b. Realizar el Pago de la ARL
X. Asistencia a capacitaciones y charlas
X. Aplicación de practicas y comportamientos seguros

3. Responda Falso (F) o Verdadero (V), según considere:

a. Debe separar los residuos adecuadamente según el código de colores correspondiente V
b. Los incidentes ambientales NO deben reportarse F
c. Mi área de trabajo debe permanecer en adecuadas condiciones de Orden y Aseo V
d. Un incidente de trabajo es un accidente grave F

4. Marque con una X 2 de las prohibiciones definidas por la empresa:

a. Reportar los incidentes laborales
b. Laborar con elementos de protección personal
X. Trabajar bajo el efecto de sustancias psicoactivas
X. Trabajar en estado de embriaguez

5. Marque con una X las entidades a las cuales lo debe afiliar la empresa

X. EPS (entidad promotora de salud)
b. AFP (fondo de pensiones)
c. Un Plan Exequial
X. ARL (administradora de riesgos laborains)

6. Responde Falso (F) o Verdadero (V):

a. El reglamento de higiene y seguridad en el trabajo menciona la escala de faltas y sanciones V
b. El dominical se debe pagar cuando no se labora la semana completa F
c. Antes de realizar una actividad de alto riesgo debo diligenciar el permiso de trabajo V
d. En las empresas se debe conformar el copasst y el comité de convivencia V

7. Marque con una X una de las políticas socializadas por la empresa

a. Política de desplazamiento y orden
b. Política de control interno
X. Política de seguridad y salud en el trabajo
X. Política de prevención del alcohol tabaquismo y sustancias psicoactivas

8. Escriba 2 clases de riesgos: Físico, Público

9. Escriba una modalidad de acoso laboral. Maltrato Verbal

10. Escriba dos elementos de protección personal que siempre debe utilizar casco y Guantes

11. Conoce y puede identificar un punto de encuentro en su lugar de trabajo? SI X **NO** __

12. Escriba la ARL a la cual pertenece SURA

13. Diga una medida de prevención en actividades con maquinaria amarilla y vehículos grandes: Distancia

14. Cual es el objetivo del formato de registro de inicio y fin de jornada: Tiempo laborado

FIRMA DEL EVALUADO: Leonardo Fabio Rios — **FIRMA DEL EVALUADOR:** Jorge. a

CADA PREGUNTA VALE 10 PUNTOS - PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO PARA APROBAR LA EVALUACIÓN 100 CALIFICACIÓN: 140

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES" INDUCCION / REINDUCCION GENERAL Y ESPECIFICA	AREA SST	VERSIÓN 001
EN CONSTRUCCIONES S.A.S		CODIGO G-SST	FECHA ENERO 2024

INDUCCIÓN: X REINDUCCIÓN: ____

FECHA: DIA 8 MES 01 AÑO 25

NOMBRE: Fidel Lamundia Sucre

CEDULA: 1193510310 CARGO: Oficial

Yo, Fidel Lamundia S. recibí inducción y/o reinducción general y especifica, en las cuales me dieron instrucciones sobre las generalidades de la empresa, seguridad y salud en el trabajo, gestión humana y me informaron acerca de mis responsabilidades y deberes como trabajador y certifico que he entendido cada uno de los mismos, ya que recibí instrucción, formación y entrenamiento del procedimiento de trabajo. Así mismo fui informado oportuna y convenientemente acerca de los riesgos asociados a la tarea, los métodos de trabajo correcto, y de sus medidas preventivas, además de la identificación, los límites de exposición permisibles, los peligros para la salud y medidas de prevención que deben adoptar para evitar los riesgos.

Generalidades de la empresa y Gestión Humana

- Perfil de cargo: funciones y Responsabilidades del cargo.
- Organigrama de la empresa.
- Visión, misión y objetivos de la empresa.
- Reglamento interno de trabajo.
-
-

Seguridad y Salud en el Trabajo

- Objetivos SST.
- Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Política de prevención de consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas.
- Responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo.
- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.
- Reglamento interno de trabajo.
- COPASST – Vigía SST.
- Comité de Convivencia Laboral.
- Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Gestión del riesgo.
- Medidas de seguridad para tareas de alto riesgo.
- Programas de gestión en SST.
- Mecanismos de participación de los trabajadores.
- Procedimiento en caso de Incidente, Accidente de Trabajo y Enfermedad laboral.
- Manejo integral de residuos.
- Seguridad Vial.
- Medio Ambiente.
- Plan de Emergencias y Evacuación.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 6003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES" INDUCCION / REINDUCCION GENERAL Y ESPECIFICA	AREA SST	VERSIÓN 001
		CODIGO G-SST	FECHA ENERO 2024

- Brigada de Emergencias.
- Procedimientos Operativos Normalizados.
- Clasificación de Riesgos.
- Matriz de Riesgos.
- Normas de Seguridad.
- Socialización y explicación Formato Inicio y Fin de Jornada.
- Medidas de seguridad para la prevención de enfermedades respiratorias.
- Autocuidado y uso correcto de los elementos de protección personal.
- Beneficios y generalidades de la seguridad social.

Inducción especifica en el cargo

- Procedimientos aplicables al cargo.
- Normas de seguridad relacionadas con el cargo.
- Dinámica de las actividades a realizar.
- Comunicación.
- Registros aplicables al cargo.

Observaciones:

Como trabajador me comprometo a hacer uso adecuado de los elementos de protección personal que me asignen, mantenerlos en buen estado y solicitar el cambio oportunamente. Declaro que conozco el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y las normas generales del SG-SST de la empresa y las cumpliré a cabalidad en todas sus partes. Me comprometo actuar de manera segura, con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

Hilder lamundia S.

Firma Trabajador

cc. 1193510 310

Construcciones S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO S-SST-F-011	VERSIÓN
	EVALUACIÓN INDUCCIÓN O REINDUCCIÓN	FECHA EMPO 2024	001
OBJETO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO APIA - VITERBO - ARIA, RUTA 5005, REMOLINOS - CALIFA, RUTA 3007, CALIFA LA PELUSA, RUTA 3008, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES" DEL MUNICIPIO DE PEREIRA		
NOMBRE	Hilder Jaramillo Sucre		
EMPRESA	Constr Avanzar	No. CEDULA	1193510310
CARGO	Oficial	OBRA	MVI0631250 Año 2003
		FECHA DI MI AI	

1. Marque con una X la respuesta correcta: ¿Si usted sufre un accidente laboral que tiempo tiene para reportarlo?
a. Después de ser atendido por el medico
b. Al día siguiente del evento
X. Debe reportarlo de inmediato
d. No es obligación reportarlo ✓

2. Marque con una X 2 de las responsabilidades de los empleados
a. Ubicación adecuada de los EPP
b. Realizar el Pago de la ARL
X. Asistencia a capacitaciones y charlas ✓
d. Aplicación de practicas y comportamientos seguros

3. Responda Falso (F) o Verdadero (V), según considere:
a. Debe separar los residuos adecuadamente según el código de colores correspondiente V ✓
b. Los incidentes ambientales NO deben reportarse F
c. Mi área de trabajo debe permanecer en adecuadas condiciones de Orden y Aseo V
d. Un incidente de trabajo es un accidente grave F

4. Marque con una X 2 de las prohibiciones definidas por la empresa:
a. Reportar los incidentes laborales
b. Laborar con elementos de protección personal ✓
X. Trabajar bajo el efecto de sustancias psicoactivas
X. Trabajar en estado de embriaguez

5. Marque con una X las entidades a las cuales lo debe afiliar la empresa
X. EPS (entidad promotora de salud)
b. AFP (fondo de pensiones)
c. Un Plan Exequial
X. ARL (administradora de riesgos laborales) ✓

6. Responda Falso (F) o Verdadero (V):
a. El reglamento de higiene y seguridad en el trabajo menciona la escala de faltas y sanciones V ✓
b. El dominical se debe pagar cuando no se labora la semana completa F
c. Antes de realizar una actividad de alto riesgo debo diligenciar el permiso de trabajo V
d. En las empresas se debe conformar el copasst y el comité de convivencia V

7. Marque con una X una de las políticas socializadas por la empresa
a. Política de desplazamiento y orden ✓
b. Política de control interno
X. Política de seguridad y salud en el trabajo
X. Política de prevención del alcohol tabaquismo y sustancias psicoactivas

8. Escriba 2 clases de riesgos: fisico, Quimico ✓
9. Escriba una modalidad de acoso laboral. Maltrato verbal ✓
10. Escriba dos elementos de protección personal que siempre debe utilizar casco, guantes ✓
11. Conoce y puede identificar un punto de encuentro en su lugar de trabajo? SI X NO ✓
12. Escriba la ARL a la cual pertenece Sura ✓
13. Diga una medida de prevención en actividades con maquinaria amarilla y vehículos grandes: distancia ✓
14. Cual es el objetivo del formato de registro de inicio y fin de jornada: Tiempo laborado ✓

FIRMA DEL EVALUADO: Hilder Jaramillo S. FIRMA DEL EVALUADOR: Jorge.O

CADA PREGUNTA VALE 10 PUNTOS - PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO PARA APROBAR LA EVALUACIÓN 100 CALIFICACIÓN: 140

8.37 ANEXO 4. Registro entrega de EPP SST obra

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código G-SST-F-010	VERSIÓN
	ENTREGA DE DOTACION Y/O ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Fecha ENERO 2024	001

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	RH	CARGO	CIUDAD
Omar Niaza Namundia	9956594		Ayudante	Belen

ITEM	DOTACION	EPP	DESCRIPCION DOTACION Y/O EPP ENTREGADO	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA	REPOSICION POR DESGASTE	REPOSICION POR PERDIDA	FECHA	FIRMA TRABAJADOR	FIRMA QUIEN ENTREGA	OBSERVACIONES
1		X	casco	1	X			9-01-25	omarNiaza	Jose	
2		X	chaleco	1	X			9-01-25	omarNiasa	Jose	
3		X	~~Bo~~tapabocas	1	X			9-01-25	omarNiasa	Jose	
4		X	Gafas	1	X			13-1-25	omarNiasa	Jose	
5		X	Guantes	1	X			13-1-25	omarNiasa	Jose	
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

Me comprometo con ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S a hacer buen uso de la Dotacion y Elementos de Proteccion Personal (EPP) entregados una vez inicie actividades laborales, teniendo en cuenta que son elementos exclusivos para conserv mi salud y seguridad, tambien reconozco que se me ha indicado como usarlos y cuidarlos, en caso de no usar los EPP que la empresa me ha entregado la exonero de toda responsabilidad, que el no uso cause en mi salud y en mi seguridad.

FIRMA: CEDULA:

ENDO CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código G-SST-F-010	VERSIÓN 001
	ENTREGA DE DOTACION Y/O ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Fecha ENERO 2024	

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	RH	CARGO	CIUDAD
Ilder Lavandia Suarez	1193910310	o+	oficial	Bolen

ITEM	DOTACION	EPP	DESCRIPCION DOTACION Y/O EPP ENTREGADO	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA	REPOSICION POR DESGASTE	REPOSICION POR PERDIDA	FECHA	FIRMA TRABAJADOR	FIRMA QUIEN ENTREGA	OBSERVACIONES
1		X	casco	1	X			9-01-25	Hilder	Josa	
2		X	Tapabocas	1	X			9-01-25	Hilder	Josa	
3		X	chaleco	1	X			9-01-25	Hilder	Josa	
4		X	Guantes	1	X			13-1-25	Hilder	Josa	
5		X	Gafas	1	X			13-1-25	Hilder	Josa	
5											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

Me comprometo con ENDO CONSTRUCCIONES S.A.S a hacer buen uso de la Dotacion y Elementos de Proteccion Personal (EPP) entregados una vez inicie actividades laborales, teniendo en cuenta que son elementos exclusivos para conservar mi salud y seguridad, tambien reconozco que se me ha indicado como usarlos y cuidarlos, en caso de no usar los EPP que la empresa me ha entregado la exonero de toda responsabilidad, que el no uso cause en mi salud y en mi seguridad.

FIRMA: CEDULA:

ENDO CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código G-SST-F-013	VERSIÓN 001
	ENTREGA DE DOTACION Y/O ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Fecha ENERO 2024	

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	RH	CARGO	CIUDAD
Jesus Daniel Dios	1088336160	O+	Ayudante	Neiva

ITEM	DOTACION	EPP	DESCRIPCION DOTACION Y/O EPP ENTREGADO	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA	REPOSICION POR DESGASTE	REPOSICION POR PERDIDA	FECHA	FIRMA TRABAJADOR	FIRMA QUIEN ENTREGA	OBSERVACIONES
1		X	casco	1	X			9-1-25	Daniel	Jorge	
2		X	Chaleco	1	X			9-1-25	Daniel	Jorge	
3		X	Tapa Bocas	1	X			9-1-25	Daniel	Jorge	
4		X	Guantes	1	X			13-1-25	Daniel	Jorge	
5		X	Gafas	1	X			13-1-25	Daniel	Jorge	
6		X									
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

Me comprometo con ENDO CONSTRUCCIONES S.A.S a hacer buen uso de la Dotacion y Elementos de Proteccion Personal (EPP) entregados una vez inicie actividades laborales, teniendo en cuenta que son elementos exclusivos para conservar mi salud y seguridad, tambien reconozco que se me ha indicado como usarlos y cuidarlos, en caso de no usar los EPP que la empresa me ha entregado la exonero de toda responsabilidad, que el no uso cause en mi salud y en mi seguridad.

FIRMA: CEDULA:

C F-

ENDO CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código G-SST-F-010	VERSIÓN 001
	ENTREGA DE DOTACION Y/O ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Fecha ENERO 2024	

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	RH	CARGO	CIUDAD
Osmar Esneider Chaverra	1089539117		Ayudante	Apia

ITEM	DOTACION	EPP	DESCRIPCION DOTACION Y/O EPP ENTREGADO	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA	REPOSICION POR DESGASTE	REPOSICION POR PERDIDA	FECHA	FIRMA TRABAJADOR	FIRMA QUIEN ENTREGA	OBSERVACIONES
1		X	casco	1	X			9-1-25	Osmar Chaverra	Jorge	
2		X	Chaleco	1	X			9-1-25	Osmar Chaverra	Jorge	
3		X	Tapabocas	1	X			9-1-25	Osmar Chaverra	Jorge	
4		X	Guantes	1	X			13-1-25	Osmar Chaverra	Jorge	
5		X	Gafas	1	X			13-1-25	Osmar Chaverra	Jorge	
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

Me comprometo con ENDO CONSTRUCCIONES S.A.S a hacer buen uso de la Dotacion y Elementos de Proteccion Personal (EPP) entregados una vez inicie actividades laborales, teniendo en cuenta que son elementos exclusivos para conservar mi salud y seguridad, tambien reconozco que se me ha indicado como usarlos y cuidarlos, en caso de no usar los EPP que la empresa me ha entregado la exonero de toda responsabilidad, que el no uso cause en mi salud y en mi seguridad.

FIRMA: CEDULA:

ENDO CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código G-SST-F-010	VERSIÓN
	ENTREGA DE DOTACION Y/O ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Fecha ENERO 2024	001

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	RH	CARGO	CIUDAD
Gilberto Meneses	5049466	O+	oficial	Viterbo

ITEM	DOTACION	EPP	DESCRIPCION DOTACION Y/O EPP ENTREGADO	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA	REPOSICION POR DESGASTE	REPOSICION POR PERDIDA	FECHA	FIRMA TRABAJADOR	FIRMA QUIEN ENTREGA	OBSERVACIONES
1		X	Guantes	1		X		15-11-24	Gilberto M	Jorge	
2		X	tapabocas	1	X			15-11-24	Gilberto M	Jorge	
3		X	Chaleco	1		X		15-11-24	Gilberto M	Jorge	
4		X	Gafas	1		X		15-11-24	Gilberto M	Jorge	
5		X	Tapaoidos	1		X		15-11-24	Gilberto M	Jorge	
6		X	Botas caucho	1	X			20-11-24	Gilberto M	Jorge	
7		X	Guantes	1		X		29-11-24	Gilberto	Jorge	
8		X	Guantes carnaza	1	X			9-1-25	Gilberto M	Jorge	
9		X	Guantes Nitrilo	1		X		13-1-25	Gilberto M	Jorge	
10		X	Guantes N	1		X		18-1-25	Gilberto	Jorge	
11											
12											
13											
14											
15											

Me comprometo con ENDO CONSTRUCCIONES S.A.S a hacer buen uso de la Dotacion y Elementos de Proteccion Personal (EPP) entregados una vez inicie actividades laborales, teniendo en cuenta que son elementos exclusivos para conservar mi salud y seguridad, tambien reconozco que se me ha indicado como usarlos y cuidarlos, en caso de no usar los EPP que la empresa me ha entregado la exonero de toda responsabilidad, que el no uso cause en mi salud y en mi seguridad.

FIRMA: CEDULA:

8.38 ANEXO 5. Matriz de personal SST obra.

			MATRIZ DE PERSONAL ENDD						
#	NOMBRE	CEDULA	CARGO	ACTIVO/ INACTIVO/ RETIRADO	FECHA INGRESO D/M/A	FECHA RETIRO D/M/A	RAZON SOCIAL	FRENTE DE TRABAJO	OBSERVACIONES
1	PATRICIA RUIZ RODRIGUEZ	39752157	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	ACTIVO	18/01/2024		ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
2	ANGELA CASTILLO AGUIRRE	30235814	INSPECTOR SISO	ACTIVO	18/01/2024		ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
3	CARLOS DANIEL CORTES VALENCIA	1002944561	INGENIERO AUXILIAR DE OBRA	ACTIVO	15/02/2024		ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
4	ANDRES RICARDO GARAVITO F	79796327	DIRECTOR DE OBRA	ACTIVO	25/03/2024		ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
5	ISABEL MARCELA MUÑOZ TABORDA	1061368682	PROFESIONAL SOCIAL	ACTIVO	01/04/2024		ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
6	KEVIN GOMEZ VELEZ	1088245235	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ACTIVO	04/07/2024		ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
7	JHON WILSON LOPEZ LOPEZ	75079821	TOPOGRAFO	ACTIVO	22/07/2024		ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
8	JOEL ARTURO RANGEL HERNANDEZ	77027611	MAESTRO	ACTIVO	29/07/2024		CONSTRUAVANZAR	VITERBO	
9	MAURICIO ORJUELA MORENO	15.505.605	CONDUCTOR VOLQUETA SUK 161	ACTIVO	7/08/2024		AE INGENIEROS SAS	APIA	
10	JORGE ENRIQUE OSORIO RIVERA	1.002.944.383	AUXILIAR SST	ACTIVO	10/08/2024		CONSTRUSERVINDUSTRIAL	VITERBO	
11	EDWIN MONROY	7.181.940	INGENIERO RESIDENTE	ACTIVO	28/08/2024		ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
12	YAN CARLOS AGUIRRE IJAJI	1.037.977.168	OPERADOR RETRO 120D	ACTIVO	28/08/2024		COIMAQ	VITERBO	
13	RICARDO ALBERTO GIRADO GIRALDO	9870365	PROFESIONAL GESTION DE CALIDAD	ACTIVO	29/08/2024		ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
14	ADRIANA CARDONA BENTANCUR	1.087.490.610	PROFESIONAL SST	ACTIVO	29/08/2024		ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
15	ANDRES DAVILA	1.004.626.333	CUADRILLA OLA	ACTIVO	4/09/2024		CONSTRUSERVINDUSTRIAL	VITERBO	
16	VALENTINA VALLEJO VALENCIA	1002944048	CONTROLADOR VIAL	ACTIVO	9/10/2024		CONSTRUSERVINDUSTRIAL	MURO 63+250	
17	EMILIANO SEGUNDO HERNANDEZ HURTADO	85444858	OFICIAL	ACTIVO	15/10/2024		CONSTRUAVANZAR	PUENTE	
18	OSCAR CHAVARRO CARVAJAL	60010512	OFICIAL	ACTIVO	06/11/2024		CONSTRUAVANZAR		
19	DIEGO FERNANDO AGUDELO AGUDELO	18611913	AYUDANTE	ACTIVO	07/11/2024		CONSTRUAVANZAR	MELENAS	
20	JOSE LEONARDO SERNA GONZALES	1.088.278.541	AYUDANTE	ACTIVO	14/11/2024		CONSTRUAVANZAR	MELENAS	
21	WILLIAM BEDOYA	18600369	AYUDANTE	ACTIVO	20/11/2024		CONSTRUAVANZAR	SAN CLEMENTE	
22	DIEGO ALBERTO CARDONA VILLADA	1088257238	AYUDANTE	ACTIVO	18/11/2024		CONSTRUAVANZAR	PR 8+920 RUTA 2508	
23	GILBERTO RAFAEL MENESES MERIÑO	5049466	OFICIAL	ACTIVO	21/11/2024		CONSTRUAVANZAR	MURO 63+250	
24	YONNY ALEJANDRO RAMIREZ GUTIERREZ	1089721259	AYUDANTE	ACTIVO	25/11/2024		CONSTRUAVANZAR	RUTA 2508 CUNETAS PR 9+455	
25	HECTOR MARIO BEDOYA BATERO	1089719548	AYUDANTE	ACTIVO	25/11/2024		CONSTRUAVANZAR	MELENAS	
26	EMILIANO ANTONIO ARGUMEDO RAMOS	1032251328	AYUDANTE	ACTIVO	27/11/2024		CONSTRUAVANZAR	MELENAS	
27	JUAN GUILLERMO CASTAÑO SERNA	1192924761	AYUDANTE	ACTIVO	26/11/2024		CONSTRUAVANZAR	MELENAS	
28	LUIS ALFONSO PEREZ	9993087	CONDUCTOR CAMIONETA	ACTIVO	28/11/2024		CONSTRUAVANZAR	VITERBO	
29	GUSTAVO RUIZ OLIVEROS	1110515483	AYUDANTE	ACTIVO	5/12/2024		CONSTRUAVANZAR	MURO 63+250	
30	LUIS FERNANDO MIRANDA CARDONA	9845977	OPERADOR RETROEXCAVADORA	ACTIVO	12/12/2024		AE INGENIEROS	PUENTE	
31	CARLOS ANDRES SANCHEZ RUIZ	10007534	OFICIAL	ACTIVO	18/12/2024		CONSTRUCCIONES SE SAS	PUENTE	
32	LUIS ALBERTO SERNA VARGAS	10132608	MAESTRO	ACTIVO	18/12/2024		CONSTRUCCIONES SE SAS	PUENTE	
33	HUGO ALBERTO SERNA CASTRILLON	1088272996	AYUDANTE	ACTIVO	18/12/2024		CONSTRUCCIONES SE SAS	PUENTE	
34	SANDRA LORENA MOTTA VARGAS	42134189	ENCARGADA	ACTIVO	18/12/2024		CONSTRUCCIONES SE SAS	PUENTE	
35	SANTIAGO RODRIGUEZ RANGEL	1064708350	AYUDANTE	ACTIVO	18/12/2024		CONSTRUAVANZAR	PUENTE	
36	TOMAS CRUZ MUÑOZ	1058817735	OPERADOR PILOTEADORA	ACTIVO	23/12/2024		JL PERFORACIONES	PUENTE	
37	FLORIBERTO LOPEZ	75064593	AYUDANTE DE PILOTEADORA	ACTIVO	23/12/2024		JL PERFORACIONES	PUENTE	
38	JAIDER FERNANDO MARTINEZ	16078232	INGENIERO	ACTIVO	23/12/2024		JL PERFORACIONES	PUENTE	
39	JESUS DANIEL RIOS ROJAS	1088536160	AYUDANTE	ACTIVO	8/01/2024		CONSTRUAVANZAR	MURO 63+250	
40	FERNANDO ANDRES MARTINEZ RENDON	4547722	AYUDANTE	ACTIVO	8/01/2024		CONSTRUAVANZAR	MURO 63+250	
41	OSMAR ESNEYDER CHAVARRO	1088539117	AYUDANTE	ACTIVO	8/01/2024		CONSTRUAVANZAR	MURO 63+250	
42	OMAR NIAZA NAMUNDIA	9956587	AYUDANTE	ACTIVO	8/01/2024		CONSTRUAVANZAR	MURO 63+250	
43	LEONARDO FABIO RIOS ROJAS	1004688487	AYUDANTE	ACTIVO	8/01/2025		CONSTRUAVANZAR	MURO 63+250	
44	ILDER LAMUNDIA SUCRE	1193510310	AYUDANTE	ACTIVO	8/01/2024		CONSTRUAVANZAR	MURO 63+250	
45	ANDRES SEGUNDO MONTIEL FERNANDEZ	31077862	SOLDADOR	ACTIVO	9/01/2024		CONSTRUAVANZAR	PUENTE	

8.39 ANEXO 7. Registros de formación SST obra

ENDI CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	G-SST-F-008	VERSIÓN
	FORMACIÓN	FECHA: SEPTIEMBRE	001

OBJETO:	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"				
FECHA:	D/08 M/Enero A/ 2025	FACILITADOR:	Jorge E. Osorio	INTERNO ✓	EXTERNO
HORA INICIO:	7:10 am	DURACION:	20 m	AREA: Operativa	
HORA FIN:	7:30 am				
ASUNTO:	CHARLA__ CAPACITACIÓN__ INDUCCIÓN__ REINDUCCIÓN__ REUNIÓN__ OTROS____ CUAL?				
TEMAS:	• Socializacion de las politicas y reglamento interno. • procedimiento para reporte de AT-AI en los incidentes y Accidentes l...				
OBJETIVO:	PROMOVER, MANTENER Y MEJORAR LAS CONDICIONES TECNICAS, DE CALIDAD, AMBIENTALES, SOCIALES Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CON EL FIN DE GARANTIZAR EL BIENESTAR DE NUESTROS GRUPOS DE INTERES.				

No.	CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	FECHA D/M/A	RAZON SOCIAL	FIRMA
1	Oficial	OSCAR CHAVARRO	6010519	08-01-25	CONSTRUAVANT SAS	OSCAR CHAVARRO
2	operario	Tomas [illegible]	1058817735	08-01-25	JL EXCAV.	[illegible]
3	Auxiliar Ambi	Alberto Lopez.	7516445 93	08-01-25	JL EXCA	[illegible]
4	Ad topografia	Kevin Gonzalez Velez	1088245235	08-01-25	ENDO	[illegible]
5	Obrero	Obra Wilson Zapata	75079828	08-01-25	CONSTRUCVIA	[illegible]
6	Conductor	Carlos [illegible]	15.506 892	08-01-25	CONSTRUCCIONES	[illegible]
7	Oficial	[illegible]	10005798	08-01-25	CONSTRUCCIONES	[illegible]
8	Oficial	Carlos Andres Sanchez Ruiz.	1000753 4.	08-01-25	CONSTRUCVIA	[illegible]
9	Operador C	Yon Carlos [illegible]	1037944168	08-01-25	AG INGENIERIA	[illegible]
10	operador	Luz Fernanda Miranda C	9845977	08-01-25	AG INGENIERIA	[illegible]
11	Conductor	Mauricio Ospina M	13505605	08-01-25	AG INGENIERIA	Mauricio O.M.
12	Controladora	Valentina Vallejo V.	1002944048	08-01-25	CONSTRUCVIA	Valentina Vallejo.
13						
14						
15						
16						
17						
27						
28						
29						
30						

Powered by CamScanner

8.40 ANEXO 9. Inspecciones SST o Elementos de emergencia obra

ENDE CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	AREA SST	VERSIÓN 001
		CODIGO G-SST	FECHA ENERO 2024

Inspección realizada por: Jorge. Osorio

REGISTRO DE INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - EPP

#	NOMBRE	FECHA D/M/A	UNIFORME	GUANTES	GAFAS SEG.	PROTECCIÓN AUDITIVA	CASCO CON BARBUQUEJ	BOTAS P. ACERO	PROTECCIÓN. RESPIRATORI	OTROS Chaleco	FIRMA
1	Emiliano Arguedo	9-01-25	NC	NC	C	NC	C	C	NC	NC	
2	Juan Guillermo Castaño	9-01-25	NC	NC	C	NC	C	C	C	C	
3	Jose Leonardo serna	9-01-25	C	NC	NC	NC	C	C	NC	C	
4	Gilberto Rafael menses	9-01-25	C	NC	C	C	C	C	C	C	* Gilberto M
5	Jesus Daniel Rios	9-01-25	NC	NC	NC	NC	C	NC	C	C	* Daniel Rios
6	Leonardo Fabio Rios	9-01-25	NC	NC	NC	NC	C	NC	C	C	* leonardo fabio Rios
7	Gustavo ruiz olivelos	9-01-25	NC	NC	NC	C	C	NC	NC	C	*
8	Osmar Esneider Chavarro	9-01-25	C	NC	NC	NC	C	C	NC	C	* Osmar Chavarro
9	Valentina vallejo	9-01-25	C	NC	C	C	C	C	NC	C	* Valentina Vallejo V.
10	fernando Andres martinez	9-01-25	NC	NC	NC	NC	C	NC	C	C	*
11	Omar Niata		NC	NC	NC	NC	C	NC	C	C	*

COPIA CONTROLADA

Powered by CamScanner

ENDE CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	AREA SST	VERSIÓN 001
		CODIGO G-SST	FECHA ENERO 2024

		fecha	uniforme	Guantes	Gafas	Botas antideslizantes	casco	Botas dieléctricas	Tapa oidos	Chaleco	
12	Ilder Lamundia Sucre		NC	NC	NC	NC	C	NC	C	C	
13	Jhoniel Andres Davila		C	C	C	NC	C	C	NC	C	
14	Santiago Rodriguez		C	C	C	NC	C	NC	NC	C	
15	Kevin Gomez velez		NC	C	NC	NC	C	C	NC	NC	
16	Oscar chavarro		C	NC	C	C	C	C	C	C	
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											

C: Cumple NC: No Cumple NA: No Aplica

OBSERVACIONES:

COPIA CONTROLADA

Powered by CamScanner

END CONSTRUCCIONES S.A.S	FORMATO INSPECCIONES DE SEGURIDAD	CÓDIGO: G-SST-F	VERSION 001
		FECHA: feb-24	

FECHA: D/ 7 M/ 01 A/ 25 al D/ 11 M/ 01 A/ 25

EMPRESA: ENDD CONSTRUCCIONES FRENTE DE OBRA: puente viterbo

B (Bien) - M (Mal) - NA (No Aplica)	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO
1. Al personal se le informó de los riesgos presentes en la ejecución de las actividades (inducción SST)		B	B	B	B	B	
2. Los campamentos y/o ramadas se encuentran en condiciones adecuadas para el personal.		B	B	B	B	B	
3. Las áreas de trabajo o frentes de obra se encuentran debidamente demarcadas (aisladas) y señalizadas		B	B	B	B	B	
4. Las áreas de trabajo cuentan con condiciones de orden y aseo adecuadas.		B	B	B	B	B	
5. Se realiza un adecuado acopio de los materiales e insumos para la realización de las actividades.		B	B	B	B	B	
6. Se realiza un adecuado almacenamiento de herramientas y materiales, en las instalaciones adecuadas para este fin.		B	B	B	B	B	
7. Las herramientas se encuentran en buen estado de limpieza y conservación y en general.		B	B	B	B	B	
8. Se realizan pre-operacionales de maquinaria y equipos que se usan en obra.		B	B	B	B	B	
9. Los trabajadores hacen un adecuado uso de las herramientas.		B	B	B	B	B	
10. Se hace uso correcto de los elementos de protección personal y son los adecuados para cada una de las labores		B	B	B	B	B	
11. Los trabajos se realizan en forma segura sin sobreesfuerzos		B	B	B	B	B	
12. Los caminaderos, carreteaderos y zonas transitables y de trabajo se encuentran en buenas condiciones de seguridad		B	B	B	B	B	
13. Se verifica que los sitios de obra esten libres de cualquier interferencia potencialmente peligrosa, tales como instalaciones de servicio, conductos eléctricos, red telefónica, línea de gas, agua y otros.		B	B	B	B	B	
14. Los escombros y residuos de la ejecución de las actividades es dispuesto correctamente en los sitios designados para oste fin.		B	B	B	B	B	
15. Las partes móviles de los equipos y máquinas y las herramientas de rotación cuentan con guardas de seguridad.		B	B	B	B	B	
16. Se diligencian adecuadamente los permisos para TAR (tareas de alto riesgo) y se verifica certificación de los trabajadores.		B	B	B	B	B	
17. La maquinaria y el equipo utilizado es sometido a mantenimiento preventivo y correctivo.		B	B	B	B	B	
18. El personal encargado de manipular y operar la maquinaria es idoneo y cuenta con la capacitación.		B	B	B	B	B	
19. Se usa adecuadamente el EPC (equipo de protección contra caidas) cuando se trabaja a más de 2 mts.		B	B	B	B	B	
20. Se encuentra conformada la brigada de emergencias, la ubicación de equipos para respuesta de emergencias y punto de encuentro son adecuados y estan identificados.		B	B	B	B	B	
21. Se cuenta con señalización adecuada y suficiente		B	B	B	B	B	

REALIZADO POR:

DIA	NOMBRE	CARGO	FIRMA	DIA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
LU		I.SST	Jorge-O	VI	Jorge-Osorio	I.SST	Jorge-O
MA	Jorge Osorio	I.SST	Jorge-O	SA	Jorge-Osorio	I.SST	Jorge-O
MI	Jorge-Osorio	I.SST	Jorge-O	DO			
JU	Jorge-Osorio	I.SST	Jorge-O				

COPIA CONTROLADA

END CONSTRUCCIONES S.A.S	FORMATO INSPECCIONES DE SEGURIDAD	CÓDIGO: G-SST-F	VERSION 001
		FECHA: feb-24	

FECHA: D/ 7 M/ 01 A/ 25 al D/ 11 M/ 01 A/ 25

EMPRESA: END CONSTRUCCIONES FRENTE DE OBRA: ARCO MB 3 cuadras

B (Bien) - M (Mal) - NA (No Aplica)	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO
1 Al personal se le informó de los riesgos presentes en la ejecución de las actividades (inducción SST)		B	B	B	B	B	
2 Los campamentos y/o ramadas se encuentran en condiciones adecuadas para el personal		B	B	B	B	B	
3 Las áreas de trabajo o frentes de obra se encuentran debidamente demarcadas (aisladas) y señalizadas		B	B	B	B	B	
4 Las áreas de trabajo cuentan con condiciones de orden y aseo adecuadas.		B	B	B	B	B	
5 Se realiza un adecuado acopio de los materiales e insumos para la realización de las actividades.		B	B	B	B	B	
6 Se realiza un adecuado almacenamiento de herramientas y materiales, en las instalaciones adecuadas para este fin		B	B	B	B	B	
7 Las herramientas se encuentran en buen estado de limpieza y conservación y en general.		B	B	B	B	B	
8 Se realizan pre-operacionales de maquinaria y equipos que se usan en obra.		B	B	B	B	B	
9 Los trabajadores hacen un adecuado uso de las herramientas.		B	B	B	B	B	
10 Se hace uso correcto de los elementos de protección personal y son los adecuados para cada una de las labores		B	B	B	B	B	
11 Los trabajos se realizan en forma segura sin sobreesfuerzos		B	B	B	B	B	
12 Los caminaderos, carreteaderos y zonas transitables y de trabajo se encuentran en buenas condiciones de seguridad		B	B	B	B	B	
13. Se verifica que los sitios de obra esten libres de cualquier interferencia potencialmente peligrosa, tales como instalaciones de servicio, conductos eléctricos, red telefónica, línea de gas, agua y otros.		B	B	B	B	B	
14 Los escombros y residuos de la ejecución de las actividades es dispuesto correctamente en los sitios designados para este fin.		B	B	B	B	B	
15 Las partes moviles de los equipos y máquinas y las herramientas de rotación cuentan con guardas de seguridad		B	B	B	B	B	
16 Se diligencian adecuadamente los permisos para TAR (tareas de alto riesgo) y se verifica certificacion de los trabajadores		B	B	B	B	B	
17 La maquinaria y el equipo utilizado es sometido a mantenimiento preventivo y correctivo.		B	B	B	B	B	
18. El personal encargado de manipular y operar la maquinaria es idoneo y cuenta con la capacitación.		B	B	B	B	B	
19 Se usa adecuadamente el EPC (equipo de protección contra caidas) cuando se trabaja a más de 2 mts		B	B	B	B	B	
20 Se encuentra conformada la brigada de emergencias, la ubicación de equipos para respuesta de emergencias y punto de encuentro son adecuados y estan identificados.		B	B	B	B	B	
21 Se cuenta con señalización adecuada y suficiente		B	B	B	B	B	

REALIZADO POR:

DIA	NOMBRE	CARGO	FIRMA	DIA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
LU	Jorge Osorio	I-SST	Jorge O	VI	Jorge Osorio	I-SST	Jorge O
MA	Jorge Osorio	I-SST	Jorge O	SA	Jorge Osorio	I-SST	Jorge O
MI	Jorge Osorio	I-SST	Jorge O	DO			
JU	Jorge Osorio	I-SST	Jorge O				

COPIA CONTROLADA

CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO	VERSION
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE ORDEN Y ASEO	FECHA	001

"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508 EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"

RESPONSABLE INSPECCIÓN:	Jorge E. Osorio E.	FECHA: D/ 7 M/ 01 A/ 25	

ÍTEM	5S	ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO	S	N	N. A.	OBSERVACIONES ESPECIFICAS
ÁREAS LOCATIVAS	SEIRI Clasificar	1. Los pasos peatonales, escaleras y rampas son seguros, estables para el tránsito de personas, equipos o materiales	X			
		2. Los puestos de trabajo, áreas de transito se encuentran bien iluminados, facilitando la labor.	X			
	SEITON Ordenar	3. Los pasos, senderos peatonales y escaleras están libres de materiales facilitando el paso de personas, equipos o materiales.	X			
		4. Los puestos de trabajo están libres de sobrantes de materiales(madera, hierro, alambre, puntillas, concreto).	X			
	SEISO Limpiar	5. Las áreas de trabajo se encuentran demarcadas y señalizadas.	X			

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES GENERALES :

* Frente de obra
Las melenas - R 5003 Viterbo Caldas

CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO:	VERSION
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE ORDEN Y ASEO	FECHA:	001

"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"

RESPONSABLE INSPECCIÓN: Jorge. E. Osorio

FECHA: DI 07 MI 01 AI 25

ITEM	5S	ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO	S	N	N.A.	OBSERVACIONES ESPECIFICAS
MATERIAS PRIMAS	SEIRI Clasificar	6. La cantidad de material y productos elaborados son los necesarios para realizar la tarea.	X			
	SEITON Ordenar	7. Las áreas de acopio de materiales están señalizadas y demarcadas.	X			
	SEISO Limpiar	8. Los materiales, están protegidos de las inclemencias del tiempo u otros contaminantes.	X			
PERSONAS	SEIRI Clasificar	9. El número de personas es el necesario para cada proceso o trabajo		X		falta personal Vaciados
	SEITON Ordenar	10. Las personas utilizan los pasos peatonales y así garantizar que no sean golpeadas por materiales o equipos.	X			
	SEISO Limpiar	11. Las personas tienen el overol debidamente puesto, manos libres de joyas y cabello recogido	X			
	SEIKETSU Bienestar personal	12. Las personas tienen los elementos de protección personal necesarios y los utilizan correctamente.	X			

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES GENERALES :

	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE ORDEN Y ASEO	FECHA:	001

"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"

RESPONSABLE INSPECCIÓN: Jorge E. Osorio — FECHA: DI 09 MI 01 AN 25

ÍTEM	5S	ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO	S	N	N.A.	OBSERVACIONES ESPECIFICAS
MAQUINARIA Y EQUIPOS	SEIRI Clasificar	13 El número de máquinas - equipo son las necesarias para los requerimientos de la tarea	X			
	SEITON Ordenar	14. Las herramientas están ubicadas en lugares específicos. Los dispositivos de las máquinas (baldes, cables, repuestos, etc.) se almacenan ordenadamente.	X			
	SEISO Limpiar	15. Las maquinaria y equipo están limpias, libres de materiales innecesarios.	X			
HERRAMIENTAS	SEIRI Clasificar	16. El número de herramientas son las necesarias para realizar la tarea correspondiente	X			
	SEITON Ordenar	17. Las herramientas están ubicadas en gavetas, tableros u otros dispositivos que permiten dejarlas listas para usarse nuevamente	X			
	SEISO Limpiar	18. Las herramientas se mantienen y se guardan limpias y en buen estado	X			

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES GENERALES :

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO	VERSION
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE ORDEN Y ASEO	FECHA	001

"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"

RESPONSABLE INSPECCIÓN:	Jorge E. Osorio.	FECHA: D/ 07 M/ 01 A/ 25

ITEM	5S	ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO	S	N	N.A	OBSERVACIONES ESPECIFICAS
AREAS SANITARIAS	SEIRI Clasificar	20 Los servicios sanitarios y vesteres son suficientes para el número de trabajadores Estatuto de seguridad resolución 2400 (Titulo 2, Art. 17)	X			
	SEITON Ordenar	21 El casino permanece limpio - libres de basuras y con sus respectivas mesas y sillas			X	
	SEISO Limpiar	22 Los servicios de sanitarios y vestier permanecen limpios, libres de plagas y basuras.	X			
MANEJO DE RESIDUOS	SEIRI Clasificar	23.Los residuos de materiales y basuras se clasifican de acuerdo con las normas de reciclaje y se disponen en canecas debidamente señalizadas.	X			
	SEITON Ordenar	24 Los acopios recipientes estan ubicados en un sitio cercano a las áreas de trabajo que generan residuos y no obstruyen las vias de circulación	X			
	SEISO Limpiar	25. La zona alrededor de las áreas de trabajo están libres de residuos de materiales, basuras y se evita el acumulo de escombros.	X			
SEÑALIZACIÓN Y EXTINTORES	SEIRI Clasificar	26 El tipo y número extintores existentes son los necesarios para el trabajo que se realiza.	X			
	SEITON Ordenar	27 La ubicación de la ruta de evacuación permite su fácil visualización y acceso.	X			
	SEISO Limpiar	28 La ubicación de los extintores es la adecuada.	X			

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES GENERALES :

8.41 ANEXO 10. Preoperacionales maquinaria y volquetas obra.

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S

Tipo de documento: Formato

AREA SST

CODIGO G-SST

2024

PREOPERACIONAL DE RETROEXCAVADORA

Mes/Año: Enero-2025 Equipo No: _____ Marca/ Referencia: caterpillar Equipo Nuevo: ☐ Alquilado: ☒ Otro: _____

Proyecto: _____

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Luces (delanteras y traseras							C	C	C	C	C		C	C	R	R															
Espejos							C	C	C	C	C		C	C	R	R															
Cinturón de seguridad							C	C	C	C	C		C	C	R	R															
Extintor							C	C	C	C	C		C	C	R	R															
Vidrios en buen estado							C	C	C	C	C		C	C	R	R															
Instalaciones en (hidráulicos refrigerantes, hurómetro, corriente							C	C	C	C	C		C	C	R	R															
Tubo de escape							C	C	C	C	C		C	C	R	R															
Alarma de retroceso							C	C	C	C	C		C	C	R	R															
Pito							C	C	C	C	C		C	C	R	R															
Escalerilla de acceso							C	C	C	C	C		C	C	R	R															
Baterías y cables							C	C	C	C	C		C	C	R	R															
Estado de pasadores							C	C	C	C	C		C	C	R	R															
Orugas y/o llantas lanceradas							C	C	C	C	C		C	C	R	R															
Mecanismo de Giro							C	C	C	C	C		C	C	R	R															
Corona de tornamesa							C	C	C	C	C		C	C	R	R															
Mando de avance y estacionamiento							C	C	C	C	C		C	C	R	R															
Cilindros en buen estado							C	C	C	C	C		C	C	R	R															
Sistema de frenos en buen estado							C	C	C	C	C		C	C	R	R															
Mando de levante brazo							C	C	C	C	C		C	C	R	R															
Estado general del vaso							C	C	C	C	C		C	C	R	R															

Convenciones: C: Cumple NC: No Cumple, NA: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

Observaciones Derivadas de las Inspecciones:

Powered by CamScanner

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S NIT. 901.361.230-0

Tipo de documento: Formato

PREOPERACIONAL DE RETROEXCAVADORA

AREA SST | CODIGO G-SST | 2024

Mes/Año: Enero - 2025 Equipo No: 1200 Marca/ Referencia: Wirtgen DEERE Equipo Nuevo: ☐ Alquilado: ☒ Otro: ____

Proyecto: ____

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Luces delanteras y traseras							C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	V	C	C	C		I	I	C		
Espejos							C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	V	C	C	C		I	I	C		
Cinturon de seguridad							C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	V	C	C	C		I	I	C		
Extintor							C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	V	C	C	C		I	I	C		
Vidrios en buen estado							C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	V	C	C	C		I	I	C		
Indicadores de (hidraulico,refrigerantes,horometro, corriente,							C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	V	C	C	C		I	I	C		
Tubo de escape							C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	V	C	C	C		I	I	C		
Alarma de retroceso							C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	V	C	C	C		I	I	C		
Pito							C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	V	C	C	C		I	I	C		
Escaleras de acceso							C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	V	C	C	C		I	I	C		
Baterias y cables							C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	V	C	C	C		I	I	C		
Estado de pasadores							C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	V	C	C	C		I	I	C		
Oruga y/o llantas tensionadas							C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	V	C	C	C		I	I	C		
Mecanismo de Giro							C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	V	C	C	C		I	I	C		
Corona de tornameza							C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	V	C	C	C		I	I	C		
Mandos de avance y estacionamiento							C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	V	C	C	C		I	I	C		
Cilindros en buen estado							C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	V	C	C	C		I	I	C		
Sistema de frenos en buen estado							C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	V	C	C	C		I	I	C		
Mando de levanta brazo							C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	V	C	C	C		I	I	C		
Estado general del valde							C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	V	C	C	C		I	I	C		

Convenciones: C: Cumple **NC**: No Cumple, **NA**: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

Observaciones Derivadas de las Inspecciones:

Yon Cador 1037971168

Powered by CamScanner

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S

Tipo de documento: Formato	AREA SST
PREOPERACIONAL DE PILOTEADORA	CODIGO G-SST
	2024

Mes/Año: Enero-2025 Equipo No: _____ Marca/ Referencia: _____ Equipo Nuevo: ☐ Alquilado: ☒ Otro: _____

Proyecto: PUENTE - VILLAVO

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Acierto en buena condicion							C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C		
Cinturon de seguridad							C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C		
Pedales y mandos en buen estado							C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C		
Extintor							C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C		
Indicadores de presion hidraulica de motor, convertidor, trasmision, refrigerante, horometro, tacometro, voltimetro, encendido y combustible							C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C		
Aceite de motor							C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C		
Agua de radiadores							C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C		
Broca							C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C		
Espejo retrovisor							C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C		
Luces							C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C		
Pito							C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C		
Alarma de reversa							C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C		
Tension de bandas de ventilador							C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C		
Estribos y pasamanos							C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C		
Manometro							C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C		
Tension de cadena cabezal							C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C		
Tiempo de levante de equipo							C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C		
Control de fugas hidraulicas							C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C		
Tubo de escape							C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C		
orugas tensionadas							C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C		
Sistema de encendido							C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C		

Convenciones: C: Cumple NC: No Cumple, NA: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

+Tomas Cr2 1053314735

Powered by CamScanner

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S

Tipo de documento: Formato

AREA SST

PREOPERACIONAL VOLQUETA

CODIGO G-SST

2024

Mes/Año: ENERO-2025 Equipo No: SUK-161 Marca/ Referencia: _____ Equipo Nuevo: ☐ Arrendado: ☒ Otro: _____

Proyecto: _____

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Estado de llantas y guardalodos							I	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		I	I	C		
Estado de fuces y bocina							I	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		I	I	C		
Estado de espejos							I	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		I	I	C		
Niveles de liquidos (aceite, hidraulico, refrigerante)							I	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		I	I	C		
Fugas de fluidos							I	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		I	I	C		
Presion y fuga de aire							I	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		I	I	C		
Estado de los frenos							I	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		I	I	C		
Estado del parabrisas							I	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		I	I	C		
Elementos de retencion (cinturon)							I	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		I	I	C		
Documentos al dia							I	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		I	I	C		
Equipos de prevencion (caja de herramientas, extintor, conos, tacos)							I	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		I	I	C		
Luces de tablero testigos y manometro							I	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		I	I	C		
Estado de la suspension y direccion							I	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		I	I	C		

Convenciones: C: Cumple **NC**: No Cumple, **NA**: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

Observaciones Derivadas de las Inspecciones:

Marino Ayuela M
FCIS JUS 605

Powered by CamScanner

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S

Tipo de documento: Formato

AREA SST
CODIGO G-SST
2024

PREOPERACIONAL DE MIXER

Mes/Año: Enero Equipo No: _____ Marca/ Referencia: Pitman Equipo Nuevo: ☐ Alquilado: ☒ Otro: _____

Proyecto: "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA-VITERBO-ASIA, RUTA5003; REMOLINOS-CAUYA,RUTA 2507 CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUESTES

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Luces de Traslado delanteras y traseras									C				C	C			C	C		C		C		C	C		C	C	C		
Direccionales Del. Y Traseras									C				C	C			C	C		C		C		C	C		C	C	C		
Stop Traseros									C				C	C			C	C		C		C		C	C		C	C	C		
Espejo Retrovisor									C				C	C			C	C		C		C		C	C		C	C	C		
Espejos laterales									C				C	C			C	C		C		C		C	C		C	C	C		
Alarma (o pito) de Retroceso									NC				NC	NC			NC	NC		NC		NC		NC	NC		NC	NC	NC		
Pito Normal									C				C	C			C	C		C		C		C	C		C	C	C		
Switch Encendido									C				C	C			C	C		C		C		C	C		C	C	C		
Frenos de Servicio									C				C	C			C	C		C		C		C	C		C	C	C		
Freno de emergencia									C				C	C			C	C		C		C		C	C		C	C	C		
Direccin/suspensin(Terminales)									C				C	C			C	C		C		C		C	C		C	C	C		
Cinturones de Seguridad									C				C	C			C	C		C		C		C	C		C	C	C		
Estado de la puertas									C				C	C			C	C		C		C		C	C		C	C	C		
Vidrio frontal en buen estado									C				C	C			C	C		C		C		C	C		C	C	C		
Extintor (10 lbs) P Q S									C				C	C			C	C		C		C		C	C		C	C	C		
Botiquin Primeros Auxilios									C				C	C			C	C		C		C		C	C		C	C	C		
Estado de los elementos									C				C	C			C	C		C		C		C	C		C	C	C		
Indicadores (Hidraulico- voltimetro)									C				C	C			C	C		C		C		C	C		C	C	C		
Motor- Refrigerante-ometro. aire)									C				C	C			C	C		C		C		C	C		C	C	C		
Velocimetro									C				C	C			C	C		C		C		C	C		C	C	C		
Bateria y cables									C				C	C			C	C		C		C		C	C		C	C	C		
Llantas Sin cortaduras profundas y sin abultamientos									C				C	C			C	C		C		C		C	C		C	C	C		
Estado fisico de llantas (No liso)									C				C	C			C	C		C		C		C	C		C	C	C		
Control de fugas hidraulicas									NA				NA	NA			NA	NA		NA		NA		NA	NA		NA	NA	NA		
Estado de correas									NA				NA	NA			NA	NA		NA		NA		NA	NA		NA	NA	NA		
Caja de cambios en buen estado									C				C	C			C	C		C		C		C	C		C	C	C		
Radiador									C				C	C			C	C		C		C		C	C		C	C	C		
Tanque de combustible(Abrazaderas-soporte)									C				C	C			C	C		C		C		C	C		C	C	C		
Manguera en general									C				C	C			C	C		C		C		C	C		C	C	C		
Cadena cardan									C				C	C			C	C		C		C		C	C		C	C	C		

Convenciones: C: Cumple NC: No Cumple, NA: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: *Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.*

INSPECCIONADO POR:

* Farney Aydo
1074355881

Powered by CamScanner

8.42 ANEXO 11. Matriz de ausentismo Indicadores obra.

	CONSOLIDADO PERSONAL ENDD CONSTRUCCIONES	
PERIODO ENERO 2025		
ITEM	ENDD CONSTRUCCIONES ENERO- 2025	TOTAL MENSUAL
N° TOTAL DE TRABAJADORES	45	45
N° DIAS PROGRAMADOS DE TRABAJO X MES	3	3
N° TOTAL DE HORAS HOMBRE TRABAJADAS	862	862

INDICADORES	
INDICE DE FRECUENCIA DE ACCIDENTE DE TRABAJO	-
INDICE DE SEVERIDAD DE ACCIDENTALIDAD	-
PROPORCIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO MORTALES	-
PREVALENCIA DE ENFERMEDAD LABORAL	-
INCIDENCIA DE ENFERMEDAD LABORAL	-
AUSENTISMO	2,22

8.43 ANEXO 12. Incapacidades obra.

ENE__F7914681

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CALDAS CONFA

Nit : 890.806.490-5 Teléfono : 8783430
Dirección : Carrera 25 Calle 50 Esquina Manizales - Colombia

Licencias-Incapacidades

Nombre Paciente: ANGELA MARIA CASTILLO AGUIRRE Historia Clínica: CC 30235814 Afiliación: 30235814 01	Convenio: SALUD TOTAL EPS-C - COTSAT Edad: 42 Años	Fecha: Viernes, 20 de diciembre de 2024 Hora: 15:43:2

Datos incapacidad Tipo incapacidad: Enfermedad General Descripción: CODIGO CIE 10: M201	Fecha inicial: viernes, 20 de diciembre de 2024 Fecha final: sábado, 18 de enero de 2025 Número días: 30

Señor empleador, ante cualquier duda o alteración en este documento verifique la autenticidad de esta incapacidad. El número del código de barra es único y consecutivo para cada orden, NO se repite.

Médico Nombre: IVAN DARIO GARCIA MONROY Identificación: 79424063 Registro médico: 79424063 Especialidad: Ortopedista	Firma médico 

Vida contigo, con todo


8.44 ANEXO 14. Asistencia personal de obra.

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S

ASISTENCIA PERSONAL MES DE ENERO

NOMBRE	CEDULA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
PATRICIA RUIZ RODRIGUEZ	39752157							X	X																							
ANGELA CASTILLO AGUIRRE	30235814							INCAPACIDAD																								
CARLOS DANIEL CORTES VALENCIA	1002944561							X	X																							
ANDRES RICARDO GARAVITO F	79796327							X	X																							
ISABEL MARCELA MUÑOZ TABORDA	1061368682							X	X																							
KEVIN GOMEZ VELEZ	1088245235							X	X																							
JHON WILSON LOPEZ LOPEZ	75079821							X	X																							
JOEL ARTURO RANGEL HERNANDEZ	77027611							X	X																							
MAURICIO ORJUELA MORENO	15.505.605							X	X																							
JORGE ENRIQUE OSORIO RIVERA	1.002.944.383							X	X																							
EDWIN MONROY	7.181.940							X	X																							
YAN CARLOS AGUIRRE IJAJI	1.037.977.168							X	X																							
RICARDO ALBERTO GIRADO GIRALDO	9870365							X	X																							
ADRIANA CARDONA BENTANCUR	1.087.490.610							X	X																							
ANDRES DAVILA	1.004.626.333							X	X																							
VALENTINA VALLEJO VALENCIA	1002944048							X	X																							
EMILIANO SEGUNDO HERNANDEZ HURTADO	85444858							X	X																							
OSCAR CHAVARRO CARVAJAL	60010512							X	X																							
DIEGO FERNANDO AGUDELO AGUDELO	18611913							X	X																							
JOSE LEONARDO SERNA GONZALES	1.088.278.541							X	X																							
WILLIAM BEDOYA	18600369							X	X																							
DIEGO ALBERTO CARDONA VILLADA	1088257238							X	X																							
GILBERTO RAFAEL MENESES MERIÑO	5049466							X	X																							
YONNY ALEJANDRO RAMIREZ GUTIERREZ	1089721259							X	X																							

NOMBRE	CEDULA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HECTOR MARIO BEDOYA BATERO	1089719548							X	X																							
EMILIANO ANTONIO ARGUMEDO RAMOS	1032251328							X	X																							
JUAN GUILLERMO CASTAÑO SERNA	1192924761							X	X																							
LUIS ALFONSO PEREZ	9993087							X	X																							
GUSTAVO RUIZ OLIVEROS	1110515483							X	X																							
LUIS FERNANDO MIRANDA CARDONA	9845977							X	X																							
CARLOS ANDRES SANCHEZ RUIZ	10007534							X	X																							
LUIS ALBERTO SERNA VARGAS	10132608							X	X																							
HUGO ALBERTO SERNA CASTRILLON	1088272996							X	X																							
SANTIAGO RODRIGUEZ RANGEL	1064708350							X	X																							
JHON FREDY ARROYAVE MAZO	4414692							X	X																							
TOMAS CRUZ MUÑOZ	1058817735							X	X																							
FLORIBERTO LOPEZ	75064593							X	X																							
JESUS DANIEL RIOS ROJAS	1088536160							X	X																							
FERNANDO ANDRES MARTINEZ RENDON	4547722							X	X																							
OSMAR ESNEYDER CHAVARRO	1088539117							X	X																							
OMAR NIAZA NAMUNDIA	9956587							X	X																							
LEONARDO FABIO RIOS ROJAS	1004688487							X	X																							
ILDER LAMUNDIA SUCRE	1193510310							X	X																							
ANDRES SEGUNDO MONTIEL FERNANDEZ	31077862							X	X																							
ARBEY ANDRES PARIAS LOPEZ	71269735							X	X																							
JAIRO MARCELO DREGAMA	18562609							X	X																							
JOSE DARIO MEJIA VELEZ	1054917243							X	X																							




ENEL CONSTRUCTIONES S.A.S

ASISTENCIA PERSONAL MES DE ENERO

NOMBRE	CEDULA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	FIRMA
PATRICIA RUIZ RODRIGUEZ	39752157							X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
ANGELA CASTILLO AGUIRRE	30356614							X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
CARLOS DANIEL CORTES VALENCIA	1002944991							X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
ANDRES RICARDO GARAVITO F	79796377							X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
ISABEL MANCELA MUÑOZ TABORDA	1061360882							X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
KEVIN GOMEZ VELEZ	1085245235							X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
SEBASTIAN GOMEZ BARRERA	1061372782							NO	NO	NO	NO	NO		NO	NO	NO	NO	NO	NO		NO	NO	NO	NO	NO	NO		NO	NO	NO	NO	NO	
JHON WILSON LOPEZ LOPEZ	75078021							X	X	X	X	X		X	NO	NO	R	R	R		—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	
JOEL ARTURO RANGEL HERNANDEZ	77027911							X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
CARLOS ARTURO TORRES RODRIGUEZ	15.506.892							NO	R	R	R	R		R	R	R	R	R	R		—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	
MAURICIO OKUJAVA MORENO	15.505.805							NO	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
JORGE ENRIQUE OSORIO RIVERA	1.002.944.383							X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
EDWIN MONROY	7.181.940							X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
YAN CARLOS AGUIRRE LIAJI	1.037.977.168							X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
RICARDO ALBERTO GIRADO GIRALDO	9870360							X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
ADRIANA CARDONA BENTANCUR	1.087.490.610							X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
ANDRES DAVILA	1.004.826.333							NO	NO	X	X	X		X	X	NO	NO	NO	NO		R	R	R	R	R	R		—	—	—	—	—	
VALENTINA VALLEJO VALENCIA	1062944048							X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	R	R	R	
JHON DERNER LONDOÑO YEPEZ	1061371592							No	NO	R	R	R		R	R	R	R	R	R		—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	
EMILIANO SEGUNDO HERNANDEZ HURTADO	85444858							NO	NO	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
OSCAR CHAVARRO CARVAJAL	80010512							X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
DIEGO FERNANDO AGUDELO AGUDELO	18011915							X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
JOSE LEONARDO SERNA GONZALES	1.088.278.541							X	X	X	X	X		NO	X	X	X	X	X		X	X	X	NO	X	X		NO	NO	R	R	R	
WILLIAM BEDOYA	13900388							NO	X	X	X	X		X	X	X	NO	NO	NO		NO	NO	NO	NO	R	R		—	—	—	—	—	
DIEGO ALBERTO CARDONA VILLADA	1088257238							NO	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
GILBERTO RAFAEL MENESES MERIÑO	5048488							NO	NO	X	X	X		X	X	X	X	X	X		NO	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
YONNY ALEJANDRO RAMIREZ GUTIERREZ	1088721259							NO	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		R	R	R	R	R	R		—	—	—	—	—	

- R...
- ...
- ...
- Carlos A...
- Mauricio O...
- Jorge Enrique O...
- Mauricio Monroy Cuadros
- ...
- Adriana Cardona B.
- ...
- Valentina Vallejo
- JHON ...
- ...
- OSCAR CHAVARRO
- ...
- ...
- DIEGO C. CARDONA.
- Gilberto M...
- Yhonny Ramirez

Powered by CamScanner



Xerbia yolima ochoa	41032061																													
Ibon Alejandro espina	1006531877																													
Miguel cano	91157772																													

Powered by CamScanner

8.45 ANEXO 16. Cronograma de actividades obra.

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S NIT. 901.361.235-0	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	CÓDIGO: G-SST	VERSIÓN 002
		FECHA: ENERO 2025	

FECHA: ENERO 2025

CRONOGRAMA DE CAPACITACION

ACTIVIDADES PROGRAMA	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
SEGURIDAD INDUSTRIAL	SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Politicas SST, reglamento de H y S, reglamento interno, notificación matriz de peligros y riesgos.	1																												1																			
Equipos para atención de emergencias disponibles						1																																										
Rana: socialización de EPP, medidas preventivas en su uso						1																																									
Prohibición uso de accesorios y celulares							1																		1						1																
Control vehicular, señalización (pare y siga), manejo de radios							1																				1				1						1				1						
Cortadora de concreto: Socialización EPP, uso adecuado de la maquina.								1																							1															
Riesgo Ergonómico - Manejo manual de cargas						1		1																			1														1					
Seguridad vial							1		1																										1										1			
Orden y aseo			1					1	1																1						1														1		
Protocolo para ruptura de tuberia												1																																			
Socializacion de las politicas y el reglamento de higiene y seguridad													1																		1															
Trabajo en equipo																1																		1												
Seguridad vial													1																								1										
Moobing, acoso laboral.															1																															
Manejo de Herramientas Manuales													1																1																	
Roles y responsabilidades brigada de emergencias															1																										1					
Capacitación Copasst																1																														
Tareas de Alto Riesgo - Trabajo y Rescate en Alturas																									1		1							1												
Tareas de alto riesgo – ARO's / Trabajo en excavaciones y zanjas																										1																			
Uso de elementos de protección EPP y Autocuidado																					1		1			1			1							1							1			
Primeros Auxilios																						1					1														1					
Cuidado e inspeccion con Maquinaria y Herramientas																							1																		1					
Señalización y demarcacion en vias																										1									1											
Procedimiento para reporte de AT - Que son los Incidentes y Accidentes laborales	1																					1																								
Enfermedades laborales en la construccion																											1							1												
PROGRAMADAS	3				4				5				4				4				3				12				5				7				5				4				5			
REALIZADAS	2				5				4				4				4				3				12								4				5				4				5			

ACTIVIDADES PROGRAMA	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO	SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		2	3	4
Higiene postural (30 min)																																															
Prevención cáncer de piel (30 min)																																															
Prevención del tabaquismo, alcoholismo y farmacodependencia (30 min)																																														
Sexualidad responsable (30 min)																																														
Estilos de vida saludable (30 min)																																														
PROGRAMADAS	1				1				1				1				1				1				1				1				1				1				1				1			
REALIZADAS	0				0				1				1				1				1				1				0				0				1				1				1			

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
	SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Respeto por la comunidad y sus bienes - (30 min)			1																				1																								
Orden y Aseo / Formación recolección de residuos solidos - (30 min)							1	1																															1								
Manejo de residuos peligrosos - (30 min)											1																				1																
Manejo Materiales de construcción - (30 min)																											1								1											1
Cambio Climático																			1																												
PROGRAMADO	1				2				1				0				1				1				1				1				1				1				0				1			
REALIZADO	0				1				0				0				1				1				1																				1			

REALIZADO	40%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

FORMADOR: PROFESIONAL SST
POBLACIÓN OBJETIVO: PERSONAL DE OBRA

CONTROL DE CAMBIOS	
ELABORÓ:	REVISÓ Y APROBÓ:
ANGELA CASTILLO AGUIRRE C.C 30.235.814 ESPECIALISTA EN GERENCIA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO LIC. 72878	FRANCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA CC 1.234.094.319 REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S

Programado
Realizado

CONTROL DE CAMBIOS			
Versión	Naturaleza del cambio	Fecha	Aprobó
2	ELABORACIÓN	ene-25	FRANCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA

Clasificación de Riesgos / Matriz de Riesgos
Señalización y Normas de seguridad
Tareas de alto riesgo – ARO's / Trabajo en excavaciones y zanjas

Uso de elementos de protección EPP y Autocuidado
Herramientas manuales y Manejo de cargas

Primeros Auxilios
Tareas de Alto Riesgo - Trabajo y Rescate en Alturas

Procedimientos Operativos Normalizados

8.46 ANEXO 17. Plan de trabajo anual obra

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S NIT. 901.361.235-0	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: G-SST	VERSIÓN 2
	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	FECHA: ene-25	

PLAN DE TRABAJO ANUAL

OBJETIVO: ESTABLECER EL PLAN ANUAL DE TRABAJO PARA EL SG-SST Y HACER SEGUIMIENTO Y CONTROL A SU EJECUCIÓN

MES / AÑO: ENERO 2025

OBJETIVO DEL SG-SST	PROGRAMA/PLAN/SVE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales y otros requisitos suscritos.	Procedimiento de requisitos legales - Matriz Requisitos Legales	Realizar la evaluación de estándares mínimos	Coord. SST																																												
		Elaborar la matriz legal	Prof. SST																																													
		Socializar y capacitar acerca de la normatividad a las secciones interesadas (Res 0312 y Dec 1072)	Coord. SST																																												
PROGRAMADAS				1				0				2				0				0				1				0				0				0				0				1				0			
REALIZADAS				1				0				0				0				0				1				0				0				0				0											

OBJETIVO DEL SG-SST	PROGRAMA/PLAN/SVE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
2. Identificar los peligros, valorar los riesgos y determinar los controles pertinentes.	Procedimiento de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de Controles Matriz de IPVRDC	Elaborar el procedimiento de IPVRDC	Coord. SST																																												
		Elaborar la matriz de IPVRDC	Coord. SST																																													
		Divulgación de controles y resultados de la valoración	Prof. SST																																													
		Capacitación Reporte de actos y condiciones inseguras	Aux. SST																																												
		Actualización de la matriz	Prof. SST																																												
PROGRAMADAS				0				0				1				1				0				1				1				1				2				4				1				1			
REALIZADAS				0				0				0				1								1				1												4											

OBJETIVO DEL SG-SST	PROGRAMA/PLAN/SVE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
3. Promover la adopción de hábitos y estilos de vida y trabajo saludable	Programa de vigilancia y promoción y prevencion de la salud, Programa de vigilancia de factores de riesgo psicosociales	Campaña de prevención de consumo de tabaquismo y Sustancias Psicoactivas	Prof. SST																																												
		Campaña de prevención de consumo de alcohol	Prof. SST																																													
		Actividades de compañerismo, trabajo en equipo y entornos laborales saludables	Asesora Social																																													
		Análisis y acciones Riesgo Psicosocial	Asesora Social																																												
PROGRAMADO				1				0				1				2				1				0				0				1				1				1				1				0			
REALIZADO				0				0				0				2				1								0												1											

OBJETIVO DEL SG-SST	PROGRAMA/PLAN/SVE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
4. Prevenir la ocurrencia de enfermedades laborales, accidentes de trabajo y situaciones de emergencia.	Programa de prevención de lesiones osteomusculares, Programa P y P, programas TAR y plan de emergencia	Campaña de prevención en riesgo ergonómico																																													
		Charla de autocuidado y análisis de riesgos potenciales en los puestos de trabajo																																													
		Capacitación en Primeros Auxilios																																													
		Inspecciones trabajo seguro en obra																																													
		Simulacro de emergencia																																													
	Inducción y Re Inducción- Reuniones	Seguridad y Salud en el trabajo Con riesgos Específicos de la Operación																																													
		Politicas de SST (socializacion)			1																																										
		Reporte de accidentes de Trabajo (sencibilizacion)																																													
		Conformación del COPASST y del Comité de Convivencia																																													
		Plan de Emergencias de la Operación (elboracion y divulgacion)																																												
		Reuniones comites: COPASST y CCL																																												
PROGRAMADO				1				9				12				6				6				5				10				3				2				3				4				4			
REALIZADO				1				8				9				6				6				5				10												3				4				4			

REALIZADO				40%				0%				0%				0%				0%				0%				0%				0%				0%				0%				0%				0%			

ELABORÓ:	REVISÓ Y APROBÓ:

NO REALIZADO	
PLANEADO	
REALIZADO	

8.47 ANEXO 18. Presupuesto SST obra.

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S NIT. 901.361.235-0	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"
	ANEXO. EJECUCIÓN MENSUAL PRESUPUESTO SG-SST

PRESUPUESTO SG-SST ENERO 2025		$ 9.408.930,90

		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25		TOTAL
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - EPP	P	$ 1.562.336										$ -	$ -		$ 1.562.336
	E	$ -										$ -	$ -		
EQUIPOS DE SEGURIDAD	P	$ 424.288										$ -	$ -		$ 424.288
	E	$ -										$ -	$ -		
SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA	P	$ 3.401.478										$ -	$ -		$ 3.401.478
	E	$ -										$ -	$ -		
ADICIONALES	P	$ 4.020.829										$ -	$ -		$ 4.020.829
	E	$ -										$ -	$ -		
TOTAL PROYECTADO	P	$ 9.408.931	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9.408.931
TOTAL EJECUTADO	E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

PORCENTAJE EJECUCIÓN		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PORCENTAJE EJECUCIÓN ACUMULADO		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

8.48 ANEXO 19. Planillas de seguridad social obra.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901361235-0	ENDD CONTRUCCIONES SAS	cr8 # 7-63	2013649	a.patriciarr@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		RISARALDA	PEREIRA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2024-12	E	24/01/2025	83172343	$8.421.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	52.000	0		0		0	14	500	0	52.500	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	329.600	0		0		0	14	2.900	0	332.500	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	200.000	0		0		0	14	1.800	0	201.800	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	80.000	0		0		0	14	800	0	80.800	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	140.000	0		0		0	14	1.300	0	141.300	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	293.600	0		0		0	14	2.600	0	296.200	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	800.000	0	0	0	0	14	7.100	0	807.100	1
230301	Porvenir	800224808-8	1.942.100	0	0	0	0	14	17.100	0	1.959.200	5
230901	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	208.000	0	0	0	0	14	1.900	0	209.900	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.430.100	0	0	0	0	14	12.600	0	1.442.700	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	1.776.900				1.776.900	14	15.600	1.792.500			17.769	1.792.500	10

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF44	Comfamiliar Risaralda	891480000-1	1.095.200	14	9.600	1.104.800	10

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901361235-0	ENDD CONTRUCCIONES SAS		cr8 # 7-63	2013649	a.patriciarr@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			RISARALDA	PEREIRA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2024-12	E	24/01/2025	83172343	$8.421.300	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	14	0	0	0
ICBF				
0	14	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	1.095.200	1.105.100
Pensión	4	4.380.200	4.418.900
Riesgos Laborales	1	1.776.900	1.792.500
CCF	1	1.095.200	1.104.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	8.347.500	8.421.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901361235-0	ENDD CONTRUCCIONES SAS		cr8 # 7-63	2013649	a.patriciarr@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			RISARALDA	PEREIRA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2024-12	E	24/01/2025	83172343	$8.421.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1002944561	CORTES VALENCIA CARLOS DANIEL	1	0			S	X																25-14	1.838.000	294.100	0	0	0	0	EPS037	1.838.000	73.600	14-23	1.838.000	5	128.000	CCF44	1.838.000	73.600	0	0	0	0	0
2	CC	1004679017	PULGARIN RAMIREZ DANIEL ANDRES	1	0			S	X																230301	1.838.000	294.100	0	0	0	0	EPS002	1.838.000	73.600	14-23	1.838.000	5	128.000	CCF44	1.838.000	73.600	0	0	0	0	0
3	CC	30235814	CASTILLO AGUIRRE ANGELA MARIA	1	0			S																	25-14	5.100.000	816.000	0	0	0	0	EPS002	5.100.000	204.000	14-23	5.100.000	5	355.000	CCF44	5.100.000	204.000	0	0	0	0	0
4	CC	39752157	RUIZ RODRIGUEZ ANA PATRICIA	1	0			S																	25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	80.000	14-23	2.000.000	1	10.500	CCF44	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
5	CC	5165382	OROZCO VARGAS FERNANDO ENRIQUE	1	0			S	X																230901	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS001	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF44	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
6	CC	7181940	MONROY CUADROS EDWIN MAURICIO	1	0			S	X																230301	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS017	3.500.000	140.000	14-23	3.500.000	5	243.600	CCF44	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0
7	CC	79796327	GARAVITO FERNANDEZ ANDRES RICARDO	1	0			S	X																230201	5.000.000	800.000	0	0	0	0	EPS005	5.000.000	200.000	14-23	5.000.000	5	348.000	CCF44	5.000.000	200.000	0	0	0	0	0
8	CC	1088245235	GOMEZ VELEZ KEVIN	1	0			S	X																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF44	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
9	CC	75079821	LOPEZ LOPEZ JOHN WILSON	1	0			S	X																230301	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS037	3.000.000	120.000	14-23	3.000.000	5	208.800	CCF44	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
10	CC	1087490610	CARDONA BETANCUR ADRIANA	1	0			S	X																230301	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS037	2.500.000	100.000	14-23	2.500.000	5	174.000	CCF44	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1061368682
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ISABEL MARCELA MUNOZ TABORDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	PEREIRA	DEPARTAMENTO:	RISARALDA
DIRECCIÓN:	CAMBULOS LA POPA MZ F CS 8	TELÉFONO:	3333333
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**4582610030**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/12/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9991034971

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 309.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.000	$ 0	$ 309.000
SUBTOTALES:										**$ 309.000**	**$ 0**	**$ 309.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 241.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 241.400	$ 0	$ 0	$ 241.400
SUBTOTALES:													**$ 241.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 241.400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 47.100	$ 47.100	$ 0	$ 0	$ 47.100
SUBTOTALES:									**$ 47.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 47.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																										PENSIÓN								SALUD						ARP										CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1061368682	MUNOZ TABORDA ISABEL MARCELA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.930.800				NO		30															230301-PORVENIR	30	$ 1.930.800	$ 309.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 309.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.930.800	$ 241.400	$ 0	$ 241.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.930.800	106136868	$ 47.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 597.500**

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-12-23, 03:43:35 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 74739003

Periodo Cotización: diciembre de 2024 **Periodo Servicio:** diciembre de 2024

PAGADO 23/12/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	RICARDO ALBERTO GIRALDO GIRALDO		
Documento	CC9870365	**Dirección**	CR 46 #78 - 70 CONJ ENTREVERDE M 7 C 39
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3458493
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	PEREIRA	**Departamento**	RISARALDA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 9870365	RICARDO ALBERTO GIRALDO GIRALDO	03	00																	0	30	30	0	0	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.300.000	$ 162.500	0,000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 370.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 370.500	$ 0	$ 370.500

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 32291141
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-01-21

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONSTRUAVANZAR SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900664402	D.V.	1	TIPO DE APORTANTE	D
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 2 ESTE 28 A 45	DEPARTAMENTO	BOGOTA D.C	MUNICIPIO	BOGOTA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4111	CORREO ELECTRÓNICO	CONSTRUAVANZAR@GMAIL.COM	TELÉFONO	4133788
FAX	4154336	SUCURSAL	0023	NOMBRE SUCURSAL	personal
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	19358499	PRIMER APELLIDO	BELTRAN	SEGUNDO APELLIDO	RODRIGUEZ
PRIMER NOMBRE	HECTOR	SEGUNDO NOMBRE	DARIO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 12	Año: 2025	Mes: 01	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
38		$1.666.692		32291141

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-18611913	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	AGUDELO AGUDELO DIEGO FERNANDO	$1.300.000
CC-1032251328	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	ARGUMEDO RAMOS EMILIANO ANTONIO	$1.300.000
CC-1089719548	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	BEDOYA BATERO HECTOR MARIO	$1.300.000
CC-18610623	01	No	No	No	66	45	4411101	Fijo	CANO BAYER LUIS GONZALO	$1.300.000
CC-1106775931	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	CARDENAS VAQUIRO MILER MANUEL	$1.300.000
CC-1088257238	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	CARDONA VILLADA DIEGO ALBERTO	$1.300.000
CC-1192924761	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	CASTAÑO SERNA JUAN GUILLERMO	$1.300.000
CC-16185524	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	CASTILLO MUÑOZ ROBERT AUGUSTO	$1.600.000
CC-6010512	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	CHAVARRO CARVAJAL OSCAR	$1.300.000
CC-1088539117	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	CHAVARRO TORRES OSMAR ESNEIDER	$1.300.000
CC-1087749903	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	CHAVEZ ORTEGA WILFREDO	$1.600.000
CC-1061371467	01	No	No	No	66	45	4411101	Fijo	CIFUENTES ALZATE JHON EDINSON	$1.300.000
CC-1016028684	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	CRUZ ALONSO LUIS EDUARDO	$1.300.000
CC-1088249882	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	FERNANDEZ ESCOBAR SEBASTIAN	$1.300.000
CC-9764361	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	GALEANO GIRALDO JAMES WNIER	$1.300.000
CC-1004518749	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	GALLEGO MUÑOZ YEFERSON ALEXANDER	$1.300.000
CC-7252891	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	GONZALEZ JIMENEZ HERNANDO	$1.300.000
CC-85444858	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	HERNANDEZ HURTADO EMILIANO SEGUNDO	$1.300.000
CC-1110492366	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	JIMENEZ VILLALBA YORDAN MAURICIO	$1.300.000
CC-1061371592	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	LONDOÑO YEPEZ JHON DEINER	$1.300.000
CC-5049466	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	MENESES MERIÑO GILBERTO RAFAEL	$1.300.000
CC-4430554	01	3	No	No	66	1	4411101	Fijo	MONTOYA ZAPATA JOSE GILBERTO	$1.300.000
PT-4102061	01	No	No	No	66	45	4411101	Fijo	OCHOA AZUAJE YERBIN YPFRAN	$1.300.000
PT-5106075	01	3	No	No	66	1	4411101	Fijo	PARRA ROJAS EDGAR ALEXANDER	$1.300.000
CC-9993087	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	PEREZ DUQUE LUIS ALFONSO	$1.300.000
CC-1089721259	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	RAMIREZ GUTIERREZ YHONNY ALEJANDRO	$1.300.000
CC-1070704836	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	RAMIREZ RODRIGUEZ SERGIO	$1.300.000
CC-77027611	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	RANGEL HERNANDEZ JOEL ARTURO	$1.300.000
CC-1004688464	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	RIOS ARIAS JUAN MANUEL	$1.300.000
CC-1064708350	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	RODRIGUEZ RANGEL SANTIAGO	$1.300.000
CC-1097399246	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	ROJAS ZAMUDIO GUSTAVO ADOLFO	$1.300.000
CC-1110515483	01	No	No	No	11	1	4411101	Fijo	RUIZ OLIVEROS GUSTAVO	$1.300.000
CC-1010052785	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	SANCHEZ CARDONA GABRIEL EDUARDO	$1.300.000
CC-1088538045	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	SANCHEZ CARDONA JEISON ALBERTO	$1.300.000

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1088278541	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	SERNA GONZALEZ JOSE LEONARDO	$1.300.000
CC-1004766802	01	No	No	No	66	1	1141001	Fijo	SILVA MAYA ESTEBAN DAVID	$1.300.000
CC-1087486453	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	TAMANIZA MORALES HECTOR	$1.300.000
CC-1126586196	01	No	No	No	66	1	4411101	Fijo	TRUJILLO ZAPATA VICTOR HUGO	$1.300.000

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 18611913																													0		
CC - 1032251328																													0		
CC - 1089719548																													0		
CC - 18610623	X	2024-12-14	X	2024-12-23																									0		
CC - 1106775931			X	2024-12-12																									0		
CC - 1088257238																													0		
CC - 1192924761																													0		
CC - 16185524			X	2024-12-30																									0		
CC - 6010512			X	2024-12-13																									0		
CC - 1088539117																													0		
CC - 1087749903			X	2024-12-30																									0		
CC - 1061371467	X	2024-12-03	X	2024-12-11																									0		
CC - 1016028684																													0		
CC - 1088249882			X	2024-12-15																									0		
CC - 9764361			X	2024-12-20																									0		
CC - 1004518749	X	2024-12-03																											0		
CC - 7252891			X	2024-12-20																									0		
CC - 85444858																													0		
CC - 1110492366			X	2024-12-16																									0		
CC - 1061371592			X	2024-12-30																									0		
CC - 5049466																													0		
CC - 4430554			X	2024-12-13																									0		
PT - 4102061	X	2024-12-05	X	2024-12-16																									0		
PT - 5106075			X	2024-12-16																									0		
CC - 9993087																													0		

NOVEDADES																															
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1089721259																													0		
CC - 1070704836			X	2024-12-30																									0		
CC - 77027611																													0		
CC - 1004688464			X	2024-12-10																									0		
CC - 1064708350			X	2024-12-12																									0		
CC - 1097399246			X	2024-12-20																									0		
CC - 1110515483	X	2024-12-05																											0		
CC - 1010052785			X	2024-12-12																									0		
CC - 1088538045			X	2024-12-13																									0		
CC - 1088278541																													0		
CC - 1004766802			X	2024-12-13																									0		
CC - 1087486453			X	2024-12-20																									0		
CC - 1126586196			X	2024-12-13																									0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 18611913	COLFONDOS	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1032251328	PROTECCION	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1089719548	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 18610623	PORVENIR	10	$433.334	0.1600000	$69.400	$0	$0	$69.400	$0	$0	$0
CC - 1106775931	PORVENIR	12	$520.000	0.1600000	$83.200	$0	$0	$83.200	$0	$0	$0
CC - 1088257238	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1192924761	COLFONDOS	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 16185524	COLPENSIONES	30	$1.600.000	0.1600000	$256.000	$0	$0	$256.000	$0	$0	$0
CC - 6010512	PROTECCION	13	$563.334	0.1600000	$90.200	$0	$0	$90.200	$0	$0	$0
CC - 1088539117	PROTECCION	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1087749903	PORVENIR	30	$1.600.000	0.1600000	$256.000	$0	$0	$256.000	$0	$0	$0
CC - 1061371467	PORVENIR	9	$390.000	0.1600000	$62.400	$0	$0	$62.400	$0	$0	$0
CC - 1016028684	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1088249882	PORVENIR	15	$650.000	0.1600000	$104.000	$0	$0	$104.000	$0	$0	$0
CC - 9764361	PORVENIR	20	$866.667	0.1600000	$138.700	$0	$0	$138.700	$0	$0	$0
CC - 1004518749	PORVENIR	28	$1.213.334	0.1600000	$194.200	$0	$0	$194.200	$0	$0	$0
CC - 7252891	COLFONDOS	20	$866.667	0.1600000	$138.700	$0	$0	$138.700	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 85444858	COLFONDOS	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1110492366	COLFONDOS	16	$693.334	0.1600000	$111.000	$0	$0	$111.000	$0	$0	$0
CC - 1061371592	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 5049466	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 4430554	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PT - 4102061	PORVENIR	12	$520.000	0.1600000	$83.200	$0	$0	$83.200	$0	$0	$0
PT - 5106075	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CC - 9993087	COLFONDOS	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1089721259	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1070704836	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 77027611	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1004688464	PORVENIR	10	$433.334	0.1600000	$69.400	$0	$0	$69.400	$0	$0	$0
CC - 1064708350	PORVENIR	12	$520.000	0.1600000	$83.200	$0	$0	$83.200	$0	$0	$0
CC - 1097399246	PORVENIR	20	$866.667	0.1600000	$138.700	$0	$0	$138.700	$0	$0	$0
CC - 1110515483	PROTECCION	26	$1.126.667	0.1600000	$180.300	$0	$0	$180.300	$0	$0	$0
CC - 1010052785	PORVENIR	12	$520.000	0.1600000	$83.200	$0	$0	$83.200	$0	$0	$0
CC - 1088538045	PROTECCION	13	$563.334	0.1600000	$90.200	$0	$0	$90.200	$0	$0	$0
CC - 1088278541	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1004766802	PORVENIR	13	$563.334	0.1600000	$90.200	$0	$0	$90.200	$0	$0	$0
CC - 1087486453	PROTECCION	20	$866.667	0.1600000	$138.700	$0	$0	$138.700	$0	$0	$0
CC - 1126586196	COLPENSIONES	13	$563.334	0.1600000	$90.200	$0	$0	$90.200	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 18611913	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	3	0.0696000	$90.500
CC - 1032251328	SALUD TOTAL	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	3	0.0696000	$90.500
CC - 1089719548	SALUD TOTAL	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	3	0.0696000	$90.500
CC - 18610623	ESSC ASMET SALUD	10	$433.334	0.0400000	$17.400	$0	0	$0	0	$0	10	$433.334	3	0.0696000	$30.200
CC - 1106775931	EPS-S COOSALUD	12	$520.000	0.0400000	$20.800	$0	0	$0	0	$0	12	$520.000	3	0.0696000	$36.200

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1088257238	ESSC ASMET SALUD	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	3	0.0696000	$90.500
CC - 1192924761	ESSC ASMET SALUD	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	3	0.0696000	$90.500
CC - 16185524	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.600.000	0.0400000	$64.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.600.000	3	0.0696000	$111.400
CC - 6010512	SALUD TOTAL	13	$563.334	0.0400000	$22.600	$0	0	$0	0	$0	13	$563.334	3	0.0696000	$39.300
CC - 1088539117	ESSC ASMET SALUD	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	3	0.0696000	$90.500
CC - 1087749903	EPS-S EMSSANAR	30	$1.600.000	0.0400000	$64.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.600.000	3	0.0696000	$111.400
CC - 1061371467	SALUD TOTAL	9	$390.000	0.0400000	$15.600	$0	0	$0	0	$0	9	$390.000	3	0.0696000	$27.200
CC - 1016028684	EPS-S CAPITAL	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	3	0.0696000	$90.500
CC - 1088249882	NUEVA E.P.S. S.A.	15	$650.000	0.0400000	$26.000	$0	0	$0	0	$0	15	$650.000	3	0.0696000	$45.300
CC - 9764361	NUEVA E.P.S. S.A.	20	$866.667	0.0400000	$34.700	$0	0	$0	0	$0	20	$866.667	3	0.0696000	$60.400
CC - 1004518749	NUEVA E.P.S. S.A.	28	$1.213.334	0.0400000	$48.600	$0	0	$0	0	$0	28	$1.213.334	3	0.0696000	$84.500
CC - 7252891	SALUD TOTAL	20	$866.667	0.0400000	$34.700	$0	0	$0	0	$0	20	$866.667	3	0.0696000	$60.400
CC - 85444858	EPS-S COOSALUD	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	3	0.0696000	$90.500
CC - 1110492366	NUEVA E.P.S. S.A.	16	$693.334	0.0400000	$27.800	$0	0	$0	0	$0	16	$693.334	3	0.0696000	$48.300
CC - 1061371592	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	3	0.0696000	$90.500
CC - 5049466	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	3	0.0696000	$90.500
CC - 4430554	EPS-S PIJAOSALUD	13	$563.334	0.0400000	$22.600	$0	0	$0	0	$0	13	$563.334	3	0.0696000	$39.300
PT - 4102061	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	12	$520.000	0.0400000	$20.800	$0	0	$0	0	$0	12	$520.000	3	0.0696000	$36.200
PT - 5106075	ALIANSALUD EPS	16	$693.334	0.0400000	$27.800	$0	0	$0	0	$0	16	$693.334	3	0.0696000	$48.300
CC - 9993087	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	3	0.0696000	$90.500
CC - 1089721259	ESSC ASMET SALUD	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	3	0.0696000	$90.500

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1070704836	FAMISANAR	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	3	0.0696000	$90.500
CC - 77027611	EPS SURA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	3	0.0696000	$90.500
CC - 1004688464	ESSC ASMET SALUD	10	$433.334	0.0400000	$17.400	$0	0	$0	0	$0	10	$433.334	3	0.0696000	$30.200
CC - 1064708350	SANITAS	12	$520.000	0.0400000	$20.800	$0	0	$0	0	$0	12	$520.000	3	0.0696000	$36.200
CC - 1097399246	SANITAS	20	$866.667	0.0400000	$34.700	$0	0	$0	0	$0	20	$866.667	3	0.0696000	$60.400
CC - 1110515483	SALUD TOTAL	26	$1.126.667	0.0400000	$45.100	$0	0	$0	0	$0	26	$1.126.667	3	0.0696000	$78.500
CC - 1010052785	SALUD TOTAL	12	$520.000	0.0400000	$20.800	$0	0	$0	0	$0	12	$520.000	3	0.0696000	$36.200
CC - 1088538045	ESSC ASMET SALUD	13	$563.334	0.0400000	$22.600	$0	0	$0	0	$0	13	$563.334	3	0.0696000	$39.300
CC - 1088278541	SALUD TOTAL	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	3	0.0696000	$90.500
CC - 1004766802	ESSC ASMET SALUD	13	$563.334	0.0400000	$22.600	$0	0	$0	0	$0	13	$563.334	3	0.0696000	$39.300
CC - 1087486453	NUEVA E.P.S. S.A.	20	$866.667	0.0400000	$34.700	$0	0	$0	0	$0	20	$866.667	3	0.0696000	$60.400
CC - 1126586196	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	13	$563.334	0.0400000	$22.600	$0	0	$0	0	$0	13	$563.334	3	0.0696000	$39.300

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-18611913	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1032251328	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1089719548	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-18610623	COMFAMILIAR RISARALDA	10	$433.334	0.0400000	$17.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1106775931	COMFAMILIAR RISARALDA	12	$520.000	0.0400000	$20.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1088257238	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1192924761	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-16185524	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$1.600.000	0.0400000	$64.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-6010512	COMFAMILIAR RISARALDA	13	$563.334	0.0400000	$22.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1088539117	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1087749903	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$1.600.000	0.0400000	$64.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1061371467	COMFAMILIAR RISARALDA	9	$390.000	0.0400000	$15.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1016028684	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1088249882	COMFAMILIAR RISARALDA	15	$650.000	0.0400000	$26.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-9764361	COMFAMILIAR RISARALDA	20	$866.667	0.0400000	$34.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1004518749	COMFAMILIAR RISARALDA	28	$1.213.334	0.0400000	$48.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-7252891	COMFAMILIAR RISARALDA	20	$866.667	0.0400000	$34.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-85444858	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1110492366	COMFAMILIAR RISARALDA	16	$693.334	0.0400000	$27.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1061371592	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-5049466	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-4430554	COMFAMILIAR RISARALDA	13	$563.334	0.0400000	$22.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
PT-4102061	COMFAMILIAR RISARALDA	12	$520.000	0.0400000	$20.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
PT-5106075	COMFAMILIAR RISARALDA	16	$693.334	0.0400000	$27.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-9993087	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1089721259	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1070704836	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-77027611	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1004688464	COMFAMILIAR RISARALDA	10	$433.334	0.0400000	$17.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1064708350	COMFAMILIAR RISARALDA	12	$520.000	0.0400000	$20.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1097399246	COMFAMILIAR RISARALDA	20	$866.667	0.0400000	$34.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1110515483	COMPENSAR-CCF	26	$1.126.667	0.0400000	$45.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1010052785	COMFAMILIAR RISARALDA	12	$520.000	0.0400000	$20.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1088538045	COMFAMILIAR RISARALDA	13	$563.334	0.0400000	$22.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1088278541	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1004766802	COMFAMILIAR RISARALDA	13	$563.334	0.0400000	$22.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1087486453	COMFAMILIAR RISARALDA	20	$866.667	0.0400000	$34.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1126586196	COMFAMILIAR RISARALDA	13	$563.334	0.0400000	$22.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 12											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	20	$2.911.800	$0	$0	$0	$0	18	$32.800	$0	$0	$2.944.600
PROTECCION	6	$915.400	$0	$0	$0	$0	18	$10.400	$0	$0	$925.800
COLFONDOS	6	$1.081.700	$0	$0	$0	$0	18	$12.200	$0	$0	$1.093.900
COLPENSIONES	4	$762.200	$0	$0	$0	$0	18	$8.600	$0	$0	$770.800
SINAFP	2	$0	$0	$0	$0	$0	18	$0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
ALIANSALUD EPS	1	$27.800	$0	0	$0	0	$0	$27.800	18	$400	$0	$28.200	$0	0	$0	$0	$28.200	$0	$0	$28.200
ESSC ASMET SALUD	8	$288.000	$0	0	$0	0	$0	$288.000	18	$3.300	$0	$291.300	$0	0	$0	$0	$291.300	$0	$0	$291.300
SANITAS	2	$55.500	$0	0	$0	0	$0	$55.500	18	$700	$0	$56.200	$0	0	$0	$0	$56.200	$0	$0	$56.200
EPS-S EMSSANAR	1	$64.000	$0	0	$0	0	$0	$64.000	18	$800	$0	$64.800	$0	0	$0	$0	$64.800	$0	$0	$64.800
SALUD TOTAL	8	$294.800	$0	0	$0	0	$0	$294.800	18	$3.400	$0	$298.200	$0	0	$0	$0	$298.200	$0	$0	$298.200
EPS SURA	1	$52.000	$0	0	$0	0	$0	$52.000	18	$600	$0	$52.600	$0	0	$0	$0	$52.600	$0	$0	$52.600
NUEVA E.P.S. S.A.	9	$391.800	$0	0	$0	0	$0	$391.800	18	$4.500	$0	$396.300	$0	0	$0	$0	$396.300	$0	$0	$396.300
EPS-S COOSALUD	2	$72.800	$0	0	$0	0	$0	$72.800	18	$900	$0	$73.700	$0	0	$0	$0	$73.700	$0	$0	$73.700
EPS-S PIJAOSALUD	1	$22.600	$0	0	$0	0	$0	$22.600	18	$300	$0	$22.900	$0	0	$0	$0	$22.900	$0	$0	$22.900
FAMISANAR	1	$52.000	$0	0	$0	0	$0	$52.000	18	$600	$0	$52.600	$0	0	$0	$0	$52.600	$0	$0	$52.600
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3	$95.400	$0	0	$0	0	$0	$95.400	18	$1.100	$0	$96.500	$0	0	$0	$0	$96.500	$0	$0	$96.500
EPS-S CAPITAL	1	$52.000	$0	0	$0	0	$0	$52.000	18	$600	$0	$52.600	$0	0	$0	$0	$52.600	$0	$0	$52.600

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	38	$2.555.700	0	$0	$0	$2.555.700	18	$28.800	$2.584.500	0	$0	$0	$2.584.500

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMPENSAR-CCF	1	$45.100	18	$600	$45.700
COMFAMILIAR RISARALDA	37	$1.423.600	18	$16.100	$1.439.700
SENA	0	$0	18	$0	$0
ICBF	0	$0	18	$0	$0
ESAP	0	$0	18	$0	$0
MinEdu	0	$0	18	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	12	$1.485.900
PENSIONES	4	$5.735.100
RIESGOS PROFESIONALES	1	$2.584.500
CAJAS DE COMPENSACIÓN	2	$1.485.400
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$11.290.900

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900708708-0	CONSTRUSERVIINDUSTRIAL SAS	CARRERA 7 6 98	2013456	a.patriciarr@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	D – Ley 1429		RISARALDA	APÍA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2024-12	E	24/01/2025	83544303	$1.641.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	24.300	0		0		0	17	300	0	24.600	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	157.800	0		0		0	17	1.700	0	159.500	4
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	27.800	0		0		0	17	300	0	28.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	208.000	0	0	0	0	17	2.300	0	210.300	1
230301	Porvenir	800224808-8	631.100	0	0	0	0	17	6.800	0	637.900	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	365.200				365.200	17	3.900	369.100			3.652	369.100	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF44	Comfamiliar Risaralda	891480000-1	209.900	17	2.300	212.200	6

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	17	0	0	0
ICBF				
0	17	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	209.900	212.200
Pensión	2	839.100	848.200
Riesgos Laborales	1	365.200	369.100
CCF	1	209.900	212.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	1.624.100	1.641.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900708708-0	CONSTRUSERVIINDUSTRIAL SAS		CARRERA 7 6 98	2013456	a.patriciarr@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	D – Lev 1429			RISARALDA	APÍA	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2024-12	E	24/01/2025	83544303	$1.641.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1002944048	VALLEJO VALENCIA VALENTINA	1	0			S		X															230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF44	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
2	CC	1004626333	DAVILA COLORADO JHONIER ANDRES	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF44	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
3	CC	1093223795	LOPEZ ARBOLEDA JARLEN DAVINSON	1	0			S		X															230301	606.667	97.100	0	0	0	0	EPS002	606.667	24.300	14-11	606.667	5	42.300	CCF44	606.667	24.300	0	0	0	0	0
4	CC	1112103319	POSSO MACIAS VANESSA	1	0			S		X															230301	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS037	43.334	1.800	14-11	43.334	5	3.100	CCF44	43.334	1.800	0	0	0	0	0
5	CC	1002944383	OSORIO RIVERA JORGE ENRIQUE	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF44	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
6	CC	36505376	BENAVIDES MANCERA NELA ROSARIO	1	0			S		X															230301	693.334	111.000	0	0	0	0	EPS041	693.334	27.800	14-11	693.334	5	48.300	CCF44	693.334	27.800	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-01-08, 06:37:09 a. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 75274420

Periodo Cotización 202412 **Periodo Servicio** 202501

PAGADA 2025-01-08 06:29:22.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JUAN GUILLERMO BERNAL ARANGO				
Documento	CC 15511323	**Dirección**	CR 80 #39 - 65		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	4530612		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	4
Ciudad	COPACABANA	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 15505605		**Residente**		**Exonerado**	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					ORJUELA MORENO MAURICIO	5212000 - 05		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				**Código AFP**	**Código Tras. AFP**	**Tarifa AFP**	**IBC**	**Total Aporte AFP**	**Total Aporte FSP**	**Total Aporte FSPS**	**Código EPS**	**Código Tras. EPS**	**Tarifa EPS**	**IBC EPS**	**Aporte Salud**	**Aporte UPC**	**Código ARL**	**Clase Riesgo**	**Tarifa ARL**	**IBC ARL**	**Aporte Riesgos**	**Código CCF**	**Tarifa CCF**	**IBC CCF**	**Aporte Caja**	**Tarifa SENA**	**Aporte SENA**	**Tarifa ICBF**	**Aporte ICBF**
															0	30	30	30	30		F	$ 1.300.000	25-14		16 %	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	14-11	5	6,960 %	$ 1.300.000	$ 90.500	CCF04	4 %	$ 1.300.000	$ 52.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 90.500	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-01-08, 06:37:09 a. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 75274420

Periodo Cotización 202412 **Periodo Servicio** 202501

PAGADA 2025-01-08 06:29:22.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JUAN GUILLERMO BERNAL ARANGO				
Documento	CC 15511323	**Dirección**	CR 80 #39 - 65		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	4530612		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	4
Ciudad	COPACABANA	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 15506892		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					TORRES RODRIGUEZ CARLOS	5212000 - 05		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				**Código AFP**	**Código Tras. AFP**	**Tarifa AFP**	**IBC**	**Total Aporte AFP**	**Total Aporte FSP**	**Total Aporte FSPS**	**Código EPS**	**Código Tras. EPS**	**Tarifa EPS**	**IBC EPS**	**Aporte Salud**	**Aporte UPC**	**Código ARL**	**Clase Riesgo**	**Tarifa ARL**	**IBC ARL**	**Aporte Riesgos**	**Código CCF**	**Tarifa CCF**	**IBC CCF**	**Aporte Caja**	**Tarifa SENA**	**Aporte SENA**	**Tarifa ICBF**	**Aporte ICBF**
															0	30	30	30	30		F	$ 1.300.000	25-14		16 %	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	14-11	5	6,960 %	$ 1.300.000	$ 90.500	CCF04	4 %	$ 1.300.000	$ 52.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 90.500	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-12-10, 09:41:35 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1068683149

Periodo Cotización 202411 **Periodo Servicio** 202412

Cliente:

PAGADA 2024-12-10

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	BL SERVICIOS INTEGRALES SAS				
Documento	NI 901320751	**Dirección**	CR 8 #18 - 18 21 ED ANTONIO CORREA 301		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	1		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	1
Ciudad	PEREIRA	**Departamento**	RISARALDA		
Representante Legal	RESTREPO RAMIREZ BEATRIZ LILIANA	**Identificación**	CC 24549595		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1061372792		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					GOMEZ BARRERA SEBASTIAN		000000005	ARAUCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**						**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 1.300.000	230301		16 %	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	EPS037		4 %	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	14-29	5	6,960 %	$ 1.300.000	$ 90.500	CCF67	4 %	$ 1	$ 100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS S.A.	LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA	COMFIAR	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 90.500	$ 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 350.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-01-13, 03:46:28 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 75429613

Periodo Cotización 202412 **Periodo Servicio** 202501

PAGADA 2025-01-11 00:00:00.0 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	COIMAQ				
Documento	NI 900742437	**Dirección**	VTE 99 #99 - 99 VEREDA ANCON1 COPACABANA		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	4441270		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	17
Ciudad	COPACABANA	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	SANCHEZ ACEVEDO PEDRO ENRIQUE	**Identificación**	CC 8029417		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1037977168		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					IJAJI AGUIRRE YAN CARLOS	5212000 - 05		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
								X							0	24	24	24	24			V	$ 1.738.000	230301		16 %	$ 1.605.293	$ 256.900	$ 0	$ 0	EPS037		4 %	$ 1.605.293	$ 64.300	$ 0	14-7	5	6,960 %	$ 1.605.293	$ 111.800	CCF03	4 %	$ 1.605.293	$ 64.300	0 %	$ 0	0 %	$ 0
															1	1	1	1	1			V	$ 1.738.000	230301		16 %	$ 57.933	$ 9.300	$ 0	$ 0	EPS037		4 %	$ 57.933	$ 2.400	$ 0	14-7		0,000 %	$ 57.933	$ 0	CCF03	0 %	$ 57.933	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0
												X			0	5	5	5	5			V	$ 1.738.000	230301		16 %	$ 289.667	$ 46.400	$ 0	$ 0	EPS037		4 %	$ 289.667	$ 11.600	$ 0	14-7		0,000 %	$ 289.667	$ 0	CCF03	4 %	$ 289.667	$ 11.600	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS	SEGUROS BOLIVAR	COMFENALCO ANTIOQUIA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 312.600	$ 0	$ 0	$ 78.300	$ 111.800	$ 75.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 578.600

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901053242	1	EXCAVACIONES SEBRA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	EXCAVACIONES	CALLE 12A # 7A-23	LA VIRGINIA-RISARALDA	3678529	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	9480146199	9480146199	E	2025/01/13	2025/01/13	BANCO DE BOGOTA	0	$5,310,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1087557079	ARENAS PESCADOR BRESMAN ORLANDO																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF44	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
2	CC	4414692	ARROYAVE MAZO JHON FREDY																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF44	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
3	CC	18607924	AVILA GARCES DUBER ORLAD																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF44	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
4	CC	16233805	CASTAÑEDA GIRALDO WILMORE		X																25-14	3	$130,000	$20,800	EPS042	3	$130,000	$5,200	CCF44	3	$130,000	$5,200	14-11	3	$130,000	$9,100	3	$0	$0	Si	$40,300
5	CC	1004679777	GARCIA DIAZ MARCELA	X																	230301	28	$1,213,334	$194,200	EPS037	28	$1,213,334	$48,600	CCF44	28	$1,213,334	$48,600	14-11	28	$1,213,334	$84,500	28	$0	$0	Si	$375,900
6	CC	16217281	HERNANDEZ MELO EDISON																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS018	30	$1,300,000	$52,000	CCF44	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
7	CC	71938535	HERRERA MORALES JOSE AGERSAIN		X																230301	1	$43,334	$7,000	EPS037	1	$43,334	$1,800	CCF44	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0	Si	$13,700
8	CC	2473378	HOYOS ALVAREZ JAIR DE JESUS																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS018	30	$1,300,000	$52,000	CCF44	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
9	CC	18608459	LUGOS OSPINA HERZON																		230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF44	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
10	CC	11636118	MURILLO CRISTOBAL																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF44	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
11	CC	1087547729	OCAMPO CASTAÑO LUIS FERNANDO																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS018	30	$1,300,000	$52,000	CCF44	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
12	CC	10050641	OSORIO VALENCIA JHON FREDY	X																	230301	23	$996,667	$159,500	EPS037	23	$996,667	$39,900	CCF44	23	$996,667	$39,900	14-11	23	$996,667	$69,400	23	$0	$0	Si	$308,700
13	CC	94394705	RAMIREZ RUDAS LIBANIEL																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS018	30	$1,300,000	$52,000	CCF44	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
14	CC	14567024	VALENCIA CORREA JUAN CARLOS																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS018	30	$1,300,000	$162,500	CCF44	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$1,300,000	$65,000	No	$578,000
Total	**Afiliados(14)**																					$16,583,335	$2,653,500			$16,583,335	$774,000			$16,583,335	$663,500			$16,583,335	$1,154,600		$1,300,000	$65,000		$5,310,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901053242	1	EXCAVACIONES SEBRA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	EXCAVACIONES	CALLE 12A # 7A-23	LA VIRGINIA-RISARALDA	3678529	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	9480146199	9480146199	E	2025/01/13	2025/01/13	BANCO DE BOGOTA	0	$5,310,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				14	$2,653,500	$0	$0	$2,653,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$20,800	$0	$0	$20,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$2,008,700	$0	$0	$2,008,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$624,000	$0	$0	$624,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$1,154,600	$0	$0	$1,154,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	14	$1,154,600	$0	$0	$1,154,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$663,500	$0	$0	$663,500
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	14	$663,500	$0	$0	$663,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				14	$774,000	$0	$0	$774,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$5,200	$0	$0	$5,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$346,300	$0	$0	$346,300
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	5	$370,500	$0	$0	$370,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$52,000	$0	$0	$52,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$39,000	$0	$0	$39,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$39,000	$0	$0	$39,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,000	$0	$0	$26,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$26,000	$0	$0	$26,000
TOTAL				**14**	**$5,310,600**	**$0**	**$0**	**$5,310,600**

PAGOSIMPLE | CERTIFICADO INDIVIDUAL

MEN-14 4107-2023 ENE2025 001065

Fecha creación: 2025-01-23, 02:23:09 p. m. **Tipo Planilla:** E **Número Planilla:** 1069834914

Periodo Cotización: 202412 **Periodo Servicio:** 202501

PAGADA 2025-01-23 14:20:09.0

Se certifica que en la fecha 23/01/2025, la empresa CONSTRUCCIONES SE SAS, con documento de identificación NI901607243, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado MOTTA VARGAS SANDRA LORENA, con CC 42134189, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N860011153	14-23	POSITIVA DE SEGUROS
AFP	N800224808	230301	PORVENIR
EPS	N805001157	EPS018	S.O.S EPS
CCF	N800231969	CCF68	COMCAJA

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | CERTIFICADO INDIVIDUAL

MEN-14 4107-2023 ENE2025 001066

Fecha creación: 2025-01-23, 02:22:49 p. m. **Tipo Planilla:** E **Número Planilla:** 1069834914

Periodo Cotización: 202412 **Periodo Servicio:** 202501

PAGADA 2025-01-23 14:20:09.0

Se certifica que en la fecha 23/01/2025, la empresa CONSTRUCCIONES SE SAS, con documento de identificación NI901607243, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado SERNA CASTRILLON HUGO ALBERTO, con CC 1088272996, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N860011153	14-23	POSITIVA DE SEGUROS
AFP	N900336004	25-14	COLPENSIONES
EPS	N900156264	EPS041	NUEVA EPS S.A. CM
CCF	N800231969	CCF68	COMCAJA

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

MEN-14 4107-2023 ENE2025 001067

PAGOSIMPLE | CERTIFICADO INDIVIDUAL

Fecha creación: 2025-01-23, 02:22:20 p. m. **Tipo Planilla:** E **Número Planilla:** 1069834914

Periodo Cotización: 202412 **Periodo Servicio:** 202501

PAGADA 2025-01-23 14:20:09.0

Se certifica que en la fecha 23/01/2025, la empresa CONSTRUCCIONES SE SAS, con documento de identificación NI901607243, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado SERNA VERGARA LUIS ALBERTO, con CC 10132608, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N860011153	14-23	POSITIVA DE SEGUROS
AFP	N900336004	25-14	COLPENSIONES
EPS	N900226715	ESSC24	EPS-S COOSALUD
CCF	N800231969	CCF68	COMCAJA

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | CERTIFICADO INDIVIDUAL

MEN-14 4107-2023 ENE2025 001068

Fecha creación: 2025-01-23, 02:21:50 p. m. **Tipo Planilla:** E **Número Planilla:** 1069834914

Periodo Cotización: 202412 **Periodo Servicio:** 202501

PAGADA 2025-01-23 14:20:09.0

Se certifica que en la fecha 23/01/2025, la empresa CONSTRUCCIONES SE SAS, con documento de identificación NI901607243, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado SANCHEZ RUIZ CARLOS ANDRES, con CC 10007534, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N860011153	14-23	POSITIVA DE SEGUROS
AFP	N900336004	25-14	COLPENSIONES
EPS	N900156264	EPS037	NUEVA EPS S.A.
CCF	N800231969	CCF68	COMCAJA

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | CERTIFICADO INDIVIDUAL

MEN-14 4107-2023 ENE2025 001069

Fecha creación: 2025-01-21, 10:44:11 p. m. **Tipo Planilla:** E **Número Planilla:** 1069769266

Periodo Cotización: 202412 **Periodo Servicio:** 202501

PAGADA 2025-01-20 19:37:12.0 EN HORARIO EXTENDIDO

Se certifica que en la fecha 20/01/2025, la empresa ANDRES FELIPE LAVERDE DUQUE, con documento de identificación CC80163752, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado TORO GARZON DAVID ALEXIS, con CC 80247736, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N890903790	14-11	ARL SURA
AFP	N800224808	230301	PORVENIR
EPS	N800088702	EPS010	EPS SURA
CCF	N860045904	CCF26	COMFACUNDI

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901521290	3	JL PERFORACIONES SAS	B	01	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4312	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
17-1	CARRERA 11A 68-35	3127522012	JLPERFORACIONES@HOTMAIL.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-12	2025-01	32137807	E	2025-01-23	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	879.800	0	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
2	32137807	2025-01-23	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1031148335	CARDONA GIRALDO OMAR ANDRES	1.345.653	F																0			26	26	26	26	PORVENIR-230301	1.166.233	186.600	0	0	EPS SURA-EPS010	1.166.233	46.700	CCF DE CALDAS-CCF11	1.167.168	46.700	1.166.233	81.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	361.200	S	5431202
2	CC 1031148335	CARDONA GIRALDO OMAR ANDRES	1.345.653	F													X			0			4	4	4	4	PORVENIR-230301	179.421	28.800	0	0	EPS SURA-EPS010	179.421	7.200	CCF DE CALDAS-CCF11	179.421	7.200	179.421	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	43.200	S	5431202
3	CC 1058817735	CRUZ MUÑOZ JOSE TOMAS	1.563.043	F																0			27	27	27	27	PROTECCION-230201	1.406.739	225.100	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.406.739	56.300	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.455.584	58.300	1.406.739	98.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	437.700	S	5431202
4	CC 1058817735	CRUZ MUÑOZ JOSE TOMAS	1.563.043	F													X			0			3	3	3	3	PROTECCION-230201	156.305	25.100	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	156.305	6.300	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	156.305	6.300	156.305	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	37.700	S	5431202

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901521290	3	JL PERFORACIONES SAS	B	01	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4312	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
17-1	CARRERA 11A 68-35		3127522012			JLPERFORACIONES@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-12	2025-01	32137807	E	2025-01-23	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	879.800	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	32137807	2025-01-23	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.908.698	2.908.698	2.908.698	2.958.478	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				2	465.600	0	0	0	465.600
PROTECCION	230201	800229739	0	1	250.200	0	0	0	250.200
PORVENIR	230301	800224808	8	1	215.400	0	0	0	215.400
EPS(Administradoras: 2)				2	116.500	0	0	0	116.500
EPS SURA	EPS010	800088702	2	1	53.900	0	0	0	53.900
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	62.600	0	0	0	62.600
ARP(Administradoras: 1)				2	179.200	0	0	0	179.200
ARL SURA	14-11	890903790	5	2	179.200	0	0	0	179.200
CCF(Administradoras: 2)				2	118.500	0	0	0	118.500
CCF DE CALDAS	CCF11	890806490	5	1	53.900	0	0	0	53.900
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891480000	1	1	64.600	0	0	0	64.600
Gran Total					879.800	0	0	0	879.800

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901521290	3	JL PERFORACIONES SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4312	Jurídica
MUN-DEP	**DIRECCIÓN**		**TELÉFONO**			**EMAIL**		**EXENTO DE PARAFISCALES**
17-1	CARRERA 11A 68-35		3127522012			JLPERFORACIONES@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-12	2025-01	32140268	E	2025-01-23	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	9.372.400	0	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
11	32140268	2025-01-23	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN						SALUD				CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 10267588	CASAS BELTRAN LUIS ALFONSO	4.347.827	F																0			26	26	26	26	PROTECCION-230201	3.768.117	602.900	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	3.768.117	150.800	CCF DE CALDAS-CCF11	4.489.735	179.600	3.768.117	262.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.195.600	S	5431202
2	CC 10267588	CASAS BELTRAN LUIS ALFONSO	4.347.827	F													X			0			4	4	4	4	PROTECCION-230201	579.711	92.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	579.711	23.200	CCF DE CALDAS-CCF11	579.711	23.200	579.711	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	139.200	S	5431202
3	CC 10289305	VASQUEZ CASTAÑO NORBEY	2.826.088	F											X					0			26	26	26	26	COLPENSION ES-25-14	1.632.688	261.300	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.632.688	65.400	CCF DE CALDAS-CCF11	0	0	1.632.688	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	326.700	S	5431202
4	CC 10289305	VASQUEZ CASTAÑO NORBEY	2.826.088	F		X														0			1	1	1	1	COLPENSION ES-25-14	94.203	15.100	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	94.203	3.800	CCF DE CALDAS-CCF11	651.570	26.100	94.203	6.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	51.600	S	5431202
5	CC 16078232	MARTINEZ OSPINA JAIDER FERNANDO	6.351.520	F																0			21	21	21	21	PORVENIR-230301	4.446.064	711.400	22.300	22.300	EPS SURA-EPS010	4.446.064	177.900	CCF DE CALDAS-CCF11	4.869.499	194.800	4.446.064	309.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.438.200	S	5431202
6	CC 16078232	MARTINEZ OSPINA JAIDER FERNANDO	6.351.520	F													L			0			5	5	5	5	PORVENIR-230301	1.058.587	169.400	5.300	5.300	EPS SURA-EPS010	1.058.587	42.400	CCF DE CALDAS-CCF11	1.058.587	42.400	1.058.587	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	264.800	S	5431202
7	CC 16078232	MARTINEZ OSPINA JAIDER FERNANDO	6.351.520	F													X			0			4	4	4	4	PORVENIR-230301	846.870	135.500	4.300	4.300	EPS SURA-EPS010	846.870	33.900	CCF DE CALDAS-CCF11	846.870	33.900	846.870	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	211.900	S	5431202
8	CC 24343391	BEDOYA VALENCIA DIANA CAROLINA	4.347.827	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	4.347.827	695.700	0	0	EPS SURA-EPS010	4.347.827	174.000	CCF DE CALDAS-CCF11	6.521.741	260.900	4.347.827	22.700	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	1.153.300	S	5431202
9	CC 75064593	LOPEZ VALENCIA FLORIBERTO	1.345.653	F													X			0			3	3	3	3	PORVENIR-230301	134.566	21.600	0	0	EPS SURA-EPS010	134.566	5.400	CCF DE CALDAS-CCF11	149.518	6.000	134.566	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	33.000	S	5431202
10	CC 75064593	LOPEZ VALENCIA FLORIBERTO	1.345.653	F		X														0			27	27	27	27	PORVENIR-230301	1.211.088	193.800	0	0	EPS SURA-EPS010	1.211.088	48.500	CCF DE CALDAS-CCF11	1.211.088	48.500	1.211.088	84.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	375.100	S	5431202
11	CC 75078346	LONDOÑO MARTINEZ JUAN JOSE GREGORIO	3.000.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	3.000.000	480.000	0	0	EPS SURA-EPS010	3.000.000	120.000	CCF DE CALDAS-CCF11	4.500.000	180.000	3.000.000	208.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	988.800	S	5431202
12	CC 1002545286	LADINO MUÑOZ SEBASTIAN	2.338.000	F																0			19	19	19	19	PROTECCION-230201	1.480.734	237.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.480.734	59.300	CCF DE CALDAS-CCF11	1.545.678	61.900	1.480.734	103.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	461.300	S	5431202
13	CC 1002545286	LADINO MUÑOZ SEBASTIAN	2.338.000	F											X					0			7	7	7	7	PROTECCION-230201	363.653	58.200	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	363.653	14.600	CCF DE CALDAS-CCF11	0	0	363.653	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	72.800	S	5431202
14	CC 1002545286	LADINO MUÑOZ SEBASTIAN	2.338.000	F													X			0			4	4	4	4	PROTECCION-230201	311.734	49.900	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	311.734	12.500	CCF DE CALDAS-CCF11	311.734	12.500	311.734	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	74.900	S	5431202
15	CC 1053803773	MORENO HENAO CARMENZA	2.438.000	F																0			25	25	25	25	PORVENIR-230301	2.031.667	325.100	0	0	EPS SURA-EPS010	2.031.667	81.300	CCF DE CALDAS-CCF11	2.810.472	112.500	2.031.667	141.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	660.400	S	5431202
16	CC 1053803773	MORENO HENAO CARMENZA	2.438.000	F													X			0			5	5	5	5	PORVENIR-230301	406.334	65.100	0	0	EPS SURA-EPS010	406.334	16.300	CCF DE CALDAS-CCF11	406.334	16.300	406.334	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	97.700	S	5431202
17	CC 1053831761	YARA ALVAREZ JUAN DAVID	1.563.043	F																0			26	26	26	26	PROTECCION-230201	1.354.638	216.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.354.638	54.200	CCF DE CALDAS-CCF11	1.614.060	64.600	1.354.638	94.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	429.900	S	5431202
18	CC 1053831761	YARA ALVAREZ JUAN DAVID	1.563.043	F													X			0			4	4	4	4	PROTECCION-230201	208.406	33.400	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	208.406	8.400	CCF DE CALDAS-CCF11	208.406	8.400	208.406	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	50.200	S	5431202
19	CC 1053846908	GARCIA PEREZ JULIANA	3.339.600	F																0			26	26	26	26	PROTECCION-230201	2.894.320	463.100	0	0	EPS SURA-EPS010	2.894.320	115.800	CCF DE CALDAS-CCF11	4.230.160	169.300	2.894.320	15.200	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	763.400	S	5431202
20	CC 1053846908	GARCIA PEREZ JULIANA	3.339.600	F													X			0			4	4	4	4	PROTECCION-230201	445.280	71.300	0	0	EPS SURA-EPS010	445.280	17.900	CCF DE CALDAS-CCF11	445.280	17.900	445.280	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	107.100	S	5431202
21	CC 1054856187	GIRALDO CASAS OSCAR MANUEL	1.563.043	F																0			26	26	26	26	PORVENIR-230301	1.354.638	216.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.354.638	54.200	CCF DE CALDAS-CCF11	1.523.968	61.000	1.354.638	94.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	426.300	S	5431202
22	CC 1054856187	GIRALDO CASAS OSCAR MANUEL	1.563.043	F													X			0			4	4	4	4	PORVENIR-230301	208.406	33.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	208.406	8.400	CCF DE CALDAS-CCF11	208.406	8.400	208.406	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	50.200	S	5431202

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901521290	3	JL PERFORACIONES SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4312	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
17-1	CARRERA 11A 68-35		3127522012		JLPERFORACIONES@HOTMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-12	2025-01	32140268	E	2025-01-23	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	9.372.400	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
11	32140268	2025-01-23	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
32.179.531	32.179.531	32.179.531	38.182.817	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				11	5.213.400	0	0	0	5.213.400
PROTECCION	230201	800229739	0	5	2.521.100	0	0	0	2.521.100
PORVENIR	230301	800224808	8	4	1.935.900	0	0	0	1.935.900
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	756.400	0	0	0	756.400
EPS(Administradoras: 3)				11	1.288.200	0	0	0	1.288.200
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	4	392.200	0	0	0	392.200
EPS SURA	EPS010	800088702	2	6	833.400	0	0	0	833.400
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	62.600	0	0	0	62.600
ARP(Administradoras: 1)				11	1.342.600	0	0	0	1.342.600
ARL SURA	14-11	890903790	5	11	1.342.600	0	0	0	1.342.600
CCF(Administradoras: 1)				11	1.528.200	0	0	0	1.528.200
CCF DE CALDAS	CCF11	890806490	5	11	1.528.200	0	0	0	1.528.200
Gran Total					9.372.400	0	0	0	9.372.400

aportes en línea

Planilla Resumen

MEN-14 4107-2023 ENE2025 001074

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901620855	9	TACTICO COMERCIALIZADORA E INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 38 SUR NO. 72 H 30	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3193121525	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1046653637	9480245185	E	2025/01/13	2025/01/13	BANCOLOMBIA	0	$2,132,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (5 Afiliados)																						$7,000,000	$1,120,000			$7,000,000	$280,000			$6,120,000	$244,800			$7,000,000		$487,300		$0	$0		$2,132,100
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2 (5 Afiliados)																						$7,000,000	$1,120,000			$7,000,000	$280,000			$6,120,000	$244,800			$7,000,000		$487,300		$0	$0		$2,132,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)																						$7,000,000	$1,120,000			$7,000,000	$280,000			$6,120,000	$244,800			$7,000,000		$487,300		$0	$0		$2,132,100
1	CC	1056709462	AGUIRRE JONATHAN																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$390,500
2	CC	1090991513	GALVIS CARLOS																		230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC24	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$396,900
3	CC	1083553993	GUTIERREZ DAINER																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$396,900
4	CC	7713215	LOSADA RODRIGO																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$390,500
5	CC	1120577121	TRIANA JUAN	X																	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$72,000	CCF24	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	6.960%	$125,300	30	$0	$0	Si	$557,300
Total			**Afiliados(5)**																				$7,000,000	$1,120,000			$7,000,000	$280,000			$6,120,000	$244,800			$7,000,000		$487,300		$0	$0		$2,132,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901620855	9	TACTICO COMERCIALIZADORA E INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 38 SUR NO. 72 H 30	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3193121525	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1046653637	9480245185	E	2025/01/13	2025/01/13	BANCOLOMBIA	0	$2,132,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$1,120,000	$0	$0	$1,120,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$912,000	$0	$0	$912,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$487,300	$0	$0	$487,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$487,300	$0	$0	$487,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$244,800	$0	$0	$244,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	5	$244,800	$0	$0	$244,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				5	$280,000	$0	$0	$280,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$52,000	$0	$0	$52,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$52,000	$0	$0	$52,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$104,000	$0	$0	$104,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$72,000	$0	$0	$72,000
TOTAL				**5**	**$2,132,100**	**$0**	**$0**	**$2,132,100**

8.49 ANEXO 20. Gestión orden y aseo Obra

14. GESTION ORDEN Y ASEO

#	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD (INSPECCION/JORNADA /CHARLAS/OTRAS	FECHA	UBICACIÓN	REGISTRO FOTOGRAFICO	OBSERVACIONES Y/O EVIDENCIA DE GESTION
1	Jornada de Orden y Aseo	7/01/2025	Apia		
2	Jornada de Orden y Aseo	08/01/2025	Puente		

8.50 suspensión 01 de ctto 4107/2023

5143058INV-OV-411-2024

Viterbo - Caldas, 07 de enero del 2025

Señores:
ÁLVARO EDUARDO RUIZ MORALES
Subdirector Gestión Integral de Carreteras Nacionales
Instituto Nacional de Vías - INVIAS
ELKIN MEJÍA CÁRCAMO
Supervisor del contrato de Interventoría
Instituto Nacional de Vías – Invias
Territorial Risaralda
atencionciudadano@invias.gov.co

Referencia: Contrato de Interventoría No. 4107 de 2023, "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA-LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES."

Asunto: **Solicitud Suspensión No. 01 – Contrato de Interventoría No 4107 de 2023**

Respetado Ingeniero:

En atención a que el Contrato de la referencia tiene actualmente fecha de terminación el 10 de enero de 2025, al igual que el Contrato de Obra No. 4161 del 2023, que mediante comunicación escrita No.5143058INV-OV-410-2024 de fecha 7 de enero de 2025, el Interventor avaló la Suspensión No. 01 del contrato de obra No. 4161 de 2023, hasta el 26 de enero de 2025, solicitud emitida por el contratista de obra ENDD CONSTRUCCIONES SAS, mediante comunicación E-533T del 7 de enero de 2025, y que la obligación de la interventoría es realizar el acompañamiento, supervisión y control del contrato de obra en mención. Se solicita la suspensión del contrato de Interventoría No. 4107 de 2023 hasta el 26 de enero de 2025, fecha a la cual el contratista ENDD CONSTRUCCIONES SAS, manifiesta que serán superados los motivos de la suspensión solicitada.

Lo antes solicitado se sustenta con base en las siguientes consideraciones:

I. ANTECEDENTES

- Mediante Proceso de Contratación CMA-DEO-SGI-0612023, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, adelantó el proceso de obra pública para el: *"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA-LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES."*

- Que mediante Resolución No. Resolución No. 3726 del 18 de octubre de 2023, se adjudicó al **CONSORCIO ETSA-SIGA** CON NIT. 901.053.528 – 2 (INTEGRADO POR SIGA INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A. SUCURSAL COLOMBIA CON NIT. 900.269.775- 1, CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 51%;

ESTUDIOS TÉCNICOS S.A.S. CON NIT. 860.008.018-9, CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 49%)., el proceso de contratación CMA-DEO-SGI-0612023, cuyo objeto es: *"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA-LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES."*

- Que el 12 de diciembre de 2023 se firmó la Orden de Inicio Contrato de obra No. 4107 de 2023.

- Que el 28 de diciembre se suscribió la **PRÓRROGA UNO (01) CONTRATO No. 4107 DE 2023,** desde el 1 de enero de 2024 hasta el 30 de junio de 2024.

- Que el 27 de junio se suscribió la **PRÓRROGA DOS (02) CONTRATO No. 4107 DE 2023,** desde el 1 de julio de 2024 hasta el 31 de octubre de 2024.

- Que el 31 de octubre se suscribió la **PRÓRROGA TRES (03) CONTRATO No. 4107 DE 2023,** desde el 1 de noviembre de 2024 hasta el 15 de noviembre de 2024.

- Que el 14 de noviembre se suscribió la **PRORROGA CUATRO (04) CONTRATO No. 4107 DE 2023,** desde el 16 de noviembre de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024.

- Que el 30 de diciembre de 2024 se suscribió la **PRÓRROGA NÚMERO CINCO (05) DE 2024 CONTRATO No. 4107 DE 2023,** desde el 1 de enero de 2025 hasta el 10 de enero de 2025.

II. ASPECTOS TÉCNICOS

1. Por su parte la CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO.- EL INTERVENTOR se obliga para con EL INSTITUTO a realizar la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA-LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES, de conformidad con el respectivo Pliego de Condiciones, el Manual de Interventoría y la propuesta técnica y económica presentada por EL INTERVENTOR revisada y aprobada por EL INSTITUTO y bajo las condiciones estipuladas en el presente contrato.

2. Que en minuta de contrato de Interventoría 4107 de 2023 se tiene: *"CLÁUSULA SEXTA: VALOR DEL CONTRATO. - Para los efectos fiscales y legales el valor del presente contrato se estima en la suma de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($1.299.999.953) MONEDA CORRIENTE, incluido IVA, equivalentes a 1.120,689614655172, salarios mínimos legales mensuales vigentes.*

3. Que el Contrato de Interventoría fue modificado, mediante Modificatorio No. 1 suscrito por las Partes el 09 de abril del 2024, MODIFICAR el Contrato Número 4107 de 2023, en el sentido de suprimir la Cláusula Décima primera, relacionada con el Anticipo.

4. Que en minuta Contrato De Interventoría Número 4107 De 2021 - Prórroga Número Cuatro (04) Y Adición Número Uno (01) De 2024. "*CLAUSULA SEGUNDA: ADICIONAR el valor del contrato de interventoría No. 4107 de 2023 en la suma de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 199.999.992.00), para un valor total acumulado de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MCTE ($1.499.999.945)".*

5. Que a la fecha la Entidad Contratante no ha inicia ningún Proceso Administrativo Sancionatorio en contra de esta Interventoría.

6. Que el contratista de obra mediante oficio mediante comunicación E-533T del 2 de enero de 2024, solicitó la suspensión No. 01 del contrato de obra 4161 de 2023, hasta el 26 de enero de 2025.

7. Que se establecen los siguientes motivos la justificar la suspensión del contrato de obra 4161 de 2023:

"TÉCNICA

1. CADENA DE SUMINISTRO

a. CONCRETO

Nuestro proveedor de concreto – CONCRETOS DEL EJE S.A.S – manifiesta mediante comunicado del 27de diciembre de 2024 , que las tres primeras semanas del año no contara con despacho para nuestro proyecto (Contrato INVIAS No. 4161 de 2023) por: festividades de inicio de año, mantenimientos rutinarios a sus plantas y compromisos previos adquiridos con otros proyectos. En el momento el principal frente de obra es el reforzamiento estructural del puente Viterbo, en el cual el principal insumo es el concreto estructural.

b. GEOBOLSAS

Como consecuencia del incremento de los niveles de precipitación en el mes diciembre se establece la necesidad de aumentar el número de geo-bolsas estimadas para el manejo de aguas del cauce del rio Risaralda, con el fin de preservar los jarillones construidos y continuar con el desarrollo de las obras de reforzamiento del Puente Viterbo. Sin embargo, nuestro proveedor de geobolsas – GEOBILT S.A.S – manifiesta mediante comunicado del 2 de enero de 2025 que los tiempos mínimos de importación de insumos, fabricación y entrega son de 30 días calendario, teniendo como fecha estimada de entrega el próximo 20 de enero de 2025, tiempo durante el cual no es posible garantizar el desvío adecuado del cauce, por lo que es necesario la suspensión de las actividades.

2. CLIMA

Durante el mes de diciembre se presentó un incremento de las lluvias en el sector Viterbo ruta 5003 en proximidades al Puente Viterbo; al comparar los datos pluviométricos de los últimos seis meses de la zona, diciembre es el mes con el nivel más alto de precipitación presentada, presenta un 35% más de precipitación respecto a junio, el segundo mes con mayor nivel pluviométrico. En la ilustración 1 se resumen los mm de precipitación presentados, obtenidos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM. A causa del incremento en los niveles de precipitación, el caudal del rio Risaralda incrementa sus niveles, lo cual aumenta la

complejidad de su manejo y desvió del cauce, que requiere del uso de una mayor cantidad de geocontenedores a la prevista inicialmente para garantizar el desarrollo adecuado de actividades."

8. Que esta Interventoría, conceptuó favorablemente la solicitud, mediante comunicación 5143058INV-OV-410-2024_ No. 5 Contrato de obra 4161 de 2023, en donde se concluyó que el Contratista de Obra que es viable la solicitud de suspensión hasta el 26 de enero de 2025.

9. Por lo antes expuesto, y partiendo que el plazo del Contrato de Interventoría finaliza el próximo 10 de enero de 2025, se hace necesario suspender el Contrato de Interventoría hasta el 26 de enero de 2025.

10. Con lo anterior, el nuevo plazo de finalización sería el 29 de enero del 2025.

Por lo anterior se puede definir lo siguiente:

III. ASPECTOS FINANCIEROS

MINUTA CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚMERO 4107 DE 2021 - Minuta CMA-DEO-SGI-061-2023 del 1-11-2023
CLÁUSULA SEXTA: VALOR DEL CONTRATO. - Para los efectos fiscales y legales el valor del presente contrato se estima en la suma de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($1.299.999.953) MONEDA CORRIENTE, incluido IVA, equivalentes a 1.120,689614655172, salarios mínimos legales mensuales vigentes.

MINUTA CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚMERO 4107 DE 2021 -PRÓRROGA NUMERO CUATRO (04) Y ADICIÓN NUMERO UNO (01) DE 2024
CLAUSULA SEGUNDA: ADICIONAR el valor del contrato de interventoría No. 4107 de 2023 en la suma de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 199.999.992.00), para un valor total acumulado de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MCTE ($1.499.999.945)

El balance financiero del contrato es el siguiente:

a) Valor inicial del contrato: $1,299,999,953, Adición No. 01: $199,999,992; Valor Total del Contrato: $ 1,499,999,945
b) Valor facturado y obligado a la fecha (Valores ya cancelados al contratista).
Actas de costos pagadas hasta el mes de diciembre de 2024 para un valor total de $1,438,599,328.46
c) Saldos fenecidos: $ 0.7
d) Saldos en reserva (si existen): $ $26,648,434.18
e) Balance general: El contrato de interventoría No. 4107-2023 está al día en acta de costos hasta el mes de DICIEMBRE de 2024.

f) Se indique si los recursos existentes serán ejecutados en la presente vigencia y los mismos son suficientes junto con el plazo del contrato y/o convenio para el cumplimiento del 100% del objeto contractual en la vigencia que corresponda: Al respecto, se informa que los recursos se ejecutarán HASTA EL MES DE ENERO DE 2025.

IV. ASPECTO JURÍDICO

Aspectos que se encuentra presente en nuestro concepto y que por consiguiente dan la total viabilidad de suspender el Contrato de Obra, ya que propenden por el cumplimiento del objeto del Contrato pactado.

- Por su parte el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, establece:

  "Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continuidad y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administradores que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines

  Los particulares por su parte tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar los contratos con las entidades estatales que colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones".

- Así mismo, mencionada Ley en sus artículos 14 y 40, dan la posibilidad de introducir modificaciones a los contratos estatales, por lo cual facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para *"(…) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación".*
  "En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administración."

- Por lo cual, estando frente a la imposibilidad de prever desde el momento de la estructuración del contrato todas las posibles situaciones que se puedan presentar posteriormente durante la ejecución y desarrollo del mismo, y en aras de evitar conflictos entre los contratantes o afectaciones al desarrollo de aquél, se permiten las modificaciones de ciertos aspectos del contrato, los cuales no deben afectar las condiciones sustanciales para la adjudicación y celebración del mismo, así como no violar el Principio de Igualdad de oferentes.

- A su vez, la Corte Constitucional respecto de la modificación contractual, ha establecido que:

  "Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato".

  "Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para "(…) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación"

- En la sentencia C-495 de 2024, la Corte Constitucional establece

"SUSPENSIÓN DE CONTRATO - Concepto
La suspensión, es la medida por la cual se acuerda el cese provisional de la ejecución del contrato, por la ocurrencia de circunstancias que lo impiden o lo dificultan. Las razones de aquella pueden ser de orden técnico, jurídico o económico. En la medida de lo posible, las entidades estatales, durante la fase de planeación debe precaver los riesgos que pueden afectar la ejecución normal del contrato, pero esto no elimina la probabilidad de que ocurran sucesos posteriores y extraordinarios que lleven a las partes a acordar la suspensión o que paralicen el contrato de facto, mientras se resuelven las situaciones que están incidiendo negativamente en el desarrollo del negocio o que lo están tornando imposible. Esto quiere decir que la suspensión puede ser acordada por las partes –como usualmente sucede y es lo más recomendable, siempre que existan motivos fundados para ello– o darse por la fuerza de los hechos, es decir, por la configuración de eventos externos e irresistibles que hagan imposible la ejecución del contrato durante un tiempo; es decir, por factores que constituyan razones de fuerza mayor, caso fortuito o que procura la satisfacción del interés público.

SUSPENSIÓN DE CONTRATO – Requisitos Mínimos

Dado el interés público que gravita sobre la contratación estatal, las partes contratantes deberán en cada caso concreto: (i) ponderar que la naturaleza del contrato estatal admita la posibilidad de suspenderlo, (ii) verificar que lo que se pacte no esté prohibido expresamente en la ley ni resulte contrario al orden público y a las buenas costumbres, (iii) garantizar que la suspensión tenga por objeto la consecución del interés general y el cumplimiento de los fines estatales; y (iv) demostrar y justificar que su ocurrencia obedece a razones de fuerza mayor, o caso fortuito, o que procura la satisfacción del interés público. (…) La suspensión temporal del contrato estatal requiere la concurrencia de la voluntad de los contratistas, lo que excluye la posibilidad de declararla unilateralmente. Lo anterior sin perjuicio de la suspensión de "facto", en la cual no hay acuerdos, sino que únicamente se dejan constancias escritas de la ocurrencia de los eventos que impiden continuar con el cumplimiento de la obligación pactada.

SUSPENSIÓN DE CONTRATO – Efectos en el plazo de ejecución pactado

Se ha establecido que durante la ocurrencia de la suspensión acordada por las partes en la ejecución del contrato, ante la imposibilidad de ejecutarlo, no se hacen exigibles determinadas obligaciones y el plazo que los contratantes tienen para cumplirlas no transcurre. Esto es que el tiempo "se detiene", y en consecuencia no se contabiliza. Por consiguiente, al reanudar el cumplimiento de las obligaciones, el vencimiento del plazo que inicialmente estipularon las partes se posterga por un término igual al que duró la parálisis del negocio jurídico, lo que implica que se altera o desplaza la fecha de finalización del contrato. Ahora bien, debe advertirse que la forma en que la suspensión incide en el plazo de la ejecución del contrato no es modificándolo pues en estricto sentido este continúa siendo el mismo que inicialmente se pactó. Lo que ocurre es que, por el efecto mismo de la figura, se deja de contabilizar el tiempo y reinicia el conteo una vez termina la suspensión del contrato. Lo que cambia entonces no es el plazo, sino el término o la fecha determinada en el contrato para el cumplimiento de la obligación principal."

De esta forma, es posible afirmar que las modificaciones al contrato estatal son posibles, siempre y cuando se realicen con el fin de obtener la consecución del objeto del contrato estatal y la finalidad pública, para lo cual jurisprudencia de la Corte Constitucional (Sentencia C-300 del 25 de abril de 2012. Referencia: expediente D-8699. Magistrado Ponente Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.), y los conceptos de la Sala de Consulta y Servicio Civil, coinciden en establecer que, para las modificaciones contractuales, es necesario que exista

Por lo antes expuesto, se tiene que es posible la modificación del contrato estatal siempre que:

1. Ocurra una causa real y cierta.
2. Que genere la necesidad de un cambio en lo estipulado en el contrato para la consecución del objeto contractual.
3. Que las partes estén de acuerdo en dicha modificación.
4. Que la modificación no sea de un elemento sustancial del contrato o del pliego de condiciones
5. Que no se viole el principio de igualdad de oferentes, cuando resulte aplicable.

Que en la misión del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS se establece – “es una entidad del orden nacional, adscrita al Ministerio de Transporte, encargada de ejecutar políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de infraestructura de transporte carretero, férreo, fluvial y marítimo, de acuerdo con los lineamientos dados por el Gobierno Nacional, para solucionar necesidades de conectividad, transitabilidad y movilidad de los usuarios, con tecnología sostenible y un talento humano calificado, íntegro, visionario y comprometido, contribuyendo a la competitividad y modernización de la infraestructura del país.”

Así entonces, concluimos que legal y jurisprudencialmente es viable que las Partes del Contrato de Interventoría, de manera bilateral, suspendan el Contrato ante la existencia de una causa cierta y debidamente justificada en la presente comunicación y en la que antecedieron a la misma, con el fin de salvaguardar los fines públicos que orientan la actividad contractual de la Administración.

IV. SOLICITUD DE SUSPENSIÓN

Por consiguiente, esta Interventoría presenta a la Entidad la solicitud de SUSPENSIÓN No. 01 al Contrato de Interventoría No. 4107 de 2023, por veinte (20) días calendario, desde el 8 de enero de 2025 hasta el 27 de enero de 2025, esto con el fin de garantizar el debido acompañamiento y supervisión de las labores de obra realizadas por el contratista ENDD CONSTRUCCIONES SAS.

Para los fines pertinentes, comedidamente adjuntamos los siguientes documentos:

- MEPI-MN1-IN-11-FR-2 ACTA SUSPEN No. 01 - INT 4107 DE 2023
-

Cordialmente

JOHN DEYBER QUICENO LÓPEZ
Director de Interventoría
CONSORCIO ETSA-SIGA
Elaboró: EOL-JDQL
Reviso: JDQL
Invias - "atencionciudadano@invias.gov.co" atencionciudadano@invias.gov.co

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-11-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 **AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No.**

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** RISARALDA

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción de la presente Acta de suspensión o ampliación de la suspensión, el interventor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:
- Condiciones que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspensión del plazo contractual.
- Periodo solicitado de la suspensión o ampliación de la suspensión.

2. El Interventor suspende las labores a partir de la fecha indicada en la plataforma del SECOP, comprometiéndose a reanudar la ejecución del contrato en la fecha acordada, bajo la responsabilidad exclusiva del mismo.

3. El Supervisor del contrato de interventoría debe hacer el análisis de las causas que conllevan a la suspensión del contrato de interventoría, lo cual refrenda con su firma.

4. Sin la suscripción en la plataforma del SECOP del Acta de Suspensión o Ampliación de la Suspensión por parte del funcionario competente según la resolución de delegación de funciones vigente, no se considera suspendido el plazo contractual.

5. En el evento de que el representante legal del Interventor otorgue poder para suscribir las Actas de Suspensión, este documento debe ser publicado igualmente en la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II o la versión que se encuentre vigente.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4107 DE 2023

INTERVENTOR: CONSORCIO ETSA-SIGA CON NIT. 901.053.528 – 2

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA-LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES

CONTRATO DE OBRA No. 4161 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA DE OBRA: ENDD CONSTRUCCIONES SAS con NIT. 901.361.235-0

CONDICIONES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 12/12/2023
Indicar (Día/Mes/Año)

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 1.499.999.945

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL : 10/01/2025
(Teniendo en cuenta las suspensiones anteriores sin incluir la presente suspensión) Indicar Día/Mes/Año

CAUSAS QUE DAN ORÍGEN A LA SUSPENSIÓN:

(Describir de manera clara y completa las causales que dan origen a la suspensión justificadas por el Interventor y aprobadas por el Supervisor del contrato de Interventoría, teniendo en cuenta que las mismas no sean imputables a las partes contratantes).

Mediante comunicación escrita No.5143058INV-OV-411-2024 de fecha 7 de enero de 2025, el Interventor solicita Suspensión No. 01 hasta el 26 de enero de 2025, en concordancia con la solicitud emitida por el contratista de obra ENDD CONSTRUCCIONES SAS, mediante comunicación E-533T del 2 de enero de 2025, analizada y avalada por la interventoría del contrato de obra No. 4161 de 2023. la cual fue justificada bajo con siguientes terminos:

1.TÉCNICA
1.1CADENA DE SUMINISTRO

CONCRETO
Nuestro proveedor de concreto – CONCRETOS DEL EJE S.A.S – manifiesta mediante comunicado del 27de diciembre de 2024 , que las tres primeras semanas del año no contara con despacho para nuestro proyecto (Contrato INVIAS No. 4161 de 2023) por: festividades de inicio de año, mantenimientos rutinarios a sus plantas y compromisos previos adquiridos con otros proyectos. En el momento el principal frente de obra es el reforzamiento estructural del puente Viterbo, en el cual el principal insumo es el concreto estructural.

GEOBOLSAS

Como consecuencia del incremento de los niveles de precipitación en el mes diciembre se establece la necesidad de aumentar el número de geo-bolsas estimadas para el manejo de aguas del cauce del rio Risaralda, con el fin de preservar los jarillones construidos y continuar con el desarrollo de las obras de reforzamiento del Puente Viterbo. Sin embargo, nuestro proveedor de geobolsas – GEOBILT S.A.S – manifiesta mediante comunicado del 2 de enero de 2025 que los tiempos mínimos de importación de insumos, fabricación y entrega son de 30 días calendario, teniendo como fecha estimada de entrega el próximo 20 de enero de 2025, tiempo durante el cual no es posible garantizar el desvío adecuado del cauce, por lo que es necesario la suspensión de las actividades.

1.2CLIMA

Durante el mes de diciembre se presentó un incremento de las lluvias en el sector Viterbo ruta 5003 en proximidades al Puente Viterbo; al comparar los datos pluviométricos de los últimos seis meses de la zona, diciembre es el mes con el nivel más alto de precipitación presentada, presenta un 35% más de precipitación respecto a junio, el segundo mes con mayor nivel pluviométrico. En la ilustración 1 se resumen los mm de precipitación presentados, obtenidos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM. A causa del incremento en los niveles de precipitación, el caudal del rio Risaralda incrementa sus niveles, lo cual aumenta la complejidad de su manejo y desvió del cauce, que requiere del uso de una mayor cantidad de geocontenedores a la prevista inicialmente para garantizar el desarrollo adecuado de actividades.

A lo cula la Interventoría concetuó:

Una vez analizada la presente solicitud y de acuerdo a las necesidades presentadas en el proyecto, se establece:

1.Que la justificación Técnica establecida por el contratista de obra, por la suspensión de la cadena de suministro de concreto y Geobag, corresponde a las realizades evidenciadas en el sector debido al cambio de año, y a las condiciones empresariales en la zona donde se desarrollan las obras.
2.Que el análisis de las dificultades generadas por el Clima, especialmente por las lluvias presentadas en el sector, específicamente sobre la cuenta y afluentes del rio Risaralda, aguas arriba del puente Viterbo PR77+100 de la ruta 5003, corresponde a la realidad evidenciada en campo y a los datos obtenidos del IDEAM, situación que modifica la intervención del cauce realizada para la adecuación de los trabajos de reforzamiento del puente Viterbo.
3.De acuerdo a lo expuesto anteriormente, esta Interventoría manifiesta que la justificación es coherente con la situación actual del contrato y considera necesaria la suspensión del plazo actual por lo recomienda al Instituto Nacional de Vías – INVIAS, Suspender el contrato de obra No. 4161 de 2023 hasta el 27 de enero de 2025, fecha a la cual se espera tener superados todos los motivos por los cuales se sustenta la presente solicitud y mediante los cuales se podrá retomar las actividades de obra de manera regular.

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

Una vez analizada las justificaciones tecnicas y climaticas presentadas por la interventoría sobre el proyecto, referente a la suspensión de la cadena de suminitro de materiales y el aumento de lluvias sobre la cuenca del Rio Risaralda y sus afluentes , corroborados con los datos del Ideam y verificaciones en campo, esta supervisión da concepto favorable para realizar la suspensión del contrato de interventoría 4107-2023 hasta el 27 de enero de 2025, fecha a partir de la cual podrían retomarse las actividades del contrato

NOTAS:

1. Los motivos que dan origen a la presente suspensión y que imposibilitan de manera temporal, el normal desarrollo del contrato, no son imputables a las partes contratantes.
2. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de reanudación, el INTERVENTOR se obliga a presentar al Instituto para su aprobación el certificado de modificación de la garantía única constituída, en la cual se tenga en cuenta la presente suspensión y/o ampliación de la suspensión. El incumplimiento de esta obligación acarrea el inicio de las acciones administrativas y judiciales a que haya lugar.
3. El contrato debe reanudarse en la fecha indicada en la presente acta sin que sea necesaria la elaboración y suscripción de un acta de reanudación.
4. En el evento en que las causales de suspensión cesen con anterioridad a la fecha de reanudación indicada en la presente Acta, se debe diligenciar el formato MEPI-MN1-IN-11-FR-4 Acta de Reanudación del Contrato de Interventoría.
5. No se entiende suspendido y reanudado el contrato sin la firma en la plataforma del SECOP del funcionario del INVIAS facultado para suscribir el acta de acuerdo con la delegación de funciones vigente.

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

FECHA DE SUSPENSIÓN INICIAL: 8 (Día) de enero (Mes) de 2025 (Año)

La fecha de suspensión debe corresponder con la fecha de suspensión indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

FECHA DE REANUDACIÓN 27 (Día) de enero (Mes) de 2025 (Año)

La fecha de reanudación debe corresponder con la fecha de reactivación indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO: 29 (Día) de enero (Mes) de 2025 (Año)

(Diligencie en este espacio la nueva fecha de vencimiento del contrato teniendo en cuenta la presente suspensión, según indicación dada en el instructivo correspondiente IV-8.)

CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA EL INTERVENTOR DE MANERA LIBRE Y ESPONTÁNEA RENUNCIA EXPRESAMENTE A RECLAMAR JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE MAYORES COSTOS GENERADOS POR LUCRO CESANTE Y/O DAÑO EMERGENTE; DESEQUILIBRIO ECONÓMICO POR: STAND BY DE EQUIPOS, POR DISPONIBILIDAD DE PERSONAL, POR MAYOR CANTIDAD DE DESPLAZAMIENTOS Y/O TRANSPORTE DE EQUIPOS O PERSONAL Y POR MAYOR PERMANENCIA Y DISPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PROPIA DE LA EMPRESA, TODA VEZ QUE EL INTERVENTOR ES ENTERAMENTE LIBRE PARA DISPONER DE LOS RECURSOS MENCIONADOS.

Para constancia de lo anterior, firman los que en ella intervinieron:

FIRMA DIGITAL A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL SECOP
Nombre: ERIKA LILIANA ACOSTA ÁLZATE
Representante legal o su Apoderado
Interventor
CC: 43.839.377



Firmado digitalmente por MARIA CELENY OCAMPO ARIAS
Firma
Nombre: MARIA CELENY OCAMPO ARIAS
Directora Territorial Risaralda
Matrícula Profesional No.: 63202 - 13458 QND

FIRMA DIGITAL A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL SECOP
Nombre: Alvaro Eduardo Ruiz Morales
Matrícula Profesional No.: 25202 - 212088 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Interventor y Dirección Territorial.

8.51 Registro fotográfico del avance de las obras.

	Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes. **REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DE OBRA**	CONSORCIO ETSA-SIGA

FECHA ELABORACIÓN	9 (Día)	1 (Mes)	2025 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	**CONTRATO N°**	4161 DEL 2023	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ETSA -SIGA	**CONTRATO N°**	4107 DEL 2023		
NOMBRE DEL PROYECTO	**MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO:APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES**				



Descripción: Revisión de personal en obra RUTA 5003 PR 74+750



Descripción: Revisión de personal en obra RUTA 5003 APIA PR 77+100



Descripción: Señalización zona de trabajo RUTA 5003 PR59+455



Descripción: Demarcación vial RUTA 5003 Apia

	Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes. **REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DE OBRA**	CONSORCIO ETSA-SIGA

FECHA ELABORACIÓN	9 (Día)	1 (Mes)	2025 (Año)	

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	**CONTRATO N°**	4161 DEL 2023	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ETSA -SIGA	**CONTRATO N°**	4107 DEL 2023		
NOMBRE DEL PROYECTO	**MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO:APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES**				



Descripción: Revisión de puntos intervenidos RUTA5003 PR77+100



Descripción: Revisión de puntos intervenidos RUTA2508 PR8+920

	Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes. **REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DE OBRA**	CONSORCIO ETSA-SIGA

FECHA ELABORACIÓN	9 (Día)	1 (Mes)	2025 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	**CONTRATO N°**	4161 DEL 2023	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ETSA -SIGA	**CONTRATO N°**	4107 DEL 2023		
NOMBRE DEL PROYECTO	**MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO:APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES**				



Descripción: Revisión de maquinaria en obra RUTA 5003 PR77+100



Descripción: Revisión de maquinaria en obra RUTA 5003 PR77+100

Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DE OBRA

CONSORCIO ETSA-SIGA

FECHA ELABORACIÓN	9 (Día)	1 (Mes)	2025 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	**CONTRATO N°**	4161 DEL 2023	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ETSA -SIGA	**CONTRATO N°**	4107 DEL 2023		
NOMBRE DEL PROYECTO	**MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO:APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES**				



Descripción: Jornada de Orden y aseo RUTA2508 PR8+920



Descripción: Monitoreo del cauce del rio RUTA 5003 PR77+100



Descripción: Supervisión de actividades RUTA5003 PR77+100



Descripción: Verificación de condiciones inseguras en el frente de trabajo

8.52 Registro fílmico del avance de las obras.

8.53 Copia de la Bitácora del mes correspondiente.

Libro 3

Contrato de Obra No. 4161 de 2023

Objeto: Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apía-Viterbo-Asia, Ruta 5003; Remolinos-Cayá, Ruta 2507; Cayá-La Felisa, Ruta 2508; en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye Puentes.

Contratante: INVIAS.
Contratista: ENDO CONSTRUCCIONES S.A.S.
Valor del contrato: $9'640.165.361

Contrato de Interventoría 4107

Objeto: Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental, para el mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apía-Viterbo-Asia, Ruta 5003; Remolinos-Cayá Ruta 2507; Cayá-La Felisa, Ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye Puentes.

Contratista ETSA-SIGA

Fecha inicio: 12 de diciembre de 2023
Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2023
Prórroga 1:
Inicio: 1 de enero de 2024
Final: 30 de junio de 2024

Prórroga 2:
Inicio: 1 de julio de 2024
Final: 30 de octubre de 2024

Prórroga 3:
Inicio: 1 de noviembre de 2024
Final: 15 de noviembre de 2024

Powered by CamScanner

Arlex Coto
Residente de Interventoría 1
Consorcio ETSA-SIGA.

Diego Mauricio Garcia M
Residente de Obra 1.
ENDO Construcciones SAS

Residente de Interventoría 2
Consorcio ETSA-SIGA

Edwin Mauricio Monroy.
Residente de Obra 2
ENDO Construcciones SAS.

Eduardo Orozco
Ing. Aux. Interventoría 1
Consorcio ETSA-SIGA

Carlos Daniel C.
Carlos Daniel Cortés V.
Ing. Aux. de Obra 1.
ENDO Construcciones. SAS

Ing. Aux. Interventoría 2
Consorcio ETSA-SIGA

Juan Felipe Bedoya J.
Ing. Aux. de Obra 2.
ENDO Construcciones SAS

Camila Moncada
Inspector SST Interventoría.
Consorcio ETSA-SIGA

Adriana Cardona B
Adriana Betancourt C.
Profesional SST Obra
ENDO Construcciones SAS

Ximena Chacua
Ambiental Interventoría
Consorcio ETSA-SIGA

Oscar William Isaza V.
Ambiental Obra
ENDO Construcciones SAS

Powered by CamScanner

Julieth Campos
Social Interventoría
Consorcio ETSA-SIGA

Isabel Muñoz
Social Obra
ENDO Construcciones SAS.

Director de Interventoría
John Deyber Luceno L.
Consorcio ETSA-SIGA

Director de Obra
Andrés Ricardo Garavito.
ENDO Construcciones SAS

Powered by CamScanner

Mar 31 Diciembre del 2024
394 El contratista no ejecuta labores de obra en ninguno de los frentes.

FELIZ 2025.

Mie 1 Enero del 2025
395 El contratista no programa actividades el día de hoy debido a día festivo

Jue 2 Enero del 2025
396 El contratista no ejecuta actividades en ninguno de los frentes debido a festividades de fin de año.

Vie 3 Enero del 2025
397 El contratista no ejecuta actividades en ninguno de los frentes debido a festividades de fin de año

Sab 4 de Enero del 2025
398 El contratista no ejecuta actividades en ninguno de los frentes debido a festividades de fin de año.

Dom 5 de Enero del 2025
399 El contratista no ejecuta actividades en ninguno de los frentes debido a festividades de fin de año

lun 6 de Enero del 2025
400 Ruta 2507 Remolinos-Cauyá.
Contratista no ejecuta labores de obra en esta ruta.
Ruta 5003 Apía-Viterbo-Asia.
PR63+250 No se ejecutan labores en este frente.
PR77+100 Mantenimiento Puente Vehicular Viterbo

Powered by CamScanner

Se continua actividad de perforación para pilotaje
Ruta 2508 Cauyá-La Felisa.
No se ejecutan actividades en este frente.
*Personal
Ruta 2507 y 2508 No cuenta con personal en los frentes de obra.
Ruta 5003 Apia-Viterbo-Asia.
Frente Puente PR77+100. 1 operario de pilotadora, 1 operario de retroexcavadora, 1 auxiliar de ingeniería.
*Maquinaria.
Frente Puente PR77+100: 1 Retroexcavadora, 1 pilotadora, 2 volquetas.
*Clima: Seco sin lluvias.

mar 7 de Enero del 2025
391 Ruta 2507 · Remolinos - Cauyá.
No se presento actividades en este frente.
Ruta 2508 · Cauyá - La Felisa.
PR 9+550: Se realizan actividades de finalización de cunetas pendientes y bordillos.
Ruta 5003 Apia-Viterbo-Asia.
PR77+100 puente vehicular Viterbo.
Se realizan actividades de pilotaje.
*Personal.
Ruta 2507. No se cuenta con personal en ningun frente de esta ruta.
Ruta 2508:
PR9+550 1 oficial, 1 ayudante.
Ruta 5003:
PR77+100 Puente: 1 operario retroexcavadora, 1 pilotadora, 2 volquetas (conductores), 2 ing aux.
*Maquinaria:
PR 77+100: 1 retroexcavadora, 1 pilotadora, 2 volquetas.
Clima: Seco sin lluvias.

Powered by CamScanner

MIE 372 8 de enero del 2025
Se suscribe acta de suspención No 1 para los contratos de obra e interventoria

JUE 373 1 de Marzo del 2025 Se reanudan actividades de obra e interventoria.
Ruta 2507 - Remolinos - Cayuá
El contratista no programo actividades en esta ruta.
Ruta 2508 Cayuá - la fetiza.
El contratista no programo labores de obra en esta ruta
Ruta 5003 Apia - Vitelbo - Apia
Frente muro de contención PR631250.
Se continuan con actividades en este frente de obra. Se realiza instalación de formaleta para resane de vastago del módulo 1.
Frente Disipador Apia PR541455.
Contratista continua sin disponer personal para realizar actividades en este frente, el cual dejó inconcluso. Se solicita reanudar actividades y señalizar excavación hecha.
Frente Disipador las Rosales PR731455.
Contratista no dispone personal para iniciar labores de obra, se solicita iniciar actividades de obra en este frente.
Frente Mantenimiento Puente Vehicular Vitelbo.
Contratista continúa con actividades de pilotaje. Contratista presenta dificultades con subcontratista por desacuerdo en pago de "reperforación" de pilote. Interventoria solicita limpiar el material derrumbado una vez el pilote vaya a ser vaciado, de tal manera que realice el vaciado en la profundidad máxima perforada.
Frente señalización Ruta 5003, Ruta 2507, Ruta 2508:
Contratista no dispone personal ni equipos para iniciar esta actividad.
→ Personal:
Frente muro de contención PR631250:
1 oficial, 2 ayudante, 1 maestro de obra.

Powered by CamScanner

8.54 Registro fotográfico de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas.

	Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes. **REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DE OBRA**	CONSORCIO ETSA-SIGA

FECHA ELABORACIÓN	9 (Día)	1 (Mes)	2025 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	**CONTRATO N°**	4161 DEL 2023	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ETSA -SIGA	**CONTRATO N°**	4107 DEL 2023		
NOMBRE DEL PROYECTO	**MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO:APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES**				



Descripción: Revisión de personal en obra RUTA 5003 PR 74+750



Descripción: Revisión de personal en obra RUTA 5003 APIA PR 77+100



Descripción: Señalización zona de trabajo RUTA 5003 PR59+455



Descripción: Demarcación vial RUTA 5003 Apia

	Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes. **REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DE OBRA**	CONSORCIO ETSA-SIGA

FECHA ELABORACIÓN	9 (Día)	1 (Mes)	2025 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	**CONTRATO N°**	4161 DEL 2023	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ETSA -SIGA	**CONTRATO N°**	4107 DEL 2023		
NOMBRE DEL PROYECTO	**MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO:APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES**				



Descripción: Revisión de puntos intervenidos RUTA5003 PR77+100



Descripción: Revisión de puntos intervenidos RUTA2508 PR8+920

	Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes. **REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DE OBRA**	CONSORCIO ETSA-SIGA

FECHA ELABORACIÓN	9 (Día)	1 (Mes)	2025 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	**CONTRATO N°**	4161 DEL 2023	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ETSA -SIGA	**CONTRATO N°**	4107 DEL 2023		
NOMBRE DEL PROYECTO	**MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO:APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES**				



Descripción: Revisión de maquinaria en obra RUTA 5003 PR77+100



Descripción: Revisión de maquinaria en obra RUTA 5003 PR77+100

Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DE OBRA

CONSORCIO ETSA-SIGA

FECHA ELABORACIÓN	9 (Día)	1 (Mes)	2025 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	**CONTRATO N°**	4161 DEL 2023	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ETSA -SIGA	**CONTRATO N°**	4107 DEL 2023		
NOMBRE DEL PROYECTO	**MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO:APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES**				



Descripción: Jornada de Orden y aseo RUTA2508 PR8+920



Descripción: Monitoreo del cauce del rio RUTA 5003 PR77+100



Descripción: Supervisión de actividades RUTA5003 PR77+100



Descripción: Verificación de condiciones inseguras en el frente de trabajo

8.55 Registro fílmico de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas.