	CONSORCIO NUEVO AMANECER NIT. 901.862.284-1 74525	CODIGO: TES-OPE-002
		VERSIÓN: 01
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS	FECHA:

DATOS DEL RECORRIDO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	I.E. FERNANDO RODRÍGUEZ	MUNICIPIO	RECETOR	No. RUTA	205
DESCRIPCION DEL RECORRIDO	SEDE RURAL VOLCANES HASTA LA SEDE CENTRAL Y VICEVERSA	PLACA	SOQ660		
		TIPO DE VEHÍCULO	CAMIONETA		
NOMBRE DEL CONDUCTOR 1	HANS FERNEY VEGA CORREDOR	NUMERO DE CEDULA	1118535922		
NOMBRE DEL CONDUCTOR 2		NUMERO DE CEDULA			

DILIGENCIE LAS CASILLA COMO APARECE A CONTINUACIÓN:	CUMPLE EL REQUISITO: ✓	NO CUMPLE EL REQUISITO: ✗	PERIODO (MES)	Mayo

INSPECCION PRE-OPERACIONAL VEHÍCULAR

DIAS CALENDARIO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
CARROCERIA																																
1	BUEN ESTADO DE ESPEJOS RETROVISORES IZQ Y DERECHO		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
2	NO PRESENCIA DE FISURAS O GOLPES EN VIDRIOS PANORÁMICO LATERALES Y TRASERO		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
3	PRESENTA TODAS LAS TAPAS O PUERTAS EN BUEN ESTADO		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
4	BUEN FUNCIONAMIENTO DEL LIMPIAPARABRISAS		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
5	BUEN ESTADO DE LOS CINTURONES DE SEGURIDAD		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
6	BUEN ESTADO DE TAPICERIA PISOS SILLETERIA ESTRIBOS O ESCALONES		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
7	BUEN ESTADO DE FRANJAS, EMBLEMAS ESCOLARES, AVISOS REGLAMENTARIOS		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
8	PRESENTA TODOS LOS ELEMENTOS DEL BOTIQUIN VIGENTES		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
9	CUENTA CON TODOS LOS ELEMENTOS DEL KIT DE CARRETERAS		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
10	CUENTA CON EXTINTOR MULTIPROPOSITOS TIPO A B C		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
SISTEMA ELECTRICO																																
1	BUEN FUNCIONAMIENTO Y EMISION DE SONIDO DEL PITO DE REVERSA Y BOCINA		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
2	BUEN ESTADO Y FUNCIONAMIENTO BOMBILLA DE LUZ DIRECCIONAL PARTE FRONTAL Y TRASERA		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
3	BUEN ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS DE LUCES LIMITADORAS DE POSICIÓN O COCUYOS		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
4	BUEN ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS DE LUCES PLENAS ALTAS Y BAJAS		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
5	BUEN ESTADO Y FUNCIONAMIENTO BOMBILLA DE LUZ DE PARQUEO		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
6	BUEN ESTADO Y FUNCIONAMIENTO BOMBILLA DE LUZ DE FRENO		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
7	NO PRESENCIA DE SULFATACION EN BORNES, BUSEN AJUSTE		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
8	BUEN ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLA DE LUZ DE REVERSA		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
ESTADO MECÁNICO DEL VEHÍCULO																																
1	NO PRESENCIA DE FUGAS EN MOTOR		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
2	CORREAS TENSIONADAS Y EN BUEN ESTADO		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
3	NIVEL DE ACEITE DE MOTOR SOBRE EL NIVEL DE MINIMO		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
4	SIN JUEGO EXCESIVO EN BARRA DE VELOCIDADES		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
5	BUEN ESTADO DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN Y NIVEL DE ACEITE HIDRÁULICO SOBRE EL NIVEL MINIMO		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
6	NIVEL DE LIQUIDO DE FRENOS Y EMBRAGUE SOBRE EL NIVEL DE MINIMO		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
7	NIVEL DE LIQUIDO REFRIGERANTE SOBRE EL NIVEL DE MINIMO		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
8	BUEN ESTADO DE LOS FILTROS HUMEDOS Y SECOS		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	

OBSERVACIONES:

FIRMA O NOMBRE CONDUCTOR 1:	Hans Vega.	FIRMA O NOMBRE CONDUCTOR 2:	

74526

	CONSORCIO NUEVO AMANECER NIT. 901.862.284-1	CODIGO: CNA-OP-RBM-01 VERSIÓN: 01
	INSPECCION DE VEHICULOS	

FECHA DE INSPECCION:	07/05/2025	INSTITUCION EDUCATIVA:	I.E. FERNANDO RODRÍGUEZ	MUNICIPIO:	RECETOR
N° RUTA:	205	DESCRIPCION DEL RECORRIDO:	SEDE RURAL VOLCANES HASTA LA SEDE CENTRAL Y VICEVERSA	PLACA:	SOQ660

TIPO DE VEHICULO:	CAMIONETA	MODELO:	2011

CARROCERIA	ESTADO C	ESTADO NC	SISTEMA ELÉCTRICO	ESTADO C	ESTADO NC	SISTEMA DE SUSPENSION	ESTADO C	ESTADO NC
SILLETERÍA DE PASAJEROS	✓		LUCES (ALTAS, MEDIAS, BAJAS)	✓		MUELLES DELANTEROS	✓	
CINTURONES DE SEGURIDAD	✓		LUZ ESTACIONAMIENTO	✓		MUELLES TRASEROS	✓	
SALIDAS DE EMERGENCIA	✓		LUZ DE FRENO	✓		AMORTIGUADORES DELANTEROS	✓	
EMBLEMAS Y FRANJAS ESCOLARES	✓		LUZ DE REVERSO	✓				
MARTILLOS DE FRAGMENTACIÓN	✓		ALARMA DE RETROCESO	✓		AMORTIGUADORES TRASEROS	✓	
			DIRECCIONALES	✓				

PARTE EXTERIOR	ESTADO C	ESTADO NC	SISTEMA DE FRENOS	ESTADO C	ESTADO NC	SISTEMA DE DIRECCION	ESTADO C	ESTADO NC
ESPEJOS RETROVISORES	✓		FRENO DE ESTACIONAMIENTO FUNCIONA	✓		NIVEL DE HIDRÁULICO (SI APLICA)	✓	
VIDRIOS	✓		PASTILLAS O ZAPATAS DE FRENO	✓		VOLANTE EN BUEN ESTADO	✓	
PUERTAS	✓		SIN FUGA DE LIQUIDO DE FRENOS O AIRE AL FRENAR	✓		CAJA DE DIRECCIÓN SIN FUGAS	✓	
PANORÁMICO	✓					TERMINAL DE DIRECCIÓN CON ELEMENTOS DE FIJACIÓN	✓	
REPUESTO	✓		NIVEL DE LIQUIDO DE FRENOS (SI APLICA)	✓				
LIMPIABRISAS	✓					BARRA DE DIRECCIÓN EN BUEN ESTADO	✓	
ESTADO DE LLANTAS (LABRADO)	✓					SIN RUIDOS AL GIRAR	✓	

SISTEMA MOTOR	ESTADO C	ESTADO NC	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE POTENCIA	ESTADO C	ESTADO NC	OTROS	ESTADO C	ESTADO NC
ENCIENDE CORRECTAMENTE	✓		SIN FUGAS DE LUBRICANTES	✓		ORDEN Y ASEO	✓	
SIN FUGAS DE ACEITE MOTOR	✓		HOLGURA EN LA CAJA DE VELOCIDADES (transmisión)	✓		PALETA PARE EN DOS COSTADOS	✓	
BATERIAS	✓					CHALECO REFLECTIVO	✓	
SIN FUGA REFRIGERANTE	✓					PROTOCOLO DE DESINFECCON	✓	
MANGUERAS EN BUEN ESTADO	✓							
SIN FUGAS DE COMBUSTIBLE	✓							

KIT DE CARRETERA	ESTADO C	ESTADO NC	OBSERVACIONES
BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS	✓		
CRUCETA	✓		
DOS SEÑALES DE CARRETERA	✓		
GATO	✓		
EXTINTOR	✓		
LINTERNA	✓		
DOS TACOS DE BLOQUEO	✓		
HERRAMIENTA: ALICATE, DESTORNILLADORES, EXPANSIVA, Y LLAVES FIJAS	✓		
LLANTA DE REPUESTO	✓		

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	CARGO / PROFESIÓN	FIRMA
JAIRO ANDRES LÓPEZ	INGENIERO MECÁNICO	

Comprobante de Nómina

MUNICIPIO RECETOR

74527

CONSORCIO NUEVO AMANECER

CONSORCIO NUEVO AMANECER
Nit 901862284

Periodo de Pago: **2025/05/01 - 2025/05/30**
Comprobante Número:**7355**

Nombre: **HANS FERNEY VEGA**
Identificación: **1118535922**
Cargo: **Conductor**
Salario básico: **$1,423,500.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,423,500.00	Fondo de salud	0	$ 56,940.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 200,000.00	Fondo de pensión	0	$ 56,940.00
Intereses de cesantías	0.00	$ 0.00			
Total Ingresos		**$ 1,623,500.00**	**Total Deducciones**		**$ 113,880.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,509,620.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

CONSORCIO NUEVO AMANECER
NIT 901 862 284-1
APROBADO
CONTABILIDAD

APROBÓ

74528

Comprobante de Transacción
Fecha: 07/06/2025 09:54:09

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: CONSORCIO NUEVO AMANECER
Usuario: **ADOLFO FERNANDO RINCON REYES**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********6652


Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 17.010.080,00
Descripción: Pago de Nóminas


Fecha: 05/06/2025
Hora: 14:23:20

Número de documento: 66468045

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******6627	EDILSA HERNANDEZ BERNAL	$ 900.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********0037	MONICA CASTILLO MESA	$ 900.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5080	POLIDORO CASTILLO ROMERO	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1880	LEONEL FONSECA CASTELLANOS	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1567	HANS FERNEY VEGA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7571	JAIRO LOPEZ CEPEDA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5114	CARLOS IVAN FONSECA PARDO	$ 1.566.560,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********4261	CARLOS JULIO FONSECA CASTILLO	$ 1.566.560,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********2375	ANIBAL COCINERO SALAMANCA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********8076	BENJAMIN MARTINEZ PRECIADO	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********2251	JENRY YESID LOPEZ CEPEDA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********5837	VALENTIN COCINERO SALAMANCA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	

74529


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.116.535.922
VEGA CORREDOR
HANS FERNEY


SOGAMOSO
BOYACA
1.68
A+
M

74530

MUNICIPIO - RECETOR

No. RUTA

206

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO EN OPERACIÓN

SEDE RURAL VOLCANES HASTA LA SEDE CENTRAL Y VICEVERSA

- ✓ PLANILLA DE REGISTRO DE ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DEL MES DE MAYO DE 2025.
- ✓ FORMATO PRE-OPERACIONAL DEL MES DE MAYO DE 2025.
- ✓ INSPECCION DE VEHICULOS DEL MES DE MAYO DE 2025.
- ✓ COPIA COMPROBANTE DE EGRESO DE NÓMINA CONDUCTOR, (COPIA PAGOS DE LIQUIDACION EN LOS CASOS DE PERSONAL RETIRADO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025).
- ✓ COPIA COMPROBANTE DE EGRESO DE NÓMINA ADULTO ACOMPAÑANTE, (COPIA PAGOS DE LIQUIDACION EN LOS CASOS DE PERSONAL RETIRADO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025).
- ✓ HOJA DE VIDA PERSONAL CONDUCTOR. (INGRESOS MAYO 2025)
- ✓ HOJA DE VIDA PERSONAL ADULTO ACOMPAÑANTE. (INGRESOS MAYO 2025)

74531

GOBERNACION DE CASANARE SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

N.° SECOP II CAS-OAJ-SAS-009-2024 Y N.° INTERNO 1584 DE 2024-08-28

CONSORCIO NUEVO AMANECER NIT: 901.862.284-1

PLANILLA DE REGISTRO DE ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR

MUNICIPIO:	RECETOR ✓	KM. PAVIMENTADOS	0	KM. DESTAPADOS	8	KM. TROCHA	0	TOTAL KM O MILLAS NÁUTICAS	8		
INSTITUCIONES EDUCATIVAS BENEFICIARIAS:	IE FERNANDO RODRIGUEZ ✓	HORA INICIO MAÑANA:	6:15AM	HORA FIN MAÑANA:	6:50AM	PLACA VEHICULO 1	UQY634	PLACA VEHICULO 2		PLACA VEHICULO 3	
		HORA INICIO TARDE:	12:30PM	HORA FIN TARDE:	1:15PM						
DESCRIPCION DEL RECORRIDO:	SEDE RURAL VOLCANES HASTA LA SEDE CENTRAL Y VICEVERSA ✓					TIPO DE VEHICULO 1	camioneta	TIPO DE VEHICULO 2		TIPO DE VEHICULO 3	
LUGAR ORIGEN DEL RECORRIDO:	SEDE RURAL VOLCANES										

NOMBRE CONDUCTOR 1:	ANIBAL COCINERO SALAMANCA	NUMERO CELULAR:	3145302038	NOMBRE ADULTO ACOMPAÑANTE 1:	NA	NUMERO CELULAR:	NA	NUMERO DE RUTA:	206
NOMBRE CONDUCTOR 2:		NUMERO CELULAR:		NOMBRE ADULTO ACOMPAÑANTE 2:		NUMERO CELULAR:		FECHA:	05/2025 Mayo

Nº	NOMBRE DEL USUARIO	NUMERO DOCUMENTO USUARIO	KM/MR RECOGIDA	*ENFOQUE DIFERENCIAL	GRADO	DIAS DE PRESTACION DE SERVICIO A BENEFICIARIOS EN EL MES (Señalar el dia de trabajo)																												
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	SANDOVAL MARTINEZ YANITH YSNEIDA	1118578772	0	DES	0	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/				/	/		/	/
2	CEPEDA ZAMORA EDSUN YIRETH	1116642382	0.5		1	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/				/	/		/	/
3	COCINERO VARGAS MARIA ISABEL	1222132560	1		1	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/				/	/		/	/
4	CRUZ CHACON JONATHAN FELIPE	1118100485	0		2	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/				/	/		/	/
5	MELO PARRA JOSWAN MATIAS	1222126405	1	DEZ	1	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/				/	/		/	/
6	ANDRES ESTEFANO PARRA LOPEZ	1118100654	2		2	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/				/	/		/	/
7																																			
8																																			
9																																			
10																																			
11																																			
12																																			
13																																			
14																																			
15																																			
16																																			
17																																			
18																																			
19																																			
20																																			
21																																			
22																																			
23																																			
24																																			
25																																			
26																																			

*ENFOQUE DIFERENCIAL: AF: Afrocolombianos, CI: Comunidades Indigenas, DES: En Situacion de Desplazamiento, NEE: Necesidades educativas especiales

FIRMA CONDUCTOR 1 Y NUMERO C.C.	FIRMA CONDUCTOR 2 Y NUMERO C.C.	FIRMA ADULTO ACOMPAÑANTE 1 Y N°. C.C.	FIRMA ADULTO ACOMP 2 Y N° C.C.	FIRMA RECTOR DE LA I.E. O FIRMA PERSONA DELEGADA
Anibal Cocinero 4293837				

74532

	CONSORCIO NUEVO AMANECER NIT. 901.862.284-1	CODIGO: TES-OPE-002
		VERSIÓN: 01
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS	FECHA: 09/03/2024

DATOS DEL RECORRIDO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	I.E. FERNANDO RODRÍGUEZ	MUNICIPIO	RECETOR	No. RUTA	206
DESCRIPCION DEL RECORRIDO	SEDE RURAL VOLCANES HASTA LA SEDE CENTRAL Y VICEVERSA	PLACA	UQY634		
		TIPO DE VEHÍCULO	CAMIONETA		
NOMBRE DEL CONDUCTOR 1	Anibal Colmenares	NUMERO DE CEDULA	4793837		
NOMBRE DEL CONDUCTOR 2		NUMERO DE CEDULA			

DILIGENCIE LAS CASILLA COMO APARECE A CONTINUACIÓN: | CUMPLE EL REQUISITO: ✓ | NO CUMPLE EL REQUISITO: ✗ | PERIODO (MES): 05/2025

INSPECCION PRE-OPERACIONAL VEHÍCULAR

DIAS CALENDARIO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
CARROCERIA																																
1	BUEN ESTADO DE ESPEJOS RETROVISORES IZQ Y DERECHO		/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/				/	/		/	/	
2	NO PRESENCIA DE FISURAS O GOLPES EN VIDRIOS PANORÁMICO LATERALES Y TRASERO		/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/				/	/		/	/	
3	PRESENTA TODAS LAS TAPAS O PUERTAS EN BUEN ESTADO		/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/				/	/		/	/	
4	BUEN FUNCIONAMIENTO DEL LIMPIAPARABRISAS		/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/				/	/		/	/	
5	BUEN ESTADO DE LOS CINTURONES DE SEGURIDAD		/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/				/	/		/	/	
6	BUEN ESTADO DE TAPICERÍA PISOS SILLETERÍA ESTRIBOS O ESCALONES		/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/				/	/		/	/	
7	BUEN ESTADO DE FRANJAS, EMBLEMAS ESCOLARES, AVISOS REGLAMENTARIOS		/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/				/	/		/	/	
8	PRESENTA TODOS LOS ELEMENTOS DEL BOTÍQUIN VIGENTES		/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/				/	/		/	/	
9	CUENTA CON TODOS LOS ELEMENTOS DEL KIT DE CARRETERAS		/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/				/	/		/	/	
10	CUENTA CON EXTINTOR MULTIPROPOSITOS TIPO A B C		/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/				/	/		/	/	
SISTEMA ELECTRICO																																
1	BUEN FUNCIONAMIENTO Y EMISION DE SONIDO DEL PITO DE REVERSA Y BOCINA		/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/				/	/		/	/	
2	BUEN ESTADO Y FUNCIONAMIENTO BOMBILLA DE LUZ DIRECCIONAL PARTE FRONTAL Y TRASERA		/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/				/	/		/	/	
3	BUEN ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS DE LUCES LIMITADORAS DE POSICIÓN O COCUYOS		/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/				/	/		/	/	
4	BUEN ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS DE LUCES PLENAS ALTAS Y BAJAS		/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/				/	/		/	/	
5	BUEN ESTADO Y FUNCIONAMIENTO BOMBILLA DE LUZ DE PARQUEO		/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/				/	/		/	/	
6	BUEN ESTADO Y FUNCIONAMIENTO BOMBILLA DE LUZ DE FRENO		/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/				/	/		/	/	
7	NO PRESENCIA DE SULFATACIÓN EN BORNES, BUSEN AJUSTE		/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/				/	/		/	/	
8	BUEN ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLA DE LUZ DE REVERSA		/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/				/	/		/	/	
ESTADO MECÁNICO DEL VEHÍCULO																																
1	NO PRESENCIA DE FUGAS EN MOTOR		/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/				/	/		/	/	
2	CORREAS TENSIONADAS Y EN BUEN ESTADO		/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/				/	/		/	/	
3	NIVEL DE ACEITE DE MOTOR SOBRE EL NIVEL DE MINIMO		/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/				/	/		/	/	
4	SIN JUEGO EXCESIVO EN BARRA DE VELOCIDADES		/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/				/	/		/	/	
5	BUEN ESTADO DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN Y NIVEL DE ACEITE HIDRÁULICO SOBRE EL NIVEL MINIMO		/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/				/	/		/	/	
6	NIVEL DE LÍQUIDO DE FRENOS Y EMBRAGUE SOBRE EL NIVEL DE MINIMO		/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/				/	/		/	/	
7	NIVEL DE LÍQUIDO REFRIGERANTE SOBRE EL NIVEL DE MINIMO		/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/				/	/		/	/	
8	BUEN ESTADO DE LOS FILTROS HUMEDOS Y SECOS		/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/				/	/		/	/	

OBSERVACIONES:

FIRMA O NOMBRE CONDUCTOR 1:	Anibal Colmenares	FIRMA O NOMBRE CONDUCTOR 2:	

74533

	CONSORCIO NUEVO AMANECER NIT. 901.862.284-1	CODIGO: CNA-OP-RBM-01 VERSIÓN: 01
	INSPECCION DE VEHICULOS	

FECHA DE INSPECCION:	07/05/2025	INSTITUCION EDUCATIVA:	I.E. FERNANDO RODRÍGUEZ	MUNICIPIO:	RECETOR
N° RUTA:	206	DESCRIPCION DEL RECORRIDO:	SEDE RURAL VOLCANES HASTA LA SEDE CENTRAL Y VICEVERSA	PLACA:	UQY634

TIPO DE VEHICULO:	CAMIONETA	MODELO:	2007

CARROCERIA	ESTADO C	ESTADO NC	SISTEMA ELÉCTRICO	ESTADO C	ESTADO NC	SISTEMA DE SUSPENSION	ESTADO C	ESTADO NC
SILLETERÍA DE PASAJEROS	✓		LUCES (ALTAS, MEDIAS, BAJAS)	✓		MUELLES DELANTEROS	✓	
CINTURONES DE SEGURIDAD	✓		LUZ ESTACIONAMIENTO	✓		MUELLES TRASEROS	✓	
SALIDAS DE EMERGENCIA	✓		LUZ DE FRENO	✓		AMORTIGUADORES DELANTEROS	✓	
EMBLEMAS Y FRANJAS ESCOLARES	✓		LUZ DE REVERSO	✓				
MARTILLOS DE FRAGMENTACIÓN	✓		ALARMA DE RETROCESO	✓		AMORTIGUADORES TRASEROS	✓	
			DIRECCIONALES					

PARTE EXTERIOR	ESTADO C	ESTADO NC	SISTEMA DE FRENOS	ESTADO C	ESTADO NC	SISTEMA DE DIRECCION	ESTADO C	ESTADO NC
ESPEJOS RETROVISORES	✓		FRENO DE ESTACIONAMIENTO FUNCIONA	✓		NIVEL DE HIDRÁULICO (SI APLICA)	✓	
VIDRIOS	✓		PASTILLAS O ZAPATAS DE FRENO	✓		VOLANTE EN BUEN ESTADO	✓	
PUERTAS	✓		SIN FUGA DE LIQUIDO DE FRENOS O AIRE AL FRENAR	✓		CAJA DE DIRECCIÓN SIN FUGAS	✓	
PANORÁMICO	✓					TERMINAL DE DIRECCIÓN CON ELEMENTOS DE FIJACIÓN	✓	
REPUESTO			NIVEL DE LIQUIDO DE FRENOS (SI APLICA)	✓				
LIMPIABRISAS	✓					BARRA DE DIRECCIÓN EN BUEN ESTADO	✓	
ESTADO DE LLANTAS (LABRADO)	✓					SIN RUIDOS AL GIRAR	✓	

SISTEMA MOTOR	ESTADO C	ESTADO NC	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE POTENCIA	ESTADO C	ESTADO NC	OTROS	ESTADO C	ESTADO NC
ENCIENDE CORRECTAMENTE	✓		SIN FUGAS DE LUBRICANTES	✓		ORDEN Y ASEO	✓	
SIN FUGAS DE ACEITE MOTOR	✓		HOLGURA EN LA CAJA DE VELOCIDADES (transmisión)	✓		PALETA PARE EN DOS COSTADOS	✓	
BATERIAS	✓					CHALECO REFLECTIVO	✓	
SIN FUGA REFRIGERANTE	✓					PROTOCOLO DE DESINFECCON	✓	
MANGUERAS EN BUEN ESTADO	✓							
SIN FUGAS DE COMBUSTIBLE	✓							

KIT DE CARRETERA	ESTADO C	ESTADO NC	OBSERVACIONES
BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS	✓		
CRUCETA	✓		
DOS SEÑALES DE CARRETERA	✓		
GATO	✓		
EXTINTOR	✓		
LINTERNA	✓		
DOS TACOS DE BLOQUEO	✓		
HERRAMIENTA: ALICATE, DESTORNILLADORES, EXPANSIVA, Y LLAVES FIJAS	✓	✓	
LLANTA DE REPUESTO			

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	CARGO / PROFESIÓN	FIRMA
JAIRO ANDRES LÓPEZ	INGENIERO MECÁNICO	

Comprobante de Nómina

MUNICIPIO RECETOR

74534

CONSORCIO NUEVO AMANECER

CONSORCIO NUEVO AMANECER
Nit 901862284

Periodo de Pago: **2025/05/01 - 2025/05/30**
Comprobante Número:**7356**

Nombre: **ANIBAL COCINERO SALAMANCA**
Identificación: **4193837**
Cargo: **Conductor**
Salario básico: **$1,423,500.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,423,500.00	Fondo de salud	0	$ 56,940.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 200,000.00	Fondo de pensión	0	$ 56,940.00
Intereses de cesantías	0.00	$ 0.00			
Total Ingresos		**$ 1,623,500.00**	**Total Deducciones**		**$ 113,880.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,509,620.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

CONSORCIO NUEVO AMANECER
NIT 901.862.284-1
APROBADO
CONTABILIDAD

APROBÓ

74535

Comprobante de Transacción
Fecha: 07/06/2025 09:54:09

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: CONSORCIO NUEVO AMANECER
Usuario: **ADOLFO FERNANDO RINCON REYES**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********6652

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 17.010.080,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 05/06/2025
Hora: 14:23:20

Número de documento: 66468045

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******6627	EDILSA HERNANDEZ BERNAL	$ 900.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********0037	MONICA CASTILLO MESA	$ 900.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5080	POLIDORO CASTILLO ROMERO	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1880	LEONEL FONSECA CASTELLANOS	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1567	HANS FERNEY VEGA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7571	JAIRO LOPEZ CEPEDA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5114	CARLOS IVAN FONSECA PARDO	$ 1.566.560,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********4261	CARLOS JULIO FONSECA CASTILLO	$ 1.566.560,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********2375	ANIBAL COCINERO SALAMANCA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********8076	BENJAMIN MARTINEZ PRECIADO	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********2251	JENRY YESID LOPEZ CEPEDA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********5837	VALENTIN COCINERO SALAMANCA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	

721536

R206

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 4.193.837
COCINERO SALAMANCA

APELLIDOS
ANIBAL

NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 16-FEB-1966
RECETOR
(CASANARE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO
11-ENE-1985 PAJARITO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-4676000-00156585-M-0004193837-20090518 0011525684A 1 30884155

74537

MUNICIPIO - RECETOR

No. RUTA

207

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO EN OPERACIÓN

SEDE RURAL VOLCANES HASTA LA SEDE CENTRAL Y VICEVERSA

- ✓ PLANILLA DE REGISTRO DE ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DEL MES DE MAYO DE 2025.
- ✓ FORMATO PRE-OPERACIONAL DEL MES DE MAYO DE 2025.
- ✓ INSPECCION DE VEHICULOS DEL MES DE MAYO DE 2025.
- ✓ COPIA COMPROBANTE DE EGRESO DE NÓMINA CONDUCTOR, (COPIA PAGOS DE LIQUIDACION EN LOS CASOS DE PERSONAL RETIRADO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025).
- ✓ COPIA COMPROBANTE DE EGRESO DE NÓMINA ADULTO ACOMPAÑANTE, (COPIA PAGOS DE LIQUIDACION EN LOS CASOS DE PERSONAL RETIRADO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025).
- ✓ HOJA DE VIDA PERSONAL CONDUCTOR. (INGRESOS MAYO 2025)
- ✓ HOJA DE VIDA PERSONAL ADULTO ACOMPAÑANTE. (INGRESOS MAYO 2025)

74538

GOBERNACION DE CASANARE SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

N.° SECOP II CAS-OAJ-SAS-009-2024 Y N.° INTERNO 1564 DE 2024-08-28

CONSORCIO NUEVO AMANECER NIT: 901.862.284-1

PLANILLA DE REGISTRO DE ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR

Gobernación de Casanare

MUNICIPIO:	RECETOR	KM. PAVIMENTADOS	0	KM. DESTAPADOS	8	KM. TROCHA	0	TOTAL KM O MILLAS NÁUTICAS	8		
INSTITUCIONES EDUCATIVAS BENEFICIARIAS:	IE FERNANDO RODRIGUEZ	HORA INICIO MAÑANA:	6:10	HORA FIN MAÑANA:	6:55 a. m.	PLACA VEHICULO 1	TLO 229	PLACA VEHICULO 2		PLACA VEHICULO 3	
		HORA INICIO TARDE:	14:45	HORA FIN TARDE:	15:25 PM						
DESCRIPCION DEL RECORRIDO:	SEDE RURAL VOLCANES HASTA LA SEDE CENTRAL Y VICEVERSA					TIPO DE VEHICULO 1	Camioneta	TIPO DE VEHICULO 2		TIPO DE VEHICULO 3	
LUGAR ORIGEN DEL RECORRIDO:	SEDE RURAL VOLCANES										

NOMBRE CONDUCTOR 1:	BENJAMIN MARTINEZ	NUMERO CELULAR:	3142519894	NOMBRE ADULTO ACOMPAÑANTE 1:	NA	NUMERO CELULAR:	NA	NUMERO DE RUTA:	207
NOMBRE CONDUCTOR 2:		NUMERO CELULAR:		NOMBRE ADULTO ACOMPAÑANTE 2:		NUMERO CELULAR:		FECHA:	Mayo

Nº	NOMBRE DEL USUARIO	NUMERO DOCUMENTO USUARIO	KM/MN RECOGIDA	*ENFOQUE DIFERENCIAL	GRADO	DIAS DE PRESTACION DE SERVICIO A BENEFICIARIOS EN EL MES (Señalar el dia de trabajo)																												
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	CALDERON BARRETO MARIANA ALEJANDRA	1222127509	0		3		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓					✓	✓		✓	✓
2	ROJAS MONTAÑA EMILY SAMANTHA	1116642339	0		4		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓					✓	✓		✓	✓
3	OLARTE CRUZ LEYDER DAVID	1116642354	1		3		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓					✓	✓		✓	✓
4	MARTINEZ CONTRERAS HASLY VICTORIA	1072710737	2		5		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓					✓	✓		✓	✓
5	ZAMORA RAMIREZ JAIDER RONEY	1116642201	4		6		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓					✓	✓		✓	✓
6																																		
7																																		
8																																		
9																																		
10																																		
11																																		
12																																		
13																																		
14																																		
15																																		
16																																		
17																																		
18																																		
19																																		
20																																		
21																																		
22																																		
23																																		
24																																		
25																																		
26																																		

*ENFOQUE DIFERENCIAL: AF: Afrocolombianos, CI: Comunidades Indigenas, DES: En Situacion de Desplazamiento, NEE: Necesidades educativas especiales

FIRMA CONDUCTOR 1 Y NUMERO C.C.	FIRMA CONDUCTOR 2 Y NUMERO C.C.	FIRMA ADULTO ACOMPAÑANTE 1 Y N°. C.C.	FIRMA ADULTO ACOMP 2 Y N° C.C.	FIRMA RECTOR DE LA I.E. O FIRMA PERSONA DELEGADA
Benjamin M				
1116642210				

	CONSORCIO NUEVO AMANECER NIT. 901.862.284-1 74539 INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS	CODIGO: TES-OPE-002 VERSIÓN: 01 FECHA:

DATOS DEL RECORRIDO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	I.E. FERNANDO RODRÍGUEZ	MUNICIPIO	RECETOR	No. RUTA	207
DESCRIPCION DEL RECORRIDO	SEDE RURAL VOLCANES HASTA LA SEDE CENTRAL Y VICEVERSA	PLACA	TLO229		
		TIPO DE VEHÍCULO	CAMIONETA		
NOMBRE DEL CONDUCTOR 1	BENJAMIN MARTINEZ PRECIADO	NUMERO DE CEDULA	1116642210		
NOMBRE DEL CONDUCTOR 2		NUMERO DE CEDULA			

DILIGENCIE LAS CASILLA COMO APARECE A CONTINUACIÓN: | CUMPLE EL REQUISITO: ✓ | NO CUMPLE EL REQUISITO: ✗ | PERIODO (MES): Mayo.

INSPECCION PRE-OPERACIONAL VEHÍCULAR

DIAS CALENDARIO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
CARROCERIA																																
1	BUEN ESTADO DE ESPEJOS RETROVISORES IZQ Y DERECHO		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
2	NO PRESENCIA DE FISURAS O GOLPES EN VIDRIOS PANORÁMICO LATERALES Y TRASERO		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
3	PRESENTA TODAS LAS TAPAS O PUERTAS EN BUEN ESTADO		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
4	BUEN FUNCIONAMIENTO DEL LIMPIAPARABRISAS		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
5	BUEN ESTADO DE LOS CINTURONES DE SEGURIDAD		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
6	BUEN ESTADO DE TAPICERIA PISOS SILLETERIA ESTRIBOS O ESCALONES		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
7	BUEN ESTADO DE FRANJAS, EMBLEMAS ESCOLARES, AVISOS REGLAMENTARIOS		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
8	PRESENTA TODOS LOS ELEMENTOS DEL BOTIQUIN VIGENTES		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
9	CUENTA CON TODOS LOS ELEMENTOS DEL KIT DE CARRETERAS		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
10	CUENTA CON EXTINTOR MULTIPROPOSITOS TIPO A B C		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
SISTEMA ELECTRICO																																
1	BUEN FUNCIONAMIENTO Y EMISION DE SONIDO DEL PITO DE REVERSA Y BOCINA		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
2	BUEN ESTADO Y FUNCIONAMIENTO BOMBILLA DE LUZ DIRECCIONAL PARTE FRONTAL Y TRASERA		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
3	BUEN ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS DE LUCES LIMITADORAS DE POSICIÓN O COCUYOS		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
4	BUEN ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS DE LUCES PLENAS ALTAS Y BAJAS		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
5	BUEN ESTADO Y FUNCIONAMIENTO BOMBILLA DE LUZ DE PARQUEO		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
6	BUEN ESTADO Y FUNCIONAMIENTO BOMBILLA DE LUZ DE FRENO		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
7	NO PRESENCIA DE SULFATACION EN BORNES, BUSEN AJUSTE		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
8	BUEN ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLA DE LUZ DE REVERSA		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
ESTADO MECÁNICO DEL VEHÍCULO																																
1	NO PRESENCIA DE FUGAS EN MOTOR		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
2	CORREAS TENSIONADAS Y EN BUEN ESTADO		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
3	NIVEL DE ACEITE DE MOTOR SOBRE EL NIVEL DE MINIMO		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
4	SIN JUEGO EXCESIVO EN BARRA DE VELOCIDADES		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
5	BUEN ESTADO DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN Y NIVEL DE ACEITE HIDRÁULICO SOBRE EL NIVEL MINIMO		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
6	NIVEL DE LIQUIDO DE FRENOS Y EMBRAGUE SOBRE EL NIVEL DE MINIMO		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
7	NIVEL DE LIQUIDO REFRIGERANTE SOBRE EL NIVEL DE MINIMO		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
8	BUEN ESTADO DE LOS FILTROS HUMEDOS Y SECOS		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	

OBSERVACIONES:

FIRMA O NOMBRE CONDUCTOR 1: Benjamin MP		FIRMA O NOMBRE CONDUCTOR 2:	

7/1540

	CONSORCIO NUEVO AMANECER NIT. 901.862.284-1	CODIGO: CNA-OP-RBM-01 VERSIÓN: 01
	INSPECCION DE VEHICULOS	

FECHA DE INSPECCION:	07/05/2025	INSTITUCION EDUCATIVA:	I.E. FERNANDO RODRÍGUEZ	MUNICIPIO:	RECETOR
N° RUTA:	207	DESCRIPCION DEL RECORRIDO:	SEDE RURAL VOLCANES HASTA LA SEDE CENTRAL Y VICEVERSA	PLACA:	TLO229

TIPO DE VEHICULO:	CAMIONETA	MODELO:	2013

CARROCERIA	ESTADO C	ESTADO NC	SISTEMA ELÉCTRICO	ESTADO C	ESTADO NC	SISTEMA DE SUSPENSION	ESTADO C	ESTADO NC
SILLETERÍA DE PASAJEROS	✓		LUCES (ALTAS, MEDIAS, BAJAS)	✓		MUELLES DELANTEROS	✓	
CINTURONES DE SEGURIDAD	✓		LUZ ESTACIONAMIENTO	✓		MUELLES TRASEROS	✓	
SALIDAS DE EMERGENCIA	✓		LUZ DE FRENO	✓		AMORTIGUADORES DELANTEROS	✓	
EMBLEMAS Y FRANJAS ESCOLARES	✓		LUZ DE REVERSO	✓				
MARTILLOS DE FRAGMENTACIÓN	✓		ALARMA DE RETROCESO	✓		AMORTIGUADORES TRASEROS	✓	
			DIRECCIONALES	✓				

PARTE EXTERIOR	ESTADO C	ESTADO NC	SISTEMA DE FRENOS	ESTADO C	ESTADO NC	SISTEMA DE DIRECCION	ESTADO C	ESTADO NC
ESPEJOS RETROVISORES	✓		FRENO DE ESTACIONAMIENTO FUNCIONA	✓		NIVEL DE HIDRÁULICO (SI APLICA)	✓	
VIDRIOS	✓		PASTILLAS O ZAPATAS DE FRENO	✓		VOLANTE EN BUEN ESTADO	✓	
PUERTAS	✓		SIN FUGA DE LIQUIDO DE FRENOS O AIRE AL FRENAR	✓		CAJA DE DIRECCIÓN SIN FUGAS	✓	
PANORÁMICO	✓					TERMINAL DE DIRECCIÓN CON ELEMENTOS DE FIJACIÓN	✓	
REPUESTO	✓		NIVEL DE LIQUIDO DE FRENOS (SI APLICA)	✓				
LIMPIABRISAS	✓					BARRA DE DIRECCIÓN EN BUEN ESTADO	✓	
ESTADO DE LLANTAS (LABRADO)	✓					SIN RUIDOS AL GIRAR	✓	

SISTEMA MOTOR	ESTADO C	ESTADO NC	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE POTENCIA	ESTADO C	ESTADO NC	OTROS	ESTADO C	ESTADO NC
ENCIENDE CORRECTAMENTE	✓		SIN FUGAS DE LUBRICANTES	✓		ORDEN Y ASEO	✓	
SIN FUGAS DE ACEITE MOTOR	✓		HOLGURA EN LA CAJA DE VELOCIDADES (transmisión)	✓		PALETA PARE EN DOS COSTADOS	✓	
BATERIAS	✓					CHALECO REFLECTIVO	✓	
SIN FUGA REFRIGERANTE	✓					PROTOCOLO DE DESINFECCON	✓	
MANGUERAS EN BUEN ESTADO	✓							
SIN FUGAS DE COMBUSTIBLE	✓							

KIT DE CARRETERA	ESTADO C	ESTADO NC	OBSERVACIONES
BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS	✓		
CRUCETA	✓		
DOS SEÑALES DE CARRETERA	✓		
GATO	✓		
EXTINTOR	✓		
LINTERNA	✓		
DOS TACOS DE BLOQUEO	✓		
HERRAMIENTA: ALICATE, DESTORNILLADORES, EXPANSIVA, Y LLAVES FIJAS	✓		
LLANTA DE REPUESTO	✓		

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	CARGO / PROFESIÓN	FIRMA
JAIRO ANDRES LÓPEZ	INGENIERO MECÁNICO	

Comprobante de Nómina

MUNICIPIO RECETOR

74547

CONSORCIO NUEVO AMANECER

CONSORCIO NUEVO AMANECER
Nit 901862284

Periodo de Pago: **2025/05/01 - 2025/05/30**
Comprobante Número:**7357**

Nombre: **BENJAMIN MARTINEZ PRECIADO**
Identificación: **1116642210**
Cargo: **Conductor**
Salario básico: **$1,423,500.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,423,500.00	Fondo de salud	0	$ 56,940.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 200,000.00	Fondo de pensión	0	$ 56,940.00
Intereses de cesantías	0.00	$ 0.00			
Total Ingresos		**$ 1,623,500.00**	**Total Deducciones**		**$ 113,880.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,509,620.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

CONSORCIO NUEVO AMANECER
NIT 901 862 284-1
APROBADO
CONTABILIDAD

APROBÓ

74542

Comprobante de Transacción
Fecha: 07/06/2025 09:54:09

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: CONSORCIO NUEVO AMANECER
Usuario: **ADOLFO FERNANDO RINCON REYES**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********6652

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 17.010.080,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 05/06/2025
Hora: 14:23:20

Número de documento: 66468045

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******6627	EDILSA HERNANDEZ BERNAL	$ 900.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********0037	MONICA CASTILLO MESA	$ 900.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5080	POLIDORO CASTILLO ROMERO	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1880	LEONEL FONSECA CASTELLANOS	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1567	HANS FERNEY VEGA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7571	JAIRO LOPEZ CEPEDA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5114	CARLOS IVAN FONSECA PARDO	$ 1.566.560,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********4261	CARLOS JULIO FONSECA CASTILLO	$ 1.566.560,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********2375	ANIBAL COCINERO SALAMANCA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********8076	BENJAMIN MARTINEZ PRECIADO	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********2251	JENRY YESID LOPEZ CEPEDA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********5837	VALENTIN COCINERO SALAMANCA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	

74543


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.116.642.210
MARTINEZ PRECIADO

APELLIDOS
BENJAMIN

NOMBRES

Benjamin Martinez P.
FIRMA



Bsox



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 14-JUN-1993
RECETOR
(CASANARE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.76 O- M
ESTATURA G.S. RH SEXO

14-JUN-2011 RECETOR
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-4676000-00336620-M-1116642210-20110918 0028109773C 1 30260505

ESTADO CIVIL

745414

MUNICIPIO - RECETOR

No. RUTA

208

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO EN OPERACIÓN

VEREDA SEDE SAN RAFAEL A LA SEDE CENTRAL Y VICEVERSA

- ✓ PLANILLA DE REGISTRO DE ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DEL MES DE MAYO DE 2025.
- ✓ FORMATO PRE-OPERACIONAL DEL MES DE MAYO DE 2025.
- ✓ INSPECCION DE VEHICULOS DEL MES DE MAYO DE 2025.
- ✓ COPIA COMPROBANTE DE EGRESO DE NÓMINA CONDUCTOR, (COPIA PAGOS DE LIQUIDACION EN LOS CASOS DE PERSONAL RETIRADO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025).
- ✓ COPIA COMPROBANTE DE EGRESO DE NÓMINA ADULTO ACOMPAÑANTE, (COPIA PAGOS DE LIQUIDACION EN LOS CASOS DE PERSONAL RETIRADO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025).
- ✓ HOJA DE VIDA PERSONAL CONDUCTOR. (INGRESOS MAYO 2025)
- ✓ HOJA DE VIDA PERSONAL ADULTO ACOMPAÑANTE. (INGRESOS MAYO 2025)

74545

GOBERNACION DE CASANARE SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

N.° SECOP II CAS-OAJ-SAS-009-2024 Y N.° INTERNO 1564 DE 2024-08-28

CONSORCIO NUEVO AMANECER NIT: 901.862.284-1

PLANILLA DE REGISTRO DE ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR

MUNICIPIO:	RECETOR ✓	KM. PAVIMENTADOS	12	KM. DESTAPADOS	0	KM. TROCHA	4	TOTAL KM O MILLAS NÁUTICAS	16		
INSTITUCIONES EDUCATIVAS BENEFICIARIAS:	IE FERNANDO RODRIGUEZ ✓	HORA INICIO MAÑANA:	6:00	HORA FIN MAÑANA:	6:55 a. m.	PLACA VEHICULO 1	WDT 501	PLACA VEHICULO 2		PLACA VEHICULO 3	
		HORA INICIO TARDE:	14:45	HORA FIN TARDE:	15:20 Pm						
DESCRIPCION DEL RECORRIDO:	SEDE SAN RAFAEL- LA ATAGUARA HASTA LA SEDE PRINCIPAL Y VICEVERSA ✓					TIPO DE VEHICULO 1	CAMIONETA	TIPO DE VEHICULO 2		TIPO DE VEHICULO 3	
LUGAR ORIGEN DEL RECORRIDO:	SEDE SAN RAFAEL ✓										

NOMBRE CONDUCTOR 1:	JERNRY YESID LÓPEZ CEPEDA	NUMERO CELULAR:	3144514950	NOMBRE ADULTO ACOMPAÑANTE 1:	NA	NUMERO CELULAR:	NA	NUMERO DE RUTA:	208
NOMBRE CONDUCTOR 2:		NUMERO CELULAR:		NOMBRE ADULTO ACOMPAÑANTE 2:		NUMERO CELULAR:		FECHA:	MAYO

Nº	NOMBRE DEL USUARIO	NUMERO DOCUMENTO USUARIO	KM/MN RECOGIDA	*ENFOQUE DIFERENCIAL	GRADO	DIAS DE PRESTACION DE SERVICIO A BENEFICIARIOS EN EL MES (Señalar el dia de trabajo)																												
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	BECERRA AMAYA DUVAN ALBEIRO	1118577627	0	DEZ	1		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
2	BECERRA BARRERA VALERY ESTEFANIA	1116642393	1		0		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
3	BECERRA AMAYA MARIA PAULA	1164713145	0		8		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
4	ROMERO BARRERA DIDIER DUVAN	1118100182	4		10		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
5																																			
6																																			
7																																			
8																																			
9																																			
10																																			
11																																			
12																																			
13																																			
14																																			
15																																			
16																																			
17																																			
18																																			
19																																			
20																																			
21																																			
22																																			
23																																			
24																																			
25																																			
26																																			

*ENFOQUE DIFERENCIAL: **AF:** Afrocolombianos, **CI:** Comunidades Indigenas, **DES:** En Situacion de Desplazamiento, **NEE:** Necesidades educativas especiales

1116642093 Yesid Lep 02			
FIRMA CONDUCTOR 1 Y NUMERO C.C.	FIRMA CONDUCTOR 2 Y NUMERO C.C.	FIRMA ADULTO ACOMPAÑANTE 1 Y N°. C.C.	FIRMA ADULTO ACOMP 2 Y N° C.C.	FIRMA RECTOR DE LA I.E. Ó FIRMA PERSONA DELEGADA

74546

	CONSORCIO NUEVO AMANECER NIT. 901.862.284-1	CODIGO: TES-OPE-002
		VERSIÓN: 01
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS	FECHA:

DATOS DEL RECORRIDO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	I.E. FERNANDO RODRÍGUEZ	MUNICIPIO	RECETOR	No. RUTA	208
DESCRIPCION DEL RECORRIDO	VEREDA SEDE SAN RAFAEL A LA SEDE CENTRAL Y VICEVERSA	PLACA	WDT501		
		TIPO DE VEHÍCULO	CAMIONETA		
NOMBRE DEL CONDUCTOR 1	JENRY YESID LOPEZ CEPEDA	NUMERO DE CEDULA	1116642093		
NOMBRE DEL CONDUCTOR 2		NUMERO DE CEDULA			

DILIGENCIE LAS CASILLA COMO APARECE A CONTINUACIÓN:	CUMPLE EL REQUISITO: ✓	NO CUMPLE EL REQUISITO: ✗	PERIODO (MES)	MAYO

INSPECCION PRE-OPERACIONAL VEHÍCULAR

	DIAS CALENDARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	CARROCERIA																															
1	BUEN ESTADO DE ESPEJOS RETROVISORES IZQ Y DERECHO		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
2	NO PRESENCIA DE FISURAS O GOLPES EN VIDRIOS PANORÁMICO LATERALES Y TRASERO		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
3	PRESENTA TODAS LAS TAPAS O PUERTAS EN BUEN ESTADO		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
4	BUEN FUNCIONAMIENTO DEL LIMPIAPARABRISAS		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
5	BUEN ESTADO DE LOS CINTURONES DE SEGURIDAD		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
6	BUEN ESTADO DE TAPICERÍA PISOS SILLETERÍA ESTRIBOS O ESCALONES		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
7	BUEN ESTADO DE FRANJAS, EMBLEMAS ESCOLARES, AVISOS REGLAMENTARIOS		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
8	PRESENTA TODOS LOS ELEMENTOS DEL BOTÍQUIN VIGENTES		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
9	CUENTA CON TODOS LOS ELEMENTOS DEL KIT DE CARRETERAS		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
10	CUENTA CON EXTINTOR MULTIPROPOSITOS TIPO A B C		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
	SISTEMA ELECTRICO																															
1	BUEN FUNCIONAMIENTO Y EMISION DE SONIDO DEL PITO DE REVERSA Y BOCINA		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
2	BUEN ESTADO Y FUNCIONAMIENTO BOMBILLA DE LUZ DIRECCIONAL PARTE FRONTAL Y TRASERA		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
3	BUEN ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS DE LUCES LIMITADORAS DE POSICIÓN O COCUYOS		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
4	BUEN ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS DE LUCES PLENAS ALTAS Y BAJAS		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
5	BUEN ESTADO Y FUNCIONAMIENTO BOMBILLA DE LUZ DE PARQUEO		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
6	BUEN ESTADO Y FUNCIONAMIENTO BOMBILLA DE LUZ DE FRENO		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
7	NO PRESENCIA DE SULFATACIÓN EN BORNES, BUSEN AJUSTE		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
8	BUEN ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLA DE LUZ DE REVERSA		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
	ESTADO MECÁNICO DEL VEHÍCULO																															
1	NO PRESENCIA DE FUGAS EN MOTOR		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
2	CORREAS TENSIONADAS Y EN BUEN ESTADO		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
3	NIVEL DE ACEITE DE MOTOR SOBRE EL NIVEL DE MINIMO		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
4	SIN JUEGO EXCESIVO EN BARRA DE VELOCIDADES		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
5	BUEN ESTADO DEL SISTEMA DE DIRECCION Y NIVEL DE ACEITE HIDRÁULICO SOBRE EL NIVEL MINIMO		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
6	NIVEL DE LÍQUIDO DE FRENOS Y EMBRAGUE SOBRE EL NIVEL DE MINIMO		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
7	NIVEL DE LIQUIDO REFRIGERANTE SOBRE EL NIVEL DE MINIMO		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
8	BUEN ESTADO DE LOS FILTROS HUMEDOS Y SECOS		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	

OBSERVACIONES:

FIRMA O NOMBRE CONDUCTOR 1:	Yesid López	FIRMA O NOMBRE CONDUCTOR 2:	

74547

	CONSORCIO NUEVO AMANECER NIT. 901.862.284-1	CODIGO: CNA-OP-RBM-01 VERSIÓN: 01
	INSPECCION DE VEHICULOS	

FECHA DE INSPECCION:	07/05/2025	INSTITUCION EDUCATIVA:	I.E. FERNANDO RODRÍGUEZ	MUNICIPIO:	RECETOR
N° RUTA:	208	DESCRIPCION DEL RECORRIDO:	VEREDA SEDE SAN RAFAEL A LA SEDE CENTRAL Y VICEVERSA	PLACA:	WDT501

TIPO DE VEHICULO:	CAMIONETA	MODELO:	2018

CARROCERIA	ESTADO C	ESTADO NC	SISTEMA ELÉCTRICO	ESTADO C	ESTADO NC	SISTEMA DE SUSPENSION	ESTADO C	ESTADO NC
SILLETERÍA DE PASAJEROS	✓		LUCES (ALTAS, MEDIAS, BAJAS)	✓		MUELLES DELANTEROS	✓	
CINTURONES DE SEGURIDAD	✓		LUZ ESTACIONAMIENTO	✓		MUELLES TRASEROS		
SALIDAS DE EMERGENCIA	✓		LUZ DE FRENO	✓		AMORTIGUADORES DELANTEROS	✓	
EMBLEMAS Y FRANJAS ESCOLARES	✓		LUZ DE REVERSO	✓				
MARTILLOS DE FRAGMENTACIÓN	✓		ALARMA DE RETROCESO	✓		AMORTIGUADORES TRASEROS	✓	
			DIRECCIONALES	✓				

PARTE EXTERIOR	ESTADO C	ESTADO NC	SISTEMA DE FRENOS	ESTADO C	ESTADO NC	SISTEMA DE DIRECCION	ESTADO C	ESTADO NC
ESPEJOS RETROVISORES	✓		FRENO DE ESTACIONAMIENTO FUNCIONA	✓		NIVEL DE HIDRÁULICO (SI APLICA)	✓	
VIDRIOS	✓		PASTILLAS O ZAPATAS DE FRENO	✓		VOLANTE EN BUEN ESTADO	✓	
PUERTAS	✓		SIN FUGA DE LIQUIDO DE FRENOS O AIRE AL FRENAR	✓		CAJA DE DIRECCIÓN SIN FUGAS	✓	
PANORÁMICO	✓					TERMINAL DE DIRECCIÓN CON ELEMENTOS DE FIJACIÓN	✓	
REPUESTO			NIVEL DE LIQUIDO DE FRENOS (SI APLICA)	✓				
LIMPIABRISAS	✓					BARRA DE DIRECCIÓN EN BUEN ESTADO	✓	
ESTADO DE LLANTAS (LABRADO)	✓					SIN RUIDOS AL GIRAR	✓	

SISTEMA MOTOR	ESTADO C	ESTADO NC	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE POTENCIA	ESTADO C	ESTADO NC	OTROS	ESTADO C	ESTADO NC
ENCIENDE CORRECTAMENTE	✓		SIN FUGAS DE LUBRICANTES	✓		ORDEN Y ASEO	✓	
SIN FUGAS DE ACEITE MOTOR			HOLGURA EN LA CAJA DE VELOCIDADES (transmisión)	✓		PALETA PARE EN DOS COSTADOS	✓	
BATERIAS	✓							
SIN FUGA REFRIGERANTE	✓					CHALECO REFLECTIVO	✓	
MANGUERAS EN BUEN ESTADO	✓					PROTOCOLO DE DESINFECCON	✓	
SIN FUGAS DE COMBUSTIBLE		✓						

KIT DE CARRETERA	ESTADO C	ESTADO NC	OBSERVACIONES
BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS	✓		
CRUCETA	✓		
DOS SEÑALES DE CARRETERA	✓		
GATO	✓		
EXTINTOR	✓		
LINTERNA	✓		
DOS TACOS DE BLOQUEO	✓		
HERRAMIENTA: ALICATE, DESTORNILLADORES, EXPANSIVA, Y LLAVES FIJAS	✓		
LLANTA DE REPUESTO	✓		

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	CARGO / PROFESIÓN	FIRMA
JAIRO ANDRES LÓPEZ	INGENIERO MECÁNICO	

Comprobante de Nómina

MUNICIPIO RECETOR

74548

CONSORCIO NUEVO AMANECER

CONSORCIO NUEVO AMANECER
Nit 901862284

Periodo de Pago: **2025/05/01 - 2025/05/30**
Comprobante Número:**7358**

Nombre: **JENRY YESID LOPEZ**
Identificación: **1116642093**
Cargo: **Conductor**
Salario básico: **$1,423,500.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,423,500.00	Fondo de salud	0	$ 56,940.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 200,000.00	Fondo de pensión	0	$ 56,940.00
Intereses de cesantías	0.00	$ 0.00			
Total Ingresos		**$ 1,623,500.00**	**Total Deducciones**		**$ 113,880.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,509,620.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

CONSORCIO NUEVO AMANECER
NIT 901.862.284-1
APROBADO
CONTABILIDAD

APROBÓ

74549

Comprobante de Transacción
Fecha: 07/06/2025 09:54:09

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: CONSORCIO NUEVO AMANECER
Usuario: **ADOLFO FERNANDO RINCON REYES**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********6652

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 17.010.080,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 05/06/2025
Hora: 14:23:20

Número de documento: 66468045

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******6627	EDILSA HERNANDEZ BERNAL	$ 900.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********0037	MONICA CASTILLO MESA	$ 900.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5080	POLIDORO CASTILLO ROMERO	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1880	LEONEL FONSECA CASTELLANOS	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1567	HANS FERNEY VEGA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7571	JAIRO LOPEZ CEPEDA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5114	CARLOS IVAN FONSECA PARDO	$ 1.566.560,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********4261	CARLOS JULIO FONSECA CASTILLO	$ 1.566.560,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********2375	ANIBAL COCINERO SALAMANCA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********8076	BENJAMIN MARTINEZ PRECIADO	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********2251	JENRY YESID LOPEZ CEPEDA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********5837	VALENTIN COCINERO SALAMANCA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	

74550

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.116.642.093**

LOPEZ CEPEDA

APELLIDOS

JENRY YESID

NOMBRES

FIRMA



R208



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **08-SEP-1989**

RECETOR
(CASANARE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

21-SEP-2007 RECETOR
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

A-0718400-01053696-M-1116642093-20181226 0063980972G 1 9906686089

74551

MUNICIPIO - RECETOR

No. RUTA

209

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO EN OPERACIÓN

VEREDA COMOGO A LA SEDE ANTONIO NARIÑO (VIJAGUAL) Y VICEVERSA

- ✓ PLANILLA DE REGISTRO DE ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DEL MES DE MAYO DE 2025.
- ✓ FORMATO PRE-OPERACIONAL DEL MES DE MAYO DE 2025.
- ✓ INSPECCION DE VEHICULOS DEL MES DE MAYO DE 2025.
- ✓ COPIA COMPROBANTE DE EGRESO DE NÓMINA CONDUCTOR, (COPIA PAGOS DE LIQUIDACION EN LOS CASOS DE PERSONAL RETIRADO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025).
- ✓ COPIA COMPROBANTE DE EGRESO DE NÓMINA ADULTO ACOMPAÑANTE, (COPIA PAGOS DE LIQUIDACION EN LOS CASOS DE PERSONAL RETIRADO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025).
- ✓ HOJA DE VIDA PERSONAL CONDUCTOR. (INGRESOS MAYO 2025)
- ✓ HOJA DE VIDA PERSONAL ADULTO ACOMPAÑANTE. (INGRESOS MAYO 2025)

74552

GOBERNACION DE CASANARE SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

N.° SECOP II CAS-OAJ-SAS-009-2024 Y N.° INTERNO 1564 DE 2024-08-28

CONSORCIO NUEVO AMANECER NIT: 901.862.284-1

PLANILLA DE REGISTRO DE ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR

Gobernación de Casanare

MUNICIPIO:	RECETOR	KM. PAVIMENTADOS	14	KM. DESTAPADOS	0	KM. TROCHA	20	TOTAL KM O MILLAS NÁUTICAS	34		
INSTITUCIONES EDUCATIVAS BENEFICIARIAS:	IE FERNANDO RODRIGUEZ	HORA INICIO MAÑANA:	5:30	HORA FIN MAÑANA:	7:00 a. m.	PLACA VEHICULO 1	TTN669	PLACA VEHICULO 2		PLACA VEHICULO 3	
		HORA INICIO TARDE:	14:40	HORA FIN TARDE:		TIPO DE VEHICULO 1	Camioneta	TIPO DE VEHICULO 2		TIPO DE VEHICULO 3	
DESCRIPCION DEL RECORRIDO:	VEREDA COMOGO A LA SEDE ANTONIO NARIÑO (VIJAGUAL) Y VICEVERSA										
LUGAR ORIGEN DEL RECORRIDO:	VEREDA COMOGO										

NOMBRE CONDUCTOR 1:	CARLOS IVAN FONSECA PARDO	NUMERO CELULAR:	3213601924	NOMBRE ADULTO ACOMPAÑANTE 1:	NA	NUMERO CELULAR:	NA	NUMERO DE RUTA:	209
NOMBRE CONDUCTOR 2:		NUMERO CELULAR:		NOMBRE ADULTO ACOMPAÑANTE 2:		NUMERO CELULAR:		FECHA:	MAYO

Nº	NOMBRE DEL USUARIO	NUMERO DOCUMENTO USUARIO	KM/MN RECOGIDA	*ENFOQUE DIFERENCIAL	GRADO	DIAS DE PRESTACION DE SERVICIO A BENEFICIARIOS EN EL MES (Señalar el dia de trabajo)																												
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	CARREÑO GALINDO HEILER FELIPE	1164713015	10	DEZ	8		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
2	AMAYA RAMIREZ CARLOS STEVEN	1118546530	18	DEZ	8		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
3	MONTAÑA RAMIREZ ANDRES CAMILO	1116642225	18	DEZ	9		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
4	CASTELLANOS JIMENEZ JUAN DAVID	1116642215	0	DEZ	8		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
5																																			
6																																			
7																																			
8																																			
9																																			
10																																			
11																																			
12																																			
13																																			
14																																			
15																																			
16																																			
17																																			
18																																			
19																																			
20																																			
21																																			
22																																			
23																																			
24																																			
25																																			
26																																			

*ENFOQUE DIFERENCIAL. **AF:** Afrocolombianos, **CI:** Comunidades Indigenas, **DES:** En Situacion de Desplazamiento, **NEE:** Necesidades educativas especiales

FIRMA CONDUCTOR 1 Y NUMERO C.C.	FIRMA CONDUCTOR 2 Y NUMERO C.C.	FIRMA ADULTO ACOMPAÑANTE 1 Y N°. C.C.	FIRMA ADULTO ACOMP 2 Y N° C.C.	FIRMA RECTOR DE LA I.E. O FIRMA PERSONA DELEGADA
Carlos Ivan Fonseca P 1390865 V.				

	CONSORCIO NUEVO AMANECER NIT. 901.862.284-1 74553	CODIGO: TES-OPE-002
		VERSIÓN: 01
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS	FECHA:

DATOS DEL RECORRIDO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	I.E. FERNANDO RODRÍGUEZ	MUNICIPIO	RECETOR	No. RUTA	209
DESCRIPCION DEL RECORRIDO	VEREDA COMOGO A LA SEDE ANTONIO NARIÑO (VIJAGUAL) Y VICEVERSA	PLACA	TTN669		
		TIPO DE VEHÍCULO	CAMIONETA		
NOMBRE DEL CONDUCTOR 1	CARLOS IVAN FONSECA PARDO	NUMERO DE CEDULA	13950865		
NOMBRE DEL CONDUCTOR 2		NUMERO DE CEDULA			

DILIGENCIE LAS CASILLA COMO APARECE A CONTINUACIÓN:	CUMPLE EL REQUISITO: ✓	NO CUMPLE EL REQUISITO: ✗	PERIODO (MES)	MAYO

INSPECCION PRE-OPERACIONAL VEHÍCULAR

DIAS CALENDARIO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
CARROCERIA																																
1	BUEN ESTADO DE ESPEJOS RETROVISORES IZQ Y DERECHO		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
2	NO PRESENCIA DE FISURAS O GOLPES EN VIDRIOS PANORÁMICO LATERALES Y TRASERO		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✗	✓		✓	✓	
3	PRESENTA TODAS LAS TAPAS O PUERTAS EN BUEN ESTADO		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
4	BUEN FUNCIONAMIENTO DEL LIMPIAPARABRISAS		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
5	BUEN ESTADO DE LOS CINTURONES DE SEGURIDAD		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
6	BUEN ESTADO DE TAPICERIA PISOS SILLETERIA ESTRIBOS O ESCALONES		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
7	BUEN ESTADO DE FRANJAS, EMBLEMAS ESCOLARES, AVISOS REGLAMENTARIOS		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
8	PRESENTA TODOS LOS ELEMENTOS DEL BOTIQUIN VIGENTES		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
9	CUENTA CON TODOS LOS ELEMENTOS DEL KIT DE CARRETERAS		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
10	CUENTA CON EXTINTOR MULTIPROPOSITOS TIPO A B C		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
SISTEMA ELECTRICO																																
1	BUEN FUNCIONAMIENTO Y EMISION DE SONIDO DEL PITO DE REVERSA Y BOCINA		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
2	BUEN ESTADO Y FUNCIONAMIENTO BOMBILLA DE LUZ DIRECCIONAL PARTE FRONTAL Y TRASERA		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
3	BUEN ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS DE LUCES LIMITADORAS DE POSICIÓN O COCUYOS		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
4	BUEN ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS DE LUCES PLENAS ALTAS Y BAJAS		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
5	BUEN ESTADO Y FUNCIONAMIENTO BOMBILLA DE LUZ DE PARQUEO		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
6	BUEN ESTADO Y FUNCIONAMIENTO BOMBILLA DE LUZ DE FRENO		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
7	NO PRESENCIA DE SULFATACIÓN EN BORNES, BUSEN AJUSTE		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
8	BUEN ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLA DE LUZ DE REVERSA		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
ESTADO MECÁNICO DEL VEHÍCULO																																
1	NO PRESENCIA DE FUGAS EN MOTOR		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
2	CORREAS TENSIONADAS Y EN BUEN ESTADO		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
3	NIVEL DE ACEITE DE MOTOR SOBRE EL NIVEL DE MINIMO		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
4	SIN JUEGO EXCESIVO EN BARRA DE VELOCIDADES		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
5	BUEN ESTADO DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN Y NIVEL DE ACEITE HIDRÁULICO SOBRE EL NIVEL MINIMO		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
6	NIVEL DE LIQUIDO DE FRENOS Y EMBRAGUE SOBRE EL NIVEL DE MINIMO		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
7	NIVEL DE LIQUIDO REFRIGERANTE SOBRE EL NIVEL DE MINIMO		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
8	BUEN ESTADO DE LOS FILTROS HUMEDOS Y SECOS		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	

OBSERVACIONES:

FIRMA O NOMBRE CONDUCTOR 1:	carlos IVAN fonseca P cc 13950865 V	FIRMA O NOMBRE CONDUCTOR 2:	

74554

	CONSORCIO NUEVO AMANECER NIT. 901.862.284-1	CODIGO: CNA-OP-RBM-01 VERSIÓN: 01
	INSPECCION DE VEHICULOS	

FECHA DE INSPECCION:	07/05/2025	INSTITUCION EDUCATIVA:	I.E. FERNANDO RODRÍGUEZ	MUNICIPIO:	RECETOR
N° RUTA:	209	DESCRIPCION DEL RECORRIDO:	VEREDA COMOGO A LA SEDE ANTONIO NARIÑO (VIJAGUAL) Y VICEVERSA	PLACA:	TTN669

TIPO DE VEHICULO:	CAMIONETA	MODELO:	2013

CARROCERIA	ESTADO C	ESTADO NC	SISTEMA ELÉCTRICO	ESTADO C	ESTADO NC	SISTEMA DE SUSPENSION	ESTADO C	ESTADO NC
SILLETERÍA DE PASAJEROS	✓		LUCES (ALTAS, MEDIAS, BAJAS)	✓		MUELLES DELANTEROS	✓	
CINTURONES DE SEGURIDAD	✓		LUZ ESTACIONAMIENTO	✓		MUELLES TRASEROS	✓	
SALIDAS DE EMERGENCIA	✓		LUZ DE FRENO	✓		AMORTIGUADORES DELANTEROS	✓	
EMBLEMAS Y FRANJAS ESCOLARES	✓		LUZ DE REVERSO	✓				
MARTILLOS DE FRAGMENTACIÓN	✓		ALARMA DE RETROCESO	✓		AMORTIGUADORES TRASEROS	✓	
			DIRECCIONALES	✓				

PARTE EXTERIOR	ESTADO C	ESTADO NC	SISTEMA DE FRENOS	ESTADO C	ESTADO NC	SISTEMA DE DIRECCION	ESTADO C	ESTADO NC
ESPEJOS RETROVISORES	✓		FRENO DE ESTACIONAMIENTO FUNCIONA	✓		NIVEL DE HIDRÁULICO (SI APLICA)	✓	
VIDRIOS			PASTILLAS O ZAPATAS DE FRENO	✓		VOLANTE EN BUEN ESTADO	✓	
PUERTAS	✓		SIN FUGA DE LIQUIDO DE FRENOS O AIRE AL FRENAR	✓		CAJA DE DIRECCIÓN SIN FUGAS	✓	
PANORÁMICO	✓					TERMINAL DE DIRECCIÓN CON ELEMENTOS DE FIJACIÓN	✓	
REPUESTO	✓		NIVEL DE LIQUIDO DE FRENOS (SI APLICA)	✓				
LIMPIABRISAS	✓					BARRA DE DIRECCIÓN EN BUEN ESTADO	✓	
ESTADO DE LLANTAS (LABRADO)	✓					SIN RUIDOS AL GIRAR	✓	

SISTEMA MOTOR	ESTADO C	ESTADO NC	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE POTENCIA	ESTADO C	ESTADO NC	OTROS	ESTADO C	ESTADO NC
ENCIENDE CORRECTAMENTE	✓		SIN FUGAS DE LUBRICANTES	✓		ORDEN Y ASEO	✓	
SIN FUGAS DE ACEITE MOTOR	✓		HOLGURA EN LA CAJA DE VELOCIDADES (transmisión)	✓		PALETA PARE EN DOS COSTADOS	✓	
BATERIAS	✓					CHALECO REFLECTIVO	✓	
SIN FUGA REFRIGERANTE	✓					PROTOCOLO DE DESINFECCON	✓	
MANGUERAS EN BUEN ESTADO	✓							
SIN FUGAS DE COMBUSTIBLE	✓							

KIT DE CARRETERA	ESTADO C	ESTADO NC	OBSERVACIONES
BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS	✓		
CRUCETA	✓		
DOS SEÑALES DE CARRETERA	✓		
GATO	✓		
EXTINTOR	✓		
LINTERNA	✓		
DOS TACOS DE BLOQUEO	✓		
HERRAMIENTA: ALICATE, DESTORNILLADORES, EXPANSIVA, Y LLAVES FIJAS	✓		
LLANTA DE REPUESTO	✓		

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	CARGO / PROFESIÓN	FIRMA
JAIRO ANDRES LÓPEZ	INGENIERO MECÁNICO	

Comprobante de Nómina

MUNICIPIO RECETOR

74555

CONSORCIO NUEVO AMANECER

CONSORCIO NUEVO AMANECER
Nit 901862284

Periodo de Pago: **2025/05/01 - 2025/05/30**
Comprobante Número:**7359**

Nombre: **CARLOS IVAN FONSECA**
Identificación: **13950865**
Cargo: **Conductor**
Salario básico: **$1,423,500.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,423,500.00	Fondo de salud	0	$ 56,940.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 200,000.00			
Intereses de cesantías	0.00	$ 0.00			
Total Ingresos		**$ 1,623,500.00**	**Total Deducciones**		**$ 56,940.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,566,560.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

CONSORCIO NUEVO AMANECER
NIT 901.862.284-1
APROBADO
CONTABILIDAD

APROBÓ

74556

Comprobante de Transacción
Fecha: 07/06/2025 09:54:09

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: CONSORCIO NUEVO AMANECER
Usuario: **ADOLFO FERNANDO RINCON REYES**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********6652

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 17.010.080,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 05/06/2025
Hora: 14:23:20

Número de documento: 66468045

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******6627	EDILSA HERNANDEZ BERNAL	$ 900.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********0037	MONICA CASTILLO MESA	$ 900.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5080	POLIDORO CASTILLO ROMERO	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1880	LEONEL FONSECA CASTELLANOS	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1567	HANS FERNEY VEGA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7571	JAIRO LOPEZ CEPEDA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5114	CARLOS IVAN FONSECA PARDO	$ 1.566.560,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********4261	CARLOS JULIO FONSECA CASTILLO	$ 1.566.560,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********2375	ANIBAL COCINERO SALAMANCA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********8076	BENJAMIN MARTINEZ PRECIADO	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********2251	JENRY YESID LOPEZ CEPEDA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********5837	VALENTIN COCINERO SALAMANCA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	

74557

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 13.950.865
FONSECA PARDO

APELLIDOS
CARLOS IVAN

NOMBRES

FIRMA



8209



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 20-SEP-1954
VELEZ
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

17-ENE-1976 VELEZ
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-2722000-00156213-M-0013950865-20090513 0011479028A 1 26361600

74558

MUNICIPIO - RECETOR

No. RUTA

210

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO EN OPERACIÓN

PLATAFORMA A SEDE RURAL EL VEGÓN A LA SEDE CENTRAL DE LA I.E. FERNANDO RODRÍGUEZ Y VICEVERSA

- ✓ PLANILLA DE REGISTRO DE ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DEL MES DE MAYO DE 2025.
- ✓ FORMATO PRE-OPERACIONAL DEL MES DE MAYO DE 2025.
- ✓ INSPECCION DE VEHICULOS DEL MES DE MAYO DE 2025.
- ✓ COPIA COMPROBANTE DE EGRESO DE NÓMINA CONDUCTOR, (COPIA PAGOS DE LIQUIDACION EN LOS CASOS DE PERSONAL RETIRADO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025).
- ✓ COPIA COMPROBANTE DE EGRESO DE NÓMINA ADULTO ACOMPAÑANTE, (COPIA PAGOS DE LIQUIDACION EN LOS CASOS DE PERSONAL RETIRADO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025).
- ✓ HOJA DE VIDA PERSONAL CONDUCTOR. (INGRESOS MAYO 2025)
- ✓ HOJA DE VIDA PERSONAL ADULTO ACOMPAÑANTE. (INGRESOS MAYO 2025)

74559

GOBERNACION DE CASANARE SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

N.° SECOP II CAS-OAJ-SAS-009-2024 Y N.° INTERNO 1564 DE 2024-08-28

CONSORCIO NUEVO AMANECER NIT: 901.862.284-1

PLANILLA DE REGISTRO DE ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR

MUNICIPIO:	RECETOR	KM. PAVIMENTADOS	1	KM. DESTAPADOS	8	KM. TROCHA	4	TOTAL KM O MILLAS NÁUTICAS	13		
INSTITUCIONES EDUCATIVAS BENEFICIARIAS:	IE FERNANDO RODRIGUEZ	HORA INICIO MAÑANA:	5:30	HORA FIN MAÑANA:	6:30 a. m.	PLACA VEHICULO 1	WDT978	PLACA VEHICULO 2		PLACA VEHICULO 3	
		HORA INICIO TARDE:	14:40	HORA FIN TARDE:	3:40 p. m.						
DESCRIPCION DEL RECORRIDO:	PLATAFORMA A SEDE RURAL EL VEGÓN A LA SEDE CENTRAL DE LA I.E. FERNANDO RODRÍGUEZ Y VICEVERSA					TIPO DE VEHICULO 1	Camioneta	TIPO DE VEHICULO 2		TIPO DE VEHICULO 3	
LUGAR ORIGEN DEL RECORRIDO:	LA PLATAFORMA										

NOMBRE CONDUCTOR 1:	POLIDORO CASTILLO ROMERO	NUMERO CELULAR:	3102056516	NOMBRE ADULTO ACOMPAÑANTE 1:	NA	NUMERO CELULAR:	NA	NUMERO DE RUTA:	210
NOMBRE CONDUCTOR 2:		NUMERO CELULAR:		NOMBRE ADULTO ACOMPAÑANTE 2:		NUMERO CELULAR:		FECHA:	Mayo

Nº	NOMBRE DEL USUARIO	NUMERO DOCUMENTO USUARIO	KM/MN RECOGIDA	*ENFOQUE DIFERENCIAL	GRADO	DIAS DE PRESTACION DE SERVICIO A BENEFICIARIOS EN EL MES (Señalar el dia de trabajo)																												
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	CRUZ LOPEZ ANGIE VANESSA	1145425886	8	DES	8		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
2	RAMIREZ BERNAL DANIER	1116642244	5	DES	7		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
3	LOPEZ GARCIA DANIEL SANTIAGO	1029657008	0	DES	9		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
4	SANCHEZ CASTRO SARA SOFIA	1222117785	4		5		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
5	TIRANO ZAMORA ESNEIDER LEANDRO	1116642289	2		6		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
6	DAZA CASTILLO JESICA LIZETH	1116642143	0.5		10		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
7	RODRIGUEZ VEGA TALIA MARINA	1116642142	1		11		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
8	LOPEZ GARCIA ANA SOFIA	1123444609	2.		6		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	
9																																			
10																																			
11																																			
12																																			
13																																			
14																																			
15																																			
16																																			
17																																			
18																																			
19																																			
20																																			
21																																			
22																																			
23																																			
24																																			
25																																			
26																																			

*ENFOQUE DIFERENCIAL: **AF:** Afrocolombianos, **CI:** Comunidades Indigenas, **DES:** En Situacion de Desplazamiento, **NEE:** Necesidades educativas especiales

Polidoro Castillo CC 1125083				
FIRMA CONDUCTOR 1 Y NUMERO C.C.	FIRMA CONDUCTOR 2 Y NUMERO C.C.	FIRMA ADULTO ACOMPAÑANTE 1 Y N°. C.C.	FIRMA ADULTO ACOMP 2 Y N° C.C.	FIRMA RECTOR DE LA I.E. O FIRMA PERSONA DELEGADA

74560

	CONSORCIO NUEVO AMANECER NIT. 901.862.284-1	CODIGO: TES-OPE-002
		VERSIÓN: 01
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS	FECHA:

DATOS DEL RECORRIDO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	I.E. FERNANDO RODRÍGUEZ	MUNICIPIO	RECETOR	No. RUTA	210
DESCRIPCION DEL RECORRIDO	PLATAFORMA A SEDE RURAL EL VEGÓN A LA SEDE CENTRAL DE LA I.E. FERNANDO RODRÍGUEZ Y VICEVERSA	PLACA	WDT978		
		TIPO DE VEHÍCULO	CAMIONETA		
NOMBRE DEL CONDUCTOR 1	POLIDORO CASTILLO ROMERO	NUMERO DE CEDULA	1125083		
NOMBRE DEL CONDUCTOR 2		NUMERO DE CEDULA			

DILIGENCIE LAS CASILLA COMO APARECE A CONTINUACIÓN:	CUMPLE EL REQUISITO:	✓	NO CUMPLE EL REQUISITO:	✗	PERIODO (MES)	MAYO

INSPECCION PRE-OPERACIONAL VEHÍCULAR

	DIAS CALENDARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	CARROCERIA																															
1	BUEN ESTADO DE ESPEJOS RETROVISORES IZQ Y DERECHO		/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/				/	/		/	/	
2	NO PRESENCIA DE FISURAS O GOLPES EN VIDRIOS PANORÁMICO LATERALES Y TRASERO		/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/				/	/		/	/	
3	PRESENTA TODAS LAS TAPAS O PUERTAS EN BUEN ESTADO		/			/	/	/	/	/			/	/	/	/				/	/	/	/				/	/		/	/	
4	BUEN FUNCIONAMIENTO DEL LIMPIAPARABRISAS		/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/				/	/		/	/	
5	BUEN ESTADO DE LOS CINTURONES DE SEGURIDAD		/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/				/	/		/	/	
6	BUEN ESTADO DE TAPICERIA PISOS SILLETERIA ESTRIBOS O ESCALONES		/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/				/	/		/	/	
7	BUEN ESTADO DE FRANJAS, EMBLEMAS ESCOLARES, AVISOS REGLAMENTARIOS		/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/				/	/		/	/	
8	PRESENTA TODOS LOS ELEMENTOS DEL BOTIQUIN VIGENTES		/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/				/	/		/	/	
9	CUENTA CON TODOS LOS ELEMENTOS DEL KIT DE CARRETERAS		/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/				/	/		/	/	
10	CUENTA CON EXTINTOR MULTIPROPOSITOS TIPO A B C		/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/				/	/		/	/	
	SISTEMA ELECTRICO																															
1	BUEN FUNCIONAMIENTO Y EMISION DE SONIDO DEL PITO DE REVERSA Y BOCINA		/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/				/	/		/	/	
2	BUEN ESTADO Y FUNCIONAMIENTO BOMBILLA DE LUZ DIRECCIONAL PARTE FRONTAL Y TRASERA		/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/				/	/		/	/	
3	BUEN ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS DE LUCES LIMITADORAS DE POSICIÓN O COCUYOS		/			/	/	/	/	/			/	/	/	/				/	/	/	/				/	/		/	/	
4	BUEN ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS DE LUCES PLENAS ALTAS Y BAJAS		/			/	/	/	/	/			/	/	/	/				/	/	/	/				/	/		/	/	
5	BUEN ESTADO Y FUNCIONAMIENTO BOMBILLA DE LUZ DE PARQUEO		/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/				/	/		/	/	
6	BUEN ESTADO Y FUNCIONAMIENTO BOMBILLA DE LUZ DE FRENO		/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/				/	/		/	/	
7	NO PRESENCIA DE SULFATACIÓN EN BORNES, BUSEN AJUSTE		/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/				/	/		/	/	
8	BUEN ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLA DE LUZ DE REVERSA		/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/				/	/		/	/	
	ESTADO MECÁNICO DEL VEHÍCULO																															
1	NO PRESENCIA DE FUGAS EN MOTOR		/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/				/	/		/	/	
2	CORREAS TENSIONADAS Y EN BUEN ESTADO		/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/				/	/		/	/	
3	NIVEL DE ACEITE DE MOTOR SOBRE EL NIVEL DE MINIMO		/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/				/	/		/	/	
4	SIN JUEGO EXCESIVO EN BARRA DE VELOCIDADES		/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/				/	/		/	/	
5	BUEN ESTADO DEL SISTEMA DE DIRECCION Y NIVEL DE ACEITE HIDRÁULICO SOBRE EL NIVEL MINIMO		/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/				/	/		/	/	
6	NIVEL DE LÍQUIDO DE FRENOS Y EMBRAGUE SOBRE EL NIVEL DE MINIMO		/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/				/	/		/	/	
7	NIVEL DE LIQUIDO REFRIGERANTE SOBRE EL NIVEL DE MINIMO		/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/				/	/		/	/	
8	BUEN ESTADO DE LOS FILTROS HUMEDOS Y SECOS		/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/				/	/		/	/	

OBSERVACIONES:

FIRMA O NOMBRE CONDUCTOR 1:	Polidoro Castillo R.	FIRMA O NOMBRE CONDUCTOR 2:	

74561

	CONSORCIO NUEVO AMANECER NIT. 901.862.284-1	CODIGO: CNA-OP-RBM-01 VERSIÓN: 01
	INSPECCION DE VEHICULOS	

FECHA DE INSPECCION:	07/05/2025	INSTITUCION EDUCATIVA:	I.E. FERNANDO RODRÍGUEZ	MUNICIPIO:	RECETOR
N° RUTA:	210	DESCRIPCION DEL RECORRIDO:	PLATAFORMA A SEDE RURAL EL VEGÓN A LA SEDE CENTRAL DE LA I.E. FERNANDO RODRÍGUEZ Y VICEVERSA	PLACA:	WDT978

TIPO DE VEHICULO:	CAMIONETA	MODELO:	2023

CARROCERIA	ESTADO C	ESTADO NC	SISTEMA ELÉCTRICO	ESTADO C	ESTADO NC	SISTEMA DE SUSPENSION	ESTADO C	ESTADO NC
SILLETERÍA DE PASAJEROS	/		LUCES (ALTAS, MEDIAS, BAJAS)	/		MUELLES DELANTEROS	/	
CINTURONES DE SEGURIDAD	/		LUZ ESTACIONAMIENTO		/	MUELLES TRASEROS	/	
SALIDAS DE EMERGENCIA	/		LUZ DE FRENO	/		AMORTIGUADORES DELANTEROS	/	
EMBLEMAS Y FRANJAS ESCOLARES	/		LUZ DE REVERSO	/				
MARTILLOS DE FRAGMENTACIÓN	/		ALARMA DE RETROCESO	/		AMORTIGUADORES TRASEROS	/	
			DIRECCIONALES					

PARTE EXTERIOR	ESTADO C	ESTADO NC	SISTEMA DE FRENOS	ESTADO C	ESTADO NC	SISTEMA DE DIRECCION	ESTADO C	ESTADO NC
ESPEJOS RETROVISORES	/		FRENO DE ESTACIONAMIENTO FUNCIONA	/		NIVEL DE HIDRÁULICO (SI APLICA)	/	
VIDRIOS	/		PASTILLAS O ZAPATAS DE FRENO	/		VOLANTE EN BUEN ESTADO		
PUERTAS	/		SIN FUGA DE LIQUIDO DE FRENOS O AIRE AL FRENAR	/		CAJA DE DIRECCIÓN SIN FUGAS	/	
PANORÁMICO	/					TERMINAL DE DIRECCIÓN CON ELEMENTOS DE FIJACIÓN	/	
REPUESTO	/		NIVEL DE LIQUIDO DE FRENOS (SI APLICA)	/				
LIMPIABRISAS	/					BARRA DE DIRECCIÓN EN BUEN ESTADO	/	
ESTADO DE LLANTAS (LABRADO)	/					SIN RUIDOS AL GIRAR	/	

SISTEMA MOTOR	ESTADO C	ESTADO NC	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE POTENCIA	ESTADO C	ESTADO NC	OTROS	ESTADO C	ESTADO NC
ENCIENDE CORRECTAMENTE	/		SIN FUGAS DE LUBRICANTES	/		ORDEN Y ASEO	/	
SIN FUGAS DE ACEITE MOTOR	/		HOLGURA EN LA CAJA DE VELOCIDADES (transmisión)	/		PALETA PARE EN DOS COSTADOS	/	
BATERIAS	/							
SIN FUGA REFRIGERANTE	/					CHALECO REFLECTIVO	/	
MANGUERAS EN BUEN ESTADO	/					PROTOCOLO DE DESINFECCON	/	
SIN FUGAS DE COMBUSTIBLE	/							

KIT DE CARRETERA	ESTADO C	ESTADO NC	OBSERVACIONES
BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS	/		
CRUCETA	/		
DOS SEÑALES DE CARRETERA	/		
GATO	/		
EXTINTOR	/		
LINTERNA	/		
DOS TACOS DE BLOQUEO	/		
HERRAMIENTA: ALICATE, DESTORNILLADORES, EXPANSIVA, Y LLAVES FIJAS	/		
LLANTA DE REPUESTO	/		

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	CARGO / PROFESIÓN	FIRMA
JAIRO ANDRES LÓPEZ	INGENIERO MECÁNICO	

Comprobante de Nómina

MUNICIPIO RECETOR

74562

CONSORCIO NUEVO AMANECER

CONSORCIO NUEVO AMANECER
Nit 901862284

Periodo de Pago: **2025/05/01 - 2025/05/30**
Comprobante Número:**7360**

Nombre: **POLIDORO CASTILLO ROMERO**
Identificación: **1125083**
Cargo: **Conductor**
Salario básico: **$1,423,500.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,423,500.00	Fondo de salud	0	$ 56,940.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 200,000.00	Fondo de pensión	0	$ 56,940.00
Intereses de cesantías	0.00	$ 0.00			
Total Ingresos		**$ 1,623,500.00**	**Total Deducciones**		**$ 113,880.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,509,620.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

CONSORCIO NUEVO AMANECER
NIT 901.862.284-1
APROBADO
CONTABILIDAD

APROBÓ

74563

Comprobante de Transacción
Fecha: 07/06/2025 09:54:09

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: CONSORCIO NUEVO AMANECER
Usuario: **ADOLFO FERNANDO RINCON REYES**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********6652

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 17.010.080,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 05/06/2025
Hora: 14:23:20

Número de documento: 66468045

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******6627	EDILSA HERNANDEZ BERNAL	$ 900.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********0037	MONICA CASTILLO MESA	$ 900.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5080	POLIDORO CASTILLO ROMERO	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1880	LEONEL FONSECA CASTELLANOS	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1567	HANS FERNEY VEGA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7571	JAIRO LOPEZ CEPEDA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5114	CARLOS IVAN FONSECA PARDO	$ 1.566.560,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********4261	CARLOS JULIO FONSECA CASTILLO	$ 1.566.560,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********2375	ANIBAL COCINERO SALAMANCA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********8076	BENJAMIN MARTINEZ PRECIADO	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********2251	JENRY YESID LOPEZ CEPEDA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********5837	VALENTIN COCINERO SALAMANCA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	

74564

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.125.083
CASTILLO ROMERO
APELLIDOS
POLIDORO
NOMBRES

Polidoro Castillo R.
FIRMA



R 210



FECHA DE NACIMIENTO 08-JUL-1973
SAN EDUARDO
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.64 ESTATURA | A+ G.S. RH | M SEXO

13-AGO-1991 RECETOR
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-0718400-00432949-M-0001125083-20130424 0032832076A 1 30039592

74365

	CONSORCIO NUEVO AMANECER **NIT: 901862284-1**	**FECHA:** 01-OCT-2024 **CODIGO:** CNA-ADM-INF-14 **VERSION:** 0
	INFORME DE EJECUCION No.7 DEL 01 DE MAYO DE 2025 AL 31 DE MAYO DE 2025	

MUNICIPIO - RECETOR

No. RUTA

211

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO EN OPERACIÓN

DESDE LA CASA HABITACIÓN, FINCA PREDIO LOS NARANJOS A LA ESCUELA LOS ALPES Y VICEVERSA

- ✓ PLANILLA DE REGISTRO DE ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DEL MES DE MAYO DE 2025.
- ✓ FORMATO PRE-OPERACIONAL DEL MES DE MAYO DE 2025.
- ✓ INSPECCION DE VEHICULOS DEL MES DE MAYO DE 2025.
- ✓ COPIA COMPROBANTE DE EGRESO DE NÓMINA CONDUCTOR, (COPIA PAGOS DE LIQUIDACION EN LOS CASOS DE PERSONAL RETIRADO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025).
- ✓ COPIA COMPROBANTE DE EGRESO DE NÓMINA ADULTO ACOMPAÑANTE, (COPIA PAGOS DE LIQUIDACION EN LOS CASOS DE PERSONAL RETIRADO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025).
- ✓ HOJA DE VIDA PERSONAL CONDUCTOR. (INGRESOS MAYO 2025)
- ✓ HOJA DE VIDA PERSONAL ADULTO ACOMPAÑANTE. (INGRESOS MAYO 2025)

74566

GOBERNACION DE CASANARE SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

N.° SECOP II CAS-OAJ-SAS-009-2024 Y N.° INTERNO 1564 DE 2024-08-28

CONSORCIO NUEVO AMANECER NIT: 901.862.284-1

PLANILLA DE REGISTRO DE ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR

Gobernación de Casanare

MUNICIPIO:	RECETOR ✓	KM. PAVIMENTADOS	0	KM. DESTAPADOS	4	KM. TROCHA	0	TOTAL KM O MILLAS NÁUTICAS	4		
INSTITUCIONES EDUCATIVAS BENEFICIARIAS:	IE FERNANDO RODRIGUEZ ✓	HORA INICIO MAÑANA:	6:15AM	HORA FIN MAÑANA:	6:50AM	PLACA VEHICULO 1	SPD806	PLACA VEHICULO 2		PLACA VEHICULO 3	
		HORA INICIO TARDE:	12:30PM	HORA FIN TARDE:	1:15PM						
DESCRIPCION DEL RECORRIDO:	DESDE LA CASA HABITACION, FINCA PREDIO LOS NARANJOS A LA ESCUELA LOS ALPES Y VICEVERSA ✓					TIPO DE VEHICULO 1	Camioneta.	TIPO DE VEHICULO 2		TIPO DE VEHICULO 3	
LUGAR ORIGEN DEL RECORRIDO:	DESDE LA CASA HABITACION										

NOMBRE CONDUCTOR 1:	CARLOS JULIO FONSECA CASTILLO ✓	NUMERO CELULAR:	3142336815	NOMBRE ADULTO ACOMPAÑANTE 1:	NA	NUMERO CELULAR:	NA	NUMERO DE RUTA:	211
NOMBRE CONDUCTOR 2:		NUMERO CELULAR:		NOMBRE ADULTO ACOMPAÑANTE 2:		NUMERO CELULAR:		FECHA:	Mayo

Nº	NOMBRE DEL USUARIO	NUMERO DOCUMENTO USUARIO	KM/MN RECOGIDA	*ENFOQUE DIFERENCIAL	GRADO	DIAS DE PRESTACION DE SERVICIO A BENEFICIARIOS EN EL MES (Señalar el dia de trabajo)																											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	NICOLL ALEJANDRA ALARCON	1141347705	O	DES	5		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	
2	ANDRES FELIPE ALARCON CHAPARRO	1222119642	O		5		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	
3	CHAPARRO RAMIREZ ERIK ALDRUAR	1116556467	O		1		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	
4	THIAGO NICOLAS FONSECA CHAPARRO	1222135999	O		0		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	
5																																			
6																																			
7																																			
8																																			
9																																			
10																																			
11																																			
12																																			
13																																			
14																																			
15																																			
16																																			
17																																			
18																																			
19																																			
20																																			
21																																			
22																																			
23																																			
24																																			
25																																			
26																																			

*ENFOQUE DIFERENCIAL: AF: Afrocolombianos, CI: Comunidades Indigenas, DES: En Situacion de Desplazamiento, NEE: Necesidades educativas especiales

FIRMA CONDUCTOR 1 Y NUMERO C.C.	FIRMA CONDUCTOR 2 Y NUMERO C.C.	FIRMA ADULTO ACOMPAÑANTE 1 Y N°. C.C.	FIRMA ADULTO ACOMP 2 Y N° C.C.	FIRMA RECTOR DE LA I.E. O FIRMA PERSONA DELEGADA
9654989 Carlos Julio Fonseca.				

74567

	CONSORCIO NUEVO AMANECER NIT. 901.862.284-1	CODIGO: TES-OPE-002
		VERSIÓN: 01
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS	FECHA:

DATOS DEL RECORRIDO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	I.E. FERNANDO RODRÍGUEZ	MUNICIPIO	RECETOR	No. RUTA	211
DESCRIPCION DEL RECORRIDO	DESDE LA CASA HABITACIÓN, FINCA PREDIO LOS NARANJOS A LA ESCUELA LOS ALPES Y VICEVERSA	PLACA	SPD806		
		TIPO DE VEHÍCULO	CAMIONETA		
NOMBRE DEL CONDUCTOR 1	CARLOS JULIO FONSECA CASTILLO	NUMERO DE CEDULA	9654989		
NOMBRE DEL CONDUCTOR 2		NUMERO DE CEDULA			
DILIGENCIE LAS CASILLA COMO APARECE A CONTINUACIÓN:	CUMPLE EL REQUISITO: ✓	NO CUMPLE EL REQUISITO: ✗	PERIODO (MES)	MAYO	

INSPECCION PRE-OPERACIONAL VEHÍCULAR

DIAS CALENDARIO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
CARROCERIA																																
1	BUEN ESTADO DE ESPEJOS RETROVISORES IZQ Y DERECHO		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓		
2	NO PRESENCIA DE FISURAS O GOLPES EN VIDRIOS PANORÁMICO LATERALES Y TRASERO		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓		
3	PRESENTA TODAS LAS TAPAS O PUERTAS EN BUEN ESTADO		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓		
4	BUEN FUNCIONAMIENTO DEL LIMPIAPARABRISAS		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓		
5	BUEN ESTADO DE LOS CINTURONES DE SEGURIDAD		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓		
6	BUEN ESTADO DE TAPICERÍA PISOS SILLETERÍA ESTRIBOS O ESCALONES		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓		
7	BUEN ESTADO DE FRANJAS, EMBLEMAS ESCOLARES, AVISOS REGLAMENTARIOS		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓		
8	PRESENTA TODOS LOS ELEMENTOS DEL BOTÍQUIN VIGENTES		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓		
9	CUENTA CON TODOS LOS ELEMENTOS DEL KIT DE CARRETERAS		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓		
10	CUENTA CON EXTINTOR MULTIPROPOSITOS TIPO A B C		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓		
SISTEMA ELECTRICO																																
1	BUEN FUNCIONAMIENTO Y EMISION DE SONIDO DEL PITO DE REVERSA Y BOCINA		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓		
2	BUEN ESTADO Y FUNCIONAMIENTO BOMBILLA DE LUZ DIRECCIONAL PARTE FRONTAL Y TRASERA		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓		
3	BUEN ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS DE LUCES LIMITADORAS DE POSICIÓN O COCUYOS		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓		
4	BUEN ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS DE LUCES PLENAS ALTAS Y BAJAS		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓		
5	BUEN ESTADO Y FUNCIONAMIENTO BOMBILLA DE LUZ DE PARQUEO		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓		
6	BUEN ESTADO Y FUNCIONAMIENTO BOMBILLA DE LUZ DE FRENO		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓		
7	NO PRESENCIA DE SULFATACIÓN EN BORNES, BUSEN AJUSTE		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓		
8	BUEN ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLA DE LUZ DE REVERSA		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓		
ESTADO MECÁNICO DEL VEHÍCULO																																
1	NO PRESENCIA DE FUGAS EN MOTOR		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓		
2	CORREAS TENSIONADAS Y EN BUEN ESTADO		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓		
3	NIVEL DE ACEITE DE MOTOR SOBRE EL NIVEL DE MINIMO		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓		
4	SIN JUEGO EXCESIVO EN BARRA DE VELOCIDADES		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓		
5	BUEN ESTADO DEL SISTEMA DE DIRECCION Y NIVEL DE ACEITE HIDRÁULICO SOBRE EL NIVEL MINIMO		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓		
6	NIVEL DE LÍQUIDO DE FRENOS Y EMBRAGUE SOBRE EL NIVEL DE MINIMO		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓		
7	NIVEL DE LÍQUIDO REFRIGERANTE SOBRE EL NIVEL DE MINIMO		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓		
8	BUEN ESTADO DE LOS FILTROS HUMEDOS Y SECOS		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓		

OBSERVACIONES:

FIRMA O NOMBRE CONDUCTOR 1:	Carlos Julio Fonseca	FIRMA O NOMBRE CONDUCTOR 2:	

74568

	CONSORCIO NUEVO AMANECER NIT. 901.862.284-1	CODIGO: CNA-OP-RBM-01 VERSIÓN: 01
	INSPECCION DE VEHICULOS	

FECHA DE INSPECCION:	07/05/2025	INSTITUCION EDUCATIVA:	I.E. FERNANDO RODRÍGUEZ	MUNICIPIO:	RECETOR
N° RUTA:	211	DESCRIPCION DEL RECORRIDO:	DESDE LA CASA HABITACIÓN, FINCA PREDIO LOS NARANJOS A LA ESCUELA LOS ALPES Y VICEVERSA	PLACA:	SPD806

TIPO DE VEHICULO:	CAMIONETA	MODELO:	2013

CARROCERIA	ESTADO C	ESTADO NC	SISTEMA ELÉCTRICO	ESTADO C	ESTADO NC	SISTEMA DE SUSPENSION	ESTADO C	ESTADO NC
SILLETERÍA DE PASAJEROS	✓		LUCES (ALTAS, MEDIAS, BAJAS)	✓		MUELLES DELANTEROS	✓	
CINTURONES DE SEGURIDAD	✓		LUZ ESTACIONAMIENTO	✓		MUELLES TRASEROS	✓	
SALIDAS DE EMERGENCIA	✓		LUZ DE FRENO	✓		AMORTIGUADORES DELANTEROS	✓	
EMBLEMAS Y FRANJAS ESCOLARES	✓		LUZ DE REVERSO	✓				
MARTILLOS DE FRAGMENTACIÓN	✓		ALARMA DE RETROCESO	✓		AMORTIGUADORES TRASEROS	✓	
			DIRECCIONALES	✓				

PARTE EXTERIOR	ESTADO C	ESTADO NC	SISTEMA DE FRENOS	ESTADO C	ESTADO NC	SISTEMA DE DIRECCION	ESTADO C	ESTADO NC
ESPEJOS RETROVISORES	✓		FRENO DE ESTACIONAMIENTO FUNCIONA	✓		NIVEL DE HIDRÁULICO (SI APLICA)	✓	
VIDRIOS	✓		PASTILLAS O ZAPATAS DE FRENO	✓		VOLANTE EN BUEN ESTADO	✓	
PUERTAS	✓		SIN FUGA DE LIQUIDO DE FRENOS O AIRE AL FRENAR	✓		CAJA DE DIRECCIÓN SIN FUGAS	✓	
PANORÁMICO	✓					TERMINAL DE DIRECCIÓN CON ELEMENTOS DE FIJACIÓN	✓	
REPUESTO	✓		NIVEL DE LIQUIDO DE FRENOS (SI APLICA)	✓				
LIMPIABRISAS	✓					BARRA DE DIRECCIÓN EN BUEN ESTADO	✓	
ESTADO DE LLANTAS (LABRADO)	✓					SIN RUIDOS AL GIRAR	✓	

SISTEMA MOTOR	ESTADO C	ESTADO NC	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE POTENCIA	ESTADO C	ESTADO NC	OTROS	ESTADO C	ESTADO NC
ENCIENDE CORRECTAMENTE	✓		SIN FUGAS DE LUBRICANTES	✓		ORDEN Y ASEO	✓	
SIN FUGAS DE ACEITE MOTOR	✓		HOLGURA EN LA CAJA DE VELOCIDADES (transmisión)			PALETA PARE EN DOS COSTADOS	✓	
BATERIAS	✓					CHALECO REFLECTIVO	✓	
SIN FUGA REFRIGERANTE	✓					PROTOCOLO DE DESINFECCON	✓	
MANGUERAS EN BUEN ESTADO	✓							
SIN FUGAS DE COMBUSTIBLE	✓							

KIT DE CARRETERA	ESTADO C	ESTADO NC	OBSERVACIONES
BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS	✓		
CRUCETA	✓		
DOS SEÑALES DE CARRETERA	✓		
GATO	✓		
EXTINTOR	✓		
LINTERNA	✓		
DOS TACOS DE BLOQUEO	✓		
HERRAMIENTA: ALICATE, DESTORNILLADORES, EXPANSIVA, Y LLAVES FIJAS	✓		
LLANTA DE REPUESTO	✓		

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	CARGO / PROFESIÓN	FIRMA
JAIRO ANDRES LÓPEZ	INGENIERO MECÁNICO	

Comprobante de Nómina

MUNICIPIO RECETOR

74569

Periodo de Pago: **2025/05/01 - 2025/05/30**
Comprobante Número:**7361**

CONSORCIO NUEVO AMANECER

CONSORCIO NUEVO AMANECER
Nit 901862284

Nombre: **CARLOS JULIO FONSECA CASTILLO**
Identificación: **9654989**
Cargo: **Conductor**
Salario básico: **$1,423,500.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,423,500.00	Fondo de salud	0	$ 56,940.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 200,000.00			
Intereses de cesantías	0.00	$ 0.00			
Total Ingresos		**$ 1,623,500.00**	**Total Deducciones**		**$ 56,940.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,566,560.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

CONSORCIO NUEVO AMANECER
NIT 901.862.284-1
APROBADO
CONTABILIDAD

APROBÓ

74570

Comprobante de Transacción
Fecha: 07/06/2025 09:54:09

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: CONSORCIO NUEVO AMANECER
Usuario: **ADOLFO FERNANDO RINCON REYES**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********6652

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 17.010.080,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 05/06/2025
Hora: 14:23:20

Número de documento: 66468045

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******6627	EDILSA HERNANDEZ BERNAL	$ 900.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********0037	MONICA CASTILLO MESA	$ 900.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5080	POLIDORO CASTILLO ROMERO	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1880	LEONEL FONSECA CASTELLANOS	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1567	HANS FERNEY VEGA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7571	JAIRO LOPEZ CEPEDA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5114	CARLOS IVAN FONSECA PARDO	$ 1.566.560,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********4261	CARLOS JULIO FONSECA CASTILLO	$ 1.566.560,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********2375	ANIBAL COCINERO SALAMANCA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********8076	BENJAMIN MARTINEZ PRECIADO	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********2251	JENRY YESID LOPEZ CEPEDA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********5837	VALENTIN COCINERO SALAMANCA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	

74571

211

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 9.654.989
FONSECA CASTILLO
APELLIDOS
CARLOS JULIO
NOMBRES



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 15-OCT-1961
AQUITANIA (PUEBLOVIEJO)
AQUITANIA (BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.71 ESTATURA | A+ G.S. RH | M SEXO

29-JUL-1983 YOPAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

ÍNDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

A-4600100-01201722-M-0009654989-20210114 0073103676A 1 8501271620

74572

	CONSORCIO NUEVO AMANECER **NIT: 901862284-1**	**FECHA:** 01-OCT-2024 **CODIGO:** CNA-ADM-INF-14 **VERSION:** 0
	INFORME DE EJECUCION No.7 DEL 01 DE MAYO DE 2025 AL 31 DE MAYO DE 2025	

MUNICIPIO - SABANALARGA

No. RUTA

212

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO EN OPERACIÓN

EL SECRETO QUINCHALERA, LA COLINA A LA I.E. MANUEL ELKIN PATARROYO Y VICEVERSA

- ✓ PLANILLA DE REGISTRO DE ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DEL MES DE MAYO DE 2025.
- ✓ FORMATO PRE-OPERACIONAL DEL MES DE MAYO DE 2025.
- ✓ INSPECCION DE VEHICULOS DEL MES DE MAYO DE 2025.
- ✓ COPIA COMPROBANTE DE EGRESO DE NÓMINA CONDUCTOR, (COPIA PAGOS DE LIQUIDACION EN LOS CASOS DE PERSONAL RETIRADO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025).
- ✓ COPIA COMPROBANTE DE EGRESO DE NÓMINA ADULTO ACOMPAÑANTE, (COPIA PAGOS DE LIQUIDACION EN LOS CASOS DE PERSONAL RETIRADO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025).
- ✓ HOJA DE VIDA PERSONAL CONDUCTOR. (INGRESOS MAYO 2025)
- ✓ HOJA DE VIDA PERSONAL ADULTO ACOMPAÑANTE. (INGRESOS MAYO 2025)

74573

GOBERNACION DE CASANARE SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

N.º SECOP II CAS-OAJ-SAS-009-2024 Y N.º INTERNO 1564 DE 2024-08-28

CONSORCIO NUEVO AMANECER NIT: 901.862.284-1

PLANILLA DE REGISTRO DE ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR

MUNICIPIO:	SABANALARGA			KM. PAVIMENTADOS	19	KM. DESTAPADOS	2	KM. TROCHA	0	TOTAL KM O MILLAS NÁUTICAS (MN)	21		
INSTITUCIONES EDUCATIVAS BENEFICIARIAS:	I.E. MANUEL ELKIN PATARROYO	HORA INICIO MAÑANA:	5:30AM	HORA FIN MAÑANA:	6:30AM	PLACA VEHICULO 1	VEA - 706	PLACA VEHICULO 2		PLACA VEHICULO 3			
		HORA INICIO TARDE:	1:55PM	HORA FIN TARDE:	2:55PM								
DESCRIPCION DEL RECORRIDO:	EL SECRETO QUINCHALERA, LA COLINA A LA I.E. MANUEL ELKIN PATARROYO Y VICEVERSA					TIPO DE VEHICULO 1	MICROBUS	TIPO DE VEHICULO 2		TIPO DE VEHICULO 3			
LUGAR ORIGEN DEL RECORRIDO:	EL SECRETO QUINCHALERA												
NOMBRE CONDUCTOR 1:	GUSTAVO ORLEY SALAMANCA RIVERA	NUMERO CELULAR:	3183134308	NOMBRE ADULTO ACOMPAÑANTE 1:	DURLEY CHIVATA	NUMERO CELULAR:	3194519252	NUMERO DE RUTA:	212				
NOMBRE CONDUCTOR 2:		NUMERO CELULAR:		NOMBRE ADULTO ACOMPAÑANTE 2:		NUMERO CELULAR:		FECHA:	MAYO				

Nº	NOMBRE DEL USUARIO	NUMERO DOCUMENTO USUARIO	KM/MN RECOGIDA	*ENFOQUE DIFERENCIAL	GRADO	DIAS DE PRESTACION DE SERVICIO A BENEFICIARIOS EN EL MES (Señalar el dia de trabajo)																												
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	JULIAN ALEJANDRO VIAFRA MORENO	1.029.655.639	1		9		✓				✓	✓	✓				✓	✓	✓	X	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	
2	THOMAS SANTIAGO PEÑA MORENO	1.222.117.805	1		6		✓				✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			X	X	X	✓	✓	
3	LEIDY YULIANA AULLON CASTAÑO	1.118.197.567	3		9		✓				✓	✓	✓				✓	✓	✓	X	X			X	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	
4	RONAL EDER BERNAL MARTINEZ	1.029.663.816	3		11		✓				✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	
5	SNEIDER JAVIER GUANARO ACHAGUA	1.222.120.542	4		4		✓				✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	X	X	✓			✓	✓	✓	✓	✓	
6	DANA VALENTINA MENDOZA GAMEZ	1.116.992.882	4		6		✓				✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	
7	JUAN SEBASTIAN MENDOZA GAMEZ	1.029.667.547	5		7		✓				✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	
8	LINA FROILANA CASTIBLANCO DIAZ	1.049.234.477	8		10		✓				✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	
9	ALLISON MICHELL GUTIERREZ LEGUIZAMON	1.053.704.079	8		2		X				X	X	X				X	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	
10																																			
11																																			
12																																			
13																																			
14																																			
15																																			
16																																			
17																																			
18																																			
19																																			
20																																			
21																																			
22																																			
23																																			
24																																			
25																																			
26																																			

*ENFOQUE DIFERENCIAL: AF: Afrocolombianos, CI: Comunidades Indigenas, DES: En Situacion de Desplazamiento, NEE: Necesidades educativas especiales

FIRMA CONDUCTOR 1 Y NUMERO C.C.	FIRMA CONDUCTOR 2 Y NUMERO C.C.	FIRMA ADULTO ACOMPAÑANTE 1 Y N°. C.C.	FIRMA ADULTO ACOMP 2 Y N° C.C.	FIRMA RECTOR DE LA I.E. O FIRMA PERSONA DELEGADA
74352512		DURLEY CHIVATA 39.951.357		

E.mail. nuevoamanecerc2024@gmail.com-CARRERA 19 N.º 19-60 LOCAL 04-02 YOPAL CASANARE-TELÉFONO: 3102357783

74574 +

	CONSORCIO NUEVO AMANECER NIT. 901.862.284-1	CODIGO: TES-OPE-002
		VERSIÓN: 01
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS	FECHA: 09/03/2024

DATOS DEL RECORRIDO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	I.E. MANUEL ELKIN PATARROYO	MUNICIPIO	SABANALARGA	No. RUTA	212
DESCRIPCION DEL RECORRIDO	EL SECRETO QUINCHALERA, LA COLINA A LA I.E. MANUEL ELKIN PATARROYO Y VICEVERSA	PLACA	VEA 706		
		TIPO DE VEHÍCULO	MICROBUS		
NOMBRE DEL CONDUCTOR 1	GUSTAVO ORLEY SALAMANCA	NUMERO DE CEDULA	74352512		
NOMBRE DEL CONDUCTOR 2		NUMERO DE CEDULA			

DILIGENCIE LAS CASILLA COMO APARECE A CONTINUACIÓN:	CUMPLE EL REQUISITO: ✓	NO CUMPLE EL REQUISITO: X	PERIODO (MES)	MAYO

INSPECCION PRE-OPERACIONAL VEHÍCULAR

DIAS CALENDARIO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
CARROCERIA																																
1	BUEN ESTADO DE ESPEJOS RETROVISORES IZQ Y DERECHO		✓				✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	
2	NO PRESENCIA DE FISURAS O GOLPES EN VIDRIOS PANORÁMICO LATERALES Y TRASERO		✓				✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	
3	PRESENTA TODAS LAS TAPAS O PUERTAS EN BUEN ESTADO		✓				✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	
4	BUEN FUNCIONAMIENTO DEL LIMPIAPARABRISAS		✓				✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	
5	BUEN ESTADO DE LOS CINTURONES DE SEGURIDAD		✓				✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	
6	BUEN ESTADO DE TAPICERÍA PISOS SILLETERÍA ESTRIBOS O ESCALONES		✓				✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	
7	BUEN ESTADO DE FRANJAS, EMBLEMAS ESCOLARES, AVISOS REGLAMENTARIOS		✓				✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	
8	PRESENTA TODOS LOS ELEMENTOS DEL BOTÍQUIN VIGENTES		✓				✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	
9	CUENTA CON TODOS LOS ELEMENTOS DEL KIT DE CARRETERAS		✓				✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	
10	CUENTA CON EXTINTOR MULTIPROPOSITOS TIPO A B C		✓				✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	
SISTEMA ELECTRICO																																
1	BUEN FUNCIONAMIENTO Y EMISION DE SONIDO DEL PITO DE REVERSA Y BOCINA		✓				✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	
2	BUEN ESTADO Y FUNCIONAMIENTO BOMBILLA DE LUZ DIRECCIONAL PARTE FRONTAL Y TRASERA		✓				✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	
3	BUEN ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS DE LUCES LIMITADORAS DE POSICIÓN O COCUYOS		✓				✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	
4	BUEN ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS DE LUCES PLENAS ALTAS Y BAJAS		✓				✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	
5	BUEN ESTADO Y FUNCIONAMIENTO BOMBILLA DE LUZ DE PARQUEO		✓				✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	
6	BUEN ESTADO Y FUNCIONAMIENTO BOMBILLA DE LUZ DE FRENO		✓				✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	
7	NO PRESENCIA DE SULFATACIÓN EN BORNES, BUSEN AJUSTE		✓				✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	
8	BUEN ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLA DE LUZ DE REVERSA		✓				✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	
ESTADO MECÁNICO DEL VEHÍCULO																																
1	NO PRESENCIA DE FUGAS EN MOTOR		✓				✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	
2	CORREAS TENSIONADAS Y EN BUEN ESTADO		✓				✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	
3	NIVEL DE ACEITE DE MOTOR SOBRE EL NIVEL DE MINIMO		✓				✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	
4	SIN JUEGO EXCESIVO EN BARRA DE VELOCIDADES		✓				✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	
5	BUEN ESTADO DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN Y NIVEL DE ACEITE HIDRÁULICO SOBRE EL NIVEL MINIMO		✓				✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	
6	NIVEL DE LIQUIDO DE FRENOS Y EMBRAGUE SOBRE EL NIVEL DE MINIMO		✓				✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	
7	NIVEL DE LÍQUIDO REFRIGERANTE SOBRE EL NIVEL DE MINIMO		✓				✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	
8	BUEN ESTADO DE LOS FILTROS HUMEDOS Y SECOS		✓				✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	

OBSERVACIONES:

FIRMA O NOMBRE CONDUCTOR 1:		FIRMA O NOMBRE CONDUCTOR 2:	