



COD112601

CONTROL DE PLAGAS RAGA NIT. 1003541042-2
desde el 2009 aportando servicios en salud pública.

La presente acta se expide en cumplimiento a la resolución 738 de 2018, la ley 9ª de 1979 Ley 142 de 1994 y Decreto 1575 de 2007 por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano (Art. 9 y 10). guía técnica No 3 O.M.S.

CONCEPTO FAVORABLE DSP-CQ-062-2024**Nombre o Razón Social del cliente:****"SAN JOSE"****NIT. 901142353-2**

Dirección: Km 63 Vía Girardot-Bogotá, Finca Calatayud.
Fecha del servicio: 26 de noviembre de 2024.
Elementos de protección utilizados: Mono gafas, botas de caucho, respirador
Equipos e implementos utilizados: Hidro lavadora, cepillos, entre otros.
tipo de tanque y capacidad: 1 Tanque subterráneo de 33.000 Lts de almacenamiento de agua potable.
Trabajo realizado: Limpieza y desinfección.
Desinfectante utilizado: Hipoclorito de sodio al 5%, en dilución de 2 X 1000
Tiempo Exposición, contacto de solución: 30 Minutos
Disposición de residuos sólidos: (lodos) Gestor Ambiental

MEDICION DE PARAMETROS

ANTES	P.H ENCONTRADO: 9.6 ppm	TEMP DEL AGUA: 22,3°C	COLOR RESIDUAL: 1.64 mg/L
DESPUES	P.H ENCONTRADO: 8.4 ppm	TEMP DEL AGUA: 21,7°C	COLOR RESIDUAL: 1.76 mg/L

SEIS MESES A PARTIR DE SU FECHA DE EXPEDICION

En constancia se firma la presente a los 26 días del mes de noviembre de 2024

Ing. Ana Elena Carreño
Gerente

Oficina principal Carrera 8 N°. 6 -35 Local 118. Fusagasugá- Cundinamarca.
Cel. 304 59516 51

Email: controldeplagasin@hotmail.com