| | |
|---|---|
| Lugar | Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos |
| Fecha | 30/05/2025 09:30am a 10:30 am |
| Tema | Subsanaciones del Plan de mejora Observaciones en conceptos Sanitario |

Desarrollo

1. Objetivo:

Subsanar las observaciones dispuestas en las visitas realizadas por la secretaria de salud del municipio de Cajicá al emitir conceptos técnicos en el servicio de alimentos y en la infraestructura en general.

2. metodología de la actividad:

Se realiza Plan de mejora con las actividades a mejorar que fueron dejadas en las actas:

- Acta de inspección, vigilancia y control sanitario hogares geriátricos o larga estancia N°03-2025 del 28 de marzo del 2025.
- Acta de Inspección Sanitaria con Enfoque de Riesgo para Establecimiento de Preparación de alimentos N°126-2025 del 28 de marzo del 2025.

| Observación | Actividad para mejorar | fecha | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Se evidencia pared posterior a lavandería con humedad | Se programa arreglo de humedad para el mes de abril en el plan de mantenimiento preventivo | 14/04/2025 | Registro Fotográfico No. 1 |
| Se observa rampa con cinta antideslizante desgastada | Se programa instalación de cinta antideslizante y limpieza de rampa en el mes de abril en el plan de mantenimiento preventivo | 21/04/2025 | Registro Fotográfico No. 2 |
| Se observa extintor deteriorado en pintura en el área de aislamiento | Se programa revisión para mantenimiento o cambio de extintores en donde sea necesario con la empresa Rino extintores | 9/04/2025 | Registro Fotográfico No. 3 |
| Se solicita retiro de botiquín de mano que no se usa en enfermería por tener un elemento vencido | Se desecha el botiquín de mano que no se usa en la enfermería inmediatamente, solo se cuenta con el botiquín tipo B. | Inmediato | Registro Fotográfico No. 4 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Se observa inadecuada limpieza debajo de las neveras | Se adiciona un día de limpieza dentro del mes quedando los lunes, y jueves de limpieza y desinfección general | Inmediato | Registro Fotográfico No. 5 |

3. Registro Fotografico:


Registro Fotografico No 1 Humedad en lavanderia




Registro Fotografico No 2 Cambio de cinta antideslizante



Registro Fotografico No 3 Cambio de extintores RINO EXTINTORES







Registro Fotografico No. 4. Desecho y retiro de botiquin de mano en enfermeria



<table>
<tr><td></td><td colspan="3">Registro Fotografico No 5. Limpieza por debajo de las neveras<br>
</td></tr>
<tr><td rowspan="6">Asistentes</td><td>Nombre</td><td>Cargo/Rol</td><td>Dependencia</td></tr>
<tr><td>Sor María Gilma Castro</td><td>Coordinadora</td><td>Comunidad de cuidado Hogar Clarita Santos</td></tr>
<tr><td>Yamile Andrea Viana</td><td>Nutricionista</td><td>Comunidad de cuidado Hogar Clarita Santos</td></tr>
<tr><td>Angie Melissa Suarez</td><td>Responsable Ambiental</td><td>Comunidad de cuidado Hogar Clarita Santos</td></tr>
<tr><td>Mónica Maritza Medina Sánchez</td><td>Nutricionista</td><td>Secretaria Distrital de Integración social</td></tr>
<tr><td>Actividad</td><td>Responsable</td><td>Fecha límite</td></tr>
<tr><td>Compromisos</td><td>Realizar las subsanaciones propuestas en los tiempos establecidos.</td><td>Responsable ambiental y nutricionista</td><td>Todo el año</td></tr>
<tr><td>Próxima reunión</td><td colspan="3">2025</td></tr>
<tr><td>Elaboró</td><td colspan="3">Angie Melissa Suarez cuitiva</td></tr>
</table>