INFORME DE ACTIVIDADES PERIODICAS

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA			
Fecha de presentación del informe:	JULIO / 2025	Numero de contrato:	CD-12-2025-1357
Datos del Contratista de (nombres y apellidos- número identificación)	Jorge Eliecer Martínez Saavedra CC 72264260		
Periodo del informe:	Informe correspondiente al 31 de Julio del 2025	Informe número:	06
Objeto del contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y MISIONALES PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.		
Valor del contrato	SON: DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/L ($19.200.000)		
Supervisor	RAFAEL LAFONT DE SALES C.C.: 8.662.605		
Cargo	SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS		

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

Apoyo a la gestión en el programa Vivienda Saludable, liderado por la alcaldía de Barranquilla, secretaria de obras públicas en la realización de la actualización de la base de datos del programa de vivienda saludable en el barrio VILLA FLOR. A las siguientes direcciones K 6R # 96B – 04 // K 6K1 # 96B - 58 // K 6K # 96B - 45 // K 6L # 97 – 75 // K 6R1 # 96B - 73 // K 6P # 97 – 53 Se ingresó y se realizó registro fotográfico verificando el estado en que se encontraban las viviendas.

Apoyo a la gestión en el programa Vivienda Saludable, liderado por la alcaldía de Barranquilla, secretaria de obras públicas en la realización de la actualización de la base de datos del programa de vivienda saludable en el barrio LAS MALVINAS. A las siguientes direcciones: K 7 # 96D – 98 // K 7A # 88 - 57 // K 7H # 93 - 113 // K 7J # 93 - 182 // K 7B 91 - 38 // K 7B # 94 - 31 Se ingresó a las viviendas y se realizó registro fotográfico verificando el estado en que se encontraban las viviendas.

Apoyo a la gestión en el programa Vivienda Saludable, liderado por la alcaldía de Barranquilla, secretaria de obras públicas en la realización de la actualización de la base de datos del programade vivienda saludable en el barrio REBOLO. A las siguientes direcciones: K 19 # 12 – 19 // K 29 # 24 – 19 // K 29 # 9 – 83 // K 29B # 6 – 20 // K 33 # 11 – 15 Se ingresó y se realizó registro fotográfico verificando el estado en que se encontraban las viviendas.

Apoyo a la gestión en el programa Vivienda Saludable, liderado por la alcaldía de Barranquilla, secretaria de obras públicas en la realización de la actualización de la base de datos del programa de vivienda saludable en el barrio LAS AMERICAS. A las siguientes direcciones: D 54B # 4A – 63 // K 3 # 53B – 201 // K 3A # 53 – 62 // K 3C # 53 - 96// K 3B1 # 52B - 52 // K 3B # 53B - 84 Se ingresó y se realizó registro fotográfico verificando el estado en que se encontraban las viviendas.

Apoyo a la gestión en el programa Vivienda Saludable, liderado por la alcaldía de Barranquilla, secretaria de obras públicas en la realización de la actualización de la base de datos del programa de vivienda saludable en el barrio BELLARENA A las siguientes direcciones: C 38B # 1C – 43 // C 42A # 1C – 66 // C 43 # 1B – 09 // K 1F # 41B – 94 // K 1E # 41B – 16 // K 1D # 41B – 80 Se ingresó a las viviendas y se realizó registro fotográfico verificando el estado en que se encontraban las viviendas

Apoyo a la gestión en el programa Vivienda Saludable, liderado por la alcaldía de Barranquilla, secretaria de obras públicas en la realización de la actualización de la base de datos del programa de vivienda saludable en el barrio CARRIZAL. A las siguientes direcciones: C 49B # 2G - 25 // C 49B # 3C - 05 // C 50A # 4A - 33 // C 50B # 2 - 56 // C 51 # 1E - 18 // C 51A # 3D - 65 Se ingresó a las viviendas y se realizó registro fotográfico verificando el estado

Apoyo a la gestión en el programa Vivienda Saludable, liderado por la alcaldía de Barranquilla, secretaria de obras públicas en la realización de la actualización de la base de datos del programa de vivienda saludable en el barrio LA PRADERA. A las siguientes direcciones: K 18 # 121A - 48 // K 19 # 123 - 24 // K 22 # 117 - 14 // K 25 # 118 - 27 // K 29 # 117 - 39 // K 31B # 123 - 36 Se ingresó a las viviendas y se realizó registro fotográfico verificando el estado.

Atentamente,



JORGE MARTINEZ SAAVEDRA
C.C 72264260

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO

Actividad 1



BARRIO VILLA FLOR

Actividad 2



BARRIO LAS MALVINAS

Actividad 3



BARRIO REBOLO

Actividad 4



BARRIO LAS AMERICAS

Actividad 5



BARRIO BELLARENA

Actividad 6



BARRIO CARRIZAL

Actividad 7



BARRIO LA PRADERA