Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Recursos Humanos
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

SIGCMA

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

I. INFORMACION DE LA SEDE A INSPECCIONAR

Seccional:				Ciudad/Municipio:	Santiago de Cali				
Nombre edificio:	Palacio Nacional			Dirección del Edificio:	Cra. 4 # 12-40			Nro. Pisos:	5
Clase de Sede (Marcar X):	Propia:		Arrendada:		Comodato:		Responsable del edificio:		

II. INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):	23-08-2024	Hora de Inicio (a.m./p.m.):	09:00am	Hora de Finalización (a.m./p.m.):	12:15 pm
Ubicación donde se realiza el trabajo (Área/dependencia o sitio):	Pisos 1 Al 4 y Sótano.				
Descripción de la tarea a realizar:	Mantenimiento al sistema de cámaras CCTV.				

III. PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE (MARCAR X)

Trabajo en alturas		Espacio confinado		Energías peligrosas		Trabajo en caliente	
Sustancias químicas		Otro, ¿cual?					

IV. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

Destornilladores y llaves Mixtas de diferentes tamaños, Escalera tipo tijera de 12 pasos.

V. IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE PELIGROS

Pasos	Peligros	Medidas de control	Responsable	Observaciones
Revisión y diagnóstico general a todos los elementos que conforman el sistema.	Caidas desde la escalera	Charla de seguridad pre operacional para identificación de peligros, prevención de caídas.	Rider Realpe Muñoz (Técnico) Robinson Realpe Muñoz (Técnico).	Recibe charla de seguridad Preoperacional por parte del profesional en SST encargado
	Caída de herramienta desde altura	Utilizar sistemas de sujeción para las herramientas y evitar caidas de las mismas desde la escalera. Utilización de EPP, casco de seguridad. Delimitar y señalizar el área,para evitar el tránsito de personas no autorizadas por la zona de trabajo.		Delimitación y señalización del área de trabajo por parte del personal de SST a cargo.
Limpieza general a todos los elementos que conforman el sistema.	Contacto en manos con jabón para limpieza de las cámaras.	Utilizar guantes para manipulación del jabón para limpieza de las cámaras. Charla de seguridad pre operacional, identificación de peligros, manipulación de sustancias químicas y uso adecuado del EPP.		Se revisa integridad y estado de la dotación de EPP antes de iniciar la actividad
Revisión del software, servidor, NVR y ajuste de las conexiones del sistema.	Posturas forzadas prolongadas	Realización de pausas activas por cada 2 horas de trabajo.		
Orden y aseo del lugar de trabajo	Levantamiento de cargas inadecuado.	Levantamiento de cargas compartidas para las herramientas y equipos de trabajo.		Manejo de posturas adecuadas, y distribución de cargas. Educación en límites máximos de carga por persona.

VI. PARTICIPANTES EN EL ANÁLISIS		
Nombres y Apellidos	**No. Identificación**	**Firma**
Robinson Realpe	94508643	
Rider Realpe	16.844.431	

VII. APROBACIÓN

Se han identificado los peligros propios y asociados del trabajo a ejecutar en cada uno de sus pasos y se han determinado las medidas de control requeridas para controlarlos y poder realizar el trabajo de manera segura.

	Nombres y Apellidos	No. Identificación	Cargo	Firma
Quien verifica:	Mayra Alejandra Rozo Arce	1130622995	Profesional SST	
Quien verifica:				

CÓDIGO: F-SST-69	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ SIGCMA - CENDOJ	APROBÓ COMITÉ DE LIDERES DEL SIGCMA
VERSIÓN: 00	FECHA: 20/04/2023	FECHA: 01/06/2023	FECHA: 12/07/2023

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Recursos Humanos
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

INSPECCIÓN DE SEGURIDAD

INFORMACIÓN DE LA SEDE A INSPECCIONAR

Seccional:				Ciudad/Municipio:			
Nombre edificio:	Palacio Nacional			Dirección del Edificio:	Cra. 4A 12-40	Nro. Pisos	5
Clase de Sede (Marcar X):	Propia:		Arrendada:	Comodato:		Responsable del edificio:	

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de inicio del Trabajo (dd/mm/aaaa):	23-08-2024	Hora de Inicio (a.m./p.m.):	09:10 am	Hora de Finalización (a.m./p.m.):	12:15PM
Fecha de final del Trabajo (dd/mm/aaaa):	23-08-2024				
Ubicación donde se realiza el trabajo (Área/dependencia o sitio):	Pisos 1 al 4 y Sótano.				
Descripción de la tarea a realizar:	Mantenimiento al sistema de cámaras CCTV.				

INSPECCIÓN

Marque con una (x) según corresponda: C= cumple; NC= no cumple

23-08-2024

Ítems	Puntos a observar	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	Herramientas de mano y fuerza automotriz														
1.	Las herramientas están hechas de material resistente, de acuerdo al uso									X					
2.	Se encuentran herramientas abandonadas por donde transitan las personas										X				
3.	Se dispone de carretillas para transporte de herramientas en caso de ser necesario.									X					
4.	La herramientas y mango tiene la forma, peso y dimensiones adecuadas al trabajo a realizar									X					
5.	Se realiza mantenimiento a las herramientas manuales									X					
7.	Las condiciones de limpieza de las herramientas son las adecuadas									X					
8.	Se cuenta con un sitio de almacenamiento adecuado para las herramientas									X					
9.	El personal se encuentra capacitado en la operación de las herramientas									X					
	Manejo y transporte manual de materiales	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
10.	La obra cuenta con un plan general de procedimientos y métodos de trabajo, con trabajadores físicamente capacitados									X					
11.	No se ven trabajadores que carguen mas de 25Kg									X					
12.	Los trabajadores cuentan con periodos de descanso suficientes									X					

23.08.2024

	Manejo y almacenamiento de materiales	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
13.	Se encuentran demarcados los sitios de manejo y almacenamiento de materiales									X					
14.	Los materiales que resultan sobrantes se almacenan en el sitio destinado									X					
	Requisitos básicos	**Lunes**		**Martes**		**Miércoles**		**Jueves**		**Viernes**		**Sábado**		**Domingo**	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
15.	Se ha capacitado el personal en prevención de riesgos									X					
16.	El personal cuenta con los elementos de protección personal necesarios para desarrollar su labor									X					
17.	Se remplaza oportunamente los elementos de protección personal cuando presentan deterioro o daño									X					
18.	Tiene registro de la entrega de elementos de protección personal que se suministra al trabajador									X					
19.	Se cuenta con lineamientos de seguridad para el trabajo en alturas									X					
	Condiciones locativas	**Lunes**		**Martes**		**Miércoles**		**Jueves**		**Viernes**		**Sábado**		**Domingo**	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
20.	La construcción se encuentra en buenas condiciones y garantiza la seguridad de las personas									X					
21.	Existen condiciones de orden y aseo									X					
22.	Se cuenta con botiquín y camillas debidamente señalizados									X					
23.	Se cuenta con condiciones de saneamiento básico (control de basuras, plagas etc.)									X					
	Señalización y demarcación	**Lunes**		**Martes**		**Miércoles**		**Jueves**		**Viernes**		**Sábado**		**Domingo**	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
24.	Se señalizan los sitios en los cuales se va realizar trabajos de soldadura									X					
25.	Se señalizan los puestos de operación peligroso (tareas de alto riesgo)									X					
26.	Se encuentra demarcadas las zonas restringidas									X					
	Servicios de higiene	**Lunes**		**Martes**		**Miércoles**		**Jueves**		**Viernes**		**Sábado**		**Domingo**	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
27.	La obra cuenta con inodoros, lavamanos y orinales, con espacio suficiente y además en la cantidad necesaria (1 por cada 15 personas)									X					
28.	Hay agua potable									X					
29.	Existe agua potable en la obra apta para consumo y en cantidad necesaria (1 suministro por cada 50 trabajadores)									X					

Observaciones:

Fecha de inspección (dd/mm/aa):	23-08-2024	Responsable (Nombres y apellidos):	Mayra Alejandra Roza Bea

	Registro de Asistencia actividades de SST	CÓDIGO: VSST-FOR-002
		EMISIÓN: JULIO 2024
		VERSIÓN: 2
		PÁGINA 1 DE 1

Tipo de actividad

Charla de 10 min	X	Capacitacón		Entrenamiento		Divulgación		Otro	

TEMA:	Delimitación y Señalización del área – Identificación de peligros.				
LUGAR:	Peñalosa Nacional.	**FECHA:**	23-08-2024	**DURACIÓN:**	10 MINUTOS
HORA DE INICIO:	09:00 am	**HORA DE FINALIZACIÓN:**		09:10 am	
NOMBRE QUIEN LIDERA LA ACTIVIDAD:	Mayra Alejandra Rozo Arce.			**CARGO:**	Profesional SST.

No	Nombre	No Identificación	Cargo	Empresa	Firma
1	Robinson Realpe M.	94508643	Técnico	Global Vision	
2	Ruber Realpe M	1C.849.431	técnico	Global Vision	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

Observaciones:

Firma del lider: Mayra A. Rozo No Cedula: 1.118.562.995