05/09/2024

Informe No. 2 Mantenimiento sistema CCTV

Seguridad y Salud en el Trabajo

Mayra Alejandra Rozo Arce -
Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo

Informe No. 2 Mantenimiento sistema CCTV

Seguridad y Salud en el Trabajo


El día 17 de agosto de 2024, se dio inicio a las actividades de mantenimiento preventivo, del sistema de cámaras CCTV, acorde a lo descrito en el cronograma de actividades, establecido para el CEPS No. 080 de 2024, del Consejo Superior de la Judicatura para la ciudad de Cali.

SEDE: CALI

PALACIO DE JUSTICIA "Pedro Elías Serrano Abadía", Cali.

Estas actividades tuvieron inicio en el Edificio Palacio de Justicia "Pedro Elías Serrano Abadía" de Cali, donde desde el área de Seguridad y Salud en el Trabajo, se ha realizado acompañamiento permanente a las actividades de mantenimiento preventivo propuestas para las cámaras de seguridad del sistema CCTV del edificio.

Durante los días, sábado 17 de agosto y domingo 18 de agosto de 2024, se realizó el mantenimiento preventivo a 74 cámaras de seguridad internas, ubicadas en el sótano 1, sótano 2 de parqueaderos, pisos 1, 2, 3, 4 y 5 de la torre B de oficinas y en los pisos 2 al 5 de la torre A de oficinas.



En el desarrollo de esas actividades, se realizó inspección pre operacional a las zonas de trabajo para identificar los peligros presentes que pudieran afectar el normal desarrollo de las actividades, con el fin de controlar o mitigar los existentes y tener unas zonas de trabajo seguras para el personal, también se realizó charlas de seguridad pre operacionales con el personal que iba a desarrollar las actividades de mantenimiento y se inspeccionaron las herramientas y equipos de trabajo, para verificar las condiciones de seguridad de las mismas.

Debido a que en estos días no se prestaba atención al público en la entidad, ni tampoco

se encontraba laborando el personal administrativo, no se realizó delimitación o señalización de las áreas de trabajo, sin embargo, se hizo acompañamiento permanente por parte de Seguridad y Salud en el Trabajo.


Cada una de las actividades se llevó a cabo sin contratiempos, verificando constantemente que las condiciones de trabajo inicial no cambiaran y manteniendo en el personal, un correcto uso de los elementos de protección personal destinados para realizar estas labores de mantenimiento.

Adicionalmente, se diligenciaron los respectivos ATS en campo, para dar cumplimiento a los requerimientos realizados por el área de Seguridad y Salud en el Trabajo de la entidad.


A continuación, se presenta evidencia fotográfica de las actividades y el acompañamiento realizado.

Evidencia fotográfica:









El día domingo, 18 de agosto de 2024, también se realizaron labores de mantenimiento a las cámaras de seguridad de los pisos 2 al 5 de la torre A. Para realizar le mantenimiento en las oficinas del área administrativa en el piso 2 de la torre A, se contó con el acompañamiento del personal de vigilancia de turno.

Evidencia fotográfica:










Durante los días 20 y 21 de agosto, se continuó con el mantenimiento preventivo a las cámaras de seguridad de las oficinas ubicadas en los pisos 6 al 18 de la torre B, y algunas cámaras exteriores, del Palacio de Justicia. Se realizó el mantenimiento preventivo a 48 cámaras de seguridad del sistema CCTV.


Debido a que las labores de mantenimiento se realizarían entre semana con público y personal administrativo circulando por las áreas de trabajo, se realizó una charla pre operacional con el personal técnico de mantenimiento, donde se informó el cambio de las condiciones de seguridad para desarrollar las actividades, los peligros a los que se estaban expuestos y se hizo énfasis en la delimitación, señalización e información al personal administrativo, al igual que la obligatoriedad del correcto uso de los elementos de protección personal.


Evidencia fotográfica días 20, 21 de agosto:











Registro de Asistencia actividades de SST

CÓDIGO: VSST-FOR-002
EMISIÓN: MAYO 2024
VERSIÓN: 1
PÁGINA 1 DE 1

Tipo de actividad

Charla de seguridad [X] Capacitacón [ ] Entrenamiento [ ] Divulgación [ ] Otro [ ]

TEMA: Delimitación y señalización área - Identificación de Peligros

LUGAR: Edificio Palacio de Justicia Pedro FECHA: 20.08.2024 DURACIÓN: 90 MIN

HORA DE INICIO: 08:50 am HORA DE FINALIZACIÓN: 09:00 am

NOMBRE QUIEN LIDERA LA ACTIVIDAD: Mayra Alejandra Rozo Arce CARGO: Profesional SST.

No	Nombre	No Identificación	Cargo	Empresa	Firma
1	Robinson Bocanegra	94508643	Auxiliar	Global Vigia	
2	Jehison Hernandez	1107091516	Tecnico	Global Vig.	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

Firma del lider: Mayra A. Rozo No Cedula: 1130622995

Propiedad-Vigia-STT

PALACIO NACIONAL, Cali.


El día 23 de agosto se realizó labores de mantenimiento preventivo a 22 cámaras de seguridad internas en el Palacio Nacional, ubicadas en los pisos 1, 2, 3, 4 y sótano de la entidad.


Debido a que las labores de mantenimiento se realizaron entre semana con público y personal administrativo circulando por las áreas de trabajo, se realizó una charla pre operacional con el personal técnico de mantenimiento, donde se tuvo en cuenta el cambio locación, las condiciones de seguridad para desarrollar las actividades, los peligros a los que se estaban expuestos y se hizo énfasis en la delimitación, señalización e información al personal administrativo, al igual que la obligatoriedad del correcto uso de los elementos de protección personal.

Al igual que en el Palacio de Justicia, se realizó acompañamiento permanente por parte de Seguridad y Salud en el Trabajo durante el desarrollo de las actividades.

Evidencia fotográfica:







	Registro de Asistencia actividades de SST	CÓDIGO: VSST-FOR-002 EMISIÓN: JULIO 2024 VERSIÓN: 2 PÁGINA 1 DE 1

Tipo de actividad

Charla de 10 min	X	Capacitacón		Entrenamiento		Divulgación		Otro	

TEMA:	Delimitación y Señalización del área – Identificación de peligros.				
LUGAR:	Palacio Nacional	FECHA:	23-08-2024	DURACIÓN:	10 minutos
HORA DE INICIO:	09:00 am	HORA DE FINALIZACIÓN:		09:10 am	
NOMBRE QUIEN LIDERA LA ACTIVIDAD:	Mayra Alejandra Rozo Arce			CARGO:	Profesional SST.

No	Nombre	No Identificación	Cargo	Empresa	Firma
1	Robinson Rozo M.	94505643	Técnico	Global Vision	
2	Ruber Rozo M	1C. 849. 431	técnico	Global vision	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

Observaciones:

Firma del líder: Mayra A. Rozo No Cedula: 1136882945


EDIFICIO ENTRE CEIBAS

El día 26 de agosto, se realizó labores de mantenimiento preventivo a un total de 24 cámaras de seguridad en el Edificio Entreceibas, ubicadas en los pisos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Adicionalmente, se realizó mantenimiento a unidad NVR, que se encontraba sin funcionamiento al momento de la inspección. Una vez se hizo diagnóstico de la unidad, se verificaron conexiones del equipo y estado general del mismo. Se adelantó una limpieza exhaustiva de cada una de sus partes, y se entregó al personal de vigilancia completamente operativa.



Debido a que las labores de mantenimiento se realizaron entre semana con público y personal administrativo circulando por las áreas de trabajo, se realizó una charla pre operacional con el personal técnico de mantenimiento, donde se tuvo en cuenta el cambio locación, las condiciones de seguridad para desarrollar las actividades, los peligros a los que estaban expuestos y se hizo énfasis en la delimitación, señalización e información al personal administrativo que se encontraba laborando en la sede. Se contó con el acompañamiento del personal de seguridad del edificio, para ingresar a las oficinas o zonas donde se encontraba restringido el acceso.

Al igual que en las otras sedes, se realizó acompañamiento permanente por parte de Seguridad y Salud en el Trabajo durante el desarrollo de las actividades.





**NOTA: El mantenimiento a la unidad NVR, se realizó sin casco de seguridad, debido a que el técnico debía ingresar su cuerpo por partes estrechas del equipo y no podía hacerlo con casco puesto. Se evalúa nivel del riesgo y se hace acompañamiento permanente durante el desarrollo de la actividad.*

EDIFICIO JUZGADOS PENALES DE ADOLESCENTES y UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS.

Durante los días 29 y 30 de agosto, se realizó mantenimiento preventivo a un total de 24 cámaras, ubicadas en los pisos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, incluidas las cámaras externas del edificio Juzgados penales para adolescentes, se dejaron operativas dos cámaras de seguridad que al momento de la revisión inicial se encontraban sin conexión,

El día 30 de agosto, se realizó mantenimiento a un total de 16 cámaras del sistema de seguridad CCTV, ubicadas en los pisos 1 y 2 del edificio Unidad de restitución de tierras, incluidas las cámaras externas. Adicionalmente, se realizó charla de seguridad preoperacional relacionada con la prevención de incidentes y accidentes laborales, haciendo énfasis en el seguimiento de procedimientos.

Las actividades se realizaron sin contratiempos, y se realizó acompañamiento permanente por parte de seguridad y salud en el trabajo.

Evidencia fotográfica:





El día 28 de Agosto, previa autorización y en compañía de 2 funcionarios de OTIS, se realizó el mantenimiento de 11 cámaras de seguridad, ubicadas en los ascensores públicos, INPEC, cuarto de máquinas ascensores y privado funcionarios de la Torre B; y, ascensores y cuarto de máquinas de la Torre A del Palacio de Justicia.

Estas actividades de mantenimiento se realizaron sin contratiempos y se entregaron operativas las cámaras de seguridad.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES.

Cada una de las actividades se llevó a cabo sin contratiempos, verificando constantemente que las condiciones de seguridad iniciales no cambiaran y manteniendo en el personal, un correcto uso de los elementos de protección personal destinados para realizar estas labores de mantenimiento.

Todas las áreas y sedes del Consejo Superior de la Judicatura donde se ha realizado el mantenimiento de las cámaras del sistema de seguridad CCTV, se han dejado en condiciones de orden y aseo óptimos, acorde a las condiciones iniciales encontradas.