24/08/2024

Informe Mantenimiento sistema CCTV

Seguridad y Salud en el Trabajo

Mayra Alejandra Rozo Arce -
Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo

Informe Mantenimiento sistema CCTV

Seguridad y Salud en el Trabajo


El día 17 de agosto de 2024, se dio inicio a las actividades de mantenimiento preventivo, del sistema de cámaras CCTV, acorde a lo descrito en el cronograma de actividades, establecido para el CEPS No. 080 de 2024, del Consejo Superior de la Judicatura para la ciudad de Cali.

PALACIO DE JUSTICIA "Pedro Elías Serrano Abadía", Cali.

Estas actividades tuvieron inicio en el Edificio Palacio de Justicia "Pedro Elías Serrano Abadía" de Cali, donde desde el área de Seguridad y Salud en el Trabajo, se ha realizado acompañamiento permanente a las actividades de mantenimiento preventivo propuestas para las cámaras de seguridad del sistema CCTV del edificio.

Durante los días, sábado 17 de agosto y domingo 18 de agosto de 2024, se realizó el mantenimiento preventivo a 74 cámaras de seguridad internas, ubicadas en el sótano 1, sótano 2 de parqueaderos, pisos 1, 2, 3, 4 y 5 de la torre B de oficinas y en los pisos 2 al 5 de la torre A de oficinas.

En el desarrollo de esas actividades, se realizó inspección pre operacional a las zonas de trabajo para identificar los peligros presentes que pudieran afectar el normal desarrollo de las actividades, con el fin de controlar o mitigar los existentes y tener unas zonas de trabajo seguras para el personal, también se realizó charlas de seguridad pre operacionales con el personal que iba a desarrollar las actividades de mantenimiento y se inspeccionaron las herramientas y equipos de trabajo, para verificar las condiciones de seguridad de las mismas.



Debido a que en estos días no se prestaba atención al público en la entidad, ni tampoco se encontraba laborando el personal administrativo, no se realizó delimitación o señalización de las áreas de trabajo, sin embargo, se hizo acompañamiento permanente por parte de Seguridad y Salud en el Trabajo.


Cada una de las actividades se llevó a cabo sin contratiempos, verificando constantemente que las condiciones de trabajo inicial no cambiaran y manteniendo en el personal, un correcto uso de los elementos de protección personal destinados para realizar estas labores de mantenimiento.

Adicionalmente, se diligenciaron los respectivos ATS en campo, para dar cumplimiento a los requerimientos realizados por el área de Seguridad y Salud en el Trabajo de la entidad.


A continuación, se presenta evidencia fotográfica de las actividades y el acompañamiento realizado.

Evidencia fotográfica 17 de agosto de 2024









El día domingo, 18 de agosto de 2024, también se realizaron labores de mantenimiento a las cámaras de seguridad de los pisos 2 al 5 de la torre A. Para realizar le mantenimiento en las oficinas del área administrativa en el piso 2 de la torre A, se contó con el acompañamiento del personal de vigilancia de turno.

Evidencia fotográfica 18 de agosto de 2024.









Durante los días 20 y 21 de agosto, se continuó con el mantenimiento preventivo a las cámaras de seguridad de las oficinas ubicadas en los pisos 6 al 18 de la torre B, y algunas cámaras exteriores, del Palacio de Justicia. Se realizó el mantenimiento preventivo a 48 cámaras de seguridad del sistema CCTV.


Debido a que las labores de mantenimiento se realizarían entre semana con público y personal administrativo circulando por las áreas de trabajo, se realizó una charla pre operacional con el personal técnico de mantenimiento, donde se informó el cambio de las condiciones de seguridad para desarrollar las actividades, los peligros a los que se estaban expuestos y se hizo énfasis en la delimitación, señalización e información al personal administrativo, al igual que la obligatoriedad del correcto uso de los elementos de protección personal.


Evidencia fotográfica días 20, 21 de agosto:











Registro de Asistencia actividades de SST

CÓDIGO: VSST-FOR-002
EMISIÓN: MAYO 2024
VERSIÓN: 1
PÁGINA 1 DE 1

Tipo de actividad

Charla de seguridad [X] Capacitacón [ ] Entrenamiento [ ] Divulgación [ ] Otro [ ]

TEMA: Delimitación y señalización del área - Identificación de Peligros

LUGAR: Edificio Palacio de Justicia Cali FECHA: 20.08.2024 DURACIÓN: 1 HORA

HORA DE INICIO: 08:50 am HORA DE FINALIZACIÓN: 09:00 am

NOMBRE QUIEN LIDERA LA ACTIVIDAD: Mayra Alejandra Rozo Arce CARGO: Profesional SST.

No	Nombre	No Identificación	Cargo	Empresa	Firma
1	Robinson Bocanegra	94508643	Aseador	Global Vigia	
2	Jehison Hernandez	1107091576	Tecnico	Global Vigia	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

Firma del lider: Mayra A. Rozo No Cedula: 1130622945

Propiedad-Vigia-STT

PALACIO NACIONAL, Cali.


El día 23 de agosto se realizó labores de mantenimiento preventivo a 22 cámaras de seguridad internas en el Palacio Nacional, ubicadas en los pisos 1, 2, 3, 4 y sótano de la entidad.

Debido a que las labores de mantenimiento se realizaron entre semana con público y personal administrativo circulando por las áreas de trabajo, se realizó una charla pre operacional con el personal técnico de mantenimiento, donde se tuvo en cuenta el cambio locación, las condiciones de seguridad para desarrollar las actividades, los peligros a los que se estaban expuestos y se hizo énfasis en la delimitación, señalización e información al personal administrativo, al igual que la obligatoriedad del correcto uso de los elementos de protección personal.

Al igual que en el Palacio de Justicia, se realizó acompañamiento permanente por parte de Seguridad y Salud en el Trabajo durante el desarrollo de las actividades.

Evidencia fotográfica 23 de agosto de 2024:





	Registro de Asistencia actividades de SST	CÓDIGO: VSST-FOR-002	
		EMISIÓN: JULIO 2024	
		VERSIÓN: 2	
		PÁGINA 1 DE 1	

Tipo de actividad

Charla de 10 min X	Capacitacón	Entrenamiento	Divulgación		Otro

TEMA:	Delimitación y Señalización del área – Identificación de peligros.				
LUGAR:	Palacio Nacional.	FECHA:	23-08-2024	DURACIÓN:	10 MINUTOS
HORA DE INICIO:	09:00 am	HORA DE FINALIZACIÓN:		09:10 am	
NOMBRE QUIEN LIDERA LA ACTIVIDAD:	Mayra Alejandra Rozo Arce			CARGO:	Profesional SST.

No	Nombre	No Identificación	Cargo	Empresa	Firma
1	Robinson Bradly M.	94508643	Técnico	Global Vision	
2	Ricler Rentería	1C.849.431	Técnico	Global Vision	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

Observaciones:

Firma del líder: Mayra A. Rozo No Cedula: 1022[illegible]

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES.

Cada una de las actividades se llevó a cabo sin contratiempos, verificando constantemente que las condiciones de trabajo inicial no cambiaran y manteniendo en el personal, un correcto uso de los elementos de protección personal destinados para realizar estas labores de mantenimiento.

Todas las áreas donde se ha realizado el mantenimiento de las cámaras del sistema de seguridad CCTV, se han dejado en condiciones de orden y aseo óptimos, acorde a las condiciones iniciales encontradas.

Aunque se cuenta con una lista de formatos de permisos de trabajo, ATS, inspecciones pre operacionales a equipos y herramientas, y un manual de tareas de alto riesgo por parte de la entidad, no se cuenta con un procedimiento para la autorización de los permisos de trabajo para tareas de alto riesgo, por el área encargada, adicionalmente, también se desconoce el procedimiento en caso de emergencia por parte de la entidad.