Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Recursos Humanos
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

SIGCMA

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS MANUALES

I. INFORMACIÓN DE LA SEDE A INSPECCIONAR

Seccional:	CALI					Ciudad/Municipio:	Santiago de Cali		
Nombre del edificio:	Palacio de Justicia "Pedro Elías Serrano Abadía" de Cali					Dirección del Edificio:	Cra 10 # 12 - 15	Nro. Pisos:	18
Clase de Sede (Marcar X):	Propia:		Arrendada:		Comodato:	Responsable del edificio:			

II. INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de inicio del Trabajo (dd/mm/aaaa):	17.08.2024	Hora de inicio (a.m./p.m.):	11:00 am	Hora de Finalización (a.m./p.m.):	02:15 pm
Fecha de final del Trabajo (dd/mm/aaaa):	18.08.2024				
Ubicación donde se realiza el trabajo (Área/dependencia o sitio):	Sótanos Parqueaderos 1 y 2 - Torre A Pisos 2 al 5 - Torre B Pisos 1 al 5.				
Descripción de la tarea a realizar:	Mantenimiento al sistema de cámaras CCTV del edificio				

III. INSPECCIÓN

Estado: escriba según corresponda: C: cumple NC: no cumple

17.08.24 18.08.24

Herramientas	Estándares de seguridad	Lunes Estado	Martes Estado	Miércoles Estado	Jueves Estado	Viernes Estado	Sábado Estado	Domingo Estado
Llaves de expansión	El sinfín esta en buen estado libre de desgaste o hilos quebrados y se desliza sin forzarlo							
	Bocalibre de deformación o grietas, ajusta de torcerse							
	Esta original , no presenta signos de reparación							
Llaves mixtas	Las estrías de las llaves están a escuadra						C	C
	Las bocas de las llaves fijas están originales, sin desbastarlas						C	C
	Las llaves conservan su forma original, no están torcidas o dobladas						C	C
	Las bocas de las llaves están libres de deformaciones o grietas y están paralelas sus caras inferiores						C	C
	Hay llaves suficientes en tamaños y dimensiones en tal forma que no es necesario acuñar o utilizar extensiones de tubo						C	C
Martillos	El mango de los martillos esta acuñando con seguridad y encaja en la cabeza							
	Los mangos de los martillos están libres de asperezas y astillas							
	Las cabezas de los martillos están libres de rebabas							
Taladros	Las brocas son de tamaño adecuado al taladro y al tipo de trabajo que se realiza							
	Las brocas están afiladas y guardadas en estuches que las protegen							
	La carnaza metálica esta aislada							
	La línea eléctrica esta sin empalmes, aislamiento completo y el enchufe esta en buen estado de servicio							
	El mango esta protegido de la trasmisión de vibración							
Pinzas	Las quijadas están sin desgaste o melladas y mangos en buen estado, sin deformaciones							
	El tornillo o pasador en buen estado, no hay juego de la quijadas							
	El sinfín esta en buen estado libre de desgaste o hilos quebrados y se desliza sin forzarlo							

							17.08.24	18.08.24
Pinza de presión	El dispositivo de fijación ajusta correctamente, no se suelta							
	Boca libre de deformaciones o grietas, ajusta sin torcerse							
Destornilladores	Los mangos están libres de roturas, sueltos o partidos						C	C
	La hoja y el vástago están alineados, sin torcedura						C	C
	Las palas están a escuadra , las estrías afiladas y limpias						C	C
	Los mangos aislados						C	C
Ratches	El mecanismo de reversión funciona adecuadamente sin retenciones							
	Los dados son en cantidad y dimensiones suficientes para los trabajos ejecutados							
	Las estrías de los dados están a escuadra							
En general	Todas las herramientas están libres de aceites y materiales deslizantes						C	C
	Las herramientas se trasladan en cajas adecuadas, diseñadas para tal fin						C	C
	Las herramientas se guardan en tal forma que no se deterioren con las otras						C	C
	Hay un sistema de reposición de herramientas , los trabajadores lo conocen						C	C
	Las herramientas dañadas o deterioradas se cambian oportunamente, no se reparan						C	C

IV. FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA

Nombres y Apellidos	No. Identificación	Cargo	Firma
Mayra Alejandra Rozo Arce	1130622995	Profesional en SST	Mayra A. Rozo

V. PLAN DE ACCION

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento	Observaciones

CÓDIGO:	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
F-SST-60	LÍDER DEL PROCESO	SIGOMA - CENDOJ	COMITÉ DE LIDERES DEL SIGOMA
VERSIÓN:	FECHA:	FECHA:	FECHA:
00	20/04/2023	01/08/2023	12/07/2023

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Recursos Humanos
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

SIGCMA

INSPECCIÓN DE SEGURIDAD

I. INFORMACIÓN DE LA SEDE A INSPECCIONAR

Seccional:	CALI			Ciudad/Municipio:	Santiago de Cali				
Nombre edificio:	Palacio de Justicia "Pedro Elías Serrano Abadía" de Cali			Dirección del Edificio:	Cra 10 # 12 - 15			Nro. Pisos:	18
Clase de Sede (Marcar X):	Propia:		Arrendada:	Comodato:		Responsable del edificio:			

II. INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de inicio del Trabajo (dd/mm/aaaa):	17. 08. 2024	Hora de inicio (a.m./p.m.):	11:00am	Hora de Finalización (a.m./p.m.):	02:15 PM
Fecha de final del Trabajo (dd/mm/aaaa):	18. 08. 2024				
Ubicación donde se realiza el trabajo (Área/dependencia o sitio):	Sótanos Parqueaderos 1 y 2 - Torre A Pisos 2 al 5 - Torre B Pisos 1 al 5				
Descripción de la tarea a realizar:	Mantenimiento al sistema de cámaras CCTV del Edificio.				

III. INSPECCIÓN

Marque con una (x) según corresponda: C: cumple NC: no cumple

17/08/2024 18/08/2024

Ítems	Puntos a observar	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Herramientas de mano y fuerza automotriz															
1.	Las herramientas están hechas de material resistente, de acuerdo al uso											X		X	
2.	Se encuentran herramientas abandonadas por donde transitan las personas												X		X
3.	Se dispone de carretillas para transporte de herramientas en caso de ser necesario.											X		X	
4.	La herramientas y mango tiene la forma, peso y dimensiones adecuadas al trabajo a realizar											X		X	
5.	Se realiza mantenimiento a las herramientas manuales											X		X	
7.	Las condiciones de limpieza de las herramientas son las adecuadas											X		X	
8.	Se cuenta con un sitio de almacenamiento adecuado para las herramientas											X		X	
9.	El personal se encuentra capacitado en la operación de las herramientas											X		X	
Manejo y transporte manual de materiales		**Lunes**		**Martes**		**Miércoles**		**Jueves**		**Viernes**		**Sábado**		**Domingo**	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
10.	La obra cuenta con un plan general de procedimientos y métodos de trabajo, con trabajadores físicamente capacitados											X		X	
11.	No se ven trabajadores que carguen mas de 25Kg											X		X	
12.	Los trabajadores cuentan con periodos de descanso suficientes											X		X	

17.08.2024 18.08.2024

Manejo y almacenamiento de materiales		Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
13.	Se encuentran demarcados los sitios de manejo y almacenamiento de materiales											X		X	
14.	Los materiales que resultan sobrantes se almacenan en el sitio destinado											X		X	
Requisitos básicos		**Lunes**		**Martes**		**Miércoles**		**Jueves**		**Viernes**		**Sábado**		**Domingo**	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
15.	Se ha capacitado el personal en prevención de riesgos											X		X	
16.	El personal cuenta con los elementos de protección personal necesarios para desarrollar su labor											X		X	
17.	Se remplaza oportunamente los elementos de protección personal cuando presentan deterioro o daño											X		X	
18.	Tiene registro de la entrega de elementos de protección personal que se suministra al trabajador											X		X	
19.	Se cuenta con lineamientos de seguridad para el trabajo en alturas											X		X	
Condiciones locativas		**Lunes**		**Martes**		**Miércoles**		**Jueves**		**Viernes**		**Sábado**		**Domingo**	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
20.	La construcción se encuentra en buenas condiciones y garantiza la seguridad de las personas											X		X	
21.	Existen condiciones de orden y aseo											X		X	
22.	Se cuenta con botiquín y camillas debidamente señalizados											X		X	
23.	Se cuenta con condiciones de saneamiento básico (control de basuras, plagas etc.)											X		X	
Señalización y demarcación		**Lunes**		**Martes**		**Miércoles**		**Jueves**		**Viernes**		**Sábado**		**Domingo**	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
24.	Se señalizan los sitios en los cuales se va realizar trabajos de soldadura											X		X	
25.	Se señalizan los puestos de operación peligroso (tareas de alto riesgo)											X		X	
26.	Se encuentra demarcadas las zonas restringidas											X		X	
Servicios de higiene		**Lunes**		**Martes**		**Miércoles**		**Jueves**		**Viernes**		**Sábado**		**Domingo**	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
27.	La obra cuenta con inodoros, lavamanos y orinales, con espacio suficiente y además en la cantidad necesaria (1 por cada 15 personas)											X		X	
28.	Hay agua potable											X		X	
29.	Existe agua potable en la obra apta para consumo y en cantidad necesaria (1 suministro por cada 50 trabajadores)											X		X	

Observaciones:

Fecha de inspección (dd/mm/aa):		**Responsable (Nombres y apellidos):**	Mayra Alejandra Rozo Ace (SST Contratista)

CÓDIGO: F-SST-75	ELABORÓ: LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ: SIGCMA - CENDOJ	APROBÓ: COMITÉ DE LIDERES DEL SIGCMA
VERSIÓN: 00	FECHA: 20/04/2023	FECHA: 01/06/2023	FECHA: 12/07/2023

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Recursos Humanos
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

SIGCMA

INSPECCIÓN DE SEGURIDAD

I. INFORMACIÓN DE LA SEDE A INSPECCIONAR

Seccional:				Ciudad/Municipio:	Santiago de Cali				
Nombre edificio:	Palacio de Justicia Cali			Dirección del Edificio:	Cra. 10 #12-15			Nro. Pisos:	18
Clase de Sede (Marcar X):	Propia:		Arrendada:		Comodato:		Responsable del edificio:		

II. INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de inicio del Trabajo (dd/mm/aaaa):	20.05.2024	Hora de Inicio (a.m./p.m.):	09:00 AM	Hora de Finalización (a.m./p.m.):	02:15 PM
Fecha de final del Trabajo (dd/mm/aaaa):	21.05.2024				
Ubicación donde se realiza el trabajo (Área/dependencia o sitio):	Torre B. Pisos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, Sótano 1, Parroleta del Patado entre Torres A y B.				
Descripción de la tarea a realizar:	Mantenimiento al sistema de cámaras CCTV,				

III. INSPECCIÓN

Marque con una (x) según corresponda: C: cumple NC: no cumple

Ítems	Puntos a observar	Lunes		Martes 20.05.24		Miércoles 21.05.24		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	Herramientas de mano y fuerza automotriz														
1.	Las herramientas están hechas de material resistente, de acuerdo al uso			X		X									
2.	Se encuentran herramientas abandonadas por donde transitan las personas				X		X								
3.	Se dispone de carretillas para transporte de herramientas en caso de ser necesario.			X		X									
4.	La herramientas y mango tiene la forma, peso y dimensiones adecuadas al trabajo a realizar			X		X									
5.	Se realiza mantenimiento a las herramientas manuales			X		X									
7.	Las condiciones de limpieza de las herramientas son las adecuadas			X		X									
8.	Se cuenta con un sitio de almacenamiento adecuado para las herramientas			X		X									
9.	El personal se encuentra capacitado en la operación de las herramientas			X		X									
	Manejo y transporte manual de materiales	**Lunes**		**Martes**		**Miércoles**		**Jueves**		**Viernes**		**Sábado**		**Domingo**	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
10.	La obra cuenta con un plan general de procedimientos y métodos de trabajo, con trabajadores físicamente capacitados			X		X									
11.	No se ven trabajadores que carguen mas de 25Kg			X		X									
12.	Los trabajadores cuentan con periodos de descanso suficientes			X		X									

20.08.2024 21.09.24

Manejo y almacenamiento de materiales		Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
13.	Se encuentran demarcados los sitios de manejo y almacenamiento de materiales			X		X									
14.	Los materiales que resultan sobrantes se almacenan en el sitio destinado			X		X									
Requisitos básicos		**Lunes**		**Martes**		**Miércoles**		**Jueves**		**Viernes**		**Sábado**		**Domingo**	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
15.	Se ha capacitado el personal en prevención de riesgos			X		X									
16.	El personal cuenta con los elementos de protección personal necesarios para desarrollar su labor			X		X									
17.	Se remplaza oportunamente los elementos de protección personal cuando presentan deterioro o daño			X		X									
18.	Tiene registro de la entrega de elementos de protección personal que se suministra al trabajador			X		X									
19.	Se cuenta con lineamientos de seguridad para el trabajo en alturas			X		X									
Condiciones locativas		**Lunes**		**Martes**		**Miércoles**		**Jueves**		**Viernes**		**Sábado**		**Domingo**	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
20.	La construcción se encuentra en buenas condiciones y garantiza la seguridad de las personas			X		X									
21.	Existen condiciones de orden y aseo			X		X									
22.	Se cuenta con botiquín y camillas debidamente señalizados			X		X									
23.	Se cuenta con condiciones de saneamiento básico (control de basuras, plagas etc.)			X		X									
Señalización y demarcación		**Lunes**		**Martes**		**Miércoles**		**Jueves**		**Viernes**		**Sábado**		**Domingo**	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
24.	Se señalizan los sitios en los cuales se va realizar trabajos de soldadura			X		X									
25.	Se señalizan los puestos de operación peligroso (tareas de alto riesgo)			X		X									
26.	Se encuentra demarcadas las zonas restringidas			X		X									
Servicios de higiene		**Lunes**		**Martes**		**Miércoles**		**Jueves**		**Viernes**		**Sábado**		**Domingo**	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
27.	La obra cuenta con inodoros, lavamanos y orinales, con espacio suficiente y además en la cantidad necesaria (1 por cada 15 personas)			X		X									
28.	Hay agua potable			X		X									
29.	Existe agua potable en la obra apta para consumo y en cantidad necesaria (1 suministro por cada 50 trabajadores)			X		X									

Observaciones:

Fecha de Inspección (dd/mm/aa):		**Responsable (Nombres y apellidos):**	Mayra Alejandra Rozo Arce.

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Recursos Humanos
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

SIGCMA

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS MANUALES

I. INFORMACIÓN DE LA SEDE A INSPECCIONAR

Seccional:						Ciudad/Municipio:	Santiago de Cali		
Nombre del edificio:	Palacio de Justicia "Pedro Elías Serrano" Cali					Dirección del Edificio:	Cra. 10 # 12 15	Nro. Pisos:	18
Clase de Sede (Marcar X):	Propia:		Arrendada:		Comodato:	Responsable del edificio:			

II. INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de inicio del Trabajo (dd/mm/aaaa):	20-08-2024	Hora de Inicio (a.m./p.m.):	09:00am	Hora de Finalización (a.m./p.m.):	02:15pm
Fecha de final del Trabajo (dd/mm/aaaa):	21-08-2024				
Ubicación donde se realiza el trabajo (Área/dependencia o sitio):	TORRE B, Pisos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 - Sótano 1, plazoleta del Palacio entre Torres A y B.				
Descripción de la tarea a realizar:	Mantenimiento al Sistema de Cámaras CCTV				

III. INSPECCIÓN

Estado: escriba según corresponda: C: cumple NC: no cumple

Herramientas	Estándares de seguridad	Lunes Estado	Martes 20-08-24 Estado	Miércoles 21-08-24 Estado	Jueves Estado	Viernes Estado	Sábado Estado	Domingo Estado
Llaves de expansión	El sinfín esta en buen estado libre de desgaste o hilos quebrados y se desliza sin forzarlo							
	Bocalibre de deformación o grietas, ajusta de torcerse							
	Esta original , no presenta signos de reparación							
Llaves mixtas	Las estrías de las llaves están a escuadra		C	C				
	Las bocas de las llaves fijas están originales, sin desbastarlas		C	C				
	Las llaves conservan su forma original, no están torcidas o dobladas		C	C				
	Las bocas de las llaves están libres de deformaciones o grietas y están paralelas sus caras interiores		C	C				
	Hay llaves suficientes en tamaños y dimensiones en tal forma que no es necesario acuñar o utilizar extensiones de tubo		C	C				
Martillos	El mango de los martillos esta acuñando con seguridad y encaja en la cabeza							
	Los mangos de los martillos están libres de asperezas y astillas							
	Las cabezas de los martillos están libres de rebabas							
Taladros	Las brocas son de tamaño adecuado al taladro y al tipo de trabajo que se realiza							
	Las brocas están afiladas y guardadas en estuches que las protegen							
	La carnaza metálica esta aislada							
	La línea eléctrica esta sin empalmes, aislamiento completo y el enchufe esta en buen estado de servicio							
	El mango esta protegido de la trasmisión de vibración							
Pinzas	Las quijadas están sin desgaste o melladas y mangos en buen estado, sin deformaciones							
	El tornillo o pasador en buen estado, no hay juego de la quijadas							

			20.08.24	21.08.24				
Pinza de presión	El sinfin esta en buen estado libre de desgaste o hilos quebrados y se desliza sin forzarlo							
	El dispositivo de fijación ajusta correctamente, no se suelta							
	Boca libre de deformaciones o grietas, ajusta sin torcerse							
Destornilladores	Los mangos están libres de roturas, sueltos o partidos		C	C				
	La hoja y el vástago están alineados, sin torcedura		C	C				
	Las palas están a escuadra , las estrías afiladas y limpias		C	C				
	Los mangos aislados		C	C				
Ratches	El mecanismo de reversión funciona adecuadamente sin retenciones							
	Los dados son en cantidad y dimensiones suficientes para los trabajos ejecutados							
	Las estrías de los dados están a escuadra							
En general	Todas las herramientas están libres de aceites y materiales deslizantes		C	C				
	Las herramientas se trasladan en cajas adecuadas, diseñadas para tal fin		C	C				
	Las herramientas se guardan en tal forma que no se deterioren con las otras		C	C				
	Hay un sistema de reposición de herramientas , los trabajadores lo conocen		C	C				
	Las herramientas dañadas o deterioradas se cambian oportunamente, no se reparan		C	C				

IV. FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA

Nombres y Apellidos	No. Identificación	Cargo	Firma
Mayra Alejandra Rojo Arce	1130622995	profesional SST (contratista)	Mayra P Rojo

V. PLAN DE ACCION

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento	Observaciones

	Registro de Asistencia actividades de SST	CÓDIGO: VSST-FOR-002
		EMISIÓN: MAYO 2024
		VERSIÓN: 1
		PÁGINA 1 DE 1

Tipo de actividad

Charla de seguridad [X] Capacitacón [ ] Entrenamiento [ ] Divulgación [ ] Otro [ ]

TEMA: Delimitación y señalización del área - Identificación de Peligros

LUGAR: Edificio Palacio de Justicia Cali **FECHA:** 20.08.2024 **DURACIÓN:** 40 Min.

HORA DE INICIO: 08:50 am **HORA DE FINALIZACIÓN:** 09:00 am

NOMBRE QUIEN LIDERA LA ACTIVIDAD: Mayra Alejandra Rozo Arce **CARGO:** Profesional SST.

No	Nombre	No Identificación	Cargo	Empresa	Firma
1	Robinson Bracho	94508643	Auxiliar	Global Vision	
2	Jehison Hernandez	1107091516	Tecnico	Global Vision	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

Firma del líder: Mayra A. Rozo No Cedula: 1130622995