INFORME DE ACTIVIDADES PERIODICAS

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA			
Fecha de presentación del informe:	Julio 31 de 2025	Numero de contrato:	**CD-12-2025-1345**
Datos del Contratista (nombres, apellidos y número de identificación)	**MAURICIO TIQUE** **CC. Nº 8.706.501**		
Periodo del informe:	Informe comprendido del periodo al 31 de julio de 2025	Informe número:	**06**
Objeto del contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y MISIONALES PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.		
Valor del contrato	**SON: DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/L. ($18.720.000)**		
Supervisor	RAFAEL DOMINGO LAFONT DE SALES C.C.: 8.662.605		
Cargo	SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS		

Actividades realizadas al 31 de julio de 2025.

Apoyo a la gestión durante las visitas realizadas a las viviendas postuladas correspondiente al barrio **SAN LUIS**, en donde se verifican el estado de las viviendas dentro del diagnóstico para conocer si esta es apta o no, también se verifica información de puntaje de Sisben y avalúo catastral, todo dentro del Programa de Mejoramiento de Vivienda Saludable, de la Secretaría de Obras Públicas. Actividad realizada en las siguientes direcciones:

C 92 4 22
C 94 1G 65
C 94 2B 44
C 94 2B 30
K 2B 92 82
K 2B 91 149
K 2B 91 59
K 2C 91 72
K 2C 94 41
K 3C 92 59

Apoyo a la gestión durante las visitas realizadas a las viviendas postuladas correspondiente al barrio **LA CHINITA**, en donde se verifican el estado de las viviendas dentro del diagnóstico para conocer si esta es apta o no, también se verifica información de puntaje de Sisben y avalúo catastral, todo dentro del Programa de Mejoramiento de Vivienda Saludable, de la Secretaría de Obras Públicas. Actividad realizada en las siguientes direcciones:

C 16C 11A 20
C 5D 12 39
C 6 20 10
C 6A 12 28
C 6A 12 39
C 7 12 52
C 7 14 11
C 8 10B 42
C 8 14 03

Apoyo a la gestión durante las visitas realizadas a las viviendas postuladas correspondiente al barrio **LA LUZ,** en donde se verifican el estado de las viviendas dentro del diagnóstico para conocer si esta es apta o no, también se verifica información de puntaje de Sisben y avalúo catastral, todo dentro del Programa de Mejoramiento de Vivienda Saludable, de la Secretaría de Obras Públicas. Actividad realizada en las siguientes direcciones:

K 24 6 28
K 25 11 19
K 25 9 29
K 29A 6 99


Apoyo a la gestión durante las visitas realizadas a las viviendas postuladas correspondiente al barrio **SANTA MARIA,** en donde se verifican el estado de las viviendas dentro del diagnóstico para conocer si esta es apta o no, también se verifica información de puntaje de Sisben y avalúo catastral, todo dentro del Programa de Mejoramiento de Vivienda Saludable, de la Secretaría de Obras Públicas. Actividad realizada en las siguientes direcciones:

K 1F 91 52
K 3 SUR 89 96
K 3 SUR 91 48
K 4 SUR 90 16
K 7 SUR 88 41

Apoyo a la gestión durante las visitas realizadas a las viviendas postuladas correspondiente al barrio **SIETE DE ABRIL**, en donde se verifican el estado de las viviendas dentro del diagnóstico para conocer si esta es apta o no, también se verifica información de puntaje de Sisben y avalúo catastral, todo dentro del Programa de Mejoramiento de Vivienda Saludable, de la Secretaría de Obras Públicas. Actividad realizada en las siguientes direcciones:

C 49 5B SUR 98
C 49A 1F 32
C 49B 1A 102
C 50B 4 SUR 22
C 50B 4 SUR 59
C 50C 8 SUR 04
C 50B 4 SUR 15

Atentamente,



ANEXO REGISTROS FOTOGRAFICOS

Barrio San Luis



Barrio La Chinita



Barrio La Luz



Barrio Siete de Abril

