

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	IDIGER - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático SOPORTE DE VISITA TÉCNICA	CÓDIGO GAR-FT-01
		VERSIÓN 9
		FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 28/04/2017

1. NOMBRE DEL SOLICITANTE Ministerio de Vivienda	2. TELÉFONO 3105507308	3. MOTIVO DE VISITA <input checked="" type="checkbox"/> Radicado <input type="checkbox"/> Evento <input type="checkbox"/> Apoyo Institucional No. 2025 ER 12901	4. FECHA DE VISITA 26 06 2025
5. DIRECCIÓN DE VISITA TÉCNICA KR 6 8-77 Casa Botica	6. BARRIO La Catedral	7. LOCALIDAD Condellora	

8. CARACTERÍSTICAS Y RESIDENTES DEL INMUEBLE SEGÚN INFORMACIÓN POR QUIÉN ATIENDE LA VISITA
 Número de Predios 1 Número de familias 1 Número de personas 50 Adultos 50
 Menores 0

9. LA PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA TÉCNICA SOLICITA QUE EL INFORME TÉCNICO PRODUCTO DE LA MISMA SE ENVÍE A:
☐ Dirección predio ☒ Dirección alternativa ☒ Correo electrónico ☒ Alcaldía Local
☐ Junta Acción Comunal ☐ IDIGER (Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11 - Horario de atención Lunes a Viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m.)

Adicionalmente solicita que la entrega se realice en el siguiente horario preferiblemente:
jmcepeda@minvivienda.gov.co

11. OBSERVACIONES
 Se realiza la verificación del estado del muro del costado occidental del predio que presenta deterioro y posible afectación hacia la zona aludida en el evento de colapso de la estructura lo cual en el periodo no puede ser observado.

12. EN CONSTANCIA FIRMAN,

FIRMA <u>[Firma]</u> PROFESIONAL IDIGER QUE REALIZA LA VISITA Nombre: <u>Severo Romero</u> Cargo: <u>Don Instructo</u>	FIRMA <u>[Firma]</u> PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA Nombre: <u>Walterio Cepeda</u> C.C. No. <u>80.504.271</u>
---	---

Notas:

- Esta visita se realiza a solicitud radicada por la ciudadanía, por ocurrencia de un evento registrado en el Sistema de Información para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático - SIRE o por solicitud judicial.
- La visita técnica se hará únicamente en presencia de un adulto, NO se realizará el ingreso al predio cuando sólo se cuente con la presencia de menores de edad.
- Producto de esta visita técnica, se emitirá el informe técnico respectivo, en el que se plasmarán las acciones adelantadas, conclusiones, advertencias y recomendaciones para el sector evaluado por parte del IDIGER, el cual se enviará a la comunidad, entidades públicas y/o privadas y Alcaldías Locales para el seguimiento respectivo.
- Los datos personales que reposen en el presente documento serán tratados conforme a la Ley 1581 de 2012 "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales" reglamentada mediante Decreto Nacional 1377 de 2013.