H&E Hydraulic & Environmental Design — Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 1**

Datos de usuario			
Sede	DT. ANTIOQUIA	Municipio	Medellín
Dirección	Carera 64C No. 78-580 Local 245N, 246N 247N, 248N, 249N, 250N - Terminal de transporte norte Ofic. 250		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	lunes, 7 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	miércoles, 23 de octubre de 2024	Mantenimiento correctivo	Si

Datos de equipo (1)			
Marca	STARLIGHT	Serial	No tiene.
BTU	12000 BTU	Eficiencia energética	D

Observaciones después del mantenimiento preventivo
Corto eléctrico en el capacitor.
Descripción mantenimiento correctivo
Aire Acondicionado tipo Mini Splith OFICINA ABOGADO: Cambio de Kit Arranque para Compresor 12.000 BTUS
Observaciones
NA

H&E Hydraulic & Environmental Design — Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 2**

Datos de usuario			
Sede	DT. ANTIOQUIA	Municipio	Medellín
Dirección	Carera 64C No. 78-580 Local 245N, 246N 247N, 248N, 249N, 250N - Terminal de transporte norte Ofic. 251		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	lunes, 7 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	miércoles, 23 de octubre de 2024	Mantenimiento correctivo	No

Datos de equipo (2)			
Marca	STARLIGHT	Serial	No tiene.
BTU	36000 BTU	Eficiencia energética	D

Observaciones después del mantenimiento preventivo
En buen estado
Descripción mantenimiento correctivo
NA
Observaciones
NA

H&E Hydraulic & Environmental Design — Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 3**

Datos de usuario			
Sede	DT. ANTIOQUIA	Municipio	Medellín
Dirección	Carera 64C No. 78-580 Local 245N, 246N 247N, 248N, 249N, 250N - Terminal de transporte norte Ofic. 252		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	lunes, 7 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	miércoles, 23 de octubre de 2024	Mantenimiento correctivo	No

Datos de equipo (3)			
Marca	STARLIGHT	Serial	No tiene.
BTU	36000 BTU	Eficiencia energética	D

Observaciones después del mantenimiento preventivo
En buen estado, equipo muy obstruido
Descripción mantenimiento correctivo
NA
Observaciones
NA

H&E Hydraulic & Environmental Design — Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 4**

Datos de usuario			
Sede	DT. ANTIOQUIA	Municipio	Medellín
Dirección	Carera 64C No. 78-580 Local 245N, 246N 247N, 248N, 249N, 250N - Terminal de transporte norte Ofic. 253		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	lunes, 7 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	miércoles, 23 de octubre de 2024	Mantenimiento correctivo	Si

Datos de equipo (4)			
Marca	STARLIGHT	Serial	No tiene.
BTU	36000 BTU	Eficiencia energética	D

Observaciones después del mantenimiento preventivo
Compresor dañado
Descripción mantenimiento correctivo
Cambio Compresor Averiado OFICINA GERENTE Terminal Norte Hidráulica, Incluye suministro e instalación de compresor R22, 36000BTU. Gas refrigerante R22, nitrógeno seco y kit de soldadura.
Observaciones
NA

H&E Hydraulic & Environmental Design — Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 5**

Datos de usuario			
Sede	DT. ANTIOQUIA	Municipio	Medellín
Dirección	Carera 64C No. 78-580 Local 245N, 246N 247N, 248N, 249N, 250N - Terminal de transporte norte Ofic. 254		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	lunes, 7 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	miércoles, 23 de octubre de 2024	Mantenimiento correctivo	Si

Datos de equipo (5)			
Marca	STARLIGHT	Serial	No tiene.
BTU	12000 BTU	Eficiencia energética	D

Observaciones después del mantenimiento preventivo
Compresor dañado
Descripción mantenimiento correctivo
Aire Acondicionado tipo Mini SPLIT Rack: Cambio de Compresor de 9000 BTUs; R22; 220vac, incluye: Cambio de Compresor y Kit de Arranque Kit de soldadura -Barrido del sistema de con Nitrógeno -Vacío a 50 Micras -Puesta en Marcha del Equipo. Gas refrigerante R22, nitrógeno seco y kit de soldadura.
Observaciones
NA

H&E Hydraulic & Environmental Design — Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024**
		Formulario No. 6

Datos de usuario			
Sede	DT. ANTIOQUIA	Municipio	Medellín
Dirección	Carera 64C No. 78-580 Local 245N, 246N 247N, 248N, 249N, 250N - Terminal de transporte norte Ofic. 255		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	lunes, 7 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	miércoles, 23 de octubre de 2024	Mantenimiento correctivo	No

Datos de equipo (6)			
Marca	STARLIGHT	Serial	No tiene.
BTU	12000 BTU	Eficiencia energética	D

Observaciones después del mantenimiento preventivo
En buen estado
Descripción mantenimiento correctivo
NA
Observaciones
NA

H&E Hydraulic & Environmental Design — Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024**
		Formulario No. 7

Datos de usuario			
Sede	DT. ANTIOQUIA	Municipio	Medellín
Dirección	Carera 64C No. 78-580 Local 245N, 246N 247N, 248N, 249N, 250N - Terminal de transporte norte Ofic. 256		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	lunes, 7 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	miércoles, 23 de octubre de 2024	Mantenimiento correctivo	No

Datos de equipo (7)			
Marca	STARLIGHT	Serial	No tiene.
BTU	12000 BTU	Eficiencia energética	D

Observaciones después del mantenimiento preventivo
En buen estado
Descripción mantenimiento correctivo
NA
Observaciones
NA

H&E Hydraulic & Environmental Design — Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 8**

Datos de usuario			
Sede	DT. ANTIOQUIA	Municipio	Medellín
Dirección	Carera 64C No. 78-580 Local 245N, 246N 247N, 248N, 249N, 250N - Terminal de transporte norte Ofic. 257		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	lunes, 7 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	miércoles, 23 de octubre de 2024	Mantenimiento correctivo	No

Datos de equipo (8)			
Marca	STARLIGHT	Serial	No tiene.
BTU	12000 BTU	Eficiencia energética	D

Observaciones después del mantenimiento preventivo
En buen estado
Descripción mantenimiento correctivo
NA
Observaciones
NA

H&E Hydraulic & Environmental Design — Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 9**

Datos de usuario			
Sede	DT. ANTIOQUIA	Municipio	Medellín
Dirección	Carera 64C No. 78-580 Local 245N, 246N 247N, 248N, 249N, 250N - Terminal de transporte norte Ofic. 258		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	lunes, 7 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	miércoles, 23 de octubre de 2024	Mantenimiento correctivo	No

Datos de equipo (9)			
Marca	STARLIGHT	Serial	No tiene.
BTU	12000 BTU	Eficiencia energética	D

Observaciones después del mantenimiento preventivo
En buen estado
Descripción mantenimiento correctivo
NA
Observaciones
NA

H&E Hydraulic & Environmental Design Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 10**

Datos de usuario			
Sede	DT. ATLÁNTICO	Municipio	Barranquilla
Dirección	Carrera 57 No.75-42		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	miércoles, 16 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	Si
Datos de equipo (1)			
Marca	YORK	Serial	No tienen serial individual se adjunta modelo del equipo (YHJE18XJ6AXB-RX)
BTU	60 000 BTU	Eficiencia energética	D
Observaciones después del mantenimiento preventivo			
Buen estado, normal funcionamiento			
Descripción mantenimiento correctivo			
El motor del ventilador 3/4hp 1080rpm esta dañado necesita capacitadores de compresor y ventilador en aire tipo central de 5 toneladas			
Observaciones			
NA			

H&E Hydraulic & Environmental Design — Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 11**

Datos de usuario			
Sede	DT. ATLÁNTICO	Municipio	Barranquilla
Dirección	Carrera 57 No.75-43		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	jueves, 17 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	Si
Datos de equipo (2)			
Marca	YORK	Serial	No tienen serial individual se adjunta modelo del equipo (YHJE18XJ6AXB-RX)
BTU	60 000 BTU	Eficiencia energética	D
Observaciones después del mantenimiento preventivo			
Buen estado, normal funcionamiento			
Descripción mantenimiento correctivo			
El motor del ventilador 3/4hp 1080rpm esta dañado necesita capacitadores de compresor y ventilador en aire tipo central de 5 toneladas			
Observaciones			
NA			

H&E Hydraulic & Environmental Design — Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 12**

Datos de usuario			
Sede	DT. ATLÁNTICO	Municipio	Barranquilla
Dirección	Carrera 57 No.75-44		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	viernes, 18 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No

Datos de equipo (3)			
Marca	YORK	Serial	No tienen serial individual se adjunta modelo del equipo (YHJE18XJ6AXB-RX)
BTU	18 000 BTU	Eficiencia energética	D

Observaciones después del mantenimiento preventivo
Buen estado, normal funcionamiento
Descripción mantenimiento correctivo
NA
Observaciones
NA

H&E Hydraulic & Environmental Design — Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 13**

Datos de usuario			
Sede	DT. ATLÁNTICO	Municipio	Barranquilla
Dirección	Carrera 57 No.75-45		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	sábado, 19 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No
Datos de equipo (4)			
Marca	YORK	Serial	No tienen serial individual se adjunta modelo del equipo (YHJE18XJ6AXB-RX)
BTU	18 000 BTU	Eficiencia energética	D
Observaciones después del mantenimiento preventivo			
Buen estado, normal funcionamiento			
Descripción mantenimiento correctivo			
NA			
Observaciones			
NA			

H&E Hydraulic & Environmental Design — Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 14**

Datos de usuario			
Sede	DT. ATLÁNTICO	Municipio	Barranquilla
Dirección	Carrera 57 No.75-46		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	domingo, 20 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No
Datos de equipo (5)			
Marca	YORK	Serial	No tienen serial individual se adjunta modelo del equipo (YHJE18XJ6AXB-RX)
BTU	18 000 BTU	Eficiencia energética	D
Observaciones después del mantenimiento preventivo			
Buen estado, normal funcionamiento			
Descripción mantenimiento correctivo			
NA			
Observaciones			
NA			

H&E Hydraulic & Environmental Design Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 15**

Datos de usuario			
Sede	DT. ATLÁNTICO	Municipio	Barranquilla
Dirección	Carrera 57 No.75-47		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	lunes, 21 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No
Datos de equipo (6)			
Marca	LG	Serial	No tienen serial individual se adjunta modelo del equipo (VM242C7)
BTU	18 000 BTU	Eficiencia energética	D
Observaciones después del mantenimiento preventivo			
Buen estado, normal funcionamiento			
Descripción mantenimiento correctivo			
NA			
Observaciones			
NA			

H&E Hydraulic & Environmental Design — Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 16**

Datos de usuario			
Sede	DT. BOLÍVAR	Municipio	Cartagena
Dirección	Calle Candilejo y Román No. 33-41/43/47/49/57/63 Carera. 6 No. 33-63, 3er piso		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	martes, 1 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	Si

Datos de equipo (1)			
Marca	BLUELINE	Serial	No registra
BTU	24000 BTU	Eficiencia energética	D

Observaciones después del mantenimiento preventivo
Buen estado, normal funcionamiento
Descripción mantenimiento correctivo
Parte del aislante térmico de aire central esta dañado, se necesita cambiar un breaker, se encontraron problemas en la línea de potencia de tablero condensadora y la línea de comunicación entre uman y uca tendido de red eléctrica
Observaciones
NA

H&E Hydraulic & Environmental Design — Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 17**

Datos de usuario			
Sede	DT. BOLÍVAR	Municipio	Cartagena
Dirección	Calle Candilejo y Román No. 33-41/43/47/49/57/63 Carera. 6 No. 33-63, 3er piso		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	martes, 1 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	Si

Datos de equipo (2)			
Marca	BLUELINE	Serial	No registra
BTU	24000 BTU	Eficiencia energética	D

Observaciones después del mantenimiento preventivo
Buen estado, normal funcionamiento
Descripción mantenimiento correctivo
Parte del aislante térmico de aire central esta dañado, se necesita cambiar un breaker, se encontraron problemas en la línea de potencia de tablero condensadora y la línea de comunicación entre uman y uca tendido de red eléctrica
Observaciones
NA

H&E Hydraulic & Environmental Design — Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024**
		Formulario No. 18

Datos de usuario			
Sede	DT. BOLÍVAR	Municipio	Cartagena
Dirección	Calle Candilejo y Román No. 33-41/43/47/49/57/63 Carera. 6 No. 33-63, 3er piso		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	martes, 1 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No

Datos de equipo (3)			
Marca	BLUELINE	Serial	No registra
BTU	18000 BTU	Eficiencia energética	D

Observaciones después del mantenimiento preventivo
Buen estado, normal funcionamiento
Descripción mantenimiento correctivo
NA
Observaciones
NA

H&E Hydraulic & Environmental Design — Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 19**

Datos de usuario			
Sede	DT. BOLÍVAR	Municipio	Cartagena
Dirección	Calle Candilejo y Román No. 33-41/43/47/49/57/63 Carera. 6 No. 33-63, 3er piso		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	martes, 1 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No

Datos de equipo (4)			
Marca	BLUELINE	Serial	No registra
BTU	18000 BTU	Eficiencia energética	D

Observaciones después del mantenimiento preventivo
Buen estado, normal funcionamiento
Descripción mantenimiento correctivo
NA
Observaciones
NA

H&E Hydraulic & Environmental Design — Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 20**

Datos de usuario			
Sede	DT. BOLÍVAR	Municipio	Cartagena
Dirección	Calle Candilejo y Román No. 33-41/43/47/49/57/63 Carera. 6 No. 33-63, 3er piso		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	martes, 1 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No

Datos de equipo (5)			
Marca	BLUELINE	Serial	No registra
BTU	18000 BTU	Eficiencia energética	D

Observaciones después del mantenimiento preventivo
Buen estado, normal funcionamiento
Descripción mantenimiento correctivo
NA
Observaciones
NA

H&E Hydraulic & Environmental Design — Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 21**

Datos de usuario			
Sede	DT. BOLÍVAR	Municipio	Cartagena
Dirección	Calle Candilejo y Román No. 33-41/43/47/49/57/63 Carera. 6 No. 33-63, 3er piso		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	martes, 1 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No

Datos de equipo (6)			
Marca	BLUELINE	Serial	No registra
BTU	18000 BTU	Eficiencia energética	D

Observaciones después del mantenimiento preventivo
Buen estado, normal funcionamiento
Descripción mantenimiento correctivo
NA
Observaciones
NA

H&E Hydraulic & Environmental Design — Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 22**

Datos de usuario			
Sede	DT. BOYACÁ	Municipio	Duitama
Dirección	Calle 16 No.14-68Oficina 401-402, Duitama.		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	viernes, 18 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No

Datos de equipo (1)			
Marca	BLUELINE	Serial	No registra
BTU	18000 BTU	Eficiencia energética	No registra

Observaciones después del mantenimiento preventivo
Equipo presenta falla en compresor, requiere cambio de compresor cambio de tarjeta de control, corrección de fuga, vacío , presurización, descontaminar sistema , carga de refrigerante , calibración y puesta en servicio aislar tuberías de refrigeración con
Descripción mantenimiento correctivo
NA
Observaciones
No se hace mantenimiento correctivo se programa remplazo de aire acondicionado

H&E Hydraulic & Environmental Design — Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 23**

Datos de usuario			
Sede	DT. CAUCA	Municipio	Popayán
Dirección	Calle 25 No 11 – 96 1º piso		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	martes, 8 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No

Datos de equipo (1)			
Marca	BLUELINE	Serial	G73212951100052
BTU	18000 BTU	Eficiencia energética	No registra

Observaciones después del mantenimiento preventivo
Sin aislamiento térmico y drenaje en mal estado, se corrige en mantenimiento preventivo
Descripción mantenimiento correctivo
NA
Observaciones
NA

H&E Hydraulic & Environmental Design Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 24**

Datos de usuario			
Sede	DT. CAUCA	Municipio	Popayán
Dirección	Calle 25 No 11 – 96 1º piso		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	martes, 8 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No

Datos de equipo (2)			
Marca	PANASONIC	Serial	3463417730
BTU	18000 BTU	Eficiencia energética	No registra

Observaciones después del mantenimiento preventivo
Manguera desagüe mal estado, se corrige en mantenimiento preventivo
Descripción mantenimiento correctivo
NA
Observaciones
NA

H&E Hydraulic & Environmental Design — Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 25**

Datos de usuario			
Sede	DT. CESAR	Municipio	Valledupar
Dirección	Calle 16 A No. 12-89		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	viernes, 11 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No

Datos de equipo (1)			
Marca	YORK	Serial	200200325
BTU	18000 BTU	Eficiencia energética	C

Observaciones después del mantenimiento preventivo
Equipos bastante sucios filtros tapados
Descripción mantenimiento correctivo
NA
Observaciones
NA

H&E Hydraulic & Environmental Design — Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 26**

Datos de usuario			
Sede	DT. CESAR	Municipio	Valledupar
Dirección	Calle 16 A No. 12-90		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	viernes, 11 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No

Datos de equipo (2)			
Marca	YORK	Serial	200200213
BTU	18000 BTU	Eficiencia energética	C

Observaciones después del mantenimiento preventivo
Equipo se encuentra con suciedad
Descripción mantenimiento correctivo
NA
Observaciones
NA

H&E Hydraulic & Environmental Design Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 27**

Datos de usuario			
Sede	DT. CESAR	Municipio	Valledupar
Dirección	Calle 16 A No. 12-91		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	viernes, 11 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No

Datos de equipo (3)			
Marca	YORK	Serial	200200326
BTU	18000 BTU	Eficiencia energética	C

Observaciones después del mantenimiento preventivo
Equipo sucio filtros y evaporador
Descripción mantenimiento correctivo
NA
Observaciones
NA

H&E Hydraulic & Environmental Design Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 28**

Datos de usuario			
Sede	DT. CESAR	Municipio	Valledupar
Dirección	Calle 16 A No. 12-92		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	viernes, 11 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No

Datos de equipo (4)			
Marca	YORK	Serial	200200205
BTU	18000 BTU	Eficiencia energética	C

Observaciones después del mantenimiento preventivo
Equipo con suciedad
Descripción mantenimiento correctivo
NA
Observaciones
NA

H&E Hydraulic & Environmental Design — Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 29**

Datos de usuario			
Sede	DT. CESAR	Municipio	Valledupar
Dirección	Calle 16 A No. 12-93		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	viernes, 11 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No

Datos de equipo (5)			
Marca	BLUELINE	Serial	11100094
BTU	18000 BTU	Eficiencia energética	D

Observaciones después del mantenimiento preventivo
Se encuentra filtro y equipo sucio
Descripción mantenimiento correctivo
NA
Observaciones
NA

H&E Hydraulic & Environmental Design — Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024**
		Formulario No. 30

Datos de usuario			
Sede	DT. CESAR	Municipio	Valledupar
Dirección	Calle 16 A No. 12-94		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	viernes, 11 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No

Datos de equipo (6)			
Marca	PANASONIC	Serial	3463417757
BTU	18000 BTU	Eficiencia energética	C

Observaciones después del mantenimiento preventivo
Equipo con suciedad en evaporador
Descripción mantenimiento correctivo
NA
Observaciones
NA

H&E Hydraulic & Environmental Design Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 31**

Datos de usuario			
Sede	DT. CESAR	Municipio	Valledupar
Dirección	Calle 16 A No. 12-95		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	viernes, 11 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No

Datos de equipo (7)			
Marca	PANASONIC	Serial	3463417739
BTU	18000 BTU	Eficiencia energética	C

Observaciones después del mantenimiento preventivo
Equipo con suciedad en serpentín
Descripción mantenimiento correctivo
NA
Observaciones
NA

H&E Hydraulic & Environmental Design — Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 32**

Datos de usuario			
Sede	DT. CESAR	Municipio	Valledupar
Dirección	Calle 16 A No. 12-96		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	viernes, 11 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No

Datos de equipo (8)			
Marca	PANASONIC	Serial	No registra
BTU	18000 BTU	Eficiencia energética	C

Observaciones después del mantenimiento preventivo
Equipo con suciedad en serpentín
Descripción mantenimiento correctivo
NA
Observaciones
NA

H&E Hydraulic & Environmental Design Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 33**

Datos de usuario			
Sede	DT. CÓRDOBA	Municipio	Montería, Sincelejo
Dirección	Calle 55 No 6- 1-95, Barrio Castellana		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	martes, 8 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	martes, 8 de octubre de 2024	Mantenimiento correctivo	No

Datos de equipo (1)			
Marca	LG	Serial	74G012V 704TAYVF6618
BTU	5 275W	Eficiencia energética	A
Observaciones después del mantenimiento preventivo			
Al revisar la unidad y la consola se pudo notar que se encuentran en buenas condiciones ambos solo suciedad que se genera por falta de mantenimiento los componentes externos está en óptimas condiciones para su buen funcionamiento			
Descripción mantenimiento correctivo			
NA			
Observaciones			
NA			

H&E Hydraulic & Environmental Design Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 34**

Datos de usuario			
Sede	DT. CÓRDOBA	Municipio	Montería, Sincelejo
Dirección	Calle 55 No 6- 1-95, Barrio Castellana		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	martes, 8 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	miércoles, 9 de octubre de 2024	Mantenimiento correctivo	No
Datos de equipo (2)			
Marca	LG	Serial	USUQ242k2P0 ANWBCOL
BTU	6 448W	Eficiencia energética	A
Observaciones después del mantenimiento preventivo			
Al observar la unidad y la consola se pudo notar a simple vista suciedad causada por el polvo y el moho que produce la humedad			
Descripción mantenimiento correctivo			
NA			
Observaciones			
NA			

H&E Hydraulic & Environmental Design — Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 35**

Datos de usuario			
Sede	DT. CÓRDOBA	Municipio	Montería, Sincelejo
Dirección	Calle 55 No 6- 1-95, Barrio Castellana		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	martes, 8 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	jueves, 10 de octubre de 2024	Mantenimiento correctivo	No
Datos de equipo (3)			
Marca	YORK	Serial	0204029572 03 0335
BTU	No denota	Eficiencia energética	A
Observaciones después del mantenimiento preventivo			
Está ubicado en buen lugar a una altura óptima se ve en estado conservado			
Descripción mantenimiento correctivo			
NA			
Observaciones			
NA			

H&E Hydraulic & Environmental Design Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 36**

Datos de usuario			
Sede	DT. CÓRDOBA	Municipio	Montería, Sincelejo
Dirección	Calle 55 No 6- 1-95, Barrio Castellana		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	martes, 8 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	viernes, 11 de octubre de 2024	Mantenimiento correctivo	Si
Datos de equipo (4)			
Marca	YORK	Serial	Se borro de la etiqueta
BTU	18000 BTU	Eficiencia energética	A
Observaciones después del mantenimiento preventivo			
El aire está en buenas condiciones para su funcionamiento			
Descripción mantenimiento correctivo			
Se señala que los aire al que hicimos mención que no se encontraba funcionando por la falta de tubería, al momento de realizar el mantenimiento preventivo se constata que se necesita mantenimientos correctivos y materiales como tubería de cobre diámetro 3/8, soldadura, Refrigerante R-410 y mantenimiento correctivo			
Observaciones			
NA			

H&E Hydraulic & Environmental Design — Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024**
		Formulario No. 37

Datos de usuario			
Sede	DT. CÓRDOBA	Municipio	Montería, Sincelejo
Dirección	Calle 55 No 6- 1-95, Barrio Castellana		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	martes, 8 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	sábado, 12 de octubre de 2024	Mantenimiento correctivo	No

Datos de equipo (5)			
Marca	YORK	Serial	Se borro de la etiqueta
BTU	No se observa en la etiqueta	Eficiencia energética	A

Observaciones después del mantenimiento preventivo
Al observar se pudo notar que el aire está óptimo para su funcionamiento
Descripción mantenimiento correctivo
NA
Observaciones
NA

H&E Hydraulic & Environmental Design Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 38**

Datos de usuario			
Sede	DT. CÓRDOBA	Municipio	Montería, Sincelejo
Dirección	Calle 55 No 6- 1-95, Barrio Castellana		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	martes, 8 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	domingo, 13 de octubre de 2024	Mantenimiento correctivo	Si
Datos de equipo (6)			
Marca	YORK	Serial	No se observo en la etiqueta de la unidad
BTU	180000 BTU	Eficiencia energética	A
Observaciones después del mantenimiento preventivo			
Este aire se observa con suciedad no está operativo hay que hacerle nueva instalación de tuberías colocarle una base y Gas nuevo y revisar si en. compresor ha sufrido algún daño debido al tiempo sin usar			
Descripción mantenimiento correctivo			
Se señala que los aire al que hicimos mención que no se encontraba funcionando por la falta de tubería, al momento de realizar el mantenimiento preventivo se constata que se necesita mantenimientos correctivos y materiales como tubería de cobre diámetro 3/8, soldadura, Refrigerante R-410 y mantenimiento correctivo			
Observaciones			
NA			

H&E Hydraulic & Environmental Design — Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 41**

Datos de usuario			
Sede	DT. GUAJIRA	Municipio	Riohacha
Dirección	Calle 15 No. 7-28		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	viernes, 11 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No
Datos de equipo (1)			
Marca	YORK	Serial	No tiene serial individual se adjunta modelo del equipo (YHFE18XJMAXA-RX)
BTU	18000 BTU	Eficiencia energética	D
Observaciones después del mantenimiento preventivo			
El aire está operativo al momento de la revisión			
Descripción mantenimiento correctivo			
NA			
Observaciones			
NA			

H&E Hydraulic & Environmental Design Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 42**

Datos de usuario			
Sede	DT. GUAJIRA	Municipio	Riohacha
Dirección	Calle 15 No. 7-29		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	viernes, 11 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No
Datos de equipo (2)			
Marca	SANKEY	Serial	No tiene serial individual se adjunta modelo del equipo (ES-18R410A45)
BTU	18000 BTU	Eficiencia energética	D
Observaciones después del mantenimiento preventivo			
Óptimas condiciones para su bien funcionamiento			
Descripción mantenimiento correctivo			
NA			
Observaciones			
NA			

H&E Hydraulic & Environmental Design — Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024**
		Formulario No. 43

Datos de usuario			
Sede	DT. GUAJIRA	Municipio	Riohacha
Dirección	Calle 15 No. 7-30		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	viernes, 11 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No
Datos de equipo (3)			
Marca	YORK	Serial	No tiene serial individual se adjunta modelo del equipo (YHFE18XJMAXA-RX)
BTU	18000 BTU	Eficiencia energética	D
Observaciones después del mantenimiento preventivo			
Óptimas condiciones para su bien funcionamiento			
Descripción mantenimiento correctivo			
NA			
Observaciones			
NA			

H&E Hydraulic & Environmental Design — Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 44**

Datos de usuario			
Sede	DT. GUAJIRA	Municipio	Riohacha
Dirección	Calle 15 No. 7-31		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	viernes, 11 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No
Datos de equipo (4)			
Marca	YORK	Serial	No tiene serial individual se adjunta modelo del equipo (YHFE18XJMAXA-RX)
BTU	18000 BTU	Eficiencia energética	D
Observaciones después del mantenimiento preventivo			
Óptimas condiciones para su bien funcionamiento			
Descripción mantenimiento correctivo			
NA			
Observaciones			
NA			

H&E Hydraulic & Environmental Design Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 45**

Datos de usuario			
Sede	DT. GUAJIRA	Municipio	Riohacha
Dirección	Calle 15 No. 7-32		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	viernes, 11 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No
Datos de equipo (5)			
Marca	YORK	Serial	No tiene serial individual se adjunta modelo del equipo (YHFE18XJMAXA-RX)
BTU	18000 BTU	Eficiencia energética	D
Observaciones después del mantenimiento preventivo			
Óptimas condiciones para su bien funcionamiento			
Descripción mantenimiento correctivo			
NA			
Observaciones			
NA			

H&E Hydraulic & Environmental Design — Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024**
		Formulario No. 46

Datos de usuario			
Sede	DT. GUAJIRA	Municipio	Riohacha
Dirección	Calle 15 No. 7-33		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	viernes, 11 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No
Datos de equipo (6)			
Marca	YORK	Serial	No tiene serial individual se adjunta modelo del equipo (YHFE18XJMAXA-RX)
BTU	18000 BTU	Eficiencia energética	D
Observaciones después del mantenimiento preventivo			
Óptimas condiciones para su bien funcionamiento			
Descripción mantenimiento correctivo			
NA			
Observaciones			
NA			

H&E Hydraulic & Environmental Design — Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024**
		Formulario No. 47

Datos de usuario			
Sede	DT. GUAJIRA	Municipio	Riohacha
Dirección	Calle 15 No. 7-34		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	viernes, 11 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No
Datos de equipo (7)			
Marca	YORK	Serial	No tiene serial individual se adjunta modelo del equipo (YHFE18XJMAXA-RX)
BTU	18000 BTU	Eficiencia energética	D
Observaciones después del mantenimiento preventivo			
Óptimas condiciones para su bien funcionamiento			
Descripción mantenimiento correctivo			
NA			
Observaciones			
NA			

H&E Hydraulic & Environmental Design — Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 48**

Datos de usuario			
Sede	DT. GUAJIRA	Municipio	Riohacha
Dirección	Calle 15 No. 7-35		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	viernes, 11 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No
Datos de equipo (8)			
Marca	YORK	Serial	No tiene serial individual se adjunta modelo del equipo (YHFE18XJMAXA-RX)
BTU	18000 BTU	Eficiencia energética	D
Observaciones después del mantenimiento preventivo			
Óptimas condiciones para su bien funcionamiento			
Descripción mantenimiento correctivo			
NA			
Observaciones			
NA			

H&E Hydraulic & Environmental Design — Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 49**

Datos de usuario			
Sede	DT. HUILA /CAQUETÁ	Municipio	Neiva
Dirección	Carrera 5 No. 18-19 Centro		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	martes, 15 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No

Datos de equipo (1)			
Marca	YORK	Serial	No registra
BTU	18000 BTU	Eficiencia energética	D

Observaciones después del mantenimiento preventivo
Buen estado
Descripción mantenimiento correctivo
NA
Observaciones
NA

H&E Hydraulic & Environmental Design — Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024**
		Formulario No. 50

Datos de usuario			
Sede	DT. HUILA /CAQUETÁ	Municipio	Neiva
Dirección	Carrera 5 No. 18-19 Centro		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	martes, 15 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No

Datos de equipo (2)			
Marca	YORK	Serial	No registra
BTU	18000 BTU	Eficiencia energética	D

Observaciones después del mantenimiento preventivo
Buen estado
Descripción mantenimiento correctivo
NA
Observaciones
NA

H&E Hydraulic & Environmental Design — Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024**
		Formulario No. 51

Datos de usuario			
Sede	DT. HUILA /CAQUETÁ	Municipio	Neiva
Dirección	Carrera 5 No. 18-19 Centro		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	martes, 15 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No

Datos de equipo (3)			
Marca	YORK	Serial	No registra
BTU	18000 BTU	Eficiencia energética	D

Observaciones después del mantenimiento preventivo
Buen estado
Descripción mantenimiento correctivo
NA
Observaciones
NA

H&E Hydraulic & Environmental Design — Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 52**

Datos de usuario			
Sede	DT. HUILA /CAQUETÁ	Municipio	Neiva
Dirección	Carrera 5 No. 18-19 Centro		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	martes, 15 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No

Datos de equipo (4)			
Marca	YORK	Serial	No registra
BTU	18000 BTU	Eficiencia energética	D

Observaciones después del mantenimiento preventivo
Buen estado
Descripción mantenimiento correctivo
NA
Observaciones
NA

H&E Hydraulic & Environmental Design — Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 53**

Datos de usuario			
Sede	DT. HUILA /CAQUETÁ	Municipio	Neiva
Dirección	Carrera 5 No. 18-19 Centro		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	martes, 15 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No

Datos de equipo (5)			
Marca	YORK	Serial	No registra
BTU	18000 BTU	Eficiencia energética	D

Observaciones después del mantenimiento preventivo
Buen estado
Descripción mantenimiento correctivo
NA
Observaciones
NA

H&E Hydraulic & Environmental Design — Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024**
		Formulario No. 54

Datos de usuario			
Sede	DT. HUILA /CAQUETÁ	Municipio	Neiva
Dirección	Carrera 5 No. 18-19 Centro		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	martes, 15 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No

Datos de equipo (6)			
Marca	YORK	Serial	No registra
BTU	18000 BTU	Eficiencia energética	D

Observaciones después del mantenimiento preventivo
Buen estado
Descripción mantenimiento correctivo
NA
Observaciones
NA

H&E Hydraulic & Environmental Design — Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 55**

Datos de usuario			
Sede	DT. HUILA /CAQUETÁ	Municipio	Neiva
Dirección	Carrera 5 No. 18-19 Centro		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	martes, 15 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No

Datos de equipo (7)			
Marca	YORK	Serial	No registra
BTU	18000 BTU	Eficiencia energética	D

Observaciones después del mantenimiento preventivo
Buen estado
Descripción mantenimiento correctivo
NA
Observaciones
NA

H&E Hydraulic & Environmental Design — Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 56**

Datos de usuario			
Sede	DT. HUILA /CAQUETÁ	Municipio	Neiva
Dirección	Carrera 5 No. 18-19 Centro		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	martes, 15 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No

Datos de equipo (8)			
Marca	YORK	Serial	No registra
BTU	18000 BTU	Eficiencia energética	D

Observaciones después del mantenimiento preventivo
Buen estado
Descripción mantenimiento correctivo
NA
Observaciones
NA

H&E Hydraulic & Environmental Design — Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024**
		Formulario No. 57

Datos de usuario			
Sede	DT. META	Municipio	Villavicencio
Dirección	Av. Demetriomendoza- Antiguas EDEM.O.P.T. Barrio San Luis -Cúcuta		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	miércoles, 9 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No

Datos de equipo (1)			
Marca	BLUELINE	Serial	340A249010806030860061
BTU	18000 BTU	Eficiencia energética	C

Observaciones después del mantenimiento preventivo
Se hace mantenimiento preventivo, a los aires tipo mini Split marca BLUELINE de 18000 BTU de la sala de espera utilizando hidro lavadora agua desincrustante y hipoclorito
Descripción mantenimiento correctivo
NA
Observaciones
NA

H&E Hydraulic & Environmental Design — Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024**
		Formulario No. 58

Datos de usuario			
Sede	DT. META	Municipio	Villavicencio
Dirección	Av. Demetriomendoza- Antiguas EDEM.O.P.T. Barrio San Luis -Cúcuta		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	miércoles, 9 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No

Datos de equipo (2)			
Marca	BLUELINE	Serial	No registra
BTU	18000 BTU	Eficiencia energética	C

Observaciones después del mantenimiento preventivo
Se hace mantenimiento preventivo, a los aires tipo mini Split marca BLUELINE de 18000 BTU de la sala de espera utilizando hidro lavadora agua desincrustante y hipoclorito
Descripción mantenimiento correctivo
NA
Observaciones
NA

H&E Hydraulic & Environmental Design — Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024**
		Formulario No. 59

Datos de usuario			
Sede	DT. META	Municipio	Villavicencio
Dirección	Av. Demetriomendoza- Antiguas EDEM.O.P.T. Barrio San Luis -Cúcuta		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	miércoles, 9 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No

Datos de equipo (3)			
Marca	BLUELINE	Serial	No registra
BTU	18000 BTU	Eficiencia energética	C

Observaciones después del mantenimiento preventivo
Se hace mantenimiento preventivo, a los aires tipo mini Split marca BLUELINE de 18000 BTU de la sala de espera utilizando hidro lavadora agua desincrustante y hipoclorito
Descripción mantenimiento correctivo
NA
Observaciones
NA

H&E Hydraulic & Environmental Design Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024**
		Formulario No. 60

Datos de usuario			
Sede	DT. META	Municipio	Villavicencio
Dirección	Av. Demetriomendoza- Antiguas EDEM.O.P.T. Barrio San Luis -Cúcuta		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	miércoles, 9 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No

Datos de equipo (4)			
Marca	BLUELINE	Serial	No registra
BTU	18000 BTU	Eficiencia energética	C

Observaciones después del mantenimiento preventivo
Se hace mantenimiento preventivo, a los aires tipo mini Split marca BLUELINE de 18000 BTU de la sala de espera utilizando hidro lavadora agua desincrustante y hipoclorito
Descripción mantenimiento correctivo
NA
Observaciones
NA

H&E Hydraulic & Environmental Design — Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024**
		Formulario No. 61

Datos de usuario			
Sede	DT. META	Municipio	Villavicencio
Dirección	Av. Demetriomendoza- Antiguas EDEM.O.P.T. Barrio San Luis -Cúcuta		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	miércoles, 9 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No

Datos de equipo (5)			
Marca	BLUELINE	Serial	No registra
BTU	18000 BTU	Eficiencia energética	C

Observaciones después del mantenimiento preventivo
Se hace mantenimiento preventivo, a los aires tipo mini Split marca BLUELINE de 18000 BTU de la sala de espera utilizando hidro lavadora agua desincrustante y hipoclorito
Descripción mantenimiento correctivo
NA
Observaciones
NA

H&E Hydraulic & Environmental Design — Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024**
		Formulario No. 62

Datos de usuario			
Sede	DT. META	Municipio	Villavicencio
Dirección	Av. Demetriomendoza- Antiguas EDEM.O.P.T. Barrio San Luis -Cúcuta		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	miércoles, 9 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No

Datos de equipo (6)			
Marca	BLUELINE	Serial	No registra
BTU	18000 BTU	Eficiencia energética	C

Observaciones después del mantenimiento preventivo
Se hace mantenimiento preventivo, a los aires tipo mini Split marca BLUELINE de 18000 BTU de la sala de espera utilizando hidro lavadora agua desincrustante y hipoclorito
Descripción mantenimiento correctivo
NA
Observaciones
NA

H&E Hydraulic & Environmental Design — Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 63**

Datos de usuario			
Sede	DT. META	Municipio	Villavicencio
Dirección	Av. Demetriomendoza- Antiguas EDEM.O.P.T. Barrio San Luis -Cúcuta		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	miércoles, 9 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No

Datos de equipo (7)			
Marca	BLUELINE	Serial	No registra
BTU	18000 BTU	Eficiencia energética	C

Observaciones después del mantenimiento preventivo
Se hace mantenimiento preventivo, a los aires tipo mini Split marca BLUELINE de 18000 BTU de la sala de espera utilizando hidro lavadora agua desincrustante y hipoclorito
Descripción mantenimiento correctivo
NA
Observaciones
NA

H&E Hydraulic & Environmental Design — Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024**
		Formulario No. 64

Datos de usuario			
Sede	DT. META	Municipio	Villavicencio
Dirección	Av. Demetriomendoza- Antiguas EDEM.O.P.T. Barrio San Luis -Cúcuta		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	miércoles, 9 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No

Datos de equipo (8)			
Marca	BLUELINE	Serial	No registra
BTU	18000 BTU	Eficiencia energética	C

Observaciones después del mantenimiento preventivo
Se hace mantenimiento preventivo, a los aires tipo mini Split marca BLUELINE de 18000 BTU de la sala de espera utilizando hidro lavadora agua desincrustante y hipoclorito
Descripción mantenimiento correctivo
NA
Observaciones
NA

H&E Hydraulic & Environmental Design — Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 65**

Datos de usuario			
Sede	DT. NARIÑO	Municipio	Pasto-Nariño
Dirección	Los Rosales II- Anganoy-Edificio INVIAS		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	martes, 15 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No

Datos de equipo (1)			
Marca	BLUELINE	Serial	H88419481100005
BTU	18000 BTU	Eficiencia energética	D

Observaciones después del mantenimiento preventivo
Buen estado
Descripción mantenimiento correctivo
NA
Observaciones
NA

H&E Hydraulic & Environmental Design — Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 66**

Datos de usuario			
Sede	DT. NORTE DE SANTANDER	Municipio	Cúcuta
Dirección	Avenida Demetrio Mendoza antigua sede MOT Barrio San Luis		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	jueves, 3 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No

Datos de equipo (1)			
Marca	BLUELINE	Serial	No registra
BTU	18000 BTU	Eficiencia energética	A

Observaciones después del mantenimiento preventivo
En funcionamiento
Descripción mantenimiento correctivo
NA
Observaciones
NA

H&E Hydraulic & Environmental Design Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 67**

Datos de usuario			
Sede	DT. NORTE DE SANTANDER	Municipio	Cúcuta
Dirección	Avenida Demetrio Mendoza antigua sede MOT Barrio San Luis		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	jueves, 3 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No

Datos de equipo (2)			
Marca	BLUELINE	Serial	No registra
BTU	18000 BTU	Eficiencia energética	A

Observaciones después del mantenimiento preventivo
En funcionamiento
Descripción mantenimiento correctivo
NA
Observaciones
NA

H&E Hydraulic & Environmental Design — Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 68**

Datos de usuario			
Sede	DT. NORTE DE SANTANDER	Municipio	Cúcuta
Dirección	Avenida Demetrio Mendoza antigua sede MOT Barrio San Luis		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	jueves, 3 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No

Datos de equipo (3)			
Marca	BLUELINE	Serial	No registra
BTU	18000 BTU	Eficiencia energética	A

Observaciones después del mantenimiento preventivo
En funcionamiento
Descripción mantenimiento correctivo
NA
Observaciones
NA

H&E Hydraulic & Environmental Design Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 69**

Datos de usuario			
Sede	DT. NORTE DE SANTANDER	Municipio	Cúcuta
Dirección	Avenida Demetrio Mendoza antigua sede MOT Barrio San Luis		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	jueves, 3 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No

Datos de equipo (4)			
Marca	BLUELINE	Serial	No registra
BTU	18000 BTU	Eficiencia energética	A

Observaciones después del mantenimiento preventivo
En funcionamiento
Descripción mantenimiento correctivo
NA
Observaciones
NA

H&E Hydraulic & Environmental Design Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 70**

Datos de usuario			
Sede	DT. NORTE DE SANTANDER	Municipio	Cúcuta
Dirección	Avenida Demetrio Mendoza antigua sede MOT Barrio San Luis		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	jueves, 3 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No

Datos de equipo (5)			
Marca	BLUELINE	Serial	No registra
BTU	18000 BTU	Eficiencia energética	A

Observaciones después del mantenimiento preventivo
En funcionamiento
Descripción mantenimiento correctivo
NA
Observaciones
NA

H&E Hydraulic & Environmental Design Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 71**

Datos de usuario			
Sede	DT. NORTE DE SANTANDER	Municipio	Cúcuta
Dirección	Avenida Demetrio Mendoza antigua sede MOT Barrio San Luis		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	jueves, 3 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No

Datos de equipo (6)			
Marca	BLUELINE	Serial	No registra
BTU	18000 BTU	Eficiencia energética	A

Observaciones después del mantenimiento preventivo
En funcionamiento
Descripción mantenimiento correctivo
NA
Observaciones
NA

H&E Hydraulic & Environmental Design — Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 72**

Datos de usuario			
Sede	DT. NORTE DE SANTANDER	Municipio	Cúcuta
Dirección	Avenida Demetrio Mendoza antigua sede MOT Barrio San Luis		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	jueves, 3 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No

Datos de equipo (7)			
Marca	BLUELINE	Serial	No registra
BTU	18000 BTU	Eficiencia energética	A

Observaciones después del mantenimiento preventivo
En funcionamiento
Descripción mantenimiento correctivo
NA
Observaciones
NA

H&E Hydraulic & Environmental Design — Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 73**

Datos de usuario			
Sede	DT. NORTE DE SANTANDER	Municipio	Cúcuta
Dirección	Avenida Demetrio Mendoza antigua sede MOT Barrio San Luis		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	jueves, 3 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No

Datos de equipo (8)			
Marca	BLUELINE	Serial	No registra
BTU	18000 BTU	Eficiencia energética	A

Observaciones después del mantenimiento preventivo
En funcionamiento
Descripción mantenimiento correctivo
NA
Observaciones
NA

H&E Hydraulic & Environmental Design Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 74**

Datos de usuario			
Sede	DT. QUINDIO	Municipio	Armenia
Dirección	Carrera 14 No.1-333 Local 10 - C.Comercial Baleraes, Armenia		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	viernes, 4 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	viernes, 11 de octubre de 2024	Mantenimiento correctivo	SI

Datos de equipo (1)			
Marca	SAMSUNG	Serial	As18tubcx
BTU	18000 BTU	Eficiencia energética	No registra

Observaciones después del mantenimiento preventivo
Motor turbina dañado, demás componentes en buen estado
Descripción mantenimiento correctivo
Instalación de motor ventilador de turbina 220v, Bomba de condensado, Manguera transparente 3/8, Compresor 220v 18000 BTU, refrigerante r22
Observaciones
NA

H&E Hydraulic & Environmental Design Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 75**

Datos de usuario			
Sede	DT. QUINDIO	Municipio	Armenia
Dirección	Carrera 14 No.1-333 Local 10 - C.Comercial Baleraes, Armenia		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	viernes, 4 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	viernes, 11 de octubre de 2024	Mantenimiento correctivo	Si

Datos de equipo (2)			
Marca	BLUELINE	Serial	As18a2/exa
BTU	18000 BTU	Eficiencia energética	No registra
Observaciones después del mantenimiento preventivo			
Componentes en buen estado, compresor dañado			
Descripción mantenimiento correctivo			
Instalación de motor ventilador de turbina 220v, Bomba de condensado, Manguera transparente 3/8, Compresor 220v 18000 BTU, refrigerante r22			
Observaciones			
NA			

H&E Hydraulic & Environmental Design — Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 76**

Datos de usuario			
Sede	DT. RISARALDA	Municipio	Pereira
Dirección	Vía Mercasa Avenida De Las Américas		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	jueves, 3 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	martes, 22 de octubre de 2024	Mantenimiento correctivo	Si

Datos de equipo (1)			
Marca	YORK	Serial	No registra serial individual pero se adjunta modelo (Yhje18xj6axb-rx)
BTU	18000 BTU	Eficiencia energética	E

Observaciones después del mantenimiento preventivo
Equipo presenta falla (no enfría) causa no tiene refrigerante.
Descripción mantenimiento correctivo
Una vez terminados de realizar todos los mantenimientos en la sede de PEREIRA, al momento de conectar eléctricamente todos los aires para su funcionamiento, se evidencia una falla eléctrica originada a razón de un inadecuado trabajo eléctrico en la sede, por lo cual se realizó mantenimiento correctivo fala eléctrica. Coraza eléctrica ¾, Conectores para coraza, Cajetín superficial para Breker 2 polos, Cable número 10 y Braker diferencial 30 40 amp. Este equipo ubicado en el cuarto de comunicaciones sufrió una avería en el motor del ventilador lo cual también por desbalance daño la turbina de suministro de aire, se requiere cambio de motor ventilador y turbina.
Observaciones
NA

H&E Hydraulic & Environmental Design — Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 77**

Datos de usuario			
Sede	DT. RISARALDA	Municipio	Pereira
Dirección	Vía Mercasa Avenida De Las Américas		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	jueves, 3 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	martes, 22 de octubre de 2024	Mantenimiento correctivo	Si

Datos de equipo (2)			
Marca	YORK	Serial	No registra serial individual pero se adjunta modelo (Yhje18zA)
BTU	18000 BTU	Eficiencia energética	E

Observaciones después del mantenimiento preventivo
Equipo con falla (error E5) sensor de temperatura dañado
Descripción mantenimiento correctivo
Una vez terminados de realizar todos los mantenimientos en la sede de PEREIRA, al momento de conectar eléctricamente todos los aires para su funcionamiento, se evidencia una falla eléctrica originada a razón de un inadecuado trabajo eléctrico en la sede, por lo cual se realizó mantenimiento correctivo fala eléctrica. Coraza eléctrica ¾, Conectores para coraza, Cajetín superficial para Breker 2 polos, Cable número 10 y Braker diferencial 30 40 amp. Este equipo sigue presentando error 5 en el tablero de control el cual se refiere a avería en los sensores, el 17 de diciembre de 2024 se instalaron sensores nuevos originales y aún persiste el error, por esta razón se llega a la conclusión de que la tarjeta main manejadora esta dañada, se requiere cambio de la tarjeta main para que el equipo trabaje correctamente.
Observaciones
NA

H&E Hydraulic & Environmental Design Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 78**

Datos de usuario			
Sede	DT. RISARALDA	Municipio	Pereira
Dirección	Vía Mercasa Avenida De Las Américas		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	jueves, 3 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No
Datos de equipo (3)			
Marca	YORK	Serial	No registra serial individual pero se adjunta modelo (Yhe18mda)
BTU	18000 BTU	Eficiencia energética	E
Observaciones después del mantenimiento preventivo			
Equipo operando normal			
Descripción mantenimiento correctivo			
NA			
Observaciones			
NA			

H&E Hydraulic & Environmental Design Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024**
		Formulario No. 79

Datos de usuario			
Sede	DT. RISARALDA	Municipio	Pereira
Dirección	Vía Mercasa Avenida De Las Américas		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	jueves, 3 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No
Datos de equipo (4)			
Marca	YORK	Serial	No registra serial individual pero se adjunta modelo (Yhje18zda)
BTU	18000 BTU	Eficiencia energética	E
Observaciones después del mantenimiento preventivo			
Equipo operando normal			
Descripción mantenimiento correctivo			
NA			
Observaciones			
NA			

H&E Hydraulic & Environmental Design — Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 80**

Datos de usuario			
Sede	DT. RISARALDA	Municipio	Pereira
Dirección	Vía Mercasa Avenida De Las Américas		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	jueves, 3 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	martes, 22 de octubre de 2024	Mantenimiento correctivo	Si

Datos de equipo (5)			
Marca	YORK	Serial	No registra serial individual pero se adjunta modelo (Yhje18zad)
BTU	18000 BTU	Eficiencia energética	No registra

Observaciones después del mantenimiento preventivo
Circuito número 1 del Equipo operando normal, circuito número 2 compresor dañado.
Descripción mantenimiento correctivo
Una vez terminados de realizar todos los mantenimientos en la sede de PEREIRA, al momento de conectar eléctricamente todos los aires para su funcionamiento, se evidencia una falla eléctrica originada a razón de un inadecuado trabajo eléctrico en la sede, por lo cual se realizó mantenimiento correctivo fala eléctrica. Coraza eléctrica ¾, Conectores para coraza, Cajetín superficial para Breker 2 polos, Cable número 10 y Braker diferencial 30 40 amp.
Observaciones
Este equipo presento problemas de funcionamiento después de realizar mantenimiento correctivo programado, se realizó nuevamente un diagnóstico del equipo y se encontró una culebra en el compresor lo que ocasiono daños en la unidad, por lo tanto no está en funcionamiento (se debe programar un nuevo mantenimiento)

H&E Hydraulic & Environmental Design Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 81**

Datos de usuario			
Sede	DT. SANTANDER	Municipio	Bucaramanga
Dirección	Kilómetro 1. Ruitoque Antiguo Distrito15-Florida Blanca		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	viernes, 11 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No

Datos de equipo (1)			
Marca	YORK	Serial	YHJE18XB-RX
BTU	18000 BTU	Eficiencia energética	D

Observaciones después del mantenimiento preventivo
Todos sus componentes en buen estado
Descripción mantenimiento correctivo
NA
Observaciones
NA

H&E Hydraulic & Environmental Design — Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024**
		Formulario No. 82

Datos de usuario			
Sede	DT. SANTANDER	Municipio	Bucaramanga
Dirección	Kilómetro 1. Ruitoque Antiguo Distrito15-Florida Blanca		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	sábado, 12 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No

Datos de equipo (2)			
Marca	YORK	Serial	VM182C7
BTU	18000 BTU	Eficiencia energética	D

Observaciones después del mantenimiento preventivo
Bueno
Descripción mantenimiento correctivo
NA
Observaciones
NA

H&E Hydraulic & Environmental Design Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024**
		Formulario No. 83

Datos de usuario			
Sede	DT. SANTANDER	Municipio	Bucaramanga
Dirección	Kilómetro 1. Ruitoque Antiguo Distrito15-Florida Blanca		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	domingo, 13 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No

Datos de equipo (3)			
Marca	LG	Serial	YHJE18X18
BTU	18000 BTU	Eficiencia energética	D

Observaciones después del mantenimiento preventivo
Buen estado
Descripción mantenimiento correctivo
NA
Observaciones
NA

H&E Hydraulic & Environmental Design Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 84**

Datos de usuario			
Sede	DT. SANTANDER	Municipio	Bucaramanga
Dirección	Kilómetro 1. Ruitoque Antiguo Distrito15-Florida Blanca		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	lunes, 14 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No

Datos de equipo (4)			
Marca	YORK	Serial	VM242C7
BTU	18000 BTU	Eficiencia energética	D

Observaciones después del mantenimiento preventivo
En buen estado
Descripción mantenimiento correctivo
NA
Observaciones
NA

H&E Hydraulic & Environmental Design Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 85**

Datos de usuario			
Sede	DT. SANTANDER	Municipio	Bucaramanga
Dirección	Kilómetro 1. Ruitoque Antiguo Distrito15-Florida Blanca		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	martes, 15 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No

Datos de equipo (5)			
Marca	LG	Serial	VM18C7
BTU	18000 BTU	Eficiencia energética	D

Observaciones después del mantenimiento preventivo
Buen estado
Descripción mantenimiento correctivo
NA
Observaciones
NA

H&E Hydraulic & Environmental Design Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 86**

Datos de usuario			
Sede	DT. SANTANDER	Municipio	Bucaramanga
Dirección	Kilómetro 1. Ruitoque Antiguo Distrito15-Florida Blanca		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	miércoles, 16 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No

Datos de equipo (6)			
Marca	LG	Serial	No registra
BTU	18000 BTU	Eficiencia energética	D

Observaciones después del mantenimiento preventivo
Buen estado
Descripción mantenimiento correctivo
NA
Observaciones
NA

H&E Hydraulic & Environmental Design — Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024**
		Formulario No. 87

Datos de usuario			
Sede	DT. TOLIMA	Municipio	Ibague
Dirección	Carrera 5ª Calle 60 Barrio El Jordán 1ª etapa		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	jueves, 10 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No

Datos de equipo (1)			
Marca	YORK	Serial	No registra
BTU	18000 BTU	Eficiencia energética	D

Observaciones después del mantenimiento preventivo
Normal funcionamiento
Descripción mantenimiento correctivo
NA
Observaciones
NA

H&E Hydraulic & Environmental Design — Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024**
		Formulario No. 88

Datos de usuario			
Sede	DT. TOLIMA	Municipio	Ibague
Dirección	Carrera 5ª Calle 60 Barrio El Jordán 1ª etapa		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	jueves, 10 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No

Datos de equipo (2)			
Marca	YORK	Serial	No registra
BTU	18000 BTU	Eficiencia energética	D

Observaciones después del mantenimiento preventivo
Normal funcionamiento
Descripción mantenimiento correctivo
NA
Observaciones
NA

H&E Hydraulic & Environmental Design — Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024**
		Formulario No. 89

Datos de usuario			
Sede	DT. TOLIMA	Municipio	Ibague
Dirección	Carrera 5ª Calle 60 Barrio El Jordán 1ª etapa		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	jueves, 10 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No

Datos de equipo (3)			
Marca	YORK	Serial	No registra
BTU	18000 BTU	Eficiencia energética	D

Observaciones después del mantenimiento preventivo
Normal funcionamiento
Descripción mantenimiento correctivo
NA
Observaciones
NA

H&E Hydraulic & Environmental Design — Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024**
		Formulario No. 90

Datos de usuario			
Sede	DT. TOLIMA	Municipio	Ibague
Dirección	Carrera 5ª Calle 60 Barrio El Jordán 1ª etapa		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	jueves, 10 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No

Datos de equipo (4)			
Marca	YORK	Serial	No registra
BTU	18000 BTU	Eficiencia energética	D

Observaciones después del mantenimiento preventivo
Normal funcionamiento
Descripción mantenimiento correctivo
NA
Observaciones
NA

H&E Hydraulic & Environmental Design — Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024**
		Formulario No. 91

Datos de usuario			
Sede	DT. TOLIMA	Municipio	Ibague
Dirección	Carrera 5ª Calle 60 Barrio El Jordán 1ª etapa		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	jueves, 10 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No

Datos de equipo (5)			
Marca	YORK	Serial	No registra
BTU	18000 BTU	Eficiencia energética	D

Observaciones después del mantenimiento preventivo
Normal funcionamiento
Descripción mantenimiento correctivo
NA
Observaciones
NA

H&E Hydraulic & Environmental Design — Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024**
		Formulario No. 92

Datos de usuario			
Sede	DT. TOLIMA	Municipio	Ibague
Dirección	Carrera 5ª Calle 60 Barrio El Jordán 1ª etapa		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	jueves, 10 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No

Datos de equipo (6)			
Marca	YORK	Serial	No registra
BTU	18000 BTU	Eficiencia energética	D

Observaciones después del mantenimiento preventivo
Normal funcionamiento
Descripción mantenimiento correctivo
NA
Observaciones
NA

H&E Hydraulic & Environmental Design — Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024**
		Formulario No. 93

Datos de usuario			
Sede	DT. TOLIMA	Municipio	Ibague
Dirección	Carrera 5ª Calle 60 Barrio El Jordán 1ª etapa		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	jueves, 10 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No

Datos de equipo (7)			
Marca	YORK	Serial	No registra
BTU	18000 BTU	Eficiencia energética	D

Observaciones después del mantenimiento preventivo
Normal funcionamiento
Descripción mantenimiento correctivo
NA
Observaciones
NA

H&E Hydraulic & Environmental Design Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 94**

Datos de usuario			
Sede	DT. TOLIMA	Municipio	Ibague
Dirección	Carrera 5ª Calle 60 Barrio El Jordán 1ª etapa		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	jueves, 10 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No

Datos de equipo (8)			
Marca	YORK	Serial	No registra
BTU	18000 BTU	Eficiencia energética	D

Observaciones después del mantenimiento preventivo
Normal funcionamiento
Descripción mantenimiento correctivo
NA
Observaciones
NA

H&E Hydraulic & Environmental Design Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 95**

Datos de usuario			
Sede	DT. TOLIMA	Municipio	Ibague
Dirección	Carrera 5ª Calle 60 Barrio El Jordán 1ª etapa		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	jueves, 10 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No

Datos de equipo (9)			
Marca	LG	Serial	No registra
BTU	18000 BTU	Eficiencia energética	D

Observaciones después del mantenimiento preventivo
Normal funcionamiento
Descripción mantenimiento correctivo
NA
Observaciones
NA

H&E Hydraulic & Environmental Design — Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 96**

Datos de usuario			
Sede	DT. TOLIMA	Municipio	Ibague
Dirección	Carrera 5ª Calle 60 Barrio El Jordán 1ª etapa		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	jueves, 10 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No

Datos de equipo (10)			
Marca	LG	Serial	No registra
BTU	18000 BTU	Eficiencia energética	D

Observaciones después del mantenimiento preventivo
Normal funcionamiento
Descripción mantenimiento correctivo
NA
Observaciones
NA

H&E Hydraulic & Environmental Design — Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 97**

Datos de usuario			
Sede	DT. VALLE DEL CAUCA	Municipio	Cali
Dirección	Carrera 39 A No. 5D-10 Barrio Tequendama		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	jueves, 10 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No

Datos de equipo (1)			
Marca	PANASONIC INV	Serial	No registra
BTU	18.000BTU	Eficiencia energética	D

Observaciones después del mantenimiento preventivo
Normal funcionamiento
Descripción mantenimiento correctivo
NA
Observaciones
NA

H&E Hydraulic & Environmental Design Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 98**

Datos de usuario			
Sede	DT. VALLE DEL CAUCA	Municipio	Cali
Dirección	Carrera 39 A No. 5D-10 Barrio Tequendama		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	jueves, 10 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo		Mantenimiento correctivo	Si

Datos de equipo (2)			
Marca	SAMSUNG INV	Serial	No registra
BTU	18.000BTU	Eficiencia energética	D

Observaciones después del mantenimiento preventivo
Sin trabajar por daño en el aspa de la condensadora, esta para reparación
Descripción mantenimiento correctivo
Soldadura, tuberías de refrigeración de alta y baja, aislamientos con rubatex, drenaje y prolongación de líneas eléctricas. Materiales como: Soldadura, drenaje y prolongación de líneas eléctricas. Cambio de control Desmonte de condensadora para reubicación y a su vez reparación de aspa del motor ventilador de la condensadora, Suministro de canaletas un promedio de 10 metros lineales, base para condensadora, tuberías de refrigeración de alta y de baja, gases para soldar, refrigerante, aislamientos térmicos, soportes para tubería, cable encauchado para control Suministro e instalación de bases para condensadoras, canaletas, líneas de fuerza y control, gases para soldar, soportes y tuberías
Observaciones
NA

H&E Hydraulic & Environmental Design Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 99**

Datos de usuario			
Sede	DT. VALLE DEL CAUCA	Municipio	Cali
Dirección	Carrera 39 A No. 5D-10 Barrio Tequendama		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	jueves, 10 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No

Datos de equipo (3)			
Marca	MIDEA INV.	Serial	No tiene serial individual pero se adjunta modelo (MSABD-17CRFN1-MQ0W-N)
BTU	18.000BTU	Eficiencia energética	D

Observaciones después del mantenimiento preventivo
Normal funcionamiento
Descripción mantenimiento correctivo
NA
Observaciones
NA

H&E Hydraulic & Environmental Design Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 100**

Datos de usuario			
Sede	DT. VALLE DEL CAUCA	Municipio	Cali
Dirección	Carrera 39 A No. 5D-10 Barrio Tequendama		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	jueves, 10 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No

Datos de equipo (4)			
Marca	MIDEA INV.	Serial	No tiene serial individual pero se adjunta modelo (MSABD-17CRFN1-MQ0W-N)
BTU	18.000BTU	Eficiencia energética	D

Observaciones después del mantenimiento preventivo
Normal funcionamiento
Descripción mantenimiento correctivo
NA
Observaciones
NA

H&E Hydraulic & Environmental Design — Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 101**

Datos de usuario			
Sede	DT. VALLE DEL CAUCA	Municipio	Cali
Dirección	Carrera 39 A No. 5D-10 Barrio Tequendama		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	jueves, 10 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No

Datos de equipo (5)			
Marca	BLUE LINE CONV.	Serial	H73213411100093
BTU	18.000BTU	Eficiencia energética	D

Observaciones después del mantenimiento preventivo
Normal funcionamiento
Descripción mantenimiento correctivo
NA
Observaciones
NA

H&E Hydraulic & Environmental Design — Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024**
		Formulario No. 102

Datos de usuario			
Sede	DT. VALLE DEL CAUCA	Municipio	Cali
Dirección	Carrera 39 A No. 5D-10 Barrio Tequendama		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	jueves, 10 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No

Datos de equipo (6)			
Marca	WEINTGHOUSE CONV	Serial	No registra
BTU	12.000BTU	Eficiencia energética	D

Observaciones después del mantenimiento preventivo
Normal funcionamiento
Descripción mantenimiento correctivo
NA
Observaciones
NA

H&E Hydraulic & Environmental Design Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 103**

Datos de usuario			
Sede	DT. VALLE DEL CAUCA	Municipio	Cali
Dirección	Carrera 39 A No. 5D-10 Barrio Tequendama		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	jueves, 10 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No

Datos de equipo (7)			
Marca	MIDEA INV.	Serial	No tiene serial individual pero se adjunta modelo (MSABD-17CRFN1-MQ0W-N)
BTU	18.000BTU	Eficiencia energética	D

Observaciones después del mantenimiento preventivo
Normal funcionamiento
Descripción mantenimiento correctivo
NA
Observaciones
NA

H&E Hydraulic & Environmental Design Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024**
		Formulario No. 104

Datos de usuario			
Sede	DT. VALLE DEL CAUCA	Municipio	Cali
Dirección	Carrera 39 A No. 5D-10 Barrio Tequendama		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	jueves, 10 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No
Datos de equipo (8)			
Marca	MIDEA INV.	Serial	No tiene serial individual pero se adjunta modelo (MSABD-17CRFN1-MQ0W-N)
BTU	18.000BTU	Eficiencia energética	D
Observaciones después del mantenimiento preventivo			
Normal funcionamiento			
Descripción mantenimiento correctivo			
NA			
Observaciones			
NA			

H&E Hydraulic & Environmental Design — Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024**
		Formulario No. 105

Datos de usuario			
Sede	DT. VALLE DEL CAUCA	Municipio	Cali
Dirección	Carrera 39 A No. 5D-10 Barrio Tequendama		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	jueves, 10 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo		Mantenimiento correctivo	Si

Datos de equipo (9)			
Marca	MIDEA INV.	Serial	No tiene serial individual pero se adjunta modelo (MSABD-17CRFN1-MQ0W-N)
BTU	18.000BTU	Eficiencia energética	D

Observaciones después del mantenimiento preventivo
El cliente requiere que el equipo se le mueva de sitio, hay que realizar la parte de refrigeración
Descripción mantenimiento correctivo
Soldadura, tuberías de refrigeración de alta y baja, aislamientos con rubatex, drenaje y prolongación de líneas eléctricas. Materiales como: Soldadura, drenaje y prolongación de líneas eléctricas. Cambio de control Desmonte de condensadora para reubicación y a su vez reparación de aspa del motor ventilador de la condensadora, Suministro de canaletas un promedio de 10 metros lineales, base para condensadora, tuberías de refrigeración de alta y de baja, gases para soldar, refrigerante, aislamientos térmicos, soportes para tubería, cable encauchado para control Suministro e instalación de bases para condensadoras, canaletas, líneas de fuerza y control, gases para soldar, soportes y tuberías
Observaciones
El cliente requiere que el equipo se le mueva de sitio, hay que realizar la parte de refrigeración

H&E Hydraulic & Environmental Design Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 106**

Datos de usuario			
Sede	DT. VALLE DEL CAUCA	Municipio	Cali
Dirección	Carrera 39 A No. 5D-10 Barrio Tequendama		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	jueves, 10 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo		Mantenimiento correctivo	Si

Datos de equipo (10)			
Marca	MIDEA INV.	Serial	No tiene serial individual pero se adjunta modelo (MSABD-17CRFN1-MQ0W-N)
BTU	18.000BTU	Eficiencia energética	D

Observaciones después del mantenimiento preventivo
El equipo se encuentra mal conectado por lo tanto se encuentra mostrando error, se debe corregir la conexión completa del equipo con corrección de fugas y ponerse de nuevo en marcha.
Descripción mantenimiento correctivo
Soldadura, tuberías de refrigeración de alta y baja, aislamientos con rubatex, drenaje y prolongación de líneas eléctricas. Materiales como: Soldadura, drenaje y prolongación de líneas eléctricas. Cambio de control Desmonte de condensadora para reubicación y a su vez reparación de aspa del motor ventilador de la condensadora, Suministro de canaletas un promedio de 10 metros lineales, base para condensadora, tuberías de refrigeración de alta y de baja, gases para soldar, refrigerante, aislamientos térmicos, soportes para tubería, cable encauchado para control Suministro e instalación de bases para condensadoras, canaletas, líneas de fuerza y control, gases para soldar, soportes y tuberías
Observaciones
El equipo se encuentra mal conectado por lo tanto se encuentra mostrando error, se debe corregir la conexión completa del equipo con corrección de fugas y ponerse de nuevo en marcha.

H&E Hydraulic & Environmental Design — Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 107**

Datos de usuario			
Sede	DT. VALLE DEL CAUCA	Municipio	Cali
Dirección	Carrera 39 A No. 5D-10 Barrio Tequendama		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	jueves, 10 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No

Datos de equipo (11)			
Marca	MIDEA INV.	Serial	No tiene serial individual pero se adjunta modelo (MSABD-17CRFN1-MQ0W-N)
BTU	18.000BTU	Eficiencia energética	D

Observaciones después del mantenimiento preventivo
Normal funcionamiento
Descripción mantenimiento correctivo
NA
Observaciones
NA

H&E Hydraulic & Environmental Design Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024**
		Formulario No. 108

Datos de usuario			
Sede	DT. VALLE DEL CAUCA	Municipio	Cali
Dirección	Carrera 39 A No. 5D-10 Barrio Tequendama		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	jueves, 10 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No

Datos de equipo (12)			
Marca	MIDEA INV.	Serial	No tiene serial individual pero se adjunta modelo (MSABD-17CRFN1-MQ0W-N)
BTU	18.000BTU	Eficiencia energética	D

Observaciones después del mantenimiento preventivo
Normal funcionamiento
Descripción mantenimiento correctivo
NA
Observaciones
NA

H&E Hydraulic & Environmental Design — Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 109**

Datos de usuario			
Sede	DT. VALLE DEL CAUCA	Municipio	Cali
Dirección	Carrera 39 A No. 5D-10 Barrio Tequendama		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	jueves, 10 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No

Datos de equipo (13)			
Marca	HYUNDAI	Serial	No registra
BTU	12000 BTU	Eficiencia energética	E

Observaciones después del mantenimiento preventivo
Normal funcionamiento
Descripción mantenimiento correctivo
NA
Observaciones
NA

H&E Hydraulic & Environmental Design — Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 110**

Datos de usuario			
Sede	DT. VALLE DEL CAUCA	Municipio	Cali
Dirección	Carrera 39 A No. 5D-10 Barrio Tequendama		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	jueves, 10 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No

Datos de equipo (14)			
Marca	HYUNDAI	Serial	No registra
BTU	12000 BTU	Eficiencia energética	E

Observaciones después del mantenimiento preventivo
Normal funcionamiento
Descripción mantenimiento correctivo
NA
Observaciones
NA

H&E Hydraulic & Environmental Design Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 111**

Datos de usuario			
Sede	IF. CALAMAR	Municipio	Calamar- Bolívar
Dirección	Carrera 1 No. 24-4		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	viernes, 11 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No
Datos de equipo (1)			
Marca	HYUNDAI	Serial	No registra
BTU	12000BTU	Eficiencia energética	E
Observaciones después del mantenimiento preventivo			
Exterior un poco oxidado			
Descripción mantenimiento correctivo			
NA			
Observaciones			
NA			

H&E Hydraulic & Environmental Design — Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 112**

Datos de usuario			
Sede	IF. CAUCASIA	Municipio	Caucasia, Antioquia
Dirección	Tv. 16 No. 30-10		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	viernes, 4 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No
Datos de equipo (1)			
Marca	SAMSUNG	Serial	No tiene serial pero se adjunta modelo (AS18TUBCX)
BTU	18000 BTU	Eficiencia energética	C
Observaciones después del mantenimiento preventivo			
Normal funcionamiento			
Descripción mantenimiento correctivo			
NA			
Observaciones			
NA			

H&E Hydraulic & Environmental Design Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 113**

Datos de usuario			
Sede	IF. CAUCASIA	Municipio	Caucasia, Antioquia
Dirección	Tv. 16 No. 30-11		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	viernes, 4 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No
Datos de equipo (2)			
Marca	MIDEA	Serial	No tiene serial pero se adjunta modelo (MSABD-17CRFN1-MQ0W-N)
BTU	18000 BTU	Eficiencia energética	C
Observaciones después del mantenimiento preventivo			
Normal funcionamiento			
Descripción mantenimiento correctivo			
NA			
Observaciones			
NA			

H&E Hydraulic & Environmental Design Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 114**

Datos de usuario			
Sede	IF. EL BANCO	Municipio	El banco, Magdalena
Dirección	Calle 4 No. 2 A – 06		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	jueves, 17 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No

Datos de equipo (1)			
Marca	YORK	Serial	No registra
BTU	18000 BTU	Eficiencia energética	D

Observaciones después del mantenimiento preventivo
Buen funcionamiento
Descripción mantenimiento correctivo
NA
Observaciones
NA

H&E Hydraulic & Environmental Design — Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024**
		Formulario No. 115

Datos de usuario			
Sede	IF. EL BANCO	Municipio	El banco, Magdalena
Dirección	Calle 4 No. 2 A – 07		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	jueves, 17 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No

Datos de equipo (2)			
Marca	YORK	Serial	No registra
BTU	12000 BTU	Eficiencia energética	D

Observaciones después del mantenimiento preventivo
Funciona bien
Descripción mantenimiento correctivo
NA
Observaciones
NA

H&E Hydraulic & Environmental Design Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 116**

Datos de usuario			
Sede	IF. EL BANCO	Municipio	El banco, Magdalena
Dirección	Calle 4 No. 2 A – 08		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	jueves, 17 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No

Datos de equipo (3)			
Marca	YORK	Serial	No registra
BTU	12000 BTU	Eficiencia energética	D

Observaciones después del mantenimiento preventivo
Buen funcionamiento
Descripción mantenimiento correctivo
NA
Observaciones
NA

H&E Hydraulic & Environmental Design — Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024**
		Formulario No. 117

Datos de usuario			
Sede	IF. GAMARRA	Municipio	Gamarra, Cesar
Dirección	Muelle Fluvial		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	martes, 15 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No

Datos de equipo (1)			
Marca	MIRAGE LIFE	Serial	No registra
BTU	24000 BTU	Eficiencia energética	D

Observaciones después del mantenimiento preventivo
Evaporador en buen estado
Descripción mantenimiento correctivo
NA
Observaciones
NA

H&E Hydraulic & Environmental Design — Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024**
		Formulario No. 118

Datos de usuario			
Sede	IF. GIRARDOT	Municipio	Girardot, Cundinamarca
Dirección	Carrera 12 No 17-61 - Calle 18 No 12-27 local 15. Centro Comercial El Parque, Girardot, Cundinamarca		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	miércoles, 6 de noviembre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No

Datos de equipo (1)			
Marca		Serial	
BTU	18000 BTU	Eficiencia energética	

Observaciones después del mantenimiento preventivo
Funciona bien
Descripción mantenimiento correctivo
NA
Observaciones
NA

H&E Hydraulic & Environmental Design — Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 119**

Datos de usuario			
Sede	IF. GUARANDA	Municipio	Guaranda, Sucre
Dirección	Calle 1ª del Comercio		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	viernes, 11 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No
Datos de equipo (1)			
Marca	YORK	Serial	No registra serial individual pero se adjunta modelo (YHFE18XJMAXA-RX)
BTU	18000 BTU	Eficiencia energética	D
Observaciones después del mantenimiento preventivo			
Buen estado			
Descripción mantenimiento correctivo			
NA			
Observaciones			
NA			

H&E Hydraulic & Environmental Design — Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 120**

Datos de usuario			
Sede	IF. GUARANDA	Municipio	Guaranda, Sucre
Dirección	Calle 1ª del Comercio		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	viernes, 11 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No
Datos de equipo (2)			
Marca	YORK	Serial	No registra serial individual pero se adjunta modelo (YHFE18XJMAXA-RX)
BTU	18000 BTU	Eficiencia energética	D
Observaciones después del mantenimiento preventivo			
Buen estado			
Descripción mantenimiento correctivo			
NA			
Observaciones			
NA			

H&E Hydraulic & Environmental Design Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024**
		Formulario No. 121

Datos de usuario			
Sede	IF. GUARANDA	Municipio	Guaranda, Sucre
Dirección	Calle 1ª del Comercio		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	viernes, 11 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No
Datos de equipo (3)			
Marca	HYUNDAI	Serial	Serial ministerio (66534)
BTU	12000 BTU	Eficiencia energética	E
Observaciones después del mantenimiento preventivo			
Buen estado			
Descripción mantenimiento correctivo			
NA			
Observaciones			
Sucio			

H&E Hydraulic & Environmental Design — Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024**
		Formulario No. 122

Datos de usuario			
Sede	IF. ISTMINA CHOCO	Municipio	Istmina, Quibdó
Dirección	Calle 23 No 6-95 Barrio Cubis Margen Izquierda del Rio San Juan		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	miércoles, 16 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No

Datos de equipo (1)			
Marca	MIDEA	Serial	3419801030603030000000
BTU	12000 BTU	Eficiencia energética	C

Observaciones después del mantenimiento preventivo
Trabajando correctamente
Descripción mantenimiento correctivo
NA
Observaciones
Sucio

H&E Hydraulic & Environmental Design — Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 123**

Datos de usuario			
Sede	IF. LETICIA	Municipio	Leticia Amazonas
Dirección	Carera 11 No. 2-115 Muelle Internacional Victoria Regia		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	martes, 8 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	martes, 5 de noviembre de 2024	Mantenimiento correctivo	Si

Datos de equipo (1)			
Marca	BLUELINE	Serial	K-AC22INV2
BTU	18000 BTU	Eficiencia energética	C
Observaciones después del mantenimiento preventivo			
Falta gas, se le completó.			
Descripción mantenimiento correctivo			
Ajuste y revisión de la tarjeta			
Observaciones			
El aire tenía bastante polvo			

H&E Hydraulic & Environmental Design Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 124**

Datos de usuario			
Sede	IF. LETICIA	Municipio	Leticia Amazonas
Dirección	Carera 11 No. 2-115 Muelle Internacional Victoria Regia		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	martes, 8 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	martes, 5 de noviembre de 2024	Mantenimiento correctivo	Si

Datos de equipo (2)			
Marca	KALLEY	Serial	No registra
BTU	18000 BTU	Eficiencia energética	C

Observaciones después del mantenimiento preventivo
Falta gas, se le completó.
Descripción mantenimiento correctivo
Ajuste y revisión de la tarjeta
Observaciones
NA

H&E Hydraulic & Environmental Design Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 125**

Datos de usuario			
Sede	IF. MAGANGUE	Municipio	Magangué, Bolívar
Dirección	Calle 17 No. 2 – 46		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	martes, 15 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No
Datos de equipo (1)			
Marca	YORK	Serial	No tienen serial individual se adjunta modelo del equipo (YHFE18XJMAXA-RX)
BTU	18000 BTU	Eficiencia energética	E
Observaciones después del mantenimiento preventivo			
Funciona bien			
Descripción mantenimiento correctivo			
NA			
Observaciones			
NA			

H&E Hydraulic & Environmental Design Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 126**

Datos de usuario			
Sede	IF. MAGANGUE	Municipio	Magangué, Bolívar
Dirección	Calle 17 No. 2 – 47		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	martes, 15 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No
Datos de equipo (2)			
Marca	YORK	Serial	No tienen serial individual se adjunta modelo del equipo (YHFE18XJMAXA-RX)
BTU	18000 BTU	Eficiencia energética	E
Observaciones después del mantenimiento preventivo			
Funciona bien			
Descripción mantenimiento correctivo			
NA			
Observaciones			
NA			

H&E Hydraulic & Environmental Design Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 127**

Datos de usuario			
Sede	IF. MAGANGUE	Municipio	Magangué, Bolívar
Dirección	Calle 17 No. 2 – 48		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	martes, 15 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No
Datos de equipo (3)			
Marca	YORK	Serial	No tienen serial individual se adjunta modelo del equipo (YHFE18XJMAXA-RX)
BTU	18000 BTU	Eficiencia energética	E
Observaciones después del mantenimiento preventivo			
Funciona bien			
Descripción mantenimiento correctivo			
NA			
Observaciones			
NA			

H&E Hydraulic & Environmental Design Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 128**

Datos de usuario			
Sede	IF. MAGANGUE	Municipio	Magangué, Bolívar
Dirección	Calle 17 No. 2 – 49		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	martes, 15 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No
Datos de equipo (4)			
Marca	YORK	Serial	No tienen serial individual se adjunta modelo del equipo (YHFE18XJMAXA-RX)
BTU	18000 BTU	Eficiencia energética	E
Observaciones después del mantenimiento preventivo			
Funciona bien			
Descripción mantenimiento correctivo			
NA			
Observaciones			
NA			

H&E Hydraulic & Environmental Design — Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024**
		Formulario No. 135

Datos de usuario			
Sede	IF. MONTERIA (INCLUYE SEDE SINCELEJO)	Municipio	Montería, Córdoba
Dirección	Calle 55 No. 6 – 201		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	martes, 8 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No

Datos de equipo (1)			
Marca	GOODMAN	Serial	DN:D202275530314825160044
BTU	5400 BTU	Eficiencia energética	A

Observaciones después del mantenimiento preventivo
El aire se encuentra con bastante suciedad la unidad y la consola
Descripción mantenimiento correctivo
NA
Observaciones
Los componentes están en buen estado el rotor funciona correctamente la tarjeta en óptimas condiciones se notó suciedad de moho y polvo

H&E Hydraulic & Environmental Design Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 136**

Datos de usuario			
Sede	IF. MONTERIA (INCLUYE SEDE SINCELEJO)	Municipio	Montería, Córdoba
Dirección	Calle 55 No. 6 – 202		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	martes, 8 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No
Datos de equipo (2)			
Marca	WIND	Serial	No se denota
BTU	18000 BTU	Eficiencia energética	A
Observaciones después del mantenimiento preventivo			
El aire está en buenas condiciones ubicado correctamente			
Descripción mantenimiento correctivo			
NA			
Observaciones			
Los componentes internos se encuentran en óptimas condiciones para su total funcionamiento, se observó moho en el serpentín del evaporador y mucha suciedad			

H&E Hydraulic & Environmental Design Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024**
		Formulario No. 137

Datos de usuario			
Sede	IF. QUIBDO	Municipio	Quibdó, Choco
Dirección	Carrera 1 No. 24 – 10		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	jueves, 3 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No

Datos de equipo (1)			
Marca	OLIMPO	Serial	540k563070338020850496
BTU	12000 BTU	Eficiencia energética	C

Observaciones después del mantenimiento preventivo
NA
Descripción mantenimiento correctivo
NA
Observaciones

H&E Hydraulic & Environmental Design — Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 138**

Datos de usuario			
Sede	IF. QUIBDO	Municipio	Quibdó, Choco
Dirección	Carrera 1 No. 24 – 11		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	jueves, 3 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No

Datos de equipo (2)			
Marca	OLIMPO	Serial	540k953210139110870398
BTU	12000 BTU	Eficiencia energética	C

Observaciones después del mantenimiento preventivo
NA
Descripción mantenimiento correctivo
NA
Observaciones

H&E Hydraulic & Environmental Design Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 139**

Datos de usuario			
Sede	IF. QUIBDO	Municipio	Quibdó, Choco
Dirección	Carrera 1 No. 24 – 12		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	jueves, 3 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	viernes, 11 de octubre de 2024	Mantenimiento correctivo	Si

Datos de equipo (3)			
Marca	HACEB	Serial	AAG0619010093
BTU	18000 BTU	Eficiencia energética	No registra

Observaciones después del mantenimiento preventivo
Tiene fuga de aire y necesita cambio de capacitor
Descripción mantenimiento correctivo
Revisión y corrección de tarjeta y cambio de punto eléctrico, filtro secador 3/8", Pipeta de refrigerante R-410ª, Capacitor Ventilador
Observaciones

H&E Hydraulic & Environmental Design — Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 140**

Datos de usuario			
Sede	IF. QUIBDO	Municipio	Quibdó, Choco
Dirección	Carrera 1 No. 24 – 13		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	jueves, 3 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	viernes, 11 de octubre de 2024	Mantenimiento correctivo	Si

Datos de equipo (4)			
Marca	MIDEA	Serial	3419801030502150130064
BTU	12000 BTU	Eficiencia energética	C

Observaciones después del mantenimiento preventivo
Tiene fuga de aire y necesita cambio de capacitor
Descripción mantenimiento correctivo
Revisión y corrección de tarjeta y cambio de punto eléctrico, filtro secador 3/8", Pipeta de refrigerante R-410ª, Capacitor Ventilador
Observaciones

H&E Hydraulic & Environmental Design — Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024**
		Formulario No. 141

Datos de usuario			
Sede	IF. QUIBDO	Municipio	Quibdó, Choco
Dirección	Carrera 1 No. 24 – 14		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	jueves, 3 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No

Datos de equipo (5)			
Marca	MIDEA	Serial	3419801030502150130002
BTU	12000 BTU	Eficiencia energética	C

Observaciones después del mantenimiento preventivo
NA
Descripción mantenimiento correctivo
NA
Observaciones

H&E Hydraulic & Environmental Design Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024**
		Formulario No. 142

Datos de usuario			
Sede	IF. QUIBDO	Municipio	Quibdó, Choco
Dirección	Carrera 1 No. 24 – 15		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	jueves, 3 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No

Datos de equipo (6)			
Marca	MIDEA	Serial	3419801030502150130062
BTU	12000 BTU	Eficiencia energética	C

Observaciones después del mantenimiento preventivo
NA
Descripción mantenimiento correctivo
NA
Observaciones

H&E Hydraulic & Environmental Design Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 143**

Datos de usuario			
Sede	IF. QUIBDO	Municipio	Quibdó, Choco
Dirección	Carrera 1 No. 24 – 16		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	jueves, 3 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No

Datos de equipo (7)			
Marca	MIDEA	Serial	3419801030502150130062
BTU	12000 BTU	Eficiencia energética	C

Observaciones después del mantenimiento preventivo
NA
Descripción mantenimiento correctivo
NA
Observaciones

H&E Hydraulic & Environmental Design — Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024**
		Formulario No. 144

Datos de usuario			
Sede	IF. PUERTO ASIS	Municipio	Puerto Asis Putumayo
Dirección	Car 20 No. 15–89 Avenida. Aeropuerto		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	martes, 29 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No

Datos de equipo (1)			
Marca	LG	Serial	MEZ64797603
BTU	18000 BTU	Eficiencia energética	E

Observaciones después del mantenimiento preventivo
Buen funcionamiento
Descripción mantenimiento correctivo
NA
Observaciones
NA

H&E Hydraulic & Environmental Design — Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 145**

Datos de usuario			
Sede	IF. PUERTO ASIS	Municipio	Puerto Asis Putumayo
Dirección	Car 20 No. 15–89 Avenida. Aeropuerto		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	martes, 29 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No

Datos de equipo (2)			
Marca	HYUNDAI	Serial	No registra
BTU	12000 BTU	Eficiencia energética	E

Observaciones después del mantenimiento preventivo
Funciona bien
Descripción mantenimiento correctivo
NA
Observaciones
NA

H&E Hydraulic & Environmental Design — Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024**
		Formulario No. 146

Datos de usuario			
Sede	IF. PUERTO GAITAN	Municipio	Puerto Carreño, Vichada
Dirección	Carrera 2 N° 11 -53 - Muelle Fluvial		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	miércoles, 23 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No

Datos de equipo (1)			
Marca	MIRAGE	Serial	CLF120Q7082000618
BTU	12000 BTU	Eficiencia energética	E

Observaciones después del mantenimiento preventivo
Bornera de unidad manejadora sulfatada, capacitor dentro de rango 71mf, sensores en 15ohm dentro de parámetros
Descripción mantenimiento correctivo
Observaciones
Reubicación de aire acondicionado

H&E Hydraulic & Environmental Design — Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 147**

Datos de usuario			
Sede	IF. PUERTO GAITAN	Municipio	Puerto Carreño, Vichada
Dirección	Carrera 2 N° 11 -53 - Muelle Fluvial		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	miércoles, 23 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No

Datos de equipo (2)			
Marca	HYUNDAI	Serial	No registra
BTU	12000 BTU	Eficiencia energética	E

Observaciones después del mantenimiento preventivo
Se encuentra lagartija, y suciedad.
Descripción mantenimiento correctivo
Observaciones
Material de resane para tapar hueco

H&E Hydraulic & Environmental Design — Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024**
		Formulario No. 148

Datos de usuario			
Sede	IF. PUERTO INIRIDA	Municipio	Puerto Inírida, Guainía
Dirección	Muelle Fluvial		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	lunes, 21 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	Si

Datos de equipo (1)			
Marca	MIDEA	Serial	HO:H4774907
BTU	18000 BTU	Eficiencia energética	C

Observaciones después del mantenimiento preventivo
Está funcionando bien
Descripción mantenimiento correctivo
NA
Observaciones
NA

H&E Hydraulic & Environmental Design — Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024**
		Formulario No. 149

Datos de usuario			
Sede	IF. PUERTO LEGUIZAMO	Municipio	Puerto Leguisamo, Putumayo
Dirección	Carrera 3 #3-57, Barrio Centro del municipio Puerto Leguisamo		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	martes, noviembre 05, 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No

Datos de equipo (1)			
Marca		Serial	
BTU	18000 BTU	Eficiencia energética	

Observaciones después del mantenimiento preventivo
Está funcionando bien
Descripción mantenimiento correctivo
NA
Observaciones
NA

H&E Hydraulic & Environmental Design — Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 149**

Datos de usuario			
Sede	IF. PUERTO LOPEZ	Municipio	Puerto López, Meta
Dirección	Carrera 3 No. 6 – 32		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	jueves, 17 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	miércoles, 23 de octubre de 2024	Mantenimiento correctivo	Si

Datos de equipo (1)			
Marca	BLUELINE	Serial	No registra
BTU	24000 BTU	Eficiencia energética	C

Observaciones después del mantenimiento preventivo
El equipo hay que hacer un presurización para verificar bien donde se encuentra fuga para hacer la corrección y vacío y cargue de nuevo del refrigerante
Descripción mantenimiento correctivo
Compresor, materiales de refrigerantes y capacitor, unidad rotativa 24.000 BTU y rodamiento
Observaciones
NA

H&E Hydraulic & Environmental Design — Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 150**

Datos de usuario			
Sede	IF. PUERTO LOPEZ	Municipio	Puerto López, Meta
Dirección	Carrera 3 No. 6 – 33		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	jueves, 17 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	miércoles, 23 de octubre de 2024	Mantenimiento correctivo	Si

Datos de equipo (2)			
Marca	BLUELINE	Serial	No registra
BTU	24000 BTU	Eficiencia energética	C

Observaciones después del mantenimiento preventivo
El equipo hay que hacer un presurización para verificar bien donde se encuentra fuga para hacer la corrección y vacío y cargue de nuevo del refrigerante
Descripción mantenimiento correctivo
Compresor, materiales de refrigerantes y capacitor, unidad rotativa 24.000 BTU y rodamiento
Observaciones
NA

H&E Hydraulic & Environmental Design Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 151**

Datos de usuario			
Sede	IF. PUERTO LOPEZ	Municipio	Puerto López, Meta
Dirección	Carrera 3 No. 6 – 34		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	jueves, 17 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No

Datos de equipo (3)			
Marca	BLUELINE	Serial	No registra
BTU	18000 BTU	Eficiencia energética	C

Observaciones después del mantenimiento preventivo
Está funcionando bien
Descripción mantenimiento correctivo
NA
Observaciones
NA

H&E Hydraulic & Environmental Design Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 152**

Datos de usuario			
Sede	IF. PUERTO LOPEZ	Municipio	Puerto López, Meta
Dirección	Carrera 3 No. 6 – 35		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	jueves, 17 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No

Datos de equipo (4)			
Marca	BLUELINE	Serial	No registra
BTU	18000 BTU	Eficiencia energética	C

Observaciones después del mantenimiento preventivo
Está funcionando bien
Descripción mantenimiento correctivo
NA
Observaciones
NA

H&E Hydraulic & Environmental Design Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 153**

Datos de usuario			
Sede	IF. PUERTO LOPEZ	Municipio	Puerto López, Meta
Dirección	Carrera 3 No. 6 – 36		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	jueves, 17 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No

Datos de equipo (5)			
Marca	BLUELINE	Serial	No registra
BTU	18000 BTU	Eficiencia energética	C

Observaciones después del mantenimiento preventivo
Está funcionando bien
Descripción mantenimiento correctivo
NA
Observaciones
NA

H&E Hydraulic & Environmental Design — Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 153**

Datos de usuario			
Sede	IF. PUERTO SALGAR	Municipio	Puerto Salgar Cundinamarca
Dirección	Carrera. 14 No. 17B-275, Barrio Primero de Mayo, Puerto Salgar Cundinamarca		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	martes, 12 de noviembre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No

Datos de equipo (1)			
Marca		Serial	
BTU	18000 BTU	Eficiencia energética	

Observaciones después del mantenimiento preventivo
Está funcionando bien
Descripción mantenimiento correctivo
NA
Observaciones
NA

H&E Hydraulic & Environmental Design — Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 154**

Datos de usuario			
Sede	IF. RIOSUCIO	Municipio	Riosucio Choco
Dirección	Barrio Maket - Calle Principal		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	miércoles, 23 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	miércoles, 23 de octubre de 2024	Mantenimiento correctivo	Si

Datos de equipo (1)			
Marca	BLUELINE	Serial	No registra
BTU	18000 BTU	Eficiencia energética	E

Observaciones después del mantenimiento preventivo
Bobinas de compresor operativas, no hay voltaje 220 en la. Locación para hacer pruebas de arranque al compresor.
Descripción mantenimiento correctivo
Breaker 30ª, Mapp gas, Pipeta de refrigerante R-22, Refrigerante 141 para limpieza interna de serpentín, Capacitor Compresor, 6mtrsTuberia de 1/4 y 1/2,3tiras rubatex 1/4 y 3 tiras 1/2 ,cinta anti condensado
Observaciones
Sin Voltaje 220 para pruebas se debe llevar al taller para hacer las revisiones de funcionamiento. Equipo no apto para el voltaje en Locación sólo hay 110v , puede que funcione en otra locación ,sólo le falta display en caso tal se pone circuito eléctrico

H&E Hydraulic & Environmental Design — Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024**
		Formulario No. 155

Datos de usuario			
Sede	IF. SAN JOSE DE GUAVIARE	Municipio	San José de Guaviare, Guaviare
Dirección	Calle 21 N°5-15/23 Centro Muelle Fluvial		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	viernes, 11 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No

Datos de equipo (1)			
Marca	MIRAGE LLIFE	Serial	No registra
BTU	18000 BTU	Eficiencia energética	No reporta

Observaciones después del mantenimiento preventivo
Trabajando correctamente
Descripción mantenimiento correctivo
NA
Observaciones
NA

H&E Hydraulic & Environmental Design — Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024**
		Formulario No. 156

Datos de usuario			
Sede	IF. SAN JOSE DE GUAVIARE	Municipio	San José de Guaviare, Guaviare
Dirección	Calle 21 N°5-15/23 Centro Muelle Fluvial		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	viernes, 11 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No

Datos de equipo (2)			
Marca	BLULINE	Serial	G99113411100060
BTU	18000 BTU	Eficiencia energética	No reporta

Observaciones después del mantenimiento preventivo
Trabajando correctamente
Descripción mantenimiento correctivo
NA
Observaciones
NA

H&E Hydraulic & Environmental Design Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 157**

Datos de usuario			
Sede	IF. SOLANO	Municipio	Solano, Caquetá
Dirección	Calle 6 # 2 – 52/56 en la ciudad de Solano – Caquetá		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	jueves, 24 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No
Datos de equipo (1)			
Marca	HYUNDAI	Serial	No registra serial individual pero se adjunta modelo (HY12KPAC)
BTU	12000 BTU	Eficiencia energética	E
Observaciones después del mantenimiento preventivo			
Equipo en buen estado			
Descripción mantenimiento correctivo			
NA			
Observaciones			
NA			

H&E Hydraulic & Environmental Design Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 158**

Datos de usuario			
Sede	IF. SOLANO	Municipio	Solano, Caquetá
Dirección	Calle 6 # 2 – 52/56 en la ciudad de Solano – Caquetá		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	jueves, 24 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No
Datos de equipo (2)			
Marca	HYUNDAI	Serial	No registra serial individual pero se adjunta modelo (HY12KPAC)
BTU	12000 BTU	Eficiencia energética	E
Observaciones después del mantenimiento preventivo			
Equipo en buen estado			
Descripción mantenimiento correctivo			
NA			
Observaciones			
NA			

H&E Hydraulic & Environmental Design Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 159**

Datos de usuario			
Sede	IF. TURBO	Municipio	Turbo Antioquia
Dirección	Calle 100 No. 12 - 65. Edificio El Pirata. Local 2		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	jueves, 17 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No

Datos de equipo (1)			
Marca	PANASONIC	Serial	3463417718
BTU	18000 BTU	Eficiencia energética	E

Observaciones después del mantenimiento preventivo
Mal estado posible fuga en evaporadora
Descripción mantenimiento correctivo
NA
Observaciones
Sistema contaminado se propone cambio de equipo

H&E Hydraulic & Environmental Design — Transporte	**Ficha técnica mantenimientos aires acondicionados**	**Contrato 934 de 2024** **Formulario No. 160**

Datos de usuario			
Sede	OFC YOPAL	Municipio	Yopal, Casanare
Dirección	Calle 40 No. 21 - 75 Instalaciones del INVIAS		
Fecha de mantenimientos			
Fecha mantenimiento preventivo	jueves, 10 de octubre de 2024	Mantenimiento preventivo	Si
Fecha mantenimiento correctivo	NA	Mantenimiento correctivo	No

Datos de equipo (1)			
Marca	BLUELINE	Serial	No registra
BTU	18000 BTU	Eficiencia energética	E

Observaciones después del mantenimiento preventivo
Funciona correctamente
Descripción mantenimiento correctivo
NA
Observaciones
NA