GENERALIDADES DE CONTRATO	
No. DE CONTRATO	MCMCCS 177 - 2025
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPOALEGRE - HUILA
NIT.	891.118.119-9
CONTRATISTA	SOLUCIONES MECANICAS COLOMBIA S.A.S
NIT.	901.850.616-1
REPRESENTANTE LEGAL	SERGIO ANDRES CLAROS DURAN
C.C. No.	1.081.516.670
OBJETO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE HUILA (INCLUYENDO MAQUINARIA PESADA, BUSES Y VEHICULOS) DESTINADO A LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE, DRAGADO, OBRAS DE ADECUACION HIDRAULICA Y MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE HUILA.
VALOR DE CONTRATO	TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 39.000.000)
VALOR DE COBRO PARCIAL	TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS DIECISEIS PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($ 38.998.316,59)
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	99,99 %
COBRO TOTAL DE CONTRATO	04 DE AGOSTO DE 2025

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS AL CONTRATO No. MCMCCS 177 – 2025, CON REGISTRO FOTOGRAFICO

ACTIVIDADES REALIZADAS A LA MOTONIVELADORA CASE 845 B

MOTONIVELADORA CASE 845B			
ITEM	**DESCRIPCION**	**MEDIDA**	**CANTIDAD**
103	CORREAS DE MOTOR	UNIDAD	1
128	EMPAQUETADURA FRENDO DE PARQUEO	UNIDAD	1
141	PASTILLAS DE FRENO	UNIDAD	1
167	ANILLO PIN	UNIDAD	1
222	TORNILLO SM, GENERAL EQUIPO	UNIDAD	4

REGISTRO FOTOGRAFICO

SOMEDECO
SOLUCIONES MECÁNICAS COLOMBIA S.A.S

HITACHI CATERPILLAR KOMATSU VOLVO NEW HOLLAND MITSUBISHI JOHN DEERE JCB

	
PASTILLAS DE FRENO DE PARQUEO	EMPAQUETADURA FRENO DE PARQUEO
	
CORREAS DE MOTOR	TORNILLOS SEGÚN MUESTRA
	
ANILLOS PIN	

solucionesmecanicas.gerencia@hotmail.com

Carrera 28 # 54 - 163
322-854-7413

ACTIVIDADES REALIZADAS A LA RETROEXCAVADORA CASE 580 SN

RETROCARGADOR CASE 580SN			
ITEM	**DESCRIPCION**	**MEDIDA**	**CANTIDAD**
267	EJE SOLAR	UNIDAD	1
274	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	1
287	KIT EMPAQUETADURA CILINDRO HIDRAULICO VOLTEO CUCHARON	UNIDAD	1
288	KIT EMPAQUETADURA CILINDRO HIDRAULICO LEVANTE CUCHARON	UNIDAD	1
289	KIT EMPAQUETADURA CILINDRO HIDRAULICO GIRO	UNIDAD	2
291	KIT EMPAQUETADURA CILINDRO HIDRAULICO BOOM	UNIDAD	1
293	KIT EMPAQUETADURA CILINDRO HIDRAULICO BALDE	UNIDAD	1
577	ORING Y ABRAZADERAS PLÁSTICAS	UNIDAD	1
599	MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESION X 1M	UNIDAD	1

REGISTRO FOTOGRAFICO



MANGUERA HIDRAULICA ALTA PRESION



MANGUERA HIDRAULICA ALTA PRESION

SOMEDECO
SOLUCIONES MECÁNICAS COLOMBIA S.A.S

HITACHI CATERPILLAR KOMATSU VOLVO NEW HOLLAND MITSUBISHI JOHN DEERE JCB

	
ORING	KIT EMPAQUETADURA CILINDRO BOOM
	
KIT EMPAQUETADURA CILINDRO GIRO	KIT EMPAQUETADURA CILINDRO VOLTEO
	
EJE SOLAR	EJE SOLAR

solucionesmecanicas.gerencia@hotmail.com

Carrera 28 # 54 - 163
322-854-7413



KIT EMPAQUETADURA CILINDRO LEVANTE



KIT EMPAQUETADURA CILINDRO BALDE





ACTIVIDADES REALIZADAS A LA VOLQUETA HINO 500 DE PLACAS OJA - 141

ITEM	DESCRIPCION	MEDIDA	CANTIDAD
	VOLQUETA HINO 500 OJA-141		
606	HOJA DE RESORTE DELANTERA	UNIDAD	1
609	TORNILLO CENTRAL	UNIDAD	1
663	TORNILLOS 7/16 X2 PULGADAS PARA ZAPATAS	UNIDAD	7
671	CRUCETA CARDAN	UNIDAD	1
675	RETENEDOR CAJA	UNIDAD	1
676	RETENEDOR CHOROTE	UNIDAD	1
724	BALINERA VOLANTE	UNIDAD	1
798	SILICONA 70ML	UNIDAD	3

REGISTRO FOTOGRAFICO

SOMEDECO
SOLUCIONES MECÁNICAS COLOMBIA S.A.S

HITACHI CATERPILLAR KOMATSU VOLVO NEW HOLLAND MITSUBISHI JOHN DEERE JCB

	
HOJA DE RESORTE DELANTERA	HOJA DE RESORTE DELANTERA
	
RETENEDOR CAJA	RETENEDOR CHOROTE
	
TORNILLOS 7/16 X 2”	CRUCETA DE CARDAN

solucionesmecanicas.gerencia@hotmail.com

Carrera 28 # 54 - 163
322-854-7413

	
TORNILLO CENTRAL	**BALINERA DE VOLANTE**
	

ACTIVIDADES REALIZADAS A LA VOLQUETA HINO 500 DE PLACAS ODU - 294

ITEM	DESCRIPCION	MEDIDA	CANTIDAD
	VOLQUETA HINO 500		
608	HOJA DE RESORTE TRASERA	UNIDAD	1
609	TORNILLO CENTRAL	UNIDAD	1
643	CRUCETAS DIRECCIÓN 65170	UNIDAD	1
752	TORNILLO DOBLE ARANDELA	UNIDAD	1
798	SILICONA 70ML	UNIDAD	1
803	LIMPIADOR ELECTRONICO 250ML	UNIDAD	1
804	AFLOJATODO 250ML	UNIDAD	1

REGISTRO FOTOGRAFICO

	
HOJA DE REOSRTE TRASERA	TORNILLO CENTRAL
	
CRUCETA DE DIRECCION	TORNILLO CON DOBLE ARANDELA
	
LIMPIADOR ELECTRONICO	AFLOJATODO



SILICONA 70ML


ACTIVIDADES REALIZADAS AL COLECTIVO MICRO BUS HYUNDAI H100

ITEM	*DESCRIPCION*	*MEDIDA*	*CANTIDAD*
	COLECTIVO HYUNDAI H100		
1232	ABRAZADERAS MANGUERA DE 3 1/2"	UNIDAD	5
1248	BANDAS FRENO TRASERO	UNIDAD	1
1249	RESORTE BANDA	UNIDAD	1
1250	BOMBILLOS STOP	UNIDAD	4
1266	CAUCHOS TUBERIA TRASFERENCIA	UNIDAD	1
1272	CRUCETA CARDAN	UNIDAD	1
1284	HOJA PRINCIPAL TRASERA	UNIDAD	1
1294	OREJA CARDAN	UNIDAD	1
1298	PEGANTE SINTESOLDA 24 HORAS	UNIDAD	2
1310	RETENEDORES RUEDA DELANTERA	UNIDAD	1
1316	RODILLOS RUEDA DELANTERA	UNIDAD	1
1329	TORNILLO CENTRAL	UNIDAD	1
1330	TORNILLOS BASE	UNIDAD	3
1335	TUERCAS PERNOS	UNIDAD	4
1469	1/4 HIDRÁULICO AW68	UNIDAD	1
1470	LÍQUIDO DE FRENOS 900ML	UNIDAD	1
1474	GRASA PARA OPERACIÓN 5 LIBRAS CHEVRON	UNIDAD	1

REGISTRO FOTOGRAFICO

SOMEDECO
SOLUCIONES MECÁNICAS COLOMBIA S.A.S

HITACHI CATERPILLAR KOMATSU VOLVO NEW HOLLAND MITSUBISHI JOHN DEERE JCB

	
ABRAZADERAS DE MANGUERA	OREJAS DE CARDAN
	
OREJA DE CARDAN	HOJA PRINCIPAL TRASERA
	
TORNILLO BASE	TORNILLO CENTRAL Y HOJA DE RESORTE

solucionesmecanicas.gerencia@hotmail.com

Carrera 28 # 54 - 163
322-854-7413

SOMEDECO
SOLUCIONES MECÁNICAS COLOMBIA S.A.S

HITACHI CATERPILLAR KOMATSU VOLVO NEW HOLLAND MITSUBISHI JOHN DEERE JCB

	
BANDAS DE FRENO TRASERO	**RESORTE DE BANDA**
	
CRUCETA DE CARDAN	**RODILLOS RUEDA DELANTERA**
	

solucionesmecanicas.gerencia@hotmail.com

Carrera 28 # 54 - 163
322-854-7413

RETENEDORES RUEDA DELANTERA	GRASA 5 LIBRAS
	
LIQUIDO DE FRENOS	**BOMBILLOS STOP**
	

SOLUCIONES MECANICAS COLOMBIA S.A.S
901.850.616-1
SERGIO ANDRES CLAROS DURAN
1.081.516.670

SOMEDECO	**HOJA DE VIDA DE VEHICULOS**	**Codificación:** SGSST-FOR-035 **Fecha:** 24 de septiembre de 2024 **Versión:** 001

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO: MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE
MARCA DEL VEHICULO: HYUNDAI H100 MODELO:
PLACA: OIL 590 DE: CAMPOALEGRE
No. SERIE MOTOR:
No. SERIE CHASIS:

CONDICION DEL VEHÍCULO

S: Satisfactorio **D: Deficiente, requiere mayor atención o acción correctiva** **N/A: No aplica**

MARQUE CON UN X LA CASILLA CORRESPONDIENTE

	ELEMENTOS DEL VEHICULO	S	D	N/A		ELEMENTOS DEL VEHICULO	S	D	N/A
1	Limpieza general del vehículo	x			37	Capot	x		
2	Equipos de comunicación	x			38	Chapa capot	x		
3	Estado general de pintura	x			39	Estado general de puertas	x		
4	Estado general vidrio panorámico	x			40	Chapas de puertas (incluye baúl)	x		
5	Visibilidad vidrio panorámico	x			41	Exosto	x		
6	Alarma de retroceso	x			42	Estado de cabina	x		
7	Dispensadores agua limpieza panorámico	x			43	Estado general de tablero	x		
8	Estado general vidrios laterales	x			44	Sistema de luces de tablero	x		
9	Estado general vidrio trasero	x			45	Aire acondicionado	x		
10	Desempañador vidrio trasero	x			46	Calefacción	x		
11	Estado general espejos laterales	x			47	Encendedor	x		
12	Estado general espejo retrovisor	x			48	Velocímetro	x		
13	Sistema de luces bajas	x			49	Tacómetro (si aplica)	x		
14	Sistema de luces altas	x			50	Indicador nivel de gasolina	x		
15	Direccionales delanteras	x			51	Indicador temperatura	x		
16	Direccionales traseras	x			52	Indicador presión de aceite	x		
17	Luces de freno	x			53	Indicador carga de batería	x		
18	Luces de reversa	x			54	Funcionamiento de limpiabrisas	x		
19	Luces de parqueo (intermitentes)	x			55	Estado general de tapicería	x		
20	Condiciones de las llantas	x			56	Estado general de cinturones de seguridad	x		
21	Estado general de rines y pernos	x			57	Funcionamiento de cinturones de seguridad	x		
22	Estado de los elementos de botiquin de primeros auxilios	x			58	Calcomanía de abrochar el cinturón de seguridad	x		
23	Condición llanta de repuesto	x			59	Funcionamiento de clutch	x		
24	Nivel de agua para limpiavidrios	x			60	Funcionamiento sistema de frenos	x		
25	Nivel de aceite de motor	x			61	Funcionamiento freno de mano	x		
26	Nivel de refrigerante para radiador	x			62	Funcionamiento acelerador	x		
27	Nivel de líquido de frenos	x			63	Funcionamiento del pito	x		
28	Nivel de líquido de bateria (si aplica)	x			64	Funcionamiento de dirección	x		
29	Estado general correas	x			65	Equipo de carretera (señales, tacos, chaleco,linterna)	x		
30	Tensión de correas	x			66	Gato	x		
31	Estado general mangueras	x			67	Cruceta / Llave de pernos	x		
32	Estado general radiador	x			68	Botiquín de primeros auxilios	x		
33	Funcionamiento de ventilador	x			69	Estado general extintor (incluye carga)	x		
34	Estado general defensas - parachoques	x			70	Alineación	x		
35	Estado general de la persiana	x			71	Balanceo	x		
36	Soporte de los mantenimientos realizados	x							
	* Revisión de Frenos	x							
	* Parte Electrica	x							
	* Cambio de Aceite - Km 10.000								

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS

FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)			CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	TIPO MANTENIMIENTO (Correctivo - Preventivo)	DESCRIPCIÓN	Nº AC/AP
21	7	2025	SOLUCIONES MECANICAS COLOMBIA S.A.S	CORRECTIVO	ABRAZADERAS MANGUERA DE 3 1/2"	
23	7	2025	SOLUCIONES MECANICAS COLOMBIA S.A.S	CORRECTIVO	BANDAS FRENO TRASERO	
25	7	2025	SOLUCIONES MECANICAS COLOMBIA S.A.S	CORRECTIVO	RESORTE BANDA	
28	7	2025	SOLUCIONES MECANICAS COLOMBIA S.A.S	CORRECTIVO	BOMBILLOS STOP	
28	7	2025	SOLUCIONES MECANICAS COLOMBIA S.A.S	CORRECTIVO	CAUCHOS TUBERIA TRASFERENCIA	
28	7	2025	SOLUCIONES MECANICAS COLOMBIA S.A.S	CORRECTIVO	CRUCETA CARDAN	

CONDICION DEL VEHÍCULO

S: Satisfactorio | **D: Deficiente, requiere mayor atención o acción correctiva** | **N/A: No aplica**

MARQUE CON UN X LA CASILLA CORRESPONDIENTE

			ELEMENTOS DEL VEHICULO	S	D	N/A	ELEMENTOS DEL VEHICULO	S	D	N/A
28	7	2025	SOLUCIONES MECANICAS COLOMBIA S.A.S	CORRECTIVO			HOJA PRINCIPAL TRASERA			
28	7	2025	SOLUCIONES MECANICAS COLOMBIA S.A.S	CORRECTIVO			OREJA CARDAN			
29	7	2025	SOLUCIONES MECANICAS COLOMBIA S.A.S	CORRECTIVO			PEGANTE SINTESOLDA 24 HORAS			
29	7	2025	SOLUCIONES MECANICAS COLOMBIA S.A.S	CORRECTIVO			RETENEDORES RUEDA DELANTERA			
29	7	2025	SOLUCIONES MECANICAS COLOMBIA S.A.S	CORRECTIVO			RODILLOS RUEDA DELANTERA			
29	7	2025	SOLUCIONES MECANICAS COLOMBIA S.A.S	CORRECTIVO			TORNILLO CENTRAL			
29	7	2025	SOLUCIONES MECANICAS COLOMBIA S.A.S	CORRECTIVO			TORNILLOS BASE			
29	7	2025	SOLUCIONES MECANICAS COLOMBIA S.A.S	CORRECTIVO			TUERCAS PERNOS			
30	7	2025	SOLUCIONES MECANICAS COLOMBIA S.A.S	PREVENTIVO			1/4 HIDRÁULICO AW68			
30	7	2025	SOLUCIONES MECANICAS COLOMBIA S.A.S	PREVENTIVO			LÍQUIDO DE FRENOS 900ML			
30	7	2025	SOLUCIONES MECANICAS COLOMBIA S.A.S	PREVENTIVO			GRASA PARA OPERACIÓN 5 LIBRAS CHEVRON			

FIRMAS



Conductor a cargo

	HOJA DE VIDA DE VEHICULOS	**Codificación:** SGSST-FOR-035
SOMEDECO		**Fecha:** 24 de septiembre de 2024
		Versión: 001

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO: MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE
MARCA DEL VEHICULO: HINO MODELO: 2009
PLACA: OJA 141 DE: CAMPOALEGRE
No. SERIE MOTOR: J08CTT36849
No. SERIE CHASIS: 9F3FG1JGU9XX10268

CONDICION DEL VEHÍCULO

S: Satisfactorio **D: Deficiente, requiere mayor atención o acción correctiva** **N/A: No aplica**

MARQUE CON UN X LA CASILLA CORRESPONDIENTE

	ELEMENTOS DEL VEHICULO	S	D	N/A		ELEMENTOS DEL VEHICULO	S	D	N/A
1	Limpieza general del vehículo	x			37	Capot	x		
2	Equipos de comunicación	x			38	Chapa capot	x		
3	Estado general de pintura	x			39	Estado general de puertas	x		
4	Estado general vidrio panorámico	x			40	Chapas de puertas (incluye baúl)	x		
5	Visibilidad vidrio panorámico	x			41	Exosto	x		
6	Alarma de retroceso	x			42	Estado de cabina	x		
7	Dispensadores agua limpieza panorámico	x			43	Estado general de tablero	x		
8	Estado general vidrios laterales	x			44	Sistema de luces de tablero	x		
9	Estado general vidrio trasero	x			45	Aire acondicionado	x		
10	Desempañador vidrio trasero	x			46	Calefacción	x		
11	Estado general espejos laterales	x			47	Encendedor	x		
12	Estado general espejo retrovisor	x			48	Velocímetro	x		
13	Sistema de luces bajas	x			49	Tacómetro (si aplica)	x		
14	Sistema de luces altas	x			50	Indicador nivel de gasolina	x		
15	Direccionales delanteras	x			51	Indicador temperatura	x		
16	Direccionales traseras	x			52	Indicador presión de aceite	x		
17	Luces de freno	x			53	Indicador carga de batería	x		
18	Luces de reversa	x			54	Funcionamiento de limpiabrisas	x		
19	Luces de parqueo (intermitentes)	x			55	Estado general de tapicería	x		
20	Condiciones de las llantas	x			56	Estado general de cinturones de seguridad	x		
21	Estado general de rines y pernos	x			57	Funcionamiento de cinturones de seguridad	x		
22	Estado de los elementos de botiquin de primeros auxilios	x			58	Calcomanía de abrochar el cinturón de seguridad	x		
23	Condición llanta de repuesto	x			59	Funcionamiento de clutch	x		
24	Nivel de agua para limpiavidrios	x			60	Funcionamiento sistema de frenos	x		
25	Nivel de aceite de motor	x			61	Funcionamiento freno de mano	x		
26	Nivel de refrigerante para radiador	x			62	Funcionamiento acelerador	x		
27	Nivel de líquido de frenos	x			63	Funcionamiento del pito	x		
28	Nivel de líquido de bateria (si aplica)	x			64	Funcionamiento de dirección	x		
29	Estado general correas	x			65	Equipo de carretera (señales, tacos, chaleco,linterna)	x		
30	Tensión de correas	x			66	Gato	x		
31	Estado general mangueras	x			67	Cruceta / Llave de pernos	x		
32	Estado general radiador	x			68	Botiquín de primeros auxilios	x		
33	Funcionamiento de ventilador	x			69	Estado general extintor (incluye carga)	x		
34	Estado general defensas - parachoques	x			70	Alineación	x		
35	Estado general de la persiana	x			71	Balanceo	x		
36	Soporte de los mantenimientos realizados	x							
	* Revisión de Frenos	x							
	* Parte Electrica	x							
	* Cambio de Aceite - Km 10.000								

OBSERVACIONES: Se anexa soporte de mantenimientos realizados al vehiculo.

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS

FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)			CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	TIPO MANTENIMIENTO (Correctivo - Preventivo)	DESCRIPCIÓN	N° AC/AP
21	7	2025	SOLUCIONES MECANICAS COLOMBIA S.A.S	CORRECTIVO	HOJA DE REOSRTE DELANTERA	
23	7	2025	SOLUCIONES MECANICAS COLOMBIA S.A.S	CORRECTIVO	TORNILLO CENTRAL	

CONDICION DEL VEHÍCULO

S: Satisfactorio | D: Deficiente, requiere mayor atención o acción correctiva | N/A: No aplica

MARQUE CON UN X LA CASILLA CORRESPONDIENTE

			ELEMENTOS DEL VEHICULO	S	D	N/A	ELEMENTOS DEL VEHICULO	S	D	N/A
25	7	2025	SOLUCIONES MECANICAS COLOMBIA S.A.S	CORRECTIVO			TORNILLOS 7/16 PULGADAS PARA ZAPATAS			
28	7	2025	SOLUCIONES MECANICAS COLOMBIA S.A.S	CORRECTIVO			CRUCETA DE CARDAN			
28	7	2025	SOLUCIONES MECANICAS COLOMBIA S.A.S	CORRECTIVO			RETENEDOR DE CAJA			
28	7	2025	SOLUCIONES MECANICAS COLOMBIA S.A.S	CORRECTIVO			RETENEDOR DE CHOROTE			
28	7	2025	SOLUCIONES MECANICAS COLOMBIA S.A.S	CORRECTIVO			BALINERA VOLANTE			
28	7	2025	SOLUCIONES MECANICAS COLOMBIA S.A.S	CORRECTIVO			SILICONA 70ML			

FIRMAS



Conductor a cargo

SOMEDECO	**HOJA DE VIDA DE VEHICULOS**	**Codificación:** SGSST-FOR-035 **Fecha:** 24 de septiembre de 2024 **Versión:** 001

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO: MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE
MARCA DEL VEHICULO: HINO 500 MODELO: 2018
PLACA: ODU 294 DE: CAMPOALEGRE
No. SERIE MOTOR: J08EUB15409
No. SERIE CHASIS: 9F3GH8JGTJXX10118


REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10014893794
PLACA ODU294 | MARCA HINO | LÍNEA GH8JGTD | MODELO 2018
CILINDRADA CC 7.684 | COLOR BLANCO | SERVICIO OFICIAL
CLASE DE VEHÍCULO VOLQUETA | TIPO CARROCERÍA PLATON | COMBUSTIBLE DIESEL
NÚMERO DE MOTOR J08EUB15409 | VIN 9F3GH8JGTJXX10118
NÚMERO DE SERIE ****** | NÚMERO DE CHASIS 9F3GH8JGTJXX10118
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE | IDENTIFICACIÓN NIT 891118119

CONDICION DEL VEHÍCULO

S: Satisfactorio **D: Deficiente, requiere mayor atención o acción correctiva** **N/A: No aplica**

MARQUE CON UN X LA CASILLA CORRESPONDIENTE

	ELEMENTOS DEL VEHICULO	S	D	N/A		ELEMENTOS DEL VEHICULO	S	D	N/A
1	Limpieza general del vehículo	x			37	Capot	x		
2	Equipos de comunicación	x			38	Chapa capot	x		
3	Estado general de pintura	x			39	Estado general de puertas	x		
4	Estado general vidrio panorámico	x			40	Chapas de puertas (incluye baúl)	x		
5	Visibilidad vidrio panorámico	x			41	Exosto	x		
6	Alarma de retroceso	x			42	Estado de cabina	x		
7	Dispensadores agua limpieza panorámico	x			43	Estado general de tablero	x		
8	Estado general vidrios laterales	x			44	Sistema de luces de tablero	x		
9	Estado general vidrio trasero	x			45	Aire acondicionado	x		
10	Desempañador vidrio trasero	x			46	Calefacción	x		
11	Estado general espejos laterales	x			47	Encendedor	x		
12	Estado general espejo retrovisor	x			48	Velocímetro	x		
13	Sistema de luces bajas	x			49	Tacómetro (si aplica)	x		
14	Sistema de luces altas	x			50	Indicador nivel de gasolina	x		
15	Direccionales delanteras	x			51	Indicador temperatura	x		
16	Direccionales traseras	x			52	Indicador presión de aceite	x		
17	Luces de freno	x			53	Indicador carga de batería	x		
18	Luces de reversa	x			54	Funcionamiento de limpiabrisas	x		
19	Luces de parqueo (intermitentes)	x			55	Estado general de tapicería	x		
20	Condiciones de las llantas	x			56	Estado general de cinturones de seguridad	x		
21	Estado general de rines y pernos	x			57	Funcionamiento de cinturones de seguridad	x		
22	Estado de los elementos de botiquin de primeros auxilios	x			58	Calcomanía de abrochar el cinturón de seguridad	x		
23	Condición llanta de repuesto	x			59	Funcionamiento de clutch	x		
24	Nivel de agua para limpiavidrios	x			60	Funcionamiento sistema de frenos	x		
25	Nivel de aceite de motor	x			61	Funcionamiento freno de mano	x		
26	Nivel de refrigerante para radiador	x			62	Funcionamiento acelerador	x		
27	Nivel de líquido de frenos	x			63	Funcionamiento del pito	x		
28	Nivel de líquido de bateria (si aplica)	x			64	Funcionamiento de dirección	x		
29	Estado general correas	x			65	Equipo de carretera (señales, tacos, chaleco,linterna)	x		
30	Tensión de correas	x			66	Gato	x		
31	Estado general mangueras	x			67	Cruceta / Llave de pernos	x		
32	Estado general radiador	x			68	Botiquín de primeros auxilios	x		
33	Funcionamiento de ventilador	x			69	Estado general extintor (incluye carga)	x		
34	Estado general defensas - parachoques	x			70	Alineación	x		
35	Estado general de la persiana	x			71	Balanceo	x		
36	Soporte de los mantenimientos realizados	x							
	* Revisión de Frenos	x							
	* Parte Electrica	x							
	* Cambio de Aceite - Km 10.000								

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS

CONDICION DEL VEHÍCULO


S: Satisfactorio | D: Deficiente, requiere mayor atención o acción correctiva | N/A: No aplica

MARQUE CON UN X LA CASILLA CORRESPONDIENTE

ELEMENTOS DEL VEHICULO	S	D	N/A	ELEMENTOS DEL VEHICULO	S	D	N/A

FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)			CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	TIPO MANTENIMIENTO (Correctivo - Preventivo)	DESCRIPCIÓN	N° AC/AP
21	7	2025	SOLUCIONES MECANICAS COLOMBIA S.A.S	CORRECTIVO	HOJA DE RESORTE TRASERA	
23	7	2025	SOLUCIONES MECANICAS COLOMBIA S.A.S	CORRECTIVO	TORNILLO CENTRAL	
25	7	2025	SOLUCIONES MECANICAS COLOMBIA S.A.S	CORRECTIVO	CRUCETAS DIRECCION 65170	
28	7	2025	SOLUCIONES MECANICAS COLOMBIA S.A.S	CORRECTIVO	TORNILLO DOBLE ARANDELA	
28	7	2025	SOLUCIONES MECANICAS COLOMBIA S.A.S	CORRECTIVO	SILICONA 70 ML	
28	7	2025	SOLUCIONES MECANICAS COLOMBIA S.A.S	CORRECTIVO	LIMPIADOR ELECTRONICO 250 ML	
28	7	2025	SOLUCIONES MECANICAS COLOMBIA S.A.S	CORRECTIVO	AFLOJATODO 250 ML	

FIRMAS



Conductor a cargo

SOMEDECO	**HOJA DE VIDA DE VEHICULOS**	**Codificación:** SGSST-FOR-035 **Fecha:** 24 de septiembre de 2024 **Versión:** 001

DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO: MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE

MARCA DEL EQUIPO: MOTONIVELADORA CASE 845 B MODELO: 845 B

PLACA: DE:

No. SERIE MAQUINARIA: NHAF05988



CONDICION DEL VEHÍCULO

S: Satisfactorio — **D: Deficiente, requiere mayor atención o acción correctiva** — **N/A: No aplica**

MARQUE CON UN X LA CASILLA CORRESPONDIENTE

	ELEMENTOS DEL VEHICULO	S	D	N/A		ELEMENTOS DEL VEHICULO	S	D	N/A
1	Limpieza general del vehículo	x			37	Capot	x		
2	Equipos de comunicación	x			38	Chapa capot	x		
3	Estado general de pintura	x			39	Estado general de puertas	x		
4	Estado general vidrio panorámico	x			40	Chapas de puertas (incluye baúl)	x		
5	Visibilidad vidrio panorámico	x			41	Exosto	x		
6	Alarma de retroceso	x			42	Estado de cabina	x		
7	Dispensadores agua limpieza panorámico	x			43	Estado general de tablero	x		
8	Estado general vidrios laterales	x			44	Sistema de luces de tablero	x		
9	Estado general vidrio trasero	x			45	Aire acondicionado	x		
10	Desempañador vidrio trasero	x			46	Calefacción	x		
11	Estado general espejos laterales	x			47	Encendedor	x		
12	Estado general espejo retrovisor	x			48	Velocímetro	x		
13	Sistema de luces bajas	x			49	Tacómetro (si aplica)	x		
14	Sistema de luces altas	x			50	Indicador nivel de gasolina	x		
15	Direccionales delanteras	x			51	Indicador temperatura	x		
16	Direccionales traseras	x			52	Indicador presión de aceite	x		
17	Luces de freno	x			53	Indicador carga de batería	x		
18	Luces de reversa	x			54	Funcionamiento de limpiabrisas	x		
19	Luces de parqueo (intermitentes)	x			55	Estado general de tapicería	x		
20	Condiciones de las llantas	x			56	Estado general de cinturones de seguridad	x		
21	Estado general de rines y pernos	x			57	Funcionamiento de cinturones de seguridad	x		
22	Estado de los elementos de botiquin de primeros auxilios	x			58	Calcomanía de abrochar el cinturón de seguridad	x		
23	Condición llanta de repuesto	x			59	Funcionamiento de clutch	x		
24	Nivel de agua para limpiavidrios	x			60	Funcionamiento sistema de frenos	x		
25	Nivel de aceite de motor	x			61	Funcionamiento freno de mano	x		
26	Nivel de refrigerante para radiador	x			62	Funcionamiento acelerador	x		
27	Nivel de líquido de frenos	x			63	Funcionamiento del pito	x		
28	Nivel de líquido de bateria (si aplica)	x			64	Funcionamiento de dirección	x		
29	Estado general correas	x			65	Equipo de carretera (señales, tacos, chaleco,linterna)	x		
30	Tensión de correas	x			66	Gato	x		
31	Estado general mangueras	x			67	Cruceta / Llave de pernos	x		
32	Estado general radiador	x			68	Botiquín de primeros auxilios	x		
33	Funcionamiento de ventilador	x			69	Estado general extintor (incluye carga)	x		
34	Estado general defensas - parachoques	x			70	Alineación	x		
35	Estado general de la persiana	x			71	Balanceo	x		
36	Soporte de los mantenimientos realizados	x							
	* Revisión de Frenos	x							
	* Parte Electrica	x							
	* Cambio de Aceite - Hrs 2.500								

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS Y SUMINISTROS REALIZADOS

FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)			CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	TIPO MANTENIMIENTO (Correctivo - Preventivo) - SUMINISTRO	DESCRIPCIÓN	N° AC/AP
21	7	2025	SOLUCIONES MECANICAS COLOMBIA S.A.S	CORRECTIVO	CORREAS DE MOTOR	
23	7	2025	SOLUCIONES MECANICAS COLOMBIA S.A.S	PREVENTIVO	EMPAQUETADURA FRENO DE PARQUEO	
23	7	2025	SOLUCIONES MECANICAS COLOMBIA S.A.S	CORRECTIVO	PASTILLAS DE FRENO	
23	7	2025	SOLUCIONES MECANICAS COLOMBIA S.A.S	CORRECTIVO	ANILLO PIN	
26	7	2025	SOLUCIONES MECANICAS COLOMBIA S.A.S	CORRECTIVO	TORNILLO SM, GENERAL EQUIPO	

CONDICION DEL VEHÍCULO								
S: Satisfactorio		D: Deficiente, requiere mayor atención o acción correctiva				N/A: No aplica		
MARQUE CON UN X LA CASILLA CORRESPONDIENTE								
ELEMENTOS DEL VEHICULO	S	D	N/A	ELEMENTOS DEL VEHICULO	S	D	N/A	

FIRMAS	
	Conductor a cargo

SOMEDECO	**HOJA DE VIDA DE VEHICULOS**	**Codificación:** SGSST-FOR-035 **Fecha:** 24 de septiembre de 2024 **Versión:** 001


DATOS GENERALES

NOMBRE PROPIETARIO: MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE

MARCA DEL EQUIPO: RETROEXCAVADORA CASE 580 SN MODELO: 580 SN

PLACA: DE:

No. SERIE MAQUINARIA: JJGN58SRTGC734106



CONDICION DEL VEHÍCULO

S: Satisfactorio — **D: Deficiente, requiere mayor atención o acción correctiva** — **N/A: No aplica**

MARQUE CON UN X LA CASILLA CORRESPONDIENTE

	ELEMENTOS DEL VEHICULO	S	D	N/A		ELEMENTOS DEL VEHICULO	S	D	N/A
1	Limpieza general del vehículo	x			37	Capot	x		
2	Equipos de comunicación	x			38	Chapa capot	x		
3	Estado general de pintura	x			39	Estado general de puertas	x		
4	Estado general vidrio panorámico	x			40	Chapas de puertas (incluye baúl)	x		
5	Visibilidad vidrio panorámico	x			41	Exosto	x		
6	Alarma de retroceso	x			42	Estado de cabina	x		
7	Dispensadores agua limpieza panorámico	x			43	Estado general de tablero	x		
8	Estado general vidrios laterales	x			44	Sistema de luces de tablero	x		
9	Estado general vidrio trasero	x			45	Aire acondicionado	x		
10	Desempañador vidrio trasero	x			46	Calefacción	x		
11	Estado general espejos laterales	x			47	Encendedor	x		
12	Estado general espejo retrovisor	x			48	Velocímetro	x		
13	Sistema de luces bajas	x			49	Tacómetro (si aplica)	x		
14	Sistema de luces altas	x			50	Indicador nivel de gasolina	x		
15	Direccionales delanteras	x			51	Indicador temperatura	x		
16	Direccionales traseras	x			52	Indicador presión de aceite	x		
17	Luces de freno	x			53	Indicador carga de batería	x		
18	Luces de reversa	x			54	Funcionamiento de limpiabrisas	x		
19	Luces de parqueo (intermitentes)	x			55	Estado general de tapicería	x		
20	Condiciones de las llantas	x			56	Estado general de cinturones de seguridad	x		
21	Estado general de rines y pernos	x			57	Funcionamiento de cinturones de seguridad	x		
22	Estado de los elementos de botiquin de primeros auxilios	x			58	Calcomanía de abrochar el cinturón de seguridad	x		
23	Condición llanta de repuesto	x			59	Funcionamiento de clutch	x		
24	Nivel de agua para limpiavidrios	x			60	Funcionamiento sistema de frenos	x		
25	Nivel de aceite de motor	x			61	Funcionamiento freno de mano	x		
26	Nivel de refrigerante para radiador	x			62	Funcionamiento acelerador	x		
27	Nivel de líquido de frenos	x			63	Funcionamiento del pito	x		
28	Nivel de líquido de bateria (si aplica)	x			64	Funcionamiento de dirección	x		
29	Estado general correas	x			65	Equipo de carretera (señales, tacos, chaleco,linterna)	x		
30	Tensión de correas	x			66	Gato	x		
31	Estado general mangueras	x			67	Cruceta / Llave de pernos	x		
32	Estado general radiador	x			68	Botiquín de primeros auxilios	x		
33	Funcionamiento de ventilador	x			69	Estado general extintor (incluye carga)	x		
34	Estado general defensas - parachoques	x			70	Alineación	x		
35	Estado general de la persiana	x			71	Balanceo	x		
36	Soporte de los mantenimientos realizados	x							
	* Revisión de Frenos	x							
	* Parte Electrica	x							
	* Cambio de Aceite - Hrs 2.500								

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS Y SUMINISTROS REALIZADOS

FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)			CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ EL SERVICIO	TIPO MANTENIMIENTO (Correctivo - Preventivo) - SUMINISTRO	DESCRIPCIÓN	N° AC/AP
18	7	2025	SOLUCIONES MECANICAS COLOMBIA S.A.S	CORRECTIVO	EJE SOLAR	
18	7	2025	SOLUCIONES MECANICAS COLOMBIA S.A.S	PREVENTIVO	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	
22	7	2025	SOLUCIONES MECANICAS COLOMBIA S.A.S	CORRECTIVO	KIT EMPAQUETADURA CILINDRO HIDRAULICO VOLTEO CUCHARON	
22	7	2025	SOLUCIONES MECANICAS COLOMBIA S.A.S	CORRECTIVO	KIT EMPAQUETADURA CILINDRO HIDRAULICO LEVANTE CUCHARON	
22	7	2025	SOLUCIONES MECANICAS COLOMBIA S.A.S	CORRECTIVO	KIT EMPAQUETADURA CILINDRO HIDRAULICO GIRO	
22	7	2025	SOLUCIONES MECANICAS COLOMBIA S.A.S	CORRECTIVO	KIT EMPAQUETADURA CILINDRO HIDRAULICO BOOM	
22	7	2025	SOLUCIONES MECANICAS COLOMBIA S.A.S	CORRECTIVO	KIT EMPAQUETADURA CILINDRO HIDRAULICO BALDE	
28	7	2025	SOLUCIONES MECANICAS COLOMBIA S.A.S	CORRECTIVO	ORING Y ABRAZADERAS PLASTICAS	
29	7	2025	SOLUCIONES MECANICAS COLOMBIA S.A.S	CORRECTIVO	MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESION X 1M	

CONDICION DEL VEHÍCULO								
S: Satisfactorio		D: Deficiente, requiere mayor atención o acción correctiva				N/A: No aplica		
MARQUE CON UN X LA CASILLA CORRESPONDIENTE								
ELEMENTOS DEL VEHICULO	S	D	N/A	ELEMENTOS DEL VEHICULO	S	D	N/A	

FIRMAS	
	Conductor a cargo

ANEXO 3
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

PERSONA JURIDICA

En concordancia con lo exigido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, atentamente me permito certificar que la empresa SOLUCIONES MECANICAS COLOMBIA S.A.S, con NIT No. 901.850.616-1 manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa que represento se encuentra a paz y salvo con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo.

Dada en Neiva, a los 31 días del mes de julio de 2025.

SOLUCIONES MECANICAS COLOMBIA S.A.S
901.850.616-1
SERGIO ANDRES CLAROS DURAN
1.081.516.670
Carrea 10 No. 6-21 sur
contratacion.somedeco@hotmail.com

Nombre: Diana Carolina Saenz Silva
C.C: 1.075291257
T.P: 248511-T

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901850616	1	SOLUCIONES MECANICAS COLOMBIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 28 54 163 TO 1 AP 503	NEIVA-HUILA	3228547413	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1610609708	9488532306	E	2025/07/04	2025/07/07	BANCOLOMBIA	3	$390,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1075274571	CAÑON MARTINEZ TANIA LIZETH	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
2	CC	1081516670	CLAROS DURAN SERGIO ANDRES	230301	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF32	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$1,200	1	$0	$0
Total	**Afiliados(2)**					**$1,470,950**	**$235,400**			**$1,470,950**	**$58,900**			**$1,470,950**	**$58,900**			**$1,470,950**	**$35,900**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$235,400	$500	$0	$235,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$235,400	$500	$0	$235,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$35,900	$100	$0	$36,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$35,900	$100	$0	$36,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$58,900	$200	$0	$59,100
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	2	$58,900	$200	$0	$59,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$58,900	$200	$0	$59,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$58,900	$200	$0	$59,100
TOTAL				2	$389,100	$1,000	$0	$390,100

2025/07/08 04:49 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901850616	1	SOLUCIONES MECANICAS COLOMBIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 28 54 163 TO 1 AP 503	NEIVA-HUILA	3228547413	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1672188737	9489878303	N	2025/07/04	2025/08/04	BANCOLOMBIA		$358,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1081516670	CLAROS DURAN SERGIO ANDRES	230301	29	$1,376,050	$220,200	EPS037	29	$1,376,050	$55,100	CCF32	29	$1,376,050	$55,100	14-11	29	$1,376,050	$33,600	29	$0	$0
2	CC	1081516670	CLAROS DURAN SERGIO ANDRES	230301	1	($47,450)	($7,600)	EPS037	1	($47,450)	($1,900)	CCF32	1	($47,450)	($1,900)	14-11	1	($47,450)	($1,200)	1	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,328,600**	**$212,600**			**$1,328,600**	**$53,200**			**$1,328,600**	**$53,200**			**$1,328,600**	**$32,400**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$212,600	$0	$216,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$212,600	$0	$216,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$32,400	$0	$33,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$32,400	$0	$33,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$53,200	$0	$54,300
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	1	$53,200	$0	$54,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$53,200	$0	$54,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$53,200	$0	$54,300
TOTAL				1	$351,400	$0	$358,500

2025/08/02 09:40 AM



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.075.291.257

SAENZ SILVA

APELLIDOS

DIANA CAROLINA

NOMBRES

DIANA CAROLINA SAENZ SILVA

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA



FECHA DE NACIMIENTO 08-AGO-1995

NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

19-SEP-2013 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-1900100-00499692-F-1075291257-20131021 0035532607A 1 41050866

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

248511-T

DIANA CAROLINA
SAENZ SILVA
C.C. 1075291257
RES. INSCRIPCION 863 DEL 05/10/2018
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

256123 275807



Identificación Plástica S.A. 180017/0118

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C B C E 8 2 5 1 5 3 1 E 7 4 F A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DIANA CAROLINA SAENZ SILVA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1075291257 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 248511-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Certificación Bancaria

Miércoles, 4 de junio de 2025

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **SOLUCIONES MECANICAS COLOMBIA SAS** identificado(a) con NIT. **901850616** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de Ahorro	941-000046-34	2024/07/26	Activa

*Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57- 4) 510 90 00 - Bogotá - Local (57- 1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57- 5) 361 88 88 - Cali - Local: (57- 2) 554 05 05 - Resto país 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Santiago Valencia Calderón
Líder Área de Conocimiento Autoservicios

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.