



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: COMANDO

FECHA INFORME:

Día 22. Mes julio . Año 2025.

CONTRATO N°: -308-006-2025

FECHA FIRMA: Día 06. Mes Junio . Año 2025.

OBJETO DEL CONTRATO:

Contratar El Mantenimiento Preventivo Y Correctivo A Todo Costo Al Parque Automotor (vehículo Busetas Y Camionetas Tipo Panel) De La Cárcel Y Penitenciaría De Media Seguridad De Montería.

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día 09. Mes junio . Año 2025.

AVANCE CONTRATO:

Días 52.

Porcentaje 100%.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No . Sí .

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No . Sí .

Verificación de calidad y cumplimiento del contrato de acuerdo a lo estipulado en el mismo

EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:



No . Sí .

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

Cada uno de los ítem del contrato se encuentran 100% ejecutados y con la calidad requerida, verificación de la originalidad de los repuestos, se encuentra en la etapa de garantía por inconvenientes que puedan suceder en el transcurso de la misma.

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No . Sí .

Repuestos originales y tiempos de entrega a satisfacción dentro del tiempo estipulado

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

	DETALLE	CANTIDAD
1	Tecno mecánica buseta Hyundai azul-gris OBH 045	1
2	Cambio de batería 31H 1.200 buseta Hyundai azul- gris OBH 045	2
3	Cambio de correa de tiempo y multiuso Volkswagen OLO 890	1
4	Corrección de fuga de aceite motor Volkswagen OLO 890	1
5	Tecno mecánica camioneta H1 Hyundai mod 2010 OBI013	1
6	Mantenimiento correctivo de suspensión y frenos de la H1 Hyundai OBI 013	1
7	Mantenimiento correctivo y preventivo de aire acondicionado de la H1 Hyundai OBI 013 8	1
8	Cambio de eje transmisión y envoltorio de la Volkswagen OLO 890	1
9	Rodamientos delanteros de llantas de la H1 Hyundai OBI 013	1
10	Cambio de disco y kit de embrague de la H1 Hyundai OBI 013	1
11	Cambio de batería 31H 1.200 de la H1 Hyundai OBI 013	1
12	Pitos federales oficiales de la H1 Hyundai OBI 013	1
13	Ajuste y cambio de rodamientos de la transmisión de la H1 Hyundai OBI 013	1
14	Tecno mecánica de la Volkswagen OLO 890	1
15	Cambio de sistema de aire acondicionado volkswagen OLO 890	1



16	Cambio de pastillas de freno camioneta Volkswagen Crafter mod 2019	2
17	Mantenimiento correctivo de suspensión del Volkswagen OLO 890	1
18	Cambio de filtro de combustible de la Volkswagen OLO 890	1
19	Cambio de batería 31H 1.200 de la camioneta Volkswagen Crafter mod 2019	2

DG JORGE VERGARA HERNANDEZ
C.C. No. 1103097638
COORDINADOR PARQUE AUTOMOTOR