EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

Trabajo realizado en las 3 sedes

SEDE PANAMERICANA







SEDE FMI SALON DE TRANSICION



SEDE PANAMERICANA ARREGLO DE TECHO Y TEJAS





SEDE RNV SALON 11 CAMBIO DE LUMINARIAS



SEDE RNV BAÑO HOMBRES





SEDE RNV FUNDIDO DE PLANCHA EN CEMENTO PARA PASO DE PERSONAS


CUIDADO
CAUTION



SEDE RNV BAÑO DE HOMBRES





SEDE PANAMERICANA ARREGLO DE CHAPA



SEDE RNV ARREGLO Y LIMPIEZA DE CANALETAS DE AGUAS LLUVIAS





SEDE RNV ARREGLO DE CANALETAS



SEDE RNV BAÑO DE HOMBRES



SEDE RNV BAÑO COORDINACION TARDE, CAMBIO DE LLAVE DE GRIFO



SEDE FMI GRADO TRANSICION