Bucaramanga,

CDMB_11147
04/07/2025

Señor
JOSÉ DE JESÚS BARAJAS GALVIS
Presidente de la Junta de Acción Comunal – JAC Barrio Buenos Aires
Email: barajasjose1008@gmail.com
Cel: 3208722975
Ciudad

Asunto: Atención a Radicados de Entrada **CDMB Nº 13555** del 20 de junio de 2025.
Referencia: *"Solicitud de visita técnica a obras de mitigación de riesgo"*

Cordial saludo,

La Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga – CDMB, acusa recibo de la comunicación relacionada con el asunto de referencia, oficiada mediante el radicado de Entrada **CDMB Nº 13555** del 20 de junio de 2025, cuyo objeto es *"Solicitud de visita técnica a obras de mitigación de riesgo"*.

En atención a su amable solicitud, la CDMB se permite indicar que, actualmente se encuentra en proceso de revisión técnica de los estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo (AVR) entregados por el municipio de Bucaramanga, en donde una de las etapas es verificar y revisar que las obras presentes en los sectores de los estudios estén plasmadas dentro del documento técnico, por lo que durante el proceso de revisión se constatarán la existencia de dichas obras en campo con el fin de corroborar lo presentado en el documento, por lo anterior se informa que se realizaran estas visitas en compañía de la administración municipal sin embargo los estudios por tener un alto volumen de documentos y ser de al alto nivel de detalle técnico, requieren un tiempo prudente para su el análisis que permita garantizar una evaluación rigurosa, minuciosa y conforme a los lineamientos establecidos. Por lo anterior, en el momento de realizar las visitas en mención se le comunicara para su conocimiento y acompañamiento.

En atención a su amable solicitud, la CDMB se permite informar que actualmente se encuentra en proceso de revisión técnica de los estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo (AVR) entregados por el municipio de Bucaramanga. Cabe resaltar que, debido al alto volumen de documentación y al nivel de detalle técnico de los estudios, el análisis requiere de un tiempo prudente que permita una evaluación rigurosa, minuciosa y alineada con los lineamientos establecidos.

No obstante, una de las etapas de dicho proceso consiste en verificar que las obras existentes en los sectores evaluados estén debidamente registradas en los documentos técnicos. Para ello, se realizarán visitas de campo con el fin de constatar la presencia de dichas obras y corroborar la información consignada en los estudios. Estas visitas se llevarán a cabo en compañía de la administración municipal, y se informará oportunamente sobre su programación para garantizar su conocimiento y posible acompañamiento.

Para cualquier inquietud y/o información adicional, con gusto serán atendidas en las instalaciones de la CDMB en la Carrera 23 No 37-63, Bucaramanga, y/o mediante el correo electrónico info@cdmb.gov.co

Atentamente,

CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA
Subdirector de Gestión del Riesgo y Seguridad Territorial – SURYT

Proyectó:	Daniel Felipe Ayala Plata	Geólogo Contratista, SURYT – CDMB	
Revisó:	Jesús Evelio Sánchez Sánchez	Coordinador Gestión del Riesgo - CDMB	
Subdirección Responsable		Subdirección Gestión del Riesgo y Seguridad Territorial SURYT – CDMB	